





ALZADO



SECCION TRANSVERSAL



ALZADO



SECCION TRANSVERSAL

CERRADURA DE SEGURIDAD CON ACCIONAMIENTO DE LLAVE POR COSTADO INTERNO Y EXTERNO, SUJECCION DE MANIJA EN ACERO INOXIDABLE COLOR CROMADO MATE

MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18
RELLENO EN CONCRETO FLUIDO O GROUTING Y ANCLAJE DE CHAZO PLASTICO Y TORNILLO DE CABEZA PLANA. REVESTIMIENTO DE LAMINA EN ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE COLOR BLANCO MATE APLICADA AL DUCO.

Puerta en aluminio compuesta por: Perfiles de aluminio.

BISAGRA EN ZINC TIPO MARIPOSA

MURO ESTRUCTURAL REVESTIMIENTO EN ESTUCO RELENO, ACABADO DE ACUERDO AL AREA DE LOCALIZACION.

0.04 0.73 0.80 0.04

PLANTA

CODIGO DE LOCALIZACION

DPM- 03

h= 2.30	a= 0.90
D/I - SENCILLA	

NOTA ESPECIFICA:

EN LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS INFLAMABLES Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS SE INCLUYE REJILLA BAJA PARA VENTILACION.

MANIJON EN PERFILERIA TUBULAR ø1" FIGURADA SEGUN LA DIMENSION INDICADA, ANCLAJE POR MEDIO DE JUNTA SOLDADA A DOS CARAS DE LA HOJA, REVESTIMIENTO EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA TIPO ESMALTE COLOR GRIS APLICADA AL DUCO.

MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18
RELLENO EN CONCRETO FLUIDO O GROUTING Y ANCLAJE DE CHAZO PLASTICO Y TORNILLO DE CABEZA PLANA. REVESTIMIENTO DE LAMINA EN ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE COLOR GRIS APLICADA AL DUCO.

MURO ESTRUCTURAL REVESTIMIENTO EN ESTUCO RELENO, ACABADO DE ACUERDO AL AREA DE LOCALIZACION

MARCO PERIMETRAL Y TRAVESAÑO DE HOJA EN PERFILERIA TUBULAR DE SECCION RECTANGULAR EN LAMINA CR. CAL.18, REVESTIMIENTO EN ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE COLOR GRIS APLICADA AL DUCO.
SECCION SUPERIOR E INFERIOR DE HOJA APERSIANADOS CON MODULOS DE LAMINA C.R. CAL. 18 FIGURADOS, ANCLAJE A MARCO MEDIANTE JUNTA SOLDADA, REVESTIMIENTO EN ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE COLOR GRIS APLICADA AL DUCO.

0.04 0.93 1.00 0.04

PLANTA

CODIGO DE LOCALIZACION

DPMT 01

H= 2.20	A= 1.00
D/I	SENCILLA

NOTA:

1. TODA MEDIDA SERA VERIFICADA EN OBRA.
2.EL CONTRATISTA COMO PROFESIONAL EN EL CAMPO ELABORARA PLANOS DE TALLER, CON ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL PRODUCTO Y PODRA ACONSEJAR, EN EL DISEÑO, CON LA COLABORACIÓN DEL ARQUITECTO ENCARGADO Y EL DIRECTOR DE OBRA.
3. VERIFICAR APETURA DE PUERTAS SEGÚN PLANTA ARQUITECTÓNICA Y CUADRO DE PUERTAS.

Gobernación del Cauca
Secretaría de Salud

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL CAUCA
SECRETARIA DE SALUD

PROYECTO

REPOSICION DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACE – CAUCA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYAN
GERENTE: ZULLY BERNARDA RUIZ
SANTA LETICIA-DEPARTAMENTO DEL CAUCA

DISEÑO

ARQ: RODRIGO F. GAVIRIA RUIZ
T.P. A13222019-1061700733
METRO CUADRADO STUDIO ARQUITETONICO

FIRMA DISEÑADOR

REVISO:

RESPONSABLE DEL PROYECTO
ZULLY BERNARDA RUIZ
SUPERVISOR

CONTIENE:
-DETALLE DE PUERTAS DPM 03 DPMT 01

ARCHIVO
PLANTA ARQ CENTRO DE SANTA LETICIA .dwg

FECHA:
JULIO 2022

ESCALA: 1:20
PLANO: A6
DE: A10