FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Parte interna del antejardín: Piso entrado en granito Presenta fisuras superficiales, piso parte interna posterior a la zona de vegetación costado oriental, en baldosa, con dos desparrillamientos arreglado con mortero superficial en 2 de sus piezas, tubo a la vista, piso costado occidental, en baldosa sin novedad, cerrado en cemento entre la baldosa y la vegetación con fisuras, muro entrado de 40 centímetros aproximadamente, con fisuras y grietas en su entorno.

Fachada: Parte oriente. 2cab en baldosa en parte inferior, una caja de dirección con tapa plastica en buen estado, 2 cajas metálicas de registro. con oxidación y deterioro por el ambiente, muro con yeso a la vista presenta descaramiento por erosión en varios puntos por afectaciones climaticas y ventanales. Con reja y marco metalico, vidrios completos sin novedad, tubo de campana en uno de los ventanales. (campana extractora) bajante de aguas lluvias de desagüe y dirección al anden.
2 piso costado oriental 2 ventanas con marco metalico con vidrio completo, fachada del mismo material de primer piso con desprendimientos.

Fachada costado (occidental) occidental, muro con caja de ventilación plastica, 3 ventanales con marco y reja metalica, ventana 1 con fisura en la esquina inferior derecha, y en la esquina inferior izquierda ventana en la parte superior fisura en la esquina parte superior derecha. Ventana cerca a la ventanilla de ventilación, ventanal central tiene dos fisuras, primera parte inferior con una fisura cada costado y en el medio, ventanal 3. cerca a la parte esquinera del predio con fisura en el ventanal superior izquierda.

2 piso parte occidental con ventanal (horizontal) vertical Aproximadamente de 30 cm de ancho con marco metalico, con vidrio completo y en buen estado. fachada con descoloramiento y las mismas condiciones de la parte oriental

reja de entrada metalica sin observaciones, Puerta principal metalica con vidrio martillado en la parte superior de la puerta y en el marco. sin novedad. vidrio. Horizontal fisurado de forma (Horizontal) Longitudinal


Puerta de entrada 2. metalica con vidrio superior sin novedad.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de 02 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFER ACOSTA
RESIDENTE
Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO COP-491-2024

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
17 DD	02 MM	2025 AA	COP-491-2024	510-2024	2	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Angela Latino
CC propietario	1.088419.195
Teléfono	3057116453
Correo electrónico	amlatino33@hotmail.com
Dirección	cll 94 # 64 33
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	4

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☒	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☒	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☒
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Se levanta acta de inicio en compañía de la señora Angela Latino, fachada con porton metalico en el antejardin en buen estado, puerta en 2 piezas corrediza, entrepiso reja metalica en buen estado cubierta en su interior Techo antejardin en teja de dos materiales, plastica PVC y Termo plastica por sectores, piso en baldosa y la cocina con deambul segun informacion de la señora Angela, y esta completamente tapada no se observan fisuras desde la entrada, no es posible ingresar.

Interior, de la puerta metalica, con acabado texturizado en cenefa horizontal, en cuatro partes, marco en baldosa aparentemente sin novedad, fachada en baldosa TIPO piedra, vertical con marco metalico y marco en muro en cenefa de baldosa, cuenta con parte de el interior con fisura, grieta grande.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de 02 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Geomy A. Prada
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Paola Ibañez
Profesional social - Interventoría

(Firma) Angelo M Iadino
(Nombre) Angelo M Iadino
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFFER ACOSTA RESIDENTO
Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD CONTRATO COP-491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

FECHA			CONTRATO OBRA COP-491-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
17 (DD)	02 (MM)	2025 (AA)		510-2024	3	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sandra Romero
CC propietario	51796634
Teléfono	3006520392
Correo electrónico	SandySabelr@yahoo.com
Dirección	cll 94 # 64 - 15
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☒	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☒	NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	1.	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☒
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Se levanta acta de vecindad de inicio en compañía de la Señora Sandra Romero, Predio 2 niveles se inicia con el espacio público al frente del predio. Predio aproximadamente a 3 metros de la zona a intervenir. Espacio Público: anden en concreto en mal estado con fisuras en bloque se observa vegetación en las juntas, y material vegetativo en las fisuras y en las grietas, anden con 3 tipos de concreto en mal estado con caja de inspección domiciliaria en concreto presenta vegetación en los bordes y presencia de vegetación en los bordes, medidor tapa de registro de agua potable en plástico en buen estado, presencia de sedimento en los bordes de la tapa, y fisura en el concreto del anden que conecta el la caja de inspección y la tapa del medidor del acueducto. Se observa desprendimiento de material sobre la estructura de la tubería sobre el anden. (Tubería de desague de agua lluvias) Anden con zona verde con una especie arborea.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Fachada: muro de antejardín, con entrada en reja metálica para peatonal y vehicular en la misma estructura, con desgaste en su entorno, y en la parte inferior, marco en buen estado, reja metálica corrediza, Pórtico en parte superior con Tejado a dos aguas, el cual se encuentra a todo lo largo de la fachada del antejardín, presenta afectaciones por la humedad y en algunos zonas presenta desconchamiento en la parte interna, con cableado a lo largo de la fachada en la parte superior e interior del pórtico, fachada con 4 vanos, 1 pertenece a la puerta y 3 son espacio para ventanas, adornados en su interior con rejas metálicas en buen estado, muro en ladrillo con contextura en viñeta, en buen estado, cenefa adornada, baldosa en negro con textura rugosa, placa del predio en cenefa en cerámica con fisura en el número 4 y números 1. en la parte inferior se observa desnivel de escorrentía, piso interno del antejardín en baldosa cerámica, con fisura en la esquina que colinda a al frente caja domiciliaria,

Entrada del antejardín piso en baldosa, con algunas fisuras en algunas de sus piezas, fachada interna segundo piso, ventanal con marco metálico y fisura en una de sus piezas (cuarto costado occidental central) con ladrillo a la vista con textura corrugada (las fisuras a la vista son de la base) puerta de garaje metálica con vidrio martillado en la parte superior, puerta peatonal en buen estado metálica, con vidrio en la parte superior en buen estado y vidrio en la parte central de la puerta, fachada costado izquierdo. ventanal en marco metálico completo y en buen estado y ventanal del 2 piso en buen estado,

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de 02 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Maritza Torres
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) YEXNEFER ACOSTA ROSERO
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Geovany D. Pacheco
Director Técnico - Contratista

(Firma) * 51' 796 634
(Nombre) * Sandra Romero.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO COP-491-2024

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

FECHA			CONTRATO OBRA COP-491-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA	CIERRE
17 DD	02 MM	2025 AA		SIO-2024	4	X	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

CIV	12000201
localidad	Barrios unidos
Barrio	La castellana
Contrato	491-2024
Dirección	Calle 94 desde KR 64 hasta KR 65
Long. del frente (mts)	Acera de manzana
Estrato	4

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Sardineles	X		
2. Sumideros	X		
3. Individuos arboreos	X		
4. Plantas de jardín	X		
5. Canecas		X	
6. Casetas		X	
7. Señalización vertical	X		

USO ACTUAL

1. Bahia		6. Baldío	
2. Andenes	X	7. Bien de interés cultural*	
3. Paraderos		8. Mixto	
4. Parque		9.Otro?	
5. vendedores informales		Cual:	

ACCESOS VEHICULARES EN ESPACIO PÚBLICO

Garaje	SI		NO	
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI		NO	
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR

Primera intervención esquina carrera 65 con calle 94 cerca al poza de alcantarillado Pozo de inspección de agua sanitaria con tapa, sin novedad, intervención de 4 metros a 3 metros aproximadamente por 6 metros de ancho, sin en eje de la carrera hacia la calle 93A con piel de cocodrilo y desprendimiento de agregados con un sumidero en la esquina sin novedad, vía hacia la cl 94 por la carrera con 2 sumideros estado en regular estado y presenta fatiga no requiere intervención.

Segunda intervención, Hueco con desprendimiento de agregados y eleros transversales con una intervención de 5 metros de largo por 6 metros de ancho sardinel en regular estado en concreto con fisuras, 2 señales esquineras, vía cerrado y 30, zona verde con individuo arboreo, Cámara de inspección de alb con tapa, en la esquina del anden, su contorno estado en buen estado. rampa en concreto fisurado.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

3ª intervención: fisura transversal a proximadamente 3 metros, hueco con asfalto sobre puesto. con una medida de 1 metro por un metro, sardinel en mal estado fisurado y con desprendimiento en los bordes y un individuo arbóreo. en zona verde del anden

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de 02 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Flores
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Maritza Ibañez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFFER ACOSTA RESPONTE
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) GERSON A. DIAZ H
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) YCRANI PARRA
Profesional Social - Contratista

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD CONTRATO COP-491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA	
17 (DD)	02 (MM)	2025 (AA)	COP-491-2024	510 - 2024	1	CIERRE	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Adelina Gomez Martinez
CC propietario	51.670.656
Teléfono	3183135506
Correo electrónico	adgomez18@hotmail.com
Dirección	TRV. 60C NR. 90-09
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☒	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☒
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en compañía de la señora Adelina Gomez, predio a aproximadamente 5 metros de la intervención, predio de 3 niveles, Primer nivel fachada en baldosa cerámica y bloque, se evidencia una grieta 1,5 milímetros. y de 1cm en la dilatación de los bloques, viendo de forma transversal costado de la luz con reja y costado en la parte superior timbre con pieza faltante, en la parte superior, y eje vial longitudinal y eje vial en la fachada en la parte de abajo del tubo de agua en PVC y a la vista y por el borde de la puerta hasta el 3 piso puerta marco metálico 15 paneles de vidrio martillado completos eje vial en la parte superior del marco en concreto, marco con desgaste y costado de la puerta en baldosa sin novedad.

ventana cerca a la puerta costado oriental con reja y marco metálico con 20 paneles, cinco martillados, biselado y el resto lisos sin novedad, con marco en concreto con ejes vial en su parte interior.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Ventana dos Puertas de la izquierda con marco metálico y reja metálica y vidrios en 20 paneles Parte inferior en 5 paneles en vidrio biselado, panel central, segundo contando parte superior es decir en segunda fila tercer vidrio (panel) tiene multiples fisuras, Producto de la fractura del vidrio (hueco) marco en concreto con fisuras leves en la parte inferior, Fachada con contador con fisuras en su entorno de concreto. con Tapa metálica.

Segundo nivel fachada en granito con la misma observación de las grietas a los costados, granito sin novedad ventanal derecho en el segundo panel aparentemente golpe sin romper, ventana izquierda sin novedad.


Tercer nivel fachada en ladrillo, con panel de lado a lado del predio en vidrio aparentemente sin novedad de lo que se observa a la vista.

Espacio público: con intervención en el andén aparentemente por el acueducto. en andén en granito con baldosa.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de 02 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Maritza Ibañez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFFER BOGOTA
RESIDENTE
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Gary D. Prada M.
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Adelina Gomez M.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO COP-491-2024

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

Alcaldía Local de Barrios Unidos

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
17 (DD)	02 (MM)	2025 (AA)	COP-491-2024	5'10-2024	2	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

CIV	12000359
localidad	Barrios Unidos
Barrio	La Castellana
Contrato	491-2024
Dirección	TV 60 # 90-03
Long. del frente (mts)	Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Sardineles	[ ]	[X]	
2. Sumideros	[ ]	[X]	
3. Individuos arboreos	[ ]	[X]	
4. Plantas de jardín	[ ]	[X]	
5. Canecas	[ ]	[X]	
6. Casetas	[ ]	[X]	
7. Señalización vertical	[ ]	[X]	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES EN ESPACIO PÚBLICO			
1. Bahia	[ ]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [X]	NO [ ]	
2. Andenes	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Paraderos	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Parque	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [X]	
5. vendedores informales	[ ]	Cual: Residencial		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR Se levanta acta de vecindad en formato de espacio público dando cumplimiento a la metodología de acta de vecindad donde no se encuentra ningún Propietario y/o representante del predio.

Predio de 3 niveles con altura a 6 metros aproximadamente de la zona a intervenir 1 nivel, fachada a 1,20cm con baldosa en ceramica, con algunas bordes desportillados y con fisura en el panete fachada en la parte superior en adobe a la vista, con fisuras superficiales en algunas de las piezas presenta desprendimiento en algunas de las piezas del tablilla del muro ventana en marco y reja metalica con cuatro paneles de vidrio con bisel, completos sin novedad, Puerta metalica en buen estado, marco metalico vidrio con corrugado rugoso, en buen estado el vidrio parte superior incompleto. Puerta de la garaje metalica con marco metalico sin novedad, con dos paneles de vidrio con corrugado rugoso, parte superior vidrio con esquinas faltantes, vidrios incompletos, grafiti en la parte lateral colindante con el predio con placa TV 60 # 90-09

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

fachada por la carrera 65 con calle 94 con 3 ventanales en el primer piso

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA