FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de ABRIL de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFFER ACOSTA
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) GEOVANNY A. PINEDA H.
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Edwar Yair Vargas C.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AA	CONTRATO OBRA COP-491-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
28	04	2025		SIO-2024	3	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Gustavo Botiño
CC propietario: 557411
Teléfono: 3005510577
Correo electrónico: Gustavo2rcont@Hotmail.com
Dirección: Calle 83 # 22-45 int 47 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts): — Estrato: 4

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐	
Cuantos	1		
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención esta a tres metros de la intervención.

Predio de dos niveles con antejardín, en el primer nivel se observa por el costado occidental una jardinera con muro en gante pintado de aproximadamente 30 centímetros de alto en el costado derecho presenta fisuras transversales y descascaramiento en toda la superficie, en la parte interna se observan plantas, sobre la base de la jardinera tiene seis materas en cuella, una de ellas presenta una fisura en una de sus esquinas.

En la parte central y costado oriental del antejardín se observa un piso con enchape en baldosa el cual presenta desgaste por exposición, tiene dos piezas fisuradas en el costado oriental y un golpe en una baldosa de la parte central.

El muro del costado oriental del antejardín tiene aproximadamente 40 centímetros

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

de alto, con pañete pintado, presenta desgaste en la pintura, descascaramiento y fisuras en la parte superior, en su costado derecho se observa sujeta con tornillos una caja metálica de registro de servicio de gas, cuenta con tapa con apertura de bisagra y un conducto para ciere, presenta desgaste en la pintura.

En el primer nivel de la vivienda se observa que el costado oriental un portón metálico de dos secciones, la sección del costado derecho tiene una puerta de acceso peatonal, en la parte central del portón aparentemente tiene un golpe, cuenta con vidrios grabados en buenas condiciones, en la parte central superior tiene pegado un aviso de "prohibido parquear".

En la parte central de la fachada del primer nivel se observa una puerta de ingreso peatonal metálica, cuenta con apertura para buzón en la parte inferior, tuvo de protección en la parte superior, tiene dos vidrios grabados en la parte media y superior en buenas condiciones. En el costado izquierdo de la puerta se observa una ventana metálica con cuatro paneles de vidrio liso en buenas condiciones, anclada al muro cuenta con una reja metálica de protección.

El muro que bordea la puerta peatonal y la ventana presentan fisuras en la capa de pintura.

En el costado occidental se observa una ventana metálica con seis vidrios lisos en buenas condiciones tiene reja externa de protección anclada al muro.

El muro de la fachada tiene pañete pintado el cual presenta desgaste por exposición.

El voladizo del segundo nivel cuenta con recubrimiento de pintura de vinilo la cual presenta fisuras en la parte central de costado a costado.

En el segundo nivel se observan tres ventanas metálicas, en el costado oriental se observa ventana de cuatro paneles de vidrio liso en buenas condiciones, la del costado central cuenta con tres vidrios lisos en buenas condiciones, la del costado occidental es una ventana esquinera con 6 paneles de vidrio liso en buenas condiciones.

El muro de la fachada del segundo nivel tiene pañete pintado en buenas

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CONTRATO COP-491-2024			
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

condiciones en la parte inferior izquierda se observa una rejilla plastica boca ventilación.

El muro de la tercera tiene aproximadamente un metro de alto, cuenta con pintado, se observa una fisura en el costado occidental y un orificio de aproximadamente 10 centimetros, en el costado oriental se observa una viga metalica de aproximadamente un metro de ancho, en el costado occidental se observa un tubo metalico sobresaliente para soporte de dos cámaras de video vigilancia.

En la parte central del muro del segundo nivel se observa con clavo con tornillos un reflector para iluminación, en el costado oriental inferior tiene una tubería de 3/4 con clavos con abrazaderas y tornillos.

En el costado del segundo nivel tiene en costado izquierdo una caja metalica anclada con tornillos la cual tiene en su interior una camara de vigilancia en la parte central se observan dos bombillas de iluminacion con rejas metalicas de proteccion.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) ESTEVAN PATIÑO P.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
28 (DD)	04 (MM)	2025 (AA)	COP-491-2024	510 - 2024	9	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Lilian Eduvido Ruiz
CC propietario	1924765
Teléfono	3108686904
Correo electrónico	Ruizlino@Hotmail.com
Dirección	Calle 83 # 22-16
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	12 metros
Estrato	4

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☒	NO	☐
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención está a cinco metros de distancia.

Predio de un nivel, la fachada tiene muro con parte pintado, presenta daños en pintura, descascaramiento y humedad en el costado inferior derecho, en la parte superior de costado a costado tiene brote de pintura, pérdida de material y fisura longitudinal en la parte central.

En el costado occidental de la fachada se observa un portón metálico de dos secciones con apertura lateral mediante bisagras, la sección del costado derecho tiene una puerta de acceso peatonal de aproximadamente 1.50 metros de alto. En la parte inferior del portón se observan multiples golpes.

En la parte central de la fachada se observa una ventana metálica con reja externa de protección, tiene tres paneles de vidrio, el dintel de la parte central

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

tiene una Fisura en la parte inferior derecha.

En el costado Oriental de la fachada se observa un portón metálico de apertura superior mediante rieles laterales deslizables en el costado izquierdo tiene una puerta de acceso peatonal, presenta desgaste en la pintura y oxidación en la parte inferior.

En el costado superior derecho de la fachada se observa una tapa metálica para ingreso de cableado electrico, no cuenta con candado


En la parte superior de la fachada se observa teja de eternit a la cual presenta desgaste por factores Climáticos

En el costado derecho de la estructura del predio se observa un antejardín el cual cuenta con una reja metálica en buenas condiciones en el interior se observa material vegetal y plantas arboreas.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA COP-491-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
28	ABRIL	2025		510-2024	5	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Kliam Eduardo Ruiz
CC propietario	19 254 763
Teléfono	3108686904
Correo electrónico	ruizdino@hotmail.com
Dirección	Calle 83 22-34
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	
Estrato	4

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☒	NO ☐	
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	1		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención esta a 5 metros.

Predio de 1 nivel donde en el costado occidental se observa una caja de registro de la luz la cual presenta estructura, marco y reja externa de seguridad anclada al muro metalico con desgaste en el esmalte y descascaramiento, Cuenta con un candado

En la parte central se observa una ventana en marco y estructura metalica con deterioramiento en el esmalte cuenta con 3 paneles de vidrio liso con protección, del mismo modo se observa que internamente cuenta con una reja metalica de seguridad

Al costado oriental se observa un porton metalico de 2 secciones con recubrimiento de esmalte el cual presenta descascaramiento en la capa superficial y desgaste por exposicion, al costado izquierdo se observa una puerta de acceso peatonal

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

La fachada del predio se observa con recubrimiento de concreto y capa de vinilo el cual presenta desgaste, descascaramiento y presencia de material vegetal.

Del mismo modo se observa una caja plastica anclada al muro con una camara de vigilancia anclada al muro, el techo del predio se observa en arcilla con desgaste por exposición

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de ABRIL de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Jonathan Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFFER A.
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) GIOVANNY D. PEREZ M
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

Alcaldía Local de Barrios Unidos

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
29 (DD)	04 (MM)	2025 (AAAA)	COP-491-2024	510-2024	6	APERTURA ☑ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

CIV: 12001351
localidad: Barrios unidos
Barrio: Polo club
Contrato: 491-2024
Dirección: Calle 83 entre Carrera 22A y carrera 22
Long. del frente (mts): Estrato: 4

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Sardineles	☒	☐	
2. Sumideros	☒	☐	
3. Individuos arboreos	☒	☐	
4. Plantas de jardín	☒	☐	
5. Canecas	☒	☐	
6. Casetas	☐	☒	
7. Señalización vertical	☒	☐	

USO ACTUAL

1. Bahia	☐	6. Baldío	☐
2. Andenes	☒	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Paraderos	☐	8. Mixto	☐
4. Parque	☐	9.Otro?	☐
5. vendedores informales	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES EN ESPACIO PÚBLICO

Garaje	SI ☐	NO ☒		
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de espacio público sobre la calle 83 entre Carrera 22 y Carrera 22A.

Sobre el costado norte se observa andén en placa de concreto la cual presenta multiples fracturas, pérdida de material, desportillamientos y humedad.

Los sardineles en adoquin recubiertos en concreto, presentan perdida de material, multiples fisuras humedad y material vegetal.

Frente al predio de la calle 83 #22-16 se observa un poste de concreto con cableado electrico e iluminación y una señal de transito vertical de "pare" la cual esta inclinada y presenta un golpe en la parte lateral; un bolardo con desgaste en pintura y material vegetal en la base; cinco tapas de inspección en concreto, las bordes de las tapas presentan multiples fisuras.

Frente al predio de la Calle 83 #22-34 se observa una tapa cuadrada pozo inspección y

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CONTRATO COP-491-2024			
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	Alcaldía Local de Barrios Unidos
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Una estructura metálica con dos canecas de basura, una de ellas no cuenta con un eje por lo cual está caída de uno de sus costados.

En la parte frontal del predio de la calle 83A #2 - se observa sobre el anden ocho tapas de inspeccion cuadradas, la tapa número 3 de occidente a oriente presenta perdida de material; tiene dos postes en concreto para cableado electrico e Iluminación, uno de ellos tiene una inclinación hacia el costado sur; una tapa plastica para registro de agua; y se observan seis cabales distribuidos a lo largo de la fachada.

Por el costado sur se observa anden en placa de concreto el cual presenta multiples fisuras y humedad. tiene sardinel en concreto con desportillamientos

Frente al predio de la calle 83A 22-45 se observa una zona verde con tres especies arbóreas y una tapa de concreto para inspección de servicios públicos

Frente al predio de la calle 83 A 22-35 se observa un poste de concreto para iluminación.

Frente al predio de la calle 83 A 22-15 se observa un poste de concreto para cableado electrico, una señal de transito vertical de "PARE", zona verde, dos tapas cuadradas de concreto para inspeccion de servicios publicos, una tapa plastica redonda la cual esta cubierta por material vegetal y una tapa metalica de registro de agua la cual tiene faltante de material.

La via vehicular tiene asfalto el cual presenta osificios, baches, desprendimientos de material y multiples fisuras; ademas de dos sumideros con reja de concreto en las esquinas de la carrera 22A. los cuales estan en funcionamiento.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Fonseca
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Yenicet Coronel
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JHONNIER
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) GEOVANY D. PINEDA
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) YURANY PARRA M
Profesional Social - Contratista

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO COP-491-2024

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
30 DD	04 MM	2025 AA	COP-491-2024	510-2024	1	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

CIV: Luz Helena Perez - 51626691

localidad: Barrios Unidos

Barrio: Polo club

Contrato: 491-2024.

Dirección: carrera 71 # 82-83

Long. del frente (mts): 28 metros Estrato: 4

edificiobrasilia@gmail.com,

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Sardineles	☐	☐	
2. Sumideros	☐	☐	
3. Individuos arboreos	☑	☐	
4. Plantas de jardin	☑	☐	
5. Canecas	☐	☐	
6. Casetas	☐	☐	
7. Señalización vertical	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Bahia	☐	6. Baldío	☐
2. Andenes	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Paraderos	☐	8. Mixto	☐
4. Parque	☐	9.Otro?	☐
5. vendedores informales	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES EN ESPACIO PÚBLICO

Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención esté a 3 metros de distancia.

Predio de cinco niveles con antejardín, en el primer nivel se observa por el costado norte una jardinera con muro a media altura con parte pintado, presenta desgaste en la pintura y multiples fisuras longitudinales en su superficie, en la parte superior del muro se observa rejas metálicas con cobertura de esmalte en buenas condiciones.

En el interior de la jardinera se observan plantas, material vegetal e individuos arbóreos.

En la parte central del antejardin se observan plantas de jardin y en sus extremos, escaleras peatonales en chapadas en baldosa, las cuales presentan desportillamientos, dilataciones, fisuras, golpes y perdida de material.