CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	CONTRATO COP-491-2024
	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Nombre y apellidos: GIOVANNI HERRERA Fecha: 09/07/2025
Edad: 38 Si pertenece a alguna entidad escriba el nombre: _____
Dirección: CALLE 83 H 22A-31

Para el Consorcio BYR SG BU 001, su opinión es muy importante, por tanto, se ha creado esta encuesta de satisfacción con el fin de conocer su apreciación ante la intervención realizada. Por lo anterior, agradecemos su atención y oportuno diligenciamiento. A continuación, marque con una equis (X) su respuesta.

A continuación, marque con una equis (X) la respuesta, teniendo en cuenta los aspectos evaluados y según su percepción

Aspectos para evaluar	Calificación				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No Sabe
¿La intervención realizada, atendió las necesidades de la comunidad de manera?		✓			
¿El Compromiso del contratista, para ejecutar la obra en el tiempo acordado fue?		✓			
¿La calidad, tanto del trabajo realizado como la función por quienes lo hicieron fue?		✓			
La oportunidad con que se da atención y solución de reclamos y atención de requerimientos (cuando los haya tenido)		✓			
La oportunidad con que se suministró la información de la obra es		✓			

Cuál sería su aporte para mejorar para este tipo de obras o su aporte a destacar:

Sin Comentarios: N

CIU 15

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	CONTRATO COP-491-2024
	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Nombre y apellidos: Noely Guzman Fecha: 9-07-2025
Edad: — Si pertenece a alguna entidad escriba el nombre: NO
Dirección: Cl 83 # 22A 43

Para el Consorcio BYR SG BU 001, su opinión es muy importante, por tanto, se ha creado esta encuesta de satisfacción con el fin de conocer su apreciación ante la intervención realizada. Por lo anterior, agradecemos su atención y oportuno diligenciamiento. A continuación, marque con una equis (X) su respuesta.

A continuación, marque con una equis (X) la respuesta, teniendo en cuenta los aspectos evaluados y según su percepción

Aspectos para evaluar	Calificación				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No Sabe
¿La intervención realizada, atendió las necesidades de la comunidad de manera?	X				
¿El Compromiso del contratista, para ejecutar la obra en el tiempo acordado fue?	X				
¿La calidad, tanto del trabajo realizado como la función por quienes lo hicieron fue?	X				
La oportunidad con que se da atención y solución de reclamos y atención de requerimientos (cuando los haya tenido)	X				
La oportunidad con que se suministró la información de la obra es	X				

Cuál sería su aporte para mejorar para este tipo de obras o su aporte a destacar:

Sin Comentarios: X

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	CONTRATO COP-491-2024
	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Nombre y apellidos: LUISEDO MORA Fecha: 12 07 2025
Edad: 69 Si pertenece a alguna entidad escriba el nombre: NO
Dirección: CRA 55 # 70 A 15

Para el Consorcio BYR SG BU 001, su opinión es muy importante, por tanto, se ha creado esta encuesta de satisfacción con el fin de conocer su apreciación ante la intervención realizada. Por lo anterior, agradecemos su atención y oportuno diligenciamiento. A continuación, marque con una equis (X) su respuesta.

A continuación, marque con una equis (X) la respuesta, teniendo en cuenta los aspectos evaluados y según su percepción

Aspectos para evaluar	Calificación				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No Sabe
¿La intervención realizada, atendió las necesidades de la comunidad de manera?			X		
¿El Compromiso del contratista, para ejecutar la obra en el tiempo acordado fue?			X		
¿La calidad, tanto del trabajo realizado como la función por quienes lo hicieron fue?			X		
La oportunidad con que se da atención y solución de reclamos y atención de requerimientos (cuando los haya tenido)			X		
La oportunidad con que se suministró la información de la obra es			X		

Cuál sería su aporte para mejorar para este tipo de obras o su aporte a destacar:

UNION CON CONCRETO

Sin Comentarios: _____

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	CONTRATO COP-491-2024
	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Nombre y apellidos: Hyeion Zamudio Fecha: Julio 13/2025
Edad: 65 Si pertenece a alguna entidad escriba el nombre: _____
Dirección: Cl 55 70A 29

Para el Consorcio BYR SG BU 001, su opinión es muy importante, por tanto, se ha creado esta encuesta de satisfacción con el fin de conocer su apreciación ante la intervención realizada. Por lo anterior, agradecemos su atención y oportuno diligenciamiento. A continuación, marque con una equis (X) su respuesta.

A continuación, marque con una equis (X) la respuesta, teniendo en cuenta los aspectos evaluados y según su percepción

Aspectos para evaluar	Calificación				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No Sabe
¿La intervención realizada, atendió las necesidades de la comunidad de manera?	X				
¿El Compromiso del contratista, para ejecutar la obra en el tiempo acordado fue?	X				
¿La calidad, tanto del trabajo realizado como la función por quienes lo hicieron fue?	X				
La oportunidad con que se da atención y solución de reclamos y atención de requerimientos (cuando los haya tenido)	X				
La oportunidad con que se suministró la información de la obra es	X				

Cuál sería su aporte para mejorar para este tipo de obras o su aporte a destacar:

/

Sin Comentarios: _____

CIO SK

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	CONTRATO COP-491-2024
	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Nombre y apellidos: Adolfo Gonzalez Mena Fecha: 12-07-2025
Edad: 74 Si pertenece a alguna entidad escriba el nombre: No
Dirección: Carrera 55 # 70A-24

Para el Consorcio BYR SG BU 001, su opinión es muy importante, por tanto, se ha creado esta encuesta de satisfacción con el fin de conocer su apreciación ante la intervención realizada. Por lo anterior, agradecemos su atención y oportuno diligenciamiento. A continuación, marque con una equis (X) su respuesta.

A continuación, marque con una equis (X) la respuesta, teniendo en cuenta los aspectos evaluados y según su percepción

Aspectos para evaluar	Calificación				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No Sabe
¿La intervención realizada, atendió las necesidades de la comunidad de manera?		X			
¿El Compromiso del contratista, para ejecutar la obra en el tiempo acordado fue?		X			
¿La calidad, tanto del trabajo realizado como la función por quienes lo hicieron fue?		X			
La oportunidad con que se da atención y solución de reclamos y atención de requerimientos (cuando los haya tenido)		X			
La oportunidad con que se suministró la información de la obra es		X			

Cuál sería su aporte para mejorar para este tipo de obras o su aporte a destacar:

Sin Comentarios: X

CIU 5A

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	CONTRATO COP-491-2024
	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Nombre y apellidos: Dayana Contreras Fecha: 12-Julio-2025
Edad: 25 Si pertenece a alguna entidad escriba el nombre: N/A
Dirección: Calle 70A #70-91

Para el Consorcio BYR SG BU 001, su opinión es muy importante, por tanto, se ha creado esta encuesta de satisfacción con el fin de conocer su apreciación ante la intervención realizada. Por lo anterior, agradecemos su atención y oportuno diligenciamiento. A continuación, marque con una equis (X) su respuesta.

A continuación, marque con una equis (X) la respuesta, teniendo en cuenta los aspectos evaluados y según su percepción

Aspectos para evaluar	Calificación				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No Sabe
¿La intervención realizada, atendió las necesidades de la comunidad de manera?	✓				
¿El Compromiso del contratista, para ejecutar la obra en el tiempo acordado fue?	✓				
¿La calidad, tanto del trabajo realizado como la función por quienes lo hicieron fue?	✓				
La oportunidad con que se da atención y solución de reclamos y atención de requerimientos (cuando los haya tenido)	✓				
La oportunidad con que se suministró la información de la obra es	✓				

Cuál sería su aporte para mejorar para este tipo de obras o su aporte a destacar:

Sin Comentarios: ✓

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	CONTRATO COP-491-2024
	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Nombre y apellidos: Miriam Ramos Fecha: 12-07-2025
Edad: 64 Si pertenece a alguna entidad escriba el nombre: No
Dirección: Calle 70A #54-49

Para el Consorcio BYR SG BU 001, su opinión es muy importante, por tanto, se ha creado esta encuesta de satisfacción con el fin de conocer su apreciación ante la intervención realizada. Por lo anterior, agradecemos su atención y oportuno diligenciamiento. A continuación, marque con una equis (X) su respuesta.

A continuación, marque con una equis (X) la respuesta, teniendo en cuenta los aspectos evaluados y según su percepción

Aspectos para evaluar	Calificación				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No Sabe
¿La intervención realizada, atendió las necesidades de la comunidad de manera?	X				
¿El Compromiso del contratista, para ejecutar la obra en el tiempo acordado fue?		X			
¿La calidad, tanto del trabajo realizado como la función por quienes lo hicieron fue?	X				
La oportunidad con que se da atención y solución de reclamos y atención de requerimientos (cuando los haya tenido)					X
La oportunidad con que se suministró la información de la obra es		X			

Cuál sería su aporte para mejorar para este tipo de obras o su aporte a destacar:

Sin Comentarios: _____

GU 4A.

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	CONTRATO COP-491-2024
	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Nombre y apellidos: Josena Navarrete Fecha: 16-07-2025
Edad: 33 Si pertenece a alguna entidad escriba el nombre: No
Dirección: Calle 85A # 49A-56

Para el Consorcio BYR SG BU 001, su opinión es muy importante, por tanto, se ha creado esta encuesta de satisfacción con el fin de conocer su apreciación ante la intervención realizada. Por lo anterior, agradecemos su atención y oportuno diligenciamiento. A continuación, marque con una equis (X) su respuesta.

A continuación, marque con una equis (X) la respuesta, teniendo en cuenta los aspectos evaluados y según su percepción

Aspectos para evaluar	Calificación				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No Sabe
¿La intervención realizada, atendió las necesidades de la comunidad de manera?		X			
¿El Compromiso del contratista, para ejecutar la obra en el tiempo acordado fue?		X			
¿La calidad, tanto del trabajo realizado como la función por quienes lo hicieron fue?		X			
La oportunidad con que se da atención y solución de reclamos y atención de requerimientos (cuando los haya tenido)		X			
La oportunidad con que se suministró la información de la obra es		X			

Cuál sería su aporte para mejorar para este tipo de obras o su aporte a destacar:

Sin Comentarios: X

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	CONTRATO COP-491-2024
	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Nombre y apellidos: Yamira Leon Tellez Fecha: 16 Julio 2025
Edad: 52 Si pertenece a alguna entidad escriba el nombre: _____
Dirección: Cll 85A 49A-42

Para el Consorcio BYR SG BU 001, su opinión es muy importante, por tanto, se ha creado esta encuesta de satisfacción con el fin de conocer su apreciación ante la intervención realizada. Por lo anterior, agradecemos su atención y oportuno diligenciamiento. A continuación, marque con una equis (X) su respuesta.

A continuación, marque con una equis (X) la respuesta, teniendo en cuenta los aspectos evaluados y según su percepción

Aspectos para evaluar	Calificación				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No Sabe
¿La intervención realizada, atendió las necesidades de la comunidad de manera?	X				
¿El Compromiso del contratista, para ejecutar la obra en el tiempo acordado fue?		X			
¿La calidad, tanto del trabajo realizado como la función por quienes lo hicieron fue?		X			
La oportunidad con que se da atención y solución de reclamos y atención de requerimientos (cuando los haya tenido)					X
La oportunidad con que se suministró la información de la obra es	X				

Cuál sería su aporte para mejorar para este tipo de obras o su aporte a destacar:

Sin Comentarios: X

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	CONTRATO COP-491-2024
	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Nombre y apellidos: MARCO F. ALFONSO Fecha: 16-7-2025
Edad: 70 Si pertenece a alguna entidad escriba el nombre: _____
Dirección: CALLE 85 # 49 A-30

Para el Consorcio BYR SG BU 001, su opinión es muy importante, por tanto, se ha creado esta encuesta de satisfacción con el fin de conocer su apreciación ante la intervención realizada. Por lo anterior, agradecemos su atención y oportuno diligenciamiento. A continuación, marque con una equis (X) su respuesta.

A continuación, marque con una equis (X) la respuesta, teniendo en cuenta los aspectos evaluados y según su percepción

Aspectos para evaluar	Calificación				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No Sabe
¿La intervención realizada, atendió las necesidades de la comunidad de manera?			X		
¿El Compromiso del contratista, para ejecutar la obra en el tiempo acordado fue?					X
¿La calidad, tanto del trabajo realizado como la función por quienes lo hicieron fue?			X		
La oportunidad con que se da atención y solución de reclamos y atención de requerimientos (cuando los haya tenido)				X	
La oportunidad con que se suministró la información de la obra es			X		

Cuál sería su aporte para mejorar para este tipo de obras o su aporte a destacar:

COORDINACION CON PROPIETARIOS - ALCALDIA (INTERVENTOR) Y CONSORCIO: EN REUNION PREVIA ESTABLECER CRONOGRAMA Y OTROS

Sin Comentarios: _____

CU 9.

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	CONTRATO COP-491-2024
	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Nombre y apellidos: Ana Corrado Fecha: 21/07/2025
Edad: 34 Si pertenece a alguna entidad escriba el nombre: _____
Dirección: Cll 90 SO 28

Para el Consorcio BYR SG BU 001, su opinión es muy importante, por tanto, se ha creado esta encuesta de satisfacción con el fin de conocer su apreciación ante la intervención realizada. Por lo anterior, agradecemos su atención y oportuno diligenciamiento. A continuación, marque con una equis (X) su respuesta.

A continuación, marque con una equis (X) la respuesta, teniendo en cuenta los aspectos evaluados y según su percepción

Aspectos para evaluar	Calificación				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No Sabe
¿La intervención realizada, atendió las necesidades de la comunidad de manera?		X			
¿El Compromiso del contratista, para ejecutar la obra en el tiempo acordado fue?		X			
¿La calidad, tanto del trabajo realizado como la función por quienes lo hicieron fue?		X			
La oportunidad con que se da atención y solución de reclamos y atención de requerimientos (cuando los haya tenido)			X		
La oportunidad con que se suministró la información de la obra es		X			

Cuál sería su aporte para mejorar para este tipo de obras o su aporte a destacar:

Sin Comentarios: _____

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	CONTRATO COP-491-2024
	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Nombre y apellidos: Miguel Gomez Fecha: Julio 19 2025
Edad: 47 Si pertenece a alguna entidad escriba el nombre: _____
Dirección: Cll 71 #58C 47

Para el Consorcio BYR SG BU 001, su opinión es muy importante, por tanto, se ha creado esta encuesta de satisfacción con el fin de conocer su apreciación ante la intervención realizada. Por lo anterior, agradecemos su atención y oportuno diligenciamiento. A continuación, marque con una equis (X) su respuesta.

A continuación, marque con una equis (X) la respuesta, teniendo en cuenta los aspectos evaluados y según su percepción

Aspectos para evaluar	Calificación				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No Sabe
¿La intervención realizada, atendió las necesidades de la comunidad de manera?		X			
¿El Compromiso del contratista, para ejecutar la obra en el tiempo acordado fue?		X			
¿La calidad, tanto del trabajo realizado como la función por quienes lo hicieron fue?		X			
La oportunidad con que se da atención y solución de reclamos y atención de requerimientos (cuando los haya tenido)		X			
La oportunidad con que se suministró la información de la obra es		X			

Cuál sería su aporte para mejorar para este tipo de obras o su aporte a destacar:

Sin Comentarios: X

CIU 62

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	CONTRATO COP-491-2024
	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Nombre y apellidos: Luis Rocha Fecha: 19-07-2025
Edad: 32 Si pertenece a alguna entidad escriba el nombre: No
Dirección: CL 72 H 58 - 47

Para el Consorcio BYR SG BU 001, su opinión es muy importante, por tanto, se ha creado esta encuesta de satisfacción con el fin de conocer su apreciación ante la intervención realizada. Por lo anterior, agradecemos su atención y oportuno diligenciamiento. A continuación, marque con una equis (X) su respuesta.

A continuación, marque con una equis (X) la respuesta, teniendo en cuenta los aspectos evaluados y según su percepción

Aspectos para evaluar	Calificación				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No Sabe
¿La intervención realizada, atendió las necesidades de la comunidad de manera?		X			
¿El Compromiso del contratista, para ejecutar la obra en el tiempo acordado fue?		X			
¿La calidad, tanto del trabajo realizado como la función por quienes lo hicieron fue?		X			
La oportunidad con que se da atención y solución de reclamos y atención de requerimientos (cuando los haya tenido)		X			
La oportunidad con que se suministró la información de la obra es		X			

Cuál sería su aporte para mejorar para este tipo de obras o su aporte a destacar:

Sin Comentarios: X

CLO GA

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	CONTRATO COP-491-2024
	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Nombre y apellidos: Luis Eduardo García Fecha: 16-07-2025
Edad: 26 Si pertenece a alguna entidad escriba el nombre: N/A
Dirección: Cl 67F #66A-37

Para el Consorcio BYR SG BU 001, su opinión es muy importante, por tanto, se ha creado esta encuesta de satisfacción con el fin de conocer su apreciación ante la intervención realizada. Por lo anterior, agradecemos su atención y oportuno diligenciamiento. A continuación, marque con una equis (X) su respuesta.

A continuación, marque con una equis (X) la respuesta, teniendo en cuenta los aspectos evaluados y según su percepción

Aspectos para evaluar	Calificación				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No Sabe
¿La intervención realizada, atendió las necesidades de la comunidad de manera?	X				
¿El Compromiso del contratista, para ejecutar la obra en el tiempo acordado fue?	X				
¿La calidad, tanto del trabajo realizado como la función por quienes lo hicieron fue?	X				
La oportunidad con que se da atención y solución de reclamos y atención de requerimientos (cuando los haya tenido)	X				
La oportunidad con que se suministró la información de la obra es	X				

Cuál sería su aporte para mejorar para este tipo de obras o su aporte a destacar:

Sin Comentarios: N/A

CV 30

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	CONTRATO COP-491-2024
	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Nombre y apellidos: Mariana Lopez Fecha: Julio 16/2025
Edad: 40 Si pertenece a alguna entidad escriba el nombre: _____
Dirección: Calle 67 # 66A 11

Para el Consorcio BYR SG BU 001, su opinión es muy importante, por tanto, se ha creado esta encuesta de satisfacción con el fin de conocer su apreciación ante la intervención realizada. Por lo anterior, agradecemos su atención y oportuno diligenciamiento. A continuación, marque con una equis (X) su respuesta.

A continuación, marque con una equis (X) la respuesta, teniendo en cuenta los aspectos evaluados y según su percepción

Aspectos para evaluar	Calificación				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No Sabe
¿La intervención realizada, atendió las necesidades de la comunidad de manera?			X		
¿El Compromiso del contratista, para ejecutar la obra en el tiempo acordado fue?			X		
¿La calidad, tanto del trabajo realizado como la función por quienes lo hicieron fue?			X		
La oportunidad con que se da atención y solución de reclamos y atención de requerimientos (cuando los haya tenido)			X		
La oportunidad con que se suministró la información de la obra es			X		

Cuál sería su aporte para mejorar para este tipo de obras o su aporte a destacar:

Sin Comentarios: Sin Comentarios.

CIV 30

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	CONTRATO COP-491-2024
	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Nombre y apellidos: Dinian Diaz Fecha: Julio 16/2025
Edad: 63 Si pertenece a alguna entidad escriba el nombre: _____
Dirección: Calle 67 F 66 A07

Para el Consorcio BYR SG BU 001, su opinión es muy importante, por tanto, se ha creado esta encuesta de satisfacción con el fin de conocer su apreciación ante la intervención realizada. Por lo anterior, agradecemos su atención y oportuno diligenciamiento. A continuación, marque con una equis (X) su respuesta.

A continuación, marque con una equis (X) la respuesta, teniendo en cuenta los aspectos evaluados y según su percepción

Aspectos para evaluar	Calificación				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	No Sabe
¿La intervención realizada, atendió las necesidades de la comunidad de manera?	X				
¿El Compromiso del contratista, para ejecutar la obra en el tiempo acordado fue?	X				
¿La calidad, tanto del trabajo realizado como la función por quienes lo hicieron fue?		X			
La oportunidad con que se da atención y solución de reclamos y atención de requerimientos (cuando los haya tenido)	X				
La oportunidad con que se suministró la información de la obra es	X				

Cuál sería su aporte para mejorar para este tipo de obras o su aporte a destacar:

Sin Comentarios: _____

CIV 5A

Anexo 14: Planilla, soporte de capacitación al personal

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE OBRA 491-2024

TIPO DE REUNIÓN	Herramientas sociales para un mejor ambiente laboral
FECHA Y HORA REUNIÓN	10 de julio 2025
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	Residente Social: Yurani Parra

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Objetivos:

- Informar de las herramientas laborales en ámbito relacional para contribuir así de un ambiente caracterizado por el respeto entre empleadores y empleados.

Teoría:

Se informan de las siguientes herramientas que ayudaran a una mejor convivencia y relaciones laborales:

- 1. Resolución de conflictos

Los conflictos ocurren de forma natural en el lugar de trabajo y rara vez pueden eliminarse por completo. La mejor manera de afrontarlo es enseñar a los empleados habilidades de resolución de conflictos para que puedan resolver problemas en cualquier situación. La resolución de conflictos es una habilidad que las personas pueden utilizar en todos los ámbitos de la vida, beneficiando a los empleados dentro y fuera del lugar de trabajo.

- 2. Capacitación en comunicación en equipo

La comunicación es un aspecto crítico de cualquier equipo. Los empleados cometerán más errores y se desempeñarán con menor eficacia si no poseen las habilidades de comunicación adecuadas en el lugar de trabajo. La capacitación en comunicación también permitirá a los empleados experimentar cómo otros ven sus ideas y recibir comentarios constructivos.

- 3. Capacitación en servicio al cliente

Si su empresa muestra signos de mal servicio al cliente, es poco probable que los clientes regresen. Brindar a los empleados capacitación en servicio al cliente puede mejorar la retención de clientes, repetir negocios y promover una experiencia positiva con su empresa, entendido como cliente la entidad contratante y la comunidad.

La capacitación en servicio al cliente es crucial para los empleados en primera línea que tratan directamente con los clientes. A veces los clientes pueden ser un desafío, por lo que los empleados pueden beneficiarse genuinamente de las estrategias de servicio al cliente.

- 4. Capacitación en gestión del tiempo

Para lograr la máxima eficiencia en el lugar de trabajo, debe preparar a sus empleados para que utilicen su tiempo de forma eficaz. Incluso si los empleados trabajan ocho horas, eso no significa que sean productivos durante todo su turno.

La formación en gestión del tiempo garantiza que los empleados utilicen su tiempo de forma eficaz enseñándoles cómo estructurar su día. Sin habilidades de gestión del tiempo, es fácil posponer las cosas y distraerse con tareas sin importancia.

- 5. Capacitación en manejo del estrés

Las personas que trabajan directamente con los clientes pueden ver su estado de ánimo afectado negativamente. Un ejemplo podría ser si son responsables de dar noticias no deseadas. La capacitación que enseña a las personas cómo lidiar con situaciones estresantes puede mejorar el estado de ánimo de un empleado y promover la satisfacción laboral.

Los empleados que saben cómo lidiar con el estrés pueden transmitirlo a los clientes. Los clientes pueden sentirse estresados de la misma manera que los empleados que tienen que tratar con ellos. Si los empleados mantienen la calma, esto puede afectar positivamente al cliente y mejorar su experiencia.

- 6. Entrenamiento en Inteligencia Emocional

La inteligencia emocional es un indicador sólido del éxito en el lugar de trabajo, incluso si tiene un alto nivel educativo o se destaca en sus funciones laborales. El entrenamiento en inteligencia emocional puede ser muy beneficioso para el éxito futuro de cualquier equipo.

La inteligencia emocional implica identificar y gestionar las emociones propias y de los demás. La formación consiste en adquirir habilidades en las relaciones personales y profesionales, la conciencia social y el autoconocimiento. Luego, los empleados pueden aplicar estas habilidades a tareas de pensamiento y resolución de problemas y gestionar mejor sus emociones y las de los demás en el lugar de trabajo.

- 7. Capacitación en negociación

Las habilidades de negociación son esenciales para cualquier empleado que maneje asociaciones, colaboradores externos y clientes. Los negociadores eficaces tienen las habilidades necesarias para llevar la conversación al resultado deseado. Transmiten una sensación de poder y confianza que les ayuda a alcanzar sus objetivos.

La capacitación en ventas también es esencial, pero si no sabe cómo negociar, puede perder algunas oportunidades importantes.

- 8. Capacitación en liderazgo

Ofrecer capacitación en liderazgo a los empleados es una excelente manera de retenerlos porque los está preparando para puestos más altos. Esta capacitación alentará a los empleados a permanecer y estar entusiasmados de participar en el futuro de la empresa.

La formación en liderazgo tiene como objetivo mejorar la comunicación, la formación de equipos, la resolución de conflictos y las habilidades de previsión. Es un programa de capacitación de desarrollo multifacético que ayuda a los empleados a crecer y ayuda a que su negocio prospere con personas responsables y emprendedoras.

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-019	
		Fecha Emisión: 08-01-2025	
	INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión: 001	Página 1 de 1

LUGAR : OBRA FECHA: 10/07/2025

EMPRESA: CONSORCIO BYR SG BU 001

TEMA ESPECIFICO: HERRAMIENTAS SOCIALES PARA UN MEJOR AMBIENTE

NOMBRE DEL PROFESIONAL LABORAL YURANI PARRA

HORA DE INICIO: 6:30 p.m.

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENO	
		OTRO	

NOMBRE DE LOS ASISTENTES	N°. IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Hernández Quevedo José Arley	79.707.449	Residente de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	
Larrotta Bernal Diego	1.030.523.797	Personal Administrativo	Consorcio BYR BU SG 001	
Lasso Eider Yesid	1.030.624.126	Operador	Consorcio BYR BU SG 001	
García González Carlos	1.049.928.570	Ayudante - Boal - Trafico	Consorcio BYR BU SG 001	
Cristancho Dayro Anthony	1.018.496.728	Conductor	Consorcio BYR BU SG 001	
Yopasá Luis Fernando	79.155.073	Conductor	Consorcio BYR BU SG 001	
Martínez Flautero Fredy	1.023.925.477	Conductor	Consorcio BYR BU SG 001	
Suarez Luis Alejandro	74.333.282	Inspector 2	Consorcio BYR BU SG 001	
Gañán Carlos Mario	9.729.373	Ayudante - Boal - Trafico	Consorcio BYR BU SG 001	
Sánchez Nohemí María	45.581.210	Ayudante - Boal - Trafico	Consorcio BYR BU SG 001	
Rocha Niño Anderson Alfonso	1.024.474.558	Operador	Consorcio BYR BU SG 001	
Rocha Niño Jeisson Alejandro	1.072.072.161	Operador	Consorcio BYR BU SG 001	
Rozo Cepeda Farley Sebastián	1.072.072.513	Operador	Consorcio BYR BU SG 001	
Silva Morales Over	1.026.595.743	Inspector	Consorcio BYR BU SG 001	
Zarate Castillo Benigno	1.033.604.911	Oficial	Consorcio BYR BU SG 001	

OBSERVACIONES: NINGUNA

FIRMA:

CONSORCIO BYR SG BU 001 Ingenieros contratistas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: HSE-R-019	
		Fecha Emisión: 08-01-2025	
	INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión: 001	Página 1 de 1

LUGAR : OBRA FECHA: 10/07/2025

EMPRESA: CONSORCIO BYR SG BU 001

TEMA ESPECIFICO: HERRAMIENTAS SOCIALES PARA UN MEJOR AMBIENTE LABORAL

NOMBRE DEL PROFESIONAL YURANI PARRA

HORA DE INICIO: 6:30 pm.

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENO	
		OTRO	

NOMBRE DE LOS ASISTENTES	N°. IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Páez Hernández Geovanny	79.638.902	Director de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	
Torres Baquero Cristian Iván	1.022.980.336	Residente de Obra 1	Consorcio BYR BU SG 001	
Cárdenas Sánchez Miguel Antonio	5.993.877	Residente de Obra 2	Consorcio BYR BU SG 001	
Mendoza Ricardo Alberto	74.371.480	Especialista en Pavimentos	Consorcio BYR BU SG 001	
Rodríguez Ramírez Hernando	79.294.777	Prof. en Presupuesto y Programación	Consorcio BYR BU SG 001	
Pupiales Botina Juan Carlos	98.395.605	Residenteb Maquinaria y Equipos	Consorcio BYR BU SG 001	
Sandoval Cristancho Diana Alexandra	53.091.284	Inspectora SSTMA	Consorcio BYR BU SG 001	
Coy González Julietth	1.054.093.355	Profesional Ambiental	Consorcio BYR BU SG 001	
Rincón Carrillo Juan	79.758.991	Residente SST	Consorcio BYR BU SG 001	
Parra Mora Yurani	52.749.710	Residente Social	Consorcio BYR BU SG 001	
Flórez Benavides Olga Rosa	66.844.179	Auxiliar	Consorcio BYR BU SG 001	
Cagua Marroquín Sebastián	1.012.465.983	Inspector de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	
Minorta Cuellar Yized Alejandra	1.001.340.419	Inspector(a) de Obra	Consorcio BYR BU SG 001	Yized Minorta
Rodríguez Cesar Fernando	79.882.978	Auxiliar Social	Consorcio BYR BU SG 001	Cesar Rodriguez
Díaz González Diobanis	1.049.942.577	Ayudante - Boal - Trafico	Consorcio BYR BU SG 001	
Baquero Carlos Andrés	1.069.730.228	Inspector SSTMA	Consorcio BYR BU SG 001	

OBSERVACIONES: NINGUNA

FIRMA:

Anexo 15. Actas de vecindad de inicio aprobadas

Bogotá D.C., julio 15 de 2025

BYR-SGI-124-168-2025

Señores:
CONSORCIO MM 2024
Atn. ING GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
Bogotá D.C

REF. CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: REMISION ACTAS DE VECINDAD EN ORIGINAL DEL SEGMENTO VIAL CIV 12001662.

Respetado ingeniero, con el presente, se remiten las actas de vecindad en ORIGINAL levantadas en el CIV 12001662, junto con el inventario predial correspondiente (en 26 folios) de la siguiente forma:

Se realiza entrega del registro fotográfico y fílmico respectivamente mediante el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1me3IvewWMzvZIJAayDxUJCuJ8oDPimdI

ACTA #	Nº DEL	CIV	Tramo	Desde	Hasta	UPZ	Nombre de la UPZ	Barrio	Dirección	INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO/ ARRENDATARIO Y/O ENCARGADO DEL PREDIO	Total, folios
	SEGMENTO VÍAL					UBICACIÓN					
1	2	12001662	KR 52	CL 71 A	CL 71 C	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	DOCE DE OCTUBRE	Espacio Público	Acta levantada por espacio público	3
2	2	12001662	KR 52	CL 71 A	CL 71 C	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	DOCE DE OCTUBRE	KR 52 # CL 71 A -31	Oscar Avila Liceo VAL	3
3	2	12001662	KR 52	CL 71 A	CL 71 C	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	DOCE DE OCTUBRE	KR 52 # CL 71 A - 61	Yureny Suarez	3
4	2	12001662	KR 52	CL 71 A	CL 71 C	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	DOCE DE OCTUBRE	KR 52 # CL 71 A -51	Mario Roberto Samora	3
5	2	12001662	KR 52	CL 71 A	CL 71 C	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	DOCE DE OCTUBRE	KR 52 # CL 71 A - 41	Jorge López	3
6	2	12001662	KR 52	CL 71 A	CL 71 C	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	DOCE DE OCTUBRE	KR 52 # CL 71 A -39	Acta levantada por espacio público	3
7	2	12001662	KR 52	CL 71 A	CL 71 C	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	DOCE DE OCTUBRE	KR 52 # CL 71 A - 37	Marco Méndez	3
8	2	12001662	KR 52	CL 71 A	CL 71 C	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	DOCE DE OCTUBRE	KR 52 # CL 71 A -27	Thomas Zen	2
9	2	12001662	KR 52	CL 71 A	CL 71 C	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	DOCE DE OCTUBRE	KR 52 # CL 71 A -17	Acta levantada por espacio público	3

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente

GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ
Director de Obra
CONSORCIO BYR-SG-BU001
C.C **ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**. ING FRANCISCO GRANADOS PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
Anexo: FOLIOS DE ACTAS DE VECINDAD EN ORIGINAL (26) VENTISEIS CIV 2

Recibí Ventanilla 15/07/25

FORM
ACTA DE V
CONTRATO C
MA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN D
UNIDOS DE LA CIUDA
PROCES
Gestión Social y Servicio

L ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad d

'ltiples fisuras, pérdida d
redio de la carrera 52 A
egistro de acueducto, un pos
n, tres tapas de inspección
les cuales presentan exud
redio de la carrera 5
para cableado electrico
y vehiculer se observa
rdida de material y mv H
e observa sumidero en rej
l costado occidental se ob

IMPRIMIR EST

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

Alcaldía Local de Barrios Unidos

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
09 DD	04 MM	2025 AA	COP-491-2024	510-2024	1	APERTURA ☑ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

CIV: 1200162.
localidad: Barrios Unidos
Barrio: Doce de octubre
Contrato: 491-2024
Dirección: Carrera 52 entre calles 71A a 71C
Long. del frente (mts):
Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Sardineles	☑	☐	
2. Sumideros	☑	☐	
3. Individuos arboreos	☐	☑	
4. Plantas de jardín	☐	☑	
5. Canecas	☑	☐	
6. Casetas	☐	☑	
7. Señalización vertical	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Bahia	☐	6. Baldío	☐
2. Andenes	☑	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Paraderos	☐	8. Mixto	☐
4. Parque	☐	9.Otro?	☐
5. vendedores informales	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES EN ESPACIO PÚBLICO

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de sector de espacio público sobre

Sobre el costado Oriental se Observa anden en placas de concreto el cual presento multiples fisuras, placas fracturadas, perdida de material presencia de material vegetal y humedad, sardinel en concreto con multiples fisuras, desgastamiento, humedad y perdida de material

Se observan 2 canecas de basura con soporte metalico el cual presenta oxidacion, una señal de transito vertical de reductores de velocidad una señal vertical de prohibido giro a la derecha, una señal de PARE, una señal de no pare, un pozo de concreto para cableado electrico, una tapa de valvula de acueducto y tres tapas de concreto para sumideros los cuales presentan desgastamiento y perdida de material.

Sobre el costado occidental se Observa anden en placa de concreto el cual

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) PARRA
Profesional Social - Contratista

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA (DD / MM / AA)	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
09 / 04 / 2025	COP-491-2024	SIO-1024	2	APERTURA ☒ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Oscar Ávila
CC propietario	80748047
Teléfono	3118096288
Correo electrónico	[illegible]
Dirección	Calle 71C #51-31
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	27 metros
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☒	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención -sic- a 3,5 metros de distancia.

Este registro se realiza por el costado oriental de la carrera 53 desde la calle 71C hasta 27 metros hacia el sur.

Predio de un nivel con muro en ladrillo a la vista, el cual presenta desprendimientos, tiene una capa de vinilo con deterioro en la pintura y humedad en la parte inferior del muro.

Se observan nueve ventanas con estructura metálica la cual presenta deterioro en pintura y oxidación, cuentan con vidrios lisos y grabados de 27 pondes.

La ventana número cuatro de izquierda a derecha tiene un vidrio con pérdida de material en el panel derecho de la parte central.

Cada ventana cuenta con una reja metálica externa para protección presentan deterioro en pintura y oxidación.

El alfeizar de las ventanas tienen ladrillo sobresaliente con recubrimiento de capa de unilo en buenas condiciones

En la parte central del muro se observa una puerta de acceso peatonal de dos secciones con apertura mediante bisagras laterales, entre el marco de la puerta y el muro lateral se observa una fisura longitudinal y pérdida de pañete.

Cuenta con una escalera de acceso peatonal de tres pasos en concreto y ladrillo la cual presenta desprendimiento en los bordes en el costado norte de la escalera se observa una rampa de acceso peatonal con concreto y gravilla, presenta fisuras longitudinales y deterioro por uso.

En el costado derecho de la puerta se observa anclado al muro con tornillos un aviso metalico redondo de la institución educativa, presenta dobleces y deterioro por factores climáticos.

En la parte superior de las ventanas se observan ancladas al muro dos cámaras de video vigilancia recubiertas por caja metalica

En la parte superior del muro se observa una placa de concreto de costado a costado la cual presenta deterioro en la pintura, multiples fisuras y humedad.

Cuenta con una canaleta con estructura metálica para el manejo de agua lluvia, se encuentra anclada a la placa mediante soportes metalicos

Sobre la canaleta se observa de costado a costado concertina metalica para protección.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mónica Ibáñez
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) [illegible] Acosta
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Cristian D. Prieto
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Oscar Eduardo Avila Sánchez
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
09 (DD)	04 (MM)	2025 (AA)	COP-491-2024	910-2024	3	APERTURA [x] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yoreny Suárez
CC propietario	1032363529
Teléfono	8080670
Correo electrónico	asistente@intemach.com.co
Dirección	Carrera 52 # 71A-61
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	17 metros
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[ ]	
5. Gas	[ ]	[x]	
6. TICS	[x]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[ ]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [x]	NO [ ]	
2. Comercial	[x]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos	1		
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención esta a 3.3 metros

predio de dos niveles en el primer nivel se observa que el costado sur un portón metálico de dos secciones con apertura lateral mediante bisagras en el costado inferior izquierdo se observa uno de las bisagras suelta y sin soldadura. la sección del costado izquierdo tiene una puerta de acceso peatonal, tiene cobertura de eternit el cual presenta deterioro en pintura y oxidación. En la parte central se observa un aviso de prohibido parquear.

El muro de la fachada del primer nivel tiene ladrillo a la vista, cuenta con carga de unidad la cual presenta deterioro por factores climaticos.

En la unión del muro con el marco del portón en el costado superior izquierdo se observa desprendimiento de material.

FORMATO ACTA DE VECINDAD CONTRATO COP-491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".			Alcaldía Local de Barrios Unidos
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Las vigas y las columnas del predio tienen recubrimiento de vinilo, el cual presenta multiples fisuras en toda la superficie

En el segundo nivel se observa por el costado norte un muro sobresaliente en el que se observan dos ventanas con marco metálico, la del costado izquierdo cuenta con dos paneles de vidrio liso en buenas condiciones, la estructura de la ventana y el alfeizar presentan deterioro en la pintura y oxidación.

La ventana del costado derecho tiene un panel de vidrio grabado en buenas condiciones, el marco y el alfeizar presentan deterioro en la pintura y oxidación.

El voladizo del muro sobresaliente del costado norte en el segundo nivel tiene concreto con capa de vinilo en buenas condiciones.

El muro del segundo nivel tiene ladrillo a la vista con capa de vinilo, presenta deterioro por factores climáticos, en el costado izquierdo se observan multiples fisuras horizontales y verticales.

En la parte inferior del costado izquierdo y derecho se observan cámaras de video vigilancia ancladas al muro mediante tornillos, la del costado izquierdo cuenta con caja plastica para el cubrimiento del cableado.

En la parte superior del muro sobresaliente del costado norte se observa un muro de medio altura de aproximadamente 1.20 cm en ladrillo a la vista el cual presenta deterioro en la capa de vinilo y humedad.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD CONTRATO COP-491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNY LUCERO ACOSTA
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Anthony D. Pratt
Director Técnico - Contratista

(Firma) Yuleny Suarez
(Nombre) Yuleny Suarez
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
09	ABRIL	2025	COP-491-2024	510-2024	9	APERTURA ☒ / CIERRE ☐



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Mario Roberto Zamora
CC propietario	79 245 876
Teléfono	311 541 84 50
Correo electrónico	marioZamora0110@gmail.com
Dirección	Cra 52 # 71A - 57
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	6
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. TICS	X		
6. Licencia de construcción			#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	X	6. Baldío		Garaje	SI ☐	NO	X
2. Comercial	X	7. Bien de interés cultural*		Cuantos			
3. Industrial		8. Mixto		Uso del garaje			
4. Institucional		9.Otro?		Comercio	SI ☐	NO	
5. Recreacional		Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza acta de vecindad en predio cuya intervención está a 3,5 metros

Predio de 3 niveles donde en el primer nivel se observa al costado izquierdo un portan en estructura y marco metalico con desgaste por exposicion este portan es corredizo verticalmente a traves de rieles laterales en la parte inferior del portan se observa un escalon de acceso peatonal el cual cuenta con recubrimiento de pintura la cual presenta desgaste por exposicion y 1 diferentes fisuras

Al costado derecho se observa 2 puertas en estructura y marco metalico las cuales presentan desgaste en su capa superficial de esmalte cada una de ellas tienen un panel de vidrio en buenas condiciones y en el dintel 2 paneles de vidrio en buenas condiciones en la parte inferior de cada puerta se observa un escalon de acceso con desgaste en su vinilo debido a que se observan fisuras

En el medio de estas dos puertas se observa una tapa con estructura y marco metalico recubierto de esmalte el cual protege el registro del gas, al costado derecho del predio se observa una caja de registro de la luz la cual cuenta con una reja externa de proteccion anclada al muro, cada una de ellas cuenta con recubrimiento de esmalte


En el segundo nivel se observa 2 ventanas en estructura y marco metalico con recubrimiento de esmalte, cada una de estas ventanas cuenta con 5 paneles de vidrio liso en buenas condiciones, en el tercer nivel se observa 2 ventanas en estructura marco y reja interna de seguridad metalica con recubrimiento de esmalte, cuentan con 5 paneles de vidrio en buenas condiciones


La fachada del predio se observa con recubrimiento de concreto y capa de unilo el cual se encuentra con desgaste por exposicion, al rededor de las ventanas tanto del tercer nivel como del segundo nivel se observa un marco sobresaliente en concreto, en la parte central superior del segundo nivel se observa una camara de vigilancia anclada, así mismo en el marco de la ventana del costado izquierdo.

En el tercer nivel se observa una estructura metalica con recubrimiento de esmalte la cual está anclada al muro para portar banderas

FORMATO ACTA DE VECINDAD CONTRATO COP-491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de ABRIL de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Jones
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) DANNIEL ACOSTA
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Mario Roberto Zamora
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
09 DD	ABRIL	2025 AA	COP-491-2024	510-2024	5	APERTURA [X] CIERRE [ ]



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jorge Lopez.
CC propietario	19102245
Teléfono	3014076935
Correo electrónico	
Dirección	Cra 52 #71A-41
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	5
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. TICS	X		
6. Licencia de construcción			#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	X	6. Baldío		Garaje	SI X	NO	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural*		Cuantos	1		
3. Industrial		8. Mixto		Uso del garaje			
4. Institucional		9.Otro?		Comercio	SI	NO	
5. Recreacional		Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención esta a 3,5 metros.

predio de 3 niveles donde en el primer nivel se observa al costado derecho un portan en estructura y marco metalico con recubrimiento de esmalte el cual presenta desgaste en la capa superficial y en la parte inferior presenta descascaramientos. Cuenta con 3 secciones donde en la parte superior de cada sección se observa un plenel en vidrio grabado que no presenta fisuras en el muro central en la parte inferior se observa una reja de protección del registro del gas la cual está en estructura metalica con recubrimiento de esmalte el cual presenta desgaste y oxidación en la parte inferior

En el costado izquierdo se observa una puerta de acceso peatonal la cual cuenta con estructura y marco metalica con recubrimiento de esmalte el cual presenta desgaste y descascaramiento, Cuenta con un panel de vidrio grabado en buenas condiciones

En el muro lateral izquierdo se observa una caja la cual protege 2 registros de la luz, esta se encuentra en estructura metalica con recubrimiento de esmalte el cual presenta desgaste y presencia de

oxidación, en la parte central cuenta con 2 paneles en acrílico en buenas condiciones, externamente cuenta con una reja metálica anclada al muro para protección de los registros la cual presenta desgaste en el esmalte y presencia de oxidación

En el segundo nivel se observa una ventana en estructura y marco metálico la cual presenta descascaramiento en el esmalte y presencia de oxidación, esta ventana tiene 8 paneles de vidrio liso en buenas condiciones, así mismo cuenta con un alfeizar el cual se observa con recubrimiento de concreto y capa de ladrillo que presenta descascaramiento debido a la exposición en el contacto directo superior se observa una tapa con marco metálico la cual presenta desgaste por exposición, en el tercer nivel se observa 2 ventanas en estructura metálica, las cuales tienen 2 paneles de vidrio liso en buenas condiciones, tanto en el dintel como en el alfeizar se observa estructura sobresaliente en ladrillo a la vista.

las placas del predio se observan con recubrimiento de concreto con capa de ladrillo el cual presenta desgaste y descascaramiento en la capa superficial debido a la exposición que tiene

la fachada del predio se observa con ladrillo a la vista el cual presenta unido en primer y segundo nivel, este ladrillo presenta desgaste debido a la exposición, en primer nivel a media altura se observa un recubrimiento en granito el cual presenta desprendimiento de material y diferentes fisuras

FORMATO ACTA DE VECINDAD CONTRATO COP-491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de ABRIL de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFER ACOSTA
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Gerardo Prieto
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jorge Luis Lopez
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
10 (DD)	06 (MM)	2025 (AA)	COP-491-2024	510-2024	6	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

CIV: 12001662
localidad: Barrios Unidos
Barrio: 12 de octubre
Contrato: 491-2024
Dirección: Carrera 51 # 71A-39
Long. del frente (mts): 8 metros Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Sardineles	☐	☒	
2. Sumideros	☐	☒	
3. Individuos arboreos	☐	☒	
4. Plantas de jardín	☐	☒	
5. Canecas	☐	☒	
6. Casetas	☐	☒	
7. Señalización vertical	☐	☒	

USO ACTUAL

1. Bahia	☐	6. Baldío	☐
2. Andenes	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Paraderos	☐	8. Mixto	☐
4. Parque	☐	9.Otro?	☐
5. vendedores informales	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES EN ESPACIO PÚBLICO

Garaje	SI	☐	NO	☒
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad, en donde cuya intervención este a tres metros de distancia.

Predio de tres niveles, en el primer nivel se observa que el costado sur una puerta de acceso peatonal metálica, la cual presenta desgaste en pintura, cuenta con cuatro paneles, dos de lámina metálica y dos con vidrio grabados en buenas condiciones.

En la parte inferior de la Puerta se observa un escalón de un paso recubierto en granito, presenta fisuras y desprendimientos.

En la parte central superior se observa anclado al muro una caja metálica para el registro de energía, cuenta con un panel de medidor en buenas condiciones, cuenta con una reja externa de protección.

En la parte inferior central se observa anclada al muro una caja

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

con faja metalica, tiene la bisagra inferior desoldada y ondulación en la parte inferior del marco.

En el costado norte de la fachada del primer nivel se observa una ventana metalica con barrotes externos de protección, cuenta con tres paneles de vidrio grabado, el vidrio del costado norte presenta una fisura en la parte inferior.

El muro de la fachada del primer nivel tiene ladrillo a la vista el cual presenta desgaste por exposición y factores climáticos.

El voladizo del segundo nivel cuenta con cenefa pintada, en la parte central se observan dos fisuras longitudinales. tiene anclado una roseta de luz.

En el segundo nivel se observan dos ventanas metálicas con desgaste en la pintura, cada una cuenta con tres paneles de vidrios lisos en buenas condiciones.

En la parte central del muro del segundo nivel tiene anclado un portabandera, metalico con presencia de oxido.

El muro del segundo nivel cuenta con ladrillo a la vista el cual presenta desgaste por exposición y humedad en la parte inferior.

En el tercer nivel se observa un ventanal de costado a costado metálico con desgaste en la pintura, cuenta con 12 paneles de vidrio en buenas condiciones.

El muro de la fachada del tercer nivel cuenta con cenefa pintada el cual presenta múltiples fisuras en toda la superficie, en la parte central tiene un altar con repisas en baldosa.

En la parte inferior derecha se observa una caja metalica donde el ingreso de cableado eléctrico.

En la parte superior del tercer nivel se observan tejas en asbesto las cuales presentan humedad.

Nota: este registro se realiza en formato de espacio público teniendo en cuenta que ni el propietario ni una persona encargada del predio se hace presente en el levantamiento del acta.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de 06 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFFER AGOSTA
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) YUDANI PARRA M
Profesional Social - Contratista

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA	CONTRATO OBRA COP-491-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
10 06 MM 2025		510-2024	7	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Marco Mendez
CC propietario	19.388.984
Teléfono	310 307 0123
Correo electrónico	matumenpau@gmail.com
Dirección	Carrera 52 # 71A 37
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	5.
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [ ]	
2. Comercial	[X]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención está a 3 del area de intervención

Predio de 3 niveles donde en el en el primer nivel se observa al costado norte una puerta de acceso peatonal en estructura metalica con recubrimiento de esmalte, cuenta con 4 paneles de vidrio grabado en buenas condiciones, en la parte inferior se observa un escalon de acceso con desgaste y desprendimiento del material

En la parte central se observa 2 cajas las cuales cubren los registros del gas, en estructura metalica con desgaste en el esmalte.

Al costado sur del predio se observa un porton en estructura metalica con desgaste en el esmalte presenta 2 secciones donde la seccion del costado sur presenta 6 paneles donde hace falta uno de ellos, la seccion del costado norte presenta 2 paneles de vidrio grabado en buenas condiciones uno fijado

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CONTRATO COP-491-2024			
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	Alcaldía Local de Barrios Unidos
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

En el segundo nivel del predio se observa 2 ventanas en estructura y marco metalico con desgaste y descascaramiento en el esmalte. Cada ventana cuenta con 3 paneles de vidrio liso en buenas condiciones.

En la parte central se observa una estructura metalica anclada al muro para sostener bandera, del mismo modo al costado sur un aviso publicitario anclado por medio de pernos al costado norte se observa una salida de tuberia y una estructura metalica de conduccion de cableado electrico

En el tercer nivel del predio se observa una ventana en estructura y marco metalico con desgaste en el esmalte, presenta 3 paneles de vidrio liso en buenas condiciones


En la parte superior del predio se observa una canaleta de recoleccion de agua lluvia con desgaste por exposicion y su respectiva tuberia que conduce el agua lluvia a la parte interna del predio.

La fachada se observa con recubrimiento de concreto, y capa de unido que presenta desgaste por expansion, diferentes fisuras y desprendimiento de material.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Dec Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de 06 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Chatman Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFER ACOSTA
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Gary A. Rocha
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Mario Julio Mendez
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO COP-491-2024

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA COP-491-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
DD: 10	MM: Junio	AA: 2025		510-2024	8	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Thomas O. Zenteno S.
CC propietario	79 88 270
Teléfono	315 335 5336
Correo electrónico	t-zenteno@yahoo.com
Dirección	Carrera 52 # 71A-27 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts)	6 metros — Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☑	NO ☐	
Cuantos	1		
Uso del garfaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio antes intervención este a tres metros de distancia.

Predio de un nivel se observa una puerta metálica de dos secciones con apertura lateral mediante bisagras en la sección del costado norte tiene una puerta de acceso peatonal, el portón presenta desgaste en la pintura y oxidación, tiene un golpe en la parte inferior derecha de la sección del costado norte.


En el costado sur se observa una caja metálica anclada al muro para el registro del servicio eléctrico, tiene un panel de vidrio, en buenas condiciones, cuenta con una reja externa de protección con desgaste en pintura y oxidación.

El muro de la fachada tiene parte pintado el cual presenta multiples fisuras en toda la superficie.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de 06 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Jonathan Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mónica Torres
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFFER ACOSTA
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Gerry D. Pico H
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Thomas O. Zenker
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.