CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Agosto de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

158

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
22	Agosto	2025			M.	☑ / ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ana Edith lopez
CC propietario	52167059
Teléfono	3133080865
Correo electrónico	
Dirección	Cll 49B sur #5N-79
No. de pisos	2
Barrio	MANUELITA
CIV	1800 1087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	medidor Agua SI
2. Alcantarillado	☑	☐	Cuenta con Bajante
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO: Se observa espacio en concreto con multiples fisuras y deterioro natural. tambien se evidencia tableta en cerámica con avanzado desgaste natural por uso y tiempo de exposición al sol la identifica medidor de agua con tapa metálica la cual presenta avanzado desgaste y alto estado de oxidación.
FACHADA 1ER NIVEL: MURO en ganplut: se observa en avanzado deterioro natural por exposición, manchas de pintura y humedad en la zona inferior del predio. también se identifica perforaciones en la zona superior del muro. cuenta con ventana en vidrio, mixta, marco y reja metálicas en oxidación causada por el deterioro natural del material; puerta - portón metálica en estado de oxidación y erosión natural del material, el cual también cuenta con vidrio martillado. CONTADOR de GAS y luz en cajas metálicas en estado de oxidación y erosión.

852

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

FACHADA 2DO NIVEL: MURO en granpvut con evidente desgaste natural, manchas de pintura y lageras fijadas. VENTANA en vidrios lisos con marcos y rejas metálicas en alto estado de oxidación y erosión. Se permite ingreso predio: 1ER NIVEL; ingreso sala: PISO en baldosa de cerámica con desgaste y deterioro natural por uso y tiempo. MURO: granvpvut con desgaste y deterioro natural del material. cubierta en PVC presenta desgaste natural por uso y tiempo. COMEDOR: PISO en baldosa de cerámica con desgaste generando deterioro natural del material. MUROS en granpvut con desgaste y deterioro natural con lageras zonas con humedad. BAÑO: puerta en madera con lageras fijadas causando desgaste de material. PISO y MUROS en baldosa de cerámica en estado de desgaste natural por uso y tiempo. COCINA: PISO en baldosa de cerámica con desgaste natural. MURO en pintura pintura, en combinación con baldosa de cerámica. presenta desgaste natural por tiempo. se observo ventana en vidrios lisos con marco y rejas metálicas en oxidación natural del material. se permite ingreso 2DO NIVEL: 1 HABITACIÓN: puerta en madera, presenta desgaste y deterioro natural con lageras fijadas en diferentes zonas. PISO: en baldosa de cerámica en estado de desgaste natural. MUROS en granpvut con deterioro natural por tiempo. cubierta en PVC presenta desgaste natural por tiempo. y UIO.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) X Ana Celeth Lopez L.
(Nombre) X Ana Celeth Lopez L.
C.C. Propietario 52167059

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN
FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA (DD / MM / AA)	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
28 / Agosto / 2025	748-2024	745-2024	12.	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cll 49 B Sur #5N-80 — No. de pisos: 2
Barrio: Marruecos
CIV: 1800508?
Long. del frente (mts) — Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	26.08 Primera Visita
2. Alcantarillado	[ ]	[ ]	28.08 Segunda Visita
3. Energía	[X]	[ ]	Si cuenta con medidor
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	No tiene Colgante
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[✓]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[✓]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción ESPACIO PUBLICO: Se evidencia ESPACIO PUBLICO en tableta con desgaste de uso, fisuras, desportillamiento y crecimiento de vegetación, se observa en costado derecho más de medidor de gas esta se observa desprendida con desgaste de uso y puntas de oxido y pintura. FACHADA PRIMER Y SEGUNDO NIVEL: Se evidencia en solo tejado echa en esqueleto de ladrillo con desgaste natural. PRIMER NIVEL: Se observa Puerta en metal con desgaste de uso y evidentes rayones, Se observa en puerta ventana en vidrio tipo martillado con desgaste de uso y se observa reja en estas de metal con desgaste natural. Se evidencia ventana en costado derecho con mixto y reja de metal estas con desgaste de uso, rayones y puntas de oxido, ventana se observa en vidrio tipo liso

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Con desgaste natural. Se observa caja de medidor de gas esta se encuentra en metal con desgaste de uso y puntos de oxido y se observa presencia de medidor, se evidencia caja de medidor de luz esta se observa en metal con desgaste natural y se observa vidrio en el medio con desgaste natural y puntos de pintura. se evidencia presencia de medidor. SEGUNDO NIVEL: Se evidencia ventana en marco y rejas de metal con desgaste de uso y puntos de oxido se observa vidrio tipo liso con desgaste natural, techo se observa en teja eternit con desgaste natural.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

89

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN
FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
22 Agosto 2025	748-2024	745-2024	13.	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Zaraza Castro
CC propietario	28099418
Teléfono	3118138801
Correo electrónico	/
Dirección	Cl 49b # 5N-75 sur
No. de pisos	2
Barrio	Marruecos
CIV	18005087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si cuenta con bajante
2. Alcantarillado	☑	☐	Si cuenta con medidor
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	No se permite el ingreso a las
5. Gas	☑	☐	areas no mencionadas
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se realiza descripción del predio donde se evidencia **espacio publico** en enchape con fisuras y desgaste se observa reja a media altura metalica con presencia de oxidacion y desgaste, se identifica medidor de acueducto con su tapa metalica con desgaste, **fachada primer nivel** en enchape con desgaste, se observa puerta metalica con desgaste, ventana (mal) con marco metalico y vidrio liso se observan medidores del gas y energia anclados a la fachada con sus tapas metalicas con oxidacion y desgaste, **fachada segundo nivel** en enchape con desgaste, ventana con marco metalico vidrio liso se identifica canaleta y bajante metalica con desgaste.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se realiza ingreso al predio donde se evidencia **primer nivel** - Sala con pisos en tableta, muros en pañete pintura, cubierta en PVC, Baño con puerta de acceso en madera pisos y muros en tableta, cubierta en pañete pintura con presencia de humedad, Estudio con pisos en tableta, muros en pañete pintura, cubierta en PVC, zona de lavado con pisos en baldosa, muros en pañete pintura con grieta en el costado izquierdo, descoste - cocina con pisos en tableta con descoste, muros y cubierta en tableta. **Segundo nivel** escaleras con pisos en tableta, muros en pañete pintura, cubierta en drywall, habitación 1 con puerta de acceso en madera pisos en tableta no se logra evidenciar totalidad de pisos, muros en pañete pintura no se evidencia totalidad, cubierta en drywall - habitación 2 con puerta de acceso en madera no ajusta al cerrar, pisos en baldosa, muros en pañete pintura y cubierta en drywall.

NOTA: No se permite el ingreso a las áreas no mencionadas en la presente acta.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Agosto de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista


(Firma)
(Nombre) Ignacio Castro
Propietario C.C. 28'099481

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN
FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA (DD / MM / AA)	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
27 / Agosto / 2025	748-2024	745-2024	14	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Daniela Andrade
CC propietario	1000992090
Teléfono	3106950353
Correo electrónico	/
Dirección	Cl 49b # 5N-76
No. de pisos	2
Barrio	Manueros
CIV	18005087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Cuenta con bajante
2. Alcantarillado	☑	☐	Cuenta con medidor
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	No se permite ingreso a todas
5. Gas	☑	☐	las areas
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripcion del predio donde se evidencia espacio público baldosin liso con desprendimiento de material, desgaste avanzado, se identifica tapa del medidor de acueducto metalica con desgaste, fachada primer nivel cerramiento con desgaste se observa anclado a la fachada medidores de gas y energia con sus tapas metalicas con desgaste, puerta de acceso en (madera) metalica, y cuenta en parte superior corrugado, ventana con marco metalico con leve oxidacion y cuenta liso, fachada segundo nivel cerramiento con desgaste, ventana con marco metalico cuenta liso, se identifica en parte superior canaleta metalica con desgaste

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se realiza ingreso al predio donde se evidencia sala con pisos en baldosa con desgaste, muros en Cartadast con fisuras, desgaste, cubierta en laminas de madera con desgaste, baño con puerta de acceso en madera con desgaste, pisos en baldosin rojo con desgaste, muros en enchape con fisuras y desgaste, cubierta en pañete pintura con desgaste, cocina con pisos en baldosin rojo con desgaste, muros en pañete pintura con desgaste, cubierta en laminas de madera con desgaste.

NOTA: no se permite ingreso a las areas no mencionadas en la presente acta.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Agosto de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Angie Daniela Andrade A
Propietario 1000.902090.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA	CIERRE
22	AGOSTO	2025			15	☑	☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Juan Bautista Garzon Valenzuela
CC propietario	4178565
Teléfono	3125298105
Correo electrónico	
Dirección	Cll 49 B Sur # 5N - 79
No. de pisos	2
Barrio	Marruecos
CIV	1800 5087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Medidor de agua Si
2. Alcantarillado	☑	☐	Si cuenta con bajante
3. Energia	☑	☐	firma por fachada
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

ESPACIO PÚBLICO: Se evidencia CONCRETO en alto estado de deterioro, por otro lado se observa baldeta de daño el cual presenta ausencia de material y desprendimiento en zona inferior, como también fisural y manchas. CONTADOR DE AGUA con tapa metalica en alto estado de deterioro y oxidación. Se evidencia MATERA con reja y malla metalica en oxidacion y erosion natural por exposicion. FACHADA 1ER y 2DO NIVEL: ambos pisos cuentan con muro en fachaleta en alto estado de desgaste natural, presentando fisuras logica en multiples zonas. VENTANAS 1ER y 2DO NIVEL: Predio cuenta con 2 ventanas, ambas con dintel liso, marco y rejas metalicas con oxidacion y erosion natural del material. Entrada principal con puerta - porton metalico, presenta avanzado desgaste causado por la oxidacion y erosion natural del material. CONTADORES DE luz y gas

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se cerca y reja metálica en avanzado estado de deterioro causados por la oxidación y la erosión natural del material. El ciudadano NO permite ingreso al predio y firma por fachada.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Agosto de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista


(Firma) X
(Nombre) X
C.C.
Propietario 4,128.565

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	
28 (DD)	AGOSTO (MM)	2025 (AA)			16.	APERTURA ☑ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Calle 49b bis # 5N - 72 — No. de pisos: 3
Barrio: Marruecos
CIV: 1800.5087
Long. del frente (mts) — Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	-Bajante adecuada
2. Alcantarillado	☐	☐	-Contador de agua
3. Energía	☑	☐	26-08 Primera Visita
4. Teléfonos	☐	☐	27-08 Segun Visita
5. Gas	☑	☐	28-08 tercera Visita
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Predio de 3º Nivel. Espacio Publico-Anden, baldosin roto, presenta perdida, desplome y cuarteamiento material, fisuras y grietas prolongadas. Rampa de moto en concreto presenta perdida y desplome de material.
Contador de agua en via publica, tapa metalica con puntos de oxidacion y deterioro natural.
Fachada 4º nivel - Muro en ladrillo con pintura presenta fisuras, grietas y multiples perforaciones, perdida y desplome de material prolongado, se observa ausencia de material.
Contador de gas - caja en concreto y tapada con pintura. Presenta perdida, desplome y ausencia de material, multiples fisuras, grietas y perforaciones prolongadas.
Contador de gas - caja metalica con pintura, presenta puntos de oxidacion y vidrio roto con manchas de pintura.

698

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

5. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Puerta Principal - metalica con pintura presenta puntos de oxidación y deterioro natural vidrios martillados. Ventana (4) marcos metalicos y reja con pintura presenta puntos de oxidación y deterioro, vidrio liso.
Fachada 2º nivel - Muro en Ladrillo con pintura, presenta perdida, desplome y curvatura de material, multiples fisuras, quiebres y perforaciones. Ventana (1) - marcos metalicos con pintura, presentan puntos de oxidación, vidrios lisos.
Fachada 3º nivel - Muro a vista en ladrillo prensado presenta desgaste natural, Perforaciones y perdida de material.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista


(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

FECHA (DD / MM / AA)	CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
22 Agosto 2025			17	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Raul Reyes
CC propietario	19166094
Teléfono	3142373293
Correo electrónico	
Dirección	Cl 49b # 5N-67
No. de pisos	2
Barrio	Manueros
CIV	18005087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si cuenta con bajante
2. Alcantarillado	☑	☐	Si cuenta con medidor
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción del predio donde se evidencia **espacio público** baldosin roto con fisuras, desprendimiento de material y deterioro avanzado, se observa medidor de acueducto con su tapa metalica con desgaste, **fachada primer nivel** en hormigón con fisuras alegatoras, desprendimiento de material, grietas y deterioro avanzado, se observan ventanas con marco metalico con oxidación vidrio liso, puerta con mal metalica con oxidación y deterioro, se identifican medidores de gas y energia con sus tapas metalicas con oxidación y desgaste, **fachada segundo nivel** en hormigón con multiples fisuras y deterioro avanzado se identifica una ventana con marco metalico con oxidación y vidrio liso, se identifica cancela metalica con desgaste.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se realiza ingreso al predio donde se evidencia **primer nivel - Sala** con pisos en baldosa con desgaste, muros en pañete pintura, se evidencia fisura en muro del costado izquierdo, cubierta en prefabricado con perforaciones y desgaste, **Baño** con puerta de acceso en madera con desgaste, pisos y muros en baldosa con desgaste, cubierta en pañete pintura con desgaste y desprendimiento de material **cocina** con pisos en baldosa con fisuras en unidades y desgaste, muros en mampostería con desgaste, cubierta en prefabricado con desgaste, zona de lavado y (coci) **comedor** con pisos en baldosín rojo con desgaste, muros en cerraplast con resane, desprendimiento de material y desgaste, cubierta en teja plastica y soportes metalicos con desgaste, **habitacion 1** con puerta de acceso (metalica) en madera con desgaste, pisos en tableta de mineral con desgaste no se logra evidenciar totalidad de pisos por objetos, muros en cerraplast con perforaciones y desgaste no se logra evidenciar totalidad de muros, cubierta no se logra evidenciar por loma, escaleras de acceso al segundo nivel, pisos en concreto con multiples fisuras, muro en cerraplast con desgaste, cubierta en laminas de madera, habitacion 1 **segundo nivel** pisos en laminas de caucho con desgaste, muros en cerraplas con resane y desgaste, cubierta en laminas de madera, habitacion 2 con pisos en lamina de caucho con desgaste no se evidencia totalidad de pisos, se observa hundimiento, muros en cerraplast con fisura y grieta en muro del costado derecha, cubierta en laminas de madera con desgaste.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Agosto de 2025

ELABORÓ:	REVISIÓN:	APROBACIÓN:
(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO	(Nombre) ANGELA GUACANEME	(Nombre)
Profesional Técnico- Contratista	Apoyo social - Interventoría	Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)	(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL	(Nombre) Raul Reyes
Profesional Social - Contratista	Propietario CC 19160994

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
28	Agosto	2025	748-2024	745-2024	18.	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yanneth Patricia Avendaño
CC propietario	52795743
Teléfono	302.4097244
Correo electrónico	
Dirección	CLL 48 B Sur # 3N-68
No. de pisos	3
Barrio	Muyuscol.
CIV	1800087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Cuenta con Medidor de agua
2. Alcantarillado	☑	☐	No cuenta con BAJANTE
3. Energía	☑	☐	1AA Visita 26-08-2025
4. Teléfonos	☑	☐	2DA Visita 27/08/2025
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

ESPACIO-PUBLICO: Se observa concreto en regular con multiples fisuras y perforaciones, se observa anden en baldosa de cerámica en regular estado con multiples fracturas faltando levantamiento de material y ausencia del mismo. CONTADOR DE AGUA: Tapa Metalica en mal estado, evidencia oxidacion y erosion. FACHADA 1ER. NIVEL: Muro en granulit se observa con desprendimiento de material en zocalo inferior del muro, fisuras y perforaciones bajo faltando material en el Material. VENTANA: Vidrios, Muro y zocalo Metalicos en oxidacion, apreciando erosion en el Material. Puerta- porton: Metalica presenta numerosos puntos con oxidacion y erosion apreciando deterioro en el Material, Como tambien cuenta con visores machiembrados con marcos de pintura. CONTADORES: BAJ y LUZ.; Cuenta con UNA tapa con vidrio y tapa Metalicas en oxidacion apreciando deterioro del Material.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

FACHADA 2DO NIVEL. Muro en granulit, evidencia alto deterioro por fisura y perforaciones. VENTANA; con vidrios rotos, marco y rejas metálicas en alto grado de oxidación natural por exposición de material.
FACHADA 3ER NIVEL. Se observa muro a media altura en granulit, presenta desgaste y deterioro natural por fisura prolongadas y perforaciones. Se permite ingreso a predio 1ER NIVEL: SALA - COMEDOR PISO en loseta de cerámica con desgaste natural causada por fisuras y desprendimiento generando levantamiento de material. MUROS en pañete - pintura con desgaste natural por uso y tiempo. COCINA en pañete - pintura con desgaste natural. Se especifica deterioro en MUROS por multiples fisuras prolongadas. BAÑO: Puerta en madera, con desgaste y deterioro natural en su pintura por fisuras. PISOS y MUROS en loseta de cerámica, se identifica levantamiento de loseta como tambien desgaste-rompimiento y fisural. COCINA; PISO y MUROS en loseta de cerámica presenta desgaste natural por uso y tiempo, como tambien fisural y desprendimiento en multiples zonas. Cubierta en pañete - pintura con desgaste y deterioro natural por uso y tiempo. Tambien se observa muro a media altura en loseta de cerámica con desgaste natural.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de 05 de 2025

ELABORÓ:		**REVISIÓN:**		**APROBACIÓN:**	
(Firma)		(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	CARLOS M. CASTILLO	(Nombre)	ANGELA GUACANEME	(Nombre)	
	Profesional Técnico - Contratista		Apoyo social - Interventoría		Director técnico-Interventoría
Vo Bo					
(Firma)		(Firma) X	Yanneth Avendaño		
(Nombre)	MARTHA CORAL	(Nombre) X	Yanneth Avendaño		
	Profesional Social - Contratista	CC 52229743	Propietario		


Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
21	08	2025			19.	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Lady giovanna Mola Garcia
CC propietario	901232663
Teléfono	3228331961
Correo electrónico	
Dirección	Calle 49b sur #5N-63
No. de pisos	2
Barrio	Marruecos
CIV	18005087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	-Contador de agua
2. Alcantarillado	☑	☐	-Bajante adecuada.
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Predio de 2 niveles. Espacio Publico - Andenes (Terraza) baldosin rojo presenta perdida de plomo y ausencia de material, multiples fisuras y grietas Prolongacion con multiples perforaciones. Contador de agua en via publica. tapa metalica con puntos de oxidacion y deterioro natural. Fachada - Inmueble - Muro en enchape con deterioro natural. Contador de gas caja en enchape con tapa metalica Presenta Puntos de oxidacion y deterioro natural. Contador de energia caja metalica y tapa con pintura Presenta multiples puntos de oxidacion deterioro y desplome de material, vidrios fracturados en su totalidad. Puerta Principal - metalica con pintura Presenta deterioro y multiples manchas de pintura. Vidrios opaco. Ventana (1) con marcos metalicos, y pintura con desgaste natural, vidrios lisos con manchas de pintura. Placa entre muros en baldosa con deterioro.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Fachada 2° nivel - Muro en enchapes con deterioro y multiples manchas de Pintura. Ventana (1) marcos metalicos con Pintura desgaste natural y vidrios rotos.
Ingreso al Predio - sala comedor - pisos en baldosa con deterioro natural, Muros en concreto con Pintura, descuadrada perdida de material, soplo de pintura, fisuras y deterioro prolongado. Techo en lamina de PVC presenta desgaste natural. No se permitio ingreso a mas zonas del Predio.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) x _____
(Nombre) x Lady Giovanna Melo Garcia
Propietario x 1012326651 Bog.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

8 de 8

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
28 DD	Agosto MM	2025. AA			20.	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cll 49 B Sur # 5N-64 — No. de pisos: 2
Barrio: MARRUECOS
CIV: 1800508?
Long. del frente (mts) — Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	1ra. Visita 26-08-2025
2. Alcantarillado	☐	☐	2da Visita 27-08-2025
3. Energía	☐	☐	3ra Visita 28-08-2025
4. Teléfonos	☐	☐	4ta visita. 13-09-2025.
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

DESCRIPCION ESPACIO PUBLICO: Se evidencia espacio Publico en tablets, con desgaste natural, fisuras, moho y crecimiento de vegetacion, se observa caja de Medidor de agua en metal con desgaste, puntos de oxido y pinturs desgastads. se evidencia rampa en concreto con desgaste natural, y fisuras. FACHADA PRIMER Y SEGUNDO Nivel: Se Observan ambos niveles en panete pintura con desgaste natural, fisuras, grietas. primer Nivel: se Observa Puerta y reja de metal con desgaste de uso, puntos de oxido, en parte baja de rieja se Observa corrosio y descascaramiento de pinturs, se Observa Ventana en puerta tipo vidrio martillado con desgaste de uso y puntos de pinturs. Se evidencia Ventana en vidrio tipo espejo con desgaste natural se Observa en costado derecho de esta en parte alta ausencia de vidrio.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

tambien se observan ventana con reja de metal esta con desgaste natural y puntos de oxido se evidencia caja de medidor de luz en costado derecho con desgaste natural esta es en metal con reja del mismo con puntos de oxido, se evidencia Presencia de medidor, se observa caja de medidor de gas a la vista en metal y reja de metal con desgaste y puntos de oxido y crecimiento de vegetacion si se evidencia Presencia de medidor, se evidencia esta caja recubierta con adoquin pintado. Segundo Nivel: se evidencia ventana en marco de u metal con desgaste natural y puntos de oxido, ventana se encuentra en vidrio liso con desgaste de uso y puntos de pintura. tejado se observa en eternit con desgaste natural.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 dias del mes de agosto de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista


(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
22	Agosto	2025			21.	☒ / ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Juan Carlos Puerto
CC propietario	79978936
Teléfono	3104781571
Correo electrónico	/
Dirección	Cl 49 b sur # 5N - 59
No. de pisos	2
Barrio	Marruecos
CIV	18005087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No cuenta con bajante.
2. Alcantarillado	☑	☐	Si cuenta con medidor.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	No se permite el ingreso a las
5. Gas	☑	☐	áreas no mencionadas.
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción del predio donde se evidencia **espacio público** en baldosín rojo con desprendimiento de material y desgaste se evidencia medidor de acueducto con su tapa metálica con desgaste, **fachada primer nivel** cerraplast con desprendimiento de material, fisuras aleatorias, desgaste se identifica puerta metálica con oxidación y desgaste, ventana con marco metálico vidrio liso anclado a la fachada medidores de gas y energía con sus tapas metálicas con oxidación y deterioro, **fachada segundo nivel** combinación de material entre cerraplast y ponte pintura con fisuras aleatorias y deterioro, se observa ventana con marco metálico con oxidación y deterioro, vidrio liso, se identifican tejas zinc con desgaste no se observan cenefas.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se realiza ingreso al predio donde se evidencia **primer nivel - Sala** con pisos en baldosa con desprendimiento de material, fisuras, desgaste no se evidencia totalidad de pisos por objetos, muros en pañete pintura con desgaste, cubierta en pañete pintura - **cuarto de ropas** con puerta de acceso en madera con desgaste, pisos en tableta con desgaste avanzado no se logra evidenciar totalidad, muros en combinación de material entre pañete pintura, tableta con desprendimiento de material y deterioro avanzado, se observa fisura y cubierta en pañete pintura con desgaste, **cocina** con pisos en baldosa con desgaste, muros y cubierta en enchape con desgaste, **estudio** con pisos en baldosa con desgaste, muros en combinación entre pañete pintura y calaplast con desgaste, cubierta en placa facil con desgaste, **habitación 1** con puerta de acceso en madera, pisos en laminas de madera, muros en pañete pintura no se logra evidenciar totalidad de pisos y muros, cubierta en drywall con desgaste.

NOTA: No se permite el ingreso a las áreas no mencionadas en la presente acta.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadania	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Agosto de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Juan Carlos Prieto
Propietario - 79 978 936.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

1988

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

FECHA (DD / MM / AA)	CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
27 / Agosto / 2025			22	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Edgar Pinilla
CC propietario	79738184
Teléfono	3197173647
Correo electrónico	
Dirección	CII 49 B SUR #5N-60
No. de pisos	2
Barrio	MARRUECOS
CIV	1800508?
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	Si tiene medidor.
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	Bajante no adecuada.
3. Energia	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[x]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[x]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[x]	6. Baldio	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[x]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Descripción ESPACIO PUBLICO: Se observa en tableta con desgaste natural, fisura y desportillamiento de material con humedad, se evidencia caja de medidor de agua en metal con pintura y puntos de oxido y desgaste natural. FACHADA Primer y Segundo Nivel: Se evidencia en carpa piso con desgaste natural, fisuras y grietas, desportillamiento y descascaramiento de pintura. Descripcion Primer Nivel: Se Observa puerta en metal con desgaste natural, se observa ventana en marco y reja de metal con desgaste natural y puntos de oxido ventana se encuentra en vidrio liso con desgaste natural y puntos de pintura. se evidencia caja de medidor de gas a la vista con desgaste natural esta se encuentra en metal con reja del mismo y puntos de oxido con crecimiento de vegetacion. Si se evidencia presencia de medidor se observa caja de medidor

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

de 998 con desgaste de uso y puntos de oxido esta es en metal con reja del mismo se evidencia presencia de medidor SEGUNDO NIVEL8 se evidencia ventana en marco de metal y vidrio tipo liso con desgaste natural y puntos de oxido y puntos de pintura en vidrio. Teniendo se observa en eternit con desgaste natural.

Se realiza ingreso al predio donde se evidencia sala comedor con pisos en mineral rojo con desprendimiento de material y desgaste, muros en covinplast con desgaste, cubierta en pañete pintura con desgaste, baño con puertas de acceso en madera con desgaste, pisos en baldosin rojo con desgaste, muros en pañete pintura con desprendimiento de material y desgaste, cubierta en pañete pintura, con desprendimiento de material de material y desgaste, cocina con pisos en baldosin rojo con desprendimiento de material no se evidencia totalidad de pisos, muros en combinacion entre pañete pintura y tableta con desgaste, cubierta en pañete pintura con desprendimiento de material y desgaste.

Nota: No se permite el ingreso a la totalidad del predio

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Agosto de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) Edgar Pinilla
(Nombre) Edgar Pinilla
Propietario · 79431841

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía			VERSIÓN: 4	BOGOTÁ
FECHA: 22 / 08 / 2025	CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No 23	APERTURA ☑ / CIERRE ☐	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Moreno Rodriguez
CC propietario	30792861
Teléfono	3000452
Correo electrónico	
Dirección	Calle 49b bis # 5N-55
No. de pisos	2
Barrio	Marroquin
CIV	18005087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	-Bajante sin adecuar.
2. Alcantarillado	☑	☐	-Contador de agua.
3. Energia	☑	☐	-1ra visita 22 de agosto 25.
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Predio de 2° niveles. ESPACIO PUBLICO-Anden se evidencia rampa en concreto para motos en la puerta principal. Presenta fisuras, desplome y ausencia de material multiples perforaciones y manchas de pintura. Anden presenta en mineral de obra. Multiples fisuras, grietas perdida de material y perforaciones. Prolongada contador de agua tapa metalica con puntos de oxidación y desgaste natural. Fachada 1° nivel- muro en cacmplast con pintura. Presenta perdida, desplome y ausencia de material, fisuras y grietas prolongadas, se evidencia puntos de humedad, con desplome de material. Contador de gas- caja en ladrillo pañetado y baldosas con perdida, desplome y ausencia de material, se evidencia fisuras y multiples manchas de pintura. Contador de energia- caja metalica con pintura y base, se evidencia desgaste natural y puntos de oxidacion con ausencia de vidrio.

888

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06		4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Puerta Principal - metalica con pintura Presenta deterioro natural, y puntos de oxidacion, vidrio martillado. Ventana - (4) marcos metalicos con pintura y vidrio liso. fachada 2º nivel - muro en carroplast con pintura, Presenta perdida, desplome y ausencia de material, Se evidencia multiples fisuras Prolongadas Ventana - (1) Marcos metalicos con pintura Presenta Puntos de oxidacion, vidrio liso con manchas de pintura.
Ingreso al predio - Sala comedor, cielo en baldosa Presenta deterioro natural, grietas y fisuras Prolongadas con perdida de material. Muros en pañete con pintura con perdida de material y desplome del mismo, fisuras y grietas prolongadas, techo en concreto con perdida de material, y multiples perforaciones.
Cocina - cubierta de puerta, cielo en baldosa presenta deterioro natural Perforaciones, grietas y fisuras prolongadas. Muros costado sur en enchapes con deterioro material. muro costado sur en pañete con pintura, presenta perdida, desplome y ausencia de material, perforaciones y grietas prolongadas. techo en en concreto con pintura con perforaciones, fisuras y grietas prolongadas, la propietaria no permitio ingreso a todas las zonas del 4º nivel.
Ingreso a 2º nivel del predio escalera en enchapes con uñeros metalicos.
2do nivel habitacion #1 - puerta en madera cielo en baldosa con deterioro natural, Muros en pañete con pintura, Presentan perdida de material y desplome del mismo. techo - en laminas de madera - Ventana (1) marcos metalicos con vidrio presenta puntos de oxidacion y vidrios lisos.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de 08. de 2025.

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico / Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista


(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN
FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA	CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	
28 / 08 / 2025			24	APERTURA ☒ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jhojan Ruiz
CC propietario	1013593794
Teléfono	3115716877
Correo electrónico	
Dirección	Cll 49B Sur #5N-56
No. de pisos	2
Barrio	Marruecos
CIV	180050087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	1ra visita 26-08-2025.
2. Alcantarillado	☒	☐	2da visita 27-08-2025.
3. Energía	☒	☐	3ra visita 28-08-2025.
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☒
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción espacio público: Se evidencia pisos en mezcla de material de tableta rojo con gravilla estos se observan con desgaste natural, fisuras, desprendimiento, grietas y manchas de concreto en este se observa vegetación en predio gravilla con desgaste natural y fisuras. Se observa tapa de medidor de agua en metal con desgaste natural, puntos de pintura y corrosión con puntos de oxido. FACHADA PRIMER Y SEGUNDO Niveles se observa en su totalidad en carga pisos con desgaste natural y fisuras. Primer Nivel: se observa puerta en metal con vidrio en el mismo mismo con ventana en vidrio martillado estas presentan desgaste natural y puntos de oxido. Se evidencia ventana en marco y reja de metal con vidrio liso estas presentan desgaste de uso y puntos de oxido. Se observa tapa de medidor de luz en metal y reja del mismo con puntos de oxido esta en medio

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

tiene un vidrio tipo liso con desgaste de uso y puntos de pintura si se evidencia presencia de medidor. se observa caja de medidor de gas esta se encuentra en metal y reja del mismo con desgaste natural y puntos de oxido se evidencia presencia de medidor esta caja se observa recubierta en adoquin pintado este con desgaste de uso y fisuras. SEGUNDO NIVEL: se observa ventana en marco y reja de metal estas con desgaste natural y puntos de oxido, ventana se observa en vidrio liso con desgaste de uso. Techo se evidencia en teja de eternit con desgaste natural, este se observa sin bajante.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD		BOGOTÁ
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Agosto de 2025.

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) X _____
(Nombre) JOHAN STIVEN RUIZ
Propietario 1013593794

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN
FO-SC-06		4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
26 (DD)	Agosto (MM)	2025 (AA)	748-2024	745-2024	25	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Uriel Sanchez
CC propietario	19408963
Teléfono	3138109787
Correo electrónico	
Dirección	Cl 49b # 5N - 51
No. de pisos	2
Barrio	Marruecos
CIV	18005087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	Cuenta con bajante.
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	Cuenta con medidor.
3. Energia	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[x]	No se permite el ingreso a las
5. Gas	[x]	[ ]	áreas no mencionadas en la
6. TICS	[ ]	[x]	presente acta.
6. Licencia de construcción	[ ]	[x]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[x]	6. Baldio	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se realiza descripción del predio donde se evidencia **espacio público** en concreto con fisuras, humedad, deterioro avanzado, se identifica medidor de acueducto anclado con soldadura metalica, con desgaste, **fachada primer nivel** en mampost con desgaste, fisuras y deterioro, se identifican anclado a la fachada medidor de gas y energia con sus tapas metalicas, con oxidación, se observa puerta metalica con oxidación y desgaste, ventana con marco metalico y vidrio liso. **fachada segundo nivel** combinación de material entre carrapas y pañete pintura con desgaste, vidrio liso de ventana con marco metalico con oxidación, se observa cubierta metalica con humedad y desgaste. Se realiza ingreso al predio donde se evidencia sala con pisos en baldosa,

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

No se logra evidenciar totalidad de pisos, presenta desgaste, muros en mampostería con desprendimiento de material en zona inferior del muro derecho y no se logra evidenciar totalidad cubierta en madera pintada con desgaste, cuarto de aseo con pisos en baldosín roto con desgaste, muros en combinación de material entre mampostería y concreto pintura con deterioro y fisuras, cubierta en concreto pintura con desgaste, Baño con puerta de acceso en madera con desgaste, pisos y muros en enchape con desgaste, cubierta en acrílico con desgaste, zona de lavado con puerta de acceso en madera con desgaste, pisos en baldosa con desprendimiento de material y desgaste, muros en mampostería con desprendimiento de material y fisuras, se observa en muro de costado derecho parte superior humedad y moho, cubierta en teja plástica con deterioro avanzado, soportes metálicos con desgaste escaleras de acceso al segundo nivel con pisos en concreto con desgaste, muros en mampostería con fisuras, resane y desgaste, cubierta en madera, habitación 1 puerta de acceso en madera pisos en baldosa con desgaste, muros en mampostería con con desgaste no se evidencia totalidad de muros por objetos, cubierta en madera, habitación 2 se observa puerta de acceso en madera con desgaste, pisos en baldosa con desgaste, muros en mampostería con desgaste, con cubierta en madera con desgaste.

Nota: No se permite el ingreso a las áreas no mencionadas en la presente acta.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Agosto de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria


Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Uriel Sanchez
Propietario - 19408963.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN: 4
FECHA: DD 28 / MM 08 / AA 2025	CONTRATO OBRA: 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No: 745-2024	ACTA No: 26	APERTURA ☐	CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: _____

CC propietario: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Dirección: Cl 49b # 5N-52 — No. de pisos: _____

Barrio: Marruecos

CIV: 180050087

Long. del frente (mts): _____ — Estrato: _____

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	No cuenta con bajante
2. Alcantarillado	☐	☐	Cuenta con medidor.
3. Energia	☐	☐	13-09- 4ta visita.
4. Teléfonos	☐	☐	falta foto de medidor.
5. Gas	☐	☐	26-08-25 - 1ra visita.
6. TICS	☐	☐	27-08-2da visita.
6. Licencia de construcción	☐	☑	#28-08 3ra visita.

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	6. Baldio	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción del predio donde se evidencia espacio público en baldosa con desprendimiento de material y desgaste, se observa medidor de acueducto con su tapa metalica con desgaste y vegetación fachada segundo nivel enchape con desgaste, ventana con marco metalico con oxidación vidrio liso, fachada primer nivel enchape con desgaste, anclado a la fachada medidores de gas y energia con su tapa metalica, puerta de acceso metalica con desgaste, ventana con marco metalico y vidrio liso, marco con leve oxidación, fachada tercer nivel enchape con desgaste, ventana con marco metalico con oxidacion, vidrio liso

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN 4	BOGOTÁ
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:	**REVISIÓN:**	**APROBACIÓN:**
(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO	(Nombre) ANGELA GUACANEME	(Nombre)
Profesional Técnico / Contratista	Apoyo social - Interventoria	Director técnico-Interventoria

Vo Bo	
(Firma)	(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL	(Nombre)
Profesional Social - Contratista	Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
22	08	2025			27.	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Lina tatiana Arias
CC propietario	1033792104
Teléfono	3203998344
Correo electrónico	
Dirección	Calle 49b bar #5N-47 No. de pisos 3
Barrio	Marruecos
CIV	18005087
Long. del frente (mts)	Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	-Sin bajantes.
2. Alcantarillado	☑	☐	-Contador de agua.
3. Energia	☑	☐	-Primera visita 22-08-2025
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 3º niveles. Espacio Publico - Anden en enchapes Presenta desgaste natural y Fisuras, contador de agua tapa metalica con pintura Presenta deterioro natural prolongado. Fachada 1º nivel - Muro en carraplast con pintura Presenta desplome, ausencia y perdida de material Fisuras y grietas prolongadas. Contador de gas en retroceso a la fachada en caja de concreto con pintura Presenta perdida de material y deterioro natural. reja metalica con pintura Presenta Puntos de oxidacion. Contador de energia - caja metalica con pintura Presenta desgaste y puntos de oxidacion Puerta Principal - metalica con pintura con puntos de oxidacion y deterioro natural, vidrios martillados Ventana - (1) marcos y reja metalica con pintura. vidrios rotos con multiples manchas de pintura.