FORMATO		VERSIÓN	BOGOTÁ
ACTA DE VECINDAD		4	
CÓDIGO	PROCESO		
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Fachada 2º nivel Muro en cemaplast con pintura deterioro natural y fisuras, Ventana - (1) marco metalico con pintura oxidado, todo con manchas de pintura.
Fachada 3º nivel - Muro a media altura en cemaplast con pintura presenta fisuras, perdida de material y deterioro natural.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) x
(Nombre) x Vlind Tatiana Arias Capataz . C.C. 1033 792 104.
Propietario x

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA	CIERRE
28	Agosto	2025			28.	☑	☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Calle 49b bis # 5N-48 — No. de pisos: 2
Barrio: Marruecos
CIV: 1800508-7
Long. del frente (mts) — Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Bajante adecuada.
2. Alcantarillado	☐	☐	-1ra visita 26-08-2025.
3. Energia	☑	☐	-2da visita 27-08-2025.
4. Teléfonos	☐	☐	-3ra visita 28-08-2025.
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Predio de 2º niveles. Espacio publico - Anden, cerramiento en reja metalica con pintura presenta puntos de oxidacion y deterioro natural, con perdida y desplomamiento de material. contador de agua en espacio publico (via) tapa metalica con multiples puntos de oxidacion y desgaste natural, prolongado.
Anden - suelo en baldosin rojo presenta perdida, desplome y ausencia de material, manchas de pintura y multiples fisuras con perforaciones.
se observa matera en baldosin rojo anclada al suelo, presenta deterioro y multiples perforaciones.
Contador de agua empotrado a la fachada - reja y caja metalica con pintura, se observa puntos

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN
FO-SC-06	ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Oxidacion y deterioro.
Contador de gas empotrado en la fachada - Caja y reja metalica con pintura, se observa puntos de oxidacion y deterior natural.
Fachada 1º nivel - Muro en carraplast con pintura, se observa perdida de material, puntos de humedad y desgaste.
Puerta principal - metalica con pintura, Puntos de oxidacion y deterioro prolongado, vidrio martillado con manchas de pintura. Ventana (1) - reja y marcos metalicos, vidrio liso.
Fachada 2º nivel - Muro en carraplast con pintura se observa deterioro natural, fisuras y perdida de material. Ventana (1) marcos metalicos con Pintura y vidrio liso.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de 08. de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
28 (DD)	08. (MM)	2025. (AA)	748-2024	745-2024	29.	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cll 49 B Sur # 5N - 43 — No. de pisos: 3
Barrio: Manuelas
CIV: 18005087
Long. del frente (mts) — Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Si tiene medidor de agua.
2. Alcantarillado	☐	☐	1ra visita 21/08/2025.
3. Energía	☐	☐	2da visita 26/08/2025.
4. Teléfonos	☐	☐	3ra visita 28/08/2025.
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción ESPACIO PÚBLICO: Se evidencia en tableta con desgaste de uso, grietas, fisuras desprotillamiento y ausencia de algunas tabletas con moho y vegetación. Se observa bajante en tubo por costado derecho. Se evidencia caja de medidor de agua en metal con desgaste de uso, puntos de oxido y puntos de pintura. Se evidencia presencia de medidor. FACHADA PRIMER, SEGUNDO Y TERCER Nivel: Se observa en enchape con desgaste natural. PRIMER NIVEL: Se observa puerta en Metal con rejas en el mismo con desgaste de uso y puntos de oxido ventana de puerta se evidencia tipo martillada con desgaste de uso. Se evidencia ventana en costado derecho en marco y reja de metal estas con desgaste de uso y puntos de oxido ventana se observa con vidrio tipo espejo con desgaste natural. Se observa

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06		4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Caja de medidor de gas a la vista la cual se encuentra en metal con desgaste de uso, se evidencia bordes en enchape con desgaste de uso se observa presencia de medidor. Se observa caja de medidor de luz con desgaste natural esta se encuentra en metal con puntos de oxido y se evidencia presencia de medidores. tejado se observa en PVC con desgaste de uso. Segundo Nivel: Se observa Ventana en marco de metal y reja de metal estas con desgaste natural y puntos de oxido vidrio se observa tipo liso con desgaste de uso. TERCER Nivel: Se observa balcon a medias altura con reja en metal con desgaste natural y puntos de oxido, tejado se evidencia en zinc con desgaste de uso, puntos de oxido y fisuras.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de agosto de 2025.

ELABORÓ:		REVISIÓN:		APROBACIÓN:	
(Firma)		(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	CARLOS M. CASTILLO	(Nombre)	ANGELA GUACANEME	(Nombre)	
	Profesional Técnico - Contratista		Apoyo social - Interventoria		Director técnico-Interventoria
Vo Bo					
(Firma)		(Firma)			
(Nombre)	MARTHA CORAL	(Nombre)			
	Profesional Social - Contratista		Propietario		

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
28. agosto 2025.	748-2024	745-2024	30.	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	
CC propietario	
Teléfono	
Correo electrónico	
Dirección	Calle 49b bis #5N-44
Barrio	Marruecos
CIV	18005087
Long. del frente (mts)	
No. de pisos	2
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	-Bajante adecuada.
2. Alcantarillado	☐	☐	-Predio con Puerta Garaje.
3. Energía	☑	☐	-1ra visita 26-08-2025.
4. Teléfonos	☐	☐	-2da visita 27-08-2025.
5. Gas	☑	☐	-3ra visita 28-08-2025.
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☑	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 2 niveles - En Paño Publico - Ante jardin Cerramiento en muro a baja altura en ladrillo Prensado con Pintura, presenta manchas de pintura y deterioro, reja metalica con pintura de observa puntos de oxidación y deterioro natural.
Anclado en baldosa con deterioro externo, perdida y desplome de material, multiples perforaciones y manchas de pintura.
Se observa Buzon anclado al anclado, en estructura metalica con pintura presenta puntos de oxidaciones.
Se observa Paño de escalones (2) en baldosa. Contador de agua en tapa metalica con puntos de oxidación extremos y prolongados.

FORMATO		VERSIÓN	
ACTA DE VECINDAD		4	BOGOTÁ
CÓDIGO	PROCESO		
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Fachada 4º nivel - 06 avdenida Puerta garaje metalica con pintura Presenta desgaste y deterioro natural, puntos de oxidacion y vidrios martillados.
Muro en carraplaut con pintura,
contador de gas empotrado a la fachada - caja metalica con reja, presenta deterioro natural, puntos de oxidacion, perdida y desplome de material
contador de energia - reja metalica con puntos de oxidacion y desgaste natural.
Fachada 3º nivel - muro en carraplaut con pintura con desgaste natural.
Ventana 14 marcos metalicos con pintura presenta puntos de oxidacion, vidrio liso.
Bajante adecuada en canal metalica.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28. días del mes de 08. de 2025.

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	
21	Agosto	2025			31	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jairo Bernal
CC propietario	19265494
Teléfono	3003179387
Correo electrónico	
Dirección	Cll 49 B Sur #1N-39
No. de pisos	2
Barrio	Marruecos
CIV	1800 5087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	medidor de agua sí.
2. Alcantarillado	☐	☐	No cuenta con bajante.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO: CONCRETO EN DESGASTE Y ANDENES NATURAL CON MÚLTIPLES FISURAS, REPARACIONES, MOHO Y GRIETAS. CONTADOR DE AGUA CON TAPA METÁLICA EN ESTADO DE OXIDACIÓN Y EROSIÓN ALTA.
FACHADA 1ER NIVEL: MURO EN LADRILLO, PRESENTA LEVANTAMIENTO DE MATERIAL DESPRENDIDO DETERIORO Y DESGASTE, ASÍ TAMBIÉN SE OBSERVAN FISURAS PROFUNDAS EN EL MURO. ZONAS VENTANERA CON VIDRIOS ROTOS, MARCOS Y REJAS METÁLICAS EN DESGASTE NATURAL POR OXIDACIÓN. CUENTA CON PUERTA - PORTÓN METÁLICA CON MÚLTIPLES ZONAS EN OXIDACIÓN PRESENTANDO DETERIORO EN EL MATERIAL Y MANCHAS DE PINTURA. FACHADA 2DO NIVEL MURO EN LADRILLO, PRESENTA LEVANTAMIENTO DE MATERIAL, DESCHILLAMIENTO Y FISURAS PROFUNDAS DETERIORO DEL MURO. VENTANA CON VIDRIOS ROTOS, MARCOS Y REJAS METÁLICAS CON OXIDACIÓN Y EROSIÓN NATURAL. CONTADOR DE LUZ EN CAJA METÁLICA EN OXIDACIÓN. NO CUENTA CON BAJANTES DE GAS.

FORMATO		VERSIÓN	BOGOTÁ
ACTA DE VECINDAD		4	
CÓDIGO	PROCESO		
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Ingreso 1ER NIVEL: Ingreso sala; PISO en caucho con multiples fisuras y desgaste natural del material por uso y tiempo. MUROS en granoplast, presenta levantamiento de material, perforaciones y desgaste del mismo. Cubierta en panete-pintura con multiples perforaciones, oxidado y desgaste de material. BAÑO: PISO en loseta, con desgaste natural y fisuras level. MUROS y cubierta en granoplast con desgaste y deterioro natural con multiples perforaciones. Puerta en madera con desgaste natural. COCINA: PISO en loseta con level fisuras y desgaste natural por uso y tiempo. MUROS en granoplast, presenta desgaste natural con level fisuras y perforaciones, como tambien manchas. Cubierta en panete-pintura con deterioro natural y desgaste en su pintura. Ingreso 2DO NIVEL: Estuera en concreto con multiples perforaciones, fisuras y desgaste de material. HABITACIÓN 1: PISO en caucho con desgaste y deterioro natural por uso y tiempo. MUROS en granoplast; presenta desgaste natural y level fisuras. Cubierta en teja de Eternit con moho, desgaste y deterioro. Ventana en hierro fijos, marcos y level metalicos en oxidación natural. Puerta en madera; Presenta multiples fisuras y desprendimiento de material, con manchas y avanzado desgaste.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 dias del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista


(Firma) Jairo Bernal
(Nombre) Jairo Bernal
C.C. 19265.497
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
28 DD	agosto MM	2025 AA			32.	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	
CC propietario	
Teléfono	
Correo electrónico	
Dirección	Cll 49 B Sur # 5N-40 — No. de pisos: 2
Barrio	Marruecos
CIV	18005087
Long. del frente (mts)	Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Si tiene medidor.
2. Alcantarillado	☐	☐	Bajante adecuada.
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	1 visita 26-08-2025.
6. TICS	☐	☐	2 visita 27-08-2025.
6. Licencia de construcción	☐	☑	#3 visita 28-08-2025.

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción ESPACIO PÚBLICO. Se Observa Pisos en mezcla de material de ceramica y granito estos se evidencia con desgaste de uso, desportillamiento y (micrass) y fisuras, se observa enrrejado en metal con desgaste de uso y puntos de oxido este se encuentra a medio pintura. Se evidencia presencia de material con vegetacion estos no permiten mucha visibilidad a fachada y parte de espacio publico. Se evidencia caja de metal en costado derecho de agua estas con pintura y evidente corrocio y oxido. en costado izquierdo se evidencia rampa en granito mas enterados estas con desgaste natural y fisuras. FACHADA PRIMER Y SEGUNDO Nivel. Se evidencia en su totalidad en fachaleta estas con desgaste natural. FACHADA PRIMER Nivel. Se observa puerta en metal y reja del mismo estas con desgaste de uso, rayones y puntos de oxido en medio se evidencia ventana en vidrio tipo martillado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

con desgaste natural, se observa ventana en marco y reja de metal esta con desgaste natural, Puntos de oxido y rayones, vidrio se observa tipo liso, puntos de pintura, fracturas en vidrio de costado derecho. se observa casa en metal de 102 con reja del mismo esta, con desgaste natural y puntos de oxido en medio se observa vidrio liso con desgaste de oso y puntos de pintura si se evidencia presencia de medidor. se evidencia casa de medidor de gas esta de metal con reja del mismo con desgaste natural y puntos de oxido, esta se encuentra vodesda en fachada con desgaste natural, si se observa presencia de medidor. SEGUNDO NIVEL: se observa ventana en marco y reja de metal esta con desgaste de oso y puntos de oxido. se evidencia ventana en vidrio tipo liso con desgaste natural, techos se observa en eternit con desgaste natural, se observa baldate en plastico con desgaste natural, se evidencia misma en ventana de metal con desgaste natural.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de 08 de 2025.

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	
28	agosto	2025.			33.	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cll 49 B Sur # 5N - 35 — No. de pisos: 3
Barrio: MARRUECOS
CIV: 18005087
Long. del frente (mts) — Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Si tiene medidor de agua.
2. Alcantarillado	☐	☐	1ra visita 21/08/2025.
3. Energia	☐	☐	2da visita 26-08-2025.
4. Teléfonos	☐	☐	3ra visita 28-08-2025.
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción de espacio público: Se evidencia en mezcla de material con baldosa y empedrado estos con desgaste de uso y moho, se observa caja de medidor de agua en metal esta se encuentra en costado derecho con desgaste de uso y puntos de oxido se evidencia presencia de medidor. FACHADA primer, segundo y tercer nivel: Se observa en su totalidad en ladrillo con desgaste de uso y fisuras. PRIMER NIVEL: Se evidencia puerta en metal con vejez del mismo estas con desgaste natural y puntos de oxido se evidencia vidrios de puerta de tipo martillado con desgaste de uso. Se observa ventanas en marco y vejez de metal con desgaste natural y puntos de oxido se evidencia esta con vidrio tipo liso con desgaste de uso y puntos de pintura, en esquina de ventana costado derecho

CÓDIGO	FORMATO / PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	ACTA DE VECINDAD Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se evidencia ventilación en plástico con desgaste natural. Se observa casa en metal de gas a la vista esta se encuentra en metal con desgaste evidente y puntos de oxido se observa presencia de medidor se evidencia casa recubierta con concreto y granipast esta con desgaste natural y grietas. Se observa en costado derecho casa en metal de servicio de luz con desgaste de uso y pintura en medio se observa vidrio con desgaste de uso y grafitise observa presencia de medidor. segundo Nivel: Se evidencia ventana en marco y reja de metal estos con desgaste natural y oxido, vidrio se observa tipo liso con desgaste de uso. TERCER Nivel: se observa muro y medio gruva en granipas con desgaste natural y evidente grieta en costado derecho parte baja, en parte alta se evidencia humedad.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de agosto de 2025.

	ELABORÓ:	REVISIÓN:	APROBACIÓN:
(Firma)			
(Nombre)	CARLOS M. CASTILLO	ANGELA GUACANEME	
	Profesional Técnico - Contratista	Apoyo social - Interventoria	Director técnico-Interventoria

Vo Bo		
(Firma)		
(Nombre)	MARTHA CORAL	
	Profesional Social - Contratista	Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
27	Agosto	2025			34.	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Karen Oviedo
CC propietario	52938643
Teléfono	3214426589
Correo electrónico	
Dirección	Cll 49 B bis # 5N - 38
No. de pisos	2
Barrio	Marruecos
CIV	1800 1087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Cuenta con medidor.
2. Alcantarillado	☑	☐	Si cuenta con bajante.
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público: concreto en alto grado de deterioro en combinación con adoquín en granto el cual presenta desgaste y deterioro natural con fisuras Mancha y fisuras lineal. CONTADOR AGUA: tapa metálica en oxidación y erosión alta generando deterioro de material. FACHADA 1ER Y 2DO NIVEL: ambos cuentan con muro en ladrillo con multiples fisuras generando levantamiento de material y pulverizacion, desgastando así el material. VENTANAS 1ER Y 2DO NIVEL: ambas con ventanas en madera tipo marco y reja metálica, observando desgaste de material por oxidación y erosión del mismo. CONTADORES GAS Y W2: ambos con sus respectivas cajas y reja metálica en alto estado de oxidación por desgaste natural.

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06		4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se permite ingreso predio 1ER NIVEL: SALA: PISO en caucho, se identifica con desgaste y deterioro natural por uso y tiempo. MURO: pañete - pintura en desgaste natural con manchas y zonas con levantamiento de material generando desgaste. cubierta en granulit con deterioro natural por multiples perforaciones. INGRESO COCINA: PISO en loseta de ladrillo, presenta multiples fisuras y perforaciones causando deterioro en el material MURO en loseta de cerámica presenta desgaste natural. MURO en pañete pintura con multiples perforaciones: VENTANA en vidrio liso presenta fisuras en zona inferior y prolongada. Puerta en madera con desgaste natural en la pintura. INGRESO ZOA LAVADERO: MURO en granulit, se observa con desgaste natural y zonas con humedad. PISO en loseta de barro con multiples fisuras y desprendimiento de material. Cubierta en tejado de PVC con desgaste por humedad. No se permite ingreso a 2DO NIVEL.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) Karen D Quiedo G
(Nombre) Karen Quiedo
CC. 52.438.643 Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
23 DD	Agosto MM	2025 AA	748-2024	745-2024	35	APERTURA ☒ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Edelmira Morem
CC propietario	41709164
Teléfono	3152394497
Correo electrónico	
Dirección	Cl 4Ab sur # SN-31
No. de pisos	2
Barrio	Mallucos
CIV	18005087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si Cuenta Con bajante.
2. Alcantarillado	☑	☐	Si Cuenta Con medidor.
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	No se permite el ingresoa las
5. Gas	☑	☐	áreas no mencionadas en la
6. TICS	☑	☐	Presente acta.
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripcion del predio donde se observa **espacio público** baldosin, lajo con desprendimiento de material, fisura y desgaste se observa anclado a la fachada medidor de acueducto con su tapa metalica desprendida y deteriora, se observa malla anclada a la fachada - **fachada primer nivel** enchape con desgaste, anclado a la fachada medidores de (acueducto) gas y energia con sus tapas metalicas con desgaste, puerta de acceso metalica con desgaste, ventana marco metalico y vidrio liso, **fachada segundo nivel** enchape con desgaste, ventana con marco metalico y vidrio liso, se identifica mandala metalica con desgaste.
Se realiza ingreso al predio donde se evidencia sala con pisos en baldosa con

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD / PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06		4	

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Fisuras en juntas y desgaste se observa muros en pañete pintura con desgaste, muro costado izquierdo en veneciano, cubierta en pañete pintura con desgaste, Baño con puerta de acceso en madera con desgaste, pisos y muros en enchape con desgaste, se observa cubierta en pañete pintura con perforaciones, Cocina con pisos en baldosa con desgaste, muros en combinación de material entre enchape y pañete pintura con desgaste, cubierta en pañete pintura con desgaste, comedor con pisos en baldosa con desgaste, muros en veneciano con desgaste cubierta en pañete pintura, patio con puerta de acceso metalico con desgaste, pisos en baldosa con desgaste, muros en corinplast con fisuras y desgaste, cubierta en teja zinc con sobrantes metalicos con desgaste

NOTA: NO se permite ingreso a las áreas no mencionadas en la presente acta.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Agosto de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) "Edelmira Moreno
(Nombre) "Edelmira Moreno Romero
Propietario - 41709164

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	
27 (DD)	Agosto (MM)	2025 (AA)			36.	APERTURA ☒ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Elsa Alonso
CC propietario	41502377
Teléfono	3138955559
Correo electrónico	/
Dirección	Cll 49B Sur #5N-32
No. de pisos	2
Barrio	Marruecos
CIV	18005087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si cuenta con medidor
2. Alcantarillado	☑	☐	Bajante no adecuada.
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Descripción ESPACIO PUBLICO: Se observa en mezcla de material entre concreto pintura y ladrillo con algo con desgaste natural, fisuras y grietas. Se observa caja de medidor de agua con pintura y puntos de oxido y desgaste natural se evidencia presencia de medidor. FACHADA PRIMER Y SEGUNDO NIVEL: Se observa este en granito con desgaste de uso y fisuras, se evidencia en este material en ambos niveles. PRIMER NIVEL: Se observa puerta en metal y vidrio (MISMO con desgaste natural y puntos de oxido en medio de puerta se evidencia vidrio tipo martillado con desgaste de uso y puntos de pintura. Se evidencia ventana en marco y puerta de metal esta presentan desgaste de uso y puntos de oxido se observa ventana en vidrio liso con desgaste y puntos de pintura. Se evidencia caja de gas en metal

227

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

a la vista con desgaste de material y puntos de oxido el rededor de rejas se observa en ladrillo con pintura con desgaste natural si se evidencia presencia de medidor. se observa en costado derecho en parte alta, con caja de metal de luz con reja del (mismo) mismo con desgaste de uso y puntos de oxido se evidencia vidrio en medio de la caja con desgaste natural y presencia de medidor. SEGUNDO NIVEL se evidencia ventana en marco y rejas de metal estas con desgaste natural y puntos de oxido, se observa vidrio tipo liso con desgaste de uso y puntos de pintura, se evidencia techo en eternit con desgaste natural.

Se realiza ingreso al predio donde se evidencia sala con pisos en mineral rojo con desprendimiento y desgaste, muros en corraplast con desgaste, cubierta en pañete pintura con perforaciones y desgaste, puerta de acceso al baño en madera, pisos en tableta roja con desgaste, muros en combinacion de material en tableta y corraplast con desgaste, cubierta en pañete pintura con perforaciones y desgaste, cocina con pisos en baldosin rojo con desgaste, cubierta y muros en pañete pintura con desgaste y perforaciones.

Nota: no se permite el ingreso a la totalidad del predio.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Agosto de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) Edwar Alonso
(Nombre) Edwar Alonso
Propietario
4150 2327


Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	
21	08	2025			37	APERTURA ☑ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Emperatriz villamaria
CC propietario	41726939
Teléfono	3106093996
Correo electrónico	
Dirección	Cll 49 D Sur # JN -27
No. de pisos	2
Barrio	Marruecos
CIV	10005087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	medidor de agua
2. Alcantarillado	☑	☐	Cuenta con bajante.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

ESPACIO PUBLICO: la cobertura tabloata en barro con desgaste natural, presenta moho del pinturas y desprendimiento, CONTADOR de agua con tapa metalica en estado de oxidacion y reja en guadaña presenta cerramiento en reja metalica con desgaste y oxidacion natural. FACHADA 1ER y 2DO NIVEL, muro en pañete pintura con desgaste natural, enlucimiento de pintura y mural final que demuestra levantamiento de pintura. VENTANAS: Ventana en vidrios uno con marco y reja metalica en oxidacion y erosion natural ENTRADA principal al predio con puerta-porton en desgaste y deterioro natural cubierto por la oxidacion del material. CONTADORES: GAS y luz en caja metalica con oxidacion y erosion avanzada se permite ingreso 1ER NIVEL: SALA: piso en material de cocina presenta desgaste y deterioro, como lozas pintura y manchas. MURO en granito, presenta

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

fisural, levantamiento de material causados por el desgaste natural del material. Cubierta en madera con desgaste. Ingreso a BAÑO; Puerta en madera con desgaste natural, y fisural final. PISO en loseta con deterioro natural y leves perforaciones con fisural. MUROS y cubierta en graniplast con multiples perforacional, fisural y deterioro de material. Ingreso COCINA y zona lavadero; PISO en loseta presenta, multiples perforaciones causando levantamiento de material, como tambien manchas y fisural. MUROS en graniplast en estado de deterioro, fisuras, perforaciones y zonas con rayas generando deterioro de material. Cubierta en techado en material plastico y eternit con desgaste y deterioro natural por tiempo y exposicion. Ingreso 2DO NIVEL; escaleras: en tableta de ceramica con desgaste y deterioro natural. Ingreso 1 habitacion; PISO en cuadro con desgaste y deterioro natural con leves fisuras. Muro en graniplast. Presenta leves fisuras por el desgaste natural del material. Cubierta en madera con desgaste y deterioro natural con leves fisural. puerta en madera con desgaste natural en su pintura y leves manchas. Ventana con varios vidrios, marcos y rejas metalicas en oxidacion natural.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Agosto de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) X
(Nombre) X Emperatriz Murcia Bosto
C.C. Propietario 41-726-939.


Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN
FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
27	Agosto	2025			38.	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Paula Cardenas Vargas
CC propietario	1171447 8
Teléfono	3123147031
Correo electrónico	
Dirección	Cll 49 B 101 # 5N - 28
No. de pisos	2
Barrio	Marruecos
CIV	1800 1087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Cuenta con medidor.
2. Alcantarillado	☑	☐	Si cuenta con bajante
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO: CONCRETO CON AVANZADO DESGASTE Y DETERIORO CON TAPA METAL ONETAL Y FISURAS EN COMBINACIÓN DE MATERIAL CON TAPETA DE CAÑO. EL LOTE PRESENTA AVANZADO DESGASTE, MANCHAS DE PINTURA Y FISURAS EN DIFERENTES PUNTOS. CONTADOR DE AGUA EN TAPA METÁLICA EN AVANZADO DETERIORO Y OXIDACIÓN. TAMBIEN SE EVIDENCIA CERRAMIENTO EN REJA METÁLICA EN DESGASTE Y OXIDACIÓN, MATERA EN MAL ESTADO DE RECEPTACIÓN EN ATRADO DE DESGASTE. FACHADA 1ER NIVEL: MURO EN CARBONATO CON DESGASTE NATURAL POR USO Y TIEMPO. VENTANA EN VIDRIO INCOLORO, MARCO Y REJA METÁLICA EN OXIDACIÓN Y PINTURA CUARTEADA DE VENTE. PUERTA - PORTÓN METÁLICO CON AVANZADO DESGASTE POR OXIDACIÓN NATURAL DE MATERIAL CUENTA CON VIDRIO MARTILLADO. FACHADA 2DO NIVEL: MURO EN GRANULOFT PRESENTA DESGASTE Y DETERIORO NATURAL DE MATERIAL GENERANDO FISURAS Y PERFORACIONES LIGERAS. VENTANA EN VIDRIO INCOLORO, MARCO Y REJA METÁLICA

FORMATO			
	ACTA DE VECINDAD		BOGOTÁ
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

En estado de oxidación y erosión por desgaste natural del material. se permite ingreso 1ER NIVEL SALA - COMEDOR: Piso, loseta en baldosa de cerámica con desgaste natural por uso y tiempo. Muros en pañete - pintura. presenta desgaste natural del material. cubierta en gricimplast presenta deterioro por filtros y perforaciones leves. INGRESO ZONA LAVANDERIA: pb en loseta de cerámica presenta desgaste natural de material. Muros en pañete pintura, se observa filtro prolongada (pared cerca), tuvieron perforaciones causando desgaste natural en el material. VENTANA en vidrios lisos marco metálico con oxidación por desgaste natural.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) X PAULA CARDENAS U.
(Nombre) X PAULA
C.C: Propietario 51714788

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
21	Agosto	2025			39.	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maritza Perez
CC propietario	52100557
Teléfono	3133961288
Correo electrónico	
Dirección	Cll 49 B SUR #5N-23
No. de pisos	2
Barrio	Marruecos
CIV	1800087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	medidor de agua si.
2. Alcantarillado	☑	☐	No cuenta con bajante.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

ESPACIO PUBLICO: Loseta de carro, presenta deterioramiento y fisuras finas ocasionado desgaste de material, como también Manchas de pintura. CONTADOR de agua con tapa metalica en alto estado de desgaste por oxidación natural del material. FACHADA 1ER NIVEL: MURO en granito, presenta levantamiento de material, fisuras y desprendimiento ocasionado desgaste. Puertas: porton: metalica con desgaste y deterioro natural por oxidación y erosión del MURO. VENTANA en vidrios lisos, marco y rejas Metalicas con oxidación y erosión por exposición del material. CONTADORES de GAS y luz en cajas metalicas con oxidación por desgaste natural. FACHADA 2DO NIVEL: MURO en granito con desgaste natural, levantamiento de material y fisuras en multiples zonas. VENTANA en vidrios lisos, marcos y rejas metalicas en oxidación y erosión.

936

FORMATO		VERSIÓN	
	ACTA DE VECINDAD		BOGOTÁ
CÓDIGO	PROCESO	4	
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se permite ingreso 1ER NIVEL: Baño: Piso en loseta de cerámica con deterioro natural con leves fisuras y desgaste natural. Muros en granipiso y pañete - Pintura, presenta multiples manchas y desgaste por el deterioro natural del material cubierta en pañete - pintura con molduras perforacional. Baño: Puerta en madera con desgaste natural y leves fisuras. Piso en loseta con leves perforaciones avanzado desgaste natural del material mixto y cubierta en desgaste natural con fisuras, perforaciones y zonas con humedad alta. COCINA y zona de lavandería, Piso en loseta de cerámica con desgaste y deterioro natural por uso y tiempo. Muros en granipiso con numerosas zonas con perforaciones, fisuras y levantamiento de material, como tambien zonas con resane. cubierta en tejado plastico con desgaste natural. NO se permite ingreso 2DO NIVEL.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadania	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoria


Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Patricia Parra
C.C. Propietario 52100557 BTA

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía			VERSIÓN: 4	BOGOTÁ
FECHA: 27 (DD) Agosto (MM) 2025 (AA)	CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No 40.	APERTURA ☒ / CIERRE ☐	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Luz Estella Naranjo
CC propietario	$1665355
Teléfono	3116447910
Correo electrónico	/
Dirección	Cll 49B Sur # 5N-24 — No. de pisos: 2
Barrio	Marruecos
CIV	18005087
Long. del frente (mts)	Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si tiene bajante
2. Alcantarillado	☑	☐	Si tiene medidor.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje	
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☒
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción ESPACIO PUBLICO8 Se observa ESPACIO Publico en ~~Baldosa~~ liso con desgaste natural, Se observa caja de medidor 3 de agua en metal con pintura y puntos de oxido, y desgaste natural. en costado derecho se evidencia bajante en tubo hasta espacio publico con desgaste natural. Se evidencia enrejado en metal con puntos de oxido y desgaste de uso. FACHADA PRIMER Y SEGUNDO Nivel8 Se observan muros en granulast con desgaste de uso, fisuras y desprotillamiento. fachada Primer Nivel8 se observa. Puerta en metal y reja del (mismo) MISMO con desgaste de uso y puntos de oxido, se observa en medio Vidrio tipo martillado con desgaste natural, se evidencia ventana con marco y reja de metal estas con desgaste de uso y puntos de oxido. Vidrio se evidencia en tipo liso con desgaste de uso y puntos de pintura. Se evidencia caja de medidor de luz en metal en costado derecho esta se observa con desgaste natural

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

y Puntos de Oxido en medio se evidencia Vidrio tipo liso con desgaste natural si se evidencia Presencia de Medidor, se observa en costado izquierdo de casa de 107 baldante en Plastico Por todas las fachadas esta con desgaste natural. Se observa caja de Medidor de gas y la Visita esta se encuentre en Metal con rejas del mismo esta presenta desgaste de uso y Puntos de Oxido si se observa Presencia de Medidor, esta caja se observa recubierta en adosan con Pinturs esta con desgaste natural y fisuras. SEGUNDO NIVEL: se evidencia Ventana en marco y rejas de Metal esta con desgaste de uso y Puntos de oxido, Vidrio se observa en Vidrio liso con desgaste natural. se evidencia baldante en costado derecho en Plastico con desgaste natural, techos se observan en eternit con desgaste natural y se evidencia baldante de aguas lluvias en Metal con desgaste natural.

Se realiza ingreso al predio donde se evidencia sala con pisos en tableta con leves fisuras y desgaste, muros en Cerraplast con desgaste y fisuras no se evidencia totalidad de muros por objetos, abierta en pañete pintura con perforaciones y deterioro, baño con puerta de acceso en madera con desgaste, pisos en baldosin liso con deterioro y desprendimiento de material muros en combinación de material entre enchape y pañete pintura con humedad, fisuras y desgaste, cubierta en pañete pintura con desprendimiento de material humedad, moho y desgaste, cocina con pisos en baldosa con desgaste, muros en combinación no se permite observar totalidad de muros por objetos, cubierta en pañete pintura con perforaciones y desgaste.

Nota: No se permite el ingreso a las areas no mencionadas en la presente acta.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadania	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 dias del mes de Agosto de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Luz Stella Naranjo T.
Propietario · 51665355

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

1nb

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
28	agosto	2025.			141	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	
CC propietario	
Teléfono	
Correo electrónico	
Dirección	Calle 49b bis # 5N-19
No. de pisos	2
Barrio	Marruecos
CIV	10005087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	-Balante adecuada.
2. Alcantarillado	☐	☐	-Contador de agua.
3. Energía	☑	☐	-1ra visita 22-08-2025.
4. Teléfonos	☐	☐	-2da visita 26 de agosto 2025.
5. Gas	☑	☐	-3ra visita 28-08-2025.
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 2º niveles. Espacio Público - Anden, de evidencia cerrado ó cercado en reja metálica con pintura, de evidencia puntos de oxidacion y deterioro natural, suelo del anden en tableta presenta deterioro prolongado y perdida de material, contador de agua - tapa metalica con pintura, presenta puntos de oxidacion.
Fachada 1er nivel - Muro en cerramiento con pintura presenta perdida de material y ausencia del mismo. Contador de gas - caja en ladrillo prevenido con pintura presenta perdida y desplome de material, reja metalica con multiples puntos de oxidacion.
Contador de energia - tapa Metalica con pintura presenta puntos de oxidacion y Ultima toma.

942

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Puerta Principal - Metalica con pintura presenta puntos de oxidación y vidrios martillado con manchas de pintura. Ventana - (1) Marcos y reja metalica con pintura y vidrios espejo.
Fachada 2° nivel - Muro en corraplast con pintura presenta perdida y desplome de material.
Ventana - (1) marcos metalicos con pintura y vidrios lisos.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


944

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
28 (DD)	Agosto (MM)	2025 (AA)	748-2024	745-2024	42	APERTURA ☑ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Flor María Quintero
CC propietario	24059598
Teléfono	3103020575
Correo electrónico	
Dirección	Cl 49b # 5N - 20 — No. de pisos: 2
Barrio	Marruecos
CIV	18005087
Long. del frente (mts)	Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Cuenta con bajante.
2. Alcantarillado	☑	☐	Cuenta con medidor.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	26-08-25 1ra visita.
6. TICS	☐	☑	27-08-25 2da visita.
6. Licencia de construcción	☐	☑	# 28-08-25 3ra visita.

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción del predio donde se evidencia **espacio público** baldosin rojo con desprendimiento de material, fisuras y desgaste, se observa anclado a la fachada reja a media altura metalica con oxidación y desgaste, medidor de acuerdo con su tapa metalica con desgaste, **fachada primer nivel** enchape en ladrillo con desprendimiento de material en unidades, fisuras y deterioro anclado a la fachada medidor de gas y energia con reja metalica con oxidacion, puerta metalica con desgaste, ventana con marco metalico con desgaste vidrio liso, **fachada segundo nivel** enchape en ladrillo con desprendimiento de material y desgaste, ventana con marco metalico vidrio liso se observa cancelita metalica con desgaste.

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se realiza ingreso al predio donde se evidencia sala con pisos en baldosa no se logra evidenciar totalidad de pisos por objetos, muros en pañete pintura no se logra evidenciar totalidad de muros, se observa desgaste en zona interior del predio, cubierta en drywall Baño con puerta de acceso en madera con desgaste, pisos en baldosin rojo con desgaste, muros en baldosin con desgaste y desprendimiento de material, cubierta en pañete pintura con desprendimiento de material y desgaste, cocina con zona de lavado en pisos en baldosa, muros en combinación en pañete pintura y enchape se observa en muro del costado izquierdo con humedad en zona inferior con desprendimiento de material, cubierta en (laminas de madera) y teja plastica con soportes metalicos escaleras de acceso al segundo nivel con pisos en baldosa, muros en pañete pintura con desgaste, cubierta en laminas de madera, habitacion 1 con puerta de acceso en madera con desgaste pisos en baldosa con desgaste, muros en pañete pintura con fisuras y desgaste no se logra evidenciar totalidad de pisos y muros cubierta en laminas de madera, habitacion 2 con pisos en baldosa con desgaste no se logra evidenciar totalidad de pisos, muros en pañete pintura con fisuras y desgaste, cubierta en laminas de madera

nota: no se permite el ingreso a las areas no mencionadas en la presente acta.

946

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Agosto de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario


24053494

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD				
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

FECHA (DD / MM / AA)	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
23 / Agosto / 2025	748-2024	745-2024	43.	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Rosa Isabel Mansalve
CC propietario	37886422
Teléfono	3222365357
Correo electrónico	/
Dirección	cl 49b - 5N - 15 sur
No. de pisos	2
Barrio	Mallorcos
CIV	18005087
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	Cuenta Con bajante
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	Cuenta Con medidor de
3. Energía	[x]	[ ]	acueducto.
4. Teléfonos	[x]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	No se permite el ingreso a las
6. TICS	[x]	[ ]	áreas no mencionadas.
6. Licencia de construcción	[ ]	[x]	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	[x]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI [ ]	NO [ ]		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI [ ]	NO [ ]		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se observa espacio publico baldosin con con desgaste anclado a la fachada se observa medidor de acueducto con su tapa metalica con desgaste, fachada primer nivel cuenta con bajante, se observa anclado a la fachada medidores de gas y energia con sus tapas metalicas con oxidacion, puerta metalica con desgaste vidrio parte superior cubierta, ventana con marco metalico y vidrio liso, fachada segundo nivel cuenta con desgaste, ventana con marco metalico y vidrio liso, se identifica en parte superior cubierta metalica con humedad y desgaste, se realiza ingreso al predio donde se evidencia sala comedor con pisos en baldosa con desgaste, muros en pañete pintura con desgaste, cubierta en graniplast con

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

perforaciones y desgaste. Baño con puerta de acceso en madera con desgaste pisos y muros en enchape con desgaste, cubierta en granulos con desgaste y humedad, zona comun con pisos en baldosa con desgaste, muros y cubierta en panete pintura con desgaste, cocina con pisos en baldosa con desgaste, muros en enchape con desgaste y desprendimiento leve del material cubierta en panete pintura con desgaste

Nota: No se permite el ingreso a las áreas no mencionadas en la presente acta.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Agosto de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) CARLOS M. CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) 37864722 2022 Isabel Gonzalez A.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.