NIT: 800.078.000-8

INFORME DE MANTENIMIENTO
REPORTE DE SERVICIO No. 40305
ODC. 669 DE 2023
Bogotá 2024-01-10

ENTIDAD	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS A		
CONTACTO	Carlos Martín Velásquez Ramírez	**TELÉFONO**	352 7160 Ext. 1500
DIRECCIÓN	Calle 12 #42B-44 ,	**CARGO**	Qco.- Experto Técnico
UBICACIÓN	PRE ANALITIA		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	pH Metro	**MARCA**	Thermo
MODELO	ORION 3 START	**SERIE**	B16145
INVENTARIO	16645/61871	**TIPO DE SERVICIO**	Preventivo

ESTADO EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

OK **ENCENDIDO** OK **ESTADO FÍSICO** OK **FUNCIONAMIENTO**

ACCESORIOS: N/A

OBSERVACIONES EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

Equipo sucio, sin rayones, sonda de pH metro no esta en condiciones.

GENERALIDADES SERVICIO

Verificación del estado físico del equipo y pruebas iniciales de funcionamiento.
Desensamble del equipo.
Revisión de tarjeta electrónica.
Ensamble equipo.
Revisión de funcionamiento de display y control digital.
Revisión general y limpieza de electrodo y brazo porta-electrodo, revisión del nivel de KCL.
Verificación y ajuste con solución Buffer pH 4, 7 y 10
Limpieza general.

Garantía en meses **1**


Patrón utilizado: No aplica, Metodo: -

OBSERVACIONES DESPUÉS DEL SERVICIO

Se realiza desarme el equipo se realiza limpieza de tarjeta electrónica se realizan pruebas de funcionamiento con sonda diferente a la que trae el equipo y genera una adecuada lectura.

ESTADO EQUIPO DESPUÉS DEL SERVICIO

Funciona Normalmente



REPUESTOS UTLIZADOS	**Realizado por**	**Recibido por**
	Carlos Urueña	
	Carlos andrés/Ing. de servicio	**Nombre**
	Próximo mantenimiento: SEGUN CRONOGRAMA	
cumple: OK **No cumple: NC** **No aplica: NA**	**Revisado por: CARLOS URUEÑA**	

Cra 72A Bis No 52-28 Normandia PBX:(57-1)4161437 E-mail: ingenieriakasai@kasai.com.co

CÓDIGO:ST-FR-013 VERSIÓN:09 FECHA: 26/08/2019