NIT: 800.078.000-8

INFORME DE MANTENIMIENTO
REPORTE DE SERVICIO No. 40256
ODC. 669 DE 2023
Bogotá 2023-12-27

ENTIDAD	IDEAM		
CONTACTO	Carlos Martín Velásquez Ramírez	**TELÉFONO**	352 7160 Ext. 1500
DIRECCIÓN	Calle 12 #42B-44 , Bogotá	**CARGO**	Qco.- Experto Técnico
UBICACIÓN	PRE ANALISIS		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	Bomba de Vacio	**MARCA**	Vacuubrand
MODELO	ME 2	**SERIE**	24126504
INVENTARIO	6602	**TIPO DE SERVICIO**	Preventivo

ESTADO EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

OK **ENCENDIDO** OK **ESTADO FÍSICO** OK **FUNCIONAMIENTO**

ACCESORIOS: Mangueras de salida

OBSERVACIONES EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

Equipo en buen estado, tornillos de manija con leve corrosion, equipo pintado.

GENERALIDADES SERVICIO

Verificación del estado físico del equipo y pruebas iniciales de funcionamiento.
Desensamble del equipo.
Verificación de motor.
Revisión de rodamientos.
Revisión de membrana.
Revisión del sistema eléctrico.
Verificación de escobillas .
Limpieza interna y externa
Ensamble del equipo

Garantía en meses **1**


Patrón utilizado: N.A, Metodo: -

OBSERVACIONES DESPUÉS DEL SERVICIO

Se realiza desensamble del equipo, revision de rodamientos, lubricacion de rodamientos, revision de membrana y parte electrica. equipo funciona con normalidad.

ESTADO EQUIPO DESPUÉS DEL SERVICIO

Funciona Normalmente



REPUESTOS UTLIZADOS	**Realizado por**	**Recibido por**
-	Andres Guerrero	
	Andres Guerrero/Ing. de servicio	**Nombre**
	Próximo mantenimiento: Segun programacion	
cumple: OK **No cumple: NC** **No aplica: NA**	**Revisado por: Andres Guerrero**	

Cra 72A Bis No 52-28 Normandia PBX:(57-1)4161437 E-mail: ingenieriakasai@kasai.com.co