| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE VECINDAD | | |
| CONTRATO COP-491-2024 | | |
| "CONTRATAR FOR EL SISTEMA DE PREC OS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 |

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días de mes de ABRIL de 2025

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre) JENNIFER
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma) Ricardo Cadena Hernandez
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 |

| FECHA | | | CONTRATO OBRA | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 (DD) | 04 (MM) | 2025 (AA) | COP-491-2024 | 510-2024 | 6 | APERTURA X / CIERRE ☐ |

**1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA**




**2. DATOS DEL PREDIO**

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Fernando Benavides |
| CC propietario | 1015414592 |
| Teléfono | 3505867011 |
| Correo electrónico | Fernandobenavidas72@gmail.com |
| Dirección | calle 66B #56-21 |
| No. de pisos | 1 |
| Long. del frente (mts) | |
| Estrato | |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | X | ☐ | |
| 2. Alcantarillado | X | ☐ | |
| 3. Energía | X | ☐ | |
| 4. Teléfonos | X | ☐ | |
| 5. Gas | X | ☐ | |
| 6. TICS | X | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Garaje | SI X | NO ☐ | |
| Cuantos | 1 | | |
| Uso del garfaje | | | |
| Comercio | SI ☐ | NO ☐ | |
| Ancho de garajes | | | |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR** Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención vial a 1.5 metros de distancia.

Se observa en primer nivel un muro vallado en ladrillo a la vista, presenta deterioro por factores climáticos y presencia de humedad en la parte inferior.

En el costado oriental se observa en la parte superior una reja metálica en buenas condiciones, en la parte inferior se observa una caja con tapa metálica con presencia de óxido, no cuenta con candado para cierre, esta caja tiene en su interior el registro del servicio de gas.

En la parte central del muro vallado se observa un portón metálico de dos secciones con apertura lateral mediante bisagras, presenta oxidación en la parte inferior.

En el costado occidental se observa una reja metálica en buenas condiciones, y

| FORMATO | | | |
|---|---|---|---|
| ACTA DE VECINDAD | | | |
| CONTRATO COP-491-2024 | | | |
| "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** | |
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 | |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**

una caja anclada al muro metálica, con tapa de apertura de bisagra la cual tiene un panel de vidrio liso en buenas condiciones.

En la parte superior del muro vallado se observa una placa de concreto con recubrimiento de pintura de vinilo la cual presenta descascaramientos, fisuras y humedad.

En la parte superior de la placa se observa teja en arcilla la cual presenta deterioro por factores climaticos y humedad.

Los muros laterales del antejardín tienen ladrillo a la vista, el del costado occidental presenta humedad, en el costado derecho de este muro se observa una columna en concreto con una caja metalica anclada, la columna presenta humedad, fisuras y pérdida de material.

El piso del antejardín tiene baldosa ceramica la cual presenta piezas fisuradas.
La cubierta del antejardin tiene soportes metálicos con desgaste en pintura, soporta fijación plástica con deterioro por factores climáticos

El muro de la fachada delantera tiene ladrillo a la vista en buenas condiciones.

Cuenta con dos ventanas metálicas, la del costado occidental tiene seis paneles de vidrio liso en buenas condiciones y la ventana del costado oriental cuenta con tres vidrios en buena condiciones y dos puerta de vidrio en buenas condiciones

En la parte central se observa una puerta de acceso peatonal metálica con un panel de vidrio liso en buenas condiciones, en la parte inferior se observa un escalón de acceso peatonal en granito y baldosa en buenas condiciones.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE VECINDAD | | |
| CONTRATO COP-491-2024 | | |
| "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 |

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en ~~Bogotá D.C.~~, a los 11 días del mes de abril de 2025

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma) Fernando B.
(Nombre) Fernando Bencuides
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 |

| FECHA | CONTRATO OBRA | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | |
|---|---|---|---|---|
| 10 ABRIL 2025 | COP-491-2024 | 510-2024 | 7 | APERTURA [X] CIERRE [ ] |

**1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA**




**2. DATOS DEL PREDIO**

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Hector Mauricio Gonzalez |
| CC propietario | 79 230 387 |
| Teléfono | 302 290 11 34 |
| Correo electrónico | No tiene. |
| Dirección | Calle 66B # 56 - 22 |
| No. de pisos | 1 |
| Long. del frente (mts) | 8 |
| Estrato | |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | X | | |
| 2. Alcantarillado | X | | |
| 3. Energía | X | | |
| 4. Teléfonos | | X | |
| 5. Gas | X | | |
| 6. TICS | X | | |
| 6. Licencia de construcción | | | # |

| USO ACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 6. Baldío | |
| 2. Comercial | | 7. Bien de interés cultural* | |
| 3. Industrial | | 8. Mixto | |
| 4. Institucional | | 9.Otro? | |
| 5. Recreacional | | Cual: | |

| ACCESOS VEHICULARES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | X | NO | |
| Cuantos | 1 | | | |
| Uso del garaje | | | | |
| Comercio | SI | | NO | |
| Ancho de garajes | | | | |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR** Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio aya intervención está a 1,5m

Predio de un nivel donde en el primer nivel se observa un antejardin el cual está construido en ladrillo a la vista, al costado izquierdo cuenta con una tapa con marco y estructura metalica con recubrimiento de esmalte el cual presenta oxidacion, tiene apertura por medio de visagras sin embargo una de ellas se encuentra desprendida del contador del gas!

Se observa 3 rejas, una puerta de acceso peatonal y un porton de acceso vehicular los cuales se observan en estructura metalica con recubrimiento de esmalte que presenta descascaramiento de material y oxidacion, en la reja frontal se observa un buzon anclado con desgaste en el esmalte.

En las veredinas se observan muros recubiertos en concreto con capa de unto en buenas condiciones al igual que el muro lateral del costado derecho.

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE VECINDAD | | |
| CONTRATO COP-491-2024 | | |
| "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 |

Alcaldía Local de Barrios Unidos

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**

El piso del antejardin se observa en ceramica de baldosa y granito con desgaste por exposicion, en la parte superior de este costado derecho del predio se observa una estructura metalica que sostiene una cubierta plastica, la cual presenta desgaste y diferentes aperturas.

En el antejardin al costado izquierdo se observa una jardinera con material vegetal y piso en baldosa con desgaste por exposicion.

En la fachada del primer nivel se observa 2 ventanas laterales las cuales presentan marco, estructura y reja de proteccion metalica con desgaste por exposicion, cada una de estas ventanas tiene 3 paneles de vidrio liso.

En la parte central se observa una puerta de acceso peatonal en estructura y marco metalico con recubrimiento de esmalte, cuenta con 4 paneles de vidrio grabado en buenas condiciones, en la part inferior de la puerta se observa 2 escalones recubiertos en ceramica con desgaste por exposicion.

la fachada del primer nivel, al costado izquierdo se observa con una ceramica de baldosa similar al ladrillo en buenas condiciones, al lado de la puerta al costado izquierdo se observa una salida de tuberia de agua potable

la fachada del costado derecho se observa recubierta en concreto con capa de vinilo en buenas condiciones. Se observa placa en concreto recubierta con vinilo en buenas condiciones

finalmente se observa un tejado en arcilla con desgaste en el vinilo.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE VECINDAD<br>CONTRATO COP-491-2024<br>"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | |
| **CÓDIGO**<br>FO-SC-06 | **PROCESO**<br>Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | **VERSIÓN**<br>4 |

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de abril de 2025

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) Giovanny D'Pozat
Director Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Héctor Manrique González
Propietario

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre) JENNIFER
Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 |

| FECHA | | | CONTRATO OBRA COP-491-2024 | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ABRIL | 2025 | | 510-2024 | 8 | APERTURA ☒ CIERRE ☐ |

**1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA**




**2. DATOS DEL PREDIO**

Nombre del Propietario: Olga Yolanda Gonzalez
CC propietario: 51914736
Teléfono: 6954273
Correo electrónico: olgayolanda016@yahoo.com
Dirección: Calle 66B # 56-29 No. de pisos: 1
Long. del frente (mts): Estrato: 4

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | X | | |
| 2. Alcantarillado | X | | |
| 3. Energía | X | | |
| 4. Teléfonos | X | | |
| 5. Gas | X | | |
| 6. TICS | X | | |
| 6. Licencia de construcción | | | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 6. Baldío | |
| 2. Comercial | | 7. Bien de interés cultural* | |
| 3. Industrial | | 8. Mixto | |
| 4. Institucional | | 9.Otro? | |
| 5. Recreacional | | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | | NO | |
| Cuantos | | | | |
| Uso del garaje | | | | |
| Comercio | SI | | NO | |
| Ancho de garajes | | | | |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR** Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención está a 1,5 metros

Predio de un nivel donde en el primer nivel se observa al costado izquierdo un porton en estructura y marco metalico con recubrimiento de esmalte en buenas condiciones el porton cuenta con 2 secciones donde cada sección tiene 2 paneles de acrilico en buenas condiciones.

Al costado derecho del porton se observa una puerta en estructura y marco metalico en buenas condiciones cuenta con un panel en acrilico en buen estado

En el muro central del predio se observa una tapa con marco y estructura metalica con recubrimiento de esmalte, en la parte superior de la tapa cuenta con un panel en vidrio

En el costado derecho del predio se observa una ventana la cual presenta estructura, marco y reja externa de protección en estructura metalica con recubrimiento de esmalte, esta ventana cuenta con 3 paneles los cuales presentan acrilico en buenas condiciones.

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE VECINDAD | | |
| CONTRATO COP-491-2024 | | |
| "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**

la fachada del predio al costado derecho en la parte inferior se observa en ladrillo a la vista en buenas condiciones. del mismo modo la fachada tanto en los muros laterales como en el dintel presentan recubrimiento de vinilo en buenas condiciones.

Se observa techo en arcilla que presenta desgaste por exposición


En la parte interna superior se observa un muro sobresaliente en ladrillo a la vista en buenas condiciones del mismo modo un muro lateral recubierto en concreto con capa de vinilo que presenta desgaste debido a la exposición.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

| FORMATO | | | |
|---|---|---|---|
| ACTA DE VECINDAD | | | |
| CONTRATO COP-491-2024 | | | |
| "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** | |
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 | |

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.




Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de abril de 2025

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Olga Yolanda Gonzalez Alvarez
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 |

| FECHA DD | FECHA MM | FECHA AA | CONTRATO OBRA COP-491-2024 | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | APERTURA / CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 04 | 2025 | | 510-2024 | 9 | APERTURA X / CIERRE ☐ |

**1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA**




**2. DATOS DEL PREDIO**

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Andrés Sanchez |
| CC propietario | 1122701? |
| Teléfono | 3014433122 |
| Correo electrónico | afelipe.sanchezg@gmail.com |
| Dirección | calle 66B #56-30 |
| No. de pisos | 1 |
| Long. del frente (mts) | 7 metros. |
| Estrato | 4 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☑ | ☐ | |
| 2. Alcantarillado | ☑ | ☐ | |
| 3. Energía | ☑ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☑ | ☐ | |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☑ | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | ☑ | NO | ☐ |
| Cuantos | 1 | | | |
| Uso del garaje | | | | |
| Comercio | SI | ☐ | NO | ☐ |
| Ancho de garajes | | | | |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR** Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención esta a un metro de distancia.

Predio de un nivel, en el costado occidental se observa un portón metálico de dos secciones con apertura de bisagra de forma lateral, presenta desgaste en el esmalte y oxidación en la parte inferior, la sección del costado izquierdo cuenta con cinco paneles de vidrio, uno liso y cuatro grabados en buenas condiciones.

La sección del costado derecha cuenta con cuatro paneles de vidrio grabado en buenas condiciones.

En el costado oriental se observa un portón metálico de dos secciones, presenta deterioro en el esmalte y oxidación en la parte inferior, la sección del costado izquierdo cuenta con una puerta de acceso peatonal, esta sección cuenta con cuatro paneles de vidrio grabado y liso en buenas condiciones, la sección del costado derecho los vidrios grabados y dos lisos, uno de ellos presenta una fisura en el panel

| FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>CONTRATO COP-491-2024<br>"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>FO-SC-06 | **PROCESO**<br>Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | **VERSIÓN**<br>4 |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**

inferior derecha.

En la parte superior central de la fachada se observa anclada al muro una caja metálica para el registro de la energía, cuenta con una reja metalica de protección la cual presenta desgaste en la pintura, cuenta con candado para cierre y un panel de vidrio en buena condiciones.

En la parte superior derecha de la fachada se observa una caja metálica, sujeta con tornillos, presenta desgaste en pintura y oxidación, no cuenta con panel de vidrio y tiene candado para cierre, internamente tiene registro de servicio de gas

En la parte inferior derecha se observa una caja metálica sujeta con tornillos, la cual presenta oxidación. no cuenta con candado, internamente tiene registro de servicio de gas

El muro de la fachada tiene panel pintado, presenta humedad en la parte superior derecha.


En la parte superior de los portones se observa anclada al muro una estructura metalica sujeta a taquez de tornillos, presenta deterioro por exposicion y oxidación, sobre ella teja plastica en buenas condiciones.

En la parte superior del muro se observa una placa sobresaliente en concreto el cual presenta multiples fisuras y humedad.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE VECINDAD | | |
| CONTRATO COP-491-2024 | | |
| "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 |

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de 04 de 2025

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre) JENNIFER
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) Gerardo Prusth
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Andres F. Sanchez Galvis
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 |

| FECHA | | | CONTRATO OBRA COP-491-2024 | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | APERTURA | CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ABRIL | 2025 | | 510-2024 | 10 | X | |

**1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA**




**2. DATOS DEL PREDIO**

Nombre del Propietario CIV 1206917
CC propietario localidad Barrios Unidos
Teléfono Barrio Modelo
Correo electrónico Contrato 491 2024
Dirección Calle 66B # 56-35 No. de pisos 1
Long. del frente (mts) 7 Estrato 4

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | X | | |
| 2. Alcantarillado | X | | |
| 3. Energía | X | | |
| 4. Teléfonos | X | | |
| 5. Gas | X | | |
| 6. TICS | X | | |
| 6. Licencia de construcción | | | # |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 6. Baldío | | Garaje | SI | | NO X |
| 2. Comercial | | 7. Bien de interés cultural* | | Cuantos | | | |
| 3. Industrial | | 8. Mixto | | Uso del garaje | | | |
| 4. Institucional | | 9.Otro? | | Comercio | SI | | NO |
| 5. Recreacional | | Cual: | | Ancho de garajes | | | |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR** Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención está a 1,5 m

Predio de un nivel donde en el primer nivel se observa un antejardín el cual presenta muro vallado en ladrillo a la vista el cual presenta desgaste por exposición, cuenta con material vegetal, en la parte superior del ~~pe~~ muro se observa reja metalica y puerta de acceso con recubrimiento de esmalte.

En el antejardín se observa 2 jardineras las cuales presentan ceramica de baldosa similar al ladrillo a la vista, esta ceramica presenta desgaste por exposición y desprendimiento del material

El piso del antejardín se observa en ceramica de baldosa la cual presenta diversas fisuras debido a la exposición y al uso

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE VECINDAD | | |
| CONTRATO COP-491-2024 | | |
| "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | |
| **CÓDIGO** FO-SC-06 | **PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | **VERSIÓN** 4 |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**

En la fachada se observa en los laterales del predio 2 ventanas en aluminio las cuales tienen 2 paneles de vidrio liso en buenas condiciones, en la parte externa de estas 2 ventanas se observa reja metalica con recubrimiento de esmalte aldada al muro para seguridad.

En la parte central del predio se observa una ventana en aluminio la cual presenta un panel de vidrio grabado en buenas condiciones, externamente se observa una reja metalica de seguridad con recubrimiento de esmalte

Del mismo modo se observa una puerta en estructura y marco metalico el cual presenta desgaste en la parte inferior, cuenta con 5 paneles de vidrio grabado en buenas condiciones.

En la parte inferior se observa 2 escalones de acceso peatonal en ceramica de baldosa con desgaste por exposición.

En el costado izquierdo de la ventana central se observa una caja de registro de la luz la cual presenta un panel de vidrio liso en buenas condiciones.

La fachada del predio se observa en ladrillo a la vista con desgaste por exposicion y presencia de diferentes fisuras, del mismo modo en la parte superior se observa una placa con recubrimiento de concreto y capa de impermeabilizante la cual presenta desgaste por exposición, humedad, escarcamiento y diversas fisuras

Se observa un tejado en arcilla el cual deposita el agua lluvia en canaletas metalicas y estas conducen el agua lluvia a los correspondientes bajantes por medio de tubería en seccion cuadrada.


Se realiza en formato civ debido a que ni el dueño ni la persona encargada estuvo presente en el momento de la visita.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE VECINDAD<br>CONTRATO COP-491-2024<br>"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | |
| **CÓDIGO**<br>FO-SC-06 | **PROCESO**<br>Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | **VERSIÓN**<br>4 |

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.




Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de abril de 2025

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) GERMAN A. PRADA
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) YURANI PARRA M
RESIDENTE SOCIAL
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 |

| FECHA | | | CONTRATO OBRA | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ABRIL | 2025 | COP-491-2024 | 510-2024 | 11 | APERTURA [X] CIERRE [ ] |

**1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA**




**2. DATOS DEL PREDIO**

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Pedro Ayala Mojica |
| CC propietario | 19480842 |
| Teléfono | 3118882303 |
| Correo electrónico | Payala m@yahoo.com |
| Dirección | Cll 66B # 56 - 36 |
| No. de pisos | 3 |
| Long. del frente (mts) | 7m |
| Estrato | |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | [X] | [ ] | |
| 2. Alcantarillado | [X] | [ ] | |
| 3. Energía | [X] | [ ] | |
| 4. Teléfonos | [X] | [ ] | |
| 5. Gas | [X] | [ ] | |
| 6. TICS | [X] | [ ] | |
| 6. Licencia de construcción | [ ] | [ ] | # |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | [X] | 6. Baldío | [ ] | Garaje | SI [ ] | NO [ ] |
| 2. Comercial | [ ] | 7. Bien de interés cultural* | [ ] | Cuantos | | |
| 3. Industrial | [ ] | 8. Mixto | [ ] | Uso del garaje | | |
| 4. Institucional | [ ] | 9.Otro? | [ ] | Comercio | SI [ ] | NO [ ] |
| 5. Recreacional | [ ] | Cual: | | Ancho de garajes | | |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR** Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención está a 1,5m

Predio de 3 niveles donde en el primer nivel se observa al costado izquierdo una salida de tubería en PVC de 4 pulgadas, esta tubería presenta desprendimiento de material, al costado derecho de esta tubería se observa una puerta de acceso peatonal revestida en esmalte con desgaste por exposición, anclada a esta puerta se observa un buzón con las mismas condiciones

En el muro central del predio se observa una tapa con estructura y marco metálico con desgaste por exposición, en la parte central tiene un panel de lidio liso con una visera diagonal, externamente se observa una reja metalica anclada de seguridad con un candado.

En la parte inferior se observa una tapa con marco y estructura metalica con recubrimiento de esmalte que presenta desgaste por exposición, cuenta con un candado que presenta oxidación.

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE VECINDAD | | |
| CONTRATO COP-491-2024 | | |
| "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**

Al costado derecho del predio se observa un portón en estructura y marco metálico con recubrimiento de esmalte el cual presenta desgaste por exposición, este portón cuenta con 6 secciones donde cada una de dos tiene 2 paneles de vidrio grabado, donde el central izquierdo inferior y el central derecho superior presentan fisuras.

En la parte superior del primer nivel se observa un tejado en arcilla en buenas condiciones, en segundo nivel se observa 2 ventanas en estructura, marco y rejas de seguridad metálicas recubiertas por esmalte que presenta desgaste por exposición, cada una de estas ventanas presenta 3 paneles de vidrio liso en buenas condiciones.

En el tercer nivel se observa al costado izquierdo un ventanal en estructura y marco metálico con desgaste en la capa superficial de esmalte tiene 12 paneles de vidrio liso en buenas condiciones, al costado derecho se observa una tubería metálica anclada al muro por medio de abrazaderas, del mismo modo se observa una salida de tubería en PVC la cual conduce el agua lluvia hacia el tejado del primer nivel. Al costado izquierdo del segundo nivel se observa una tapa en estructura y marco metálico con desgaste en el esmalte y presencia de oxidación.

La fachada del predio se observa en ladrillo a la vista con desgaste por exposición y diferentes fisuras.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE VECINDAD | | |
| CONTRATO COP-491-2024 | | |
| "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 |

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de abril de 2025

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre) JENNIFER
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Pedro Rojas Mojica
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 |

| FECHA | | | CONTRATO OBRA COP-491-2024 | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | APERTURA / CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 DD | 04 MM | 2025 AA | | 510-2024 | 12 | APERTURA [X] CIERRE [ ] |

**1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA**




**2. DATOS DEL PREDIO**

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Diego Armando Rodríguez |
| CC propietario | 80033216 |
| Teléfono | 3157813213 |
| Correo electrónico | mrtutax@gmail.com |
| Dirección | Carrera 56B #66A-42 |
| No. de pisos | 2 |
| Long. del frente (mts) | 19 metros |
| Estrato | 4 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | [X] | [ ] | |
| 2. Alcantarillado | [X] | [ ] | |
| 3. Energía | [X] | [ ] | |
| 4. Teléfonos | [ ] | [X] | |
| 5. Gas | [X] | [ ] | |
| 6. TICS | [X] | [ ] | |
| 6. Licencia de construcción | [ ] | [ ] | # |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | [X] | 6. Baldío | [ ] | Garaje | SI [X] | NO | [ ] |
| 2. Comercial | [ ] | 7. Bien de interés cultural* | [ ] | Cuantos | 1 | | |
| 3. Industrial | [ ] | 8. Mixto | [ ] | Uso del garaje | | | |
| 4. Institucional | [ ] | 9.Otro? | [ ] | Comercio | SI [ ] | NO | [ ] |
| 5. Recreacional | [ ] | Cual: | | Ancho de garajes | | | |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR** Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención está a 1,5 metros de distancia.

Predio de dos niveles esquinero, en el primer nivel se observa por el costado oriental una caja metálica para el servicio de suministro de gas, presenta desgaste en pintura y presencia de oxidación, no cuenta con candado que cierre.

Un portón metálico de dos secciones con ageotura lateral mediante bisagras, la bisagra del costado interior izquierdo está desoldada. En la parte superior tiene cuatro barras de vidrio grabado en cada sección en buenas condiciones.

En el primer nivel se observan cinco ventanas con estructura y reja externa de protección, cada una cuenta con 15 barras de vidrio grabado en buenas condiciones. El alféizar de las ventanas tiene descascaramiento en la pintura.

En el costado occidental del primer nivel se observa un portón metálico, esquinero.

| FORMATO | | | |
|---|---|---|---|
| ACTA DE VECINDAD | | | |
| CONTRATO COP-491-2024 | | | |
| "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** | |
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 | |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**

De Cuatro secciones con apertura lateral mediante bisagras presenta desgaste en la pintura y oxidación en la parte inferior, cada sección cuenta con un panel de vidrio grabado en buenas condiciones.

El muro de la fachada del primer nivel cuenta con panel pintado el cual presenta fisuras longitudinales en la parte central.

En la parte inferior tiene grandes escapes en baldosa con presencia de humedad y deterioro en la pintura debido a factores climáticos.

En las esquinas inferiores del muro se observa salida de tubería de PVC de cuatro pulgadas para agua lluvia.

En la parte superior del muro se observa teja en acrilla la cual presenta deterioro en la pintura debido a la exposición. sobre la teja sobresalen a lo largo del muro siete tubos de PVC los cuales sostienen adornos en acrilla.

En el costado inferior oriental se observa una rejilla plástica para salida de ventilación

En el segundo nivel se observan cinco ventanas con estructura metálica y reja interna de protección, presentan deterioro en la pintura y oxidación. de oriente a occidente la ventana numero 1 y 2 cuentan con 4 vidrios lisos en buenas condiciones, la ventana número 3 cuenta con tres paneles de vidrio liso en buenas condiciones, las ventanas 4 y 5 cuentan con tres paneles de vidrio grabado en buenas condiciones.

En el contorno de las ventanas se observa panel pintado el cual presenta desgaste por exposición.

El muro del segundo nivel cuenta con ladrillo a la vista con desgaste por factores climáticos, en la parte superior se observa placa en concreto con panel pintado el cual presenta fisuras en la parte central.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE VECINDAD | | |
| CONTRATO COP-491-2024 | | |
| "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 |

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de abril de 2025

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

**FORMATO**

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO COP-491-2024

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 |

| FECHA | | | CONTRATO OBRA COP-491-2024 | CONTRATO INTERVENTORIA | ACTA No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 (DD) | 04 (MM) | 2025 (AA) | | 510-2024 | 13 | APERTURA [X] CIERRE [ ] |

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




## 2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Jaime Avecilla |
| CC propietario | 80188249 |
| Teléfono | 3157241553 |
| Correo electrónico | Hadejamu@Hotmail.com |
| Dirección | Carrera 56 B # 66 B-06 |
| No. de pisos | 2 |
| Long. del frente (mts) | 9 metros |
| Estrato | 4 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | [ ] | [ ] | |
| 2. Alcantarillado | [ ] | [ ] | |
| 3. Energía | [ ] | [ ] | |
| 4. Teléfonos | [ ] | [ ] | |
| 5. Gas | [ ] | [ ] | |
| 6. TICS | [ ] | [ ] | |
| 6. Licencia de construcción | [ ] | [ ] | # |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | [X] | 6. Baldío | [ ] | Garaje | SI [X] | NO [ ] | |
| 2. Comercial | [ ] | 7. Bien de interés cultural* | [ ] | Cuantos | 1 | | |
| 3. Industrial | [ ] | 8. Mixto | [ ] | Uso del garaje | | | |
| 4. Institucional | [ ] | 9.Otro? | [ ] | Comercio | SI [ ] | NO [ ] | |
| 5. Recreacional | [ ] | Cual: | | Ancho de garajes | | | |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR** Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención esta a 1,5 metros de distancia.

Predio esquinero de dos niveles, en el primer nivel se observa siete ventanas con marco y reja externa metalica, de occidente a oriente se observa en la esquina del predio la ventana numero 1 la cual cuenta con seis vidrios lisos, el vidrio # 2 de derecha a izquierda tiene un golpe; la ventana #2 cuenta con siete vidrios lisos, el vidrio numero 3 tiene una fisura en la parte superior; la ventana numero tres cuenta con dos paneles de vidrio grabado en buenas condiciones un acrilico con apertura para salida de ducto de aire y una rejilla metalica de ventilacion; la ventana numero cuatro cuenta con dos paneles de vidrio grabado en buenas condiciones; la ventana numero cinco cuenta de tres vidrios grabados en buenas condiciones; la ventana número seis cuenta con cuatro vidrios grabados en buenas condiciones y la ventana numero siete cuenta con cuatro paneles de vidrio grabado en buenas condiciones.

En la parte central de la fachada del primer nivel se observa una puerta de

| FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>CONTRATO COP-491-2024<br>"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>FO-SC-06 | **PROCESO**<br>Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | **VERSIÓN**<br>4 |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**

Acceso peatonal con estructura metalica la cual presenta desgaste en pintura y oxidación en la parte inferior, en la parte superior se observan cuatro paneles de vidrio grabado en buenas condiciones.

En el costado oriental se observa un portón de acceso vehicular metálico de tres secciones de apertura lateral con bisagras, en la parte media de la segunda seccion se observa apertura para buzón, cada sección cuenta con dos paneles de vidrio grabado en buenas condiciones.

En el costado izquierdo del portón se observa en la parte superior una caja metálica incrustada al muro para el registro de energía cuenta con candado para cierre.

En la parte izquierda inferior del portón se observa una rejilla metalica para protección de registros del servicio de gas, presenta desgaste en la pintura y no cuenta con candado para cierre.

En el costado superior occidental del muro del primer nivel se observa anclada una caja metalica de tres puertas para el registro de servicio de energía, cuenta con una caja metalica de protección, tiene cuatro paneles de vidrio liso en buenas condiciones.

En el costado inferior occidental del muro se observa una caja con tapa metalica para registro de gas cuenta con candado para cierre.

El muro de la fachada tiene peñete pintado el cual presenta desgaste en pintura física y humedad en la parte inferior. En la parte central se observa dos salidas de agua lluvia con recubrimiento de muro sobresaliente en peñete pintado. En la parte superior en costado central se observan dos tubos de PVC de dos pulgadas aproximadamente para salida de agua lluvia.

En la parte superior del muro se observan tejas de arcilla las cuales presentan desgaste por factores climáticos y humedad.

En el segundo nivel se observan cinco ventanas con marco metálico, presentan deterioro en pintura y oxidación, de occidente a oriente las ventanas 1 y 2 tienen tres vidrios en buenas condiciones y la tercera ventana cuenta con 10 vidrios lisos en buenas condiciones la cuarta ventana tiene tres vidrios, uno de ellos roto, la quinta ventana tiene 10 vidrios, uno de ellos roto.

El muro de la fachada del segundo nivel tiene boquillas la cual presenta humedad.

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE VECINDAD | | |
| CONTRATO COP-491-2024 | | |
| "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C". | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-SC-06 | Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía | 4 |

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.







Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Abril de 2025

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres.
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre) JENNIFER
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) Geovanny A. Prada
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jaime Marcia H.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Bogotá D.C., julio 3 de 2025

**BYR-SGI-124-155-2025**

Señores:
**CONSORCIO MM 2024**
Atn. ING GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
Bogotá D.C

**REF.** CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: REMISION ACTAS DE VECINDAD EN ORIGINAL DEL LOS SEGMENTOS VIALES CIV 12000797, CIV 12000816.

Respetado ingeniero, con el presente, se remiten las actas de vecindad en ORIGINAL levantadas en el CIV 12000797 y el CIV 12000816, junto con el inventario predial correspondiente (en 71 folios) de la siguiente forma:

Se realiza entrega del registro fotográfico y fílmico respectivamente mediante el enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1I4IibfWiYiMCF2boUSdAifM0HRyz8m02

| ACTA # | N° DEL ANEXO | CIV | Tramo | Desde | Hasta | UPZ | Nombre de la UPZ | Barrio | Dirección | INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO/ ARRENDATARIO Y/O ENCARGADO DEL PREDIO | Total, de folios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEGMENTO VÍAL | | | | | UBICACIÓN | | | | | |
| 1 | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67F -15 | Robertina Aldana | 4 |
| 2 | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67F -07 | María Andrade de Orozco | 3 |
| 3 | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67F -36 | María Mercedes Camargo | 3 |
| 4 | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Calle 67 F # 66 A -36 | Se levantó Acta de fachada | 3 |
| 5 | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67D -95 | Se levantó Acta de fachada | 4 |
| 6 | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67F -12 | Patricia Rodríguez | 3 |
| 7 | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67F -20 | María Marcilla Mateus | 3 |
| 8 | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67F -48 | Joaquín Serna Cortez | 3 |
| 9 | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67F -68 | Se levantó Acta de fachada | 3 |
| 10 | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67F -73 | Ananias Acevedo | 3 |
| 11 | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67F -67 | Ana Cecilia Ramírez | 3 |
| 12 | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Espacio Público | N/A | 4 |
| 13 | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67F - 64 | Se levantó Acta de fachada | 4 |

| ACTA # | N° DEL ANEXO técnico | CIV | Tramo | Desde | Hasta | UPZ | Nombre de la UPZ | Barrio | Dirección | INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO/ ARRENDATARIO Y/O ENCARGADO DEL PREDIO | Total, de folios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEGMENTO VÍAL | | | | | UBICACIÓN | | | | | |
| **14** | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67F - 50 | Emilia Sánchez de Pinzón | 4 |
| **15** | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67F - 53 | Se levantó Acta de fachada | 3 |
| **16** | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67F -43 | Carolina Vergora | 4 |
| **17** | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67F -31 | Se levantó Acta de fachada | 4 |
| **18** | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67F-28 | Juan Pablo Celis Duarte | 4 |
| **19** | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67F-23 | Se levantó Acta de fachada | 3 |
| **20** | 4<br>6 | 12000797<br>12000816 | KR 67 | CL 67 G | CL 67 F | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 67 # 67F-87 | Arturo Cortes | 3 |

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente

**GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ**
Director de Obra
CONSORCIO BYR-SG-BU001
C.C **ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**. ING FRANCISCO GRANADOS PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
Anexo: FOLIOS DE ACTAS DE VECINDAD EN ORIGINAL (71) SETENTA Y UNO CIV 4 Y 6

Bogotá D.C., julio 3 de 2025

**BYR-SGI-124-156-2025**

Señores:
**CONSORCIO MM 2024**
Atn. ING GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
Bogotá D.C

**REF.** CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: REMISION ACTAS DE VECINDAD EN ORIGINAL DEL SEGMENTO VIAL CIV 12000760.

Respetado ingeniero, con el presente, se remiten las actas de vecindad en ORIGINAL levantadas en el CIV 12000760, junto con el inventario predial correspondiente (en 48 folios) de la siguiente forma:

Se realiza entrega del registro fotográfico y fílmico respectivamente mediante el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1me3IvewWMzvZIJAayDxUJCuJ8oDPimdI

| ACTA # | N° DEL ANEXO | CIV | Tramo | Desde | Hasta | UPZ | Nombre de la UPZ | Barrio | Dirección | INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO/ ARRENDATARIO Y/O ENCARGADO DEL PREDIO | Total, de folios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEGMENTO VÍAL | | | | | UBICACIÓN | | | | | |
| 1 | 6 | 12000760 | CALLE 78 | CRA 60 | TRASNVERSAL 58 | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | Acta del Espacio Público | Acta por Espacio Público | 3 |
| 2 | 6 | 12000760 | CALLE 78 | CRA 60 | TRASNVERSAL 58 | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 78 # 58- 047 | Marco Gómez | 3 |
| 3 | 6 | 12000760 | CALLE 78 | CRA 60 | TRASNVERSAL 58 | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 78 # 58- 07 | Fabiola Luis Mora | 3 |
| 4 | 6 | 12000760 | CALLE 78 | CRA 60 | TRASNVERSAL 58 | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 78 # 58- 17 | Beatriz Camelo | 3 |
| 5 | 6 | 12000760 | CALLE 78 | CRA 60 | TRASNVERSAL 58 | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 78 # 58- 24 | Jorge Calderón | 3 |
| 6 | 6 | 12000760 | CALLE 78 | CRA 60 | TRASNVERSAL 58 | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 78 # 58- 25 | Mitón Espitia | 3 |
| 7 | 6 | 12000760 | CALLE 78 | CRA 60 | TRASNVERSAL 58 | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 78 # 58- 32 | Manuel Alejandro Moreno | 3 |
| 8 | 6 | 12000760 | CALLE 78 | CRA 60 | TRASNVERSAL 58 | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 78 # 58- 33 | Eduardo Pérez | 3 |
| 9 | 6 | 12000760 | CALLE 78 | CRA 60 | TRASNVERSAL 58 | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 78 # 58- 40 | Andrés González | 3 |
| 10 | 6 | 12000760 | CALLE 78 | CRA 60 | TRASNVERSAL 58 | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 78 # 58- 43 | Acta por Espacio Público | 3 |
| 11 | 6 | 12000760 | CALLE 78 | CRA 60 | TRASNVERSAL 58 | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 78 # 58- 47 | Acta por Espacio Público | 3 |
| 12 | 6 | 12000760 | CALLE 78 | CRA 60 | TRASNVERSAL 58 | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 78 # 58- 59 | Acta por Espacio Público | 3 |
| 13 | 6 | 12000760 | CALLE 78 | CRA 60 | TRASNVERSAL 58 | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 78 # 58- 60 | Wilson Herrera | 3 |
| 14 | 6 | 12000760 | CALLE 78 | CRA 60 | TRASNVERSAL 58 | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | CL 78 # 58- 67 | Acta por Espacio Público | 3 |

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

| ACTA # | N° DEL ANEXO | CIV | Tramo | Desde | Hasta | UPZ | Nombre de la UPZ | Barrio | Dirección | INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO/ ARRENDATARIO Y/O ENCARGADO DEL PREDIO | Total, de folios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEGMENTO VÍAL | | | | | UBICACIÓN | | | | | |
| 15 | 6 | 12000760 | CALLE 78 | CRA 60 | TRASNVERSAL 58 | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | KR 60 # 77 -40 | Acta por Espacio Público | 3 |
| 16 | 6 | 12000760 | CALLE 78 | CRA 60 | TRASNVERSAL 58 | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | SIMON BOLIVAR | KR 60 # 78 -08 | Amparo Beltrán Castañeda | 3 |

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente

**GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ**
Director de Obra
CONSORCIO BYR-SG-BU001
C.C **ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**. ING FRANCISCO GRANADOS PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
Anexo: FOLIOS DE ACTAS DE VECINDAD EN ORIGINAL (48) CUARENTA Y OCHO CIV 6 INCLUSIÓN

Recibí Montaña Correa 04/09/25

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Bogotá D.C., julio 3 de 2025

**BYR-SGI-124-157-2025**

Señores:
**CONSORCIO MM 2024**
Atn. ING GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
Bogotá D.C

**REF.** CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: REMISION ACTAS DE VECINDAD EN ORIGINAL DEL SEGMENTO VIAL CIV 12000855.

Respetado ingeniero, con el presente, se remiten las actas de vecindad en ORIGINAL levantadas en el CIV 1200085, junto con el inventario predial correspondiente (en 26 folios) de la siguiente forma:

Se realiza entrega del registro fotográfico y fílmico respectivamente mediante el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/13afn0l4G9OmTkbP1l7S89GjHXt9Elj4t

| ACTA # | N° DEL ANEXO | CIV | Tramo | Desde | Hasta | UPZ | Nombre de la UPZ | Barrio | Dirección | INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO/ ARRENDATARIO Y/O ENCARGADO DEL PREDIO | Total, de folios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEGMENTO VÍAL | | | | | UBICACIÓN | | | | | |
| 1 | 3 | 12000855 | CL 67 F | KR 67 | KR 66 A | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Espacio Público | Acta de espacio público | 3 |
| 2 | 3 | 12000855 | CL 67 F | KR 67 | KR 66 A | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | CL 67 F # 66 A - 11 | Alvarado Quiche Camel | 3 |
| 3 | 3 | 12000855 | CL 67 F | KR 67 | KR 66 A | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | CL 67 F # 66 A - 36 | Juan Carlos Pérez | 4 |
| 4 | 3 | 12000855 | CL 67 F | KR 67 | KR 66 A | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | CL 67 F # 66 A - 07 | Unel Díaz | 3 |
| 5 | 3 | 12000855 | CL 67 F | KR 67 | KR 66 A | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | CL 67 F # 66 A - 16 | Yolanda Rodríguez Barrantes | 4 |
| 6 | 3 | 12000855 | CL 67 F | KR 67 | KR 66 A | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | CL 67 F # 66 A - 23 | Gustavo Villareal | 3 |
| 7 | 3 | 12000855 | CL 67 F | KR 67 | KR 66 A | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | CL 67 F # 66 A - 37 | Luis Eduardo Garzón | 3 |
| 8 | 3 | 12000855 | CL 67 F | KR 67 | KR 66 A | UPZ 22 | DOCE DE OCTUBRE | JOSE JOAQUIN VARGAS | Sin nomenclatura | Acta por espacio público | 3 |

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente

**GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ**
Director de Obra
CONSORCIO BYR-SG-BU001
C.C **ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**. ING FRANCISCO GRANADOS PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
Anexo: FOLIOS DE ACTAS DE VECINDAD EN ORIGINAL (26) VEINTISÉIS CIV 3 INCLUSIÓN