Cód. FO-GEOP- 003	Formato	6
Versión 4 6	FO-GEOP Acta de Vecindad	

ACTA DE VECINDAD INICIO	Fecha de realización: 27-03-2025	ACTA DE VECINDAD CIERRE	Fecha de realización: 27-06-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

ENTIDAD CONTRATANTE	SIF	INTERVENTOR	HUPENIKAO SAS
CONTRATO No	760010.3221/24	BARRIO	BUGA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION CONDUCTO ENTERRADO - BUGA	COMUNA	ALTAVISTA
CONTRATISTA	COTEC SAS	FECHA DE INICIO 3-3-25	FECHA DE TERMINACION 15/07/2025

2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE

NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR	María del Carmen Caldeon	CÉDULA	22126971
NOMBRE DEL ARRENDATARIO		CÉDULA	
DIRECCIÓN	CLL 138 15-57 - Casa roja grande interna	TELÉFONO	3105447777
N° DE PISOS	1		
N° DE PISO INVENTARIADO	1		


USO DEL INMUEBLE

VIVIENDA	/	INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN	
COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR	

3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS

Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO
I	B R X M A. Mampostería en ladrillo	Estado regular	B R M A. Ladrillo		B R M A. Teja de barro		B R X M A. Baldosa	Buen estado	B R M A. Ladrillo		B R M A. Muro de contención	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M B. Mampostería en bloque		B R M B. Bloque de concreto		B R M B. Losa		B R M B. Concreto		B R M B. Bloque		B R M B. Redes de drenajes	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M C. Pórticos		B R X M C. Tapia	Estado regular	B R M C. Eternit		B R M C. Madera		B R M C. Revocada	Estado Regular	B R M C. Carpintería de madera o metálica	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M D. Combinado (Pórticos y muros cargueros)		B R M D. Prefabricado		B R M D. Zinc		B R M D. Cerámica		B R M D. Enchapada		B R M D. Servicios Públicos	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	
I	B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R X M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros		B R M E. Otros	
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M	

3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA





4. OBSERVACIONES

Piso en cerámica en buen estado
cubierta en tablillas, buen estado
Paredes en tapia
techador con plancha en cerámica, buen estado
No cuenta con viga de amarre
Pera hecha.
Presenta fisura horizontal en pared que da al patio
Piso enchapado en buen estado
Cubierta de uso útil en loza
Esquinas ventanas en madera
Estado regular
Baldosas del patio en buen estado.

5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

N° Foto	Descripción

6. NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.
4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.

7. ANEXOS

VIDEOS	SI		NO	
FOTOGRAFIAS	SI	/	NO	
HOJA ADICIONAL	SI		NO	

Espacio para Firmas al inicio del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Espacio para Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	NOMBRE DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRA	PROPIETARIO O INQUILINO

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE 27-06-2025

La señora María del Carmen Calderon., reporta que no tiene observaciones para el acta de vecindad de cierre, por lo que firma a satisfacción

Powered by CamScanner