Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Formato para presentación de antecedentes e identificación de riesgos

Subred: Sur
ESE: Sur
Fecha: 14/08/2025

Datos del establecimiento donde se presenta el brote

ID Establecimiento	314841		
Número de inscripción	SB0000037183		
Razón Social	Fundación Pepaso		
Nit – dígito verificación	860524015 - 1		
Nombre del establecimiento	Jardín Infantil Semillitas de amor		
Dirección	Dg 75d Sur 75L 07		
Ubicación	No Aplica		
Localidad	Ciudad Bolívar	UPZ	Ismael Perdomo
Barrio	Santa Viviana	Teléfono	3102886616
Correo electrónico para notificación*	Fundacionpepaso@yahoo.com		
Nombre propietario o representante legal	Luz Dary Bueno Carvajal		
Línea de intervención	Calidad del Agua y Saneamiento Basico		
Intervención	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)		
Tipo de establecimiento	Jardín Infantil (Privado)		
Cuenta con intervención desde la estrategia de autorregulación	No		

Relacione las tres últimas visitas:

Fecha de IVC	Concepto	Motivo de la visita
19/05/2022	Favorable con Requerimientos	Solicitud del Interesado
07/11/2023	Favorable	Solicitud del Interesado
10/06/2025	Favorable	Programación

Principales hallazgos: En el acta del concepto Favorable con Requerimientos se encontraron los siguientes hallazgos: Falta mantenimiento en paredes y techos de los pasillos y el area de patio, Falta mantenimiento en el piso de la puerta principal y la unidad sanitaria de parvulos, Falta señalizacion de areas y servicios y mantenimiento en el area de insumos, falta mantenimiento en las divisiones de las unidades sanitarias y el deposito de almacenamiento de residuos y no cuenta con area de primeros auxilios. Sin embargo el establecimiento dio cumplimiento a todos los requerimientos y su ultimo concepto es FAVORABLE

Cuenta con intervención desde la estrategia de autorregulación Si ____ **No** X

Observaciones: El establecimiento no cuenta con la estrategia de autorregulación, Sin embargo se encuentra inscrito en la plataforma negocios Saludables, negocios rentables.

En el establecimiento se ha presentado alguno de los siguientes eventos:

Eventos	Marque con una X	Fecha dd/mm/aaaa
Varicela		
EDA		
IRA	X	27/03/2025
Sarampión/rubeola		
Difteria		
Parotiditis		
Meningitis		
COVID19		
Tosferina		
Síndrome de mano/pie/boca		
Otro: ¿Cuál		
Acciones realizadas: Notificación al equipo ERI de la Subred Sur, plan burbuja y aislamiento de los menores por 7 dias, intensificación de la estrategia del lavado de manos y los procedimientos de limpieza y desinfección profunda en todas las areas, seguimiento telefonico de los casos reportados y recomendaciones a padres de Familia y docentes del uso del tapabocas y Signos de alarma en los niños		

Conclusión:
Con respecto al IVC el establecimiento se encuentra en concepto Sanitario FAVORABLE y cumple con lo establecido en la normatividad legal vigente. En cuanto al evento se notifico y atendio de manera oportuna, ya que despues del plan Burbuja y de llevar a cabo las medidas Propuestas por el Equipo ERI no se presentaron mas eventos.

Nombre de quien recibe la visita: ALBA YOLIMA VELASQUEZ
Cargo: RESPONSABLE DEL SERVICIO
Firma: [signature] **Cedula:** 52752099 BOGOTÁ

Nombre de quien realiza la intervención: Yessica Manrique Duran
Cargo: Ingeniero Ambiental
Firma: Yessica Manrique D **Cedula:** 1032467565

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Formato de identificación de riesgos sanitarios, ambientales y en salud

Subred: Sur
ESE: Sur
Fecha: 14/08/2023

Datos del establecimiento donde se presenta el brote

ID Establecimiento	314841		
Número de inscripción	SB0000037783		
Razón Social	Fundación Pepaso		
Nit – digito verificación	860524015-1		
Nombre del establecimiento	Jardin Infantil Semillitas de amor		
Dirección	Dg 75d Sur 75L 07		
Ubicación	No Aplica		
Localidad	Ciudad Bolivar	UPZ	Ismael Perdomo
Barrio	Santa Viviana	Teléfono	3102886616
Correo electrónico para notificación*	Fundacionpepaso@yahoo.com		
Nombre propietario o representante legal	Luz Dary Bueno Carvajal		
Línea de intervención	Calidad del Agua y Saneamiento Basico		
Intervención	Establecimientos de educativos preescolar, basica y media (Jardin Infantil)		
Tipo de establecimiento	Jardin Infantil (Privado)		
Cuenta con intervención desde la estrategia de autorregulación	No		

Tipo de evento

Brote de varicela		Sarampión/rubeola		Meningitis		Síndrome de mano/ Pie /Boca	
EDA		Difteria		COVID-19		Otro	
IRA	x	Parotiditis		Tosferina			

¿Cual? _____

Signos y síntomas relacionados:

No Aplica: X Eventos que ya se encuentren cerrados.

Síntomas	Casos	% (Número de casos/ total expuestos) x 100
Tos		
Fiebre		
Dolor torácico		
Cefalea- Dolor de cabeza		
Disnea- Dificultad respiratoria		
Malestar general		
Diarrea		
Dolor de garganta		
Odinofagia - Dolor de garganta al deglutir		
Dolor Abdominal		
Mialgia – Dolor muscular		

Escalofrió		
Erupción		
Coriza		
Conjuntivitis		
Manchas de Koplik		
Artralgias – Dolor articular		
Flujo nasal		
Adenopatías – Inflamación de ganglios		
Placas en la garganta		
Vomito		
Otro ¿Cuál?		

Número de casos: 2
Numero de expuestos: 240
Tasa de ataque: 0,8%
Hospitalizados: 1
Fallecidos: 0
Tasa de letalidad: 0

Tasa de ataque según localización:

Área	Casos	No. Expuestos	Tasa de ataque general

Distribución de expuesto (edades vs géneros) del brote:
No Aplica: X Eventos que ya se encuentren cerrados.

Edad en años	Hombres			Mujeres			Total		
	Afectados	Expuestos	TA%	Afectados	Expuestos	TA%	Afectados	Expuestos	TA%
Menor de 1 año									
1-5 años									
6-13 años									
14-17 años									
18-26 años									
27-59 años									
60 y mas									

Total									

Medidas de prevención: Uso de elementos de protección personal, Plan barrera, intensificación de la estrategia del lavado de manos y los procedimientos de limpieza y desinfección, Seguimiento telefonico y Socialización de sintomas con padres de Familia y docentes.

Esquemas de vacunación acordes para la edad SI X **No** __

Se realiza la verificación de 60 esquemas de vacunación de un total de 296 niños matriculados y se evidencia que todos Cuentan con el esquema completo de acuerdo a la edad.

APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO				
Características	**SI**	**NO**	**N/A**	**Observaciones**
Conoce y ejecuta prácticas de limpieza y desinfección	X			Se evidencian buenas practicas de limpieza y desinfección
Identifica eventos de interés en salud publica	X			Identifica y reporta eventos de interes en Salud publica
Realiza técnica de higiene de manos como estrategia de salud pública.	X			Se evidencia aplicación de tecnicas de higiene de manos
Genera estrategias para prevención de trasmisión de eventos de interés en salud pública.	X			Se realizan charlas y capacitaciones con Padres de Familia y docentes Sobre el manejo e identificación de enfermedades

Identificación de riesgos

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTABLECIMIENTO				
Descripción de linderos sectoriales	Norte: Dg 75C Sur y Huerta Pachamama			
	Sur: Dg 75F Sur y Parque Santo Domingo			
Adjunte plano general	Oriente: Tv 75J y Comedor Comunitario Santa Viviana			
	Occidente Tv 76 y Hogar Yo Amo la Vida ACJ/YMCA			
Caracteristicas externas o del entorno	**SI**	**NO**	**N/A**	**Observaciones**
El establecimiento está ubicado en un lugar alejado de focos de insalubridad o contaminación.	X			Se encuentra alejado de Focos de insalubridad
El establecimiento se encuentra sobre vías y zonas de parqueo destapadas		X		No se encuentra Sobre vias y Zonas destapadas

Presencia cercana de fuentes de emisiones por fuentes fijas ((industria con chimenea)		X		No se encuentra cerca de Fuentes Fijas
El establecimiento se encuentra cerca de obras de mantenimiento, adecuación de vías o construcciones de algún tipo de edificación		X		No se encuentra cerca de obras de mantenimiento, adecuación de vias o construcciones
Cercanía a vías principales generadoras de emisiones de gases por fuentes móviles		X		No se ubica cerca a vias Principales
Se identifican áreas de acumulación de residuos		X		No se identifican areas de acumulación de residuos
Se identifican cuerpos de agua cercanos		X		No se identifican cuerpos de agua cercanos
Describa otros factores que pueden inferir en las condiciones de salud de la población objeto:				

CONDICIONES LOCATIVAS				
Características internas	**SI**	**NO**	**N/A**	**Observaciones**
Zonas o áreas comunes en buenas condiciones de orden, aseo y mantenimiento		X		Se evidencia humedad en las paredes del pasillo del primer piso junto a la puerta principal
La clase y calidad de materiales que cubren los muros, techos y pisos es acorde al uso observado en cada espacio y se mantienen en buen estado de conservación y limpieza		X		Se evidencia deterioro por humedad en las paredes del pasillo del primer piso junto a la puerta Principal
Áreas específicas según el lugar en buenas condiciones (salones, cuartos, bodega, almacén, oficinas, cocinas, etc)		X		Deterioro por humedad en las paredes del pasillo del primer piso junto a la puerta principal
La ventilación natural o artificial garantiza el suministro de aire y recambio de aire, en forma permanente acorde al uso.	X			La ventilación es adecuada en las diferentes areas
Presenta unidades sanitarias en cantidades suficientes, en buen estado y óptimas condiciones de aseo y limpieza.	X			Cuenta con unidades suficientes y en buen estado en los servicios Sanitarios
Cuenta con unidad técnica de almacenamiento de residuos, en	X			La unidad de almacenamiento de residuos se encuentra en buenas

buenas condiciones de mantenimiento y hermeticidad y con punto de agua y desagüe con conexión a la red de alcantarillado.				Condiciones y cumple con los requerimientos normativos
Describa otras condiciones que pueden inferir en las condiciones de salud de la población objeto:				

CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO				
Características	**SI**	**NO**	**N/A**	**Observaciones**
Cuentan con abastecimiento agua potable o consumo humano	X			2 Tanques Aereos de 1000L
Fecha del último lavado de tanque	X			07/03/2025 Tumindustrial ABC S.A.S
Cuentan con procesos y procedimientos escritos de limpieza y desinfección.	X			Cuenta con procedimientos escritos de limpieza y desinfección de las areas
Implementa procesos y procedimientos de limpieza y desinfección	X			Implementa los procedimientos de limpieza y desinfección
Cuenta con hojas de seguridad para las sustancias químicas.	X			Cuenta con las hojas de seguridad de las Sustancias Quimicas
Hacen uso adecuado de los elementos de protección personal.	X			Usa adecuadamente los elementos de protección personal
Cuenta con infraestructura adecuada para el almacenamiento de las sustancias químicas y procedimientos en caso de un derrame o accidente.	X			El area de almacenamiento de las Sustancias Quimicas cumple con las condiciones de almacenamiento
Las instalaciones se mantienen en buen estado de presentación, orden, aseo y limpieza	X			Las instalaciones se encuentran en buenas condiciones de orden y aseo
Servicios sanitarios cuentan con elementos de higiene personal (papel higiénico, jabón, sistema de secado de manos)	X			los elementos de higiene personal se encuentran en las aulas y se entregan a los niños cuando lo solicitan
Implementa y reconoce la Estrategia Multimodal de Higiene de Manos (EMHM) de la Organización Mundial de la Salud (OMS)	X			El establecimiento reconoce e implementa la estrategia multimodal de higiene de manos

Cuenta e implementa plan de choque para la limpieza y desinfección ante la presencia de un brote.			X	Este documento se encuentra actualmente en revisión por SDS.
Programa documentado e implementado de manejo integrado de plagas.	X			Presenta documento y se evidencia implementación del manejo de plagas
Programa documentado e implementado para el manejo integral de residuos sólidos	X			Presenta documento y se evidencia implementación del manejo integral de residuos
Se realiza una adecuada segregación de los residuos sólidos.	X			Se evidencia una adecuada segregación de residuos
Se cuenta con recipientes adecuados para el almacenamiento de los residuos, con una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los residuos.	X			Cuenta con recipientes suficientes y en condiciones adecuadas para los residuos generados
Para situaciones de contingencia como brote, cuenta con una zona o área de aislamiento en condiciones adecuadas de ventilación e iluminación y con acceso a unidad sanitaria.	X			Cuenta con area de aislamiento En buenas condiciones en caso de Presencia de brote
Condiciones de instalaciones del área de alimentación				
Pisos, paredes y techos tienen un diseño sanitario y poseen un buen estado de mantenimiento.		X		Se evidencia deterioro por humedad en el techo del area de preparación
Existen sifones o rejillas de drenaje adecuadas y en buen estado.	X			Cuenta con area de drenaje
Los equipos y superficies en contacto con el alimento están fabricados con materiales inertes, no tóxicos, resistentes a la corrosión no recubiertos con pinturas o materiales desprendibles y son fáciles de limpiar y desinfectar.	X			los equipos y superficies se encuentran en buen estado y son de facil limpieza y desinfección
Cuenta con equipos de conservación (refrigeradores, congeladores) en buen estado de funcionamiento y sanitario	X			Cuenta con equipos de conservación en buen estado

Los equipos como licuadoras, rebanadoras, procesadoras, mezcladoras, dispensadores, peladoras, molinos, grecas y similares son lavados y desinfectados después de su uso.	X			Aplican procesos de limpieza y desinfección de equipos
Los empleados que manipulan alimentos utilizan uniformes adecuados de color claro (gorro, blusa y delantal), limpio, y calzado cerrado.	X			Los trabajadores utilizan el uniforme completo
Las manos de los trabajadores se encuentran limpias, sin joyas, uñas cortas y sin esmalte. No presentan heridas o afecciones de la piel.	X			No se evidencian lesiones aparentes en las manos de los trabajadores, nise observa esmalte o juyas
Los manipuladores evitan prácticas antihigiénicas tales como comer, fumar, toser, escupir o rascarse, etc.	X			No se evidencian practicas antihi-gienicas
Cuentan con registros de control de temperatura para refrigeración a temperatura de 0 a 4 °C.	X			Presentan registros de temperatura de refrigeración
Cuentan con registros de control de congelación a temperaturas de -18°C.	X			Presentan registros de temperatura de Congelación
Describa otras condiciones que pueden inferir en las condiciones de salud de la población objeto:				

Nombre de quien recibe la visita: Alba Yolima Velásquez
Cargo: Responsable del servicio
Firma: [signature] **Cedula:** 52752099 Bta

Nombre de quien realiza la intervención: Yessica Marroquín Durán
Cargo: Ingeniera Ambiental
Firma: [signature] **Cedula:** 1032467565



PLANTA DE SÓTANO

Esc. 1:50

JARDÍN SEMILLITAS
DE AMOR

FUNDACIÓN PEPASO

NORTE

PROYECTO
JARDÍN SEMILLITAS
DE AMOR

LOCALIZACIÓN
COLOMBIA
BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO
PLANTA DE
SÓTANO

ARQUITECTA
AMANDA ISABEL
SÁNCHEZ MORENO

M.P. A2220823-109168285


OBSERVACIONES

FECHA
01-03-2020

COTAS
METROS

ESCALA
1:50

PLANO NO.
1 DE 4



PLANTA DE PRIMER NIVEL

Esc. 1:50

FUNDACIÓN PEPASO

NORTE

PROYECTO:
JARDÍN SEMILLITAS DE AMOR

LOCALIZACIÓN:
COLOMBIA
BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO:
PLANTA DE PRIMER NIVEL

ARQUITECTA:
AMANDA ISABEL SÁNCHEZ MORENO


M.P.

OBSERVACIONES:

FECHA:

ESCALA:

PLANO No.:
2 DE 4



PLANTA DE SEGUNDO NIVEL

Esc. 1:50

FUNDACIÓN PEPASO

NORTE

PROYECTO
JARDÍN SEMILLITAS DE AMOR

LOCALIZACIÓN
COLOMBIA
BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO
PLANTA DE SEGUNDO NIVEL

ARQUITECTA
AMANDA ISABEL SANCHEZ MORENO

MP ACEVEDO-CUNDINAMARCA


OBSERVACIONES

FECHA
12-12-2021

COTAS
METROS

ESCALA
1:50

PLANO NO.
3 DE 4



PLANTA DE TERCER NIVEL

Esc. 1:50

FUNDACIÓN PEPASO

NORTE

PROYECTO
JARDÍN SEMILLITAS DE AMOR

LOCALIZACIÓN
COLOMBIA
BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO
PLANTA DE TERCER NIVEL

ARQUITECTA
AMANDA ISABEL SÁNCHEZ MORENO

MP A2220081-1155584481

OBSERVACIONES

FECHA
02-05-2021

COTAS
METROS

ESCALA
1:50

PLANO No.
4 DE 4

Situación actual del evento:

Desde la Linea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se realizó un seguimiento a los eventos de interés en salud pública reportados en la base de establecimientos priorizados. Especificamente, en el Jardín Infantil Semillitas de Amor, ubicado en la DG 75D SUR 75L 07, Localidad de Ciudad Bolívar, UPZ Ismael Perdomo, Barrio Santa Viviana, donde el evento más reciente corresponde a un brote de IRA notificado el 27 de marzo de 2025.

Ante el brote de Infección Respiratoria Aguda – IRA, el Equipo de Respuesta Inmediata – ERI de la Subred Sur E.S.E. realizó el acompañamiento necesario, logrando controlar el evento que afectó a 2 menores durante el 2025. Según la información proporcionada por el personal a cargo, no se han registrado nuevos casos. Se resalta la adecuada implementación de medidas por parte de la institución, incluyendo el cumplimiento del protocolo de aislamiento domiciliario por siete días, el fortalecimiento de prácticas de higiene como el lavado de manos, el seguimiento telefónico de los casos reportados y la intensificación de los procesos de limpieza y desinfección profunda. Estas acciones permitieron controlar eficazmente el brote, evitando la aparición de nuevos casos asociados.

En cuanto al historial de visita de inspección, vigilancia y control – IVC, el establecimiento cuenta con los siguientes conceptos sanitarios:

- Favorable con Requerimientos el dia 19 de mayo de 2022.

  - ✓ Falta mantenimiento locativo en las paredes y techos de los pasillos y el área de patio.
  - ✓ Falta mantenimiento en el piso de ingreso a la puerta principal y a las unidades sanitarias de párvulos.
  - ✓ Falta instalación de señalización según áreas y servicios.
  - ✓ Falta mantenimiento en el área de insumos ubicada en párvulos.
  - ✓ Falta mantenimiento en las divisiones metálicas de las unidades sanitarias.
  - ✓ Falta mantenimiento en la puerta del depósito de almacenamiento temporal de residuos ubicado en el primer piso.
  - ✓ Falta destinar un área para primeros auxilios.

- Favorable el dia 07 de noviembre de 2023.

- Favorable el dia 10 de junio de 2025.

Con respecto a las condiciones externas del Jardín Infantil Semillitas de Amor, no se identificaron focos de insalubridad, vías principales o en mantenimiento, fuentes fijas, áreas de acumulación de residuos ni cuerpos de agua en sus alrededores. En cuanto a las condiciones internas, en el recorrido se evidenció que las aulas cuentan con unidades sanitarias cercanas en buenas condiciones. Estas disponen de elementos de higiene como toallas desechables, jabón antibacterial y papel higiénico, los cuales se guardan en las aulas y se

entregan a los niños cuando los solicitan. Se observa una ventilación adecuada en aulas y áreas comunes. En el área de preparación de alimentos, se evidencian buenas prácticas higiénicas y de manejo. Si bien el área de almacenamiento se encontró en buenas condiciones generales, se identificó la presencia de humedad en el techo del área de preparación. Además de lo anterior, se evidenció deterioro por humedad en las paredes del pasillo del primer piso, junto a la puerta principal.

Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los procedimientos de lavado de manos y de las rutinas generales de limpieza y desinfección en las áreas. Asimismo, se identificó una adecuada ejecución del programa de manejo integral de plagas. En cuanto al abastecimiento de agua potable, el establecimiento cuenta con dos tanques aéreos con una capacidad de 1000 L cada uno, el último lavado se realizó el 07 de marzo de 2025. El cuarto de almacenamiento de residuos generados presenta condiciones de infraestructura adecuadas y se evidencia la implementación del plan de gestión de residuos.

Actualmente, el establecimiento dispone de un área de primeros auxilios en buenas condiciones, la cual cumple también la función de zona de aislamiento en caso de presentarse brotes. Además, se realizan charlas y capacitaciones a los padres de familia sobre el manejo e identificación de enfermedades y se solicita la actualización periódica de los esquemas de vacunación de los niños. Durante la visita, se revisaron 60 carnés de vacunación de un total de 216 niños matriculados, evidenciando que la totalidad de la muestra cuentan con el esquema completo acorde a su edad.

Análisis del riesgo:

Aplicando la matriz de priorización para eventos de interés en salud pública, la calificación obtenida corresponde a un puntaje de 31, nivel de riesgo II y el nivel de respuesta requiere acompañamiento.

De la revisión y situación actual del establecimiento se infiere que, aunque el brote de IRA fue manejado de manera oportuna y se implementaron medidas eficaces para su control, aún persisten factores de riesgo que podrían favorecer la aparición de nuevos casos o brotes.

Si bien se observaron buenas prácticas de limpieza y desinfección, la ausencia de un seguimiento regular y documentado podría comprometer la sostenibilidad y efectividad de dichas acciones. La falta de un monitoreo continuo y sistemático puede permitir la acumulación de agentes patógenos en superficies de uso común, aumentando el riesgo de transmisión de enfermedades.

Del mismo modo, aunque se evidenció una correcta implementación del protocolo de lavado de manos por parte de docentes y estudiantes, cualquier interrupción en el suministro de insumos de higiene como jabón antibacterial, papel higiénico o toallas desechables o la falta de supervisión, podría limitar la eficacia de esta estrategia clave en la prevención de infecciones.

Por otra parte, la presencia de humedad en las paredes del pasillo del primer piso, junto a la puerta principal representa un riesgo adicional para la salud al favorecer la proliferación de esporas en el aire. Esta situación podría afectar negativamente las vías respiratorias de los niños y adultos, incrementando la probabilidad de complicaciones respiratorias o agudización de enfermedades preexistentes.

Cabe señalar que, aunque no se relaciona directamente con la presencia del brote de IRA, se observó la presencia de humedad en el techo del área de preparación de alimentos. Esta condición podría favorecer la proliferación de bacterias y la caída de partículas, comprometiendo así la higiene e inocuidad de los alimentos al contaminar recipientes, productos y superficies de trabajo.

Que factores de riesgo evidencia ante el evento presentado:

1. A pesar de la correcta ejecución de los procedimientos de limpieza y desinfección, cualquier alteración en su aplicación, como la disminución de la frecuencia o el uso inadecuado de productos, podría favorecer la proliferación de microorganismos.
2. Si bien se observó una adecuada adherencia al protocolo de lavado de manos, la posibilidad de errores en su ejecución o la omisión de pasos críticos puede disminuir su efectividad e incrementar el riesgo de transmisión de enfermedades.
3. La presencia de humedad en las paredes del pasillo del primer piso, junto a la puerta principal, puede favorecer la proliferación de esporas en el ambiente, lo que incrementa el riesgo de afecciones respiratorias en la comunidad educativa.
4. Aunque no está directamente relacionado con los brotes de IRA, la presencia de humedad en el techo del área de preparación de alimentos podría propiciar la proliferación de bacterias y la caída de partículas. Esto contamina los recipientes, los alimentos y las superficies de trabajo, lo cual compromete la higiene e inocuidad de los alimentos preparados.

Recomendaciones y acciones a realizar por parte del establecimiento:

1. Continuar con las capacitaciones y charlas dirigidas a la comunidad educativa sobre la importancia de la identificación y manejo de brotes y enfermedades, priorizando la detección temprana de síntomas y el aislamiento oportuno de casos sospechosos.
2. Mantener las medidas de limpieza y desinfección, verificando periódicamente la adecuada dosificación de productos desinfectantes, así como el cumplimiento del procedimiento y los tiempos de acción de estos productos.
3. Realizar capacitaciones periódicas para el personal y los niños sobre la correcta técnica de lavado de manos, asegurando la disponibilidad continua de insumos como jabón y toallas desechables.
4. Garantizar mantenimiento con recubrimiento sanitario en las paredes del pasillo del primer piso, junto a la puerta principal.
5. Realizar mantenimiento correctivo con recubrimiento sanitario en el techo del área de preparación de alimentos.

Conclusiones:

El establecimiento demostró una respuesta oportuna y eficaz ante el brote de IRA, logrando su control y contención. Sin embargo, el puntaje obtenido en la matriz de priorización (31 puntos, nivel de riesgo II) indica la persistencia de factores que mantienen un riesgo moderado, lo que resalta la necesidad de acompañamiento institucional para reforzar las acciones de prevención.

Si bien las prácticas de limpieza y desinfección implementadas son adecuadas, la falta de un seguimiento periódico representa un riesgo para la sostenibilidad de estas acciones, lo que podría generar la acumulación

de agentes patógenos en superficies de uso común. De igual manera, la correcta implementación del protocolo de lavado de manos por parte del personal y de los niños podría verse comprometida si no se garantiza el suministro continuo de insumos básicos o no se realiza una supervisión constante.

Por otro lado, es crucial destacar que la presencia de humedad en las paredes del pasillo del primer piso, junto a la puerta principal constituye un factor de riesgo importante. La humedad puede favorecer la proliferación de agentes biológicos perjudiciales para la salud respiratoria en la población infantil. Se requiere una intervención inmediata y prioritaria para abordar esta deficiencia y prevenir posibles impactos negativos en la salud de la comunidad educativa.

Finalmente, la presencia de humedad en el techo del área de preparación de alimentos representa un riesgo potencial porque favorece la proliferación de bacterias y la caída de partículas. Esta situación compromete la higiene e inocuidad de los alimentos, los recipientes y las superficies de trabajo. Por lo tanto, es fundamental intervenir de manera inmediata en esta área para prevenir y mitigar cualquier riesgo de contaminación.

Nombre de quien recibe la visita: Alba Yolima Velasquez
Cargo: Responsable del servicio
Firma: [signature] **Cedula:** 52752099 BTA

Nombre de quien realiza la intervención: Yessica Manrequin Duran
Cargo: Ingeniera Ambiental
Firma: [signature] **Cedula:** 1032467565

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN [X]	MESA DE TRABAJO [ ]	CAPACITACIÓN [ ]	OTRO [ ]	
FECHA: 22/08/2025	HORA INICIO: 07:00 am	HORA FINAL: 09:00 am	REUNIÓN N°: 1	
LUGAR: Jardin Infantil Semillitas de Amor				
TEMA: Socialización del informe para identificación y analisis de riesgo				
RESPONSABLE: Jessica Manrique Duran	SECRETARIO: No Aplica			

1. OBJETIVO:

Socializar el informe para identificación y analisis de riesgo y generar compromisos

2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Jessica Manrique Duran	Ingeniero Ambiental	Jessica.manrique1996@gmail.com	Gestión del Riesgo	Jessica Manrique D
2	Alba Yidima Velasquez	Resp. Servicio	Pedagogasemillitasdeamor.jt@gmail.com	Semillitas De Amor	Alba Velasquez
3					
4					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Presentación de los integrantes de la reunión por parte de la Subred Sur y el Jardin Infantil Semillitas de Amor.
2. Socializar el informe y los compromisos del mismo

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se verifica Quorum y se prosigue con el orden del dia

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

No Aplica

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza nuevamente la presentación de los integrantes de la reunión por parte de la Subred Sur y el Jardin Infantil Semillitas de Amor

Se socializa el "Informe para identificación y analisis de riesgo, con las respectivas recomendaciones y conclusiones" de la cual se deja copia en el establecimiento.

Compromisos generados, la institución se compromete a realizar las 5 recomendaciones descritas y contenidas en el titulo: Recomendaciones y acciones a realizar por parte del establecimiento", las cuales seran verificadas en su cumplimiento por parte del equipo de seguimiento a eventos de interes en Salud publica de la Subred Sur.

7. DECISIONES TOMADAS

El Jardin Infantil Semillitas de Amor se compromete a dar cumplimiento a las 5 recomendaciones generadas y socializadas en el titulo "Recomendaciones y acciones a realizar por parte del establecimiento", las Cuales se revisaran a partir del dia 19 de septiembre de 2025

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm-dd)	QUIEN (Responsable)
Realizar y aplicar las recomendaciones del acta de identificación y analisis de riesgo	Evidencias fotograficas, actas de reunión, capacitación y adecuación de la Infraestructura	19/09/2025	

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Yenica Marroquin D

SECRETARIO REUNIÓN No Aplica