Municipio de Arauca
NIT. 800.102.504-0

INFORME DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 443-2024

Contratista: Autopartes El Arauco SAS
Representante Legal: Freddy Alexander Gómez Cisneros
Objeto del Contrato: Servicio de mantenimiento y reparación de equipos del Cuerpo de Bomberos
Fecha de Inicio: 22/10/2024
Fecha de Terminación: 21/12/2024
Valor del Contrato: $14.800.000

1. OBJETIVO DEL INFORME

El contrato tuvo como objeto la ejecución de mantenimiento preventivo de algunos vehículos y equipos del cuerpo de bomberos del municipio de Arauca. Este mantenimiento es fundamental para garantizar la operatividad y disponibilidad de los recursos destinados a la atención de emergencias.

2. VALIDACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Con base en el informe presentado por el contratista, se verificaron las actividades realizadas en cumplimiento del contrato:

- **Vehículos intervenidos**

Máquina N° 3 Chevrolet, modelo 1992, placa TL6272

Se realizó mantenimiento preventivo programado, identificando fallas críticas en el sistema de aireado (intercooler y sistema de ahogo).

Camioneta Chevrolet LUV, placa OZ3572

Se efectuó el mantenimiento preventivo general, detectándose deficiencias en el sistema del tren delantero y la caja de dirección.

- Motor fuera de borda

Motor 150 HP

Mantenimiento preventivo realizado conforme a las especificaciones técnicas.

La documentación presentada por el contratista, incluyendo actas e informes técnicos, respalda la ejecución de las actividades contempladas en el contrato.

3. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Máquina N° 3 (Chevrolet modelo 1992, placa TL6272):

Las fallas críticas en el sistema de aireado representan un riesgo significativo para la operatividad del vehículo.

Recomendación: No utilizar este vehículo hasta que se realicen las reparaciones necesarias

Máquina N° 4 (Dodge modelo 1974, placa OZ3517):

La antigüedad del vehículo demandó la adquisición de repuestos adicionales. Aunque estos costos fueron cubiertos dentro del contrato, se evidenció la necesidad de ajustar futuros contratos para prever este tipo de escenarios.

Camioneta LUV:

El mantenimiento se realizó a satisfacción, pero, además del mantenimiento preventivo, se requirió la adquisición de repuestos para el tren delantero, incrementando los costos operativos.

Se identificaron serias averías en la caja de cambios, cuya intervención no está contemplada en el contrato actual y deberá ser gestionada en un futuro contrato.

Motor fuera de borda 150 HP:

El mantenimiento se realizó sin novedades, cumpliendo con el alcance previsto y garantizando su operatividad.

4. CONCLUSIONES


1. El contratista cumplió con las actividades estipuladas en el contrato, ejecutando el mantenimiento preventivo de los vehículos y equipos indicados.
2. Las observaciones técnicas adicionales no forman parte del alcance contractual y deben ser atendidas mediante otros mecanismos de contratación o gestión de recursos.
3. El contrato fue ejecutado dentro de los plazos y condiciones establecido.


5. RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR


El contrato No. 443-2024 cumplió con las actividades previstas en su alcance inicial, pero surgieron situaciones imprevistas, como los daños en la camioneta LUV y la Máquina N° 3, que deben ser atendidas en futuros contratos para garantizar la operatividad del equipo del Cuerpo de Bomberos.


6. REGISTRO FOTOGRAFICO


- Maquina N. 4 modelo 1974 placa OZ3517

















Municipio de Arauca
NIT. 800.102.504-0

- Maquina N. 3 Chevrolet modelo 1992 placa TL6272 categoría camión












Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM)
Cra. 24 entre calles 18 y 20 PBX: 8853156
Linea Gratuita Nacional 018000 977781
www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca-gov.co
Codigo Postal: 810001 - Arauca -Arauca (Colombia)

Municipio de Arauca
NIT. 800.103.504-0









Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM)
Cra. 24 entre calles 18 y 20 PBX: 8853156
Linea Gratuita Nacional 018000 977781
www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca-gov.co
Codigo Postal: 810001 - Arauca -Arauca (Colombia)


- Camioneta LUV Chevrolet modelo 1988 placa OZ3572 categoría camioneta logística








Municipio de Arauca
NIT. 800.102.504-0





- Mantenimiento motor fuera de borda 150



Atentamente,

José Gregorio Chaparro Sanabria
Coordinador del Cuerpo de Bomberos
Supervisor del contrato