ANEXOS

Municipio: Dosquebradas
Localización: Hospital Santa Mónica, carrera 19 calle 18 avenida Santa Mónica
Fecha de visita: 13 de junio de 2025
Acta de Visita No. 127060 **Radicado No.** 12348 de 2025


Registro Fotográfico




Imagen 1. Ubicación de los tres (3) árboles evaluados dentro del Hospital Santa Mónica. **Fuente:** Geoambiental.






<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Norte</td><td>2091596</td><td>Este</td><td>4702868</td></tr>
<tr><td colspan="4">Árbol 1. De la especie guayacán rosado (Tabebuia rosea), fotografías donde es posible observar la ubicación general del árbol. Ligera inclinación y copa proyectada hacia la infraestructura, algunas ramas con cavidades y tejidos expuestos. Además, raíces expuestas con daños mecánicos y confinadas con el sendero peatonal</td></tr>
</table>

Registro Fotográfico			
			
			
			
Norte	2091584	**Este**	4702903
Árbol 2. De la especie Guayacán rosado (*Tabebuia rosea*), fotografías donde es posible observar la ubicación general del árbol. raíces expuestas, algunas de ellas			

muertas y otras con heridas causadas por daños mecánicos. También se evidencia desgarre de ramas con tejidos expuestos. Inclinación en dirección a las infraestructuras y copa proyectada sobre las mismas.

Registro Fotográfico			
			
			
Norte	2091600	**Este**	4702899

Árbol 3. De la especie Urapán (*Fraxinus chinensis*), se presentan fotografías en las que es posible observar la ubicación del árbol, raíces expuestas, copa desbalanceada y cercana a la infraestructura, algunas ramas muertas.