PARA: COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.8133956**, cuenta de cobro 001**, notas débito NA, notas crédito** NA, No Orden de viaje **NA,** Valor total $37.125.356,00 objeto del contrato: ***CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS JARDINES VERTICALES DE LOS BLOQUES A Y B DE LA SEDE BOSTON DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE.*** Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: SERGIO ALBERTO MESA SALGADO
CEDULA O NIT: **92540203**
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL cuenta de cobro 001 Convenio No. ____ Contrato No. **CO1.PCCNTR.8133956**____ Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: ***CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS JARDINES VERTICALES DE LOS BLOQUES A Y B DE LA SEDE BOSTON DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE***

Valor antes de IVA	$37.125.356,00
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	$37.125.356,00

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 22225 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
101024	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	**Propios**		27	CSF	$37.125.356,00
Total						**$37.125.356,00**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL para aplicar: A-02-02-02-005-004-07

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 50670545617** de CUENTA DE AHORROS de BANCOLOMBIA S.A a nombre de **SERGIO ALBERTO MESA SALGADO C.C** 92540203.

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. 6814245 del 2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	**SENA REGIONAL SUCRE**
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8133956 DEL 2025**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**1/08/2025**
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS JARDINES VERTICALES DE LOS BLOQUES A Y B DE LA SEDE BOSTON DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE
CONTRATISTA	SERGIO ALBERTO MESA SALGADO
CC o NIT	92540203
LUGAR DE EJECUCIÓN	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS, SENA REGIONAL SUCRE
FECHA DE INICIO	1/08/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$37.125.356,00
PRÓRROGA NRO.	N/A]
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO 1.	NRO
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$37.125.356,00
FORMA DE PAGO	El Sena efectuará pagos periódicos, de acuerdo con el desarrollo o ejecución de las actividades realizadas, previa presentación de a) La factura o cuenta de cobro, según corresponda, con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales b) Informe del servicio prestado documentado con fotos, recomendaciones y conclusiones; c) Certificación expedida por el supervisor contractual, en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato y d) Certificación del pago de aportes parafiscales y seguridad social.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	# 1
PERIODO DEL INFORME	1/08/2025 al 31/12/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. El contratista debe contar con profesionales idóneos y certificados en cada uno de los servicios prestados y disponer del personal necesario y calificado para realización del servicio	Se trabajó con mano de obra con experiencia e idónea para la labor.	Se anexa informe de todas las actividades realizadas estipuladas en el contrato
2. El contratista se obliga a mantener en el trayecto, durante su ejecución hasta su finalización, el perfil del personal correspondiente ofrecido en su propuesta y aprobado por el Sena. De requerirse un reemplazo se realizará únicamente por otro profesional con las mismas condiciones profesionales o superiores a las del personal que haya sido parte de la propuesta inicial, quien deberá estar igualmente aprobado por el SENA.	Se trabajo con personal calificado y experiencia y con las certificaciones correspondientes.	Se anexa informe de todas las actividades realizadas estipuladas en el contrato
3. Se debe garantizar la calibración con calidad y verificación del sistema de riesgo, dejando baterías para el mismo.	La calibración fue realizada por ing. Agrícola especialista en riego	Se anexa informe de todas las actividades realizadas estipuladas en el contrato
4. Garantizar que el personal que este bajo su responsabilidad y subordinación para la ejecución del presente contrato cuente con la dotación y el equipamiento idóneo y necesario de acuerdo con la normatividad vigente en seguridad industrial, higiene y bioseguridad.	El personal que laboró en trabajo en altura cumplió con los requerimientos de certificado para trabajar en altura, documentos de seguridad y examen ocupacional con aptitud para trabajo en altura	Se anexa informe de todas las actividades realizadas estipuladas en el contrato
5. Se debe garantizar la instalación de andamios con el cumplimiento de todas las normas de seguridad.	Se realizó la labor con andamios certificados, ajustados a la necesidad.	Se anexa informe de todas las actividades realizadas estipuladas en el contrato
6. El contratista deberá asumir la recolección y disposición de material vegetal y suelo que genere de la actividad y disponer según normativa.	Se realizó al final de cada día de las jornadas limpieza, retiro de material vegetal deteriorado y lavado de zonas que estuvieron intervenidas.	Se anexa informe de todas las actividades realizadas estipuladas en el contrato

7. El contratista deberá presentar por escrito un informe de las actividades realizadas donde muestre la efectividad y alcance en la ejecución al supervisor del contrato y al apoyo técnico Líder de higiene y seguridad industrial, con registro fotográfico, registros de asistencia, así como evaluación respectiva.	Se dejo como evidencia al líder SST certificado de afiliación de sus trabajadores.	Se anexa informe de todas las actividades realizadas estipuladas en el contrato
8. El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado, para la realización del servicio Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente en la Unidad de Correspondencia del SENA Regional Sucre en horario de (8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.), de igual forma una vez radicada la cuenta o factura subir a más tardar dentro de los 5 días siguientes la información al SECOP II los archivos de forma organizada teniendo en cuenta su orden: **Gestión Financiera**: GF_NIT_CRP_MES COBRA_AÑO; **Gestión contractual** GC_NIT_CRP_mes cobra año y FV_N° Factura_NIT_ RP_MES_AÑO, requeridos para el trámite de pago.	Se solicito el informe del cumplimiento de todas las actividades.	Se anexa informe de todas las actividades realizadas estipuladas en el contrato
9. En la factura debe aparecer: el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, Soporte del servicio facturado (según el caso). Anexar a la factura fotocopia del pago de parafiscales. .		

10. Garantizar el servicio y suministro de los materiales directamente y sin intermediarios. Y sí presenta esta última condición, los procesos administrativos y asistenciales serán asumidos por ellos, sin perturbar el orden de atención a los beneficiarios.	El contratista realizó la obra contratada sin intermediarios..	Se anexa informe de todas las actividades realizadas estipuladas en el contrato
11. Informar al SENA todos los casos en que se presenten suplantaciones o fraudes de usuarios o cualquier otra irregularidad. Si no lo hacen y se da cuenta directamente el supervisor del contrato se cancelará dicho contrato y representará las respectivas denuncias y demanda respectiva.	No se presentó suplantación o fraude, no irregularidades.	Se anexa informe de todas las actividades realizadas estipuladas en el contrato
12. Prestar únicamente los servicios de suministro que se encuentran autorizados en su portafolio de servicios, no se reconocerán servicios prestados por fuera de esta exigencia.	Se prestó el servicio sobre lo contratado, del catálogo de servicios del vivero.	Se anexa informe de todas las actividades realizadas estipuladas en el contrato
13. Reportar al Supervisor y apoyo técnico, cualquier inquietud, anomalía, sugerencia u oportunidad a favor de los beneficiarios	Se reportó oportunidad para la conservación y mejoramiento del jardín como fue la instalación de malla para evitar daños por aves (palomas), se dejó como sugerencia el cambio al 100% del sistema de riesgo por el tiempo que lleva de instalación y la eficiencia en los nuevos sistemas modelos.	Se anexa informe de todas las actividades realizadas estipuladas en el contrato
14. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.	Se cumplieron	Se anexa informe de todas las actividades realizadas estipuladas en el contrato
15. Cumplir con la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.	Se cumplió.	Se anexa informe de todas las actividades realizadas estipuladas en el contrato
16. Las demás que se consideren pertinentes conforme al objeto del contrato	Se cumplió a cabalidad la necesidad.	Se anexa informe de todas las actividades realizadas estipuladas en el contrato

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
22/09/2025	**001**	$37.125.356,00	$37.125.356,00	**0.0**	**0%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado agosto 2025**	PLANILLA NRO: 80445089

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	53-46-101019223		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	31/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	04-08-2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/07/2025	30/04/2026	$ 7,425,071.20
CALIDAD DEL SERVICIO	30/07/2025	30/04/2026	$ 9,281,339.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/07/2025	30/04/2026	$ 9,281,339.00

No aplica

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]	
ASEGURADORA	
NRO. DE PÓLIZA	

CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. [Señalar el número del modificatorio], se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento			
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

N/A

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

N/A

Para constancia se firma

Miguel Caballero García
Supervisor del contrato **CO1.PCCNTR.8203118**

Angelica Maria Parra G.
Apoyo a la supervisión

Elaboró: **Eduardo Enrique Cerra Guzman** Eduardo cerra
Arquitecto de Centro



Producto/servicio
Sincelejo - Colombiaco Venta de Plantas Ornamentales Frutales y Maderables Materas Abono Orgánico Diseño Mantenimiento Jardines 3002697300
Carrera 4 # 23-88, Sincelejo, Sucre 700001

Informe de Actividades

Contrato: CO1.PCCNTR.8133956

Elaboró

Vivero las Palmas.spk

Septiembre 2025

VIVERO Las Palmas SPK
Producto/servicio
Sincelejo - Colombiaco Venta de Plantas Ornamentales Frutales y Maderables Materas Abono Orgánico Diseño Mantenimiento Jardines 3002697300
Carrera 4 # 23-88, Sincelejo, Sucre 700001

Objeto:

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los jardines verticales de los bloques A y B de la Sede Boston del Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios del SENA Regional Sucre.

Fecha de inicio: 4 al 9 de septiembre

Lugar del Mantenimiento: Sena sede Boston, Avda. Mariscal.

Obligaciones Especificas

OBLIGACION	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
El contratista debe contar con profesionales idóneos y certificados en cada uno de los servicios prestados y disponer del personal necesario y calificado para realización del servicio.	Se trabajo con personal con experiencia en la actividad, con dos trabajadores certificados con trabajo seguro en altura y acompañamiento de coordinador de trabajo seguro en altura.	Fotos, certificados, permiso de ingreso para la labor por parte de la H&S Sena.	
El contratista se obliga a mantener en el trayecto, durante su ejecución hasta su finalización, el perfil del personal correspondiente ofrecido en su propuesta y aprobado por el Sena. De requerirse un reemplazo se realizará únicamente por otro profesional con las mismas condiciones profesionales o superiores a las del personal que haya sido parte de la	No se requirió de reemplazar personal, se laboró con dos personas de certificadas de trabajo seguro en altura y tres de jardineria.		

propuesta inicial, quien deberá estar igualmente aprobado por el SENA.			
Se debe garantizar la calibración con calidad y verificación del sistema de riesgo, dejando baterías para el mismo.	La labor fue realizada por el profesional en riego, revisión, cambio de mangueras, deterioradas, revisión de filtros, cambio de filtros cristalizados, revisión técnica de controladores, reposición de baterías.	Fotos.	Se sugiere cambio total del 100% de la manguera, debido al deterioro progresivo que podría afectar a futuro el fluido de agua.
Garantizar que el personal que este bajo su responsabilidad y subordinación para la ejecución del presente contrato cuente con la dotación y el equipamiento idóneo y necesario de acuerdo con la normatividad vigente en seguridad industrial, higiene y bioseguridad.	Los trabajadores, ingresaron y permanecieron con cascos, botas de seguridad, guantes, gafas, overol y camisa, en todo momento los EPP hicieron parte de la actividad.	fotos	
Se debe garantizar la instalación de andamios con el cumplimiento de todas las normas de seguridad.	La estructura de cuatro cuerpos fue instalada por un técnico, andamios certificados, su montaje y desmontaje fue realizado bajo la orientación de la	fotos	

	Coordinadora de H&S, delimitando el retiro para la labor realizada.		
El contratista deberá asumir la recolección y disposición de material vegetal y suelo que genere de la actividad y disponer según normativa.	El material vegetal retirado de las bandejas fue transportado fuera de la sede, el material de suelo fue retirado.	fotos	
			Amenazas del proyecto aves (palomas) son de cuidado debido a que su proliferación no solo afecta la proliferación de plagas en el sustrato, muerte de plantas, sucio de excremento en bandejas y plantas. Se sugirió que la entidad compara malla para cubrir los jardines se deja esta sugerencia instalada en el jardín interno.

Producto/servicio
Sincelejo - Colombiaco Venta de Plantas Ornamentales Frutales y Maderables Materas Abono Orgánico Diseño Mantenimiento Jardines 3002697300
Carrera 4 # 23-88, Sincelejo, Sucre 700001

Observaciones de la ejecución del proyecto

1- El sustrato no contenía cascarilla de arroz para evitar taponamiento en el sistema de riesgo.
2- Se realizó una fertilización con aspersión.
3- Se dejó instalada malla protectora jardín interno.
4- Se limpiaron las letras metálicas del jardín exterior.
5- Se realizó ajuste (apretar) bandejas que colgaban.
6- Se revisaron controladores, evidenciando que han sido manipulados.
7- Se dejaron instalados controladores y batería nueva
8- Se aclara que el jardín interno sus medidas estaban erradas es de 3 x 6.50 cm, lo que significo adición de plantas.
9- Se deja como observación que faltan dos bandejas del jardín exterior.
10- Se cambio mangueras cristalizadas.
11- Se recolectaron 4 polluelos de paloma y 9 huevos en total.

Recomendaciones

En el ejercicio y la experiencia, se puede sugerir a la entidad, que el mantenimiento preventivo de estos muros verdes, se realice de manera mensual, con actividades de fertilización, poda, revisión del sistema de riesgo, es de aclarar que hay situaciones naturales como los días de intenso sol, que pueden llegar afectar, en estos casos es necesario garantizar que la entidad, sino realiza mantenimientos mensuales, por lo menos deberá garantizar el riego diario, en la hora en la que se ha dejado calibrado el sistema.

Se han sembrado plantas tolerantes, de resistencia alta a condiciones climáticas, pero sin desconocer que la necesidad de mantener es vital.

Cerrar el jardín exterior con malla.

Cambiar canaletas a una de mayor tamaño, realizar mantenimiento mínimo cada seis meses.

Producto/servicio
Sincelejo - Colombiaco Venta de Plantas 🌷Ornamentales 🍊Frutales y 🌳Maderables ⬛Materas ♻️Abono Orgánico 👷Diseño Mantenimiento Jardines 📲3002697300
Carrera 4 # 23-88, Sincelejo, Sucre 700001

ANEXOS EVIDENCIA FOTOGRAFICA





Foto. Estado del jardín externo

Producto/servicio
Sincelejo - Colombiaco Venta de Plantas 🌷Ornamentales 🍊Frutales y 🌳Maderables ⬛Materas ♻️Abono Orgánico 👷Diseño Mantenimiento Jardines 📲3002697300
Carrera 4 # 23-88, Sincelejo, Sucre 700001



Foto. Estado del jardín interno



Evidencia. Correo permiso de ingreso.

Producto/servicio
Sincelejo - Colombiaco Venta de Plantas 🌷Ornamentales 🍊Frutales y 🌳Maderables ⬛Materas ♻️Abono Orgánico 👷Diseño Mantenimiento Jardines 📲3002697300
Carrera 4 # 23-88, Sincelejo, Sucre 700001



Foto. Desmontaje de bandejas



Foto. Lavado de bandejas

Producto/servicio
Sincelejo - Colombiaco Venta de Plantas Ornamentales Frutales y Maderables Materas Abono Orgánico Diseño Mantenimiento Jardines 3002697300
Carrera 4 # 23-88, Sincelejo, Sucre 700001



Foto. Montaje de estructura metálica certificada jardín exterior



Foto. Limpieza de letras metálicas.

Producto/servicio
Sincelejo - Colombiaco Venta de Plantas Ornamentales Frutales y Maderables Materas Abono Orgánico Diseño Mantenimiento Jardines 3002697300
Carrera 4 # 23-88, Sincelejo, Sucre 700001



Foto. Desmontaje estructura día 5.



Foto. Jardin exterior finalizado

Producto/servicio
Sincelejo - Colombiaco Venta de Plantas 🌷Ornamentales 🍊Frutales y 🌳Maderables ⬛Materas ♻️Abono Orgánico 👷Diseño Mantenimiento Jardines 📲3002697300
Carrera 4 # 23-88, Sincelejo, Sucre 700001



Foto. Jardin interno finalizado.



Foto. Instalación malla jardin interno

Producto/servicio
Sincelejo - Colombiaco Venta de Plantas 🌷Ornamentales 🍊Frutales y 🌳Maderables ⬛Materas ♻️Abono Orgánico 👷Diseño Mantenimiento Jardines 📲3002697300
Carrera 4 # 23-88, Sincelejo, Sucre 700001



Foto. Personal de trabajo

Producto/servicio
Sincelejo - Colombiaco Venta de Plantas 🌷Ornamentales 🍊Frutales y 🌳Maderables ⬛Materas ♻️Abono Orgánico 👷Diseño Mantenimiento Jardines 📲3002697300
Carrera 4 # 23-88, Sincelejo, Sucre 700001



Foto. Calibración, cambio de bateria, controladores del sistema de Riesgo

Producto/servicio
Sincelejo - Colombiaco Venta de Plantas 🌷Ornamentales 🍊Frutales y 🌳Maderables ⬛Materas ♻️Abono Orgánico 👷Diseño Mantenimiento Jardines 📲3002697300
Carrera 4 # 23-88, Sincelejo, Sucre 700001




Foto. Asperción para humedecer.

Producto/servicio
Sincelejo - Colombiaco Venta de Plantas Ornamentales Frutales y Maderables Materas Abono Orgánico Diseño Mantenimiento Jardines 3002697300
Carrera 4 # 23-88, Sincelejo, Sucre 700001



Foto. Amenazas naturales del jardin externo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-24, 02:38:31 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 79377213

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 24/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERGIO ALBERTO MESA		
Documento	CC92540203	**Dirección**	CR 4 N 23-88
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2747404
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SINCELEJO	**Departamento**	SUCRE
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 92540203	SERGIO ALBERTO MESA SALGADO	03	00																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 0	$ 405.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.