FUNDACION INTEGRAL SOSTENIBLE DEL CARIBE
NIT 806.015.844-9
CRA 18A 707 BARRIO FLORIDA 2
Tel: 3106388486
Magangué - Colombia
fundacionfunincaribe@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FUNC 2

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR		
NIT	806.000.327-7	**Teléfono**	(605) 6888339 - Ext. 000
Dirección	calle 16 nro 10-27	**Ciudad**	Magangué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2025, 13:59
Expedición	10/10/2025, 14:46
Vencimiento	10/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - C.S.B	1.00	7,000,000.00

Total items: 1

Total Bruto	7,000,000.00
Total a Pagar	7,000,000.00

Valor en Letras:
Siete millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 7,000,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099939488 aprobado en 20251008 prefijo FUNC desde el número 1 al 24 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 83d5564ec53bd29ada3d39c18978511d1a9dcb24aef4e63843574674bdeb4d9f882ec02a9048279040ed4d8311eed970

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN

CONTRATO N°: CPS-CSB-111-2025

CONTRATISTA: FUNDACIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE DEL CARIBE, NIT: 806015844-9, cuyo representante legal es el ciudadano ROBERT JOSÉ BARRAGÁN GONZÁLEZ identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.052.960.880.

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - C.S.B.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- ✓ Se efectuaron labores de mantenimiento preventivo y correctivo en todos los equipos de aire acondicionado de las dependencias mencionadas.
- ✓ Se corrigieron fallas relacionadas con fugas, obstrucciones en mangueras de evacuación y daños electrónicos, asegurando la operatividad de los equipos.
- ✓ La sustitución de protecciones de intemperie garantiza la preservación de las unidades frente a condiciones ambientales adversas.
- ✓ Todos los equipos quedaron en correcto funcionamiento al finalizar las intervenciones.

Para constancia, se firma la presente a los 14 días del mes de Octubre de 2025.

DANILO BALDOVINO GUTIÉRREZ
Técnico Administrativo - Almacén

FUNDACIÓN FUNINCARIBE
8060158449
Contratista

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB
NIT. 806.000.327 – 7
Subdirección Administrativa y Financiera

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO N°: CPS-CSB-111-2025

CONTRATISTA: FUNDACIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE DEL CARIBE, NIT: 806015844-9, cuyo representante legal es el ciudadano ROBERT JOSÉ BARRAGÁN GONZÁLEZ identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.052.960.880.

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - C.S.B.

El día 14 de octubre de 2025, en la oficina de la Subdirección Administrativa y Financiera, se reunió **NADIA MARLEN ATENCIA BOHÓRQUEZ,** Subdirectora Administrativa y Financiera **SUPERVISOR** y el ciudadano **ROBERT JOSÉ BARRAGÁN GONZÁLEZ,** representante legal: **FUNDACIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE DEL CARIBE,** en calidad de **CONTRATISTA,** con el fin de recibir el objeto del presente contrato de prestación de servicios profesionales. En el presente contrato se ejecutaron las actividades de acuerdo a lo señalado en los respectivos estudios previos, propuesta presentada y todos los documentos que hacen parte del contrato.

Para constancia, se firma la presente a los 14 días del mes de Octubre de 2025.

NADIA MARLEN ATENCIA BOHÓRQUEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera
Supervisora

ROBERT JOSÉ BARRAGÁN GONZÁLEZ
CC. N° 1.052.960.880
REP. LEGAL: FUNDACIÓN FUNINCARIBE
NIT: 806015844-9
Contratista

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - CSB
NIT. 806.000.327 – 7
Subdirección Administrativa y Financiera

ACTA DE RECIBO PARCIAL

N° DE CONTRATO:	CPS-CSB-111-2025
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR - C.S.B.
VALOR DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE ($14.000.000).
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR – CSB.
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE DEL CARIBE, NIT: 806015844-9, cuyo representante legal es el ciudadano ROBERT JOSÉ BARRAGÁN GONZÁLEZ identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.052.960.880.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES
FECHA PRESENTE ACTA:	OCTUBRE 14 DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	OCTUBRE 02 DE 2025

En la oficina de la Subdirección Administrativa y Financiera, a los 14 días del mes de Octubre de 2025 se reunieron **ROBERT JOSÉ BARRAGÁN GONZÁLEZ,** representante legal: **FUNDACIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE DEL CARIBE,** en su condición de **CONTRATISTA** y **NADIA MARLEN ATENCIA BOHÓRQUEZ,** Subdirectora Administrativa y Financiera, en su calidad de **SUPERVISOR** para dejar constancia por medio de la presente acta **PARCIAL** del contrato de prestación de servicios:

VALOR DEL CONTRATO	**$14.000.000**
VALOR EJECUTADO	**$ 7.000.000**
VALOR ACTA PARCIAL (50%)	**$ 7.000.000**
SON: SIETE MILLONES DE PESOS MCTE.	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma	Firma
ROBERT JOSE BARRAGAN GONZÁLEZ **CC. N° 1.052.960.880** **REP. LEGAL:** FUNDACIÓN FUNINCARIBE **NIT:** 806015844-9 Contratista	**NADIA MARLEN ATENCIA BOHÓRQUEZ** Subdirectora Administrativa y Financiera Supervisora

INFORME DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB

Introducción

En cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, se realizaron actividades de limpieza, revisión técnica, reparación y reposición de insumos en las diferentes dependencias administrativas.

El presente informe detalla las labores ejecutadas, el estado de los equipos y las acciones correctivas realizadas para garantizar su óptimo funcionamiento.

Detalle por Dependencia

Administrativa y Financiera

Oficina de Presupuesto y Contabilidad

- **Aire 1 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Reparación del rotor del aspa de ventilación.
  - Pruebas de presión con reposición de refrigerante.
- **Aire 2 – Mantenimiento preventivo, correctivo y reparación**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión detectaron fuga en tubería interna.
  - Corrección mediante soldadura y recarga de refrigerante.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (aislante Rubatex y cintas de vinilo).

Oficina de Tesorería

- **Aire 1 – Mantenimiento preventivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
- **Aire 2 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con reposición de refrigerante.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).

Recepción General

- **Aire 1 – Mantenimiento preventivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.

Oficina de Talento Humano

- **Aire 1 – Mantenimiento preventivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Mejora de la manguera de evacuación.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).

Oficina Subdirección Administrativa y Financiera

- **Aire 1 – Mantenimiento preventivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).

Oficina de Facturación

- **Aire 1 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Cambio de manguera de evacuación.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (cintas de vinilo).

Sala de Juntas

- **Aire 1 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con necesidad de recarga de refrigerante.
  - Cambio de manguera de evacuación.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).
- **Aire 2 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con necesidad de recarga de refrigerante.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).

VoBo. Nadia M. Atencia B.

NADIA ATENCIA BOHÓRQUEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

Subdirección de Planeación

- **Aire 1 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con necesidad de recarga de refrigerante.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).
- **Aire 2 – Mantenimiento preventivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
- **Aire 3 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con necesidad de recarga de refrigerante.
  - Cambio de manguera de evacuación.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).

Oficina de Sistemas

- **Aire 1 – Mantenimiento preventivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.

VoBo. _____

JOSÉ PASCUALES LÓPEZ
Subdirector de Planeación

Subdirección de Gestión Ambiental

- **Aire 1 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con necesidad de recarga de refrigerante.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).
- **Aire 2 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con necesidad de recarga de refrigerante.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).
  - Cambio de manguera de evacuación.
- **Aire 3 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con necesidad de recarga de refrigerante.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).
  - Cambio de manguera de evacuación.
  - Ejecución de pruebas electrónicas por error previo (F2).
- **Aire 4 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con necesidad de recarga de refrigerante.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).

Oficina de Negocios Verdes

- **Aire 1 – Mantenimiento preventivo, correctivo y reparación**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con necesidad de recarga de refrigerante.
  - Cambio de manguera de evacuación.
  - Ejecución de pruebas electrónicas por error previo (F2).
  - Detección de fallas en sensores de la tarjeta electrónica y reemplazo de los mismos.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).

VoBo. _____

CARLOS PRASCA PATERNINA
Subdirector de Gestiona Ambiental (E)

Secretaria General

- **Aire 1 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con necesidad de recarga de refrigerante.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).
- **Aire 2 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Corrección mediante soldadura y recarga de refrigerante.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).
  - Cambio de manguera de evacuación.
  - Detección de fallas en circuitos de la tarjeta electrónica y reparación de los mismos.
- **Aire 3 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con necesidad de recarga de refrigerante.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).
  - Cambio de manguera de evacuación.

Oficina de Archivo

- **Aire 4 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con necesidad de recarga de refrigerante.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).

Oficina de Contratación

- **Aire 1 – Mantenimiento preventivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).

VoBo.

SANDRA CAROLINA DIAZ PINEDA
Secretaria General

Dirección General y Control Interno

- **Aire 1 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con necesidad de recarga de refrigerante.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).
- **Aire 2 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con necesidad de recarga de refrigerante.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).
- **Aire 3 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con necesidad de recarga de refrigerante.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).
  - Cambio de manguera de evacuación.
- **Aire 4 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con necesidad de recarga de refrigerante.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).

Oficina de Control Interno

- **Aire 1 – Mantenimiento preventivo y correctivo**
  - Limpieza completa con desmonte de componentes.
  - Pruebas de presión con necesidad de recarga de refrigerante.
  - Sustitución de protecciones de intemperie (Rubatex y cintas de vinilo).


VoBo.

FARITH NAVARRO RAMÍREZ
Control Interno

Conclusiones


- ✓ Se efectuaron labores de mantenimiento preventivo y correctivo en todos los equipos de aire acondicionado de las dependencias mencionadas.
- ✓ Se corrigieron fallas relacionadas con fugas, obstrucciones en mangueras de evacuación y daños electrónicos, asegurando la operatividad de los equipos.
- ✓ La sustitución de protecciones de intemperie garantiza la preservación de las unidades frente a condiciones ambientales adversas.
- ✓ Todos los equipos quedaron en correcto funcionamiento al finalizar las intervenciones.

ANEXOS: EVIDENCIAS











































































OLIMPO
INVERTER



OLIMPO




OLIMPO
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL DEL SUR
DE BOLÍVAR










SECRETA





compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	806015844-9	FUNDACION INTEGRAL SOSTENIBLE DEL CARIBE	BARRIO FLORIDA II CRA 18 A NRO. 7 - 08	3106388486	fundacionfunincaribe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOLÍVAR	MAGANGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-10	2025-09	E	10/10/2025	90576090	TOTAL A PAGAR	
					$349.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF09	Comp. Fliar Cartage	890480110-1	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	349.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	806015844-9	FUNDACION INTEGRAL SOSTENIBLE DEL CARIBE		BARRIO FLORIDA II CRA 18 A NRO. 7 - 08	3106388486	fundacionfurincaribe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOLÍVAR	MAGANGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	10/10/2025	90576090	$349.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AFP	VST	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1052960880	BARRAGAN GONZALEZ ROBERT JOSE	1	0			S	X	X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF09	1.423.500	57.000	1.423.500	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información