**INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

**OFICINA DE SUPERINTENDENCIA NOTARIADO OROCUE**

En el marco del contrato de Invitación Pública de Mínima Cuantía - CMINC 0001 DE 2025 Regional Orinoquia y en cumplimiento del cronograma establecido, se realizó visita el día 26 de Septiembre de 2025 en las instalaciones de la Oficina de Superintendencia Notariado PAZ DE ARIPORO para efectuar el mantenimientos preventivos y correctivos de Tres (3) aires acondicionados.

En cumplimiento de objeto contractual se realizó mantenimiento preventivo dejando en funcionalidad y sin novedad Cinco (5) aires acondicionados ubicados en las siguientes áreas:

1. Área Sala Archivo: aire acondicionado de marca 7 TECH 24.000 BTU sin ninguna novedad y funcionando.

**Área De Archivo,aire acondicionado de marca 7 TECH 24.000 BTU (antes)**



**Área De Archivo,aire acondicionado de marca 7 TECH 24.000 BTU**
**(DURANTE Y DESPUÉS)**














INVERTER
8 - 39 Calle 3
Orocué
Casanare


8 - 39 Calle 3
Orocué
Casanare
SUPERINTENDENCIA DE OROCUE


INVERTER
2-19 Carrera 8
Orocué
Casanare
SUPERINTENDENCIA DE OROCUE


INVERTER
8 - 39 Calle 3
Orocué
Casanare
SUPERINTENDENCIA DE OROCUE

Ingeniería Eléctrica Molina S.A.S.

ELÉCTRICA MOLINA

FORMATO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS ACONDICIONADORES

ORDEN DE TRABAJO: 09-9-25

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MANTENIMIENTO | Preventivo X | Correctivo |
| O.T. No | Nº INVENTARIO | Ubicación | |
| MANTENIMIENTO CONTRATADO | SI X NO | | |
| Entidad: Bulk international S.A.S. | | CONTACTO | Eddo |
| Referencia del equipo | | Cargo/cargo | |
| Dependencia: | 3176[illegible]232-2 | Ubicación | Calle de Acuña Sur |
| Técnico: Daniel Mejia | | Técnico de Auxiliar | |

TIPO DE EQUIPO A REVISAR

Aire Ventana ☐ Aire Mini Split ☑ Aire Piso Techo ☐ Aire Centro ☐ Aire Cassette ☐ Otro: Deposito ☐

TRABAJOS REALIZADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado de Panal Condensador | ☐ | Inspección de Bomba | ☐ |
| Limpieza de Control Eléctrico | ☑ | Limpieza de Rejillas | ☑ |
| Inspección de Transmisión | ☑ | Lavado de Filtros de Aire | ☑ |
| Limpieza de Bandeja Drenaje | ☑ | Inspección de Carga Refrigerante | ☑ |
| Calibración de Rodamientos | ☐ | Lavado de Panal de Evaporación | ☑ |

OTRO:

DATOS DE LA MEDICIÓN DEL EQUIPO

| EQUIPO | CORRIENTE L1 | CORRIENTE L2 | EQUIPO | CORRIENTE L1 | CORRIENTE L2 | CORRIENTE L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compresor 1 | 20 | 20 | Ventilador Condensadora 3 | | | |
| Compresor 2 | | | Ventilador Condensadora 4 | | | |
| Ventilador Condensadora 1 | | | Blower 1 | | | |
| Ventilador Condensadora 2 | | | Blower 2 | | | |
| Otro | | | Otro | | | |
| Otro | | | Otro | | | |
| Presión Alta Etapa 1 | | | Presión Baja Etapa 1 | | 20 | |
| Presión Alta Etapa 2 | | | Presión Baja Etapa 2 | | | |

REPUESTOS UTILIZADOS — SI ☐ NO ☐

| Cant | | Cant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Kilo de Refrigerante | | |
| | R410. | | |
| | | | |
| | | | |

Observaciones:

Se requiere mantenimiento preventivo después el equipo en buen estado.

Se realizo ajuste de carga refrigerante.

| Firma del Usuario | Firma del Operario | Firma del cliente |
|---|---|---|
| Daniel Mejia. | | |

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

Se realizó mantenimiento correctivo a un equipo de 12.000 BTU marca Olimpo que incluyó un kilo de refrigerante R410, dejándolo en óptimas condiciones de funcionamiento

Se anexa registro fotográfico y formato de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados.

**CONCLUSIONES**


Dentro del mantenimiento preventivo se deja en funcionalidad un aire acondicionado en óptimas condiciones de uso.

2. Área OFICINA DE REGISTRADOR: aire acondicionado de marca LG 18.000 BTU sin ninguna novedad y funcionando

**Área De Archivo,aire acondicionado de marca LG 18.000 BTU (ANTES,DURANTE Y DESPUÉS)**







82 Calle 3
Orocué
Casanare
SUPERINTENDENCIA DE OROCUE


2-19 Carrera 8
Orocué
Casanare


6-15 Carrera 8
Paz de Ariporo
Casanare
SUPERINTENDENCIA PAZ DE ARIPORO


8 - 39 Calle 3
Orocue
Casanare
SUPERINTENDENCIA DE OROCUE

| | FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS | | ORDEN DE TRABAJO |
|---|---|---|---|
| | | | 29-09-25. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MANTENIMIENTO | Preventivo X | | Correctivo |
| O.T. No: | | N° INVENTARIO | Ubicación | | |
| MANTENIMIENTO CONTRATADO | | SI ☑ NO ☐ | | | |
| Entidad | Secretaría de Educación | | CONTACTO | | |
| Referencia del equipo | | | Capacidad | 1 Ton | |
| Dependencia | [illegible] | | Ubicación | Sala del doctor | |
| Técnico: | Daniel Moya | | Técnico de Auxiliar: | | |

**TIPO DE EQUIPO A REVISAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire Ventana ☐ | Aire MiniSplit ☑ | Aire Piso Techo ☐ | Aire Central ☐ | Aire Cassette ☐ | Ctral. Desnudo ☐ |

**TRABAJOS REALIZADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado de Panel Condensador | ☐ | Inspección de Bomba | ☐ |
| Limpieza de Control Eléctrico | ☑ | Limpieza de Rejillas | ☑ |
| Inspección de Transmisión | ☐ | Lavado de Filtros de Aire | ☑ |
| Limpieza de Bandeja Drenaje | ☐ | Inspección de Carga Refrigerante | ☑ |
| Lubricación de Rodamientos | ☐ | Lavado de Panel de Evaporación | ☐ |

OTRO:

**DATOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO**

| EQUIPO | CORRIENTE L1 | CORRIENTE L2 | CORRIENTE L3 | EQUIPO | CORRIENTE L1 | CORRIENTE L2 | CORRIENTE L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compresor 1 | 115 | 110 | | Ventilador Condensadora 3 | | | |
| Compresor 2 | | | | Ventilador Condensadora 4 | | | |
| Ventilador Condensadora 1 | | | | Blower 1 | | | |
| Ventilador Condensadora 2 | | | | Blower 2 | | | |
| Otro | | | | Otro | | | |
| Otro | | | | Otro | | | |
| Presión Alta Etapa 1 | | | | Presión Baja Etapa 1 | | 120 | |
| Presión Alta Etapa 2 | | | | Presión Baja Etapa 2 | | | |

**REPUESTOS UTILIZADOS** — SI ☐ NO ☐

| Cant | | Cant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1Kilo de Refrigerante R410 | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

Se realiza mantenimiento preventivo dyando el equipo en buen estado.

Se hizo ajuste de carga. gas refrigerante.

| | | |
|---|---|---|
| Daniel Moya<br>Firma del Usuario | Firma del Operario | Firma del cliente |

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

Se realizó mantenimiento correctivo a un equipo de 18.000 BTU marca LG que incluyó un kilo de refrigerante R410, dejándolo en óptimas condiciones de funcionamiento

Se anexa registro fotográfico y formato de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados.

**CONCLUSIONES**

Dentro del mantenimiento preventivo se deja en funcionalidad un aire acondicionado en óptimas condiciones de uso.

3. Área SALA DE ARCHIVO: aire acondicionado de marca YORK 12.000 BTU sin ninguna novedad y funcionando

**Área SALA DE Archivo,aire acondicionado de marca YORK 12.000 BTU (ANTES,DURANTE Y DESPUÉS)**







SUPERINTENDENCIA DE


82 Calle 3
Orocué
Casanare




YORK
8 - 39 Calle
Orocu
Casanar


YORK
BY JOHNSON CONTROLS
2-19 Carrera 8
Orocue
Casanare
SUPERINTENDENCIA DE OROCUE


YORK
8 - 39 Calle 3
Orocué
Casanare
SUPERINTENDENCIA DE OROCUE


8 - 39 Call
Oroc
Casan
SUPERINTENDENCIA DE OROC

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS

ORDEN DE TRABAJO: 29-04-25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| O.T. No: | | MANTENIMIENTO | Preventivo X | Correctivo | |
| MANTENIMIENTO CONTRATADO | | N° INVENTARIO | Ubicación | | |
| Entidad | Superintendencia | SI ☑ NO ☐ | CONTACTO | | |
| Referencia del equipo | | | Capacidad | 12.000 | |
| Dependencia | SYCV-21 | | Ubicación | Sala de archivos | |
| Técnico: | Daniel 1040 | | Técnico de Auxiliar: | | |

**TIPO DE EQUIPO A REVISAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire Ventana ☐ | Aire MiniSplit ☑ | Aire Piso Techo ☐ | Aire Central ☐ | Aire Cassette ☐ | Otra, Desnudo ☐ |

**TRABAJOS REALIZADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado de Panel Condensador | ☐ | Inspección de Bomba | ☐ |
| Limpieza de Control Eléctrico | ☑ | Limpieza de Rejillas | ☑ |
| Inspección de Transmisión | ☑ | Lavado de Filtros de Aire | ☑ |
| Limpieza de Bandeja Drenaje | ☐ | Inspección de Carga Refrigerante | ☑ |
| Lubricación de Rodamientos | ☑ | Lavado de Panel de Evaporación | ☑ |

OTRO:

**DATOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO**

| EQUIPO | CORRIENTE L1 | CORRIENTE L2 | CORRIENTE L3 | EQUIPO | CORRIENTE L1 | CORRIENTE L2 | CORRIENTE L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compresor 1 | 120 | 110 | | Ventilador Condensadora 3 | | | |
| Compresor 2 | | | | Ventilador Condensadora 4 | | | |
| Ventilador Condensadora 1 | | | | Blower 1 | | | |
| Ventilador Condensadora 2 | | | | Blower 2 | | | |
| Otro | | | | Otro | | | |
| Otro | | | | Otro | | | |
| Presión Alta Etapa 1 | | | | Presión Baja Etapa 1 | | 120 | |
| Presión Alta Etapa 2 | | | | Presión Baja Etapa 2 | | | |

**REPUESTOS UTILIZADOS** SI ☐ NO ☐

| Cant | | Cant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 K.10 de Refrigerante R410 | | |

**Observaciones:**

Se realiza mantenimiento preventivo dejando el equipo en buen estado.

Se hizo ajuste de carga gas refrigerante.

| Firma del Usuario | Firma del Operario | Firma del cliente |
|---|---|---|
| Daniel Mejia. | | |

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

Se realizó mantenimiento correctivo a un equipo de 12.000 BTU marca YORK que incluyó un kilo de refrigerante R410, dejándolo en óptimas condiciones de funcionamiento

Se anexa registro fotográfico y formato de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados.

**CONCLUSIONES**

Dentro del mantenimiento preventivo se deja en funcionalidad un aire acondicionado en óptimas condiciones de uso.

4. Área ATENCIÓN AL CLIENTE II: aire acondicionado de marca 7TECH 12.000 BTU sin ninguna novedad y funcionando

**Área ATENCIÓN AL CLIENTE II,aire acondicionado de marca 7TECH 12.000 BTU (ANTES,DURANTE Y DESPUÉS)**







7tech
8 - 39 Calle 3
Orocué
Casanare
SUPERINTENDENCIA DE OROCUE




8 - 39 Calle 3
Orocué
Casanare
SUPERINTENDENCIA DE OROCUE




6-15 Carrera 8
Paz de Ariporo
Casanare
SUPERINTENDENCIA PAZ DE ARIPORO


8 - 39 C
O
Cas

| | | |
|---|---|---|
| | FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS | ORDEN DE TRABAJO 29-09-25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| O.T. No: | | MANTENIMIENTO | Preventivo X | | Correctivo |
| | | N° INVENTARIO | Ubicación | | |
| MANTENIMIENTO CONTRATADO | | SI ☒ NO ☐ | | | |
| Entidad | Superintendencia ordoñez | | CONTACTO | | |
| Referencia del equipo | | | Capacidad | 12.000 BTU | |
| Dependencia | 3ºFCIERS-ASG | | Ubicación | atencion al cliente | #2 |
| Técnico: | Daniel MUÑA | | Técnico de Auxiliar: | | |

**TIPO DE EQUIPO A REVISAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire Ventana ☐ | Aire MiniSplit ☒ | Aire Piso Techo ☐ | Aire Central ☐ | Aire Casette ☐ | Ctral. Desnudo ☐ |

**TRABAJOS REALIZADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado de Panel Condensador | ☐ | Inspección de Bomba | ☒ |
| Limpieza de Control Eléctrico | ☒ | Limpieza de Rejillas | ☒ |
| Inspección de Transmisión | ☒ | Lavado de Filtros de Aire | ☒ |
| Limpieza de Bandeja Drenaje | ☒ | Inspección de Carga Refrigerante | ☒ |
| Lubricación de Rodamientos | ☒ | Lavado Panel de Evaporación | ☒ |
| OTRO: | | | |

**DATOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO**

| EQUIPO | CORRIENTE L1 | CORRIENTE L2 | CORRIENTE L3 | EQUIPO | CORRIENTE L1 | CORRIENTE L2 | CORRIENTE L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compresor 1 | 190 | 110 | | Ventilador Condensadora 3 | | | |
| Compresor 2 | | | | Ventilador Condensadora 4 | | | |
| Ventilador Condensadora 1 | | | | Blower 1 | | | |
| Ventilador Condensadora 2 | | | | Blower 2 | | | |
| Otro | | | | Otro | | | |
| Otro | | | | Otro | | | |
| Presión Alta Etapa 1 | | | | Presión Baja Etapa 1 | | 120 | |
| Presión Alta Etapa 2 | | | | Presión Baja Etapa 2 | | | |

**REPUESTOS UTILIZADOS** SI ☐ NO ☐

| Cant | | Cant | |
|---|---|---|---|
| | 1 Kilo de Refrigerante R410. | | |

Observaciones:

Se realizo mantenimiento preventivo dando el equipo buen estado.

Se hizo agoste de carga gas refrigerante

| Firma del Usuario | Firma del Operario | Firma del cliente |
|---|---|---|
| | | |

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

Se realizó mantenimiento correctivo a un equipo de 12.000 BTU marca YORK que incluyó un kilo de refrigerante R410, dejándolo en óptimas condiciones de funcionamiento

Se anexa registro fotográfico y formato de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados.

**CONCLUSIONES**

Dentro del mantenimiento preventivo se deja en funcionalidad un aire acondicionado en óptimas condiciones de uso.

5. Área ATENCIÓN AL CLIENTE I : aire acondicionado de marca LG 18.000 BTU sin ninguna novedad y funcionando

**Área ATENCIÓN AL CLIENTE I,aire acondicionado de marca LG 18.000 BTU (ANTES,DURANTE Y DESPUÉS)**




2-19 Carrera 8
Orocué
Casanare
SUPERINTENDENCIA DE OROCUE


8 - 39 Calle 3
Orocué
Casanare
SUPERINTENDENCIA DE OROCUE


8 - 39 Calle
Orocu
Casanar


8 - 39 Calle
Orocu
Casanar
SUPERINTENDENCIA DE OROCU


Elitech
MODE
ZERO
PT
R410A
Ev
°C
Co
5.3
-54.6
PL
psi
PH
122
-2

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS

ORDEN DE TRABAJO: 29-09-24

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| O.T. No: | | MANTENIMIENTO | Preventivo X | Correctivo | |
| MANTENIMIENTO CONTRATADO | | N° INVENTARIO | Ubicación | | |
| Entidad | Superintendencia Oracle | SI ☐ NO ☐ | CONTACTO | | |
| Referencia del equipo | | | Capacidad | Atencion al cliente #1 | |
| Dependencia | BROLZWN | | Ubicación | LG000 | |
| Técnico: | Daniel Moya | | Técnico de Auxiliar: | | |

**TIPO DE EQUIPO A REVISAR**

| Aire Ventana | Aire MiniSplit | Aire Piso Techo | Aire Central | Aire Cassette | Cnal. Desnudo |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

**TRABAJOS REALIZADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado de Panel Condensador | ☐ | Inspección de Bomba | ☐ |
| Limpieza de Control Eléctrico | ☑ | Limpieza de Palas | ☑ |
| Inspección de Transmisión | ☑ | Cambio de Filtros de Aire | ☑ |
| Limpieza de Bandeja Drenaje | ☑ | Inspección de Carga Refrigerante | ☑ |
| Lubricación de Rodamientos | ☑ | Lavado de Panel de Evaporación | ☑ |
| OTRO: | | | |

**DATOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO**

| EQUIPO | CORRIENTE L1 | CORRIENTE L2 | CORRIENTE L3 | EQUIPO | CORRIENTE L1 | CORRIENTE L2 | CORRIENTE L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compresor 1 | 11.5 | 11.5 | | Ventilador Condensadora 3 | | | |
| Compresor 2 | | | | Ventilador Condensadora 4 | | | |
| Ventilador Condensadora 1 | | | | Blower 1 | | | |
| Ventilador Condensadora 2 | | | | Blower 2 | | | |
| Otro | | | | Otro | | | |
| Otro | | | | Otro | | | |
| Presión Alta Etapa 1 | | | | Presión Baja Etapa 1 | | 120 | |
| Presión Alta Etapa 2 | | | | Presión Baja Etapa 2 | | | |

**REPUESTOS UTILIZADOS** SI ☐ NO ☐

| Cant | | Cant | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 Kilo de Refigente R410 | | |

Observaciones:

Se realiza mantenimiento preventivo dejando el equipo en buen estado.

Se hizo ajuste de carga. gas refrigerante.

| Firma del Usuario | Firma del Operario | Firma del cliente |
|---|---|---|
| Daniel moya. | | |

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

Se realizó mantenimiento correctivo a un equipo de 18.000 BTU marca LG que incluyó un kilo de refrigerante R410, dejándolo en óptimas condiciones de funcionamiento

Se anexa registro fotográfico y formato de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados.

**CONCLUSIONES**

Dentro del mantenimiento preventivo se deja en funcionalidad un aire acondicionado en óptimas condiciones de uso.

6. Área ATENCIÓN AL CLIENTE I : aire acondicionado de marca LG 18.000 BTU sin ninguna novedad y funcionando

**Área ATENCIÓN AL CLIENTE I,aire acondicionado de marca LG 18.000 BTU (ANTES,DURANTE Y DESPUÉS)**







2-19 Carrera 8
Orocué
Casanare
SUPERINTENDENCIA DE OROCUE


MODE
ZERO
8 - 39 Calle 3
Orocué
Casanare
SUPERINTENDENCIA DE OROCUE


6-15 Carrera 8
Paz de Ariporo
Casanare
SUPERINTENDENCIA PAZ DE ARIPORO


8 - 39 C


8 - 39 Calle 3
Orocué
Casanare
SUPERINTENDENCIA DE OROCUE

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se realizó mantenimiento correctivo a un equipo de 18.000 BTU marca LG que incluyó un kilo de refrigerante R410, dejándolo en óptimas condiciones de funcionamiento

Se anexa registro fotográfico y formato de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados.

## CONCLUSIONES

Dentro del mantenimiento preventivo se deja en funcionalidad un aire acondicionado en óptimas condiciones de uso.

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS

ORDEN DE TRABAJO: 18-04-25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| O.T. No: | | MANTENIMIENTO | Preventivo | | Correctivo |
| | | N° INVENTARIO | Ubicación | | |
| MANTENIMIENTO CONTRATADO | | SI ☑ NO ☐ | | | |
| Entidad | Subintendencia Paz de Ariporo | | CONTACTO | | |
| Referencia del equipo | 3TCW16-2 | | Capacidad | 18.000 | |
| Dependencia | | | Ubicación | | |
| Técnico: | Daniel Moya | | Técnico de Auxiliar: | atencion al cliente | |

**TIPO DE EQUIPO A REVISAR**

| Aire Ventana | Aire MiniSplit | Aire Piso Techo | Aire Central | Aire Cassette | Ctral. Desnudo |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

**TRABAJOS REALIZADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lavado de Panel Condensador | ☑ | Inspección de Bomba | ☐ |
| Limpieza de Control Eléctrico | ☑ | Limpieza de Rejillas | ☑ |
| Inspección de Transmisión | ☑ | Lavado de Filtros de Aire | ☑ |
| Limpieza de Bandeja Drenaje | ☑ | Inspección de Carga Refrigerante | ☑ |
| Lubricación de Rodamientos | ☐ | Lavado de Panel de Evaporación | ☑ |
| OTRO: | | | |

**DATOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO**

| EQUIPO | CORRIENTE L1 | CORRIENTE L2 | CORRIENTE L3 | EQUIPO | CORRIENTE L1 | CORRIENTE L2 | CORRIENTE L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compresor 1 | 115 | 110 | | Ventilador Condensadora 3 | | | |
| Compresor 2 | | | | Ventilador Condensadora 4 | | | |
| Ventilador Condensadora 1 | | | | Blower 1 | | | |
| Ventilador Condensadora 2 | | | | Blower 2 | | | |
| Otro | | | | Otro | | | |
| Otro | | | | Otro | | | |
| Presión Alta Etapa 1 | | | | Presión Baja Etapa 1 | | 170 | |
| Presión Alta Etapa 2 | | | | Presión Baja Etapa 2 | | | |

**REPUESTOS UTILIZADOS** SI ☐ NO ☐

| Cant | | Cant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Kilo de Refrigerante R410 | | |
| | | | |
| | | | |

**Observaciones:**

Se realiza mantenimiento dejando el equipo en buen estado

Se hiza ajuste de carga gas refrigerante.

| Firma del Usuario | Firma del Operario | Firma del cliente |
|---|---|---|
| Daniel Moya | | |