Santiago de Cali, 28 de octubre de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA
ATN: ARQ. KEIBER ALEXANDER COLORADO
Supervisión del contrato

Ref: Contrato. No. GGC-151-2023. "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ."

Asunto: Cumplimiento compromiso reunión ficha técnica canales. Contrato No. GC-180-2023 OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"


Respetado Arquitecto Keiber,

Durante el pasado comité de seguimiento a obra se estableció un compromiso por parte del contratista de obra e interventoria de realizar una reunión con el fin de corroborar las medidas del canal contra las especificaciones técnicas presentadas por ellos.


Sea lo primero presentar nuestras disculpas puesto que no pudo ser realizado en la fecha prevista es decir el pasado 24 de octubre, no obstante el día de hoy se realizó esta reunión en la cual asistió el ingeniero Kevin Villa, el oficial que realizó la instalación de dicho canal, nuestro residente de interventoría y el director de interventoría.

Así mismo nos permitimos informar el desarrollo y resultado de dicha reunión:

- Como primera medida se reviso el tema de las especificaciones técnicas en las cuales el contratista alega que los desarrollos que se presentan aquí no corresponden a lo que se enuncia en la ficha, es decir que las medidas son menores a lo expuesto (en este caso 50cm), ante lo cual la interventoría revisa uno por uno los tipos de perfiles presentados encontrando que únicamente en uno de ellos (ALA-50) el desarrollo es de 45 cm, en los dos restante corresponde como tal a los 50cm, con esto se le explica que no obstante esto, la especificación del presupuesto es clara en que se pide un desarrollo de 50cm.



-
- Posteriormente se solicita al residente de interventoría desplazarse al sitio y medir una porción del canal en sus perfiles, tomando nota de cada una de las aristas para luego sumar, dejando a todos claro que esas son las medidas instaladas con lo cual se logra el siguiente esquema:



-

Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que el canal en su desarrollo tiene un total de 41 cm, explicando al contratista que con esto se concluye el compromiso pactado que es el de realizar la reunión y que los demás temas que de esto se colijan serán objeto de discusión en comité de obra.

diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818

Se adjunta registro fotográfico de las medidas y el canal:



diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818



diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818



diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818



diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818



diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818



diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818



diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818



diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818



diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818



diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818



diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818



diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818

Sin otro particular.

Cordialmente

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
R/L DIEZS PLUS INGENIERIA SAS.
c.c. Apoyo a supervisión
Folios: 1; Anexos:0



diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818