CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2022

Ingeniero
Jorge Alberto Flores Romero
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: : seguimiento oficio n°3 placas agrietadas_martinez

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra, **construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden en el corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.**

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones: **tramos Martínez**

El pasado 4 y 11 de noviembre de 2022 se le comunico al contratista mediante oficio SAL-22-019292 y SAL-22-019619, presentar una propuesta técnica y dar solución lo mas antes posible al agrietamiento que se presento en las placas de concreto fundidas entre el K0+840 al K1+035 el día 1 de noviembre del presente año.


A la fecha de este comunicado el contratista CONSORCIO CRT PROGRESA, no ha dado respuesta.


Anexo registro fotografico:





CONSORCIO ACI-3B





Se solicita presentar una propuesta tecnica y solucionar lo mas antes posible estas fisuras presentes en el pavimento entre el K0+840 al K1+035. Un plazo no mayor a un (1) dias del radicado de este documento.

Lo anterior es con el fin de Implementar todas las medidas pertinentes para dar avance a la obra e iniciar lo más antes posible con las actividades.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

CONSORCIO ACI-3B

Folios: 3
Anexo:
Nombre anexos:

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
15/11/2022 10:24:08 a. m.