ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1715390

Tipo servicio: Correctivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Entidad	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA	**Sede**	PRINCIPAL
Usuario:	EDGAR SEPULVEDA MARQUEZ	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL
Fecha solicitud:	2025-09-24 08:10:38	**Causa falla:**	No aplica
Dirección cliente:	Soacha, Principal		
Solicitante:	VISISTA BOMBEROS		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

REVISION DE ALUMBRADO GENERAL ESCALRERAS ,

REPUESTOS

4 panel led 18w

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se hace inspección alumbrado escaleras de emergencia Se prueban sensores encendido s/n Se cambian 4 panel Led 18w

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1





Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2025-09-24 09:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-24 14:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
ALEXANDER MALAVER LOPEZ
TECNICO ELECTRICISTA

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1705988

Tipo servicio: Correctivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Entidad	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA	**Sede**	PRINCIPAL
Usuario:	EDGAR SEPULVEDA MARQUEZ	**Ubicación:**	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Fecha solicitud:	2025-09-17 08:00:36	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		
Solicitante:	Edgar sepulveda		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

lavada de canal uci cardio dos , aplicar do s manos de sika 12 años color verde

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza, lavado y 2 manos de pintura de Sika Fill, impermeabilizante en canal de la uci cardio 2 por desgaste y gateras.

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-19 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-19 16:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689923

Tipo servicio: Correctivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Entidad	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA	**Sede**	PRINCIPAL
Usuario:	EDGAR SEPULVEDA MARQUEZ	**Ubicación:**	SERVICIO DE ALIMENTOS
Fecha solicitud:	2025-09-09 12:35:41	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		
Solicitante:	Doris Macias		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

REVIOSN DE ALUMBRADO AREA DE COCINA Y ALIMENTOS

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza cambio de lampara redonda en bodega de cafetería, y se arreglan lamparas en área de producción cocina por cableado al vista

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1




Imagen 2





Imagen 3



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-09 14:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-09 16:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689795

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	UNIDAD DE EXTRACCIÓN VE-01 NO ONCOLÓGICO	**Serie:**	VE-01
Alias:		**Placa:**	
Marca:	APC INGENIERIA	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	N/A
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA , CENTRAL DE MEZCLAS , PLANTA BAJA
Fecha solicitud:	2025-09-09 11:25:06	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN CENTRAL DE MEZCLAS .

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza de extracción oncológico, se limpia filtros, se ajusta correas, se mide consumo parámetros normales, se ajusta conexiones eléctricas en tablero de distribución, se le aplica grasa a rodamientos de la polea, se revisa que no tenga fugas ok

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-10 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-10 09:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689794

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	UNIDAD DE EXTRACCIÓN VE-02 ONCOLÓGICO	**Serie:**	VE-02
Alias:		**Placa:**	
Marca:	BPM ANDINA	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	N/A
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA , CENTRAL DE MEZCLAS , PLANTA BAJA
Fecha solicitud:	2025-09-09 11:25:06	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN CENTRAL DE MEZCLAS .

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza general del equipo se revisa filtros ok, se ajusta conexiones eléctricas en el tablero, se revisa fugas de aire ok

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-09 12:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-09 13:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689793

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	SUMINISTRO DE AIRE UVS-01 NO ONCOLÓGICO	**Serie:**	UVS-01
Alias:		**Placa:**	
Marca:	UVS-01 AP INGENIERIA	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	N/A
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA , CENTRAL DE MEZCLAS , PLANTA BAJA
Fecha solicitud:	2025-09-09 11:25:06	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN CENTRAL DE MEZCLAS .

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se le hace limpieza de filtros, se ajusta correas, se revisa fugas, se ajusta conexiones eléctricas, se mide consumo parámetros normales, se le aplica limpia contacto, y se le realiza revisión general al suministro de aire, se le corrigen empaqué de las puertas, equipo funcional sin problema.

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-10 09:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-10 10:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689792

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	SUMINISTRO DE AIRE UVS-02 ONCOLÓGICO	**Serie:**	UVS-02
Alias:		**Placa:**	
Marca:	UVS-02	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	N/A
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA , CENTRAL DE MEZCLAS , PLANTA BAJA
Fecha solicitud:	2025-09-09 11:25:06	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN CENTRAL DE MEZCLAS .

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se le realiza mantenimiento al suministro de aire, se le ajusta correa, se limpian filtros ok, se mide consumo del motor parámetros normales, se revisa fugas de aire ok

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-09 16:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-09 17:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689720

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	PLANTA ELÉCTRICA	**Serie:**	AST3663 900KVA
Alias:		**Placa:**	FIJO
Marca:	CUMMINS	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	QST3663
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA , DEPARTAMENTO TÉCNICO, DEPARTAMENTO TÉCNICO
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:48:00	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIEMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza general Se realiza medición de niveles de líquidos Se realizan pruebas de generación en vacío s/n

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-15 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-15 10:00:00

Recibe a satisfacción

Responsable

Edgar Sepulveda Coordinador Dtro técnico	ALEXANDER MALAVER LOPEZ TECNICO ELECTRICISTA

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689694

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	CALDERA No 1	**Serie:**	652
Alias:		**Placa:**	2518
Marca:	CONTINENTAL	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	F8D100C28
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / DEPTO TÉCNICO , EDIFICIO TÉCNICO
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:45:57	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se revisa funcionamiento en automático Se realiza limpieza general Se verifica fugas de agua

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-16 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-16 09:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda

Responsable
ALEXANDER MALAVER LOPEZ

Coordinador Dtro técnico	TECNICO ELECTRICISTA

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689693

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	CALDERA No 2	**Serie:**	653
Alias:		**Placa:**	2519
Marca:	CONTINENTAL	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	F8D100C28
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / DEPTO TÉCNICO , EDIFICIO TÉCNICO
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:45:57	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realizan pruebas de encendido en automático Se realiza limpieza general Se hace verificación de fugas s/n

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-16 10:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-16 11:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda

Responsable
ALEXANDER MALAVER LOPEZ

Coordinador Dtro técnico	TECNICO ELECTRICISTA

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689692

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	MANIFOLD DE AIRE	**Serie:**	N/A
Alias:		**Placa:**	
Marca:	AMICO	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	ALERT-2V6,0
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA, PRODUCCIÓN AIRE MEDICINAL , EDIFICIO TÉCNICO
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:45:47	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR Y MANIFOLD

REPUESTOS


DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza revisión de fugas en mangueras, válvulas, se realiza limpieza, se ajustan conexiones de cilindros, se verifica fechas de vencimiento ok,

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Página 1 de 1

TIPO DE DOCUMENTO	ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA
FORMATO	SERVICIO FARMACÉUTICO GASES MEDICINALES
NOMBRE	Código: / Versión:
REVISIÓN MENSUAL DEL MANIFOLD	F12 SFGM / 02

Fecha: 11-09-2025
Ubicación: EDIFICIO TECNICO
Tipo de Manifold: Automático
Marca: AMICO
Modelo: ALERT 2C610
Número de Serie:

Rutina	Debe quedar	Resultado: Cumple	Resultado: No Cumple	Observaciones
Revisión del estado de los pigtails	Flexibles y sin quiebres	x		Funcionales
Revisión General de las conexiones	Apretado	x		Funcional
Revisión de Fugas en todo el equipo	Sin Fugas	x		Sin fuga
Verificar cambio de banco	Cambio de banco automático	x		Funcional
Activación válvulas de seguridad	Activarse según presión de set	x		funcional
Revisión válvula de corredera	Activa y operando	x		funcional
Prueba funcional de los reguladores	De acuerdo a las presiones del sistema	x		funcional

Observaciones y recomendaciones generales
Se revisan conexiones, fugas, valvulas, ok.
Se Realiza Limpieza general de los cilindros
Sin alarmas y funcional.

Realizado por: Leonel Mendez
Recibido por:

Imagen 2



Imagen 3



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-11 10:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-11 11:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689691

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	COMPRESOR AIRE MEDICINAL	**Serie:**	N/A
Alias:		**Placa:**	
Marca:	POWEREX	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	OBS150700A
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA, PRODUCCIÓN AIRE MEDICINAL , EDIFICIO TÉCNICO
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:45:47	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR Y MANIFOLD

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza ajustes de conexiones eléctricas, se mide consumo de motores parámetros normales, se revisa correas ok, se revisa fugas en mangueras, se revisa filtros, se revisó drenaje, alternancia ok, se revisó válvula de purga.

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1




Imagen 2



Imagen 3



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-11 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-11 10:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689690

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	NEVERA VERTICAL DE 5 " 155LT	**Serie:**	1217
Alias:		**Placa:**	M0018
Marca:	SUPERNORDICO	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	NVA 120 CONTROLADOR DIGITAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 6, UNID. CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO, UNID. CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:45:17	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza general de la nevera, se le ajustan conexiones eléctricas, se mide consumo parámetros normales, se revisa sensor de temperatura ok, se ajusta empaqué de puerta, se le aplica lubricante a ventilador,

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-10 11:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-10 12:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689689

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	NEVERA VERTICAL DE 5 " 155LT	**Serie:**	1216
Alias:		**Placa:**	M0021
Marca:	SUPERNORDICO	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	NVA 120 CONTROLADOR DIGITAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 6, UNIDAD CUIDADO INTENSIVO NEONATAL, UNIDAD CUIDADO INTENSIVO NEONATAL
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:45:17	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se le hace aseo general de la nevera, se ajusta conexiones eléctricas, se mide consumo de la unidad parámetros normales, se revisa fugas en componentes ok, se revisa sensor de temperatura ok,

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-10 12:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-10 13:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689688

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	NEVERA VERTICAL DE 5 " 155LT	**Serie:**	1218
Alias:		**Placa:**	1446
Marca:	SUPERNORDICO	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	NVA 120 CONTROLADOR DIGITAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 5, HOSPITALIZACION 5 NORTE, HOSPITALIZACION 5 NORTE
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:45:17	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza ajustes de empaqué de la puerta, se ajusta conexiones eléctricas, se revisa sensor de temperatura, se hace limpieza general, se mide consumo ok, se revisa fugas de gas en el sistema ok

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-10 13:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-10 14:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689687

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	NEVERA VERTICAL DE 5 " 155LT	**Serie:**	1220
Alias:		**Placa:**	1447
Marca:	SUPERNORDICO	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	NVA 120 CONTROLADOR DIGITAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 4, HOSPITALIZACION 4 NORTE, HOSPITALIZACION 4 NORTE
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:45:17	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se revisa sensor de temperatura ok, se limpia ventilador, componentes eléctricos, se revisa fugas ok, se le aplica lubricante al ventilador, se limpia nevera en general, se mide consumo parámetros normales, equipo sin alarmas.

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-10 14:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-10 15:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689686

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	NEVERA VERTICAL DE 5 " 155LT	**Serie:**	1219
Alias:		**Placa:**	1448
Marca:	SUPERNORDICO	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	NVA 120 CONTROLADOR DIGITAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 3, HOSPITALIZACION 3 NORTE, HOSPITALIZACION 3 NORTE
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:45:17	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza general, se ajusta empaque de la puerta, se revisa sensor de temperatura ok, se lubrica ventilador, se mide consumo parámetros normales, equipo sin alarmas.

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-10 15:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-10 16:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689685

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	NEVERA VERTICAL MIXTA DE 40 " 1.30X76, X 2.10	**Serie:**	17-0332
Alias:	SUPERNORDICO	**Placa:**	19231
Marca:	SUPERNORDICO	**Código:**	0002-00658
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	CONSERVACIÓN Y REFRIGERACIÓN
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA, FARMACIA, FARMACIA - U.RENAL
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:45:17	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza general de la nevera, se ajusta conexiones eléctricas, se mide consumo parámetros normales, se lubrica ventilador, se revisa sensor de temperatura ok, se revisa fugas en el sistema ok.

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-11 11:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-11 12:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689684

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	NEVERA VERTICAL MIXTA DE 23 " 2.10X75X76	**Serie:**	17-0333
Alias:		**Placa:**	4701
Marca:	SUPERNORDICO	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	CONSERVACIÓN Y REFRIGERACIÓN
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 1, FARMACIA, FARMACIA - SALAS CX
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:45:17	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se le realiza limpieza general, se ajusta conexiones eléctricas, se lubrica ventilador, se revisa sensor de temperatura ok, se ajusta empaqué de la puerta , se mide consumo parámetros normales, se revisa fugas en tubería por perdida de refrigerante ok, equipo funcional sin alarmas

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-11 12:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-11 13:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689682

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	NEVERA	**Serie:**	05-0565
Alias:		**Placa:**	10166
Marca:	MELING	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	DW-fl528
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 1, FARMACIA, FARMACIA - CENTRAL
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:45:17	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza, lubricación de componentes, ajuste de conexiones eléctricas, se revisa sensor de temperatura ok, se lubrica ventilador, se ajusta empaqué de las puertas, se revisa fugas en tuberías ok, se revisa presión de gas en unidades, equipo funcional sin alarmas.

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-11 13:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-11 14:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689681

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	NEVERA DE REFRIGERACIÓN	**Serie:**	90915301
Alias:		**Placa:**	
Marca:	HACEB	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	RVC-10NAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 1, FARMACIA, FARMACIA - MEZCLAS
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:45:17	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL NEVERAS

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se limpia nevera, se ajusta conexiones eléctricas, se mide consumo parámetros normales, se revisa sensor de temperatura ok, se revisa fugas ok, equipo funcional sin alarmas,

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-11 14:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-11 15:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689680

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	BOMBA EYECCIÓN	**Serie:**	6000
Alias:		**Placa:**	21837
Marca:	SIEMENS	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	15H-6TW
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / SOTANO , DEPTO TÉCNICO , SOTANO
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:45:08	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE VACIO Y BOMBA EYECCIÓN

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza general del pozo Se desmonta bombas y se limpia aspas Se verifica consumo de corriente s/n

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-18 09:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-18 11:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda

Responsable
ALEXANDER MALAVER LOPEZ

Coordinador Dtro técnico	TECNICO ELECTRICISTA

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689676

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	CELDA DE TRANSFORMADOR 300 KVA	**Serie:**	563801
Alias:		**Placa:**	2516
Marca:	LUMINEX	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	300 KVA
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / PLANTA BAJA , DEPTO TÉCNICO, SUBESTACION
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:44:59	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR Y CELDAS

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza limpieza general Se verifica voltajes s/n Se realiza ajuste mecánico de puntos de conexión

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-20 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-20 11:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda

Responsable
ALEXANDER MALAVER LOPEZ

Coordinador Dtro técnico	TECNICO ELECTRICISTA

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689675

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	SELLADORA DE PEDAL	**Serie:**	N/A
Alias:		**Placa:**	
Marca:	N/A	**Código:**	N.T
Cliente:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA , PRINCIPAL	**Modelo:**	N/A
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL / 1, FARMACIA, FARMACIA - CENTRAL
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:44:46	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL SELLADORA DE PEDAL

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Mantenimiento general, cambio de cinta, ajuste de conexiones eléctrica, medición de consumo parámetros normales,

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-09-10 10:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-10 11:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO

Orden N°: 1689674

Tipo servicio: Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Entidad	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA	**Sede**	PRINCIPAL
Usuario:	No Aplica	**Ubicación:**	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA / PRINCIPAL
Fecha solicitud:	2025-09-09 10:43:18	**Causa falla:**	Preventivo
Dirección cliente:	Soacha, Principal		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CABINAS Y PASSBOX

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se revisa filtros micro biologíco ok, se revisa lampara alogena ok, se revisa ventilación y extracción ok, se mide consumo parámetros normales, se revisa manómetros, de puertas para presión en las cabinas ok, se revisan alarmas ok, se ajustan conexiones eléctricas, equipos actos y seguros para el operario,

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2




Imagen 3



CONTROL DE TIEMPOS			
Fecha y hora inicio:	2025-09-12 08:00:00	**Fecha y hora final:**	2025-09-12 11:00:00

Recibe a satisfacción
Edgar Sepulveda
Coordinador Dtro técnico

Responsable
LEONEL DAVID MENDEZ SIERRA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO