ANEXO 02

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE RECURSOS

Datos de identificación del Establecimiento Educativo

Razón Social (Nombre del Establecimiento Educativo): **CER YERBABUENAL**

Código DANE: **205264000123**

RUT actualizado del Establecimiento Educativo:

9013723553

Municipio: **Entrerríos – Antioquia**

Nombre del Corregimiento o Vereda**:**

Sede Progreso

Nombre del (a) Rector(a): **Jorge de Jesús Grisales Escobar**

Cédula de ciudadanía: **8.150.600**

Dirección de la sede principal: **Vereda el progreso Entrerrios - Antioquia**

Teléfono de la sede principal (fijo y móvil):

3226193931- 301 3601702

Dirección de correo electrónico del I.E y del rector:

ceryerbabuenal2015@gmail.com

Número de estudiantes beneficiados: **28**

Sede educativa rural a intervenir (Con DANE de la Sede): **Sede educativa rural el progreso**

20526400012307

Información General del Propuesta de Inversión

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN: La presente propuesta de inversión tiene como finalidad el mejoramiento integral de la infraestructura del restaurante escolar, con el objetivo de garantizar un entorno seguro, higiénico y funcional para la preparación, almacenamiento y distribución de alimentos destinados a los estudiantes.

Actualmente, el restaurante presenta diversas deficiencias en su infraestructura física: deterioro del pisos y paredes, insuficiente iluminación, mobiliario desgastado y equipos de cocina obsoletos o insuficientes. Estas condiciones afectan negativamente la eficiencia del servicio alimentario y ponen en riesgo la salud de los beneficiarios.

Con esta inversión se proyecta la intervención de las áreas de cocina, comedor y almacenamiento, priorizando:

- **La rehabilitación de espacios físicos** (reparaciones estructurales),
- **La dotación de mobiliario y equipos** necesarios para el funcionamiento eficiente y seguro del servicio
- **La mejora de condiciones electricidad** acorde con las normas de salubridad vigentes.

La propuesta está orientada a fortalecer el programa de alimentación escolar, brindando condiciones dignas que favorezcan el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes, así como el cumplimiento de estándares técnicos

y de salud pública. Esta inversión contribuirá, además, a mejorar la calidad educativa, reducir el ausentismo escolar y promover la equidad social en el acceso a una alimentación adecuada.

OBJETIVO QUE SE BUSCA ALCANZAR CON LA PROPUESTA: Mejorar las condiciones físicas y funcionales del restaurante escolar mediante la adecuación de su infraestructura y dotación de equipos, con el fin de garantizar un servicio de alimentación escolar seguro, higiénico y de calidad que contribuya al bienestar, la salud y el rendimiento académico de los estudiantes.

DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN: Cer Yerbabuenal, sede vereda el progreso cuenta con restaurante escolar que a diario brinda alimentación a 28 estudiantes proveniente de la vereda. El restaurante escolar de la institución, como todos los establecimientos donde se procesan alimentos debe cumplir con la normativa vigente y alineamientos técnicos, El restaurante escolar cuenta con áreas específicas para el desarrollo de las actividades, como son la cocina en donde están el área de preparación de los alimentos y el área de comedor
en la visita técnica realizada el 11 de julio de 2025, se identificaron los siguientes aspectos en la edificación:

Estructura y Materiales

La estructura analizar conformada por dos bloques en mampostería confinada. La edificación presenta cubierta en tejas barro con vigas caballiteras, alfardas y cherchas de madera

- **Los muros:** Los muros están construidos en adobe, con acabados en revoque, estuco y pintura. Lo cual presenta una apariencia de degradación de la pintura y los acabados.
- **Puertas y ventanas:** son metálicas con rejas y vidrios, las cuales se perciben con pérdida de pintura por falta de mantenimiento.
- **Pisos:** está conformado por concreto esmaltado, lo cual se observa con grietas, perdida de agregados y desgaste del esmalte.

JUSTIFICACION

El restaurante escolar es un espacio fundamental para garantizar la adecuada alimentación de los estudiantes, especialmente en contextos donde muchos de ellos dependen de este servicio como su principal fuente de nutrición diaria. Sin embargo, el estado actual de la infraestructura presenta condiciones poco adecuadas para la preparación y consumo de alimentos, lo que compromete la calidad del servicio y la salud de la comunidad educativa.

La falta de mantenimiento, el deterioro de las instalaciones, la escasez de mobiliario y equipos, así como la deficiente red sanitaria y de agua potable, hacen necesario realizar una inversión urgente y prioritaria. Estas condiciones no solo dificultan el trabajo del personal de cocina, sino que también afectan la experiencia de los estudiantes al momento de recibir sus alimentos.

Con la inversión asignada se busca garantizar espacios dignos, seguros e higiénicos que cumplan con los requisitos técnicos y sanitarios exigidos. Además, estas mejoras contribuirán a fortalecer el aprendizaje, reducir la deserción escolar y fomentar hábitos saludables en los niños y niñas beneficiados.

En este sentido, la inversión no solo atiende una necesidad de infraestructura, sino que representa una apuesta por el bienestar, la equidad y la calidad educativa de la población estudiantil.

COSTEO DE LA INVERSIÓN: ($ 72.000.000) Setenta y dos millones de pesos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Ilustración 1. Demolición de piso en concreto



Ilustración 2. Demolición de piso en concreto




Ilustración 3. Instalación de cielo falso en superboard



Ilustración 4. Instalación de luminarias hermética led 50 W

.



Ilustración 5. Instalación de muebles y mesón en acero inoxidable



Ilustración 6.Colocacion de estuco acrílico sobre muros - comedor



Ilustración 7. Colocación de estuco acrílico sobre muro- comedor



Ilustración 8. Colocación de estuco acrílico sobre muro - cocina