Condiciones registradas Cigarrería el callejón del embudo 27-06-2.025

CESAR ALEXANDER GONZALEZ LEON
GUARDIÁN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
LOCALIDAD DE LA CANDELARIA

CC24
CONSORCIO CANDELARIA 2024

Condiciones de Seguridad eléctrica





Conexiones elevadas sin canalización del cableado.





Conexiones elevadas sin canalización del cableado.



Máquina semiindustrial con cables elevados del piso.

Orden limpieza y aseo





Mala disposición de los productos y residuos sólidos.

CC24
CONSORCIO CANDELARIA 2024





Mala disposición de productos y estantería con elementos elevados a su máxima altura.





Productos de limpieza en un área no demarcarda ;
producto en bultos sin área demarcada para su disposición.





CC24
CONSORCIO CANDELARIA 2024

Deficiente orden y disposición de productos de aseo.





Producto dispuesto en cajas en un área no demarcada ni señalizada.

Condiciones físicas sanitarias y de seguridad humana






CC24
CONSORCIO CANDELARIA 2024

La seguridad y privacidad se vé quebrantada por la falta de una cerradura.





Faltan recursos como jabón, papel higiénico y toallas para los usuarios ;
se aprecia un techo traslucido en malla en el cual pudieran caer elementos.





Los recursos para emergencias están en condiciones óptimas para su uso en caso de ser necesa





Se encuentra señalización de las áreas en zona de atención al público ; escalera asegurada a la vida de acero.





CC24
CONSORCIO CANDELARIA 2024

Se recomienda adquirir un recurso adicional de extintor tipo ABC de 20 lb para la zona de cocción del maíz al fondo del local.