FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
03 DD	03 MM	2025 AA	FDLSC-COP-1138-2024	FDLF-INTV-1155-2024	02	APERTURA X / CIERRE

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	(Representante legal) Flor María Tolosa de Mejía
CC propietario	
Teléfono	3102510745
Correo electrónico	tolozaflor17@gmail.com
Dirección	Carrera 8 C Bis Este No 36 M - 22 Sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	N/A
Estrato	0

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Debido a que es un salón comunal, no cuenta con propietario sino
2. Alcantarillado	☑	☐	representante legal, que para el caso es la señora Flor María Tolosa de
3. Energía	☑	☐	Mejia
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☐	☑	0
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☑	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

El salon del primer piso presenta vidrios rotos, humedad en muros, piso presenta desgaste por parte de la JAC se acopia el mobiliario en el centro del salon contando con 101 sillas, 21 mesas, 1 escritorio, 2 cabinas de sonido, 2 archiveros, un tablero. en el area de los baños se evidencia desgaste de enchape y humedad en muros, techo presenta fisuras y marcas de ingreso de agua, se evidencia oxido en marcos de vantanas y puertas, el area de la cocina presenta vidrio roto, el segundo piso presenta humedad y fisuras en muros y techos de punto fijo de escalera, se evidencia humedad en techo proveniente de la viga canal, piso en buen estado, se evidencia humedad en muros provenientes de ventaneria para el caso de este salon al se contar con una intervención de cubierta que no requiere reriro de elementos la afectación colateral y las actividades son exclusivamente internas, no se requiere el acta de vecindad del predio colindante.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA




Foto No 1
Descripción Muros con humedad cerca a ventaneria



Foto No 2
Descripción **vidrio roto**



Foto No 3
Descripción Piso manchado, bordillo con desprendimiento de pintura



Foto No 4
Descripción Enchape de cocina con desgaste de boquilla

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de marzo de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Luis David Pastor Bulla.
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **Jaime Andres Silva Matamoros**
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

(Firma) Flor M Tolosa
(Nombre) Flor Maria Tolosa
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner