FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	
03	03	2025	FDLSC-COP-1138-2024	FDLF-INTV-1155-2024	03	CIERRE	
DD	MM	AA					

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	(Representante legal) Gildardo H. Clavijo
CC propietario	79975882
Teléfono	3124307246
Correo electrónico	jacsanmartindeloba1@gmail.com
Dirección	Carrera 1 A con Diagonal 40 A Sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	N/A
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Debido a que es un salón comunal, no cuenta con propietario sino
2. Alcantarillado	☑	☐	representante legal, que para el caso es el señor Gildardo H. Clavijo
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☑	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

El salon del primer piso presenta enchape desprendido, humedad en ventaneria y en techo, se evidencian vidrios rotos, puertas de acceso al salon presentan oxido en parales y partes baja, se evidencia cialeo raso manchado y con humedad, según informa el presidente y miembros de la JAC las bocinas ubicadas en cielo razon no se tiene certeza de su funcionalidad, salones del segundo piso presentan con fisuramiento multiple en el acabado, se evidencian vidrios rotos en la segunda planta de la edificacion, se evidencia enchape de muros de baños y cocina de seunda planata sueltos,se evidencia puertas en mal estado con chapas rotas y areas des ajustadas. en la edificacion se encuetran alamacenadas rejas segun informa la JAC estas son pertenecientes a la alcaldia local, se encuentra un escritorio situado en la segunda planta, se evidencian lonas con tierra almacenadas junto a puertas desmontandas, espejos y vidrios. demas areas se encuentran despejadas.
Teniendo en cuenta que la edificacion no cuenta con predios colindantes, no se realiza el levantamientos del acta de vecindad de los predios vecinos

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No 1
Descripción Muro de fachada con fisuras,



Foto No 2
Descripción **Cubierta contaminada**



Foto No 3
Descripción Humedad en muros



Foto No 4
Descripción **Cielo raso con manchas de humedad**



Foto No 5
Descripción Rejillas de ventilacion faltantes



Foto No 6
Descripción **Humedad en muros**



Foto No 7
Descripción Enchape suelto,





Foto No 8
Descripción **Humedad en muro, puerta con oxido**

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

...nos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de marzo de 2025.

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Ing. David Pastor Bueno

Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre) **Jaime Andrés Silva Matamoros**

Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Profesional social - Interventoría

(Firma)

(Nombre) Gildardo Clavijo

Propietario

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner