FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	
03 DD	03 MM	2025 AA	FDLSC-COP-1138-2024	FDLF-INTV-1155-2024	04	CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	(Representante legal) Gloria Patricia Popayan Rueda
CC propietario	20699807
Teléfono	3106434840
Correo electrónico	gloria.popayancundinamarca.gov.co
Dirección	Calle 46 A Sur No 3B - 30 Este
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	N/A
Estrato	0

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Debido a que es un salón comunal, no cuenta con propietario sino
2. Alcantarillado	☑	☐	representante legal, que para el caso es la señora Gloria Patricia Popayan
3. Energía	☑	☐	Rueda
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción			#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial		6. Baldío	☑	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☑	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Se evidencia humedad en muro contra fachada en el primer piso de las áreas de administración cuarto de reciclaje y biblioteca, se evidencia humedad y fisuras en techo, se evidencian marcos y puertas con oxido y pintura desprendida, se evidencian manchas de oxido en el piso, vidrios de ventaneria en buen estado, en el segundo piso se evidencia humedad en vigas al interior proveniente de cubiertas, se evidencia humedad en techo, se encuentra presente mobiliario presente en el centro del salón 137 sillas, 2 cabinas, 1 silla de ruedas,1 camilla, 1 pesebre grande, 4 escaleras, 1 mesa de pingpong, 1 bicicleta estática antigua, en el área del primer piso se encuentra presente 12 estantes 2 escritorios, 2 impresora, 1 tablero, sistema de vigilancia del sector, 2 televisores.

Teniendo en cuenta que la edificación no cuenta con predios colindantes, no se realiza el levantamiento del acta de vecindad de los predios vecinos.



Foto No 1
Descripción huemdad en muros, estanteria presente



Foto No 2
Descripción Desprendimiento de pintura



Foto No 3
Descripción humedad en muros oficina administrativa



Foto No 4
Descripción ceramica de pisos afectada



Foto No 5
Descripción puertas con oxido



Foto No 6
Descripción humedad en techo de baño exterior



Foto No 7
Descripción Acopio de mobiliario en el centro del salon




Foto No 8
Descripción huemdad en muros, piso manchado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN
FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remítase al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distntal 215 de 2004. Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de marzo de 2025.

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Luis David Pastor Bulla

Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre) **Jaime Andres Silva Matamoros**

Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Profesional social - Interventoría

(Firma)

(Nombre) Gloria Popaya Rueda

20699007 Capdver.

Apoderado

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

Powered by CamScanner