FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CODIGO	**PROCESO**		**VERSION**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		4

FECHA			CONTRATO OBRA No	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	
02	07	2025	1138 DE 2024		01		X
DD	MM	AA				CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	(Representante legal) Ricardo Puerto
CC propietario	
Teléfono	3112199174
Correo electrónico	murbina360@hotmail.com
Dirección	Cra. 8 #35-19
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	N/A
Estrato	0

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural	☑
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI		NO ☑
Cuantos			
Uso del garfaje			
Comercio	SI ☐		NO ☑
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Como se trata de una intervención de cubierta parcial que no representa afectación colateral y las actividades son exclusivamente internas, no se requiere el acta de vecindad del predio colindante.

Ventanería en buen estado, no presenta vidrios rotos, puertas en buen estado presentan areas con oxido, piso en buen estado se evidencia algunas tabletas con desgaste, en el área del baño de mujeres se evidencia el espejo con una rotura en la parte inferior derecha, al igual que una de las puertas internas del baño la cual se ve afectada en la esquina superior izquierda. Adicionalmente el área de la cocina se evidencia un mesón principal sin afectaciones significativas, exceptuando en el borte frontal derecho donde sí se evidencia una rotura. Los demás espacios se ven sin afectaciones y en buenas condiciones.



Foto No _01
Descripción Espejo de baño de mujeres donde se evidencia la rotura



Foto No 02
Descripción Mesón de la cocina donde se evidencia la fisura



Foto No 03
Descripción Puerta de uno de los baños donde se evidencia la afectación



Foto No 04
Descripción Sanitario en buen estado






Foto No 05
Descripción **Accesorios de baños en buen estado**



Foto No 06
Descripción **Orinales en buen estado**



Foto No. 07
Descripción Mobiliario no retirado



Foto No. 08
Descripción Piso de salón principal en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.




Foto No. 09
Descripción Piso de pasillo en buen estado

Foto No. 10
Descripción

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los días del mes de de

ELABORÓ:
(Firma) Adriana L. Pachón.
(Nombre) Adriana Lucia Pachón
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Andrés Silva Matamoros
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Ricardo Puerto
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de