e) Interpretación y reporte

Los resultados fueron consolidados, verificados por la interventoría, e interpretados bajo criterios de aceptabilidad sanitaria para determinar cumplimiento normativo, condiciones de inocuidad y acciones correctivas necesarias.

3. MARCO NORMATIVO

El presente informe se rige por la normativa sanitaria vigente en Colombia y por los lineamientos técnicos aplicables al Programa de Alimentación Escolar. Los principales referentes utilizados incluyen:

- **Resolución 1407 de 2022** – Ministerio de Salud y Protección Social
  Por la cual se establecen los criterios microbiológicos que deben cumplir los alimentos y bebidas destinados al consumo humano.
- **Resolución 2115 de 2007** – Ministerio de la Protección Social
  Por la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.
- **Resolución 2674 de 2013** – Ministerio de Salud y Protección Social
  Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos y las personas que realicen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas para consumo humano.
- **Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)** – Reglamento Técnico Andino
  Lineamientos esenciales para garantizar la inocuidad de los alimentos en todos los eslabones del proceso.
- **Normas Técnicas Colombianas (NTC)** aplicables:
  - NTC 4992: Toma de muestras microbiológicas.
  - NTC 4324: Calidad del agua. Recuento de bacterias coliformes.
- **Manual Operativo del PAE – Ministerio de Educación Nacional**
  Guía de lineamientos técnicos, operativos y sanitarios para la correcta ejecución del servicio de alimentación escolar en Colombia.

En ausencia de normativa específica para algunas matrices (como manipuladores o superficies), se toman como referencia los estándares definidos en el **Plan de Limpieza y Desinfección (PLD)** del operador, debidamente validado ante la Interventoría.

4. RESULTADO

Durante el período de muestreo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2025, se evaluaron matrices microbiológicas correspondientes a alimentos preparados, agua de consumo, superficies de contacto, manos manipulador y ambiente de preparación, recolectadas en distintas unidades de servicio pertenecientes al operador DUFLO Servicios integrales S.A.S.

Las muestras fueron procesadas por el laboratorio contratado por la interventoría, aplicando métodos microbiológicos estandarizados y con base en la normatividad vigente. Se evaluaron microorganismos indicadores clave tales como aerobios mesófilos, coliformes totales, mohos y levaduras, y Escherichia coli. Los resultados obtenidos permitieron determinar el cumplimiento de los criterios de aceptabilidad microbiológica en todas las muestras analizadas, según los parámetros establecidos en las Resoluciones 1407 de 2022 y 2115 de 2007.

TABLA NO. 1. RESUMEN DE RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS

Tipo de muestra	N.° de muestras analizadas	Microorganismos evaluados	Normatividad aplicable	Cumplimiento
Alimentos preparados	72	Escherichia coli, staphylococcus coagulasa positive, Bacillus Cereus, Salmonella sp, Listeria Monocytogenes.	Resolución 1407 de 2022	☑ 100%
Agua de grifo (uso en preparación)	24	Mesófilos aerobios, Coliformes totales, Escherichia coli	Resolución 2115 de 2007	☑ 91.6 %
Superficies y utensilios	24	Mesófilos aerobios, mohos y levaduras	Estándares internos del PLD (*)	☑ 100%
Ambiente de preparación	24	Mesófilos aerobios, mohos y levaduras	Estándares internos del PLD (*)	☑ 100%
Manipulador (higiene)	24	Coliformes totales, Escherichia coli (Hisopado de manos)	Estándares internos del PLD (*)	☑ 100%

(*) En ausencia de normatividad nacional específica, se aplicaron los criterios definidos en el Plan de Limpieza y Desinfección (PLD) del operador, validados ante la interventoría.


4.1 INFORME DE MUESTREO REALIZADO PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 MUESTRAS ANALIZADAS: ALIMENTOS, MANIPULADOR, AMBIENTES Y SUPERFICIES

TABLA NO. 2. MUESTRAS ANALIZADAS

ANÁLISIS A REALIZAR	TIPO DE MUESTRA	TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS	%
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE ALIMENTOS	ALIMENTOS	72	42.88
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUA	AGUA	24	14.28
MUESTREO MICROBIOLÓGICO PARA MANIPULADORES	MANIPULADOR	24	14.28
MUESTREO MICROBIOLÓGICO PARA SUPERFICIES DE EQUIPOS Y MENAJES	SUPERFICIES	24	14.28
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTE DE ÁREAS. -	AMBIENTE	24	14.28
TOTAL	-	168	100

4.1.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Grafica No. 1 Muestreo Realizado



Grafica No. 2. Porcentaje De Aceptabilidad Microbiológica De Alimentos.



OBSERVACIONES:


De acuerdo con la gráfica presentada, se evaluaron setenta y dos (72) muestras de alimentos recolectadas en las unidades de servicio correspondientes a veinticuatro (24) unidades aplicativas, conforme a los lineamientos del laboratorio contratado por la Interventoría.

El muestreo se realizó priorizando alimentos clasificados como de alto riesgo en salud pública, tales como la porción de proteína, ensalada, fruta y agua suministrados en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Estas categorías fueron seleccionadas por su mayor susceptibilidad a contaminación microbiológica y su impacto directo en la salud de la población escolar.

Los análisis microbiológicos realizados a estas muestras arrojaron un 100% de cumplimiento en los criterios de aceptabilidad, conforme a lo establecido en la Resolución 1407 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social. Este resultado indica que la manipulación y preparación de los alimentos cumplen con los parámetros higiénico-sanitarios exigidos por la normatividad vigente.

Las pruebas corresponden al período comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2025, y reflejan condiciones sanitarias adecuadas en las unidades de servicio evaluadas.

Grafica No. 3. Criterios microbiológicos por fuera de los límites permisibles de los alimentos.




OBSERVACIONES:

Durante el período evaluado, comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2025, los parámetros microbiológicos analizados en las muestras de alimentos se encontraron dentro de los límites admisibles, conforme a lo establecido en la Resolución 1407 de 2022, por medio de la cual se definen los criterios microbiológicos que deben cumplir los alimentos y bebidas destinados al consumo humano.

De las setenta y dos (72) muestras recolectadas en las unidades de servicio asociadas a veinticuatro (24) unidades aplicativas, y analizadas por el laboratorio autorizado por la Interventoría, se registraron un porcentaje de aceptabilidad microbiológica del 100% de las matrices alimentarias evaluadas, lo cual indica el cumplimiento integral de los requisitos sanitarios vigentes durante el mes de septiembre de 2025.

Grafica No. 4. Alimentos Implicados.



OBSERVACIONES:

Durante el periodo de análisis comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, se evaluó la presencia de microorganismos indicadores de la calidad microbiológica, específicamente coliformes totales, los cuales son utilizados como referencia para determinar la higiene y la estabilidad de los alimentos.

Estos microorganismos, o los subproductos derivados de su metabolismo, son determinantes para valorar la integridad del alimento y estimar su vida útil, ya que su presencia en concentraciones superiores a los límites permitidos puede comprometer su inocuidad.

En el estudio realizado, que incluyó el análisis de setenta y dos (72) muestras de alimentos recolectadas en las unidades de servicio evaluadas, no se evidenció presencia de coliformes. Este resultado confirma el cumplimiento de los estándares establecidos en la Resolución 1407 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social, normativa vigente para el mes de septiembre de 2025.

- Tipo de muestra: AGUA

Grafica No. 5. Porcentaje de aceptabilidad microbiológica del Agua.



Durante el periodo de evaluación, se realizó el análisis microbiológico de veinticuatro (24) muestra de agua de grifo recolectadas correspondiente a veinticuatro (24) unidades aplicativas del Programa de Alimentación Escolar (PAE). De acuerdo con los resultados emitidos por el laboratorio contratado por la Interventoría, dicha muestra cumplió con los límites admisibles con un porcentaje del 91.6% de aceptabilidad microbiológica establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, la cual establece el régimen de calidad del agua para consumo humano en Colombia.

Los parámetros microbiológicos evaluados se encontraron dentro de los valores aceptables para agua potable, lo cual indica condiciones adecuadas para su uso en procesos asociados a la preparación, manipulación y consumo de alimentos en el marco del servicio alimentario escolar.

La disponibilidad de agua apta para el consumo humano es un factor fundamental en la garantía de inocuidad alimentaria, ya que interviene en múltiples etapas del proceso, entre ellas:

- Como ingrediente directo en diversas preparaciones.
- Lavado y desinfección de frutas y verduras crudas.
- Limpieza y sanitización de equipos, utensilios y superficies en contacto con alimentos.
- Higiene personal, especialmente en el proceso de lavado de manos del personal manipulador.

El cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sanitaria vigente refuerza la adecuada implementación de las buenas prácticas de manufactura (BPM), y evidencia la existencia de condiciones seguras para el manejo del agua dentro de las unidades de servicio evaluadas durante el periodo de referencia.

- Tipo de muestra: MANIPULADOR (Control de limpieza y desinfección)

Tabla No. 3 Resultados manos del manipulador de alimentos

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD
Coliformes totales	0	UFC/ml
Coliformes fecales (E. coli)	0	UFC/ml

Actualmente, no existe una normatividad especifica en Colombia que defina límites admisibles para parámetros microbiológicos relacionados con muestras tomadas en superficies corporales o implementos del personal manipulador, en el contexto de verificación de prácticas de limpieza y desinfección.

En este sentido, los criterios de aceptabilidad deben establecerse en función de los estándares internos definidos en el Plan de Limpieza y Desinfección (PLD) del operador responsable, en este caso DUFLO SAS. Dichos estándares deben estar alineados con los principios de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), y estar debidamente documentados y aprobados por la autoridad sanitaria competente.

Los valores límite establecidos en el PLD son los que orientan la evaluación de la eficacia de las actividades de higienización aplicadas al personal manipulador (como el lavado de manos y el uso de elementos de protección personal), y permiten verificar el cumplimiento de las condiciones mínimas de inocuidad requeridas en el servicio de alimentación escolar.

➢ **CONTROL DE MANIPULADORES**

Con el objetivo de fortalecer las condiciones de inocuidad alimentaria, durante el periodo evaluado se reforzaron los procesos de capacitación al personal manipulador, con énfasis en la aplicación rigurosa de los principios básicos de manipulación higiénica de alimentos. Estas capacitaciones se orientaron a generar conciencia sobre el hecho de que toda manipulación implica un riesgo potencial de contaminación, razón por la cual se insistió en la necesidad de mantener estrictos controles en las prácticas de higiene personal.

Como medida preventiva, se intensificaron los protocolos de limpieza, el uso adecuado de elementos de protección personal, el lavado frecuente de manos y la vigilancia de las condiciones sanitarias durante las etapas de recepción, preparación y distribución de alimentos. Estas acciones estuvieron orientadas a prevenir la transmisión cruzada de patógenos entre superficies, utensilios y productos alimenticios, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y en concordancia con la normatividad sanitaria vigente.

- Tipo de muestra: AMBIENTE Y SUPERFICIES DE UTENSILIOS Y EQUIPOS

Tabla No. 4 Resultados Ambiente

PARAMETRO	RESULTADO	UNIDAD
Mesofilos aerobios	0	UFC/20 min
Mohos y levaduras	0	UFC/20 min

En Colombia, actualmente no existe una normatividad especifica que establezca límites microbiológicos admisibles para la evaluación de superficies y ambientes en contextos de limpieza y desinfección de áreas de preparación de alimentos. Por esta razón, y conforme a los principios de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), los criterios de aceptabilidad deben definirse a partir de estándares internos previamente validados y establecidos en el Plan de Limpieza y Desinfección (PLD) del operador, en este caso DUFLO SAS.

Como medida preventiva frente a posibles riesgos de contaminación microbiológica por mesófilos, mohos y levaduras, el operador implementó procedimientos de monitoreo que incluyen la toma de muestras en ambientes y superficies de contacto directo con alimentos (como utensilios, equipos y mesas de trabajo). El PLD que fue presentado oficialmente ante la Interventoría sirve como referencia técnica para la validación de los resultados obtenidos en los análisis realizados, permitiendo verificar la eficacia de las acciones de higienización aplicadas en las unidades de servicio evaluadas.

Este enfoque contribuye a garantizar condiciones sanitarias óptimas, minimizar riesgos de contaminación cruzada y asegurar el cumplimiento de los estándares operativos establecidos para el Programa de Alimentación Escolar, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos técnicos de vigilancia de la inocuidad alimentaria.

5. CONCLUSIONES

El desarrollo e implementación de tecnologías orientadas a la seguridad alimentaria, en conjunto con la ejecución de planes de formación dirigidos al personal manipulador, constituyen estrategias fundamentales adoptadas por el operador DUFLO SAS para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos entregados en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Durante el periodo objeto de este informe, comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2025, se llevó a cabo un plan de muestreo microbiológico en alimentos, agua y otras matrices criticas, con resultados altamente satisfactorios. Se evidenció un 100% de aceptabilidad microbiológica en las muestras analizadas en alimentos y en agua un porcentaje de aceptabilidad del 91.6%, de acuerdo con los límites establecidos

por la Resolución 1407 de 2022 y la Resolución 2115 de 2007, respectivamente, expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, lo cual refleja una aplicación efectiva y sostenida de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y de manipulación de alimentos. Este cumplimiento demuestra la eficacia de los programas de capacitación continúa implementados, orientados a minimizar los riesgos asociados a brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs).

El programa de muestreo ejecutado por la firma interventora se diseñó con base en criterios estadísticos y sanitarios previamente definidos, con el objetivo de garantizar la representatividad de las muestras y la confiabilidad de los resultados obtenidos. Este procedimiento contempló la recolección aleatoria de unidades de muestra, asegurando que cada unidad tuviera igual probabilidad de ser seleccionada, y que reflejara de forma proporcional las condiciones higiénico-sanitarias de todas las unidades aplicativas asociadas a las Instituciones Educativas beneficiarias del programa de Alimentación Escolar PAE.

La representatividad de la muestra es un factor crítico en la validación de los análisis microbiológicos. Para ello, es indispensable que la toma de muestras se realice de forma aséptica, sistemática y técnicamente adecuada, evitando cualquier tipo de contaminación cruzada o alteración del material recolectado. Una muestra mal recolectada o que no refleje las condiciones reales del lote puede conducir a resultados falsamente positivos o negativos, comprometiendo la confiabilidad del diagnóstico y, en consecuencia, las decisiones sanitarias derivadas del mismo.

El propósito fundamental de la toma de muestras es obtener información microbiológica objetiva y verificable sobre el estado de los alimentos procesados y distribuidos en el marco del PAE, permitiendo bajo criterios previamente establecidos la aceptación o el rechazo de lotes, y proporcionando herramientas de control para el seguimiento de la inocuidad y trazabilidad de los alimentos.

Este enfoque integral fortalece la vigilancia sanitaria del programa, contribuye a la prevención de riesgos en salud pública, y promueve una cultura de calidad en todos los eslabones de la cadena alimentaria institucional.

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1103 DE 2025
Representante Legal

VISITAS TECNICAS DE SEGUIMENTO, MONITOREO Y CONTROL EN BODEGA

ANEXO 38

Informe de seguimiento al plan de capacitación continuado a manipuladoras de alimentos periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025

CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2025 No. INTERNO 1103 DEL 06 DE MARZO DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:
"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONSULTOR:
EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN CAPACITACIÓN CONTINUO Y PERMANENTE
PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA: DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

YOPAL - CASANARE
2025

Yopal (Casanare), Calle 14 No. 09-04 – Celular No. 3112632150
E mail: interventoriaespae@gmail.com

2/9

1. INTRODUCCIÓN

En virtud de las facultades otorgadas en la Ley 80 de 1993 y en cumplimiento al Contrato de consultoría No. Interno 1103 del 06 de marzo de 2025 cuyo objeto es: **"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, se efectuó el seguimiento al Contrato de Prestación de Servicio No. Interno 0087 de 2025, con objeto de: **"PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"** y cuya ejecución se realiza por la empresa **DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.**

Por consiguiente, se plantea la presentación del actual "Informe de Seguimiento al plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador de alimentos", el cual expone acciones de validación al informe de capacitación dirigido al personal nuevo de las instituciones educativas y realizado por la empresa DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S durante el periodo de prestación de servicio comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2025 en ejecución de la fase de operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE modalidad ración preparada en sitio - *Almuerzo* y modalidad ración industrializada bajo la ejecución del Contrato de Prestación de Servicio No. Interno 1036 de 2024.

Cabe mencionar que la firma interventora en el periodo de análisis del presente informe, no realizó verificación en campo a las jornadas de formación en educación sanitaria del personal nuevo, puesto que éstas se realizaron de manera semipersonal e independiente en diferentes municipios u oficina principal del operador PAE. Es preciso aclarar que a corte del mes de agosto de 2025, las sesiones del plan de capacitación continuo y permanente definido para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicio No. Interno 1036 de 2024, lograron obtener el 100% de cumplimiento, conforme a la normatividad sanitaria legal vigente y en concordancia con la Resolución 00335 de 2021, *"Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE"*, y sus anexos técnicos de Alimentación saludable, Calidad e Inocuidad, Participación ciudadana, seguimiento y monitoreo, administrativo y financiero, y compras públicas locales, necesarios para la implementación y operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE.

2. MARCO NORMATIVO

✓ **Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y protección Social.** *"Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones"*

"CAPÍTULO III PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Artículo 12. Educación y capacitación. *Todas las personas que realizan actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos. Igualmente, deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen o desempeñen, con el fin de que se encuentren en capacidad de adoptar las precauciones y medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación o deterioro de los alimentos.*

Las empresas deben tener un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización. Dicho plan debe ser de por lo menos 10 horas anuales, sobre asuntos específicos de que trata la presente resolución. Esta capacitación estará bajo la responsabilidad de la empresa y podrá ser efectuada por esta, por personas naturales o jurídicas contratadas y por las autoridades sanitarias. Cuando el plan de capacitación se realice a través de personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa, estas deben demostrar su idoneidad técnica y científica y su formación y experiencia específica en las áreas de higiene de los alimentos, Buenas Prácticas de Manufactura y sistemas preventivos de aseguramiento de la inocuidad.
Artículo 13. Plan de capacitación. *El plan de capacitación debe contener, al menos, los siguientes aspectos: Metodología, duración, docentes, cronograma y temas específicos a impartir. El enfoque, contenido y alcance de la capacitación impartida debe ser acorde con la empresa, el proceso tecnológico y tipo de establecimiento de que se trate. En todo caso, la empresa debe demostrar a través del desempeño de los operarios y la condición sanitaria del establecimiento la efectividad e impacto de la capacitación impartida."*

✓ **Resolución 00335 de 2021 del Ministerio de Educación Nacional:** "Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE".

"ANEXO TÉCNICO DE CALIDAD E INOCUIDAD
5.1.2.2 Programa de Capacitación a Personal Manipulador: *El programa de capacitación continua deberá ser implementado a todo el personal manipulador y hará parte de la inducción al personal nuevo que ingrese a la operación del PAE. Para este aspecto debe atenderse al contenido establecido en la Resolución 2674 de 2013, [...]. Por lo anterior, el personal manipulador de alimentos que se desempeñen en otras actividades económicas como las ejecutadas en el marco de operación en el suministro de complementos alimentarios del PAE, deben contar con un plan de capacitación continuo y permanente enfocado en actividades específicas y aportar soportes de la ejecución de dicho plan de capacitación y no en un "carnet de manipulador de alimentos", debido a que la legislación sanitaria no solicita este requisito. Por tanto, a este personal no lo cobija el contenido del Comunicado No. 4000 - 0034 – 2021 emitido por el INVIMA, que aclara normas contentivas del tema referente al porte de carnet."*

74719

3. VALIDACIÓN

El contratista DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S en ejecución del Contrato de Prestación de Servicio No. Interno 0087 de 2025 cuyo Objeto "**PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**", presentó informe de capacitación dirigido al personal manipulador de alimentos nuevo de las sedes educativas, conforme a los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección, de acuerdo al **CAPÍTULO III PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS *Artículo 12. Educación y capacitación* que cita** "*Todas las personas que realizan actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos. Igualmente, deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen o desempeñen, con el fin de que se encuentren en capacidad de adoptar las precauciones y medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación o deterioro de los alimentos (...)*". Por lo anterior, se encuentra cumplimiento en el informe de capacitación en donde se incluyen jornadas independientes durante el 02, 05, 06, 08, 09, 13 y 20 de septiembre de 2025, con una intensidad horaria de cuatro (4) horas. Qué en el desarrollo de la jornada en mención, se impartieron temáticas relacionadas con "Inducción general y aspectos contractuales: Resolución 00335 de 2021 y Documentos técnicos de nutrición, Buenas prácticas de manipulación-BPM, legislación sanitaria, higiene personal, Plan de saneamiento básico y programas anexos" para un total de once (11) manipuladoras de alimentos que ingresaron a la operación del PAE durante el mes de septiembre de 2025.

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Interventora
Contrato de Consultoría No. 1103 de 2025

14720

ANEXO 39

Actas de reunión comités de alimentación escolar "CAE". Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025

SEGUIMIENTO A COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR CAE

MES DE REPORTE | **SEPTIEMBRE DE 2025**

No SPQR	FECHA PRESENTACIÓN	QUIEN PRESENTA	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	MUNICIPIO	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA	DIAS	ESTADO		OBSERVACIÓN	DOCUMENTO
									RESUELTO	EN PROCESO		
1	9/09/2025	INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA CTO 1103-2025	INSTITUTO TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	PRINCIPAL	TRINIDAD	LA DIRECCIÓN TECNICA DE COBERTURA TRASLADA REPORTE DE CAE REALIZADAS EN EL COMEDOR ESCOLAR MUNICIPIO DE TRINIDAD CTO 0087-2025 POR ATENCION A REQUERIMIENTO ENTREGA DE MATERIA PRIMA IE TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CHAPARRITO	9/09/2025	NA	X		CONVOCATORIA DE CAE DIRECTIVOS DE LA INSTITUCION PERSONAL MANIPULADOR, PADRES DE FAMILIA, INTERVENTORIA Y OPERADOR	Soporte ACTA DE REUNIÓN de fecha: 09-09- REMISIÓN DE NOVEDADES REPORTADAS IE TEC INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE CHAPA MUNICIPIO DE TRINIDAD; SEGUIMIENTO REALI POR LA INTERVENTORIA
2	10/09/2025	INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA CTO 1103-2025	SANTA IRENE	LAGUNITAS	TRINIDAD	LA DIRECCIÓN TECNICA DE COBERTURA TRASLADA REPORTE DE CAE REALIZADAS EN EL COMEDOR ESCOLAR MUNICIPIO DE TRINIDAD CTO 0087-2025 POR ATENCION A REQUERIMIENTO ENTREGA DE MATERIA PRIMA IE SANTA IRENE SEDE LAGUNITAS	10/09/2025	NA	X		CONVOCATORIA DE CAE DIRECTIVOS DE LA INSTITUCION PERSONAL MANIPULADOR, PADRES DE FAMILIA, INTERVENTORIA Y OPERADOR	Soporte ACTA DE REUNIÓN de fecha: 10-09-2 REMISIÓN DE NOVEDADES REPORTADAS IE SA IRENE SEDE LAGUNITAS MUNICIPIO DE TRINI SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA INTERVENTORIA
3	12/09/2025	INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA CTO 1103-2025	INSTITUTO TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	LA ESPERANZA	TRINIDAD	LA DIRECCIÓN TECNICA DE COBERTURA TRASLADA REPORTE DE CAE REALIZADAS EN EL COMEDOR ESCOLAR MUNICIPIO DE TRINIDAD CTO 0087-2025 POR ATENCION A REQUERIMIENTO ENTREGA DE MATERIA PRIMA IE TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE LA ESPERANZA	12/09/2025	NA	X		CONVOCATORIA DE CAE DIRECTIVOS DE LA INSTITUCION PERSONAL MANIPULADOR, PADRES DE FAMILIA, INTERVENTORIA Y OPERADOR	Soporte ACTA DE REUNIÓN de fecha: 12-09-2 REMISIÓN DE NOVEDADES REPORTADAS IE TECN INTEGRADO DE TRINIDAD SEDE LA ESPERAN MUNICIPIO DE TRINIDAD; SEGUIMIENTO REALIZA POR LA INTERVENTORIA
4	12/09/2025	INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA CTO 1103-2025	ANTONIO NARIÑO	TACARE	NUNCHIA	LA DIRECCIÓN TECNICA DE COBERTURA TRASLADA REPORTE DE CAE REALIZADAS EN EL COMEDOR ESCOLAR MUNICIPIO DE NUNCHIA CTO 0087-2025 POR ATENCION A REQUERIMIENTO ENTREGA DE MATERIA PRIMA IE ANTONIO NARIÑO SEDE TACARE	12/09/2025	NA	X		CONVOCATORIA DE CAE DIRECTIVOS DE LA INSTITUCION PERSONAL MANIPULADOR, PADRES DE FAMILIA, INTERVENTORIA Y OPERADOR	Soporte ACTA DE REUNIÓN de fecha: 12-09-202 REMISIÓN DE NOVEDADES REPORTADAS IE ANTON NARIÑO SEDE TACARE MUNICIPIO DE NUNCH SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA INTERVENTORIA
5	23/09/2025	DIRECCION TECNICA DE COBERTURA	LUIS MARIA JIMENEZ	SEDES ANEXAS	AGUAZUL	LA DIRECCIÓN TECNICA DE COBERTURA TRASLADA REPORTE DE CAE REALIZADAS EN EL COMEDOR ESCOLAR MUNICIPIO DE AGUAZUL CTO 0087-2025 RECIBIDOS POR EL LINK https://docs.google.com/spreadsheets/d/[illegible]	23/09/2025	NA	X		TRASLADO OPERADOR PAE PARA IMPLEMENTAR PLAN DE ACCION Y FINES PERTINENTES	Soporte envio correo electronico INTER-PAE-DUTLC 236-2025 de fecha: 23-09-2025, REMISIÓN D NOVEDADES REPORTADAS EN ACTAS CAE IE LUIS MARIA JIMENEZ MUNICIPIO DE AGUAZUL; PARA ATENCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA Y FINES PERTINENTES, OPERADOR EMITE RESPUESTA CON OFICIO D-PC - 108-2025-09-2025, POSTERIOR TRASLADO A LA DIRECCIÓN TECNICA DE COBERTURA CON EL SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA INTERVENTORIA EN LINK DE ATENCION REQUERIMIENTOS "CAES" https://docs.google.com/spreadsheets/d/[illegible]

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
INTERVENTORA
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1103 DE 2025

74722

Educación | Casanare | Alimentos para Aprender | FORMATO ACTA DE REUNIÓN | Edelmira Sierra Asesoría y Consultoría

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ | FO-AT-AR-07 | 04-02-2020 | Vo. 2

ACTA DE REUNIÓN

CONTRATO No. 1103/2025

I. INFORMACION GENERAL

INSTITUCION EDUCATIVA:	Tecnico Integrado	ETC:	DEPARTAMENTO DE CASANARE	CIUDAD / MUNICIPIO:	Tmnidad	URBANO ( ) RURAL (✓)	
SEDE:	Chaparrito	FECHA VISITA:	9/09/2025			HORA INICIO:	3:00 Pm
OPERADOR:	Dufio SAS.	CONTRATO No:	0089/25	VISITA No.	( )	HORA TERMINACIÓN:	4:00 Pm.
MODALIDAD DEL PROGRAMA:	PS: PREPARADO EN SITIO	( )	RI: RACION INDUSTRIALIZADA	( )	SI: SERVICIO DE INTERNADO		( )

OBJETO DE LA VISITA: "Verificar y controlar la operación del Programa de Alimentación Escolar y recolectar información confiable en forma eficiente, que sirva como insumo a los procesos desarrollados en componentes del PAE. Así mismo tiene como propósitos formular y realizar seguimiento a los planes de acción con el fin de generar alertas oportunas y acciones de mejora para el correcto desarrollo del Programa"

II. ASISTENTES

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
1	Karina Ulloa G	1118542365	Prof. Inter.	3133796589
2	Marlene Estrella Lara	1116663547	Economa	3164330337
3	Wilmar Amezquita M.	1052404216	Docente	3144484153
4	Ilay Lopez	47425401	Madre Familia	3214185102.
5	William Andres Rodriguez	74185760	Coordinador	3106060007.
6	[illegible]	4243930	Supervisor	3103035524
7				
8				
9				
10				

III. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificar entrega materia Prima en la institucion educativa tecnico integrado Sede chaparrito del municipio trinidad.

IV. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Por Parte de la interventoria se realiza verificacion entrega de materia prima semana del 8 septiembre al 12 Septiembre (menus 7, 8, 9 y 10) en la institucion educativa tecnico integrado Sede chaparrito del municipio de trinidad.

Educación | Alimentos Aprender | FORMATO ACTA DE REUNIÓN | 14703

FO-AT-AR-07 04-02-2020 Vo. 2

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

ACTA DE REUNIÓN

CONTRATO No. 1103/2025

se autoriza la entrega de la materia Prima correspondiente a los Padres de familia debido que la Sede educativa se encuentra inundada y los niños estan en clases virtuales.

V. ACUERDOS Y COMPROMISOS

FIRMA: Karina Urueta G.
NOMBRE: KARINA URUETA
CEDULA: 1118542365

FIRMA:
NOMBRE: Wilma Jose Amezquita
CEDULA: 1052407276
FIRMA: Wja
NOMBRE: William Rodriguez
CEDULA: 74102760.
FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:

FIRMA: Marlene estrella Lara Perez
NOMBRE: Marlene estrella Lara Perez
CEDULA: 1144663547
FIRMA: Ilsa López S.
NOMBRE: Ilsa López S.
CEDULA: 42425491.
FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA: 1143931312.
FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:

Correo Electrónico: [illegible]

4

7424

Educación

GOBERNACIÓN DE CASANARE

Alimentos para Aprender

FORMATO DE INFORME FOTOGRAFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO- INDUSTRIALIZADA

FO-AT-IF-09 11-06-23 Ver. 3

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1103 de 2025

INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DE LA RESOLUCION 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACION MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	ETC	DPTO. CASANARE	MUNICIPIO	TRINIDAD	URBANO	X
SEDE	CHAPARRITO	FECHA DE VISITA		09/09/2025		RURAL	
OPERADOR	DUFLO SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. 0087 DE 2025			HORA INICIO:	3:00 PM	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:					HORA DE TERMINACIÓN	4:00 PM	
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	ACTA DE INFRAESTRUCTURA		ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		
			RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		AR: ACTA DE REUNIÓN		X

OBJETIVO: Verificación entrega de materia prima institución educativa técnico integrado sede chaparrito del municipio de trinidad.









DESARROLLO DE LA REUNION

- Se realiza visita por parte de la interventoria en acompañamiento del operador, correspondiente a la institución técnico integrado de trinidad sede chaparrito del municipio de trinidad, en donde se realiza verificación entrega de materia prima correspondiente a la semana del 8 al 12 de septiembre, se autoriza entrega de materia prima a los padres de familia, por temas de inundación en la sede educativa y que los niños están recibiendo clases virtuales.

4

14725

Educación | Casanare | Alimentos para Aprender

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

FO-AT-AR-07 04-02-2020 Vo. 2

ACTA DE REUNIÓN

CONTRATO No. 1103 26

I. INFORMACION GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	SANTA IRENE	ETC:	DEPARTAMENTO DE CASANARE	CIUDAD / MUNICIPIO:	TRINIDAD	URBANO ( ) RURAL ( )	
SEDE:	SANTA IRENE	FECHA VISITA:	10 09 2025				
OPERADOR:	DUFLO SAS	CONTRATO No:	0087/2025	VISITA No.	( )	HORA INICIO:	10:00 am
MODALIDAD DEL PROGRAMA:	PS: PREPARADO EN SITIO	(/)	RI: RACION INDUSTRIALIZADA	( )	SI: SERVICIO DE INTERNADO	( )	HORA TERMINACIÓN: 10:45 am

OBJETO DE LA VISITA: "Verificar y controlar la operación del Programa de Alimentación Escolar y recolectar información confiable en forma eficiente, que sirva como insumo a los procesos desarrollados en componentes del PAE. Así mismo tiene como propósitos formular y realizar seguimiento a los planes de acción con el fin de generar alertas oportunas y acciones de mejora para el correcto desarrollo del Programa"

II. ASISTENTES

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
1	Omar Alexander Garzón	9434670	Rector	3125547651
2	Nayda Mardady Bastos R.	1.118544617	Prof Apoy Inter	5112632150
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

III. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificación de prestación de servicio de Alimentación Escolar PAE a la Institución Educativa Santa Irene sede La Gunitas

IV. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Teniendo En cuenta la Novedad reportada frente a la incapacidad médica de la docente se hace necesario levantar acta de Reunión con el señor Rector Omar Alexander Garzón de la Institución Educativa Santa Irene sede La Gunitas donde manifiesta que la docente presenta incapacidad de Fecha 8 al 12 de Septiembre del presente año, de igual manera nos refiere que la materia prima correspondiente a la Semana 2 del menu 6 al menu N 10 Se encuentra almacenado en la sede lagunitas donde la manipuladora la recibió satisfactoriamente completa y en buen estado de calidad.

De acuerdo a lo anterior la materia prima sera entregado a los beneficiarios del PAE entre los dias 11 y 12 de Septiembre

14726

Educación	Casanare	Alimentos para Aprender	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FO-AT-AR-07 04-02-2020 Vo. 2

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

ACTA DE REUNIÓN

CONTRATO No. 1103)25

V. ACUERDOS Y COMPROMISOS

* Registro Fotografico de Entrega de la materia Prima
* Levantamiento de Acta de Comite de Alimentacion Escolar CAE

FIRMA: Omar Garzón
NOMBRE: Omar Alexander Gomez Perez
CEDULA: 9431670
FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:
FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:
FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:

FIRMA:
NOMBRE: Nayelu Marclardy Bustos Romero
CEDULA: 1.193544617
FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:
FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:
FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:

57

14727

Educación | Gobernación de Casanare | Alimentos Aprender

FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO- INDUSTRIALIZADA

FO-AT-IF-08 11-06-20 Vol. 3

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1103 de 2025

INFORME FOTOGRAFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DE LA RESOLUCION 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACION MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORMACION GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SANTA IRENE	ETC	DPTO. CASANARE	MUNICIPIO	TRINIDAD	URBANO	
SEDE	SANTA IRENE	FECHA DE VISITA		10/09/2025		RURAL	X
OPERADOR	DUFLO SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. 0087 DE 2025			HORA INICIO:	10:00 AM	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:					HORA DE TERMINACIÓN	10:45 AM	
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	ACTA DE INFRAESTRUCTURA		ACTA DE REUNIÓN		X
			RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		SR: SERVICIO RESIDENCIAS		

OBJETIVO: verificación de prestación del servicio de alimentación Escolar PAE de la Institución Educativa Santa Irene sede Lagunitas





FOTOGRAFÍA No. 1	DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Teniendo en cuenta la novedad reportada frente a la incapacidad de la docente se hace necesario levantar acta de reunión con el señor rector Omar Alexander Garzon de la institución educativa Santa Irene sede Lagunitas donde manifiesta que la docente presenta incapacidad de fecha 8 al 12 de septiembre del presente año; de igual manera nos refiere que la materia prima correspondiente a la semana 2 del menú del 6 al 10 se en cuentera almacenado en la sede Lagunitas donde la manipuladora la recibió satisfactoriamente completa y en buen estado de calidad

De acuerdo a lo anterior la materia prima será entregada a los beneficiarios del PAE entre los días 11 y 12 de septiembre presente año.

8

74728

Educación | Casanare | Alimentos Aprender

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

FO-AT-AR-07 04-02-2020 Vo. 2

ACTA DE REUNIÓN

CONTRATO No. 1103 25

I. INFORMACION GENERAL

INSTITUCION EDUCATIVA:	TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	ETC:	DEPARTAMENTO DE CASANARE	CIUDAD / MUNICIPIO:	TRINIDAD	URBANO ( ) RURAL (X)	
SEDE:	LA ESPERANZA	FECHA VISITA:	12 09 2025				
OPERADOR:	DUFLO S.A.S	CONTRATO No:	0087/2025	VISITA No.	(✓)	HORA INICIO:	9:00 am
MODALIDAD DEL PROGRAMA:	PS: PREPARADO EN SITIO	(✓)	RI: RACION INDUSTRIALIZADA	( )	SI: SERVICIO DE INTERNADO	( )	HORA TERMINACIÓN: 10:30 am

OBJETO DE LA VISITA: "Verificar y controlar la operación del Programa de Alimentación Escolar y recolectar información confiable en forma eficiente, que sirva como insumo a los procesos desarrollados en componentes del PAE. Así mismo tiene como propósitos formular y realizar seguimiento a los planes de acción con el fin de generar alertas oportunas y acciones de mejora para el correcto desarrollo del Programa"

II. ASISTENTES

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
1	Nancy Alferez R	1116664628	Madre	3123390334
2	Denis obelia camijo R	1006450192	Madre	3145479827.
3	Lila carvajal	1116795837	Madre	3144217478
4	William Andrés Rodríguez	74185760	Coor sede.	3105606007.
5	Gricelia Alferez	30036793	manipuladora Al:	—
6	Naydu Mardady Bustos Romero	1.118544617	Prof. Apoyo. Interv.	3112632150
7				
8				
9				
10				

III. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificar el inventario de materia primas de la institución Educativa del Tecnico integrado de Trinidad sede la Esperanza

IV. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Teniendo en cuenta la novedad reportada frente a la incapacidad que va hasta la Fecha 19/09/2025 de la docente se hace necesario el levantamiento de materia prima existente en la institución Educativa, alimentos pertenecientes a la semana 2 de los meses 6, 7, 8, 9 y 10 del periodo del 8 al 12 septiembre del presente año.

En compañia del coordinador William Andres Rodriguez, padres de familia y profesional de Apoyo de la interventoría, se procede a constatar con la planiación realizada en Remisión de la materia prima almacenada la cual se relaciona a continuación: Cerdo 0,33 Kg, Res 0,35 kg
- Limón 0,74kg, Mango 0,84, Manzana 0,6Kg, Maracuya 1,3kg, Naranja 0,6g, Piña 0,87, Huevo (6), Pechuga 0,62kg, Queso (1) 125g
- Aceite 1x 500mL, Almidon de Maiz (1) 90g, Arroz Blanco (2) 500g, Arveja Seca (1)

99

74729

Educación | Cesar Caguanare | Alimentos Aprender

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

edelmira sierra g

FO-AT-AR-07 04-02-2020 Vo. 2

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

ACTA DE REUNIÓN

CONTRATO No. 1103/75

de 500g, Avena(1) 750g, azucar(1)500g, Frijol (1) 500g, Harina Blanca (1) 500g, leche en polvo (1)300g, Pasta Fideos(1)750g sal(1)500g, Aceite (1)1g, crema leche(1)200g, Mantequilla (1)225g, mayonesa(1) 150g, Panela(1)450g, Ajo 0,07kg, cebolla cabezona 0,58kg cebolla larga 0,199g, Papa 0,8kg, platano 1,40kg, remolacha 0,14kg, Repollo 0,78, Tomate 0,65kg, Yuca 0,89kg, Zanahoria 0,56kg

Con respecto a lo anterior se precisa que si bien las materias primas se encuentran en su totalidad conforme a la planeación de los ciclos de menú y fichas de preparación.

Se realiza la entrega a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar PAE

V. ACUERDOS Y COMPROMISOS

FIRMA: Nancy Alferez R
NOMBRE: Nancy Alferez R
CEDULA: 1116664678

FIRMA:
NOMBRE: Denisse la carvajal
CEDULA: 1006450192
FIRMA:
NOMBRE: Lilia carvajal
CEDULA: 1116795837 Lilia carvajal
FIRMA:
NOMBRE: William Rodriguez
CEDULA: 7418560

FIRMA:
NOMBRE: Gicelio Alferez
CEDULA: 30056793
FIRMA:
NOMBRE: Nayli Mardany Bustos R
CEDULA: 1.116544617
FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:
FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:

14730

Educación | Gobernación de Casanare | Alimentos para Aprender

FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO- INDUSTRIALIZADA

FO-AT-IF-05 11-09-23 Vol. 3

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1103 de 2025

INFORME FOTOGRAFICO DE LA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DE LA RESOLUCION 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACION MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	ETC	DPTO. CASANARE	MUNICIPIO	TRINIDAD	URBANO	
SEDE	LA ESPERANZA	FECHA DE VISITA		12/09/2025		RURAL	X
OPERADOR	DUFLO SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. 0087 DE 2025			HORA INICIO:	9:00 AM	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA		HORA DE TERMINACIÓN	10:30 AM	
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		ACTA DE REUNIÓN		X
					SR: SERVICIO RESIDENCIAS		

OBJETIVO: Verificar el inventario de materia prima de la Institución Educativa del Técnico Integrado de Trinidad sede la Esperanza









FOTOGRAFÍA No. 1	DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Teniendo en cuenta la novedad reportada frente a la incapacidad que va hasta la fecha 19/09/25 de la docente se hace necesario del levantamiento de materia prima existente en la institución educativa, alimentos pertenecientes a la semana 2 de los menús 6,7,8,9 y 10 del periodo del 8 al 12 de septiembre 2025.

En compañía del coordinador William Andrés Rodríguez, padres de familia y profesional de apoyo de la interventoría se procede a constatar con la planificación realizada en la remisión de la materia prima almacenada, la cual se evidencia que se encuentran en su totalidad conforme a la planificación de los ciclos de menús y guías de preparación. Se realiza la entrega a los beneficiarios del programa de alimentación Escolar PAE.

14737

Educación | Casanare | Alimentos Aprender

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

FO-AT-AR-07 04-02-2020 Vo. 2

ACTA DE REUNIÓN

CONTRATO No. 1103/2025

I. INFORMACION GENERAL

INSTITUCION EDUCATIVA:	Antonio Nariño	ETC:	DEPARTAMENTO DE CASANARE	CIUDAD / MUNICIPIO:	Nunchía	URBANO ( ) RURAL (✓)	
SEDE:	Tacare	FECHA VISITA:	12/09/2025	HORA INICIO:	11:00 am.		
OPERADOR:	Dufo SAS	CONTRATO No:	0087/25	VISITA No.	( )	HORA TERMINACIÓN:	12:30 PM.
MODALIDAD DEL PROGRAMA:	PS: PREPARADO EN SITIO	(✓)	RI: RACION INDUSTRIALIZADA	( )	SI: SERVICIO DE INTERNADO	( )	

OBJETO DE LA VISITA: "Verificar y controlar la operación del Programa de Alimentación Escolar y recolectar información confiable en forma eficiente, que sirva como insumo a los procesos desarrollados en componentes del PAE. Así misma tiene como propósitos formular y realizar seguimiento a los planes de acción con el fin de generar alertas oportunas y acciones de mejora para el correcto desarrollo del Programa"

II. ASISTENTES

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
1	Karina Valero Galindo	1118542365	Prof. Apoyo INT	3133796589
2	Romino Moreno Barrera	74754831	Repres. Padres	3118730664
3	Denitza Carolina Reyes.	1118529213	Prof. Operador	3212185015
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

III. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Respuesta a queja institución educativa antonio nariño sede tacare municipio de nunchía

IV. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza visita de interventoría en acompañamiento del operador, docente y Padres de familia, en las instalaciones de la institución educativa antonio nariño sede tacare del municipio de nunchía, se realizo socialización con el fin de dar respuesta a queja expuesta por la comunidad en el marco de la ejecución del PAE.

Correo Electrónico: interventoriaedelmirasierra@outlook.com

14732

Educación | Alimentos Aprender | FORMATO ACTA DE REUNIÓN | FO-AT-AR-07 04-02-2020 Vs. 2

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

ACTA DE REUNIÓN

CONTRATO No. 1103/2025

Inventario Correspondiente Lunes 8 de septiembre de 2025 hasta Viernes 12 de septiembre de 2025, según remisión.

Aceite 6 x 500	Miel 1 x 125	Maracuya 1099 g	
Almidón de maiz 2 x 90	Mostaza 1 x 125	Naranja 1186 g	
Arroz Blanco 5 x 500	Panela 1 x 450	Piña 1657 g	
Arveja seca 1 x 500	Ajo 85 g	Huevo 13 und	
Avena en Hojuelas 1 x 250	Cebolla larga 249 g	Guamaba 435 g.	
Azucar Blanco 1 x 500	Papa 1349 g	Lulo 346 g	
Frijol 1 x 500	Platano 2697 g	Pechuga Pollo 1496 g	
Harina Blanca 1 x 500	Remolacha 307 g	Queso 3 und x 125	
Leche entera en polvo 3 x 380	Repollo Blanco 1340 g	Cerdo Magro 760 g	
Pasta Fideos 1 x 250	Tomate 1015 g	Carne Para asar 778 g	
Sal 11 x 500	Yuca Blanca 780 g	Agua Consumo 77 und x 200ml	
Achiote, seco 4 x 30	Zanahoria 1138 g		
Crema de leche 2 x 200	Limon 569 g		
Mantequilla 1 x 125	Mango 1780 g.		
Mayonesa con sal 4 x 150	Manzana 167 g.		

V. ACUERDOS Y COMPROMISOS

El señor Ramiro Moreno Ramirez como representante de Padres de familia, recibe la materia prima evidenciada y se compromete a realizar la entrega correspondiente a los Padres de familia.

FIRMA: Karina Urrutia	FIRMA:
NOMBRE: KARINA URRUTIA	NOMBRE: Ramiro Moreno R.
CEDULA: 1118.542365.	CEDULA: 74-75463116.
FIRMA: BENITA REYES P.	FIRMA:
NOMBRE: Benita Cardina Reyes P.	NOMBRE:
CEDULA: 1118529213 Yopal	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CEDULA:	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CEDULA:	CEDULA:

Educación | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Alimentos para Aprender

FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO-INDUSTRIALIZADA

FO-AT-IF-08 11-06-25 Vol. 3

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1103 de 2025


INFORME FOTOGRÁFICO DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DE LA RESOLUCION 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACION MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ANTONIO NARIÑO	ETC	DPTO. CASANARE	MUNICIPIO	NUNCHIA	URBANO	X
SEDE	TACARE	FECHA DE VISITA		12/09/2025	HORA INICIO:	RURAL	
OPERADOR	DUFLO SAS	CONTRATO DE SERVICIOS No. 0067 DE 2025			HORA DE TERMINACIÓN	11:00 AM	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA ACTA DE:			ACTA DE INFRAESTRUCTURA		ACTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	12:30 PM	
MODALIDAD	PS: PREPARADO EN SITIO	X	RI: RACIÓN INDUSTRIALIZADA		AR: ACTA DE REUNION		X

OBJETIVO: Respuesta a queja institución educativa Antonio Nariño sede tacare municipio de nunchia.









74734

Educación

FORMATO DE INFORME FOTOGRÁFICO
VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
COMEDORES ESCOLARES MODALIDAD
RACIÓN PREPARADA EN SITIO-
INDUSTRIALIZADA

FO-AT-IF-08 11-05-23 Ver. 3

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1103 de 2025









DESARROLLO DE LA REUNION

- Se realiza visita por parte de la interventoria en acompañamiento del operador, docente y padres de familia, en las instalaciones de la institución educativa Antonio Nariño sede tacare del municipio de nunchia, se realizó socialización con el fin de dar respuesta a queja expuesta por la comunidad en el marco de la ejecución del PAE.
- Se realiza inventario correspondiente lunes 8 de septiembre de 2025 hasta viernes 12 de septiembre de 2025, según remisión.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

- El señor ramiro moreno barrera como representante de padres de familia, recibe la materia prima evidenciada y se compromete a realizar la entrega correspondiente a los padres de familia.

15

14735

edelmira sierra g.
Asesorías & Consultorías

Yopal, Casanare, 23 de septiembre de 2025

Oficio No. INTER-PAE-DUFLO-236-2025

Señor:
FREDY CAMILO DURAN FLOREZ
Representante legal **DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S**
Ciudad.

ASUNTO REF.: NOTIFICACIÓN ACTA CAE REALIZADA EN EL COMEDOR ESCOLAR LUIS MARIA JIMENEZ Y SEDES ANEXAS MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Cordial saludo,

Cordial saludo, En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Consultoría No. 1103 de2025, que tiene por objeto: **"REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION No. 0335 de 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"** me permito hacer traslado de SPQR recibido por el link Enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EuvCm_xRavzTsGi7qmctzEdpSp8e6Jc/edit?gid=2066322785#gid=2066322785 para la atención y remisión de los reportes de los **Comités de Alimentación Escolar CAE**, de la institución Educativa **LUIS MARIA JIMENEZ Y SEDES ANEXAS**, donde se presta el servicio de Alimentación Escolar.
Se solicita al operador **DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS**, implementar los correctivos necesarios para superación de las novedades reportadas.
Sin otro particular,

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Interventora
Contrato de Consultoría No. 1103 de 2025

Anexo: copia reporte de seguimiento CAE de las instituciones educativas donde se presta el servicio de Alimentación Escolar en cuatro (6) folios.

16

74736

ACTA DE REUNIÓN CAE No. 02

FECHA:	Lugar:	Hora de Inicio:	Hora de Finalización:
18/06/2025	Sala de Juntas Sede Central I.E. Luis María Jiménez – Aguazul.	2:00 p.m.	3:25 p.m.

ASISTENTES

	NOMBRE	CARGO
1	Elías Plata Díaz	Rector I.E.
2	Luis Eudoro Sandoval Sepúlveda	Coordinador I.E.
3	Diana Clemencia Garcia Acevedo	Representante Sede San Luis de Piñalito
4	Nancy Brigid Blanco Gómez	Representante Sede La Esperanza
5	Ana Rebeca Díaz Gómez	Representante Sede Central Grados 4° a 5°
6	Sebastian Sanna Useño	Representante Sede La Graciela
7	Paula Andrea Zamus Zea	Titular de Derecho del Programa Extremos
8	María José Chaparro Pinto	Titular de Derecho del Programa Extremos
9	Carlos Harry Sandoval Bravo	Representante Sede La Esperanza
10	José Reyes Sandoval Sepúlveda	Representante Sede Altamira
11	Nidia Alexandra Torres Segura	Representante Sede La Defensa
12	Ana Luisa Gómez Montes	Representante Sede El Guaimaro
13	Ingrid Yomaira Vanegas Sandoval	Representante Sede El Tesoro del Bubuy
14	Martha Sofía Delgadillo Barrera	Personera Estudiantil
15	Ana Milena Cardenas Vicentegui	Representante Sede Central Grados 0° a 3°
16	Flor Angela Medina Patiño	Representante Padres de Familia
17		
18		
19		
20		

NO ASISTENTES

	NOMBRE	CARGO
1	Luis Uriel Cruz	Representante Padres de Familia
2	Mario Julio Barrera Castro	Representante Sede Central Grados 6° a 11°
3	Erna Rocio Mateus Moreno	Representante Padres de Familia
4		
5		
6		

ORDEN DEL DÍA	
1	Llamado a lista y verificación de quórum.

19

AGUAZUL - CASANARE
I.E. LUIS MARIA JIMENEZ
Autorizada por la Secretaría de Educación Departamental, según Resolución de aprobación No. 01861 DE 1998 / 0315 MAY 19 2003 Registro DANE No 285010000364. NIT. 844000328-2

2	Lectura y aprobación del orden del día.
3	Análisis de la prestación del servicio del PAE en las diferentes Sedes.
4	Proposiciones y varios.

DESARROLLO

1. **Llamado a lista y verificación del quórum.**

- El Señor Coordinador Luis Eudocles Sandoval Sepúlveda, hizo el llamado a lista evidenciándose la asistencia de Dieciseis (16) miembros del comité de un total de diecinueve (19), hay quórum, para constancia se anexa lista de asistencia de la reunión.

2. **Lectura y aprobación del orden del día.**

- Se procede a dar lectura al orden del día y es aprobado por unanimidad de los presentes.

3. **Análisis de la prestación del servicio del PAE en las diferentes Sedes.**

Sede La Defensa.
Nuevamente se solicita por parte de su representante que el contratista realice la reparación de la nevera existente, ya que desde el año anterior la sede no cuenta con este importante y vital electrodoméstico, para la conservación y cadena de los alimentos, así mismo se requiere la renovación de algunos elementos de cocina y menaje.

Sede Altamira.
En términos generales se da una buena prestación del servicio de alimentación escolar, pese a que la sede no cuenta con nevera y menaje completo.

Sede San Luis de Piñalito.
Servicio prestado con normalidad, se destaca la buena organización del personal encargado, se requiere dotación

19

14738

de menaje básico, la materia prima en terminos generales ha sido suministrada de buena calidad, se sugiere que el contratista realice el cambio de la pasta ya que la actualmente suministrada no es tan apetitosa para los estudiantes beneficiarios de la estrategia de alimentación escolar.

Sede La Esperanza.

Buena calidad en los alimentos, el servicio a mejorado un 100% con la gestión del Rector, ya que la I.E. adquirió una Nevera nueva y así mismo, realizó los tramites y cuenta la madrina para el servicio de gas natural, de la mano con la excelente gestión del docente de la sede y su comunidad.

Sede El Guáimaro.

El servicio se ha prestado con normalidad, el suministro de materia prima se ha realizado de buena calidad y en las cantidades dispuestas en las remisiones y minutas, se requiere dotación de algunos elementos de cocina para mejorar la operatividad.

Sede La Esmeralda.

Servicio eficiente, se solicita refrigerador y utensilios de cocina adicionales, la nevera estaba dañada pero el mes anterior el Contratista del PAE realizó la respectiva reparación, se evidencia que el suministro de materia prima se da bajo el principio de buena calidad y con las cantidades acordes a lo que establece las minutas y remisiones.

11

Sede El Tesoro del Bubuy.

Normalidad en la prestación del servicio, el suministro de materia prima se viene realizando en los tiempos acordados con el operador logístico, así mismo se cuenta con personal manipulador con responsabilidad y experiencia en la preparación de los raciones en caliente.

Sede La Graciela.

Normalidad en la prestación del Servicio, nuevamente el representante informa que la sede requiere mantenimiento y limpieza de tanques elevados.

Sede Central Primaria.

Buen cumplimiento del Servicio, sin embargo se recomienda reforzar en algunos elementos de cocina y menaje tales como: Cucharas plásticas con tapa, colador, Rallador, Jarra, Vasos y platos.

20

14740

Sede Central Bachillerato.

Nuevamente se reporta por parte de los representantes y algunos beneficiarios del programa, la alimentación excede medianamente extensos que pese a la buena preparación de las pastas no resulta tan apetecible para los estudiantes, lo cual genera que muchos de estos niños no pasen a recibir el alimento, o en ocasiones lo reciben pero se genera gran desperdicio de este, también se recomienda reforzar en algunos elementos de cocina y menaje de los cuales: Ralladores, Vasos, platos Platones plásticos grandes, Coladores grandes, Canecas plásticas grandes con tapa, sartenes, escurridor, tablas para picar y ollas grandes.

4. Proposiciones y varios.

- Se realizó un análisis detallado de la prestación del servicio del PAE, y en términos generales se evidenció que la prestación del servicio ha sido normal en todas las sedes, cumpliendo con los estándares establecidos en cuanto a calidad de los alimentos, puntualidad en la entrega y cantidades suministradas conforme a las minutas alimentarias. Los estudiantes han recibido los alimentos en condiciones adecuadas, lo que contribuye positivamente al bienestar y rendimiento escolar.
- Se hace énfasis en que las sedes rurales presentan carencias significativas en infraestructura y cobertura, especialmente en lo relacionado con neveras, refrigeradores, menaje, ollas y utensilios de cocina.

21

14747

EN CONSTANCIA FIRMAN:

ANA MILENA CARDENAS USCATEGUI
Representante Sede Central Grados 0° a 3°

INGRID YOMAIRA VANEGAS SANDOVAL
Sede El Tesoro del Bubuy

ANA LUCIA GOMEZ MONTES
Sede El Guáimaro

CARLOS HENRY SANDOVAL BRAVO
Sede La Esperanza

JOSE REYES SANDOVAL SEPULVEDA
Sede Altamira

LUIS URIEL CRUZ
Representante de los Padres

SARITH SOFIA DELGADILLO BARRERA
Personera estudiantil

ANA REBECA DÍAZ GOMEZ
Representante Sede Central Grados 4° a 5°

MARIA JOSE CHAPARRO PINTO
Titular Derechos del Programa

SEBASTIAN SERNA OSORIO
Sede La Graciela

NANCY BRIYID BLANCO GOMEZ
Sede La Esmeralda

LUIS EUDOCLES SANDOVAL SEPÚLVEDA
Coordinador

DIANA CLEMENCIA GAVIRIA ACEVEDO
Sede San Luis de Piñalito

NIDIA ALEXANDRA TORRES SEGURA
Sede La Defensa

FLOR ANGELA MEDINA PATIÑO
Representante de los Padres

ENNA ROCIO MATEUS MORENO
Representante de los Padres

MARCO TULIO ROMERO CASTRO
Representante Sede Central Grados 6° a 11°

PAULA ANDREA LEMUS ZEA
Titular Derechos del Programa

ELÍAS PLATA DÍAZ
Rector

22

14742

edelmira sierra g.
Asesorías & Consultorías

Yopal, Casanare, 23 de septiembre de 2025

Oficio No. INTER-PAE-DUFLO-236-2025

Señor:
FREDY CAMILO DURAN FLOREZ
Representante legal **DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S**
Ciudad.

ASUNTO REF.: NOTIFICACIÓN ACTA CAE REALIZADA EN EL COMEDOR ESCOLAR LUIS MARIA JIMENEZ Y SEDES ANEXAS MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Cordial saludo,

Cordial saludo, En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Consultoría No. 1103 de2025, que tiene por objeto: **"REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION No. 0335 de 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"** me permito hacer traslado de SPQR recibido por el link Enlace: **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EuvCm_xRavzTsGi7qmctzEdpSp8e6Jc/edit?gid=2066322785#gid=2066322785** para la atención y remisión de los reportes de los **Comités de Alimentación Escolar CAE**, de la institución Educativa **LUIS MARIA JIMENEZ Y SEDES ANEXAS**, donde se presta el servicio de Alimentación Escolar.

Se solicita al operador **DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS**, implementar los correctivos necesarios para superación de las novedades reportadas.

Sin otro particular,

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Interventora
Contrato de Consultoría No. 1103 de 2025

Anexo; copia reporte de seguimiento CAE de las Instituciones educativas donde se presta el servicio de Alimentación Escolar en cuatro (6) folios.

23

74743

AGUAZUL - CASANARE
I.E. LUIS MARIA JIMENEZ
Autorizada por la Secretaría de Educación Departamental, según Resolución de aprobación No. 01861 DE 1998 / 0315 MAY 19 2003 Registro DANE No 285010000364, NIT. 844000328-2

ACTA DE REUNIÓN CAE No. 02

FECHA:	Lugar:	Hora de Inicio:	Hora de Finalización:
18/06/2025	Sala de Juntas Sede Central I.E. Luis María Jiménez – Aguazul.	2:00 p.m.	3:25 p.m.

ASISTENTES

	NOMBRE	CARGO
1	Elías Plata Díaz	Rector I.E.
2	Luis Eudoelis Sandoval Sepúlveda	Coordinador I.E.
3	Diana Clemencia Gaviria Acevedo	Representante Sede San Luis de Piñalito
4	Nancy Brigid Blanco Gómez	Representante Sede La Esmeralda
5	Ana Rebeca Díaz Gómez	Representante Sede Central Grados 4° a 5°
6	Sebastian Jaime Osorio	Representante Sede La Graciela
7	Paula Andrea Zapata Zea	Titular de Derecho del Programa Extranjeros
8	María José Chaparo Pinto	Titular de Derecho del Programa Extranjeros
9	Carlos Harry Sandoval Bravo	Representante Sede La Esperanza
10	José Reyes Sandoval Sepúlveda	Representante Sede Altamira
11	Vicky Alexandra Torres Segura	Representante Sede La Defensa
12	Ana Lucía Gómez Montes	Representante Sede El Guamaro
13	Ingrid Yomaira Vanegas Sandoval	Representante Sede El Tesoro del Bubuy
14	Martha Sofía Delgadillo Barrera	Personera Estudiantil
15	Ana Milena Cardenas Uscategui	Representante Sede Central Grados 0°a 3°
16	Flor Angela Medina Patiño	Representante Padres de Familia
17		
18		
19		
20		

NO ASISTENTES

	NOMBRE	CARGO
1	Luis Abrel Cruz	Representante Padres de Familia
2	Nerio Julio Bonnet Castro	Representante Sede Central Grados 6°a 11°
3	Enna Rocio Mateus Moreno	Representante Padres de Familia
4		
5		
6		

ORDEN DEL DÍA

1	Llamado a lista y verificación de quórum.

74744

2	Lectura y aprobación del orden del día.
3	Análisis de la prestación del servicio del PAE en las diferentes Sedes.
4	Proposiciones y varios.

DESARROLLO

1. **Llamado a lista y verificación del quórum.**

- El Señor Coordinador Luis Eudocles Sandoval Sepúlveda, hizo el llamado a lista evidenciándose la asistencia de Dieciseis (16) miembros del comité de un total de diecinueve (19), hay quórum, para constancia se anexa lista de asistencia de la reunión.

2. **Lectura y aprobación del orden del día.**

- Se procede a dar lectura al orden del día y es aprobado por unanimidad de los presentes.

3. **Análisis de la prestación del servicio del PAE en las diferentes Sedes.**

Sede La Defensa.
Nuevamente se solicita por parte de su representante que el contratista realice la reparación de la nevera existente, ya que desde el año anterior la sede no cuenta con este importante y vital electrodoméstico, para la conservación adecuada de los alimentos, así mismo se requiere la renovación de algunos elementos de cocina y menaje.

Sede Altamira.
En términos generales se da una buena prestación del servicio, la dispensación escolar, pese a que la sede no cuenta con nevera y menaje completo.

Sede San Luis de Piñalito.
Servicio prestado con normalidad, se destaca la buena organización del personal encargado, se requiere dotación

29

AGUAZUL - CASANARE
I.E. LUIS MARIA JIMENEZ
Autorizada por la Secretaria de Educación Departamental, según Resolución de aprobación No. 01861 DE 1998 / 0315 MAY 19 2003 Registro DANE No 285010000364, NIT. 844000328-2

de manejo básico, la materia prima en terminos generales ha sido suministrada de buena calidad, se sugiere que el contratista realice el cambio de la pasta ya que la actualmente suministrada no es tan apetitosa para los estudiantes beneficiarios de la estrategia de alimentación escolar.

Sede La Esperanza.

Buena calidad en los alimentos, el servicio a mejorado un 100% con la gestión del Rector, ya que la I.E. adquirió una olla nueva y asi mismo, realizó los trámites y costeo la modificación para el servicio de gas natural, de la mano con la excelente gestión del docente de la Sede y su comunidad.

Sede El Guáimaro.

El servicio se ha prestado con normalidad, el suministro de materia prima se ha realizado de buena calidad y en las cantidades dispuestas en las remisiones y minutas, se requiere dotación de algunos elementos de cocina para mejorar la operatividad.

Sede La Esmeralda.

Servicio eficiente, se solicita refrigerador y utensilios de cocina adecuados, la nevera estaba instalada pero el mes anterior el Contratista del PAE realizó la respectiva reposición, se evidencia que el suministro de materia prima se da bajo el principio de buena calidad, y con las cantidades acordes a lo que establece las minutas y remisiones.

20

74746

Sede El Tesoro del Bubuy.

Normalizada en la prestación del servicio, el suministro de materia prima se viene realizando en los tiempos acordados con el operador logístico, así mismo se cuenta con personal idóneo con responsabilidad y experiencia en la preparación de los raciones en caliente.

Sede La Graciela.

Normalizada en la prestación del Servicio, nuevamente el vinculante informa que la sede requiere mantenimiento y limpieza de tanques elevados.

Sede Central Primaria.

Buen cumplimiento del servicio, sin embargo se recomienda reforzar en algunos elementos de cocina y menaje, tales como: Cucharas plásticas con tapa, colador, rallador, Jarra, Vasos y platos.

74747

Sede Central Bachillerato.

Nuevamente se reporta por parte de los representantes y algunos beneficiarios del programa, la alimentación ser poco variada extrañan que pese a la buena preparación de las pastas no resulta tan apetecible para los estudiantes, lo cual genera que muchos de estos niños no logren a recibir el alimento, o en ocasiones lo reciben pero se genera gran desperdicio de este, también se recomienda reforzar en algunos elementos de cocina y menaje tales como: Ralladores, Vasos, platos, Platones plásticos grandes, Ollas grandes, Cacerolas plásticas grandes con tapa, sartenes, escurridor, tablas para picar y jarras grandes.

4. **Proposiciones y varios.**

- Se realizó un análisis detallado de la prestación del servicio del PAE, y en términos generales se evidenció que la prestación del servicio ha sido normal en todas las sedes, cumpliendo con los estándares establecidos en cuanto a calidad de los alimentos, puntualidad en la entrega y cantidades suministradas conforme a las minutas alimentarias. Los estudiantes han recibido los alimentos en condiciones adecuadas, lo que contribuye positivamente al bienestar y rendimiento escolar.
- Se hace énfasis en que las sedes rurales presentan carencias significativas en infraestructura y dotación, especialmente en lo relacionado con neveras, refrigeradores, menaje, ollas y utensilios de cocina.

29

74748

EN CONSTANCIA FIRMAN:

ANA MILENA CARDENAS USCATEGUI
Representante Sede Central Grados 0° a 3°

INGRID YOMAIRA VANEGAS SANDOVAL
Sede El Tesoro del Bubuy

ANA LUCIA GOMEZ MONTES
Sede El Guaimaro

CARLOS HENRY SANDOVAL BRAVO
Sede La Esperanza

JOSE REYES SANDOVAL SEPULVEDA
Sede Altamira

LUIS URIEL CRUZ
Representante de los Padres

SARITH SOFIA DELGADILLO BARRERA
Personera estudiantil

ANA REBECA DÍAZ GOMEZ
Representante Sede Central Grados 4° a 5°

MARIA JOSE CHAPARRO PINTO
Titular Derechos del Programa

SEBASTIAN SERNA OSORIO
Sede La Graciela

NANCY BRIYID BLANCO GOMEZ
Sede La Esmeralda

LUIS EUDOCLES SANDOVAL SEPÚLVEDA
Coordinador

DIANA CLEMENCIA GAVIRIA ACEVEDO
Sede San Luis de Piñalito

NIDIA ALEXANDRA TORRES SEGURA
Sede La Defensa

FLOR ANGELA MEDINA PATIÑO
Representante de los Padres

ENNA ROCIO MATEUS MORENO
Representante de los Padres

MARCO TULIO ROMERO CASTRO
Representante Sede Central Grados 6° a 11°

PAULA ANDREA LEMUS ZEA
Titular Derechos del Programa

ELÍAS PLATA DÍAZ
Rector

29

74749

Yopal, 2 de octubre de 2025

DPC - 168

INGENIERA:
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
INTERVENTORA CTO 087 DE 2025
MUNICIPIO DE YOPAL

REFERENCIA: RESPUESTA NOTIFICACIÓN ACTA CAE REALIZADA EN EL COMEDOR ESCOLAR LUIS MARIA JIMENEZ Y SEDES ANEXAS MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Cordial saludo,

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de prestación de servicio N°087 de 2025, que tiene por objeto: " **PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**", celebrado entre el departamento de Casanare y la empresa DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS, me permito dar a conocer las acciones y medidas implementadas por el operador respecto a las novedades reportadas mediante correo electrónico, reporte de **CAE** la Institución Educativa LUIS MARIA JIMENEZ del municipio de AGUAZUL, relacionadas a continuación.

- ***Sede La Defensa: Nuevamente se solicita por parte de su representante que el contratista realice la reparación de la nevera existente, ya que desde el año anterior la sede no se cuenta con este importante y vital electrodomestico, para la conservación de los alimentos, así mismo se requiere renovación de algunos elementos de cocina y menaje.*** Frente a lo anterior, se aclara que el operador realizó el mantenimiento de la nevera en el mes de mayo del presente año, restableciendo su funcionamiento. En cuanto al menaje y elementos de cocina solicitados, se precisa que estos no hacen parte de las obligaciones contractuales del operador.

- ***Sede Altamira: En términos generales se da buena prestación del servicio de alimentación escolar, pese a que la sede no cuenta con nevera y menaje completo***. No es competencia del operador dotar de equipos, menaje ni estantería para los comedores escolares, contractualmente no está contemplada dicha actividad, esta obligación corresponde a la ETC Gobernación de Casanare.

- ***Sede Piñalito: Servicio prestado con normalidad, se destaca la buena organización del personal encargado, se requiere dotación de menaje básico, la materia prima en terminos generales ha sido suministrada de***

74750

buena calidad se sugiere que el contratista realice el cambio de la pasta ya que la actual suministrada no es tan apetitosa para los estudiantes beneficiarios de la estrategia de alimentación escolar. En relación con la dotación de elementos de cocina solicitados, se precisa que estos no se encuentran contemplados dentro de las obligaciones contractuales del operador. Respecto a la observación sobre la pasta suministrada, se tendrá en cuenta la sugerencia y se revisará la posibilidad de realizar el cambio, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por el Programa de Alimentación Escolar.

- ***Sede El Guáimaro: El servicio se ha prestado con normalidad, el suministro de materia prima se ha realizado de buena calidad y en las cantidades dispuestas a las remisiones y minutas, se requiere dotación de algunos elementos de cocina para mejorar la operatividad.*** No es competencia del operador dotar menaje y/o utensilios para los comedores escolares, contractualmente no está contemplada dicha actividad, esta obligación corresponde a la ETC Gobernación de Casanare.

- ***Sede la Esmeralda: Servicio eficiente, se solicita refrigerador y utensilios de cocina adicionales, la nevera estaba dañada pero el mes anterior el contratista del PAE realizó la respectiva reparación, se evidencia que suministro de materia prima se da bajo el principio de buena calidad y con las cantidades acordes a lo que establece las minutas y remisiones.*** En cuanto a la solicitud de refrigerador adicional y utensilios de cocina, se aclara que estos elementos no hacen parte de las responsabilidades contractuales.

- ***Sede La Graciela: Normalidad en la prestación del servicio, la sede solicita limpieza de tanque elevados para mejorar la calidad del agua.*** DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS realizó el día 12/02/25 fumigación y lavado de tanque aéreo de la sede educativa, para mejorar la calidad del agua y la prestación del servicio.

- ***Sede central primaria: Buen cumplimiento del servicio, sin embargo, se recomienda reforzar en algunos elementos de cocina como: canecas plásticas con tapa, colador, rallador, jarra, vasos y platos.*** En cuanto a la solicitud de algunos elementos de cocina (canecas plásticas con tapa, colador, rallador, jarra, vasos y platos), se aclara que dichos implementos no hacen parte de las obligaciones contractuales del operador, esta obligación le corresponde a la ETC.

- ***Sede central bachillerato: Nuevamente se reporta por parte de los representantes y algunos beneficiarios del programa de alimentación escolar modalidad externos que pese a la buena preparación de las pastas no resulta tan apetitosa para los estudiantes, lo cual genera que muchos de estos niños no pasen a recibir el alimento, o en ocasiones lo reciben pero se genera gran desperdicio de este, también se recomienda reforzar***

14757

algunos elementos de cocina y menaje tales como: ralladores, vasos, platos, platones plásticos grandes, coladores grandes, canecas plásticas grandes con tapa, sartenes, escurridor, tablas para picar y jarras grandes.
El operador realizara la evaluación de la pasta suministrada y se revisará la posibilidad de realizar el cambio, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por el Programa de Alimentación Escolar.
En cuanto a la solicitud de reforzar los elementos de cocina (ralladores, vasos, platos, platones, coladores, canecas plásticas, sartenes, escurridor, tablas y jarras), se informa que estos no corresponden a una obligación contractual del operador.

Agradezco su atención y colaboración.


Anexos: Formato de mantenimiento, Informe técnico de fumigación y lavado de tanques y formato de capacitación.

Elizabeth Ortega

ELIZABETH ORTEGA CUAN
Coordinador Administrativo
DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
Nit. 891.856.718 -6

74752

ANEXO 1. MANTENIMIENTO NEVERA SEDE LA DEFENSA



HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

PUNTO DE OPERACIÓN: MUNICIPIO / INSTITUCIÓN / SEDE	Agrosoft. IE. Luis Mejia Jimenez. La Defensa.
Equipo:	Nevera nofrost.
Marca:	
Modelo:	
Ubicación Técnica:	Agrosoft – PAE
Información Adicional:	IE Luis Mejia Jimenez – La Defensa.

ITEM	FECHA	O.T. No.	TIPO: PREVENTIVO	CORRECTIVO	TECNICA-LOCATIVA	ACCION	ESTADO: FUNCIONANDO	A MEDIAS	FUERA DE SERVICIO	REPUESTOS	TECNICOS
1	5-06-25			X		Mantenimiento gral. reemplazo unidad				Pendiente compra de unidad	
2											
3											
4											
5											
6											

74753

ANEXO 2. FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUE SEDE LA GRACIELA

FUMIGAR & SERVICIOS S.A.S.

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO

SIG
VERSIÓN: 7
VIGENCIA: 10/06/2023

N° 027735

Informe Técnico del Servicio
(2025/02/15)

Contrato

Contrato: 891856710-6
Ubicación: Sede La Graciela

Cliente: Duflo SAS
Municipio: Aguazul

Usuario

Ejecutante

HEISER STIVENS GONZÁLEZ ESPA

3223422228

Recursos

Fecha: 2025/02/15 | **Hora inicial:** 2025/02/15 12:50:50 | **Hora Final:** 2025/02/15 13:00:59 | **Duración total:** 00:09:59

Detalle

Cliente Nuevo
Si

Nombre Nuevo Cliente
Duflo sas

Dirección
Sede la Graciela 051

ÁREAS A CONTROLAR

Detalle
Centro de producción Limpieza y desinfección del tanque de agua potable de 1.000L

SERVICIOS

Aseo y Limpieza.
NA

Manejo Integrado de Plagas (MIP)
Si

Control de Abejas y/o Avispas.
NA

Desinfección de Ambientes y Superficies.
NA

Limpieza y Mantenimiento de Trampas de Grasa.
NA

Lavado de Tanques (Agua Residual).
NA

Control de Voladores (Murciélagos Palomas entre otros).
NA

Mantenimiento y Limpieza de Cajas de Inspección.
NA

Mantenimientos Locativos.
NA

Jardinería, Paisajismo y Poda.
NA

Mantenimiento y Limpieza de Redes de Alcantarillado.
NA

Lavado y Desinfección de Tanques (Agua Potable).
SI

Otro
No

INSUMOS QUÍMICOS

Detalle INSUMOS
Insumo : INSECTICIDAS
Detalle : Delmetrin

INSUMOS
Insumo : OTROS
Detalle : Dexclor

DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Detalle
Servicio : Desinsectación
Registro Fotografico :



Servicio : Lavado y Desinfección TAP
Registro Fotografico :

74754

2/14/25, 8:53 PM

Informe Técnico del Servicio







Ejecutante
- HEIDER STIVENS GONZÁLEZ CAIPA
- EDEL DE JESUS FRANCO GUERRERO

Persona Quien Recibe
María del pilar pinto

Cargo
Economa

Firma

P. Pinto

Vo. Bo. Autorizado.
N/A

ACTIVIDAD

Descripción
Se realiza el manejo integrado de plagas en las áreas autorizadas por técnica de aspersión Limpieza y desinfección del tanque de agua potable de 1.000L

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Detalle

Área : Centro de producción
Factor de Riesgo : Presencia de plagas
Recomendaciones : Mantener el buen orden y aseo
Agregar fotografías :



UBICACIÓN

Ver Ubicación

4.8782548, -72.4607742

SERVICIO

OK

FUMIGAR & SERVICIOS S.A.S.

clickidea

SEGUIMIENTO SPQR

74756

ANEXO 40

Seguimiento a sugerencias, peticiones, quejas y reclamos periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025

37

SEGUIMIENTO A SPQR

Educación | Alimentos para Aprender | CASANARE

MES DE REPORTE | **SEPTIEMBRE DE 2025**

No SPQR	FECHA PRESENTACIÓN	QUIEN PRESENTA	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	MUNICIPIO	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA	DIAS	ESTADO: RESUELTO	ESTADO: EN PROCESO	OBSERVACIÓN	DOCUMENTO
1	1/09/2025	OPERADOR PAE DUFLO SERVICIOS INTEGRALES NA	NA	NA	YOPAL	NOVEDAD DE SERVICIO DE LA SEMANA (1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2025), INCAPACIDAD DOCENTE	1/09/2025	1	X		CORREO INFORMATIVO	NA
2	2/09/2025	DIRECCION TECNICA DE COBERTURA SED	FRANCISCO LUCEA	SEDES ANEXAS	SAN LUIS DE PALENQUE	LA DIRECCION TECNICA DE COBERTURA TRASLADA OFICIO 720-279 ASUNTO: SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE LAS I.E. VISITADAS POR SECRETARIA DE SALUD, VIGENCIA 2025 MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE	20/09/2025	20	X		LA INTERVENTORIA EMITE RESPUESTA FRENTE A LA SOLICITUD SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE LAS I.E. VISITADAS POR SECRETARIA DE SALUD, VIGENCIA 2025 MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE	LA FIRMA INTERVENTORA TRASLADA OFICIO INTER-PAE-DUFLO-241-2025, RESPUESTA A OFICIO No. 720-279 FRENTE A SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE LAS
3	4/09/2025	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS CORREO ELECTRONICO	RAFAEL GARCIA HERREROS	PRINCIPAL	TRINIDAD	LA DIRECCION TECNICA DE COBERTURA SOLICITA A LA INTERVENTORIA EMITIR CONCEPTO , RESPUESTA CONCEPTO, RESPECTO A SI ES POSIBLE QUE SE DE EL USO DE LAS RUTAS ESCOLARES Y EL PAE, AL 50% DE LOS DOCENTES QUE SE QUEDARAN LABORANDO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL RECTOR DE LA IE RAFAEL GARCIA HERREROS MUNICIPIO DE TRINIDAD	4/09/2025	1	X		LA INTERVENTORIA EMITE RESPUESTA FRENTE A CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	LA FIRMA INTERVENTORA TRASLADA OFICIO INTER-PAE-DUFLO-2024-2025, RESPUESTA CONCEPTO, RESPECTO A A LA SOLICITUD DEL RECTOR DE LA IE RAFAEL GARCIA HERREROS MUNICIPIO DE TRINIDAD
4	3/09/2025	INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA OFICIO INTER-PAE-DUFLO-212-2025	NA	NA	YOPAL	TRASLADO DE SOLICITUD RADICADA POR LA DIRECCION TECNICA DE COBERTURA SOLICITUD ANÁLISIS CONVENIENCIA SUSCRIPCIÓN ADICIONAL No.1 Y PRÓRROGA No.1 AL CONTRATO 0087 DE 2025 720-181	3/09/2025	1	X		CORREO INFORMATIVO	NA
5	4/09/2025	INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA OFICIO INTER-PAE-DUFLO-213-2025	NA	NA	YOPAL	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA SUSCRIPCION DE ADICIONAL Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0087 DE 2025	4/09/2025	1	X		EL OPERADOR EMITE RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL ACEPTACION PARA LA SUSCRIPCION DEL ADICIONAL N° 1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N° 0087 DE 2025	Soporte respuesta OFICIO OPC - 154 4/09/25
6	5/09/2025	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS CORREO ELECTRONICO	NA	NA	YOPAL	SOLICITUD APROBACION DE FICHAS TECNICAS MOGOLLA, MEDICÓN, BROWNIE Y MANTECADA	4/09/2025	X			LA INTERVENTORIA EMITE RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SOLICITUD APROBACIÓN DE FICHA DERIVADOS DE CEREALES MARCA THOMSON.	Soporte respuesta INTER-PAE-DUFLO-219-2025 4/09/25
7	5/09/2025	PAE SECRETARIA EDUCACION CASANARE CORREO ELECTRONICO	NA	NA	YOPAL	INVITACIÓN A JORNADA DE FORTALECIMIENTO TECNICO LEY 2046 PAE	NA	X			CORREO INFORMATIVO	NA
8	5/09/2025	INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA OFICIO INTER-PAE-DUFLO-214-2025	NA	NA	YOPAL	OBSERVACIONES INFORME DE ACTA PARCIAL N° 5 PERIODO 1 AL 20 DE JUNIO DE 2025	8/09/2025	X			EL OPERADOR EMITE RESPUESTA OBSERVACIONES INFORME DE ACTA PARCIAL N° 5 PERIODO 1 AL 20 DE JUNIO DE 2025	Soporte respuesta OFICIO OPC - 218A 8/09/25
9	5/09/2025	INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA OFICIO INTER-PAE-DUFLO-218-2025	NA	NA	YOPAL	NOTIFICACIÓN DE ACTAS DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE A COMEDORES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE.	8/09/2025	X			EL OPERADOR EMITE RESPUESTA FRENTE AL RESULTADO DE LAS VISITAS DE INSPECCION SANITARIA IVC REALIZADAS POR SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE.	Soporte respuesta OFICIO OPC - 156 8/09/25
10	8/09/2025	DIRECCION TECNICA DE COBERTURA SED	NA	NA	YOPAL	LA DIRECCION TECNICA DE COBERTURA TRASLADA INVITACIÓN A JORNADA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO LEY 2046, FECHA: MARTES, 9 DE SEPTIEMBRE, HORARIO: 8:00 A.M. – 12:00 P.M. MODALIDAD: VIRTUAL (SIN INSCRIPCIÓN PREVIA), ENLACE DE CONEXIÓN: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_[illegible]	NA	X	X		CORREO INFORMATIVO	NA

14757

28

SEGUIMIENTO A SPQR

MES DE REPORTE | **SEPTIEMBRE DE 2025**

Gobernación de Casanare · Educación · Alimentos Aprender

74758

No SPQR	FECHA PRESENTACIÓN	QUIÉN PRESENTA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	MUNICIPIO	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA	DIAS	ESTADO		OBSERVACIÓN	DOCUMENTO
									RESUELTO	EN PROCESO		
11	8/09/2025	PAE SECRETARIA EDUCACION CASANARE CORREO ELECTRONICO	NA	NA	YOPAL	APOYO REPORTE DE INFORMACIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN (2025-EE-254408)	11/09/2025	3	X		EL OPERADOR EMITE RESPUESTA VIA CORREO ELECTRONICO FRENTE A LA SOLICITUD DILIGENCIAMIENTO DE CENSO DE PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE-2025	CORREO ELECTRONICO
12	8/09/2025	DUFUD SERVICIOS INTEGRALES SAS DPC -155	NA	NA	YOPAL	SOLICITUD DE INTERCAMBIOS PARA LA SEMANA 22 DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA.	10/09/2025	2	X		LA INTERVENTORIA EMITE RESPUESTA A OFICIO D-PC-0155 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SOLICITUD APROBACIÓN DE INTERCAMBIO SEMANA DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	Soporte respuesta INTER-PAE-DUFUD 222-2025 10/09/25
13	9/09/2025	DIRECCION TECNICA DE COBERTURA SED	NA	NA	YOPAL	LA DIRECCION TECNICA DE COBERTURA TRASLADA SOLICITUD REAPERTURA SEDE LA CARACARO		1	X		LA FIRMA INTERVENTORA REALIZA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y CONTROL A LA I.E MIRALINDO SEDE CARACARO DE FECHA: 24-09-2025	LA FIRMA INTERVENTORA REALIZA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y CONTROL A LA I.E MIRALINDO SEDE CARACARO DE FECHA: 24-09-2025. SOMOS DE ESPERAR LAS DIRECTRICES AL RESPECTO
14	9/09/2025	DIRECCION TECNICA DE COBERTURA SED	NA	NA	YOPAL	TRASLADO DE SOLICITUD RADICADA POR LA DIRECCION TECNICA DE COBERTURA SOLICITUD ANÁLISIS CONVENIENCIA SUSCRIPCIÓN ADICIONAL No.2 Y PRÓRROGA No.1 AL CONTRATO 0067 DE 2025 720-181	NA	NA	X		CORREO INFORMATIVO	NA
15	9/09/2025	INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA OFICIO INTER-PAE-DUFUD-213-2025	NA	NA	YOPAL	NOTIFICACION RESULTADOS DE LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL PAE EJECUTADO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	9/09/2025	0	X		EL OPERADOR EMITE RESPUESTA FRENTE A LA NOTIFICACION DE PLANES DE MEJORA DE LAS VISITAS A COMEDORES ESCOLARES	Soporte respuesta OFICIO DPC - 157 10/09/25
16	10/09/2025	SR MANUEL ELICIN PATRIMONIO CORREO ELECTRONICO	MANUEL ELICIN PATRIMONIO	BOYUERA BAJA	SABANALARGA	NOVEDAD SEDE BOYUERA BAJA			X			NA
17	10/09/2025	INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA CORREO ELECTRONICO	NA	NA	YOPAL	APOYO REPORTE DE INFORMACIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN (2025-EE-254408)	11/09/2025	1	X		EL OPERADOR EMITE RESPUESTA VIA CORREO ELECTRONICO FRENTE A LA SOLICITUD DILIGENCIAMIENTO DE CENSO DE PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE-2025	CORREO ELECTRONICO
18	11/09/2025	INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA OFICIO INTER-PAE-DUFUD-213-2025	NA	NA	YOPAL	LA FIRMA INTERVENTORIA TRABAJA SOLICITUD REPORTE PROVEEDORES PAE - VIGENCIA SEGUNDO SEMESTRE 2025	11/09/2025	0			SE REALIZA TRASLADO AL OPERADOR DEL SERVICIO OPERADOR PAE LA SOLICITUD REQUERIDA	EL OPERADOR DEL SERVICIO PAE DUFUD SERVICIOS INTEGRALES SAS, EMITE RESPUESTA SOLICITUD REQUERIDA DE FECHA: 10-09-2025
19	12/09/2025	PAE SECRETARIA EDUCACION CASANARE CORREO ELECTRONICO	NA	NA	YOPAL	LA DIRECCION TECNICA DE COBERTURA SOLICITA A LA INTERVENTORIA RESPONDER DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR - SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PROVEEDOR Y PRODUCTO UTILIZADO EN LA OPERACIÓN DEL PAE	22/09/2025	5	X		LA INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA EMITE RESPUESTA VIA CORREO ELECTRONICO FRENTE A LA SOLICITUD REQUERIDA EN MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2025	LA FIRMA INTERVENTORA EMITE RESPUESTA VIA CORREO ELECTRONICO FRENTE A LA SOLICITUD SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PROVEEDOR Y PRODUCTO UTILIZADO EN LA OPERACIÓN DEL PAE
20	15/09/2025	DUFUD SERVICIOS INTEGRALES SAS DPC -159	NA	NA	YOPAL	SOLICITUD DE INTERCAMBIOS PARA LA SEMANA 22 DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO Y RACIÓN INDUSTRIALIZADA.	16/09/2025	1	X		MEDIANTE OFICIO INTERVENTORIA EMITE RESPUESTA OFICIO D-PC-0159 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SOLICITUD APROBACIÓN DE INTERCAMBIO SEMANA DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	Soporte respuesta INTER-PAE-DUFUD 224-2025 16/09/25
21	19/09/2025	INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA OFICIO INTER-PAE-DUFUD-221-2025	NA	NA	YOPAL	NOTIFICACION RESULTADOS DE LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL PAE EJECUTADO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	22/09/2025	3			EL OPERADOR EMITE RESPUESTA FRENTE A LA NOTIFICACION DE PLANES DE MEJORA DE LAS VISITAS A COMEDORES ESCOLARES	Soporte respuesta OFICIO DPC - 161 22/09/25
22	19/09/2025	INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA OFICIO INTER-PAE-DUFUD-230-2025	NA	NA	YOPAL	RESULTADOS DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA	24/09/2025	4			EL OPERADOR EMITE RESPUESTA FRENTE AL RESULTADO DE LAS MUESTRAS MICROBIOLOGICAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA.	Soporte respuesta OFICIO DPC - 163 24/09/25

SEGUIMIENTO A SPQR

Gobernación de Casanare | Educación | Alimentos para Aprender

MES DE REPORTE | **SEPTIEMBRE DE 2025**

No SPQR	FECHA PRESENTACIÓN	QUIEN PRESENTA	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	MUNICIPIO	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA	DIAS	ESTADO		OBSERVACIÓN	DOCUMENTO
									RESUELTO	EN PROCESO		
23	08/09/2025	DIRECCION TECNICA DE COBERTURA SECRETARIA EDUCACION DE CASANARE	NA	NA	YOPAL	TRASLADO DE SOLICITUD RADICADA POR LA DIRECCION TECNICA DE COBERTURA RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN EN LOS PUNTOS QUE CORRESPONDAN A LA GOBERNACIÓN DE CASANARE, Y SEA REMITIDA A ESTE DESPACHO A MÁS TARDAR EVA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	26/09/2025	5	X		LA INTERVENTORIA EDELVIRA SIERRA EMITE RESPUESTA VIA CORREO ELECTRONICO FRENTE A LA SOLICITUD REQUERIDA EN MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE-2025	LA FIRMA INTERVENTORIA EMITE RESPUESTA VIA CORREO ELECTRONICO INTER-PAE-OFICIO 265-2025, FRENTE A LA SOLICITUD SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PROVEEDOR Y PRODUCTO UTILIZADO EN LA OPERACIÓN DEL PAE
24	12/09/2025	INTERVENTORIA EDELVIRA SIERRA OFICIO INTER-PAE-OFICIO-225-2025	NA	NA	YOPAL	NOTIFICACIÓN RESULTADOS DE LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL PAE EJECUTADO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	25/09/2025	X			EL OPERADOR EMITE RESPUESTA FRENTE A LA NOTIFICACIÓN DE PLANES DE MEJORA DE LAS VISITAS A COMEDORES ESCOLARES	Soporte respuesta OFICIO DPC - 1624 25/09/25
25	19/09/2025	INTERVENTORIA EDELVIRA SIERRA OFICIO INTER-PAE-OFICIO-233-2025	NA	NA	YOPAL	OBSERVACIONES INFORME DE ACTA PARCIAL N° 6 PERIODO 3 AL 31 DE JULIO DE 2025		8			EL OPERADOR EMITE RESPUESTA OBSERVACIONES INFORME DE OBSERVACIONES INTERIM DE ACTA PARCIAL N°6 PERIODO 3 AL 31 DE JULIO DE 2025	Soporte respuesta OFICIO DPC - 1704 22/09/25
26	15/09/2025	INTERVENTORIA EDELVIRA SIERRA OFICIO INTER-PAE-OFICIO-232-2025	NA	NA	YOPAL	NOTIFICACION RESULTADOS DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL A LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DEL PAE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	24/09/2025	X			EL OPERADOR EMITE RESPUESTA CON EL PLAN DE MEJORA EN RELACION A LA VISITA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y CONTROL EN LA BODEGA OPERADA POR DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS	Soporte respuesta OFICIO DPC-1624 25/09/25
27	18/09/2025	INTERVENTORIA EDELVIRA SIERRA CORREO ELECTRONICO	NA	NA	YOPAL	REMITIENDO ESTEBAN MAYORGA PARA ATENCIÓN PERIODO OCTUBRE A CORTE DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NA	NA	NA		CORREO INFORMATIVO	NA
28	22/09/2025	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS DPC- 161	NA	NA	YOPAL	SOLICITUD DE INTERCAMBIOS PARA LA SEMANA 39 DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, MODALIDAD RACIÓN PREPARADA EN SITIO Y RACIÓN INDUSTRIALIZADA	24/09/2025	X			LA INTERVENTORIA EMITE RESPUESTA A OFICIO D-PC-0161 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SOLICITUD APROBACIÓN DE INTERCAMBIOS SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2025.	Soporte respuesta INTER-PAE-OFICIO-237-2025 24/09/25
30	22/09/2025	INTERVENTORIA EDELVIRA SIERRA OFICIO INTER-PAE-OFICIO-238-2025	NA	NA	YOPAL	NOTIFICACIÓN RESULTADOS DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL A LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DEL PAE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	29/09/2025	X			EL OPERADOR EMITE RESPUESTA CON EL PLAN DE MEJORA EN RELACION A LA VISITA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y CONTROL EN LA BODEGA OPERADA POR DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS	Soporte respuesta OFICIO DPC - 1625 25/09/25
31	24/09/2025	INTERVENTORIA EDELVIRA SIERRA OFICIO INTER-PAE-OFICIO-235-2025	LUIS MARIA JIMENEZ	SEDES ANEXAS	AGUAZUL	NOTIFICACIÓN ACTA CAE REALIZADA EN EL COMEDOR ESCOLAR LUIS MARIA JIMENEZ Y SEDES ANEXAS MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	1/10/2025	8			EL OPERADOR EMITE RESPUESTA DE LA SFOR EN LAS INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ MUNICIPIO DE AGUAZUL REPORTADA POR EL CAE	Soporte respuesta OFICIO DPC - 1681 2/10/25
32	24/09/2025	COBERTURA SECRETARIA EDUCACION DE CASANARE	NA	NA	YOPAL	INVITACIÓN SEGUNDA MESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE VIGENCIA 2025	NA	NA			CORREO INFORMATIVO	NA
33	24/09/2025	INTERVENTORIA EDELVIRA SIERRA OFICIO INTER-PAE-OFICIO-236-2025	NA	NA	YOPAL	NOTIFICACION RESULTADOS DE LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL PAE EJECUTADO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	2/10/2025	X			EL OPERADOR EMITE RESPUESTA FRENTE A LA NOTIFICACION DE PLANES DE MEJORA DE LAS VISITAS A COMEDORES ESCOLARES	Soporte respuesta OFICIO DPC - 1680 2/10/25
34	25/09/2025	DIRECCION TECNICA DE COBERTURA SECRETARIA EDUCACION DE CASANARE	NA	NA	YOPAL	TRASLADO DE SOLICITUD RADICADA POR LA DIRECCION TECNICA DE COBERTURA RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN EN LOS PUNTOS QUE CORRESPONDAN A LA GOBERNACIÓN DE CASANARE, Y SEA REMITIDA A ESTE DESPACHO	21/10/2025	20	X		LA INTERVENTORIA EDELVIRA SIERRA EMITE RESPUESTA VIA CORREO ELECTRONICO FRENTE A LA SOLICITUD REQUERIDA EN MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2025	LA FIRMA INTERVENTORIA EMITE RESPUESTA VIA CORREO ELECTRONICO INTER-PAE OFICIO 268-2025, FRENTE A LA SOLICITUD REQUERIDA

SEGUIMIENTO A SPQR

Gobernación de Casanare | Educación | Alimentos para Aprender | 14760

MES DE REPORTE | **SEPTIEMBRE DE 2025**

No SPQR	FECHA PRESENTACIÓN	QUIEN PRESENTA	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	MUNICIPIO	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA	DIAS	ESTADO		OBSERVACIÓN	DOCUMENTO
									RESUELTO	EN PROCESO		
35	15/09/2025	DUTUO SERVICIOS INTEGRALES SAS CORREO ELECTRONICO	NA	NA	YOPAL	SOLICITUD APROBACIÓN FICHA TÉCNICA HARINA DE MAIZ BLANCO PRECOCIDA	NA	NA	NA		CORREO INFORMATIVO	NA
36	16/09/2025	EDELMIRA SIERRA CORREO ELECTRONICO	NA	NA	YOPAL	INVITACIÓN SEGUNDA MESA PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE VIGENCIA 2026	NA	NA	NA		CORREO INFORMATIVO	NA
37	24/09/2025	EDELMIRA SIERRA CORREO ELECTRONICO	NA	NA	YOPAL	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL OPERADOR PAE- DUFLO S.A.S. VIGENCIA 2025, TRASLADO OFICIO SECRETARIA DE EDUCACION 720-386	6/10/2025	7			EL OPERADOR EMITE RESPUESTA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL OPERADOR PAE- DUFLO S.A.S. VIGENCIA 2025	Soporte entregado OFICIO DAC - 170 6/10/25
38	29/09/2025	INTERVENTORIA EDELMIRA SIERRA OFICIO INTER-PAE-DUFLO-249-2025	NA	NA	YOPAL	TRASLADO OFICIO 170 SE 11-925 DE ALCALDÍA DE MONTERREY - PAGO SERVICIO GAS.	28/10/2025	X			EL OPERADOR EMITE RESPUESTA FRENTE AL TRASLADO OFICIO ALCALDIA DE MONTERREY	Soporte entregado OFICIO DPC-171 27/10/25

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
INTERVENTORA
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1103 DE 2025

74767

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

Novedad de Servicio

Coordinacion Calidad PAE Casanare <calidadpaecasanare@duflosas.com>
Para: EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

1 de septiembre de 2025, 11:11

Buen día Ingeniera Edelmira, adjunto oficio con novedad de prestación de Servicio para esta semana.

Cordial saludo,

Milendes Torres Betancourth
Coordinadora de Calidad
DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
Tel: +57 311 2699329
Autopista Medellín - Kilómetro 1.8
Parque Empresarial Las Américas - Bodega 3
www.duflosas.com

Una Empresa de Servicios a su Servicio

Política de Confidencialidad y Manejo de Información:
AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje, incluidos todos los archivos adjuntos, es de carácter privilegiada, confidencial o protegida por las leyes. No puede ser difundida a terceros si usted no es el destinatario real del mismo. Quien reciba este mensaje no podrá difundir, copiar, manipular modificar, grabar, retener, aprovechar, entre otros la información que haga parte del mismo para los fines indicados por el remitente, o que sean contrarios a la Ley. Por lo que DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no compromete su responsabilidad institucional por el uso que el destinario haga de las mismas. Si este mensaje no está dirigido a usted, debe notificarnos inmediatamente, destruir su contenido y no dejar rastros del mismo. Información que se encuentra bajo los lineamientos de la Política Duflo Servicios Integrales SAS, para el tratamiento de datos personales. Gracias por su atención.

2 adjuntos

- **Novedad presentada Trinidad sede la Esperanza y en Sacama.pdf** 171K
- **incapacidad_viviana Umaña sede la Esperanza.pdf** 384K

V2

14762

Yopal, 1 de septiembre del 2025

INGENIERA:
EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ.
Interventora contrato 0087 de 2025

D-PC - 0143

Ref. Novedad de servicio de la semana (1 al 5 de septiembre del 2025).

Cordial saludo,

En atención al contrato de prestación de servicios No interno 0087 de 2025 cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, celebrado entre el departamento de Casanare y la empresa DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, me permito informar las siguientes novedades que se presentan en el desarrollo de la prestación del servicio:

1. En el municipio de Trinidad en el Institución Educativa Técnico Integrado de Trinidad sede la Esperanza el día de ayer 31 de agosto nos allegaron incapacidad de la docente por un periodo de 10 días, con una terminación el 7 de septiembre del 2025, por nuestra programación logística la materia prima se envió y fue recibida en la sede por parte de la ecónoma; quedamos atentos a directriz a seguir.

2. En el municipio de Sacama el día de hoy 1 de septiembre de 2025, no se va ha tener servicio porque se presentó un daño en el tubo de la boca toma del acueducto municipal dejando sin en servicio de agua, sin embargo, como operador ya habíamos entregado la materia prima para el servicio de esta semana.

Anexo: Incapacidad del Docente sede la Esperanza.

Comunicado Institucional de parte del Rector.

Cordialmente,

Elizabeth Ortega
ELIZABETH ORTEGA CUAN
Coordinador Administrativo
DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

74763

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO YAGUARA - CASANARE	APROBADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE SEGÚN RESOLUCIÓN N° 1260 DEL 25 DE ABRIL DE 2024 REGISTRO DANE N° [illegible] NIT 844.005.537-5	
[illegible]		
[illegible]	AÑO 2025	RESPONSABLE: [illegible]

NOTA DE INTERÉS INSTITUCIONAL R008-2025

Estimados padres de familia y comunidad en general, como institución educativa en estos momentos de dificultad nos unimos a los afectados por esta ola invernal en el municipio teniendo la certeza que la unión, solidaridad y trabajo en equipo nos permitirá salir de esta calamidad.

Siguiendo las recomendaciones del comité de riesgo municipal que acaba de sesionar a las 8:00 pm, me permito informar que **el día de mañana no habrá atención presencial para los estudiantes**, en el transcurso de la mañana los docentes estarán informando por los grupos de WhatsApp las estrategias curriculares para garantizar el servicio educativo con acompañamiento distanciado.

Agradezco su atención y comprensión.

Atentamente.

Mag. Juan Gabriel Giraldo Caro
Rector I.E.

Una Empresa de Servicios a su Servicio
Tel: (571) 8966336/37/38...45
www.duflosa.com
DUFLO S.A.S SERVICIOS INTEGRALES

Clínica Casanare
Servimos con el Alma

74764

CLINICA CASANARE S.A.

YOPAL-CASANARE
NIT 891855847 - 810010009801

SOLICITUD DE INCAPACIDADES Y/O LICENCIAS DE MATERNIDAD No. 17990

PACIENTE: VIVIANA JIRLEZA UHAÑA BUITRAGO
EPS: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA
ORIGEN DE LA INCAPACIDAD: COMUN
No. IDENTIFICACIÓN: CC 1118122379
FECHA SOLICITUD: 2025-08-30

INFORMACIÓN SOBRE LA INCAPACIDAD

PRESUNTO ORIGEN INCAPACIDAD: Comun
GRUPOS DE SERVICIOS: Internacion
CAUSA QUE MOTIVA LA ATENCIÓN: Deteccion temprana de enfermedad general
DIAS DE INCAPACIDAD: 10
PRÓRROGA: No
JUSTIFICACIÓN RETROACTIVA: No
MODALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Intramural
FECHA DE INICIO DE LA INCAPACIDAD: 2025-08-29
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA INCAPACIDAD: 2025-09-07

INFORMACIÓN DE LA IPS Y MEDICO

NOMBRE DEL MEDICO: PAULA ANDREA LANCHEROS LEAL
NOMBRE DE LA IPS: CLINICA CASANARE S.A.
No. IDENTIFICACIÓN: CC 1019142913

DIAGNOSTICOS PRINCIPAL Y RELACIONADOS

DIAGNOSTICO	PRINCIPAL
R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	X

LA PRESENTE INCAPACIDAD SE IMPRIME EL DIA 30/08/2025.

PAULA ANDREA LANCHEROS LEAL
CC 1019142913
MEDICINA GENERAL

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO

Clínica Casanare
Servimos con el Alma

Powered by CamScanner

45

74765

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE LAS I.E. VISITADAS POR SECRETARIA DE SALUD, VIGENCIA 2025

2 mensajes

cobertura <cobertura@sedcasanare.gov.co> 3 de septiembre de 2025, 17:58
Para: interventoriaesgpae <interventoriaesgpae@gmail.com>
Cc: PAE <pae@sedcasanare.gov.co>, Carlos David Cuesta Briceño <carlos.cuesta@sedcasanare.gov.co>

Buenas tardes

Ingeniera
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
R/L CONTRATO DE CONSULTORIA No.1103 de 2025
Interventoriaesgpae@gmail.com
Yopal Casanare

Cordial saludo

Asunto: SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE LAS I.E. VISITADAS POR SECRETARIA DE SALUD, VIGENCIA 2025

Atentamente,

CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO
Director Técnico de Cobertura Educativa
Secretaría de Educación de Casanare
Tel: (8) 633 6339 ext 1211
Cra 20 No. 8-02 Piso 2 Bloque A
Yopal – Casanare
www.sedcasanare.gov.co

Secretaria de Educación Casanare

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

OFICIO 720-279 ING. EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ- SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE LAS I.E. VISITADAS POR SECRETARIA DE SALUD, VIGENCIA 2025_0001.pdf

74766

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>
Para: tecnicoesg.pae@gmail.com

3 de septiembre de 2025, 18:08

[El texto citado está oculto]

OFICIO 720-279 ING. EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ- SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE LAS I.E. VISITADAS POR SECRETARIA DE SALUD, VIGENCIA 2025_0001.pdf
360K

14767

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

CARTA U OFICIO
FO-GD-01
19-09-2024
V.02

720.200.20

OFICIO No: **720 279**

Yopal, 03 Septiembre de 2025

Ingeniera
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
Representante Legal contrato de consultoría N° interno 1103 de 2025
interventoriaesgpae@gmail.com
Yopal, Casanare

Asunto: Seguimiento a los planes de mejora de las Instituciones educativas visitadas por secretaria de salud, vigencia 2025.

Cordial Saludo,

En razón al contrato de consultoría No interno 1103 de 2025 cuyo objeto es "*REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE*", me permito solicitar información sobre el avance de los planes de mejora de las visitas realizadas por secretaria de salud, vigencia 2025, a los comedores escolares donde opera el Programa de Alimentación Escolar – PAE, operador DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

Sin otro en particular, quedo atento a su cordial respuesta.

Cordialmente;

CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO
Director Técnico de Cobertura Educativa

Proyectó: Marly Sirley Corredor Torres - Profesional contratado, componente calidad e inocuidad PAE/ETC.

13

Gmail

74768

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

RV: SOCIALIZACIÓN CONCEPTOS SANITARIOS ÁREA DE ALIMENTOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES RURALES

PAE <pae@sedcasanare.gov.co>
Para: interventoriaesgpae <interventoriaesgpae@gmail.com>

3 de septiembre de 2025, 16:10

Buenas tardes,

Reciban un cordial saludo,

La presente tiene como fin enviar a ustedes acta de inspección sanitaria realizadas en comedores escolares del municipio de San Luis de Palenque, con el fin de seguimiento a los planes de mejora.

Agradezco la atención prestada.

Quedo atenta.

MARLY CORREDOR TORRES
Profesional de apoyo/SED

De: cobertura <cobertura@sedcasanare.gov.co>
Enviado: martes, 2 de septiembre de 2025 8:26 p. m.
Para: PAE <pae@sedcasanare.gov.co>; PAE Indigenas Casanare <paeindigenas@sedcasanare.gov.co>; Residencias Escolares <residenciasescolares@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Fw: SOCIALIZACIÓN CONCEPTOS SANITARIOS ÁREA DE ALIMENTOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES RURALES

Obtener Outlook para Android

From: Educación San Luis <educacion@sanluisdepalenque-casanare.gov.co>
Sent: Tuesday, September 2, 2025 9:56:39 AM
To: Secretaria de Educacion <educacion@sedcasanare.gov.co>; PAE <pae@sedcasanare.gov.co>; cobertura <cobertura@sedcasanare.gov.co>; Inst Educ Francisco Lucea <iefranciscolucea@sedcasanare.gov.co>
Subject: Fwd: SOCIALIZACIÓN CONCEPTOS SANITARIOS ÁREA DE ALIMENTOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES RURALES

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito compartir la información remitida por la secretaría de Salud Departamental.

Atentamente,

Jaimy V. Patiño Duran
Profesional de Apoyo
Alcaldía Municipal
San Luis de Palenque

74769

ALCALDÍA DE
SAN LUIS DE PALENQUE

---------- Forwarded message ---------
De: **SANDRA GUTIERREZ** <saludpublicadesanluis@gmail.com>
Date: vie, 29 ago 2025 a la(s) 6:07 a.m.
Subject: SOCIALIZACIÓN CONCEPTOS SANITARIOS ÁREA DE ALIMENTOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES RURALES
To: <educacion@sanluisdepalenque-casanare.gov.co>

Cordial Saludo,

Por medio del presente comparto conceptos sanitarios del área de alimentos de las instituciones educativas del area rural que necesitan intervención urgente.

Secretaria de Salud Casanare
San Luis de Palenque, Casanare
www.casanare.gov.co

"Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo, Cuidemos El Ambiente."

50

ACTUALIZACION CONCEPTOS SANITARIOS AREA DE ALIMENTOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES RURALES

74770

Para la Gobernación del Casanare, es Importante conocer su opinión ; Ingresa aquí

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

5 adjuntos

- **IE EL GARRANCHO.pdf** 3001K
- **IE SANTA HERCILIA.pdf** 2968K
- **IE EL SAMAN.pdf** 3144K
- **IE LA SELVA.pdf** 5999K
- **ESCUELAS PENDIENTES SEC SALUD.pdf** 543K

51

14777

edelmira sierra g
Asesorías & Consultorías

Yopal, Casanare, 30 de septiembre de 2025
OFICIO INTER-PAE-DUFLO-241-2025

Doctor
CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO
Director Técnico de Cobertura Educativa
Secretaria de Educación de Casanare
La Ciudad

REF.: RESPUESTA A OFICIO No. 720 279 FRENTE A SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VISITADAS POR SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE, VIGENCIA 2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Consultoría No. 1103 de 2025, que tiene por objeto: **"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, me permito dar respuesta al OFICIO No. 720 279, en el cual se solicitó información sobre el avance de los planes de mejora de las visitas realizadas por la Secretaría de Salud de Casanare – SSC a los comedores escolares, donde se ejecuta el Programa de Alimentación Escolar – PAE bajo el Contrato de Prestación de Servicio No. 0087 de 2025.

Al respecto, la **INTERVENTORÍA EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ** remite la notificación de los planes de mejora asociados a un total de cuarenta y seis (46) actas de inspección sanitaria con enfoque de riesgo, realizadas por la Secretaría de Salud Casanare - SSC a los comedores escolares de los municipios de MANI, PAZ DE ARIPORO, TAMARA, SAN LUIS DE PALENQUE, NUNCHIA y HATOCOROZAL. En este sentido, para la presente notificación se adjunta lo referente a los planes de mejora de la notificación 7 (15/07/2025); notificación 9 (11/08/2025), notificación 10 (05/09/2025) y notificación 11 (12/09/2025) elaborados por el operador DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, frente a los hallazgos que se encuentran relacionados a los ítems de su competencia.

Sin otro particular,

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Interventora
Contrato de Consultoría No. 1103 de 2025

Anexos: (178) folios – Notificación consolidado de planes de mejora de las visitas de SSC, corte 30/09/2025
(1) archivo - Soporte digital del consolidado de planes de mejora de las visitas de SSC, corte 30/09/2025

42

14772

Yopal, 15 de julio de 2025

DPC -105

INGENIERA:
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
INTERVENTORA CTO 087 DE 2025
MUNICIPIO DE YOPAL

REFERENCIA: RESPUESTA OFICIO INTER-PAE-DUFLO-135-2025 NOTIFICACIÓN DE ACTAS DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE A LOS COMEDORES ESCOLARES DE LOS MUNICIPIOS DE MANI Y PAZ DE ARIPORO.

Cordial saludo,

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de prestación de servicio N°087 de 2025, que tiene por objeto: "**PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**", celebrado entre el departamento de Casanare y la empresa DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS, me permito dar a conocer las acciones y medidas implementadas por el operador respecto a las novedades reportadas mediante OFICIO INTER-PAE-DUFLO-135-2025, reporte de visita de inspección, vigilancia y control realizadas por la secretaria de salud de Casanare a los comedores escolares de los municipios de Maní y Paz de Ariporo.

Anexos: Plan de mejora visita y evidencias.

Agradezco su atención y colaboración.

Elizabeth Ortega

ELIZABETH ORTEGA CUAN
Coordinador Administrativo
DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
Nit. 891.856.718 -6

14773

FECHA DE VISITA	FECHA NOTIFICACION	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACION	RESPONSABLE	ESTADO
5/6/2025		MAVI	GAVIOTAS	PRINCIPAL	Instalaciones sanitarias	El comedor no cuenta con servicio sanitario.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	Equipos de refrigeración y/o congelación no cuenta con termómetro.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales las compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institucion educativa.	ETC	ABIERTO
					Superficies de contacto con el alimento	El mesón de la cocina presenta baldosas rotas y en una zona no hay baldosa.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia soportes de control de temperatura.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	Agua de pozo profundo (aula), se utiliza agua hervida para jugos y agua en botia para consumo de los niños.	La empresa DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S realiza el proceso de potabilización mediante hervido diario de agua proveniente de acueducto veredal, pozo profundo o nacedero; sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee abastecimiento de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Residuos líquidos	No evidencia desagüe en los pilos.	El mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de la sede le corresponde a la ETC	ETC	ABIERTO
5/6/2025		MAVI	GAVIOTAS	CENTRO MIXTO SOLEDAD	Condiciones de equipos y utensilios	Equipos de refrigeración y/o congelación no cuenta con termómetro.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales las compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institucion educativa.	ETC	ABIERTO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia soportes de control de temperatura.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	Agua de pozo profundo (aula), se utiliza agua hervida para jugos y agua en botia para consumo de los niños.	La empresa DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S realiza el proceso de potabilización mediante hervido diario de agua proveniente de acueducto veredal, pozo profundo o nacedero; sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee abastecimiento de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Residuos solidos	Se evidencia inexistente vin tapa para los residuos.	La ETC es la encargada de suministrar todos los elementos necesarios para la operación. Se hace claridad que el Operador realiza la entrega de bolsas de basura para el manejo temporal de residuos sólidos, sin embargo, no se encarga de dotar recipientes con tapa para la disposición de los residuos ordinarios.	ETC	ABIERTO
5/6/2025		MAVI	GAVIOTAS	ORIGAS DEL CESAR	Techos, iluminación y ventilación	Lámpara de iluminación sin protección.	El mantenimiento de las instalaciones físicas de la sede le corresponde a la ETC	ETC	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	No cuenta con servicio sanitario exclusivo para el comedor escolar.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	No se cuenta con termometro para alimentos calientes y la nevera no cuenta con termometro.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales las compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institucion educativa.	ETC	ABIERTO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia soportes de control de temperatura	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	Agua de pozo profundo (aula), se utiliza agua hervida para jugos y agua en botia para consumo de los niños.	La empresa DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S realiza el proceso de potabilización mediante hervido diario de agua proveniente de acueducto veredal, pozo profundo o nacedero; sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee abastecimiento de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Localización y diseño	La infraestructura tiene aberturas de ventilación sin protección	La actividad de instalación de barreras físicas se reprogramará.	OPERADOR	ABIERTO

51

74774

FECHA DE VISITA	FECHA NOTIFICACIÓN	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO
10/9/2025		MIRAFLORES	GAVIOTAS	EL AMPARO	Condiciones de pisos y paredes	Se evidencia sin desagüe el piso y el pisa de la cocina tiene esperezas.	El mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de la sede le corresponde a la ETC.	ETC	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	Aberturas de ventilación sin protección.	La actividad de instalación de barreras físicas se reprogramó.	OPERADOR	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	Utilizan los baños del colegio y el comedor escolar no cuenta con servicio sanitario exclusivo.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	Equipos de refrigeración y/o congelación no cuenta con termometro.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales las compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO
					Superficies de contacto con el alimento	Interior de la cocina presenta baldosa suelta y algunas rotas.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia soportes de control de temperatura.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUALO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	Agua de pozo profundo (bore), se utiliza agua hervida para jugos y agua en botia para consumo de los niños.	La empresa DUALO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S realiza el proceso de potabilización mediante hervido diario de agua proveniente de dicho pozo profundo o escalera; sin embargo, se aclara que durante el comedor escolar del área rural no genera abastecimiento de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Residuos líquidos	Sin desague en el piso.	El mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de la sede le corresponde a la ETC	ETC	ABIERTO
					Residuos sólidos	Se evidencia recipiente sin tapa para los residuos.	La ETC es la encargada de suministrar todos los elementos necesarios para la operación. Se hace claridad que el Operador realiza la entrega de bolsas de basura para el manejo temporal de residuos sólidos, sin embargo, no se encarga de dotar recipientes con tapa para la disposición de los residuos en mención.	ETC	ABIERTO
10/9/2025		MIRAFLORES	JESUS BERMAL PINZON	GUAFAL PINTADO	Techos, iluminación y ventilación	El techo de la zona de preparación presenta humedad	El mantenimiento de las instalaciones físicas de la sede le corresponde a la ETC	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	No cuenta con termometros para alimentos calientes, la nevera no cuenta con termometro.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales las compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO
					Superficies de contacto con el alimento	Los pesillos del establecimiento no son de material sanitario, ya que presentan manchas en la superficie.	La ETC es la encarga de dotar a la institución educativa con menaje, equipo y utensilios.	ETC	ABIERTO
					Manejo de temperaturas	La manipuladora no conoce los procesos de manejo de temperatura, por la cual no hay formato.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUALO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de almacenamiento	Se evidencia materia prima como pesto, y platanos en un recipiente sobre el piso.	Con el objetivo de mantener las condiciones de higiene y evitar la contaminación, la zapa se almacena temporalmente en una canasta plastica sobre una mesa, evitando su contacto directo con el piso, se que la institución educativa no cuenta con las perchas y/o elementos necesarios para su almacenamiento.	OPERADOR	CERRADO
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	Falta de limpieza y desinfección en las zonas en donde se la zona de preparación	Se realiza limpieza y desinfección de la cocina en mesón en el área de preparación de la sede educativa	OPERADOR	CERRADO
					Soportes documentales de seguimiento	Presenta plan de saneamiento, pero los formatos se encuentran incompletos.	Se realiza el diligenciamiento de los formatos del plan de saneamiento básico.	OPERADOR	CERRADO
					Localización y diseño	Más aberturas sin protección que podrían permitir el ingreso de plagas.	La actividad de instalación de barreras físicas se reprogramará.	OPERADOR	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	Se evidencia sin protección la ventana de la cocina.	La actividad de instalación de barreras físicas se reprogramará.	OPERADOR	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	No cuentan con servicio sanitario exclusivo para el comedor escolar, se utilizan los de la escuela.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	No cuenta con equipos de refrigeración y/o congelación para almacenar alimentos perecederos, se almacenan en la casa de la manipuladora de	La ETC es la encarga de dotar a la institución educativa con menaje, equipo y utensilios.	ETC	ABIERTO

57

74775

FICHA DE VISITA	FECHA NOTIFICACION	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACION	RESPONSABLE	ESTADO
18/5/2021		MIRAFLORES	JESUS BERNAL PINZON	LA ARMENIA	Inducción y capacitación	Se cuenta con soporte de capacitación, pero no se tiene plan de capacitación.	El operador realizó la presentación del plan de capacitación a supervisión para su respectiva aprobación durante la fase de alistamiento, así mismo, en la ejecución de la operación del PAE se realiza ante la interventoría el informes mensual relacionado con el plan de capacitación. Se aclara que en las sedes educativas reposa la cartilla didáctica del plan de saneamiento básico aprobado como material pedagógico para las manipuladoras de alimentos.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia control soportes de control de temperaturas.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DULCE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de almacenamiento	Se evidencia que en el comedor escolar no cuenta con equipos de refrigeración y/o congelación para el almacenamiento de productos perecederos.	La ETC es la encargada de dotar a la institución educativa con neveras, congeladores y estantes.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	Agua de pozo profundo (aula), se utiliza agua hervida para jugos y agua en bolsa para consumo de los niños.	La empresa DULCE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S realiza el proceso de potabilización mediante hervido diario de agua proveniente del acueducto veredal, pozo profundo o manantial; sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee abastecimiento de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Residuos líquidos	Se evidencia sifón sin rejilla en la cocina.	La compra de elementos y mantenimiento de las instalaciones físicas de la sede le corresponde a la ETC	ETC	ABIERTO
					Residuos sólidos	Se evidencia recipiente sin tapa para los residuos.	La ETC es la encargada de suministrar todos los elementos necesarios para la operación. Se hace claridad que el Operador realiza la entrega de bolsas de basura para el manejo temporal de residuos sólidos, sin embargo, no le corresponde dotar recipientes con tapa para la disposición de los residuos en mención.	ETC	ABIERTO
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	No se cuenta con procedimiento escrito con productos y dosificación definidas para limpieza y desinfección.	Se realiza el envío de la ficha de dosificación para limpieza y desinfección de la sede educativa.	OPERADOR	CERRADO
					Soportes documentales de saneamiento	Se evidencia registro pero no se encuentra plan de saneamiento.	En la sede educativa se encuentra la cartilla del plan de saneamiento básico que fue aprobado para la operación del PAE, en esta reposa el periodo la aprobación de conocimientos prácticos del personal manipulador.	OPERADOR	CERRADO
18/5/2021		MIRAFLORES	JESUS BERNAL PINZON	LA CORDIGNA	Localización y diseño	Hay aberturas sin protección que podrían permitir el ingreso de plagas.	La actividad de instalación de barreras físicas es competencia	OPERADOR	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	Se evidencia ventanería sin protección la ventana de la cocina.	La actividad de instalación de barreras físicas es competencia.	OPERADOR	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	No cuentan con servicio sanitario exclusivo para el servicio escolar, se utilizan los de la escuela.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	No se evidencia mantenimiento en equipo de refrigeración y/o congelación.	El operador no tiene claridad de sus actividades contractuales las compra de utensilios, equipos e implementos para dotar a las instituciones educativas	ETC	ABIERTO
					Dotación y capacitación	Se cuenta con soporte de asistencia a capacitación para manipuladoras de alimentos pero no se evidencia plan de capacitación.	El operador realizó la presentación del plan de capacitación a supervisión para su respectiva aprobación durante la fase de alistamiento, así mismo, en la ejecución de la operación del PAE se realiza ante la interventoría el informes mensual relacionado con el plan de capacitación. Se aclara que en las sedes educativas reposa la cartilla didáctica del plan de saneamiento básico aprobado como material pedagógico para las manipuladoras de alimentos.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia soportes de control de temperatura.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DULCE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO

SC

74776

FECHA DE VISITA	FICHA NOTIFICACION	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACION	RESPONSABLE	ESTADO
	4/7/2025				**Suministro y calidad de agua potable**	Agua de pozo profundo (aula), se utiliza agua hervida para jugos y agua en botija para consumo de los niños.	La empresa DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S realiza el proceso de potabilización mediante hervido diario de agua proveniente de acueducto veredal, pozo profundo o nacedero; sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee abastecimiento de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Residuos líquidos	Se evidencia sifón sin rejilla en la cocina.	La compra de elementos y el mantenimiento de las instalaciones físicas de la sede le corresponden a la ETC	ETC	ABIERTO
					Residuos sólidos	Se evidencia recolector sin tapa para los residuos.	La ETC es la encargada de suministrar todos los elementos necesarios para la operación. Se hace claridad que el Operador realiza la entrega de bolsas de basura para el manejo temporal de residuos sólidos, sin embargo, no se encarga de dotar recipientes con tapa para la disposición de los residuos en recreación.	ETC	ABIERTO
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	No se cuenta con procedimiento escrito con productos y dosificación definidas para Limpieza y desinfección.	La manipuladora adecuadamente cuenta con la ficha de dosificación para limpieza y desinfección de la sede educativa.	OPERADOR	CERRADO
					Soportes documentales de mantenimiento	No se evidencia plan de mantenimiento, tiene formatos pero no se estan diligenciando.	Se realiza el diligenciamiento de los formatos del plan de mantenimiento y acompañamiento al cumplimiento de la ficha de PQR a la sede educativa.	OPERADOR	CERRADO
30/6/2025		MAMI	GAVIOTAS	MANUCO	**Instalaciones sanitarias**	No cuentan con servicio sanitario exclusivo para el comedor escolar, se utilizan los de la escuela.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	No se evidencia termometro en equipo de refrigeración y/o congelación.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales los compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institucion educativa.	ETC	ABIERTO
					Superficies de contacto con el alimento	Se evidencia que algunas bandejas del menaje de la cocina se sequran.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia soporte de control de temperatura.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; sin embargo, se aclara que DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	Agua de pozo profundo (aula), se utiliza agua hervida para jugos y agua en botija para consumo de los niños.	La empresa DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S realiza el proceso de potabilización mediante hervido diario de agua proveniente de acueducto veredal, pozo profundo o nacedero; sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee abastecimiento de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Residuos sólidos	Se evidencia recolector sin tapa para los residuos.	La ETC es la encargada de suministrar todos los elementos necesarios para la operación. Se hace claridad que el Operador realiza la entrega de bolsas de basura para el manejo temporal de residuos sólidos, sin embargo, no se encarga de dotar recipientes con tapa para la disposición de los residuos en recreación.	ETC	ABIERTO
30/6/2025		MAMI	JESUS DEL NIÑO FINCON	PABLO ANTONIO BARRERA	**Instalaciones sanitarias**	No cuentan con servicio sanitario exclusivo para el comedor escolar, se utilizan los de la escuela.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	No se evidencia termometro en equipo de refrigeración y/o congelación.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales los compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institucion educativa.	ETC	ABIERTO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia soporte de control de temperatura.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; sin embargo, se aclara que DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	Agua de pozo profundo (aula), se utiliza agua hervida para jugos y agua en botija para consumo de los niños.	La empresa DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S realiza el proceso de potabilización mediante hervido diario de agua proveniente de acueducto veredal, pozo profundo o nacedero; sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee abastecimiento de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE

74777

FECHA DE VISITA	FECHA NOTIFICACIÓN	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO
9/6/2025		PAZ DE ARIPORO	SAN JUAN DE LOS LLANOS	PRINCIPAL	Localización y diseño	La zona de preparación no cumple con los requisitos establecidos en la normativa sanitaria en el diseño del establecimiento.	La infraestructura y diseño de las instalaciones de las sedes educativas está a cargo de la Gobernación de Casanare, cualquier intervención en la estructura física no le corresponderá contractualmente al operador. Se aclara que el área de preparación es abierta al medio ambiente, por tanto la dotación se encuentra fuera del presupuesto la instalación de mallas y/o angeos.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de pisos y paredes	Se evidencian pisos con superficies deterioradas con grietas y desniveles que dificulta una adecuada limpieza y desinfección.	El mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de la sede le corresponde a la ETC.	ETC	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	El establecimiento no dispone de servicios sanitarios propios, comparten instalaciones con los estudiantes.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	Cuentan con equipos de refrigeración y congelación que no disponen de un sistema de registro de termometría.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales las compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO
					Superficies de contacto con el alimento	La tabla de picar y varios cuchillos presentan desgaste y deterioro por uso.	La ETC es la encarga de dotar a la institución educativa con menaje, equipo y utensilios.	ETC	ABIERTO
					Manejo de temperaturas	No cuentan con termometro, ni registros diarios de temperatura.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Soportes documentales de seguimiento	El plan de saneamiento básico no cuenta con formatos de control de temperatura.	El formato de control no se utiliza en los comedores escolares debido a que la institución educativa no cuenta con los elementos necesarios para la toma de temperatura, así mismo se aclara que el operador no es responsable de la dotación de estos dispositivos.	ETC	ABIERTO
11/6/2025		PAZ DE ARIPORO	TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE – TEDNCA	PRINCIPAL	Localización y diseño	El establecimiento no cuenta con un espacio amplio para el flujo de personal, área de preparación y almacenamiento; cuenta con ventanas sin mallas	Se realizó la instalación de angeos o mallas de protección para el área de preparación de la sede educativa	OPERADOR	CERRADO
					Condiciones de pisos y paredes	Las paredes presentan humedad y deterioro, pero los pisos se encuentran optimos.	El mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de la sede le corresponde a la ETC.	ETC	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	Techo de difícil acceso para cumplir con la frecuencia del proceso de 1 y 5, evidenciando acumulación de manchas y suciedad.	Se realiza la limpieza del techo de la sede educativa, sin embargo se aclara que la adecuación de la infraestructura es de competencia exclusiva y responsabilidad de la ETC.	OPERADOR	CERRADO
					Instalaciones sanitarias	Las instalaciones sanitarias son compartidas con los estudiantes, por el cual se encontraban en condiciones higienicas.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas. Frente a condiciones no higienicas se hará recomendación a docente encargado para que reporte información al responsable de la limpieza.	ETC -INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	El servicio cuenta con equipos de refrigeración y congelación, pero no disponen de un control de termometría digital.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales las compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO
					Superficies de contacto con el alimento	Las superficies de la tabla de cortar, los pocillos y cuchillos poseen grietas y no son de material sanitario	La ETC es la encarga de dotar a la institución educativa con menaje, equipo y utensilios.	ETC	ABIERTO
					Manejo de temperaturas	El establecimiento no cuenta con termometro para llevar a cabo el proceso de control de los alimentos y preparaciones.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Residuos sólidos	Se evidencia canecas sin tapas y no cumplen con el código de colores vigente y establecido.	La ETC es la encargada de suministrar todos los elementos necesarios para la operación. Se hace claridad que el Operador realiza la entrega de bolsas de basura para el manejo temporal de residuos sólidos, sin embargo, no se encarga de dotar recipientes con tapa para la disposición de los residuos en mención.	ETC	ABIERTO
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	Se evidencia falta de limpieza en el área de almacenamiento.	Se realiza la limpieza y desinfección del área de almacenamiento de la sede educativa	OPERADOR	CERRADO
					Soportes documentales de seguimiento	El plan de saneamiento básico se encuentra incompleto, no se evidencia formato de control de temperatura.	El formato de control no se utiliza en los comedores escolares debido a que la institución educativa no cuenta con los elementos necesarios para la toma de temperatura, así mismo se aclara que el operador no es responsable de la dotación de estos dispositivos.	ETC	ABIERTO
					Localización y diseño	En el establecimiento no se encuentran instaladas rejillas protectoras en ventanas y rejillas de ventilación.	Se aclara que la sede educativa cuenta con rejillas en las ventanas (se anexa registro fotográfico). Se hará recomendación especial para evitar la apertura de las ventanas en el área de preparación.	OPERADOR	CERRADO

90

14778

FECHA DE VISITA	FECHA NOTIFICACION	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACION	RESPONSABLE	ESTADO
12/6/2025		PAZ DE ARIPORO	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	PRINCIPAL	Techos, iluminación y ventilación	Se evidencia que la luminaria instalada en el área de preparación se encuentra averiada, como también un techo de difícil acceso para cumplir con el proceso de limpieza y desinfección continua.	El mantenimiento de las instalaciones físicas de la sede le corresponde a la ETC	ETC	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	El servicio de alimentación no dispone de servicio sanitario propio ya que lo comparten con los estudiantes y no se encuentran en optimas condiciones.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas. Frente a condiciones no higiénicas se hará recomendación a docente encargada para que informe lo informado al responsable de la limpieza.	ETC -INSTITUCION EDUCATIVA	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	Cuentan con equipos de refrigeración y congelación, pero no disponen de un control continuo de temperaturas.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales las compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO
					Superficies de contacto con el alimento	La superficie de la tabla de cortar se encuentra con deterioro y desgaste por uso.	La ETC es la encargada de dotar a la institución educativa con menaje, enseres y utensilios.	ETC	ABIERTO
					Manejo de temperaturas	El establecimiento no cuenta con termometro para tomar a cada el personal de control de los alimentos y preparaciones.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DIVIPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Soportes documentales de saneamiento	El plan de saneamiento básico no establece los formatos de control de temperaturas.	El formato de control no se utiliza en los comedores escolares debido a que la institución educativa no cuenta con los elementos necesarios para la toma de temperatura, así mismo se aclara que el operador no es responsable de la dotación de estos dispositivos.	ETC	ABIERTO
13/6/2025		PAZ DE ARIPORO	SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	Localización y diseño	El establecimiento es pequeño para el flujo de personal y almacenamiento; como también las ventanas no cuentan con mallas protectoras.	La infraestructura y diseño de las instalaciones de las sedes educativas está a cargo de la Gobernación de Casanare, cualquier intervención en su estructura física no le corresponde contractualmente al operador. Se aclara que la sede educativa cuenta con vidrios en las ventanas (se anexa registro fotográfico). Se hará recomendación especial para evitar la apertura de las ventanas en el área de preparación.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de pisos y paredes	Los pisotes tienen presencia de humedad y descontinuidades de pintura.	El mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de la sede le corresponde a la ETC.	ETC	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	Techo con presencia de humedad y con bombilla averiada.	Se revisa limpieza de techo del comedor escolar, sin embargo se aclara que el mantenimiento de las instalaciones físicas de la sede le corresponde a la ETC.	ETC	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	Comparten instalaciones sanitarias con los estudiantes encontrandose en optimas condiciones de limpieza y desinfección.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas. Frente a condiciones no higiénicas se hará recomendación a docente encargada para que informe lo informado al responsable de la limpieza.	ETC -INSTITUCION EDUCATIVA	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	Cuenta con refrigerador y congelador, pero no con un instrumento que permita la medición de temperaturas.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales las compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO
					Superficies de contacto con el alimento	Se evidencia que las utensilios (pelapapa) e superficies en contacto directo como la tabla de cortar se encuentran con un deterioro total y no existe	La ETC es la encarga de dotar a la institución educativa con menaje, equipo y utensilios.	ETC	ABIERTO
					Manejo de temperaturas	El establecimiento no cuenta con termometro	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DIVIPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Control de materias primas e insumos	Evidencia materia prima como la naranjaya con daños fís	Se realiza la selección de la materia prima con el fin de garantizar y evitar posibles daños en su almacenamiento y posterior consumo.	CUMPLIDO	CERRADO
					Residuos sólidos	Cuentan con canecas para estos usos y no cumplen con la normativa vigente el codigo de colores y estan sin tapas.	La ETC es la encargada de suministrar todos los elementos necesarios para la operación. Se hace claridad que el Operador realiza la entrega de bolsas de basura para el manejo temporal de residuos sólidos, sin embargo, no se entrega de dotar recipientes con tapa para la disposición de las basuras en recipiente.	ETC	ABIERTO
					Soportes documentales de saneamiento	El plan de saneamiento básico no cuenta con formatos de control de temperatura.	El formato de control no se utiliza en los comedores escolares debido a que la institución educativa no cuenta con los elementos necesarios para la toma de temperatura, así mismo se aclara que el operador no es responsable de la dotación de estos dispositivos.	ETC	ABIERTO

59

74779

MANI

IE JESUS BERNAL PINZON

SEDE GUAFAL PINTADO


74780

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO



14787


LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS EQUIPOS Y UTENSILIOS






74782


SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO











14783


MANI

IE JESUS BERNAL PINZON

SEDE LA ARMENIA

74784

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS



74785

EDUCACION Y CAPACITACIÓN - SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO



T4786

MANI

IE JESUS BERNAL PINZON

SEDE LA CONSIGNA

74787

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ÁREAS EQUIPOS Y UTENSILIOS

	PROGRAMA DE LIMPIEZA DESINFECCIÓN RACIÓN PREPARADA EN SITIO		
	Versión: 01	Fecha de Elaboración: 10/05/2024	Página: Página 5 de 17

Anexo 1

TABLA DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

PROCESO DE LIMPIEZA				
PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	CONCENTRACIÓN	TIEMPO DE CONTACTO	PRODUCTOS O AREAS A LAVAR
DETERGENTE EN POLVO	10 gr X 1 LITRO DE AGUA	NA	HASTA QUE SE RETIRE LA SUCIEDAD	CANASTILLAS MESAS Y MESONES
	15 gr X 1 LITRO DE AGUA	NA	HASTA QUE SE RETIRE LA SUCIEDAD	TRAPEROS ESCOBAS Y RECOGEDORES
	20 gr X 1 LITRO DE AGUA	NA	HASTA QUE SE RETIRE LA SUCIEDAD	CANECAS DE RESIDUOS, PAREDES, PISOS, INSTALACIONES SANITARIAS

PROCESO DE DESINFECCIÓN TABLA DE DOSIFICACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 6,25%				
ELEMENTOS A DESINFECTAR	CANTIDAD DE AGUA	CANTIDAD DE DESINFECTANTE	TIEMPO DE ACCIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
ALIMENTOS (FRUTAS, VERDURAS)	1 Litro	1 ml.	3 a 5 minutos	Inmersión
UTENSILIOS Y EQUIPOS	1 Litro	2 ml. – 4 ml.	5-10 minutos	Inmersión o por aspersión
SUPERFICIES Y PAREDES	1 Litro	4 ml.	10-15 minutos	Directo
PISOS	1 Litro	4 ml. – 8 ml.	15-20 minutos	Directo
BAÑOS	1 Litro	2 ml. – 8 ml.	10-15 minutos	Directo o por aspersión
DOTACIÓN	1 Litro	4 ml.	10-15 minutos	Inmersión
AMBIENTES	1 Litro	8 ml.	-	Aspersión

Advertencia: Las copias impresas de este documento son objeto de caducidad y no están sujetas a actualización periódica. El documento vigente se encuentra en la carpeta del Sistema Integral de Gestión que reposa en el Departamento Calidad


14788


EDUCACION Y CAPACITACIÓN - SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO





74789









74790

PAZ DE ARIPORO


IE SAN JUAN DE LOS LLANOS

SEDE PRINCIPAL

74797

LOCALIZACION Y DISEÑO

(AREA POR FUERA DEL PRESUPUESTO)





14792

PAZ DE ARIPORO

IE TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE-ITENCA

SEDE PRINCIPAL

23

LOCALIZACION Y DISEÑO









74794

TECHO ILUMINACION Y VENTILACION



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS







74796

PAZ DE ARIPORO

IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

SEDE PRINCIPAL

14797

LOCALIZACION Y DISEÑO





PAZ DE ARIPORO

IE SIMON BOLIVAR

SEDE PRINCIPAL

74799

LOCALIZACION Y DISEÑO













74800

TECHOS ILUMINACION Y VENTILACION







74907

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS





74802

Yopal, 11 de agosto de 2025

DPC -126

INGENIERA:
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
INTERVENTORA CTO 087 DE 2025
MUNICIPIO DE YOPAL

REFERENCIA: RESPUESTA OFICIO INTER-PAE-DUFLO-171-2025 NOTIFICACIÓN DE ACTAS DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE A LOS COMEDORES ESCOLARES DE LOS MUNICIPIOS DE TAMARA, SAN LUIS DE PALENQUE Y NUNCHIA.

Cordial saludo,

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de prestación de servicio N°087 de 2025, que tiene por objeto: "**PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**", celebrado entre el departamento de Casanare y la empresa DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS, me permito dar a conocer las acciones y medidas implementadas por el operador respecto a las novedades reportadas mediante OFICIO INTER-PAE-DUFLO-171-2025, reporte de visita de inspección, vigilancia y control realizadas por la secretaria de salud de Casanare a los comedores escolares de los municipios de Támara, San Luis de palenque y Nunchia.

Anexos: Plan de mejora visita y evidencias.

Agradezco su atención y colaboración.

Elizabeth Ortega

ELIZABETH ORTEGA CUAN
Coordinador Administrativo
DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
Nit. 891.856.718 -6

14803

FECHA DE VISITA	FECHA NOTIFICACION	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACION	RESPONSABLE	ESTADO
10/7/2025		TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MESA	SAN AGUSTIN	Localización y diseño	El establecimiento se encuentra desprotegido debido a la falta de barrera y malla en las ventanas que impide el ingreso de plaga.	La actividad de instalación de barreras físicas se reprogramará.	OPERADOR	ABIERTO
					Condiciones de pisos y paredes	La pintura de las paredes de la zona de preparación se encuentra degradada.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	El techo del establecimiento es de difícil acceso para realizar el proceso de limpieza.	Se realiza la limpieza del techo de la sede educativa, sin embargo se aclara que la adecuación de la infraestructura de los comedores escolares es responsabilidad de la ETC.	OPERADOR	CERRADO
					Instalaciones sanitarias	La economa comparte instalaciones sanitarias con los estudiantes.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	No cuenta con termometro para alimentos calientes y la nevera no cuenta con termometro.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales la compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institucion educativa.	ETC	ABIERTO
					Superficies de contacto con el alimento	Las pocilias del establecimiento no son de material sanitario, ya que presentan manchas en la superficie.	La ETC es la encarga de dotar a la institución educativa con menaje, equipo y utensilios.	ETC	ABIERTO
					Control de materias primas e insumos	Se evidencia materia prima como carnes frias y verduras con daños físicos.	Se realiza la selección de la materia prima con el fin de garantizar y evitar posibles daños en su almacenamiento y posterior consumo.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia control soportes de control de temperaturas.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUBLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	El suministro de agua no es constante en temporada de invierno.	El desabastecimiento de agua en temporada de invierno o en situaciones de contingencia se maneja a través del CAE a gestión con las entidades municipales, sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee suministro de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y aseo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	Falta de limpieza y desinfección en las zonas en donde se la zona de preparacion	Se realiza limpieza y desinfección de la zonas en donde en el área de preparación de la sede educativa	OPERADOR	CERRADO
					Soportes documentales de saneamiento	El plan de saneamiento básico se encuentra incompletos	Se realiza el diligenciamiento y actualización de los formatos del plan de saneamiento.	OPERADOR	CERRADO
23/7/2025		TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MESA	GENERAL SANTANDER	Localización y diseño	El establecimiento se encuentra desprotegido debido a la falta de barrera y malla en las ventanas que impide el ingreso de plaga.	La actividad de instalación de barreras físicas se reprogramará.	OPERADOR	ABIERTO
					Condiciones de pisos y paredes	Se observa que la pintura de las paredes se encuentra degradada y el piso esta construido con material no resistente.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	El techo del establecimiento es de difícil acceso para realizar el proceso de limpieza.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	La economa comparte instalaciones sanitarias con los estudiantes y no se encuentran en condiciones higienicas.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas. Frente a condiciones no higiénicas se hizo recomendación a docente encargada para que comunique oportunamente al responsable de la limpieza.	ETC -INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	No cuenta con termometro para alimentos calientes y la nevera no cuenta con termometro.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales la compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO
					Superficies de contacto con el alimento	Las pocilias del establecimiento no son de material sanitario, ya que presentan manchas en la superficie.	La ETC es la encarga de dotar a la institución educativa con menaje, equipo y utensilios.	ETC	ABIERTO
					Control de materias primas e insumos	Se evidencia materia prima como carnes frias y verduras con daños físicos.	Se realiza la selección de la materia prima con el fin de garantizar y evitar posibles daños en su almacenamiento y posterior consumo.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	La manipuladora no aplican los procesos de manejo de temperaturas, por lo cual no hay formato.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUBLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	El suministro de agua no es constante en temporada de invierno.	El desabastecimiento de agua en temporada de invierno o en situaciones de contingencia se maneja a través del CAE a gestión con las entidades municipales, sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee suministro de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y aseo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	Falta de limpieza y desinfección en las zonas en donde se la zona de preparacion	Se realiza limpieza y desinfección de la zonas en donde en el área de preparación de la sede educativa	OPERADOR	CERRADO
					Soportes documentales de saneamiento	El plan de saneamiento básico se encuentra incompletos	Se realiza el diligenciamiento y actualización de los formatos del plan de saneamiento.	OPERADOR	CERRADO
					Localización y diseño	El establecimiento se encuentra desprotegido debido a la falta de barrera y malla en las ventanas que impide el ingreso de plaga.	La actividad de instalación de barreras físicas se reprogramará.	OPERADOR	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	El techo del establecimiento es de difícil acceso para realizar el proceso de limpieza.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	La economa comparte instalaciones sanitarias con los estudiantes.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	No cuenta con termometro para alimentos calientes y la nevera no cuenta con termometro.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales La compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO

84

74804

FECHA DE VISITA	FECHA NOTIFICACION	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACION	RESPONSABLE	ESTADO
22/7/2025		TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MENA	LAS GUACAMAYAS	Control de materias primas e insumos	Se evidencia materia prima como zanahoria y remolacha con daños físicos.	Se realiza la selección de la materia prima con el fin de garantizar y evitar posibles daños en su almacenamiento y posterior consumo.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	La manipuladora no conoce los procesos de manejo de temperatura, por lo cual no hay formato.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DIURLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	El suministro de agua no es constante en temporada de invierno.	El desabastecimiento de agua en temporada de invierno o en situaciones de contingencia se maneja a través del CAE a gestión con las entidades municipales; sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee suministro de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y aseo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Soportes documentales de saneamiento	El plan de saneamiento básico se encuentra incompleto.	Se realiza el diligenciamiento y actualización de los formatos del plan de saneamiento.	OPERADOR	CERRADO
23/7/2025		TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MENA	PALMARITO	Localización y diseño	El establecimiento se encuentra desprotegido debido a la falta de barrera y malla en las ventanas que impida el ingreso de plaga.	Se aclara que la sede educativa cuenta con malla en las ventanas (se anexa registro fotográfico), de igual manera se solicita especial para evitar la apertura de las ventanas en el área de preparación.	OPERADOR	CERRADO
					Condiciones de pisos y paredes	No hay pintura en las paredes del establecimiento por que las paredes son de ladrillo a la vista.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	El techo del establecimiento es de difícil acceso para realizar el proceso de limpieza.	Se realiza la limpieza del techo en la sede educativa, sin embargo se aclara que la adecuación de la infraestructura de los comedores escolares es responsabilidad de la ETC.	OPERADOR	CERRADO
					Instalaciones sanitarias	La escuela no comparte instalaciones sanitarias con los estudiantes.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	No cuenta con termostato para alimentos calientes y la nevera no cuenta con termometro.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales la compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO
					Control de materias primas e insumos	Se evidencia materia prima como zanahoria y remolacha con daños físicos.	Se realiza la selección de la materia prima con el fin de garantizar y evitar posibles daños en su almacenamiento y posterior consumo.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia soportes de control de temperatura.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DIURLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	El suministro de agua no es constante en temporada de invierno.	El desabastecimiento de agua en temporada de invierno o en situaciones de contingencia se maneja a través del CAE a gestión con las entidades municipales; sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee suministro de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y aseo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Soportes documentales de saneamiento	Presenta plan de saneamiento, pero los formatos se encuentran incompletos.	Se realiza el diligenciamiento y actualización de los formatos del plan de saneamiento.	OPERADOR	CERRADO
23/7/2025		TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MENA	LA ESPERANZA	Localización y diseño	Hay aberturas sin protección que podrían permitir el ingreso de plagas.	La actividad de instalación de barreras físicas se reprogramará.	OPERADOR	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	El techo del establecimiento es de difícil acceso para realizar el proceso de limpieza.	Se realiza la limpieza del techo en la sede educativa, sin embargo se aclara que la adecuación de la infraestructura de los comedores escolares es responsabilidad de la ETC.	OPERADOR	CERRADO
					Condiciones de equipos y utensilios	No cuenta con equipos de refrigeración y la nevera no cuenta con termometro.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales la compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO

87

14805

FECHA DE VISITA	FECHA NOTIFICACION	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACION	RESPONSABLE	ESTADO
23/7/2025		TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MESA	LA VEGA EDE HOMO	Superficies de contacto con el alimento	Los pocillos del establecimiento no son de material sanitario, ya que presentan manchas en la superficie.	La ETC es la encarga de dotar a la institución educativa con menaje, equipo y utensilios.	ETC	ABIERTO
					Control de materias primas e insumos	Se evidencia materia prima como zanahoria y remolacha con daños físicos.	Se realiza la selección de la materia prima con el fin de garantizar y evitar posibles daños en su almacenamiento y posterior consumo.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia control soportes de control de temperaturas.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S., no tiene dentro de sus actividades contractuales la donación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	El suministro de agua no es constante en temporada de invierno.	El desabastecimiento de agua en temporada de invierno o en situaciones de contingencia se maneja a través del CAE o gestion con las entidades municipales; sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee suministro de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	Falta de limpieza y desinfección en las zonas en donde se lleva a cabo la preparación de la sede educativa	Se realiza limpieza y desinfección de la zona en donde se lleva a cabo la preparación de la sede educativa	OPERADOR	CERRADO
					Soportes documentales de saneamiento	Presenta plan de saneamiento, pero los formatos se encuentran incompletos.	Se realiza el diligenciamiento y actualización de los formatos del plan de saneamiento.	OPERADOR	CERRADO
24/7/2025		TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MESA	SANTO DOMINGO	Localización y diseño	Hay aberturas sin protección que podrían permitir el ingreso de plagas.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas de las sedes educativas, debido a que su infraestructura es en madera.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de pisos y paredes	Se evidencio que la pared y puerta es en madera y pisos es color negro.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	El techo es en icopanelitos, con estructura en madera y de difícil acceso para limpieza.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	La economa comparte instalaciones sanitarias con los estudiantes y no se encuentran en condiciones higiénicas.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas. Frente a condiciones no higiénicas se hará recomendación a docente encargada para que traslade información al responsable de la limpieza.	ETC INSTITUCION EDUCATIVA	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	El refrigerador no tiene nevera, por lo que conserva la carne de frio en nevera de otra vereda, no hay termometro.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales la compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa	ETC	ABIERTO
					Superficies de contacto con el alimento	La tabla de picar alimentos no es de material sanitario, por lo que presenta manchas en su superficie.	La ETC es la encarga de dotar a la institución educativa con menaje, equipo y utensilios.	ETC	ABIERTO
					Control de materias primas e insumos	Se evidencia materia prima como papa, zanahoria e remolacha con daños físicos.	Se realiza la selección de la materia prima con el fin de garantizar y evitar posibles daños en su almacenamiento y posterior consumo.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia control soportes de control de temperaturas.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. no tiene dentro de sus actividades contractuales la donación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	El suministro de agua no es constante en temporada de invierno.	El desabastecimiento de agua en temporada de invierno o en situaciones de contingencia se maneja a través del CAE o gestion con las entidades municipales; sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee suministro de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	El establecimiento es de difícil acceso para realizar el proceso de limpieza y desinfección, debido a su estructura	Si contenido escolar presenta dificultades de acceso para llevar a cabo los procesos de saneamiento básico por las características de su infraestructura, por tanto, es importante acordar que las sedones de educación, mantenimiento y mejoramiento estructural le corresponden a la ETC. Sin embargo, el personal manipulador continua el cumplimiento de medidas de limpieza y desinfección en las áreas que sea posible realizar.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Soportes documentales de saneamiento	Presenta plan de saneamiento, pero los formatos se encuentran incompletos.	Se realiza el diligenciamiento y actualización de los formatos del plan de saneamiento.	OPERADOR	CERRADO
24/7/2025		TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MESA	LAS GARZAS	Localización y diseño	Hay aberturas sin protección que podrían permitir el ingreso de plagas.	La actividad de instalación de barreras físicas se reprogramará.	OPERADOR	ABIERTO
					Condiciones de pisos y paredes	No hay pretiles en las paredes del establecimiento por que las paredes son de ladrillo a la vista.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	El techo del establecimiento es de difícil acceso para realizar el proceso de limpieza.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	La economa comparte instalaciones sanitarias con los estudiantes.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Control de materias primas e insumos	Se evidencia materia prima como remolacha sin daños físicos.	Se realiza la selección de la materia prima con el fin de garantizar y evitar posibles daños en su almacenamiento y posterior consumo.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia soporte de control de temperatura.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. no tiene dentro de sus actividades contractuales la donación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO

86

74806

FECHA DE VISITA	FECHA NOTIFICACIÓN	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO
					Suministro y calidad de agua potable	El suministro de agua no es constante en temporada de invierno.	El desabastecimiento de agua en temporada de invierno o en situaciones de contingencia se maneja a través del CAE o gestión con las entidades municipales; sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee suministro de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	Falta de limpieza y desinfección en las zonas en deterioro de la zona de preparación	Se realiza limpieza y desinfección de la zonas en deterioro en el área de preparación de la sede educativa	OPERADOR	CERRADO
					Soportes documentales de saneamiento	Presenta plan de saneamiento, pero los formatos se encuentran incompletos.	Se realiza el diligenciamiento y actualización de los formatos del plan de saneamiento.	OPERADOR	CERRADO
28/7/2025		TAMARA	IE ARTURO SALAZAR ARENA	LAS ESCUELAS	Localización y diseño	Hay aberturas sin protección que podrían permitir el ingreso de plagas.	La actividad de instalación de barreras físicas es reprogramada.	OPERADOR	ABIERTO
					Condiciones de pisos y paredes	La pared del establecimiento esta se encuentra contruida en ladrillo y pintada de blanca.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	El techo del establecimiento es de difícil acceso para realizar el proceso de limpieza.	Se realiza la limpieza del techo de la sede educativa, sin embargo se aclara que la adecuación de la infraestructura de los comedores escolares es responsabilidad de la ETC.	OPERADOR	CERRADO
					Instalaciones sanitarias	El establecimiento no dispone de servicios sanitarios propios, comparten instalaciones con los estudiantes.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	El servicio cuenta con equipos de refrigeración y congelación, pero no disponen de un control de termometro digital.	El operador no tiene dentro de las actividades contractuales la compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO
					Control de materias primas e insumos	Se evidencia materia prima cárnica rematada con daños físicos.	Se realiza la selección de la materia prima con el fin de garantizar y evitar posibles daños en su almacenamiento y posterior consumo.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia soporte de control de temperatura.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; sin embargo, se aclara que DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	El suministro de agua no es constante en temporada de invierno.	El desabastecimiento de agua en temporada de invierno o en situaciones de contingencia se maneja a través del CAE o gestión con las entidades municipales; sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee suministro de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	Falta de limpieza y desinfección en las zonas en deterioro de la zona de preparación	Se realiza limpieza y desinfección de la zonas en deterioro en el área de preparación de la sede educativa	OPERADOR	CERRADO
					Soportes documentales de saneamiento	Presenta plan de saneamiento, pero los formatos se encuentran incompletos.	Se realiza el diligenciamiento y actualización de los formatos del plan de saneamiento.	OPERADOR	CERRADO
28/7/2025		TAMARA	IE ARTURO SALAZAR ARENA	LA PALMA	Localización y diseño	Hay aberturas sin protección que podrían permitir el ingreso de plagas.	La institución educativa cuenta con ventanas que protegen el servicio de alimentos, sin embargo en el techo hay una abertura que requiere mantenimiento por parte de la ETC. Se anexa el registro fotográfico de las condiciones físicas de la sede.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de pisos y paredes	La pintura de las paredes de la zona de preparación se encuentra degradada.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	El techo del establecimiento es de difícil acceso para realizar el proceso de limpieza.	Se realiza la limpieza del techo de la sede educativa, sin embargo se aclara que la adecuación de la infraestructura de los comedores escolares es responsabilidad de la ETC.	OPERADOR	CERRADO
					Instalaciones sanitarias	El establecimiento no dispone de servicios sanitarios propios, comparten instalaciones con los estudiantes, ya se encuentran en condiciones higiénicas.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas. Frente a condiciones ya higiénicas se hará recomendación a docente encargada para que transmita información al responsable de la limpieza.	ETC - INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	El servicio cuenta con equipos de refrigeración y congelación, pero no disponen de un control de termometro digital.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales la compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO
					Control de materias primas e insumos	Se evidencia materia prima cárnica rematada y rematada con daños físicos.	Se realiza la selección de la materia prima con el fin de garantizar y evitar posibles daños en su almacenamiento y posterior consumo.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia soporte de control de temperatura.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; sin embargo, se aclara que DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	El suministro de agua no es constante en temporada de invierno.	El desabastecimiento de agua en temporada de invierno o en situaciones de contingencia se maneja a través del CAE o gestión con las entidades municipales; sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee suministro de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	Falta de limpieza y desinfección en las zonas en deterioro de la zona de preparación	Se realiza limpieza y desinfección de la zonas en deterioro en el área de preparación de la sede educativa	OPERADOR	CERRADO
					Soportes documentales de saneamiento	Presenta plan de saneamiento, pero los formatos se encuentran incompletos.	Se realiza el diligenciamiento y actualización de los formatos del plan de saneamiento.	OPERADOR	CERRADO
					Localización y diseño	Hay aberturas sin protección que podrían permitir el ingreso de plagas.	Se anexa registro fotográfico. Se hará recomendación especial para evitar la apertura de las ventanas en el área de preparación.	OPERADOR	CERRADO
					Condiciones de pisos y paredes	Las paredes del establecimiento se encuentra en ladrillo a la vista.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO

87

74907

FECHA DE VISITA	FECHA NOTIFICACION	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACION	RESPONSABLE	ESTADO
25/7/2025		TAMANA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	INMACULADA - VDA SAN PEDRO	Techos, Iluminación y ventilación	El techo del establecimiento es de difícil acceso para realizar el proceso de limpieza.	Se realiza la limpieza del techo de la sede educativa, sin embargo se aclara que la adecuación de la infraestructura de las comedores escolares es responsabilidad de la ETC	OPERADOR	CERRADO
					Condiciones de equipos y utensilios	El servicio cuenta con equipos de refrigeración y congelación, pero no dispone de un sensor de termometro digital.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales la compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institucion educativa.	ETC	ABIERTO
					Control de materias primas e insumos	Se evidencia materia prima como rompichapa con daños físicos.	Se realiza la revisión de la materia prima con el fin de garantizar y evitar posibles daños en su almacenamiento y posterior consumo.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia soporte de control de temperatura.	Se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	El suministro de agua no es constante en temporada de invierno.	El desabastecimiento de agua en temporada de invierno o en situaciones de contingencia se maneja a través del CAE o gestionan con las entidades municipales; sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee suministro de agua, el operador lleva agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Soportes documentales de saneamiento	Presenta plan de saneamiento, pero los formatos se encuentran en incompletos.	Se realiza el diligenciamiento y actualización de los formatos del plan de saneamiento.	OPERADOR	CERRADO
25/7/2025		SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCEA	EL GARRANCHO	Techos, Iluminación y ventilación	Se observa ventana del área de preparación que conecta con el área de servido, no cuenta con barreras físicas adecuadas.	La actividad de instalación de barreras físicas es reprogramada.	OPERADOR	ABIERTO
					Superficies de contacto con el alimento	La superficie de la tabla de cortar se encuentra con deterioro y desgaste por uso.	La ETC es la encarga de dotar a la institución educativa con menaje, equipo y utensilios.	ETC	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	Comparten instalaciones sanitarias con los estudiantes encontrandose en optimas condiciones de limpieza y desinfección.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC -INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	Se observa tabla de picar utilizada con condiciones inadecuadas, evidenciando desgaste excesivo, ranuras profundas y porosidad.	La ETC es la encarga de dotar a la institución educativa con menaje, equipo y utensilios.	ETC	
					Reconocimiento medico	Se verifica que el manipulador no cuenta con el certificado de medico vigente, el soportado.	Se realiza el envio del certificado medico de la manipuladora a la sede educativa.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia soporte de control de temperatura.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	Agua para preparación de jugos, se observa, no se presenta evidencia de esta operación.	La potabilización del agua se realiza con cloro de autoridad para cocinar, momento de la preparación, se encuentra fresca y apta para la preparación.	OPERADOR	CERRADO
					Residuos sólidos	El restaurante escolar no cuenta con recipientes aptos para la recolección y manejo de los residuos sólidos, esta labor se realiza en bolsas plasticas.	La ETC es la encargada de suministrar todos los elementos necesarios para la operación. Se hace claridad que el Operador realiza la entrega de bolsas de basura para el manejo temporal de residuos sólidos, sin embargo, no se encarga de dotar recipientes con tapa para la disposición de los residuos en mención.	ETC	ABIERTO
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	Falta de limpieza y desinfección en las zonas en donde se toma la preparación.	Se realiza la limpieza y desinfección del área de almacenamiento de la sede educativa.	OPERADOR	CERRADO
25/7/2025	5/8/2025	SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCEA	LA ESPERANZA	Instalaciones sanitarias	Comparten instalaciones sanitarias con los estudiantes.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Manejo de temperaturas	El establecimiento no cuenta con termometro.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Soportes documentales de saneamiento	El plan de saneamiento básico no cuenta con los formatos de control de termometro.	El formato de control no se utiliza en los comedores escolares debido a que la institución educativa no cuenta con los elementos necesarios para la toma de temperatura, así mismo se aclara que el operador no es responsable de la dotación de estos dispositivos.	ETC	ABIERTO
24/7/2025		SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCEA	LAS CALLES	Instalaciones sanitarias	Comparten instalaciones sanitarias con los estudiantes.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	Se evidencia que los quemadores de la estufa se encuentran deteriorados y presenta una llama excesivamente alta, se observa olla con hollin propia de este mala operación.	Se realiza reprogramación de la actividad de mantenimiento.	OPERADOR	ABIERTO
					Manejo de temperaturas	El establecimiento no cuenta con termometro.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	Ausencia del funcionamiento del tanque petec, no se utiliza tiene en el área de preparación, todas las funciones de lavado, limpieza y desinfección se realiza en el tanque superficial.	La ETC es la encargada de la adecuación y mantenimiento de las instalaciones físicas de las sedes educativas, entre ellas la relacionado con las condiciones sanitarias de los comedores escolares.	ETC	ABIERTO
					Localización y diseño	Hay ventanas sin protección que podría permitir el ingreso de plagas.	Se aclara que la sede educativa posee vidrio y angeo en el área de preparación, así mismo barrera de protección externa que fue instalada.	OPERADOR	CERRADO

98

14808

FECHA DE VISITA	FECHA NOTIFICACIÓN	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO
16/7/2025		RIOHACHA	IE EL PRETEXTO	COREA	Condiciones de pisos y paredes	No se cuenta con desagüe en el piso.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	Comparten instalaciones sanitarias con los estudiantes.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	Cuenta con refrigerador y congelador, pero no con un instrumento que permita la medición de temperatura.	El operador no debe dentro de sus actividades contractuales la compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO
					Dotación y capacitación	Presenta soporte de asistencia a capacitación pero no se evidencia plan de capacitación.	El operador realizó la presentación del plan de capacitación a supervisión para su respectiva aprobación durante la fase de alistamiento. Así mismo, en la ejecución de la operación del PAE se realiza ante intervención el informe mensual relacionado con el plan de capacitación. Se aclara que en las sedes educativas reposa la cuenta física del plan de saneamiento básico aprobado como material de apoyo para las manipuladoras de alimentos.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia soporte de control de temperatura.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. no hace dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	Agua cruda de pozo profundo, agua hervida para jugos y agua embotella para consumo.	La empresa DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S realiza el proceso de potabilización mediante tanque diario de agua proveniente de acueducto veredal, pozo profundo o nacideros; sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee abastecimiento de agua, el operador lleva agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	ETC	ABIERTO
					Residuos líquidos	Sin desagües en el piso o sifones.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Soportes documentales de mantenimiento	Se evidencia registros de actividades de saneamiento pero no se evidencia documento de plan de saneamiento.	Se aclara que el documento corresponde al plan de saneamiento básico junto con los programas anexos, fue entregado durante la fase de alistamiento, a supervisión para su respectiva aprobación y, este posteriormente durante la fase de ejecución, se remitió a los comedores escolares la cartilla didáctica del plan aprobado, con el objetivo de servir como material de apoyo y soporte educativo al personal manipulador de alimentos.	OPERADOR	CERRADO
16/7/2025		RIOHACHA	IE EL PRETEXTO	LAS REMCHARACAS	Localización y diseño	Hay aberturas sin protección que podrían permitir el ingreso de plagas.	Según el procedimiento está contemplado una instalación de barrera de plagas exigido por cada unidad aplicativa, dicha actividad se realizó en el mes de marzo y se generó como plan de mejora de visitas de intervención de servicio registro fotográfico.	OPERADOR	N.A.
					Condiciones de pisos y paredes	No se cuentan con desagüe o sifones en el piso.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	Hay una abertura de ventilación con barrera (angico) pero no garantiza el no ingreso de plagas.	Según el procedimiento está contemplado una instalación de barrera de plagas exigido por cada unidad aplicativa, dicha actividad se realizó en el mes de marzo y se generó como plan de mejora de visitas de intervención de servicio registro fotográfico.	OPERADOR	N.A.
					Instalaciones sanitarias	No se evidencia toallas desechables para secado de manos.	Se aclara que dentro de las obligaciones contractuales no está contemplado la compra de las toallas desechables, para las sedes educativas.	OPERADOR	N.A.
					Condiciones de equipos y utensilios	Equipo de congelación no cuenta con termómetro.	El operador no debe dentro de sus actividades contractuales la compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO
					Educación y capacitación	Presenta soporte de asistencia a capacitación pero no se evidencia plan de capacitación.	El operador realizó la presentación del plan de capacitación a supervisión para su respectiva aprobación durante la fase de alistamiento. Así mismo, en la ejecución de la operación del PAE se realiza ante intervención el informe mensual relacionado con el plan de capacitación. Se aclara que en las sedes educativas reposa la cuenta física del plan de saneamiento básico aprobado como material de apoyo para las manipuladoras de alimentos.	OPERADOR	CERRADO
					Suministro y calidad de agua potable	Agua cruda de pozo profundo, no se evidencia soportes de lavado de tanques, no usa agua hervida para jugo.	La empresa DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S realiza el proceso de potabilización mediante tanque diario de agua proveniente de acueducto veredal, pozo profundo o nacideros; sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee abastecimiento de agua, el operador lleva agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	ETC	ABIERTO
					Residuos líquidos	Sin desagües en el piso o sifones.	La compra de elementos y el mantenimiento de las instalaciones físicas de la sede le corresponde a la ETC	ETC	ABIERTO
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	Falta de limpieza y desinfección en las zonas en deuso de la zona de preparación.	Se realiza limpieza y desinfección de la zona en deuso en el área de preparación de la sede educativa.	OPERADOR	CERRADO
					Localización y diseño	Hay aberturas sin protección que podría permitir el ingreso de plagas.	La actividad de instalación de barreras físicas se reprogramará, sin embargo se aclara que el operador realizó durante el mes de marzo la intervención a puerta de ingreso al área de preparación frente a la instalación de barrera sellada.	OPERADOR	ABIERTO

89

14809

FECHA DE VISITA	FECHA NOTIFICACION	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACION	RESPONSABLE	ESTADO
16/7/2019		NUNCHIA	IE EL PRETEXTO	PRINCIPAL	Techos, iluminación y ventilación	se observa que la ventana que tiene la puerta trasera de la cocina no tiene protección a barreras.	La actividad de instalación de barreras físicas es reemplazable, sin embargo se aclara que el operador realizó durante el mes de inicio la intervención a puerta de ingreso al área de preparación frente a la instalación de barrera inferior.	OPERADOR	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	Comparten instalaciones sanitarias con los estudiantes.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	Equipo de congelación no cuenta con termometro, la fase de la estufa presenta oxidación.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales la compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa. Frente a las condiciones físicas de la estufa, se aclara que el operador realiza únicamente mantenimientos correctivos y preventivos a la funcionalidad de los equipos, por consiguiente, la infraestructura física de dichos elementos le corresponde a la ETC.	ETC	ABIERTO
					Superficies de contacto con el alimento	se observa que el mesón de la cocina, tiene baldosa rota y en algunas partes no tiene baldosa, lo que podría dificultar las labores de limpieza y desinfección.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Educación y capacitación	Presenta soporte de asistencia a capacitación pero no se evidencia plan de capacitación.	El operador realizo la presentación del plan de capacitación a supervisión para su respectiva aprobación durante la fase de alistamiento. Así mismo, en la ejecución de la operación del PAE se realizara este mismo ejercicio al finalizar el mes con el plan de capacitación. Se aclara que en las sedes educativas reposa la cartilla didactica del plan de saneamiento básico que hace parte como material pedagogico para las manipuladoras de alimentos.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	El establecimiento no cuenta con termometro.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción, así mismo, se aclara que DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de almacenamiento	Solo cuenta con una nevera y cuando llega la materia prima no tiene espacios necesaria, se dialia un congelador y no ha sido recuperado.	El congelador continua fuera de servicio debido a que no se ha logrado conseguir el repuesto requerido para su reparación, la consecución del repuesto depende de la disponibilidad en el mercado.	OPERADOR	ABIERTO
					Residuos sólidos	Cuentan con canecas pero no cumplen con la normativa vigente al código de colores y estan sin tapas.	La ETC es la encargada de suministrar todos los elementos necesarios para la operación. Se hace claridad que el Operador realiza la entrega de bolsas de basura para el manejo temporal de residuos sólidos, sin embargo, no se encarga de dotar recipientes con tapa para la disposición de los residuos en mención.	ETC	ABIERTO
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	Falta de limpieza y desinfección en las zonas de descarga de la zona de preparación	Se realiza limpieza y desinfección de la sede en general en el área de preparación de la sede educativa	OPERADOR	CERRADO
16/7/2019		NUNCHIA	IE EL PRETEXTO	SAN NICOLAS DE SIBUNAM	La ubicación y diseño	El establecimiento es pequeño para el flujo de personal y almacenamiento, como también las ventanas no cuentan con mallas protectoras.	La infraestructura y diseño de las instalaciones de las sedes educativas está a cargo de la Gobernación de Cesanare, cualquier intervención en su estructura física no le corresponderían contractualmente al operador. Frente a la actividad de instalación de barreras físicas se reprogramaría.	ETC OPERADOR	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	Las ventanas del comedor estan sin protección.	La actividad de instalación de barreras físicas se reprogramaría.	OPERADOR	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	Comparten instalaciones sanitarias con los estudiantes.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Manejo de temperaturas	El establecimiento no cuenta con termometro.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción, así mismo, se aclara que DUPLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Educación y capacitación	Presenta soporte de asistencia a capacitación pero no se evidencia plan de capacitación.	El operador realizo la presentación del plan de capacitación a supervisión para su respectiva aprobación durante la fase de alistamiento. Así mismo, en la ejecución de la operación del PAE se realizara este mismo ejercicio al finalizar el mes con el plan de capacitación. Se aclara que en las sedes educativas reposa la cartilla didactica del plan de saneamiento básico que hace parte como material pedagogico para las manipuladoras de alimentos.	OPERADOR	CERRADO
					Condiciones de equipos y utensilios	Equipo de refrigeracion sin termometro y es compartido con el docente del colegio.	Se informa que la sede educativa no cuenta con neveta para el almacenamiento de alimentos. La dotación de este tipo de equipos corresponde a la institución educativa o en su defecto, a la Gobernación de Casanare. Cabe precisar que el operador no esta obligado contractualmente a realizar la compra o dotación de dichos equipos.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de almacenamiento	La nevera es compartida con el docente y se evidencia desorden en el almacenamiento.	Ya que la sede educativa no cuenta con neveta propia, el docente realiza el programa de la nevera personal, para uso compartido con el programa, así mismo se realiza limpieza y desinfección del equipo, reorganización de los alimentos que son refrigerados con personal a la sede incluyendo como el docente.	OPERADOR	CERRADO

10

74870

FECHA DE VISITA	FECHA NOTIFICACION	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACION	RESPONSABLE	ESTADO
					Suministro y calidad de agua potable	Agua de pozo profundo sin tratamiento, agua servida para juego, agua envasada para tomar.	La empresa DURLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S realiza el proceso de potabilización mediante servido diario de agua proveniente de acueducto veredal, pozo profundo o aljibe(s); sin embargo, se aclara que cuando el contador escolar del área rural no posee abastecimiento de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	ETC	ABIERTO
					Residuos líquidos	No tiene desagues en el piso.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	Falta de limpieza y desinfección en las zonas en cercano de la zona de preparación	Se realiza limpieza y desinfección de la zona, en donde en el área de preparación de la sede educativa	OPERADOR	CERRADO
16/04/2025		NUNCHIA	IE EL PINTESITO	CALENDARIO	Localización y diseño	Has aberturas sin protección que podrían permitir el ingreso de plagas.	Según el presupuesto está contemplado la instalación de barrera de plagas según por cada unidad educativa, dicha actividad se realizo en el mes de Abril y se presenta como plan de mejora de visitas de inspección. Se anexa registro fotográfico.	OPERADOR	N/A
					Condiciones de pisos y paredes	No cuenta con sifones y/o desagüe en el piso.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	Tiene ventanas de ventilación no cuentan con protección.	Según el presupuesto está contemplado la instalación de barrera de plagas según por cada unidad educativa, dicha actividad se realizo en el mes de Abril.	OPERADOR	N/A
					Instalaciones sanitarias	Comparten instalaciones sanitarias con los estudiantes.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	No cuenta con equipos de refrigeración o congelación para almacenar alimentos perecederos, se almacenan donde la manipuladora.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales la compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO
					Superficies de contacto con el alimento	El interior de la cocina tiene una pared sin baldosa y la unión entre el mesón y el lavaplatos esta muy deteriorada.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Educación y capacitación	Presentan soporte de asistencia a capacitación pero no se evidencia plan de capacitación.	El operador realizo la presentación del plan de Capacitación a ejecutarse para la respectiva aprobación durante la fase de alistamiento, así mismo, en la ejecución de la operación del PAE se realiza seguimiento a el cronograma mensual relacionado con el plan de capacitación. Se adjunta con las actas educativas reposa la carta de inicio del plan de capacitación y la debida aprobación como material pedagógico para las manipuladoras de alimentos.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	El establecimiento no cuenta con termómetro.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DURLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Residuos líquidos	Sin desagues en el piso o sifones.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	Agua envasada.	La empresa DURLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S realiza el proceso de potabilización mediante servido diario de agua proveniente de acueducto veredal, pozo profundo o aljibe(s); sin embargo, se aclara que cuando el contador escolar del área rural no posee abastecimiento de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	ETC	ABIERTO
					Residuos sólidos	Cuentan con canecas para su cumplen con la normatividad vigente: el código de colores y rotulo sin tapas.	La ETC es la encargada de suministrar todos los elementos necesarios para la operación. Se hace claridad con el Operador real sea la entrega de bolsas de basura para el manejo temporal de residuos sólidos, sin embargo, no se entrega de dotar recipientes con tapa para la disposición de los residuos en mención.	ETC	ABIERTO
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	No cuenta con elementos necesarios para desifluar descolchonado.	La sede educativa cuenta con la ficha de distribución de productos de limpieza y desinfección, en donde, durante las capacitaciones al personal manipulador se les explicaba de manera detallada el procedimiento para realizar la desinfección correcto, empezando en el uso adecuado del procedimiento con las fichas técnicas.	OPERADOR	CERRADO
					Localización y diseño	Hay aberturas sin protección que podrían permitir el ingreso de plagas.	Se realiza la fumigación de ingreso de la cocinera en la sede educativa	OPERADOR	CERRADO
					Techos, iluminación y ventilación	Hay aberturas de ventilación o ventanas sin protección que podrían permitir el ingreso de plagas.	Se realiza la instalación de ingreso de la cocinera de la sede educativa	OPERADOR	CERRADO
					Instalaciones sanitarias	Comparten instalaciones sanitarias con los estudiantes.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	Cuenta con refrigerador y congelador, pero no con un instrumento que permita la medición de temperatura. El congelador presenta oxidación en la superficie.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales la compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO
					Superficies de contacto con el alimento	Congelador presenta oxidación en la superficie.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales la compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa. Frente a las novedades físicas del congelador, se aclara que el operador realiza mantenimientos correctivos y preventivos a la funcionalidad de los equipos, por consiguiente, la infraestructura física de dichos elementos le corresponde a la ETC.	ETC	ABIERTO

91

74877

FECHA DE VISITA	FECHA NOTIFICACION	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACION	RESPONSABLE	ESTADO
29/9/2025		RIOHACHA	I.E EL PRETEXTO	LAS MERCEDES	Educación y capacitación	Presenta soporte de asistencia a capacitación pero no se evidencia plan de capacitación.	El operador realizó la presentación del plan de capacitación y socialización para su respectiva aprobación durante la fase de alistamiento. Así mismo, en la ejecución de la operación del PAE se radica ante esta secretaría el informe mensual relacionado con el plan de capacitación. Se aclara que en las sedes educativas reposa la cartilla didáctica del plan de saneamiento básico aprobado como material pedagógico para las manipuladoras de alimentos.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	El establecimiento no cuenta con termómetro.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; en mismo, se aclara que DURLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Residuos líquidos	Se evidencia aflores en el piso de la cocina sin rejilla.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	No cuenta con elementos necesarios ni documento escrito para desificar desinfectante.	La sede educativa cuenta con la ficha de clasificación de productos de limpieza y desinfección, no obstante, durante las capacitaciones al personal manipulador se ha explicado de manera detallada el procedimiento para realizar la desificación correcta, asegurando así el uso adecuado de dichos productos en los establecidos.	OPERADOR	CERRADO
					Soportes documentales de saneamiento	Se evidencia registros de actividades de saneamiento pero no se evidencia documento de plan de saneamiento.	Se aclara que el documento correspondiente al plan de saneamiento básico junto con los programas anexos, fue entregado durante la fase de alistamiento y supervisión para su respectiva aprobación y, una vez aprobado, durante la fase de ejecución, se remitió a los comedores escolares la cartilla didáctica del plan aprobado, con el objetivo de servir como material de apoyo y soporte educativo al personal manipulador de alimentos.	OPERADOR	CERRADO
29/9/2025		RIOHACHA	I.E EL PRETEXTO	ROJAS PINILLA	Localización y diseño	Hay aberturas sin protección que podrían permitir el ingreso de plagas.	Según el presupuesto está contemplado una instalación de barrera de plagas según por cada unidad sanitaria, dicha actividad se realiza en el mes de Abril y se presenta como plan de mejora de visitas de interventoría. Se anexa registro fotográfico.	OPERADOR	N.A
					Condiciones de equipos y utensilios	El piso tiene fisuras y en el área de la cocina presenta desprendimiento de concreto.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	Hay aberturas sin protección que podrían permitir el ingreso de plagas.	Según el presupuesto está contemplado una instalación de barrera de plagas según por cada unidad sanitaria, dicha actividad se realizó en el mes de Abril y se presento como plan de mejora de visitas de interventoría. Se anexa registro fotográfico.	OPERADOR	N.A
					Instalaciones sanitarias	Comparten instalaciones sanitarias con los estudiantes.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	El establecimiento no cuenta con equipos de refrigeración y/o congelación para el almacenamiento de alimentos perecederos, los almacenan en la nevera de la profesora o de la manipuladora de alimentos.	Se informa que la sede educativa no cuenta con bodega para el almacenamiento de alimentos. La dotación de este tipo de equipos le corresponde a la institución educativa o en su defecto, a la Gobernación de Casanare. Cabe precisar que el operador no está obligado contractualmente a realizar la compra o dotación de dichos equipos.	ETC	ABIERTO
					Retención y capacitación	Presenta soporte de asistencia a capacitación pero no se evidencia plan de capacitación.	El operador realizó la presentación del plan de capacitación y socialización para su respectiva aprobación durante la fase de alistamiento. Así mismo, en la ejecución de la operación del PAE se radica ante esta secretaría el informe mensual relacionado con el plan de capacitación. Se aclara que en las sedes educativas reposa la cartilla didáctica del plan de saneamiento básico aprobado como material pedagógico para las manipuladoras de alimentos.	OPERADOR	CERRADO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia soporte de control de temperatura.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación a/o cocción; en mismo, se aclara que DURLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	Agua suministrada via red.	La empresa DURLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S realiza el proceso de potabilización mediante hervido a pira de aguas provenientes de acueducto veredal, pozos profundos o manantiales; sin embargo, se aclara que durante el comedor escolar del área rural no posee almacenamiento de agua, el operador lleva el agua potable para los preparaciones de los alimentos y jugo.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de pisos y paredes	No cuenta con aflores y/o desagüe en el piso.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	Hay aberturas sin protección que podrían permitir el ingreso de plagas.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas. Sin embargo, se aclara que el operador realizó instalación de barreras inferior en puertas de ingreso y esta actividad se presento como plan de mejora de visitas de interventoría. Se anexa registro fotográfico.	ETC	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	Comparten instalaciones sanitarias con los estudiantes.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO

92

14812

FECHA DE VISITA	FECHA NOTIFICACION	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACION	RESPONSABLE	ESTADO
					Condiciones de equipos y utensilios	Equipo de refrigeración sin congelación no cuenta con termometro.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales la compra de insumos, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	Agua acueducto veredal.	La empresa OSALO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S realiza el proceso de potabilización mediante hervido diario de agua proveniente de acueducto veredal, pozo profundo o manantial, sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee abastecimiento de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	ETC	ABIERTO
					Educación y capacitación	Presenta soporte de evidencia a capacitación para no ser del directo plan de capacitaciones.	El operador realizó la presentación del plan de capacitación a supervisión para su respectiva aprobación durante la fase de alistamiento. Así mismo, en la ejecución de la operación del PAE se realiza antes procesamiento el suministro mensual relacionado con el plan de capacitación. Se aclara que en las sedes educativas reposa la cartilla didáctica del plan de saneamiento básico semestre como material pedagógico para los manipuladores de alimentos.	CUMPLIDO	CERRADO
					Manejo de temperaturas	No se evidencia registro de control de temperatura.	No se realizo el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; al mismo, se aclara que OSALO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	Agua acueducto veredal.	La empresa OSALO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S realiza el proceso de potabilización mediante hervido diario de agua proveniente de acueducto veredal, pozo profundo o manantial, sin embargo, se aclara que cuando el comedor escolar del área rural no posee abastecimiento de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	ETC	ABIERTO
					Residuos liquidos	No cuenta con sifones y/o rejagat en el piso.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Residuos solidos	Cuentan con cabeza pero no cumple con la normativa vigente ya no tiene tapa.	La ETC es la encargada de suministrar todos los elementos necesarios para la operación. De hacer claridad que el operador realiza la entrega de bolsas de basura para el manejo temporal de residuos sólidos, sin embargo, no se encarga de dotar recipientes con tapa para la disposición de los residuos en mención.	ETC	ABIERTO
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.	No cuenta con elementos requeridos ni documento escrito para dosificar desinfectantes.	La sede educativa cuenta con la ficha de dosificación de productos de limpieza y desinfección, me adjuntan durante las capacitaciones al personal manipulador se les explicado de manera detallada el procedimiento para realizar la dosificación correcta, elaborando así el uso adecuado del desinfectante que se les suministra.	CUMPLIDO	CERRADO
					Soportes documentales de saneamiento	Se evidencia registros de actividades de saneamiento pero no se evidencia documento de plan de saneamiento.	Se aclara que el documento correspondiente al plan de saneamiento básico junto con los programas anexos, fue entregado durante la fase de alistamiento a supervisión para su respectiva aprobación y, que posteriormente, durante la fase de ejecución, se realizan a los comedores escolares, la cartilla didáctica del plan sanitario, con el objetivo de servir como material de apoyo y orientar educativo al personal manipulador de alimentos.	CUMPLIDO	CERRADO

74813

TAMARA


IE ARTURO SALAZAR MEJIA

SEDE SAN AGUSTIN

74874

TECHO ILUMINACION Y VENTILACION






14875

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS



14876

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS













SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO







74818

TAMARA

IE ARTURO SALAZAR MEJIA

GENERAL SANTANDER

74879

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS



74820


LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS







14827

SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO









14822

TAMARA

IE ARTURO SALAZAR MEJIA

SEDE LAS GUACAMAYAS

14823

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS




14804

SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO







14825

TAMARA

IE ARTURO SALAZAR MEJIA

SEDE PALMARITO

106

74826

LOCALIZACION Y DISEÑO













74827

TECHO ILUMINACION Y VENTILACION



14828

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS



74829

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS











74930

SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO







14831

TAMARA

IE ARTURO SALAZAR MEJIA


SEDE LA ESPERANZA


14832


CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS



SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO







74834

TAMARA

IE ARTURO SALAZAR MEJIA

SEDE LA VEGA ECCE-HOMO

74835

TECHO ILUMINACION Y VENTILACION



74836

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS



74837

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS













SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO







74839

TAMARA

IE ARTURO SALAZAR MEJIA

SEDE SANTO DOMINGO

14840

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS




14847


LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS






SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO







14843

TAMARA

IE ARTURO SALAZAR MEJIA

SEDE LAS GARZAS


748 44

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS



14845

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS












74846

SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO







14847

TAMARA

IE ARTURO SALAZAR MEJIA

SEDE LAS DELICIAS

74848

TECHO ILUMINACION Y VENTILACION







14849

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS



74850

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS












14857

SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO







14852

TAMARA

IE ARTURO SALAZAR MEJIA

SEDE LA PALMA

74853

LOCALIZACION Y DISEÑO













14854

TECHO ILUMINACION Y VENTILACION







74855

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS



74856

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS









74857

SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO







74.858

TAMARA

IE ARTURO SALAZAR MEJIA

SEDE INMACULADA VDA SAN PEDRO

74859

LOCALIZACION Y DISEÑO









74860

TECHO ILUMINACION Y VENTILACION







74867


CONTROL DE MATERIAS PRIMAS



SOPORTES DOCUMENTALES







74863

SAN LUIS DE PALENQUE

IE FRANCISCO LUCEA

SEDE EL GARRANCHO

74861

RECONOMIENTO MEDICO



TRINISALUD YOPAL IPS S.A.S
NIT 900597531-6
Carrera 26 No 14 A - 38 Int 8 6356835 - 3203185705-3125068424
Barrio los Helechos - Email: trinisaludyopal@gmail.com

Nombre Paciente:	Maria Esmeralda Rodriguez Alberracin	Identificacion	Codigo Unico Paciente:
		1006568097	41211
Empresa:	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.	Fecha Nacimiento:	03/12/2002
Direccion:	vrd. guamacho		

Ingreso Nro.	Sexo:	Edad:		Estado Civil:	Nivel Educativo:	Ciudad:	Fecha Consulta
76058	Femenino	22	Años	Union Libre	10 - 11 (Media Tecnica)	TRINIDAD	27/02/2025 10:22:09
Objetivo:	Ingreso	E.P.S.:	NUEVA EPS	A.R.L.:	NA	Cargo:	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Contrato:		Clasificacion del Riesgo:	CLASE V			Estrato:	[1] - Bajo Bajo

CERTIFICADO MEDICO PARA MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Los Resultados de Procedimientos y Valoracion del Paciente fueron consignados en una Historia Clinica Ocupacional que reposa en los archivos de Salud Ocupacional de la IPS, Y se emiten el siguiente resultado

CONCEPTO INGRESO:

☑	APTO para el Cargo
☐	No APTO para el Cargo
☐	Aplazado
☐	PERIODICO, CAMBIO DE OCUPACION O POST-INCAPACIDAD

TRABAJOS ESPECIALES:

Alturas	
Espacios Confinados	
Manipulacion de Alimentos	* APTO *

CONCEPTO EGRESO:

☐	Satisfactorio
☐	No Satisfactorio
Valoracion por:	E.P.S. ☐ A.R.L. ☐
☐	Reubicar Trabajador ☐ Continua en el Cargo

PREVENCION EN RIESGO LABORALES - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

☐ Auditivo ☐ Visual ☐ Cardiovascular ☐ Respiratorio ☐ Ergonomico ☐ Dermatologia ☐ Otros

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS

Se Realizaron los siguientes examenes: Coloracion Gram- (Frotis Faringeo), Hongos - KOH, EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR.

DESCRIPCION RESULTADOS DEL CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Apto: Clinicamente no Presenta Alteracion de la Salud limitante o que pueda agravarse o complicarse con la exposición laboral.

RESTRICCIONES


Ninguna para el Cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

GENERALES: USO EPP NECESARIOS PARA EJECUTAR LABOR CONTRATADA, HIGIENE POSTURAL Y DE COLUMNA, PAUSAS ACTIVAS, EJERCICIO DIARIO PROTECCION U/V DIETA HIPOGRASA HIPOCALORICA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. CONTROLES PERIODICOS POR PYP A TRAVES DE EPS. VERIFICAR CARNE DE VACUNACION.

SUMINISTRO Y CALIDAD DEL AGUA





14866

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS















14867

NUNCHIA

IE EL PRETEXTO

SEDE COREA

74868

LOCALIZACION Y DISEÑO








14869

EDUCACION Y CAPACITACION



74870

NUNCHIA

IE EL PRETEXTO

SEDE LAS GUACHARACAS

74877

LOCALIZACIÓN Y DISEÑO - TECHOS, ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN






14872

EDUCACION Y CAPACITACION



14873

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS









74874

NUNCHIA

IE EL PRETEXTO

SEDE PRINCIPAL

74875

LOCALIZACIÓN Y DISEÑO - TECHOS, ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN





7487

EDUCACION Y CAPACITACION



74877

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS







74878


NUNCHIA

IE EL PRETEXTO

SEDE SAN NICOLAS DE SIRIVANA

14879

EDUCACION Y CAPACITACION



14880

CONDICIONES DE ALMACEAMIENTO



74887

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS







74882

NUNCHIA

IE EL PRETEXTO

SEDE CAZADERO

74883


LOCALIZACIÓN Y DISEÑO - TECHOS, ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN






74884

EDUCACION Y CAPACITACION



7488S

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS



PROGRAMA DE LIMPIEZA DESINFECCION RACION PREPARADA EN SITIO

Anexo 1

TABLA DE DOSIFICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

PROCESO DE LIMPIEZA				
PRODUCTO	DOSIFICACION	CONCENTRACION	TIEMPO DE CONTACTO	PRODUCTOS O AREAS A LAVAR

PROCESO DE DESINFECCION TABLA DE DOSIFICACION CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25%				
ELEMENTOS A DESINFECTAR	CANTIDAD DE AGUA	CANTIDAD DE DESINFECTANTE	TIEMPO DE ACCION	FORMA DE APLICACION
ALIMENTOS (FRUTAS, VERDURAS)				
UTENSILIOS Y EQUIPOS				
SUPERFICIES Y PAREDES				
PISOS				
BAÑOS				
DOTACION				
AMBIENTES				

74886

NUNCHIA

IE EL PRETEXTO

SEDE LAS MERCEDES

14887


LOCALIZACION Y DISEÑO y TECHO ILUMINACION Y VENTILACION





14888

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS



Anexo 4

TABLA DE DOSIFICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	CONCENTRACIÓN	TIEMPO DE CONTACTO	PRODUCTOS & AREAS A LAVAR

PROCESO DE DESINFECCIÓN
TABLA DE DOSIFICACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25%

ELEMENTOS A DESINFECTAR	CANTIDAD DE AGUA	CANTIDAD DE DESINFECTANTE	TIEMPO DE ACCIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
ALIMENTOS (FRUTAS, VERDURAS)	1 Litro	1 ml.		
UTENSILIOS Y EQUIPOS	1 Litro	2 ml. - 4 ml.		
SUPERFICIES Y PAREDES	1 Litro	4 ml.	10-15 minutos	Directo
PISOS	1 Litro	4 ml. - 6 ml.	10-15 minutos	Directo
BAÑOS	1 Litro	5 ml. - 8 ml.	10-15 minutos	Directo por aspersión
DOTACIÓN	1 Litro	4 ml.	10-15 minutos	Inmersión
AMBIENTES	1 Litro	5 ml.		Aspersión

Advertencia: Las copias impresas de este documento son copias no controladas y no están sujetas a actualización del documento vigente se encuentra en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión que reposa en el Departamento

74889

EDUCACIÓN Y CAPACITACION - SOPORTE DOCUMENTALES



74890

NUNCHIA


IE EL PRETEXTO

SEDE ROJAS PINILLA

14897

LOCALIZACIÓN Y DISEÑO - TECHOS, ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN





14892

EDUCACIÓN Y CAPACITACION



14893

NUNCHIA

IE EL PRETEXTO

SEDE TACARE

74894

TECHOS, ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN





14895

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS

	PROGRAMA DE LIMPIEZA DESINFECCIÓN RACION PREPARADA EN SITIO		
	Version: 01	Fecha de Elaboración: 15/01/2021	Página: Página 1 de 1

Anexo 1


TABLA DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

PROCESO DE LIMPIEZA				
PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	CONCENTRACIÓN	TIEMPO DE CONTACTO	PRODUCTOS O AREAS A LAVAR
DETERGENTE EN POLVO	1K por X L LITRO DE AGUA	NA	HASTA QUE SE RETIRE LA SUCIEDAD	CANASTILLAS MESAS Y MESONES
	1K por X L LITRO DE AGUA	NA	HASTA QUE SE RETIRE LA SUCIEDAD	TRAPEROS ESTIBAS Y RECIPIENTES
	2K por X L LITRO DE AGUA	NA	HASTA QUE SE RETIRE LA SUCIEDAD	CANECAS DE BASURA, PAREDES, PISOS, INSTALACIONES SANITARIAS

PROCESO DE DESINFECCIÓN TABLA DE DOSIFICACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 5,25%				
ELEMENTOS A DESINFECTAR	CANTIDAD DE AGUA	CANTIDAD DE DESINFECTANTE	TIEMPO DE ACCIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
ALIMENTOS (FRUTAS, VERDURAS)	1 Litro	1 ml	15 Minutos	Inmersión
UTENSILIOS Y EQUIPOS	10 litros	2 ml - 4 ml	5 Minutos	Inmersión
SUPERFICIES Y PAREDES	1 Litro	4 ml	10 Minutos	Aspersión
PISOS	1 litro	4 ml - 6 ml	10-15 Minutos	Trapeado
BAÑOS	1 Litro	2 ml - 4 ml	10-15 Minutos	Aspersión
DOTACIÓN	10 litros	6 ml	10-15 Minutos	Inmersión
MANIPULA	1 Litro	4 ml		Aspersión

74896

EDUCACION Y CAPACITACION – SOPORTE DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO



74897

Yopal, 5 de septiembre de 2025

DPC -145

INGENIERA:
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
INTERVENTORA CTO 087 DE 2025
MUNICIPIO DE YOPAL

REFERENCIA: RESPUESTA OFICIO INTER-PAE-DUFLO-204-2025 NOTIFICACIÓN DE ACTAS DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE A LOS COMEDORES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL
Cordial saludo,

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de prestación de servicio N°087 de 2025, que tiene por objeto: "**PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**", celebrado entre el departamento de Casanare y la empresa DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS, me permito dar a conocer las acciones y medidas implementadas por el operador respecto a las novedades reportadas mediante OFICIO INTER-PAE-DUFLO-204-2025, reporte de visita de inspección, vigilancia y control realizadas por la secretaria de salud de Casanare a los comedores escolares del municipio de Hatocorozal.

Anexos: Plan de mejora visita y evidencias.

Agradezco su atención y colaboración.

Elizabeth Ortega

ELIZABETH ORTEGA CUAN
Coordinador Administrativo
DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
Nit. 891.856.718 -6

HORA DE VISITA	HORA NOTIFICACIÓN	MUNICIPIO	BARRIO EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO
15/9/2025	HATO CORAZÓN	II. PUERTO CHICAMOA	II. CAYE		**Cianobacterias y algas**	El indicador promedio de cianobacterias en el embalse Hato Corazón alcanzó 12.400 células/mL el 15 de septiembre, superando el umbral de alerta establecido en 10.000 células/mL. La concentración máxima se registró en el punto de toma de la planta potabilizadora, con valores que duplicaron los registrados en la semana anterior.	Se activó el protocolo de alerta y se notificó a la Secretaría de Salud Pública de Chicamoa y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Hato Corazón S.A.S. E.S.P. el mismo día.	[illegible]	ALERTA
					Turbidez y color	La turbidez promedio del agua cruda en la bocatoma alcanzó 85 UNT durante la semana, superando el límite de 50 UNT establecido en la Resolución 0330 de 2017. El color aparente registró 120 UPC.	Se activó el protocolo de alerta y se notificó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Hato Corazón S.A.S. E.S.P.	[illegible]	ALERTA
					Hierro y manganeso	Las concentraciones de hierro y manganeso en el agua cruda superaron los límites establecidos en la Resolución 0330 de 2017. El hierro total alcanzó 1,8 mg/L y el manganeso 0,42 mg/L.	Se activó el protocolo de alerta y se notificó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Hato Corazón S.A.S. E.S.P.	[illegible]	ALERTA
					Coliformes y E. coli	Se detectó presencia de coliformes totales y *E. coli* en muestras tomadas en el punto de captación y en la red de distribución.	Se activó el protocolo de alerta y se notificó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Hato Corazón S.A.S. E.S.P.	[illegible]	ALERTA
					Cianobacterias y algas	El indicador promedio de cianobacterias en el embalse Hato Corazón alcanzó 12.400 células/mL el 15 de septiembre, superando el umbral de alerta establecido en 10.000 células/mL. La concentración máxima se registró en el punto de toma de la planta potabilizadora, con valores que duplicaron los registrados en la semana anterior. Se activó el protocolo de alerta y se notificó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Hato Corazón S.A.S. E.S.P. el mismo día.	[illegible]	ALERTA
					Turbidez y color	El valor promedio de turbidez del agua cruda en la bocatoma alcanzó 85 UNT durante la semana, superando el límite de 50 UNT establecido en la Resolución 0330 de 2017. El color aparente registró 120 UPC.	Se activó el protocolo de alerta y se notificó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Hato Corazón S.A.S. E.S.P. el mismo día.	[illegible]	ALERTA
					Hierro y manganeso	Las concentraciones de hierro y manganeso en el agua cruda superaron los límites establecidos en la Resolución 0330 de 2017. El hierro total alcanzó 1,8 mg/L y el manganeso 0,42 mg/L.	Se activó el protocolo de alerta y se notificó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Hato Corazón S.A.S. E.S.P. el mismo día.	[illegible]	ALERTA
					Coliformes y E. coli	Se detectó presencia de coliformes totales y *E. coli* en muestras tomadas en el punto de captación y en la red de distribución.	Se activó el protocolo de alerta y se notificó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Hato Corazón S.A.S. E.S.P. el mismo día

FECHA DE VISITA	HORA INICIO / HORA FIN	MUNICIPIO	DIRECCIÓN EXACTA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE ANTICIPADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO
15/9/2026		HATO CHACAL	6° PUERTO COLOMBIA	EL CAIMÁN	Condiciones de espera y comodidad	No cuenta con temporizador para atención (debería estarlo) y la mayoría no cuenta con ventilador.	El operador de turno avisa de las actividades programadas y recomienda llevar abrigo o ropa fresca.	ETC	ABIERTO
					Cantidad de materiales limpios y equipos	Un ventilador falla en la mañana y la tarde.	El operador de turno avisa de las actividades programadas y recomienda llevar abrigo o ropa fresca.	ETC	ABIERTO
					Tiempo de espera y atención	El tiempo de espera en la mañana y tarde.	El operador de turno avisa de las actividades programadas y recomienda llevar abrigo o ropa fresca.	ETC	ABIERTO
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios	Falta de limpieza y desinfección en las áreas de atención.	La UTC en la recepción de la adecuación, mantenimiento y limpieza de las áreas de atención.	OPERACIÓN	CERRADO
16/9/2026		HATO CHACAL	6° PUERTO COLOMBIA	SANTA MARÍA DEL CAMARÍN	Condiciones de espera y comodidad	Las puertas del recibimiento se encuentran con humedad y goteras.	La UTC en la recepción de la adecuación, mantenimiento y limpieza de las áreas de atención.	ETC	ABIERTO
					Cantidad de materiales limpios y equipos	El equipo de limpieza se encuentra en mal estado.	La UTC en la recepción de la adecuación, mantenimiento y limpieza de las áreas de atención.	OPERACIÓN	CERRADO
					Tiempo de espera y atención	La recepción cuenta con temporizador para atención, pero no funciona.	La UTC en la recepción de la adecuación, mantenimiento y limpieza de las áreas de atención.	OPERACIÓN	CERRADO
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios	Falta de limpieza y desinfección en las áreas de atención.	La UTC en la recepción de la adecuación, mantenimiento y limpieza de las áreas de atención.	OPERACIÓN	CERRADO
					Cantidad de materiales limpios y equipos	El equipo de limpieza se encuentra en mal estado.	La UTC en la recepción de la adecuación, mantenimiento y limpieza de las áreas de atención.	OPERACIÓN	CERRADO
17/9/2026		HATO CHACAL	6° PUERTO COLOMBIA	SANTA MARÍA DEL CAMARÍN	Condiciones de espera y comodidad	No cuenta con temporizador para atención (debería estarlo) y la mayoría no cuenta con ventilador.	El operador de turno avisa de las actividades programadas y recomienda llevar abrigo o ropa fresca.	ETC	ABIERTO
					Cantidad de materiales limpios y equipos	Un ventilador falla en la mañana y la tarde.	El operador de turno avisa de las actividades programadas y recomienda llevar abrigo o ropa fresca.	ETC	ABIERTO
					Tiempo de espera y atención	La recepción cuenta con temporizador para atención, pero no funciona.	La UTC en la recepción de la adecuación, mantenimiento y limpieza de las áreas de atención.	OPERACIÓN	CERRADO
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios	Falta de limpieza y desinfección en las áreas de atención.	La UTC en la recepción de la adecuación, mantenimiento y limpieza de las áreas de atención.	OPERACIÓN	CERRADO
					Cantidad de materiales limpios y equipos	El equipo de limpieza se encuentra en mal estado.	La UTC en la recepción de la adecuación, mantenimiento y limpieza de las áreas de atención.	OPERACIÓN	CERRADO

1080

74894

FECHA DE VISITA	HORA LLEGADA / SALIDA	MUNICIPIO	MUNICIPIO ENCONTRADO	SEDE ENCONTRADA	NOMBRE DEL AMBITADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y OBSERVACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO
10/09/2025		HATO CORozAL	E CARLOS LLERAS RESTREPO	JOSÉ MARÍA CORDOBA	Seguridad y Salud en el Trabajo	Presencia de Extintores, pero sin Señalización	Se realizó la capacitación del personal en el uso de extintores y señalización de emergencia.		CERRADO
					Condiciones de Orden y Aseo	Se observó material de construcción almacenado en el pasillo principal, lo que dificulta el tránsito seguro.	Se solicitó al encargado de obra retirar el material y mantener el área despejada.		CERRADO
					Riesgo Eléctrico	Se encontró un tablero eléctrico sin tapa y cables expuestos.	Se notificó al contratista para su corrección inmediata.		CERRADO
					Uso de Elementos de Protección Personal (EPP)	Algunos trabajadores no utilizaban casco y botas de seguridad.	Se realizó charla de sensibilización sobre el uso obligatorio del EPP.		CERRADO
					Señalización de Riesgos	No se encontraron señales de advertencia en zonas de riesgo.	Se recomendó instalar señales de seguridad en todas las áreas de trabajo.		CERRADO
					Orden y Limpieza	Se encontraron residuos de construcción acumulados en el área de trabajo.	Se solicitó al encargado de obra realizar la limpieza y disposición adecuada de los residuos.		CERRADO
					Trabajo en Alturas	No se evidenció el uso de arnés de seguridad en trabajos a más de 1.5 m de altura.	Se suspendió la actividad hasta que se implementaran las medidas de protección.		CERRADO
					Manejo de Herramientas Manuales	Algunas herramientas presentaban mangos en mal estado.	Se recomendó el cambio inmediato de las herramientas defectuosas.		CERRADO
					Señalización de Rutas de Evacuación	No se encontraron señales que indiquen las rutas de evacuación.	Se solicitó la instalación de señales fotoluminiscentes en todas las salidas.		CERRADO
					Condiciones de Iluminación	Iluminación insuficiente en algunas áreas de trabajo.	Se recomendó mejorar la iluminación artificial en las zonas afectadas.		CERRADO
					Ventilación	Ventilación natural adecuada en la mayoría de las áreas.	Se recomendó mantener las condiciones actuales.		CERRADO
					Orden y Limpieza	Se encontraron residuos de construcción acumulados en el área de trabajo.	Se solicitó al encargado de obra realizar la limpieza y disposición adecuada de los residuos.		CERRADO
					Señalización de Riesgos	No se encontraron señales de advertencia en zonas de riesgo.	Se recomendó instalar señales de seguridad en todas las áreas de trabajo.		CERRADO
					Uso de EPP	Algunos trabajadores no utilizaban casco y botas de seguridad.	Se realizó charla de sensibilización sobre el uso obligatorio del EPP.		CERRADO
					Condiciones Locativas	Se encontraron cables eléctricos expuestos en el área de trabajo.	Se solicitó al encargado de obra aislar los cables y evitar accidentes.		CERRADO
					Trabajo en Alturas	No se evidenció el uso de arnés de seguridad en trabajos a más de 1.5 m de altura.	Se suspendió la actividad hasta que se implementaran las medidas de protección.		CERRADO
					Señalización de Riesgos	No se encontraron señales de advertencia en zonas de riesgo.	Se recomendó instalar señales de seguridad en todas las áreas de trabajo.		CERRADO
					Orden y Limpieza	Se encontraron residuos de construcción acumulados en el área de trabajo.	Se solicitó al encargado de obra realizar la limpieza y disposición adecuada de los residuos.		CERRADO
					Uso de EPP	Algunos trabajadores no utilizaban casco y botas de seguridad.	Se realizó charla de sensibilización sobre el uso obligatorio del EPP

201

| FECHA DE VISITA | HORA INICIO/FIN | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | # CAMAS/LITROS REPORTADO | SEDE EDUCATIVA | NOMBRE APELLIDO | Suministro de energía con disponibilidad de 8 horas/día | Suministro de agua con disponibilidad de 8 horas/día | Tanques de almacenamiento de agua en buen estado | Tanques de almacenamiento de agua con tapa | Tanques de almacenamiento de agua con grifo | Tanques de almacenamiento de agua con flotador | Tanques de almacenamiento de agua con malla | Tanques de almacenamiento de agua con rebosadero | Tanques de almacenamiento de agua con drenaje | Tanques de almacenamiento de agua con limpieza | Tanques de almacenamiento de agua con desinfección | Tanques de almacenamiento de agua con mantenimiento | Tanques de almacenamiento de agua con registro

74902

HATOCOROZAL

IE PUERTO COLOMBIA

SEDE EL CAFE


74903


CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS





74904

SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO









7490S

HATOCOROZAL

IE PUERTO COLOMBIA

SEDE PRINCIPAL

74906

TECHO ILUMINACION Y VENTILACION







74907

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS






74908


CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO




74909

SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO









74970

HATOCOROZAL

IE PUERTO COLOMBIA

SEDE EL CAJARO

14977

LOCALIZACION Y DISEÑOS







14912

TECHO ILUMINACION Y VENTILACION



14913

INSTALACIONES SANITARIAS




74974


CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS




74915

SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO







14916


HATOCOROZAL

IE PUERTO COLOMBIA

SEDE SANTA MARIA DEL CASANARE

74977

TECHO ILUMINACION Y VENTILACION



74978

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS



714919

LIMPIEZA Y DESINFECCION










74920

SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO







FORMATO DE CONTROL DE PLAGAS

Código:	Versión:	Fecha de Elaboración:	Página:
	01		Página 1 de 1

TIPO DE PLAGA: ROEDORES

	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5				
INSPECCIÓN VISUAL	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
¿Hay presencia de plaga viva?	SI	NO	SI			SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI					
¿Hay presencia de plaga muerta?	NO	NO	SI			SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI					
¿Hay señal de presencia de plaga (daño, materia fecal, fuego)?	NO	NO	NO			NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO					
¿El punto final de monitoreo se encuentra sellado en la L.D. sin señales de haber sido roto de alguna manera y/o diferente de almacenamiento?	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
OBSERVACIONES																									

14927

HATOCOROZAL

IE CARLOS LLERAS

SEDE LA REFORMA

74922

TECHO ILUMINACION Y VENTILACION





74923

INSTALACIONES SANITARIAS



74924

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS



74925


LIMPIEZA Y DESINFECCION






74926

SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO









74927

HATOCOROZAL

IE CARLOS LLERAS

SEDE JOSE MARIA CORDOBA

14928

LOCALIZACION Y DISEÑO





74929


CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS



74930


LIMPIEZA Y DESINFECCION







14931

SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO







14952

HATOCOROZAL

IE CARLOS LLERAS

SEDE PRINCIPAL

14933

LOCALIZACION Y DISEÑO






74934

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS



74935


LIMPIEZA Y DESINFECCION







SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO







74937

HATOCOROZAL

IE CARLOS LLERAS

SEDE SAMUCO

74938

INSTALACIONES SANITARIAS



14939

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS



14940

LIMPIEZA Y DESINFECCION










74941

SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO







14942

Yopal, 12 de septiembre de 2025

DPC -156

INGENIERA:
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
INTERVENTORA CTO 087 DE 2025
MUNICIPIO DE YOPAL

REFERENCIA: RESPUESTA OFICIO INTER-PAE-DUFLO-218-2025 NOTIFICACIÓN DE ACTAS DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE A LOS COMEDORES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE.

Cordial saludo,

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de prestación de servicio N°087 de 2025, que tiene por objeto: "**PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**", celebrado entre el departamento de Casanare y la empresa DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS, me permito dar a conocer las acciones y medidas implementadas por el operador respecto a las novedades reportadas mediante OFICIO INTER-PAE-DUFLO-218-2025, reporte de visita de inspección, vigilancia y control realizadas por la secretaria de salud de Casanare a los comedores escolares del municipio de San Luis de palenque.

Anexos: Plan de mejora visita y evidencias.

Agradezco su atención y colaboración.

Elizabeth Ortega

ELIZABETH ORTEGA CUAN
Coordinador Administrativo
DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
Nit. 891.856.718 -6

14943

FECHA DE VISITA	FECHA NOTIFICACIÓN	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO
17/6/2025		SAN LUIS DE PALENQUE	IE TECNICO FRANCISCO LUCEA	SANTA HELENA	Localización y diseño	Techo provisional aberturas, la construcción no impide el ingreso de plagas. En este caso se evidencia murciélagos en el lugar.	La infraestructura y diseño de las instalaciones de las sedes educativas está a cargo de la Gobernación de Casanare, cualquier intervención en su estructura física no le corresponderían contractualmente al operador. Frente a la evidencia de vectores, en la sede educativa, se efectua limpieza exhaustiva de las áreas del comedor escolar.	ETC OPERADOR	CERRADO PARCIALMENTE
					Techos, iluminación y ventilación	Techo del área de servicio presenta huecos, roja cielo que permite el ingreso de agua lluvia, ventanas y rejillas sin barrera de protección.	La infraestructura y diseño de las instalaciones de las sedes educativas está a cargo de la Gobernación de Casanare, cualquier intervención en su estructura física no le corresponderían contractualmente al operador.	ETC	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	Las instalaciones sanitarias son compartidas con la institución educativa y no cuenta con dotación completa.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas. Se aclara que la dotación de los utensilios sanitarios de la institución no es de competencia del operador.	ETC -INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	Nevera de refrigeración se ubica en salon de clase, lejos del restaurante debido a los altibajos de energía eléctrica.	Debido a las fluctuaciones de energía en la sede educativa, las directivas toman la decisión de mantener la nevera del programa en el salón para evitar que estos cambios repentinos en la luz puedan dañar el equipo. Se aclara que el operador no tiene dentro de sus actividades contractuales las compra de enseres, equipos e implementos para dotar a la institución educativa.	ETC	ABIERTO
					Manejo de temperaturas	No se cuenta con equipo de medición de temperatura, por ende no se llevan registros de control.	No se realiza el registro de temperatura debido a que la institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de este parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción; así mismo, se aclara que DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de almacenamiento	Se observa en área de almacenamiento residuos de cajarina de manipulación y olor propio de este vector. Se observa ventanas sin malla.	Se realiza limpieza y desinfección de manera exhaustiva al área de almacenamiento de la sede educativa, sin embargo se encuentra pendiente la instalación de angeos de la ventana.	OPERADOR	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	El restaurante no cuenta con tanque superficial para el almacenamiento de agua.	El operador no tiene dentro de sus actividades contractuales los compra de enseres, equipos e implementos para dotar a las instituciones educativas.	ETC	ABIERTO
18/6/2025		SAN LUIS DE PALENQUE	IE TECNICO FRANCISCO LUCEA	LA SOLEDAD	Observaciones generales	Fluca (manzana de la region indoor latinoamericana) con color café, lo cual indica malestar a la hora de transportar los alimentos.	Es importante aclarar que esta situación se presenta debido a las largas distancias y las condiciones de los caminos de fincas por donde se transporta, lo que puede generar impactos en la calidad de algunos productos. Para este caso no fue posible realizar la reposición de los productos de fruta (manzana) debido a que la notificación del acta fue dos meses posteriores al hallazgo de la ETS, no obstante, se aclara que estas novedades en materias primas o insumos, el operador está comprometido a evitar las respectivas repeticiones dentro de los llamados actividades a la operación del PAE.	OPERADOR	N/A
	5/9/2025				Loza Nuestra y Diseño	El restaurante escolar se encuentra a 30 metros aproximadamente de la fuente hídrica (mediación incomprensible) con riesgo de inundación cada vez que llueve (Mediación incomprensible)	La infraestructura y diseño de las instalaciones de las sedes educativas está a cargo de la Gobernación de Casanare, cualquier intervención en su estructura física no le corresponderían contractualmente al operador.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de pisos y paredes	Se observa pintura deteriorada en la pared del área de preparación, material deteriorado.	La ETC es la encargada de la adecuación, mantenimiento o modificación de las instalaciones físicas de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Techos, iluminación y ventilación	El techo del área de servido presenta abertura y filtración de humedad visible.	La infraestructura y diseño de las instalaciones de las sedes educativas está a cargo de la Gobernación de Casanare, cualquier intervención en su estructura física no le corresponderían contractualmente al operador.	ETC	ABIERTO
					Instalaciones sanitarias	El restaurante escolar no cuenta con instalaciones sanitarias propias.	La ETC es la encargada de la adecuación de las instalaciones físicas y sanitarias de las sedes educativas.	ETC	ABIERTO
					Condiciones de equipos y utensilios	Estufa industrial con desgaste y presencia de oxido en la base, en buenas y cumplidores.	La cantidad de mantenimiento se reprogramará.	OPERADOR	ABIERTO
					Prácticas higiénicas	Personal manipulador no cuenta con flujo de agua constante en área de preparación para labores de limpieza y desinfección de lavado de manos.	Cabe aclarar que este aspecto no es competencia del operador, sino que corresponde a la ETC garantizar la disponibilidad del recurso hídrico necesario para apoyar en el cumplimiento de las operaciones de limpieza y desinfección tanto del servicio de alimentos como el del colegio en general. El desabastecimiento de agua en temporada de invierno (con el sistema de contingencia se maneja a través del CAE a gestionar con las entidades municipales; sin embargo, se aclara que cuando el semestre escolar del área rural no posee suministro de agua, el operador lo hace agua potable para las preparaciones de los alimentos y para	ETC	ABIERTO

224

74944

FECHA DE VISITA	FECHA NOTIFICACIÓN	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	VARIABLE AFECTADA	HALLAZGO	ACCIONES DE MEJORA Y VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO
5/8/2025		SAN LUIS DE PALENQUE	IE TECNICO FRANCISCO LLERA	EL SAMAN	**Manejo de temperaturas**	No se cuenta con equipo de manejo de temperatura.	Aun no instala el registro de temperatura debido a que la Institución educativa no cuenta con los instrumentos necesarios para la verificación de esta parámetro durante los procesos de refrigeración, congelación y/o cocción, así mismo, se indica que DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, no tiene dentro de sus actividades contractuales la dotación de dichos elementos.	ETC	ABIERTO
					Suministro y calidad de agua potable	Para limpieza y demas labores se utiliza agua de pozo profundo como fuente principal. Se observa que el agua tiene características visuales no adecuadas como coloración turbia, presencia de sedimentos. Se utiliza agua hervida para jugos, pero no hay evidencia.	La empresa DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S realiza el proceso de potabilización mediante hervido diario de agua proveniente de escalerita veredal, para preparado o nacidero; sin embargo, se aclara que durante el comedor escolar del área rural no posee abastecimiento de agua, el operador brinda agua potable para las preparaciones de los alimentos y jugo.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Residuos sólidos	El lugar no cuenta con un punto señalizado para la recolección de los residuos, no cuentan con canecas propias para esta operación.	La ETC es la encargada de suministrar todos los elementos necesarios para la operación. Se hace claridad que el operador realiza la entrega de bolsas de basura para el manejo temporal de residuos sólidos y el aseo de habitador para la identificación de esta área, sin embargo, no se encarga de dotar recipientes con tapa para la disposición de los residuos en mención. Frente a la señalización se realiza la recomendación de este publicando y se anexa el registro fotográfico.	OPERADOR ETC	CERRADO TEMPORALMENTE
					Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios	No existe flujo de agua caliente para garantizar las operaciones de limpieza y desinfección en el área de preparación.	Cabe aclarar que este aspecto no es competencia del operador, toda que corresponde a la ETC garantizar la disponibilidad del recurso hídrico necesario para asegurar el cumplimiento de las operaciones de limpieza y desinfección, tanto del servicio de alimentos como el del colegio en general.	ETC	ABIERTO


74945

SAN LUIS DE PALENQUE

IE TECNICO FRANCISCO LUCEA

SEDE SANTA HERCILIA

LOCALIZACION Y DISEÑO



10947

SAN LUIS DE PALENQUE

IE TECNICO FRANCISCO LUCEA


SEDE EL SAMAN

14948

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

(PROCESO DE POTABILIZACION DE AGUA MEDIANTE HERVIDO)





FORMATO DE CONTROL DE PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BASICO

PROGRAMA DE CONTROL DE AGUAS

| | | |

74949

RESIDUOS SOLIDOS





14950

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

RV: NORMAIDAD ACADÉMICA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PAE <pae@sedcasanare.gov.co> 3 de septiembre de 2025, 10:29
Para: interventoriaesgpae <interventoriaesgpae@gmail.com>

De: cobertura <cobertura@sedcasanare.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de septiembre de 2025 10:16 a. m.
Para: PAE <pae@sedcasanare.gov.co>; Transporte Ecolar SedCasanare <transporte@sedcasanare.gov.co>; Sandra Cedeno <scedeno@sedcasanare.gov.co>
Cc: Carlos David Cuesta Briceño <carlos.cuesta@sedcasanare.gov.co>
Asunto: RV: NORMAIDAD ACADÉMICA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Buenos días

CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO
Director Técnico de Cobertura Educativa
Secretaría de Educación de Casanare
Tel: (8) 633 6339 ext 1211
Cra 20 No. 8-02 Piso 2 Bloque A
Yopal – Casanare
www.sedcasanare.gov.co

Secretaría de Educación Casanare

De: Inspección y Vigilancia <inspeccionyvigilancia@sedcasanare.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de septiembre de 2025 9:57 a. m.
Para: cobertura <cobertura@sedcasanare.gov.co>
Asunto: RV: NORMAIDAD ACADÉMICA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Cordial saludo,

Con el fin de dar respuesta a la solitud del Rector de l IE RAFAEL GARCIA HERREROS, es necesario que nos conceptúen, respecto a si es posible que se de el uso de las rutas escolares y el PAE, al 50% de los docentes que se quedarían laborando en el establecimiento educativo.

Muchas gracias, por la oportunidad de la respuesta ya que la asamble es el dia viernes 5 de septiembre.

Se anexa: Oficio

Atentamente,

23

74957

MARLEN ROCIO ALFONSO ANGEL
Líder Inspección y Vigilancia
Secretaría de Educación de Casanare
Tel: (8) 633 6339 Ext. 1226
Cra 20 No. 8-02 Piso 1 Edificio CAD
Yopal – Casanare
www.sedcasanare.gov.co

Secretaría de Educación Casanare

De: Secretaria de Educacion <educacion@sedcasanare.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de septiembre de 2025 8:41 a. m.
Para: Inspección y Vigilancia <inspeccionyvigilancia@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Fw: NORMAIDAD ACDÉMICA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Obtener Outlook para iOS

De: IE Rafael Garc♦a Herreros <ierafaelgarciaherreros@sedcasanare.gov.co>
Enviado: Wednesday, September 3, 2025 8:07:29 AM
Para: Secretaria de Educacion <educacion@sedcasanare.gov.co>
Asunto: NORMAIDAD ACDÉMICA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

OFICIO SED NORMALIDAD ACADÉMICA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.pdf
459K

238

14952

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE TRINIDAD
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "RAFAEL GARCÍA HERREROS"
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN N.°. 1517 DE 06 DE SEPT. DE 2021, EMANADA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CASANARE
DANE: 285430000866 - NIT: 844001576-7

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

IERGH-2025-110
Bocas del Pauto, septiembre 03 de 2025.

Doctor
DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
Secretario de Educación Departamental
Yopal - Casanare

Ref. **Normalidad académica 05 de septiembre del 2025.**

Cordial saludo

Teniendo en cuenta el oficio 0001 del 09 de enero de 2025 en donde se estimula el cronograma para la realización de asambleas municipales de afiliados cuya fecha asignada para Trinidad corresponde al 5 de septiembre, nos permitimos informar a Usted que por motivos de distancia en el recorrido Bocas – Trinidad, dificultades por lo pésima que se encuentra la vía, dificultad en la consecución de medios de transporte que permita la salida e ingreso a la IE solo asistirán a la asamblea 7 docentes de 14 que son en la totalidad.

Es por eso que solicitamos a Usted nos permita realizar nuestras labores académicas con normalidad y haciendo uso de las rutas escolares y la estrategia de alimentación escolar PAE al restante de los docentes pertenecientes a la IE Rafael García Herreros

Sin otro particular

Cordialmente

Lic. JAVIER CORREDOR GONZÁLEZ
C.C. No. 74.371.693 de Duitama (Boyacá)

233

14953

edelmira sierra g.
Asesorías & Consultorías

Yopal, Casanare, 04 de septiembre de 2025
OFICIO INTER-PAE-DUFLO-181A-2025

Doctor
CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO
Director Técnico de Cobertura Educativa
Secretaría de Educación de Casanare
La Ciudad

REF.: RESPUESTA CONCEPTO, RESPECTO A SI ES POSIBLE QUE SE DE EL USO DE LAS RUTAS ESCOLARES Y EL PAE, AL 50% DE LOS DOCENTES QUE SE QUEDARÍAN LABORANDO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE A CUERDO A LA SOLITUD DEL RECTOR DE LA IE RAFAEL GARCIA HERREROS MUNICIPIO DE TRINIDAD.

Cordial saludo,

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Consultoría No. 1103 de 2025, que tiene por objeto: **"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, me permito dar respuesta a OFICIO *"NORMALIDAD ACADÉMICA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025"* de fecha 03 de septiembre de 2025, en el cual solicita a la Interventoria emitir concepto, respecto a si es posible que se dé el uso de las rutas escolares y el PAE, al 50% de los docentes que se quedarían laborando en el establecimiento educativo, en relación al oficio 0001 del 09 de enero de 2025 en donde se estimula el cronograma para la realización de asambleas municipales de afiliados cuya fecha asignada para Trinidad corresponde al 5 de septiembre.

Al respecto, la **INTERVENTORÍA EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ** aclara que El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una política pública del Estado colombiano cuyo objetivo principal es garantizar el acceso, permanencia y rendimiento académico de los niños, niñas y adolescentes matriculados en instituciones educativas oficiales, mediante la provisión de un complemento alimentario durante la jornada escolar.

Este programa está diseñado exclusivamente para los estudiantes, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, y no para el personal docente, administrativo o de apoyo institucional.

Por tanto, los docentes no deben hacer uso del PAE por las siguientes razones conceptuales:

1. Finalidad social y legal del programa

El PAE tiene una destinación específica establecida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y regulada por la Resolución 29452 de 2017 y otras normas complementarias.
Su propósito es mejorar la nutrición y el bienestar de los estudiantes, no cubrir necesidades alimentarias del personal docente.

234