FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de 08 de 25

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) Dennis. Y
(Nombre) Dennis Sarmiento 1010244142
Propietario 1010244142

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

58

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
28 · agosto · 2025	748-2024	745-2024	5	APERTURA ☑ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Noelia Miranda.
CC propietario	35332781.
Teléfono	3173599971.
Correo electrónico	
Dirección	Cl 496 bis sur #5 V 89 No. de pisos 2.
CIV	18005094.
Barrio	Marruecos. Estrato 2.
Long. del frente (mts)	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	bajante adecuada.
2. Alcantarillado	☑	☐	Contador de agua.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 2 niveles: Espacio público – Anden: con acabado en tableta, con desgaste natural por uso y exposición; cerca a caja de medidor de acueducto se evidencia corte con resane en cemento, frente al ingreso se observa tableta con desportillamiento, en zona de ingreso escalón con acabado en tableta; al costado derecho mueble en material con ladrillo y base en concreto pintado se observa dilatación entre piezas, entre marco de rejilla y muro con dilatación; Contador de acueducto con cajilla y tapa metálica con deterioro natural por exposición ubicado en zona de la vía; **Fachada 1er nivel:** Con acabado en pañete rústico pintado, parte baja se evidencia Fisuras en acabado, al costado derecho con resane junto a la caja del medidor de gas, puerta metálica pintada con

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Nota 2 para seguimiento y responsabilidad del Acta)

desgaste por exposición; Ventana con marco y reja metálica con vidrios lisos. placa entre pisos: con presencia de cielo raso en material de madera, se observan dilataciones entre piezas; borde de placa en concreto, se evidencia humedad; al costado derecho de la fachada en la parte alta mueble metálico empotrado. con medidor de energía. **Fachada 2do nivel:** con acabado en pañete rústico pintado, parte baja se evidencia desprendimiento de pintura Fisuras en zona baja de la ventana, costado izquierdo bajante de aguas lluvias adosadas a fachada, al costado derecho perforación con cableado; ventana: Con marco metálico y vidrios: con deterioro por exposición, por distancia y altura, no se logra observar si se presentan afectaciones.; Techo: teja de eternit.

Ingreso al predio: Sala: piso en acabado caucho; muebles y objetos en espacio por lo tanto, no se logra evidenciar en totalidad, lo visible presenta desgaste natural por uso y tiempo; muros con acabado en estuco pintado, muro derecho parte baja se evidencia abombamiento de material y humedad, demás muros con perforaciones por puntillas y deterioro natural; techo: en placa de concreto pintado se evidencia deterioro natural; zonas del primer nivel sin registro dado que la ciudadana no autoriza el ingreso a los demás lugares; **2do nivel:** Habitación que colinda con la vía: puerta en madera pintada con deterioro natural, piso en caucho con desgaste natural, muebles en espacio por lo que no se puede evidenciar en totalidad; muros con acabado en estuco pintado no se evidencian en totalidad por presencia de muebles; se evidencia desgaste natural; ventana: con marco metálico y vidrio no se evidencia en totalidad por muebles; cielo raso: en madera se evidencia dilatación entre piezas.

Nota: no se tiene registro de la totalidad del predio dado que la propietaria no permite el ingreso.

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06		4	

5. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y finalización del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de Agosto de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) x
(Nombre) x Nohelia Miranda V.
Propietario x 35.332781

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
02	Septiembre	2025			6	☒ / ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Diana Marcela Peña
CC propietario	1033731588
Teléfono	3132331046
Correo electrónico	
Dirección	Cll 49B Bis #5N-88 — No. de pisos: 3
CIV	180050944
Barrio	Marruecos — Estrato: 2
Long. del frente (mts)	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Si tiene medidor
2. Alcantarillado	☒	☐	NO tiene bajantes adecuados
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Predio de tres niveles, se realiza descripción de espacio Publico: Se evidencia espacio Publico en baldosa con desgaste natural en parte Medio de espacio Publico se Observa desprendimiento y ausencia de baldosa, en parte bajo se encuentra crecimiento de vegetación, en costado sur se observa caja de agua en metal con pintura y desgaste de uso, en escalon de Puerta Porton se evidencia desprendimiento y ausencia de material, en costado norte se observa baldosa con fisura. FACHADA PRIMER NIVEL: Se evidencia en granitass con desgaste natural, se Observa Puerta Porton en Metal con desgaste de uso, Puntos de Oxido, en Puerta de costado norte se observan 3 pirantes rayones, en marco de Puerta en costado sur se evidencia capa de pintura, en Puerta del Medio parte bajo se encuentra Puntos de Oxido, Vidrios de Puerta Porton se encuentran en tipo martillado con desgaste natural y Puntos de Pintura, en costado este se evidencia en parte alta caja de medidor de luz en metal con

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

BOGOTÁ

5. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO: (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

con desgaste natural. Pintura y Vidrio en medio tipo liso con puntos de pintura y se evidencia (2) medidores, se evidencia en este mismo costado bajo en costado sur caja de medidor de gas en metal con pintura y se encuentra rechiberta en cobertura con pintura con desgaste natural y con presencia de (2) medidores. techo se evidencia en PVC con desgaste natural y puntos de pintura. SEGUNDO Nivel: se evidencia en granipiast con desgaste de uso y parte baja y media de fachada se encuentra en Pañete pintura con desgaste de uso y fisuras en medio y costado oeste en parte bajo de marco de ventana se evidencia perforacion y caida de Pintura, se Observa Ventana en marco y reja de Metal con desgaste natural, caida de pintura y puntos de Oxido, Vidrios de esta se encuentra en tipo liso. en costado sur parte alta de fachada se evidencia perforacion para entrada de cableado. Tercer Nivel: se evidencia fachada en granipiast con desgaste natural y para visibilidad por altura de nivel, se Observa (1) Ventana en marco y reja de metal con desgaste de uso y Vidrio de esta se encuentra en tipo liso. techo se evidencia en teja tipo eternit con desgaste de uso, desportillamiento en bordes y puntos de humedad. se realiza ingreso a Primer Nivel garaje: se evidencia muros en estuco pintura y en marco de puerta porton en costado Oeste se evidencia dilatacion entre muro y marco de puerta, en parte alta de muros se evidencia en granipiast con desgaste de uso y puntos de concreto, Vigas en techo se evidencia en concreto con desgaste de uso, puntos de pintura y fisuras, en viga se evidencia, Pilos anclados a vigas techo se encuentra en Pañete Pintura con desgaste de uso, caida de pintura y Perforaciones. techo de fondo se encuentra en concreto con manchas y humedad, Pisos se Observa en baldosa con desgaste natural y en fondo se evidencia fisura y desportillamiento en baldosas del medio, en fondo se evidencia escalera en baldosa con desgaste natural y desportillamiento en costado este de baldosa, Muros de escaleras se evidencia en Pañete Pintura con desgaste de uso, fisura entre baldosa y muro. En costado sur se evidencia Ventana en marco de metal con desgaste natural y Vidrio liso con punto de pintura en costado derecho se evidencia ausencia de vidrio. NOTAS: se Permite ingreso Solo a Primer Nivel garaje y escaleras a Segundo Nivel, en Segundo y tercer Nivel NO se Permite ingreso

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadania	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 02 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) x Diana Peña
(Nombre) x Diana Marcela Peña
Propietario x 1033731588.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadania	4

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA	CIERRE
13	09	2025.			7.	X	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cll 49B Bis #5N-85 — No. de pisos: 2
Long. del frente (mts) — Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Primera visita 1/09/2025
2. Alcantarillado	☐	☐	Segunda visita 2/09/2025
3. Energía	☐	☐	Si tiene medidor.
4. Teléfonos	☐	☐	Tercera visita 13/09/2025.
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☒
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☒
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Descripción ESPACIO PUBLICO: Se evidencia 9 baldosas en tableta rojas con desgaste natural, fisuras y crecimiento de vegetación, Se observa 1 caja de medidor de aguas en metal con pintura, desgaste de uso y puntos de oxido este se encuentra ubicado en el costado izquierdo. FACHADA PRIMER NIVEL: Se observa en enchape con desgaste natural, puerta se observa en metal con rejas del mismo, estas presentan desgaste de uso, puntos de oxido y descascaramiento de pintura en medio se evidencia ventana en vidrio tipo (liso) - martillado con desgaste de uso, puntos de (oxido) pintura y multiples factores, ventana se observa en marco y rejas de metal con desgaste de uso y puntos de oxido, vidrio se observa en tipo liso con desgaste natural y puntos de pintura. Caja de medidor de luz se observa en costado izquierdo en metal con rejas del mismo estas presentan desgaste de uso y puntos de oxido en medio de esta

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y accesibilidad del Acta)

no se observa Vidrio (ausencia de vidrio), Si se observa presencia de medidor. Se evidencia en costado izquierdo Parte baja, caja de medidor de gas en metal y reja del mismo con desgaste de uso y puntos de oxido, esta se encuentra recubierta en goma con desgaste natural, fisuras, y desprendimiento. Si se evidencia presencia de medidor. SEGUNDO NIVEL se observa fachada en Pared Pintura con desgaste natural y fisuras, se evidencia Ventana con Marco y reja de metal estas con desgaste de uso y puntos de oxido, Ventana se Observa con Vidrio liso este con desgaste natural y puntos de Pintura en costado izquierdo en Parte alta se observa ausencia de vidrio. Techo se evidencia en teja eternit con desgaste de uso y fisuras. se evidencia baldante en plastico con desgaste natural.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

5. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de 09 de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
1 Septiembre 2025			8.	APERTURA ☐ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	María Ninfa Tapiero.
CC propietario	52 365 081.
Teléfono	311 214 6890
Correo electrónico	/
Dirección	CL 49 b bis # 5N-84
No. de pisos	2.
CIV	18005094
Barrio	Marruecos.
Estrato	2.
Long. del frente (mts)	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Sin adecuación de bajante
2. Alcantarillado	☑	☐	cuenta con medidor de agua.
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	- 1ra visita - 29-08-2025.
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Predio de 2 niveles: - Espacio público: con acabado en baldosa la cual presenta desgaste por uso y tiempo, en costado izquierdo en contra huella pieza de baldosa fisurada, borde con vin de aluminio, costado derecho mueble metálico pintado con deterioro natural por exposición, puntos de óxido. **Fachada 1er nivel:** en totalidad con acabado en baldosa. Zona de contra huella de ingreso ausencia de piezas, en costado derecho mueble metálico empotrado a fachada con medidor de energía el cual presenta desgaste en pintura por exposición; **Puerta:** en material metálico pintada con deterioro natural por exposición vidrio grabado con puntos de pintura; Ventana: marco y reja metálica con vidrios lisos los cuales presentan puntos de pintura: **Placa entre pisos:** con cielo raso en drywall

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Item Como requerimiento a criterio del Acta)

presenta: fisura de dilatación entre el pegue de materiales; **Fachada 2do nivel:** con acabado en baldosa, parte baja de la ventana se observa perforación con cableado; por distancia y altura no se alcanza a visualizar posibles afectaciones; ventana: marco metálico pintado con deterioro por tiempo y exposición, vidrio liso. Techo: en teja eternit con desgaste por exposición y tiempo, dilatación entre el pegue de la teja y muro de fachada.

Ingreso al Predio: 1er nivel; **Sala:** piso con acabado en caucho en zona de ingreso pérdida del material; desgaste natural por uso y tiempo, muebles en espacio por lo que no se observa en totalidad; **muros:** con acabado en graniplast con desgaste en pintura y perforaciones por uso de puntillas; Cielo raso: en láminas de madera se evidencia dilatación entre piezas. **Baño:** ubicado en espacio bajo las escaleras: puerta en madera, marco metálico con desgaste en pintura por uso y tiempo; **Piso:** Con acabado en baldosa, zona divisoria en ducha baldosa fracturada, rejilla de cifón suelta; **muros:** con acabado en baldosa a media altura, restante pañetado y pintado, materiales con desgaste natural; muro externo con acabado en graniplast parte baja desprendimiento, abombamiento y resane; **Sala-cocina:** Piso - en tableta con desgaste natural por uso y tiempo, muro del comedor: Con acabado en graniplast, cerca a puerta de patio se evidencia resane en zona de interruptor; muros de cocina: con acabado de enchape, con desgaste por uso y tiempo, Cajones adosados a muros; Cielo raso en láminas de madera con dilatación entre pegue de piezas; **zona de lavadero:** piso en tableta con desgaste por uso y tiempo; muros en graniplast, cerca a lavadero presenta desprendimiento de pintura, deterioro natural en general por uso y tiempo; Ventana al costado derecho con marco de ventana y vidrios lisos con salida de lagua de tejado. Techo: estructura metálica pintada con deterioro por exposición Teja plastica.

Nota: La Ciudadana no permite el ingreso al segundo nivel.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) X María Nira S
(Nombre) X
Propietario
C.C: 52365091

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

197


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA	CIERRE
2	Septembre	2025			9	☑	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Marina Muller
CC propietario	41543000
Teléfono	3213600117
Correo electrónico	
Dirección	Cll 46 B Bis #SN-81
No. de pisos	2
CIV	1800104
Barrio	Marruecos
Estrato	2
Long. del frente (mts)	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	NO cuenta con Bajante
2. Alcantarillado	☑	☐	Si cuenta con medidor de Agua
3. Energía	☑	☐	1ra visita 24/09/25
4. Teléfonos	☐	☐	2da visita 1/09/25
5. Gas	☑	☐	3ra visita 21/09/2025
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO: ANDENES EN DETERIORO POR FUSIÓN LOSA Y ZONA CON PERDIDA DE MATERIAL. CONTADOR AGUA: (MEDIDOR PLÁSTICO CON CONCRETO MATERIAL NO EXPOSITIVO. FACHADA 1ER NIVEL: MURO EN BAJANTE, PRESENTA HUMEDAD EN ZONAS INFERIORES, COMO TAMBIÉN AGRIETAMIENTOS Y FISURA PROLONGADA ALEJANDRA A UN COSTADO DE LA VENTANA HASTA EL MURO DEL CONTADOR VENTANA: EN VIDRIO FIJO, MARCO Y HOJA EXTERNA METÁLICA CON PUNTOS MAYORES DE OXIDACIÓN. PUERTA PRINCIPAL: METÁLICA PRESENTA DESGASTE Y ZONAS LOCALIZADAS CON PUNTOS DE OXIDACIÓN Y PERDIDA DE PINTURA. CONTADOR UBICADO EN UNA CAJA METÁLICA CON DESGASTE CONTADOR GAS EN CAJA METÁLICA CON PUNTOS DE OXIDACIÓN. FACHADA 2DO NIVEL: MURO EN BAJANTE PRESENTA PERDIDA DE MATERIAL, DEJANDO A EXPOSICIÓN EL LADRILLO PEGADO, EL CUAL PRESENTA DESGASTE Y HUMEDAD EN MINORIA DE MUROS; COMO TAMBIÉN HORMIGONEO EN EL ENTRE MUROS. VENTANA EN VIDRIO

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadania	**VERSIÓN** 4

8. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Anexe Cuadro seguimiento y Georreferenciación del Actual)

Lijas y Marco Metálico con Puntos logros de oxidación.



CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3.DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 2 dias del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **MARTHA CORAL**
Profesional Social - Contratista

(Firma) x marina muller
(Nombre) x 41593000
Propietario
c.c: marina muller

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

57

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadania		VERSIÓN: 4

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30	08	2025			10	☒ / ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Nini Johana Salamanca Ramirez
CC propietario	52547425
Teléfono	3194335791
Correo electrónico	
Dirección	Cl 49 b bis sur # 5N-80 — No. de pisos: 2
CIV	18005094
Barrio	Marruecos — Estrato: 2
Long. del frente (mts)	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No cuenta con bajante
2. Alcantarillado	☑	☐	Cuenta con medidor
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se realiza descripcion del predio donde se evidencia **espacio publico** en tableta con desgaste natural por uso y tiempo. Se evidencia en via colindante con anden franja de adoquin con crecimiento de vegetacion y deterioro por tiempo. Se observa al costado izquierdo caja de medidor de acueducto con su tapa metalica con desgaste y pintura por tiempo. **Fachada primer nivel** Fachaleta con desprendimiento de material en unidades, aleatorias y desprendimiento de material en unidades aleatorias, costado izquierdo con medidor de gas en su caja metalica con puntos de oxidacion y desgaste natural por tiempo. Costado izquierdo parte superior caja metalica con desgaste natural por tiempo, se evidencia tapa en costado derecho superior con desgaste y medidor de energia, ventana con marco

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta).

metálico con desgaste natural por tiempo y vidrio liso, puerta de acceso al predio metálica con desgaste natural y puntos de oxidación en zona inferior, vidrio en parte superior mutilado, **fachada segundo nivel** placa entre pisos en lámina de madera y filos en fachaleta con desprendimiento de fachaleta en borde de el costado central y desgaste de lámina de madera en el costado izquierdo, se observa luminaria con desgaste natural, fachada segundo nivel en fachaleta con faltante de unidades aleatorias y pérdida de filos en unidades aleatorias, ventana con marco metálico y rejilla interna metálica con puntos de oxidación y desgaste natural por tiempo y exposición vidrio liso, parte superior se identifican tejas en eternit con humedad y desgaste natural por tiempo y exposición.
Se realiza ingreso al predio donde se evidencia **primer nivel** - Sala - pisos en corcho sol con desgaste natural por uso y tiempo, no se logra evidenciar totalidad de pisos por objetos, muros en corraplast con desgaste natural por tiempo, cubierta en corraplast con desgaste por tiempo, Baño - con puerta de acceso en madera con desgaste por tiempo, pisos en baldosín rojo con desgaste por uso y tiempo, muros en enchape con hueco en parte superior derecha colindante con la cubierta con desgaste, parte inferior de lava manos en resane con desgaste natural por tiempo, cubierta en pañete pintura con perforaciones aleatorias y desgaste natural por tiempo, cocina con pisos en baldosín rojo con desgaste natural por tiempo y uso, muros en el costado derecho en enchape con desgaste natural por tiempo, no se logra evidenciar totalidad de muro por objetos y muebles, cubierta en corraplast, con manchas aleatorias y desgaste natural por tiempo, patio y comedor - pisos en baldosín rojo con desgaste por uso y tiempo, muros en pañete pintura con desgaste por tiempo, puerta de acceso metálica con deterioro por uso y tiempo se observa chapa desprendida con hueco en zona inferior, cubierta en teja plástica con deterioro por uso y tiempo, soportes metálicos con oxidación y desgaste por tiempo y exposición.

Nota: No se permite ingreso a la habitación del primer nivel ni ha el segundo nivel.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) X
(Nombre) X NINI Johanna Salamanca Rodriguez
Propietario
CC: 52547425

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
02	09	2025			11.	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cl 49 b bis sur # 5u-77 — No. de pisos: 3
CIV: 18005094
Barrio: Marruecos — Estrato: 2
Long. del frente (mts)

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[ ]	[ ]	No cuenta con bajante
2. Alcantarillado	[ ]	[ ]	Cuenta con medidor
3. Energía	[ ]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	29·08·2025 1ra Visita
5. Gas	[ ]	[ ]	01·09·2025 2da Visita
6. TICS	[ ]	[ ]	02·09·2025 3ra Visita.
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[ ]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se realiza descripción del predio donde se evidencia **espacio público** en combinación de material ente granito y enchape con desgaste natural por uso y tiempo. Se evidencia crecimiento de vegetación en andamento con entrada de la vía, anclado al andén medidor de acueducto con su tapa metálica con desgaste natural y pintada **fachada primer nivel** carapiast con desgaste natural por tiempo en el costado izquierdo zona inferior se evidencia micropile en concreto con pintura con desgaste en su interior medidor de gas y tapa en reja metalica con dilatacion y desprendimiento de material en pegue de reja y concreto se observa al costado derecha de medidor rejilla de ventilación con desgaste natural parte superior caja metalica de contador de energia con desgaste natural por tiempo, ventana con marco y reja exterior

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Nota 2 para seguimiento y estabilidad del Arte)

metalica con desgaste natural por tiempo y vidrio liso, puerta de ingreso metálica con desgaste natural por tiempo, vidrio parte superior mutilado **fachada Segundo nivel** placa entre pisos en cañete pintura con desgaste natural por tiempo y exposición, fachada en fachaleta imitación piedra con desgaste natural por tiempo y exposición, parte inferior izquierda hueco con cableado de energía, ventana con marco metálico con desgaste natural por tiempo, vidrio liso, **fachada tercer nivel** placa entre pisos en cañete pintura y carraplast sin desgaste natural por tiempo, fachada en carraplast con desgaste natural por tiempo, ventana con marco metalico con desgaste natural y vidrio liso.

Nota: No se obtuvo respuesta a las visitas en las fechas mencionadas, se deja por fachada.

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06		4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 2. dias del mes de 09. de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
27 DD	Agosto MM	2025 AAA	748-2024	745-2024	12	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Laura Bolaguera
CC propietario	1031168253
Teléfono	3112498114
Correo electrónico	
Dirección	calle 49b bis sur #5A-76 No. de pisos 2
CIV	15005094
Barrio	Marruecos Estrato 2
Long. del frente (mts)	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	- Bajante sin adecuadar
2. Alcantarillado	☒	☐	- Cuenta con medidor de agua
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Predio de 2 niveles; sobre espacio público adecuado a enchapado contiene dentro estructura con acabado en estuque para medidor de gas, cubre escaleras en material de aluminio, rejilla para protección de medidor, desplazamiento de marco y estructura.
Fachada con acabado en enchapado parte baja de la ventana en ondulanza vertical presenta con desprendimiento y ausencia de algunas unidades piezas faltantes.
Zona ingreso en enchapado material granito.
Muro entre los 2 predios; con ausencia de piezas parte superior y contiene derecho de la ventana ausencia de piezas, parte baja de mueble metálico piezas faltantes. Empotrado a fachada mueble con medidor de energía con tejilla y lamina de acrílico, pendiente adecuado a la fachada.

2 de 2

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

5. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Nota 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Puerta y Ventana marcos metalicos costado derecho de la ventana delatacion entre el marco y muro presenta desgaste en pintura por tiempo y exposicion, vidrios de puerta grabados, Ventana liso.
placa costa primer; con acabado en pocholeta. se evidencia piezas con desprendimientos en bordes, costado derecho ausencia de piezas, cielo raso en PVC se observa dilacion en pegue con placa de concreto.
Fachada 2º nivel; con acabado en pocholeta se evidencia piezas con desprendimiento sectorizado parte baja y alta ausencia de piezas parte baja de ventana y costado derecho baja, penetracion; con cables accesorio suelto, camara de seguridad parte alta derecha. Ventana; con marco metalico y vidrio liso, vidrio del medio presenta pintura parte baja izquierda, deterioro en pintura por exposicion.
Techo; teja de eternit con deterioro por tiempo y exposicion.
Ingreso: sala - pisos; con acabado en baldosin presencia de muebles y objetos en esquina, por lo tanto no se evidencia en totalidad lo visible con desgaste natural por uso y tiempo.
muros - costado izquierdo con acabado esmaltado gris, muro derecho y zona de escaleras con acabado estuco deteriorado por desgaste por uso y tiempo.
Cubierta; con cielo raso en material de PVC con desgaste natural, Nota no se evidencia la totalidad del 1º nivel dado que la escalera no permite ingreso.
Segundo nivel - Habitacion #1 puerta en madera con desgaste natural por uso y tiempo, piso; con acabado laminado estilo madera, muebles y objetos en esquina, no se observa en su totalidad, lo visible con desgaste natural por uso. muros; con acabado estucado y pintado por presencia de muebles no se observa en totalidad, muro derecho en zona media de escalera abombamiento de pintura, Ventana con marcos metalicos y vidrio presenta fisura parte baja derecha.
Cubierta con cielo raso en machimbre con deterioro natural.

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN
FO-SC-06		4

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 dias del mes de agosto de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma)
(Nombre) x Jaime Camilo Bolaguera Rodriguez
Propietario + CC 1031168253

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA	CIERRE
13	sept	2025			13.	X	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cll 49 B Bis # 5N-73 — No. de pisos: 4
Long. del frente (mts) — Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Primera Visita 1/09/2025
2. Alcantarillado	☐	☐	Segunda Visita 2/09/2025
3. Energía	☐	☐	Si tiene medidor.
4. Teléfonos	☐	☐	Tercera Visita 13/09/2025
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☒
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☒
Ancho de garajes				


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción de ESPACIO PÚBLICO. Se evidencia pisos en baldosa estas presentes desgaste natural, en antejardín se evidencia bordillo en piedra con desgaste de uso y fisuras, se observa vallado en metal y madera altura este con desgaste natural y puntos de oxido en parte baja del vallado. Se observa muro en concreto con pintura con desgaste de uso, fisuras y desprendimiento. Se evidencia cajas de medidor de aguas en metal este se encuentra en el costado derecho se observa con pintura y puntos de oxido. (FAF) FACHADA Nivel general de Niveles 1, 2, 3. Se evidencia en solo ladrillo en enchape con desgaste natural. FACHADA Primer Nivel: Se evidencia puerta en metal y reja del mismo estas presentan desgaste de uso y puntos de oxido con (ventana) rayones en parte baja, se observa vidrio en la puerta este es tipo espejo con desgaste natural y

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

evidente fisctura en costado derecho. Se observa Ventana en costado derecho esta en marco y rejas de metal con desgaste de uso y puntos de oxido. Vidrio se observa tipo espejo con desgaste natural. Se observa caja de medidor de luz esta en metal con reja del mismo material estas presentan puntos de oxido y desgaste de uso si se evidencia presencia de medidor- se evidencia caja de medidor de gas en metal con desgaste de uso y puntos de oxido si se observa medidor. FACHADA segundo nivel se observa Ventana en marco y reja de metal con desgaste natural y puntos de oxido. Vidrio se observa en tipo espejo con desgaste de uso. FACHADA TERCER Tercer Nivel se observa Ventana con marco y reja de metal esta con desgaste natural y puntos de oxido. Vidrio se observa tipo espejo con desgaste de uso. FACHADA cuarto nivel se observa Ventana en marco y Ventilacion en parte alta en metal esta con desgaste natural y puntos de oxido, Vidrio se observa tipo liso con desgaste natural.



FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13. días del mes de Sept. de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadania	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	
27	AGOSTO	2025			14	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	RAFAEL ANTONIO CADENA ALEMAN
CC propietario	79.892.586
Teléfono	3135832837
Correo electrónico	
Dirección	CL 49B BIS #5N-72
Long. del frente (mts)	

No. de pisos: 2

Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Si tiene medidor.
2. Alcantarillado	☒	☐	No tiene bajante adecuada.
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se realiza descripción de espacio público se evidencia pisos en mezcla de material entre piedvits y tabletas vous brillante estas con desgaste natural, fisuras y desportillamiento en esquina de costado derecho. Se evidencia rampa para moto en concreto estas con desgaste natural y fisuras. Se observa rejado s Medis altos en metal estas con desgaste natural y puntos de oxido. Se evidencia cajs de medidor de agua en costado izquierdo este se observa en metal con pinturs y puntos de oxido y desgaste natural. FACHADA Nivel general piso 1, 2 y 3 se evidencia en enchape con desgaste de uso y concreto en primer nivel con desgaste natural y fisuras este se observa en parte baja de fachada. Primer Nivel: se observa puerta en metal con ventana en parte alta esta en regular estado presenta desgaste natural y puntos de

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadania	4

BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

de oxido, se observa ventana en marco y rejas de metal estas con desgaste de uso y puntos de oxido, ventana se evidencia en vidrio tipo liso con desgaste natural. Se observa caja de medidor de luz en costado izquierdo esta en metal con rejas del mismo y vidrio en medio tipo liso estas se observan con desgaste de uso y puntos de oxido, si se observa presencia de medidor. Se observa en parte baja de costado izquierdo caja de medidor de gas en metal y rejas del mismo esta con desgaste natural y puntos de oxido, si se evidencia presencia de medidor, se observa caja de medidor ve cubierta en enchape con desgaste natural. SEGUNDO NIVEL: Se evidencia ventana en marco y rejas de metal con desgaste de uso y puntos de oxido, ventana se encuentra con vidrio tipo liso con desgaste natural. rejados se observan en eternit con desgaste natural. Descripcion interna Primer Nivel SALA: Se evidencia pisos en baldosa con desgaste natural en costado izquierdo se evidencia desportillamiento de baldosa. muros y techos: se observa en pañete pintura con desgaste natural en muro de costado izquierdo se observa desportillamiento y descascaramiento de pintura, en muros se evidencia fisuras y tejidos. Esteras para segundo nivel se observan en baldosa con desgaste natural, muros se observan en pañete pintura con desgaste de uso y descascaramiento de pintura. baño se observa en enchape completo este con desgaste natural, baños se observa en puerta de vidrio con desgaste de uso. puerta de baño se evidencia en madera con desgaste natural. COCINA: Se evidencia muro y techos en pañete pintura con desgaste de uso y fisuras pisos: se observa en baldosa con desgaste natural. Pared: de costado izquierdo se observa enchape y medio muro con desgaste natural y fisuras.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de AGOSTO de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) x Rafael Cadena A
(Nombre) x Rafael Antonio Cadena Alemán
Propietario x 79822586

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD					BOGOTÁ
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía			VERSIÓN: 4	

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA ☑ / CIERRE ☐
29	Agosto	2025			15	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sandra Patricia Juarez Ensio
CC propietario	52036994
Teléfono	3208197966
Correo electrónico	
Dirección	Cll 49 B Bis #3N - 69
No. de pisos	2
CIV	1800 1094
Barrio	Marruecos
Estrato	2
Long. del frente (mts)	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No cuenta con contante
2. Alcantarillado	☑	☐	Si cuenta con medidor.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

ESTADO PREDIO: CONSERVADO POR USO Y TIEMPO, PRESENTA FISURAS LEVES Y DESPRENDIMIENTOS LEVES CONTADOR DE AGUA: TAPA METALICA CON PINTURA, EVIDENCIA PUNTOS DE OXIDACION. FACHADA 1ER NIVEL: MURO EN LADRILLO PRENSADO Y PINTADO, PRESENTA ELEVACION Y FALTA DE MORTERO EN PEINES EN ZONAS LOCALIZADAS VENTANA: EN VIDRIO Y MARCO METALICO CON DESGASTE POR MUGRE Y PINTURA. MARCO Y REJAS EXTERIORES METALICAS PINTADAS- PRESENTA METALICA, EVIDENCIA DESGASTE EN SU PINTURA Y ZONAS CON OXIDACION EN TODO PERIMETRO- INSTALADO. CONTADOR GAS EN REJA METALICA CON DESGASTE NATURAL. CONTADOR LUZ EN CAJA METALICA. FACHADA 2DO NIVEL: MURO EN LADRILLO PRENSADO Y PINTADO, EVIDENCIA DESGASTE Y CAIDA DE MORTERO EN PEINES LOCALIZADOS. SE OBSERVAN FISURAS EN PLACA ENTRE MUROS, VIAS TUBOS PLACAS GENERAL LEVANTAMIENTO DE MATERIAL. VENTANA EN VIDRIO Y MARCO METALICO PRESENTA DESGASTE POR MUGRE Y PINTURA- PRESENTA METALICA, EVIDENCIA DESGASTE EN SU PINTURA Y ZONAS CON OXIDACION EN TODO PERIMETRO- INSTALADO. CONTADOR GAS EN REJA METALICA CON DESGASTE NATURAL. CONTADOR LUZ EN CAJA METALICA. FACHADA 2DO NIVEL: MURO EN LADRILLO PRENSADO Y PINTADO, EVIDENCIA DESGASTE Y CAIDA DE MORTERO EN PEINES LOCALIZADOS. SE OBSERVAN FISURAS EN PLACA ENTRE MUROS, VIAS TUBOS PLACAS GENERAL LEVANTAMIENTO DE MATERIAL. VENTANA EN VIDRIO Y MARCO METALICO PRESENTA DESGASTE POR MUGRE Y PINTURA EN CONTADO INFERIOR

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Nota: Tomar registro fotográfico del predio)

Cuenta con muro (en reja metálica) metálico con desgaste en su pegpel y presenta fisura en contorno del muro de la ventana en zona interior.
Se permite INGRESO A PRIMER NIVEL: PISO en baldosa con desgaste natural por uso y tiempo, no se evidencia la totalidad del piso por multiples objetos. Muro en pañete - pintura, evidencia humedad en zona interior de muros con mantenimiento tipo de pintura. Cubierta en granolit con desgaste natural. No hay (mucha) tanta suciedad en la totalidad de sus muros por multiples objetos. BAÑO: Puerta en madera, presenta perforación amplia en parte superior del material. Muro en baldosa con desgaste en sus juntas y desprendimientos localizados. Piso en baldosin rojo presenta desgaste en sus juntas. PUERTA DE BAÑO NO ALCANZA COBERTAMENTE. COCINA: Piso en baldosin con desgaste natural por uso y desgaste en sus juntas. Muro en baldosa con desgaste en sus juntas y fisura localizada en zona interior. tambien se observa muro en pañete - pintura, evidencia levantamiento de material en zonas localizadas. Cubierta en pañete - pintura con desgaste natural. NO SE PERMITE el ingreso a mas niveles del predio.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **MARTHA CORAL**
Profesional Social - Contratista

(Firma) Sandra Patricia Suarez Enciso
(Nombre) Sandra Patricia Suarez Enciso
Propietario
c.c: 52036994 Bta

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
29	Agosto	2025			16	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yenson Gomez Oliva
CC propietario	10238 72046
Teléfono	321 214 0037
Correo electrónico	
Dirección	Cll 44 B Sur 104 #5N-68
No. de pisos	3
CIV	1800S044
Barrio	Muiscas
Estrato	2
Long. del frente (mts)	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Cuenta con medidor Agua
2. Alcantarillado	☑	☐	Cuenta con bajante.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

El PARCIO PÚBLICO: CONCRETO en PLACETA, PRESENTA DESGASTE NATURAL POR USO Y TIEMPO CONTADOR AGUA: TAPA METÁLICA en DESGASTE NATURAL POR EXPOSICIÓN. FACHADA 1ER NIVEL: MURO en ESTUCADO en PLACETA con DESGASTE POR TIEMPO Y EXPOSICIÓN. VENTANA en VIDRIO LISO, Y MARCO METÁLICO. PUERTA-PRINCIPAL METÁLICA con DESGASTE POR EXPOSICIÓN. CONTADOR DE GAS en TAPA METÁLICA. CONTADOR DE LUZ en TAPA METÁLICA. FACHADA 2DO NIVEL: MURO en ESTUCADO en PLACETA. VENTANA en VIDRIOS LISO, MARCO METÁLICO. FACHADA 3ER NIVEL: SE OBSERVA MURO en MADERA CULATA en PLACETA con DESGASTE POR MUSGO. SE PO

-SE PERMITE MANEJO en PREDIO 1ER NIVEL: PISO en BALDOSA de CERÁMICA con DESGASTE NATURAL POR USO Y TIEMPO. Y DESGASTE en SU JUNTAL. MURO en BAJAREQUE PINTADO, PRESENTA DESGASTE en SU PINTURA Y LEVANTAMIENTO

CÓDIGO		PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

de material en una localizada. cubierta en PVC, evidencia zonas con (pel hundimiento) level. BAÑO: Puerta en Madera, presenta deterioro en el empaque. MURO y PISO en baldosa con desgaste natural en su junta. INGRESO COCINA: PISO en loseta de cerámica, evidencia deterioro en su junta. MURO en paneté - Pintura y baldosa, presenta deterioro en su junta. MURO en paneté con deterioro por humedad y levantamiento de material leve en zona localizada. TECHO en PVC. no se permite el ingreso a sus niveles y espacios de la vivienda.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

5. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

(Firma)
(Nombre) Yenson Gomez Olaya
Propietario
C.C: 1.023.872.046

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria


Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

296

CÓDIGO	FORMATO / PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	ACTA DE VECINDAD Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
29	08	2025	748-2024	745-2024	17	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jessica Rodriguez
CC propietario	1033753115
Teléfono	3028164116
Correo electrónico	
Dirección	Cl 49b bis sur # 5w-65
No. de pisos	2
CIV	18005094
Barrio	Marruecos
Estrato	2
Long. del frente (mts)	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[ ]	[ ]	No cuenta con bajantes
2. Alcantarillado	[ ]	[ ]	Cuenta con medidor
3. Energía	[ ]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	Firma acta por fachada.
5. Gas	[ ]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[x]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[x]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripcion del predio donde se evidencia espacio publico en combinacion de material en concreto con fisuras, resane del concreto y faltante de material en costado derecho cerca a caja de medidor de gas, se evidencia en empate con la calle ladrillo en franja con crecimiento de vegetacion y falta de material en filo de ladrillo, desgaste por tiempo y uso, anclado se evidencia medidor de acueducto con su tapa metalica pintada y con desgaste, fachada primer nivel en enchape con desgaste por tiempo, parte inferior con faltante de enchape se observa humedad, moho, fisuras, desprendimiento de el concreto y deterioro por tiempo, anclado a la fachada medidor de gas con mueble en concreto en zona inferior y enchape, se observa en concreto fisuras leves en la pintura, dilatacion entre muro y reja, reja metalica

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

5. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hora 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Pintada con desgaste por tiempo y dilatación entre muro y reja, medidor de energía con su caja metálica con desgaste, puerta de acceso al predio metálica con puntos de oxidación y desgaste por tiempo, ventana con marco metálico con puntos de oxidación y desgaste por tiempo vidrio liso. Fachada Segundo nivel placa entre pisos en concreto y borde en enchape con fisura en costado derecho y desgaste por tiempo, fachada en enchape con desgaste natural por tiempo, ventana con marco metálico con puntos de oxidación y desgaste, vidrio liso, parte superior se observa cubierta en teja eternit con desgaste por tiempo y humedad.

Nota: Se realiza acta por fachada ya que no permiten el ingreso al predio.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 dias del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jessica Rodriguez.
Propietario · 1033753115.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No		
29	08	2025			18	APERTURA ☒	CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Lady Diana Pabon
CC propietario	52776001
Teléfono	3133872622
Correo electrónico	/
Dirección	cl 49b bis sur # 5N-64
No. de pisos	2
CIV	1800.5094
Barrio	Manuelas
Estrato	2
Long. del frente (mts)	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Cuenta con bajante
2. Alcantarillado	☑	☐	Cuenta con medidor
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción del predio donde se evidencia **espacio público** en baldosa con desgaste por uso y tiempo, ellas en borde metálico, costado izquierdo medidor de acueducto con su tapa metálica con desgaste por tiempo y pintura, se identifica desgaste y fisura en pegue de tapa metálica y baldosa. **Fachada primer nivel** en enchape con desgaste por tiempo y exposición, costado izquierdo muebles en madera, pintado con desprendimiento en la pintura en zona inferior y desgaste por tiempo, reja metálica con deterioro por tiempo y oxidación en pegue de reja y muro, parte superior con medidor de energía con su caja metálica con desgaste por tiempo y exposición se evidencia costado derecho cenefa metálica de bajante de aguas lluvias con desgaste por tiempo, puerta de acceso metálica con desgaste

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

por tiempo, vidrio en parte superior martillado, ventana con marco metálico con desgaste por tiempo y vidrio liso; **Fachada Segundo nivel** placa fácil en PVC y borde en enchape y bordes en aluminio con desgaste, fachada en enchape con desgaste por tiempo, parte inferior derecha con elemento plástico para adecuación eléctrica, costado derecho se evidencia canaleta metálica de aguas lluvias, parte superior canaleta metálica con desgaste por tiempo, ventana con marco metálico con desgaste por tiempo y vidrio liso.

Nota: No se permite ingreso a predio se firma por fachada.
Nota: Se realiza ingreso a predio por solicitud de la propietaria el día de la reunión de inicio.

Se realiza ingreso al predio donde se evidencia **primer nivel** - Sala- con pisos en baldosa con desgaste natural por uso y tiempo, no se evidencia totalidad por muebles, muros en pañete pintura con desgaste natural por tiempo, cubierta en PVC con desgaste por uso y tiempo, -Baño- puerta de acceso en madera con desgaste, parte inferior con rejilla de ventilación en madera, pisos, muros y cubierta en enchape con desgaste natural por uso y tiempo, -Cocina y comedor- con pisos en baldosa con desgaste natural por uso y tiempo, muros en el costado izquierdo en enchape con desgaste natural por tiempo costado derecho en pañete pintura con desgaste natural - zona de lavado- con pisos en baldosa con desgaste natural, muros en pañete y pintura con desgaste natural, cubierta en teja plastilms con desgaste por tiempo y exposición soportes metálicos y tubería con cableado para luminaria, cubierta de cocina en PVC con desgaste natural -escaleras de acceso al Segundo nivel- pisos en baldosa con desgaste natural, muros en pañete pintura con desgaste natural por tiempo, cubierta en PVC con ventana de iluminación en PVC y luminaria, habitación 1 aferente a la intervención, puerta de acceso en madera con desgaste, pisos en baldosa no se logra evidenciar totalidad de pisos por objetos, desgaste natural por uso y tiempo, muros en pañete pintura con deterioro natural por tiempo y cubierta en PVC con desgaste natural, habitación 2 segundo de habitación 1 con puerta de acceso en madera con desgaste natural por tiempo, pisos en baldosa con desgaste natural por tiempo, muros en pañete pintura, no se logra evidenciar muro del costado izquierdo, cubierta en PVC con deterioro natural, ventana con marco metálico y vidrio liso.

Nota: NO se permite ingreso ha habitación del primer nivel.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

5. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 dias del mes de 08 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) Lady Diana Pelaez M
(Nombre) Lady Diana Pelaez Vigales
Propietario 52.776.001

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA	CIERRE
01	09	2025			19	X	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Mercy Hernandez
CC propietario	52.514.031
Teléfono	3212903242
Correo electrónico	
Dirección	CALLE 44 B BIS SUR #5N-61 No. de pisos 2
CIV	18005044
Barrio	MARRUECOS Estrato 2
Long. del frente (mts)	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Bolante sin adecuar
2. Alcantarillado	☑	☐	Contador de 9909
3. Energía	☑	☐	Primera Visita 28/08/2025
4. Teléfonos	☑	☐	Segunda Visita 29/08/2025
5. Gas	☑	☐	Tercera Visita 04/09/2025
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se evidencia Predio de 2 Niveles: ESPACIO PUBLICO: se observa en tableta con desgaste natural, en costado sur se evidencia a Pared Muro y viga baja este en concreto tableta con desportillamiento y desgaste de uso, en costado Oeste lo mismo se evidencia desportillamiento en tableta en este mismo sentido se observa caja de medidor de agua en Metal con pintura y desgaste de uso, en bordes de espacio publico se observa Puntos de Metal por retiro de reja, en costado Oeste se observa caja de medidor de gas en metal con pintura y desgaste de uso, esta se observa recubierta en sección con pinturas estas presentando desgaste de uso, en costado norte borde se evidencia desportillamiento. FACHADA Primer Nivel: se evidencia en fresado con desgaste de uso y Puntos de Pintura en costado Oeste se evidencia en parte baja fisuras y grietas de Material en costado norte se evidencia

346

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Nota 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

En Marco Parte baja se encuentra grietas, En este mismo costado se observa Puerta en metal con desgaste de uso, Vidrio se observa en tipo Martillado con Puntos de Pintura, en costado oeste de Puerta se observa Ventana en Marco y reja de Metal con desgaste de uso, Vidrio de esta se encuentra en tipo liso con Puntos de Pintura, en costado oeste Parte alta se encuentra Reja de Medidor de luz en metal con Pintura esta con vidrio en medio tipo liso, techo se encuentra en fibrocemento con desgaste natural. SEGUNDO NIVEL se evidencia en fibrocemento con desgaste natural rayones y fisuras en parte baja, en parte baja se encuentra a costado Oeste Parte baja se evidencia Perforacion para cableado, en este mismo costado se observa manchas de humedad y grieta en Parte alta en metal, en medio de fachada se encuentra Ventana en marco de metal con desgaste de uso y Vidrio tipo liso, techo se evidencia en eternit con desgaste de uso y humedad. Se realiza ingreso a esta: se evidencia Pisos en baldosa con desgaste natural y Poca Vision, Muros se observan en Viñete Pintura con desgaste natural en parte alta de Ventana se observa muro en esquina grieta y desportillamiento. Muros tienen Poca Vision, techo se encuentra en Madera con desgaste natural. BAÑO: se evidencia en enchape total de muros y Pisos estos presentando desgaste de uso, techo se encuentra en Viñete con desgaste de uso y Manchas de humedad, Puerta se encuentra en Madera con desgaste natural. SEGUNDO NIVEL habitacion uno: se observa Puerta en Madera con desgaste de uso, Pisos se encuentra en Tableta tipo Mineral con desgaste de uso y Poca Vision muros se evidencian en Viñete Pintura en muro de costado este junto Puerta se evidencia Perforaciones, techo se encuentra en Madera con desgaste de uso y Puntos de Pintura. Muro de costado este junto Ventana se observa en Parte alta Perforaciones. este cuarto se evidencia con Poca Visibilidad. NOTAS solo se permite Ingreso a Sala, baño y habitacion de segundo Nivel, escaleras a segundo Nivel se evidencia en mineral con desgaste de uso.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2, para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de 09 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Hercy H.
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) x Hercy H.
(Nombre) x Hercy Hernandez.
Propietario x 52.514.031.


Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
01	Septiembre	2025			20	☑ / ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: calle 49bis bis #5N-60 — No. de pisos: 3
CIV: 18005994
Barrio: Marruecos — Estrato: 2
Long. del frente (mts)

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	-Bajante adecuada
2. Alcantarillado	☐	☐	-Contador de agua
3. Energía	☒	☐	-1ª visita 28 de agosto
4. Teléfonos	☐	☐	-2ª visita 29 de agosto
5. Gas	☒	☐	-3ª visita 1 de septiembre
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Paredes de 3º niveles - Espacio público - Andén, pegado con acabado en tableta la cual presenta deterioro natural por uso y tiempo, en costado derecho: Caseta y tapa metálica con deterioro natural por uso y tiempo, con medidor de acueducto sobre espacio público y empotrado a fachada. Muro en bahareque - compartido con medidor de gas, presenta dilatación con pegue a fachada; cuenta con sardinel de protección costado izquierdo reparo con tableta para adecuar bajante de aguas lluvias, cerramiento metálico a media altura anclado al andén, se observan puntos de oxidación, pintura con deterioro por exposición.
Fachada 1º nivel - con acabado en pañete rustico pintado, el cual presenta deterioro en pintura por exposición, zocalo en tableta; con deterioro por exposición, ausencia de lamina de protección (cachiza) costado izquierdo tubería de agua lluvias anclado a fachada. placa entre pisos; con acabado en pañete rústico pintado con

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 4

5. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

desgaste natural por exposición.
Fachada 2º nivel - con acabado en pañete rustico pintado el cual presenta deterioro por exposición, contado desde parte baja perforaciones con cableado, ventana; marco metalico con vidrio liso con desgaste natural por distancia y altura no se alcanza a identificar si existen afectaciones placa entre piso; pañetada y pintada.
Fachada 3º nivel - con acabado en pañete rustico pintado con deterioro por exposición por distancia y altura no se evidencia si existen afectaciones.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 1 días del mes de Septiembre de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

306

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA 748-2024	CONTRATO INTERVENTORIA No 745-2024	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13	09	2025			21	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cll 49 B Bis # 5N-57 — No. de pisos: 2
CIV: 18005994
Barrio: MARRUECOS — Estrato
Long. del frente (mts)

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	Primera Visita 01/09/2025
2. Alcantarillado	☐	☐	Segunda Visita 02/09/2025
3. Energía	☐	☐	Tercera Visita 13/09/2025
4. Teléfonos	☐	☐	Si tiene medidor
5. Gas	☐	☐	Si tiene adecuada bajante
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se evidencia predio de dos niveles, se realiza descripcion de espacio público: Se evidencia en granito y tableta de grises en costado norte se evidencia dos tabletas con fracturas, en costado norte se encuentra caja de medidor de agua en metal con pintura, en costado sur se evidencia en esquina crecimiento de vegetacion y en este mismo costado se evidencia tuberia de bajante en plastico con desgaste de uso, en costado norte junto fachada se evidencia caja de medidor de gas en metal con pintura y desgaste natural esta se evidencia recubierta en goteo concreto con pintura estos presentando desgaste de uso. FACHADA PRIMER NIVEL: Se Observa en enchape con desgaste natural y puntos de pintura en costado norte, en costado sur se evidencia puerta en metal con desgaste natural, puntos de en parte baja y goteras aereas, ventana de puerta se observa en vidrio tipo martillado con puntos de pintura, en costado norte se evidencia ventana en marco y reja de metal con