

Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
MINERIA >> 1 >> 9 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
MINERIA >> 1 >> 9 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
CONTRATACION Y FINANCIERA >> 1 >> 14 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
MINERIA >> 1 >> 9 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
CONTRATACION Y FINANCIERA >> 1 >> 14 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
DEMANDA >> 1 >> 15 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
PASILLO SUBDIRECTOR >> 1 >> 10 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
SUBDIRECTOR CONTRATACION Y FIN >> 1 >> 13 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
CONTRATACION Y FINANCIERA >> 1 >> 14 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
SUBDIRECTOR CONTRATACION Y FIN >> 1 >> 13 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
SUBDIRECTOR >> 1 >> 2 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
COCINA >> 1 >> 1 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
PASILLO SECRETARIA 1 >> 1 >> 12 >>


ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
SUBDIRECTOR CONTRATACION Y FIN >> 1 >> 13 >>


ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
PASILLO SECRETARIA 1 >> 1 >> 12 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
CENTRO DE COPIADO >> 1 >> 8 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
BANOS HOMBRES CUARTO ELECTRICO >> 1 >> 4 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
ARCHIVO >> 1 >> 3 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
BANOS HOMBRES CUARTO ELECTRICO >> 1 >> 4 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
BANOS HOMBRES CUARTO ELECTRICO >> 1 >> 4 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
BANOS HOMBRES CUARTO ELECTRICO >> 1 >> 4 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
ARCHIVO >> 1 >> 3 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
COCINA >> 1 >> 1 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
COCINA >> 1 >> 1 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
SUBDIRECTOR >> 1 >> 2 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
ARCHIVO >> 1 >> 3 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
SUBDIRECTOR >> 1 >> 2 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
DEPOSITO >> 1 >> 7 >>


ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
DEPOSITO >> 1 >> 7 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
DEPOSITO >> 1 >> 7 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
CENTRO DE COPIADO >> 1 >> 8 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
CENTRO DE COPIADO >> 1 >> 8 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
cuarto de lactancia >> 1 >> 6 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
BANO MUJERES CUARTO ELECTRICO >> 1 >> 5 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
BANO MUJERES CUARTO ELECTRICO >> 1 >> 5 >>


ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
BANO MUJERES CUARTO ELECTRICO >> 1 >> 5 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
cuarto de lactancia >> 1 >> 6 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
cuarto de lactancia >> 1 >> 6 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
DEMANDA >> 1 >> 15 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
SALA DE JUNTAS >> 1 >> 25 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
SALA DE JUNTAS >> 1 >> 25 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : NO



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
SALA DE JUNTAS >> 1 >> 25 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
OFICINA SECRETARIO >> 1 >> 26 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
OFICINA SECRETARIO >> 1 >> 26 >>


ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
ARCHIVO COREPONDENCIA >> 1 >> 24 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
CORESPONDENCIA >> 1 >> 23 >>


ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
CORESPONDENCIA >> 1 >> 23 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
CORESPONDENCIA >> 1 >> 23 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
ARCHIVO COREPONDENCIA >> 1 >> 24 >>


ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
ARCHIVO COREPONDENCIA >> 1 >> 24 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
PASILLO CORRESPONDENCIA >> 1 >> 29 >>


ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
RECEPCION >> 1 >> 28 >>


ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
PASILLO CORRESPONDENCIA >> 1 >> 29 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
ATENCION AL CIUDADANO >> 1 >> 30 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
PASILLO CORRESPONDENCIA >> 1 >> 29 >>


ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
RECEPCION >> 1 >> 28 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
BANO MUJERES CONDUCTOR >> 1 >> 27 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
OFICINA SECRETARIO >> 1 >> 26 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
BANO MUJERES CONDUCTOR >> 1 >> 27 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
RECEPCION >> 1 >> 28 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
BANO MUJERES CONDUCTOR >> 1 >> 27 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
RECURSOS FISICOS >> 1 >> 22 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
HIDROCARBUROS >> 1 >> 17 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
HIDROCARBUROS >> 1 >> 17 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
SUBDIRECTOR HIDROCABUROS >> 1 >> 18 >>


ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
SUBDIRECTOR HIDROCABUROS >> 1 >> 18 >>


ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
SUBDIRECTOR HIDROCABUROS >> 1 >> 18 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
HIDROCARBUROS >> 1 >> 17 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
DEMANDA >> 1 >> 15 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
DEMANDA >> 1 >> 15 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
SUBDIRECTOR DEMANDA >> 1 >> 16 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
SUBDIRECTOR DEMANDA >> 1 >> 16 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
SUBDIRECTOR DEMANDA >> 1 >> 16 >>


ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
BODEGA ALMACEN >> 1 >> 21 >>


ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
BODEGA ALMACEN >> 1 >> 21 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
BODEGA ALMACEN >> 1 >> 21 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
RECURSOS FISICOS >> 1 >> 22 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
RECURSOS FISICOS >> 1 >> 22 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
OFICINA MINERIA >> 1 >> 20 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
MINERIA >> 1 >> 19 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
MINERIA >> 1 >> 19 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
MINERIA >> 1 >> 19 >>


ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
OFICINA MINERIA >> 1 >> 20 >>

ACTIVIDAD:
El estado del detector (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? : SI



Nº HALLAZGO:
0

IDENTIFICACION:
OFICINA MINERIA >> 1 >> 20 >>

ACTIVIDAD:
¿Se encuentra el detector fuera de la influencia de corrientes de aire debidas a la climatización o ventilación? : SI

SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO POR ASPIRACIÓN

En las actividades realizadas a los sistemas de detección temprana por aspiración VESDA VLF-500 se llevó cabo verificación de comunicación con el panel de detección principal KIDDE VS-2, de manera que presentara los reportes de fallo en el cual se evidencia su correcto funcionamiento de acuerdo a la programación del sistema.

De igual manera se verifico el estado para el panel de aspiración, inspeccionando las condiciones de fallo o alarma que se pueden presentar, analizando que el sistema de aspiración tiene un tiempo de transporte superior a los 60 segundos lo cual quiere decir que el sistema para este tipo de riesgo este sub dimensionado.

Se realizó inspección, limpieza y pruebas al panel de control principal KIDDE VS-2, validando voltajes tanto de entradas, como de salidas, también se validó la respuesta de las activaciones de supervisiones, como de alarmas, se confirma el buen estado del panel, Se recomienda el cambio de las baterias auxiliares de la fuente de voltaje.

Se realizaron pruebas generales a los sistemas de detección por aspiración, en ellas se analizaron y verificaron todos los aspectos funcionales para la tubería que lleva los puntos de muestreo y el tiempo de recorrido hasta llegar al sensor general VLF-500 Vesda Xtralis.

Nº ORDEN	MARCA	MODELO	UBICACION	LAZO/ZONA	DIRECCIÓN	TIPO	COD QR	ZONA
001	VESDA	VESDA VLF	DATA CENTER	1	14	HUMO		Datacenter

TOTAL EQUIPOS: 1

Detalle de Actividades:

ACTIVIDADES A REALIZAR	PERIODICIDAD
El estado general de los detectores y red de tuberías (fijación, limpieza, obstrucciones, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto?	TRIMESTRAL
El estado del filtro del aire de la unidad, ¿Le permite cumplir con el funcionamiento del sistema?	TRIMESTRAL
Indicar, si es posible, la fecha de instalación del filtro de aire de la unidad.	TRIMESTRAL

Detalle de Actividades:

ACTIVIDADES A REALIZAR	PERIODICIDAD
La red de tuberías, ¿Se encuentra libre de golpes, rotura o fugas de aire?	TRIMESTRAL

Resultado de las Operaciones:

ATRIBUTOS	001
El estado del filtro del aire de la unidad, ¿Le permite cumplir con el funcionamiento del sistema?	SI
El estado general de los detectores y red de tuberías (fijación, limpieza, obstrucciones, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto?	SI
Indicar, si es posible, la fecha de instalación del filtro de aire de la unidad.	19/09/2025
La red de tuberías, ¿Se encuentra libre de golpes, rotura o fugas de aire?	SI