ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ		
Asunto o tema: Verificación de condiciones en áreas de primeros auxilios y equipos DEA – TransMiCable		
Reunión: Interna ☐ Externa ☒	**Fecha:** 18 de julio del 2025	**Hora inicio:** 09:00 a.m. **Fin:** 12:00 p.m.
Lugar: Sistema TransMiCable – Estaciones Tunal Juan Pablo II, Manitas y Paraíso		

1. Temas tratados

Participantes: Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría de Salud, La Rolita, TransMilenio S.A.

Objeto: Verificación de áreas de primeros auxilios y equipos médicos.

En el marco de la visita técnica realizada el 18 de julio de 2025, se llevó a cabo una verificación de las áreas de primeros auxilios en las estaciones del sistema TransMiCable, con la participación de la Secretaría Distrital de Salud, la empresa operadora La Rolita y TransMilenio S.A.

Durante la visita, se revisaron los Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) y la Secretaría de Salud realizó las siguientes observaciones:

Registro de equipos y personal:

- Los DEA deben estar debidamente registrados en la plataforma de la Secretaría Distrital de Salud.
- El personal capacitado para la atención en salud (incluidos brigadistas) también debe estar relacionado en dicha plataforma.

Recomendaciones técnicas adicionales:

- Contemplar el abastecimiento de parches y baterías adicionales como respaldo para los DEA.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

1. Temas tratados

- Verificar con el fabricante que los DEA cuenten con suficiente capacidad de almacenamiento de datos (memoria).
- El cilindro de oxígeno debe estar asegurado sobre un soporte adecuado y no directamente sobre el suelo, para evitar el riesgo de despresurización ante una caída.
- Durante la visita, la Secretaría Distrital de Salud recomendó fortalecer la señalización que permita identificar la ubicación de los Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) desde las zonas de tránsito de personal y usuarios. Aunque los equipos se encuentran instalados en las áreas de primeros auxilios, no se cuenta con señalética visible desde los pasillos, zonas comunes u otras áreas de circulación que oriente adecuadamente hacia su ubicación.










TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

1. Temas tratados


Acta elaborada por:

Isabel Valbuena.

María Isabel Valbuena Rozo
Contratista de la Dirección Técnica de Seguridad – TRANSMILENIO S.A.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co