INFORME DE ACTIVIDADES No. 05

NÚMERO DE CONTRATO:	266 DEL 28 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA:	**JORGE MARIO ROJAS MANJARRES**
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE SERVICIOS CUYO OBJECTO ES: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN “CCTV” DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
VALOR:	$ 29.400.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE MAYO DE 2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	28 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO DE INFORME:	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA PRESENTE INFORME:	03 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	MARIA SONIA TORRES MORA. SECRETARIA DE GOBIERNO.
INTERVENTOR:	NA
REEVALUACION DE PROVEEDORES:	N/A

1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Verificar que los equipos, componentes y elementos del sistema de CCTV funcionen de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal.
2. Realizar visitas técnicas periódicas para monitorear la operatividad del sistema de vigilancia y seguridad, identificando fallas o requerimientos de mantenimiento preventivo o correctivo.
3. Emitir informes técnicos sobre el estado del sistema CCTV y las acciones adelantadas por el contratista
4. Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades del contratista, de acuerdo con lo pactado contractualmente.
5. Apoyar la revisión de los informes entregados por el contratista, validando su contenido frente a los avances reales observados.
6. Participar en reuniones de seguimiento y control que se convoquen por parte del supervisor o del área técnica competente.
7. Verificar la correcta ejecución de los pagos conforme a las obligaciones contractuales, soportando técnicamente la autorización de los mismos.
8. Revisar que las facturas y demás documentos financieros cumplan con los requisitos legales y contractuales.
9. Emitir conceptos técnicos y financieros para el trámite de pagos y demás procedimientos relacionados.
10. Presentar informes periódicos mensuales que contengan análisis detallado del avance técnico, administrativo y financiero del contrato principal.
11. Informar cualquier situación que pueda poner en riesgo la adecuada ejecución del contrato o que implique un posible incumplimiento.
12. Apoyar la articulación entre el contratista del servicio, la administración municipal y otras entidades involucradas, en lo relacionado con el funcionamiento del sistema de vigilancia.
13. Asistir a comités técnicos o reuniones convocadas por la entidad.
14. Asegurar que las actividades desarrolladas por el contratista se encuentren alineadas con las normas legales y técnicas aplicables al sistema de videovigilancia.

15. Verificar que el contratista cuente con las licencias, autorizaciones o registros requeridos para la prestación del servicio

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
1	4	**Verificar que los equipos, componentes y elementos del sistema de CCTV funcionen de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal** Para el periodo del presente informe no se instalaron equipos tecnológicos nuevos correspondientes a la bolsa de repuestos, pero realice la verificación de todos los equipos tecnológicos y elementos instalados y reparados por parte del contratista que estos estuvieran bien instalados y configurados de acuerdo a los estándares de funcionamiento del sistema de video Vigilancia CCTV.	Registro fotográfico y actas de visitas.
2	22	**Realizar visitas técnicas periódicas para monitorear la operatividad del sistema de vigilancia y seguridad, identificando fallas o requerimientos de mantenimiento preventivo o correctivo.** Para el periodo del presente informe realice varias visitas técnicas al centro de monitoreo ubicado en la estación de la policía, con el propósito de identificar las fallas del sistema del sistema de vigilancia y seguridad, con el fin de coordinar con el contratista para realizar mantenimiento preventivo o correctivo, de cada punto de cámara de seguridad, red de fibra óptica, red de radio enlaces, sistema de energía eléctrica y equipos de centro de monitoreo. Por otra parte realice varias visitas al centro de control para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medios tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libro minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta acorde a lo contractual **Visita No. 1: de 30 de septiembre** : Se realizo vista técnica junto con el personal técnico del contratista "Group Bianrios, al centro de centro, ubicado en la estación de la policía para la verificación del estado de funcionamiento de los equipos tecnológicos que conforma el centro de control, verificación de la cantidad de cámaras de seguridad con conexión, visualización en vivo y grabando en el sistema, con el fin de que el contratista realice el respectivo soporte técnico al sistema, para el periodo comprendido del 30 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025; el ingeniero responsable del soporte técnico realizo los apuntes de los puntos de cámaras de seguridad que se encontraban fuera de servicio para ir con el equipo técnico a realizar el respectivo mantenimiento **Visita No. 2: 1 octubre :** realice vista técnica junto con el personal técnico del contratista "Group Bianrios, para la verificación del arreglo de la cámara de seguridad del SENDERO PARQUE ECOLOGICO LATITUD: 5°0'58,805"N	Registro fotográfico y actas de visitas

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
		LONGITUD: 72°45'18.593"W la cual se habida desconectado por problemas de fallo de la UPS el contratista realizo los ajustes técnicos al sistema eléctrico realiza los ajustes de configuración del todo el sistema de red de fibra óptica y de la cámara ptz , realiza nuevamente la configuración de la cámara de seguridad PTZ quedando en funcionamiento .**Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 3: 2 octubre**: realice vista técnica junto con el ingeniero de del contratista del "Group Bianrios, para la verificación de la cámara de seguridad ubicada en CARRERA 14 CALLE 4 (FO) LATITUD: 5°0'58,498"N LONGITUD: 72°45'6.496"W, el contratista realizo soporte técnico el sistema eléctrico el cual estaba en falla por bloqueo de la UPS, el contratista realizo el respectivo desbloqueo de la UPS hizo la pruebas de voltaje, revisión de Switch de comunicación, Cámara PTZ y hace los ajustes necesarios en la configuración de resolución de cámaras de seguridad, conexión con el centro de monitoreo, quedando en funcionamiento este punto de cámara de seguridad **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito**.** **Visita No. 4: 3 de octubre**: Se hizo vista técnica junto con el ingeniero Alejandro de la empresa contratista "Group Bianrios, para la verificación del punto de cámaras de seguridad ubicado en la esquina del CARRERA 12 CALLE LATITUD: 5°0'50,597"N LONGITUD: 72°45'6.283"W el contratista realiza soporte técnico a este punto de cámara de seguridad debido a una falla técnica de la red de fibra óptica encontrando desconexión por HILO 3, el contratista realiza las reparación de fusiones del hilo 3 del búfer azul de la fibra óptica, una vez terminado el proceso de fusiona miento de la fibra óptica el contratista realiza las prueba de conexión con el centro de monitoreo quedando nuevamente conectada este punto de cámara de seguridad con el centro de monitoreo y de grabación **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema.	

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
		Visita No. 5: 6 de octubre: Se hizo vista técnica junto con el ingeniero Alejandro profesional del contratista "Group Bianrios, para la verificación del funcionamiento de la cámara de seguridad ubicada en la CARRERA 19 CALLE 6 PARQUE BUENOS AIRES LATITUD: 5°1'10,567"N LONGITUD: 72°45'15.061"W, el contratista realiza soporte técnico correctivo, debido a desconexión del canal de video, con el centro de monitoreo, Se realiza verificación del Switch de comunicaciones que conecta la cámara de seguridad y se encontró que tencia dañado el puerto de comunicaciones Nol. 2 el contratista cambia la conexión de la cámara de seguridad al puerto de cámara de seguridad No. 4 del Switch de comunicaciones quedando nuevamente en funcionamiento la cámara de seguridad y conectada con el centro de monitoreo y de grabación **Recomendaciones**: Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito **Visita No. 6: 7 de octubre**: realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la cámara de seguridad ubicada SALIDA AGUAMACO LATITUD: 5°1'9,003"N LONGITUD: 72°45'21.658"W, la cual presento desconexión, el contratista realiza inspección a punto de cámara, encontrando cámara PTZ y Cámara fija operando correctamente, sistema de respaldo de energía con inversor hibrido de 1Kva y batería de 100Ah operando correctamente. Se valida Switch PoE en estado averiado, se encuentra Fibra operando correctamente, realizando ByPass recuperando conexión de cámaras (PARQUE BUENOS AIRES Y CAMARAS DE AVENIDA CALLE 6) **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 7: 08 de octubre**: realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la cámara de seguridad ubicada CALLE 18A CARRERA 12 PQ GARRAPATERA, la cual presento desconexión debido a un corte de la red de fibra óptica el contratista realizo el cambio de un tramo de fibra óptica, realiza las respectivas fusiones de los 24 hijos, verifica mediante equipo OTDR la conexión con el ODF del centro de monitoreo quedado en funcionamiento y con conexión al centro de monitoreo **Recomendaciones:** Se hace la recomendación al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito, mantener informar al ing. Apoyo a la supervisión de cualquier	

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
		falla que se presente en el sistema, continuar con los mantenimientos preventivos y correctivos del sistemas, y dar respuesta a cualquier falla del sistema "CCTV" que sea reportada por los operadores de la sala de control y el ingeniero de apoyo a la supervisión, con el fin de mantener operativo el sistema. **Visita No. 8: 9 de octubre:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medios tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libro minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta esta acorde a lo contractual **Recomendaciones:** Como apoyo a la supervisión se le aprueba la compra de los equipos y elementos tecnológicos solicitado por el contratista para realice la respectiva compra e ingreso al almacén municipal y posterior instalación Se hace la recomendación al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito, mantener informar al ing. Apoyo a la supervisión de cualquier falla que se presente en el sistema, continuar con los mantenimientos preventivos y correctivos del sistemas, y dar respuesta a cualquier falla del sistema "CCTV. **Visita No. 9: 10 de octubre :** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad MIRADOR LLANERAZO: 72°44'30.45"O el contratista realizó el desmonte de cámara tipo PTZ, debido a fallo de arranque, se identifica fallo interno de alimentación PoE, por lo que se realizan pruebas de funcionamiento con conexión de corriente alterna VAC, encontrando que la cámara funciona con normalidad **Recomendaciones;** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 10: 13 de octubre:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad del PARQUE PASO CUSIANA (FO) LATITUD: 5° 0'11.11"N LONGITUD: 72°41'15.31"O el contratista realiza soporte técnico a este punto de cámara de seguridad el cual se encontraba desconectado con el centro de monitoreo, durante el soporte técnico se	

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
		encontró que el Switch de comunicaciones tenia dañado el puerto RJ 45 que estaba conectada la cámara de seguridad causando que no encendiera, el contratista realiza cambio de puerto la conexión de la cámara de seguridad, y nuevamente se restableció el encendido de la cámara de seguridad, y se conecto nuevamente con el centro de monitoreo quedando en funcionamiento **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema**.** **Visita No. 11: 14 de octubre:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad de la CARRERA 14 CALLE 4 (FO) LATITUD: 5° 0'58.65"N LONGITUD: 72°45'6.74"O el contratista realiza soporte técnico a este punto de cámara de seguridad el cual se encontraba desconectado con el centro de monitoreo, durante el soporte técnico se encontró que estaba apagado debido a un daño en la UPS, el contratista realiza la respectiva medición del voltaje de energía de entrada la UPS, el cual estaba dentro del rango, revisa la UPS y esta se encontró averiada, se realiza la conexión directa de la energía mientras se hace la respectiva reparación de la UPS, el contratista enciende nuevamente el punto de cámara de seguridad quedando conectada la cámara de seguridad con el centro de monitoreo. **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 12: 15 de octubre:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad ubicada en el PARQUE IGLESIA CALLE 3 LATITUD: 5° 0'54.68"N LONGITUD: 72°45'7.77"O , el contratista realiza el soporte técnico y correctivo a el sistema a esta cámara de seguridad debido a desconexión de canal de video con el centro de monitoreo, una vez revisado todo el sistema se encontró que el daño estaba en al UPS la cual estaba bloqueada, el contratista realiza los ajustes técnicos a la UPS y nuevamente realiza pruebas de voltaje quedando nuevamente con energía el sistema, se enciende los equipos y se prueba conexión de la cámara de seguridad con el centro de monitore quedando en funcionamiento nuevamente esta cámara de seguridad **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes	

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
		incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 13: 16 de octubre:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico a la cámara de seguridad ubicada en la CARRERA 8 CALLE 4 (FO) , LATITUD: 5° 0'48.90"N LONGITUD: 72°44'52.33"O, la cual se encontraba desconectada con el centro de monitoreo, el contratista realiza el soporte técnico correctivo encontrando lo siguiente una intermitencia de canal de video debido a bucle generado por conexión errada de hilos de fibra óptica. Se realizan labores de seguimiento de hilos de fibra óptica y se realiza la correcta conexión del anillo de la fibra óptica quedando nuevamente la conexión del streaming de video de este punto de cámara de seguridad y los otros puntos de cámaras de seguridad afectados por el problema. . **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 14: 17 de octubre:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libor minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta acorde a lo contractual, también se realiza la verificación del sistema de grabación, rack de comunicaciones, sistema de visualización, sistema de red eléctrica regulada, estaciones de trabajo, todo el sistema del centro de control se encontró en normal funcionamiento . **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 15: 18 octubre:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad ubicada en el CALLE 8 CARRERA 7 COLEGIO SEMILLEROS (FO) LATITUD: 5°	

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
		0'58.96"N LONGITUD: 72°44'41.86"O el contratista realiza soporte técnico e identifica daño en el Switch de comunicaciones, el contratista realiza el debido soporte técnico al Switch de comunicaciones, para el restablecimiento de la comunicación de este punto de cámara de seguridad con el centro de monitoreo, quedando nuevamente en funcionamiento la cámara de seguridad en el sistema de visualización y de grabación **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema. **Visita No. 16: 20 de octubre:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación del punto de cámaras de seguridad ubicada en la SALIDA VEREDA CABAÑAS (FO) LATITUD: 5° 1'21.45"N LONGITUD: 72°45'4.37"O, el contratista realiza labor técnica correctiva con la instalación de módulos Tranceiver para la comunicación de la fibra óptica con el centro de monitoreo, por otra parte el contratista realiza la fusión de tres tramos de fibra óptica los cuales se encontraban con cortes, una vez realizadas las respectivas fusiones de la fibra óptica, quedando nuevamente conectada al sistema de visualización y de grabación del centro de monitoreo. **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 17: 21 de octubre:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad ubicada en la SALIDA CRA 4A AV PARKWAY (FO) LATITUD: 5° 1'16.78"N LONGITUD: 72°44'25.01"O, el contratista realiza soporte técnico e identifica daños en la red de fibra óptica que conecta este punto de cámara de seguridad el contratista realizó la respectiva fusión del anillo de fibra óptica, realiza las respectivas pruebas de conexión con el centro de monitoreo, quedando en funcionamiento la cámara de seguridad con el sistema de grabación y visualización del centro de monitoreo **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito**.**	

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
		Visita No. 18: 22 de octubre: realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad ubicada en el PALMARITO CALLE 6A CARRERA 8 (RF): LATITUD: 5° 0'55.89"N LONGITUD: 72°44'47.59"O el contratista realiza labor técnica correctiva a sistema de red de radio enlace debido a una saturación de espectro en la zona, el contratista cambio de frecuencias y canal quedando mejor el radio enlace, y se pudo restablecer la conexión de esta cámara de seguridad con el sistema de grabación y visualización del centro de monitoreo **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema. **Visita No. 19: 23 de octubre:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad ubicada en la CALLE 8 CARRERA 12 (FO) LATITUD: 5° 1'6.42"N LONGITUD: 72°44'55.72"O, el contratista realiza la revisión de la cámara de seguridad la cual no estaba dando conexión de datos, el contratista procedió a la desinstalación de la cámara PTZ, una vez revisada la cámara de seguridad se puedo evidencia daños eléctrico en la tarjeta principal de la cámara de seguridad, por lo que de acuerdo a este daño la cámara quedo fuera de servicio **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito**.** **Visita No. 20: 24 de octubre:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libor minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta acorde a lo contractual, también se revisa todos los equipos tecnológicos que conforman el centro de control y se pudo verificar que se encuentran normal funcionamiento **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por	

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
		escrito. **Visita No. 21: 25 de octubre:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad ubicado en la CARRERA 19 CALLE 6 PARQUE BUENOS AIRES, la cual se encontraba desconectado al centro de monitoreo, el contratista realiza la verificación y encontró, que l switch de comunicaciones estaba bloqueado, lo que ocasionaba que no tuviera conexión con el centro de monitoreo, realizaron la respectivo reinicio del Switch de comunicaciones y nuevamente se restableció conexión del punto de cámara de seguridad con el sistema de grabación y visualización del centro de monitoreo **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 22: 27 de octubre:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación del punto de cámara de seguridad ubicada en la CALLE 8 CARRERA 7 COLEGIO SEMILLEROS (FO), la cual se encontraba desconectada con el centro de control, el contratista realiza soporte técnico y pudo establecer que el daño consistía daño en la red de fibra óptica, el contratista realizo las fusiones de los hilos afectados de la fibra óptica, quedando nuevamente conectada la cámara de seguridad con el sistema de grabación y visualización en el centro de monitoreo. **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 23: 28 de octubre:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de soporte técnico a la torre de comunicaciones ubicada en el batallón el contratista realiza la verificación del estado de funcionamiento 05 radioenlaces PTP, conexión de canales de video 05 cámaras PTZ. Se encuentra sistema totalmente apagado, se valida y se presenta desconexión de alimentación eléctrica de red enerca, se indaga y se confirma la no disponibilidad del servicio de forma permanente, se requiere el restablecimiento de alimentación eléctrica, alimentación por sistema solar o traslado de sistemas PTP. **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento	

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
		diario que se hace al sistema **Visita No. 24: 29 de octubre:** Se realizo vista técnica junto con el personal técnico del contratista "Group Bianrios, al centro de centro, ubicado en la estación de la policía para la verificación del estado de funcionamiento de los equipos tecnológicos que conforma el centro de control, verificación de la cantidad de cámaras de seguridad con conexión, visualización en vivo y grabando en el sistema, con el fin de que el contratista realice el respectivo soporte técnico al sistema, para el periodo comprendido del 30 de octubre de 2025 al 29 de noviembre de 2025; el ingeniero responsable del soporte técnico realizo los apuntes de los puntos de cámaras de seguridad que se encontraban fuera de servicio para ir con el equipo técnico a realizar el respectivo mantenimiento **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema .	
3	3	**Emitir informes técnicos sobre el estado del sistema CCTV y las acciones adelantadas por el contratista.** Para el periodo del presente informe el día 1 de octubre al 31 de octubre de 2025, se le informa al contratista de los siguientes daños al sistema de CCTV, los cuales fueron atendidos por el contratista con el personal técnico, a los siguientes puntos de cámaras de seguridad, red de fibra óptica, red de radio enlaces, centro de control: 1: cámara de seguridad del ENDERO PARQUE ECOLOGICO LATITUD: 5°0'58,805"N LONGITUD: 72°45'18.593"W la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo. 2: cámara de seguridad de la SALIDA VEREDA CABAÑAS (FO) LATITUD: 5° 1'21.45"N LONGITUD: 72°45'4.37"O. la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo. 3: cámara de seguridad de la CARRERA 14 CALLE 4 (FO) LATITUD: 5°0'58,498"N LONGITUD: 72°45'6.496"W la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo. 4: cámara de seguridad de la esquina de la CARRERA 15 CALLE 7 PONAL (FO) LATITUD: 5° 1'8.53"N LONGITUD: 72°45'4.89"O. la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo. 5: cámara de seguridad de la esquina del CARRERA 19 CALLE 6 PARQUE BUENOS AIRES LATITUD: 5°1'10,567"N LONGITUD: 72°45'15.061"W. la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo 6: cámara de seguridad de la esquina de la ubicada SALIDA AGUAMACO LATITUD: 5°1'9,003"N LONGITUD: 72°45'21.658"W, la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo	registro fotográfico

No.	2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.	ACTIVIDADES REALIZADAS	
	7: cámara de seguridad de la esquina del CALLE 8 CARRERA 4 (FO) LATITUD: 5° 0'53.16"N LONGITUD: 72°44'30.45"O la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo. 8: cámara de seguridad de la esquina de LA CALLE 18A CARRERA 12 PQ GARRAPATERA la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo 9: cámara de seguridad de la esquina del MIRADOR LLANERAZO: 72°44'30.45"O la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo 10: cámara de seguridad de la esquina deL PARQUE PASO CUSIANA (FO) LATITUD: 5° 0'11.11"N LONGITUD: 72°41'15.31"O la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo 11: cámara de seguridad de la esquina del PARQUE PASO CUSIANA (FO) LATITUD: 5° 0'11.11"N LONGITUD: 72°41'15.31"O la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo. 12: cámara de seguridad de la esquina deL PARQUE IGLESIA CALLE 3 LATITUD: 5° 0'54.68"N LONGITUD: 72°45'7.77"O la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo. 13: cámara de seguridad de la esquina de la CARRERA 8 CALLE 4 (FO) , LATITUD: 5° 0'48.90"N LONGITUD: 72°44'52.33"O, la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo 14: cámara de seguridad de la esquina de la CALLE 8 CARRERA 12 LATITUD: 5° 1'6.42"N LONGITUD: 72°44'55.72"O la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo 15: cámara de seguridad de la esquina de la CALLE 8 CARRERA 7 COLEGIO SEMILLEROS (FO) LATITUD: 5° 0'58.96"N LONGITUD: 72°44'41.86"O la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo 16: cámara de seguridad de la esquina de la SALIDA VEREDA CABAÑAS (FO) LATITUD: 5° 1'21.45"N LONGITUD: 72°45'4.37"O la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo. 17: cámara de seguridad de la esquina de la SALIDA CRA 4A AV PARKWAY (FO) LATITUD: 5° 1'16.78"N LONGITUD: 72°44'25.01"O la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo 18: cámara de seguridad de la esquina de la PALMARITO CALLE 6A CARRERA 8 (RF): LATITUD: 5° 0'55.89"N LONGITUD: 72°44'47.59"O la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo 19: cámara de seguridad de la esquina de la CALLE 8 CARRERA 12 (FO) LATITUD:	

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
		5° 1'6.42"N LONGITUD: 72°44'55.72"O la cual se habida desconectado con el centro 20: cámara de seguridad de la esquina de la CARRERA 19 CALLE 6 PARQUE BUENOS AIRES la cual se habida desconectado con el centro de monitoreo 21: Visita técnica a la torre de comunicaciones ubicada en el batallón para realizar la verificación del estado de funcionamiento 05 radioenlaces PTP que se había desconectado con el centro de monitoreo	
4	1	**Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades del contratista, de acuerdo con lo pactado contractualmente**. Realice el seguimiento al cumplimiento del cronograma presentado el contratista en la referente a la operación de la sala de monitore el cual lo cumplió para el periodo comprendido del 1 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025, teniendo en cuenta que el contratista realizo la operación de la sala control con 4 operadores de medios tecnológicos tiempo prestado 27/7, de domingo a domingo con tres turno de 8 horas cada uno, durante este periodo las cámaras siempre fueron monitoreadas por los operadores	Se anexa cronograma en el informe del contratista .
5	1	**Apoyar la revisión de los informes entregados por el contratista, validando su contenido frente a los avances reales observados**. Realice la revisión del quinto (5) informe del contrato de servicios No. 264 de 2025 del periodo comprendido del 30 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025 presentado por el contratista, el cual cumple con el avance real ejecutado	Archivo de Gestión de la Secretaría de Gobierno. Informe No. 5 contrato 264 de 2025
6	1	**Participar en reuniones de seguimiento y control que se convoquen por parte del supervisor o del área técnica competente** Participe en varias visitas técnicas con el contratista a los puntos de cámaras de seguridad y centro de monitoreo	Acta de visitas
7	1	**Verificar la correcta ejecución de los pagos conforme a las obligaciones contractuales, soportando técnicamente la autorización de los mismos** Realice la revisión para pago del acta parcial No. 5 del contrato de servicios No. 264 de 2025, la cual cumple con lo ejecutado para el periodo comprendido del 30 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025	Archivo de Gestión de la Secretaría de Gobierno. Oficina asesora jurídica
8	1	**Revisar que las facturas y demás documentos financieros cumplan con los requisitos legales y contractuales** Realice la revisión de factura y demás documentos para pago del acta parcial No. 5 del contrato de servicios No. 264 de 2025, la cual cumple con lo ejecutado para el periodo comprendido del 30 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025.	Archivo de Gestión de la Secretaría de Gobierno. -
9	1	**Emitir conceptos técnicos y financieros para el trámite de pagos y demás procedimientos relacionados.**	Archivo de Gestión de la

<table>
<tr><th>No.</th><th colspan="2">2. ACTIVIDADES EJECUTADAS</th><th>EVIDENCIAS/ SOPORTES</th></tr>
<tr><th>OBLIG / ACTIV.</th><th colspan="2">ACTIVIDADES REALIZADAS</th><th></th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Una vez revisado el quinto (5) informe para pago del acta parcial No. 5 del contrato de servicios No. 264 de 2025, el cual cumple con lo ejecutado para el periodo comprendido del 30 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025, se emite concepto favorable para pago teniendo en cuenta que el contratista cumple con los establecido en el contrato para efectos de pago de actas parciales</td><td>Secretaría de Gobierno.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>3</td><td>Presentar informes periódicos mensuales que contengan análisis detallado del avance técnico, administrativo y financiero del contrato principal.

AVANCE TÉCNICO

Para el periodo del presente informe del 30 de septiembre al 29 de octubre de 2025, el contrato de servicios No. 264 de 2025 el avance técnico es el siguiente: con el mantenimiento preventivo y correctivo se tiene en funcionamiento la totalidad de los equipos que conforman el centro de control, como son las NVRs, el sistema de visualización Video Wall, las estaciones de trabajo, el software de monitoreo y gestión, el contratista a la fecha tiene con conexión y en funcionamiento 58 cámaras de seguridad visualizando y grabando en el centro de control, CALLE 5, CARRERA 14, CALLE 2 B, CARRERA 4, CALLE 3, CARRERA 13, CALLE 6, CARRERA 12, CALLE 8, CARRERA 12, CALLE 8, CARRERA 7, CALLE 17, CARRERA 7, CALLE 18, CARRERA 6, CALLE 18 A, CARRERA 15 CARRERA 7, DIAGONAL 8 CARRERA 4, CALLE 13ª CARRERA 8 , CALLE 4 CARRERA 12, CALLE 17 CARRERA 13, CALLE 8 CARRERA 14, CALLE 4 CARRERA 15 CALLE 7, CALLE 2 CARRERA 3, VÍA ALTERNA MONTERREY VEREDA AGUA BLANCA CARRERA 4 CALLE 17, VEREDA ACEITE ALTO, CALLE 3 VÍA AGUAMACO, CORREGIMIENTO PASO CUSIANA VEREDA IQUIA, CORREGIMIENTO PASO CUSIANA, CALLE 8 CARRERA 4 CALLE 15#16-8ª, CARRERA 4, CALLE 4 CARRERA 16, CALLE 7 SENDERO , CARRERA 14 CALLE 6, CARRERA 12 CALLE 2, CALLE 2 CARRERA 9, CALLE 16 CARRERA 2, CALLE 3 VÍA AGUAMACO, CALLE 18A CARRERA 15, VÍA ALTERNA MONTERREY VEREDA IQUIA, ESTACION, EL PRADO, FIJA PLAN DEL JAGUITO VÍA CABAÑAS LA QUESERIA, BARRIO LA CASCADA, FIJA CASA ADULTO MAYOR, FIJA PARQUE LA FLORIDA, PARQUE BARRIO LA FLORIDA, PLAN DEL JAGUITO, PARQUE EL MASTRANTO, CALLE 6A CON CARRERA 8, FIJA VÍA CABAÑAS LA QUESERIA, CASA ADULTO MAYOR, SALIDA VIRGEN 1, FIJA VIRGEN 2, FIJA VIRGEN 3, por otra parte se ha realizado la instalación de los siguientes equipos tecnológicos de la bolsa de repuestos;
<table>
<tr><th>ITEM CTO</th><th>DETALLE</th><th>U.M.</th><th>CANT.</th></tr>
<tr><td>8</td><td>Cable cobre encauchetado 2x10 AWG</td><td>M</td><td>60</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cable UTP Cat 6 tipo exterior con chaqueta exterior tipo UV y blindaje de descargas estéticas cobre al 100%</td><td>M</td><td>80</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Switch 8 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, todos compatibles con PoE+ (Negoviación automática/MDI automatico/MDIX) 2 ranuras SFP de 100/1000 Mbps Medios de Red: 10BASE-T: Cable UTP/STP categoría 3, 4, 5 (máximo 100m) 100BASE-TX</td><td>UND</td><td>4</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Antena direccional airFiber X, ideal para enlaces Punto a Punto (PtP), frecuencia 5GHz (5.1 – 5.9 GHz) de 23 dBi slant 45</td><td>UND</td><td>2</td></tr>
</table>
</td><td>Ver anexo No. 5: informe de avance técnico, administrativo y financiero del contrato principal 264 de 2025.</td></tr>
</table>

No.	2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.	ACTIVIDADES REALIZADAS	

14	AirfFiber Radio Backhaul conectorizado de alta capacidad, con tecnología LTU airfiber hasta 1 Gbps, 5 GHz (4.8 – 6.2 GHz)	**UND**	**1**
20	Splitter HDMI UHD 4K0Hz HDR 1 entrada a 4 salidas	**UND**	**2**
37	Tranceiver Monomodo Monohilo Tipo SFP de 10KM Tx y Rx LC	**UND**	**3**
55	Toma LEVITON Aerea Plastica 20Amp 125V Amarillo – 520-CV	**UND**	**6**
60	Inyector Super Hi-PoE / 56 Vcd / 60 Watts / Para Domos PTZ / IP (AE / DE) / Soporta 802.3 af / at	**UND**	**1**
67	Regleta Horizontal para Rack 8 salidas	**UND**	**1**
73	Combo teclado y Mouse alambrado control USB	**UND**	**1**

Por otra parte el contratista durante el presente periodo realizo los mantenimientos preventivos y correctivos con una cuadrilla de 2 técnicos, transporte y herramientas eléctrica y de redes para estos tipos trabajos.

Igualmente para el periodo del 30 de septiembre al 29 de octubre de 2025, el contratista garantizó la operación de la sala de control con un (1) puesto conformado por 4 operadores de medios tecnológicos calificados y entrenados, para prestar los servicios de operación, administración y gestión de la información de la sala del circuito cerrado de CCTV con personal humano sin arma, las 24 horas de los siete (7) días de la semana incluye domingos y festivos, con la operación se ha contribuido al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana, ya que es una herramienta tecnológica que ayuda a la fuerza pública en las labores de vigilancia y búsqueda de hechos delictivos, con la operación del centro de control se gestionaron los siguiente eventos: Acompañamiento con cámara 44, Sujetos sospechosos 50, Comercio de alucinógenos 12, Consumo de alucinógenos 16, vehículos sospechosos 5, Búsqueda de evidencias 13, Accidentes de tránsito 2, riñas 2, capturas 8, recuperación de elementos hurtados, vehículos requerido por orden judicial 1 para un total de 155 eventos reportados

AVANCE ADMINISTRATIVO

En cuanto el avance administrativo el contrato de servicios 264 de 2025 para el periodo comprendido del 30 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025 presenta el siguiente avance administrativo.

Información legal del contrato

CONTRATO No.	264 de 26 de mayo de 2025
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Servicios
CONTRATISTA	GROUP BINARIOS LTDA.
NIT	900.324.544-0
R/LEGAL	Fredy Alonso Restrepo Gómez
C.C. R/Legal	74.812.701

No.	2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.	ACTIVIDADES REALIZADAS	

OBJETO	DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
Fecha de Suscripción	30 de mayo de 2025
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATRO PESOS M/CTE ($351.065.004)
PLAZO	Doscientos diez (210) días calendario.
FECHA DE INICIO	30 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	MARÍA SONIA TORRES MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JORGE MARIO ROJAS MANJARRES

Soportes Presupuestales del contrato

EL contrato de servicios No. 264 del 26 de mayo de 2025, cuenta con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, los cuales garantizar el respaldo económico del contrato suscrito como se refleja en la siguiente tabla

Soporte	No.	Cuenta	Recurso	Fecha	Valor
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	400	2.3.45.4501.1000.2024854100033	1.2.3.2.06	10/04/2025	351.065.004,00
Registro Presupuestal	515	2.3.45.4501.1000.2024854100033	1.2.3.2.06	26/05/2025	351.065.004,00

Relación Cancelación de Impuestos (Estampillas)

El contratista GROUP BINARIOS LTDA, cumplio con el pago de estampillas del Contrato de servicios No. 264 de 2025, correspondiente al valor del contrato suscrito como se refleja en la siguiente tabla

Concepto Impuesto cancelado	Contrato inicial		
	Fecha	Recibo de caja No.	Valor
Estampilla pro-Cultura	28-05-2025	0013	$ 6.542.000,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	28-05-2025	0013	$ 13.085.000,00

No.	2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.	ACTIVIDADES REALIZADAS	

Estampilla Pro-deporte	28-05-2025	0051	$ 8.777.000,00
Impuesto Timbre	28-05-2025	0013	$ 1.635.577,00

Garantías del contrato

El contratista GROUP BINARIOS LTDA, constituyo pólizas de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales, expedidas por la Compañía Mundial de Seguros S.A., siendo debidamente aprobadas por Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Tauramena; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en la cláusula novena del Contrato de servicios No. 264 de 2025, con total cubrimiento de montos y plazos fijados, como se refleja en la siguiente tabla

Pólizas del contrato de servicios No. 264 DE 2025				
Tipo de Aprobación	Póliza Inicial.			
Aseguradora	Compañía Mundial de Seguros S.A.			
PÓLIZA No.	COQ-100005867			
Descripción Amparos	**Fecha Aprobación**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
		Del	**Hasta**	
Cumplimiento general del contrato	29/05/2025	26/05/2025	22/04/2026	35.106.500,40
Salarios, prestaciones e indemnizaciones		26/05/2025	22/12/2028	17.553.250,20
Calidad y correcto funcionamiento		26/05/2025	22/12/2026	35.106.500,40
Tipo de Aprobación	Póliza Inicial.			
Aseguradora	Compañía Mundial de Seguros S.A.			
PÓLIZA No.	COQ-100001487			
Descripción Amparos	**Fecha Aprobación**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
		Del	**Hasta**	
Responsabilidad Civil extracontractual	29/05/2025	26/05/2025	22/12/2025	284.700.000

Relación de Actas

Para el periodo comprendido del 30 de junio de 2025 al 29 octubre de 2025 el contrato de prestación de servicios No. 264 de 26 de mayo de 2025 se han suscritos las siguientes actas:

Tipo de Acta	Fecha de Suscripción
Acta de Inicio	30 de mayo de 2025
Acta de recibo de bienes	26 de junio de 2025

No.	2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.	ACTIVIDADES REALIZADAS	

Acta reunión de comité No. 1	27 de junio de 2025
Acta de parcial No. 1	04 de agosto de 2025
Acta de parcial No. 2	25 de septiembre de 2025
Acta parcial No. 3	04 de Noviembre de 2025
Acta parcial No. 4	13 de Noviembre de 2025
Acta parcial No. 5	02 de Diciembre de 2025

Avance físico del Contrato

Para el periodo comprendido del 30 de septiembre de 2025 al 29 octubre de 2025 el contrato de prestación de servicios No. 264 de 26 de mayo de 2025 lleva el siguiente avance físico: fecha de corte al 29 de octubre de 2025 tiene una ejecución física del 72,86% y quedando un 27,14 % del plazo por ejecución del contrato

Plazo de Ejecución	Doscientos diez (210) días calendario				
Fecha acta de inicio	30 de mayo de 2025				
Informe	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
Periodo	Del 30 de mayo al 29 de junio de 2025	Del 30 de junio al 29 de julio de 2025	Del 30 de julio al 29 de agosto de 2025	Del 30 de agosto al 29 de septiembre de 2025	Del 30 de septiembre al 29 de octubre de 2025
No. De días ejecutados	31	30	31	31	30
No. De días acumulados	31	61	92	123	153
% Ejecutado	14,29%	14,29%	14,76%	14,76%	14,29%
% Acumulado	14,29%	29,05%	43,81%	58,57%	72.86%
% Por ejecutar	85,71%	70,95%	56,19%	41,43%	27,14%

Estado financiero del contrato

En cuanto el avance financiero el contrato de servicios 264 de 2025 para el periodo comprendido del 30 de septiembre al 29 de octubre de 2025 presenta el siguiente avance financiero

<table>
<tr><th>No.</th><th colspan="2">2. ACTIVIDADES EJECUTADAS</th><th>EVIDENCIAS/ SOPORTES</th></tr>
<tr><th>OBLIG / ACTIV.</th><th colspan="2">ACTIVIDADES REALIZADAS</th><th></th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th>VALOR CONTRATADO</th><th>ANTICIPO
ANTICIPADO</th><th>VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR</th><th>VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO</th></tr>
<tr><td>Valor contratado</td><td>$ 351.065.004</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Valor Anticipo o Pago Anticipado (XXX %)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Valor Adicional No. XXX</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Valor Acta No .01</td><td></td><td></td><td>$ 70.867.277,42</td><td>$ 70.867.277,42</td></tr>
<tr><td>Valor Acta No .02</td><td></td><td></td><td>$ 47.157.433,60</td><td>$ 47.157.433,60</td></tr>
<tr><td>Valor Acta No. 03</td><td></td><td></td><td>$ 48.114.886,00</td><td>$ 48.114.886,00</td></tr>
<tr><td>Valor Acta No. 04</td><td></td><td></td><td>$ 49.386.186,80</td><td>$ 49.386.186,80</td></tr>
<tr><td>Valor Presente Acta No. 05</td><td></td><td></td><td>$ 47.157.433,60</td><td>$ 47.157.433,60</td></tr>
<tr><td>Saldo por ejecutar</td><td></td><td></td><td>$ 88.381.786,58</td><td></td></tr>
<tr><td>Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)</td><td>$ 351.065.004</td><td></td><td>$ 351.065.004</td><td>$ 262.683.217,42</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>1</td><td>Informar cualquier situación que pueda poner en riesgo la adecuada ejecución del contrato o que implique un posible incumplimiento.
Para el periodo del presente informe no se ha presentado situaciones que haya puesto en riesgo la adecuada ejecución del contrato o que implique un posible incumplimiento al contrato de servicios 264 de 2025</td><td>N/A.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>1</td><td>Apoyar la articulación entre el contratista del servicio, la administración municipal y otras entidades involucradas, en lo relacionado con el funcionamiento del sistema de vigilancia

Para el periodo comprendido del 30 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025, se articulo el permiso telefónico con el batallón Birno 44 para el ingreso a la torre de comunicaciones para la verificación de radio enlaces de los puntos de cámaras de seguridad del jaguito, adulto mayor que se encontraban fuera de servicio</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>13</td><td>1</td><td>Asistir a comités técnicos o reuniones convocadas por la entidad.
Para el periodo comprendido del 1 de octubre de 2025 a 30 de octubre de 2025, Asistí al comité técnicos de seguimiento</td><td>Se anexa acta de comité</td></tr>
<tr><td>14</td><td>1</td><td>Asegurar que las actividades desarrolladas por el contratista se encuentren alineadas con las normas legales y técnicas aplicables al sistema de videovigilancia..
Para el periodo comprendido del 30 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025, las actividades desarrolladas por el contratista cumplieron con las norma legales y</td><td>Archivo de Gestión de la Secretaría de Gobierno.</td></tr>
</table>

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
		técnicas aplicables al sistema de video vigilancia “CCTV”	


3.LOGROS/ IMPACTO.

.
"con la ejecución del contrato de Servicio No. 264 de 2025, para el periodo comprendido entre el 30 de Septiembre al 29 de octubre de 2025, GROUP BINARIOS LTDA continuo garantizando el servicio de la operación de la sala de control ubicada en la estación de la policía; mediante un (1) puesto de operación el cual está conformado por 4 operadores de medios tecnológicos para prestar los servicios de operación, administración y gestión de la información de la sala del circuito cerrado de TV con personal humano sin arma, las 24 horas de los siete (7) días de la semana incluye domingos y festivos, con la operación de este cuarto periodo de la ejecución del contrato de servicios 264 se contribuyó al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana del municipio de Tauramena, teniendo en cuenta que con esta herramienta tecnológica ayudo a la fuerza pública en las labores de vigilancia y búsqueda de hechos delictivos en el municipio de Tauramena Casanare.
Por otra parte para el periodo comprendido entre el 30 de septiembre al 29 de octubre de 2025, GROUP BINARIOS LTDA realizo los mantenimientos preventivos y correctivo al sistema de video vigilancia “CCTV” a todos los componentes tecnológicos que conforma el sistema de video vigilancia, el soporte lo realizo a través de una cuadrilla conformada por 2 técnicos, vehículo y herramientas eléctricas y de cableado estructurado y de redes de fibra óptica, estas labores técnicas garantizaron el funcionamiento de los puntos de cámaras de seguridad, la sala de control, red de fibra óptica, red de radio enlaces y sistema de red eléctrica regulada de los puntos de cámaras de seguridad, para poder tener el streaming de video en la sala de control en vivo y en directo así como las grabaciones en el sistema de grabación para la búsqueda de lo hechos delictivos que se presentaron durante el periodo de este informe.

Para este periodo comprendido del 30 de septiembre, al 29 de octubre de 2025 a través del soporte técnico realizado al sistema de video vigilancia CCTV por parte del contratista se encuentran en funcionamiento y con conexión, visualización y grabación en el centro de monitoreo 50 cámaras de seguridad, el contratista realizo el respectivo soporte técnico a la red de fibra óptica y la red de radio enlaces, sistema de red de energía eléctrica, soporte técnico al sistema de grabación, sistema de visualización y de monitoreo garantizando su funcionalidad.
Por otra parte para el quinto periodo comprendido del 30 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025 con el servicio operación del centro de control se gestionaron los siguiente eventos: Acompañamiento con cámara 44, Sujetos sospechosos 50, Comercio de alucinógenos 12, Consumo de alucinógenos 16, vehículos sospechosos 5, Búsqueda de evidencias 13, Accidentes de tránsito 2, riñas 2, captura 8, recuperación de elementos hurtados 2 vehículo recuperado por orden judicial 1, para un total de 155 eventos reportados; a la fecha del presente informe el contrato 264 de 2025 presenta una ejecución del 72,86 % financiera y ejecución física del 74.82% del

contrato
Se dio cumplimiento al Plan Integral de Seguridad y convivencia ciudadana PISCC 2024- 2027..
Dimensión Estratégica 2: Fortalecimiento Institucional con Tecnología para la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Tauramena.
META DE PRODUCTO: Mantenimiento avanzado y correctivo, suministro de repuestos, soporte técnico para el sistema de video vigilancia de cámaras de seguridad, en el área urbana y rural del Municipio."

DATOS NUMÉRICO POR EVENTOS GESTIONADOS MEDIANTE OPERACIÓN CCTV TAURAMENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025



4.OBSERVACIONES

1. No se presenta ninguna observación.




EL CONTRATISTA:

JORGE MARIO ROJAS MANJARRES
Contratista

EL SUPERVISOR:


MARIA SONIA TORRES MORA
Secretaria de Gobierno


Anexos No. 1 registro fotográfico

	
Foto 1: reunión con el personal de operadores de medios tecnológicos en el seguimiento de las funciones	Foto 2: durante la operación del centro de control con personal de operadores de medios tecnológicos
	
Foto 3: durante la operación del centro de control con personal de operadores de medios tecnológicos	Foto 4: durante la operación del centro de control con personal de operadores de medios tecnológicos

Registro fotográfico No. 6 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo

		
Registro fotográfico No. 5 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo	Registro fotográfico No. 6 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo	Registro fotográfico No. 7 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo

		
Registro fotográfico No. 8 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo	Registro fotográfico No. 9 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo	Registro fotográfico No. 10 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo

		
Registro fotográfico No. 11 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo	Registro fotográfico No. 12 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo	Registro fotográfico No. 13 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo

		
Registro fotográfico No. 14 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo	Registro fotográfico No. 15 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo	Registro fotográfico No. 16 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo

		
Registro fotográfico No. 17 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo	Registro fotográfico No. 18 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo	Registro fotográfico No. 19 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo

		
Registro fotográfico No. 20 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo	Registro fotográfico No. 21 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo	Registro fotográfico No. 22 durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo

ANEXO No. 2: INFORME DE AVANCE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CONTRATO PRINCIPAL 264 DE 2025.

1: INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS 2064 DE 2025

CONTRATO No.	264 de 26 de mayo de 2025
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Servicios
CONTRATISTA	GROUP BINARIOS LTDA.
NIT	900.324.544-0
R/LEGAL	Fredy Alonso Restrepo Gómez
C.C. R/Legal	74.812.701
OBJETO	DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 de mayo de 2025
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATRO PESOS M/CTE ($351.065.004)
PLAZO	Doscientos diez (210) días calendario.
FECHA DE INICIO	30 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DE 2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JORGE MARIO ROJAS MANJARRES
SUPERVISOR	MARÍA SONIA TORRES MORA Secretaria de Gobierno

AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO DE SERVICIOS 264 DE 2025

Para el periodo del presente informe del 30 de septiembre al 29 de octubre de 2025, el contrato de servicios No. 264 de 2025 el avance técnico es el siguiente: con el mantenimiento preventivo y correctivo se tiene en funcionamiento la totalidad de los equipos que conforman el centro de control, como son las NVRs, el sistema de visualización Video Wall, las estaciones de trabajo, el software de monitoreo y gestión, el contratista a la fecha tiene con conexión y en funcionamiento 57 cámaras de seguridad visualizando y grabando en el centro de control, CALLE 5, CARRERA 14, CALLE 2 B, CARRERA 4, CALLE 3, CARRERA 13, CALLE 6, CARRERA 12, CALLE 8, CARRERA 12, CALLE 8, CARRERA 7, CALLE 17, CARRERA 7, CALLE 18, CARRERA 6, CALLE 18 A, CARRERA 15 CARRERA 7, DIAGONAL 8 CARRERA 4, CALLE 13ª CARRERA 8 , CALLE 4 CARRERA 12, CALLE 17 CARRERA 13, CALLE 8 CARRERA 14, CALLE 4 CARRERA 15 CALLE 7, CALLE 2 CARRERA 3, VÍA ALTERNA MONTERREY VEREDA AGUA BLANCA CARRERA 4 CALLE 17, VEREDA ACEITE ALTO, CALLE 3 VÍA AGUAMACO, CORREGIMIENTO PASO CUSIANA VEREDA IQUIA, CORREGIMIENTO PASO CUSIANA, CALLE 8 CARRERA 4 CALLE 15#16-8ª, CARRERA 4, CALLE 4

CARRERA 16, CALLE 7 SENDERO , CARRERA 14 CALLE 6, CARRERA 12 CALLE 2, CALLE 2 CARRERA 9, CALLE 16 CARRERA 2, CALLE 3 VÍA AGUAMACO, CALLE 18A CARRERA 15, VÍA ALTERNA MONTERREY VEREDA IQUIA, ESTACION, EL PRADO, FIJA PLAN DEL JAGUITO VÍA CABAÑAS LA QUESERIA, BARRIO LA CASCADA, FIJA CASA ADULTO MAYOR, FIJA PARQUE LA FLORIDA, PARQUE BARRIO LA FLORIDA, PLAN DEL JAGUITO, PARQUE EL MASTRANTO, CALLE 6A CON CARRERA 8, FIJA VÍA CABAÑAS LA QUESERIA, CASA ADULTO MAYOR, SALIDA VIRGEN 1, FIJA VIRGEN 2, FIJA VIRGEN 3, por otra parte se ha realizado la instalación de los siguientes equipos tecnológicos de la bolsa de repuestos;

ITEM CTO	DETALLE	U.M.	CANT.
8	Cable cobre encauchetado 2x10 AWG	**M**	**60**
6	Cable UTP Cat 6 tipo exterior con chaqueta exterior tipo UV y blindaje de descargas estéticas cobre al 100%	**M**	**80**
3	Switch 8 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, todos compatibles con PoE+ (Negoviación automática/MDI automatico/MDIX) 2 ranuras SFP de 100/1000 Mbps Medios de Red: 10BASE-T: Cable UTP/STP categoría 3, 4, 5 (máximo 100m) 100BASE-TX	**UND**	**4**
13	Antena direccional airFiber X, ideal para enlaces Punto a Punto (PtP), frecuencia 5GHz (5.1 – 5.9 GHz) de 23 dBi slant 45	**UND**	**2**
14	AirfFiber Radio Backhaul conectorizado de alta capacidad, con tecnología LTU airfiber hasta 1 Gbps, 5 GHz (4.8 – 6.2 GHz)	**UND**	**1**
20	Splitter HDMI UHD 4K0Hz HDR 1 entrada a 4 salidas	**UND**	**2**
37	Tranceiver Monomodo Monohilo Tipo SFP de 10KM Tx y Rx LC	**UND**	**3**
55	Toma LEVITON Aerea Plastica 20Amp 125V Amarillo – 520-CV	**UND**	**6**
60	Inyector Super Hi-PoE / 56 Vcd / 60 Watts / Para Domos PTZ / IP (AE / DE) / Soporta 802.3 af / at	**UND**	**1**
67	Regleta Horizontal para Rack 8 salidas	**UND**	**1**
73	Combo teclado y Mouse alambrado control USB	**UND**	**1**

Por otra parte el contratista durante el presente periodo realizo los mantenimientos preventivos y correctivos con una cuadrilla de 2 técnicos, transporte y herramientas eléctrica y de redes para estos tipos trabajos.

Igualmente para el periodo del 30 de septiembre al 29 de octubre de 2025, el contratista garantizó la operación de la sala de control con un (1) puesto conformado por 4 personas para prestar los servicios de operación, administración y gestión de la información de la sala del circuito cerrado de TV con personal humano sin arma, las 24 horas de los siete (7) días de la semana incluye domingos y festivos, con la operación se ha contribuido al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana, ya que es una herramienta tecnológica que ayuda a la fuerza pública en las labores de vigilancia y búsqueda de hechos delictivos, con la operación del centro de control se gestionaron los siguiente eventos: Acompañamiento con cámara 44, Sujetos sospechosos 50, Comercio de alucinógenos 12, Consumo de alucinógenos 16, vehículos sospechosos 5, Búsqueda de evidencias 13, Accidentes de tránsito 2, riñas 2, captura 8, recuperación de elementos hurtados 2 vehículo

recuperado por orden judicial 1, para un total de 155 eventos reportados; a la fecha del presente informe el contrato 264 de 2025 presenta una ejecución del 74.82% financiera y ejecución física del 72,86% del contrato

AVANCE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE SERVICIOS 264 DE 2025

En cuanto el avance administrativo el contrato de servicios 264 de 2025 para el periodo comprendido del 30 de septiembre al 29 de octubre presenta el siguiente avance administrativo.

Información legal del contrato

CONTRATO No.	264 de 26 de mayo de 2025
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Servicios
CONTRATISTA	GROUP BINARIOS LTDA.
NIT	900.324.544-0
R/LEGAL	Fredy Alonso Restrepo Gómez
C.C. R/Legal	74.812.701
OBJETO	DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
Fecha de Suscripción	30 de mayo de 2025
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATRO PESOS M/CTE ($351.065.004)
PLAZO	Doscientos diez (210) días calendario.
FECHA DE INICIO	30 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	MARÍA SONIA TORRES MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JORGE MARIO ROJAS MANJARRES

SOPORTES PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE SERVICIOS 264 DE 2025

EL contrato de servicios No. 264 del 26 de mayo de 2025, cuenta con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, los cuales garantizar el respaldo económico del contrato suscrito como se refleja en la siguiente tabla

Soporte	No.	Cuenta	Recurso	Fecha	Valor
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	400	2.3.45.4501.1000.2024854100033	1.2.3.2.06	10/04/2025	351.065.004,00
Registro Presupuestal	515	2.3.45.4501.1000.2024854100033	1.2.3.2.06	26/05/2025	351.065.004,00

RELACIÓN CANCELACIÓN DE IMPUESTOS (ESTAMPILLAS) DEL CONTRATO DE SERVICIOS 264 DE 2025

El contratista GROUP BINARIOS LTDA, cumplio con el pago de estampillas del Contrato de servicios No. 264 de 2025, correspondiente al valor del contrato suscrito como se refleja en la siguiente tabla

Concepto Impuesto cancelado	Contrato inicial		
	Fecha	Recibo de caja No.	Valor
Estampilla pro-Cultura	28-05-2025	0013	$ 6.542.000,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	28-05-2025	0013	$ 13.085.000,00
Estampilla Pro-deporte	28-05-2025	0051	$ 8.777.000,00
Impuesto Timbre	28-05-2025	0013	$ 1.635.577,00

GARANTÍAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS 264 DE 2025

El contratista GROUP BINARIOS LTDA, constituyo pólizas de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales, expedidas por la Compañía Mundial de Seguros S.A., siendo debidamente aprobadas por Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Tauramena; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en la cláusula novena del Contrato de servicios No. 264 de 2025, con total cubrimiento de montos y plazos fijados, como se refleja en la siguiente tabla:

Pólizas del contrato de servicios No. 264 DE 2025					
Tipo de Aprobación	Póliza Inicial.				
Aseguradora	Compañía Mundial de Seguros S.A.				
PÓLIZA No.	COQ-100005867				
Descripción Amparos		**Fecha Aprobación**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
			Del	**Hasta**	
Cumplimiento general del contrato		29/05/2025	26/05/2025	22/04/2026	35.106.500,40
Salarios, prestaciones e indemnizaciones			26/05/2025	22/12/2028	17.553.250,20
Calidad y correcto funcionamiento			26/05/2025	22/12/2026	35.106.500,40
Tipo de Aprobación	Póliza Inicial.				
Aseguradora	Compañía Mundial de Seguros S.A.				
PÓLIZA No.	COQ-100001487				
Descripción Amparos		**Fecha Aprobación**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
			Del	**Hasta**	
Responsabilidad Civil extracontractual		29/05/2025	26/05/2025	22/12/2025	284.700.000

RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS 264 DE 2025

Para el periodo comprendido del 30 de junio de 2025 al 29 julio de 2025 el contrato de prestación de servicios No. 264 de 26 de mayo de 2025 se han suscritos las siguientes actas:

Tipo de Acta	Fecha de Suscripción

Acta de Inicio	30 de mayo de 2025
Acta de recibo de bienes	26 de junio de 2025
Acta reunión de comité No. 1	27 de junio de 2025
Acta de parcial No. 1	04 de agosto de 2025
Acta de parcial No. 2	25 de septiembre de 2025
Acta de parcial No. 3	04 de noviembre de 2025
Acta de parcial No. 4	13 de noviembre de 2025
Acta de parcial No. 5	02 de diciembre de 2025

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE SERVICIOS 264 DE 2025


Para el periodo comprendido del 30 de septiembre de 2025 al 29 octubre de 2025 el contrato de prestación de servicios No. 264 de 26 de mayo de 2025 lleva el siguiente avance físico: fecha de corte al 29 de octubre de 2025 tiene una ejecución física del 72,86% y quedando un 27.14 % del plazo por ejecución del contrato

Plazo de Ejecución	Doscientos diez (210) días calendario				
Fecha acta de inicio	30 de mayo de 2025				
Informe	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
Periodo	Del 30 de mayo al 29 de junio de 2025	Del 30 de junio al 29 de julio de 2025	Del 30 de julio al 29 de agosto de 2025	Del 30 de agosto al 29 de septiembre de 2025	Del 30 de septiembre al 29 de octubre de 2025
No. De días ejecutados	31	30	31	31	30
No. De días acumulados	31	61	92	123	153
% Ejecutado	14,29%	14,29%	14,76%	14,76%	14,29%
% Acumulado	14,29%	29,05%	43,81%	58,57%	72.86%
% Por ejecutar	85,71%	70,95%	56,19%	41,43%	27,14%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE SERVICIOS 264 DE 2025

En cuanto el avance financiero el contrato de servicios 264 de 2025 para el periodo comprendido del 30 de septiembre al 29 de octubre presenta el siguiente avance administrativo

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO / ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 351.065.004			
Valor Anticipo o Pago Anticipado (XXX %)				
Valor Adicional No. XXX				
Valor Acta No .01			$ 70.867.277,42	$ 70.867.277,42
Valor Acta No .02			$ 47.157.433,60	$ 47.157.433,60
Valor Acta No. 03			$ 48.114.886,00	$ 48.114.886,00
Valor Acta No. 04			$ 49.386.186,80	$ 49.386.186,80
Valor Presente Acta No. 05			$ 47.157.433,60	$ 47.157.433,60
Saldo por ejecutar			$ 88.381.786,58	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$ 351.065.004		$ 351.065.004	$ 262.683.217,42



Grafica del avance financiero del contrato 264 de 2025

CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	SUPERVISION	DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI	NO	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	
	☐	☐			

ACTA DE VISITA

Siendo las 9: 10 A.M , del día 29 del mes de octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

Se realizo vista técnica junto con el personal técnico del contratista "Group Bianrios, al centro de centro, ubicado en la estación de la policía para la verificación del estado de funcionamiento de los equipos tecnológicos que conforma el centro de control, verificación de la cantidad de cámaras de seguridad con conexión, visualización en vivo y grabando en el sistema, con el fin de que el contratista realice el respectivo soporte técnico al sistema, para el periodo comprendido del 30 de octubre de 2025 al 29 de noviembre de 2025; el ingeniero responsable del soporte técnico realizo los apuntes de los puntos de cámaras de seguridad que se encontraban fuera de servicio para ir con el equipo técnico a realizar el respectivo mantenimiento

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO

INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 8: 41AM , del día 28 del mes de octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de soporte técnico a la torres de comunicaciones ubicada en el batallón el contratista realiza la verificación del estado de funcionamiento 05 radioenlaces PTP, conexión de canales de video 05 cámaras PTZ. Se encuentra sistema totalmente apagado, se valida y se presenta desconexión de alimentación eléctrica de red enerca, se indaga y se confirma la no disponibilidad del servicio de forma permanente, se requiere el restablecimiento de alimentación eléctrica, alimentación por sistema solar o traslado de sistemas PTP.

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 9: 17 A.M, del día 27 del mes de Agosto de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación del punto de cámara de seguridad ubicada en la CALLE 8 CARRERA 7 COLEGIO SEMILLEROS (FO), la cual se encontraba desconectada con el centro de control, el contratista realiza soporte técnico y pudo establecer que el daño consistía daño en la red de fibra óptica, el contratista realizo las fusiones de los hilos afectados de la fibra óptica, quedando nuevamente conectada la cámara de seguridad con el sistema de grabación y visualización en el centro de monitoreo.

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a todos los componentes tecnológicos del sistema con la cuadrilla del personal técnico

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 10: 17 AM, del día 25 del mes de octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad ubicado en la CRR 19 CLL 6 PARQUE BUENOS AIRES, la cual se encontraba desconectado al centro de monitoreo, el contratista realiza la verificación y encontró, que l switch de comunicaciones estaba bloqueado, lo que ocasionaba que no tuviera conexión con el centro de monitoreo, realizaron la respectivo reinicio del Switch de comunicaciones y nuevamente se restableció conexión del punto de cámara de seguridad con el sistema de grabación y visualización del centro de monitoreo

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI ☐	NO ☐	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	

ACTA DE VISITA

Siendo las 3: 15 PM, del día 24 del mes de OCTUBRE de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libor minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta acorde a lo contractual, también se revisa todos los equipos tecnológicos que conforman el centro de control y se pudo verificar que se encuentran normal funcionamiento

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a todos los componentes tecnológicos del sistema con la cuadrilla del personal técnico

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI	NO	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	
	☐	☐			

ACTA DE VISITA

Siendo las 2: 10 P.M, del día 23 del mes de octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad ubicada en la CALLE 8 CARRERA 12 (FO) LATITUD: 5° 1'6.42"N LONGITUD: 72°44'55.72"O, el contratista realiza la revisión de la cámara de seguridad la cual no estaba dando conexión de datos, el contratista procedió a la desinstalación de la cámara PTZ, una vez revisada la cámara de seguridad se puedo evidencia daños eléctrico en la tarjeta principal de la cámara de seguridad, por lo que de acuerdo a este daño la cámara quedo fuera de servicio

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI	NO	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	
	☐	☐			

ACTA DE VISITA

Siendo las 9: P.M , del día 22 del mes de octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad ubicada en el PALMARITO CALLE 6A CARRERA 8 (RF): LATITUD: 5° 0'55.89"N LONGITUD: 72°44'47.59"O el contratista realiza labor técnica correctiva a sistema de red de radio enlace debido a una saturación de espectro en la zona, el contratista cambio de frecuencias y canal quedando mejor el radio enlace, y se pudo restablecer la conexión de esta cámara de seguridad con el sistema de grabación y visualización del centro de monitoreo

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	**CONTRATISTA**	**DURANTE LA EJECUCION CONTRATO**
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 3: 18 P.M, del día 21 del mes de Octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad ubicada en la SALIDA CRA 4A AV PARKWAY (FO) LATITUD: 5° 1'16.78"N LONGITUD: 72°44'25.01"O, el contratista realiza soporte técnico e identifica daños en la red de fibra óptica que conecta este punto de cámara de seguridad el contratista realizó la respectiva fusión del anillo de fibra óptica, realiza las respectivas pruebas de conexión con el centro de monitoreo, quedando en funcionamiento la cámara de seguridad con el sistema de grabación y visualización del centro de monitoreo

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 1: 59 P.M , del día 20 del mes de octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación del punto de cámaras de seguridad ubicada en la SALIDA VEREDA CABAÑAS (FO) LATITUD: 5° 1'21.45"N LONGITUD: 72°45'4.37"O, el contratista realiza labor técnica correctiva con la instalación de módulos Tranceiver para la comunicación de la fibra óptica con el centro de monitoreo, por otra parte el contratista realiza la fusión de tres tramos de fibra óptica los cuales se encontraban con cortes, una vez realizadas las respectivas fusiones de la fibra óptica, quedando nuevamente conectada al sistema de visualización y de grabación del centro de monitoreo.

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a todos los componentes tecnológicos del sistema con la cuadrilla del personal técnico

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	SUPERVISION	DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI	NO	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	
	☐	☐			

ACTA DE VISITA

Siendo las 2: 15 P.M, del día 18 del mes de Octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad ubicada en el CALLE 8 CARRERA 7 COLEGIO SEMILLEROS (FO) LATITUD: 5° 0'58.96"N LONGITUD: 72°44'41.86"O el contratista realiza soporte técnico e identifica daño en el Switch de comunicaciones, el contratista realiza el debido soporte técnico al Switch de comunicaciones, para el restablecimiento de la comunicación de este punto de cámara de seguridad con el centro de monitoreo, quedando nuevamente en funcionamiento la cámara de seguridad en el sistema de visualización y de grabación

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO

TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 8: 45 A.M , del día 17 del mes de octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libor minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta acorde a lo contractual, también se realiza la verificación del sistema de grabación, rack de comunicaciones, sistema de visualización, sistema de red eléctrica regulada, estaciones de trabajo, todo el sistema del centro de control se encontró en normal funcionamiento

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a todos los componentes tecnológicos del sistema con la cuadrilla del personal técnico

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

		CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	SUPERVISION	DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI ☐	NO ☐	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	

ACTA DE VISITA

Siendo las 9: 23 AM, del día 16 del mes de octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico a la cámara de seguridad ubicada en la CARRERA 8 CALLE 4 (FO) , LATITUD: 5° 0'48.90"N LONGITUD: 72°44'52.33"O, la cual se encontraba desconectada con el centro de monitoreo, el contratista realiza el soporte técnico correctivo encontrando lo siguiente una intermitencia de canal de video debido a bucle generado por conexión errada de hilos de fibra óptica. Se realizan labores de seguimiento de hilos de fibra óptica y se realiza la correcta conexión del anillo de la fibra óptica quedando nuevamente la conexión del streaming de video de este punto de cámara de seguridad y los otros puntos de cámaras de seguridad afectados por el problema.

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA

TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI	NO	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	
	☐	☐			

ACTA DE VISITA

Siendo las 10: 25 A.M , del día 15 del mes de octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad ubicada en el PARQUE IGLESIA CALLE 3 LATITUD: 5° 0'54.68"N LONGITUD: 72°45'7.77"O , el contratista realiza el soporte técnico y correctivo a el sistema a esta cámara de seguridad debido a desconexión de canal de video con el centro de monitoreo, una vez revisado todo el sistema se encontró que el daño estaba en al UPS la cual estaba bloqueada, el contratista realiza los ajustes técnicos a la UPS y nuevamente realiza pruebas de voltaje quedando nuevamente con energía el sistema, se enciende los equipos y se prueba conexión de la cámara de seguridad con el centro de monitore quedando en funcionamiento nuevamente esta cámara de seguridad

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	**CONTRATISTA**	**DURANTE LA EJECUCION CONTRATO**
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 11:12 A.M, del día 14 del mes de octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad de la CARRERA 14 CALLE 4 (FO) LATITUD: 5° 0'58.65"N LONGITUD: 72°45'6.74"O el contratista realiza soporte técnico a este punto de cámara de seguridad el cual se encontraba desconectado con el centro de monitoreo, durante el soporte técnico se encontró que estaba apagado debido a un daño en la UPS, el contratista realiza la respectiva medición del voltaje de energía de entrada la UPS, el cual estaba dentro del rango, revisa la UPS y esta se encontró averiada, se realiza la conexión directa de la energía mientras se hace la respectiva reparación de la UPS, el contratista enciende nuevamente el punto de cámara de seguridad quedando conectada la cámara de seguridad con el centro de monitoreo.

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a todos los componentes tecnológicos del sistema con la cuadrilla del personal técnico y *seguirá con el soporte al centro de control*

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO

TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI	NO	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	
	☐	☐			

ACTA DE VISITA

Siendo las 9: 15 A.M , del día 13 del mes de octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Binarios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad del PARQUE PASO CUSIANA (FO) LATITUD: 5° 0'11.11"N LONGITUD: 72°41'15.31"O el contratista realiza soporte técnico a este punto de cámara de seguridad el cual se encontraba desconectado con el centro de monitoreo, durante el soporte técnico se encontró que el Switch de comunicaciones tenia dañado el puerto RJ 45 que estaba conectada la cámara de seguridad causando que no encendiera, el contratista realiza cambio de puerto la conexión de la cámara de seguridad, y nuevamente se restableció el encendido de la cámara de seguridad, y se conecto nuevamente con el centro de monitoreo quedando en funcionamiento

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 8: 58 A.M, del día 10 del mes de OCTUBRE de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad MIRADOR LLANERAZO: 72°44'30.45"O el contratista realizó el desmonte de cámara tipo PTZ, debido a fallo de arranque, se identifica fallo interno de alimentación PoE, por lo que se realizan pruebas de funcionamiento con conexión de corriente alterna VAC, encontrando que la cámara funciona con normalidad.

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico de esta cámara de seguridad realizando el cambio del adaptador de corriente por un de 24 V, para el funcionamiento de la cámaras

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI ☐	NO ☐	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	

ACTA DE VISITA

Siendo las 2:41 P.M, del día 9 del mes de Octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medios tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libro minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta esta acorde a lo contractual

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a todos los componentes tecnológicos del sistema con la cuadrilla del personal técnico

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 10: 15 A.M, del día 08 del mes de octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la cámara de seguridad ubicada CLL 18A CRR 12 PQ GARRAPATERA, la cual presento desconexión debido a un corte de la red de fibra óptica el contratista realizo el cambio de un tramo de fibra óptica, realiza las respectivas fusiones de los 24 hijos, verifica mediante equipo OTDR la conexión con el ODF del centro de monitoreo quedado en funcionamiento y con conexión al centro de monitoreo

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y al operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		**CONTRATO**
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 3: 1 P.M, del día 07 del mes de Octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la cámara de seguridad ubicada SALIDA AGUAMACO LATITUD: 5°1'9,003"N LONGITUD: 72°45'21.658"W, la cual presento desconexión, el contratista realiza inspección a punto de cámara, encontrando cámara PTZ y Cámara fija operando correctamente, sistema de respaldo de energía con inversor hibrido de 1Kva y batería de 100Ah operando correctamente. Se valida Switch PoE en estado averiado, se encuentra Fibra operando correctamente, realizando ByPass recuperando conexión de cámaras (PARQUE BUENOS AIRES Y CAMARAS DE AVENIDA CALLE 6)

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y al operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION

CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	**CONTRATISTA**	**DURANTE LA EJECUCION CONTRATO**
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI	NO	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	
	☐	☐			

ACTA DE VISITA

Siendo las 10: 14 A.M, del día 06 del mes de OCTUBRE de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

Se hizo vista técnica junto con el ingeniero Alejandro profesional del contratista "Group Bianrios, para la verificación del funcionamiento de la camara de seguridad ubicada en la ARRERA 19 CALLE 6 PARQUE BUENOS AIRES LATITUD: 5°1'10,567"N LONGITUD: 72°45'15.061"W, el contratista realiza soporte técnico correctivo, debido a desconexión del canal de video, con el centro de monitoreo, Se realiza verificación del Switch de comunicaciones que conecta la cámara de seguridad y se encontró que tencia dañado el puerto de comunicaciones Nol. 2 el contratista cambia la conexión de la cámara de seguridad al puerto de cámara de seguridad No. 4 del Switch de comunicaciones quedando nuevamente en funcionamiento la cámara de seguridad y conectada con el centro de monitoreo y de grabación

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se realizara la instalación de una adaptador de corriente de 24 V VAC, para que la cámara quede operativa realizo la verificación física de las misma, realizándoles pruebas controladas con test de arranque, re realizó limpieza de puerto de Ethernet e inspección visual de daños físicos. Una ves realizada la inspección se identifica fallo interno de placa para el arranque por PoE, por lo que se hace necesario su alimentación con fuente de alimentación 24 VAC 5

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO

INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐ **NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**

ACTA DE VISITA

Siendo las 2: 18 P.M , del día 3 del mes de OCTUBRE de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

Se hizo vista técnica junto con el ingeniero Alejandro de la empresa contratista "Group Bianrios, para la verificación del punto de cámaras de seguridad ubicado en la esquina del CARRERA 12 CALLE LATITUD: 5°0'50,597"N LONGITUD: 72°45'6.283"W el contratista realiza soporte técnico a este punto de cámara de seguridad debido a una falla técnica de la red de fibra óptica encontrando desconexión por HILO 3, el contratista realiza las reparación de fusiones del hilo 3 del búfer azul de la fibra óptica, una vez terminado el proceso de fusiona miento de la fibra óptica el contratista realiza las prueba de conexión con el centro de monitoreo quedando nuevamente conectada este punto de cámara de seguridad con el centro de monitoreo y de grabación

El ingeniero responsable del soporte técnico realizo la instalación de un adaptador de corriente VAC de 24 v y la cámara quedo en funcionamiento.

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 2: 18 P.M , del día 3 del mes de OCTUBRE de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

Se hizo vista técnica junto con el ingeniero Alejandro de la empresa contratista "Group Bianrios, para la verificación del punto de cámaras de seguridad ubicado en la esquina del CARRERA 12 CALLE LATITUD: 5°0'50,597"N LONGITUD: 72°45'6.283"W el contratista realiza soporte técnico a este punto de cámara de seguridad debido a una falla técnica de la red de fibra óptica encontrando desconexión por HILO 3, el contratista realiza las reparación de fusiones del hilo 3 del búfer azul de la fibra óptica, una vez terminado el proceso de fusiona miento de la fibra óptica el contratista realiza las prueba de conexión con el centro de monitoreo quedando nuevamente conectada este punto de cámara de seguridad con el centro de monitoreo y de grabación

El ingeniero responsable del soporte técnico realizo la instalación de un adaptador de corriente VAC de 24 v y la cámara quedo en funcionamiento.

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	SUPERVISION	DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI	NO	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	
	☐	☐			

ACTA DE VISITA

Siendo las 9: 11 A.M , del día 02 del mes de Octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de del contratista del "Group Bianrios, para la verificación de la cámara de seguridad ubicada en CARRERA 14 CALLE 4 (FO) LATITUD: 5°0'58,498"N LONGITUD: 72°45'6.496"W, el contratista realizo soporte técnico el sistema eléctrico el cual estaba en falla por bloqueo de la UPS, el contratista realizo el respectivo desbloqueo de la UPS hizo la pruebas de voltaje, revisión de Switch de comunicación, Cámara PTZ y hace los ajustes necesarios en la configuración de resolución de cámaras de seguridad, conexión con el centro de monitoreo, quedando en funcionamiento este punto de cámara de seguridad

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se realizara la visita técnica con el personal para poder identificar el daño de la red de fibra óptica

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI	NO	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	
	☐	☐			

ACTA DE VISITA

Siendo las 3: 01 P.M, del día 1 del mes de Octubre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el personal técnico del contratista "Group Bianrios, para la verificación del arreglo de la cámara de seguridad del SENDERO PARQUE ECOLOGICO LATITUD: 5°0'58,805"N LONGITUD: 72°45'18.593"W la cual se habida desconectado por problemas de fallo de la UPS el contratista realizo los ajustes técnicos al sistema eléctrico realiza los ajustes de configuración del todo el sistema de red de fibra óptica y de la cámara ptz , realiza nuevamente la configuración de la cámara de seguridad PTZ quedando en funcionamiento.

El ingeniero responsable del soporte técnico coordina con el personal técnico para continuar con las visitas técnicas a los puntos de cámaras de seguridad reportados con fallas técnicas.

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 8: 15 A.M , del día 30 del mes de Septiembre de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

Se realizo vista técnica junto con el personal técnico del contratista "Group Bianrios, al centro de centro, ubicado en la estación de la policía para la verificación del estado de funcionamiento de los equipos tecnológicos que conforma el centro de control, verificación de la cantidad de cámaras de seguridad con conexión, visualización en vivo y grabando en el sistema, con el fin de que el contratista realice el respectivo soporte técnico al sistema, para el periodo comprendido del 30 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025; el ingeniero responsable del soporte técnico realizo los apuntes de los puntos de cámaras de seguridad que se encontraban fuera de servicio para ir con el equipo técnico a realizar el respectivo mantenimiento

El ingeniero Alejandro responsable del soporte técnico de la empresa Binarios coordina con el personal técnico para continuar con las visitas técnicas a los puntos de cámaras de seguridad reportados con fallas técnicas para este periodo comprendido del 30 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Por otra parte le manifieste al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO