EL SUSCRITO TECNICO OPERATIVO DE LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR EN SU CONDICION DE SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISION N° 03

El contratista JHONESTIL URIBE MAPE, identificado con CC/NIT No. 93.370.226 - 2 presento factura N. MAFA41por valor de $1.975. 400.oo M/CTE.

De conformidad con el Contrato 308 de 2025 se presenta informe de supervisión de la prestación de servicios de conformidad con las obligaciones pactadas.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No. 308 del 06 de junio del 2025
FECHA DE INICIO	06 DE JUNIO DEL 2025
FECHA FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VIGENCIA	DOSCIENTOS NUEVE (209) DIAS
VALOR	CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($5.926.200) M/CTE
OTRO SI	N/A
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION, CONGELACION Y AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE VACUNACION PAI DE LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E DE MELGAR TOLIMA.
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Noviembre
PERIDO POR EJECUTAR	0 MESES
VALOR A CANCELAR	$1.975. 400.oo
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	$5. 926.. 200.oo
SALDO DEL CONTRATO	$00.oo
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	En virtud de las actividades/obligaciones pactadas con el contratista se evidencia de conformidad a informe presentado y validación se verifica el cumplimiento y avance de lo pactado en

	el informe de actividades como lo describe la cláusula primera del contrato. ANEXOS: INFORME DE ACTIVIDADES
ACREDITACION APORTES SGSS **CUMPLIMIENTO**	Presenta copia simple de Planilla aportes en línea con marca de agua "PAGADO" Razón Social WILMAN FERNEY REYES LARROTA número aportante independiente periodo de cotización Octubre -2025, Planilla N° 9493545798 por valor de $866.300 con fecha de pago 06/11/2024., (**PLANILLA VERIFICADA EN PLATAFORMA CORRESPONDIENTE**
AVAL DE PAGO	APROBADO
CDP	711 del 03 de junio de 2025
R P	692 del 06 de junio de 2025

Dada en Melgar, a los Cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

MIGUEL EDUARDO LOZANO OSUNA

Técnico Operativo

JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A N° 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es

Ibagué noviembre 14 de 2025

Señores
CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E
Melgar Tolima

Asunto: Reporte de mantenimiento preventivo e instalación de los equipos de red de frio de la E.S.E.

Fecha: 12 de noviembre de 2025

Lugar: Melgar Tolima


Respetados señores:

De manera atenta y para los fines pertinentes, remito informe correspondiente al proceso de mantenimiento preventivo de los equipos de red de frio de la Red de Frio Louis Pasteur E.S.E del municipio de Melgar, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CD-308-2025 en los siguientes términos:

Refrigerador horizontal HAIER: Equipo dispuesto para su mantenimiento, retiro rejilla del compartimiento del compresor, aplico aire a presión para retirar impurezas en el compartimiento del compresor, aprieto tornillería, retiro tapa de sistema de mandos y potencia, aplico silicona limpia circuitos a la tarjeta de mando central y tarjetas auxiliares, dispongo la tapa del compartimiento del compresor, aplico desincrustante antimaterial cuaternario liquido neutro en todo el equipo, espero que la sustancia actué por diez minutos y procedo a enjuagar con abundante agua, repito el procedimiento y dejo secar al aire libre, lavo e higienizo bandejas y parilla, seco y dispongo al interior del equipo, suministro energía y el equipo arranca sin dificultad dentro de los parámetros establecidos por el fabricante, reemplazo la batería del termómetro digital de máximas y mínimas, descargo memorias, ajusto parámetros y procedo a la asepsia del mismo, descargo novedades en la hoja de vida, marzo de 2026. **Congelador Horizontal PAI Marca Vesfrost VLS350- 1:** Equipo listo para su mantenimiento preventivo, retiro paredes móviles y baterías de su interior, descargo baterías e higienizo, dispongo en lugar aséptico y procedo con la desinfección y limpieza de los estabilizadores, desprendo las rejillas del compartimiento del compresor y realizo asepsia al compresor y elementos de fuerza y potencia; aplico desincrustante antibacterial cuaternario liquido neutro en todo el equipo, espero que la sustancia actúe por cinco minutos y procedo a enjuagar con abundante agua, aplico desincrustante externa e internamente y enjuago, dispongo de

nuevo canastillas, batería y estabilizadores al interior del equipo, suministro fluido eléctrico y el equipo arranca sin dificultad y dentro de los parámetros establecidos por el fabricante, realizo el mantenimiento del termómetro digital de máximas y mínimas, cambio batería, descargo memorias y ajusto parámetros, descargo novedades en la hoja de vida y programo limpieza mensual a cargo de la entidad y mantenimiento preventivo para marzo de 2026. **Refrigerador Horizontal PAI 2 Marca Vesfrost VLS350- 2:** Equipo listo para su proceso de mantenimiento preventivo, retiro piezas móviles de su interior, y aplico desincrustante antibacterial cuaternario en todo el equipo, dejo que la sustancia actúe por cinco minutos y enjuago con abundante agua, repito el procedimiento hasta dejar el equipo completamente limpio retiro rejilla del compartimiento del compresor, desprendo y retiro la tarjeta de mando y procedo a limpiarla con silicona limpia circuitos y dispongo provisionalmente en un lugar seguro, lavo las piezas móviles con detergente antimaterial, una vez todas las piezas móviles se encuentran asépticas así como el equipo, armo y realizo el mantenimiento del termómetro digital de máximas y mínimas, cambio batería y descargo memorias, ajusto parámetros; suministro energía al refrigerador, arranca sin dificultad, descargo novedades en la hoja de vida y programo limpieza mensual a cargo de la entidad y mantenimiento preventivo para marzo de 2026. A**ire Acondicionado Mini Split Whirlpool**: Se recibe equipo dispuesto para su mantenimiento, se realizan rutinas de verificación y no se encuentra novedad alguna en funcionamiento del equipo, suspendo fluido eléctrico, procede con el mantenimiento preventivo, retiro carcasa, persiana, filtros y prefiltros, de la condensadora, desprendo tarjeta de mando y retiro turbina, procedo a enjuagar con abundantemente agua a presión la evaporadora y piezas móviles, impregno todo el equipo con detergente antibacterial cuaternario liquido neutro, espero que la sustancia actúe por diez minutos, enjuago nuevamente con abundante agua, seco y armo la evaporadora, procedo con la condensadora, retiro carcasa y procedo a enjuagar con abundante agua, armo de nuevo y una vez aséptico todo el equipo, suministro energía y el equipo arranca sin dificultad alguna, descargo novedades en la hoja de vida, programo limpieza de filtros a cargo de la entidad de manera mensual y programo mantenimiento preventivo para marzo de 2026.

Registros fotográficos




JHONESTIL URIBE M.


MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS

NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN

CARRERA 3A N° 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE


Jhonestil@yahoo.es




















JHONESTIL URIBE M.


MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS





NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN



CARRERA 3A Nº 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE

Jhonestil@yahoo.es







JHONESTIL URIBE M.


MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS


NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN


CARRERA 3A N° 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE

Jhonestil@yahoo.es









Firma:

Nombre: **JHONESTIL URIBE MAPE**
C.C.: 93´370.226 de Ibagué
Tel: 3114618570 - 3108129974

MANTENIMIENTO RED DE FRIO

CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E MELGAR TOLIMA

TIPO DE EQUIPO :	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	AMPERAJE :	12:00 a. m.
MARCA :	WHIRLPOOL	WATIOS :	1726 W
MODELO :	LWA1560Q	MARCA COMPRESOR :	WHIRLPOOL
CAPACIDAD :	18000 BTU/h	MODELO COMPRESOR:	
No. SERIE :	QKC0624591	SERIE COMPRESOR :	
VOLTAJE :	220 V	CAPACIDAD COMPRESOR :	
OBSERVACIONES .		TIPO REFRIGERANTE :	R410a
		UBICACIÓN:	CONSULTORIO PAI
OTROS PROCESOS.		EQUIPO :	NUMERO 5
		TEMPERATURA DE MANE.	DE + 2 A + 8 °C

FECHA			MANTENIMIENTO			REALIZADO POR	RECIBIDO POR
DIA	MES	ANO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	No. REPORTE	JHONESTIL URIBE MAPE	
12	11	2025	X		3		

CAMBIOS EFECTUADOS O REPARACIONES	OBSERVACIONES
Se recibe equipo dispuesto para su mantenimiento, se realizan rutinas de verificación y no se encuentra novedad alguna en funcionamiento del equipo, suspendo fluido eléctrico, procede con el mantenimiento preventivo, retiro carcasa, persiana, filtros y prefiltros, de la condensadora, desprendo tarjeta de mando y retiro turbina, procedo a enjuagar con abundantemente agua a presión la evaporadora y piezas móviles, impregno todo el equipo con detergente antibacterial cuaternario liquido neutro, espero que la sustancia actúe por diez minutos, enjuago nuevamente con abundante agua, seco y armo la evaporadora, procedo con la condensadora, retiro carcasa y procedo a enjuagar con abundante agua, armo de nuevo y una vez aséptico todo el equipo, suministro energía y el equipo arranca sin dificultad alguna, descargo novedades en la hoja de vida, programo limpieza de filtros a cargo de la entidad de manera mensual y programo mantenimiento preventivo para marzo de 2026.	 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CD-308-2025

*** JHONESTIL URIBE MAPE, TECNICO CON APROBACIO DE LA NORMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS REFRIGERANTES Y LUBRICANTES REGISTRO No. 984460 del 08-04-2021 bajo el codigo No. 9210002919010311CC93370226C SENA**

MANTENIMIENTO RED DE FRIO

CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E MELGAR TOLIMA

TIPO DE EQUIPO :	CONGELADOR HORIZONTAL	AMPERAJE :	4,1 A
MARCA :	HAIER	WATIOS :	900 W
MODELO :	HBD 286	MARCA COMPRESOR :	HAIER
CAPACIDAD :	286 LITROS	MODELO COMPRESOR:	
No. SERIE :	BE04F302600B2CL0007	SERIE COMPRESOR :	
VOLTAJE :	220 V	CAPACIDAD COMPRESOR :	F7.5GK
OBSERVACIONES .		TIPO REFRIGERANTE :	R134A
		UBICACIÓN:	OFICINA PAI
OTROS PROCESOS.		EQUIPO :	NUMERO 4
		TEMPERATURA DE MANEJO	DE +2 A +8 °C

FECHA			MANTENIMIENTO			REALIZADO POR	RECIBIDO POR
DIA	MES	AÑO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	No. REPORTE	JHONESTIL URIBE MAPE	
12	11	2025	X		3		

CAMBIOS EFECTUADOS O REPARACIONES	OBSERVACIONES
Equipo listo para su mantenimiento preventivo, retiro paredes móviles y baterías de su interior, descargo baterías e higienizo, dispongo en lugar aséptico y procedo con la desinfección y limpieza de los estabilizadores, desprendo las rejillas del compartimiento del compresor y realizo asepsia al compresor y elementos de fuerza y potencia; aplico desincrustante antibacterial cuaternario liquido neutro en todo el equipo, espero que la sustancia actúe por cinco minutos y procedo a enjuagar con abundante agua, aplico desincrustante externa e internamente y enjuago, dispongo de nuevo canastillas, batería y estabilizadores al interior del equipo, suministro fluido eléctrico y el equipo arranca sin dificultad y dentro de los parámetros establecidos por el fabricante, realizo el mantenimiento del termómetro digital de máximas y mínimas, cambio batería, descargo memorias y ajusto parámetros, descargo novedades en la hoja de vida y programo limpieza mensual a cargo de la entidad y mantenimiento preventivo para marzo de 2026.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CD-308-2025

*** JHONESTIL URIBE MAPE, TECNICO CON APROBACIO DE LA NORMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS REFRIGERANTES Y LUBRICANTES REGISTRO No. 984460 del 08-04-2021 bajo el codigo No. 9210002919010311CC93370226C SENA**

MANTENIMIENTO RED DE FRIO

CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E MELGAR TOLIMA

TIPO DE EQUIPO :	REFRIGERADOR HORIZONTAL	AMPERAJE :	1,5 A
MARCA :	VELSFROST	WATIOS :	126 W
MODELO :	VLS 350	MARCA COMPRESOR :	DANFOSS
CAPACIDAD :	209 LITROS	MODELO COMPRESOR:	5780
No. SERIE :	20163519104	SERIE COMPRESOR :	
VOLTAJE :	115 V	CAPACIDAD COMPRESOR	F7.5GK
OBSERVACIONES .	posee estabilizador y termometro digital de maximas y minimas	TIPO REFRIGERANTE :	R134a
		UBICACIÓN:	OFICINA PAI 2
OTROS PROCESOS.		EQUIPO :	NUMERO 2
		TEMPERATURA DE MANE	DE + 2 A + 8 °C

FECHA			MANTENIMIENTO			REALIZADO POR	RECIBIDO POR
DIA	MES	ANO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	No. REPORTE	JHONESTIL URIBE MAPE	
12	11	2025	X		3		

CAMBIOS EFECTUADOS O REPARACIONES	OBSERVACIONES
Equipo listo para su proceso de manetnimiento preventivo, retiro piezas móviles de su interior, y aplico desincrustante antibacterial cuaternario en todo el equipo, dejo que la sustancia actúe por cinco minutos y enjuago con abundante agua, repito el procedimiento hasta dejar el equipo completamente limpio retiro rejilla del compartimiento del compresor, desprendo y retiro la tarjeta de mando y procedo a limpiarla con silicona limpia circuitos y dispongo provisionalmente en un lugar seguro, lavo las piezas móviles con detergente antimaterial, una vez todas las piezas móviles se encuentran asépticas así como el equipo, armo y realizo el mantenimiento del termómetro digital de máximas y mínimas, cambio batería y descargo memorias, ajusto parámetros; suministro energía al refrigerador, arranca sin dificultad, descargo novedades en la hoja de vida y programo limpieza mensual a cargo de la entidad y mantenimiento preventivo para marzo de 2026.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CD-308-2025

*** JHONESTIL URIBE MAPE, TECNICO CON APROBACIO DE LA NORMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS REFRIGERANTES Y LUBRICANTES REGISTRO No. 984460 del 08-04-2021 bajo el codigo No. 9210002919010311CC93370226C SENA**

MANTENIMIENTO RED DE FRIO

CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E MELGAR TOLIMA

TIPO DE EQUIPO :	REFRIGERADOR HORIZONTAL	AMPERAJE :	1,5 A
MARCA :	VELSFROST	WATIOS :	126 W
MODELO :	VLS 350	MARCA COMPRESOR :	DANFOSS
CAPACIDAD :	209 LITROS	MODELO COMPRESOR:	5780
No. SERIE :	20150767597	SERIE COMPRESOR :	
VOLTAJE :	115 V	CAPACIDAD COMPRESOR	F7.5GK
OBSERVACIONES .	posee estabilizador y termometro digital de maximas y minimas	TIPO REFRIGERANTE :	R134a
		UBICACIÓN:	OFICINA PAI 2
OTROS PROCESOS.		EQUIPO :	NUMERO 2
		TEMPERATURA DE MANEJ	DE + 2 A + 8 °C

FECHA			MANTENIMIENTO			REALIZADO POR	RECIBIDO POR
DIA	MES	ANO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	No. REPORTE		
12	11	2025	X		3	JHONESTIL URIBE MAPE	

CAMBIOS EFECTUADOS O REPARACIONES	OBSERVACIONES
Fuera de servicio	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CD-308-2025

*** JHONESTIL URIBE MAPE, TECNICO CON APROBACIO DE LA NORMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS REFRIGERANTES Y LUBRICANTES REGISTRO No. 984460 del 08-04-2021 bajo el codigo No. 9210002919010311CC93370226C SENA**

CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E.

MELGAR TOLIMA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO

TIPO DE EQUIPO :	REFRIGERADOR HORIZONTAL	AMPERAJE :	0,75 A
MARCA :	HAIER	WATIOS :	165 W
MODELO :	HBC-260	MARCA COMPRESOR :	HAIER
CAPACIDAD :	260 LITROS	MODELO COMPRESOR:	
No. SERIE :	BEOG95EAS00QEM90020	SERIE COMPRESOR :	
VOLTAJE :	220 V	CAPACIDAD COMPRESOR :	
OBSERVACIONES .		TIPO REFRIGERANTE :	R600a
		UBICACIÓN:	PROGRAMA AMPLIDO DE INMUNIZACIONES
OTROS PROCESOS.		EQUIPO :	NUMERO 14
		TEMPERATURA DE MANE.	DE + 2 A + 8 °C

FECHA			MANTENIMIENTO			REALIZADO POR	RECIBIDO POR
DIA	MES	ANO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	No. REPORTE	JHONESTIL URIBE MAPE	
12	11	2025	X		3		

CAMBIOS EFECTUADOS O REPARACIONES	OBSERVACIONES
Equipo dispuesto para su mantenimiento, retiro rejilla del compartimiento del compresor, aplico aire a presión para retirar impurezas en el compartimiento del compresor, aprieto tornillería, retiro tapa de sistema de mandos y potencia, aplico silicona limpia circuitos a la tarjeta de mando central y tarjetas auxiliares, dispongo la tapa del compartimiento del compresor, aplico desincrustante antimaterial cuaternario liquido neutro en todo el equipo, espero que la sustancia actué por diez minutos y procedo a enjuagar con abundante agua, repito el procedimiento y dejo secar al aire libre, lavo e higienizo bandejas y parilla, seco y dispongo al interior del equipo, suministro energía y el equipo arranca sin dificultad dentro de los parámetros establecidos por el fabricante, reemplazo la batería del termómetro digital de máximas y mínimas, descargo memorias, ajusto parámetros y procedo a la asepsia del mismo, descargo novedades en la hoja de vida, marzo de 2026.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CD-308-2025

*** JHONESTIL URIBE MAPE, TECNICO CON APROBACIO DE LA NORMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS REFRIGERANTES Y LUBRICANTES REGISTRO No. 984460 del 08-04-2021 bajo el codigo No. 9210002919010311CC93370226C SENA**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93370226		URIBE MAPE JHONESTIL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3A 70-26 VALPARAIOS 4	IBAGUE-TOLIMA	2789128	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1910272471	9493545798	1	2025/11/10	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	$866,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$68,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							**$2,800,000**	**$448,000**			**$2,800,000**	**$350,000**			**$0**	**$0**			**$2,800,000**	**$68,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)							$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$68,300		$0	$0
1	CC	93370226	URIBE JHONESTIL		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,800,000	$68,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$68,300		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93370226		URIBE MAPE JHONESTIL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3A 70-26 VALPARAIOS 4	IBAGUE-TOLIMA	2789128	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1910272471	9493545798	I	2025/11/10	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	$866,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$68,300	$0	$0	$68,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$68,300	$0	$0	$68,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				1	$866,300	$0	$0	$866,300