ALCALDÍA DE TULUÁ

TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA

INFORME 9 - EVIDENCIAS

MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA
320.20.1.002

TULUÁ, NOVIEMBRE 24 DE 2025

icontec
ISO 9001
SC-CER616469

ALCALDÍA DE TULUÁ

TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIEN

320.52.26

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE NOVENO INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 320.20.1.002	
FECHA:	Tulua, 24 de Noviembre de 2025
ELABORADO POR:	Maria Nidya Sánchez Noguera, Contratista.

1. OBJETIVOS:
   Rendir informe de las actividades desarrolladas durante el período del contrato comprendido entre el 19 de Febrero y el 30 de Noviembre de 2025, del contrato de prestación de servicios No. 320.20.1.002, el cual tiene por objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA

   Fecha de Inicio: Febrero 19 de 2025
   Fecha de finalización: Noviembre 30 de 2025

1.1. Realizar Doscientas cincuenta (250) visitas de extensión agrícola enfatizando en la producción agroecológica, apoyando la implementación de biofábricas.

1.2. Ejecutar cinco (5) talleres teórico – prácticos en temas de producción agroecológica y más limpia dirigido a asociaciones, grupos de hecho o comunidad en general.
La asistencia mínima por taller debe ser de diez (10) productores

1.3 Fortalecer los actores de las rutas agroecológicas del municipio, generando los mecanismos para su funcionamiento y otras acciones que permitan reforzar su buen desarrollo en el quehacer agroecológico.

1.4 Apoyar las diferentes actividades llevadas a cabo por la secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en la zona rural y urbana del municipio, para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales (Ruedas de negocios, eventos campesinos, mesas técnicas agropecuarias, jornadas por un campo limpio, entre otras)

2. Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales presento el avance de las actividades desarrolladas en el mes de Noviembre de 2025

Realizar Veintiocho (28) visitas de extensión agrícola enfatizando en la producción agroecológica, apoyando la implementación de bio fábricas.

icontec ISO 9001 SC-CER516468

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

Actividades Desarrolladas:

- **Ocho (8) visitas de asistencia técnica agroecológica a miembros de la comunidad del Corregimiento de Bocas de Tuluá, en el Municipio de Tuluá Valle del Cauca. Las visitas de asistencia técnica se llevaron a cabo entre el 30 de Octubre y 11 de Noviembre de 2025; se relacionan a continuación:**

✓ **Sistema productivo Balto #1, ubicado en el Corregimiento de Bocas de Tuluá, propiedad del señor Alberto Agredo**

Observaciones

- Sistema productivo de 0,08 hectáreas.
- Patio productivo con plantas frutales: cítricos (mandarina, naranja, limón), aguacate, zapote, mango, asociado con plátano.
- Presencia de sigatoka negra y picudo en plátano.
- Presencia de hormiga arriera y mosca de la fruta.

Recomendaciones

Para mejorar las condiciones del sistema se le realizaron las siguientes recomendaciones:

- Realizar plateo a todos los árboles, aplicar compostaje (orbiagro) 3 kilos por planta, 2 veces al año .
- Para control de sigatoka negra realizar deshoje parcial o total de las hojas afectadas, picar y dejar sobre el suelo. Desinfectar las herramientas con hipoclorito al 10% cuando se pase de una planta a otra.
- Aplicar safex mix 50 gramos por bomba de 20 litros de agua no clorada cada 20 días. Esto también ayuda en el control de picudo.
- Para control de mosca de la fruta realizar trampas con envases de gaseosa y atrayente (orín + miel de purga), cambiar cada 20 días.

✓ **Sistema productivo Callejón La Alambra , ubicado en el Corregimiento Bocas de Tuluá, propiedad del señor Juan Pablo Virgen Castro**

Observaciones

- Se cuenta con un sistema productivo de 0,22 hectárea.
- Cuenta con 200 plantas de cacao en producción.
- Asociación con plantas de cítricos 18 plantas (limón, mandarina, naranja), 3 zapotes.
- Poda deficiente de cacao y cítricos.
- Abundante materia orgánica para producción de abonos compostados.

icontec ISO 9001 SC-CER616488

ALCALDÍA DE TULUÁ

TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

Recomendaciones

- Elaborar compostaje de acuerdo a las indicaciones de visita de asistencia técnica.
- Realizar podas de formación y sanitaria de acuerdo a las indicaciones.
- Quitar frutos secos de cacao y agregarlos al hoyo de compostaje.
- Elaborar y aplicar cebo para control de hormiga arriera (ver visita de asistencia técnica).

✓ **Sistema productivo Cunchipa, ubicado en el Corregimiento Bocas de Tuluá, propiedad de la señora Fabiola Virgen**

Observaciones

- Sistema productivo con 1,8 hectáreas.
- Cultivo de cacao con 700 plantas
- Asociado con cítricos (limón, mandarina, naranja), zapotes, aguacate y plátano.
- Podas deficientes de cacao y cítricos.
- Presencia de hormiga arriera

Recomendaciones

- Realizar podas de formación de acuerdo a lo indicado, aplicar cicatrizante o pintura para evitar que ingresen los hongos y causen enfermedades.
- Elaborar y aplicar cebo para control de hormiga arriera (ver visita de asistencia técnica).

✓ **Sistema productivo La Chirrincha, ubicado en el Corregimiento Bocas de Tuluá, propiedad del señor José Jesús Arce**

Observaciones

- Sistema productivo de 0,35 hectárea.
- Patio productivo con plantas de cacao asociado con plátano, cuenta con otros frutales como zapote, aguacate y cítricos.
- Se construyo infraestructura para ampliación de biofábrica apoyada por la SEDAMA.
- Se murió el pie de cría de la lombriz roja californiana por utilización de subproductos con síntesis química del vecino.

Recomendaciones

icontec ISO 9001 SC-CER616460

- Conseguir pie de cría de lombriz roja californiana ya que cuenta con infraestructura y conocimiento para la producción de lombricomposta.
- Terminar de colocar el techo con zinc a la biofabrica para incrementar la producción de abonos sólidos y líquidos que aplica a los cultivos.

✓ **Sistema Productivo Balto # 2, ubicado en el Corregimiento Bocas de Tuluá, Municipio de Tuluá, propiedad del señor Harold Agredo**

Observaciones

- Sistema productivo de 0,08 hectárea.
- Patio productivo con plátano, zapote, cítricos (limón, mandarina, naranja), yuca, noni, guayaba arazá.
- Presencia de hormiga arriera
- Buen manejo de los cultivos, podas, desyerbas y aplicación de compostaje.

Recomendaciones

- Elaborar y aplicar cebo para control de hormiga arriera (ver preparación en formato visita de asistencia técnica).

✓ **Sistema Productivo Balto # 3, ubicado en el Corregimiento Bocas de Tuluá, Municipio de Tuluá, propiedad de la señora Maria Luisa Molina Agredo**

Observaciones

- Sistema productivo de 0,08 hectárea.
- Patio productivo con cacao, plátano, zapote, cítricos (limón, mandarina, naranja), yuca, noni, guayaba arazá, cúrcuma, aguacate, cadillo, ajo, guanábana, guadua, chontaduro, maracuyá, anón, chachafruto, higuerilla, romero, sábila, piña.
- Presencia de hormiga arriera
- Deficiente poda en frutales

Recomendaciones

- Realizar podas de formación de acuerdo a las indicaciones, quitar chupones, ramas que vayan al centro de árbol y las que se entrecrucen, desinfectar herramientas con hipoclorito o yodo al 10%, cada vez que se pase de un árbol a otro.
- Elaborar y aplicar cebo para control de hormiga arriera (ver formato de visita técnica anexa).

ALCALDÍA DE TULUÁ

TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

- ✓ **Sistema Productivo Balto # 4, ubicado en el Corregimiento Bocas de Tuluá, Municipio de Tuluá, propiedad del señor Mauricio Agudelo**

Observaciones

- Sistema productivo de 0,08 hectárea
- Cuenta con árboles de limón pajarito, mango, plátano, aguacate.
- Presencia de hormiga arriera.
- Deficiente poda de formación en árboles frutales.
- Presencia de hormiga arriera.

Recomendaciones

- Elaborar y aplicar cebo para control de hormiga arriera (ver formato de visita técnica anexa).
- Realizar podas de formación de acuerdo a lo indicado, aplicar cicatrizante o pintura para evitar que ingresen los hongos y causen enfermedades. Desinfectar herramientas con hipoclorito al 10%

- ✓ **Sistema Productivo El Madrigal, ubicado en el Corregimiento Bocas de Tuluá, Municipio de Tuluá, propiedad del señor Fernando Alban**

Observaciones

- Construcción de maloca que incluye biofabrica para realizar capacitaciones con la metodología de aprender haciendo.
- Implementación de huerta circular con hortalizas, tomate, pimentón, lechuga, habichuela, aromáticas y medicinales: romero, ruda, albahaca, ají.
- Se construyó baño en la maloca cuya agua servida va a la quebrada.

Recomendaciones

- Para control de insectos comedores de follaje (larvas), trips y hongos aplicar safer mix 50 gramos por bomba de 20 litros de agua no clorada, cada 20 dias.
- Aplicar supermagro 500 c^3 por bomba de 20 litros de agua cada 2 meses en horas de la mañana.
- Para mejorar la calidad del agua que sale del sanitario de la maloca, implementar filtros biológicos con plantas de acuerdo a las indicaciones(visita de asistencia técnica).

icontec ISO 9001 SC-CER616460

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TABLA 1: Productores asistidos en la zona de plana Corregimiento Bocas de Tuluá del Municipio de Tuluá.

PRODUCTOR	CORREGIMIENTO	TELEFONO	CEDULA	FECHA
Alberto Agredo	Bocas de Tuluá	3162556405	16343593	30 de Octubre de 2025
Juan Pablo Virgen Castro	Bocas de Tuluá	3132885798	1116261072	30 de Octubre de 2025
Fabiola Virgen Cruz	Bocas de Tuluá	3145681315	31201445	30 de Octubre de 2025
José Jesús Arce	Bocas de Tuluá	3142985117	16352112	30 de Octubre de 2025
Harold Agredo	Bocas de Tuluá	3148285788	94152398	12 de Noviembre de 2025
Maria Luisa Molina	Bocas de Tuluá	3165286470	NVLRL76B7	12 de Noviembre de 2025
Mauricio Agudelo	Bocas de Tuluá	3137350921	94395906	12 de Noviembre de 2025
Fernando Alban	Bocas de Tuluá	3104683754	6499646	12 de Noviembre de 2025

- **Diecisiete (17) visitas de asistencia técnica agroecológica a miembros de la comunidad del Corregimiento de La Marina, en el Municipio de Tuluá Valle del Cauca. Las visitas de asistencia técnica se llevaron a cabo entre el 6 y 20 de Noviembre de 2025; se relacionan a continuación:**

- ✓ **Sistema productivo La Fortuna, ubicado la vereda El Brillante en el Corregimiento de La Marina, propiedad del señor Julio Noe Gonzales Tellez**

Observaciones

- Sistema productivo de 2,56 hectáreas.
- Cuenta con 5000 plantas de café
- 1000 plantas entre plátano y banano
- Se evidencia cultivo de arracacha y yuca.
- Presencia de sigatoka negra y picudo en musáceas
- Presencia de arvenses

Recomendaciones

Para mejorar las condiciones del sistema se le realizaron las siguientes recomendaciones:

- Para control de sigatoka negra realizar deshoje parcial o total de acuerdo a la afección, picar en las calles y aplicar 40 gramos de safer mix por bomba de 20 litros de agua no clorada; cada 20 días. También controla picudo.

ALCALDÍA DE TULUÁ

TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

- Para control de picudo elaborar e implementar trampas tipo sándwich (ver como se hace en el formato visita de asistencia técnica).

✓ **Sistema productivo La Aurora, ubicado en la vereda El Brillante del Corregimiento de La Marina, propiedad del señor José Reinel Cataño Henao**

Observaciones

- Patio productivo con 0,01 hectárea, en producción de cítricos(naranja, limón, mandarina); plantas aromáticas y medicinales.
- Maneja 20 pollos de engorde de manera escalonada
- Cuenta con infraestructura para implementar 4 cerdos de engorde
- Frutales con deficiente poda
- Nivel freático alto .

Recomendaciones

Para mejorar las condiciones del sistema se le realizaron las siguientes recomendaciones:

- Seguir realizando drenajes para direccionar el agua hacia la parte baja del patio.
- Realizar podas de formación y sanitaria de acuerdo a las indicaciones.
- Aplicar 500 gramos de miel de purga diluidos en 20 litros de agua (bomba) a los frutales cada 4 meses.

✓ **Sistema Productivo El El Porvenir, ubicado en la vereda El Brillante del Corregimiento La Marina, Municipio de Tuluá, propiedad del señor Jhon Jairo Gonzales**

Observaciones

- Sistema productivo de 4 hectáreas, producción de café (6000 plantas) asociado con plátano (500 plantas).
- Presencia picudo en plátano.
- Cuenta con biofabrica en la finca y conocimiento de producción de abonos orgánicos.

Recomendaciones

- Para control de picudo, implementar trampas tipo sándwich de acuerdo a las indicaciones (ver formato de asistencia técnica).
- Desinfectar herramientas con hipoclorito o yodo al 15%.

- Elaborar y aplicar supermagro 2 litros por bomba de 20 litros de agua cada 3 meses en café y plátano.

✓ **Sistema Productivo Edelmira, ubicado en la vereda El Brillante del Corregimiento de La Marina, Municipio de Tuluá, propiedad de la señora Dulce Esperanza Gonzales Tellez**

Observaciones

- Sistema productivo con área 0,64 hectáreas
- Cultivo de café asociado con musáceas; presencia de cítricos en el cultivo (limón, naranja).
- Buena protección de suelo con cobertura y sombrío.
- Presencia de sigatoka negra y picudo en musaceas.
- Componente animal: conejos, pollos de engorde, gallinas ponedoras.

Recomendaciones

- Para control de sigatoka negra realizar deshoje parcial o total de las hojas afectadas, picar y dejar sobre el suelo. Desinfectar las herramientas con safercol al 10% cuando se pase de una planta a otra.
- Aplicar safex mix 50 gramos por bomba de 20 litros de agua no clorada cada 20 días. Esto también ayuda en el control de picudo.
- Para control de picudo, implementar trampas tipo sándwich de acuerdo a las indicaciones (ver formato de asistencia técnica).

✓ **Sistema Productivo Altomira, ubicado en la vereda El Brillante del Corregimiento de La Marina, Municipio de Tuluá, propiedad de la señora Maria Edelmira Tellez de Gonzales**

Observaciones

- Sistema productivo de 4,5 hectáreas
- 5000 árboles de café asociado con plátano (1000).
- Cuenta con gran diversidad de especies frutales (árbol del pan, guanabana, cítricos (naranja, limón, mandarina).
- Presencia de picudo en chontaduro.
- Presencia de sigatoka negra y picudo en plátano.
- Cacao y cítricos con poca poda.

Recomendaciones

- Para las nuevas siembras de frutales y plátano, realizar hoyos de 40 cm^3 , agregar 200 gramos de cal agrícola rociando las paredes y la base; agregar 1 kilo de compostaje, dejar homogenizar 15 días; desinfectar colinos, antes de la siembra aplicar 40 gramos de safer soils.

ALCALDÍA DE TULUÁ

TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

- Para control de sigatoka negra realizar deshoje parcial o total de las hojas afectadas, picar y dejar sobre el suelo. Desinfectar las herramientas con hipoclorito o yodo al 10% cuando se pase de una planta a otra.
- Aplicar safex mix 50 gramos por bomba de 20 litros de agua no clorada cada 20 días. Esto también ayuda en el control de picudo.
- Ver en el formato visita de asistencia técnica formas de control de picudo tanto en plátano como en chontaduro.

✓ **Sistema productivo Los Citricos, ubicado en la vereda El Brillante del Corregimiento de La Marina, propiedad de la señora Gladys Maria Gonzales Tellez**

Observaciones

- Sistema productivo de 0,64 hectárea
- 0,32 hectárea en café asociado con plátano y banano.
- En el resto de terreno quiere sembrar cacao para lo cual se comparte los datos del administrador de la granja de Fedecacao ubicada en Andalucía Valle del Cauca.

Recomendaciones

- Para la siembra de cacao, conseguir la semilla en Fedecaca, coordinar para tener el almacigo listo; se pone a retoñar una vez salga la raicilla se pasa a la bolsa, previa aplicación de safer soils 40 gramos por bomba de 20 litros de agua.
- Si son plántulas sembrar a 4 m² en triangulo, colocar sombrío transitorio de plátano y/o banano por las calles cada 2 metros entre plantas.
- Se puede asociar con otros frutales como guanábana y/o aguacate como sombrío permanente.

✓ **Sistema productivo Las Piñas, ubicado en la vereda El Brillante del Corregimiento de La Marina, propiedad de la señora Celsa Lucia Gonzales**

Observaciones

- Sistema productivo de 0,64 hectárea
- 0,32 hectárea en café asociado con plátano y banano.
- En el resto de terreno quiere sembrar cacao para lo cual se comparte los datos del administrador de la granja de Fedecacao ubicada en Andalucía Valle del Cauca.

Recomendaciones

- Realizar adecuación del terreno para la siembra utilizando en agronivel para evitar erosión y mejorar la distribución del agua.

- Si son plántulas sembrar a 4 m² en triangulo, colocar sombrío transitorio de plátano y/o banano por las calles cada 2 metros entre plantas.
- Para la siembra realizar ahoyado de 40 cm³, agregar 200 gramos de cal agrícola por las paredes y base del hoyo, agregar 1 kilo de compostaje, dejar homogenizar 15 días; antes de la siembra aplicar safer soils 40 gramos por bomba de 20 litros de agua no clorada.

✓ **Sistema productivo El Chalet, ubicado en la vereda El Brillante del Corregimiento La Marina, propiedad del señor Guillermo Borrero Espinoza**

Observaciones

- Sistema productivo de 2,56 hectáreas
- Cuenta con 120 gallinas ponedoras (criollas y comerciales) en diferentes etapas y pastoreo.
- 2 vacas en pastoreo.
- 1 cerda de cría y 5 cerdos de engorde.

Recomendaciones

- Implementar banco de forrajes.
- Sembrar cercas vivas con quiebra barrigo.
- Construir galpón en el centro del terreno para que pueda desarrollar pastoreo escalonado de las gallinas.
- Dar en el agua de las gallinas por bebedero de 7 litros de agua: 4 dientes de ajo + zumo de 2 limones + 2 cucharadas de miel de purga, para dar energía y fortalecer el sistema inmunológico.

✓ **Sistema productivo El Porvenir, ubicado en la vereda El Brillante del Corregimiento La Marina, propiedad de la señora Dayanyd Restrepo**

Observaciones

- Sistema productivo de 1 hectáreas.
- Cultivo de café(2000 plantas), asociado con plátano.
- Producción porcina: 3 cerdas de cría y 5 cerdos de ceba.
- Cultivo de buenas condiciones limpio y sin presencia de broca.
- Plátano con presencia de sigatoka negra y picudo.

Recomendaciones

Para mejorar las condiciones del sistema se le realizaron las siguientes recomendaciones:

ALCALDÍA DE TULUÁ

TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

- Para control de sigatoka negra realizar deshoje parcial o total de las hojas afectadas, picar y dejar sobre el suelo. Desinfectar las herramientas con safercol al 10% cuando se pase de una planta a otra.
- Aplicar safex mix 50 gramos por bomba de 20 litros de agua no clorada cada 20 días. Esto también ayuda en el control de picudo.
- Para mejorar las condiciones de las plantas y la calidad del fruto dejar 3 plantas por sitio
- Elaborar y aplicar super magro 2 litros por bomba de 20 litros de agua cada 3 meses.
- Aplicar 1 kilo de compostaje por planta cada 4 meses.

✓ **Sistema productivo La Tribuna, ubicado en la vereda El Brillante en el Corregimiento La Marina, Municipio de Tuluá, propiedad de la señora Herminia Giraldo Rueda**

Observaciones

- Sistema productivo de 1,92 hectáreas en producción de café (4000 plantas) asociado con plátano(100 Plantas) y banano(600 plantas). Cuenta con yuca y aguacate.
- Presencia de sigatoka negra en plátano y banano.
- Componente animal: 50 pollos de engorde.

Recomendaciones

- Para control de sigatoka negra realizar deshoje parcial o total de las hojas afectadas, picar y dejar sobre el suelo. Desinfectar las herramientas con hipoclorito al 10%.
- Aplicar safex mix 50 gramos por bomba de 20 litros de agua no clorada cada 20 días; también controla picudo en musáceas y broca en café.
- Producir y aplicar compostaje, garantizando la homogenización de los materiales, la temperatura y la humedad. Dejar fermentar 30 días, aplicar 1 kilo por planta cada 4 meses.

✓ **Sistema productivo El Castillo, ubicado en la vereda El Brillante en el Corregimiento La Marina, propiedad de la señora Lilia Rosa Hernandez**

Observaciones

- Sistema productivo de 2,56 hectáreas.
- 5128 plantas de café, 2500 sembradas hace 8 meses, café nuevo 1128.
- 3800 plantas de plátano y 120 plantas de banano.
- Presencia de sigatoka negra y picudo en musaceas.
- Componente animal: 17 gallinas criollas en levante

icontec ISO 9001 SC-CER616460

Recomendaciones

- Para control de sigatoka negra realizar deshoje parcial o total de las hojas afectadas, picar y dejar sobre el suelo. Desinfectar las herramientas con hipoclorito al 10%.
- Aplicar safex mix 50 gramos por bomba de 20 litros de agua no clorada cada 20 días; también controla picudo en musáceas y broca en café.
- Es importante dejar 3 plantas por sitio para mejorar las condiciones de las plantas y la calidad del fruto.
- Para capturar picudos realizar trampas tipo sándwich (ver formato visita de asistencia técnica): renovar cada 15 días.

✓ **Sistema productivo Balcón Cafetero, ubicado en la vereda El Brillante en el Corregimiento La Marina, propiedad del señor Leudiver Rico**

Observaciones

- Sistema productivo de 5,8 hectáreas.
- Cuenta con 17000 plantas de café asociado con 2000 plantas de plátano y 1000 de banano.
- Cuenta con componente animal: 3 cerdas de cría, 9 cerdos de ceba, 21 cerdos destetos.
- Presencia de sigatoka negra y picudo en musáceas
- Presencia de rastrojo en el cultivo.

Recomendaciones

- Realizar plateo y los cultivos y guadañar para mejorar las condiciones del cultivo, aplicar 1 kilo de compostaje cada 4 meses.
- Para control de sigatoka negra realizar deshoje parcial o total de las hojas afectadas, picar y dejar sobre el suelo. Desinfectar las herramientas con hipoclorito al 10%.
- Aplicar safex mix 50 gramos por bomba de 20 litros de agua no clorada cada 20 días; también controla picudo en musáceas y broca en café.
- Es importante dejar 3 plantas por sitio para mejorar las condiciones de las plantas y la calidad del fruto.
- Para capturar picudos realizar trampas tipo sándwich (ver formato visita de asistencia técnica): renovar cada 15 días.

✓ **Sistema productivo San José, ubicado en la vereda El Brillante en el Corregimiento La Marina, propiedad de la señora Nancy Gonzales Tellez**

Observaciones

- Sistema productivo de 5 hectáreas.
- Cultivo de café (3800 plantas), cultivo de plátano 3500 plantas
- Cuenta con siembras para autoconsumo de banano, maíz, frijol, yuca, cebollín, cúrcuma.
- Componente animal: 45 gallinas ponedoras, 16 pollos de engorde.
- Presencia de sigatoka negra y picudo en musaceas

Recomendaciones

Para mejorar las condiciones del sistema se le realizaron las siguientes recomendaciones:

- Para control de sigatoka negra realizar deshoje parcial o total de las hojas afectadas, picar y dejar sobre el suelo. Desinfectar las herramientas con hipoclorito al 10%.
- Aplicar safex mix 50 gramos por bomba de 20 litros de agua no clorada cada 20 días; también controla picudo en musáceas y broca en café.
- Es importante dejar 3 plantas por sitio para mejorar las condiciones de las plantas y la calidad del fruto.
- Para capturar picudos realizar trampas tipo sándwich (ver formato visita de asistencia técnica): renovar cada 15 días.

✓ **Sistema productivo San José 1, ubicado en la vereda El Brillante del Corregimiento de La Marina, propiedad del señor Esperanza Callejas Ossa**

Observaciones

- Sistema productivo de 1,6 hectáreas.
- Cuenta con 2000 plantas de café asociado con 70 plantas de plátano.
- Componente animal: 18 gallinas ponedoras.
- Para autoconsumo tiene arboles frutales de aguacate, mango, cítricos (limón, naranja, mandarina).
- Presencia de sigatoka negra y picudo en plátano.

Recomendaciones

- Para control de sigatoka negra realizar deshoje parcial o total de las hojas afectadas, picar y dejar sobre el suelo. Desinfectar las herramientas con hipoclorito al 10%.
- Aplicar safex mix 50 gramos por bomba de 20 litros de agua no clorada cada 20 días; también controla picudo en musáceas y broca en café.
- Es importante dejar 3 plantas por sitio para mejorar las condiciones de las plantas y la calidad del fruto.

- Para capturar picudos realizar trampas tipo sándwich (ver formato visita de asistencia técnica): renovar cada 15 días.

✓ **Centro de Protección San Francisco de Asis, ubicado en el Corregimiento de La Marina, dirigido por de la señora Viviana Rocero Delgado**

Observaciones

- Patio productivo de 0,035 hectárea.
- Centro de atención a adulto mayores, cuenta con arboles frutales de mango, aguacate, papaya, plátano; aromáticas y medicinales (cidrón, romero, acetaminofén). Buen manejo de las plantas.
- Se comparte semillas de zanahoria y cilantro para fortalecer la diversidad.

Recomendaciones

- Adecuar una de las eras quitando las arvenses, oxigenar el suelo con un palín sin voltearlo.
- Aplicar 20 kilos de compostaje, homogenizar y regar la semilla de cilantro, hacer rayado cada 15 centímetros. Se cosecha a los 30 días y se puede obtener semilla para nuevas siembras.
- Para zanahoria optimizar la semilla sembrándola en bandejas o vasos, cuando las plantas tengan 10 centímetros sembrar en la era.
- Fortalecer la siembra de aromáticas y medicinales (albahaca, yerbabuena, prontoalivio)

✓ **Sistema productivo La Camelia, ubicado en la vereda El Diamante del Corregimiento de La Marina, propiedad de la señora Liliana Piedrahita**

Observaciones

- Sistema productivo de 1,28 hectárea, sembrado en café costa rica 1300 plantas, asociado con 140 plantas de plátano.
- Suelo con buenas condiciones de protección.
- Presencia de sigatoka negra y picudo en plátano

Recomendaciones

- Para dar calorías al café y plátano, aplicar 1 litro de supermagro + 200 gramos de miel de purga + 40 gramos de safer mix , para nutrir las plantas y hacer control de insectos y enfermedades.

- Activar el safer mix: 80 litros de agua no clorada + 7 kilos de miel de purga + 7 litros de leche, revolver y dejar fermentar por 3 días, aplicar 2 litros por bomba de 20 litros de agua no clorada.
- Aplicar 300 gramos de compostaje por planta de café y 500 gramos por planta de plátano cada 3 meses.

✓ **Sistema productivo Cannaan, ubicado en la vereda El Diamante del Corregimiento de La Marina, propiedad del señor Francisco Aurelio Ortiz**

Observaciones

- Sistema productivo de 4 hectáreas
- Línea principal de producción gallinas ponedoras 2000 aves
- Producen y comercializan tripas de cerdo para la elaboración de chorizos.
- Cuentan con producción de cilantro, maíz, frijol, plátano, yuca.
- Cuentan con 13 cabezas de ganado.
- Presencia de cenicilla en frijol por exceso de humedad
- Presencia de hormiga arriera

Recomendaciones

- Para control de cenicilla en frijol aplicar por bomba de 20 litros de agua 50 gramos de sal mineralizada + 100 gramos de bicarbonato de soda + 200 gramos de miel de purga en horas de la mañana cada 8 días.
- Elaborar y aplicar cebo para control de hormiga arriera (ver formato de visita de asistencia técnica.

ALCALDÍA DE TULUÁ

TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TABLA 2: Productores asistidos en la zona media alta del corregimiento de La Marina del Municipio de Tuluá

PRODUCTOR	CORREGIMIENTO	TELEFONO	CEDULA	FECHA
Julio Noe Gonzales	La Marina	3208669649	2678008	6 de Noviembre de 2025
José Reinel Cataño	La Marina	3226177028	15904400	6 de Noviembre de 2025
Jhon Jairo Gonzales	La Marina	3154863846	94366221	6 de Noviembre de 2025
Dulce Esperanza Gonzales	La Marina	3152128607	29881216	6 de Noviembre de 2025
Maria Edelmira Tellez	La Marina	3165885443	29867879	7 de Noviembre de 2025
Gladys Maria Gonzales	La Marina	3217671067	31199875	7 de Noviembre de 2025
Celsa Lucia Gonzales	La Marina	3182792228	29881462	7 de Noviembre de 2025
Guillermo Borrero Espinoza	La Marina	3226135143	16369981	10 de Noviembre de 2025
Dayanid Restrepo	La Marina	3187727090	1112218160	10 de Noviembre de 2025
Herminia Giraldo Rodas	La Marina	3152092283	29884183	10 de Noviembre de 2025
Lilia Rosa Hernandez	La Marina		29199945	10 de Noviembre de 2025
Leudiver Rico	La Marina	3153150165	94388292	13 de Noviembre de 2025
Nancy Gonzales Tellez	La Marina	3165191967	29881290	13 de Noviembre de 2025
Esperanza Callejas	La Marina	3173381029	66721523	13 de Noviembre de 2025
Viviana Rocero Delgado	La Marina	3206253997	38756889	20 de Noviembre de 2025
Liliana Piedrahita	La Marina	3117245544	29756531	20 de Noviembre de 2025
Francisco Aurelio Ortiz	La Marina	3173541019	2677094	20 de Noviembre de 2025

- **Tres (3) visitas de asistencia técnica agroecológica a miembros de la comunidad del Corregimiento San Lorenzo, en el Municipio de Tuluá Valle del Cauca. Las visitas de asistencia técnica se llevaron a cabo el 19 de Noviembre de 2025; se relacionan a continuación:**

icontec ISO 9001 SC-CER616460

ALCALDÍA DE TULUÁ

TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

- ✓ **Sistema productivo La Esperanza, ubicado en el Corregimiento San Lorenzo bajo , propiedad del señor Alonso Bonilla Blandón**

Observaciones

- Sistema productivo con 1 hectárea, cultivos de café (5000 plantas), asociado con plátano, banano y yuca.
- Banano y plátano con presencia de sigatoka negra y picudo.
- Cuenta con 40 gallinas ponedoras.
- Cultivo en rastrojado.

Recomendaciones

Para mejorar las condiciones del sistema se le realizaron las siguientes recomendaciones:

- Realizar plateo y guadañar dejando los residuos para protección del suelo e integración como materia orgánica.
- Para control de sigatoka negra realizar deshoje parcial o total de las hojas afectadas, picar y dejar sobre el suelo. Desinfectar las herramientas con hipoclorito al 10%.
- Aplicar safex mix 50 gramos por bomba de 20 litros de agua no clorada cada 20 días; también controla picudo en banano.
- Realizar trampas tipo sándwich para control de picudo.

- ✓ **Sistema productivo Alto Mira, ubicado en el Corregimiento de San Lorenzo, propiedad del señor Arnulfo Valdez**

Observaciones

- Sistema productivo con un área de 0,5 hectáreas.
- Cuenta con 2000 plantas de café asociado con plátano y banano.
- Componente animal 30 pollos de engorde y 15 gallinas ponedoras.
- Presencia de sigatoka negra y picudo en musaceas

Recomendaciones

Para mejorar las condiciones del sistema se le realizaron las siguientes recomendaciones:

- Para control de sigatoka negra realizar deshoje parcial o total de las hojas afectadas, picar y dejar sobre el suelo. Desinfectar las herramientas con hipoclorito al 10%.
- Aplicar safex mix 50 gramos por bomba de 20 litros de agua no clorada cada 20 días; también controla picudo en musaceas.
- Realizar trampas tipo sándwich para control de picudo.

icontec ISO 9001 SC-CER516460

✓ **Sistema productivo Las Palmas, ubicado en la vereda la Coca del Corregimiento de San Lorenzo, propiedad del señor Clemencio Hernandez**

Observaciones

- Sistema productivo con un área de 6,7 hectáreas.
- Cuenta con potrero divididos, las divisiones tienen cerca viva con quiebra barrigo que además sirve para fortalecer la alimentación del ganado.
- Componente animal 6 vacas, 5 terneros y 1 toro.

Recomendaciones

Para mejorar las condiciones del sistema se le realizaron las siguientes recomendaciones:

- Seguir realizando pastoreo escalonado para favorecer el desarrollo del pasto, la protección del suelo y el bienestar de los animales.
- Implementar banco de forrajes para diversificar la alimentación de los animales y mejorar sus condiciones, con quiebra barrigo, morera, bore, botón de oro, pasto de corte.
- Seguir sembrando quiebra barrigo como cerca viva.

TABLA 3: Productores asistidos en la zona de media Corregimiento San Lorenzo del Municipio de Tuluá.

PRODUCTOR	CORREGIMIENTO	TELEFONO	CEDULA	FECHA
Alfonso Bonilla Blandón	San Lorenzo	3137432742	7498214	19 de Noviembre de 2025
Arnulfo Valdés	San Lorenzo	3174934370	5244838	19 de Noviembre de 2025
Clemencio Hernández	San Lorenzo	315992158	18158135	19 de Noviembre de 2025

Ejecutar cinco (5) talleres teórico – prácticos en temas de producción agroecológica y más limpia dirigido a asociaciones, grupos de hecho o comunidad en general. La asistencia mínima por taller debe ser de diez (10) productores

En este periodo no se realizó talleres ya que se cumplió la meta al 100% (5 talleres), se apoyo en la actividad de producción de abonos orgánicos (biofertilizante completo y caldo sulfocalsico) desarrollada con la comunidad del Porvenir Bajo en el corregimiento de Puerto Frazadas.

ALCALDÍA DE TULUÁ

TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

Fortalecer los actores de las rutas agroecológicas del municipio, generando los mecanismos para su funcionamiento y otras acciones que permitan reforzar su buen desarrollo en el quehacer agroecológico

El 18 de Noviembre de 2025 via meet se llevo a cabo capacitación en marketing como estrategia para vender experiencias dentro de la Ruta Agroecológica de la zona plana donde se incluyó no solo los agricultores del corregimiento de Tres Esquinas con los patios productivos enfocados al cultivo de cacao sino los agricultores del corregimiento de Campo Alegre en Tuluá que se dedican a conservar las tradiciones en torno al cultivo de maíz; es importante tener en cuenta que la ruta del maíz se desarrollo activamente por muchos años, en este momento se esta reactivando y quiere ser parte de la ruta agroecológica de la zona plana del municipio de Tuluá. En el taller se trataron temas como que es la publicidad, marketing, vender y gestión comercial; se generó herramientas que permitirán a los agricultores que se están cualificando en torno al turismo agroecológico costear los productos a ofertar, entender como desde la gestión comercial se puede planificar el optimo desarrollo de la sostenibilidad de las rutas.

El 21 de Noviembre de 2025 se llevo a cabo un intercambio de experiencias con productores de la zona de influencia en ASEAS (Asociación de Escuelas Agroecológicas de San Rafael), con participación de entidades como la CVC (Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca en cabeza de Wilfredo Aránzazu, IMCA (Instituto Mayor Campesino) representado por Deisy Rivillas y la SEDAMA (Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de Tuluá) en cabeza de Maria Nidya Sánchez; con el objetivo de evaluar los procesos que vienen desarrollando entre ellos La Ruta Agroecológica dentro de la Escuela Campesina, se puedo evidenciar la relación entre el componente animal (gallinas, peces, cerdos y chivas) y el componente agrícola (café, musáceas, cítrico, hortalizas), producción de abonos orgánicos en la biofabrica, la casa de semillas y el museo histórico como metodologías para aprender haciendo, compartir experiencia, promover el mercado local y el consumo de alimentos saludables. Se puedo evidenciar que se están realizando adecuaciones en la finca la selva para generar una experiencia en cuanto a la producción, transformación y comercialización de productos y alimentos agroecológicos. Cuentan con sitio para mercado local, maloca para realizar talleres, en construcción restaurante, casa de semillas y museo histórico para resaltar la cultura y los saberes de la región. (Ver Listado de Asistencia)

Apoyar las diferentes actividades llevadas a cabo por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en la zona rural y urbana del municipio, para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales (Ruedas de negocios, eventos campesinos, mesas técnicas agropecuarias, jornadas por un campo limpio, entre otras)

- Participación en la celebración del dia de los niños Mundo de Fantasía, realizado en el Coliseo de Ferias del Municipio de Tuluá.

icontec ISO 9001 SC-CER616460

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

El 25 de Octubre de 2025 en las instalaciones de d, dentro de la conmemoración del Coliseo de Ferias del municipio de Tuluá; se llevó a cabo la celebración del día de los niños, a la secretaria de agricultura y medio ambiente (SEDAMA), le correspondió realizar a través de la representación de la granja de Zenón un espacio de aprendizaje y motivación a los niños para que conocieran los diferentes componentes de una granja, sus animales como se sostienen y que con respeto y cariño se puede lograr tener unas familias en el campo felices, se entregó dibujos alusivos a la granja para que colorearan y disfrutaran de unos deliciosos dulces. (Anexo Listado de asistencia).

- Implementación de Biofabrica y realización de preparados orgánicos con la comunidad de el Porvenir Bajo del corregimiento de Puerto Frazadas

El 14 de Noviembre de 2025 se realizó la implementación de la biofabrica que se fortaleció desde la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente SEDAMA a la comunidad de Porvenir Bajo del Corregimiento de Puerto Frazadas; en este espacio se desarrolló taller teorico práctico para la producción de biofertilizante completo, caldo sulfocalsico para control de insectos y enfermedades, se enseño a los participantes como calibrar el Peachimetro entregado y socializar a través de la tabla para medir pH como utilizar esta valiosa herramienta entregada (Anexo Listado de asistencia).

3. CONCLUSIONES

- El municipio de Tuluá es pionero en el desarrollo de procesos organizativos, de producción agroecológica y mercados locales. Con el actual trabajo que se viene desarrollando desde la Gobernación del Valle y la Ordenanza No. 656 de 2024 para la implementación del plan de desarrollo agroecológico del Valle del Cauca periodo 2024 – 2035. Como resultado del avance realizado con las organizaciones de base, se dio la inauguración del mercado local de San Rafael en la sede de ASEAS, donde también se cuenta con el museo de memoria histórica de esta región.
- Los agricultores de la zona rural de Tuluá han tomado conciencia sobre los procesos de producción agroecológicos y vienen desarrollando acciones que les permite producir alimentos protegiendo la vida en el sistema y la protección de los recursos naturales. Con el fortalecimiento de biofabricas, el desarrollo de talleres que permiten adquirir conocimientos con la metodología de aprender haciendo, se genera desde la SEDAMA herramientas y apoyo para generar espacios de economía social y solidaria, producción y comercialización de alimentos sanos y de calidad.
- Con la implementación de las rutas agroecológicas en el Municipio de Tuluá, se permitirá hacer turismo de aprendizaje y conocimiento a través de la metodología de aprender haciendo. Para lo cual se requiere el acompañamiento de la institucionalidad como el SENA, el IMCA y la vinculación de los operadores turísticos de la región; así mismo fortalecer la gestión y participación en convocatorias que se generen desde el ministerio de turismo. .

ALCALDÍA DE TULUÁ

TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

- La realización de talleres de sensibilización agroecológica y producción de abonos orgánicos permiten a las comunidades generar conocimientos, aprender haciendo y herramientas que promueven la conservación de los recursos naturales, diversificación de los sistemas productivos y generar alimentos sanos para el consumo familiar y los mercados locales.
- Con la incorporación de las instituciones educativas a los procesos de sensibilización agroecológica y la implementación de biofabricas y huertas escolares se logra que los estudiantes valoren la producción de alimentos sanos de calidad y tomen herramientas para desarrollar en cada uno de los predios de las familias.
- Con el fortalecimiento del Comité de Desarrollo Rural y la mesa técnica del mismo, se logra la articulación de los procesos que se desarrollan en las comunidades y generar alternativas de mejoramiento para los habitantes de la zona rural del municipio de Tuluá. Se capacita a los participantes y generan herramientas que permite a los actores de los diferentes corregimientos del municipio generar espacios de dialogo para realizar procesos de paz territorial que garanticen los derechos humanos en la región.
- Con espacios como la celebración del Dia del Campesino dentro de la 67 Feria de Tuluá, se reconoce la ardua labor que desarrollan las familias en el campo para generar alimentos de calidad, conservar los recursos naturales, promover la cultura y saberes ancestrales. Resaltar el campo como parte fundamental para el desarrollo de la región es el camino para promover la cultura de justicia, equidad y participación ciudadana.
- La generación de mercados campesinos en los diferentes corregimientos de Tuluá hace que se generen lazos de solidaridad, justicia y equidad entre las familias campesinas productoras y los consumidores de los centros poblado de cada corregimiento; además se dinamiza la economía y generan alternativas a los productores para que mejoren sus ingresos y con ello la calidad de vida en los diferentes territorios.
- Con espacios como la Semana Ambiental, el Municipio de Tuluá genera cultura del Conservación de los recursos naturales, embellecimiento de espacios de integración familiar y recolección de residuos en zona rural y urbana a través de estrategias como limpiemos en campo para ser felices.
- Las jornadas de sanidad animal en los diferentes corregimientos hacen que los animales y líneas productivas de los agricultores cuenten con asistencia técnica oportuna, vitaminas y desparasitaríos en los sistemas productivos que los requieran.
- Con el desarrollo de espacios como celebración de día del niño, del campesino, de sororidad entre las mujeres, se fortalece el tejido social, la valoración de genero y consolidad una propuesta que busca el bienestar e integración de las familias del Municipio de Tuluá.

icontec ISO 9001 SC-CER616460

4. RECOMENDACIONES

- Seguir generando espacios donde se valore y promueva los procesos de producción agroecológica, identificar y apoyar las organizaciones y productores que vienen desarrollando la agroecología en el territorio.

- Seguir promoviendo la implementación de huertas escolares y fortaleciendo las biofabricas de las instituciones educativas del Municipio.

- Fortalecer la implementación y/o adecuación de bio fábricas en los sistemas productivos de los agricultores que vienen desarrollando la agroecología en el municipio.

- Apoyar la adecuación de los sistemas productivos que harán parte de las rutas agroecológicas del Municipio, para que tengan herramientas y espacios adecuados para el intercambio de conocimientos.

- Seguir generando espacios como los mercados campesinos donde se valora la labor desarrollada por las familias campesinas que promueven el territorio generando tejido social.

- Aprovechar los lazos con instituciones para articular las actividades de intercambio de experiencias entre la academia y el campesinado de la región.

- Seguir fortaleciendo espacios como la Semana Ambiental, día de niños, vinculando a las instituciones educativas ya que los niñ@s y jóvenes son los encargados de seguir con el legado Ambiental.

- Seguir promoviendo las jornadas de sanidad animal en las diferentes zonas de la ruralidad Tulueña.

Maria Nidya Sánchez Noguera Contratista	

Anexo: Listados de asistencia, fichas agroecológicas.
Copia:
Redactor: Maria Nidya Sánchez Noguera
Transcriptor: Maria Nidya Sánchez Noguera

Contrato No: 320.20.1.002 **Contratista: MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA**

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA

FECHA	HORA	LUGAR	META DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDAD	FUENTE DE VERIFICACIÓN
25/10/2025 Sábado	9:00 A.M	COLISEO DE FERIAS MUNICIPIO DE TULUA	4	Fortalecer espacios culturales y diversión de los niños del municipio de Tuluá	F-TR-09 Registro fotográfico -F-TR-10 Control de registro de asistencia
30/10/2025 Jueves	7:00 A.M	CORREGIMIENTO BOCAS DE TULUA	1	Visita de extensión agropecuaria para fortalecimiento de la producción agroecológica	-F-320-01 -F-320-02 -F-TR-09 -Base de datos usuarios atendidos.
6/11/2025 Jueves	7:00 A.M	CORREGIMIENTO LA MARINA	1	Visita de extensión agropecuaria para fortalecimiento de la producción agroecológica	-F-320-01 -F-320-02 -F-TR-09 -Base de datos usuarios atendidos.
7/11/2025 Viernes	7:00 A.M	CORREGIMIENTO LA MARINA	1	Visita de extensión agropecuaria para fortalecimiento de la producción agroecológica	-F-320-01 -F-320-02 -F-TR-09 -Base de datos usuarios atendidos.
10/11/2025 Lunes	7:00 A.M	CORREGIMIENTO LA MARINA	1	Visita de extensión agropecuaria para fortalecimiento de la producción agroecológica	-F-320-01 -F-320-02 -F-TR-09 -Base de datos usuarios atendidos.
12/11/2025 Jueves	7:00 A.M	CORREGIMIENTO BOCAS DE TULUA	1	Visita de extensión agropecuaria para fortalecimiento de la producción agroecológica	-F-320-01 -F-320-02 -F-TR-09

					-Base de datos usuarios atendidos.
13/11/2025 Jueves	7:00 A.M	CORREGIMIENTO PUERTO FRAZADAS	1	Visita de extensión agropecuaria para fortalecimiento de la producción agroecológica	-F-320-01 -F-320-02 -F-TR-09 -Base de datos usuarios atendidos.
14/11/2025 Viernes	7:00 A.M	CORREGIMIENTO PUERTO FRAZADAS	4	Taller en producción de biofertilizante completo y sulfocalsico	F-TR-09 Registro fotográfico -F-TR-10 Control de registro de asistencia
18/11/2025 Martes	7:00 A.M	CORREGIMIENTO TRES ESQUINAS	3	Reunión con operadores turísticos para fortalecer las rutas agroecológicas de Tuluá	Informe Ejecutivo. F-TR-10 Control de registro de asistencia Registro fotográfico
19/11/2025 Miércoles	7:00 A.M	CORREGIMIENTO SAN LORENZO	1	Visita de extensión agropecuaria para fortalecimiento de la producción agroecológica	-F-320-01 -F-320-02 -F-TR-09 -Base de datos usuarios atendidos.
20/11/2025 Jueves	7:00 A.M	CORREGIMIENTO LA MARINA	1	Visita de extensión agropecuaria para fortalecimiento de la producción agroecológica	-F-320-01 -F-320-02 -F-TR-09 -Base de datos usuarios atendidos.
21/11/2025 Sábado	7:00 A.M	CORREGIMIENTO SAN RAFAEL	3	Reunión con operadores turísticos para fortalecer las rutas agroecológicas de Tuluá	Informe Ejecutivo. F-TR-10 Control de registro de asistencia Registro fotográfico

633

2/2

Contrato No: 320.20.1.002

Contratista: MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA

CONTRATISTA.

Vo Bo. Interventor

ALCALDÍA DE TULUÁ

TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA

ACTIVIDAD 1

Realizar Doscientas cincuenta (250) visitas de extensión agrícola enfatizando en la producción agroecológica, apoyando la implementación de biofábricas.

MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA
320.20.1.002

TULUÁ, NOVIEMBRE 24 DE 2025

icontec
ISO 9001
SC-CER616468

635

MUNICIPIO DE TULUÁ	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA		Código: F-320-02	SIGI
	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	30	MES	10	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO Callejon Balto VEREDA _____ CORREGIMIENTO Bocas de Tuluá

BARRIO # 1 DIRECCIÓN _____ TEL. 3162556905

USUARIO Alberto Agredo CÉDULA 16343893

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+
					✓		

TECNICO/PROFESIONAL MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita técnica Agroecológica.

OBSERVACIONES Patio productivo de 800 m² = 0,08 Hect.
Arboles frutales de guayaba, guanabana, mandarino platano, banano, achiote, huerta con cebolla larga, orgánicos.

- Presencia de Sigatoka negra y picudo.
- Presencia de hormiga arriera.
- Presencia de mosca de la fruta en frutales.

RECOMENDACIONES

- Realizar plateo a los arboles frutales y al plátano y banano, aplicar Bibiogeo (abono orgánico) 3 kilos por planta 2 veces por año.

- Para control de sigatoka negra y picudo, realizar deshoje parcial o total de acuerdo a la aparición, desquarcar; picar y aplicar super mix 40 gramos por bomba de 20 litros de agua no clorada. Cada 20 días.

Para control de Formicina aplicar super mix 40 gramos por bomba, realizar podas de formación a los árboles de acuerdo a las indicaciones

Para control de mosca de la fruta, realizar trampas con envases de gaseosa, hacer 2 ventanitas a los lados → aplicar mezcla de Furia + Orin. → Cambiar cada 20 días,

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

USUARIO(A)

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

*Cambiar Cada 15 dias



ECNT
20Pc

636

MUNICIPIO DE TULUÁ	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA	Código: F-320-02	SIGI
	Versión: 05 | Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	30	MES	10	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO: LA ALAMBRA. VEREDA: CORREGIMIENTO: BOCAS DE TULUA

BARRIO: DIRECCIÓN: TEL. 3212650939/3132885798

USUARIO: Juan Pablo Virgen Castro CÉDULA: 1116261072

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+

TECNICO/PROFESIONAL: MARIA NIDIA SANCHEZ NOGUERA.

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO: Visita técnica Agroecológica

OBSERVACIONES: Potio productivo con 2.200 m². ≈ 0,22 Hectarea.
200 plantas de cacao
18 cítricos (Mandarina, naranja, limón pajarito)
3 Zapotes.

Poda depicrante en cacao y cítricos
Presencia de hormiga Arriera.
Abundante materia prima para producción de abonos compostado

RECOMENDACIONES

- Realizar un hoyo de 1 metro cúbico, colocar hojarasca, tremo, subproductos de cosecha (cacao, platano, cítricos), aplicar miel de purga, ceniza, tapar con hojarasca dejar fermentar 30 días, aplicar a los ahijados en la copa para mejorar las condiciones del suelo y la nutrición de la planta.
- Realizar podas de formación y sanitaria para mejorar las condiciones de la planta y la calidad del fruto.
- Quitar frutos secos del cacao, agregarlos al hoyo del compostaje.
- Para control hormiga Arriera → usar siempre guantes.
  - 1 lb avena hojuelas + 200 gramos Sagu mix → Mezclar.
  - 200 centimetros cúbicos jugo de naranja + 100 gramos azúcar → Mezclar.

Mezclar. → Poner a secar. → Aplicar por los caminos por donde entran la comida

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

USUARIO(A): Juan pablo Virgen

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

637.

MUNICIPIO DE TULUÁ	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA		Código: F-320-02	SIGI
	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	30	MES	10	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO Conchipa VEREDA CORREGIMIENTO Bocas de Tulua
BARRIO DIRECCIÓN TEL. 3145681315
USUARIO Fabiola Virgen Cruz CÉDULA 31201445

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+
					✓		

TECNICO/PROFESIONAL Maria Nidya Sanchez

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita Técnica Agroecológica.

OBSERVACIONES Sistema productivo con 1,8 hectareas
Cultivo de cacao 700 plantas asociado con cítricos (Naranja, mandarina, limón), mango, Zapote, aguacate, Pomarosa.
Poda drepicrente en cacao y cítricos
Presencia de hormiga Arrieras.

RECOMENDACIONES
- Realizar podas de formación y sanitaria a los árboles de cacao y los cítricos, para mejorar las condiciones de las plantas y la calidad de los frutos. Realizar desinfección de las herramientas con hipoclorito (limpido) al 10%. cada vez que pase de un arbol a otro
- Para control de hormiga Arriera:
1 libra aceite en hojuelas + 200 gramos Sulfermix → Mezclar
200 centimetros cubicos jugo de naranja + 100 gramos azúcar → Mezclar.
Mezclar. los secos con el jugo de naranja + azúcar, utilizar guantes siempre, regar a la sombra, aplicar por los caminos por donde entran la hormiga

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

USUARIO(A) Fabiola Virgen Cruz

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

4/26

MUNICIPIO DE TULUÁ	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA		Código: F-320-02	SIGI
	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	30	MES	10	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO La Chirivicha VEREDA _____ CORREGIMIENTO Bocas de Tuluá

BARRIO _____ DIRECCIÓN _____ TEL. 3142985177

USUARIO Jose Jesús Arce Arias CÉDULA 16.352112

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+
					✓		

TECNICO/PROFESIONAL MARIA NIDIA SANCHEZ RODRIGUEZ

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita técnica Agroecológica.

OBSERVACIONES

- Se construyó la estructura para la ampliación de la bioplaboro
- Se movió el pie de cría de la lombriz con la utilización de apoyo de cultivo de sintesis (convencional), subproductos de cosecha

RECOMENDACIONES Sistema Relación 0,35 Hectareo.

- Conseguir pie de cría de lombriz ya que se cuenta con la infraestructura y cercamiento para producción de lombriz-Composta.
- Terminar la infraestructura de la bioplaboro, colocar los tapas de zinc, para lograr la ampliación y mejorar el funcionamiento en la producción de abonos sólidos y líquidos.

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

USUARIO(A) 16352112

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA	Código: F-320-02	
MUNICIPIO DE TULUÁ	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO Bolo 2. VEREDA CORREGIMIENTO Bocas de Tuluá

BARRIO DIRECCIÓN TEL. 314 828 5788

USUARIO Harold. Agredo CÉDULA 94.152396

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+

TECNICO/PROFESIONAL MARIA NIDIA SANCHEZ NOGUERA

SECTOR:	AGROPECUARIO	X	MEDIO AMBIENTE		ORNATO	

OBJETIVO Visita técnica Agroecológica.

OBSERVACIONES Sistema productivo con 0.08 hectareas.
Patio productivo con plantas de cítricos (limón pajarito, mandarina, naranja, toronja) otros frutales como guanabana, mango, zapote, guayaba, anato.

Presencia de hormiga Arriera.
Buen manejo de los cultivos, podas, deshierbas, aplicación de compostaje.

RECOMENDACIONES

Para control de hormiga Arriera preparar y aplicar cebo:
1 libra de avena en hojuelas y Mezclar
200 gramos de sapermix
100 gramos azúcar.
200 centimetros cúbicos de jugo de naranja. } Mezclar. → Mezclar.

- Secar el producto a la sombra, aplicar por los caminos por donde entran lo comido las hormigas.
- Siempre utilizar guante en todo el proceso de elaboración del cebo y en la aplicación.

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

USUARIO(A)

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

640

MUNICIPIO DE TULUÁ	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA	Código: F-320-02	SIG
	Versión: 05 | Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO Bolzo 3 VEREDA _____ CORREGIMIENTO Bocas de Tuluá.

BARRIO _____ DIRECCIÓN _____ TEL. 3165286470

USUARIO María Luisa Molina Agredo. CÉDULA NVLRL 76B7. cédula Holandesa.

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+
					✓		

TECNICO/PROFESIONAL MARIA NIDIA SANCHEZ NOREÑA.

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita técnica Agroecológica.

OBSERVACIONES Sistema productivo con 0,08 hectarea. Patio productivo con plantas de citricos Limón, mandarino, naranjo; otros frutales como guanabano, mango, zapote, guayaba arazá.

- Deficiente poda en los frutales.
- Presencia de hormiga Arriera.

RECOMENDACIONES

- Realizar podas de Formación y sanitaria de acuerdo a las indicaciones (quitar chupones, ramas que vayan al centro del arbol y las que se entrecruzen), desinfectar herramientas cuando se pase de un árbol a otro con hipoclorito o yodo al 10%.

- Elaborar y aplicar cebos para control de hormiga Arriera.
1 libra de queso en hojuelas } Mezclar.
200 gramos de Sazer mix.
100 gramos azúcar. } Mezclar.
200 centimetros cubicos de jugo de naranja. } Mezclar.
Secar a la sombra y aplicar por las caminos por donde entran la comida.

Siempre utilizar guantes.

María Luisa Molina Agredo

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

USUARIO(A)

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

2/36

MUNICIPIO DE TULUÁ	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA	Código: F-320-02	SIGI
	Versión: 05 | Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2025	RURAL		URBANA	

PREDIO Bolito 4 VEREDA CORREGIMIENTO Bocas de Tuluá.

BARRIO DIRECCIÓN TEL. 3137350921

USUARIO Mauricio Agudelo CÉDULA 94.395 906

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+

TECNICO/PROFESIONAL María Nidya Sánchez Noguera

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita técnica Agroecológica.

OBSERVACIONES Sistema productivo con 0,08 hectareo
Patio productivo con plantas de cítricos: limón pajarito, naranja, mandarina; guanábana, mango.

- Deficiente poda de frutales.
- Presencia de hormiga Arriera.

RECOMENDACIONES

- Realizar podas de formación y sanitaria de acuerdo a las indicaciones (chupones, ramas que caen al centro del árbol y todos los que se entrecruzan), desinfectar herramientas cada vez que pase de un árbol a otro con hipoclorito o yodo al 10%.
- Para control de hormiga arriera elaborar y aplicar cebo:

1 libro avena en hojuelas. } Mezclar.
200 gramos safer mix
100 gramos azúcar } Mezclar.
200 centímetros cúbicos de jugo de naranja

Mezclar → Siempre utilizar guantes en el proceso de elaboración del cebo.

Secar a la sombra – Aplicar por los caminos donde hacen la comida y aplicación del cebo.

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

Mauricio Agudelo
USUARIO(A)

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

3/26

642

MUNICIPIO DE TULUA	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA			Código: F-320-02	SIGI
	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024		Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO El Madrigal VEREDA CORREGIMIENTO Bocas de Tulua

BARRIO DIRECCIÓN TEL. 310 468 3758

USUARIO Fernando Alban CÉDULA 6.499646

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+

TECNICO/PROFESIONAL Maria Nidia Sanchez

SECTOR: AGROPECUARIO [ ] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita técnica Agroecológica.

OBSERVACIONES Sistema productivo 0,2 Hectareas

- Construcción de. moloca que incluye biofabrica para realizar capacitación con la metodología de aprender haciendo
- Implementación de huerta circular. con hortalizas, tomate, pimentón, lechuga, zanahoria, habichuela, Aromáticas y medicinales: romero, ruda, albahacas, ají,
- Se construyó baño en la moloca → Aguas servidas a la cañada


RECOMENDACIONES

- Para control de insectos comedores de follaje (bruscos) y trips, y hongos. aplicar caldo mix 50 gramos / Bomba de 20 litros de agua no clorada, cada 20 días
- Aplicar supermagro 500 centimetros cúbicos por bomba de 20 litros de agua, cada 2 meses en horas de la mañana a todos los cultivos
- Para mejorar la calidad del agua que sale del contenedor de la moloca implementar filtros con plantas → el primer filtro (piedra, ladrillo, arena, carbón) con buchon, el segundo filtro con salvinia y el tercer filtro con azolla, luego se puede direccionar al rio

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

USUARIO(A)

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales



7/36

643

MUNICIPIO DE TULUÁ	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA		Código: F-320-02	SIGI
	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	6	MES	11	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO LA FORTUNA. VEREDA EL BRILLANTE. CORREGIMIENTO LA MARINA

BARRIO DIRECCIÓN TEL. 3208669649

USUARIO Julio Noe Gonzales Tellez. CÉDULA 2678008

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+

TECNICO/PROFESIONAL MARIA NIDIA SANCHEZ NOGUERA.

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita técnica Agroecológica.

OBSERVACIONES Sistema productivo de 2,56 hectareas
5000 plantas de cafe
1000 plantas entre platano y banano.
Cuenta con cultivo de aguacate, y yuca.
Presencia de Sigatoka negra y presente en el platano y banano.
- Presencia de arvenses.

RECOMENDACIONES
- Para control de Sigatoka negra realizar deshoje parcial o total segun la afectacion y picar por las calles y aplicar Safer mix 40 gramos por bomba cada 20 dias. Sirve para picudo tambien.
- Para control de picudo elaborar trampas tipo Sandwich. aplicar en el centro 50 gramos de miel de purga + 10 gramos de safer mix, cocinar y remover. Cada 15 dias.

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

USUARIO(A)

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

1 of 36

644

	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA		Código: F-320-02	
MUNICIPIO DE TULUÁ	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	SIGI

FECHA	DIA	6	MES	11	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO La Aurora. VEREDA El Brillante. CORREGIMIENTO La Marina.

BARRIO DIRECCIÓN TEL. 3226177028

USUARIO Jose Reinel Cotaño Henao CÉDULA 15904400

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+
					✓		

TECNICO/PROFESIONAL MARIA NIDIA SANCHEZ NOGUERA

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita técnica Agroecológica

OBSERVACIONES Potro productivo con 1.100 m²
2 plantas de 1 mts
Aromáticas y medicinales → Caña guata - limoncillo, Cola de caballo
Espina.
Matajo, pollos de engorde.
Infraestructura para producción de cerdos (4).
Frutales con poca poda.
Nivel freático alto.

RECOMENDACIONES

- Seguir realizando drenajes y direccionar el agua hacia la parte baja del potro.
- Realizar podas de formación a los frutales, quitando chupones, ramas que van al centro del árbol para mejorar las condiciones de las plantas y la calidad de los frutos. Desinfectar las herramientas con (empírico al 10%. cada vez que pasa de un árbol a otro.
- Aplicar a los frutales 500 gramos de nivel de purga por 20 litros de agua (Bomba). Cada 4 meses.

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

USUARIO(A)

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA		Código: F-320-02	
MUNICIPIO DE TULUA	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	SIGI

FECHA	DIA	6	MES	11	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO El Porvenir. VEREDA El Brillante CORREGIMIENTO La Marina

BARRIO DIRECCIÓN TEL. 3154863846

USUARIO Jhon Jairo Gonzalez. CÉDULA 94366221

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+

TECNICO/PROFESIONAL MARIA NIDIA SANCHEZ NOGUERA

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita técnica Agroecológica.

OBSERVACIONES Sistema productivo 4 Hectareas.
Cultivo de café (6000), plátano (500)
Presencia de broca en plátano.
Tiene biopatrio en la finca.
Cuenta con conocimientos en producción de abonos Orgánicos.

RECOMENDACIONES

- Realizar trampas tipo Sandwich colocar. 50 gramos de miel de purga + 15 gramos de Saper mix en el centro. Revisar y reemplazar cada 15 días. 40 trampas / hectarea.

- Elaborar y aplicar supermagro 2 litros por bomba de 20 litros de agua, cada 3 meses en café y plátano.

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

USUARIO(A)

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Victima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

646

MUNICIPIO DE TULUA	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA		Código: F-320-02	SIG
	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	6	MES	11	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO EDELMIRA. VEREDA EL BRILLANTE CORREGIMIENTO LA MARINA

BARRIO DIRECCIÓN TEL. 315282

USUARIO DULCE ESPERANZA GONZALES TELLEZ. CÉDULA 29881216 3152128604.

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+

TECNICO/PROFESIONAL MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA 3137749538

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita técnica Agroecológico

OBSERVACIONES Sistema productivo con 0,64 hectarea
- Cultivo de Cafe asociado con plátano y banano.
- Cuenta con zona de protección de nacimiento.
- Presencia de citricos (naranja, limón).
- Buena protección del suelo con cobertura y sombrio.
- Presencia de Sigatoka negra y picudo en plátano y banano.
- cuentan con conejos, pollos de engorde, gallinas ponedoras.

RECOMENDACIONES
- Para control de Sigatoka negra realizar deshoje parcial o total según la parte afectada, picar por los calles aplicar Saper mix 40 gramos por bomba de 20 litros de agua no clarada cada 20 dias. Sirve para picudo.
- Para control de picudo realizar trampas tipo Sandwich colocando en el centro 50 gramos de miel de purga + 15 gramos de Saper mix. Reemplazar cada 15 dias cambiar el saper mix para mayor efectividad.

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

Dulce Esperanza Gonzales T.
USUARIO(A)

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

641

MUNICIPIO DE TULUA	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA		Código: F-320-02	SIGI
	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	7	MES	11	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO ALTO MIRA. VEREDA EL BRILLANTE CORREGIMIENTO LA MARINA

BARRIO DIRECCIÓN TEL. 3165885443

USUARIO MARIA EDELMIRA TELLEZ DE GONZALES. CÉDULA 29.867879

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+
					✓		

TECNICO/PROFESIONAL MARIA NIDIA SANCHEZ NARVAEZ

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita Técnica Agroecológica


OBSERVACIONES Sistema productivo 4,5 hectareas.
Sistema productivo en café (5000 arboles), banano (1000 plantas) plátano

Cuenta con gran diversidad de especies frutales.: árbol del pan, guanabano, cítricos (naranja, limón, mandarina) Presencia de picudo en plátano y en chontaduro. Presencia de Stystoro negro en plátano. Cacao y cítricos, con poco podo.

RECOMENDACIONES

- Para las nuevas siembras de frutales y plátano, realizar hoyos de 40 cm * 40 cm * 40 cm, agregar 200 gramos de cal agricola rociando las paredes y la base agregar 1 kilo de compostaje dejar fermentar 15 días desinfectar colinos, antes de la siembra aplicar 40 gramos de Super Soils. a la semilla con el sustrato.

- Para control de picudo del plátano realizar trampas tipo sandwich, colocar en la mitad 50 gramos de miel de purga + 15 gramos de super mix. Recoger y renovar cada 15 días.



- Para picudo de chontaduro toma de 20 litros, abonar ventana, colocar dentro 4 trozos de caña, piña + 15 gramos super mix

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

USUARIO(A)

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

MUNICIPIO DE TULUÁ	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA		Código: F-320-02	SIGI
	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	7	MES	11	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO LOS CITRICOS VEREDA EL BRILLANTE. CORREGIMIENTO LA MARINA

BARRIO DIRECCIÓN TEL. 3217671067.

USUARIO GLADYS MARIA. GONZALEZ. TELLEZ. CÉDULA 31199875

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+

TECNICO/PROFESIONAL MARIA NIDIA SANCHEZ.

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita técnica Agroecológico

OBSERVACIONES Sistema productivo con 0,64 hectareas
0,32 hectareas en Café
0,32 hectareas quiere sembrar en cacao. Jhon Fabio administrador de la granja experimental de Fedecacao en Andalucia.
No Celular 3218027189

RECOMENDACIONES

Para la siembra de cacao:

- Semilla:

Realizar semillero - almacigo antes de conseguir la semilla debe realizar el almacigo, una vez salga la raicilla se siembra directamente en la bolsa previa aplicación de esper 5ils 40 gramos / Bomba.

- Si son plantulas sembrar cada 4 metros entre plantas y 4 metros entre surcos, colocar sombrio transitorio con platano por las calles. ; 2 metros entre plantas.

Se puede colocar arboles frutales como guanabana y/o aguacate como sombrio permanente.

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

gladys M. Gonzalez Tellez
USUARIO(A)

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

649

MUNICIPIO DE TULUÁ	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA		Código: F-320-02	SIG
	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	7.	MES	11	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO LAS PIÑAS VEREDA EL BELLAVOTE. CORREGIMIENTO LA MARINA

BARRIO DIRECCIÓN TEL. 3182792228

USUARIO Celsa Lucia Gonzales. CÉDULA 29081462

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+

TECNICO/PROFESIONAL MARIA NIDIA SANCHEZ NOGUERA. 3137744538

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita técnica Agroecológico.

OBSERVACIONES Sistema productivo de 0,64 hectareas.
0,32 hectareas sembradas en café asociado con plátano y banano

0,32 hectareas para siembra de cacao.

Contactar. granja experimental de Fedecacao.
Jhon Fabio 3218027189 (administrador)

RECOMENDACIONES

- Realizar adecuación del terreno, para la siembra utilizar el agronivel para evitar erosión y mejorar la distribución del agua.

- Colocar distancia de siembra de 4 metros entre plantas y 4 metros entre surcos, sembrar como sombrío transitorio plátano y/o banano por las calles del cultivo, distancia entre plantas de plátano de 2 metros.

- Para la siembra realizar hoyos de 40cm * 40cm * 40cm, agregar 200 gramos de cal agrícola por paredes y base; agregar 1 kilo de compostaje, dejar homogenizar 15 días. Antes de la siembra aplicar Bofer suelo 40 gramos por bomba de 20 litros de agua.

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

USUARIO(A) Celsa Lucia Gonzalez

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

650

MUNICIPIO DE TULUÁ	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA	Código: F-320-02	SIG
	Versión: 05 | Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	10	MES	11	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO: El Chalet. VEREDA: El Bellanco. CORREGIMIENTO: La Marina.
BARRIO: DIRECCIÓN: TEL. 3226135143
USUARIO: Guillermo Barrero Espinosa. CÉDULA: 16369981

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+
					✓		


TECNICO/PROFESIONAL: Maria Nidya Sanchez.

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO: Visita técnico Agroecológico

OBSERVACIONES: Sistema productivo con 2,56 Hectareas
- Cuenta con 120 gallinas ponedoras en diferentes edades, en postrero, criollas y ponedoras. 20 en postrero.
- 2 vacas en postrero.
- Cerdos de engorde 5, 1 Cerda de cria.

RECOMENDACIONES
- Fortalecer la alimentación de las gallinas implementando bancos de forraje con quiebra barrigo, morera, botón de oro, moringa, bore, caña, sorgo.
- Sembrar cerca viva con quiebra barrigo, moringa
- Construir el galpon en el centro del lote teniendo la posibilidad de dividir este en 4 sublotes para realizar pastoreo escalonado y protejer el suelo



- Dar en el agua de las gallinas por bebedero de 7 Lts 4 dientes de ajo + Zumo de 2 limones + 2 cucharadas de miel de purgo, Para dar energia y Fortalecer el Sistema inmunológico

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

USUARIO(A)

A: Afrodescendiente - I: Indigena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

MUNICIPIO DE TULUA	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA		Código: F-320-02	SIGI
	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	10	MES	11	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO El Porvenir. VEREDA El Brillante CORREGIMIENTO La Marina

BARRIO DIRECCIÓN TEL. 3187727090

USUARIO Dayanyo Restrepo CÉDULA 1112218160

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+
				✓			

TECNICO/PROFESIONAL María Nidia Sanchez Noguera

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita técnica Agroecológica.

OBSERVACIONES Sistema productivo 1 hectarea.
- Cultivo de café asociado con plátano 2000 plantas.
- Producción porcina, 5 cerdas de cria, 3 cerdos de cría
- Cultivo en buenas condiciones, limpio, sin presencia de broca.
- Plátano con presencia de Sigatoka negra y picudo.

RECOMENDACIONES
- Realizar deshoje parcial o total segun la parte afectada de la planta de plátano, picar por los calles aplicar Super mix 40 gramos por bombas de 20 litros de agua no diluida cada 20 dias. Sirve para picudo.
- Para mejorar las condicions de los colinos de plátano y la calidad del fruto, dejar 3 plantas por sitio.
- Elaborar y aplicar supermagro → 2 litros por bomba de 20 litros de agua cada 3 meses.
- Aplicar 1 kilo de compostaje por planta cada 4 meses.

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

USUARIO(A)

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Victima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

MUNICIPIO DE TULUA	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA		Código: F-320-02	SIGI
	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	10	MES	11	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO La Tribuna. VEREDA El brillante. CORREGIMIENTO La Marina.

BARRIO DIRECCIÓN TEL. 315 209 2283

USUARIO Herminia Giraldo Rodas. CÉDULA 29884183

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+
				✓	✓		

TECNICO/PROFESIONAL MARIA NIDIA SANCHEZ ROGUERO

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita técnica Agroecológica.

OBSERVACIONES Sistema productivo 1,92 Hectareas.
4000 plantas de café.
600 plantas de banano.
100 plantas de plátano.
Cuentan con yuca, aguacate.
Presencia de Sigatoka negra y picudo en banano y plátano.
Cuenta con galpón para 50 pollos

RECOMENDACIONES

- Realizar deshoje parcial o total según la parte afectada, picar por las calles. aplicar Super mix 40 gramos por bomba de 20 litros de agua no dosado cada 20 días. Sirve para control de picudo.

- Producen y aplican compostaje al que le aplican estiercol de vaca, pulpa de café, cabrizo, estiercol de pollo, hojarasca, garantizar que se homogenice bien, aplicar miel de purga dejar fermentar de 30 a 40 días cuando tengo temperatura ambiente. Aplicar 1 kilo por planta cada 4 meses.

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

Herminia Giraldo
USUARIO(A)

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

MUNICIPIO DE TULUÁ	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA		Código: F-320-02	SIGI
	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	10	MES	11	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO El Castillo. VEREDA el bolsante CORREGIMIENTO LA MARINA.
BARRIO DIRECCIÓN TEL.
USUARIO Lilia Rosa Hernandez. CÉDULA 29.199945.

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+
					✓		

TECNICO/PROFESIONAL MARIA NIDIA SANCHEZ NOGUERA.

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita técnica Agroecológica

OBSERVACIONES Sistema productivo 2,56 Hectareas
5128 ~~10000~~ plantas de café → 2500 sembradas hace 8 años asociado con plátano y banano. 120. / Cafe nuevo 1128.
3500.
Presencia de Sigatoka negra y prudo en plátano y banano.
Gallinas criollas en cuenta 17.

RECOMENDACIONES
- Para control de Sigatoka negra realizar deshoje parcial o total segun la afección, picar en la calle, aplicar Safer mix 40 gramos por bombo de 20 Ltros de agua, cada 20 dias sirve para control de prudo. Es importante dejar 3 plantas por sitio para mejorar las condiciones de las plantas y mejorar la calidad del fruto.
- Para capturar prudos y controlar, realizar trampa tipo sandwich, colocar en el centro 10 gramos de Safer mix + 50 gramos de miel de purga, rodeetar. prudos y renovar el cebo cada 15 dias.


Safer mix 10 gr. + 50 gramos miel de purga.

Lilia Rosa Hernandez
FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA USUARIO(A)

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

MUNICIPIO DE TULUÁ	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA	Código: F-320-02	SIGI
	Versión: 05 | Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	13	MES	11	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO Bodega Cafetero VEREDA El Brillante. CORREGIMIENTO LA MARINA

BARRIO DIRECCIÓN TEL. 3153150165

USUARIO LEUDIVER RICO CÉDULA 94388292

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+

TECNICO/PROFESIONAL MARIA NIDIA SANCHEZ NOGUERA

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita técnica Agroecológica.

OBSERVACIONES Sistema productivo con 5,8 hectareas
Cuenta con 17.000 plantas de café asociado con 2000 plantas de plátano y 1000 plantas de banano
Componente animal: 3 cerdos de cría, 9 cerdos de ceba y 21 cerdos destetos.
Presencia de Sigatoka negra y picudo en musaceas (plátano - banano).
Presencia de rastrojo en los cultivos.

RECOMENDACIONES

- Realizar plateo y guadañado a los lotes para mejorar las condiciones de los cultivos, aplicar 1 ciclo de compostaje por planta, por lotes cada 4 meses.

Para control de Sigatoka negra y picudo, realizar deshoja parcial o total de acuerdo a la parte afectada, desguasca y picar por las calles, aplicar Super mix: 40 gramos por bomba de 20 litros de agua no clorada. Cada 20 días. Sirve para picudo y broca.

- Implementar trampas tipo Sandwich con el rástago de plátano, cortar trozos de 30 cm, sacar bocado y aplicar 50 gramos de miel de purga + 10 gramos de Super Mix. Repasar y renovar cada 15 días

Leudiver Rico Isaza

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA

USUARIO(A)

A: Afrodescendiente - I: Indígena - **PCDI**: Población Con Discapacidad - **PVC**: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - **MCH**: Mujer Cabeza De Hogar- **LGTBI+**: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

MUNICIPIO DE TULUÁ	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA	Código: F-320-02	SIGI
	Versión: 05 | Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	13	MES	11	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO San José VEREDA El Brillante CORREGIMIENTO La Marina

BARRIO DIRECCIÓN TEL. 3165191963

USUARIO Nancy Gonzalez Tellez. CÉDULA 29.881290

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+

TECNICO/PROFESIONAL MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]


OBJETIVO Visita técnica Agroecológica.

OBSERVACIONES Sistema productivo con 5 hectareas.
Cultivos de café 3800 plantas, cultivo de plátano 3500 plantas como cultivo principal.
Cuenta con siembras para autoconsumo de banano, maiz, fríjol, yuca, cebollin, cúcuma.
Cuenta con componente animal. Gallinas ponedoras (45), pollos (16)
Presencia de trigotrico negro y picudo en plátano y banano.

RECOMENDACIONES

Para control de trigotrico negro realizar deshoje parcial o total de acuerdo a la parte afectada, disgorsar y picar en las calles, aplicar Soper mix 10 gramos por bomba de 20 litros de agua no clorada, cada 20 dias sirve para picudo.

Elaborar e implementar trampa tipo sandwich con pistago de plátano, sacar bacalo y agregar 50 gramos de miel de purga + 10 gramos de Soper mix para control de picudo. Reductor y renovar cada 15 dias.



Nancy Gonzalez tellez

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA **USUARIO(A)**

A: Afrodescendiente - **I**: Indígena - **PCDI**: Población Con Discapacidad - **PVC**: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - **MCH**: Mujer Cabeza De Hogar- **LGTBI+**: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

MUNICIPIO DE TULUÁ	VISITA DE ASISTENCIA TECNICA		Código: F-320-02	SIGI
	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 24 de junio de 2024	Pág. 1 de 1	

FECHA	DIA	13	MES	11	AÑO	2025	RURAL	✓	URBANA	

PREDIO San José 1 VEREDA El Brillante CORREGIMIENTO La Marina

BARRIO DIRECCIÓN TEL. 319.330 1029.

USUARIO Esperanza Callejas Ossa CÉDULA 66.721 523

GRUPO POBLACIONAL	A	I	PCDI	PVC	AM	MCH	LGTBI+

TECNICO/PROFESIONAL MARIA NIDIA SANCHEZ.

SECTOR: AGROPECUARIO [X] MEDIO AMBIENTE [ ] ORNATO [ ]

OBJETIVO Visita técnica Agroecológica.

OBSERVACIONES Sistema productivo 1,6 Hectarea
Cuenta con. 2000 plantas de café, asociado con 70 plantas de plátano.
Tiene para autoconsumo frutales como aguacate, mango, cítricos (limón mandarina, mandarina).
Cuenta con 18 gallinas ponedoras (huevos para autoconsumo)
Presencia de Sigatoka negra y prudo en plátano.

RECOMENDACIONES

- Para Control de Sigatoka negra y prudo en plátano, realizar deshoje parcial o total de acuerdo a la parte afectada desyuerar y picar en los calles y aplicar Caldo mixto 40 gramos / Bomba de 20 litros de agua no aplicada cada 20 días.

- Para control de prudo elaborar e implementar trampas tipo Sandwich con el vástago del plátano cortado — 30 cm. de vástago cocer bocado → aplicar. 50 gramos de urea de purga + 10 gramos de Caldo mix.

Esperanza Callejas

FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA USUARIO(A)

A: Afrodescendiente - I: Indígena - PCDI: Población Con Discapacidad - PVC: Población Víctima Del Conflicto Armado
AM: Adulto Mayor (62 años cumplidos) - MCH: Mujer Cabeza De Hogar- LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

MUNICIPIO DE TULUÁ	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES		Código: F-TR-09	SIGI Sistema de Gestión Integrado
	Versión:01	Fecha de Aprobación: 11 de mayo de 2022	Página 1 de 11	

NOMBRE DEL PROYECTO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Tuluá
CONTRATISTA:	Maria Nidya Sánchez Noguera
CONTRATO No.:	320.20.1.002
PERIODO DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	25 de Octubre al 30 de Noviembre de 2025

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	30 de Octubre al 11 Noviembre de 2025
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD :	Ocho (8) visitas de asistencia técnica agroecológica a miembros de la comunidad del Corregimiento de Bocas de Tuluá Municipio de Tuluá Valle del Cauca





Registro fotográfico 1,2: Sistema productivo La Alambra Corregimiento Bocas de Tuluá, propiedad del señor Juan Pablo Virgen





Registro fotográfico 3,4 : : Sistema productivo Balto 2 ubicado en el Corregimiento Bocas de Tuluá, propiedad del señor Harold Agredo

NOMBRE DEL PROYECTO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Tuluá
CONTRATISTA:	Maria Nidya Sánchez Noguera
CONTRATO No.:	320.20.1.002
PERIODO DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	25 de Octubre al 30 de Noviembre de 2025





Registro fotográfico 5,6 : Sistema productivo Callejón Balto ubicado en el Corregimiento Bocas de Tuluá, propiedad del señor Carlos Alberto Agredo



MUNICIPIO DE TULUA	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES		Código: F-TR-09	SIGI Sistema de Gestión Integrado
	Versión:01	Fecha de Aprobación: 11 de mayo de 2022	Página 3 de 11	

NOMBRE DEL PROYECTO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Tuluá
CONTRATISTA:	Maria Nidya Sánchez Noguera
CONTRATO No.:	320.20.1.002
PERIODO DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	25 de Octubre al 30 de Noviembre de 2025



Registro fotográfico 7,8 : Sistema productivo La Chirrincha ubicado en el Corregimiento Bocas de Tuluá, propiedad del señor José Jesús Arce



NOMBRE DEL PROYECTO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Tuluá
CONTRATISTA:	Maria Nidya Sánchez Noguera
CONTRATO No.:	320.20.1.002
PERIODO DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	25 de Octubre al 30 de Noviembre de 2025






Registro fotográfico 9,10 11: Sistema productivo El Madrigal ubicado en el Corregimiento Bocas de Tuluá, propiedad del señor Fernando Alban

MUNICIPIO DE TULUA	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES		Código: F-TR-09	SIGI Sistema de Gestión Integrado
	Versión:01	Fecha de Aprobación: 11 de mayo de 2022	Página 5 de 11	

NOMBRE DEL PROYECTO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Tuluá
CONTRATISTA:	Maria Nidya Sánchez Noguera
CONTRATO No.:	320.20.1.002
PERIODO DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	25 de Octubre al 30 de Noviembre de 2025

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	6 – 20 de Noviembre de 2025
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD:	Veinte (20) visitas de asistencia técnica agroecológica productores de los Corregimientos de La Marina y San Lorenzo en el Municipio de Tuluá Valle del Cauca





Registro fotográfico 12,13: Sistema productivo La Fortuna ubicado en el Corregimiento La Marina, propiedad del señor Julio Noe Gonzales.

NOMBRE DEL PROYECTO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Tuluá
CONTRATISTA:	Maria Nidya Sánchez Noguera
CONTRATO No.:	320.20.1.002
PERIODO DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	25 de Octubre al 30 de Noviembre de 2025





Registro fotográfico 14,15: Sistema productivo La Tribuna ubicado en el Corregimiento La Marina, propiedad de la señora Herminia Giraldo.

659

30/36

MUNICIPIO DE TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - SEDAMA

LISTADO DE USUARIOS BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA - AÑO 2025

CONTRATO N 320.20.1.002

CONTRATISTA MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA

NÚMERO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PRIMER NOMBR	GUNDO NOMB	PRIMER APELLIDO	EGUNDO APELLID	TELÉFONO	GRUPO DE EDAD					SEXO		GRUPO POBLACIONAL							HECHO VICTIMIZANTE	NOMBRE DEL PREDIO	VEREDA	CORREGIMIENTO	LATITUD	LONGITUD	ALTITUD	PRINCIPAL PROYECTO PRODUCTIVO	ÁREA PRODUCTIVA (Has)	FECHA PRIMERA VISITA	ASISTENTE TECNICO	FECHA SEGUNDA VISITA	ASISTENTE TECNICO	OBSERVACIONES
							0-14	14-18	19-28	29-50	50 Y más	F	M	A	I	PCD	AM	MCH	LGTBI+	VICTIMA													
1	16343593	Alberto		Agredo		3162556405					X		X				X					Callejon Balto #1		Bocas de Tuluá				Frutales	0.08	30/10/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
2	1116261072	Juan	Pablo	Virgen	Castro	3132885798				X			X									La Alambra		Bocas de Tuluá				Citricos (naranja, limón, mandarina)	0.022	30/10/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
3	31.201.445	Fabiola		Virgen	Cruz	3145681315					X	X					X					Cunchipa		Bocas de Tuluá				Cacao, citricos	1,80	30/10/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
4	16.352.112	José	Jesús	Arce	Arias	3142985117					X		X				X					La Chirrincha		Bocas de Tuluá				Citricos (naranja, limón, mandarina)	0,35	30/10/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se evidencio avances en la adecuación de la biofabrica con materiales entregados por la sedama
5	2678008	Julio	Noe	Gonzales	Tellez	3208669649					X		X									La Fortuna	El Brillante	La Marina				Café	2,56	6/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
6	15.904.400	Jose	Reinel	Castaño	Henao	3226177028					X		X				X					La Aurora	El Brillante	La Marina				Aromaticas y medicinales	0.011	6/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
7	94.366.221	Jhon	Jairo	Gonzales						X			X									El Porvenir	El Brillante	La Marina				Café, plátano	4,00	6/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
8	29.881.216	Dulce	Esperanza	Gonzales	Tellez	3152128607					X	X										Edelmira	El Brillante	La Marina				Café	0,64	6/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
9	29.867.879	Maria	Edelmira	Tellez	Gonzalez	3165885443					X	X					X					Alto Mira	El Brillante	La Marina				Café	4,50	7/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
10	31.199.875	Gladys	Maria	Gonzales	Tellez	3217671067					X	X										Los Citricos	El Brillante	La Marina				Café	0,64	7/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Esta programando para siembra de cacao
11	29.881.462	Celsa	Lucia	Gonzales		3182792228					X	X										Las Piñas	El Brillante	La Marina				Café	0,64	7/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Esta programando para siembra de cacao
12	16.369.981	Guillermo		Borrero	Espinoza	3226135143					X		X				X					El Chalet	El Brillante	La Marina				Gallinas ponedoras	2,56	10/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.

13	1.112.218.160	Dayanyd		Restrepo		3187727090				X		X							X		El Porvenir	El Brillante	La Marina				Café, plátano	1,00	10/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
14	29884183	Herminia		Giraldo	Rodas	3152092283					X	X				X			X		La Tribuna	El Brillante	La Marina				Café	1.92	10/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
15	29199945	Lilia	Rosa	Hernandez							X	X				X					El Castillo	El Brillante	La Marina				Café	2,46	10/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
16	94.152.398	Harold		Agredo		3148285788					X		X								Balto 2		Bocas de Tuluá				Cítricos	0.08	12/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
17	NVLRL76B7	Maria	Luisa	Molina	Agredo	3165286470					X		X			X					Balto3		Bocas de Tuluá				Cítricos	0.08	12/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
18	94.395.906	Mauricio		Agredo		3137350921				X			X								Balto 4		Bocas de Tuluá				Cítricos	0.08	12/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
19	6.499.646	Fernando		Alban		3104683754					X		X								Madrigal		Bocas de Tuluá				Cítricos	0,20	12/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Cuenta con huerta circular, fortalecimiento de biofabrica y producción de peces.
20	94.388.292	Leudiver		Rico		3153150165					X		X								Balcon Cafetero	El Brillante	La Marina				Café	5,80	13/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
21	29.881.290	Nancy		Gonzales	Tellez	3165191967				X		X									San José	El Brillante	La Marina				Café	5,00	13/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
22	66.721.523	Esperanza		Callejas	Ossa	3173381029					X	X									San José 1	El Brillante	La Marina				Café	1,60	13/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
23	7.496.214	Alonso		Bonilla	Blandón	3137432742					X		X			X					La Esperanza		San Lorenzo Bajo				Café	1,00	19/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
24	5.244.838	Arnulfo		Valdez		3174934370					X		X			X					Alto Mira		San Lorenzo				Café	0,50	19/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
25	18.158.135	Clemencio		Hernandez							X		X			X					Las Palmas	La Coca	San Lorenzo				Ganado	6,70	19/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
26	38.756.889	Viviana		Rocero	Delgado	3206253997					X	X				X					Centro de Protección San Francisci de Asis		La Marina				Frutales	0.035	20/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezoaa y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
27	29.756.531	Liliana		Piedrahita		3117245544					X	X							X		La Camelia	El Diamante	La Marina				Café	1,28	20/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.
28	2.677.094	Francisco	Aurelio	Ortiz		3173541019					X		X			X					Cannaan	El Diamante	La Marina				Gallinas ponedoras	4,00	20/11/2025	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA			Se comparte semillas de cilantro, tomate, cebolla cabezona y zanahoria para que fortalezca la diversidad y la alimentación de la familia.

ALCALDÍA DE TULUÁ

TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA

ACTIVIDAD 3

Fortalecer los actores de las rutas agroecológicas del municipio, generando los mecanismos para su funcionamiento y otras acciones que permitan reforzar su buen desarrollo en el quehacer agroecológico.

.

MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA
320.20.1.002

TULUÁ, NOVIEMBRE 24 DE 2025

icontec
ISO 9001
SC-CER616460

662

ALCALDÍA DE TULUÁ

TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

320.52.26

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE SEDAMA TULUÁ NOVENO INFORME EJECUTIVO ACTIVIDAD 3	
FECHA:	Tuluá, 2 de Diciembre de 2025
ELABORADO POR:	Maria Nidya Sánchez Noguera, Contratista.

1. OBJETIVOS:

Rendir informe de las actividades desarrolladas durante el período del contrato comprendido entre el 19 de Febrero y el 30 de Noviembre de 2025, del contrato de prestación de servicios No. 320.20.1.002, el cual tiene por objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA

Fecha de Inicio: Febrero 19 de 2025
Fecha de finalización: Noviembre 30 de 2025

1.3 Fortalecer los actores de las rutas agroecológicas del municipio, generando los mecanismos para su funcionamiento y otras acciones que permitan reforzar su buen desarrollo en el quehacer agroecológico.

El 18 de Noviembre de 2025 via meet se llevo a cabo capacitación en marketing como estrategia para vender experiencias dentro de la Ruta Agroecológica de la zona plana donde se incluyó no solo los agricultores del corregimiento de Tres Esquinas con los patios productivos enfocados al cultivo de cacao sino los agricultores del corregimiento de Campo Alegre en Tuluá que se dedican a conservar las tradiciones en torno al cultivo de maíz; es importante tener en cuenta que la ruta del maíz se desarrollo activamente por muchos años, en este momento se esta reactivando y quiere ser parte de la ruta agroecológica de la zona plana del municipio de Tuluá. En el taller se trataron temas como que es la publicidad, marketing, vender y gestión comercial; se generó herramientas que permitirán a los agricultores que se están cualificando en torno al turismo agroecológico costear los productos a ofertar, entender como desde la gestión comercial se puede planificar el optimo desarrollo de la sostenibilidad de las rutas.

icontec ISO 9001 SC-CER616460

2/5

El 21 de Noviembre de 2025 se llevo a cabo un intercambio de experiencias con productores de la zona de influencia en ASEAS (Asociación de Escuelas Agroecológicas de San Rafael), con participación de entidades como la CVC (Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca en cabeza de Wilfredo Aránzazu, IMCA (Instituto Mayor Campesino) representado por Deisy Rivillas y la SEDAMA (Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de Tuluá) en cabeza de Maria Nidya Sánchez; con el objetivo de evaluar los procesos que vienen desarrollando entre ellos La Ruta Agroecológica dentro de la Escuela Campesina, se puedo evidenciar la relación entre el componente animal (gallinas, peces, cerdos y chivas) y el componente agrícola (café, musáceas, cítrico, hortalizas), producción de abonos orgánicos en la biofabrica, la casa de semillas y el museo histórico como metodologías para aprender haciendo, compartir experiencia, promover el mercado local y el consumo de alimentos saludables. Se puedo evidenciar que se están realizando adecuaciones en la finca la selva para generar una experiencia en cuanto a la producción, transformación y comercialización de productos y alimentos agroecológicos. Cuentan con sitio para mercado local, maloca para realizar talleres, en construcción restaurante, casa de semillas y museo histórico para resaltar la cultura y los saberes de la región. (Ver Listado de Asistencia)

2. CONCLUSIONES

- Las rutas agroecológicas propuestas permiten aplicar la metodología de aprender – haciendo facilitando el intercambio de experiencia de agricultor – agricultor.
- Con la implementación de las rutas se promueve la economía regional, la transmisión de saberes ancestrales y el reconocimiento de los procesos de producción sostenibles que se han desarrollado en el territorio.
- La gastronomía regional, el rescate y difusión de productos subvalorados serán parte fundamental para mejorar la calidad de la alimentación de los visitantes de las rutas.
- La integración de diversas experiencias hacen que se enriquezca las rutas en las diferentes zonas, ya que se integra lo cultural. Social, ancestral y la naturaleza.

3. RECOMENDACIONES

- Fortalecer los sistemas productivos en su logística y espacios de recibimiento de visitantes para poder generar experiencias y conocimiento teniendo como herramienta los diversos espacios que se tienen en la zona plana y media. Se debe seguir fortaleciendo a los productores que son afines a la agroecología

ALCALDÍA DE TULUÁ

TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

para que tengan herramientas que les permita hacer procesos rentables, que protejan los recursos naturales y generen el mejoramiento de la economía social y solidaria a través de los mercados locales y ventas directas al consumidor consiente (Subdivide cuantas veces se considere necesario).

- Coordinar con personas que puedan generar herramientas que permitan la identificación y promoción de las rutas agroecológicas.
- Realizar talleres de planificación de la producción colectiva para fortalecer la seguridad alimentaria de las familias y diversificar la oferta en los mercados Locales.
- Crear o fortalecer viveros de plantación de hortalizas, aromáticas y medicinales.
- Generar conciencia de comprar colectivas (semillas, insumos, alimentos,...) que permitan tener productos de mejor calidad, disminuir costos de transporte y mejorar la actividad financiera tanto en las organizaciones como en las familias de agricultores
- Seguir fortaleciendo los conocimientos en logística, marketing adecuación de espacios, costos, gastronomía, atención a turistas; para ofrecer una experiencia agroecológica en cada zona que los visitantes quieran repetir.

Maria Nidya Sánchez Noguera Contratista	

Anexo: Listados de asistencia,
Redactor: Maria Nidya Sánchez Noguera
Transcriptor: Maria Nidya Sánchez Noguera

icontec ISO 9001 SC-CER616460

	CONTROL DE REGISTRO ASISTENCIA	Código: F-TR-10	SIGI
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: 11 de Mayo de 2022	Página 1 de 1

FECHA:	Día: 21	Mes: 11	Año: 2025	HORA:	desde: 9:00	hasta: 3:00 PM
LUGAR:	FINCA LA SELVA. - SAN RAFAEL.					
TIPO DE EVENTO:	INTERNO		EXTERNO ✓			
RESPONSABLE:	SEDAMA: ALVARO CASTAÑO - ISABELLA GIRON - MARIA NIDIA SAENZ					
PÚBLICO:	AGRICULTORES SOCIOS DE ASEAS					
OBJETIVO:	Intercambio de experiencias enfocado a las Rutas Agroecológicas					


	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIDAD	ENTIDAD/CARGO	CONTACTO (Teléfono)	GRUPO DE EDAD					SEXO		GRUPO POBLACIONAL						Población Víctima		DIRECCIÓN Y/O E-MAIL	FIRMA
					0-14	14-18	19-28	29-50	50 y mas	F	M	A	I	PCD	AM	MCH	LGTBI+	SI	NO		
1	Isabella Córdoba Girón	1.116.284.440	SEDAMA.	3052633983			X			X									X		
2	Alvaro Hernán Castaño G.	94.355.991	SEDAMA	3176482004					X		X								X		
3	Mariela Jurado	31.785.256	Aseas	3225265086					X	X											
4	Marelin Moreno	1.116070246.	Aseas	3108199901			X			X											
5	Azabel Bedoya	4.733350	Aseas	3127070686					X		X										
6	Mª Eugenia Bustos	4660138	Aseas	3233856516					X	X											
7	Graciela Macias	31195761	Aseas	3132896529					X	X											
8	German Castaño	16361954.	Aseas	3234793927					X		X										
9	Alicia Henao	29881302	Aseas	3174823549					X	X											
10	Yamileth Rincón	66274690	Aseas	3163492560					X	X											
11	Maribel pinilla	38793381	Aseas	3157566112					X	X											
12	Luis Eduardo Gonzalez.	2570663	Aseas	3127341731					X		X										
13	~~Luis~~ Alcides Dussán	16343422	ASEAS	3137044274					X		X							X	X		
14	Mario Portela	6450791	Aseas	3155393161					X		X										
15	Hoover Bedoya	6499106	Aseas	3167840781					X		X										
16	Orlando Ramirez.	75554452.	Aseas	3154997500					X		X										
17	Soraida Alvarez.	29679595	Aseas	3184932216					X	X											
18	Wilfredo Arantato	94390324	~~Aseas~~ CVC	3148228490					X		X										
19	Andrea Hernandez	1081403494	ASEAS	3755750858				X													
20	Arcadia Peñaloza.	31.433.768.	Aseas.	3113458819.					X	X									X		

TIPO DE EVENTO INTERNO: Actividades con los Servidores Públicos de la Administración Municipal - **TIPO DE EVENTO EXTERNO**: Actividades con diferentes entes y/o comunidad
A: Afrocolombiano - **I:** Indígena - **PCD:** Población Con Discapacidad - **AM:** Adulto Mayor (62 Años Cumplidos) - **MCH:** Mujer Cabeza De Hogar
LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

MUNICIPIO DE TULUA	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES		Código: F-TR-09	SIGI Sistema de Gestión Integrado
	Versión:01	Fecha de Aprobación: 11 de mayo de 2022	Página 1 de 2	

NOMBRE DEL PROYECTO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Tuluá
CONTRATISTA:	Maria Nidya Sánchez Noguera
CONTRATO No.:	320.20.1.002
PERIODO DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	25 de Octubre al 30 de Noviembre de 2025

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	18 de Noviembre de 2025
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD:	Realización de capacitación por meet en marketing como estrategia para vender experiencias dentro de la Ruta Agroecológica de la zona plana donde se incluyó no solo los agricultores del corregimiento de Tres Esquinas sino los productores de Campoalegre Tuluá.



Registro fotográfico 24, 25: Capacitación en marketing para fortalecimiento de la ruta turística de la zona plana de Tuluá.

NOMBRE DEL PROYECTO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Tuluá
CONTRATISTA:	Maria Nidya Sánchez Noguera
CONTRATO No.:	320.20.1.002
PERIODO DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	25 de Octubre al 30 de Noviembre de 2025

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	21 de Noviembre de 2025
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD:	Se realizo intercambio de experiencias con productores de la zona de influencia en ASEAS en el Corregimiento de San Rafael, Municipio de Tuluá, con socios de ASEAS, comunidad de San Rafael, el IMCA (Instituto Mayor Campesino), La CVC y SEDAMA para evaluar el desarrollo de estrategias para el mejoramiento de la Ruta Agroecológica de la zona media del Municipio de Tuluá.





Registro fotográfico 24, 25: Intercambio de experiencia con socios de ASEAS, IMCA, CVC y SEDAMA en las instalaciones de ASEAS

666

ALCALDÍA DE TULUÁ

TULUÁ

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA

ACTIVIDAD 4

Apoyar las diferentes actividades llevadas a cabo por la secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en la zona rural y urbana del municipio, para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales (Ruedas de negocios, eventos campesinos, mesas técnicas agropecuarias, jornadas por un campo limpio, entre otras)

.

MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA
320.20.1.002

TULUÁ, NOVIEMBRE 24 DE 2025

icontec
ISO 9001
SC-CER616460

	CONTROL DE REGISTRO ASISTENCIA	Código: F-TR-10	SIGI
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: 11 de Mayo de 2022	Página 1 de 1

FECHA:	Día 25	Mes 10	Año: 2025
LUGAR:	Coliseo de Feria de Tuluá		
TIPO DE EVENTO:	INTERNO		EXTERNO
RESPONSABLE:	SEDAMA		
PÚBLICO:	TODA LA COMUNIDAD.		
OBJETIVO:	Festejo día de niños, Mundo de Fantasía		

HORA:	desde: 9:00 AM	hasta: 4 PM

#	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIDAD	ENTIDAD/CARGO	CONTACTO (Teléfono)	GRUPO DE EDAD					SEXO		GRUPO POBLACIONAL						Población Víctima		DIRECCIÓN Y/O E-MAIL	FIRMA
					0-14	14-18	19-28	29-50	50 y mas	F	M	A	I	PCD	AM	MCH	LGTBI+	SI	NO		
1	Jose Andres Gonzalez	1116242894	Sedamas	704				X		X						X			X		
2	Thomas Zuleta	1116274229	SEDAMA	3139023861				X			X								X		
3	Paola Andrea Parra	29658640	SEDAMA	300735 9830				X		X									X		
4	Maria Camila Pedraza R	1116278384	SEDAMA	3207460365			X			X									X		
5	Jhon Carney Morales R	6500.123	SEDAMA	3103746241				X			X										
6	Sandra Perez G	66720691	Sedamas	3179				X		X									X		
7	Alvaro Acosta Cortes	94355.891	SEDAMA	3176					X		X								X	Cra 44 # 24-65	
8	Jorge Ivan cordoba mina	1.116.236.065	SEDAMA	3214625415				X			X								X		Jorge cordoba
9	Jose Eder en P	94'389.230	Sedam	3158					X		X							X			
10	Maria Magnolia Romi	1100563	Sedama	3			X				X								X		
11	Carolina Ocampo G.	1006460	Sedama	3			X				X								X		
12	Helen Estefania Ospina C.	1004601580	SEDAMA	3007201857			X			X								X			Helen Ospina
13	Jenny Correa Nieves	29875383	SEDAMA	3168287276				✓		✓									✓		
14	Carolina Zuñiga A	29786152	Sedama	3				X										-			
15	Alvaro José Garcia	14841798	SEDAMA	3263					X		X										
16	Alexander Hurtado V.	94365.694	SEDAMA	704															✓		
17	Juan Pablo Arango	1116756477	SEDAMA	3134				X			X								X		
18	Mayra Nidya Sanchez	66831006	Sedama	3132				X		X									X		
19	Luz Elena Gonzalez Cardona	31792432	SEDAMA	3172280512				X			X								X	indii0781@gmail.com	
20	Gonzalo Espinosa	16365301	Sedama	3168176745					X		X								X		

TIPO DE EVENTO INTERNO: Actividades con los Servidores Públicos de la Administración Municipal - **TIPO DE EVENTO EXTERNO** Actividades con distintos entes y/o comunidad
A: Afrocolombiano - **I:** Indigena - **PCD:** Población Con Discapacidad - **AM:** Adulto Mayor (62 Años Cumplidos) - **MCH:** Mujer Cabeza De Hogar
LGTBI+: Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales y otras orientaciones sexuales

	CONTROL DE REGISTRO ASISTENCIA	Código: F-TR-10	SIGI
ALCALDÍA DE IBAGUÉ	Versión: 1	Fecha de Aprobación: 11 de Mayo de 2022	Página 1 de 1

FECHA:	Día: 14	Mes: 11	Año: 2025	HORA:	desde: 9:00 AM	hasta: 2:00 PM
LUGAR:	Finca de Don Luis Eduardo Urrego						
TIPO DE EVENTO:	INTERNO		EXTERNO	X			
RESPONSABLE:	SEDAMA.						
PÚBLICO:	Productores de el Porvenir Bajo						
OBJETIVO:	Productores de abonos organicos - Biofertilizante completo y solpacalcio / Implementación de Biofabricas						

	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIDAD	ENTIDAD/CARGO	CONTACTO (Teléfono)	GRUPO DE EDAD					SEXO		GRUPO POBLACIONAL						Población Víctima		DIRECCIÓN Y/O E-MAIL	FIRMA
					0-14	14-18	19-28	29-50	50 y mas	F	M	A	I	PCD	AM	MCH	LGBTI+	SI	NO		
1	MARY Theresa Ruiz	29517794	Asociación FEC	3171221180					52	X									NO		
2	Diego E. Arenas B.	2678687		3166630993					X										NO		
3	Luis Horacio Bedoya L	94390080	Sedama	3153054916				X		X	X							X			
4	Alvaro Hernán Castaño G.	94355.991	SEDAMA	3176982004					X		X								X		
5	Isabella Cordoba Garzón	1.116-284.440	Sedama	3052833983			X	X		X									X		
6	luis eduardo urrego	94154030		3188506021				X											X		
7	Juan B. Agudelo B.	70432989		3185614881					X		X								X		
8	MARIA NIDIA SOLARTE	66877006	SEDAMA	3137724538					X	X											
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					

TIPO DE EVENTO INTERNO: Actividades con los Servidores Públicos de la Administración Municipal - **TIPO DE EVENTO EXTERNO**: Actividades con distintos entes y/o comunidad
A: Afrocolombiano - **I:** Indígena - **PCD:** Población Con Discapacidad - **AM:** Adulto Mayor (62 Años Cumplidos) - **MCH:** Mujer Cabeza De Hogar
LGTBI+: Lesbianas. Gays. Transgénero. Bisexuales. Intersexuales y otras orientaciones sexuales

MUNICIPIO DE TULUA	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES		Código: F-TR-09	SIGI Sistema de Gestión Integrado
	Versión:01	Fecha de Aprobación: 11 de mayo de 2022	Página 1 de 3	

NOMBRE DEL PROYECTO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Tuluá
CONTRATISTA:	Maria Nidya Sánchez Noguera
CONTRATO No.:	320.20.1.002
PERIODO DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	25 de Octubre al 30 de Noviembre de 2025

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	25 de Octubre de 2025
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD:	Participación en la celebración del día de los niños Mundo de Fantasía, realizado en el Coliseo de Ferias del Municipio de Tuluá.





Registro fotográfico 25, 26: Celebración día de niños, mundo de fantasía en las instalaciones del Coliseo de Ferias, Municipio de Tuluá.

NOMBRE DEL PROYECTO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Tuluá
CONTRATISTA:	Maria Nidya Sánchez Noguera
CONTRATO No.:	320.20.1.002
PERIODO DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	25 de Octubre al 30 de Noviembre de 2025

FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	14 de Noviembre de 2025
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ACTIVIDAD:	Implementación de Biofabrica y realización de preparados orgánicos con la comunidad de el Porvenir Bajo del corregimiento de Puerto Frazadas .





Registro fotográfico 27, 28: Implementación de Biofabrica y producción de abonos orgánicos en el corregimiento de Puerto Frazadas, Municipio de Tuluá.