SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS
NIT 901.676.254-3
DIAGONAL 50C 46 08 OF 301
Tel: 3174398655
Rionegro - Colombia
Srbsoluciones.seguridad@gmail.com
www.srbsolucionesdeseguridad.com

Factura electrónica de venta
No. SRB 79

Señores	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.105.497-0	**Teléfono**	(604) 86105	**Generación**	09/12/2025, 12:41
Dirección	CL 31 30 53	**Ciudad**	Guatape - Colombia	**Expedición**	09/12/2025, 13:08
				Vencimiento	09/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Altavoz de tecnología IP marca HIKVISION.	2.00	2,234,463.00	19 %	849,095.94	5,318,021.94
2	Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10°c a 50°c	45.00	5,200.00	19 %	44,460.00	278,460.00
3	Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cal 6 de 305 mts	1.00	645,000.00	19 %	122,550.00	767,550.00
4	pantalla LED exterior publicitaria de 1.70 alto x 1.20 ancho incluye licenciamiento de dominio hikcentral+ soportes+ poe de visual	1.00	8,781,234.00	19 %	1,668,434.46	10,449,668.46
5	INSTALACIÓN DE SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO-AU	1.00	3,904,178.54	0 %	0.00	3,904,178.54
6	Soporte técnico remoto 24/7; mesa de ayuda; mantenimiento preventivo del CCTV; mantenimiento del sistema central (servidor) Rack y de todos sus componentes como switch, discos, NVR, conexiones y UPS; mantenimiento a los 49 puntos de cámaras existentes y nuevas, mantenimiento a los sistemas internos y servidores durante el tiempo de ejecución del contrato.	2.00	5,638,365.00	19 %	2,142,578.70	13,419,308.70
7	Asistencia correctiva para 49 puntos de camara, asi como las redes eléctricas y de conexión durante durante el tiempo de ejecución del contrato.	2.00	3,879,874.10	19 %	1,474,352.16	9,234,100.36

Total items: 7

Total Bruto	37,069,816.74
IVA 19%	6,301,471.26
Total a Pagar	43,371,288.00

Valor en Letras: Cuarenta y tres millones trescientos setenta y un mil doscientos ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-09 por $ 43,371,288.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094288757 aprobado en 20250611 prefijo SRB desde el número 59 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 8
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: e2df82263cd690c41b8cdc5759c557392c8bea644843b6144f29ba6e4275fd2a236c58830f6f4ba4c2d3770066df1728

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

VIGENTE

YGOMEZ

EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE

Nit: 800105497-0

COMPROMISO NÚMERO : 630

Fecha de Impresión: 25-Nov-2025 **Fecha del Compromiso:** 25/11/2025 10:55:46

Contrato		Proveedor/Contratista	Valor
420	901676254	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD .	295,176,321.00

Tipo Compromiso: COMPROMISO GENERAL

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO CD 141-2025 "MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ"

YGOMEZ

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	25/11/2025 10:55:46	295,176,321.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
420	4	2.2.3.2.02.02.008.1.2.005	CI 056-2025 "SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ"	295,176,321.00
			Total:	**295,176,321.00**

DIEGO FERNANDO LOPEZ ATEHORTUA

" "

Medellín, 21 octubre 2025

Doctor
STIVEN RENDON BOTERO
Gerente

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Crear LTDA, Crearcoop, con NIT 890981459-4, certifica que LA EMPRESA SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS identificado(a) con nit 901676254, tiene en la Cooperativa Crearcoop los siguientes productos:

Tipo de Producto	N. del Producto	Fecha de Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS PJ	550464420	21/oct/2025	Activa

Para realizar consignaciones desde otras cuentas u otros bancos, pueden hacerse a la cuenta de ahorros Bancolombia a nombre de Crearcoop #10362787251 o cuenta corriente Banco de Bogotá No. 518060884 a nombre de Crearcoop

El manejo de este producto es acorde a las políticas y compromisos adquiridos con la Cooperativa. Cualquier información adicional con gusto será atendida en los siguientes números: Medellín: (4) 4613030, Cundinamarca: 4823444 o en nuestra red de oficinas de manera presencial, el contacto de cada oficina se encuentra en el sitio web de Crearcoop: https://crearcoop.com/.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 19 días del mes de febrero del año 2025 en la ciudad de Medellín.

Juan Fernando Gutiérrez Giraldo
Director Agencia Guatapé
Celular 3202673652
gutierrezj@crearcoop.com

fogacoop
Supersolidaria

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141205487773

(415)7707212489984(8020) 000014120548777 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 2 5 4	3	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Rionegro 6 1 5

41. Dirección principal
DG 5 O C 4608 OF 301

42. Correo electrónico financiera@srbsolucionesdeseguridad.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 4 0 4 0	3 2 1 6 8 7 8 2 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 0 2 0	2 0 2 3 0 1 2 4	8 2 3 0	2 0 2 3 0 4 2 8	6 2 0 9	9 5 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RENDON BOTERO STIVEN
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141205487773

(415)7707212489984(8020) 000014120548777 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 2 5 4	3	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 1 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 1 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 5 1 0 2 7	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	6 1 5	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 1 2 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 3 0 1 2 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141205487773

(415)7707212489984(8020) 000014120548777 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 2 5 4	3	Impuestos de Medellin 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 1 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 3 6 9 5 3 6 3 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RENDON	BOTERO	STIVEN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141205487773

(415)7707212489984(8020) 000014120548777 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 2 5 4		Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 6 9 2 6 7 6 4	5	2 1 4 0 8 0

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RIOS	RAMIREZ	NATALI	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 4 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676254	3	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	STIVEN RENDON BOTERO	DIAGONAL 50C #46-08	RIONEGRO-ANTIOQUIA	3174398655	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: STIVEN RENDON BOTERO (5 Afiliados)						$7,752,100	$1,240,500			$7,752,100	$310,200			$7,752,100	$310,200			$7,752,100	$40,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)						$7,752,100	$1,240,500			$7,752,100	$310,200			$7,752,100	$310,200			$7,752,100	$40,800		$0	$0
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)						$7,752,100	$1,240,500			$7,752,100	$310,200			$7,752,100	$310,200			$7,752,100	$40,800		$0	$0
1	CC	39447001	BOTERO GARCIA SANDRA ARELIS	230301	11	$521,950	$83,600	EPS010	11	$521,950	$20,900	CCF04	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$2,800	11	$0	$0
2	CC	1022032095	CORTES CARMONA MARIA ALEXANDRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	1036251077	RENDON BOTERO KELLY JOHANA	25-14	17	$806,650	$129,100	EPS010	17	$806,650	$32,300	CCF04	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$4,300	17	$0	$0
4	CC	1036953635	RENDON BOTERO STIVEN	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
5	CC	1036965676	VALENCIA LOPEZ CAROLINA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$7,752,100	$1,240,500			$7,752,100	$310,200			$7,752,100	$310,200			$7,752,100	$40,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1959559033	9495514163	E	2025/11/14	2025/11/27	BANCOLOMBIA	13	$1,917,600

RESUMEN DE PAGO


RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,240,500	$10,300	$0	$1,250,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$356,900	$3,000	$0	$359,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$403,600	$3,300	$0	$406,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$4,000	$0	$484,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$40,800	$400	$0	$41,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$40,800	$400	$0	$41,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$310,200	$2,600	$0	$312,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	$310,200	$2,600	$0	$312,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$310,200	$2,600	$0	$312,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$253,200	$2,100	$0	$255,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$500	$0	$57,500
TOTAL				5	$1,901,700	$15,900	$0	$1,917,600

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad









Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S.
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

214080-T



NATALI
RIOS RAMIREZ
C.C. 1036926764
RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 19/02/2016
UNIVERSIDAD P.C. JAIME ISAZA CADAVID

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

Z19504

Z16947

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0CEEAF5269C7504F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NATALI RIOS RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1036926764 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 214080-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: **Certificado pago salarios, aportes salud y parafiscales y número de empleados**

En calidad de contadora de la Sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S. NIT 901.676.254-3, y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003,

CERTIFICO

1. Que he examinado los libros de contabilidad de la sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S., los cuales se encuentran llevados en debida forma de acuerdo con las normas legales sobre la materia.

2. Que la Sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S. ha efectuado oportunamente el pago salarios, aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, y se pudo constatar que, la administración ha dado cumplimiento a la normatividad vigente durante el presente año.

3. Que la Sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S., a la fecha cuenta con 5 empleados vinculados.

En fe de lo anterior, firmo el presente certificado en dos ejemplares del mismo tenor y contenido a los 09 días del mes de diciembre del 2025.

Cordialmente,

Natali Ríos Ramírez
Contadora pública
T.P 214080-T

Stiven Rendón Botero
Representante legal
Coordinador de proyectos

ACTA DE AVANCE No. 01

CONTRATO No.	CD-141-2025	MUNICIPIO DE GUATAPÉ (ANTIOQUIA)	
"MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ."		VALOR PRESENTE ACTA:	$ 43.371.288
VALOR INICIAL :	$ 295.176.321,00	FECHA INICIO:	25/11/2025
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	PLAZO INICIAL:	300 DIAS
ADICION PRESUPUESTAL:	-	PLAZO No. 01:	-
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	25/09/2026	PLAZO No. 02:	-
VALOR TOTAL:	$ 295.176.321,00	FECHA TERMINACIÓN FINAL:	25/09/2026
ADMINISTRACIÓN DELEGADA:	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE	FECHA ACTA:	9/12/2025
CONTRATISTA:	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS	ACTA No.	1

PRESUPUESTO GENERAL

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						ACTA PARCIAL N°1		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1. SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO									
1.1	Camaras PTZ1/1.8" Progressive Scan CMOS High quality imaging with 4 MP resolution	und	1,00	$ 12.672.456	$ 12.672.456	0,00	$ 0	1,00	$ 12.672.456
1.2	Camara LPR DS-TCM403-BI(G)/Y/POE/0832 Bala IP 4 Megapixel / ANPR / Reconocimiento y Captura de Placas Vehiculares para Trafico de Alta Velocidad /	und	2,00	$ 8.842.567	$ 17.685.134	0,00	$ 0	2,00	$ 17.685.134
1.3	Camaras ip 8mp motorizada f1.6 exir 60m ir wdr 120 db h265+ip67 entrada de audio y alarma hikvision acusense DS2CD2683G2-IZS(2.8-12mm)	und	2,00	$ 1.652.341	$ 3.304.682	0,00	$ 0	2,00	$ 3.304.682
1.4	Altavoz de tecnología IP marca HIKVISION.	und	3,00	$ 2.234.463	$ 6.703.389	2,00	$ 4.468.926	1,00	$ 2.234.463
1.5	licencia de altavoz Ip speaker	und	3,00	$ 689.900	$ 2.069.700	0,00	$ 0	3,00	$ 2.069.700
1.6	licencia An LPR Hk	und	2,00	$ 1.488.405	$ 2.976.810	0,00	$ 0	2,00	$ 2.976.810
1.7	Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg.	und	2,00	$ 2.765.978	$ 5.531.956	0,00	$ 0	2,00	$ 5.531.956
1.8	mensula de 6mt altura tipo arco, con apertura de 6mts pernada, galavanizada en tuberia de 8.5" aprox	und	1,00	$ 7.891.763	$ 7.891.763	0,00	$ 0	1,00	$ 7.891.763
1.9	Brazo recto para cámara punto fijo con rosca de acople de 2 pulgadas en estructura y 1 pulgada en rosca	und	1,00	$ 945.000	$ 945.000	0,00	$ 0	1,00	$ 945.000
1.10	Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1 pulgada.	und	1,00	$ 2.340.000	$ 2.340.000	0,00	$ 0	1,00	$ 2.340.000

1.11	Instalaciones eléctricas, aislamiento, tubería y conductos, cableado.	und	3,00	$ 598.421	$ 1.795.263	0,00	$ 0	3,00	$ 1.795.263
1.12	Corona en varilla de acero punta de ½ x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera laminada	und	3,00	$ 428.940	$ 1.286.820	0,00	$ 0	3,00	$ 1.286.820
1.13	Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soterrado de cal 6.	und	3,00	$ 598.173	$ 1.794.519	0,00	$ 0	3,00	$ 1.794.519
1.14	Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ob, toma corrientes de uso regulado	und	3,00	$ 3.621.964	$ 10.865.892	0,00	$ 0	3,00	$ 10.865.892
1.15	UPS 1 Kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 152 Vac +o- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red Externa)	und	3,00	$ 2.889.337	$ 8.668.011	0,00	$ 0	3,00	$ 8.668.011
1.16	Caja registro en concreto con tapa de seguridad 50 cm x 50 cm y 70 cm de profundidad, con filtración en piedra para drenaje.	mts	3,00	$ 361.109	$ 1.083.327	0,00	$ 0	3,00	$ 1.083.327
1.17	Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP, Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP	und	3,00	$ 2.678.123	$ 8.034.369	0,00	$ 0	3,00	$ 8.034.369
1.18	SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBX WDM bidireccional. SM321 B-Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional.	und	3,00	$ 793.280	$ 2.379.840	0,00	$ 0	3,00	$ 2.379.840
1.19	Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10°c a 50°c	mts	470,00	$ 5.200	$ 2.444.000	45,00	$ 234.000	425,00	$ 2.210.000
1.20	Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cal 6 de 305 mts	und	1,00	$ 645.000	$ 645.000	1,00	$ 645.000	0,00	$ 0
1.21	pantalla LED exterior publicitaria de 1.70 alto x 1.20 ancho incluye licenciamiento de dominio hikcentral+ soportes+ poe de visual	unid	1,00	$ 8.781.234	$ 8.781.234	1,00	$ 8.781.234	0,00	$ 0
1.22	Monitor de 55" 4K para Publicidad Digital / Base para Piso (Totem) / Puertos USB / Entrada de Video HDMI y VGA / WiFi / Altavoz Integrada	und	1,00	$ 6.986.153	$ 6.986.153	0,00	$ 0	1,00	$ 6.986.153
1.23	HikCentral Professional / Licencia para Activación de Modulo de Reportes Business Intelligent	und	1,00	$ 975.241	$ 975.241	0,00	$ 0	1,00	$ 975.241
	SUBTOTAL SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO				$ 117.860.559		$ 14.129.160		$ 103.731.399
	IVA 19%				$ 22.393.507		$ 2.684.541		$ 19.708.966
	TOTAL SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO				**$ 140.254.066**		**$ 16.813.701**		**$ 123.440.365**
	2. INSTALACIÓN DE SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO								
2.1	Camaras PTZ1/1.8" Progressive Scan CMOS High quality imaging with 4 MP resolution	und	1,00	$ 1.190.476	$ 1.190.476	0,00	$ 0	1,00	$ 1.190.476
2.2	Camara LPR DS-TCM403-BI(G)/Y/POE/0832 Bala IP 4 Megapixel / ANPR / Reconocimiento y Captura de Placas Vehiculares para Trafico de Alta Velocidad /	und	2,00	$ 1.190.476	$ 2.380.952	0,00	$ 0	2,00	$ 2.380.952
2.3	Camaras ip 8mp motorizada f1.6 exir 60m ir wdr 120 db h265+ip67 entrada de audio y alarma hikvision acusense DS2CD2683G2-IZS(2.8-12mm)	und	2,00	$ 939.774	$ 1.879.548	0,00	$ 0	2,00	$ 1.879.548
2.4	Altavoz de tecnología IP marca HIKVISION.	und	3,00	$ 986.763	$ 2.960.289	2,00	$ 1.973.526	1,00	$ 986.763
2.5	licencia de altavoz Ip speaker	und	3,00	$ 196.700	$ 590.100	0,00	$ 0	3,00	$ 590.100
2.6	licencia An LPR Hk	und	2,00	$ 196.700	$ 393.400	0,00	$ 0	2,00	$ 393.400
2.7	Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg.	und	2,00	$ 928.915	$ 1.857.829	0,00	$ 0	2,00	$ 1.857.829
2.8	mensula de 6mt altura tipo arco, con apertura de 6mts pernada, galavanizada en tuberia de 8.5" aprox	und	1,00	$ 1.273.910	$ 1.273.910	0,00	$ 0	1,00	$ 1.273.910
2.9	Brazo recto para cámara punto fijo con rosca de acople de 2 pulgadas en estructura y 1 pulgada en rosca	und	1,00	$ 534.257	$ 534.257	0,00	$ 0	1,00	$ 534.257

2.10	Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1 pulgada.	und	1,00	$ 534.257	$ 534.257	0,00	$ 0	1,00	$ 534.257
2.11	Instalaciones eléctricas, aislamiento, tubería y conductos, cableado.	und	3,00	$ 453.672	$ 1.361.016	0,00	$ 0	3,00	$ 1.361.016
2.12	Corona en varilla de acero punta de ½ x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera laminada	und	3,00	$ 146.660	$ 439.980	0,00	$ 0	3,00	$ 439.980
2.13	Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soterrado de cal 6.	und	3,00	$ 200.000	$ 600.000	0,00	$ 0	3,00	$ 600.000
2.14	Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ob, toma corrientes de uso regulado	und	3,00	$ 845.670	$ 2.537.010	0,00	$ 0	3,00	$ 2.537.010
2.15	UPS 1 Kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 152 Vac +o- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red Externa)	und	3,00	$ 435.672	$ 1.307.016	0,00	$ 0	3,00	$ 1.307.016
2.16	Caja registro en concreto con tapa de seguridad 50 cm x 50 cm y 70 cm de profundidad, con filtración en piedra para drenaje.	mts	3,00	$ 234.098	$ 702.294	0,00	$ 0	3,00	$ 702.294
2.17	Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP, Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP	und	3,00	$ 987.263	$ 2.961.789	0,00	$ 0	3,00	$ 2.961.789
2.18	SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000BaseBX WDM bidireccional. SM321 B-Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional.	und	3,00	$ 123.487	$ 370.461	0,00	$ 0	3,00	$ 370.461
2.19	Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10°c a 50°c	mts	470,00	$ 15.200	$ 7.144.000	45,00	$ 684.000	425,00	$ 6.460.000
2.20	Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cal 6 de 305 mts	und	1,00	$ 345.688	$ 345.688	1,00	$ 345.688	0,00	$ 0
2.21	pantalla LED exterior publicitaria de 1.70 alto x 1.20 ancho	unid	1,00	$ 678.198	$ 678.198	0,00	$ 0	1,00	$ 678.198
	SUBTOTAL INSTALACIÓN DE SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO				$ 32.042.470		$ 3.003.214		$ 29.039.256
	ADMINISTRACIÓN 25%				$ 8.010.618		$ 750.804		$ 7.259.814
	UTILIDAD 5%				$ 1.602.124		$ 150.161		$ 1.451.963
	TOTAL INSTALACIÓN DE SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO				**$ 41.655.211**		**$ 3.904.178**		**$ 37.751.033**
	3. MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO								
3.1	Soporte técnico remoto 24/7; mesa de ayuda; mantenimiento preventivo del CCTV; mantenimiento del sistema central (servidor) Rack y de todos sus componentes como switch, discos, NVR, conexiones y UPS; mantenimiento a los 49 puntos de cámaras existentes y nuevas, mantenimiento a los sistemas internos y servidores durante el tiempo de ejecución del contrato.	mes	10,00	$ 5.638.365	$ 56.383.650	2,00	$ 11.276.730	8,00	$ 45.106.920
3.2	Asistencia correctiva para 49 puntos de camara, así como las redes eléctricas y de conexión durante durante el tiempo de ejecución del contrato.	mes	10,00	$ 3.879.874	$ 38.798.740	2,00	$ 7.759.748	8,00	$ 31.038.992
	SUBTOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO				$ 95.182.390		$ 19.036.478		$ 76.145.912
	IVA 19%				$ 18.084.654		$ 3.616.931		$ 14.467.723
	TOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO				**$ 113.267.044**		**$ 22.653.409**		**$ 90.613.635**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 295.176.321**	**VALOR ACTA 1**	**$ 43.371.288**	**VALOR X EJECUTA**	**$ 251.805.033**

VALOR CONTRACTUAL INICIAL	$ 295.176.321
VALOR ACTA PAGO ANTICIPADO	$ 0
VALOR ADICIÓN PRESUPUESTAL	$ 0
VALOR CONTRACTUAL FINAL	$ 295.176.321
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 1	**$ 43.371.288**
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA 1	14,69%
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL EJECUTADO	**14,69%**

JUAN DIEGO MARTÍNEZ QUINTERO
Gerente (E)
EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ

STIVEN RENDÓN BOTERO
Representante Legal
SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS

V.B.

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA Y SERVICIO.

INFORME #1

Contrato: CD 141-2025

OBJETO DEL CONTRATO:

MODERNIZACIÓN, AMPLIACION, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ

GUATAPÉ- ANTIQUIA

2025

Dirección
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
srbsoluciones.seguridad@gmail.com
www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CONTRATO

Disponer de equipo técnico y profesional para modernizar, instalar, actualizar y configurar todos los sistemas concernientes al CCTV del municipio de Guatapé Antioquia, con el fin de que este mismo sea completamente operativo y dispuesto para el apoyo a la seguridad ciudadana.

TABLA DE METAS Y/O OBJETIVOS

Para el presente contrato de prestación de servicios se fijaron 3 frentes a desarrollar y ejecutar las cuales estuvieran al servicio 24/7 para la correcta operación técnica, tecnológica y de adecuación físico.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O ORDEN DE COMPRA No	CD 141-2025	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/12/2025		
NOMBRE CONTRATISTA	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS			
NIT:	901676254-3	DIRECCIÓN:	DIAGONAL 50C#46-08 INT 301	
OBJETO CONTRATO	"MODERNIZACIÓN, AMPLIACION, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ			
CORREO ELECTRÓNICO	rendonboterostiven@gmail.com gerencia@srbsolucionesdeseguridad.com	TELÉFONOS	FIJO	614-66 65
			CELULAR	3216878222 - 3174398655
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO			
PERÍODO DE COBRO	DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 30 DICIEMBRE DEL 2025			

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

TABLA DE BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRACTUAL INICIAL	**$ 295.176.321**
VALOR ACTA PAGO ANTICIPADO	**$ 0**
VALOR ADICIÓN PRESUPUESTAL	**$ 0**
VALOR CONTRACTUAL FINAL	**$ 295.176.321**
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 1	**$ 43.371.288**
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA 1	**14,69%**
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL EJECUTADO	**14,69%**

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Soporte 7/24 - Atención de incidentes del Centro de Monitoreo y Control:

cha Inc	Incidente	Fecha	Estado	Evento
	# 653	Para su conocimiento el megafono numero 6 denominada como EDATEL se encuentra fuera de servicio.		
25/11/23	**Tipo Novedad: Otro Estado: FINALIZADO Reporta: Jose Ospina**	**Nov 24 2025 9:04AM**	**FINALIZADO**	**Se realizan la validaciones en el sistema y la bocina se encuentra en línea. Se confirma con el operador en turno quedando dispositivo funcionando correctamente.**
		Nov 24 2025 8:33AM	**EN PROGRESO**	**Validando**
		Nov 23 2025 10:51PM	**PENDIENTE**	**Creación de Incidente**
	# 643	Cambio de huella por dicultades de lectura ,debido a una laceracion en el dedo.		
25/11/18	**Tipo Novedad: Otro Estado: FINALIZADO Reporta: Jimmy Quintero**	**Nov 18 2025 6:53PM**	**FINALIZADO**	**Se modifica la huella en el control de acceso y queda ok**
		Nov 18 2025 6:47PM	**PENDIENTE**	**Creación de Incidente**
	# 632	informo las siguiente camaras que quedaron fuera de servicio, aproximadamente desde las 09:30 am del dia de hoy asi: cam #40 la mona, cam#41 la Y , cam #1 la piedra, cam #2 los naranjos, cam# 3 sector el recreo, cam # 5 calle jimenez, cam #4 parque principal, CAM # 36 malecon 1, CAM #28 el guamo, CAM # 30salida via peñol, CAM # 31 ingreso via peñol, cabe anotar que la energia se ha ido varias veces en las horas de la mañana.		
25/11/16	**Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea Estado: FINALIZADO Reporta: OMAR DAVID CASTRO A**	**Nov 18 2025 6:30PM**	**FINALIZADO**	**El fluido eléctrico se normaliza y regresan las cámaras que estaban fuera de línea**
		Nov 16 2025 10:48AM	**EN PROGRESO**	**Enterado, damos espera a que regrese la energía en algunos sectores del municipio**
		Nov 16 2025 10:27AM	**PENDIENTE**	**Creación de Incidente**
	# 620	se pierde la visual de todas las camaras del malecon parte baja por 10 minutos		
25/11/12	**Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea Estado: FINALIZADO Reporta: Jimmy Quintero**	**Nov 16 2025 10:52AM**	**FINALIZADO**	**Enterado**
		Nov 12 2025 9:29AM	**PENDIENTE**	**Creación de Incidente**
	# 610	lector de huellas desconfigurado la hora nuevamnete		
25/11/08	**Tipo Novedad: Otro Estado: EN PROGRESO Reporta: OMAR DAVID CASTRO A**	**Nov 11 2025 11:09AM**	**EN PROGRESO**	**Ya se le esta dando gestión con un incidente anterior**
		Nov 8 2025 6:04PM	**PENDIENTE**	**Creación de Incidente**
	# 605	se deja constancia que el lector de huellas de la puerta principal de estas instalaciones , se encuentra los datos de hora y fecha desactualizado		
25/11/07	**Tipo Novedad: Otro Estado: EN PROGRESO Reporta: OMAR DAVID CASTRO A**	**Nov 7 2025 10:43PM**	**EN PROGRESO**	**Se actualiza el dispositivo y se valida con el operador de turno y queda actualizado. Se deja en observación**
		Nov 7 2025 2:38PM	**PENDIENTE**	**Creación de Incidente**
25/11/04	# 599	Se evidencia que los 02 Joystick estan sin funcionamiento al momento de manipularlos.		

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S A S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

	Tipo Novedad: Otro Estado: EN PROGRESO Reporta: OMAR DAVID CASTRO A	Nov 7 2025 10:43PM	EN PROGRESO	Se actualiza el dispositivo y se valida con el operador de turno y queda actualizado. Se deja en observación
		Nov 7 2025 2:38PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
	# 599	Se evidencia que los 02 Joystick estan sin funcionamiento al momento de manipularlos.		
	Tipo Novedad: Otro Estado: FINALIZADO Reporta: Jose Ospina	Nov 4 2025 4:37PM	FINALIZADO	Se debe al reinicio de los servicios de Hikcentral. Se le indica al operador que hacer y este vuelve a estar en línea
		Nov 4 2025 4:15PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
25/11/04	# 598	Se evidencia que la bocina de la cámara nombrada "Edatel" se encuentra fuera de servicio, al momento de ponerla a funcionar aparece "error de operación".		
	Tipo Novedad: Otro Estado: FINALIZADO Reporta: Jose Ospina	Nov 11 2025 12:12PM	FINALIZADO	Se atiende en sitio la bocina quedando operativa
		Nov 4 2025 4:36PM	EN PROGRESO	Se notifica para su revisión en sitio
		Nov 4 2025 4:14PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
	# 593	Para su conocimiento el PC 2 esta con la visual de las carmaras inestables con intererencia visual, pausadas y el PC 1 se pausa en ocaciones y vuelve la visual a su normalidad.		
25/11/03	**Tipo Novedad: Otro Estado: EN PROGRESO Reporta: Jose Ospina**	Nov 11 2025 11:10AM	EN PROGRESO	Se sigue en monitoreo del rendimiento de los equipos.
		Nov 4 2025 2:39PM	EN PROGRESO	Esto se debe posiblemente a las actualizaciones del sistema. Se seguirá en observación
		Nov 3 2025 1:07PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
	# 589	Todas las cámaras del Malecón parte baja se encuentran fuera de línea ya que la cuadrilla esta manipulando todo el sistema.		
	Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea Estado: FINALIZADO Reporta: Maria Valencia	Nov 2 2025 6:50PM	FINALIZADO	Cámaras nuevamente en línea una vez terminan los trabajo en la red de fibra
		Nov 2 2025 10:33AM	EN PROGRESO	Por trabajos de la cuadrilla con la fibra, se presenta este inconveniente.
		Nov 2 2025 10:18AM	PENDIENTE	Creación de Incidente
	# 588	Verificando la cámara #18 nombrada "Cornare" desdel el día de ayer 01/11/2025 a las 18:35 salió de línea, hasta hoy que se realiza el reporte 02/11/2025 sigue fuera de línea.		
25/11/02	**Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea Estado: FINALIZADO Reporta: Maria Valencia**	Nov 2 2025 8:37AM	FINALIZADO	Se trabaja con el incidente anterior
		Nov 2 2025 7:33AM	PENDIENTE	Creación de Incidente
	# 585	a esta hora dejo constancia que la camara ptz # 18 de cornare, aproximadamente desde las 18:00, del dia 01/11/2025, salio de servico desconociendo los motivos		
	Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea Estado: FINALIZADO Reporta: OMAR DAVID CASTRO A	Nov 2 2025 8:36AM	FINALIZADO	Se trabaja con el incidente anterior
		Nov 2 2025 12:46AM	PENDIENTE	Creación de Incidente
25/11/01	# 584	la camara N°18 denominada como (CORNARE) ya notificada persiste con la visual fuera de linea.		
		Nov 2 2025 8:34AM	FINALIZADO	Se trabaja con el incidente anterior

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Fecha: 12/9/2025 9:56 AM

REPORTE DETALLADO DE INCIDENTES

Fecha Inc	Incidente	Fecha	Estado	Evento
2025/12/08	# 706	persiste la falla de la cámara N°32 salida vía quebrada arriba		
	Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea **Estado: FINALIZADO** **Reporta: Jose Ospina**	Dec 9 2025 9:55AM	FINALIZADO	Ya se está trabajando con un incidente anterior
		Dec 8 2025 1:17AM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2025/12/07	# 702	Persiste la cámara fuera de línea denominada como LPR #32 salida vía quebrada arriba.		
	Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea **Estado: FINALIZADO** **Reporta: Jose Ospina**	Dec 9 2025 9:54AM	FINALIZADO	Ya se está trabajando con un incidente anterior
		Dec 7 2025 1:00AM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2025/12/06	# 700	se reporta cámaras pierden visual por que se reinician los equipos		
	Tipo Novedad: Otro **Estado: FINALIZADO** **Reporta: Yenifer Patiño**	Dec 9 2025 9:53AM	FINALIZADO	Enterado
		Dec 6 2025 5:43PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2025/12/04	# 692	SIENDO LAS 03:13:10 PIERDE LA VISUAL CAMARA LPR #32 SALIDA VIA QUEBRADA ARRIBA		
	Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea **Estado: EN REVISION** **Reporta: Jimmy Quintero**	Dec 6 2025 1:10PM	EN REVISION	La cuadrilla visita el punto de cámara. Cambia el Poe de la cámara pero esta no responde. Se desmonta cámara para enviarla a laboratorio.
		Dec 5 2025 11:40PM	EN REVISION	Se envía cuadrilla pero se suspende actividad por lluvias en el sitio
		Dec 4 2025 2:43PM	EN PROGRESO	Se valida y no hay comunicación con el dispositivo desde el CMC. Se envía cuadrilla
		Dec 4 2025 3:20AM	PENDIENTE	Creación de Incidente
2025/12/03	# 689	Para su conocimiento unas de las pantallas del PC3 se pone oscura por menos de un segundo y luego al volver la visual sale un mensaje que dice lo siguiente (OPTIMIZADO PARA LA CONFIGURACION DEL JUEGO) y se repite en momentos imprevistos.		
	Tipo Novedad: Otro **Estado: FINALIZADO** **Reporta: Jose Ospina**	Dec 4 2025 2:43PM	FINALIZADO	.
		Dec 3 2025 4:25PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
	# 688	Se pasa la novedad de que la cámara denominada CMC.01 se encuentra con el horario no correspondiente a la fecha y hora.		
	Tipo Novedad: Otro **Estado: FINALIZADO** **Reporta: Jose Ospina**	Dec 3 2025 1:40PM	FINALIZADO	Se resolvió con un incidente anterior
		Dec 3 2025 1:23PM	PENDIENTE	Creación de Incidente
	# 686	Se evidencia que la cámara #1 nombrada "CMC.01" tiene la hora y la fecha desconfigurada.		
	Tipo Novedad: Otro **Estado: FINALIZADO** **Reporta: Maria Valencia**	Dec 3 2025 1:40PM	FINALIZADO	Se configura el servidor de hora en esta cámara y queda operando con normalidad
		Dec 3 2025 11:54AM	PENDIENTE	Creación de Incidente

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

- **Generación de informe de Inicio de Turno del CMC**

#	Novedad	Estado	Descripción	Fecha	Fun
655	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como OMT del C.M.C, recibo turno con todos los equipos y elementos del CCTV en funcionamiento.	Nov 24 2025 6:14AM	Jose
654	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operador del CMC, recibo turno sin ninguna novedad.	Nov 24 2025 2:03AM	Yenif
652	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como OMT del C.M.C, recibo turno con todos los equipos y elementos del CCTV en funcionamiento.	Nov 23 2025 12:38PM	Jose
651	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como OMT del C.M.C, recibo turno con todos los equipos y elementos del CCTV en funcionamiento.	Nov 22 2025 6:34PM	Jose
650	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operador del CMC, recibo turno sin ninguna novedad	Nov 21 2025 6:45PM	Yenif
649	Inicio de Turno	FINALIZADO	recibo servicio sin novedad	Nov 21 2025 6:30AM	OMA CAS
648	Inicio de Turno	FINALIZADO	COMO OPERADOR DEL CMC INICIO TURNO CON TODAS LAS CAMARAS EN TRANSMISION	Nov 20 2025 11:04PM	Jimr
647	Inicio de Turno	FINALIZADO	recibo servicio sin novedad	Nov 20 2025 8:48AM	OMA CAS
646	Inicio de Turno	FINALIZADO	COMO OPERADOR DEL CMC INICIO TURNO CON TODAS LAS CAMARAS EN TRANSMISION	Nov 19 2025 6:34PM	Jimr
645	Inicio de Turno	FINALIZADO	recibo servicio sin novedad	Nov 19 2025 6:16AM	OMA CAS
644	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como OMT del C.M.C, recibo turno con todos los equipos y elementos del CCTV en funcionamiento.	Nov 19 2025 12:26AM	Jose
642	Inicio de Turno	FINALIZADO	COMO OPERADOR DE CMC INICIO TURNO CON TODAS LAS CAMARAS EN TRANSMISION	Nov 18 2025 6:44PM	Jimr
641	Inicio de Turno	FINALIZADO	recibo servicio sin novedad	Nov 18 2025 12:13PM	OMA CAS
640	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operador del CMC,recibo turno sin ninguna novedad	Nov 18 2025 11:10AM	Yenif
638	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como OMT del C.M.C, recibo todos los equipos del CCTV en funcionamiento.	Nov 18 2025 12:18AM	Jose
637	Inicio de Turno	FINALIZADO	COMO OPERADOR DE CMC INICIO TURNO CON TODAS LAS CAMARAS EN TRANSMISION	Nov 17 2025 7:12PM	Jimr
636	Inicio de Turno	FINALIZADO	recibo servicio sin novedad	Nov 17 2025 1:41PM	OMA CAS
635	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operacion del CMC, recibo turno sin ninguna novedad	Nov 17 2025 6:58AM	Yenif
634	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como OMT del C.M.C, recibo todos los equipos del CCTV en funcionamiento.	Nov 17 2025 12:25AM	Jose
633	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operador del CMC, recibo turno sin ninguna novedad.	Nov 16 2025 8:16PM	Yenif
631	Inicio de Turno	FINALIZADO	recibo servicio sin novedad	Nov 16 2025 10:07AM	OMA CAS
630	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como OMT del C.M.C, recibo el turno con todos los equipos del CCTV en funcionamiento por el momento.	Nov 16 2025 12:27AM	Jose
629	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operador del CMC, recibo turno sin ninguna novedad	Nov 15 2025 6:59PM	Yenif

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Fecha: 12/9/2025 9:56 AM

REPORTE GENERAL DE INCIDENTES

#	Novedad	Estado	Descripción	Fecha	Funcionario
711	Inicio de Turno	CANCELADO	Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en transmisión a excepción de la LPR #32 ya reportada en ocasiones anteriores aún fuera de linea.	Dec 9 2025 6:42AM	Maria Valencia
710	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operador del CMC, recibo turno con novedad en la cámara #32	Dec 9 2025 5:43AM	Yenifer Patiño
709	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operador del CMC, recibo turno con la cámara #32 Salida Vía Quebrada Arriba sin visual	Dec 8 2025 6:27PM	Jimmy Quintero
708	Inicio de Turno	FINALIZADO	Recibo servicio sin novedad	Dec 8 2025 12:55PM	OMAR DAVID CASTRO A
707	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operador del CMC, recibo turno con la novedad de la cámara #32	Dec 8 2025 9:10AM	Yenifer Patiño
705	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como OMT del C.M.C, recibo turno con la mayoría de equipos en funcionamiento.	Dec 8 2025 1:17AM	Jose Ospina
704	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operador del CMC, recibo turno con la cámara #32 Salida Vía Quebrada Arriba sin visual	Dec 7 2025 6:38PM	Jimmy Quintero
703	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operador del CMC, recibo turno con la cámara #32 sin visual	Dec 7 2025 7:02AM	Yenifer Patiño
701	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como OMT del C.M.C, recibo turno con los equipos del CCTV funcionando excepto la LPR N°32	Dec 7 2025 12:58AM	Jose Ospina
699	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operador del CMC, recibo turno con la novedad de la cámara #32	Dec 6 2025 12:20PM	Yenifer Patiño
698	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en transmisión a excepción de la LPR #32 aún fuera de línea.	Dec 6 2025 6:34AM	Maria Valencia
697	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como OMT del C.M.C, recibo turno con los equipos funcionando excepto la N°32	Dec 6 2025 1:27AM	Jose Ospina
696	Inicio de Turno	FINALIZADO	recibo servicio sin novedad	Dec 5 2025 7:37PM	OMAR DAVID CASTRO A
695	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operador del CMC, recibo turno con la novedad de la cámara #32	Dec 5 2025 12:25PM	Yenifer Patiño
694	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como OMT del C.M.C, recibo el turno con la mayoría de equipos funcionando excepto la cámara #32 que se encuentra fuera de servicio.	Dec 5 2025 12:59AM	Jose Ospina
693	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como Operadora del CMC recibo turno con cámaras en transmisión a excepción de la LPR#32 nombrada "salida vía quebrada arriba "	Dec 4 2025 6:33AM	Maria Valencia
691	Inicio de Turno	FINALIZADO	COMO OPERADOR DE CMC INICIO TURNO CON TODAS LAS CARAS EN TRANSMISION	Dec 4 2025 3:18AM	Jimmy Quintero
690	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operador del CMC, recibo turno sin ninguna novedad	Dec 3 2025 8:30PM	Yenifer Patiño
687	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como OMT del C.M.C, recibo turno con todos los equipos del CCTV en funcionamiento.	Dec 3 2025 1:21PM	Jose Ospina
685	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operadora del CMC recibo turno con cámaras en transmisión.	Dec 3 2025 6:43AM	Maria Valencia
684	Inicio de Turno	FINALIZADO	COMO OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO CON TODAS LAS CAMARAS EN TRANSMISION	Dec 3 2025 12:49AM	Jimmy Quintero
683	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como operador del CMC, recibo turno sin ninguna novedad	Dec 2 2025 6:28PM	Yenifer Patiño
682	Inicio de Turno	FINALIZADO	COMO OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO CON TODAS LAS CAMARAS EN TRANSMISION	Dec 2 2025 1:38PM	Jimmy Quintero
681	Inicio de Turno	FINALIZADO	Como OMT del C.M.C, recibo turno con todos los equipos del CCTV en funcionamiento.	Dec 2 2025 6:15AM	Jose Ospina
680	Inicio de Turno	FINALIZADO	COMO OPERADOR DEL CMC RECIBO TURNO CON TODAS LAS CAMARAS EN TRANSMISION	Dec 1 2025 6:33PM	Jimmy Quintero

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

1.2 Acompañamiento en las intervenciones de la cuadrilla en los mantenimientos correctivos, mantenimiento preventivo y las instalaciones en el municipio de Guatapé

Se ingresan al sistema la cámara y la bocina instalada en el malecón




Ilustración 1 Ingreso al sistema cámara térmica del Malecón




Ilustración 2 Ingreso al sistema cámara térmica del Malecón

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-2

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad



Ilustración 3 Cámara térmica en el sistema Hikcentral



Ilustración 4 Cámara Termina en el sistema Hikcentral

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com




Ilustración 5 Ingreso al sistema la bocina del Malecón

Apoyo a soporte Hikvision en las intervenciones. Se normaliza dos de los discos con errores que presentaba el storage



Ilustración 6 Discos con error

a. **Monitoreo de la plataforma Hikcentral, cámaras y bocinas asociadas**




Ilustración 7 Plataforma Hikcentral

b. Administración Hikcentral Web Cliente

Se actualiza el firmware de los Joystick permitiendo con esto ingresar al Hikcentral y tener monitoreo de todas las cámaras

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad




Ilustración 8 Actualización del firmware y versión del sistema




Ilustración 9 Acceso desde el Joystick a las cámaras de Hikcentral

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Se estandariza los nombres de las cámaras del NVR del Malecón y el formato de hora.




Ilustración 10 Estandarización de las cámaras del Malecón




Ilustración 11 Cámaras del malecón sin estandarizar nombres

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad




Ilustración 12 Cámaras del malecón con nomenclatura estandarizada

c. Administración de la plataforma IVMS 4200, Control de Acceso

Se administra el control de acceso IVMS 4200 del CMC de Guatapé. Se depura la base de datos de acceso al CMC con el personal saliente. Se ingresa el personal nuevo al sistema.

d. Monitoreo de las alarmas generadas

Alarmas por intrusión generadas durante el mes de septiembre para las cámaras de Quebrada arriba acopio y el Guamo.

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad




Ilustración 13 Dashboard de las alarmas generadas para el mes de septiembre




Ilustración 14 Panel de gestión de las alarmas de basura.

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Requerimiento:

- Realizar mantenimiento de dispositivos de CMC y Rack a:
  2 estaciones de trabajo
  Servidor HikCentral
  Arreglo de Disco
  Ups
  Rack

Acciones:

A continuación, se presenta el procedimiento realizado para mantenimiento.

PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDAWARE - EQUIPOS

1. **Preparación del entorno de trabajo**
   - Se verifica que el área esté limpia, libre de estática y con la ventilación adecuada.

   Se hace uso de la sala de reuniones por espacio y ventilación.

2. **Apagado controlado del servidor y otros equipos.**
   - Se realiza el apagado del sistema operativo de forma segura. Se realiza apagado de todos los equipos para el tema de manejo de temperatura, los equipos estén fríos al momento del mantenimiento.
   - Se desconectan los cables de alimentación eléctrica y datos.
3. **Inspección física del hardware**
   - Se retiran las tapas de la carcasa de los equipos.
   - Se revisan visualmente los componentes internos (placa madre, tarjetas, módulos de memoria, cables, etc.) para detectar signos de desgaste, sulfatación, polvo o daño físico.
4. **Limpieza interna**
   - Se realiza desensamble de piezas como fuente, ventiladores, disipador de calor, memorias y discos.
   - Se utiliza aire a chorro seco para remover el polvo acumulado en ventiladores, disipadores, fuentes de poder, ranuras y placas.
   - Se limpian contactos eléctricos con productos adecuados si se detecta corrosión leve.
   - Se retira crema refrigerante vieja o seca y se aplica nueva.
5. **Verificación de componentes**
   - Se revisa el estado de los ventiladores (funcionamiento y ruido).

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

- Se conectan nuevamente piezas desensambladas y se valida la correcta sujeción y estado de los módulos de RAM, tarjetas de expansión, discos duros o unidades SSD y cables internos.


6. **Reensamblaje y conexión**
   - Se cierran las tapas del servidor y se conectan nuevamente los cables de energía y red.
   - Se enciende el servidor y se verifica el arranque correcto del sistema.
7. **Pruebas funcionales**
   - Se ejecutan pruebas básicas de desempeño y funcionalidades.
8. **Registro y documentación**
   - Se documentan las actividades realizadas, observaciones y hallazgos.
   - Se informa a las áreas correspondientes sobre la finalización del mantenimiento y estado del servidor

Evidencia fotográfica de labor realizada.

1. Arreglo de discos.

Para realizar el mantenimiento se hace un estricto marcado de los disco garantizando que estos sea rensamblados en el mismo orden en el que se encontraban.

Retiro y marcación de discos duros









SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Polvo interno arreglo de discos- tarjeta1

Polco ventiladores - tarjeta1


Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com


SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad


Desmonte de piezas – tarjeta1



Polvo en ventiladores - tarjeta1



Crema disipadora seca – tarjeta1



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A .S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad


Cambio Crema disipadora – tarjeta1



Ventiladores limpios – tarjeta1



Armado de piezas limpias- tarjeta1



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Limpieza disco 1-4 Arreglo de discos



Limpieza disco 5-8 Arreglo de discos



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Limpieza disco 9-12 Arreglo de discos



Limpieza disco 13-16 Arreglo de discos



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Limpieza disco 17-20 Arreglo de discos



Limpieza disco 21-24 Arreglo de discos



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com


SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Polvo fuentes de Poder



Polvo fuente 1



Fuente de poder limpia



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Polvo fuente 2



Fuente 2 limpia



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com


SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad


Polvo en tarjeta2



Polvo en ventiladores – tarjeta2



Crema disipadora seca- tarjeta2



Dirección


DIAGONAL 50C ~~#46-08 EDIFICIO ZURICH~~
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Cambio de Crema Disipadora – tarjeta2



Limpieza de ventiladores – tarjeta2


Dirección


DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

Armado de piezas limpias- tarjeta2


2. NVR

Polvo interno en NVR


SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad


Proceso de limpieza







NVR limpia



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

3. SERVIDOR

Polvo Interno en Servidor



Polvo en ventiladores



SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad

Ventiladores Limpios



Extracción de discos para limpieza



Dirección

DIAGONAL 50C #46-66 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Extracción de Fuente de poder


Fuente de poder Limpia


Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SBB
SOLUCIONES
Nit:
(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
rbsdseguridad



Servidor Limpio



Crema disipadora seca

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com


SRB
SOLUCIONES
Nit: 9

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad



Cambio de crema disipadora



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com


SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S

Nit: 901676254-3


(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad

Montaje de partes en Servidor



Montaje de Discos



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad


Servidor Limpio



4. ESTACION 1

Para esta estación se tiene el requerimiento de Cambiar disco y adicionar una memoria de 16 GB. Se realiza el cambio de disco y la instalación básica de Sistema Operativo, pero no es posible la adición de memoria, puesto que las memorias entregadas para cambio no son compatibles con el equipo, por lo cual se dejan las existentes.


Polvo Interno




Dirección
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
srbsoluciones.seguridad@gmail.com
www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Antes	Después
	

Polvo Interno


Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Desarme total de Piezas


Antes	Después
	

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com


SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Cambio de Crema disipadora



Limpieza de fuente de poder



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Limpieza de Memorias



Nuevo disco Instalado



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com


SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Armado de piezas Limpias



Instalación de Windows 11



Dirección


DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

5. ESTACION 2

Para esta estación se tiene el requerimiento "adicionar una memoria de 16 GB", debido a que la memoria no le sirvió al equipo 1 se instalan las 2 memoria dejando el equipo con 32 Gb de RAM, quedando el equipo repotenciado.


Polvo Interno en equipo


Crema disipadora seca


SRB
SOLUCIONES DE SEGU
Nit 901676

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad



Polvo en tarjeta Grafica



Desarme de piezas para limpieza


Dirección


DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SBB
SOLUCIONES
Nit:
(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
rbsdseguridad



Cambio de Crema disipadora



Limpieza Fuente de Poder

Dirección
DIAGONAL ~~50C #46-08 EDIFICIO ZURICH~~
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
srbsoluciones.seguridad@gmail.com
www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

rbsdseguridad



Nuevas memorias instaladas en el equipo




Armado de piezas limpias

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com



6. UPS

Se procede a la prueba de autonomía con carga mínima, la UPS con 10 % de carga tiene un tiempo de autonomía de 59 minutos antes de llegar a la guarda de 10% de carga, se realiza prueba al pack de baterías la cuales se encuentran ya en estado descarga rápida y su fecha de fabricación esta por los 5 años, motivos por los que se recomienda programar su remuda.

Carga de Ups desconectada	Marcación de cableado ante de desconexión
	

SRB
(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad



Polvo Interno Ups


Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES
Nit:
(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad



Polvo Interno Ups



Polvo Interno Ups

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE
Nit: 901

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad



Polvo Interno Ups



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com


SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Polvo Interno Ups



Ups limpia



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com


www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit 901676254-3


(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad

Ups limpia



Ups limpia



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Medición de Batería



Fecha de fabricación de Batería



Dirección


DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A .S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Ups limpia y Funcional


7. RACK

Antes de Peinado	Después del Peinado

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com


www.srbsolucionesdeseguridad.com


SRB
SOLUCIONES DE
Nit: 901

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad





Antes	Después
	

Proceso de organización	

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com


www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIO
Nit


(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

rbsdseguridad





Bandeja para organizar



Dirección


DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Rack organizado


Rack limpio y organizado	
	

Rack limpio y Organizado	

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE
Nit: 901

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad





Para la instalación de la cámara se requirió realizar tendido de fibra desde la oficina de comunicaciones hasta la caseta de ingreso al muelle utilizando la ductería existente para telecomunicaciones, como se muestra a continuación.

Recorrido de fibra por cajas existentes







Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Caja de llega a casetón	Caja exterior llegada a Oficina	Caja interna llegada a Oficina
		

Ductería entre columna de pérgola y caja de ingreso a casetón


Dirección


DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com


(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

La cámara es conectada mediante cable UTP que va en ductería IMC sobre una de las bigas de la pérgola hasta la parte superior de la misma.







Cámara Instalada




SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A .S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Antes de Instalación de Gabinete	Después de Instalación de Gabinete
	

Se instala gabinete con eléctrica tomada del casetón, UPS , Caja de Empalme de Fibra, Conector Poe para alimentación de Cámara.

Parte interna de Gabinete Casetón	Parte interna de Rack en oficina
	

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


srbsoluciones.seguridad@gmail.com


www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

dseguridad

Fusión fibra en Casetón	Rosetón de empalme Casetón
	

Dirección


DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit 901676254-3


(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Fusión de fibra en Oficina	Caja de empalme en Oficina
	

Configuración de IP en Cámara

Usuario: admin
Contraseña: Ener2025

Asignación de IP para Visualización



Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

SRB

SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad

Nit 901676254-3

Visual de Camara



Cordialmente,

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD
S.A.S.
Nit. 901 676 254-3

V. Bo

Stiven Rendón Botero **Coordinador de Proyectos.**	**SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS**
CC 1.036.953.635	**NIT: 901 676 254-3**

Dirección

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

srbsoluciones.seguridad@gmail.com

www.srbsolucionesdeseguridad.com

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.11.24 08:39:22 -05:00

Código de Seguridad: DguTJf17pk3P3mjwM7NSDQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 10-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2000000000019-C0001

No. PÓLIZA CVA-100011436 **No. ANEXO** 0 **No. CERTIFICADO** 160029029 **No. RIESGO**

TIPO DE DOCUMENTO **FECHA DE EXPEDICIÓN** 24/11/2025 **SUC. EXPEDIDORA** CEN VALLE DE ABURRA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/11/2025	24:00 Horas Del	24/09/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.676.254-3
DIRECCIÓN	DG 5 OC 4608 OF 301	**TELÉFONO**	3174398655
ASEGURADO	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.105.497-0
DIRECCIÓN	CALLE 31 N 30 08	**TELÉFONO**	8610672
BENEFICIARIO	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.105.497-0
DIRECCIÓN	CALLE 31 N 30 08	**TELÉFONO**	8610672

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CD 141-2025 , CUYO OBJETO ES

MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ.
ASEGURADO Y BENEFICIARIO EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE NIT 800.105.497-0 Y MUNICIPIO DE GUATAPE 890.983.830-3

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/11/2025	24:00 Horas Del 24/03/2027	29.517.632,10	117.666,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/11/2025	24:00 Horas Del 24/09/2029	29.517.632,10	339.655,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 24/11/2025	24:00 Horas Del 24/09/2026	29.517.632,10	73.754,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 24/09/2026	24:00 Horas Del 24/09/2031	59.035.264,20	886.014,00

TOTAL ASEGURADO $ 147.588.160,50

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.417.089,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.417.089,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	270.197,00
TOTAL A PAGAR	$	1.692.286,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/11/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

HOJA No.

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860 037 013 6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CVA-100011436	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	360029029	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN VALLE DE ABURRA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/11/2025	24:00 Horas Del	24/09/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADOS A LA CAVARA (COMPAÑÍA DE FIANZAS DE COLOMBIA S.A.) PARA AEF

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.11.24 08:43:11 -05:00

Código de Seguridad: FoffGSIkOyuRGhTrfxgGfw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-85-PPSUSERDOMINIO27-0001

No. PÓLIZA CVA 100006224 **No. ANEXO** 0 **No. CERTIFICADO** 360029030 **No. RIESGO**

TIPO DE DOCUMENTO **FECHA DE EXPEDICIÓN** 24/11/2025 **SUC. EXPEDIDORA** CEN VALLE DE ABURRA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/11/2025	24:00 Horas Del	24/09/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.676.254-3
DIRECCIÓN	DG 5 CC 4608 OF 301	**TELÉFONO**	3174398655
ASEGURADO	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.676.254-3
DIRECCIÓN	DG 5 CC 4608 OF 301	**TELÉFONO**	3174398655
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CD 141-2025 , CUYO OBJETO ES

"MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ. ASEGURADO Y BENEFICIARIO EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE NIT 800.105.497-0 Y MUNICIPIO DE GUATAPE 890.983.830-3 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	474.240,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00

TOTAL ASEGURADO $ 284.700.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGS SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	474.240,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	474.240,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	91.056,00
TOTAL A PAGAR	$	570.296,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/11/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA SE COMPROMETE A PAGAR LA FIRMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1060 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos tus sueños de nuestro, ¡ayúdanos a cumplir el nuestro! Entrega el medio ambiente evitando imprimir este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B-24 PISOS 1 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA CVA-100006224	No. ANEXO 0	No. CERTIFICADO 360029030	No. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN 24/11/2025	SUC. EXPEDIDORA CEN VALLE DE ABURRA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del 24/11/2025	24:00 Horas Del 24/09/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ACTA DE VERIFICACION Y APROBACION DE POLIZA

ANEXO 0

CONTRATANTE	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
NIT	800.105.497-0
CONTRATISTA	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
NIT	901.676.254-3
OBJETO	"MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ."
VALOR:	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS ($295.176.321)
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE **DIES (10) MESES** A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 (artículos 2.2.1.2.3.1, 2.2.1.2.3.2 y 2.2.1.2.4.1.4) y demás normas reglamentarias y concordantes que regulan la contratación estatal en Colombia, se deja constancia de que, una vez efectuada la verificación integral, técnica, jurídica y financiera de las garantías exigidas en el Contrato CD-141-2025 suscrito entre la Empresa Autónoma de Guatapé y el contratista, SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S, se procede a la aprobación formal de la póliza de Cumplimiento N°CVA-100011436 y Responsabilidad Civil N° CVA-100006224 de Seguros Mundial, con fecha de expedición veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

INFORMACION GARANTIAS
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

NO. POLIZA: CVA-100011436			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/11/2025			
AMPAROS	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24-11-2025	24-03-2027	$ 29.517.632,10
ESTABILIDAD DE LA OBRA	24-09-2026	24-04-2031	$ 59.035.264,20
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24-11-2025	24-09-2029	$ 29.517.632,10
CALIDAD DEL SERVICIO	24-11-2025	24-09-2026	$ 29.517.632,10

INFORMACION GARANTIAS	
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL	
NO. POLIZA: CVA-100006224	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/11/2025	
AMPAROS	VALOR ASEGURADO
Amparo básico- predios, labores y operaciones	$ 284.700.000
PATRONAL	$ 284.700.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 284.700.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 284.700.000

Las pólizas amparan las coberturas de Cumplimiento del Contrato, pago anticipado, pago de salarios y prestaciones sociales, calidad del servicio y responsabilidad civil, dentro de los términos, valores asegurados y vigencias estipuladas en el contrato, ajustándose a los plazos contractuales y legales establecidos.

Se deja constancia de que las garantías descritas cumplen a cabalidad con todos los requisitos legales, contractuales y técnicos exigidos, habiendo sido revisadas, verificadas y avaladas por la supervisión e interventoría designadas, quienes certificaron su validez, suficiencia, pertinencia y adecuación a las obligaciones

contractuales, conforme a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones reglamentarias vigentes.

Asimismo, las pólizas se encuentran debidamente firmadas y vigentes, amparando de forma efectiva los riesgos previstos hasta las fechas estipuladas y cumpliendo lo señalado en el inciso final del artículo 2.2.1.2.4.1.4 del Decreto 1082 de 2015, en lo relacionado con la exigibilidad, mantenimiento y ajuste de garantías.

Se precisa que la gestión, obtención, expedición y presentación de las garantías constituye obligación legal y contractual exclusiva del contratista, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el principio de responsabilidad contenido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, el contratista ha cumplido con la entrega oportuna y adecuada de las garantías, las cuales han sido objeto de revisión exhaustiva por parte de la supervisión e interventoría, en el marco de sus funciones y competencias legales, dejando constancia de que dichas coberturas se encuentran ajustadas a la naturaleza, alcance y obligaciones del contrato.

Parágrafo: trazabilidad y validación: La presente aprobación se expide dejando constancia expresa de que la supervisión e interventoría han efectuado una verificación documental y material de los soportes que acreditan la existencia, vigencia y suficiencia de las pólizas, constatando que su expedición se ajusta al alcance contractual, a las condiciones pactadas y al marco normativo vigente. Esta validación se incorpora al expediente contractual para efectos de control interno y para las verificaciones de los órganos de control competentes, en observancia de los principios de transparencia, responsabilidad, planeación y economía previstos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

FECHA DE APROBACIÓN: 25/11/2025

JUAN DIEGO MARTÍNEZ QUINTERO

Gerente (E) Empresa Autónoma de Guatapé.

	Funcionario o Contratista	**Firma**	**Fecha**
Elaboro	Alejandra Giraldo M Subgerente Jurídica		25/11/2025
Aprobó	Alejandra Giraldo M Subgerente Jurídica		25/11/2025

Los arriba firmantes declaran que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Gerente.