NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM

INFORME RADIOGRAFICO

FECHA:	04/10/2025	DR (A):	ANIMALVETER
MASCOTA:	MICKY	EDAD:	N/R
ESPECIE:	CANINO	SEXO:	MACHO
RAZA:	MESTIZO	PROPIETARIO:	ALCALDIA
ESTUDIO:	RADIOLOGICO		

Motivo del estudio: Evaluación radiográfica de tórax y cadera posterior a trauma.

Hallazgos radiográficos:

Tórax:

1. En las proyecciones torácicas latero-lateral derecha y ventrodorsal se evidencia aumento de la densidad del parénquima pulmonar, particularmente a nivel de los lóbulos craneales del pulmón derecho, con pérdida parcial de la definición broncovascular local. Este hallazgo es compatible con contusión pulmonar postraumática, asociado a hemorragia o edema alveolar local.

2. No se observan signos radiográficos de colapso pulmonar, neumotórax o hemotórax. La silueta cardiaca presenta una morfología y tamaño conservados, con un VHS estimado de 10, valor que se encuentra dentro de los límites fisiológicos.

3. El diafragma se observa íntegro y bien delimitado, sin evidencia de discontinuidades ni de desplazamiento de estructuras abdominales hacia la cavidad torácica, descartando radiográficamente hernias diafragmáticas.
El patrón intersticial pulmonar general se mantiene conservado, sin presencia de lesiones nodulares ni alteraciones estructuradas sugerentes de compromiso metastásico.

Cadera:

1. En las proyecciones pélvicas se evidencia luxación coxofemoral derecha, caracterizada por desplazamiento craneodorsal de la cabeza femoral respecto al acetábulo. El acetábulo derecho presenta irregularidad en su margen dorsal compatible con lesión asociada por tracción o impacto. Se identifica fractura de ambas ramas púbicas, con desviación mínima de los fragmentos y pérdida de la continuidad cortical bilateral.Adicionalmente, se observa fractura de la tabla del isquion derecho, con trazado completo y desplazamiento leve de los fragmentos óseos. En el isquion izquierdo se evidencia una fisura lineal no desplazada, visible en la cortical caudal, sin compromiso articular.
La cadera izquierda conserva su congruencia articular y alineación anatómica normales, sin signos de luxación ni fractura acetabular. Los tejidos blandos peripélvicos muestran aumento de densidad local compatible con edema o hemorragia postraumática, sin evidencia de gas subcutáneo ni cuerpos extraños.


Conclusión:

1. Luxación coxofemoral derecha.
2. Fractura de ambas ramas púbicas.
3. Fractura de la tabla del isquion derecho.
4. Fisura del isquion izquierdo.
5. Contusión pulmonar en lóbulos craneales del pulmón derecho.
6. VHS dentro del rango normal (10).
7. Sin evidencia radiográfica de hernia diafragmática ni alteraciones metastásicas pulmonares.

Recomendaciones:


1. Valoración ortopédica para planificación de reducción quirúrgica y estabilización de las fracturas pélvicas.
2. Ultrasonido abdominal para descartar hemorragia o lesiones viscerales secundarias al trauma.
3. Monitoreo clínico de la función respiratoria y control radiográfico de tórax si se presentan signos de dificultad respiratoria progresiva.

NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM



TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277
DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR

NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM



TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277
DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR

NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM




TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277
DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR

NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM




TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277
DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR

NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM



TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277
DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR

NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM



TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277
DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR

NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM

NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM

NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM