NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM

INFORME RADIOGRAFICO

FECHA:	28/10/2025	DR (A):	N/R
MASCOTA:	TAMMY	EDAD:	3 AÑOS
ESPECIE:	CANINO	SEXO:	HEMBRA
RAZA:	MIX.	PROPIETARIO:	N/R
ESTUDIO:	RADIOLOGICO		

Motivo del estudio: politraumatisamo.

Hallazgos radiográficos:

Torax:

En la evaluación torácica se evidencia un aumento difuso de la densidad pulmonar, con predominio de un patrón intersticial, hallazgo que puede estar asociado a contusión pulmonar postraumática o procesos inflamatorios secundarios al trauma. No se observan signos radiográficos que sugieran hernia diafragmática en las proyecciones disponibles, aunque su exclusión definitiva requiere proyección ventrodorsal o estudios de contraste.

Columna Lumbosacra:

En la columna lumbosacra se observa una disminución de los espacios intervertebrales L6-L7 y L7-S1, sin evidencia de fracturas ni desplazamientos vertebrales en las proyecciones obtenidas. La evaluación de la cadera no es concluyente debido a la ausencia de proyección ventrodorsal, por lo que no es posible valorar de forma adecuada la congruencia articular ni descartar lesiones acetabulares o femorales proximales.

Miembro pelviano derecho:

En el miembro pelviano derecho se evidencia aumento de volumen de los tejidos blandos periarticulares a nivel de la rodilla, sin alteraciones óseas ni líneas de fractura visibles en la proyección lateral disponible. No obstante, se recomienda realizar una proyección anteroposterior (AP) para valorar adecuadamente la estabilidad articular y descartar lesiones óseas o luxaciones sutiles.

Conclusión:

1. Patrón pulmonar intersticial difuso, probablemente asociado a contusión pulmonar postraumática.
2. Disminución de los espacios intervertebrales L6-L7-S1, sin fracturas evidentes.
3. Aumento de volumen de tejidos blandos en la rodilla derecha, sin fracturas visibles en la proyección lateral.
4. Cadera no evaluable por falta de proyección ventrodorsal.

Recomendaciones:

1. Realizar proyecciones complementarias (VD/AP) de tórax, cadera y rodilla para completar la evaluación.
2. Considerar evaluación ecográfica o tomografía si persisten signos respiratorios o dolor lumbar.
3. Seguimiento clínico para descartar complicaciones respiratorias o neurológicas posteriores al trauma.

NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM




TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277
DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR

NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM



TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277
DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR

NIT 901217211-9
TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277 DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR
WWW.ANIMALVETER.COM



TELEFONOS: (1) 2644858 - 3126336277
DIRECCION: CRA. 78K # 40B – 68 SUR