Natalia León Salazar
Médico veterinario
TP 49419

INFORME ECOGRAFIA ABDOMINAL

FECHA	**06/10/2025**	**EDAD**	**3 AÑOS**
PACIENTE	**TAMMY (ESPERANZA)**	**TEMPERAMENTO**	**DOCIL**
ESPECIE	**CANINO**	**PROPIETARIO**	**ALCALDIA**
RAZA	**MESTIZO**	**MEDICO VETERINARIO**	**NATALIA LEON**

DESCRIPCION

- ***Vejiga urinaria***: contenido anecogénico moderado, paredes conservadas, no se observa contenido fluido a su alrededor**.**
- ***Riñón izquierdo***: Buena diferenciación cortico medular, ecogenicidad conservada, eco textura heterogénea, bordes regulares, tamaño de 53.77 mm de longitud, patrón vascular moderado con buena perfusión renal, arquitectura adecuada.
- ***Riñón derecho***: Buena diferenciación cortico medular, ecogenicidad conservada, eco textura homogénea, bordes regulares, tamaño de 56.99 mm de longitud, patrón vascular moderado con buena perfusión renal, arquitectura conservada.
- ***Glándula Adrenal izquierda:*** Ecogenicidad y eco textura conservada, aceptable diferenciación entre la corteza y medula, tamaño normal.
- ***Glándula Adrenal derecha:*** Ecogenicidad y eco textura conservada, aceptable diferenciación entre la corteza y medula, tamaño normal.
- ***Bazo***: Ecogenicidad y eco textura adecuada, bordes afilados, patrón vascular normal, tamaño hacia el hilio esplénico de aproximadamente 16.41 mm.
- ***Estomago:*** buena diferenciación de sus capas, se evidencia contenido gaseoso abundante en su interior, diámetro de su pared conservado de 2.42 mm.
- ***Hígado lóbulo izquierdo***: Ecogenicidad adecuada, eco textura ligeramente heterogénea, bordes regulares, patrón vascular normal**.**
- ***Hígado lóbulo medio:*** Ecogenicidad adecuada, eco textura ligeramente heterogénea, bordes regulares, patrón vascular normal.
- ***Hígado lóbulo derecho:*** **Ecogenicidad adecuada, eco textura ligeramente heterogénea, bordes regulares, ligera reacción peritoneal patrón vascular normal. No se evidencia reactividad peri biliar.**
- ***Vesícula biliar***: presenta contenido anecoico en su interior, tamaño normal con un volumen total de 3.36 mm, bordes adecuados con paredes integras, no se evidencia contenido hipo ecogénico en su interior

Natalia León Salazar
Médico veterinario
TP 49419

- ***Duodeno***: Buena diferenciación de sus capas, se evidencia contenido gaseoso abundante en su interior, grosor sobre su capa mucosa conservado de 4.95 mm de diametro, motilidad adecuada.
- ***Yeyuno:*** Buena diferenciación de sus capas, se evidencia contenido mucoso en su interior, grosor sobre su capa mucosa conservado de 3.81 mm de diametro, motilidad adecuada.
- ***Colon descendente***: buena diferenciación de sus capas, contenido de gaseoso y fecal abundante en su interior, grosor de sus paredes conservado de 1.73 mm de diametro.
- ***Páncreas:*** Ecogenicidad y eco textura conservada, tamaño normal, no se observa reactividad de grasa peri pancreática, conducto pancreático normal**.**

OPINION ECOGRÁFICA


- Se evidencia cambios en cuadrante hepato diafragmático sugerente de ligera reacción peritoneal.

RECOMENDACIONES


- Monitoreo ecográfico según consideraciones de médico tratante o en un mes inicialmente
- Medicación pertinente para hallazgos ecográficos evidenciados.
- Medición de químicas renales y hepáticas completas.
- Correlacionar hallazgos con la clínica del paciente.

Animalveter Colombia


Natalia León Salazar
Médico veterinario
TP 49419




Natalia León Salazar
Médico veterinario
TP 49419



Natalia León Salazar
Médico veterinario
TP 49419



Natalia León Salazar
Médico veterinario
TP 49419




Natalia León Salazar
Médico veterinario
TP 49419




Natalia León Salazar
Médico veterinario
TP 49419




Natalia León Salazar
Médico veterinario
TP 49419




Natalia León Salazar
Médico veterinario
TP 49419




Natalia León Salazar
Médico veterinario
TP 49419




Natalia León Salazar
Médico veterinario
TP 49419




Natalia León Salazar
Médico veterinario
TP 49419



Natalia León Salazar
Médico veterinario
TP 49419



Natalia León Salazar
Médico veterinario
TP 49419



Natalia León Salazar
Médico veterinario
TP 49419

