FECHA:	02/11/2025	**DR (A):**	CV ANIMALVETER
MASCOTA:	SOLECITO	**EDAD:**	10 AÑOS
ESPECIE:	CANINO	**SEXO:**	HEMBRA
RAZA:	CRIOLLO	**PROPIETARIO:**	ALCALDIA

EQUIPO: VINNO D2 VET, TRANSDUCTOR MICROCONVEX /LINEAL DE 9.5 A 11 MHZ/ 10.9 A 18.0 MHZ.

Se realiza ecografía en paciente consiente y no cooperante, con los siguientes hallazgos:

INFORME ECOGRAFIA ABDOMINAL

Vejiga urinaria:

- Se evidencia ubicación en hipogastrio medio, de aspecto sacular, con contenido anecogénico moderado una pared trilaminar visible normal.

Útero:

- **Cuerpo: hipoecogénico, con medidas de (8.62mm), un lumen de (3.13mm), con conteniendo fluido anecogénico, una pared engrosada de (2.98mm).**
- **Izquierdo: hipoecogénico, con medidas de (10.27mm), un lumen de (4.64mm), con conteniendo fluido anecogénico, una pared engrosada de (2.62mm).**
- **Derecho: hipoecogénico, con medidas de (5.12mm), una pared engrosada de (1.61mm).**

Ovarios:

- Derecho: hipoecogenico, ovalado y bien delimitado, con una medida aproximada de (13.01mm x 7.28mm).
- Izquierdo: hipoecogenico, ovalado y bien delimitado, con una medida aproximada de (13.97mm x 6.74mm).

Riñones:

- Izquierdo: no presenta cambios en cuanto a su ecogenicidad y ecotextura, presenta buena diferenciación cortico medular, bordes regulares sin fluido a su alrededor. Tamaño normal.
- Derecho: no presenta cambios en cuanto a su ecogenicidad y ecotextura, presenta buena diferenciación cortico medular, bordes regulares sin fluido a su alrededor. Tamaño normal.

Adrenales:

- Izquierda: no presenta cambios en cuanto a su ecogenicidad y ecotextura, buena diferenciación cortico medular, tamaño normal.
- Derecha: no presenta cambios en cuanto a su ecogenicidad y ecotextura, buena diferenciación cortico medular tamaño normal.

Bazo:

- No presenta cambios ecográficos en cuanto a su ecogenicidad y ecotextura, patrón vascular normal, su grosor a nivel del hilio se observa normal.

Estomago:

- Esófago abdominal: no presenta cambios ecográficos.
- **Fúndus: presenta un patrón de contenido ingesta y gaseoso, su pared examinada visible es normal.**
- **Estomago antro pilórico: presenta un patrón de contenido ingesta y gaseoso, su pared examinada visible es normal.**

Hígado:

- Región izquierda: ecogenicidad y ecotextura normal, patrón vascular normal.
- Región Central: ecogenicidad y ecotextura normal, patrón vascular normal.
- Región Derecha: ecogenicidad y ecotextura normal, patrón vascular normal.
- Vesícula biliar: presenta un contenido anecogénico moderado con una pared visible normal.

Intestino delgado:

- Duodeno: presenta un patrón con contenido mucoso y gaseoso, su pared examinada visible es normal.
- Yeyuno: presenta un patrón con contenido mucoso y gaseoso, con una pared examinada visible normal.

Colon

- Transverso: presenta un patrón de contenido fecal y gaseoso, la pared examinada visible es normal.
- Descendente: presenta un patrón de contenido fecal y gaseoso, la pared examinada visible es normal.

Páncreas:

- Rama derecha: no presenta cambios ecográficos ni cambios en la grasa peri pancreática.
- cuerpo: no presenta cambios ecográficos ni cambios en la grasa peri pancreática.

Raíz del gran mesenterio:

- No presenta cambios ecográficos.

CONCLUSIÓN ECOGRÁFICA

Los cambios ecográficos en estomago sugieren:

- Ingesta reciente de alimento.
- Retardo en el vaciamiento gástrico.

Los cambios ecográficos en útero sugieren:


- Flujo hormonal/endometritis.

RECOMENDACIONES

- De acuerdo a consideraciones clínicas realizar monitoreo ecográfico con ayuno previo de 8 a 12 horas.
- Medición de hormonas sexuales y citología vaginal.
- Terapéutica pertinente para cambios ecográficos.


verificado por:
Miguel A. Rojas M.
Dipl. Diagnóstico por Imagen.
M.V. U.D.C.A
M.P. 37843

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO




ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO



ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com

ULTRASONIDO CLINICO



ULTRASONIDO CLÍNICO 314 3844318 MÉDICO VETERINARIO M.P 37843 DIPL. DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN
Miguel.angel721@hotmail.com