INFORME DE ACTIVIDADES
Período reportado: del 06/11/2025 al 16/12/2025
Fecha de presentación: 16/12/2025


A. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:


Contrato No.:	CO1.PCCNTR.8527288 del 04/11/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIÓN Y SOLDADURA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.
Contratante:	SENA REGIONAL CASANARE
Contratista:	INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S. – ZOMAC NIT: 901.167.290-5
Valor:	$72.900.114,00
Plazo inicial:	45 días
Fecha de inicio:	06/11/2025
Fecha de terminación:	20/12/2025

B. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el período reportado se acataron las instrucciones que para el desarrollo del contrato ha impartió el supervisor del contrato y en general, se ha dado cumplimiento cabal a las obligaciones generales y específicas adquiridas, especialmente las siguientes:


- REUNIÓN INICIAL: El 06/11/2025 se sostuvo reunión presencial en la sala de instructores con el supervisor del contrato para socialización del mismo. Así mismo, se suscribió la respectiva acta de inicio de ejecución.





- INGRESO A INSTALACIONES:

El 07/11/2025 En cumplimiento de las obligaciones adquiridas en materia de seguridad y salud en el trabajo, se allegó vía correo electrónico la documentación requerida para el ingreso del personal autorizado por MONITOX a las instalaciones del Sena y la relación del personal de mantenimiento y laboratorio autorizado.



Ingreso a instalaciones - Contrato CO1.PCCNTR.8527288

LINA GARCIA <licitaciones@monitox.com.co> •

vie, 07 nov 2025 5:05:33 p. m. -0500 • ENVIADO

Para "Vilma Edilia Galvis Chaparro" <vgalvisc@sena.edu.co>

Cc "Monica Lucia Mancipe Rivera" <mmanciperi@sena.edu.co>, "Jenny Mildred Jimenez Fonseca" <jmjimenezf@sena.edu.co>, "Lizeth Andrea Hernandez Ortiz" <lahernandezo@sena.edu.co>, "Juan Felipe Chavez mendez" <jchavezm@sena.edu.co>, "Yuly Maryvel Herrera Rey" <yherrerar@sena4.onmicrosoft.com>, "Raquel Suarez Benitez" <rasuarezb@sena.edu.co>, "ORLANDO GOMEZ" <proyectos@monitox.com.co>, "DUMAR DUMAR HERNANDEZ ARIAS" <gerencia@monitox.com.co>, "JUAN CARLOS GELVEZ MARTINEZ" <coordinacionhseq@monitox.com.co>

Etiquet...

Cordial saludo,

INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S.-ZOMAC, como contratistas dentro del contrato del asunto, atendiendo a las obligaciones adquiridas en materia de seguridad y salud en el trabajo, nos permitimos allegar la documentación requerida para el ingreso del personal autorizado por MONITOX a las instalaciones del Sena.

Relación del personal de mantenimiento y laboratorio autorizado:

- **Dumar Hernández Arias** C.C. 1.116.542.230
- **Milthon Daniel Rodríguez Rodríguez** C.C. 1.118.529.116
- **José Antonio Montaña Fonseca** C.C. 1.116.553.835
- **Miledys Margarita Barrios Herrera** C.C. 1.007.188.131

Documentación que se allega:

1) Planillas del pago a seguridad social del último mes
2) Certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL
3) Certificados de entrega de dotación y de elementos de protección personal
4) Etiquetas de los productos químicos a utilizar
5) Hojas de seguridad de los productos químicos
6) SOAT, revisión técnico-mecánica y carta de propiedad del vehículo tipo camión con placa WDT695 y Licencia del conducción categoría C2
7) Procedimientos de Identificación y evaluación de aspectos ambientales y de Sustancias químicas, y Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

Cordialmente:

TATIANA OJEDA
ÁREA JURÍDICA Y DE LICITACIONES
Móvil: +57 3172800377

INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S.-ZOMAC
Calle 18 N° 20 - 36 Aguazul, Casanare • C.P.: 856010
Teléfono: (+57) (8) 6387281
Correo: info@monitox.com.co
www.monitox.com.co

- RECOGIDA DE EQUIPOS:

Previa programación y autorización con el supervisor del contrato, los equipos objeto de mantenimiento fueron recogidos en tres oportunidades, a saber: del 10 al 16 de noviembre, del 18 al 20 de noviembre y el 12 de diciembre de 2025.

En relación con esta última recogida, correspondiente al lote de topografía, la misma se efectuó únicamente hasta dicha fecha por indicaciones de la supervisión, toda vez que, al tratarse de un centro de aprendizaje, dichos equipos continuaban en uso académico y solo fue autorizada su entrega a partir de esa fecha.

(Ver en ANEXO 1 registro fotográfico del estado en que se recibieron los equipos)

- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:

Se adjunta a este informe la lista de chequeo del estado actual y de las condiciones de los equipos referenciados, pertenecientes al SENA – Regional Casanare, los cuales han sido intervenidos mediante mantenimiento preventivo y/o correctivo, ajustes y calibración. Una vez ejecutadas las actividades de intervención técnica, en coordinación con la supervisión del contrato, se programa la primera entrega parcial y capacitación de los equipos para el 18 de diciembre de 2025.

Asimismo, se relaciona el estado de aquellos equipos que aún no han sido entregados; en la columna de observaciones se detallan los equipos entregados, su ubicación y los pendientes por entrega.

Los informes técnicos serán entregados en su totalidad, incluyendo la descripción de los trabajos realizados y el estado final de cada equipo.

(Ver ANEXO 2)

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Hemos permanecido a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, durante todo el tiempo de ejecución del contrato, para lo cual se anexa a este informe certificación emitida por el revisor fiscal con sus respectivos anexos.

(Ver ANEXO 3)

Cordialmente,




DUMAR HERNANDEZ ARIAS
C.C. No. 1.116.542.230
Representante Legal INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS ZOMAC

ANEXO 1
Registro fotográfico del estado en que se recibieron los equipos.










Calle 18 #20-36 Aguazul, Casanare / Código Postal 856010
Carrera 15 #68-31 Oficina 103 Edificio Torres de la 68 Bogotá / Código Postal 111221
Móvil: (+57) 3175099829 – 317 2800377 / www.monitox.com.co
gerencia@monitox.com.co - licitaciones@monitox.com.co


DEFENDER 2000
CLr.PAN


BAÑO MARIA




FENIX
MODE


UIPOS PARA
GREGADOS
SAYBOLT
PELIGRO
ELECTRICO
PENETROMETRO DIGITAL
PENETRÓMETRO DIGITAL
DE PROCTOR MODIFICADO


PRENSA MULTIUSOS


PRENSA MULTIUSOS


CUIDADO
RIESGO
MECANICO
UIPOS DE ENSAYO
PARA MEZCLAS
ASFALTICAS
PRENSA MULTIUSOS


BAÑO MARIA




EXTRACTOR CENTRÍFUGO DIGITAL
Tiempo
Velocidad
PINZUAR LTDA
PINZUAR LTDA






MICRO-DEVAL




PELIGRO
ELECTRICO


EQUIPO RICE


EQUIPO RICE



















PENETRÓMETRO DIGITAL
999
9555
Tiempo
Penetración
PINZUAR




EXTRACTOR CENTRIFUGO DIGITAL
0024
3E00
PINZUAR
PELIGRO
RIESGO ELÉCTRICO















Calle 18 #20-36 Aguazul, Casanare / Código Postal 856010
Carrera 15 #68-31 Oficina 103 Edificio Torres de la 68 Bogotá / Código Postal 111221
Móvil: (+57) 3175099829 – 317 2800377 / www.monitox.com.co
gerencia@monitox.com.co - licitaciones@monitox.com.co

	INVERSIONES MONITOX CAPITAL SAS ZOMAC **Nit: 901167290** **MONITOREO - CALIBRACIÓN - VERIFICACIÓN - REPARACIÓN -** **MANTENIMIENTO – VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS**

Aguazul, Casanare -- CALLE 18 N° 20-36 -- Tel: +(57) (8) 638 7281 -- Cel: +(57) 3176552619 -- www.monitox.com.co

AREA : PROYECTOS	proyectos@monitox.com.co	FECHA:	16/12/2025

LISTA DE CHEQUEO - ENTREGA PARCIAL DE EQUIPOS

CLIENTE EMPRESA:	SERVICIOS TECNOLÓGICOS SENA – REGIONAL CASANARE	Email:	Vgalvisc@sena.edu.co
NOMBRE CONTACTO	RAQUEL SUAREZ BENITEZ		
UBICACIÓN:	YOPAL		
TELEFONO:	3123272937		

Lista de chequeo del estado actual y de las condiciones de los equipos referenciados, pertenecientes al SENA – Regional Casanare, los cuales han sido intervenidos mediante mantenimiento preventivo y/o correctivo, ajustes y calibración, en el marco del proceso MC-CSN-CAFEC-110-2025. Una vez ejecutadas las actividades de intervención técnica, se programa la primera entrega y capacitación de los equipos para el 18 de diciembre de 2025. Asimismo, se relaciona el estado de aquellos equipos que aún no han sido entregados; en la columna de observaciones se detallan los equipos entregados, su ubicación y los pendientes por entrega.

Los informes técnicos serán entregados en su totalidad, incluyendo la descripción de los trabajos realizados y el estado final de cada equipo.

DATOS EQUIPO

ITEMS	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	MODELO	SERIAL	OBSERVACIONES
Equipos de construcción				
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PULIDORA DE 7" PLACA 95194940 MARCA: DEWALT; SERIAL: MODELO: 2010; OBSERVACIONES: POLICHADORA DE 600 A 3000 RPM 110 V-60 HZ 1200 W 7 A 9 PULGADAS DE 1 A 6 VELOCIDADES MODULADOR INDUSTRIAL SIENDO 1 DE 600 RPM Y 6 DE 3000 RPM, INCLUYE CAMBIO DE ESCOBILLAS, CABLE DE FUENTE, SUMINISTRO DE PROTECCIÓN Y LLAVE DE AJUSTE DE DISCO			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TALADRO DE1/2" PLACA 95194952 MARCA: DEWALT; SERIAL: MODELO: 2010; OBSERVACIONES: PERCUTOR IMPORTADO CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE INTERRUPTOR SELLADO PARA EL POLVO CARCASA TIPO JAMPOT PORTA BROCA DE 13 MM POTENCIA ABSORBIDA 600 V POTENCIA SALIDA 300 V INCLUYE CAMBIO DE ESCOBILLAS REVISIÓN GENERAL ESTA DIRECTO.			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VIBRADORA O VIBRO COMPACTADORA DE CONCRETO PLACA 95194950 MARCA: DEWALT/ BOSCH; SERIAL: MODELO: 2010; OBSERVACIONES: VIBRADOR PARA CONCRETO DE 4.5 MTS 13000 RPM O BOSCH.			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MEZCLADORA DE MORTERO, PLACA 95301030422 MARCA: RUBI; SERIAL: NA; MODELO: RUBIMIX; OBSERVACIONES: CTO 282 MEZCLADOR DE MORTERO PARA ENCHAPE.			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINA PARA CORTAR O CORTADORA PLACA 95301030408 MARCA: RUBI; SERIAL: NA; MODELO: PROFESIONAL 180; OBSERVACIONES: CTO 282 CORTADORA ELÉCTRICA CON DISCO DE DIAMANTE DE 200MM INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO DE 2 DISCO DE CORTE DE BUENA CALIDAD			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SIERRA CALADORA PLACA 95191020481 TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD. UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD, CARACTERÍSTICA MANUAL, INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO DE 2 DISCO DE CORTE DE BUENA CALIDAD.			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MEZCLADORA DE CONCRETO 1/2 BULTO (NARANJA), PLACA 95191021222 MARCA: DEKPOWER; SERIAL: 181890D33; MODELO: LT178F10 HP; OBSERVACIONES: MEZCLADORA DE MEDIO BULTO CON MOTOR DIÉSEL CON LLANTA ANTIPINCHAZOS, INCLUYE CAMBIO DE CORREAS Y PINTURA TOTAL.			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO COLOR: NARANJA PLACA 95191021225 MARCA: DEKPOWER; SERIAL: 178F6181890D034; MODELO: LT178F10 HP; OBSERVACIONES: MEZCLADORA DE UN BULTO CON MOTOR DIÉSEL MONTADA SOBRE RODAMIENTOS SELLADOS PROVISTA DE TOLVA TANQUE DE ACEITE DE 20 GALON, INCLUYE CAMBIO DE CORREAS Y PINTURA TOTAL.			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CORTADORA " PLACA 95194952 TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO; UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD; ESPECIFICACIÓN =DE BALDOSA, INCLUYE CAMBIO DE CORREAS Y PINTURA TOTAL.			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK

10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CORTADORA, PLACA 92211065081, INCLUYE CAMBIO DE RODALES DE CORTE DE BUENA CALIDAD.			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA A SIERRA MECÁNICA PLACA INCLUYE CAMBIO DE RODAJAS DE CORTE DE BUENA CALIDAD.			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SIERRA PARA AZULEJOS, PLACA 95191021662, SIERRA PARA AZULEJOS PARA HÚMEDOS Y SECOS DE 11 CM ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA VOLTAJE 20 V TIPO VELOCIDAD FIJO VELOCIDAD 2850 RPM LARGO DE LA HOJA 17 7 CM DIÁMETRO DEL DISCO 7 PUL INCLUYE REVISIÓN MOTORA Y SUMINISTRO DE DISCO.			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SIERRA CALADORA DE MESA PLACA 95191021650 CALADORA POTENCIA 230V - 720W. SIERRA CALADORA DE MESA ESPECIFICACIÓN TECNICA ELÉCTRICA 127 V CUERPO FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO INCLUYE SOPLADOR DE ASERRÍN MESA DE TRABAJO 16 5 16 PULGADAS X 10 PULGADAS 415 X 250 MM LONGITUD INCLUYE REVISIÓN MOTOR Y SUMINISTRÓ DE DISCO.			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SIERRA PARA CORTE DE MADERA PLACA 95191021647 SIERRA CON MESA DE TRABAJO FABRICADA DE ALUMINIO CON RECOLECTOR DE POLVO GUÍA PARA CORTES PRECISOS Y GUÍA DE INGLETE CON ESCALA DE 45° IZQUIERDA Y DERECHA INCLUYE BASE (SOPORTE) INCLUYE SUMINISTRÓ DE DISCO.			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SIERRA REGATEADORA DE MUROS PLACA 95191021676 REGATEADORA DE MUROS 5 PULG 9000RPM 2 DISCOS ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA VELOCIDAD 10000 RPM POTENCIA 1400 W, INCLUYE REVISIÓN DE ESCOBILLAS Y SUMINISTRÓ DE DISCOS DE CORTE DIAMANTADOS.			EQUIPO DADO DE BAJA, DAÑO CONSIDERABLE DEL ROTOR, COLECTOR Y ESTRUCTURA DE ANCLAJES DE CARCASAS DONDE SOPORTA ROTOR
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SIERRA PARA CORTE DE MADERA PLACA 95191021672 SIERRA SIN FIN 9 PULG 350W 1700 RPM ESPECIFICACIÓN TECNICA SIERRA SIN FIN CON CORTE PRECISO SEGURA CON DESLIZAMIENTO SUAVE BASE RESISTENTE 45 1 2 FT SEG TAMAÑO DEL BRAZO 9 PULGADAS TIPO DE VELOCIDAD FIP. MARCA BUAKER INCLUYE REVISIÓN DE ESCOBILLAS Y SUMINISTRÓ DE DISCOS DE CORTE.			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PULIDORA DE 4 1/2" PLACA 95191021663 PULIDORA 4 1/22 PULG 1500W 11000 RPM ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA VOLTAJE 120 V BATERÍA NO TIPO VELOCIDAD FIJO BLOQUEO DE SEGURIDAD SI VELOCIDAD 11 000 RPM POTENCIA 1400 W VOLTAJE 120 V, INCLUYE REVISIÓN DE ESCOBILLAS Y SUMINISTRÓ DE DISCOS DE CORTE.			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
Equipos de Laboratorio				
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA APARATO DE VICAT PLACA 95191021208 A TODO COSTO, EL CUAL INCLUYE CAMBIO DE VIDRIO BASE AGUJA			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA BALANZA FÉNIX 30 MARCA: FÉNIX; SERIAL: TRUMAX; MODELO: YS 1911755 DE PLACA 95191021211 A TODO COSTO, EL CUAL INCLUYE CAMBIO DE BATERIA Y CALIBRACION.			EQUIPO EN ESPERA DE REPUESTOS - AUN EN PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACION DE BALANZA LEXUS 4000 KG MARCA: AXIS. LEXUS; SERIAL: 0770927423947 (21)131; MODELO: RS 232 C, PLACA: 95191021212, A TODO COSTO			EQUIPO EN LABORATORIO
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOY CALIBRACION BALANZA LEXUS DE 20 KG, MARCA 95194942 A TODO COSTO EL CUAL INCLUYE CAMBIO DE BATERIA			EQUIPO EN LABORATORIO
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BALANZA OHAUS 30 KG, MARCA: OHAUS; SERIAL: B000526JFU; MODELO: T24 PE, PLACA: 95191019211, EL CUAL INCLUYE CAMBIO DE BATERIA Y CALIBRACION.			EQUIPO EN LABORATORIO
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAÑO MARÍA DIGITAL CÁMARA INTERNA 260MM X 450 DE ALTO X 350 DE ANCHO VOLTAJE A 110V. CONTROL DE TEMPERATURA A 1º FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, PLACA: 920820389 EL CUAL INCLUYE REVISIÓN DEL INDICADOR DE TEMPERATURA			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK

7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA DIGITAL - EQUIPO PARA ANÁLISIS DE SUELO EXTRACTOR CENTRIFUGO DIGITAL CAP. 3000 G VELOCIDAD AJUSTABLE ENTRE 2000 Y 3600 RPM CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PLACA: 920820340 EL CUAL INCLUYE CALIBRACIÓN DE DISPOSITIVO INDICADOR Y CAMBIO DE EMPAQUES			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGA DIGITAL - EQUIPO PARA ANÁLISIS DE SUELO EXTRACTOR CENTRIFUGO DIGITAL CAP. 3000 G VELOCIDAD AJUSTABLE ENTRE 2000 Y 3600 RPM CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PLACA: 920820339 EL CUAL INCLUYE CALIBRACIÓN DE DISPOSITIVO INDICADOR Y CAMBIO DE EMPAQUES			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPACTADOR AUTOMÁTICO DE ASFALTOS PLACA: 920820373 EL CUAL INCLUYE CALIBRACIÓN, SUMINISTRO DE PINES DE CONTROL			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COPA DE CLEVELAND, PLACA 920820421 EL CUAL INCLUYE SUMINISTRO DE UN TERMÓMETRO DE 400 GRADOS CELSIUS PARA EL ENSAYO Y ARREGLO DEL MANGO			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESTILADOR DE EMULSIONES ASFÁLTICAS PLACA 920820429 EL CUAL INCLUYE SUMINISTRO DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA EL ENSAYO			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DUCTILÓMETRO PLACA 920820393, EL CUAL INCLUYE REVISIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE ARRASTRE (MOTOR) Y DEL TORNILLO SINFÍN			EQUIPO EN ESPERA DE REPUESTOS - AUN EN PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE CORTE DIRECTO PLACA 951913928 EL CUAL INCLUYE CALIBRACIÓN, CAMBIO DE LA UPS			EQUIPO EN ESPERA DE REPUESTOS - AUN EN PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTRACTOR DE NÚCLEOS PLACA 920820397 EL CUAL INCLUYE REVISIÓN DEL MOTOR			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HORNO ELÉCTRICO 95194968 EL CUAL INCLUYE CALIBRACIÓN. (SE DETIENE EL VENTILADOR), REVISIÓN DEL TERMOSTATO			EQUIPO EN LABORATORIO
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MÁQUINA DE COMPRENSIÓN DE CILINDROS 1200 KN MARCA: SIENCAL; SERIAL; MODELO: 2010 PLACA: 95194941 EL CUAL INCLUYE CALIBRACIÓN. (1 DE LOS DISPOSITIVOS QUE INDICAN LA CARGA NO FUNCIONA).			EQUIPO EN ESPERA DE REPUESTOS - AUN EN PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MÁQUINA DE LOS ÁNGELES PLACA 951913930 EL CUAL INCLUYE CALIBRACIÓN (CAMBIAR EL SENSOR INDUCTIVO CONTADOR DE REVOLUCIONES, SE ENCUENTRA DAÑADO			EQUIPO EN ESPERA DE REPUESTOS - AUN EN PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUINA PARA ENSAYOS DE COMPRESIÓN 200 KN PLACA 920820401 MÁQUINA PARA ENSAYO DE INMERSIÓN - COMPRESIÓN ELÉCTRICA Y DIGITAL EL CUAL INCLUYE CALIBRACIÓN PARA DIFERENTES ESPECÍMENES			EQUIPO EN LABORATORIO
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARSHALL - MÁQUINA ENSAYOS MEZCLAS ASFÁLTICAS PLACA 920820367 EL CUAL INCLUYE CALIBRACIÓN, REVISIÓN DE INDICADOR ELECTRÓNICO, RECONFIGURACIÓN Y CALIBRACIÓN PARA CELDA DE 5 KN (COMPRESIÓN INCONFINADA)			EQUIPO EN LABORATORIO
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARSHALL - MÁQUINA ENSAYOS MEZCLAS ASFÁLTICAS PLACA 920820368 EL CUAL INCLUYE CALIBRACIÓN, REVISIÓN DE INDICADOR ELECTRÓNICO, NO DA RESULTADOS CORRECTOS			EQUIPO EN LABORATORIO
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICRODEVAL PLACA 920820405 EL CUAL INCLUYE SUMINISTRO DE UN SEGUNDO MOLDE PARA MUESTRAS			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PDC - EQUIPO PARA COMPROBACIÓN DE SUELOS PREVENTIVO, PLACA 951913929 EL CUAL INCLUYE SUMINISTRO DE PUNTA CÓNICA Y PESA DE 4 KILOGRAMOS			EQUIPO EN ESPERA DE REPUESTOS - AUN EN PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PENETRÓMETRO PARA ASFALTOS PLACA 920820385 EL CUAL INCLUYE CALIBRACIÓN. (SUMINISTRO DE UNA AGUJA)			EQUIPO EN ESPERA DE REPUESTOS - AUN EN PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RICE - EQUIPO PARA ANÁLISIS DE SUELO - MESA VIBRATORIO Y BOMBA DE VACÍOS PLACA 920820359 EL CUAL INCLUYE CALIBRACIÓN DE DISPOSITIVO INDICADOR, REVISIÓN Y O CAMBIO DE COMPRESOR POR FUGA DE ACEITE			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RICE - EQUIPO PARA ANÁLISIS DE SUELO - MESA VIBRATORIO Y BOMBA DE VACÍOS PLACA 920820360 EL CUAL INCLUYE CALIBRACIÓN DE DISPOSITIVO INDICADOR, REVISIÓN Y O CAMBIO DE COMPRESOR POR FUGA DE ACEITE			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VISCOSÍMETRO DIGITAL EQUIPO PARA ANÁLISIS DE SUELO PLACA 920820353 EL CUAL INCLUYE CALIBRACIÓN, SUMINISTRO DE COPA Y RECIPIENTE PARA ENSAYO			EQUIPO EN ESPERA DE REPUESTOS - AUN EN PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Equipos de Soldadura				
1	MANTENIMIENTO correctivo Y CALIBRACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA PLACA 951917479 TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TORTUGA DE OXICORTE, ARCA: VICTOR; SERIAL:003168; MODELO: VCM200HS - 243057; OBSERVACIONES: CONSTA DE ARRESTA LLAMAS PARA SOPLETE VICTOR BOQ CORTE ACET 110100HV NO.000BOQ. CORTE ACET 110100HV NO.00 BOQ CORTE ACET 11010HV NO.0 BOQ CORTE ACET 11011HV NO.1 BPQ CORTE ACET 11012HV NO.2, INCLUYE LA LIMPIEZA DE ESTE			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN EQUIPO DE SOLDADURA PLACA 951917501 MARCA: LINCOLN; SERIAL: U1160203392; MODELO: POWER WAVE S350, DAÑADO LENTE OBJETIVO Y EL CIERRE DE LA CAJA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL			EQUIPO EN ESPERA DE REPUESTOS - AUN EN PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, MARCA: LINCOLN; SERIAL: U1160205462; MODELO: INVERTEC V 350, PLACA 951917505			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CALIBRACION Y REPOTENCIACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CORTE Y RANURADO PLASMA DE AIRE, MARCA: LINCOLN; SERIAL: P1160107021; MODELO: 11581, PLACA 951917483			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INVERSOR MULTRIPROCESO 350 CON ALIMENTADOR TIPO MALETIN, MARCA: LINCOLN; SERIAL: U1160205389; MODELO: INVERTEC V 350, PLACA 951917521			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA, EQUIPO DE SOLDADURA, TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INVERSOR MULTRIPROCESO 350 CON ALIMENTADOR TIPO MALETIN, MARCA: LINCOLN; SERIAL: U1160205464; MODELO: INVERTEC V 350, PLACA 951917493			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA, EQUIPO DE SOLDADURA, TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TORTUGA DE OXICORTE, MARCA: VICTOR; SERIAL: 003168; MODELO: VCM200HS - 243057; OBSERVACIONES: CONSTA DE ARRESTA LLAMAS PARA SOPLETE VICTOR BOQ CORTE ACET 110100HV NO.000BOQ. CORTE ACET 110100HV NO.00 BOQ CORTE ACET 11010HV NO.0 BOQ CORTE ACET 11011HV NO.1 BPQ CORTE ACET 11012HV NO.2, PLACA 951917479			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA, EQUIPO DE SOLDADURA, TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INVERSOR MULTRIPROCESO 350 CON ALIMENTADOR TIPO MALETIN, MARCA: LINCOLN; SERIAL: U116020535, PLACA 951917517			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y REPONTENCIACION, EQUIPO DE SOLDADURA, TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INVERSOR MULTRIPROCESO 350 CON ALIMENTADOR TIPO BANCO, MARCA: LINCOLN; SERIAL: U1160203392; MODELO: POWER WAVE S350, PLACA 951917473			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LIMPIEZA CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE SOLDADURA, TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INVERSOR MULTRIPROCESO 350 CON ALIMENTADOR TIPO MALETIN, MARCA: LINCOLN; SERIAL: U1160205323; MODELO: INVERTEC V 350, PLACA 951917509			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK

11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LIMPIEZA CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE SOLDADURA TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO BANCO DE 4 RODILLOS POTENCIA N.A. DIMENSION N.A. NOMBRE ALIMENTADOR DE ALAMBRE,:MARCA: LINCOLN;SERIAL:U1151208576;MODELO:POWER FEED 84;OBSERVACIONES:CON FUNCION SINERGICA PULSADA,PLACA 951917474			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE SOLDADURA, TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INVERSOR MULTRIPROCESO 350 CON ALIMENTADOR TIPO MALETIN, MARCA: LINCOLN; SERIAL: U1160205463; MODELO: INVERTEC V 350, PLACA 951917489			EQUIPO RESTABLECIDO Y FUNCIONAL. OK
Equipos deTopografia				
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVELES DE PRECISIÓN PLACA 10857577 MARCA: PENTAX; SERIALES: 144756 MODELO: REF.AP-120; OBSERVACIONES: NIVEL AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN INCLUYE TRÍPODE MIRA DE 5 METROS CON OJO DE POLLO Y FUNDA A TODO COSTO, DAÑADO LENTE OBJETIVO Y EL CIERRE DE LA CAJA, REQUIERE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL			EQUIPO EN ESPERA DE MANTENIMIENTO Y LABORATORIO DE CALIBRACION
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVELES DE PRECISIÓN PLACA 10857579 MARCA: PENTAX; SERIALES: 144763 MODELO: REF.AP-120; OBSERVACIONES: NIVEL AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN INCLUYE TRÍPODE MIRA DE 5 METROS CON OJO DE POLLO Y FUNDA A TODO COSTO, DAÑADO LENTE OBJETIVO Y EL CIERRE DE LA CAJA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL			EQUIPO EN ESPERA DE MANTENIMIENTO Y LABORATORIO DE CALIBRACION
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVELES DE PRECISIÓN MARCA: PENTAX; SERIALES: 144993 MODELO: REF.AP-120; OBSERVACIONES: NIVEL AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN INCLUYE TRÍPODE MIRA DE 5 METROS CON OJO DE POLLO Y FUNDA, DAÑADO LENTE OBJETIVO Y EL CIERRE DE LA CAJA CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL			EQUIPO EN ESPERA DE MANTENIMIENTO Y LABORATORIO DE CALIBRACION
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION ESTACIÓN ELECTRÓNICA, MARCA: TOPCON; SERIAL: LH 2072; MODELO: GTS-212; OBSERVACIONES: ESTACIÓN TOTAL TOPCON DE TOPOGRAFÍA PLACA 95194878 EL CUAL INCLUYE CAMBIO DE UN JUEGO DE BATERÍAS Y CABLE PARA DESCARGA DE DATOS.			EQUIPO EN ESPERA DE MANTENIMIENTO Y LABORATORIO DE CALIBRACION
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN HYPER, MARCA: TOPCON; SERIAL: N/A; MODELO: N/A; OBSERVACIONES: PAQUETE EDUCATIVO GPS EN TIEMPO REAL CENTIMETRITO DOBLE FRECUENCIA + GLONASS EL SISTEMA INCLUYE 2 RECEPTORES HIPER LITE EN RTK DOBLE FRECUENCIA GPS PARA CADA RECEPTOR ACTIVACIÓN DE GLONAS PARA CAD, PLACA: 9519757, EL CUAL INCLUYE CAMBIO DE ANTENA, CABLES DE CONEXIÓN.			EQUIPO EN ESPERA DE MANTENIMIENTO Y LABORATORIO DE CALIBRACION
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TEODOLITO MARCA: TOPCON; SERIAL: DK2282; MODELO: CTS 2, PLACA: 95194879, ENFOQUE DAÑADO, NO TIENE BATERÍA, LENTE OBJETIVO DAÑADO Y SIN CABLE DE DESCARGA DE DATOS			EQUIPO EN ESPERA DE MANTENIMIENTO Y LABORATORIO DE CALIBRACION
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALLIBRACION, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA - NIVEL DE PRECISIÓN NUEVO- MARCA: SOUTH; SERIAL:X024727 - X024763; MODELO:NL-Z32; OBSERVACIONES: NIVEL AUTOMÁTICO DIGITAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INSTRUMENTO DE TOPOGRAFÍA NIVEL ÓPTICO PARA MEDICIÓN DE ELEVACIÓN OBSERVACIÓN GRAN PRECISIÓN ESPECIFICACIONES IMAGEN DIRECTA AUMENTO 32 X APERTURA 38 MM, PLACA: 95191021651			EQUIPO EN ESPERA DE MANTENIMIENTO Y LABORATORIO DE CALIBRACION
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION EQUIPO DE TOPOGRAFÍA -NIVEL DE PRECISIÓN NUEVO MARCA: SOUTH; SERIAL:X024727 - X024763; MODELO:NL-Z32; OBSERVACIONES: NIVEL AUTOMÁTICO DIGITAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INSTRUMENTO DE TOPOGRAFÍA NIVEL ÓPTICO PARA MEDICIÓN DE ELEVACIÓN OBSERVACIÓN GRAN PRECISIÓN ESPECIFICACIONES IMAGEN DIRECTA AUMENTO 32 X APERTURA 38 MM, PLACA: 95191021652			EQUIPO EN ESPERA DE MANTENIMIENTO Y LABORATORIO DE CALIBRACION

9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MARCA SOUTH ESTACIÓN TOTAL CON MICROPROCESADOR, DISTANCIÓMETRO, UNIDAD DE MEMORIA Y SISTEMA ÓPTICO. SERIAL: S175361 - S174363. PANTALLA TÁCTIL DE 5 0 PULG CON DISTANCIÓMETRO PARA MEDIR HASTA 1000 M SIN PRISMA PRECISIÓN 1 Y 2 SEG PROCESADOR DE 13 GHZ COMUNICACIÓN WIFI BLUETOOTH GSM SERIAL PLACA: 95191021673 EL CUAL INCLUYE CALIBRACIÓN			EQUIPO EN ESPERA DE MANTENIMIENTO Y LABORATORIO DE CALIBRACION
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MARCA: SOUTH; SERIAL: S175361 - S174363; MODELO: N6+; OBSERVACIONES: ESTACIÓN TOTAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PANTALLA TÁCTIL DE 5 0 PULG CON DISTANCIÓMETRO PARA MEDIR HASTA 1000 M SIN PRISMA PRECISIÓN 1 Y 2 SEG PROCESADOR DE 13 GHZ COMUNICACIÓN WIFI BLUETOOTH GSM SERIAL, PLACA 95191021674.			EQUIPO EN ESPERA DE MANTENIMIENTO Y LABORATORIO DE CALIBRACION
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN, ESTACIÓN ELECTRÓNICA, MARCA: SOUTH; SERIAL: S914D8148686269PKA -S91S914D8148686270 PKA; MODELO: G7 GNNS ROVER; OBSERVACIONES: SISTEMA RECEPTOR GNSS TIEMPO REAL RKT DE ÚLTIMA GENERACIÓN DEL SERVICIO DE POSICIONAMIENTO TIPO TRIMBLE R2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD PARA RASTREAR MÁS SATÉLITES EN ENTORNOS PLACA 95191021675.			EQUIPO REMPLAZADO POR LA PLACA X220813 MANTENIMEINTO Y CALIBRACION
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN, GPS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, MARCA : HI TARGET SERIAL WF 11666441, 16 218361 MODELO HI TRAGET. GPS LINEA COMPLETA . RTK SON 10 EQUIPOS PLACA 9519123729-30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.			EQUIPO EN ESPERA DE MANTENIMIENTO Y LABORATORIO DE CALIBRACION

CONSIDERACIONES

APROBACIÓN

DIRECTOR PROYECTOS Y MANTENIMIENTO ING. ORLANDO GOMEZ FIRMA SOLICITANTE	FIRMA APROBACIÓN

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.085.315 expedida en Sogamoso (Boyacá), con Tarjeta profesional No. 183578-T, actuando como Revisor Fiscal de la empresa **INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S. ZOMAC** identificada con NIT. 901.167.290-5,

CERTIFICO:

Que la empresa ha efectuado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, que incluye salud, pensiones y riesgos laborales, así como los aportes parafiscales correspondientes a las Cajas de Compensación Familiar, encontrándose al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos pagos, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Aguazul, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUAREZ
Revisor Fiscal
T.P. 183578-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
183578-T
MIGUEL ANGEL
PEREZ SUAREZ
C.C. 74085315
RESOLUCION INSCRIPCION 624
FECHA 06/11/2013
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
195308


183760
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 74.085.315
PEREZ SUAREZ
APELLIDOS
MIGUEL ANGEL
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1985
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.81
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
11-DIC-2003 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
A-0727700-00945337-M-0074085315-20171010
0058024195A 1
9910144767

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6C2DE7CEA9868F16

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74085315 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 183578-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901167290	5	INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S-ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AGUAZUL	CRA 20 No 9-42	AGUAZUL-CASANARE	6387281	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AGUAZUL (20 Afiliados)						$35,116,909	$5,694,100			$36,540,409	$1,583,100			$33,933,456	$1,357,800			$36,540,409	$1,109,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (10 Afiliados)						$17,894,000	$2,863,200			$19,317,500	$894,000			$16,470,500	$659,000			$19,317,500	$93,900		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (10 Afiliados)						$17,894,000	$2,863,200			$19,317,500	$894,000			$16,470,500	$659,000			$19,317,500	$93,900		$0	$0
1	CC	1118201964	AREVALO BRENDA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
2	CC	1116542341	BARRERA CAMILA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$0	0	$0	$0
3	CC	1116552536	CHAPARRO JUAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
4	CE	537019	DURE JEAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPSC25	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
5	CC	1116550194	GELVEZ JUAN	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF69	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
6	CC	1094284450	MONTAÑA JEINNY	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS041	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
7	CC	1116549166	OJEDA ERIKA	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPSC25	30	$3,500,000	$140,000	CCF69	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
8	CC	1049946855	POMARES DANIELA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
9	CC	1118538014	RODRIGUEZ ALEXIS	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF69	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
10	TI	1116545459	RUIZ YIMER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CAMPO RIESGO 5 (7 Afiliados)						$13,283,109	$2,200,500			$13,283,109	$531,500			$13,743,156	$550,000			$13,283,109	$924,800		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (7 Afiliados)						$13,283,109	$2,200,500			$13,283,109	$531,500			$13,743,156	$550,000			$13,283,109	$924,800		$0	$0
11	CC	74184888	GOMEZ ORLANDO	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF69	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
12	CC	1116542230	HERNANDEZ DUMAR	230301	30	$7,500,000	$1,275,000	EPS005	30	$7,500,000	$300,000	CCF69	30	$7,500,000	$300,000	14-11	30	$7,500,000	$522,000	30	$0	$0
13	CC	1057593430	HERNANDEZ JUAN	230301	2	$189,800	$30,400	EPS037	2	$189,800	$7,600	CCF69	2	$308,425	$12,400	14-11	2	$189,800	$13,300	2	$0	$0
14	CC	1057597935	MALDONADO JORGE	230301	2	$206,408	$33,100	EPS005	2	$206,408	$8,300	CCF69	2	$335,413	$13,500	14-11	2	$206,408	$14,400	2	$0	$0
15	CC	1116553835	MONTAÑA JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
16	CC	55230897	PEREIRA GISELLE	25-14	2	$339,901	$54,400	EPS010	2	$339,901	$13,600	CCF69	2	$552,318	$22,100	14-11	2	$339,901	$23,700	2	$0	$0
17	CC	1118529116	RODRIGUEZ MILTHON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO RIESGO 3 (3 Afiliados)						$3,939,800	$630,400			$3,939,800	$157,600			$3,719,800	$148,800			$3,939,800	$90,800		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$3,939,800	$630,400			$3,939,800	$157,600			$3,719,800	$148,800			$3,939,800	$90,800		$0	$0
18	CC	1007188131	BARRIOS MILEDYS	230201	26	$1,430,000	$228,800	EPS037	26	$1,430,000	$57,200	CCF69	26	$1,430,000	$57,200	14-11	26	$1,430,000	$34,900	26	$0	$0
19	CC	1007188131	BARRIOS MILEDYS	230201	4	$220,000	$35,200	EPS037	4	$220,000	$8,800	CCF69	0	$0	$0	14-11	4	$220,000	$0	0	$0	$0
20	CC	1234641423	CORTES WILLY	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF69	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$51,200	30	$0	$0
21	CC	1118552122	GALAN DAMARIS	230301	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF69	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$4,700	4	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (4 Afiliados)						$8,680,000	$1,388,800			$8,680,000	$347,200			$9,327,500	$373,100			$8,680,000	$43,300		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA BOGOTA RIESGO 1 (4 Afiliados)						$8,680,000	$1,388,800			$8,680,000	$347,200			$9,327,500	$373,100			$8,680,000	$43,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$8,680,000	$1,388,800			$8,680,000	$347,200			$9,327,500	$373,100			$8,680,000	$43,300		$0	$0
22	CC	53012306	CASTRO CAROL	230301	28	$1,680,000	$268,800	EPS010	28	$1,680,000	$67,200	CCF24	28	$2,327,500	$93,100	14-11	28	$1,680,000	$8,800	28	$0	$0
23	CC	1000268618	CORREDOR ERIK	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
24	CC	1014187254	CUERVO DIANA	230901	4	$400,000	$64,000	EPS005	4	$400,000	$16,000	CCF24	4	$400,000	$16,000	14-11	4	$400,000	$0	4	$0	$0
25	CC	1014187254	CUERVO DIANA	230901	26	$2,600,000	$416,000	EPS005	26	$2,600,000	$104,000	CCF24	26	$2,600,000	$104,000	14-11	26	$2,600,000	$13,600	26	$0	$0
26	CC	81720632	HERNANDEZ ALVARO	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF24	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
Total Afiliados(24)						$43,796,909	$7,082,900			$45,220,409	$1,930,300			$43,260,956	$1,730,900			$45,220,409	$1,152,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1945061174	9495053940	E	2025/11/25	2025/11/21	BANCOLOMBIA	0	$11,896,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$7,082,900	$0	$0	$7,082,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$966,400	$0	$0	$966,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$4,732,500	$0	$0	$4,732,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$904,000	$0	$0	$904,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,152,800	$0	$0	$1,152,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$1,152,800	$0	$0	$1,152,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				23	$1,730,900	$0	$0	$1,730,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	19	$1,357,800	$0	$0	$1,357,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$373,100	$0	$0	$373,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				24	$1,930,300	$0	$0	$1,930,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$257,000	$0	$0	$257,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$80,800	$0	$0	$80,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$416,600	$0	$0	$416,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$117,000	$0	$0	$117,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$88,000	$0	$0	$88,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$810,900	$0	$0	$810,900
TOTAL				**24**	**$11,896,900**	**$0**	**$0**	**$11,896,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901167290	5	INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S-ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AGUAZUL	CRA 20 No 9-42	AGUAZUL-CASANARE	6387281	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AGUAZUL (17 Afiliados)						$36,236,450	$5,873,300			$36,236,450	$1,494,300			$36,986,450	$1,438,100			$36,236,450	$1,091,200		$1,271,950	$63,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (10 Afiliados)						$18,515,950	$2,962,900			$18,515,950	$785,300			$19,265,950	$729,100			$18,515,950	$91,700		$1,271,950	$63,700
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (10 Afiliados)						$18,515,950	$2,962,900			$18,515,950	$785,300			$19,265,950	$729,100			$18,515,950	$91,700		$1,271,950	$63,700
1	CC	1118201964	AREVALO BRENDA	230301	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$65,300	CCF69	11	$1,271,950	$50,900	14-11	11	$521,950	$2,800	11	$1,271,950	$63,700
2	CC	1116542341	BARRERA CAMILA	230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$41,800	CCF69	22	$1,043,900	$0	14-11	22	$1,043,900	$0	22	$0	$0
3	CC	1116542341	BARRERA CAMILA	230301	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF69	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$2,000	8	$0	$0
4	CC	1116552536	CHAPARRO JUAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
5	CE	537019	DURE JEAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPSC25	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
6	CC	1116550194	GELVEZ JUAN	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF69	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
7	CC	1094284450	MONTAÑA JEINNY	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS041	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
8	CC	1116549166	OJEDA ERIKA	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPSC25	30	$3,500,000	$140,000	CCF69	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
9	CC	1049946855	POMARES DANIELA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
10	CC	1118538014	RODRIGUEZ ALEXIS	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF69	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
11	TI	1116545459	RUIZ YIMER	230301	30	$1,523,500	$243,800	EPSC25	30	$1,523,500	$61,000	CCF69	30	$1,523,500	$61,000	14-11	30	$1,523,500	$8,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CAMPO RIESGO 5 (4 Afiliados)						$12,547,000	$2,082,600			$12,547,000	$502,000			$12,547,000	$502,000			$12,547,000	$873,400		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (4 Afiliados)						$12,547,000	$2,082,600			$12,547,000	$502,000			$12,547,000	$502,000			$12,547,000	$873,400		$0	$0
12	CC	74184888	GOMEZ ORLANDO	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF69	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
13	CC	1116542230	HERNANDEZ DUMAR	230301	30	$7,500,000	$1,275,000	EPS005	30	$7,500,000	$300,000	CCF69	30	$7,500,000	$300,000	14-11	30	$7,500,000	$522,000	30	$0	$0
14	CC	1116553835	MONTAÑA JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
15	CC	1118529116	RODRIGUEZ MILTHON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO RIESGO 3 (3 Afiliados)						$5,173,500	$827,800			$5,173,500	$207,000			$5,173,500	$207,000			$5,173,500	$126,100		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$5,173,500	$827,800			$5,173,500	$207,000			$5,173,500	$207,000			$5,173,500	$126,100		$0	$0
16	CC	1007188131	BARRIOS MILEDYS	230201	30	$1,650,000	$264,000	EPS037	30	$1,650,000	$66,000	CCF69	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	$40,200	30	$0	$0
17	CC	1234641423	CORTES WILLY	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF69	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$51,200	30	$0	$0
18	CC	1118552122	GALAN DAMARIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (3 Afiliados)						$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$36,600		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA BOGOTA RIESGO 1 (3 Afiliados)						$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$36,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$36,600		$0	$0
19	CC	1000268618	CORREDOR ERIK	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
20	CC	1014187254	CUERVO DIANA	230901	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
21	CC	81720632	HERNANDEZ ALVARO	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF24	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(20)**			$43,236,450	$6,993,300			$43,236,450	$1,774,300			$43,986,450	$1,718,100			$43,236,450	$1,127,800		$1,271,950	$63,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2001833044	9496354031	E	2025/12/22	2025/12/12	BANCO DE BOGOTA	0	$11,677,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$6,993,300	$0	$0	$6,993,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$912,000	$0	$0	$912,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$4,697,300	$0	$0	$4,697,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$904,000	$0	$0	$904,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,127,800	$0	$0	$1,127,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$1,127,800	$0	$0	$1,127,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				20	$1,718,100	$0	$0	$1,718,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	17	$1,438,100	$0	$0	$1,438,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$280,000	$0	$0	$280,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				20	$1,774,300	$0	$0	$1,774,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$261,000	$0	$0	$261,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$160,000	$0	$0	$160,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$409,000	$0	$0	$409,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$117,000	$0	$0	$117,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$827,300	$0	$0	$827,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,200	$0	$0	$38,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$38,200	$0	$0	$38,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,500	$0	$0	$25,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$25,500	$0	$0	$25,500
TOTAL				**20**	**$11,677,200**	**$0**	**$0**	**$11,677,200**