Rad No. 2025-757-001103-2

2025-12-15 14:33 - Us NROSA
Destino: PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATIOS
Rem/D: MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA
Asunto: DOCUMENTO PARA PAGO NOVIEMBRE, ACEPTACIO
Visite: www.parquesnacionales.gov.co
Código de verificación: 9237a

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**FORMATO** **INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION**	CÓDIGO: A5-FO-04
		VERSIÓN: 01
		Vigente desde: 22/05/2024

UNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02)			FECHA	15 de diciembre de 2025
SUBUNIDAD DE GASTO	FONAM-PARQUES - PACIFICO (32-04-01-100-005)			DEPENDENCIA	PNN Katios
PAGO No.	1	TOTAL DE PAGOS	1	PERIODO A PAGAR	NOVIEMBRE

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

NOMBRE/RAZON SOCIAL	MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA	TIPO DE DOCUMENTO	CC
IDENTIFICACION	71981200	NATURALEZA	Persona Natural
CORREO	manuelggamboa@hotmail.com	TELEFONO DE CONTACTO	3122578856

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO

TIPO DE CONTRATO	OTROS			CUAL		ACEPTACION DE OFERTA	
CONTRATO No.	51	FECHA DE INICIO	13/9/2025	FECHA DE TERMINACION INICIAL	30/12/2025	FECHA DE TERMINACION FINAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	50525	USO PRESUPUESTAL	C-3202-0900-15-40101B-3202032-02				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Situacion Financiera	
Valor Inicial	$ 25.000.000,00
Adicion 1	
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	$ 25.000.000,00

Pagos Tramitados					
Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	Pago 6
Pago 7	Pago 8	Pago 9	Pago 10	Pago 11	Pago 12
Pago 13	Pago 14	Pago 15	Pago 16	Pago 17	Pago 18
Pago 19	Pago 20	Pago 21	Pago 22	Pago 23	Pago 24
Pago 25	Pago 26	Pago 27	Pago 28	Pago 29	Pago 30

Total Pagado	$ -
Saldo Actual	$ 25.000.000
VALOR A PAGAR:	$ 25.000.000
Menos este pago	

Porcentaje de Ejecución Financiera: 100%

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	PA06-3202032-1-028 Prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las embarcaciones y motores del PNN Los Katios para Implementar las acciones de prevención vigilancia y control en las AP administradas PNNC.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE
1. El proponente deberá contar con la infraestructura y el personal calificado para la prestación del servicio conforme a la necesidad de los bienes relacionados.	N/A
2. El servicio deberá prestarse en un taller de mecánica ubicado en el municipio de Turbo (Antioquia).	N/A
3. El contratista deberá garantizar la oportuna y eficaz prestación del servicio a contratar conforme a las necesidades solicitadas por el supervisor del contrato.	N/A
4. Los repuestos suministrados en los mantenimientos correctivos de embarcaciones y motores fuera de borda deberán contar con garantía y calidad; estos repuestos deberán ser originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados de primera calidad para el adecuado funcionamiento según las marcas y modelos requeridos para los bienes.	N/A
5. Garantizar el desplazamiento de mecánicos al interior del área protegida PNN los Katios, donde por eventualidades, lo requieran con el fin de desvarar los bienes.	N/A
6. Elaborar una bitácora por cada embarcación y motor, durante la ejecución del contrato, con los servicios realizados, repuestos suministrados y novedades, esto con su respectivo kilometraje de entrada al taller.	N/A
7. Entregar las embarcaciones y motores en perfecto estado de funcionamiento.	N/A
8. Efectuar la disposición final de las partes cambiadas y aceites, cumpliendo con los protocolos ambientales establecidos en el cumplimiento de las actividades del objeto contractual.	N/A
9. Aplicar la normatividad ambiental vigente para el manejo de sustancias y residuos que se deriven del cumplimiento de las actividades del objeto contractual.	N/A
10. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del presente contrato.	N/A
11. Si el proponente no discrimina el Impuesto del Valor Agregado (IVA) y el objeto del contrato causa dicho impuesto, Parques Nacionales Naturales lo considerará INCLUIDO en el valor de la oferta y así lo aceptará el proponente.	N/A

12. Efectuar las reparaciones según la orden y autorización dada únicamente por el supervisor.	N/A
13. Presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN en caso de estar obligado a ello, para el pago de los bienes y servicios contratados, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 en concordancia con la Resolución No 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN	N/A

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

En calidad de supervisor del contrato de Mantenimiento y/o Reparacion OFERTA FONAM 051 DE 2025, manifiesto que el contratista y/o proveedor cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato, orden de compra, convenio u otro anotado, manifiesto que el contratista y/o proveedor cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

Por lo anterior autorizo el pago por valor de: VEINTICINCO MILLONES PESOS (25.000.000) M/CTE.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma

Nombre del Supervisor : NELSON DE LA ROSA MANJARRES

C.C.: 12.563.768

Cargo: JEFE DE AREA PNN LOS KATIOS

Comercializadora LOS GAMBOA
Excelente Servicio al instante

GAMBOA CUESTA MANUEL GEORGE
NIT: 71981200-3

Factura electrónica de venta

FECG39809

Resolución DIAN # 18764090876240
Consecutivo de la FECG
Rango: 3001 a la 100000
Vigencia: 2025-03-21 a 2027-03-21

Comprador: **SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES-FONAM DTPA** **NIT : 901037393 -8**

Contacto	SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES-FONAM DTPA
Dirección	CL 74 11 81
Ciudad, País	Bogotá, D.c., (CO) Colombia
Teléfono	3532400
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura	2025-11-26
Limite de pago	2025-12-26
Punto de venta	No aplica
Vendedor	No aplica

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Acuerdo mutuo **Limite de pago 30 días**

Notas:

Orden de Compra: **Fecha Orden:**

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por		Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	04304	servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las embarcaciones y motores del PNN Los Katíos para Implementar las acciones de prevención vigilancia y control en las AP administradas PNNC. servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las embarcaciones y motores del PNN Los Katíos para Implementar las acciones de prevención vigilancia y control en las AP administradas PNNC.	21.008.403,36	UND	1		IVA: 19%	3.991.596,64	**25.000.000,00**

***Valor en Letras**: veinticinco millones COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:1*
***Total cantidad:** 1*
***TRM:** 0,00*

***Fecha y Hora de Expedición** 2025-11-26 21:33:28*

***Fecha y Hora de Aceptación** 2025-11-26 21:33:28*

Sub total	21.008.403,36 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	3.991.596,64 COP
Sin retenciones	**25.000.000,00 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**25.000.000,00 Pesos**

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
d58bdde4432636da88c16bb2df75907fa12354a880468581f9a340f97663d478c786866d605ad8251d50fa8d187bda28

Firma Certificación aGlQiXO0t1TgenTWyB+8EfM/oYG/oFMddOPglrGvSljT48dHoad+hPh6+yP88cG1daK6jTPryhKRvBDuf7FdZCJgNWP5F/NsetSxMd+3ZD575Xko4B/pGY+kwXurZ7ziN2TUFl6Svbsu6jDrVjABZ0BeSMhL8AfK9/op/uWcFMJz8E9Zg7ztEbt7dA5rSXK6rwiSEdQYXGaAFirckPW5+WJ0ZZpVxRCWfZfoA5TbL4K62hEXTFtAQFeff4BfnZhfq90g03EE8e/pVRajYwrOW6eTPewL6KIx96FndFZH5TMzfoPSvQLU4NcHkN+9gLm5tRXxNZe9EJiXEIhOaqS5DA==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA
NIT: 71.981.200-3

Número del contrato **ACEPTACIÓN OFERTA FONAM 051 DE 2025**

Objeto del Contrato: PA06-3202032-1-028 Prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las embarcaciones y motores del PNN Los Katios para Implementar las acciones de prevención vigilancia y control en las AP administradas PNNC.

Contratista: MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA

No. de Nit: 71.981.200-3

Fecha Inicio de Contrato: 13/09/2025

Fecha de terminación: 30 de diciembre 2025

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO

Valor total del contrato: 25.000.000

Valor cuenta actual: 25.000.000

Pago único y final: 1

Cuenta bancaria: Cuenta de Ahorros No. 620233635 Banco Bogotá.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, certifico que dicha entidad se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario, Igualmente certifico que la empresa no se encuentra obligada a la contratación de aprendices, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ENTIDAD CONTRATANTE: FONAM-PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO

VALOR PAGO POR SERVICIOS EN EL PRESENTE INFORME: 25.000.000

Fecha Inicio de Contrato: 13/09/2025

Fecha de terminación: 30 de diciembre 2025

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. **ACEPTACIÓN OFERTA FONAM 051 DE 2025**, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo

en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

EQUIPOS DE NAVEGACION	PLACA
Bote Doncella, fibra de vidrio tipo taxi 22	66704
Bote Canaa, fibra de vidrio tipo taxi 18	36746
Bote Tilupo, fibra de vidrio tipo corvina 21	459943
Bote Jaguar, fibra de vidrio tipo 21	53857
Bote Perancho, fibra de vidrio tipo 14	58276
Bote Bocachico, fibra de vidrio tipo 26	69880
Motor Fuera de Borda Suzuki 150 HP 4T	53860
Motor Fuera de Borda Yamaha 60 HP 4T	53803
Motor Fuera de Borda Neptune 15 HP 2T	53856
Motor Fuera de Borda Mercury 15 HP 2T	56689
Motor Fuera de Borda Suzuki 15 HP 2T	53868
Motor Fuera de Borda Suzuki 30 HP 2T	75798
Motor Fuera de Borda Suzuki 115 HP 4T	69888
Motor Fuera de Borda Yamaha 15 HP 2T	76581

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE NAVEGACION

ITEM	EQUIPO DE NAVEGACION	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD
1	**Bote Doncella** **Placa Inv. 66704**	Mantenimiento y adecuación luces de navegación delanteras y trasera.	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	PREVENTIVO	1

		Refuerzo de costuras, soportes de varillas y tensores en carpa de lona vulcanizada.	PREVENTIVO	1
		Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul y blanco	PREVENTIVO	1
		Instalación juego de 4 estibas en madera choibá, pintadas en color azul marino.	CORRECTIVO	1
		Instalación juego de 4 espaldares para asientos en madera choibá y cubiertos en cojinería color azul marino.	CORRECTIVO	1
		Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	CORRECTIVO	1
		Instalación juego de 4 cojines para asientos rellenos de esponja y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.	CORRECTIVO	1
		Instalación de carpa en lona vulcanizada reforzada color azul marino de 4.0m x 1,50m	CORRECTIVO	1
		Adecuación puesto de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de batería de 12V 90ª	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación bomba eléctrica de achique de 12V.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.	CORRECTIVO	1
2	**Bote Canaa** **Placa Inv. 36746**	Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	PREVENTIVO	1

		Pintura general (azul-blanco) en material Colpisa, Marcación de nombre y matrícula	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento de cableado eléctrico, switches y bornes de batería de 12 V.	PREVENTIVO	1
		Suministro e instalación de botella hidráulica de dirección.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de guaya de 4.0m del sistema de dirección hidráulica.	CORRECTIVO	1
		Adecuación puesto de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	CORRECTIVO	1
		Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación juego de 4 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación batería de 12V 90 A.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación juego de 2 espaldares de madera Choibá de 1.30m x 0.20m pintados en color azul marino.	CORRECTIVO	1
3	**Bote Bocachico** **Placa Inv. 69880**	Mantenimiento de cableado eléctrico, luces de navegación, switches, bornes de la batería de 12 V.	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	PREVENTIVO	1
		Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul/blanco.	PREVENTIVO	1

		Suministro e instalación juego de 6 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación juego de 6 espaldares de 2.0m x 0.25m en madera Choibá, rellenos de espuma y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de carpa de 5.5m x 2.0m, en material de lona vulcanizada color azul marino, 5 varillas.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de batería de 12V 90 A	CORRECTIVO	1
		Adecuación puesto de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación bomba eléctrica de achique DE 12 V.	CORRECTIVO	1
4	**Bote Jaguar** **Placa Inv. 53857**	Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.	CORRECTIVO	1
		Suministro de remo largo en aluminio y pasta resistente.	CORRECTIVO	1
		Suministro de chalecos salvavidas adulto	CORRECTIVO	1
		Suministro e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote	CORRECTIVO	1
5	**Bote Perancho**	Pintura interior y marcación de nombre y matrícula. Color gris y azul.	PREVENTIVO	1

	Placa Inv. 58276	Suministro e instalación de 3 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	CORRECTIVO	1
6	**Motor Fuera de Borda Suzuki 150 HP 4T** **Placa Inv. 53860**	Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 150HP 4T	PREVENTIVO	1
		Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Suzuki 150HP 4T	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento y limpieza de inyectores	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento del sistema de transmisión (revisión funcionamiento de bomba y sistema de refrigeración)	PREVENTIVO	1
		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	CORRECTIVO	1
		Cambio de hélice de acero inoxidable paso 17	CORRECTIVO	1
		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona, eje corto)	CORRECTIVO	1
7	**Motor Fuera de Borda Yamaha 60 HP 4T** **Placa Inv. 53803**	Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Yamaha 60HP 4T	PREVENTIVO	1
		Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Yamaha 60 HP 4T.	PREVENTIVO	1
		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra)	PREVENTIVO	1
		Revisión de bomba y sistema de refrigeración.	PREVENTIVO	1

		Mantenimiento y limpieza general de cabeza de fuerza incluyendo sistema eléctrico.	PREVENTIVO	1
		Limpieza de inyectores	PREVENTIVO	1
		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación hélice de acero inoxidable paso 14	CORRECTIVO	1
		Reparación piñón de motor de arranque	CORRECTIVO	1
		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	CORRECTIVO	1
8	**Motor Fuera de Borda Neptune 15 HP 2T, pata corta** **Placa Inv. 53856**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Neptune 15 HP 2T.	PREVENTIVO	1
		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra)	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento y limpieza de carburador	PREVENTIVO	1
		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración	PREVENTIVO	1
		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	CORRECTIVO	1
		Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)	CORRECTIVO	1
		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	CORRECTIVO	1
9	**Motor Fuera de Borda Mercury 15 HP 2T**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Mercury 15 HP 2T.	PREVENTIVO	1
		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra)	PREVENTIVO	1

	Placa Inv. 56689	Mantenimiento y limpieza de carburador	PREVENTIVO	1
		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración	PREVENTIVO	1
		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	CORRECTIVO	1
		Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	CORRECTIVO	1
		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	CORRECTIVO	1
10	**Motor Fuera de Borda Suzuki 15 HP 2T.** **Placa Inv. 53868**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 15 HP 2T	PREVENTIVO	1
		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra)	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento y limpieza de carburador	PREVENTIVO	1
		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración	PREVENTIVO	1
		Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	CORRECTIVO	1
		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	CORRECTIVO	1
11	**Motor Fuera de Borda Suzuki 115 HP 4T**	Mano de obra para cambio de aceite en cabeza de fuerza del motor.	PREVENTIVO	1


	Placas Inv. 69887	Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 115 HP 4T	PREVENTIVO	1
		Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Suzuki 115HP 4T	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento y limpieza de inyectores	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento del sistema de transmisión (revisión funcionamientos de bomba y sistema de refrigeración)	PREVENTIVO	1
		Cambio de hélice de acero inoxidable paso 15	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	CORRECTIVO	1
		Instalación y ensamble del sistema de transmisión al bloque principal de cabeza de fuerza del motor.	CORRECTIVO	1
		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona, eje corto)	CORRECTIVO	1
12	**Motor Fuera de Borda Suzuki 30 HP 2T** **Placa Inv. 56756**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 30 HP 2T.	Preventivo	1
		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra)	Preventivo	1
		Mantenimiento y limpieza de carburador	Preventivo	1
		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	1
		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	Correctivo	1
		Asentamiento de culata en base del bloque del motor	Correctivo	1

		Cambio de empaque de culata del motor	Correctivo	1
13	**Bote Tilupo, Placa Inv. 459943**	Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de estibas en madera pintadas en color azul marino	CORRECTIVO	1
		Suministro de remos largos en aluminio y pasta resistente.	CORRECTIVO	1
		Suministro de chalecos salvavidas adulto	CORRECTIVO	1
		Suministro e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote	CORRECTIVO	1
14	**Motor Fuera de Borda Yamaha 15 HP 2T Placa Inv. 76581**	Mantenimiento y limpieza de carburador	Preventivo	1
		Cambio de bujías para motor fuera de borda Yamaha 15 HP 2T.	Preventivo	1
		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	1
		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra)	Preventivo	1
		Suministro e instalación pera de manguera de combustible.	Correctivo	1
		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	Correctivo	1
		Suministro e instalación tapa de motor original en fibra de vidrio.	Correctivo	1

Comercializadora
LOS GAMBOA
Excelente Servicio al instante









Atentamente,

Comercializadora
LOS GAMBOA
Excelente Servicio al instante

Manuel George Gamboa

MANUEL GEORGE GAMBOA
CC. 71.981.200 de Turbo
Representante legal.

manuelggamboa@hotmail.com
312 257 8856
310 475 7269
B/ Obrero Cll-99 Cra-12

INFORME DE EJECUCIÓN ACEPTACIÓN OFERTA FONAM 051 DE 2025
CONTRATO: ACEPTACIÓN OFERTA FONAM 051 DE 2025

CONTRATISTA: MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA - NIT: 71981200-3

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las embarcaciones y motores del PNN Los Katíos para Implementar las acciones de prevención vigilancia y control en las AP administradas PNNC.

En el marco de la ejecución del Contrato de Aceptación Oferta FONAM Nro. 051 de 2025, se logró realizar las acciones de mantenimientos preventivos y correctivos a las embarcaciones y motores asignados al Parque Nacional Natural Los Katíos, durante el periodo comprendido entre las fechas del 15/09/2025 al 05/12/2025.

El taller DON AMADOR S.A ubicado en el municipio de Turbo – Antioquia, en la dirección CLL 99 CRA 10 – Obrero , a 1 Km aprox. de la sede Administrativa del PNN Los Katíos en Turbo – Antioquia; para la realización de los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos las embarcaciones y motores, se acordó con el proveedor de llevar los equipos hasta el Taller en el municipio de Turbo y en algunos casos excepcionales que no se pudiese llevar algún vehículo hasta el taller por presentar daños que le impidiera el desplazamiento por sí mismo, en esos casos el taller manifestó la disponibilidad de recoger el vehículo para llevarlo hasta el taller; pero durante la ejecución de este contrato no fue necesario utilizar el servicio adicional de transporte ofrecido por el proveedor.

En el presente informe se conservará el orden de los ítems de la facturación emitida por el proveedor para describir los servicios de mantenimientos recibidos para las embarcaciones y motores del PNN Los Katíos en el marco de la ejecución del contrato de aceptación de oferta FONAM 051 de 2025. Los detalles de los servicios suministrados a cada uno de las embarcaciones y motores se relacionan a continuación:

DESCRIPCION TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR

EQUIPOS DE NAVEGACION	PLACA
Bote Doncella, fibra de vidrio tipo taxi 22	66704
Bote Canaa, fibra de vidrio tipo taxi 18	36746
Bote Tilupo, fibra de vidrio tipo corvina 21	459943
Bote Jaguar, fibra de vidrio tipo 21	53857
Bote Perancho, fibra de vidrio tipo 14	58276
Bote Bocachico, fibra de vidrio tipo 26	69880
Motor Fuera de Borda Suzuki 150 HP 4T	53860
Motor Fuera de Borda Yamaha 60 HP 4T	53803
Motor Fuera de Borda Neptune 15 HP 2T	53856
Motor Fuera de Borda Mercury 15 HP 2T	56689
Motor Fuera de Borda Suzuki 15 HP 2T	53868
Motor Fuera de Borda Suzuki 30 HP 2T	75798
Motor Fuera de Borda Suzuki 115 HP 4T	69888
Motor Fuera de Borda Yamaha 15 HP 2T	76581

ITEM	EQUIPO DE NAVEGACION	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD
1	**Bote Doncella,**	Mantenimiento y adecuación luces de navegación	PREVENTIVO	1

	Placa Inv. 66704	delanteras y trasera.		
		Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	PREVENTIVO	1
		Refuerzo de costuras, soportes de varillas y tensores en carpa de lona vulcanizada.	PREVENTIVO	1
		Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul y blanco	PREVENTIVO	1
		Instalación juego de 4 estibas en madera choibá, pintadas en color azul marino.	CORRECTIVO	1
		Instalación juego de 4 espaldares para asientos en madera choibá y cubiertos en cojinería color azul marino.	CORRECTIVO	1

Dirección: Carrera 117 # 16B -00 Calle Vilache 09, Cali, Colombia
Conmutador: (+57) 6025561125
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

		Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	CORRECTIVO	1
		Instalación juego de 4 cojines para asientos rellenos de esponja y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.	CORRECTIVO	1
		Instalación de carpa en lona vulcanizada reforzada color azul marino de 4.0m x 1,50m	CORRECTIVO	1
		Adecuación puesto de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de batería de 12V 90ª	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación bomba eléctrica de achique de 12V.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.	CORRECTIVO	1
2	**Bote Canaa, Inv. Placa 36746**	Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	PREVENTIVO	1

		Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	PREVENTIVO	1
		Pintura general (azul-blanco) en material Colpisa, Marcación de nombre y matrícula	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento de cableado eléctrico, switches y bornes de batería de 12 V.	PREVENTIVO	1
		Suministro e instalación de botella hidráulica de dirección.	CORRECTIVO	
		Suministro e instalación de guaya de 4.0m del sistema de dirección hidráulica.	CORRECTIVO	1
		Adecuación puesto de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	CORRECTIVO	1
		Cambio de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación juego de 4 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	CORRECTIVO	1

Dirección: Carrera 117 # 16B -00 Calle Vilache 09, Cali, Colombia
Conmutador: (+57) 6025561125
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

		Suministro e instalación batería de 12V 90 A.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación juego de 2 espaldares de madera Choibá de 1.30m x 0.20m pintados en color azul marino.	CORRECTIVO	1
3	**Bote Bocachico, Placa 69880**	Mantenimiento de cableado eléctrico, luces de navegación, switches, bornes de la batería de 12 V.	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento botella hidráulica de dirección.	PREVENTIVO	1
		Pintura franja azul exterior y marcación de nombre y matrícula en material reflectivo colores Azul/blanco.	PREVENTIVO	1
	Inv.	Suministro e instalación juego de 6 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino	CORRECTIVO	1

		Suministro e instalación juego de 6 espaldares de 2.0m x 0.25m en madera Choibá, rellenos de espuma y recubiertos en lona vulcanizada color azul marino.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de filtro de combustible estacionario o fijo en material de vidrio reforzado.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de carpa de 5.5m x 2.0m, en material de lona vulcanizada color azul marino, 5 varillas.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de batería de 12V 90 A	CORRECTIVO	1
		Adecuación puesto de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de luces delanteras y traseras empotradas en proa y popa.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación bomba eléctrica de achique DE 12 V.	CORRECTIVO	1

Dirección: Carrera 117 # 16B -00 Calle Vilache 09, Cali, Colombia
Conmutador: (+57) 6025561125
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

		Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.	CORRECTIVO	1
4	**Bote Jaguar, Placa Inv. 53857**	Suministro de remo largo en aluminio y pasta resistente.	CORRECTIVO	1
		Suministro de chalecos salvavidas adulto	CORRECTIVO	1
		Suministro e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote	CORRECTIVO	1
5	**Bote Perancho, Placa Inv. 58276**	Pintura interior y marcación de nombre y matrícula. Color gris y azul.		
		Suministro e instalación de 3 estibas de madera Choibá pintadas en color azul marino.	CORRECTIVO	1
6	**Motor Fuera de Borda Suzuki 150 HP 4T, Placa Inv. 53860**	Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 150HP 4T	CORRECTIVO	1
		Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Suzuki 150HP 4T	CORRECTIVO	1
		Mantenimiento y limpieza de inyectores	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.	PREVENTIVO	1

		Mantenimiento del sistema de transmisión (revisión funcionamiento de bomba y sistema de refrigeración)	PREVENTIVO	1
		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	CORRECTIVO	1
		Cambio de hélice de acero inoxidable paso 17	CORRECTIVO	1
		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona, eje corto)	CORRECTIVO	1
7	**Motor Fuera de Borda Yamaha 60 HP 4T, Placa Inv. 53803**	Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Yamaha 60HP 4T	CORRECTIVO	1
		Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Yamaha 60 HP 4T.	CORRECTIVO	1
		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra)	PREVENTIVO	1
		Revisión de bomba y sistema de refrigeración.		
		Mantenimiento y limpieza general de cabeza de fuerza incluyendo sistema eléctrico.	PREVENTIVO	1

		Limpieza de inyectores	PREVENTIVO	1
		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación hélice de acero inoxidable paso 14	CORRECTIVO	1
		Reparación piñón de motor de arranque	CORRECTIVO	1
		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	CORRECTIVO	1
8	**Motor Fuera de Borda Neptune 15 HP 2T, pata corta, Placa Inv. 53856**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Neptune 15 HP 2T.	PREVENTIVO	1
		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra)	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento y limpieza de carburador	PREVENTIVO	1
		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración	PREVENTIVO	1
		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	CORRECTIVO	1

		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	CORRECTIVO	1
		Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)	CORRECTIVO	1
		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	CORRECTIVO	1
9	**Motor Fuera de Borda Mercury 15 HP 2T, Placa Inv. 56689**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Mercury 15 HP 2T.		
		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra)	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento y limpieza de carburador	PREVENTIVO	1
		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración	PREVENTIVO	1
		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	CORRECTIVO	1
		Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	CORRECTIVO	1

		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	CORRECTIVO	1
10	**Motor Fuera de Borda Suzuki 15 HP 2T. Placa Inv. 53868**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 15 HP 2T	PREVENTIVO	1
		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra)	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento y limpieza de carburador	PREVENTIVO	1
		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración	PREVENTIVO	1
		Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles)	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	CORRECTIVO	
		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto)	CORRECTIVO	1

11	**Motor ızuki Fuera de 4T Borda Inv. 115 HP Placas 69887**	Mano de obra para cambio de aceite en cabeza de fuerza del motor.	PREVENTIVO	1
		Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 115 HP 4T	PREVENTIVO	1
		Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Suzuki 115HP 4T	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento y limpieza de inyectores	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento del sistema de transmisión (revisión funcionamientos de bomba y sistema de refrigeración)	PREVENTIVO	1
		Cambio de hélice de acero inoxidable paso 15	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	CORRECTIVO	1
		Instalación y ensamble del sistema de transmisión al bloque principal de cabeza de fuerza del motor.	CORRECTIVO	1

		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona, eje corto)	CORRECTIVO	1
		Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 115 HP 4T	PREVENTIVO	1

		Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Suzuki 115HP 4T	PREVENTIVO	
		Mantenimiento y limpieza de inyectores	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.	PREVENTIVO	1
		Mantenimiento del sistema de transmisión (revisión funcionamientos de bomba y sistema de refrigeración)	PREVENTIVO	1
		Cambio de hélice de acero inoxidable paso 15	CORRECTIVO	1
		Alineación del Motor Fuera de Borda en el casco del bote para sincronización con el segundo motor FB	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de pera y manguera de combustible	CORRECTIVO	1
		Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona, eje corto)	CORRECTIVO	1
12	**Motor Fuera de Borda Suzuki 30 HP 2T** **Placa: 56756**	Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 30 HP 2T.	Preventivo	1
		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra)	Preventivo	1
		Mantenimiento y limpieza de carburador	Preventivo	1
		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	1

		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	Correctivo	1
		Asentamiento de culata en base del bloque del motor	Correctivo	1
		Cambio de empaque de culata del motor	Correctivo	1

14	**Bote Tilupo, Placa Inv. 459943**	Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.	CORRECTIVO	1
		Suministro e instalación de estibas en madera pintadas en color azul marino	CORRECTIVO	1
		Suministro de remos largos en aluminio y pasta resistente.	CORRECTIVO	1
		Suministro de chalecos salvavidas adulto	CORRECTIVO	1
		Suministro e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote	CORRECTIVO	1
13	**Motor Fuera de Borda Yamaha 15 HP 2T Placa: 76581**	Mantenimiento y limpieza de carburador	Preventivo	1
		Cambio de bujías para motor fuera de borda Suzuki 30 HP 2T.	Preventivo	1
		Revisión y mantenimiento de bomba y sistema de refrigeración.	Preventivo	1

		Cambio de aceite de transmisión (mano de obra)	Preventivo	1
		Suministro e instalación pera de manguera de combustible.	Correctivo	1
		Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9	Correctivo	1
		Suministro e instalación tapa de motor original en fibra de vidrio.	Correctivo	1

Observación: La embarcación CAANA, con Placa 36746 fue necesario una reestructuración debido al deterioro físico, además de ser un vehículo con varios años de operatividad, viéndose afectado su casco debido al alto índice de usabilidad que se le ha dado al vehículo.

Los mantenimientos preventivos fueron los de rutina que requieren las embarcaciones y los motores, predominando para el caso de este vehículo que requería de los mantenimientos correctivos que necesitaba.

El motor 60 hp Yamaha, en términos generales presentaba problemas en el sistema eléctrico e inyectores, esto ocasionaba que el motor al momento de arrancar generara problemas llegando así a no encender o tener apagadas súbitas, además presentaba desgaste en la piñonearía del motor de encendido; por esta razón se requirió realizar mantenimientos correctivos para solucionar esos problemas, también se tuvo que hacer la instalación de una manguera más gruesa que permitiera el flujo de aceite en la dirección hidráulica del motor.

En términos generales el Parque Nacional Natural Los Katíos recibe satisfactoriamente los servicios de mantenimientos preventivos y correctivos suministrados por el proveedor **MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA - NIT: 71981200-3**, destacando la atención oportuna, calidad del servicio,

suministro de repuestos originales y entrega de los vehículos en las fechas programadas.

Nelson de la Rosa Manjarrez
Supervisor
Aceptación Oferta FONAM 051 de 2025


ANEXO. Registro Fotográfico.
















	REMISION DE VEHICULOS PARA MANTENIMIENTO	Código: A3_FO_31
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

CIUDAD:	Turbo-Antioquia	**FECHA:**	02/12/2025	**HORA:**	3:38 pm

IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y TALLER AL CUAL SE REMITE EL VEHICULO:	CONTRATO ACEPTACIÓN OFERTA **FONAM 051 DE 2025** **CARLOS ARTURO VARELA RIVAS** - TALLER DON AMADOR C.C 4.856.228

DESCRIPCION DEL OBJETO DE LA REMISION:

De conformidad con el contrato en mención, nos permitimos remitir:

Se envía para mantenimiento **BOTE CANAA** con placa de inventario **No.36746,**

El vehículo tipo chalupa, adscrito al Parque Nacional Natural Los Katios, fue remitido al taller Don Amador para la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, con el propósito de asegurar su óptimo desempeño mecánico, operativo y de seguridad.

Las labores de mantenimiento se hacen necesarias debido al desgaste natural de los componentes ocasionado por el uso continuo y las condiciones de operación, lo cual exige la revisión, ajuste y/o sustitución de repuestos conforme a los parámetros técnicos establecidos por el fabricante.

A continuación, se relacionan las actividades y repuestos requeridos para la intervención del vehículo.
para lo siguiente:

- ✓ Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.
- ✓ Mantenimiento botella hidráulica de dirección.
- ✓ Pintura general (azul-blanco) en material Colpisa, Marcación de nombre y matrícula
- ✓ Mantenimiento de cableado eléctrico, switches y bornes de batería de 12 V.
- ✓ Suministro e instalación de botella hidráulica de dirección.
- ✓ Suministro e instalación de guaya de 4.0m del sistema de dirección hidráulica.
- ✓ Adecuación puesto de mando. Consola en fibra de vidrio y silla en fibra de vidrio acolchada.

	REMISION DE VEHICULOS PARA MANTENIMIENTO	Código: A3_FO_31
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

Se envía para mantenimiento **Bote Doncella, Placa Inv. 66704**

- ✓ Mantenimiento y adecuación luces de navegación delanteras y trasera.
- ✓ Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.
- ✓ Mantenimiento botella hidráulica de dirección.
- ✓ Refuerzo de costuras, soportes de varillas y tensores en carpa de lona vulcanizada.

Se envía para mantenimiento **Bote Bocachico, Placa Inv. 69880**

- ✓ Mantenimiento y adecuación luces de navegación delanteras y trasera.
- ✓ Mantenimiento cabezote sistema hidráulico de dirección.
- ✓ Mantenimiento botella hidráulica de dirección.
- ✓ Refuerzo de costuras, soportes de varillas y tensores en carpa de lona vulcanizada.

Se envía para mantenimiento **Bote Jaguar, Placa Inv. 53857**

- ✓ Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.
- ✓ Suministro de remo largo en aluminio y pasta resistente.
- ✓ Suministro e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote

Se envía para mantenimiento **Bote Perancho, Placa Inv. 58276**

- ✓ Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.
- ✓ Suministro de remo largo en aluminio y pasta resistente.
- ✓ Suministro e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote

Se envía para mantenimiento **Bote Tilupo Placa Inv. 459943**

- ✓ Refuerzo en fibra de vidrio de proa y quilla de embarcación.
- ✓ Suministro de remo largo en aluminio y pasta resistente.
- ✓ Suministro e Instalación de platina en aluminio en espejo del bote

Se envía para mantenimiento **Motor Fuera de Borda Suzuki 150 HP 4T, Placa Inv. 53860**

- ✓ Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 150HP 4T
- ✓ Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Suzuki 150HP 4T
- ✓ Mantenimiento y limpieza de inyectores
- ✓ Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.
- ✓ Mantenimiento del sistema de transmisión (revisión funcionamiento de bomba y sistema de refrigeración)

Se envía para mantenimiento **Motor Fuera de Borda Yamaha 60 HP 4T, Placa Inv. 53803**

- ✓ Mantenimiento y limpieza general de cabeza de fuerza incluyendo sistema eléctrico.
- ✓ Limpieza de inyectores.
- ✓ Suministro e instalación de pera y manguera de combustible.
- ✓ Suministro e instalación hélice de acero inoxidable paso 14.
- ✓ Reparación piñón de motor de arranque.
- ✓ Reparación de transmisión (cambio de piñones de marcha, corona y eje corto).

Se envía para mantenimiento **Motor Fuera de Borda Neptune 15 HP 2T, pata corta, Placa Inv. 53856**

- ✓ Cambio de bujías para motor fuera de borda Neptune 15 HP 2T.
- ✓ Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).
- ✓ Mantenimiento y limpieza de carburador.
- ✓ Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles).

Se envía para mantenimiento **Motor Fuera de Borda Mercury 15 HP 2T, Placa Inv. 56689**

	REMISION DE VEHICULOS PARA MANTENIMIENTO	Código: A3_FO_31
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

- ✓ Cambio de bujías para motor fuera de borda Neptune 15 HP 2T.
- ✓ Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).
- ✓ Mantenimiento y limpieza de carburador.
- ✓ Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles).

Se envía para mantenimiento **Motor Fuera de Borda Suzuki 15 HP 2T. Placa Inv. 53868**

- ✓ Cambio de bujías para motor fuera de borda Neptune 15 HP 2T.
- ✓ Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).
- ✓ Mantenimiento y limpieza de carburador.
- ✓ Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles).

Se envía para mantenimiento **Motor Fuera de Borda Suzuki 115 HP 4T Placas Inv. 69887**

- ✓ Mano de obra para cambio de aceite en cabeza de fuerza del motor.
- ✓ Cambio de filtros de aceite para motor fuera de borda Suzuki 115 HP 4T.
- ✓ Cambio de Bujías originales para motor fuera de borda Suzuki 115HP 4T.
- ✓ Mantenimiento y limpieza de inyectores.
- ✓ Mantenimiento general en cabeza de fuerza del motor incluyendo sistema eléctrico.
- ✓ Mantenimiento del sistema de transmisión (revisión funcionamientos de bomba y sistema de refrigeración).

Se envía para mantenimiento **Motor Fuera de Borda 30 HP 2T Placa Inv. 56756**

- ✓ Cambio de bujías para motor fuera de borda Neptune 15 HP 2T.
- ✓ Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).
- ✓ Mantenimiento y limpieza de carburador.
- ✓ Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles).
- ✓ Suministro e instalación hélice de aluminio reforzado paso 9.

Se envía para mantenimiento **Motor Fuera de Borda Yamaha 15 HP 2T Placa Inv. 76581**

- ✓ Cambio de bujías para motor fuera de borda Neptune 15 HP 2T.
- ✓ Cambio de aceite de transmisión (mano de obra).
- ✓ Mantenimiento y limpieza de carburador.
- ✓ Cambio Kit de carburador (aguja, boquereles).

Nota: Se establece que en el evento que estos trabajos y repuestos no hayan sido cotizados en la propuesta presentada por ustedes para la adjudicación del contrato, deberán efectuar la cotización correspondiente a precios del mercado, previa a las reparaciones.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE AUTORIZA LA REMISION:		NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE REALIZA LA REMISION:		NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL TALLER QUE RECIBE Y ACEPTA LA REMISION:	
NOMBRE: **NELSON DE LA ROSA MANJARRES** **JEFE PNN KATIOS**		NOMBRE: **ANDRES FELIPE ECHEVERRY RAMIREZ – TECNICO PNN KATIOS**		NOMBRE: **CARLOS ARTURO VARELA RIVAS**	
FIRMA:		FIRMA: Andrés Echeverry		FIRMA:	
DEPENDENCIA:	PNN KATIOS	DEPENDENCIA:	PNN KATIOS	C.C. o NIT:	4.856.228

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71981200		GAMBOA CUESTA MANUEL GEORGE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 99 12-08	TURBO-ANTIOQUIA	8273831	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	9496638864	9496638864	N	2025/12/02	2025/12/19	BANCO DE BOGOTA	17	$3,029,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	71981200	GAMBOA CUESTA MANUEL GEORGE								A			▫	▫						230301	30	EPS037	30		0	14-23	30	0	No
2	CC	71981200	GAMBOA CUESTA MANUEL GEORGE								C										230301	30	EPS037	30		0	14-23	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71981200		GAMBOA CUESTA MANUEL GEORGE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 99 12-08	TURBO-ANTIOQUIA	8273831	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	9496638864	9496638864	N	2025/12/02	2025/12/19	BANCO DE BOGOTA	17	$3,029,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,715,100	$18,500	$0	$1,733,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,715,100	$18,500	$0	$1,733,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$51,400	$600	$0	$52,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$51,400	$600	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,230,500	$13,200	$0	$1,243,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$1,230,500	$13,200	$0	$1,243,700
TOTAL				**1**	**$2,997,000**	**$32,300**	**$0**	**$3,029,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71981200		GAMBOA CUESTA MANUEL GEORGE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 99 12-08	TURBO-ANTIOQUIA	8273831	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	2019619550	9496623039	N	2025/11/05	2025/12/18	BANCOLOMBIA	43	$1,210,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	71981200	GAMBOA CUESTA MANUEL GEORGE								A			▫	▫						230301	30	EPS037	30		0	14-23	30	0	No
2	CC	71981200	GAMBOA CUESTA MANUEL GEORGE								C										230301	30	EPS037	30		0	14-23	30	0	No
Total			**Afiliados(1)**																										

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71981200		GAMBOA CUESTA MANUEL GEORGE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 99 12-08	TURBO-ANTIOQUIA	8273831	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	2019619550	9496623039	N	2025/11/05	2025/12/18	BANCOLOMBIA	43	$1,210,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$685,600	$18,600	$0	$704,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$685,600	$18,600	$0	$704,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,800	$600	$0	$20,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$19,800	$600	$0	$20,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$473,400	$12,800	$0	$486,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$473,400	$12,800	$0	$486,200
TOTAL				**1**	**$1,178,800**	**$32,000**	**$0**	**$1,210,800**

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA NATURAL

Yo, MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA, identificado con cédula de ciudadanía No.71.981.200, en mi condición de Representante Legal de COMERCIALIZADORA LOS GAMBOA identificada con Nit 71.981.200-3, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Turbo, a los 27 días del mes de noviembre de 2025

Nombre o Razón Social del Proponente: **COMERCIALIZADORA LOS GAMBOA**
NIT: 71.981.200-3
Nombre del Representante Legal: MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA
C.C. Nº 71.981.200
Dirección: Calle 99 Cra-12 # 12-08
Teléfonos: 3122578856
Ciudad: Turbo
Correo electrónico: manuelggamboa@hotmail.com
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA

FIRMA: Manuel George Gamboa

Mariari Sihu Gómez Sierra
Contadora Pública
C.C 39.421.416
T.P.C 135647-T

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 71.981.200 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 620233635, abierta/o desde el 3/5/2007.

Se expide en Bogotá el día 20 del mes de Noviembre del año 2025 con destino a: A quien pueda interesar



_____

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-OCT-1972

TURBO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-MAY-1991 TURBO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0128000-14138843-M-0071981200-20080617 00066 08168G 02 197435011

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

71.981.200
NUMERO

GAMBOA CUESTA
APELLIDOS

MANUEL GEORGE
NOMBRES

Manuel G Gamboa C
FIRMA



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141215365858

(415)7707212489984(8020) **000014121536585 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 9 8 1 2 0 0	3	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 9 8 1 2 0 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Turbo 8 3 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GAMBOA	CUESTA	MANUEL	GEORGE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
COMERCIALIZADORA LOS GAMBOA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Turbo 8 3 7

41. Dirección principal: CL 99 12 08 OBRERO

42. Correo electrónico: manuelggamboa@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 7 8 6 0	3 1 2 2 5 7 8 8 5 6	3 1 1 3 6 7 5 3 1 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 1	2 0 0 6 0 2 2 2	5 6 2 1	2 0 0 6 0 2 2 2	4 6 9 0	0 1 2 2		1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	2	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GAMBOA CUESTA MANUEL GEORGE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141215365858

(415)7707212489984(8020) **000014121536585 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 1 9 8 1 2 0 0	3	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 2 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 4 6 4 7 0	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 4 4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 3 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141215365858

(415)7707212489984(8020) **000014121536585 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 9 8 1 2 0 0		Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA LOS GAMBOA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Turbo 8 3 7

165. Dirección: CR 11 CL 99 12 08

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
1 5 9 6 1	1 9 9 5 0 3 1 5	3 1 2 2 5 7 8 8 5 6	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 284709866

PIB
16:18:37

Bogotá DC, 20 de noviembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 71981200:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 20 de noviembre de 2025, a las 16:20:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	71981200
Código de Verificación	71981200251120162047

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:23:53 PM horas del 20/11/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **71981200**

Apellidos y Nombres: **GAMBOA CUESTA MANUEL GEORGE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/)

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano


La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 20/11/2025 04:25:48 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **71981200** y Nombre:
MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **126931193** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 71981200 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 20/11/2025 03:36 PM

Código Verificación: **K1ZL9QAUVE**

Válida hasta: **18/02/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC