	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE CONDICIONES ESTRUCTURALES	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
8419 - 2025	23 5 2025	3 6 2025	5 12 2025	6

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
27 11 2025	7:32 a.m	Jardin Infantil Mamá Canguro

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CALLE 89 BIS # 89A 67	Engativá

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
Los Cerezos	4673982	Mamacanguro75@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
8 8 8	10 10 9	45 45 35	54 50 36	/ / /

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO O NA SEGÚN CORRESPONDA

9.1.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

1	¿Cumple con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS?	SAT
2	¿Cumple con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo?	SAT
3	¿Responde por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO ?	SAT
4	¿Permite la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención?	SAT
5	¿Cumple con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.?	SAT
6	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos	NA

COMPROMISOS COMPONENTE CONDICIONES ESTRUCTURANTES

		SAT
1	¿Realizó todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral del anexo tecnico Espacio físico funcional?	
	Escriba SI, NO o N/A, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
A.	¿Cuenta con abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, sistema de eliminación de aguas residuales, servicio de gas natural, servicio telefónico u otro medio de comunicación y sistema de recolección de residuos sólidos?	SI
B.	¿El Jardín Infantil cuenta con acceso independiente y exclusivo para el desarrollo de sus actividades.?	SI
C.	¿El Jardín Infantil presenta condiciones suficientes de iluminación y ventilación, natural o artificial?	SI
D.	¿Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas o exteriores impiden el acceso de extraños?	SI
E.	¿Todos los espacios del Jardín Infantil se encuentran con señalización y señalética adecuada y en buen estado?	SI
	Ventanas y Vidrios:	
F.	¿Las ventanas que limitan directamente con espacio público, impiden la intrusión de personas ajenas al Jardín Infantil?	SI
G.	¿Las ventanas cuentan con los vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta?	SI
H.	¿Las ventanas ubicadas en pisos superiores cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables que impiden la caída de los niños y niñas?	SI
I.	¿Los vidrios y espejos cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie para proteger a los niños y niñas de los efectos causados por su rompimiento?	SI
J.	¿Los vidrios templados y vidrios de seguridad que no requieren película de seguridad, presentan Ficha tecnica como soporte de reconocimiento de estas características?	NA
K.	¿Las claraboyas y marquesinas están protegidas con elementos tipo malla anclados y asegurados que evitan la caída de partículas en caso de rompimiento?	NA
L.	¿Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de las niñas y los niños para evitar accidentes?	NA
	Pisos, Muros y Techos Áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación:	
M.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes, que facilite limpieza y desinfección sin agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos?	SI
N.	¿Los muros tienen los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material Acolchado impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
Ñ.	¿Los muros son lisos de facil limpieza y desinfección y cuentan con acabados en pintura lavable tipo vinilo y en caso de uso de ladrillo a la vista, este presenta junta en el mismo filo que el ladrillo generando una superficie lisa de facil limpieza y desinfecciòn v se cuenta sellado como acabado?	SI
O.	¿El acabado de techos es en material liso de facil limpieza y desinfección en general se encuentran en buen estado y no presentan humedad?	SI
P.	¿Las uniones entre muros y techos son herméticas para evitar ingreso de plagas o suciedad?	SI
Q.	¿La unidad operativa no cuenta con Humedad en la totalidad de su estructura o alguna caracteristica en su composicion física y o química que ponga en riesgo la salud de niñas y niños?	NO

Rampas y escaleras:

R.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
S.	¿Presenta puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños?	SI
T.	¿Los acabados en huella, contrahuella, barandas y pasamanos de las escaleras, no deben ser en madera o cuentan con recubrimiento tipo pintura o barniz que les otorgue la propiedad de retardante de fuego?	SI
U.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados entre 0,45 y 0,60m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?	SI
V.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados a una altura de 0,90m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?.	SI
W.	¿Las barandas o antepechos en mampostería cuentan con una altura mínima de 1.20m medidos desde el nivel del piso acabado de la rampa o escalera?	SI
X.	¿Las barandas y pasamanos son en material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección?	SI
Y.	¿Las barandas y pasamanos presentan diseño continúo, que impida el paso de la cabeza de los niñas y niños, evitando caídas, el escalamiento o posibles accidentes en los mismos?	SI
Z.	¿Los escalones aislados, presentan color o textura diferente que los diferencie del piso general?	SI

Instalaciones eléctricas:

AA.	¿Las tomas eléctricas están a 1.50m medidos desde el piso acabado en todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños?	SI
AB.	¿Las tomas eléctricas en desuso, están anuladas con tapas ciegas debidamente atornilladas?	SI
AC.	¿Todas las lámparas y bombillos de los espacios de permanencia de las niñas y los niños cuentan con protección que evite accidentes en caso de rotura y están debidamente aseguradas. O son bombillos tipo leed de caracteristicas plasticas?	SI
AD.	¿No se cuenta con cableado externo o canaletas con alturas inferiores a 1.50m?	SI
AE.	¿Las tomas electricas en cocina y alacena cuentan con circuito GFCI (Ground Fault Circuit interrupter).	SI

Puertas:

AF.	¿Las puertas del área pedagógica y todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños cuentan con un sistema seguro y fijo (ranuras, topes o sistemas mecánicos) que minimicen los riesgos de encerramiento, lesión de manos por golpe,	SI
AE.	¿Las aberturas entre las puertas y los pisos, son menores a un centímetro?	SI

Área pedagógica para los niños y niñas menores de dos años:

AG.	¿El espacio cuenta con fácil acceso al área de aprendizaje y control de esfínteres?	SI
AH.	¿El espacio para gateo y estimulación de los niños y niñas cuenta con piso que reduzca el riesgo de golpes (tipo piso caucho, vinilo o similar), antideslizante y de fácil aseo e higiene; que se encuentra fijo y en buen estado?	SI
AI.	¿Si los grupos de cero a un año y de un año a menores de dos años se encuentran en el mismo espacio, están separados físicamente con muros o muebles a media altura, o con una estructura alta en material traslucido, permitiendo la visibilidad y acceso, esta separación está asegurada y fija?	SI

Baños para niños y niñas:

AJ.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
AK.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
AL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
AM.	¿Se encuentran en buen estado de funcionamiento los lavamanos, sanitarios, lavacolas, ducha tipo teléfono y la zona de cambio de pañal?	SI
AN.	¿Los baños son independientes de los servicios sanitarios para adultos?	SI

Baños para adultos

AO.	¿Los baños para adultos presentan pisos, muros, techos y baterías sanitarias, en buen estado?	SI

Cuarto de almacenamiento de residuos

AP.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AQ.	¿ Los muros y techos no cuentan con ladrillo a la vista, ni cielo rasos en madera?	SI
AR.	¿Cuenta con punto hidráulico, punto de desagüe y condiciones de ventilación?	SI

Depósito para los elementos de aseo:

AS.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AT.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI

Sala Amiga de la Familia Lactante:

AU.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI

Alacenas o Despensas:

AV.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AW.	¿Los acabados de piso, se encuentran en buen estado, en material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
AX.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
AY.	¿La puerta se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
AZ.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI

Cocina:

BA.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
BB.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
BC.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto, que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
BD.	¿La puerta de la cocina se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
BE.	¿Cuenta con ventilación natural o artificial y las aberturas para la circulación de aire de la cocina están protegidas con mallas en material no corrosivo?	SI
BF.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI
BG.	¿Cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, articulo 6, numeral 6, ítem 6,3?	SI

Comedor:

BH.	¿Los pisos, muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
BI.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material de fácil limpieza y desinfección, en buen estado y a una altura de 1.20m, medidos desde el piso?	SI
BJ.	¿En caso de usar las áreas pedagógicas como comedor, cuenta con condiciones higiénico-sanitarias en el espacio y en los elementos utilizados en la distribución y consumo de los alimentos antes y después del momento de la alimentación?	SI

Cuarto de primeros auxilios

BK.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado permitiendo la fácil limpieza y desinfección?	SI
BL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados?	SI
BM.	¿ El espacio de Cuarto de primeros auxilios cuenta con medias cañas en piso muro, Muro - Muro, Muro Techo?	SI
BN.	¿Está dotado de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas?	SI
BO.	¿Las tomas electricas se encuentran a una altura superior de 1.50 mts medidos desde el piso?	SI
BP.	¿Las tomas eléctricas que no se utilizan se encuentran anuladas con tapa ciega debidamente atornilladas?	SI

2	¿Elaboraró e implementó un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos?	**SAT**
A.	¿Acorde a lo programado, se realizaron los mantenimientos proyectados según el cronograma?	SI
B.	¿Durante el mes evaluado, presentaron mantenimientos correctivos?	NA

Se verifican mantenimientos realizados

3 ¿Contó con todas las adquisiciones de mobiliario y dotación en buen estado que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos? **SAT**

Mobiliario para salones de niñas y niños menores de 2 años	SI
Mobiliario para salones de niñas y niños mayores de 2 años	SI
Lenceria para niñas y niños entre 0 y 2 años	SI
Lenceria para niñas y niños mayores de 2 años	SI
Elementos para la atención de Emergencia	SI

A. ¿Todo mobiliario del jardín infantil que supere el metro de altura se encuentra asegurado y fijo? SI

4 ¿Construyó, ajustó e implementó el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan? **SAT**

A. ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático contiene en su estructura los siguientes aspectos? SI

Marque con una 'X' las especificaciones presentadas:

Información de la Sede (Datos de localización, datos de nivel directivo, descripción de la planta física y jornadas de la sede).	X
Conocimiento de Riesgos (Comité de Gestión, carga poblacional, registro de incidentes, escenario de riesgos, amenazas, vulnerabilidad y evaluación de riesgos).	X
Reducción de riesgos (Acciones preventivas, correctivas, formativas y plan de formación).	X
Cambio climático (Suelo, aire y agua).	X
Manejo de Emergencias (Plan de Contingencias, Plan de Evacuación, Plan de Primeros Auxilios, identificación de recursos, brigadas, simulacros y continuidad de la educación en emergencias).	X

DOTACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA

B. ¿Los extintores se encuentran señalizados, con carga vigente e intalados se manera segura? SAT

Complete la información del cuadro:

Área o piso de ubicación de los extintores	Cantidad	Vigencia
Primer Piso	1	30/04/26
Segundo Piso	1	30/04/26
Tercer Piso	1	30/04/26
Shut Basuras	1	30/04/26
Número total de extintores:	4	

C. ¿Cuenta con la dotación mínima de elementos para la atención de emergencia, en buen estado? SI

D. ¿Los botiquines cuentan con la dotación completa de elementos? SI

E. ¿Los botiquines se encuentran rotulados con una lista que debe estar actualizada en su contenido, con relación a nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición y fecha vencimiento? SI

F. ¿Presenta el registro de verificación del botiquín para valorar fechas de vencimiento y necesidades de inventario del mismo, incluyendo: fecha de revisión, número de revisión, nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición, fecha de vencimiento, elementos para dar de baja y reposición de elementos? SI

Fecha Verificación Botiquines: 1 Fijo - 1 Portatil 10/11/2025

G.	¿El Directorio de Emergencias (Incluye Entidades de Apoyo como: Bomberos, Estación de Policía del Cuadrante, hospital cercano, línea de emergencia de las empresas de servicios públicos, entre otras), está ubicado en un lugar visible, cerca de los aparatos telefónicos, actualizado y contiene la línea 123?	SI
H.	¿Cuenta con señalización en buen estado y con plano de evacuación publicado en cada nivel o piso del Jardín Infantil y áreas de alta circulación?	SI
I.	¿La Alarma funciona de manera independiente al fluido eléctrico y proporciona un sonido diferenciado para cada tipo de emergencia?	SI
J.	El porcentaje de cumplimiento total en plataforma SURE:	82,44 %
K.	¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático cuenta con la totalidad de la información del siguiente cuadro?	SI

Complete la información del cuadro:

Aspecto verificado	Fecha de realización de la actividad y evidencia presentada (Actas, registro fotográfico, etc.)
Acta de aprobación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizada por el Comité de Gestión de Riesgos del Jardín Infantil, constituido por la persona responsable del Jardín, el director del Comité de Gestión de Riesgos, la persona lider del grupo de logística, la persona lider del grupo de Pedagogía en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad y la persona lider del grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas).	4/07/25
Socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con las familias y el talento humano del Jardín Infantil.	Talento Humano: 17/10/25 Familias: 18/06/25
Implementación de acciones correctivas, preventivas y plan de formación	N/A
Acta de socialización de los planes de contingencia, de evacuación y de primeros auxilios con la comunidad del Jardín Infantil.	P. CONTINGENCIA: 5/08/25 P. EVACUACIÓN: 5/08/25 P. AUXILIOS: 5/08/25
Socialización y capacitación de manejo del extintor con talento humano:	5/09/25
Conformación y capacitación de las brigadas.	26/09/25
Actas firmadas por el capacitador o certificados de las capacitaciones de mínimo uno de los integrantes de la brigada de primeros auxilios en curso de primeros auxilios, de la brigada de contra incendio en manejo de extintores y de la brigada de evacuación en atención de emergencias y evacuación.	**Primeros Auxilios:** Nombre Lider: Jessica Tatiana Pava Barragan Fecha certificado: 25/06/24 Entidad: SENA **Contra Incendios:** Nombre Lider: Helen Ruiz Fecha certificado: 20/06/25 Entidad: Mc Gestión Estrategica SAS **Contingencia y Evacuación:** Nombre Lider: Yolanda Galindo Parra Fecha certificado: 20/06/25 Entidad: Mc Gestión Estrategica SAS
Planeación de simulacros e informe de los simulacros realizados con la comunidad del Jardín Infantil.	**Fecha Simulacro:** 12/11/25 **Tipo de Simulacro:** Simulacro Intoxicación **Total participantes:** 101 niños y niñas 19 adultos **Tiempo Evacuación:** 3 min **Proyectado / Observaciones:** Se encuentra proyectado simulacro el 12 de noviembre

5. ¿Garantizó la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad? **NA**

A. ¿Presentó Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes acorde a la Guía Técnica Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital? SAT

B. ¿El Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes se encuentra socializado con todo el talento humano del Jardín Infantil? SI

Fecha de socialización del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes: **15/07/25**

C. Se identifica los factores de riesgo de accidentes que afectan la integridad fisica y psicológica de las niñas y los niños. NO

D. ¿Da cumplimiento de los procedimientos contenidos en el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes del jardín infantil estableciendo la frecuencia de los procedimientos y el personal responsable de implementarlos? SI

E. En caso de ser necesario, implementa medidas integrales para garantizar la recuperación física y psicológica de las niñas y niños afectados. SI

F. ¿Se planifican, implementan y evaluan actividades pedagógicas para la instauración de prácticas de autocuidado con las niñas y los niños que les lleve a identificar factores y situaciones de riesgos de accidentes y a prevenir accidentes? SI

Fecha de Actividad: Dieron cumplimiento al cronograma de actividades.

G. ¿Se planifican, implementan y evaluan estrategias para la promoción de la importancia de la gestión de riesgos de accidentes para la protección de las niñas y los niños con las familias? SI

Fecha de Actividad: Medidas para reducir riesgos de accidentes por inmersión 14/11/2025

Complete la información de los cuadros con las socializaciones realizadas al talento humano y familias:

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio.	Talento Humano: 21/07/25 Familias: 21/07/25
Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas.	Talento Humano: 31/07/25 Familias: 31/07/25
Medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano.	Talento Humano: 1/08/25 Familias: 1/08/25
Medidas para reducir riesgos por intoxicación.	Talento Humano: 18/07/25 Familias: 18/07/25
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura.	Talento Humano: 28/10/25 Familias: 29/10/25
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de su propia altura.	Talento Humano: 24/09/25 Familias: 24/09/25
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos contundentes.	Talento Humano: 12/09/25 Familias: 12/09/25

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos cortopunzantes.	Talento Humano: 30/10/25 Familias: 30/10/25
Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras.	Talento Humano: 30/09/25 Familias: 30/09/25
Medidas para reducir riesgos de accidentes por Broncoaspiración.	Talento Humano: 3/10/25 Familias: 3/10/25
Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia.	Talento Humano: 10/10/25 Familias: 10/10/25
Medidas para reducir riesgos de accidentes por inmersión.	Talento Humano: **14/11/25** Familias: **14/11/25**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras y picaduras de animales.	Talento Humano: 31/10/25 Familias: 31/10/25
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras de niño a niño.	Talento Humano: **7/11/25** Familias: **7/11/25**

H. ¿Se verifica permanentemente el mantenimiento de las instalaciones del jardín infantil y de las condiciones de seguridad. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

I. ¿Se verifica las condiciones de seguridad en las zonas externas al jardín infantil cuando vayan a ser utilizadas para sus actividades recreativas o pedagógicas con las niñas y los niños. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

6. ¿Construyó e implementó estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque en atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo?

SAT

A.	¿Cuenta con un documento que contemple las estrategias para garantizar la seguridad de los niños y niñas, incluyendo información relacionada con: encabezado, objetivo, alcance, procedimiento, responsable y anexos?	SI
B.	¿Socializa con todo el talento humano y familias las estrategias o protocolos para garantizar la seguridad de los niños y niñas y cuenta con las evidencias de su implementación?	SI

Complete la información del cuadro:

Protocolo	Fecha de socialización
Protocolo para el momento de ingreso y salida de las niñas y los niños.	Talento humano: 14/07/25 Familias: 14/07/25
Protocolo para la permanencia en espacios recreativos.	Talento humano: 3/10/25 Familias: 3/10/25
Protocolo para la prestación del servicio de transporte.	Talento humano: **7/11/25** Familias: **7/11/25**
Protocolo para el suministro de medicamentos durante la prestación del servicio y Momento de atención ante condiciones de salud en las niñas y los niños.	Talento humano: 3/06/25 Familias: 3/06/25

Protocolo	Fecha de socialización
Protocolo para el momento de ingreso y salida de personas ajenas al servicio.	Talento humano: 8/08/25 Familias: 8/08/25
Protocolo para salidas pedagógicas y cuando aplique traslados para recibir alimentación.	Talento humano: **5/12/25** Familias: **5/12/25**
Protocolo en caso de extravío o fallecimiento.	Talento humano: 21/08/25 Familias: 21/08/25
Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil	Talento humano: 5/09/25 Familias: 5/09/25

7. ¿Se garantiza la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de la póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad?

SAT

A.	¿La atención y registro de los accidentes se hace de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Respuesta a Accidentes en las Instituciones o Establecimientos Oficiales y Privados de Atención Integral a la Primera Infancia PCD-PSS-026.?	SI
B.	¿El Talento humano conoce y tiene disponible en el Jardin Infantil la Póliza de Seguros de Accidentes Personales y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte un niño o una niña al interior del Jardín Infantil?	SI

Fecha de socialización de Póliza de Accidentes: 26/11/25

8. ¿Registró los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS e hizó seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado de acuerdo a las directrices establecidas?

N/A

Fecha de activación: Código de registro en plataforma No.

Iniciales de la niña o niño accidentado: Remitido a:

Nivel que cursa: Póliza efectiva: SI _____ NO **X**

A.	¿Presenta diligenciado oportunamente el Formato de Registro de accidentes en instituciones o establecimientos oficiales o privados de atención integral a la primera infancia FOR-GL-004.?	N/A
B.	¿Para los accidentes presentados, cuenta con la Certificación de servicios de la póliza de accidentes expedida por la aseguradora?	NA
C.	¿Presentó Formato Reporte de Siniestros. – FOR-GL-005?	N/A

9. ¿Presentó el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos o el recibo de pago de la solicitud de la visita para la expedición del mismo? **SAT**

Concepto Técnico de Bomberos con Certificado No.: CT 2025-00151742

Fecha de emisión: 4/07/25

Fecha de vencimiento: 3/07/26

Gestión realizada frente a la solicitud de la visita para la expedición del concepto de bomberos:

N/A

10. ¿Presentaron los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 sobre Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas, conforme a los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO? **SAT**

A.	Licencia de construcción (dotacional ó institucional)		
B.	Radicación de la licencia. Boleta completa Rad:		
C.	Evaluaciones técnicas (Análisis de Vulnerabilidad o Dictamen Técnico).	Ing. Civil Cristian Ramirez con MAT 25202-255868	X
D.	Reconocimiento de edificaciones.		

Gestión realizada u observaciones:

Se presenta Analisis de Vulnerabilidad con un nivel de riesgo bajo, con requerimientos de mantenimientos menores el cual fue expedido el 16 de abril del 2025

COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Garantiza la vinculacion de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) SAT

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del jardín infantil	1	1	1	1	NA
Dinamizador pedagogico al jardin infantil	NA	NA	NA	NA	NA
Profesional en atención a primera Infancia	8	8	8	8	NA
Auxiliar en atención a primera infancia	2	2	2	2	NA
Auxiliar Administrativo	1	1	1	1	NA
Auxiliar de Servicios Generales	3	3	3	3	NA
Personal manipulador de alimentos	3	3	3	3	NA

1.1 ¿Garantiza la contratacion del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o

SI [ ] NO [ ] N.A. [X]

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? SAT

3 ¿Garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? SAT

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? SAT

SI [X] NO [ ]

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se realizó seguimiento al acta anterior # 5 Se evidencio:

No se cuenta con observaciones a mejorar o requerimientos que requieran seguimiento

OBSERVACIONES DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA

Se realizaran los ajustes solicitados la proxima semana .

OBSERVACIONES DE QUIÉN REALIZA LA VISITA

1. Para el periodo verificado se contó con el suministro completo y continuo de los servicios públicos, adecuados niveles de iluminación y ventilación natural y/o mecánica, señalización en buen estado y elementos estructurales en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades
Durante el mes verificado presentaron los siguientes mantenimientos:
*Mantenimiento en tapete de parvulos A y área de cambio de pañales.
*Cambios de cintas antideslizantes en baño de niños y niñas de los tres pisos.
*Cambio de baldosa en sala amiga.
*Instalación de pasamanos en baño de niños y niñas del tercer piso.
*Pintura de media cañas en aula pre jardin A.

2. Se verificó la implementación y actualización oportuna del cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos, en concordancia con las condiciones y las necesidades de mantenimiento identificadas en la infraestructura.
Se encuentran programados los siguientes mantenimientos:
*Cambio de cintas antideslizantes en área de lavamanos de niños y niñas primer piso.
*Ajuste de lamina divisoria en baño de pre-jardín C.
*Ajuste de esquinero en aula de pre-jardín C.
*Cambio de mobiliario en las aulas pedagogicas.

3. Presentaron mobiliario y dotación que permiten dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico 1 de 5.


En esta visita se verificó facturas, cuentas de cobro o cuentas de revisor fiscal: SI: X NO:

En el periodo verificado no se presentaron facturas para verificación.

Esta visita generó requerimiento: SI: NO: X

Ninguna.

Se realiza cierre del acta siendo las: 12:15 p.m		
Anexos: documentos y número de folios		
Planilla de asistencia talento humano.	FOLIOS:	1
Formato Novedades de Talento Humano.	FOLIOS:	-
Facturas.	FOLIOS:	-
Otros	FOLIOS:	11

	Andrea Camargo.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Mery Helen Ruiz Garzon	NOMBRE: Andrea Catalina Camargo David
N° DE IDENTIFICACIÓN : 53.088.689	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1.020.799.856
CARGO: Profesional Responsable del Jardín Infantil	CARGO: Apoyo a la supervisión Componente Técnico

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
		Fecha
	FORMATO DE OBSERVACIONES	Página

No. CONVENIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL	FECHA DE LA VISITA		
8419 - 2025	Mama Canguro	27	11	2025



OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

4. El asociado construyó, ajustó e implementó el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER.
Se socializaron en su totalidad los temas establecidos dentro del Plan de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (P.G.R.C.C.), dando cumplimiento al cronograma
previsto y garantizando la apropiación de los lineamientos orientados a la prevención, atención y respuesta ante situaciones de riesgo o emergencia. Adicionalmente,
se recomienda realizar la actualizacion de la plataforma SURE (planes de contingencia, simulacros, amenazas y riesgos).
Si bien ya se realizó en su totalidad las socializaciones para el PGRCC, para el mes de verificación realizaron las siguientes socializaciones:
*Como actuamos en caso de sismo el 07/11/2025 con talento humano donde se recordo el actuar en estas emergencias antes, durante y despues del evento.
*Como actuar en caso de incendio el 14/11/2025 con el talento humano, donde se recuerda el antes, durante y despues de esta emergencia.
*En el simulacro de intoxicación desarrollado el día 12/11/2025, se informó hacerca de las intoxicaciones que se pueden presentar en el servicio ya sea causado por alimentos, productos de limpieza o algún tipo de fuga, este se desarrollo con un duración de 3 minutos con la participación de 101 niños y niñas y 19 adultos.
Se recomienda realizar la actualizacion de la plataforma SURE (planes de contingencia, simulacros, amenazas y riesgos).

5. Se verificó la implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes, el cual contempla la atención y el registro de incidentes conforme a las directrices establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS.
Se evidenció la ejecución del cronograma de socializaciones y actividades pedagógicas orientadas a la promoción de prácticas de autocuidado, en coherencia con los lineamientos del plan.
Durante el mes en verificación se dió cumplimiento en su totalidad al cronograma de las medidas para reducir riesgos de accidentes con talento humano, familias, niños y niñas.

6.Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS.
Se evidenció cronograma para la socialización con respecto a los protocolos.
Se recomienda continuar con las socializaciones de los protocolos garantizando que estas se realicen de manera correcta con todos los actores pertinentes.

7. Presentaron póliza de seguro contra accidentes N° N°33-68-1000005834, con fecha de expedición del 26/05/2025 y vigencia hasta el 15/12/2025 para niñas y niños.
Realizaron socialización respecto a la póliza de accidentes y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte a un niño o niña dirigida a los y las colaboradoras, el 26/11/2025.
Para el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.

	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Mery Helen Ruiz Garzon	NOMBRE: Andrea Catalina Camargo David
N° DE IDENTIFICACIÓN: 53.088.689	N° DE IDENTIFICACIÓN: 1.020.799.856
CARGO: Profesional Responsable del jardín infantil	CARGO: Apoyo a la supervisión componente técnico
	HORA DE FINALIZACIÓN: 12:15 p.m

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
		Fecha
	FORMATO DE OBSERVACIONES	Página

No. CONVENIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL	FECHA DE LA VISITA		
8419 - 2025	Mama Canguro	27	11	2025



OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

8. En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo cual no fue necesario diligenciar el registro correspondiente.

9. Se presentó el Concepto Técnico N.º CT 2025-00151742, expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – UAECOBB, con vigencia del 04/07/2025 al 03/07/2026, mediante el cual se certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.

10. Se evidencia Análisis de vulnerabilidad con nivel de amenaza BAJO realizado en abril de 2025 firmada por el Ing. Civil Cristian Ramírez con MAT 25202-255868.

Adicionalmente se realizó seguimiento a las observaciones realizadas en la visita de contraloria 19.08.2025.

	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: Mery Helen Ruiz Garzon	NOMBRE: Andrea Catalina Camargo David
N° DE IDENTIFICACIÓN: 53.088.689	N° DE IDENTIFICACIÓN: 1.020.799.856
CARGO: Profesional Responsable del jardín infantil	CARGO: Apoyo a la supervisión componente técnico
	HORA DE FINALIZACIÓN: 12:15 p.m

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS
COMPONENTE CONDICIONES ESTRUCTURANTES

BITACORA DE HALLAZGOS LOCATIVOS

Fecha De Seguimiento	**27/11/2025**
Instrumento De Verificación #	**06**

N°	REGISTRO FOTOGRAFIA	UBICACIÓN	OBSERVACION	EJECUCCIÓN
01		PARVULOS A	Presento deterioro en tapete del aula de parvulos A Recomendación: Se recomienda realizar adecuaciones correctivas inmediatas con el fin de prevenir accidentes de caidas de los niños y las niñas y posibles afectaciones. **SEGUIMIENTO:**  Se realizó mantenimiento del tapete desgastado en el aula, si bien se observó el mantenimiento la recomendación sigue siendo realizar el cambio en su totalidad.	EJECUTADO
02		AREA DE CAMBIO DE PAÑALES	Presento deterioro en tapete del area de cambio de pañales Recomendación: Se recomienda realizar adecuaciones correctivas inmediatas con el fin de evitar accidentes tanto de los niños y las niñas como los adultos. **SEGUIMIENTO:**	EJECUTADO

BITACORA DE HALLAZGOS LOCATIVOS

			 Se verificó ajuste en el tapete del área de cambio de pañales.	
03		AREA DE LAVAMANOS PRIMER PISO	Presento humedad y desgaste de cintas antidezlizantes en el baño de los niños y las niñas del primer piso Recomendaciones: eliminar esta humedad y así prevenir posibles afectaciones a los niños y niñas y mantenimiento en cintas antideslizantes con el fin de evitar accidentes tanto de los niños y las niñas como los adultos. **SEGUIMIENTO:** Se encuentra programada el cambio de cintas antideslizantes del lavamanos junto a la zona de cambio.	27/11/2025
04		SALA AMIGA	Presento fisura en baldosa de la sala amiga Recomendación: Se recomienda realizar mantenimiento de manera prioritaria. **SEGUIMIENTO:**	EJECUTADO

BITACORA DE HALLAZGOS LOCATIVOS

			 Realizó cambio de baldosa fisurado.	
05		BAÑO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS SEGUNDO PISO	Presento desgaste en cintas antideslizantes del baño del segundo nivel de los niños y las niñas. Recomendación: Se recomienda realizar mantenimiento en cintas con el fin de evitar accidentes de los niños y las niñas y el talento humano. **SEGUIMIENTO:**  Cambio de cintas antideslizantes en baño de niños y niñas del segundo piso.	EJECUTADO
06		AULAS PEDAGOGICAS	No se cuenta con mobiliario y dotación de armarios plasticos, siendo estos un elementos mínimos del anexo 3 de 5 elementos minimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico. Recomendación: Se recomienda adquirir la dotación correspondiente según el anexo tecnico. **SEGUIMIENTO:** El cambio del mobiliario se encuentra en proceso a la fecha se cuenta con el cambio del armario del aula de	05/12/2025



			maternal, los démas estan pendientes de compra e intalación.	
07		BAÑO SEGUNDO PISO AULA DE PREJARDIN C	Presento deterioro de cintas antideslizantes en el baño de los niños y las niñas del segundo piso del aula de prejardin c Recomendación: Se recomienda realizar adecuaciones correctivas inmediatas con el fin de evitar accidentes tanto de los niños y las niñas como los adultos. **SEGUIMIENTO:**  Mantenimiento de cintas antideslizantes en baño de niños y niñas del primer piso.	EJECUTADO
08		PREJARDIN C	No presento pasamanos en rampa en el aula de pre jardín C. Recomendación: Se recomienda implementar la baranda de manera prioritaria con el fin de evitar accidentes de los niños y las niñas. **SEGUIMIENTO:**	EJECUTADO

			 Implementó baranda en ambos lados de la rampa para garantizar la seguridad de los niños y las niñas.	
09		PREJARDIN A	Presento desgaste en medias cañas del aula de prejardin A Recomendación: Se recomienda realizar mantenimiento de medias cañas con el fin de prevenir afecciones. **SEGUIMIENTO:**  Mantenimiento en pintura de medias cañas en aula de pre-jardín A.	EJECUTADO
10		BAÑO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS TERCER PISO	Presento deterioro de cintas antideslizantes en el baño de los niños y las niñas del tercer piso Recomendación: Se recomienda realizar adecuaciones correctivas inmediatas con el fin de evitar accidentes tanto de los niños y las niñas como los adultos. **SEGUIMIENTO:**	EJECUTADO

BITACORA DE HALLAZGOS LOCATIVOS

			 Mantenimiento de cintas antideslizantes en baño de niños y niñas del tercer piso.	
11		AULA PRE JARDIN C	Presentó división sin ajuste en baño de niños y niñas. Recomendación: Realizar ajuste de la división del baño.	05/12/2025
12		ESQUINERO PRE JARDIN C	Esquinero sin el adecuado ajuste. Recomendación: Ajustar de manera correcta para garantizar la seguridad de los niños y las niñas.	05/12/2025

BITACORA DE HALLAZGOS LOCATIVOS

	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Mery Helen Ruiz Garzón	NOMBRE: ANDREA CATALINA CAMARGO DAVID
N° DE IDENTIFICACIÓN: 53088689	N° DE IDENTIFICACIÓN: 1022417390
CARGO: Profesional Responsable del Jardín Infantil	CARGO: **Profesional de Apoyo a la Supervisión**


SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS
COMPONENTE CONDICIONES ESTRUCTURANTES

BITACORA DE HALLAZGOS

Fecha De Seguimiento	**27/11/2025**
Instrumento De Verificación #	**06**

N°	OBSERVACIÓN	MEDIDAS	EJECUCCIÓN
01	Todas las ventanas deberían contar con elementos de seguridad que eviten caídas.	Durante el recorrido se evidencio que todas las ventanas cuentan con elementos de seguridad, adicionalmente cuentan con estos sistemas fijos. 	EJECUTADO
02	La polisombra en las claraboyas NO es un elemento de seguridad.	Se realizó el cambio correspondiente: 	EJECUTADO

BITACORA DE HALLAZGOS

			
03	Pisos NO antideslizantes.	Durante la ejecución del convenio se desarrollan diferentes mantenimientos a las cintas antideslizantes según la necesidad. Para el mes en verificación se presentaron mantenimientos en baños de niños y niñas de los tres pisos.	Según la necesidad
04	Baño con rampa no implica que cuenta como baño para persona/menor discapacitado, NO cuenta con lavamanos para los menores.	El jardin tendrá que realizar las adecuaciones para dar total cumplimiento a la normatividad de accesibilidad para personas en condicion de discapacidad, en caso de presentar solicitud de servicio para la población que requiera este espacio. Adicionalmente el baño de esta zona cuenta con el respectivo lavamanos, como se evidencia en la fotografia: 	Cuando se presente la necesidad.
05	NO todos los espacios cuentan con detectores de humo.	A la fecha el área de material pedagogico no cuenta con detector de humo, sin embargo se encuentra programado la instalación de este.	En ejecución

	Andrea Camargo.
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Mery Helen Ruiz Garzón	NOMBRE: Andrea Catalina Camargo David
N° DE IDENTIFICACIÓN: 53088689	N° DE IDENTIFICACIÓN: 1020299856
CARGO: Responsable del Jardín Infantil	CARGO: **Apoyo a la Supervisión Componente Técnico**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE EQUIPO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Mamá Canguro CONTRATO: 8419-2025 FECHA: 27/11/2025

Responsable del jardín infantil	Dinamizador pedagógico al jardín infantil	Profesional en atención a primera infancia	Auxiliar en atención a primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar de Servicios Generales	Personal manipulador de alimentos	Total
1	/	8	2	1	3	3	18

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Mery Helen Ruiz	53038868	Responsable	Lic preescolar	3126461XC	
2	Viviana Barrera Rodriguez	52482331	Profesional en atención a la Primera infancia	Lic en Preescolar	3043106811	
3	Dina Yolima Medet Pachón	52.267.436	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. en Preescolar	3136341240	Yolima M.
4	Javier Corredor Salazar	79789230	Profesional en atención a la PRIMERA INFANCIA	Lic en preescolar	3704612606	
5	Maria Yesenia Joya	1032866531	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. Pedagogía infantil	3142303843	Maria Joya
6	Yolanda Galindo Pena	52146.485	Profesional en atención a la primera infancia	Lic en preescolar	3112068010	Yolanda G P
7	Maria Gloria Garcia	52983640	Profesional en atención a la primera infancia	Lic en preescolar	3202112497	Gloria Garcia.
8	Lady Carolina Mora	1014202937	Profesional en Atención a la primera infancia	Lic Ped. infantil	3103582306	Lady Mora
9	Mabel Lucero Herbozo	57424290	Profesional en atención a la primera infancia	Lic en pedagogia infantil	3022635670	Mabel Lucero H
10	Estefania Tambo Velandia	1019068109	Auxiliar en atención a primera infancia	Tecnica	3138113983	Estefania Tambo
11	Yamile Hurtado P	30927034	Auxiliar en atención en primera infancia	Tecnico	3024382321	
12	Ximena Munoz	58'067.982.	Aux. Ser. Generales	Bachiller	3144117481	
13	Jenny Gaitan	52829279	Aux Ser Generales	Bachiller	3508761047	Jenny Gaitan
14	Heidy Veralbin neyo	1019016803	Aux Ser Generales	Bachiller	3242324372	Heidy Neyo
15	Maria Mora	1018421491	Man. alimentos	Bachiller	3112874185	Maria Mora
16	Yolima Sanchez	1007987770	man alimentos	Bachiller	3119789042	Yolima Sanchez
17	Martha Galicia	28.688.220	man. alimentos	Bachiller	3223638969	
18	Yenny Alarcón Barón	52 314 096	Aux Administrativo	Técnico	3026669994	
19						
20						
21						
22						
23						
24						