	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-012053-CP**

FECHA: 22-12-2025

El suscrito ***Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 052 15-01-2024*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS Y CPMS FAC*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INMOTICA LTDA.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.179.430-8
No DOC. SOPORTE	CONTRATO No. 021-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
VALOR TOTAL	$200.700.000,00
VALOR A PAGAR	$83.848.290.07
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-5-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002361825
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500547600
VIGENCIA	2025
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL S.A.
TITULAR	INMOTICA LTDA.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	21003030278
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. 993, NC31,ND5) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad	624

FAC-S-2025-012053-CP

	Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		***627***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Mayor DAVID GUILLERMO DELVASTO AVELLANEDA
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó:T1. ACEVEDO / DECOP

FAC-S-2025-012053-CP



<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 31/10/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>021-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>13/05/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS Y CPMS FAC</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al contratista el valor del contrato así:
<table>
<tr><th>No.</th><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE CORTE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Agosto 2025</td><td>De acuerdo a facturación, el cual debe ser como mínimo el 30% del valor del contrato.</td><td>30 de junio de 2025</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Noviembre 2025</td><td>De acuerdo a facturación por el saldo del contrato</td><td>30 de septiembre de 2025 y/o hasta por el saldo del contrato</td></tr>
</table>
El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>INMOTICA LTDA.</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T3. GIL HERREÑO HOWARDT ANDRÉS</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>El valor del presente contrato es por la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. ($180.700.000,00) valor que incluye el IVA</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>A partir del perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2025.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>18 de junio de 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>27/06/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Con el fin de cambiar el pago 01 en cuanto a fecha de corte y PAC.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Modifíquese parcialmente la forma de pago en el sentido de modificar la fecha de corte y el PAC del primer pago, el cual quedará así:
<table>
<tr><th>No.</th><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE CORTE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SEPTIEMBRE 2025</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN, EL CUAL DEBE SER COMO MINIMO EL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO</td><td>31 DE JULIO DE 2025</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

PLAZO DE EJECUCIÓN	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. ($180.700.000,00), valor que incluye el IVA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modifíquese parcialmente la Cláusula 2- Valor del Contrato, apropiación presupuestal, Plazo y lugar de ejecución, Forma de pago, numeral 2.1 Valor del Contrato del documento denominado CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO No.021-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025, en el sentido de agregar el valor de VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($20.000.000,00) quedando el valor final del contrato en DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($200.700.000,00) FORMA DE PAGO: segundo corte de facturación 31 de octubre de 2025 con PAC DICIEMBRE 2025. MODIFICACION DE POLIZAS en sus fechas de vigencias y montos asegurados y las actividades cotizadas en sentido de Agregar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para los aires acondicionados de 36.000 y 40.000 BTU, como se indica en el documento Anexo actividades económicas adicionadas
FORMA DE PAGO	Modifíquese parcialmente el numeral 2.5 Forma de pago, quedando así:

No.	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	SEPTIEMBRE 2025	DE ACUERDO A FACTURACIÓN, EL CUAL DEBE SER COMO MINIMO EL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2025
2	DICIEMBRE 2025	DE ACUERDO A FACTURACIÓN POR EL SALDO DEL CONTRATO	31 DE OCTUBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO O CUMPLIMIENTO DE LA NECESIDAD.

PLAZO DE EJECUCIÓN	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($200.700.000,00)
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modifíquese parcialmente la Cláusula 2- Valor del Contrato, apropiación presupuestal, Plazo y lugar de ejecución, Forma de pago, numeral 2.3 Plazo de Ejecución del Contrato, del documento nombrado CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 021-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución quedando para el 21 de noviembre de 2025. Modifíquese parcialmente el numeral 2.5 en el sentido de modificar la Forma de Pago quedando, SEGUNDO PAGO PAC DICIEMBRE 2025 corte de facturación 31 de octubre 2025, TERCER PAGO PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR

<table>
<tr><td></td><td>PRIMER TRIMESTRE 2026 corte de facturación 21 de noviembre 2025. Modifíquese parcialmente las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual en las vigencias de sus amparos.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Modifíquese parcialmente el numeral 2.5 Forma de pago, quedando así:

<table>
<tr><th>No.</th><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE CORTE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SEPTIEMBRE 2025</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN, EL CUAL DEBE SER COMO MINIMO EL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO</td><td>31 DE JULIO DE 2025</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DICIEMBRE 2025</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td><td>31 DE OCTUBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN POR EL SALDO DEL CONTRATO</td><td>21 DE NOVIEMBRE DE 2025</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>En el sentido de prorrogar el plazo de ejecución quedando para el 21 de noviembre de 2025.</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>El valor del presente contrato es por la suma de DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($200.700.000,00)</td></tr>
</table>

En Villavicencio (Meta), el día 31 del mes de octubre de 2025, el señor CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2 en su calidad de Ordenador del Gasto, y el señor T3. GIL HERREÑO HOWARDT ANDRES en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor HECTOR JAVIER LOPEZ DIAZ en su calidad de Representante Legal empresa INMOTICA LTDA. como **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando pendiente la factura por motivos de verificación de ajustes de decimales.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS AGOSTO DE 2025

Durante el mes de agosto de 2025 se realizaron intervenciones preventivas a **54** equipos de aire acondicionado del CACOM-2 y a **5** equipos de la zona desconcentrada CPMS. En cuanto a las labores correctivas, se intervinieron 17 equipos de aire acondicionado, de los cuales 6 correspondían a mantenimientos pendientes del mes de julio y 11 al mes de agosto del presente año.

Estas actividades se ejecutaron en el **Comando Aéreo de Combate No. 2 (CACOM-2)** y la zona desconcentrada CPMS cubriendo las siguientes áreas operativas y administrativas de la unidad:

- ✓ Sanidad
- ✓ Hotel Suboficiales
- ✓ Localizador
- ✓ Glide
- ✓ Barracas de reacción
- ✓ Centros Cableados de Telecomunicaciones
- ✓ Control Acceso
- ✓ Incorporación
- ✓ Grupo Técnico

Mantenimiento preventivo incluye:

- ✓ Mantenimiento con hidro lavadora en la Unidad Interna "UMA" como en la Unidad Externa "UCA"
- ✓ Lavado filtros guardapolvo-
- ✓ Lavado de la bandeja y del sistema de drenaje
- ✓ Lavado de la turbina UMA y del aspa UCA
- ✓ Revisión y limpieza parte eléctrica, revisión de bornes y conexiones, suministro e instalación de terminales si fuera necesario
- ✓ Revisión de capacitores de arranque de la UMA y de la UCA
- ✓ Revisión de los sensores de temperatura- Lubricación y limpieza de motores
- ✓ Verificación y si es necesario corrección de fugas
- ✓ Verificación de amperaje antes y después del mantenimiento, debe estar acorde con los parámetros del fabricante
- ✓ Toma de temperatura de inyección de aire como del retorno
- ✓ Reporte fotográfico y técnico por escrito

A continuación, se describen en detalle los 54 equipos de aire acondicionado del CACOM-2 realizados durante el periodo reportado discriminados por capacidades así:

- ✓ **Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 9.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD
1	Aire Acondicionado Mini Split	Rack Helicópteros	111760	9000 BTU

- ✓ **Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 12.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD
1	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Consultorio 1	464732	12000 BTU
2	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Autorizaciones	464734	12000 BTU
3	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Escuadrón Servicios	464736	12000 BTU
4	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Atención al Usuario	464733	12000 BTU
5	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 01	636855	12000 BTU
6	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 04	636848	12000 BTU
7	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 06	636856	12000 BTU
8	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 08	636857	12000 BTU
9	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 09	636850	12000 BTU
10	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 07	636858	12000 BTU
11	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 05	636853	12000 BTU
12	Aire Acondicionado Mini Split	Localizador	646821	12000 BTU
13	Aire Acondicionado Mini Split	Glide	646834	12000 BTU
14	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reacción Hab 6	521193	12000 BTU
15	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reacción Hab 1	521189	12000 BTU
16	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reacción Hab 11	521198	12000 BTU
17	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reaccion Hab 09	521199	12000 BTU
18	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reaccion Hab 12	521191	12000 BTU
19	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reacción Hab 2	521190	12000 BTU
20	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reacción Hab 4	521194	12000 BTU
21	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reaccion Hab 16	594345	12000 BTU
22	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reaccion Hab 14	621558	12000 BTU
23	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reaccion Hab 20	621552	12000 BTU
24	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reaccion Hab 19	621556	12000 BTU
25	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reaccion Hab 23	621555	12000 BTU
26	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reaccion Hab 24	621564	12000 BTU
27	Aire Acondicionado Mini Split	Rack Estado Mayor	561254	12000 BTU
28	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reaccion Hab 13	621561	12000 BTU
29	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel suboficiales Hab 2	636851	12000 BTU
30	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel suboficiales Hab 3	636849	12000 BTU
31	Aire Acondicionado Mini Split	Rack Grute AET	561248	12000 BTU
32	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel suboficiales Hab 10	636847	12000 BTU
33	Aire Acondicionado Mini Split	Oficina Incorporación	561250	12000 BTU
34	Aire Acondicionado Mini Split	Oficina Control Acceso	619681	12000 BTU
35	Aire Acondicionado Mini Split	Grute EETAA	390716	12000 BTU
36	Aire Acondicionado Mini Split	Grute Sección Ingeniería	646825	12000 BTU
37	Aire Acondicionado Mini Split	Grute Secretaria Comando	561255	12000 BTU
38	Aire Acondicionado Mini Split	Grute Oficina Comando	619686	12000 BTU
39	Aire Acondicionado Mini Split	Esmay 01	314161	12000 BTU
40	Aire Acondicionado Mini Split	Grupo de Combate 01	314131	12000 BTU

- ✓ **Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 18.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD
1	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Consultorio 2	464748	18000 BTU
2	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Consultorio Ginecología	464753	18000 BTU
3	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Consultorio 3	464749	18000 BTU
4	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Consultorio 4	464750	18000 BTU
5	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Oficina Secretaria	464752	18000 BTU
6	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Radiología	464754	18000 BTU
7	Aire Acondicionado Mini Split	Grute PIT	511103	18000 BTU
8	Aire Acondicionado Mini Split	Grute Sala de Juntas Comando	619691	18000 BTU

- ✓ **Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 24.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD
1	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Vacunación	464767	24000 BTU
2	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Administrativa	464770	24000 BTU
3	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Almacén	464768	24000 BTU
4	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Fisioterapia	464773	24000 BTU
5	Aire Acondicionado Mini Split	Glide 2	621575	24000 BTU

De la misma manera durante el mes de agosto de 2025 se efectuaron 05 mantenimientos preventivos a aires acondicionados de la zona desconcentrada CPMS ubicada físicamente en las instalaciones del CACOM-2, y se describen a continuación:

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS ZONA DESCONCENTRADA CPMS

- ✓ **Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 12.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD
1	Aire Acondicionado Mini Split	CPMS Rack	566223	12000 BTU
2	Aire Acondicionado Mini Split	CPMS comandante Pabellón	566217	12000 BTU
3	Aire Acondicionado Mini Split	CPMS Sala de Juntas	536575	12000 BTU
4	Aire Acondicionado Mini Split	CPMS Guardia Interna	566216	12000 BTU

- ✓ **Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 18.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD
5	Aire Acondicionado Mini Split	CPMS Ingreso Guardia Externa	602875	18000 BTU

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS SEPTIEMBRE DE 2025

Durante el mes de septiembre de 2025, se llevó a cabo labores de **mantenimiento preventivo y correctivo** en sistemas de aire acondicionado de diversas capacidades y modelos, instalados en distintas áreas de la zona desconcentrada Instalaciones **Blarp POSEIDON (La Macarena, Meta).**

En total, durante el mes de septiembre de 2025 se realizaron intervenciones preventivas a **28** equipos de aire acondicionado del Blarp POSEIDON (La Macarena, Meta). En cuanto a las labores correctivas, se intervinieron **05** equipos de aire acondicionado, los cuales presentaban niveles bajos en su carga de Gas Refrigerante, lo que impedía su correcto funcionamiento, Estas actividades se ejecutaron en el Blart POSEIDON (La Macarena, Meta) en zonas operativas, administrativas y de descanso del personal militar así:

- ✓ Sala de Juntas
- ✓ GCS
- ✓ Oficinas
- ✓ Habitaciones
- ✓ Centro Cableado de Telecomunicaciones
- ✓ Inteligencia

A continuación, se describen en detalle los **28** equipos de aire acondicionado del Blarp POSEIDON (La Macarena, Meta) realizados durante el periodo reportado discriminados por capacidades así:

- ✓ **Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 12.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD
1	Aire Acondicionado Mini Split	Habitación 06	588127	12000 BTU
2	Aire Acondicionado Mini Split	Container 01	389130	12000 BTU
3	Aire Acondicionado Mini Split	Container 03	389129	12000 BTU
4	Aire Acondicionado Mini Split	Container 11	588122	12000 BTU
5	Aire Acondicionado Mini Split	Container 10	588119	12000 BTU
6	Aire Acondicionado Mini Split	Container 09	389458	12000 BTU
7	Aire Acondicionado Mini Split	Container 08	389131	12000 BTU
8	Aire Acondicionado Mini Split	GCS Esclava	389459	12000 BTU
9	Aire Acondicionado Mini Split	GCS Maestra	389456	12000 BTU
10	Aire Acondicionado Mini Split	Sala de Juntas	637142	12000 BTU
11	Aire Acondicionado Mini Split	Escuadrón de Inteligencia	389460	12000 BTU
12	Aire Acondicionado Mini Split	Habitación 12	603047	12000 BTU
13	Aire Acondicionado Mini Split	Habitación 7	588121	12000 BTU
14	Aire Acondicionado Mini Split	habitación 2	637143	12000 BTU
15	Aire Acondicionado Mini Split	habitación 5	588128	12000 BTU
16	Aire Acondicionado Mini Split	habitación 3	588126	12000 BTU
17	Aire Acondicionado Mini Split	habitación 4	588123	12000 BTU
18	Aire Acondicionado Mini Split	habitación 14	603048	12000 BTU
19	Aire Acondicionado Mini Split	habitación 8	309902	12000 BTU
20	Aire Acondicionado Mini Split	habitación 13	408662	12000 BTU
21	Aire Acondicionado Mini Split	habitación 1	588125	12000 BTU
22	Aire Acondicionado Mini Split	Hab Transeúntes	389461	12000 BTU
23	Aire Acondicionado Mini Split	Habitación 9	389462	12000 BTU
24	Aire Acondicionado Mini Split	Habitación 10	603045	12000 BTU
25	Aire Acondicionado Mini Split	Habitación 11	389463	12000 BTU

- ✓ **Aires Acondicionados Tipo Cassette de 33.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD
1	Aire Acondicionado Tipo Cassette	Edificio ARP 2do Piso	650342	33000 BTU
2	Aire Acondicionado Tipo Cassette	Edificio ARP 2do Piso	650343	33000 BTU
3	Aire Acondicionado Tipo Cassette	Sala de Oficinas	650341	33000 BTU

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS OCTUBRE DE 2025

Durante el mes de octubre de 2025 se realizaron intervenciones preventivas a **11** equipos de aire acondicionado en el CACOM-2 y **29** intervenciones preventivas en la zona desconcentrada PAC Radar San José del Guaviare. En cuanto a las labores correctivas, se intervinieron **4** equipos de aire acondicionado en el CACOM-2 y **20** equipos de aire acondicionado la zona desconcentrada PAC Radar San José

A continuación, se describen en detalle **11** equipos de aire acondicionado del CACOM-2 realizados durante el mes de octubre de 2025 discriminados por capacidades así:

- ✓ **Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 12.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD
1	Aire Acondicionado Mini Split	Oficial Mantenimiento Grute	619688	12000 BTU
2	Aire Acondicionado Mini Split	Grute Almacen Cafetería	619682	12000 BTU
3	Aire Acondicionado Mini Split	Grute Línea de Vuelo	629875	12000 BTU
4	Aire Acondicionado Mini Split	Grute Sección Calidad	360012	12000 BTU

- ✓ **Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 24.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD
1	Aire Acondicionado Mini Split	Grute Complejo Combustibles	621573	24000 BTU
2	Aire Acondicionado Mini Split	Oficina Seguridad Operacional	464774	24000 BTU
3	Aire Acondicionado Mini Split	Grute Almacén abastecimientos	621572	24000 BTU
4	Aire Acondicionado Mini Split	Grute 2 piso Almacén 01	646837	24000 BTU
5	Aire Acondicionado Mini Split	Grute 2 piso almacén 02	646836	24000 BTU

- ✓ **Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 40.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD
1	Aire Acondicionado Mini Split	Grute Taller Aviónica 01	111632	40000 BTU

- ✓ **Aires Acondicionados Tipo Piso Techo de 60.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD
1	Aire Acondicionado Piso Techo	Gruea Oficina 01	594341	60000 BTU

MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS ZONA DESCONCENTRADA PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE OCTUBRE 2025

Durante el mes de octubre de 2025 se realizaron **29** mantenimiento preventivos a aires acondicionados en el PAC Radar San José del Guaviare discriminados por capacidades así:

- ✓ **Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 12.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD
1	Aire Acondicionado Mini Split	Radar almacén 01	367210	12000 BTU
2	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 04 Sala	408655	12000 BTU
3	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 08 Sala	408657	12000 BTU
4	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 08 Hab	621566	12000 BTU
5	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 12 Sala	377598	12000 BTU
6	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 12 Hab	621567	12000 BTU
7	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 10 Sala	408661	12000 BTU
8	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 10 Hab	621549	12000 BTU
9	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 09 Sala	408652	12000 BTU
10	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 09 Hab	367208	12000 BTU
11	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 07 Sala	651909	12000 BTU
12	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 07 Hab	408656	12000 BTU
13	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 02 Sala	627062	12000 BTU
14	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 02 Hab	627064	12000 BTU
15	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 11 Sala	367209	12000 BTU
16	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 11 Hab	408659	12000 BTU
17	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 05 Hab	408660	12000 BTU
18	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 01 Sala	408650	12000 BTU
19	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 01 Hab	651908	12000 BTU
20	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 06 Sala	627063	12000 BTU
21	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 06 Hab	367205	12000 BTU
22	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 03 Sala	408654	12000 BTU
23	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 03 Hab	621568	12000 BTU
24	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 4 Hab	357161	12000 BTU
25	Aire Acondicionado Mini Split	Radar almacén 02	367204	12000 BTU
26	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Armerillo Terrestre	646826	12000 BTU
27	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Interno Oficina	651910	12000 BTU

- ✓ **Aires Acondicionados Tipo Paquete 5 Toneladas**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD
1	Aire Acondicionado Tipo Paquete	Radar Interno Taller	495942	5 Ton
2	Aire Acondicionado Tipo Paquete	Equipo Radar 01	455910	5 Ton

MANTENIMIENTO PREVENTIVOS EQUIPOS DE LAVADO Y SECADO CACOM-2 Y ZONA DESCONCENTRADA CPMS OCTUBRE 2025

De la misma manera durante el mes de octubre de 2025 se realizaron mantenimientos preventivos a **09** equipos de **lavado y secado** del CACOM-2 y **02** equipos de **lavado y secado** de la zona desconcentrada del CPMS en total se efectuaron 11 mantenimientos preventivos a equipos de lavado y secado realizando las siguientes tareas de mantenimiento de acuerdo a la ficha técnica del contrato como se relaciona a continuación:

✓ **Mantenimiento Preventivo Lavadoras CACOM-2**

1. Desarme de la Lavadora
2. Limpieza filtro del desagüé
3. Revisión motor y correa de tensión
4. Ajuste y lubricación general

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC
1	Lavadora	Lavandería Grual 03	530508

✓ **Mantenimiento Preventivo Lavadoras y Secadoras CACOM-2**

1. Desarme de la Lavadora y Secadoras
2. Limpieza filtro del desagüé
3. Revisión motor y correa de tensión
4. Ajuste y lubricación general

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC
1	Lavadora y Secadora	Lavandería Soldados 01	621636
2	Lavadora y Secadora	Lavandería Soldados 02	621637

✓ **Mantenimiento Preventivo Secadoras CACOM-2**

1. Desarme de la Secadora
2. Limpieza del tambor
3. Revisión motor y correa de tensión

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC
1	Secadora	Lavandería Grual 01	429064
2	Secadora	Lavandería Grual 02	530509
3	Secadora	Lavandería Oficiales Solteros 01	338883
4	Secadora	Lavandería Oficiales Solteros 02	338884
5	Secadora	Lavandería Oficiales Solteros 03	338885
6	Secadora	Lavandería Oficiales Solteros 04	338886

✓ **Mantenimiento Preventivo Lavadoras CPMS**

1. Desarme de la Lavadora
2. Limpieza filtro del desagüé
3. Revisión motor y correa de tensión
4. Ajuste y lubricación general

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC
1	Lavadora	Centro Reclusorio CPMS 01	536586

- ✓ **Mantenimiento Preventivo Lavadoras y Secadoras CPMS**

1. Desarme de la Lavadora y Secadoras
2. Limpieza filtro del desagüé
3. Revisión motor y correa de tensión
4. Ajuste y lubricación general

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC
1	Lavadora y Secadora	Centro Reclusorio CPMS 02	559454

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS AIRES ACONDICIONADOS AGOSTO 2025

Tras la ejecución de los mantenimientos preventivos, durante el mes de agosto y los mantenimientos preventivos de julio a los equipos de aire acondicionado previamente relacionados, se evidenció que 17 equipos de aire acondicionado requerían acciones correctivas, de los cuales 6 correspondían a mantenimientos pendientes del mes de julio y 11 al mes de agosto del presente año y se relacionan con la **carga de gas refrigerante**, debido a que se encontraban fuera de los parámetros técnicos establecidos por el fabricante esto pudo ocasionarse debido a varios motivos como uso prolongado sin mantenimiento preventivo, fugas en las tuberías o conexiones, Deterioro de componentes o Pérdida natural mínima que aunque el sistema es cerrado, en periodos muy largos (años), puede producirse una pérdida mínima de gas por permeabilidad de materiales o microfugas imperceptibles. Por ende, el equipo pierde capacidad de enfriamiento y aumenta el consumo de energía se efectuaron las cargas de gas refrigerante a los equipos de diferentes capacidades, quedando todos **dentro de los parámetros de operación correctos y 100% operativos.**

A continuación, se detallan uno a uno los **mantenimientos correctivos** ejecutados durante el mes de **agosto** de 2025 a los 06 equipos pendientes de Julio:

- ✓ **Mantenimientos Correctivos Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 12.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Aire Acondicionado Mini Split	Grual Misceláneos 03	357171	12000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante
2	Aire Acondicionado Mini Split	Gruia Rack Sistemas	561246	12000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante
3	Aire Acondicionado Mini Split	Gruea Rack Sistemas	610799	12000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante

- ✓ **Mantenimientos Correctivos Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 18.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Aire Acondicionado Mini Split	Grual Rack A29	405581	18000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante

enimientos Correctivos Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 24.000 BTU

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Aire Acondicionado Mini Split	Grual Misceláneos 01	431652	24000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante

✓ **Mantenimientos Correctivos Aires Acondicionados Tipo Piso Techo de 60.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Aire Acondicionado Piso Techo	Grupo de Seguridad Alojamiento SLP	615947	60000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante

Mantenimientos correctivos ejecutados a 11 equipos intervenidos de manera preventiva durante el mes de **agosto** de 2025:

✓ **Mantenimientos Correctivos Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 12.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Autorizaciones	464734	12000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante
2	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 01	636855	12000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante
3	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 06	636856	12000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante
4	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 08	636857	12000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante
5	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 09	636850	12000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante
6	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 05	636853	12000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante
7	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel suboficiales Hab 10	636847	12000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante

✓ **Mantenimientos Correctivos Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 18.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Consultorio 3	464749	18000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante
2	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Consultorio 4	464750	18000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante
3	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Oficina Secretaria	464752	18000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante

✓ **Mantenimientos Correctivos Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 24.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Aire Acondicionado Mini Split	Sanidad Almacén	464768	24000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS AIRES ACONDICIONADOS SEPTIEMBRE 2025

Tras la ejecución de los mantenimientos preventivos, durante el mes de septiembre de 2025 a los equipos de aire acondicionado de la zona desconcentrada Blarp Poseidon, se evidenció que 05 equipos de aire acondicionado requerían acciones correctivas que se relacionan con la carga de gas refrigerante, debido a que se encontraban fuera de los parámetros técnicos establecidos por el fabricante, a continuación, se detallan uno a uno los **05 mantenimientos correctivos** ejecutados durante el mes de Septiembre de 2025 en la zona desconcentrada Blarp POSEIDON (La Macarena, Meta)

- ✓ **Mantenimientos Correctivos Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 12.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Aire Acondicionado Mini Split	Container 09	389458	12000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante
2	Aire Acondicionado Mini Split	Container 08	389131	12000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante
3	Aire Acondicionado Mini Split	Habitación 9	389462	12000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante
4	Aire Acondicionado Mini Split	Habitación 10	603045	12000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante
5	Aire Acondicionado Mini Split	Habitación 11	389463	12000 BTU	Corrección de Fugas y Carga de Gas Refrigerante

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS AIRES ACONDICIONADOS OCTUBRE 2025

Durante el mes de Octubre se realizaron 02 mantenimientos correctivos a aires acondicionados ubicados en el CACOM-2 como se describe a continuación:

- ✓ **Mantenimientos Correctivos Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 36.000 y 40.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Aire Acondicionado Tipo Cassete	Galería Excomandantes 02	360006	36000 BTU	Corrección de fugas y carga de gas refrigerante
2	Aire Acondicionado Mini Split	Grute Taller Aviónica 01	111632	40000 BTU	Corrección de fugas y carga de gas refrigerante

MANTENIMIENTO CORRECTIVOS AIRES ACONDICIONADOS PAC RADAR SJE

Durante el mes de octubre se realizaron 20 mantenimientos correctivos a aires acondicionados ubicados en la zona desconcentrada PAC Radar San Jose del Guaviare como se describe a continuación:

- ✓ **Mantenimientos Correctivos Aires Acondicionados Tipo Mini Split de 12.000 BTU**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 04 Sala	408655	12000 BTU	Corrección de fugas y carga de gas refrigerante
2	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 08 Sala	408657	12000 BTU	Corrección de fugas y carga de gas refrigerante

3	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 12 Sala	377598	12000 BTU	Corrección de fugas y carga de gas refrigerante Reemplazo de Capacitores
4	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 12 Hab	621567	12000 BTU	Corrección de fugas y carga de gas refrigerante
5	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 10 Hab	621549	12000 BTU	Corrección de fugas y carga de gas refrigerante
6	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 09 Hab	367208	12000 BTU	Corrección de fugas y carga de gas refrigerante
7	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 07 Sala	651909	12000 BTU	Corrección de fugas y carga de gas refrigerante
8	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 02 Sala	627062	12000 BTU	Correcion de fugas y carga de gas refrigerante
9	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 02 Hab	627064	12000 BTU	Correcion de fugas y carga de gas refrigerante
10	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 11 Sala	367209	12000 BTU	Correcion de fugas y carga de gas refrigerante
11	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 11 Hab	408659	12000 BTU	Correcion de fugas y carga de gas refrigerante
12	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 05 Hab	408660	12000 BTU	Correcion de fugas y carga de gas refrigerante
13	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 01 Sala	408650	12000 BTU	Correcion de fugas y carga de gas refrigerante
14	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 01 Hab	651908	12000 BTU	Correcion de fugas y carga de gas refrigerante
15	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 06 Hab	367205	12000 BTU	Correcion de fugas y carga de gas refrigerante
16	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 03 Sala	408654	12000 BTU	Correcion de fugas y carga de gas refrigerante
17	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Cabaña 4 Hab	357161	12000 BTU	Correcion de fugas y carga de gas refrigerante
18	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Armerillo Terrestre	646826	12000 BTU	Corrección de fugas y carga de gas refrigerante
19	Aire Acondicionado Mini Split	Radar Interno Oficina	651910	12000 BTU	Corrección de fugas y carga de gas refrigerante

✓ **Mantenimientos Correctivos Aires Acondicionados 5 Toneladas**

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Aire Acondicionado Tipo Paquete	Equipo Radar Interno 01	455910	5 toneladas	Corrección de fugas y carga de gas refrigerante

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
REEMPLAZO DE 20 MOTOR BLOWER NO GENERICOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DEPENDIENDO DE LA MARCA DEL AIRE	0	No se efectuó reemplazo de motor blower para aires acondicionados
REEMPLAZO DE 25 TARJETAS ELECTRONICAS INVERTER PARA AIRE ACONDICIONADO CON SUS	02	Se efectuó el reemplazo de 02 tarjetas electrónicas Inverter a los siguientes aires acondicionados: Bar Suboficiales 01 con

RESPECTIVOS CONTROLES CON DISPLAY Y CON BATERIA AAA.		inventario FAC 594337 y Sala Capacitación Torre de Control con inventario FAC 602871
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JON FREDDY BUENO ALDANA	TECNICO MANTENIMIENTO AIRES, LAVADORAS Y SECADORAS	TECNICO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
MANUEL SANTIAGO JARAMILLO	TECNICO MANTENIMIENTO AIRES	TECNICO AIRES ACONDICIONADOS

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: _X___ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO ____

*Se realizaron tareas de mantenimiento con el fin de mantener en operatividad los equipos, al evitar problemas de funcionamiento asociadas a fallas técnicas asociadas al deterioro normal del equipo, lo último siendo el objeto de este contrato. Por lo anterior NO aumenta la vida útil del equipo ni su valor.

Los mantenimientos preventivos y correctivos son necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, no para aumentar su vida útil dado que estos mantenimientos no implican cambio en la tecnología, aspecto que si aumentaría la vida útil de los mismos.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$180.700.000,00	
VALOR ADICIÓN	$20.000.000,00	MODIFICATORIO No. 001 DEL 19-09-2025
VALOR FINAL CONTRATO	$200.700.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2025	$ 84.316.335.24	FACTURA No. 970 NC 1-4
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025	$83.848.290.07	PENDIENTE FACTURA
SALDO	$32.535.374,69	

OBSERVACIONES

Durante la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025 a los aires acondicionados y a los equipos de lavado y secado del CACOM-2 y sus zonas desconcentradas, se evidenció que algunos equipos presentan descripciones incompletas, capacidades incorrectas y/o ubicaciones erróneas en el sistema SAP. Estas inconsistencias fueron identificadas física y técnicamente tanto por el supervisor del contrato como por el personal técnico de la empresa contratista. Por lo anterior, y con el fin de realizar los ajustes necesarios, se solicitará la revisión del inventario registrado en SAP para el CACOM-2, así como la verificación y corrección de las inconsistencias encontradas.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HECTOR JAVIER LOPEZ DIAZ
Representante Legal INMOTICA LTDA

T3. GIL HERREÑO HOWARDT ANDRES
Supervisor Principal

CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2
Ordenador del Gasto



INMOTICA S.A.S
NIT 900.179.430-8
CALLE 95 # 15-47 OF 203
Tel: (601) 9419311
Bogotá - Colombia
info@inmotica.com.co
https://inmotica.com.co/

Factura electrónica de venta
No. 993

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
NIT	800.141.627-4	**Teléfono**	(608) 6616412 - Ext. 000
Dirección	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/11/2025, 16:35
Expedición	14/11/2025, 16:35
Vencimiento	10/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CACOM 2 MINISPLIT DE 9.000 BTU	1.00	324,969.43	61,744.19	386,713.62
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CACOM 2 MINISPLIT DE 12.000 BTU	48.00	323,456.92	2,949,927.15	18,475,859.52
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CACOM 2 MINISPLIT DE 18.000 BTU	9.00	347,451.20	594,141.55	3,721,202.37
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CACOM 2 MINISPLIT DE 24.000 BTU	10.00	409,106.62	777,302.58	4,868,368.80
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CACOM 2 TIPO CASSETTE DE 33.000 BTU	1.00	469,151.97	89,138.88	558,290.85
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO CACOM 2 PISO TECHO Y TIPO CASSETE 60.000 BTU	1.00	469,151.97	89,138.88	558,290.85
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA MINISPLIT DE 12.000 BTU	25.00	360,287.50	1,711,365.61	10,718,553.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA TIPO CASSETTE DE 33.000 BTU	3.00	432,959.97	246,787.19	1,545,667.11
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PAC SAN JOSE MINISPLIT DE 12.000 BTU	27.00	345,641.00	1,773,138.33	11,105,445.33
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PAC SAN JOSE DE 5 TON	2.00	682,500.00	259,350.00	1,624,350.00
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA MINISPLIT DE 12.000 BTU CORRECCIÓN DE FUGAS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	5.00	309,165.35	293,707.09	1,839,533.85
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CACOM 2 MINISPLIT DE 12.000 BTU CORRECCIÓN DE FUGAS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	10.00	318,248.10	604,671.39	3,787,152.40
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CACOM 2 MINISPLIT DE 18.000 BTU CORRECCIÓN DE FUGAS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	4.00	291,333.60	221,413.53	1,386,747.92
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CACOM 2 MINISPLIT DE 24.000 BTU CORRECCIÓN DE FUGAS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	2.00	393,232.12	149,428.20	935,892.44
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CACOM 2 MINISPLIT DE 36.000 BTU CORRECCIÓN DE FUGAS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	1.00	1,321,681.41	251,119.47	1,572,800.88
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CACOM 2 MINISPLIT DE 40.000 BTU CORRECCIÓN DE FUGAS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	1.00	1,321,681.41	251,119.47	1,572,800.88
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CACOM 2 PISO TECHO Y TIPO CASSETE 60.000 BTU CORRECCIÓN DE FUGAS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	1.00	1,321,681.41	251,119.47	1,572,800.88
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CACOM 2 MINISPLIT DE 12.000 BTU Suministro e instalación capacitores de arranque	1.00	106,543.61	20,243.28	126,786.89
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CACOM 2 MINISPLIT DE 24.000 BTU Suministro e instalación de motor blower INVERTER	2.00	652,166.89	247,823.42	1,552,157.20
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PAC SAN JOSE MINISPLIT DE 12.000 BTU CORRECCIÓN DE FUGAS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	19.00	345,250.87	1,246,355.62	7,806,122.07
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS				

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

21	PAC SAN JOSE MINISPLIT DE 5 TON CORRECCIÓN DE FUGAS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	1.00	286,570.75	54,448.44	341,019.19
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PAC SAN JOSE MINISPLIT DE 12.000 BTU Suministro e instalación capacitores de arranque	1.00	124,906.92	23,732.32	148,639.24
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORAS CACOM 2 DESARME DE LA LAVADORA / SECADORA	2.00	337,910.19	128,405.87	804,226.26
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORAS CACOM 2 LIMPIEZA FILTRO DE DESAGUE	2.00	96,880.52	36,814.60	230,575.64
25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORAS CACOM 2 REVISION MOTOR Y CORREA DE TENSION	2.00	102,861.28	39,087.29	244,809.84
26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORAS CACOM 2 AJUSTE Y LUBRICACION GENERAL	2.00	170,836.18	64,917.75	406,590.10
27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORAS Y SECADORAS CACOM 2 DESARME DE LA LAVADORA / SECADORA	3.00	355,498.94	202,634.40	1,269,131.22
28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORAS Y SECADORAS CACOM 2 LIMPIEZA FILTRO DE DESAGUE	3.00	96,653.27	55,092.36	345,052.17
29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORAS Y SECADORAS CACOM 2 REVISION MOTOR Y CORREA DE TENSION	3.00	100,727.27	57,414.54	359,596.35
30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORAS Y SECADORAS CACOM 2 AJUSTE Y LUBRICACION GENERAL	3.00	152,348.68	86,838.75	543,884.79
31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA CACOM 2 DESARME DE LA LAVADORA / SECADORA	6.00	356,019.26	405,861.96	2,541,977.52
32	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA CACOM 2 LIMPIEZA DE TAMBOR	6.00	243,873.34	278,015.61	1,741,255.68
33	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA CACOM 2 REVISION MOTOR Y CORREA DE TENSION	6.00	116,938.12	133,309.45	834,938.16

Total items: 33

Total Bruto	71,871,624.38
IVA 19%	13,655,608.64
Total a Pagar	**85,527,233.02**

Valor en Letras:
Ochenta y cinco millones quinientos veintisiete mil doscientos treinta y tres pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferecia Crédito - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-10 por $ 85,527,233.02

Observaciones:
#$15-01-05-004;021-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;andres.gil@fac.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099452898 aprobado en 20250929 prefijo desde el número 981 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 9.66
CUFE: a2f4ac34b7712733f20268513076acd20878258d5b3d92d9752a5649839d6489bddd9deedb89e5fa50203abfcaaba662



INMOTICA S.A.S
NIT 900.179.430-8
CLL 7 # 5-51 INT 5 OF 503
Tel: (601) 9419311
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 1- 31

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
NIT	800.141.627-4	**Teléfono**	(608) 6616412
Dirección	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha Nota Crédito	2025-12-15
Factura de Venta	993
Generación	15/12/2025, 16:59
Expedición	
Vencimiento	30/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CACOM 2 MINISPLIT DE 12.000 BTU Suministro e instalación capacitores de arranque	1.00	126,786.89
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CACOM 2 MINISPLIT DE 24.000 BTU Suministro e instalación de motor blower INVERTER	2.00	1,552,157.20

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón seiscientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con nueve cent.

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 por $ 1,678,944.09

Total Bruto	1,410,877.39
IVA 19%	268,066.70
Total	1,678,944.09

Observaciones:
#$15-01-05-004;021-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;andres.gil@fac.mil.co#$

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



INMOTICA S.A.S
NIT 900.179.430-8
CALLE 95 # 15-47 OF 203
Tel: (601) 9419311
Bogotá - Colombia

Débito Facturación
No. 5

Fecha Nota Debito	2025-12-17
Factura de Venta	993
Generación	17/12/2025, 19:43
Expedición	17/12/2025, 19:43
Vencimiento	01/01/2026

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
NIT	800.141.627-4	**Teléfono**	(608) 6616412
Dirección	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CACOM 2 MINISPLIT DE 9.000 BTU	1.00	1.14

Total items: 1

Valor en Letras:
Un pesos m/cte con catorce cent.


Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-01 por $ 1.14

Total Bruto	0.96
IVA 19%	0.18
Total	1.14

Observaciones:
#$15-01-05-004;021-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;andres.gil@fac.mil.co#$

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Identificación	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de d	Número Factu	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de envi	Fecha de Ace	Fecha de Reas	No. Identifica	Nombre o Raz	Estado de doc	Valor antes d	IVA	Valor después de	Valor máximo	No. Obligació	Estado obliga	Valor Obligad	Número de Eg	Código CUFE_CUDE
	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE					14/11/2025 12:00:00 a.	14/11/2025 12:00:00 a.															a2f4ac34b77 12733f20268 513076acd20 878258d5b3
15-01-05-004	No. 2	19209821	Factura electrónica	993	993	m.	m.	14/11/2025 4:45:17 p. m.	17/11/2025 4:37:16 a. m.		900179430	INMOTICA S.A.S	AceptadaTaci tamente	71871624,38	13655608,64	85527233,02	85527233,02 000000	0				d92d9752a5
	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE					15/12/2025 12:00:00 p.	15/12/2025 12:00:00 p.										- 1678944,090					29991406d1 d2d3c50b8f2 9e5a4b8fa9d d2a47a60269
15-01-05-004	No. 2	19485224	Nota crédito	NC131	NC131	m.	m.	16/12/2025 9:27:19 a. m.	16/12/2025 9:27:19 a. m.		900179430	INMOTICA S.A.S	Aceptada	-1410877,39	0	-1678944,09	00000	0				a47a231761b
	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE					17/12/2025 12:00:00 p.	17/12/2025 12:00:00 p.															64e04102ec9 4b371f07dfe 39a657c22c4 59c0b0f1c87
15-01-05-004	No. 2	19502722	Nota débito	DF15	DF15	m.	m.	18/12/2025 9:36:04 a. m.	18/12/2025 9:36:04 a. m.		900179430	INMOTICA S.A.S	Aceptada	0,96	0	1,14	1,14000000	0				bb5d3920e9f



M a n d a n t e	400
D e s t i n a t .	
D e p a r t a m .	
Orden SPOOL	SMART GENE ISBEACED
Número de orden	572039
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	ISBEACED
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	21.12.2025 09:07:13
de	ISBEACED
impreso	21.12.2025 09:07:13
máquina	hec45v140839
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500547600

CONTRATO: 4600254302

PROVEEDOR DE SERVICIOS	INMOTICA LTDA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	21.12.2025
CONTRATO No.	CTO 021-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500547600, contrato interno 4600254302 de fecha 21.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500547600	00010	1002361825	MANTTO AIRES ACOMDICIONADOS C-2 Y OMEGA				83.848.289,64
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	83.848.289,64

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS Y CPMS FAC

FIRMAS

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

Yo, HÉCTOR JAVIER LÓPEZ DÍAZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.226.415, en calidad de Representante Legal de la sociedad INMOTICA S.A.S., con NIT 900.179.430-8 de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Dada en Bogotá D.C. a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

HECTOR JAVIER LOPEZ DIAZ
CC: 80.226.415 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
INMOTICA S.A.S.
NIT: 900179430-8

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CLL 7 # 5-51 INT 5 OF 503	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1306803383	9482571173	E	2025/03/10	2025/03/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,504,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAFAM (10 Afiliados)						$19,201,761	$3,072,700			$19,201,761	$981,200			$19,201,761	$768,700			$19,201,761	$556,900		$2,500,000	$125,000
Centro de Trabajo: 6,960 (1 Afiliados)						$1,956,522	$313,100			$1,956,522	$78,300			$1,956,522	$78,300			$1,956,522	$136,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,956,522	$313,100			$1,956,522	$78,300			$1,956,522	$78,300			$1,956,522	$136,200		$0	$0
1	CC	1015436786	NEVA CESAR	230301	30	$1,956,522	$313,100	EPS017	30	$1,956,522	$78,300	CCF21	30	$1,956,522	$78,300	14-23	30	$1,956,522	$136,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: DIGITACION (9 Afiliados)						$17,245,239	$2,759,600			$17,245,239	$902,900			$17,245,239	$690,400			$17,245,239	$420,700		$2,500,000	$125,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						$17,245,239	$2,759,600			$17,245,239	$902,900			$17,245,239	$690,400			$17,245,239	$420,700		$2,500,000	$125,000
2	CC	1013691094	GALLEGO NICOLAS	230301	30	$1,847,826	$295,700	EPS005	30	$1,847,826	$74,000	CCF21	30	$1,847,826	$74,000	14-23	30	$1,847,826	$45,100	30	$0	$0
3	CC	1052991074	GONZALEZ NORLAN	230301	30	$2,065,217	$330,500	EPS037	30	$2,065,217	$82,700	CCF21	30	$2,065,217	$82,700	14-23	30	$2,065,217	$50,400	30	$0	$0
4	CC	1102884926	GUERRERO LUIS	25-14	25	$1,630,435	$260,900	EPS010	25	$1,630,435	$65,300	CCF21	25	$1,630,435	$65,300	14-23	25	$1,630,435	$39,800	25	$0	$0
5	CC	80226415	LOPEZ HECTOR	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
6	CC	1010046938	OBANDO GABRIEL	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$312,500	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$60,900	30	$2,500,000	$125,000
7	CC	80069990	PALACIOS KLEYDI	231001	30	$2,282,609	$365,300	EPS008	30	$2,282,609	$91,400	CCF21	30	$2,282,609	$91,400	14-23	30	$2,282,609	$55,700	30	$0	$0
8	CC	1018461102	PINZON LUZ	230301	30	$1,847,826	$295,700	EPS008	30	$1,847,826	$74,000	CCF21	30	$1,847,826	$74,000	14-23	30	$1,847,826	$45,100	30	$0	$0
9	CC	1010199404	REYES EDWIN	230301	30	$1,847,826	$295,700	EPS008	30	$1,847,826	$74,000	CCF21	30	$1,847,826	$74,000	14-23	30	$1,847,826	$45,100	30	$0	$0
10	CC	1041254329	VERGARA SANDRA	230301	30	$1,623,500	$259,800	EPS008	30	$1,623,500	$65,000	CCF21	30	$1,623,500	$65,000	14-23	30	$1,623,500	$39,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$19,201,761	$3,072,700			$19,201,761	$981,200			$19,201,761	$768,700			$19,201,761	$556,900		$2,500,000	$125,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CLL 7 # 5-51 INT 5 OF 503	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1306803383	9482571173	E	2025/03/10	2025/03/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,504,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$3,072,700	$0	$0	$3,072,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$365,300	$0	$0	$365,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$660,900	$0	$0	$660,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,046,500	$0	$0	$2,046,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$556,900	$0	$0	$556,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$556,900	$0	$0	$556,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$768,700	$0	$0	$768,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	10	$768,700	$0	$0	$768,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$981,200	$0	$0	$981,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$680,900	$0	$0	$680,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$65,300	$0	$0	$65,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$78,300	$0	$0	$78,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$82,700	$0	$0	$82,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$74,000	$0	$0	$74,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,000	$0	$0	$75,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$75,000	$0	$0	$75,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$0	$0	$50,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$50,000	$0	$0	$50,000
TOTAL				**10**	**$5,504,500**	**$0**	**$0**	**$5,504,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CLL 7 # 5-51 INT 5 OF 503	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1379882592	9483912602	E	2025/04/08	2025/04/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,073,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAFAM (9 Afiliados)						$17,571,326	$2,811,800			$17,571,326	$915,900			$17,571,326	$703,400			$17,571,326	$517,100		$2,500,000	$125,000
Centro de Trabajo: 6,960 (1 Afiliados)						$1,956,522	$313,100			$1,956,522	$78,300			$1,956,522	$78,300			$1,956,522	$136,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,956,522	$313,100			$1,956,522	$78,300			$1,956,522	$78,300			$1,956,522	$136,200		$0	$0
1	CC	1015436786	NEVA CESAR	230301	30	$1,956,522	$313,100	EPS017	30	$1,956,522	$78,300	CCF21	30	$1,956,522	$78,300	14-23	30	$1,956,522	$136,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: DIGITACION (8 Afiliados)						$15,614,804	$2,498,700			$15,614,804	$837,600			$15,614,804	$625,100			$15,614,804	$380,900		$2,500,000	$125,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)						$15,614,804	$2,498,700			$15,614,804	$837,600			$15,614,804	$625,100			$15,614,804	$380,900		$2,500,000	$125,000
2	CC	1013691094	GALLEGO NICOLAS	230301	30	$1,847,826	$295,700	EPS005	30	$1,847,826	$74,000	CCF21	30	$1,847,826	$74,000	14-23	30	$1,847,826	$45,100	30	$0	$0
3	CC	1052991074	GONZALEZ NORLAN	230301	30	$2,065,217	$330,500	EPS037	30	$2,065,217	$82,700	CCF21	30	$2,065,217	$82,700	14-23	30	$2,065,217	$50,400	30	$0	$0
4	CC	80226415	LOPEZ HECTOR	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
5	CC	1010046938	OBANDO GABRIEL	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$312,500	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$60,900	30	$2,500,000	$125,000
6	CC	80069990	PALACIOS KLEYDI	231001	30	$2,282,609	$365,300	EPS008	30	$2,282,609	$91,400	CCF21	30	$2,282,609	$91,400	14-23	30	$2,282,609	$55,700	30	$0	$0
7	CC	1018461102	PINZON LUZ	230301	30	$1,847,826	$295,700	EPS008	30	$1,847,826	$74,000	CCF21	30	$1,847,826	$74,000	14-23	30	$1,847,826	$45,100	30	$0	$0
8	CC	1010199404	REYES EDWIN	230301	30	$1,847,826	$295,700	EPS008	30	$1,847,826	$74,000	CCF21	30	$1,847,826	$74,000	14-23	30	$1,847,826	$45,100	30	$0	$0
9	CC	1041254329	VERGARA SANDRA	230301	30	$1,623,500	$259,800	EPS008	30	$1,623,500	$65,000	CCF21	30	$1,623,500	$65,000	14-23	30	$1,623,500	$39,600	30	$0	$0
Total Afiliados(9)						$17,571,326	$2,811,800			$17,571,326	$915,900			$17,571,326	$703,400			$17,571,326	$517,100		$2,500,000	$125,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CLL 7 # 5-51 INT 5 OF 503	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1379882592	9483912602	E	2025/04/08	2025/04/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,073,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,811,800	$0	$0	$2,811,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$365,300	$0	$0	$365,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$400,000	$0	$0	$400,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,046,500	$0	$0	$2,046,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$517,100	$0	$0	$517,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$517,100	$0	$0	$517,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$703,400	$0	$0	$703,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	$703,400	$0	$0	$703,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$915,900	$0	$0	$915,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$680,900	$0	$0	$680,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$78,300	$0	$0	$78,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$82,700	$0	$0	$82,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$74,000	$0	$0	$74,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,000	$0	$0	$75,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$75,000	$0	$0	$75,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$0	$0	$50,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$50,000	$0	$0	$50,000
TOTAL				**9**	**$5,073,200**	**$0**	**$0**	**$5,073,200**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CLL 7 # 5-51 INT 5 OF 503	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1450624096	9485556728	E	2025/05/09	2025/05/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,991,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAFAM (9 Afiliados)						$17,263,355	$2,762,500			$17,263,355	$903,500			$17,263,355	$691,000			$17,263,355	$509,600		$2,500,000	$125,000
Centro de Trabajo: 6,960 (1 Afiliados)						$1,956,522	$313,100			$1,956,522	$78,300			$1,956,522	$78,300			$1,956,522	$136,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,956,522	$313,100			$1,956,522	$78,300			$1,956,522	$78,300			$1,956,522	$136,200		$0	$0
1	CC	1015436786	NEVA CESAR	230301	30	$1,956,522	$313,100	EPS017	30	$1,956,522	$78,300	CCF21	30	$1,956,522	$78,300	14-23	30	$1,956,522	$136,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: DIGITACION (8 Afiliados)						$15,306,833	$2,449,400			$15,306,833	$825,200			$15,306,833	$612,700			$15,306,833	$373,400		$2,500,000	$125,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)						$15,306,833	$2,449,400			$15,306,833	$825,200			$15,306,833	$612,700			$15,306,833	$373,400		$2,500,000	$125,000
2	CC	1013691094	GALLEGO NICOLAS	230301	30	$1,847,826	$295,700	EPS005	30	$1,847,826	$74,000	CCF21	30	$1,847,826	$74,000	14-23	30	$1,847,826	$45,100	30	$0	$0
3	CC	1052991074	GONZALEZ NORLAN	230301	30	$2,065,217	$330,500	EPS037	30	$2,065,217	$82,700	CCF21	30	$2,065,217	$82,700	14-23	30	$2,065,217	$50,400	30	$0	$0
4	CC	80226415	LOPEZ HECTOR	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
5	CC	1010046938	OBANDO GABRIEL	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$312,500	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$60,900	30	$2,500,000	$125,000
6	CC	80069990	PALACIOS KLEYDI	231001	30	$2,282,609	$365,300	EPS008	30	$2,282,609	$91,400	CCF21	30	$2,282,609	$91,400	14-23	30	$2,282,609	$55,700	30	$0	$0
7	CC	1018461102	PINZON LUZ	230301	25	$1,539,855	$246,400	EPS008	25	$1,539,855	$61,600	CCF21	25	$1,539,855	$61,600	14-23	25	$1,539,855	$37,600	25	$0	$0
8	CC	1010199404	REYES EDWIN	230301	30	$1,847,826	$295,700	EPS008	30	$1,847,826	$74,000	CCF21	30	$1,847,826	$74,000	14-23	30	$1,847,826	$45,100	30	$0	$0
9	CC	1041254329	VERGARA SANDRA	230301	30	$1,623,500	$259,800	EPS008	30	$1,623,500	$65,000	CCF21	30	$1,623,500	$65,000	14-23	30	$1,623,500	$39,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			$17,263,355	$2,762,500			$17,263,355	$903,500			$17,263,355	$691,000			$17,263,355	$509,600		$2,500,000	$125,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CLL 7 # 5-51 INT 5 OF 503	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1450624096	9485556728	E	2025/05/09	2025/05/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,991,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,762,500	$0	$0	$2,762,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$365,300	$0	$0	$365,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$400,000	$0	$0	$400,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,997,200	$0	$0	$1,997,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$509,600	$0	$0	$509,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$509,600	$0	$0	$509,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$691,000	$0	$0	$691,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	$691,000	$0	$0	$691,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$903,500	$0	$0	$903,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$668,500	$0	$0	$668,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$78,300	$0	$0	$78,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$82,700	$0	$0	$82,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$74,000	$0	$0	$74,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,000	$0	$0	$75,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$75,000	$0	$0	$75,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$0	$0	$50,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$50,000	$0	$0	$50,000
TOTAL				**9**	**$4,991,600**	**$0**	**$0**	**$4,991,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CLL 7 # 5-51 INT 5 OF 503	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1525777534	9487080667	E	2025/06/10	2025/06/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,893,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMPENSAR (11 Afiliados)						$18,573,066	$2,972,000			$18,573,066	$955,800			$18,573,066	$743,300			$18,573,066	$97,600		$2,500,000	$125,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (11 Afiliados)						$18,573,066	$2,972,000			$18,573,066	$955,800			$18,573,066	$743,300			$18,573,066	$97,600		$2,500,000	$125,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)						$18,573,066	$2,972,000			$18,573,066	$955,800			$18,573,066	$743,300			$18,573,066	$97,600		$2,500,000	$125,000
1	CC	1015405209	DIAZ JULIAN	231001	23	$1,380,000	$220,800	EPS008	23	$1,380,000	$55,200	CCF24	23	$1,380,000	$55,200	14-23	23	$1,380,000	$7,300	23	$0	$0
2	CC	37577143	ESPINOSA CAROLINA	25-14	25	$2,083,334	$333,400	EPS010	25	$2,083,334	$83,400	CCF24	25	$2,083,334	$83,400	14-23	25	$2,083,334	$10,900	25	$0	$0
3	CC	1013691094	GALLEGO NICOLAS	230301	30	$1,847,826	$295,700	EPS005	30	$1,847,826	$74,000	CCF24	30	$1,847,826	$74,000	14-23	30	$1,847,826	$9,700	30	$0	$0
4	CC	1052991074	GONZALEZ NORLAN	230301	30	$2,065,217	$330,500	EPS037	30	$2,065,217	$82,700	CCF24	30	$2,065,217	$82,700	14-23	30	$2,065,217	$10,800	30	$0	$0
5	CC	1075280807	GUARIN STIVEN	231001	3	$250,000	$40,000	EPS037	3	$250,000	$10,000	CCF24	3	$250,000	$10,000	14-23	3	$250,000	$1,400	3	$0	$0
6	CC	7917371	HERRERA ALEJANDRO	230301	19	$1,266,667	$202,700	EPS005	19	$1,266,667	$50,700	CCF24	19	$1,266,667	$50,700	14-23	19	$1,266,667	$6,700	19	$0	$0
7	CC	80226415	LOPEZ HECTOR	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
8	CC	1015436786	NEVA CESAR	230301	30	$1,956,522	$313,100	EPS017	30	$1,956,522	$78,300	CCF24	30	$1,956,522	$78,300	14-23	30	$1,956,522	$10,300	30	$0	$0
9	CC	1010046938	OBANDO GABRIEL	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$312,500	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$2,500,000	$125,000
10	CC	1010199404	REYES EDWIN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
11	CC	1041254329	VERGARA SANDRA	230301	30	$1,623,500	$259,800	EPS008	30	$1,623,500	$65,000	CCF24	30	$1,623,500	$65,000	14-23	30	$1,623,500	$8,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$18,573,066	$2,972,000			$18,573,066	$955,800			$18,573,066	$743,300			$18,573,066	$97,600		$2,500,000	$125,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CLL 7 # 5-51 INT 5 OF 503	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1525777534	9487080667	E	2025/06/10	2025/06/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,893,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,972,000	$0	$0	$2,972,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$260,800	$0	$0	$260,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$733,400	$0	$0	$733,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,977,800	$0	$0	$1,977,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$97,600	$0	$0	$97,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$97,600	$0	$0	$97,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$743,300	$0	$0	$743,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	$743,300	$0	$0	$743,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$955,800	$0	$0	$955,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$576,700	$0	$0	$576,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$83,400	$0	$0	$83,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$78,300	$0	$0	$78,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,700	$0	$0	$92,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$124,700	$0	$0	$124,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,000	$0	$0	$75,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$75,000	$0	$0	$75,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$0	$0	$50,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$50,000	$0	$0	$50,000
TOTAL				**11**	**$4,893,700**	**$0**	**$0**	**$4,893,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CALLE 95 # 15-47 OF 203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1599444359	9488221692	E	2025/07/08	2025/07/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,109,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMPENSAR (13 Afiliados)						$23,531,865	$3,765,500			$23,531,865	$1,154,100			$23,531,865	$941,600			$23,531,865	$123,400		$2,500,000	$125,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (13 Afiliados)						$23,531,865	$3,765,500			$23,531,865	$1,154,100			$23,531,865	$941,600			$23,531,865	$123,400		$2,500,000	$125,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						$23,531,865	$3,765,500			$23,531,865	$1,154,100			$23,531,865	$941,600			$23,531,865	$123,400		$2,500,000	$125,000
1	CC	79974281	AGUILAR JOSE	230301	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$22,800	CCF24	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	$3,000	12	$0	$0
2	CC	1015405209	DIAZ JULIAN	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
3	CC	37577143	ESPINOSA CAROLINA	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
4	CC	1013691094	GALLEGO NICOLAS	230301	30	$1,847,826	$295,700	EPS005	30	$1,847,826	$74,000	CCF24	30	$1,847,826	$74,000	14-23	30	$1,847,826	$9,700	30	$0	$0
5	CC	1052991074	GONZALEZ NORLAN	230301	30	$2,065,217	$330,500	EPS037	30	$2,065,217	$82,700	CCF24	30	$2,065,217	$82,700	14-23	30	$2,065,217	$10,800	30	$0	$0
6	CC	1075280807	GUARIN STIVEN	231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
7	CC	7917371	HERRERA ALEJANDRO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
8	CC	80226415	LOPEZ HECTOR	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
9	CC	1015436786	NEVA CESAR	230301	30	$1,956,522	$313,100	EPS017	30	$1,956,522	$78,300	CCF24	30	$1,956,522	$78,300	14-23	30	$1,956,522	$10,300	30	$0	$0
10	CC	1010046938	OBANDO GABRIEL	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$312,500	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$2,500,000	$125,000
11	CC	1010199404	REYES EDWIN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
12	CC	79971836	RUIZ JAIRO	25-14	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$22,800	CCF24	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	$3,000	12	$0	$0
13	CC	1041254329	VERGARA SANDRA	230301	30	$1,623,500	$259,800	EPS008	30	$1,623,500	$65,000	CCF24	30	$1,623,500	$65,000	14-23	30	$1,623,500	$8,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(13)**			$23,531,865	$3,765,500			$23,531,865	$1,154,100			$23,531,865	$941,600			$23,531,865	$123,400		$2,500,000	$125,000

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CALLE 95 # 15-47 OF 203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1599444359	9488221692	E	2025/07/08	2025/07/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,109,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$3,765,500	$0	$0	$3,765,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$688,000	$0	$0	$688,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$891,200	$0	$0	$891,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,186,300	$0	$0	$2,186,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$123,400	$0	$0	$123,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$123,400	$0	$0	$123,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$941,600	$0	$0	$941,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	13	$941,600	$0	$0	$941,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,154,100	$0	$0	$1,154,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$593,500	$0	$0	$593,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$78,300	$0	$0	$78,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$182,700	$0	$0	$182,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$199,600	$0	$0	$199,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,000	$0	$0	$75,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$75,000	$0	$0	$75,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$0	$0	$50,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$50,000	$0	$0	$50,000
TOTAL				**13**	**$6,109,600**	**$0**	**$0**	**$6,109,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CALLE 95 # 15-47 OF 203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1680329292	9490044170	E	2025/08/11	2025/08/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,947,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMPENSAR (12 Afiliados)						$22,870,665	$3,659,700			$22,870,665	$1,127,700			$22,870,665	$915,200			$22,870,665	$120,000		$2,500,000	$125,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (12 Afiliados)						$22,870,665	$3,659,700			$22,870,665	$1,127,700			$22,870,665	$915,200			$22,870,665	$120,000		$2,500,000	$125,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)						$22,870,665	$3,659,700			$22,870,665	$1,127,700			$22,870,665	$915,200			$22,870,665	$120,000		$2,500,000	$125,000
1	CC	79974281	AGUILAR JOSE	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS005	24	$1,138,800	$45,600	CCF24	24	$1,138,800	$45,600	14-23	24	$1,138,800	$6,000	24	$0	$0
2	CC	37577143	ESPINOSA CAROLINA	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
3	CC	1013691094	GALLEGO NICOLAS	230301	30	$1,847,826	$295,700	EPS005	30	$1,847,826	$74,000	CCF24	30	$1,847,826	$74,000	14-23	30	$1,847,826	$9,700	30	$0	$0
4	CC	1052991074	GONZALEZ NORLAN	230301	30	$2,065,217	$330,500	EPS037	30	$2,065,217	$82,700	CCF24	30	$2,065,217	$82,700	14-23	30	$2,065,217	$10,800	30	$0	$0
5	CC	1075280807	GUARIN STIVEN	231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
6	CC	7917371	HERRERA ALEJANDRO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
7	CC	80226415	LOPEZ HECTOR	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
8	CC	1015436786	NEVA CESAR	230301	30	$1,956,522	$313,100	EPS017	30	$1,956,522	$78,300	CCF24	30	$1,956,522	$78,300	14-23	30	$1,956,522	$10,300	30	$0	$0
9	CC	1010046938	OBANDO GABRIEL	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$312,500	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$2,500,000	$125,000
10	CC	1010199404	REYES EDWIN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
11	CC	79971836	RUIZ JAIRO	25-14	24	$1,138,800	$182,300	EPS005	24	$1,138,800	$45,600	CCF24	24	$1,138,800	$45,600	14-23	24	$1,138,800	$6,000	24	$0	$0
12	CC	1041254329	VERGARA SANDRA	230301	30	$1,623,500	$259,800	EPS008	30	$1,623,500	$65,000	CCF24	30	$1,623,500	$65,000	14-23	30	$1,623,500	$8,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(12)**			$22,870,665	$3,659,700			$22,870,665	$1,127,700			$22,870,665	$915,200			$22,870,665	$120,000		$2,500,000	$125,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CALLE 95 # 15-47 OF 203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1680329292	9490044170	E	2025/08/11	2025/08/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,947,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$3,659,700	$0	$0	$3,659,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$982,300	$0	$0	$982,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,277,400	$0	$0	$2,277,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$120,000	$0	$0	$120,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$120,000	$0	$0	$120,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$915,200	$0	$0	$915,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	$915,200	$0	$0	$915,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$1,127,700	$0	$0	$1,127,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$521,500	$0	$0	$521,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$78,300	$0	$0	$78,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$182,700	$0	$0	$182,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$245,200	$0	$0	$245,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,000	$0	$0	$75,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$75,000	$0	$0	$75,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$0	$0	$50,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$50,000	$0	$0	$50,000
TOTAL				**12**	**$5,947,600**	**$0**	**$0**	**$5,947,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CALLE 95 # 15-47 OF 203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1745772345	9491316667	E	2025/09/08	2025/09/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,815,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMPENSAR (10 Afiliados)						$20,593,065	$3,295,100			$20,593,065	$1,036,500			$20,593,065	$824,000			$20,593,065	$108,000		$2,500,000	$125,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (10 Afiliados)						$20,593,065	$3,295,100			$20,593,065	$1,036,500			$20,593,065	$824,000			$20,593,065	$108,000		$2,500,000	$125,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)						$20,593,065	$3,295,100			$20,593,065	$1,036,500			$20,593,065	$824,000			$20,593,065	$108,000		$2,500,000	$125,000
1	CC	37577143	ESPINOSA CAROLINA	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
2	CC	1013691094	GALLEGO NICOLAS	230301	30	$1,847,826	$295,700	EPS005	30	$1,847,826	$74,000	CCF24	30	$1,847,826	$74,000	14-23	30	$1,847,826	$9,700	30	$0	$0
3	CC	1052991074	GONZALEZ NORLAN	230301	30	$2,065,217	$330,500	EPS037	30	$2,065,217	$82,700	CCF24	30	$2,065,217	$82,700	14-23	30	$2,065,217	$10,800	30	$0	$0
4	CC	1075280807	GUARIN STIVEN	231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
5	CC	7917371	HERRERA ALEJANDRO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
6	CC	80226415	LOPEZ HECTOR	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
7	CC	1015436786	NEVA CESAR	230301	30	$1,956,522	$313,100	EPS017	30	$1,956,522	$78,300	CCF24	30	$1,956,522	$78,300	14-23	30	$1,956,522	$10,300	30	$0	$0
8	CC	1010046938	OBANDO GABRIEL	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$312,500	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$2,500,000	$125,000
9	CC	1010199404	REYES EDWIN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
10	CC	1041254329	VERGARA SANDRA	230301	30	$1,623,500	$259,800	EPS008	30	$1,623,500	$65,000	CCF24	30	$1,623,500	$65,000	14-23	30	$1,623,500	$8,500	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COFREM (2 Afiliados)						$1,613,300	$258,200			$1,613,300	$64,600			$1,613,300	$64,600			$1,613,300	$39,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$1,613,300	$258,200			$1,613,300	$64,600			$1,613,300	$64,600			$1,613,300	$39,400		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$1,613,300	$258,200			$1,613,300	$64,600			$1,613,300	$64,600			$1,613,300	$39,400		$0	$0
11	CC	7062628	BUENO JON	230301	17	$806,650	$129,100	MIN002	17	$806,650	$32,300	CCF34	17	$806,650	$32,300	14-23	17	$806,650	$19,700	17	$0	$0
12	CC	1122918860	JARAMILLO MANUEL	230301	17	$806,650	$129,100	EPSC34	17	$806,650	$32,300	CCF34	17	$806,650	$32,300	14-23	17	$806,650	$19,700	17	$0	$0
Total			**Afiliados(12)**			$22,206,365	$3,553,300			$22,206,365	$1,101,100			$22,206,365	$888,600			$22,206,365	$147,400		$2,500,000	$125,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CALLE 95 # 15-47 OF 203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1745772345	9491316667	E	2025/09/08	2025/09/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,815,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$3,553,300	$0	$0	$3,553,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$800,000	$0	$0	$800,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,353,300	$0	$0	$2,353,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$147,400	$0	$0	$147,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$147,400	$0	$0	$147,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$888,600	$0	$0	$888,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$64,600	$0	$0	$64,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$824,000	$0	$0	$824,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				12	$1,101,100	$0	$0	$1,101,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$32,300	$0	$0	$32,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$521,500	$0	$0	$521,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$78,300	$0	$0	$78,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$32,300	$0	$0	$32,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$182,700	$0	$0	$182,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$154,000	$0	$0	$154,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,000	$0	$0	$75,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$75,000	$0	$0	$75,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$0	$0	$50,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$50,000	$0	$0	$50,000
TOTAL				**12**	**$5,815,400**	**$0**	**$0**	**$5,815,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CALLE 95 # 15-47 OF 203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1817436512	9492756573	E	2025/10/08	2025/10/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,157,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (11 Afiliados)																							$20,656,399	$3,305,300			$20,656,399	$1,039,100			$20,656,399	$826,600			$20,656,399		$108,400		$2,500,000	$125,000		$5,404,400
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (11 Afiliados)																							$20,656,399	$3,305,300			$20,656,399	$1,039,100			$20,656,399	$826,600			$20,656,399		$108,400		$2,500,000	$125,000		$5,404,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																							$20,656,399	$3,305,300			$20,656,399	$1,039,100			$20,656,399	$826,600			$20,656,399		$108,400		$2,500,000	$125,000		$5,404,400
1	CC	1001113488	CASTELLANOS DAVID	X																	23020 1	1	$63,334	$10,200	EPS002	1	$63,334	$2,600	CCF24	1	$63,334	$2,600	14-23	1	$63,334	0.522%	$400	1	$0	$0	Si	$15,800
2	CC	37577143	ESPINOSA CAROLINA																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
3	CC	1013691094	GALLEGO NICOLAS																		23030 1	30	$1,847,826	$295,700	EPS005	30	$1,847,826	$74,000	CCF24	30	$1,847,826	$74,000	14-23	30	$1,847,826	0.522%	$9,700	30	$0	$0	Si	$453,400
4	CC	1052991074	GONZALEZ NORLAN																		23030 1	30	$2,065,217	$330,500	EPS037	30	$2,065,217	$82,700	CCF24	30	$2,065,217	$82,700	14-23	30	$2,065,217	0.522%	$10,800	30	$0	$0	Si	$506,700
5	CC	1075280807	GUARIN STIVEN																		23100 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
6	CC	7917371	HERRERA ALEJANDRO																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
7	CC	80226415	LOPEZ HECTOR																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
8	CC	1015436786	NEVA CESAR																		23030 1	30	$1,956,522	$313,100	EPS017	30	$1,956,522	$78,300	CCF24	30	$1,956,522	$78,300	14-23	30	$1,956,522	0.522%	$10,300	30	$0	$0	Si	$480,000
9	CC	1010046938	OBANDO GABRIEL																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$312,500	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$2,500,000	$125,000	No	$950,600
10	CC	1010199404	REYES EDWIN																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
11	CC	1041254329	VERGARA SANDRA																		23030 1	30	$1,623,500	$259,800	EPS008	30	$1,623,500	$65,000	CCF24	30	$1,623,500	$65,000	14-23	30	$1,623,500	0.522%	$8,500	30	$0	$0	Si	$398,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$69,400		$0	$0		$753,000
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$69,400		$0	$0		$753,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$69,400		$0	$0		$753,000
12	CC	7062628	BUENO JON																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	MIN002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
13	CC	1122918860	JARAMILLO MANUEL																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
Total			**Afiliados(13)**																				$23,503,399	$3,760,900			$23,503,399	$1,153,100			$23,503,399	$940,600			$23,503,399		$177,800		$2,500,000	$125,000		$6,157,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CALLE 95 # 15-47 OF 203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1817436512	9492756573	E	2025/10/08	2025/10/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,157,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$3,760,900	$0	$0	$3,760,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$800,000	$0	$0	$800,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,550,700	$0	$0	$2,550,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$10,200	$0	$0	$10,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$177,800	$0	$0	$177,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$177,800	$0	$0	$177,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				13	$940,600	$0	$0	$940,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	$826,600	$0	$0	$826,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				13	$1,153,100	$0	$0	$1,153,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$521,500	$0	$0	$521,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$78,300	$0	$0	$78,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$182,700	$0	$0	$182,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$2,600	$0	$0	$2,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$154,000	$0	$0	$154,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,000	$0	$0	$75,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$75,000	$0	$0	$75,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$0	$0	$50,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$50,000	$0	$0	$50,000
TOTAL				**13**	**$6,157,400**	**$0**	**$0**	**$6,157,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CALLE 95 # 15-47 OF 203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1902329101	9494356078	E	2025/11/11	2025/11/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,743,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMPENSAR (12 Afiliados)						$23,079,732	$3,693,000			$23,079,732	$1,136,000			$23,079,732	$923,500			$23,079,732	$121,100		$2,500,000	$125,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (12 Afiliados)						$23,079,732	$3,693,000			$23,079,732	$1,136,000			$23,079,732	$923,500			$23,079,732	$121,100		$2,500,000	$125,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)						$23,079,732	$3,693,000			$23,079,732	$1,136,000			$23,079,732	$923,500			$23,079,732	$121,100		$2,500,000	$125,000
1	CC	1001113488	CASTELLANOS DAVID	230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF24	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	$10,000	30	$0	$0
2	CC	37577143	ESPINOSA CAROLINA	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
3	CC	1013691094	GALLEGO NICOLAS	230301	30	$1,847,826	$295,700	EPS005	30	$1,847,826	$74,000	CCF24	30	$1,847,826	$74,000	14-23	30	$1,847,826	$9,700	30	$0	$0
4	CC	79895072	GARCIA GERARDO	230301	8	$586,667	$93,900	EPS005	8	$586,667	$23,500	CCF24	8	$586,667	$23,500	14-23	8	$586,667	$3,100	8	$0	$0
5	CC	1052991074	GONZALEZ NORLAN	230301	30	$2,065,217	$330,500	EPS037	30	$2,065,217	$82,700	CCF24	30	$2,065,217	$82,700	14-23	30	$2,065,217	$10,800	30	$0	$0
6	CC	1075280807	GUARIN STIVEN	231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
7	CC	7917371	HERRERA ALEJANDRO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
8	CC	80226415	LOPEZ HECTOR	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
9	CC	1015436786	NEVA CESAR	230301	30	$1,956,522	$313,100	EPS017	30	$1,956,522	$78,300	CCF24	30	$1,956,522	$78,300	14-23	30	$1,956,522	$10,300	30	$0	$0
10	CC	1010046938	OBANDO GABRIEL	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$312,500	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$2,500,000	$125,000
11	CC	1010199404	REYES EDWIN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
12	CC	1041254329	VERGARA SANDRA	230301	30	$1,623,500	$259,800	EPS008	30	$1,623,500	$65,000	CCF24	30	$1,623,500	$65,000	14-23	30	$1,623,500	$8,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COFREM (2 Afiliados)						$2,752,100	$440,400			$2,752,100	$110,200			$2,752,100	$110,200			$2,752,100	$67,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$2,752,100	$440,400			$2,752,100	$110,200			$2,752,100	$110,200			$2,752,100	$67,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$2,752,100	$440,400			$2,752,100	$110,200			$2,752,100	$110,200			$2,752,100	$67,100		$0	$0
13	CC	7062628	BUENO JON	230301	30	$1,423,500	$227,800	MIN002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
14	CC	1122918860	JARAMILLO MANUEL	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPSC34	28	$1,328,600	$53,200	CCF34	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$32,400	28	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFABOY (2 Afiliados)						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$128,000			$3,200,000	$128,000			$3,200,000	$78,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$128,000			$3,200,000	$128,000			$3,200,000	$78,000		$0	$0
Ciudad: TUTA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$128,000			$3,200,000	$128,000			$3,200,000	$78,000		$0	$0
15	CC	1053610211	MOLANO JAIRO	230301	24	$1,600,000	$256,000	EPS037	24	$1,600,000	$64,000	CCF10	24	$1,600,000	$64,000	14-23	24	$1,600,000	$39,000	24	$0	$0
16	CC	1053613878	MOLANO JOSE	230301	24	$1,600,000	$256,000	EPS017	24	$1,600,000	$64,000	CCF10	24	$1,600,000	$64,000	14-23	24	$1,600,000	$39,000	24	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFAMILIAR (1 Afiliados)						$696,667	$111,500			$696,667	$27,900			$696,667	$27,900			$696,667	$3,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$696,667	$111,500			$696,667	$27,900			$696,667	$27,900			$696,667	$3,700		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$696,667	$111,500			$696,667	$27,900			$696,667	$27,900			$696,667	$3,700		$0	$0
17	CC	73576461	RUIZ CARLOS	25-14	11	$696,667	$111,500	EPS002	11	$696,667	$27,900	CCF09	11	$696,667	$27,900	14-23	11	$696,667	$3,700	11	$0	$0
Total	**Afiliados(17)**					$29,728,499	$4,756,900			$29,728,499	$1,402,100			$29,728,499	$1,189,600			$29,728,499	$269,900		$2,500,000	$125,000

2025/11/04 04:42 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900179430	8	INMOTICA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CALLE 95 # 15-47 OF 203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9419311	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1902329101	9494356078	E	2025/11/11	2025/11/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,743,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$4,756,900	$0	$0	$4,756,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$911,500	$0	$0	$911,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,141,400	$0	$0	$3,141,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$304,000	$0	$0	$304,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$269,900	$0	$0	$269,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$269,900	$0	$0	$269,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$1,189,600	$0	$0	$1,189,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$110,200	$0	$0	$110,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$128,000	$0	$0	$128,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$27,900	$0	$0	$27,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	$923,500	$0	$0	$923,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				17	$1,402,100	$0	$0	$1,402,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$53,200	$0	$0	$53,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$521,500	$0	$0	$521,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$142,300	$0	$0	$142,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$146,700	$0	$0	$146,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$103,900	$0	$0	$103,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$277,500	$0	$0	$277,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,000	$0	$0	$75,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$75,000	$0	$0	$75,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$0	$0	$50,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$50,000	$0	$0	$50,000
TOTAL				**17**	**$7,743,500**	**$0**	**$0**	**$7,743,500**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

INMOTICA LTDA Identificado con NI 9001794308

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina CENTRO ANDINO, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21003030278
Fecha de apertura:	20 de Enero de 2014
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0135 CENTRO ANDINO de la ciudad de BOGOTA, el día Martes, 07 de Abril de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHlrodrigg	Luz Mery Rodriguez Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-22-10:43 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	900179430	INMOTICA S.A.S	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Corriente	21003030278	INMOTICA LTDA	Pesos		Activa	2026/10/30

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjsaaved	Martha Janeth Saavedra Guevara
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-20-10:56 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	462725	**Fecha Registro:**	2025-12-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	163325	**Nro. Cdp:**	1725
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	70.460.747,60	**Valor Iva:**	13.387.542,47		**Valor Total:**	83.848.290,07	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	900179430	**Razón Social:**	INMOTICA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	993-NC 131-ND DF 15	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
1	ACTO ADMINISTRATIVO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO. 021-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL CACOM-2, ZONAS DESCONCENTRADAS Y CPMS FAC (SERVICIO DEL 01-08-2025 AL 31-10-2025)

ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

Firmado digitalmente por ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN
Fecha: 2025.12.25 22:09:44 -05'00'

FIRMAS RESPONSABLES

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. GIL HERREÑO HOWARDT ANDRES**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**021-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADA Y CPMS FAC**
Valor inicial del contrato	**$ 180.700.000,00**
Adición	**$ 20.000.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 200.700.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-007-01-5	10		Servicios de mantenimiento y reparacion de otra maquinaria y otro equipo	Mantenimiento de equipos de lavado y secado -zona desconcentrada en la macarena	$ 6.000.000,00
02-02-02-008-007-01-5	10		Servicios de mantenimiento y reparacion de otra maquinaria y otro equipo	Servicio de mantenimiento de aires acondicionados - zona desconcentrada en la macarena	$ 15.000.000,00
02-02-02-008-007-01-5	10		Servicios de mantenimiento y reparacion de otra maquinaria y otro equipo	Radar--mantenimiento preventivo y correctivo deaires acondicionados.	$ 30.000.000,00
02-02-02-008-007-01-5	10		Servicios de mantenimiento y reparacion de otra maquinaria y otro equipo	Mantenimiento lavadorasecadora y lavadora CPMS	$ 2.500.000,00
02-02-02-008-007-01-5	10		Servicios de mantenimiento y reparacion de otra maquinaria y otro equipo	Mantenimiento aires acondicionados cpms	$ 2.200.000,00
02-02-02-008-007-01-5	10		Servicios de mantenimiento y reparacion de otra maquinaria y otro equipo	Mantenimiento Aires Acondicionados CACOM-2	$ 130.000.000,00
02-02-02-008-007-01-5	10		Servicios de mantenimiento y reparacion de otra maquinaria y otro equipo	mantenimiento de lavadoras y secadoras	$ 15.000.000,00
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 200.700.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 200.700.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	SEPTIEMBRE DE 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10	N/A	Mantenimiento de equipos de lavado y secado -zona desconcentrada en la macarena	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000.000,00
						Servicio de mantenimiento de aires acondicionados - zona desconcentrada en la macarena	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.000.000,00
						Radar--mantenimiento preventivo y correctivo deaires acondicionados.	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00
						Mantenimiento lavadorasecadora y lavadora CPMS	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.500.000,00
						Mantenimiento aires acondicionados cpms	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.200.000,00
						Mantenimiento Aires Acondicionados CACOM-2	$ 84.316.335,24	$ 84.316.335,24	$ 45.683.664,76
						mantenimiento de lavadoras y secadoras	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.000.000,00
2	DICIEMBRE DE 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10	N/A	Mantenimiento de equipos de lavado y secado -zona desconcentrada en La Macarena	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000.000,00
						Servicio de mantenimiento de aires acondicionados - zona desconcentrada en La Macarena	$ 14.103.754,24	$ 14.103.754,24	$ 896.245,76
						Radar-mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados.	$ 21.025.576,03	$ 21.025.576,03	$ 8.974.423,97
						Mantenimiento lavadorasecadora y lavadora CPMS	$ 1.678.443,02	$ 1.678.443,02	$ 821.556,98
						Mantenimiento aires acondicionados cpms	$ 1.953.121,93	$ 1.953.121,93	$ 246.878,07
						Mantenimiento Aires Acondicionados CACOM-2	$ 37.443.800,08	$ 37.443.800,08	$ 8.239.864,68
						Mantenimiento de lavadoras y secadoras	$ 7.643.594,77	$ 7.643.594,77	$ 7.356.405,23
TOTALES							**$ 168.164.625,31**	**$ 168.164.625,31**	**$ 32.535.374,69**

FIRMA Supervisor del Contrato	
POSTFIRMA	T3. GIL HERREÑO HOWARDT ANDRES
FECHA	31/10/2025

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-22-2:01 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1725 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	163325	**Fecha Registro:**	2025-05-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	180.700.000,00	**Valor Total Operaciones:**	20.000.000,00			**Valor Actual:**	200.700.000,00	**Saldo x Obligar:**	200.700.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900179430	**Razón Social:**	INMOTICA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003030278	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79948420	**Nombre:**	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	021-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-05-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2025-09-22	180.700.000,00	20.000.000,00		
					Total:	180.700.000,00	20.000.000,00	200.700.000,00	200.700.000,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS Y CPMS FAC.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-03	116.383.665,85	116.383.665,85	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-24	84.316.334,15	84.316.334,15	NINGUNO

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS AGOSTO 2025 CACOM-2

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2874223**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	01/08/2025 a 21:23
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad consultorio 1
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP122CM
NUMERO DE INVENTARIO
464732
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000

PRESION PSI

35

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

09:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2874258**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	01/08/2025 a 22:02
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad Autorizaciones
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP122CM
NUMERO DE INVENTARIO
464734
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

10

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

14:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO


LG
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
UNIDAD EVAPORADORA
MODELO SP122CM
REFRIGERACION
CAPACIDAD 12 000 Btu/h
CONSUMO 1 192 W
CORRIENTE 5.2 A
FASE 1 Φ
VOLTAJE 220 V~
FRECUENCIA 60 Hz
REFRIGERANTE R 22 0.8 kg
Consumo de energía por unidad de tiempo
• en operación 1.25 kWh
• en modo de espera 0.85 Wh
HECHO EN CHINA


°C
psi
bar
HONGSEN








LG



FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2874216**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	01/08/2025 a 21:15
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad consultorio 2
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP18CM
NUMERO DE INVENTARIO
464748
CAPACIDAD (BTU/TN)

18.000

PRESION PSI

30

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

08:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta de refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO


LG
NOM
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
UNIDAD EVAPORADORA
MODELO
REFRIGERACION
CAPACIDAD 17,500 Btu/h
CONSUMO 1,750 W
CORRIENTE 8.3 A
FASE 1 Φ
VOLTAJE 220 V~
FRECUENCIA 60 Hz
REFRIGERANTE R-22 0.78 Kg













FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2874235**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	01/08/2025 a 21:42
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad consultorio 3
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP182CM
NUMERO DE INVENTARIO
464749
CAPACIDAD (BTU/TN)

18.000

PRESION PSI

10

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

11:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO


LG
NOM
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
UNIDAD EVAPORADORA
MODELO SP182CM
REFRIGERACION
CAPACIDAD 17 500 Btu/h
CONSUMO 1 750 W
CORRIENTE 8,3 A
FASE 1 Φ
VOLTAJE 220 V~
FRECUENCIA 60 Hz
REFRIGERANTE R 22 0,78 kg
Consumo de energía por unidad de tiempo:
- en operación: 2,89 kWh
- en modo de espera: 1,10 Wh
HECHO EN CHINA













FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2874233**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	01/08/2025 a 21:28
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad consultorio 4
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP182CM
NUMERO DE INVENTARIO
464750
CAPACIDAD (BTU/TN)

18.000

PRESION PSI

30

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

10:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO


LG
NOM
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
UNIDAD EVAPORADORA
MODELO SP182CIM
REFRIGERACIÓN
CAPACIDAD 17 500 Btu/h
CONSUMO 1 750 W
CORRIENTE 8.3 A
FASE 1 Φ
VOLTAJE 220 V~
FRECUENCIA 60 Hz
REFRIGERANTE R 22 0.78 kg
Consumo de energía por unidad de tiempo:
• en operación: 2.00 kW/h
• en modo de espera: 1.10 Wh
HECHO EN CHINA
ME265427505













FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2874266**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	01/08/2025 a 22:13
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad consultorio ginecología
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP182CM
NUMERO DE INVENTARIO
464753
CAPACIDAD (BTU/TN)

18.000

PRESION PSI

50

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

16:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2874236**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	01/08/2025 a 21:46
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad vacunación
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP242CM
NUMERO DE INVENTARIO
464767
CAPACIDAD (BTU/TN)

24.000

PRESION PSI

60

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

12:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad

REGISTRO FOTOGRAFICO


LG
NOM
REFRIGERACION
CAPACIDAD 24 000 Btu/h
CONSUMO 2 335 W
CORRIENTE 11,0 A
FASE 1 Φ
VOLTAJE 220 V~
FRECUENCIA 60 Hz
REFRIGERANTE R 22 0,80 kg
HECHO EN CHINA


°C
psi
bar








LG



FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2874264**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	01/08/2025 a 22:07
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad administrativa
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP242CM
NUMERO DE INVENTARIO
464770
CAPACIDAD (BTU/TN)

24.000

PRESION PSI

30

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

16:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante.

REGISTRO FOTOGRAFICO


LG NOM
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
UNIDAD EVAPORADORA
MODELO SP242CM
REFRIGERACION
CAPACIDAD 24 000 Btu/h
CONSUMO 2 335 W
CORRIENTE 11,0 A
FASE 1 Φ
VOLTAJE 220 V~
FRECUENCIA 60 Hz
REFRIGERANTE R 22 0,60 kg
HECHO EN CHINA










LG



FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2882678**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	05/08/2025 a 10:36
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad atención al usuario
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP122CM
NUMERO DE INVENTARIO
464733
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

42

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

15:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2882485**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	05/08/2025 a 10:14
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad escuadrón servicios
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP122CM
NUMERO DE INVENTARIO
464736
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000
PRESION PSI
40
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
09:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falta refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación. * Lubricación en general. * Revisión del alineamiento del acople de los motores. * Ajuste tornillos de ensamble. 2) Unidad Condensadora * Limpieza interior y exterior de la unidad * Limpieza del rotor del ventilador * Limpieza del serpentín * Limpieza del circuito de potencia * Limpieza de turbinas * Lavado y peine del serpentín * Lavado de evaporador y condensador con desincrustante * Lubricación en general * Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos * Chequeo de la mirilla de líquido. * Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio * Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos * Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación * Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos * Limpieza aspa condensador * Revisión de presión de gas refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
REQUIERE CORRECTIVO
OBSERVACIONES
Necesita carga de refrigerante
REGISTRO FOTOGRAFICO


°C
psi
bar
HONGSEN










MINISTERIO DE DEFENSA



FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2882423**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	05/08/2025 a 10:10
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad oficina secretaria
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP182CM
NUMERO DE INVENTARIO
464752
CAPACIDAD (BTU/TN)

18.000
PRESION PSI
40
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
08:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falta refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación. * Lubricación en general. * Revisión del alineamiento del acople de los motores. * Ajuste tornillos de ensamble. 2) Unidad Condensadora * Limpieza interior y exterior de la unidad * Limpieza del rotor del ventilador * Limpieza del serpentín * Limpieza del circuito de potencia * Limpieza de turbinas * Lavado y peine del serpentín * Lavado de evaporador y condensador con desincrustante * Lubricación en general * Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos * Chequeo de la mirilla de líquido. * Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio * Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos * Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación * Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos * Limpieza aspa condensador * Revisión de presión de gas refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
REQUIERE CORRECTIVO
OBSERVACIONES
Necesita carga de refrigerante
REGISTRO FOTOGRAFICO












MINISTERIO DE DEFENSA
FUERZA AEREA COLOMBIANA



FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2882534**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	05/08/2025 a 10:18
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad radiológica
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP182CM
NUMERO DE INVENTARIO
464754
CAPACIDAD (BTU/TN)
18.000

PRESION PSI

60

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

10:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2882657**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	05/08/2025 a 10:31
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad Almacen
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP242CM
NUMERO DE INVENTARIO
464768
CAPACIDAD (BTU/TN)

24.000

PRESION PSI

40

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

14:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO










LG


MINISTERIO DE DEFENSA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
491G0091



FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2882568**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	05/08/2025 a 10:24
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad fisioterapia
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP242CM
NUMERO DE INVENTARIO
464773
CAPACIDAD (BTU/TN)

24.000
PRESION PSI
45
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
13:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falta refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación. * Lubricación en general. * Revisión del alineamiento del acople de los motores. * Ajuste tornillos de ensamble. 2) Unidad Condensadora * Limpieza interior y exterior de la unidad * Limpieza del rotor del ventilador * Limpieza del serpentín * Limpieza del circuito de potencia * Limpieza de turbinas * Lavado y peine del serpentín * Lavado de evaporador y condensador con desincrustante * Lubricación en general * Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos * Chequeo de la mirilla de líquido. * Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio * Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos * Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación * Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos * Limpieza aspa condensador * Revisión de presión de gas refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
REQUIERE CORRECTIVO
OBSERVACIONES
Necesita carga de refrigerante
REGISTRO FOTOGRAFICO










LG


MINISTERIO DE DEFENSA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Nro SERIE 411TAN00295



FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899489**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	08/08/2025 a 22:45
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Hotel suboficiales hab 05
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
636853
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000
PRESION PSI
90
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
13:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falta refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación. * Lubricación en general. * Revisión del alineamiento del acople de los motores. * Ajuste tornillos de ensamble. 2) Unidad Condensadora * Limpieza interior y exterior de la unidad * Limpieza del rotor del ventilador * Limpieza del serpentín * Limpieza del circuito de potencia * Limpieza de turbinas * Lavado y peine del serpentín * Lavado de evaporador y condensador con desincrustante * Lubricación en general * Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos * Chequeo de la mirilla de líquido. * Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio * Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos * Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación * Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos * Limpieza aspa condensador * Revisión de presión de gas refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
REQUIERE CORRECTIVO
OBSERVACIONES
Necesita carga de refrigerante
REGISTRO FOTOGRAFICO














FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899473**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	08/08/2025 a 22:31
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Hotel suboficiales hab 04
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
636848
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000

PRESION PSI

85

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

11:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES


Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO











FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899494**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	08/08/2025 a 22:50
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Hotel suboficiales hab 09
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
636850
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

95

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

15:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante


ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO


OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899480**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	08/08/2025 a 22:35
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Hotel suboficiales hab 01
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
636855
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI

90

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

12:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES


Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR



INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899467**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	08/08/2025 a 22:26
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Hotel suboficiales hab 06
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
636856
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000

PRESION PSI

90

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

09:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO


Wifi Ready
MINISTERIO DE DEFENSA


Aire acondicionado (mini-split)
Marca: MABE
INSTRUCCIONES DE USO, VEA MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN
IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO
HECHO EN CHINA











FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA
Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899464**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	08/08/2025 a 22:21
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Hotel suboficiales había 08
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
636857
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
85

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

08:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR



INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899499**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	08/08/2025 a 22:54
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Hotel suboficiales hab 07
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
636858
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000

PRESION PSI

100

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

13:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante


ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO











FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR



INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899523**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	08/08/2025 a 23:16
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Localizador
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MIDEA
MODELO
MSAFB-12CRDN1-NQ0W
NUMERO DE INVENTARIO
646821
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000

PRESION PSI

70

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

13:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO


REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES


Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA
Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899519**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	08/08/2025 a 23:07
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Glide
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MIDEA
MODELO
MSAFB-12CRDN1-NQ0W
NUMERO DE INVENTARIO
646834
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
110
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
10:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante


ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES


Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR



INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA
Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899509**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	08/08/2025 a 23:00
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Glide 2
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
PANASONIC
MODELO
CS-YS24VKV-8
NUMERO DE INVENTARIO
621575
CAPACIDAD (BTU/TN)
24.000
PRESION PSI
125

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

11:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2910506**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	11/08/2025 a 20:56
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Barracas reacción hab 01
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VM122C7
NUMERO DE INVENTARIO
521189
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
70
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
09:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falta refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación.

* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO


REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 87012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2910516**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	11/08/2025 a 21:18
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Barracas Reacción Hab 2
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VM122C7
NUMERO DE INVENTARIO
521190
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
105
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
08:06
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falta de refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación. * Lubricación en general. * Revisión del alineamiento del acople de los motores. * Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante


ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES


Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2910551**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	11/08/2025 a 21:27
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Barracas reacción hab 12
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MIDEA
MODELO
MSAFB-12CRDN1-NQOW
NUMERO DE INVENTARIO
521191
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
110
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
10:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falta refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR



INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2910500**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	11/08/2025 a 20:49
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Barracas reacción hab 06
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VM122C7
NUMERO DE INVENTARIO
521193
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
100
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
08:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falta refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación.

* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2910508**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	11/08/2025 a 20:59
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Barracas reacción hab 04
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
MSAFB-12CRDN1-NQOW
NUMERO DE INVENTARIO
521194
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
105
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
08:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falta refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación.

* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR



INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2910555**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	11/08/2025 a 22:01
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Barraca reacción hab 11
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VM122C7
NUMERO DE INVENTARIO
521198
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
30
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
10:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falta refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2910511**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	11/08/2025 a 21:08
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Barracas Reacción Hab 09
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MIDEA
MODELO
MSAFB-12CRDN1-NQOW
NUMERO DE INVENTARIO
521199
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
109
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
08:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falta refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación.

* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR



INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2910592**


Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	12/08/2025 a 22:43
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Rack estado mayor
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
561254
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000
PRESION PSI
0
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
13:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Error F8
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación. * Lubricación en general. * Revisión del alineamiento del acople de los motores. * Ajuste tornillos de ensamble. 2) Unidad Condensadora * Limpieza interior y exterior de la unidad * Limpieza del rotor del ventilador * Limpieza del serpentín * Limpieza del circuito de potencia * Limpieza de turbinas * Lavado y peine del serpentín * Lavado de evaporador y condensador con desincrustante * Lubricación en general * Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos * Chequeo de la mirilla de líquido. * Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio * Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos * Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación * Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos * Limpieza aspa condensador * Revisión de presión de gas refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
REQUIERE CORRECTIVO
OBSERVACIONES
Necesita cambio de capacitor de tarjeta (cambio de tarjeta) por falta de velocidad en el motor de la unidad condensadora.
REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2910567**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	12/08/2025 a 22:13
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Barracas reacción hab 16
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VM122C7
NUMERO DE INVENTARIO
594345
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000
PRESION PSI
120
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
14:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
S/F
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación. * Lubricación en general. * Revisión del alineamiento del acople de los motores. * Ajuste tornillos de ensamble. 2) Unidad Condensadora * Limpieza interior y exterior de la unidad * Limpieza del rotor del ventilador * Limpieza del serpentín * Limpieza del circuito de potencia * Limpieza de turbinas * Lavado y peine del serpentín * Lavado de evaporador y condensador con desincrustante * Lubricación en general * Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos * Chequeo de la mirilla de líquido. * Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio * Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos * Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación * Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos * Limpieza aspa condensador * Revisión de presión de gas refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
NORMAL
OBSERVACIONES
Sin novedad
REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012274

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2910569**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	12/08/2025 a 22:17
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Barracas reacción hab 20
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
621552
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

125

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

11:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2910587**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	12/08/2025 a 22:35
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Barraca reacción hab 23
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
621555
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000
PRESION PSI
120
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
14:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
S/F
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación. * Lubricación en general. * Revisión del alineamiento del acople de los motores. * Ajuste tornillos de ensamble. 2) Unidad Condensadora * Limpieza interior y exterior de la unidad * Limpieza del rotor del ventilador * Limpieza del serpentín * Limpieza del circuito de potencia * Limpieza de turbinas * Lavado y peine del serpentín * Lavado de evaporador y condensador con desincrustante * Lubricación en general * Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos * Chequeo de la mirilla de líquido. * Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio * Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos * Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación * Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos * Limpieza aspa condensador * Revisión de presión de gas refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
NORMAL
OBSERVACIONES
Sin novedad
REGISTRO FOTOGRAFICO











FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2910580**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	12/08/2025 a 22:30
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Barracas reacción hab 19
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
621556
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

100

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

13:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2910563**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	12/08/2025 a 22:05
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Barraca reacción hab 14
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
621558
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000

PRESION PSI

140

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

10:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad

REGISTRO FOTOGRAFICO











FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2910564**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	12/08/2025 a 22:10
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Barracas Reaccion habitación 13
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
621561
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000
PRESION PSI
130
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
10:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
S/F
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación. * Lubricación en general. * Revisión del alineamiento del acople de los motores. * Ajuste tornillos de ensamble. 2) Unidad Condensadora * Limpieza interior y exterior de la unidad * Limpieza del rotor del ventilador * Limpieza del serpentín * Limpieza del circuito de potencia * Limpieza de turbinas * Lavado y peine del serpentín * Lavado de evaporador y condensador con desincrustante * Lubricación en general * Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos * Chequeo de la mirilla de líquido. * Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio * Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos * Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación * Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos * Limpieza aspa condensador * Revisión de presión de gas refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
NORMAL
OBSERVACIONES
Sin novedad
REGISTRO FOTOGRAFICO











FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2910591**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	12/08/2025 a 22:39
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Barracas reacción hab 24
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
621564
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

105

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

15:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO












FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR



INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2922150**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	13/08/2025 a 01:58
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Rack grute AET
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VM122C7
NUMERO DE INVENTARIO
561248
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000
PRESION PSI
110
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
09:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falta refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación. * Lubricación en general. * Revisión del alineamiento del acople de los motores. * Ajuste tornillos de ensamble. 2) Unidad Condensadora * Limpieza interior y exterior de la unidad * Limpieza del rotor del ventilador * Limpieza del serpentín * Limpieza del circuito de potencia * Limpieza de turbinas * Lavado y peine del serpentín * Lavado de evaporador y condensador con desincrustante * Lubricación en general * Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos * Chequeo de la mirilla de líquido. * Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio * Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos * Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación * Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos * Limpieza aspa condensador * Revisión de presión de gas refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
REQUIERE CORRECTIVO
OBSERVACIONES
Necesita carga de refrigerante. Mantenimiento del 13/08/2025
REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2922151**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/08/2025 a 02:03
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Hotel suboficiales Habitación 3
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
636849
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

98

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

09:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO


OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO


mabe


MINISTERIO DEFENSA
FUERZA AEREA
Nro SERIE
(8004)0500000
2000636849


Aire acondicionado (mini-split)
Modelo MM12CDBWCCCR (external) MM12CDBWCCCR (internal)
Marca MABE
HECHO EN CHINA









FIRMA DEL TECNICO

Jon Bueno

Firmado por: Jon Bueno, Documento: 7062628

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2922152**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/08/2025 a 02:09
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Hotel suboficiales habitación 2
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
636851
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

130

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

10:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante


ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL


OBSERVACIONES

Sin novedad.

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

Jon Bueno

Firmado por: Jon Bueno, Documento: 7062628

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2925794**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	15/08/2025 a 00:21
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Oficina incorporación
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
561250
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

110

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

12:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA DEL TECNICO

RECIBIDO POR















INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2925793**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	15/08/2025 a 00:17
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Oficina control acceso
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VM122C7
NUMERO DE INVENTARIO
619681
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

120

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

11:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

Jon Bueno

Firmado por: Jon Bueno, Documento: 7062628

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2925795**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	15/08/2025 a 00:30
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Hotel suboficiales hab 10
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
636847
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000

PRESION PSI

80

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

21:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

Jon Bueno

Firmado por: Jon Bueno, Documento: 7062628

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2977638**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	21/08/2025 a 16:09
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Rack de helicóptero
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
MIRAGE
MODELO
EXF091W
NUMERO DE INVENTARIO
111760
CAPACIDAD (BTU/TN)
9.000

PRESION PSI

120

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

14:30

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

Edwin Reyes

Firmado por: Edwin Camilo Reyes Romero, Documento: 1010199404

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2986278**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	25/08/2025 a 08:40
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grute EETAA
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
390716
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000

PRESION PSI

50

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

08:30

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Ninguna

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna


REGISTRO FOTOGRAFICO




MINISTERIO DE DEFENSA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Nro SERIE: 91RX0004901











FIRMA DEL TECNICO

RECIBIDO POR



INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2986406**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	25/08/2025 a 09:00
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grute PIT
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VM182CE NC3
NUMERO DE INVENTARIO
511103
CAPACIDAD (BTU/TN)

18.000

PRESION PSI

90

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

09:30

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Ninguna

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2986803**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	25/08/2025 a 09:40
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grute secretaria comando
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
561255
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

70

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

01:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Ninguna

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO


Aire acondicionado (mini-split) INVERTER
Modelo: MMI12CDBWCCC6
Marca: MABE


MINISTERIO DE DEFENSA











FIRMA DEL TECNICO

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2986675**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	25/08/2025 a 09:27
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grute oficina comando
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VM122C7
NUMERO DE INVENTARIO
619686
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

120

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

11:30

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Ninguna

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2986525**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	25/08/2025 a 09:13
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grute sección ingeniería
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
MIDEA
MODELO
L0906306
NUMERO DE INVENTARIO
646825
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000

PRESION PSI

149

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

10:30

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Ninguna

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO

RECIBIDO POR


INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2986866**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	26/08/2025 a 09:52
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grute sala de juntas comando
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
PANASONIC
MODELO
CS-YS18VKV-8
NUMERO DE INVENTARIO
619691
CAPACIDAD (BTU/TN)

18.000

PRESION PSI

110

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

02:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Ninguna

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO
















FIRMA DEL TECNICO

RECIBIDO POR


INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2987288**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	26/08/2025 a 10:50
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grupo de Combate 01
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
ELECTROLUXFEDDERS
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
314131
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

100

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

04:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Ninguna

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL


OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO











FIRMA DEL TECNICO

RECIBIDO POR



INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2987186**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	26/08/2025 a 10:33
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Esmay 01
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
ELECTROLUXFEDDERS
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
314161
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

120

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

03:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Ninguna

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna


REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

RECIBIDO POR



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS ZONA DESCONCENTRADA CPMS-AGOSTO 2025 CACOM-2

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899439**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	06/08/2025 a 21:58
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
CPMS sala de juntas
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VM122C7
NUMERO DE INVENTARIO
536575
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000

PRESION PSI

90

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

08:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899449**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	06/08/2025 a 22:13
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
CPMS guardia interna
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VM122C7
NUMERO DE INVENTARIO
566216
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

125

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

09:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 8602774

RECIBIDO POR



INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899446**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	06/08/2025 a 22:09
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
CPMS Comandante pabellón
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VM122C7
NUMERO DE INVENTARIO
566217
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

100

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

09:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899437**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	06/08/2025 a 21:54
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
CPMS rack
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VM122C7
NUMERO DE INVENTARIO
566223
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

110

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

08:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Falta refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Necesita carga de refrigerant

REGISTRO FOTOGRAFICO


LG
VM122C7
809TAGHBK703
8J1G00EM













FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899441**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	06/08/2025 a 22:02
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
CPMS ingreso guardia externa
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VM122C7
NUMERO DE INVENTARIO
602875
CAPACIDAD (BTU/TN)

18.000
PRESION PSI
125
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
09:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
S/F
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación. * Lubricación en general. * Revisión del alineamiento del acople de los motores. * Ajuste tornillos de ensamble. 2) Unidad Condensadora * Limpieza interior y exterior de la unidad * Limpieza del rotor del ventilador * Limpieza del serpentín * Limpieza del circuito de potencia * Limpieza de turbinas * Lavado y peine del serpentín * Lavado de evaporador y condensador con desincrustante * Lubricación en general * Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos * Chequeo de la mirilla de líquido. * Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio * Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos * Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación * Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos * Limpieza aspa condensador * Revisión de presión de gas refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
NORMAL
OBSERVACIONES
Sin novedad
REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS AIRES ACONDICIONADOS AGOSTO 2025 CACOM-2

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899544**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	06/08/2025 a 23:52
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grual misceláneos 03
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SJ122CD
NUMERO DE INVENTARIO
357171
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000

PRESION PSI

60

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

10:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza carga de refrigerante y se ajusta la carga en las presiones indicada por el fabricante según el tipo de refrigerante. Se da ajuste y apriete a todos los racores y válvulas de inyección de refrigerante.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad R22 06/08/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899547**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	06/08/2025 a
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Gruía rack sistemas
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
561246
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000

PRESION PSI

125

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

15:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza carga de refrigerante y se ajusta la carga en las presiones indicada por el fabricante según el tipo de refrigerante. Se da ajuste y apriete a todos los racores y válvulas de inyección de refrigerante.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad R410 06/08/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899526**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	06/08/2025 a 23:30
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Gruea rack Sistemas
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
ELECTROLUXFEDDERS
MODELO
EAIC12A2MBBTW
NUMERO DE INVENTARIO
610799
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

125

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

08:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza carga de refrigerante y se ajusta la carga en las presiones indicada por el fabricante según el tipo de refrigerante. Se da ajuste y apriete a todos los racores y válvulas de inyección de refrigerante.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad. R410 06/08/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR



INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899535**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	06/08/2025 a 23:41
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grual rack A29
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SJ182CD
NUMERO DE INVENTARIO
405581
CAPACIDAD (BTU/TN)

18.000

PRESION PSI

60

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

10:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza carga de refrigerante y se ajusta la carga en las presiones indicada por el fabricante según el tipo de refrigerante. Se da ajuste y apriete a todos los racores y válvulas de inyección de refrigerante.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad. R22 06/08/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR



INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899545**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	06/08/2025 a 23:56
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grual misceláneo 01
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP242CM
NUMERO DE INVENTARIO
431652
CAPACIDAD (BTU/TN)
24.000

PRESION PSI

60

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

14:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza carga de refrigerante y se ajusta la carga en las presiones indicada por el fabricante según el tipo de refrigerante. Se da ajuste y apriete a todos los racores y válvulas de inyección de refrigerante.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad R22 06/08/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2899543**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	06/08/2025 a 23:46
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grupo de seguridad alojamiento SLP
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
CASSETTE
MARCA
LG
MODELO
AUUQ60GH4
NUMERO DE INVENTARIO
615947
CAPACIDAD (BTU/TN)

60.000

PRESION PSI

125

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

09:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza carga de refrigerante y se ajusta la carga en las presiones indicada por el fabricante según el tipo de refrigerante. Se da ajuste y apriete a todos los racores y válvulas de inyección de refrigerante.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad R410 06/08/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

David Salgado

Firmado por: Juan David Salgado, Documento: 86012774

RECIBIDO POR



INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2922155**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/08/2025 a 02:29
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad autorizaciones
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP122CM
NUMERO DE INVENTARIO
464734
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

60

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

10:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza carga de refrigerante y se ajusta la carga en las presiones indicada por el fabricante según el tipo de refrigerante. Se da ajuste y apriete a todos los racores y válvulas de inyección de refrigerante.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad. R22

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Jon Bueno

Firmado por: Jon Bueno, Documento: 7062628

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2922161**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/08/2025 a 02:57
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Hotel suboficiales hab 09
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
636850
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

125

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

15:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza carga de refrigerante y se ajusta la carga en las presiones indicada por el fabricante según el tipo de refrigerante. Se da ajuste y apriete a todos los racores y válvulas de inyección de refrigerante.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL


OBSERVACIONES

Sin novedad. R410

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Bueno, Documento: 7062628

RECIBIDO POR



INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2922163**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/08/2025 a 03:06
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Hotel suboficiales hab 05
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
636853
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

125

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

15:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza carga de refrigerante y se ajusta la carga en las presiones indicada por el fabricante según el tipo de refrigerante. Se da ajuste y apriete a todos los racores y válvulas de inyección de refrigerante.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad. R410

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Bueno, Documento: 7062628

RECIBIDO POR



INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2922158**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/08/2025 a 02:41
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Hotel suboficiales hab 01
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
636855
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

125

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

09:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza carga de refrigerante y se ajusta la carga en las presiones indicada por el fabricante según el tipo de refrigerante. Se da ajuste y apriete a todos los racores y válvulas de inyección de refrigerante.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad. R410

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Jon Bueno

Firmado por: Jon Bueno, Documento: 7062628

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2922159**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/08/2025 a 02:46
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Hotel suboficiales hab 06
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
636856
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

125

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

12:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza carga de refrigerante y se ajusta la carga en las presiones indicada por el fabricante según el tipo de refrigerante. Se da ajuste y apriete a todos los racores y válvulas de inyección de refrigerante.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES


Sin novedad. R410

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Jon Bueno

Firmado por: Jon Bueno, Documento: 7062628

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2922160**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/08/2025 a 02:50
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Hotel suboficiales hab 08
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
636857
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

125

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

13:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza carga de refrigerante y se ajusta la carga en las presiones indicada por el fabricante según el tipo de refrigerante. Se da ajuste y apriete a todos los racores y válvulas de inyección de refrigerante.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad. R410

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Jon Bueno

Firmado por: Jon Bueno, Documento: 7062628

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2922153**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/08/2025 a 02:18
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad consultorio 3
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP182CM
NUMERO DE INVENTARIO
464749
CAPACIDAD (BTU/TN)

18.000

PRESION PSI

60

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

08:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza carga de refrigerante y se ajusta la carga en las presiones indicada por el fabricante según el tipo de refrigerante. Se da ajuste y apriete a todos los racores y válvulas de inyección de refrigerante.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad. R22

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Jon Bueno

Firmado por: Jon Bueno, Documento: 7062628

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2922154**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/08/2025 a 02:21
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad consultorio 04
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP182CM
NUMERO DE INVENTARIO
464750
CAPACIDAD (BTU/TN)

18.000

PRESION PSI

60

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

09:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza carga de refrigerante y se ajusta la carga en las presiones indicada por el fabricante según el tipo de refrigerante. Se da ajuste y apriete a todos los racores y válvulas de inyección de refrigerante.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad. R22

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Jon Bueno

Firmado por: Jon Bueno, Documento: 7062628

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2922157**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/08/2025 a 02:37
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Sanidad oficina secretaria
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP182CM
NUMERO DE INVENTARIO
464752
CAPACIDAD (BTU/TN)

18.000

PRESION PSI

60

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

14:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza carga de refrigerante y se ajusta la carga en las presiones indicada por el fabricante según el tipo de refrigerante. Se da ajuste y apriete a todos los racores y válvulas de inyección de refrigerante.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad. R22

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Jon Bueno

Firmado por: Jon Bueno, Documento: 7062628

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2922156**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/08/2025 a 02:33
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Almacen sanidad
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP242CM
NUMERO DE INVENTARIO
464768
CAPACIDAD (BTU/TN)

24.000

PRESION PSI

60

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

10:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza carga de refrigerante y se ajusta la carga en las presiones indicada por el fabricante según el tipo de refrigerante. Se da ajuste y apriete a todos los racores y válvulas de inyección de refrigerante.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad. R22

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Jon Bueno

Firmado por: Jon Bueno, Documento: 7062628

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2925791**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	15/08/2025 a 00:13
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Hotel suboficiales hab 10
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
636847
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000

PRESION PSI

125

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

11:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

S/F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza carga de refrigerante y se ajusta la carga en las presiones indicada por el fabricante según el tipo de refrigerante. Se da ajuste y apriete a todos los racores y válvulas de inyección de refrigerante.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO


NORMAL

OBSERVACIONES

Sin novedad. R410

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Jon Bueno

Firmado por: Jon Bueno, Documento: 7062628

RECIBIDO POR



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS SEPTIEMBRE 2025 BLARP POSEIDON LA MACARENA (META)

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea3091109**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	19/09/2025 a 08:29
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Habitación 6
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
CHALLENGER
MODELO
CA12MB-2.2
NUMERO DE INVENTARIO
588127
CAPACIDAD (BTU/TN)

12000

PRESION PSI

120

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

01:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

No

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

No

REGISTRO FOTOGRAFICO


MINISTERIO DE DEFENSA
FUERZA AEREA COLOMBIANA


CHALLENGER






AXESAT





FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea3093156**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	20/09/2025 a 17:46
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Container 3
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SJ122CD
NUMERO DE INVENTARIO
389129
CAPACIDAD (BTU/TN)
12000

PRESION PSI

60

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

09:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

No

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.* Limpieza de filtro.* Limpieza y peinado de serpentines.* Limpieza de bandejas de drenaje.* Limpieza del blower de ventilación.* Lubricación en general.* Revisión del alineamiento del acople de los motores.* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora* Limpieza interior y exterior de la unidad* Limpieza del rotor del ventilador* Limpieza del serpentín* Limpieza del circuito de potencia* Limpieza de turbinas* Lavado y peine del serpentín* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante* Lubricación en general* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos* Chequeo de la mirilla de líquido.* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos* Limpieza aspa condensador* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

No

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea3093148**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	20/09/2025 a 17:38
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Container 1
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SJ122CD
NUMERO DE INVENTARIO
389130
CAPACIDAD (BTU/TN)
12000

PRESION PSI

0

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

08:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

BAJO DE GAS

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.* Limpieza de filtro.* Limpieza y peinado de serpentines.* Limpieza de bandejas de drenaje.* Limpieza del blower de ventilación.* Lubricación en general.* Revisión del alineamiento del acople de los motores.* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora* Limpieza interior y exterior de la unidad* Limpieza del rotor del ventilador* Limpieza del serpentín* Limpieza del circuito de potencia* Limpieza de turbinas* Lavado y peine del serpentín* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante* Lubricación en general* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos* Chequeo de la mirilla de líquido.* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos* Limpieza aspa condensador* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Falta refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea3093167**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	20/09/2025 a 17:55
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Container 8
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP122CM
NUMERO DE INVENTARIO
389131
CAPACIDAD (BTU/TN)

12000
PRESION PSI
40
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
10:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
BAJO DE GAS
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.* Limpieza de filtro.* Limpieza y peinado de serpentines.* Limpieza de bandejas de drenaje.* Limpieza del blower de ventilación.* Lubricación en general.* Revisión del alineamiento del acople de los motores.* Ajuste tornillos de ensamble. 2) Unidad Condensadora* Limpieza interior y exterior de la unidad* Limpieza del rotor del ventilador* Limpieza del serpentín* Limpieza del circuito de potencia* Limpieza de turbinas* Lavado y peine del serpentín* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante* Lubricación en general* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos* Chequeo de la mirilla de líquido.* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos* Limpieza aspa condensador* Revisión de presión de gas refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
NORMAL
OBSERVACIONES
Falta refrigerante
REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062268

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea3093173**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	20/09/2025 a 18:01
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Container 9
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP122Cm
NUMERO DE INVENTARIO
389458
CAPACIDAD (BTU/TN)

12000
PRESION PSI
10
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
11:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
FALTA GAS REFRIGERANTE
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.* Limpieza de filtro.* Limpieza y peinado de serpentines.* Limpieza de bandejas de drenaje.* Limpieza del blower de ventilación.* Lubricación en general.* Revisión del alineamiento del acople de los motores.* Ajuste tornillos de ensamble. 2) Unidad Condensadora* Limpieza interior y exterior de la unidad* Limpieza del rotor del ventilador* Limpieza del serpentín* Limpieza del circuito de potencia* Limpieza de turbinas* Lavado y peine del serpentín* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante* Lubricación en general* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos* Chequeo de la mirilla de líquido.* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos* Limpieza aspa condensador* Revisión de presión de gas refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
NORMAL
OBSERVACIONES
Falta refrigerante
REGISTRO FOTOGRAFICO


LG
NOM
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
UNIDAD EVAPORADORA
MODELO SP122CM
REFRIGERACION
CAPACIDAD 12.000 Btu/h
CONSUMO 1.192 W
CORRIENTE 5,2 A
FASE 1 Φ
VOLTAJE 220 V~
FRECUENCIA 60 Hz
REFRIGERANTE R 22


MINISTERIO DE DEFENSA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Nro. SERIE

389458




LG







FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea3093178**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	20/09/2025 a 18:07
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Container 10
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
CA12KBL2.2
NUMERO DE INVENTARIO
588119
CAPACIDAD (BTU/TN)
12000

PRESION PSI

80

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

12:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

No

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.* Limpieza de filtro.* Limpieza y peinado de serpentines.* Limpieza de bandejas de drenaje.* Limpieza del blower de ventilación.* Lubricación en general.* Revisión del alineamiento del acople de los motores.* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora* Limpieza interior y exterior de la unidad* Limpieza del rotor del ventilador* Limpieza del serpentín* Limpieza del circuito de potencia* Limpieza de turbinas* Lavado y peine del serpentín* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante* Lubricación en general* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos* Chequeo de la mirilla de líquido.* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos* Limpieza aspa condensador* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

No

REGISTRO FOTOGRAFICO



CA12KBL2.2





FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea3093182**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	20/09/2025 a 18:13
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Container 11
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
CHALLENGER
MODELO
CA12KBL2.2
NUMERO DE INVENTARIO
588122
CAPACIDAD (BTU/TN)

12000
PRESION PSI
120
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
13:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
No
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.* Limpieza de filtro.* Limpieza y peinado de serpentines.* Limpieza de bandejas de drenaje.* Limpieza del blower de ventilación.* Lubricación en general.* Revisión del alineamiento del acople de los motores.* Ajuste tornillos de ensamble. 2) Unidad Condensadora* Limpieza interior y exterior de la unidad* Limpieza del rotor del ventilador* Limpieza del serpentín* Limpieza del circuito de potencia* Limpieza de turbinas* Lavado y peine del serpentín* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante* Lubricación en general* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos* Chequeo de la mirilla de líquido.* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos* Limpieza aspa condensador* Revisión de presión de gas refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
NORMAL
OBSERVACIONES
No
REGISTRO FOTOGRAFICO


CHALLENGER
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
UNIDAD INTERNA MODELO:
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN
PROTECCIÓN CONTRA EL CHOQUE ELECTRICO:
CLASIFICACION CLIMÁTICA
TENSION:
FRECUENCIA:
CORRIENTE NOMINAL:
POTENCIAL NOMINAL:
CORRIENTE MAX. ENTRADA:
POTENCIA MAX. ENTRADA:
PRESION MAX DE DESCARGA:
PRESION MAX DE SUCCIÓN:
GAS REFRIGERANTE:
CANTIDAD REFRIGERANTE:
FLUJO VOLUMETRICO DE AIRE:
PESO NETO UNIDAD INTERIOR:
PESO NETO UNIDAD EXTERIOR:
CÓDIGO: 11.121.21.51.02
7 705191 029986
20180701
CI8013263
-8000-111966
ogotá 425 6240










CHALLENGER

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea3093188**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	21/09/2025 a 18:29
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
GCS Maestra
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
SAMSUNG
MODELO
AR18TVFZAWKN
NUMERO DE INVENTARIO
389456
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000

PRESION PSI

100

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

10:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

No

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.* Limpieza de filtro.* Limpieza y peinado de serpentines.* Limpieza de bandejas de drenaje.* Limpieza del blower de ventilación.* Lubricación en general.* Revisión del alineamiento del acople de los motores.* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora* Limpieza interior y exterior de la unidad* Limpieza del rotor del ventilador* Limpieza del serpentín* Limpieza del circuito de potencia* Limpieza de turbinas* Lavado y peine del serpentín* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante* Lubricación en general* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos* Chequeo de la mirilla de líquido.* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos* Limpieza aspa condensador* Revisión de presión de gas refrigerante


ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

No

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea3093184**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	21/09/2025 a 18:20
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
CGS - ESCLAVA
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
SAMSUNG
MODELO
AR18TVFZAWKN
NUMERO DE INVENTARIO
389459
CAPACIDAD (BTU/TN)
12000

PRESION PSI

120

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

10:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

No

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.* Limpieza de filtro.* Limpieza y peinado de serpentines.* Limpieza de bandejas de drenaje.* Limpieza del blower de ventilación.* Lubricación en general.* Revisión del alineamiento del acople de los motores.* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora* Limpieza interior y exterior de la unidad* Limpieza del rotor del ventilador* Limpieza del serpentín* Limpieza del circuito de potencia* Limpieza de turbinas* Lavado y peine del serpentín* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante* Lubricación en general* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos* Chequeo de la mirilla de líquido.* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos* Limpieza aspa condensador* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

No

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea3093193**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	21/09/2025 a 18:42
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Escuadrón de inteligencia.
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP122CM
NUMERO DE INVENTARIO
389460
CAPACIDAD (BTU/TN)
12000
PRESION PSI

60

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

13:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

No

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.* Limpieza de filtro.* Limpieza y peinado de serpentines.* Limpieza de bandejas de drenaje.* Limpieza del blower de ventilación.* Lubricación en general.* Revisión del alineamiento del acople de los motores.* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora* Limpieza interior y exterior de la unidad* Limpieza del rotor del ventilador* Limpieza del serpentín* Limpieza del circuito de potencia* Limpieza de turbinas* Lavado y peine del serpentín* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante* Lubricación en general* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos* Chequeo de la mirilla de líquido.* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos* Limpieza aspa condensador* Revisión de presión de gas refrigerante


ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

No.

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea3093200**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	21/09/2025 a 18:47
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Habitación 12
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP122CM
NUMERO DE INVENTARIO
603047
CAPACIDAD (BTU/TN)
12000

PRESION PSI

100

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

03:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

No.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.* Limpieza de filtro.* Limpieza y peinado de serpentines.* Limpieza de bandejas de drenaje.* Limpieza del blower de ventilación.* Lubricación en general.* Revisión del alineamiento del acople de los motores.* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora* Limpieza interior y exterior de la unidad* Limpieza del rotor del ventilador* Limpieza del serpentín* Limpieza del circuito de potencia* Limpieza de turbinas* Lavado y peine del serpentín* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante* Lubricación en general* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos* Chequeo de la mirilla de líquido.* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos* Limpieza aspa condensador* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

No.

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea3093190**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	21/09/2025 a 18:37
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Sala de juntas
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
SPLIT
MARCA
MIRAGE
MODELO
EMF121F
NUMERO DE INVENTARIO
637142
CAPACIDAD (BTU/TN)

12000
PRESION PSI
120
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
01:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
No
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.* Limpieza de filtro.* Limpieza y peinado de serpentines.* Limpieza de bandejas de drenaje.* Limpieza del blower de ventilación.* Lubricación en general.* Revisión del alineamiento del acople de los motores.* Ajuste tornillos de ensamble. 2) Unidad Condensadora* Limpieza interior y exterior de la unidad* Limpieza del rotor del ventilador* Limpieza del serpentín* Limpieza del circuito de potencia* Limpieza de turbinas* Lavado y peine del serpentín* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante* Lubricación en general* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos* Chequeo de la mirilla de líquido.* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos* Limpieza aspa condensador* Revisión de presión de gas refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
NORMAL
OBSERVACIONES
No
REGISTRO FOTOGRAFICO






MINISTERIO DE DEFENSA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
No. SERIE:






EMF121F7102101679
mirage
NOM
AIRE ACONDICIONADO
MODELO:
EMF121F
1 FASE
CICLOS 60 Hz
VOLTAJE 230 V~
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO
12 000 Btu/h
CONSUMO
1 000 W
AMPERAJE
4,9 A
REFRIGERANTE
0,58kg / R410A
PRESIÓN DE DISEÑO INTERIOR
1,8 MPa
PRESIÓN DE DISEÑO EXTERIOR
4,3 MPa
Grado de protección: IPX0
HECHO EN CHINA
Favor de leer instructivo anexo, antes de su operación.
IMPORTADO EN MEXICO POR:
CENAGE S.A. DE C.V.
CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA
IMPORTADO EN COLOMBIA POR:
MIRAGE COLOMBIA S.A.S.
www.airesmirage.co



FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea3103151**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	22/09/2025 a 11:50
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Aire habitación 7
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
CHALLENGER
MODELO
CA 12KBL2-2
NUMERO DE INVENTARIO
588121
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000

PRESION PSI

118

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

08:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Ninguna

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO






MINISTERIO DE DEFENSA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Nro.SERIE : 206W00331
(8004)0500000000000000588121


CHALLENGER
CÓDIGO 11.121.51.02


CHALLENGER





FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3112809**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	22/09/2025 a 07:52
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Habitación 4
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
CHALLENGER
MODELO
CA 12KBL2-2
NUMERO DE INVENTARIO
588123
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
90
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
06:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO











FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea3105067**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	22/09/2025 a 16:36
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Aire habitación 3
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
CHALLENGER
MODELO
CA 12KBL2-2
NUMERO DE INVENTARIO
588126
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

120

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

14:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Ninguna

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO


AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
Montaje de pared
UNIDAD INTERNA MODELO: CA 12KBL2-2
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN: 12000 Btu/h / 3400 W
PROTECCIÓN CONTRA EL CHOQUE ELÉCTRICO: Clase I
CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA: T1
TENSIÓN: 208V-230V
FRECUENCIA: 60 Hz
CORRIENTE NOMINAL: 5.3 A
POTENCIAL NOMINAL: 1.2 KW
CORRIENTE MÁX. ENTRADA: 8 A
POTENCIA MÁX. ENTRADA: 1.51 KW
PRESIÓN MAX DE DESCARGA: 4.15 Mpa
PRESIÓN MAX DE SUCCIÓN: 1.15 Mpa
GAS REFRIGERANTE: R410A
CANTIDAD REFRIGERANTE: 550 g
FLUJO VOLUMÉTRICO DE AIRE: 600 m3/h
RUIDO UNIDAD INTERIOR / EXTERNA: ≤43/52 dB(A)
PESO NETO UNIDAD INTERIOR: 26 kg
PESO NETO UNIDAD EXTERIOR: 7.5 kg
CÓDIGO: 11.121.21.51.02






CHALLENGER
CHALLENGER







FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3104830**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	22/09/2025 a 16:07
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Habitación 5
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
CHALLENGER
MODELO
CA 12KBL2-2
NUMERO DE INVENTARIO
588128
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
110
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
11:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje.

* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea3104746**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	22/09/2025 a 15:51
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Aire habitación 2
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
MIRAGE
MODELO
EMF121F
NUMERO DE INVENTARIO
637143
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000

PRESION PSI

120

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

10:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Ninguna

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

Freddy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3112893**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	23/09/2025 a 08:11
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Habitación 8
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VS122C7
NUMERO DE INVENTARIO
309902
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
90
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
15:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje.

* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3112938**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	23/09/2025 a 08:17
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Aire habitación 13
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VS122C7
NUMERO DE INVENTARIO
408662
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
140
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
12:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante


ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3112746**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	23/09/2025 a 08:30
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Habitación 1
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
CHALLENGER
MODELO
CA 12KBL2-2
NUMERO DE INVENTARIO
588125
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
60
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
10:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL


OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3117266**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	23/09/2025 a 10:30
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Habitación Transeuntes
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
NUMERO DE INVENTARIO
389461
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
70
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
10:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL


OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3113001**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	23/09/2025 a 08:26
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Habitación 14
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VS122C7
NUMERO DE INVENTARIO
603048
CAPACIDAD (BTU/TN)
12000
PRESION PSI
99
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
05:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguno
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante


ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3113870**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	24/09/2025 a 10:04
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Oficinas
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
650341
CAPACIDAD (BTU/TN)
33.000
PRESION PSI
0
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
09:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Falta de refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Falta de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3114114**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	24/09/2025 a 10:32
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Habitación 9
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VS122C7
NUMERO DE INVENTARIO
389462
CAPACIDAD (BTU/TN)
12000
PRESION PSI
80
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
14:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Falta de refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación.

* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Falta de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO











FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3114081**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	24/09/2025 a 10:24
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Habitación 11
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VS122C7
NUMERO DE INVENTARIO
389463
CAPACIDAD (BTU/TN)
12000
PRESION PSI
85
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
12:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Falta de refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines.

* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Falta de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3114014**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	24/09/2025 a 10:15
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Habitación 10
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
603045
CAPACIDAD (BTU/TN) 12000
PRESION PSI
25
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
11:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Falta de refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro.

* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Falta de refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3116502**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	25/09/2025 a 17:12
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Edificio ARP Segundo Piso
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
CASSETTE
MARCA
LG
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
650342
CAPACIDAD (BTU/TN)
33.000
PRESION PSI
130
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
14:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje.

* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3117454**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	25/09/2025 a 07:12
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Edificio ARP Segundo Piso
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
CASSETTE
MARCA
LG
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
650343
CAPACIDAD (BTU/TN)
33.000
PRESION PSI
140
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
08:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje.

* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.
2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS AIRES ACONDICIONADOS SEPTIEMBRE 2025 BLARP POSEIDON LA MACARENA (META)

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3117610**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	25/09/2025 a 07:55
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Habitación 9
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SC122C7
NUMERO DE INVENTARIO
389462
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
120
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
12:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Falta de refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) SE REALIZA RECARGA DE GAS REFRIGERANTE



ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Queda funcionando correctamente

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3117478**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	25/09/2025 a 07:18
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Container 8
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP122CM
NUMERO DE INVENTARIO
389131
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
60
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
09:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Faltaba refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) SE REALIZA RECARGA DE GAS REFRIGERANTE



ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Queda funcionando correctamente

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Fredy D Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3117543**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	25/09/2025 a 07:39
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Habitación 11
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VS122C7
NUMERO DE INVENTARIO
389463
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
120
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
11:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Falta de refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) SE REALIZA RECARGA DE GAS REFRIGERANTE



ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Queda funcionando correctamente

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3117512**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	25/09/2025 a 07:28
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Container 9
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP122CM
NUMERO DE INVENTARIO
389458
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
60
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
10:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Faltaba refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) SE REALIZA RECARGA DE GAS REFRIGERANTE



ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Queda funcionando correctamente

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3117521**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Tarea sin tipo	**Fecha**	25/09/2025 a 07:34
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
La Macarena
DIRECCCION
ZONA DESCONCENTRADA LA MACARENA
UBICACION AIRE
Habitación 10
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VS122C7
NUMERO DE INVENTARIO
603045
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
60
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
10:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Faltaba refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) SE REALIZA RECARGA DE GAS REFRIGERANTE



ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Queda funcionando correctamente

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Fredy B Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS OCTUBRE 2025 CACOM-2

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3179098**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	02/10/2025 a 09:26
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grute Complejo de Combustibles
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
PANASONIC
MODELO
CS-YS24VKV-8
NUMERO DE INVENTARIO
621573
CAPACIDAD (BTU/TN)
24.000
PRESION PSI
100
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
10:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación. * Lubricación en general. * Revisión del alineamiento del acople de los motores. * Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2987068**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	02/10/2025 a 10:16
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grute Taller Avionica
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
S362CP
NUMERO DE INVENTARIO
111632
CAPACIDAD (BTU/TN)

40.000

PRESION PSI

40

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

03:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Requiere Carga de Gas Refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO








LG







FIRMA DEL TECNICO

RECIBIDO POR



INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3179501**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	07/10/2025 a 10:17
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grute Sección Cálidad
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SJ242CD
NUMERO DE INVENTARIO
360012
CAPACIDAD (BTU/TN)
12000
PRESION PSI
70
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
16:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Bueno Aldana, Documento: 762628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3179543**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	07/10/2025 a 10:22
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Oficina Oficial de Mantenimiento
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VM122C7
NUMERO DE INVENTARIO
619688
CAPACIDAD (BTU/TN)
12000
PRESION PSI
120
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
11:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO











FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Bueno Aldana, Documento: 762628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3179465**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	07/10/2025 a 10:10
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grute Linea de Vuelo
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VM242C7
NUMERO DE INVENTARIO
629875
CAPACIDAD (BTU/TN)
12000
PRESION PSI
110
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
16:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Bueno Aldana, Documento: 762628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3179440**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	07/10/2025 a 09:57
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Oficina de Seguridad Operacional
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SP242CM
NUMERO DE INVENTARIO
464774
CAPACIDAD (BTU/TN)
24000
PRESION PSI
30
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
13:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Falta de refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3179589**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	07/10/2025 a 10:28
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grute Almacén Abastecimientos
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
PANASONIC
MODELO
CS-YS24VKV-8
NUMERO DE INVENTARIO
621572
CAPACIDAD (BTU/TN)
24000
PRESION PSI
120
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
17:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Bueno Aldana, Documento: 762628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3275597**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	29/10/2025 a 20:11
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grute Almacén Cafeteria
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
VM092C8
NUMERO DE INVENTARIO
619682
CAPACIDAD (BTU/TN)
12000
PRESION PSI
90
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
00:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguno
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7052628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3275475**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	22/10/2025 a 09:12
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grute 2Piso Almacén 02
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
YORK
MODELO
YHJE24ZJ6DTJORX
NUMERO DE INVENTARIO
646836
CAPACIDAD (BTU/TN)
24.000
PRESION PSI
120
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
00:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje.

* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante


ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO
 Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7052628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3275465**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	22/10/2025 a 11:22
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grute 2Piso Almacén 01
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
YORK
MODELO
YHJE24ZJ6DTJORX
NUMERO DE INVENTARIO
646837
CAPACIDAD (BTU/TN)
24.000
PRESION PSI
120
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
00:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje.

* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO
 Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7052628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2753849**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	8/10/2025 a 12:44
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Gruea Oficina 01
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
PRECISION TIPO TECHO
MARCA
MODELO
YMFFXC060BBH-B-X
NUMERO DE INVENTARIO
594341
CAPACIDAD (BTU/TN)

60.000

PRESION PSI

110

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

14:30

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Ninguna

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Bueno Aldana, Documento: 762628

RECIBIDO POR



FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS AIRES ACONDICIONADOS OCTUBRE 2025 CACOM-2

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2812520**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	08/10/2025 a 17:47
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Galería excomandantes 02
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
CASSETTE
MARCA
LG
MODELO
LTNC362NLE0
NUMERO DE INVENTARIO
360006

CAPACIDAD (BTU/TN)

36.000

PRESION PSI

130

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

15:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FALLA

FALLA QUE PRESENTA

Importante fuga de refrigerante en la condensadora

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Se realiza carga de gas refrigerante el equipo queda funcionando

REGISTRO FOTOGRAFICO











FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Bueno Aldana, Documento: 792826

RECIBIDO PO

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea2987068**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	02/10/2025 a 10:16
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION AIRE
Grute Taller Avionica
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
S362CP
NUMERO DE INVENTARIO
111632
CAPACIDAD (BTU/TN)

40.000

PRESION PSI

130

HORA DE INICIO DEL SERVICIO

03:00

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

FUNCIONA

FALLA QUE PRESENTA

Requiere Carga de Gas Refrigerante

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Se realiza carga de gas refrigerante queda funcionando

REGISTRO FOTOGRAFICO






LG






HONGSEN

FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS OCTUBRE 2025 / RADAR SAN JOSÉ

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3195926**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	10/10/2025 a 09:32
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Aire Radar Almacén
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SJ122CD
NUMERO DE INVENTARIO
367210
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
70
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
08:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación.

* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 762826

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3196211**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	10/10/2025 a 10:04
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 4 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
PANASONIC
MODELO
CS-YC12MKV
NUMERO DE INVENTARIO
408655
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
70
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
09:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere Carga de Gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Requiere Carga de Gas Refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3196766**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	11/10/2025 a 11:05
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 8 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
PANASONIC
MODELO
CS-YC12MKV
NUMERO DE INVENTARIO
408657
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
70
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
11:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere Carga de Gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Requiere Carga de Gas Refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldan B

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3196818**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	11/10/2025 a 11:21
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 8 Habitacion
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC18
NUMERO DE INVENTARIO
621566
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
110
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
12:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación.

* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL


OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3199028**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	11/10/2025 a 15:42
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 12 Habitacion
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
621567
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
80
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
00:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere Carga de Gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Requiere Carga de Gas Refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO











FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Freddy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3203038**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	12/10/2025 a 09:54
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 9 Habitacion
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SJ122CD
NUMERO DE INVENTARIO
367208
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
50
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
10:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere gas refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Requiere gas refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

Freddy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3202888**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	12/10/2025 a 09:31
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 9 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
PANASONIC
MODELO
CS-YC12MKV
NUMERO DE INVENTARIO
408652
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
50
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
10:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3202700**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	12/10/2025 a 09:05
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 10 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SJ122CD
NUMERO DE INVENTARIO
408661
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
70
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
08:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO











FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7026268

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3202777**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	12/10/2025 a 09:15
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 10 Habitacion
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
ELECTROLUXFEDDERS
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
621549
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
110
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
09:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere Carga de Gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Requiere Carga de Gas Refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3203389**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	13/10/2025 a 10:37
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 7 Habitacion
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
ELECTROLUXFEDDERS
MODELO
EAIE12A2MBBTW
NUMERO DE INVENTARIO
408656
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
100
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
14:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna


REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7026268

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3203217**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	13/10/2025 a 10:18
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 2 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
SAMSUNG
MODELO
AR12TVFZAWKN
NUMERO DE INVENTARIO
627062
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
120
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
12:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere carga de gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Requiere carga de gas Refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7026268

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3203817**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	13/10/2025 a 11:43
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 2 Habitación
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
SAMSUNG
MODELO
AR12TVFZAWKN
NUMERO DE INVENTARIO
627064
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
130
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
13:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere carga de Gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Requiere carga de Gas Refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO











FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3203281**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	13/10/2025 a 10:26
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 7 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
MIDEA
MODELO
MSAFB-12CEDN1-NQ0W
NUMERO DE INVENTARIO
651909
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
120
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
13:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere carga de Gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Requiere carga de Gas Refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO











FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7026268

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3203575**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/10/2025 a 11:05
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 11 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SJ122CD
NUMERO DE INVENTARIO
367209
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
30
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
14:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere carga de gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante


ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Requiere carga de gas Refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7026268

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3204343**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/10/2025 a 13:17
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 1 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
PANASONIC
MODELO
CS-YC12MKV
NUMERO DE INVENTARIO
408650
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
90
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
15:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere carga de gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación.

* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Requiere carga de gas Refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO






















FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3203657**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/10/2025 a 11:15
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 11 Habitación
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
ELECTROLUXFEDDERS
MODELO
EAIE12AMBBTW
NUMERO DE INVENTARIO
408659
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
100
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
15:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
BAJO DE GAS
FALLA QUE PRESENTA
Requiere carga de gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

Requiere carga de gas Refrigerante


OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3204097**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/10/2025 a 12:32
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 01 Habitación
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
MIDEA
MODELO
MSAFB-12CRDN1-NQ0W
NUMERO DE INVENTARIO
651908
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
110
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
16:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere carga de gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Requiere carga de gas Refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO










FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3207514**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	15/10/2025 a 08:28
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 6 Habitación
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
367205
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
40
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
08:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere Gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación.

* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Requiere Gas Refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3208381**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	15/10/2025 a 10:37
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 12 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SJ122CD
NUMERO DE INVENTARIO
377598
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
40
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
15:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Falta de Gas refrigerante y cambio de capacitor
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación.

* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Falta de Gas refrigerante y cambio de capacitor

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3207841**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	15/10/2025 a 09:15
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 03 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
PANASONIC
MODELO
CS-YC12MKV
NUMERO DE INVENTARIO
408654
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
0
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
11:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere Gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación.

* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES


Requiere recarga de gas

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3208121**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	15/10/2025 a 09:58
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 3 Habitación
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
621568
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
120
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
13:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación.

* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna


REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3207654**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	15/10/2025 a 08:49
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 6 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
ELECTROLUXFEDDERS
MODELO
EAIE12A2MBBTW
NUMERO DE INVENTARIO
627063
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
120
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
09:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje.

* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3215077**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	16/10/2025 a 14:19
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Radar Almacen 02
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
MODELO
EAIE12A2MBBTW
NUMERO DE INVENTARIO
367204
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
120
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
08:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje.

* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO


Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3215263**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	16/10/2025 a 14:54
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Radar Armerillo Terrestre
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
PANASONIC
MODELO
CS-YS12XKV
NUMERO DE INVENTARIO
646826
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
110
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
12:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere carga de gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje.

* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Requiere carga de gas Refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3278098**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	29/10/2025 a 11:54
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Radar Interno 01
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
INDUSTRIAL
MARCA
CARRIER
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
455910
CAPACIDAD (BTU/TN)
5 Ton
PRESION PSI
110
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
00:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere carga de gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación. * Lubricación en general. * Revisión del alineamiento del acople de los motores. * Ajuste tornillos de ensamble. 2) Unidad Condensadora * Limpieza interior y exterior de la unidad * Limpieza del rotor del ventilador * Limpieza del serpentín

* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Requiere carga de gas Refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO
















FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Fredy Bueno, Documento: 798689

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3276664**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	28/10/2025 a 08:46
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Radar Interno Taller
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
INDUSTRIAL
MARCA
CARRIER
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
495942
CAPACIDAD (BTU/TN)
5 Ton
PRESION PSI
140
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
00:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falla en la botonera
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación.

* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Se realiza corrección de bornera

REGISTRO FOTOGRAFICO























FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7026879

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 2874336**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	18/10/2025 a 21:46
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare,Guaviare)
UBICACION AIRE
Radar Interno 01
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINISPLIT
MARCA
MODELO
SP242CM
NUMERO DE INVENTARIO
651910
CAPACIDAD (BTU/TN)

12.000
PRESION PSI
40
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
12:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere carga de Gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación. * Lubricación en general. * Revisión del alineamiento del acople de los motores. * Ajuste tornillos de ensamble. 2) Unidad Condensadora * Limpieza interior y exterior de la unidad * Limpieza del rotor del ventilador * Limpieza del serpentín * Limpieza del circuito de potencia * Limpieza de turbinas * Lavado y peine del serpentín * Lavado de evaporador y condensador con desincrustante * Lubricación en general * Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos * Chequeo de la mirilla de líquido. * Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio * Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos * Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación * Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos * Limpieza aspa condensador * Revisión de presión de gas refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
NORMAL
OBSERVACIONES
Requiere carga de gas Refrigerante
REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7026268

RECIBIDO POR

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3203501**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/10/2025 a 10:52
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 5 Habitación
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
ELECTROLUXFEDDERS
MODELO
EAIE12A2MBBTW
NUMERO DE INVENTARIO
408660
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
130
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
14:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere carga de gas refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Requiere carga de gas refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3215166**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	16/10/2025 a 14:37
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 4 Habitación
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SJ122CD
NUMERO DE INVENTARIO
357161
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
40
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
11:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere carga de gas refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
1) Mantenimiento General Unidad Manejadora * Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado. * Limpieza de filtro. * Limpieza y peinado de serpentines. * Limpieza de bandejas de drenaje. * Limpieza del blower de ventilación.

* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Requiere carga de gas refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO











FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS AIRES ACONDICIONADOS OCTUBRE 2025 / RADAR SAN JOSÉ

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3199146**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	11/10/2025 a 15:59
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 12 Habitación
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
MABE
MODELO
MMI12CDBWCCC8
NUMERO DE INVENTARIO
621567
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
120
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
08:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Bajo de gas refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Se realiza el cargo del respectivo gas queda funcionando en perfectas condiciones
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Se realiza el cargo del respectivo gas queda funcionando en perfectas condiciones

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3207944**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	15/10/2025 a 09:28
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 3 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
PANASONIC
MODELO
CS-YC12MKV
NUMERO DE INVENTARIO
408654
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
60
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
12:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Se requiere recarga de gas refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Se realiza recarga de gas refrigerante queda funcionando correctamente
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
NORMAL
OBSERVACIONES
Se realiza recarga de gas refrigerante queda funcionando correctamente

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7026268

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3204458**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	29/10/2025 a 10:17
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 1 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
MODELO
N/A
NUMERO DE INVENTARIO
408650
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
130
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
10:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
REQUIERE RECARGA DE GAS
FALLA QUE PRESENTA
FALTA DE GAS
DESCRIPCION DEL SERVICIO

SE REALIZA RECARGA DE GAS REFRIGERANTE



ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3208296**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	15/10/2025 a 10:25
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 12 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SJ122CD
NUMERO DE INVENTARIO
377598
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
60
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
14:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Falta de gas refrigerante y daño de capacitor
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Se realiza cambio de capacitor, y recarga de gas refrigerante queda funcionando correctamente.
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
NORMAL
OBSERVACIONES
Se realiza cambio de capacitor, y recarga de gas refrigerante queda funcionando correctamente.

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7072628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3203090**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	12/10/2025 a 10:01
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 9 Habitación
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SJ122CD
NUMERO DE INVENTARIO
367208
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
70
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
11:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Falta de refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Se realiza cargué de líquido refrigerante, queda funcionando correctamente
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Se realiza cargué de líquido refrigerante, queda funcionando correctamente

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3207707**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	15/10/2025 a 09:00
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 6 Habitación
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
367205
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
60
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
10:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falta de gas refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Se realiza recarga de gas refrigerante, y queda en perfectas condiciones
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
NORMAL
OBSERVACIONES
Se realiza recarga de gas refrigerante, y queda en perfectas condiciones

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 70628628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3280327**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	30/10/2025 a 18:48
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 4 Habitacion
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
SJ122CD
NUMERO DE INVENTARIO
357161
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
70
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
00:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Bajo de gas
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Se realiza recarga de gas Refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3203914**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/10/2025 a 12:00
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 11 Habitación
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
ELECTROLUXFEDDERS
MODELO
EAIE12A2MBBTW
NUMERO DE INVENTARIO
408659
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
130
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
14:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falta de gas refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Se realiza cargué de gas refrigerante y queda funcionando en perfectas condiciones
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Se realiza cargué de gas refrigerante y queda funcionando en perfectas condiciones

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7026268

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3280363**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	30/10/2025 a 19:07
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Armerillo Terrestre
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
PANASONIC
MODELO
CS-YS12XKV
NUMERO DE INVENTARIO
646826
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
100
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
00:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Bajo de gas
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Se realiza recarga de gas Refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3204916**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/10/2025 a 14:26
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 7 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
MIDEA
MODELO
MSAFB-12CRDN1NQ0W
NUMERO DE INVENTARIO
651909
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
80
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
15:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Sin líquido refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Se realiza adecuación y cargué de gas refrigerante queda funcionando en buen estado
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3279175**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	29/10/2025 a 14:51
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 2 Habitación
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
SAMSUNG
MODELO
AR12TVFZAWKN
NUMERO DE INVENTARIO
627064
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
120
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
00:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Bajo de gas
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Se realizó recarga de gas
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Bueno Aldana, Documento: 782826

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3280336**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	30/10/2025 a 18:54
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 5 Habitacion
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
ELECTROLUXFEDDERS
MODELO
EAIE12A2MBBTW
NUMERO DE INVENTARIO
408660
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
100
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
00:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Bajo de gas
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Se realiza recarga de gas
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3279091**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	29/10/2025 a 14:39
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 1 habitación
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
MIDEA
MODELO
MSAFB-12CRDN1-NQ0W
NUMERO DE INVENTARIO
651908
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
140
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
00:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Bajo de gas
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Se realiza recarga de gas
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 762826

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3280351**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	30/10/2025 a 19:00
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 11 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
NA
NUMERO DE INVENTARIO
367209
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
110
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
00:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Bajo de gas
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Se realiza recarga de gas Refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3278098**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	30/10/2025 a 11:54
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Radar Interno 01
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
INDUSTRIAL
MARCA
CARRIER
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
455910
CAPACIDAD (BTU/TN)
5 Ton
PRESION PSI
110
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
00:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Bajo de gas refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Se realiza recarga de gas refrigerante
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
NORMAL

OBSERVACIONES


Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Fredy Bueno, Documento: 798689

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3215627**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	17/10/2025 a 16:08
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Radar Oficina Interno
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
LG
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
651910
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
60
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
13:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falta de gas refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Se realiza recarga de gas refrigerante queda funcionando correctamente
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Se realiza recarga de gas refrigerante queda funcionando correctamente

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3196211**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	10/10/2025 a 10:04
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 4 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
PANASONIC
MODELO
CS-YC12MKV
NUMERO DE INVENTARIO
408655
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
130
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
09:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falta de gas refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Se realiza Carga de Gas Refrigerante queda funcionando correctamente

REGISTRO FOTOGRAFICO















FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3203217**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	28/10/2025 a 10:18
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 2 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
SAMSUNG
MODELO
AR12TVFZAWKN
NUMERO DE INVENTARIO
627062
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
130
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
12:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Falta de Gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Se realizo carga de gas refrigerante

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7026268

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3202777**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	12/10/2025 a 09:15
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 10 Habitacion
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
ELECTROLUXFEDDERS
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
621549
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
130
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
09:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FUNCIONA
FALLA QUE PRESENTA
Requiere Carga de Gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO

1) Mantenimiento General Unidad Manejadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad de aire acondicionado.
* Limpieza de filtro.
* Limpieza y peinado de serpentines.
* Limpieza de bandejas de drenaje.
* Limpieza del blower de ventilación.
* Lubricación en general.
* Revisión del alineamiento del acople de los motores.
* Ajuste tornillos de ensamble.

2) Unidad Condensadora
* Limpieza interior y exterior de la unidad
* Limpieza del rotor del ventilador
* Limpieza del serpentín
* Limpieza del circuito de potencia
* Limpieza de turbinas
* Lavado y peine del serpentín
* Lavado de evaporador y condensador con desincrustante
* Lubricación en general
* Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos
* Chequeo de la mirilla de líquido.
* Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio
* Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos
* Se determino temperaturas de entrada y salida del aire de condensación
* Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos
* Limpieza aspa condensador
* Revisión de presión de gas refrigerante

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Se realiza Carga de Gas Refrigerante queda funcionando

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Jon Fredy Aldana Bueno, Documento: 7062628

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3196391**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/ Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	11/10/2025 a 10:24
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS FAC
DEPARTAMENTO
Guaviare
CIUDAD
San José Del Guaviare
DIRECCCION
PAC Radar (San José del Guaviare, Guaviare)
UBICACION AIRE
Cabaña 8 Sala
TIPO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TIPO DE AIRE
MINI SPLIT
MARCA
PANASONIC
MODELO
CS-YC12MKV
NUMERO DE INVENTARIO
408657
CAPACIDAD (BTU/TN)
12.000
PRESION PSI
130
HORA DE INICIO DEL SERVICIO
10:00
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO
FALLA
FALLA QUE PRESENTA
Carga de Gas Refrigerante
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Se realiza carga de gas
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Se realiza carga de gas

REGISTRO FOTOGRAFICO













FIRMA DEL TECNICO

Fredy Aldana B

Firmado por: Jon Fredy Bueno Aldana, Documento: 7062628

FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS LAVADORAS Y SECADORAS OCTUBRE 2025 / CACOM-2

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3258596**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	21/10/2025 a 09:05
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO LAVADORAS Y SECADORAS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION LAVADORA - SECADORA
Lavanderia Grual
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE LAVADORA - SECADORA
SECADORA CARGA FRONTAL
MARCA
Samsung
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
429064
FALLA QUE PRESENTA
No tiene ducto, de desagüe.
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Desconexión del equipo: Antes de iniciar el mantenimiento, desconecté la lavadora de la corriente eléctrica para trabajar con total seguridad. Limpieza del filtro de pelusas: Retiré el filtro y lo limpié cuidadosamente, eliminando restos de suciedad, pelusas acumuladas y pequeños objetos que pudieran obstruir el drenaje. Limpieza del tambor: Limpié el tambor con un paño húmedo y vinagre blanco, eliminando residuos de detergente y previniendo la aparición de malos olores. Limpieza del dispensador de detergente: Retiré el cajetín del detergente y lo lavé con agua caliente para eliminar acumulaciones de jabón y suavizante. Inspección de mangueras: Revisé las mangueras de entrada y salida de agua, verificando que no presentaran fugas, grietas ni obstrucciones. También aseguré que estuvieran correctamente instaladas. Revisión del sistema eléctrico: Verifiqué el estado del cable de alimentación y el enchufe, confirmando que no presentaban daños visibles.

Nivelación del equipo: Comprobé que la lavadora estuviera bien nivelada y ajusté las patas en caso necesario para evitar vibraciones durante el funcionamiento.

Prueba de funcionamiento: Una vez finalizado el mantenimiento, conecté la lavadora nuevamente y realicé un ciclo corto de prueba, confirmando que el equipo funciona correctamente y sin presentar anomalías.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

No tiene ducto, de desagüe

REGISTRO FOTOGRAFICO

























FIRMA DEL TECNICO

Manuel A Parra

Firmado por: Manuel Antonio Parra Mesa, Documento: 79597784

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA
Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3258886**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/10/2025 a 09:34
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO LAVADORAS Y SECADORAS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION LAVADORA - SECADORA
Lavandería Grual
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE LAVADORA - SECADORA
SECADORA
MARCA
Domus
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
530509
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Desconexión del equipo: Se procedió a desconectar la secadora de la corriente eléctrica y del suministro de gas (si aplica) como medida de seguridad antes de iniciar el trabajo. Limpieza de filtros: Se retiraron y limpiaron los filtros de pelusas, eliminando toda acumulación de residuos que pudieran obstruir el flujo de aire o representar un riesgo de incendio. Revisión del tambor: Se inspeccionó el tambor interno en busca de golpes, desgaste o residuos adheridos. También se verificó su alineación y movimiento suave. Limpieza del ducto de ventilación: Se realizó la limpieza completa del ducto de salida de aire, retirando pelusa acumulada que pudiera afectar la eficiencia del secado o representar un peligro. Verificación del motor y correas: Se inspeccionó el motor eléctrico, comprobando su correcto funcionamiento y estado general. También se revisaron las correas de transmisión, asegurándose de que no presentaran desgaste excesivo ni signos de ruptura. Revisión del sistema eléctrico: Se verificaron las conexiones eléctricas, el estado del cableado, los contactos y los interruptores, sin encontrar anomalías. Inspección del sistema de calefacción: Se revisó el estado del sistema de calefacción (resistencias eléctricas o quemador a gas, según el tipo de secadora), asegurando que esté limpio y operando correctamente. Limpieza general del equipo: Se llevó a cabo una limpieza externa e interna general, eliminando polvo, grasa y residuos, tanto en la carcasa como en los componentes accesibles. Prueba de funcionamiento: Finalmente, se reconectó el equipo y se realizó una prueba de funcionamiento, comprobando que todas las funciones operan con normalidad y que el tiempo de secado es el adecuado.
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
NORMAL
OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO










































FIRMA DEL TECNICO

Manuel A Parra

Firmado por: Manuel Antonio Parra Mesa, Documento: 79597784

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA
Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3258750**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	16/10/2025 a 09:21
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO LAVADORAS Y SECADORAS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION LAVADORA - SECADORA
Lavanderia Grual
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE LAVADORA - SECADORA
LAVADORA
MARCA
Domus
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
530508
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Desconexión del equipo: Se procedió a desconectar la secadora de la corriente eléctrica y del suministro de gas (si aplica) como medida de seguridad antes de iniciar el trabajo. Limpieza de filtros: Se retiraron y limpiaron los filtros de pelusas, eliminando toda acumulación de residuos que pudieran obstruir el flujo de aire o representar un riesgo de incendio. Revisión del tambor: Se inspeccionó el tambor interno en busca de golpes, desgaste o residuos adheridos. También se verificó su alineación y movimiento suave. Limpieza del ducto de ventilación: Se realizó la limpieza completa del ducto de salida de aire, retirando pelusa acumulada que pudiera afectar la eficiencia del secado o representar un peligro. Verificación del motor y correas: Se inspeccionó el motor eléctrico, comprobando su correcto funcionamiento y estado general. También se revisaron las correas de transmisión, asegurándose de que no presentaran desgaste excesivo ni signos de ruptura. Revisión del sistema eléctrico: Se verificaron las conexiones eléctricas, el estado del cableado, los contactos y los interruptores, sin encontrar anomalías. Inspección del sistema de calefacción: Se revisó el estado del sistema de calefacción (resistencias eléctricas o quemador a gas, según el tipo de secadora), asegurando que esté limpio y operando correctamente. Limpieza general del equipo: Se llevó a cabo una limpieza externa e interna general, eliminando polvo, grasa y residuos, tanto en la carcasa como en los componentes accesibles. Prueba de funcionamiento: Finalmente, se reconectó el equipo y se realizó una prueba de funcionamiento, comprobando que todas las funciones operan con normalidad y que el tiempo de secado es el adecuado.
ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO
NORMAL
OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO



























FIRMA DEL TECNICO

Manuel A Parra

Firmado por: Manuel Antonio Parra Mesa, Documento: 79597784

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3259814**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/10/2025 a 11:33
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO LAVADORAS Y SECADORAS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION LAVADORA - SECADORA
Lavandería Soldados 01
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE LAVADORA - SECADORA
Lavadora y Secadora
MARCA
Whirlpool
MODELO
Tipo torre
NUMERO DE INVENTARIO
621636
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Desconexión del equipo: Se procedió a desconectar la secadora de la corriente eléctrica y del suministro de gas (si aplica) como medida de seguridad antes de iniciar el trabajo. Limpieza de filtros: Se retiraron y limpiaron los filtros de pelusas, eliminando toda acumulación de residuos que pudieran obstruir el flujo de aire o representar un riesgo de incendio. Revisión del tambor: Se inspeccionó el tambor interno en busca de golpes, desgaste o residuos adheridos. También se verificó su alineación y movimiento suave. Limpieza del ducto de ventilación: Se realizó la limpieza completa del ducto de salida de aire, retirando pelusa acumulada que pudiera afectar la eficiencia del secado o representar un peligro. Verificación del motor y correas: Se inspeccionó el motor eléctrico, comprobando su correcto funcionamiento y estado general. También se revisaron las correas de transmisión, asegurándose de que no presentaran desgaste excesivo ni signos de ruptura.

Revisión del sistema eléctrico: Se verificaron las conexiones eléctricas, el estado del cableado, los contactos y los interruptores, sin encontrar anomalías.

Inspección del sistema de calefacción: Se revisó el estado del sistema de calefacción (resistencias eléctricas o quemador a gas, según el tipo de secadora), asegurando que esté limpio y operando correctamente.

Limpieza general del equipo: Se llevó a cabo una limpieza externa e interna general, eliminando polvo, grasa y residuos, tanto en la carcasa como en los componentes accesibles.

Prueba de funcionamiento: Finalmente, se reconectó el equipo y se realizó una prueba de funcionamiento, comprobando que todas las funciones operan con normalidad y que el tiempo de secado es el adecuado.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA DEL TECNICO

Manuel A Parra

Firmado por: Manuel Antonio Parra Mesa, Documento: 79597784

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3259657**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	14/10/2025 a 11:10
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO LAVADORAS Y SECADORAS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION LAVADORA - SECADORA
Lavandería Soldados 02
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE LAVADORA - SECADORA
LAVADORA Y SECADORA
MARCA
Torre Whirlpool
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
621637
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Desconexión del equipo: Antes de iniciar el mantenimiento, desconecté la lavadora de la corriente eléctrica para trabajar con total seguridad. Limpieza del filtro de pelusas: Retiré el filtro y lo limpié cuidadosamente, eliminando restos de suciedad, pelusas acumuladas y pequeños objetos que pudieran obstruir el drenaje. Limpieza del tambor: Limpié el tambor con un paño húmedo y vinagre blanco, eliminando residuos de detergente y previniendo la aparición de malos olores. Limpieza del dispensador de detergente: Retiré el cajetín del detergente y lo lavé con agua caliente para eliminar acumulaciones de jabón y suavizante. Inspección de mangueras: Revisé las mangueras de entrada y salida de agua, verificando que no presentaran fugas, grietas ni obstrucciones. También aseguré que estuvieran correctamente instaladas. Revisión del sistema eléctrico: Verifiqué el estado del cable de alimentación y el enchufe, confirmando que no presentaban daños visibles.

Nivelación del equipo: Comprobé que la lavadora estuviera bien nivelada y ajusté las patas en caso necesario para evitar vibraciones durante el funcionamiento.

Prueba de funcionamiento: Una vez finalizado el mantenimiento, conecté la lavadora nuevamente y realicé un ciclo corto de prueba, confirmando que el equipo funciona correctamente y sin presentar anomalías.


ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO



















FIRMA DEL TECNICO

Manuel A Parra

Firmado por: Manuel Antonio Parra Mesa, Documento: 79597784

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3259934**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	16/10/2025 a 11:54
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO LAVADORAS Y SECADORAS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION LAVADORA - SECADORA
Lavandería Oficiales Solteros
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE LAVADORA - SECADORA
SECADORA
MARCA
Whirlpool
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
338883
FALLA QUE PRESENTA
Cambio de ducto de ventilación
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Desconexión del equipo: Se procedió a desconectar la secadora de la corriente eléctrica y del suministro de gas (si aplica) como medida de seguridad antes de iniciar el trabajo. Limpieza de filtros: Se retiraron y limpiaron los filtros de pelusas, eliminando toda acumulación de residuos que pudieran obstruir el flujo de aire o representar un riesgo de incendio. Revisión del tambor: Se inspeccionó el tambor interno en busca de golpes, desgaste o residuos adheridos. También se verificó su alineación y movimiento suave. Limpieza del ducto de ventilación: Se realizó la limpieza completa del ducto de salida de aire, retirando pelusa acumulada que pudiera afectar la eficiencia del secado o representar un peligro. Verificación del motor y correas: Se inspeccionó el motor eléctrico, comprobando su correcto funcionamiento y estado general. También se revisaron las correas de transmisión, asegurándose de que no presentaran desgaste excesivo ni signos de ruptura. Revisión del sistema eléctrico: Se verificaron las conexiones eléctricas, el estado del cableado, los contactos y los interruptores, sin encontrar anomalías.

Inspección del sistema de calefacción: Se revisó el estado del sistema de calefacción (resistencias eléctricas o quemador a gas, según el tipo de secadora), asegurando que esté limpio y operando correctamente.

Limpieza general del equipo: Se llevó a cabo una limpieza externa e interna general, eliminando polvo, grasa y residuos, tanto en la carcasa como en los componentes accesibles.

Prueba de funcionamiento: Finalmente, se reconectó el equipo y se realizó una prueba de funcionamiento, comprobando que todas las funciones operan con normalidad y que el tiempo de secado es el adecuado.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Cambio de ducto de ventilación

REGISTRO FOTOGRAFICO




















FIRMA DEL TECNICO

Manuel A Parra

Firmado por: Manuel Antonio Parra Mesa, Documento: 79597784

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311
Número de identificación empresarial: 900.179.430-8
Email: info@inmotica.com.co
Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3260154**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	16/10/2025 a 12:29
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO LAVADORAS Y SECADORAS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION LAVADORA - SECADORA
Lavandería Oficiales Solteros
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE LAVADORA - SECADORA
SECADORA
MARCA
Whirlpool
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
338884
FALLA QUE PRESENTA
Cambio de ducto ventilación
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Desconexión del equipo: Se procedió a desconectar la secadora de la corriente eléctrica y del suministro de gas (si aplica) como medida de seguridad antes de iniciar el trabajo. Limpieza de filtros: Se retiraron y limpiaron los filtros de pelusas, eliminando toda acumulación de residuos que pudieran obstruir el flujo de aire o representar un riesgo de incendio. Revisión del tambor: Se inspeccionó el tambor interno en busca de golpes, desgaste o residuos adheridos. También se verificó su alineación y movimiento suave. Limpieza del ducto de ventilación: Se realizó la limpieza completa del ducto de salida de aire, retirando pelusa acumulada que pudiera afectar la eficiencia del secado o representar un peligro. Verificación del motor y correas: Se inspeccionó el motor eléctrico, comprobando su correcto funcionamiento y estado general. También se revisaron las correas de transmisión, asegurándose de que no presentaran desgaste excesivo ni signos de ruptura. Revisión del sistema eléctrico: Se verificaron las conexiones eléctricas, el estado del cableado, los contactos y los interruptores, sin encontrar anomalías.

Inspección del sistema de calefacción: Se revisó el estado del sistema de calefacción (resistencias eléctricas o quemador a gas, según el tipo de secadora), asegurando que esté limpio y operando correctamente.

Limpieza general del equipo: Se llevó a cabo una limpieza externa e interna general, eliminando polvo, grasa y residuos, tanto en la carcasa como en los componentes accesibles.

Prueba de funcionamiento: Finalmente, se reconectó el equipo y se realizó una prueba de funcionamiento, comprobando que todas las funciones operan con normalidad y que el tiempo de secado es el adecuado.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Cambio ducto de ventilación

REGISTRO FOTOGRAFICO




























FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Manuel Antonio Parra Mesa, Documento: 79597784

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3276766**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	16/10/2025 a 08:58
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO LAVADORAS Y SECADORAS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION LAVADORA - SECADORA
Lavandería Oficiales Solteros
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE LAVADORA - SECADORA
SECADORA
MARCA
Whirlpool
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
338885
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Desconexión del equipo: Se procedió a desconectar la secadora de la corriente eléctrica y del suministro de gas (si aplica) como medida de seguridad antes de iniciar el trabajo. Limpieza de filtros: Se retiraron y limpiaron los filtros de pelusas, eliminando toda acumulación de residuos que pudieran obstruir el flujo de aire o representar un riesgo de incendio. Revisión del tambor: Se inspeccionó el tambor interno en busca de golpes, desgaste o residuos adheridos. También se verificó su alineación y movimiento suave. Limpieza del ducto de ventilación: Se realizó la limpieza completa del ducto de salida de aire, retirando pelusa acumulada que pudiera afectar la eficiencia del secado o representar un peligro. Verificación del motor y correas: Se inspeccionó el motor eléctrico, comprobando su correcto funcionamiento y estado general. También se revisaron las correas de transmisión, asegurándose de que no presentaran desgaste excesivo ni signos de ruptura. Revisión del sistema eléctrico: Se verificaron las conexiones eléctricas, el estado del cableado, los contactos y los interruptores, sin encontrar anomalías.

Inspección del sistema de calefacción: Se revisó el estado del sistema de calefacción (resistencias eléctricas o quemador a gas, según el tipo de secadora), asegurando que esté limpio y operando correctamente.

Limpieza general del equipo: Se llevó a cabo una limpieza externa e interna general, eliminando polvo, grasa y residuos, tanto en la carcasa como en los componentes accesibles.

Prueba de funcionamiento: Finalmente, se reconectó el equipo y se realizó una prueba de funcionamiento, comprobando que todas las funciones operan con normalidad y que el tiempo de secado es el adecuado.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO














FIRMA DEL TECNICO

Manuel A Parra

Firmado por: Manuel Antonio Parra Mesa, Documento: 79597784

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3276670**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	21/10/2025 a 08:46
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO LAVADORAS Y SECADORAS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION LAVADORA - SECADORA
Lavandería Oficiales Solteros
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE LAVADORA - SECADORA
SECADORA
MARCA
Whirlpool
MODELO
0
NUMERO DE INVENTARIO
338886
FALLA QUE PRESENTA
Daño de correa
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Desconexión del equipo: Se procedió a desconectar la secadora de la corriente eléctrica y del suministro de gas (si aplica) como medida de seguridad antes de iniciar el trabajo. Limpieza de filtros: Se retiraron y limpiaron los filtros de pelusas, eliminando toda acumulación de residuos que pudieran obstruir el flujo de aire o representar un riesgo de incendio. Revisión del tambor: Se inspeccionó el tambor interno en busca de golpes, desgaste o residuos adheridos. También se verificó su alineación y movimiento suave. Limpieza del ducto de ventilación: Se realizó la limpieza completa del ducto de salida de aire, retirando pelusa acumulada que pudiera afectar la eficiencia del secado o representar un peligro. Verificación del motor y correas: Se inspeccionó el motor eléctrico, comprobando su correcto funcionamiento y estado general. También se revisaron las correas de transmisión, asegurándose de que no presentaran desgaste excesivo ni signos de ruptura. Revisión del sistema eléctrico: Se verificaron las conexiones eléctricas, el estado del cableado, los contactos y los interruptores, sin encontrar anomalías.

Inspección del sistema de calefacción: Se revisó el estado del sistema de calefacción (resistencias eléctricas o quemador a gas, según el tipo de secadora), asegurando que esté limpio y operando correctamente.

Limpieza general del equipo: Se llevó a cabo una limpieza externa e interna general, eliminando polvo, grasa y residuos, tanto en la carcasa como en los componentes accesibles.

Prueba de funcionamiento: Finalmente, se reconectó el equipo y se realizó una prueba de funcionamiento, comprobando que todas las funciones operan con normalidad y que el tiempo de secado es el adecuado.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

REQUIERE CORRECTIVO

OBSERVACIONES

Correa rota

REGISTRO FOTOGRAFICO


















FIRMA DEL TECNICO

Manuel A Parra

Firmado por: Manuel Antonio Parra Mesa, Documento: 79597784

FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS LAVADORAS Y SECADORAS OCTUBRE 2025 / CPMS

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3229100**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	21/10/2025 a 09:25
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO LAVADORAS Y SECADORAS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION LAVADORA - SECADORA
Penitenciaria CPMS
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE LAVADORA
CARGA FRONTAL
MARCA
LG
MODELO
WM3570HVA
NUMERO DE INVENTARIO
536586
FALLA QUE PRESENTA
Ninguna
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Desconexión del equipo: Antes de iniciar el mantenimiento, desconecté la lavadora de la corriente eléctrica para trabajar con total seguridad. Limpieza del filtro de pelusas: Retiré el filtro y lo limpié cuidadosamente, eliminando restos de suciedad, pelusas acumuladas y pequeños objetos que pudieran obstruir el drenaje. Limpieza del tambor: Limpié el tambor con un paño húmedo y vinagre blanco, eliminando residuos de detergente y previniendo la aparición de malos olores. Limpieza del dispensador de detergente: Retiré el cajetín del detergente y lo lavé con agua caliente para eliminar acumulaciones de jabón y suavizante. Inspección de mangueras: Revisé las mangueras de entrada y salida de agua, verificando que no presentaran fugas, grietas ni obstrucciones. También aseguré que estuvieran correctamente instaladas.

Revisión del sistema eléctrico: Verifiqué el estado del cable de alimentación y el enchufe, confirmando que no presentaban daños visibles.

Nivelación del equipo: Comprobé que la lavadora estuviera bien nivelada y ajusté las patas en caso necesario para evitar vibraciones durante el funcionamiento.

Prueba de funcionamiento: Una vez finalizado el mantenimiento, conecté la lavadora nuevamente y realicé un ciclo corto de prueba, confirmando que el equipo funciona correctamente y sin presentar anomalías.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Ninguna

REGISTRO FOTOGRAFICO





























FIRMA DEL TECNICO

Manuel Parra M

Firmado por: Manuel Antonio Parra Mesa, Documento: 79597784

INFORME DE MANTENIMIENTO

INMOTICA LTDA

Teléfono: 601 9419311

Número de identificación empresarial: 900.179.430-8

Email: info@inmotica.com.co

Dirección: Cra. 18 # 78-74 Oficina 305

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **Tarea 3228976**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	899.999.102-2
Email	andres.gil@fac.mil.co

Informaciones de las actividades			
Tipo de tarea	Mantenimiento	**Fecha**	21/10/2025 a 09:06
Dirección			

Formulario: MANTENIMIENTO LAVADORAS Y SECADORAS FAC
DEPARTAMENTO
Meta
CIUDAD
Villavicencio
DIRECCCION
KM 7 VIA VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ Comando Aereo de Combate N.2
UBICACION LAVADORA - SECADORA
Penitenciaria CPMS 02
TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TIPO DE LAVADORA - SECADORA
CARGA FRONTAL
MARCA
Samsung
MODELO
WD15F5K5ASG
NUMERO DE INVENTARIO
559454
FALLA QUE PRESENTA
La puerta se encuentra sin seguro
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Desconexión del equipo: Antes de iniciar el mantenimiento, desconecté la lavadora de la corriente eléctrica para trabajar con total seguridad. Limpieza del filtro de pelusas: Retiré el filtro y lo limpié cuidadosamente, eliminando restos de suciedad, pelusas acumuladas y pequeños objetos que pudieran obstruir el drenaje. Limpieza del tambor: Limpié el tambor con un paño húmedo y vinagre blanco, eliminando residuos de detergente y previniendo la aparición de malos olores. Limpieza del dispensador de detergente: Retiré el cajetín del detergente y lo lavé con agua caliente para eliminar acumulaciones de jabón y suavizante. Inspección de mangueras: Revisé las mangueras de entrada y salida de agua, verificando que no presentaran fugas, grietas ni obstrucciones. También aseguré que estuvieran correctamente instaladas.

Revisión del sistema eléctrico: Verifiqué el estado del cable de alimentación y el enchufe, confirmando que no presentaban daños visibles.

Nivelación del equipo: Comprobé que la lavadora estuviera bien nivelada y ajusté las patas en caso necesario para evitar vibraciones durante el funcionamiento.

Prueba de funcionamiento: Una vez finalizado el mantenimiento, conecté la lavadora nuevamente y realicé un ciclo corto de prueba, confirmando que el equipo funciona correctamente y sin presentar anomalías.

ESTADO DEL EQUIPO LUEGO DEL MANTENIMIENTO

NORMAL

OBSERVACIONES

Daño de seguro en la puerta

REGISTRO FOTOGRAFICO























FIRMA DEL TECNICO

Manuel Parra M

Firmado por: Manuel Antonio Parra Mesa, Documento: 79597784

Defensa

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2025-238526-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-238526-CI del 10 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESTIN-ESISE

Señor Teniente Coronel
JOSE LUIS ALBARRACIN MERCHAN
Comandante Grupo Apoyo Logístico CACOM-2
Villavicencio-Meta

Asunto: Solicitud Verificación Aires Acondicionados con nota de Pend. Apertura Investigación

En mi calidad de supervisor del contrato 021-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEAIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AÉREODE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADA Y CPMS FAC me permito solicitar al señor Teniente Coronel Comandante Grupo Apoyo Logístico N.26, tenga a bien ordenar a quien corresponda, se verifiquen física y administrativamente los siguientes aires acondicionados del CACOM-2, los cuales presentan la anotación (PEND. APETURA INVESTIGACIÓN FAC-S-2025-163086-CI) en el sistema SAP de inventarios de la UMA.

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	INV. FAC	CAPACIDAD
1	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 01	636855	12000 BTU
2	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel suboficiales Hab 02	636851	12000 BTU
3	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel suboficiales Hab 03	636849	12000 BTU
4	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 04	636848	12000 BTU
5	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 05	636853	12000 BTU
6	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 06	636856	12000 BTU
7	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 07	636858	12000 BTU
8	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 08	636857	12000 BTU
9	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 09	636850	12000 BTU
10	Aire Acondicionado Mini Split	Hotel Suboficiales Hab 10	636847	12000 BTU
11	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reaccion Hab 13	621561	12000 BTU
12	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reaccion Hab 19	621556	12000 BTU
13	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reaccion Hab 20	621552	12000 BTU
14	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reaccion Hab 23	621555	12000 BTU
15	Aire Acondicionado Mini Split	Barracas Reaccion Hab 24	621564	12000 BTU

Lo anterior se evidencio tras la ejecución del contrato en mención donde los equipos relacionados anteriormente fueron intervenidos de manera preventiva y/o correctiva encontrandose operativos y en las ubicaciones descritas. En virtud de lo anterior, se hace necesaria la verificación mencionada, con el fin de actualizar y depurar los inventarios institucionales, garantizar la confiabilidad de la información registrada en el sistema SAP y fortalecer los procesos de control, trazabilidad y gestión de los activos de la unidad militar asi mismo se adjuntan los informes tecnicos y fotografias como evidencia de la inspeccion realizada.



Técnico Tercero HOWARDT ANDRES GIL HERREÑO
Técnico Operario Sistemas

Anexo: (15 Informes Tecnicos Equipos Aires Acondicionados)
TE. CARO / BASE; TE. CHAVARRO / ESMIS

Elaboró: T3. GIL / ESISE Revisó: T3. GIL / ESISE Aprobó:T3. GIL / ESISE

Defensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2025-236041-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-236041-CI del 10 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESTIN-ESISE

Señor Teniente Coronel
JOSE LUIS ALBARRACIN MERCHAN
Comandante Grupo Apoyo Logístico CACOM-2
Villavicencio-Meta

Asunto: Solicitud Verificación Inventarios Sistema SAP Aires Acondicionados CACOM-2 y Zonas Desconcentradas

En mi calidad de supervisor del contrato 021-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADA Y CPMS FAC me permito solicitar al señor Teniente Coronel Comandante Grupo Apoyo Logístico N.26, tenga a bien ordenar a quien corresponda se efectué la verificación y corrección en el sistema de inventarios SAP de la unidad militar, de los siguientes equipos aires acondicionados del CACOM-2 y sus Zonas desconcentradas, los cuales presentan descripciones y capacidades erróneas, así como información incompleta.

Lo anterior de acuerdo a los hallazgos evidenciados durante la ejecución del contrato durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2025, tal como se describe a continuación:

1. **SAP**

Aire acondicionado con inventario FAC 561254 de 12.000 BTU se encuentra con ubicación incorrecta en el Auditorio Yátaro.

- *Su ubicación correcta es el Rack de sistemas del estado mayor.*

2. **SAP**

Aire acondicionado con inventario FAC 561248 de 12.000 BTU se encuentra con ubicación incorrecta en el Auditorio Yátaro.

- *Su ubicación correcta es el Rack de sistemas del Grute AET*.

3. **SAP**

Los siguientes aires acondicionados de la zona desconcentrada Blarp Poseidón La Macarena (Meta) no presentan descripción de su capacidad en BTU en el SAP.

Habitación 1 Inventario FAC 588125
Habitación 2 Inventario FAC 637143
Habitación 3 Inventario FAC 588126
Habitación 4 Inventario FAC 588123
Habitación 5 Inventario FAC 588128
Habitación 6 Inventario FAC 588127
Habitación 7 Inventario FAC 588121
Habitación 8 Inventario FAC 309902
Container 10 Inventario FAC 588119
Container 11 Inventario FAC 588122
Sala de Juntas Inventario FAC 637142

- *La capacidad correcta de los aires acondicionados relacionados anteriormente es 12.000 BTU*

4. **SAP**

Aires acondicionados zona desconcentrada Blarp Poseidón en La Macarena (Meta) aparecen con capacidad incorrecta en el SAP (40.000 BTU).

Edificio ARP Segundo Piso con inventario FAC 650342
Edificio ARP Segundo Piso con inventario FAC 650343

- *Su capacidad correcta según verificación técnica es de 33.000 BTU*

5. **SAP**

Aire acondicionado con inventario FAC 464774 de 24.000 BTU se encuentra con ubicación incorrecta en Sanidad Militar.

- *Su ubicación correcta es Oficina de Seguridad Operacional en el Grute*.

6. **SAP**

Aire acondicionado con inventario FAC 360012 de 12.000 BTU se encuentra con ubicación incorrecta en Escuadrón de Instalaciones.

Su ubicación correcta es Grute oficina Sección Calidad.

7. **SAP**

Aires acondicionados se encuentran con *ubicaciones incorrectas (Escuadrón servicios)*

Barracas reacción Habitación 1 con inventario FAC 521189
Barracas reacción Habitación 2 con inventario FAC 521190
Barracas reacción Habitación 6 con inventario FAC 521193
Barracas reacción Habitación 11 con inventario FAC 521191

- *La ubicación correcta de los equipos es Barracas de Reacción CACOM-2*

8. **SAP**

Los siguientes Aires Acondicionados de la zona desconcentrada Radar SJE presentan ubicación incorrecta en ESC.214 SR560.

Radar Cabaña 2 Sala con inventario FAC 627062
Radar Cabaña 2 Hab con Inventario FAC 627064
Radar Cabaña 10 Hab con inventario FAC 621549

- *La ubicación correcta es PAC RADAR SJE*

9. **SAP**

Aire acondicionado ubicado en Radar SJE con inventario 495942 no presenta descripción de capacidad en el SAP su capacidad coorecta es de 5 Toneladas

Lo anterior se con el fin de actualizar los inventarios de la unidad, permitiendo obtener información clara, precisa y actualizada sobre los bienes muebles. Esta labor contribuye a mantener un control adecuado de los activos, facilitar la gestión administrativa y logística, y garantizar la trazabilidad y correcto registro de los elementos asignados.

Técnico Tercero HOWARDT ANDRES GIL HERREÑO
Técnico Operario Sistemas

Anexo: Informes Tecnicos Aires Acondicionados
TE. CHAVARRO / ESMIS

Elaboró: T3. GIL / ESISE Revisó: T3. GIL / ESISE Aprobó:T3. GIL / ESISE