
REGISTRO FOTOGRAFICO

ALCALDÍA DE SARAVENA	**INFORME DE DIAGNÓSTICO**	**Fecha:** Mayo de 2025
	"CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL, DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO NARIÑO, MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	**Registro fotográfico**

REGISTRO FOTOGRAFICO

PARQUE CENTRAL PUERTO NARIÑO















ALCALDÍA DE SARAVENA	**INFORME DE DIAGNÓSTICO**	**Fecha:** Mayo de 2025
	"CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL, DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO NARIÑO, MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	**Registro fotográfico**









Observaciones: Durante la visita al Parque Central del centro poblado de Puerto Nariño, se evidenció un avanzado deterioro en las canchas deportivas y en las graderías, especialmente en lo relacionado con el acabado superficial y la pintura. Las canchas presentan una superficie desgastada, con grietas visibles, zonas desniveladas y líneas de demarcación completamente borradas, lo cual dificulta su uso adecuado para actividades deportivas. En las graderías, la pintura se encuentra descascarada, con presencia de humedad, manchas por filtraciones y partes oxidadas en estructuras metálicas, lo que refleja una prolongada falta de mantenimiento. Este estado de deterioro no solo afecta la estética del parque, sino también la funcionalidad y seguridad de los espacios, reduciendo su capacidad para albergar actividades deportivas, recreativas y comunitarias. La recuperación de estos elementos, con énfasis en el mejoramiento estructural y estético, es fundamental para devolverle vida y utilidad al parque.

PARQUE CENTRAL PUERTO NARIÑO

ALCALDÍA DE SARAVENA	**INFORME DE DIAGNÓSTICO**	**Fecha:** Mayo de 2025
	"CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL, DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO NARIÑO, MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	**Registro fotográfico**














ALCALDÍA DE SARAVENA	**INFORME DE DIAGNÓSTICO**	**Fecha:** Mayo de 2025
	"CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL, DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO NARIÑO, MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	**Registro fotográfico**









Observaciones: Durante el recorrido por el Parque Central, se constató el deterioro de la cancha de voleibol, la cual se encuentra en condiciones no aptas para la práctica deportiva. El terreno presenta irregularidades, acumulación de residuos y ausencia de una superficie adecuada. representando un riesgo para los usuarios. Asimismo, no existen demarcaciones visibles, lo que dificulta el uso reglamentario del espacio.

En cuanto a la zona urbanística del parque, se evidenció una distribución desorganizada de los espacios, falta de integración funcional entre áreas verdes, zonas de tránsito peatonal y espacios recreativos. El mobiliario urbano como bancas, papeleras y luminarias está en mal estado o ausente, y los andenes y senderos peatonales presentan fisuras, desniveles y falta de accesibilidad para personas con discapacidad. La vegetación no está adecuadamente mantenida y no existe un diseño paisajístico definido, lo que afecta negativamente la imagen urbana del parque. Estos factores reflejan la necesidad de una intervención urbanística integral que reorganice los espacios y recupere la funcionalidad, estética y accesibilidad del parque como eje central de convivencia comunitaria.

ALCALDÍA DE SARAVENA	**INFORME DE DIAGNÓSTICO**	**Fecha:** Mayo de 2025
	"CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL, DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO NARIÑO, MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	**Registro fotográfico**

PARQUE CENTRAL PUERTO NARIÑO













WILSON HERNANDO ROA GAMBOA
SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA