BacetGroup S.A.S

Bogotá, Octubre 29 de 2020

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL DE FUERZAS MILITARES

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL CENAC PERSONAL

Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga al contrato de compra venta No.590-CENACPERSONAL-2020, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ASEO Y DESINFECCIÓN, CON MOTIVO DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS – COVID/19, LOTE No.1 TAPABOCAS.

NANCY GARCÍA CASTRO, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de Representante Legal de **BACET GROUP SAS, NIT.900.869.049-5** Cordialmente, les exponemos las razones por las cuales estamos realizando el requerimiento de una prórroga para el contrato en referencia.

BACET GROUP SAS cuenta con una máquina que hace las láminas de los tapabocas (cuerpo del tapabocas), que se encuentra en línea con una maquina encargada de pegar el caucho en los cuatro puntos de la lámina. Adicionalmente, se cuenta con 15 máquinas de ultrasonido de pegue de un solo punto que nos permite pegar el caucho de forma individual para cada tapabocas.

BTM
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO




Ilustración 1. Máquina de láminas y de peque de cauchos.

Durante las últimas semanas, la máquina que fabrica las láminas de los tapabocas ha tenido problemas mecánicos como consecuencia de la continua operación y desgaste de la misma, lo que ha ralentizado la operación y la fabricación de los tapabocas. Los principales problemas que ha tenido la maquina son los siguientes:

1) Fractura de las cuatro cerámicas piezoeléctricas del sonotrodo numero uno (ilustración 2), que es el encargado de sellar por medio de ultrasonido tanto la parte inferior así como la parte y el ajustador nasal. Este daño que se presenta no es un problema común en estos equipos, por lo que el arreglo ha sido demorado por la falta de la pieza fracturada en el mercado nacional.



Ilustración 1 Fractura de cerámicas piezoeléctricas

2) Fractura del cuerpo del sonotrodo número dos, que es el encargado de sellar a través de ultrasonido los laterales del tapabocas. Esta falla se debe a un defecto del material y por el uso continuo y prolongado de la máquina, llegando al punto de la propagación de la micro fisura por la vibración continua a la que es sometido el elemento. Esto genera la imposibilidad de la transmisión de la frecuencia, no permitiendo el sellado de las telas (Ilustración 3).




Ilustración 2. Fractura del cuerpo

BTM
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

3) Fractura del bloque del trasmisor de ultrasonido en la parte inferior. Esta fisura es propagada por un cambio brusco de voltaje al momento de la fractura de las cerámicas. (Ilustración 4).



Ilustración 3 Fisura del trasmisor

4) Fisura de las cerámicas piezoeléctricas del sonotrodo número 1 (ilustración 5 y 6). Esta falla fue ocasionada por el mal manejo del equipo durante un turno lo que ocasionó un corto circuito.





Ilustración 4 Fractura de cerámicas.



Ilustración 5 Fractura de cerámicas

A continuación se anexan las facturas de los arreglos para solucionar los problemas antes mencionados.



La bodega del Cambrel

Ricardo Parra Moreno NIt. 79.305 261-3

CUENTA DE COBRO Nº 122

Nombre: Esteban Luna P2-162

Dirección: Cr 19 B SUR #26-34

NIT. 1015445864. Fecha: 03/10/2020

Afonos: 3213392836.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
	Fabricación 2(dos)		
	Cuernos Acero.		2800.000
	Fabricación Cuerno		600.000
	Aluminio P2-162		
	Retefuente 11% = 136.000		
	Reto ICA 9.662.700 = 32.344		
	Vr neto 323.1.156		
	Transferencia Davivienda		
	* Cta Ahorro:		
	008200771163		
	ABONO $ 350		
		TOTAL	3400.000

AUTORIZADO RECIBIDO

Cra 24C No.17-84Sur Bogotá D.C. - Colombia

Tel: 474 8181 - Cel: 301 373 3836 - E-mail: labodegadelcambrel@gmail.com

Ilustración 6 Fabricación de trasmisor





Ilustración 7 Arreglo de equipo



Ilustración 8 Servicio de mantenimiento



P1 - 1193

121

ULTRASONIC TECH CORPORATION SAS

30 09 2020

30 09 2020

Señor(es) Bacet Group S.A.S.

NIT/CC: 900869099-5

Dirección: CL 196 Bor #26

Esteban Lona.

Tel.: 3213392806

E-mail:

Ciudad:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
14	Monedas Ceramicas Piezo eléctricas	150000	2100000

Contabilizado

Retefuente

Rete ICA

V/r. Neto

ULTRASONIC TECH CORPORATION S.A.S NIT. 901.071.640-6 TEL. 474 81 81

Esteban 2020

Observaciones:

SUB TOTAL $ 2.100.000

I.V.A. 19% 399.000

TOTAL $ 2.499.000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos Legales a un Título Valor (Ley 1231 del 17 de Julio del 2008). El Comprador acepta la firma de quien suscribe esta Factura, en señal de haber recibido la mercancía, lo comprometerá a pagarla como su mandatario. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador

Cliente

Firma y Sello

Ilustración 9 Compra de Monedas Piezoeléctricas

Sustentados en lo expuesto anteriormente, reiteramos nuestra petición de prórroga hasta el próximo 10/12/2020, esto con el fin de poder contar con el tiempo necesario y suficiente para realizar la entrega de los bienes adquiridos por la entidad cumpliendo con todos los requerimientos exigidos para entrega.

Sin embargo en caso de tener con antelación a la fecha indicada los elementos, se coordinaran, de forma inmediata, la entrega para que el destinatario cuente con el producto lo antes posible.

Por último cabe resalta que dentro de las consideraciones debe tenerse en cuenta que ninguno de estos hechos está fincado o soportado en la mala fe o dolo ,de este contratista, ni tampoco en culpa por negligencia o descuido, toda vez que, de una parte, desde la adjudicación del contrato se desplegó una conducta encaminada al cumplimiento de este, pero lamentablemente no se pudo por los aspectos señalados, convirtiéndose la ejecución en una situación excepcional, por lo cual los inconvenientes que se presentaron no son de aquellos que se esperan que acontezcan en una negociación normal, tomándonos por sorpresa, lo que nos lleva a concluir que lo ocurrido se circunscribe a hechos imprevisibles e irresistibles que nos pusieron en la imposibilidad temporal de cumplir nuestra obligación en la forma y tiempo debidos.

Cordialmente,



NANCY GARCIA CASTRO
C.C.52.026.266 de Bogotá
Representante Legal
BACET GROUP SAS
Teléfono(s): 7467836 - 3112342817
Dirección: Carrera 19B No.26 sur 34
Ciudad: Bogotá D.C.