ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL BOGOTÁ	**INVENTARIO DE ENTREGA INMUEBLE**	Página	idpc
	CONTRATO DE OBRA No. IDPC-CO-418-2025 Contratar la construcción de la sobrecubierta y la ejecución de las obras de primeros auxilios necesarias para la conservación y protección del inmueble ubicado en la Carrera 3 No. 10-27 de Bogotá D.C. de propiedad de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño - Convenio Interadministrativo no. FUGA - 158 - 2025 suscrito entre FUGA e IDPC.	**1 DE 10**	

UBICACIÓN: BIBLIOTECA 1 PISO

LOCALIZACIÓN EN PLANO:



FOTOGRAFIA:

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS

UBICACION	BIBLIOTECA 1 PISO			
ELEMENTOS	**TIPO**	**CANT**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
cielo rasos	madera		regular	con rastros de humedades descendentes
estantería	madera		bueno (a la vista)	estantería para libros
lampara	iluminación		bueno	
claraboya	n/a			
espejo	si	1	aceptable	
tomas	eléctricas		regular	sueltas
interruptor	eléctrico		aceptable	
Muros	Tapia pisada		regular	
tubería			regular	con pintura
piso	arcilla recocida		regular	losas meteorizadas
puertas	vidrio		regular	con rastros de cintas y pegantes

OBSERVACIONES Generales	PISOS: se evidencia en general los pisos en arcilla recocida, al ingreso y al interior un deterioro por meteorización del material, CIELO RASOS: Se evidencia un cielo raso en madera, por un entramado sobre vigas principales de la casa que permiten la caída de residuos y polvos de la parte superior del piso de segundo nivel, también se observan rastros de humedades descendentes. por los cielo rasos. MUROS: se evidencian humedades ascendentes al lado del anden por la carrera 3

En la ciudad de Bogotá a los 20 días del mes de ENERO del año 2026 se deja constancia de la entrega del espacio descrito, por las personas que firman:

RECIBE INGESPACIOS HYL S.A.S:

Nombre: JORGE LUIS RIVERA ESCAMILLA
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE INTERVENTORIA:

Nombre: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO
DIRECTOR INTERVENTORIA


ENTREGA FUGA:

Nombre: ANDREA ISABEL CASAS BOHORQUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 3
SUPERVISORA CONVENIO FUGA-158-2025

JAIR ALEJANDRO ALVARADO SOTO
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO.
SUPERVISOR CONTRATO

REGISTRO FOTOGRAFICO



















ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL BOGOTÁ	**INVENTARIO DE ENTREGA INMUEBLE**	Página	idpc
	CONTRATO DE OBRA No. IDPC-CO-418-2025 Contratar la construcción de la sobrecubierta y la ejecución de las obras de primeros auxilios necesarias para la conservación y protección del inmueble ubicado en la Carrera 3 No. 10-27 de Bogotá D.C. de propiedad de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño - Convenio Interadministrativo no. FUGA - 158 - 2025 suscrito entre FUGA e IDPC.	**2 DE 10**	

UBICACIÓN: COCINA

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS

LOCALIZACIÓN EN PLANO:



FOTOGRAFIA:

UBICACION	COCINA			
ELEMENTOS	**TIPO**	**CANT**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
mesón	madera	1	regular	deterioro normal por uso
estantería	metálica	1	regular	forrado en papel
lampara	iluminación	2	bueno	
extractor	metálico	1	no prende	
mesón cocina	enchapada en cerámica	1	bueno	
tomas	eléctricas	5	bueno	sobre puestas en mt
interruptor	eléctrico	2	bueno	
Muros	Tapia pisada		regular	presentan rayones por sillas y mesas
tubería	mt		regular	con rastros pintura
piso	arcilla recocida		regular	losas meteorizadas
puertas	madera	2	regular	con rastros de cintas y pegantes

OBSERVACIONES Generales	PISOS: se evidencia en general los pisos en arcilla recocida, al ingreso y al interior un deterioro por meteorización del material, CIELO RASOS: Se evidencia un cielo raso en madera, por un entramado sobre vigas principales de la casa que permiten la caída de residuos y polvos de la parte superior del piso de segundo nivel, también se observan rastros de humedades descendentes. por los cielo rasos. MUROS: se evidencian rayones por el movimiento de sillas y mesas

En la ciudad de Bogotá a los 20 días del mes de ENERO del año 2026 se deja constancia de la entrega del espacio descrito, por las personas que firman:

RECIBE INGESPACIOS HYL S.A.S:

Nombre: JORGE LUIS RIVERA ESCAMILLA

RESIDENTE DE OBRA

ENTREGA FUGA:

Nombre: ANDREA ISABEL CASAS BOHORQUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 3
SUPERVISORA CONVENIO FUGA-158-2025

RECIBE INTERVENTORIA

Nombre: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO

DIRECTOR INTERVENTORIA

JAIR ALEJANDRO ALVARADO SOTO
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO.
SUPERVISOR CONTRATO


REGISTRO FOTOGRAFICO














ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL BOGOTÁ	**INVENTARIO DE ENTREGA INMUEBLE**	Página	idpc
	CONTRATO DE OBRA No. IDPC-CO-418-2025 Contratar la construcción de la sobrecubierta y la ejecución de las obras de primeros auxilios necesarias para la conservación y protección del inmueble ubicado en la Carrera 3 No. 10-27 de Bogotá D.C. de propiedad de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño - Convenio Interadministrativo no. FUGA - 158 - 2025 suscrito entre FUGA e IDPC.	**3 DE 10**	

UBICACIÓN: BAÑOS H Y M

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS

LOCALIZACIÓN EN PLANO:



FOTOGRAFIA:

UBICACION	BAÑOS H Y M			
ELEMENTOS	**TIPO**	**CANT**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Sanitarios	porcelana	3	bueno	deterioro normal por uso
mesón lavamanos	granito	2	bueno	deterioro normal por uso
lampara	iluminación	2	bueno	deterioro normal por uso
lavamanos	porcelana	2	bueno	deterioro normal por uso
pisos	porcelanato		bueno	deterioro normal por uso
tomas	eléctricas	0	bueno	
interruptor	eléctrico	0	bueno	
Muros	enchapados cerámica		bueno	
piso zaguán ingreso	arcilla recocida		regular	losas meteorizadas
lámparas	redondas	6	2 dañadas	
puertas	madera	3	regular	con rastros de cintas y pegantes

OBSERVACIONES Generales	PISOS: se evidencia en general los pisos en arcilla recocida, al ingreso y al interior un deterioro por meteorización del material, CIELO RASOS: Se evidencia un cielo raso en madera, por un entramado sobre vigas principales de la casa que permiten la caída de residuos y polvos de la parte superior del piso de segundo nivel, también se observan rastros de humedades descendentes. por los cielo rasos. MUROS: se evidencian rayones por el movimiento de sillas y mesas

En la ciudad de Bogotá a los 20 días del mes de ENERO del año 2026 se deja constancia de la entrega del espacio descrito, por las personas que firman:

RECIBE INGESPACIOS HYL S.A.S:

Nombre: JORGE LUIS RIVERA ESCAMILLA

RESIDENTE DE OBRA

ENTREGA FUGA:

Nombre: ANDREA ISABEL CASAS BOHORQUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 3
SUPERVISORA CONVENIO FUGA-158-2025

RECIBE INTERVENTORIA:

Nombre: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO


DIRECTOR INTERVENTORIA

JAIR ALEJANDRO ALVARADO SOTO
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO.
SUPERVISOR CONTRATO

REGISTRO FOTOGRAFICO























ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL BOGOTÁ	**INVENTARIO DE ENTREGA INMUEBLE**	Página	idpc
	CONTRATO DE OBRA No. IDPC-CO-418-2025 Contratar la construcción de la sobrecubierta y la ejecución de las obras de primeros auxilios necesarias para la conservación y protección del inmueble ubicado en la Carrera 3 No. 10-27 de Bogotá D.C. de propiedad de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño - Convenio Interadministrativo no. FUGA - 158 - 2025 suscrito entre FUGA e IDPC.	**4 DE 10**	

UBICACIÓN: ZAGUAN

LOCALIZACIÓN EN PLANO:



FOTOGRAFIA:

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS

UBICACION	ZAGUAN			
ELEMENTOS	**TIPO**	**CANT**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Tablero eléctrico	metálico	1	bueno	deterioro normal por uso
tubería	mt	2	bueno	con rastros de pintura
lámparas	iluminación	2	bueno	deterioro normal por uso
piso zaguán ingreso	arcilla recocida		regular	losas meteorizadas
cielo raso	entramado en madera		regular	deterioro normal por uso
interruptores	eléctrico	1	bueno	
puertas	madera	3	regular	con rastros de cintas y pegantes
OBSERVACIONES Generales	PISOS: se evidencia en general los pisos en arcilla recocida, al ingreso y al interior un deterioro por meteorización del material, CIELO RASOS: Se evidencia un cielo raso en madera, por un entramado sobre vigas principales de la casa que permiten la caída de residuos y polvos de la parte superior del piso de segundo nivel, MUROS: se evidencian avisos tipo grafiti artístico			

En la ciudad de Bogotá a los 20 días del mes de ENERO del año 2026 se deja constancia de la entrega del espacio descrito, por las personas que firman:

RECIBE INGESPACIOS HYL S.A.S:

Nombre: JORGE LUIS RIVERA ESCAMILLA
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE INTERVENTORIA:

Nombre: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO
DIRECTOR INTERVENTORIA

ENTREGA FUGA:


Nombre: ANDREA ISABEL CASAS BOHORQUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 3
SUPERVISORA CONVENIO FUGA-158-2025


JAIR ALEJANDRO ALVARADO SOTO
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO.
SUPERVISOR CONTRATO

REGISTRO FOTOGRAFICO













ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. · INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL · BOGOTÁ	**INVENTARIO DE ENTREGA INMUEBLE**	Página
	CONTRATO DE OBRA No. IDPC-CO-418-2025 Contratar la construcción de la sobrecubierta y la ejecución de las obras de primeros auxilios necesarias para la conservación y protección del inmueble ubicado en la Carrera 3 No. 10-27 de Bogotá D.C. de propiedad de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño - Convenio Interadministrativo no. FUGA - 158 - 2025 suscrito entre FUGA e IDPC.	**5 DE 10**

UBICACIÓN: ZAGUAN INGRESO DE INGRESO Y ESCALERA

LOCALIZACIÓN EN PLANO:



FOTOGRAFIA:

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS

UBICACION	ZAGUAN DE INGRESO Y ESCALERA			
ELEMENTOS	**TIPO**	**CANT**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Baranda	madera	3	malo	deterioro normal por uso se mueve en varias direcciones esta suelta, presenta rayones y deterioro por uso y fata de mantenimiento
canaleta	metálica	1	bueno	con rastros de pintura
lámparas	balas dirigidas	14	bueno	deterioro normal por uso
piso zaguán ingreso	arcilla recocida		regular	losas meteorizadas
cielo raso	entramado en madera		regular	deterioro normal por uso
interruptores	eléctrico	1	bueno	
puertas	madera	2	regular	con rastros de cintas y pegantes presenta rayones y deterioro por uso y fata de mantenimiento
cámaras		1	bueno	
basamentos	piedra		regular	deterioro, meteorizados por el tiempo y uso
mueble bajo escalera	madera	1	malo	las puertas están descuadradas, presenta rayones y deterioro por uso y fata de mantenimiento
nariz escalera	madera		malo	presenta desgaste avanzado por falta de mantenimiento, las cintas antideslizantes están levantadas en varios puntos
Muros	Tapia pisada		regular	
OBSERVACIONES Generales	PISOS: se evidencia en general los pisos en arcilla recocida, al ingreso y al interior un deterioro por meteorización del material, CIELO RASOS: Se evidencia un cielo raso en madera, por un entramado sobre vigas principales de la casa que permiten la caída de residuos y polvos de la parte superior del piso de segundo nivel, MUROS: se evidencian avisos y señalización			

En la ciudad de Bogotá a los 20 días del mes de ENERO del año 2026 se deja constancia de la entrega del espacio descrito, por las personas que firman:

RECIBE INGESPACIOS HYL S.A.S:

Nombre: JORGE LUIS RIVERA ESCAMILLA
RESIDENTE DE OBRA

ENTREGA FUGA:

Nombre: ANDREA ISABEL CASAS BOHORQUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 3
SUPERVISORA CONVENIO FUGA-158-2025


RECIBE INTERVENTORIA:

Nombre: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO
DIRECTOR INTERVENTORIA

JAIR ALEJANDRO ALVARADO SOTO
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO.
SUPERVISOR CONTRATO



REGISTRO FOTOGRAFICO









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL BOGOTÁ	**INVENTARIO DE ENTREGA INMUEBLE**	Página
	CONTRATO DE OBRA No. IDPC-CO-418-2025 Contratar la construcción de la sobrecubierta y la ejecución de las obras de primeros auxilios necesarias para la conservación y protección del inmueble ubicado en la Carrera 3 No. 10-27 de Bogotá D.C. de propiedad de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño - Convenio Interadministrativo no. FUGA - 158 - 2025 suscrito entre FUGA e IDPC.	**6 DE 10**

UBICACIÓN: ZAGUAN INGRESO DE INGRESO Y ESCALERA

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS

LOCALIZACIÓN EN PLANO:



FOTOGRAFIA:

UBICACION	ZAGUAN DE INGRESO Y ESCALERA			
ELEMENTOS	**TIPO**	**CANT**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Baranda	madera	3	malo	deterioro normal por uso se mueve en varias direcciones esta suelta, presenta rayones y deterioró por uso y fata de mantenimiento
Balcones	madera	3	regular	por la parte inferior presentan humedades al rededor del patio central
lámparas	balas dirigidas	14	bueno	deterioro normal por uso
piso zaguán ingreso	arcilla recocida		regular	losas meteorizadas
cielo raso	entramado en madera		regular	deterioro normal por uso
puertas	madera	2	regular	con rastros de cintas y pegantes presenta rayones y deterioró por uso y fata de mantenimiento
cámaras		1	bueno	
basamentos	piedra		regular	deterioro, meteorizados por el tiempo y uso
materas	arcilla recocida	12	regular y malo	hay varia rotas y vencidas
cubierta puerta central ingreso teatro	entramado madera y teja de barro	1	malo	se observa maderas podridas y techo con alto grado de deterioro propenso a colapsar.
letrero fundación	luminiscente	1	bueno	bueno por fuera, no prende
escalera	aluminio	1	malo	se solicita retirar
Muros	Tapia pisada		regular	
OBSERVACIONES Generales	PISOS: se evidencia en general los pisos en arcilla recocida con desgaste por uso y afectación de la intemperie con boquillas removidas y sin mantenimiento, al ingreso y al interior un deterioro por meteorización del material, CIELO RASOS: Se evidencia un cielo raso en madera, por un entramado sobre vigas principales de la casa que permiten la caída de residuos y polvos de la parte superior del piso de segundo nivel en las puntas evidencia rastros de humedad, MUROS: en tapia pisada con pintura en regular estado y ligero uso			

En la ciudad de Bogotá a los 20 días del mes de ENERO del año 2026 se deja constancia de la entrega del espacio descrito, por las personas que firman:

RECIBE INGESPACIOS HYL S.A.S:

Nombre: JORGE LUIS RIVERA ESCAMILLA
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE INTERVENTORIA:


Nombre: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO
DIRECTOR INTERVENTORIA

ENTREGA FUGA:

Nombre: ANDREA ISABEL CASAS BOHORQUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 3
SUPERVISORA CONVENIO FUGA-158-2025

JAIR ALEJANDRO ALVARADO SOTO
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO.
SUPERVISOR CONTRATO

REGISTRO FOTOGRAFICO


















ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL BOGOTÁ	**INVENTARIO DE ENTREGA INMUEBLE**	Página
	CONTRATO DE OBRA No. IDPC-CO-418-2025 Contratar la construcción de la sobrecubierta y la ejecución de las obras de primeros auxilios necesarias para la conservación y protección del inmueble ubicado en la Carrera 3 No. 10-27 de Bogotá D.C. de propiedad de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño - Convenio Interadministrativo no. FUGA - 158 - 2025 suscrito entre FUGA e IDPC.	**7 DE 10**

UBICACIÓN: SALA DE EXPOSICION 203

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS

LOCALIZACIÓN EN PLANO:



FOTOGRAFIA:

UBICACION	SALA DE EXPOSICION 203			
ELEMENTOS	**TIPO**	**CANT**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
lámparas		0		
piso	madera		aceptable	piso presenta dos colores, color madera, y color gris
cielo raso	entramado en madera		regular	deterioro normal por uso con detalles de humedad en varios puntos
ventana	madera	1	aceptable	presenta rayones y deterioró por uso y falta de mantenimiento
puertas	madera	7	regular	con rastros de cintas y pegantes presenta rayones y deterioró por uso y falta de mantenimiento
cables	eléctricos y de datos		malo	se encuentran sueltos y desorganizados
reforzamiento	guadua		bueno	se observa un apuntalamiento vertical y horizontal dentro de la estructura de cubierta con el ánimo de para reforzar la existente
Muros	Tapia pisada		regular	
balcones		2	malo	presentan grados de inclinación superiores al 30%
OBSERVACIONES Generales	PISOS: se evidencia en general los pisos en arcilla recocida con desgaste por uso y afectación de la intemperie con boquillas removidas y sin mantenimiento, al ingreso y al interior un deterioro por meteorización del material, CIELO RASOS: Se evidencia un cielo raso en madera, por un entramado sobre vigas principales de la casa que permiten la caída de residuos y polvos de la parte superior del piso de segundo nivel en las puntas evidencia rastros de humedad, MUROS: en tapia pisada con pintura en regular estado y ligero uso			

En la ciudad de Bogotá a los 20 días del mes de ENERO del año 2026 se deja constancia de la entrega del espacio descrito, por las personas que firman:

RECIBE INGESPACIOS HYL S.A.S:

Nombre: JORGE LUIS RIVERA ESCAMILLA
RESIDENTE DE OBRA

ENTREGA FUGA:

Nombre: ANDREA ISABEL CASAS ROHORQUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 3
SUPERVISORA CONVENIO FUGA-158-2025

RECIBE INTERVENTORIA:

Nombre: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO
DIRECTOR INTERVENTORIA

JAIR ALEJANDRO ALVARADO SOTO
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO.
SUPERVISOR CONTRATO


REGISTRO FOTOGRAFICO













ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. · INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL · BOGOTÁ	**INVENTARIO DE ENTREGA INMUEBLE**	Página
	CONTRATO DE OBRA No. IDPC-CO-418-2025 Contratar la construcción de la sobrecubierta y la ejecución de las obras de primeros auxilios necesarias para la conservación y protección del inmueble ubicado en la Carrera 3 No. 10-27 de Bogotá D.C. de propiedad de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño - Convenio Interadministrativo no. FUGA - 158 - 2025 suscrito entre FUGA e IDPC.	**8 DE 10**

UBICACIÓN: SALA DE EXPOSICION 206 - 206A

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS

LOCALIZACIÓN EN PLANO:



FOTOGRAFIA:

UBICACION	SALA DE EXPOSICION 206 -206A			
ELEMENTOS	**TIPO**	**CANT**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
ventana	madera	1	aceptable	presenta rayones y deterioró por uso y falta de mantenimiento
lamparás		0		
piso	arcilla recocida		regular	losas meteorizadas
cielo raso	entramado en madera		regular	deterioro normal por uso
ventana	madera	1	aceptable	presenta rayones y deterioró por uso y falta de mantenimiento
puertas	madera	2	regular	con rastros de cintas y pegantes presenta rayones y deterioró por uso y falta de mantenimiento
cables	eléctricos y de datos	6	malo	se encuentran sueltos y desorganizados
reforzamiento	guadua		bueno	se observa un apuntalamiento vertical y horizontal dentro de la estructura de cubierta con el ánimo de para reforzar la existente
Muros	Tapia pisada		regular	
Balcones		3	regular	
OBSERVACIONES Generales	PISOS: se evidencia en general los pisos en arcilla recocida con desgaste por uso y afectación de la intemperie con boquillas removidas y sin mantenimiento, al ingreso y al interior un deterioro por meteorización del material, CIELO RASOS: Se evidencia un cielo raso en madera, por un entramado sobre vigas principales de la casa que permiten la caída de residuos y polvos de la parte superior del piso de segundo nivel en las puntas evidencia rastros de humedad, MUROS: en tapia pisada con pintura en regular estado y ligero uso			

En la ciudad de Bogotá a los 20 días del mes de ENERO del año 2026 se deja constancia de la entrega del espacio descrito, por las personas que firman:

RECIBE INGESPACIOS HYL S.A.S:

Nombre: JORGE LUIS RIVERA ESCAMILLA
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE INTERVENTORIA:

Nombre: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO
DIRECTOR INTERVENTORIA

ENTREGA FUGA:

Nombre: ANDREA ISABEL CASAS BOHORQUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 3
SUPERVISORA CONVENIO FUGA-158-2025

JAIR ALEJANDRO ALVARADO SOTO
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO.
SUPERVISOR CONTRATO

REGISTRO FOTOGRAFICO












ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. · INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL · BOGOTÁ	**INVENTARIO DE ENTREGA INMUEBLE**	Página
	CONTRATO DE OBRA No. IDPC-CO-418-2025 Contratar la construcción de la sobrecubierta y la ejecución de las obras de primeros auxilios necesarias para la conservación y protección del inmueble ubicado en la Carrera 3 No. 10-27 de Bogotá D.C. de propiedad de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño - Convenio Interadministrativo no. FUGA - 158 - 2025 suscrito entre FUGA e IDPC.	**9 DE 10**

UBICACIÓN: SALA DE EXPOSICION 209

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS

LOCALIZACIÓN EN PLANO:



FOTOGRAFIA:

UBICACION	SALA DE EXPOSICION 209			
ELEMENTOS	**TIPO**	**CANT**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
mesa	madera	0	aceptable	presenta rayones y deterioró por uso
ventana	madera	1	aceptable	presenta rayones y deterioró por uso y falta de mantenimiento
lámparas		0		
piso	arcilla recocida		regular	losas meteorizadas
cielo raso	entramado en madera		regular	deterioro normal por uso
ventana	madera	1	aceptable	presenta rayones y deterioró por uso y falta de mantenimiento
puertas	madera	5	regular	con rastros de cintas y pegantes presenta rayones y deterioró por uso y falta de mantenimiento
cables	eléctricos y de datos	6	malo	se encuentran sueltos y desorganizados
reforzamiento	guadua		bueno	se observa un apuntalamiento vertical y horizontal dentro de la estructura de cubierta con el ánimo de para reforzar la existente
Muros	Tapia pisada		regular	
Balcones		2	malo	presentan grados de inclinación superiores al 30%
rack	tecnológico	1	bueno	
estufa de carbón	mampostería	1	conservación	
buitrón	entramado en madera		conservación	
OBSERVACIONES Generales	PISOS: se evidencia en general los pisos en arcilla recocida con desgaste por uso y afectación de la intemperie con boquillas removidas y sin mantenimiento, al ingreso y al interior un deterioro por meteorización del material, CIELO RASOS: Se evidencia un cielo raso en madera, por un entramado sobre vigas principales de la casa que permiten la caída de residuos y polvos de la parte superior del piso de segundo nivel en las puntas evidencia rastros de humedad, MUROS: en tapia pisada con pintura en regular estado y ligero uso			

En la ciudad de Bogotá a los 20 días del mes de ENERO del año 2026 se deja constancia de la entrega del espacio descrito, por las personas que firman:

RECIBE INGESPACIOS HYL S.A.S:

Nombre: JORGE LUIS RIVERA ESCAMILLA
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE INTERVENTORIA:

Nombre: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO
DIRECTOR INTERVENTORIA

ENTREGA FUGA:

Nombre: ANDREA ISABEL CASAS BOHORQUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 3
SUPERVISORA CONVENIO FUGA-158-2025

JAIR ALEJANDRO ALVARADO SOTO
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO.
SUPERVISOR CONTRATO

REGISTRO FOTOGRAFICO









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL BOGOTÁ	**INVENTARIO DE ENTREGA INMUEBLE**	Página	idpc
	CONTRATO DE OBRA No. IDPC-CO-418-2025 Contratar la construcción de la sobrecubierta y la ejecución de las obras de primeros auxilios necesarias para la conservación y protección del inmueble ubicado en la Carrera 3 No. 10-27 de Bogotá D.C. de propiedad de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño - Convenio Interadministrativo no. FUGA - 158 - 2025 suscrito entre FUGA e IDPC.	**10 DE 10**	

UBICACIÓN: VESTIBULO Y BALCON INTERIOR

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS

LOCALIZACIÓN EN PLANO:



FOTOGRAFIA:

UBICACION	VESTIBULO Y BALCON INTERIOR			
ELEMENTOS	**TIPO**	**CANT**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Baranda	madera	3	regular	deterioro normal por uso se mueve en varias direcciones esta suelta, presenta rayones y deterioró por uso y fata de mantenimiento
basamentos	piedra		regular	deterioro, meteorizados por el tiempo y uso
lamparás	balas	4		
piso	madera		bueno	piso presenta pintado en color gris
cielo raso	entramado en madera		regular	deterioro normal por uso con detalles de humedad en varios puntos
ventana	madera	1	aceptable	presenta rayones y deterioró por uso y falta de mantenimiento
puertas	madera	4	regular	con rastros de cintas y pegantes presenta rayones y deterioró por uso y falta de mantenimiento
cables	eléctricos y de datos		regular	se encuentran sueltos y desorganizados
Muros	Tapia pisada		regular	
materas	arcilla	10	buenas	retiradas del lugar
OBSERVACIONES Generales	PISOS: se evidencia en general los pisos en arcilla recocida con desgaste por uso y afectación de la intemperie con boquillas removidas y sin mantenimiento, al ingreso y al interior un deterioro por meteorización del material, CIELO RASOS: Se evidencia un cielo raso en madera, por un entramado sobre vigas principales de la casa que permiten la caída de residuos y polvos de la parte superior del piso de segundo nivel en las puntas evidencia rastros de humedad, MUROS: en tapia pisada con pintura en regular, dos tonalidades ,estado y ligero uso			

En la ciudad de Bogotá a los 20 días del mes de ENERO del año 2026 se deja constancia de la entrega del espacio descrito, por las personas que firman:

RECIBE INGESPACIOS HYL S.A.S:

Nombre: JORGE LUIS RIVERA ESCAMILLA
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE INTERVENTORIA:

Nombre: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO
DIRECTOR INTERVENTORIA

ENTREGA FUGA:

Nombre: ANDREA ISABEL CASAS BOHORQUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 3
SUPERVISORA CONVENIO FUGA-158-2025

JAIR ALEJANDRO ALVARADO SOTO
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO.
SUPERVISOR CONTRATO

REGISTRO FOTOGRAFICO

