SENALFRIOS ARAUCA

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

Arauca, 08 de septiembre del 2025

INFORME

BIENESTAR FAMILIAR

Clasificada

No. 20253240000031942

Código web: paK3TKmXNDDV5pK0ZN+Owmyga2E=

Radicador: NANCY XIOMARA NEIVA NEIVA Fecha: 2025-09-17 14:10 Folios: 118

Remitente: BELCY MALDONADO TORRES

Destino: Grupo Administrativo (Arauca)

Asunto: Informe de ejecucion CTO81002092025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F.
Regional Arauca
Attn: Dra. Faynori Damaris Pineda Daza
Supervisora
Arauca - Arauca

Asunto: Presentación del Informe de ejecución No. 2 del CONTRATO 81002092025

Cordial Saludo

En relación con el asunto, me permito remitir Informe técnico y de cumplimiento contractual No. 2 para el servicio de mantenimiento preventivo de aires acondicionados del ICBF Regional Arauca, suscrito entre BELCY MALDONADO TORRES R/L Empresa SENALFRIOS ARAUCA & El ICBF Regional Arauca.

Cordialmente:

BELCY MALDONADO TORRES
C.C. 1098.628.126 de Arauca

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

LISTADO DE ANEXOS

1. Acta parcial.
2. Informe que contiene Componentes: Administrativo, Financiero, técnico y cumplimiento de Obligaciones Contractuales.

A. Componente Administrativo.

- Cronograma de ingreso de los trabajadores y correo de ingreso.
- Certificación de cumplimiento de pago de aportes seguridad social y Parafiscales firmada en original por R/L y planilla de pago a seguridad social correspondiente a los meses ejecutados. Del personal.
- Certificado de ingreso base de cotización IBC (INGRESOS-MENOS COSTOS) firmado por el contador
- Planilla de pago de aportes seguridad social y Parafiscales del R/L sobre el 40% de los ingresos.
- Desprendible del pago de nómina, certificado de Paz y Salvo firmado por el trabajador que ejecuto las labores.

B. Componente Financiero.

- Factura electrónica generada ante la Dian y enviada a SIIF NACION.

C. Componente Técnico.

- Informe Técnico.
- Solicitud Orden de Servicios.
- Relación mantenimientos preventivos y correctivos realizados cantidades y ubicación

D. Componente Obligaciones contractuales

- Obligaciones Generales.
- Obligaciones Especificas.

INFORME TECNICO DE EJECUCION
AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 81002092025
PARA COBRO PARCIAL No 2

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA.

Arauca, 08 de septiembre de 2025

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

INFORME DE EJECUCION PARA COBRO PARCIAL No. 2

ASPECTOS GENERALES

FECHA DE INFORME	08 de septiembre de 2025
TIPO Y NUMERO DE CONTRATO:	Contrato de Prestación de servicios No. 81002092025
CONTRATISTA:	Belcy Maldonado Torres
CEDULA DE CIUDADANIA:	1098.628.126 de Arauca
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo correctivo de aires acondicionados y tablero eléctricos del ICBF regional Arauca.
VALOR:	Cincuenta y cinco millones trecientos veintioch mil pesos m/cte. ($55.328.000,00) m/cte.
SUPERVISOR:	Faynori Damaris Pineda Daza
FECHA DE INICIO:	Veintitrés (23) de mayo de 2025

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Arauca
Grupo Administrativo

BIENESTAR FAMILIAR

ACTA PARCIAL -RECIBIDO DE ACTIVIDADES # 02					
CONTRATO No:	81002092025	CONTRATISTA:	BELCY MALDONADO TORRES	FECHA DE RECIBO PARCIAL:	1/09/2025
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA.	SUPERVISORA:	FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA	VALOR ACTA PARCIAL N° 1:	$ 25.028.700
VALOR CONTRATO + ADICIONES:	$ 55.328.000	FECHA DE INICIO:	23 DE MAYO DE 2025	VALOR ACTA PARCIAL No. 2	$ 14.114.000
				VALOR ACTA PARCIAL No. 3	$ -
PLAZO DE EJECUCION:	23/05/2025 A 31/12/2025	FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 16.185.300

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS SEDE ARAUCA.	UND	1	$ 5.285.000	$ 5.285.000	1	$ 5.285.000
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS SEDE SARAVENA.	UND	1	$ 1.890.000	$ 1.890.000	1	$ 1.890.000
3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS SEDE TAME.	UND	1	$ 2.275.000	$ 2.275.000	1	$ 2.275.000
4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS SEDE ARAUQUITA.	UND	1	$ 560.000	$ 560.000	1	$ 560.000
5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS SEDE ARAUCA.	UND	1	$ 2.264.000	$ 2.264.000	1	$ 2.264.000
6	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS SEDE SARAVENA.	UND	1	$ 740.000	$ 740.000	1	$ 740.000
7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS SEDE TAME	UND	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000	1	$ 1.100.000
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 14.114.000		$ 14.114.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	55.328.000
VALOR PAGADO EN PARCIAL No 1	$	25.028.700
VALOR PAGADO EN PARCIAL No 2	$	14.114.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$	16.185.300
VALOR NETO A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$	14.114.000

SON: CATORCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL PESOS MCTE ($ 14.114.000)

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 08 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

FIRMA

BELCY MALDONADO TORRES
R/L CONTRATO 81002092025

FIRMA

FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA
SUPERVISORA-ICBF

Powered by CamScanner

Nancy Edilma Arana Nieves

De: Faynori Damaris Pineda Daza
Enviado el: lunes, 22 de septiembre de 2025 11:15 a. m.
Para: Nancy Edilma Arana Nieves
Asunto: RV: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE AIRES (CPS 81002092025)

Importancia: Alta

BIENESTAR FAMILIAR

Faynori Damaris Pineda Daza
Profesional Especializado
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Arauca
Carrera 21 # 1 -24 B. Fundadores
Teléfono: 607 8851826
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Faynori Damaris Pineda Daza
Enviado el: miércoles, 3 de septiembre de 2025 9:42 a. m.
Para: Luis Sanchez Zapata - Coordinador Icbf - Seguridad las Americas <coordinadoricbf5@seguriamericas.com>
CC: Mario Andres Guerra Medina <Mario.Guerra@icbf.gov.co>; Belsy Maldonado <senalfrios@hotmail.com>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE AIRES (CPS 81002092025)
Importancia: Alta

Buenos días,

Cordial saludo.

Se autoriza el ingreso según información:

En atención a la ejecución del segundo ciclo de mantenimientos para aires acondicionados, agradezco se gestione AUTORIZACIÓN DE INGRESO para el siguiente personal:

Edwin Ferney Neme Tineo
CC N° 1.116.772.480

Daniel Alexander Blanco
CC N° 1.116.805.037

FECHAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:

- Arauca los días 03 al 07 de septiembre en horario medio día, nocturno y el fin de semana diurno y nocturno, lo anterior para continuar con el lavado de compresores externos de los aires acondicionados de la Dirección Regional y el CZ Arauca.

Atentamente,

BIENESTAR FAMILIAR

Faynori Damaris Pineda Daza
Profesional Especializado
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Arauca
Carrera 21 # 1 -24 B. Fundadores
Teléfono: 607 8851826
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Mario Andres Guerra Medina <Mario.Guerra@icbf.gov.co>
Enviado el: miércoles, 3 de septiembre de 2025 9:37 a. m.
Para: Faynori Damaris Pineda Daza <Faynori.Pineda@icbf.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE AIRES (CPS 81002092025)
Importancia: Alta

Buenos días Dra. Faynori
Supervisora CPS 81002092025

Cordial saludo.

En atención a la ejecución del segundo ciclo de mantenimientos para aires acondicionados, agradezco se gestione AUTORIZACIÓN DE INGRESO para el siguiente personal:

Edwin Ferney Neme Tineo
CC N° 1.116.772.480

Daniel Alexander Blanco
CC N° 1.116.805.037

FECHAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:

- Arauca los días 03 al 07 de septiembre en horario medio día, nocturno y el fin de semana diurno y nocturno, lo anterior para continuar con el lavado de compresores externos de los aires acondicionados de la Dirección Regional y el CZ Arauca.

Atentamente.

Mario Andres Guerra Medina
Contratista
Grupo administrativo
ICBF Sede Regional Arauca
Carrera 21 N° 1 - 24 Barrio Fundadores
Teléfono: 607 8851826 Ext. 700015
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: CLASIFICADA

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: **www.icbf.gov.co**

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: **www.icbf.gov.co**

De: Mario Andres Guerra Medina
Enviado el: martes, 26 de agosto de 2025 11:38 a. m.
Para: Faynori Damaris Pineda Daza <Faynori.Pineda@icbf.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE AIRES (CPS 81002092025)
Importancia: Alta

Buenos días Dra. Faynori
Supervisora CPS 81002092025

Cordial saludo.

En atención a la ejecución del segundo ciclo de mantenimientos para aires acondicionados, agradezco se gestione AUTORIZACIÓN DE INGRESO para el siguiente personal:

Edwin Ferney Neme Tineo
CC N° 1.116.772.480

Daniel Alexander Blanco
CC N° 1.116.805.037

FECHAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:

- Arauca los días 26 al 30 de agosto en horario medio día, nocturno y el fin de semana diurno y nocturno.

Atentamente.

BIENESTAR FAMILIAR

Mario Andres Guerra Medina
Contratista
Grupo administrativo
ICBF Sede Regional Arauca
Carrera 21 N° 1 – 24 Barrio Fundadores
Teléfono: 607 8851826 Ext. 700015
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: CLASIFICADA

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explicita a su nombre. Sitio web: **www.icbf.gov.co**

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: **www.icbf.gov.co**

De: Mario Andres Guerra Medina
Enviado el: lunes, 11 de agosto de 2025 3:25 p. m.
Para: Faynori Damaris Pineda Daza <Faynori.Pineda@icbf.gov.co>
CC: Paula Andrea Robledo Cortes <Paula.Robledo@icbf.gov.co>; Mayerly Maria Maldonado Molina <Mayerly.Maldonado@icbf.gov.co>; Norly Yaritza Daza Sarmiento <norly.daza@icbf.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO PARAR EJECUCIÓN SEGUNDO CICLO DE MANTENIMIENTO DE AIRES (CPS 81002092025)

Buenas tardes Dra. Faynori
Supervisora CPS 81002092025

Cordial saludo.

En atención a la ejecución del segundo ciclo de mantenimientos para aires acondicionados, agradezco se gestione AUTORIZACIÓN DE INGRESO para el siguiente personal:

Edwin Ferney Neme Tineo
CC N° 1.116.772.480

Daniel Alexander Blanco
CC N° 1.116.805.037

FECHAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:

- Para Arauca los días 13,14,19,20,21 y 22 de agosto en horario nocturno y el fin de semana diurno y nocturno.
- Para Saravena y Arauquita 15,16,17 y 18 de agosto en horario diurno y nocturno.
- Para Tame los días 23 y 24 en horario diurno y nocturno.

NOTA: En el CZ Saravena está previsto el MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS.

Atentamente,

BIENESTAR FAMILIAR

Mario Andres Guerra Medina
Contratista
Grupo administrativo
ICBF Sede Regional Arauca
Carrera 21 N° 1 - 24 Barrio Fundadores
Teléfono: 607 8851826 Ext. 700015
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: CLASIFICADA

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: **www.icbf.gov.co**

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: **www.icbf.gov.co**

De: Belsy Maldonado <senalfrios@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 11 de agosto de 2025 3:00 p. m.
Para: Mario Andres Guerra Medina <Mario.Guerra@icbf.gov.co>
Asunto: RE: EJECUCIÓN SEGUNDO CICLO DE MANTENIMIENTO DE AIRES (CPS 81002092025)

Buenas tardes

Las personas que van a realizar los servicios son

Edwin ferney neme tineo
cc 1.116.772.480
Daniel alexander blanco
cc 1.116.805.037

muchas gracias

Belsy Maldonado
Senalfrios CSA
Cll 23 N° 16-34 B. Cordoba
Tel: 3102123453 - 8850780
Arauca-Arauca

De: Mario Andres Guerra Medina <Mario.Guerra@icbf.gov.co>
Enviado: viernes, 8 de agosto de 2025 10:14 a. m.
Para: Belsy Maldonado <senalfrios@hotmail.com>
Cc: Faynori Damaris Pineda Daza <Faynori.Pineda@icbf.gov.co>
Asunto: EJECUCIÓN SEGUNDO CICLO DE MANTENIMIENTO DE AIRES (CPS 81002092025)

Buenos días Señora Belsy Maldonado Torres
CPS 81002092025

Cordial saludo.

Por orientación de la Dra. Faynori Pineda – Supervisora me permito informarle que para el mes de agosto/2025 está previsto el segundo ciclo de mantenimientos, tal como se estableció en la FCT del proceso:

ACTIVIDAD	Ubicación/área de trabajo	Tipo de Equipo / Características Generales	Capacidad	PERIOD																		
				AGOST																		
				Semana 1							Semana 2							Semana 3				
				L	M	M	J	V 01	S02	D 03	L 04	M 05	M 06	J 07	V 08	S 09	D 10	L 11	M 12	M 13	J 14	

Servicios de Mantenimiento preventivo de aires acondicionados Sede Arauca.	Asistencia Técnica	Piso Techo/Marca Midea	60000 BTU/H	
	Coordinación Asistencia Tecnica	Split Inverter Electrolux	18000 BTU/H	
	Jurídica	Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	
		Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	
	Correspondencia	Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	
	Sala de juntas Oficina Dir. Regional	Split Inverter MABE	24000 BTU/H	
	Oficina de directora regional	Piso Techo/Marca HISENSE	48000 BTU/H	
	Atención al Ciudadano	Split Inverter Marca CONFORT STAR	12000 BTU/H	
	Rack de Comunicaciones	Split inverter marca HISENSE	12000 BTU/H	
		Split inverter marca HISENSE	12000 BTU/H	
	Auditorio	Piso Techo/Marca Midea	48000 BTU/H	
	Financiera	McQuay	36000 BTU/H	
	Oficina Equipo Administrativo	Split Inverter Confortfresh	18000 BTU/H	
		McQuay	12000 BTU/H	
	Coordinación Grupo Administrativo y Gestión Humana	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H	
	Coordinadora CZ Arauca -	Split Inverter Marca MABE	18000 BTU/H	
	Asistencia Tecnica - Aseguramiento a la calidad, Eje Calidad, Familias	Split Inverter Marca General Electrix	18000 BTU/H	
	Equipo Primera Infancia cz Arauca	Split Confort Fresh	24000 BTU/H	
		Split Inverter Marca HISENSE	24000 BTU/H	

	Equipo Extraprocesales (Laberinto)	Split convencional Marca MIRAGE	18000 BTU/H																				
		Spllit Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H																				
		Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H																				
		Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H																				
	Apoyo a Coordinación Centro Zonal Arauca	Split Convencional Marca General Electrixt	18000 BTU/H																				
	Defensoría 3	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H																				
	Defensoría 1	Split Inverter Marca HACEB	12000 BTU/H																				
	Defensoría 2	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H																				
	Equipo Apoyo a Defensorías (Antropología)	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H																				
	Apoyo Administrativo Centro Zonal Arauca	Split Inverter - Marca HISENSE	36000 BTU/H																				
	Oficina atención al Ciudadano Centro Zonal Arauca	McQuay	12000 BTU/H																				
	Oficina Equipo Asistencia Tecnica 1 (Por definir)	Split Inverter Marca CONFORFRESH	24000 BTU/H																				
	Oficina Equipo Asistencia Tecnica 2 (Equipo apoyo a Supervisión)	Split Inverter Marca KALLEY	24000 BTU/H																				
	Oficina Equipo Asistencia Tecnica 3 (Equipo Primera Infancia Regional)	Split Inverter Marca HISENSE	36000 BTU/H																				
Servicios de Mantenimiento preventivo para Aires	Nutrición	McQuay	12000 BTU/H																				
	Psicología	Split convencional Marca MIRAGE	9000 BTU/H																				

Acondicionados de la sede Arauquita.	Trabajo Social	Split convencional Marca MIRAGE	9000 BTU/H																			
	Oficina Defensor de Familia	Split convencional Marca MIRAGE	12000 BTU/H																			
Servicios de Mantenimiento preventivo para Aires Acondicionados de la sede Saravena.	Oficina Correspondencia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	9000 BTU/H																			
	Oficina Nutricionista	MIDEA	12.000 BTU/H																			
	Equipo Protección	CONFORTFRESH	18000 BTU/H																			
	Coordinación CZ SARAVENA	Split - Inverter Electrolux	18.000 BTU/H																			
	Equipo Primera Infancia	Split - Inverter Electrolux	18.000 BTU/H																			
	Equipo de apoyo administrativo	MIDEA	12000 BTU/H																			
	Oficina Servicio y Atención al Ciudadano	MIRAGE MAGNUM INVERTER	9.000 BTU/H																			
	Oficina Defensor de Familia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	12.000 BTU/H																			
	Rack de Comunicaciones	MIDEA	12000 BTU/H																			
	Auditorio	Piso Techo - Marca Midea	60000 BTU/H																			
	nutrición	Split Maraca Midea	12000 BTU/H																			
	Psicología	Split Maraca Midea	9000 BTU/H																			
	Trabajo Social	Split Maraca Midea	9000 BTU/H																			
Servicios de Mantenimiento preventivo para Aires Acondicionados de la sede Tame.	Unidad de Correspondencia	Split Marca Midea	18000 BTU/H																			
	Servicios y atención	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H																			
	Psicología	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H																			
	Nutrición	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H																			
	Defensoría	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H																			
	Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H																			

	Auditorio	Split Inverter Marca Mc QUAY	18000 BTU/H																			
	Defensoría	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H																			
	Rack de Comunicaciones	Split Inverter Marça Midea	12000 BTU/H																			
	Psicología	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H																			
	Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H																			
	Oficina Coordinación	Split Inverter Marca MABE	12000 BTU/H																			
	Primera Infancia	Split Inverter Marca MIRAGE	24000 BTU/H																			
	Unidad de Apoyo	Split Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H																			
	Psicología	Split Marca Electrolux	18000 BTU/H																			
	Asistencia y asesoría	Split Marca Midea	18000 BTU/H																			

Agradezco se informe a la SUPERVISIÓN, las fechas en las que el personal estará ejecutando las actividades.

Por favor tenga en cuenta:

1. Si el personal que laboró en el primer ciclo de mantenimientos no es el mismo, deberá anexar los documentos requeridos inicialmente.

Atentamente,

Mario Andres Guerra Medina
Contratista
Grupo administrativo
ICBF Sede Regional Arauca
Carrera 21 N° 1 - 24 Barrio Fundadores
Teléfono: 607 8851826 Ext. 700015
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explicita a su nombre. Sitio web: **www.icbf.gov.co**

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: **www.icbf.gov.co**

Nancy Edilma Arana Nieves

De: Faynori Damaris Pineda Daza
Enviado el: lunes, 22 de septiembre de 2025 11:16 a. m.
Para: Nancy Edilma Arana Nieves
Asunto: RV: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE AIRES (CPS 81002092025)

Importancia: Alta

BIENESTAR FAMILIAR

Faynori Damaris Pineda Daza
Profesional Especializado
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Arauca
Carrera 21 # 1 -24 B. Fundadores
Teléfono: 607 8851826
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Faynori Damaris Pineda Daza <Faynori.Pineda@icbf.gov.co>
Enviado el: martes, 26 de agosto de 2025 11:41 a. m.
Para: Luis Sanchez Zapata - Coordinador Icbf - Seguridad las Americas <coordinadoricbf5@seguriamericas.com>; Mario Andres Guerra Medina <Mario.Guerra@icbf.gov.co>
Asunto: Rv: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE AIRES (CPS 81002092025)
Importancia: Alta

Buenos días, comparto correo de autorización ver relación personal adjunto.

Cordialmente

Faynori Damaris Pineda Daza
Profesional Especializado
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Arauca
Carrera 21 # 1 -24 B. Fundadores
Teléfono: 607 8851826
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Mario Andres Guerra Medina <Mario.Guerra@icbf.gov.co>
Enviado: martes, 26 de agosto de 2025 11:37
Para: Faynori Damaris Pineda Daza <Faynori.Pineda@icbf.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE AIRES (CPS 81002092025)

Buenos días Dra. Faynori
Supervisora CPS 81002092025

Cordial saludo.

En atención a la ejecución del segundo ciclo de mantenimientos para aires acondicionados, agradezco se gestione AUTORIZACIÓN DE INGRESO para el siguiente personal:

Edwin Ferney Neme Tineo
CC N° 1.116.772.480

Daniel Alexander Blanco
CC N° 1.116.805.037

FECHAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:

- Arauca los días 26 al 30 de agosto en horario medio día, nocturno y el fin de semana diurno y nocturno.

Atentamente.

BIENESTAR FAMILIAR

Mario Andres Guerra Medina
Contratista
Grupo administrativo
ICBF Sede Regional Arauca
Carrera 21 N° 1 - 24 Barrio Fundadores
Teléfono: 607 8851826 Ext. 700015
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: CLASIFICADA

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explicita a su nombre. Sitio web: **www.icbf.gov.co**

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily

correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: **www.icbf.gov.co**

De: Mario Andres Guerra Medina
Enviado el: lunes, 11 de agosto de 2025 3:25 p. m.
Para: Faynori Damaris Pineda Daza <Faynori.Pineda@icbf.gov.co>
CC: Paula Andrea Robledo Cortes <Paula.Robledo@icbf.gov.co>; Mayerly Maria Maldonado Molina <Mayerly.Maldonado@icbf.gov.co>; Norly Yaritza Daza Sarmiento <norly.daza@icbf.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO PARAR EJECUCIÓN SEGUNDO CICLO DE MANTENIMIENTO DE AIRES (CPS 81002092025)

Buenas tardes Dra. Faynori
Supervisora CPS 81002092025

Cordial saludo.

En atención a la ejecución del segundo ciclo de mantenimientos para aires acondicionados, agradezco se gestione AUTORIZACIÓN DE INGRESO para el siguiente personal:

Edwin Ferney Neme Tineo
CC N° 1.116.772.480

Daniel Alexander Blanco
CC N° 1.116.805.037

FECHAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:

- Para Arauca los días 13,14,19,20,21 y 22 de agosto en horario nocturno y el fin de semana diurno y nocturno.
- Para Saravena y Arauquita 15,16,17 y 18 de agosto en horario diurno y nocturno.
- Para Tame los días 23 y 24 en horario diurno y nocturno.

NOTA: En el CZ Saravena está previsto el MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS.

Atentamente,

Mario Andres Guerra Medina
Contratista
Grupo administrativo
ICBF Sede Regional Arauca
Carrera 21 N° 1 – 24 Barrio Fundadores
Teléfono: 607 8851826 Ext. 700015
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: CLASIFICADA

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: **www.icbf.gov.co**

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: **www.icbf.gov.co**

De: Belsy Maldonado <senalfrios@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 11 de agosto de 2025 3:00 p. m.
Para: Mario Andres Guerra Medina <Mario.Guerra@icbf.gov.co>
Asunto: RE: EJECUCIÓN SEGUNDO CICLO DE MANTENIMIENTO DE AIRES (CPS 81002092025)

Buenas tardes

Las personas que van a realizar los servicios son

Edwin ferney neme tineo
cc 1.116.772.480
Daniel alexander blanco
cc 1.116.805.037

muchas gracias

Belsy Maldonado
Senalfrios CSA
Cll 23 N° 16-34 B. Cordoba
Tel: 3102123453 - 8850780
Arauca-Arauca

De: Mario Andres Guerra Medina <Mario.Guerra@icbf.gov.co>
Enviado: viernes, 8 de agosto de 2025 10:14 a. m.
Para: Belsy Maldonado <senalfrios@hotmail.com>
Cc: Faynori Damaris Pineda Daza <Faynori.Pineda@icbf.gov.co>
Asunto: EJECUCIÓN SEGUNDO CICLO DE MANTENIMIENTO DE AIRES (CPS 81002092025)

Buenos días Señora Belsy Maldonado Torres
CPS 81002092025

Cordial saludo.

Por orientación de la Dra. Faynori Pineda – Supervisora me permito informarle que para el mes de agosto/2025 está previsto el segundo ciclo de mantenimientos, tal como se estableció en la FCT del proceso:

ACTIVIDAD	Ubicación/área de trabajo	Tipo de Equipo / Características Generales	Capacidad	PERIOD																	
				AGOST																	
				Semana 1							Semana 2							Semana			
				L	M	M	J	V 01	S02	D 03	L 04	M 05	M 06	J 07	V 08	S 09	D 10	L 11	M 12	M 13	J 14
Servicios de Mantenimiento preventivo de aires	Asistencia Técnica	Piso Techo/Marca Midea	60000 BTU/H																		
	Coordinación Asistencia Tecnica	Split Inverter Electrolux	18000 BTU/H																		

acondicionados Sede Arauca.	Jurídica	Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	
		Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	
	Correspondencia	Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	
	Sala de juntas Oficina Dir. Regional	Split Inverter MABE	24000 BTU/H	
	Oficina de directora regional	Piso Techo/Marca HISENSE	48000 BTU/H	
	Atención al Ciudadano	Split Inverter Marca CONFORT STAR	12000 BTU/H	
	Rack de Comunicaciones	Split inverter marca HISENSE	12000 BTU/H	
		Split inverter marca HISENSE	12000 BTU/H	
	Auditorio	Piso Techo/Marca Midea	48000 BTU/H	
	Financiera	McQuay	36000 BTU/H	
	Oficina Equipo Administrativo	Split Inverter Confortfresh	18000 BTU/H	
		McQuay	12000 BTU/H	
	Coordinación Grupo Administrativo y Gestión Humana	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H	
	Coordinadora CZ Arauca -	Split Inverter Marca MABE	18000 BTU/H	
	Asistencia Tecnica - Aseguramiento a la calidad, Eje Calidad, Familias	Split Inverter Marca General Electrix	18000 BTU/H	
	Equipo Primera Infancia cz Arauca	Split Confort Fresh	24000 BTU/H	
		Split Inverter Marca HISENSE	24000 BTU/H	
	Equipo Extraprocesales (Laberinto)	Split convencional Marca MIRAGE	18000 BTU/H	
		Spllit Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H	

		Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H	
		Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H	
	Apoyo a Coordinación Centro Zonal Arauca	Split Convencional Marca General Electrixt	18000 BTU/H	
	Defensoría 3	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H	
	Defensoría 1	Split Inverter Marca HACEB	12000 BTU/H	
	Defensoría 2	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H	
	Equipo Apoyo a Defensorías (Antropología)	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H	
	Apoyo Administrativo Centro Zonal Arauca	Split Inverter - Marca HISENSE	36000 BTU/H	
	Oficina atención al Ciudadano Centro Zonal Arauca	McQuay	12000 BTU/H	
	Oficina Equipo Asistencia Tecnica 1 (Por definir)	Split Inverter Marca CONFORFRESH	24000 BTU/H	
	Oficina Equipo Asistencia Tecnica 2 (Equipo apoyo a Supervisión)	Split Inverter Marca KALLEY	24000 BTU/H	
	Oficina Equipo Asistencia Tecnica 3 (Equipo Primera Infancia Regional)	Split Inverter Marca HISENSE	36000 BTU/H	
Servicios de Mantenimiento preventivo para Aires Acondicionados de la sede Arauquita.	Nutrición	McQuay	12000 BTU/H	
	Psicología	Split convencional Marca MIRAGE	9000 BTU/H	
	Trabajo Social	Split convencional Marca MIRAGE	9000 BTU/H	
	Oficina Defensor de Familia	Split convencional Marca MIRAGE	12000 BTU/H	

Servicios de Mantenimiento preventivo para Aires Acondicionados de la sede Saravena.	Oficina Correspondencia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	9000 BTU/H																				
	Oficina Nutricionista	MIDEA	12.000 BTU/H																				
	Equipo Protección	CONFORTFRESH	18000 BTU/H																				
	Coordinación CZ SARAVENA	Split - Inverter Electrolux	18.000 BTU/H																				
	Equipo Primera Infancia	Split - Inverter Electrolux	18.000 BTU/H																				
	Equipo de apoyo administrativo	MIDEA	12000 BTU/H																				
	Oficina Servicio y Atención al Ciudadano	MIRAGE MAGNUM INVERTER	9.000 BTU/H																				
	Oficina Defensor de Familia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	12.000 BTU/H																				
	Rack de Comunicaciones	MIDEA	12000 BTU/H																				
	Auditorio	Piso Techo - Marca Midea	60000 BTU/H																				
	nutrición	Split Maraca Midea	12000 BTU/H																				
	Psicología	Split Maraca Midea	9000 BTU/H																				
	Trabajo Social	Split Maraca Midea	9000 BTU/H																				
Servicios de Mantenimiento preventivo para Aires Acondicionados de la sede Tame.	Unidad de Correspondencia	Split Marca Midea	18000 BTU/H																				
	Servicios y atención	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H																				
	Psicología	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H																				
	Nutrición	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H																				
	Defensoría	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H																				
	Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H																				
	Auditorio	Split Inverter Marca Mc QUAY	18000 BTU/H																				
	Defensoría	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H																				

	Rack de Comunicaciones	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H																		
	Psicología	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H																		
	Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H																		
	Oficina Coordinación	Split Inverter Marca MABE	12000 BTU/H																		
	Primera Infancia	Split Inverter Marca MIRAGE	24000 BTU/H																		
	Unidad de Apoyo	Split Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H																		
	Psicología	Split Marca Electrolux	18000 BTU/H																		
	Asistencia y asesoría	Split Marca Midea	18000 BTU/H																		

Agradezco se informe a la SUPERVISIÓN, las fechas en las que el personal estará ejecutando las actividades.

Por favor tenga en cuenta:

1. Si el personal que laboró en el primer ciclo de mantenimientos no es el mismo, deberá anexar los documentos requeridos inicialmente.

Atentamente,

BIENESTAR FAMILIAR

Mario Andres Guerra Medina
Contratista
Grupo administrativo
ICBF Sede Regional Arauca
Carrera 21 N° 1 - 24 Barrio Fundadores
Teléfono: 607 8851826 Ext. 700015
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: **www.icbf.gov.co**

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: **www.icbf.gov.co**

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO SEGUNDO CICLO

ACTIVIDAD	Ubicación/área de trabajo	Tipo de Equipo / Características Generales	Capacidad	PERIODO AGOSTO																						
				Semana 2							Semana 3							Semana 4								
				D10	L11	M12	M13	J14	V15	S16	D17	L18	M19	M20	J21	V22	S23	D24	L25	M26	M27	J28	V29	S30
Servicios de Mantenimiento preventivo de aires acondicionados Sede Arauca.	Asistencia Técnica	Piso Techo/Marca Midea	60000 BTU/H																							
	Coordinación Asistencia Tecnica	Split Inverter Electrolux	18000 BTU/H																							
	Juridica	Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H																							
		Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H																							
	Correspondencia	Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H																							
	Sala de juntas Oficina Dir. Regional	Split Inverter MABE	24000 BTU/H																							
	Oficina de Directora Regional	Piso Techo/Marca HISENSE	48000 BTU/H																							
	Atención al Ciudadano	Split Inverter Marca CONFORT STAR	12000 BTU/H																							
	Rack de Comunicaciones	Split inverter marca HISENSE	12000 BTU/H																							
		Split inverter marca HISENSE	12000 BTU/H																							
	Auditorio	Piso Techo/Marca Midea	48000 BTU/H																							
	Financiera	McQuay	36000 BTU/H																							
	Oficina Equipo Administrativo	Split Inverter Confortfresh	18000 BTU/H																							
		McQuay	12000 BTU/H																							
	Coordinación Grupo Administrativo y Gestión Humana	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H																							
	Coordinadora CZ Arauca -	Split Inverter Marca MABE	18000 BTU/H																							
	Asietncia Tecnica -Aseguramiento a la calidad, Eje Calidad, Familias	Split Inverter Marca General Electrix	18000 BTU/H																							
	Equipo Primera Infancia cz Arauca	Split Confort Fresh	24000 BTU/H																							
		Split Inverter Marca HISENSE	24000 BTU/H																							
	Equipo Extraprocesales (Laberinto)	Split convencional Marca MIRAGE	18000 BTU/H																							
		Split Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H																							
		Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H																							
		Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H																							
	Apoyo a Coordinación Centro Zonal Arauca	Split Convencional Marca General Electrixt	18000 BTU/H																							
	Defensoria 3	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H																							
	Defensoria 1	Split Inverter Marca HACEB	12000 BTU/H																							
	Defensoria 2	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H																							
	Equipo Apoyo a Defensorias (Antropologia)	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H																							
	Apoyo Administrativo Centro Zonal Arauca	Split Inverter - Marca HISENSE	36000 BTU/H																							
	Oficina atención al Ciudadano Centro Zonal Arauca	McQuay	12000 BTU/H																							
	Oficina Equipo Asistencia Tecnica 1 (Por definir)	Split Inverter Marca CONFORFRESH	24000 BTU/H																							
	Oficina Equipo Asistencia Tecnica 2 (Equipo apoyo a Supervisión)	Split Inverter Marca KALLEY	24000 BTU/H																							
	Oficina Equipo Asistencia Tecnica 3 (Equipo Primera Infancia Regional)	Split Inverter Marca HISENSE	36000 BTU/H																							
Servicios de Mantenimiento preventivo para Aires Acondicionados de la sede Arauquita.	Nutrición	McQuay	12000 BTU/H																							
	Psicologia	Split convencional Marca MIRAGE	9000 BTU/H																							
	Trabajo Social	Split convencional Marca MIRAGE	9000 BTU/H																							
	Oficina Defensor de Familia	Split convencional Marca MIRAGE	12000 BTU/H																							
Servicios de Mantenimiento preventivo para Aires Acondicionados de la sede Saravena.	Oficina Correspondencia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	9000 BTU/H																							
	Oficina Nutricionista	MIDEA	12.000 BTU/H																							
	Equipo Protección	CONFORTFRESH	18000 BTU/H																							
	Coordinación CZ SARAVENA	Split - Inverter Electrolux	18.000 BTU/H																							
	Equipo Primera Infancia	Split - Inverter Electrolux	18.000 BTU/H																							
	Equipo de apoyo administrativo	MIDEA	12000 BTU/H																							
	Oficina Servicio y Atención al Ciudadano	MIRAGE MAGNUM INVERTER	9.000 BTU/H																							
	Oficina Defensor de Familia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	12.000 BTU/H																							
	Rack de Comunicaciones	MIDEA	12000 BTU/H																							
	Auditorio	Piso Techo - Marca Midea	60000 BTU/H																							
	Nutricion	Split Maraca Midea	12000 BTU/H																							
	Psicologia	Split Maraca Midea	9000 BTU/H																							
	Trabajo Social	Split Maraca Midea	9000 BTU/H																							
Servicios de Mantenimiento preventivo para Aires Acondicionados de la sede Tame.	Unidad de Correspondencia	Split Marca Midea	18000 BTU/H																							
	Servicios y atención	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H																							
	Psicologia	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H																							
	Nutrición	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H																							
	Defensoria	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H																							
	Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H																							
	Auditorio	Split Inverter Marca Mc QUAY	18000 BTU/H																							
	Defensoria	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H																							
	Rack de Comunicaciones	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H																							
	Psicologia	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H																							
	Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H																							
	Oficina Coordinación	Split Inverter Marca MABE	12000 BTU/H																							
	Primera Infancia	Split Inverter Marca MIRAGE	24000 BTU/H																							
	Unidad de Apoyo	Split Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H																							
	Psicologia	Split Marca Electrolux	18000 BTU/H																							
	Asistencia y Asesoria	Split Marca Midea	18000 BTU/H																							

BELCY MALDONADO TORRES
IDENTIFICADA CON CEDULA N° 1098628126

CERTIFICACION

Yo, **BELCY MALDONADO TORRES,** Identificada con C.C. 1.098.628.126 de Bucaramanga, bajo gravedad de juramento manifiesto que he cumplido con el pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos, con los aportes a parafiscales correspondientes, declaro que me encuentro a paz y salvo con las empresas promotoras de salud, EPS, fondo de pensiones, administradoras de riesgos profesionales ARP, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y servicio nacional de aprendizaje SENA.

Esta certificación se expide en Arauca a los quince (15) días del mes de septiembre (09) del año dos mil veinticinco (2025).

BELCY MALDONADO TORRES
CC. 1.098.628.126

LUZ DARY MONROY MOLANO
Contador Público

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA TITULADA

CERTIFICA QUE

La factura N.º FESF 40, correspondiente a la cuenta de cobro parcial del Contrato de Prestación de Servicios N.º 81002092025, cuyo objeto es **"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELÉCTRICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA"**, a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, identificado con NIT N.º 899.999.001-7 y presentada por la señora **BELCY MALDONADO TORRES**, identificada con cédula de ciudadanía N.º 1.098.628.126 de Bucaramanga, e incluye la imputación de costos y deducciones conforme a lo establecido en la **Resolución 532 de 2024 de la UGPP**, la cual fija el esquema de costos presuntos para trabajadores independientes por cuenta propia, según la naturaleza de su actividad económica. En este caso, la actividad clasificada como "Otras actividades de servicios" permite una imputación del **56,33%** de los ingresos como costos y deducciones.

El detalle de la imputación es el siguiente:

Valor total de la factura:	$ 14.114.000
Valor de costos y deducciones imputables **(56,33%):**	$ 7.950.416
Valor Ingreso Base de Cotización (IBC) **(Ingresos – Costos) x 40%:**	**$ 2.465.433**

Esta información se certifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2277 de 2022, que establece el procedimiento para realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte de los trabajadores independientes por cuenta propia, y en concordancia con el artículo 107 del Estatuto Tributario, que regula la deducibilidad de los costos y gastos asociados a la actividad económica generadora de renta.

Certifico lo anterior en fe de lo expuesto, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2025, con destino al **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.**

LUZ DARY MONROY MOLANO
Contador Público.
T.P. 337731-T

Manzana 1 Casa 9 Urb. Las Palmeras
Arauca -Arauca
3019370508

LUZ DARY MONROY MOLANO
Contador Público

Luz Dary Monroy M

LUZ DARY MONROY MOLANO
C.C 68.248.016
Contador Público
TP 337731-T

Manzana 1 Casa 9 Urb. Las Palmeras
Arauca -Arauca
3019370508

LUZ DARY MONROY MOLANO
Contador Público

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D 1 5 4 5 E 4 B 7 F A 7 6 4 5 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **LUZ DARY MONROY MOLANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 68248016 de SARAVENA (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 337731-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARROS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc gov.co digitando el numero del certificado

Luz Dary Monroy M

LUZ DARY MONROY MOLANO
C.C 68.248.016
Contador Público
TP 337731-T

Manzana 1 Casa 9 Urb. Las Palmeras
Arauca -Arauca
3019370508

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-16, 09:50:43 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1075673125

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 16/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MALDONADO TORRES BELCY		
Documento	NI1098628126	**Dirección**	CR 1 #1 - 1 CENTRO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8859999
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ARAUCA	**Departamento**	ARAUCA
Representante Legal	MALDONADO TORRES BELCY	**Identificación**	CC 1098628126
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineduc
CC 1118772480	EDWIN FERNEY NEME TINEO	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF87) COMFIAR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1116806037	DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF87) COMFIAR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 455.600	$ 114.000	$ 198.200	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 881.800	$ 6.200	$ 888.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6439000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-16, 09:46:16 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	MALDONADO TORRES BELCY
NIT	NI 1098628126
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1075673125
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1780432675
Banco	(1809) - NU
Valor	$ 888.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 227.800	$ 1.600
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 1.600
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 57.000	$ 400
N900156264	EPS041	CMRC,RECA,FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 57.000	$ 400
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 198.200	$ 1.400
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFIAR	2	$ 114.000	$ 800
		SubTotales:		$ 881.800	$ 6.200
		Total a Pagar:			$ 888.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 6 0 0 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

No. 01 Por $ 2000 000

30 de Agosto de 2025

Recibí de: Bely Maldonado

La suma de: Dos millones de

Pesos

por concepto de Servicios Prestados

como tecnico en refrigeracion

Recibí: DANIEL BLANCO

1 116 805 037

No. 02 Por $ 2000 000

30 de Agosto de 2025

Recibí de: bely maldonado

La suma de: Dos millones de pesos

por concepto de Servicios prestados

como tecnico en electricidad

Recibí: Ferney Nieto Tinco

1 116 713 480

ASPECTO FINANCIERO:

En relación a los recursos amparados en el REGISTRO PREUPUESTAL No. 79425 del 23/05/2025, se presenta el siguiente avance en el aspecto financiero del contrato No.81002092025:

Concepto	Valor
Valor Inicial del contrato	$ 55.328.000
Valor adiciones	$ -
Valor disminuciones	$ -
Valor total del contrato	$ 55.328.000
Valor total factura N° 1	$ 25.028.000
Valor total factura N° 2	$ 14.114.000
Valor total factura N° 3	$ -
Valor total factura N° 4	$ -
Saldo Pendiente por Pagar	$16.186.000

ASPECTO TECNICO:

Cumplir con el objeto contractual el cual corresponde a:

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y tableros eléctricos del ICBF regional Arauca.

De acuerdo con el contrato 81002092025: los equipos de climatización y tableros eléctricos que estarán sujetos de mantenimiento durante la vigencia 2025 son los siguientes:

Factura Electronica de venta N°: FESF 43

BELCY MALDONADO TORRES
1.098.628.126-3
Cl 23 16 34. Brr Córdoba
Arauca - Colombia
(607) 3102123453
senalfrios@hotmail.com

Cliente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Nit: 899.999.239-2
Teléfono: (601) 8851826 - Ext. 000
Dirección: Calle 21 #1-24 Fundadores
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	22/09/2025, 19:55
Expedición	22/09/2025, 19:58
Vencimiento	30/10/2025
Vendedor	ELCY MALDONADO TORRES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados, Sede Arauquita	1.00	560,000.00	560,000.00
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados, Sede Arauca	1.00	5,285,000.00	5,285,000.00
3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados, Sede Saravena	1.00	1,890,000.00	1,890,000.00
4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados, Sede Tame	1.00	2,275,000.00	2,275,000.00
5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, Sede Arauca	1.00	2,264,000.00	2,264,000.00
6	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, Sede Saravena	1.00	740,000.00	740,000.00
7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, Sede Tame	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Catorce millones ciento catorce mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-30 por $ 14,114,000.00

Total Bruto	14,114,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	14,114,000.00

Observaciones:
#$46-02-00-081;81002092025;faynori.pineda@icbf.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090940724 aprobado en 20250325 prefijo FESF desde el número 25 al 100 Vigencia: 6 Meses**No responsable de IVA - Actividad Económica 9522 Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería Tarifa 8X1000

CUFE:
754c48e083e0c13b93cf6ceb0c00bd5eadcb014152953d0396abcebe720e95310b5364243c4a9df5855114e2e34335ad

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



Elaborado por



Firma recibido

Dentro del componente técnico, se toma como guía de trabajo el Documento precontractual Ficha de condiciones técnicas el cual establece la rutina de mantenimiento de la siguiente manera:

Mantenimiento Preventivo: Consiste en la ejecución de una serie de actividades de obligatorio cumplimiento por parte del CONTRATISTA, con el objeto de desarrollar actividades preventivas en los equipos, el cual incluye todos los insumos, elementos, repuestos, mano de obra, transporte y todos los demás elementos que se requieran para la prestación del servicio.

Los mantenimientos preventivos comenzarán desde el inicio de ejecución del contrato, para lo cual previamente el contratista debe presentar para revisión y aprobación de la supervisión el cronograma de trabajo en el que incluirá todos los equipos en descritos en el anexo 1. Equipos para mantenimiento en el ICBF regional Arauca.

Durante cada mantenimiento preventivo se deben realizar todos los trabajos, verificaciones, reparaciones, ajustes, regulaciones y controles necesarios según los procedimientos indicados para asegurar el normal funcionamiento de los equipos y de todas sus partes, dichas labores se desarrollarán en las instalaciones físicas de cada sede administrativa del ICBF (generando hoja de vida del equipo, la cual deberá contener toda la información técnica del mismo y el estado en queda posterior al mantenimiento)..

En el documento precontractual FICHA DE CONDICIONES TECNICAS indica que se requiere mantenimiento Preventivo para:

Aires acondicionados: El contratista deberá ejecutar rutina de mantenimiento de acuerdo con el tipo de sistema de aire acondicionado, bien sea de tipo ventana o Split, según aplique y además las rutinas específicas que cada uno de los respectivos fabricantes recomiendan, de tal forma que se garantice un funcionamiento continuo y óptimo de los equipos, incluyendo todos los componentes, atendiendo la necesidad establecida.

Teniendo en cuenta que al iniciar el contrato se deberá realizar un mantenimiento preventivo a cada equipo de climatización instalado que esté en funcionamiento, y que durante el tiempo de ejecución el contratista deberá ejecutar las solicitudes que le requiera la supervisión; cada rutina de mantenimiento como mínimo dejará evidencia de las siguientes actividades que a continuación se describen:

Inspección general del equipo:

- Verificar fijaciones, ruidos, fugas y aislamientos. Así mismo, mejora en los bajantes de desagüe de cada equipo (regatear muros, instalar tubería de PVC buscando sifones y resanar nuevamente los muros intervenidos)
- Verificar el estado de las correas y reemplazar en caso de ser necesario, según aplique.

Compresor:

- ✓ Medir la presión de succión
- ✓ Medir la presión de descarga
- ✓ Medir la corriente (en cada una de las fases, si aplica)
- ✓ Medir la tensión (de cada una de las fases, si aplica)
- ✓ Verificar la elasticidad de los cojinetes de caucho
- ✓ Verificar el cableado de alimentación
- ✓ Verificar el apretado y contacto de bornes y conexiones
- ✓ Verificar la actuación de todos los presóstatos
- ✓ Verificar los dispositivos de protección de sobrecargas

Circuito refrigerante:

- ✓ Controlar la carga del gas, en cuanto a la presencia de burbujas o suciedad. En esta actividad se debe realizar el cambio o cargue de gas refrigerante.
- ✓ Verificar fugas
- ✓ Medir subenfriamiento, corregir de ser necesario
- ✓ Verificar el aislamiento de las tuberías
- ✓ Verificar el estado de las tuberías (aplastado, doblado, etc.)
- ✓ Verificar el filtro secador, reemplazar de ser necesario
- ✓ Verificar el funcionamiento de las válvulas de expansión
- ✓ Verificar el estado del aislamiento térmico de las tuberías y reponer o reemplazar de ser necesario.

Ventiladores del equipo:

- ✓ Medir la corriente de cada uno de los motores (en cada una de las fases, si aplica)
- ✓ Medir la tensión de cada uno de los motores (de cada una de las fases, si aplica)
- ✓ Limpiar los rotores y aspas
- ✓ Verificar el desbalanceo
- ✓ Verificar los rodamientos de los motores

Serpentín del evaporador:

- ✓ Limpiar el drenaje y la bandeja
- ✓ Limpiar el aletado
- ✓ Limpiar difusores y rejillas

Nota 1: Para esta limpieza debe usarse un bactericida de alto espectro para eliminar todo tipo de contaminación (entregar en el informe la ficha técnica del producto utilizado).

Filtros de aire del evaporador:

- ✓ Inspeccionar y limpiar

Nota 2: Para esta limpieza debe usarse un bactericida de alto espectro para eliminar todo tipo de contaminación. (En el informe entregar hoja de seguridad del insumo químico utilizado).

Serpentín del condensador:

- ✓ Limpiar el aletado, drenaje y la bandeja

Nota 3: Para esta limpieza debe usarse un bactericida de alto espectro para eliminar todo tipo de contaminación. (En el informe entregar hoja de seguridad del insumo químico utilizado).

Drenajes y tubería:

- ✓ Verificar el estado de las tuberías de drenaje (obstrucción, aplastado, doblado, etc.) y realizar la respectiva reparación de ser necesaria.
- ✓ Verificar el estado de las rejillas y filtros de aire. incluye revisión y reemplazo.

Componentes eléctricos y electrónicos:

- ✓ Inspección general
- ✓ Verificar el apretado y contactos
- ✓ Limpieza

- ✓ Verificar la actuación y regulado de termóstatos
- ✓ Medir y verificar corrientes y tensiones
- ✓ Verificar el calentamiento de los motores
- ✓ Verificar el funcionamiento del control remoto
- ✓ Verificar el estado y calentamiento de los cables de alimentación

Mueble/gabinete:

- ✓ Examinar y corregir tapas sueltas y cierres
- ✓ Verificar el aislamiento térmico
- ✓ Verificar y eliminar puntos de oxidación

Cambio de elementos consumibles:

- ✓ Gas Refrigerante
- ✓ Aislante tipo Rubatex
- ✓ Cinta Vinilo
- ✓ Filtro secador
- ✓ Cojinetes de caucho
- ✓ Elementos menores como tramos de conductores eléctricos, tornillos, arandelas, bornes, etc.

Acometidas eléctricas: El contratista deberá revisar el estado, la continuidad y el cumplimiento de las normas técnicas de la acometida eléctrica que alimenta el equipo de aire acondicionado. Estará incluido dentro de las labores de mantenimiento preventivo, los ajustes menores de las acometidas, como aseguramiento de contactos eléctricos en uniones y tableros, revisión y complementación de aislamientos entre uniones de conductores y aseguramiento de tuberías.

Mantenimiento Preventivo para Tableros Eléctricos:

La inspección de los Tableros Eléctricos debe ser completa y debe incluir un chequeo cuidadoso de las cargas eléctricas con el objeto de determinar el estado de los mismos. Es importante que para el ICBF quede un informe por menorizado del estado de la red de cableado que permite la llegada de energía a las distintas áreas de trabajo.

Cambio de elementos consumibles

- ✓ Todo tipo de insumos y elementos necesarios para el buen funcionamiento de los tableros de Control Eléctrico.

Actividades Requeridas:

- **Mantenimiento de Tablero General de Fuerza:**
  - ✓ Limpieza General y extracción de polvo con aspiradora
  - ✓ Reajuste de Contactos y troque de las platinas de cobre con el terminal del conductor de energía.
  - ✓ Limpieza y Troquelada de tornillos de los totalizadores parciales y general del tablero de fuerza.
  - ✓ Amarre de los conductores de cobre que se encuentran en el gabinete de energía.
  - ✓ Verificación de energía y comprobada de voltajes entre fases, fase – neutro, fase – tierra y Neutro – tierra.
  - ✓ Cambio de Breaker parciales tipo totalizador de 3x70 y 3x80 del tablero general.

- **Mantenimiento general de Tableros parciales de 36 – 24 – 18 circuitos trifásicos:**
  - ✓ Limpieza general y reajuste de tornillos, tuercas en las borneras de conexión de los tableros parciales de cada sector.
  - ✓ Verificación de contactos del conductor de circuitos con las barras de cobre de tierra y neutro.
  - ✓ Medidas de voltajes en borneras de contactos en cada tablero.
  - ✓ Reubicación y amarrada con amarres plásticos, todos los cables que se encuentran dentro del tablero.

- **Mantenimiento Puesta a Tierra:**
  - ✓ Verificación de puntos sulfatados en los contactos de la bobina de choque.
  - ✓ Limpieza y medición del electrodo principal de la puesta a tierra, para saber su resistividad según formatos y norma RETIE, y la optimización de la misma para el servicio de sistema.
  - ✓ Medición de puestas a tierra según norma RETIE.

- **Mantenimiento de Transferencias:**

  - ✓ Limpieza general y extracción de polvo del gabinete y sus partes.
  - ✓ Reajuste, troquelada y lijada de Contactores y arandelas para mejorar contactos de transmisión de fluido eléctrico.
  - ✓ Verificar contactos de impacto red - servicio y planta – servicio
  - ✓ Entrega de informes (Toma de lecturas de voltajes, corrientes y tierras; Levantamiento de Planos eléctricos, Diagramas Unifilares y Señalización según norma RETIE para cada tablero) y reportes fotográficos según formatos del ICBF.

Mantenimientos correctivos:

para la ejecución de mantenimientos correctivos el contratista deberá tener en cuenta:

- ✓ Todas las solicitudes para visitas de mantenimiento correctivo las 24 horas, durante todos los días de la vigencia del contrato, a los equipos que lo requieran por algún tipo de daño o falla que interrumpan el normal funcionamiento de los equipos durante el plazo de ejecución del Contrato. Las solicitudes se considerarán recibidas por el contratista a partir de la fecha y hora de llamada realizada a cualquiera de los teléfonos que haya indicado el contratista para ese fin, o cualquiera sea el medio y oportunidad por el cual se informe del requerimiento.

- ✓ Durante las visitas de mantenimiento correctivo, el contratista determinará qué tipo de mantenimiento correctivo requerirá el equipo que se encuentre fuera de funcionamiento o con funcionamiento anormal, realizando el diagnóstico del equipo y/o elemento y la valoración económica de los repuestos y/o partes requeridas, tomando como base los precios del mercado. El diagnóstico de los equipos para mantenimiento correctivo y el posterior reporte de corrección para pago serán diseñados previamente entre el ICBF y la empresa contratista, y deberá incluir fotografías antes de los elementos en falla y fotografías posteriores después de realizadas las reparaciones y puesta en funcionamiento de los equipos.

- ✓ La elaboración y presentación de estos diagnósticos, valoraciones económicas y reportes de corrección para pago de mantenimiento correctivo no generará costo adicional para el ICBF. El Supervisor del Contrato, o a quien el designe, autorizara el mantenimiento correctivo de los equipos cuyo diagnóstico sea favorable.

- ✓ En caso de que se autorice la realización del mantenimiento correctivo por el supervisor del contrato, o por quién él designe, se deberá prestar el servicio

en sitio y deberá incluir los repuestos y/o partes requeridos para dejar los equipos operativos. Si el equipo debe salir de las instalaciones del ICBF, el contratista será responsable del mismo.

- ✓ La unidad de visita de mantenimiento correctivo incluirá todas las visitas necesarias al mismo equipo para dejar el equipo en funcionamiento.

- ✓ Las visitas de mantenimiento correctivo, la valoración y elaboración de diagnósticos, y la ejecución del mantenimiento correctivo deberán ajustarse estrictamente a los tiempos de respuesta descritos en el numeral 6.3.

Desarrollo de actividades con corte a 30 de agosto de 2025

Se inician las Actividades de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionados pertenecientes al ICBF Regional Arauca.

Se intervinieron la totalidad de los aires acondicionados del ICBF sesenta y seis (66) aires acondicionados durante el segundo ciclo de mantenimiento preventivo y correctivo programado, equipos de refrigeración pertenecientes al centro zonal y regional Arauca, así como en el Centro zonal Saravena, Centro Zonal Tame y ULA Arauquita.

Con corte al informe No.2 se presenta un avance en la ejecución del 70,7%. Teniendo en cuenta que son tres intervenciones que se deben realizar durante el tiempo del contrato.



A continuación, presentamos mapa de referencia de las actividades en general que se realizan en el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Aires Acondicionados.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	SECCIÓN EVAPORADORA	SERPENTIN	Lavado y desincrustación con producto químico -Limpieza y purga de desagües -Limpieza y revisión de bandeja de condensados -Prueba y/o corrección de fugas
		CONJUNTO MOTOR, VENTILADOR Y TRANSMISIÓN	*Limpieza de motores -Limpieza de ejes -Medición de amperajes de operación
	SECCIÓN CONDENSADORA	CONJUNTO MOTOR Y VENTILADOR	*Limpieza de motores -Limpieza de ejes -Medición de amperajes de operación
		COMPRESOR	*Lectura y registro de presión de succión -Limpieza y ajuste de conexión de partes eléctricas -Medición de amperajes de operación
	CIRCUITO Y TUBERIA DE REFRIGERACION		*Prueba y/o corrección de fugas -Restauración de aislamientos térmicos -Lectura y registro de sobrecalentamientos

Mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados con corte al Informe N° 2, para aires acondicionados.

A continuación, en la factura FEFS 43 se evidencian los equipos intervenidos.

Listado de Repuestos usados para los mantenimientos correctivos:

RESPUESTO	UNIDAD	CANTIDAD
Rubatex aislante tubería cobre ½ x ½	Unidad	10.
Cinta de vinilo	Rollo	10
Válvula servicio unidad condensadora de 1/4	Unidad	1
Carga de gas refrigerante R410	Kilo	8
Capacitor de 60Mf	Unidad	1
Fusible electrónico	Unidad	1
Juego de rolineras	Unidad	1
Motor blower	Unidad	2
Sensor de temperatura	Unidad	1
Breaker 4x20	Unidad	1
Tubería de cobre de 1/2	Unidad	7
Tubería de cobre de 1/4	Unidad	7
Cable encauchetado 4X12	metro	8
Base pie de amigo	unidad	1

De acuerdo con lo ejecutado en el servicio de mantenimiento a equipos de climatización del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca corresponde a **CATORCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL PESOS M/CTE. ($14.114.000,00)** como se especifica en la factura electrónica FESF 43.

NOTA: el Informe N° 2 hace parte de las evidencias de la factura en mención.

Factura Electronica de venta N°: FESF 42

BELCY MALDONADO TORRES
1.098.628.126-3
Cl 23 16 34, Brr Córdoba
Arauca - Colombia
(607) 3102123453
senalfrios@hotmail.com

Cliente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Nit: 899.999.239-2
Teléfono: (601) 8851826 - Ext. 000
Dirección: Calle 21 #1-24 Fundadores
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	19/09/2025, 07:50
Expedición	19/09/2025, 07:52
Vencimiento	30/10/2025
Vendedor	ELCY MALDONADO TORRES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados Sede Arauquita	1.00	560.000.00	560.000.00
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados, Sede Saravena	1.00	1.890.000.00	1.890.000.00
3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados, Sede Tame	1.00	2.275.000.00	2.275.000.00
4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados, Sede Arauca	1.00	5.285.000.00	5.285.000.00
5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, Sede Saravena	1.00	740.000.00	740.000.00
6	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, Sede Tame	1.00	1.100.000.00	1.100.000.00
7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, Sede Arauca	1.00	2.264.000.00	2.264.000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Catorce millones ciento catorce mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-30 por $ 14,114,000.00

Total Bruto	14,114,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	14,114,000.00

Observaciones:
Favor Cancelar a la cuenta de Ahorros No 506000118543, Banco Davivienda.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Numero Autorización Electronica 18764090940724 aprobado en 20250325 prefijo FESF desde el número 25 al 100 Vigencia: 6 Meses**No responsable de IVA - Actividad Económica 9522 Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería Tanta 8X1000
CUFE: fa65ab919c4ff0dd7ecd83706b0a5bd7975f3c975a48ecbe10a38ac0b9e68db4103a21cc090a7065f1c47c5e3dea8a02

OBSERVACIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS:

AIRES ACONDICIONADOS:

Las actividades más representativas realizadas dentro del cumplimiento del cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos programado, son los siguientes:

Sede Arauquita

Se realiza el recorrido con los mantenimientos preventivos evidenciando equipos operando de manera correcta.

Sede Saravena

En el Centro zonal de Saravena se inicia la intervención al aire acondicionado tipo Split el cual presentaba fallas de encendido, se procedió a realizar la revision, encontrando fallas en el motor del blower, se hacen pruebas eléctricas y electrónicas, evidenciando que el motorcito no tiene fuerza y por eso no enciende el blower, razón por la cual se procedió a realizar el cambio, instalando el motor del blower en equipo de aire acondicionado de 12.000BTU marca MCQUAY, ubicado en la oficina de asistenciales; de igual manera se procede a la verificación mecánica y ajuste de componentes, se culmina el proceso con el mantenimiento preventivo que incluye lavado general, por último se realizan pruebas de funcionamiento, quedando el equipo en correcto funcionamiento.

De igual manera se continua el recorrido con los mantenimientos preventivos evidenciando equipos con baja refrigeración, producto de su continuo uso, se evidencia falta de potencia, razón a lo anterior se realizan las cargas respectivas de gas refrigerante y se realiza cambio de protector de tuberías como rubatex y cinta vinilo, lo cual permite que los equipos operen de manera correcta.

Sede Tame

El aire acondicionado tipo Split de marca MIRAGE de 12000 btu ubicado en la oficina de nutrición presento falla al momento de armarlo después de haber terminado el mantenimiento, encontrándose que el fusible de la tarjeta principal de la evaporadora estaba calcinado y por ello la falla, se procede a retirar la tarjeta es llevada al electrónico y se le soldó el mismo, quedando listo, se procede a instalar nuevamente quedando el equipo operando correctamente.

De igual manera se continúa el recorrido con los mantenimientos preventivos evidenciando equipos con baja refrigeración, producto de su continuo uso, se evidencia falta de potencia, razón a lo anterior se realizan las cargas respectivas de gas refrigerante y se realiza cambio otros componentes como rubatex y cinta vinilo, lo cual permite que los equipos operen de manera correcta.

Sede Arauca

Las actividades más importantes realizadas en la Regional Arauca: la instalación de un equipo de refrigeración mini Split en el área de correspondencia de la dirección regional, el cual, por solicitud del supervisor, se instaló un equipo de aire acondicionado y se instaló punto eléctrico, permitiendo así, mayor confort y funcionamiento del mismo, para realizar dicha instalación fue necesario el uso de tubería en cobre de ¼ y tubería en cobre de ½,rubatex y cinta vinilo, así como también cable eléctrico encauchetado, dejando el equipo óptimo para su uso.

El quipo perteneciente a la oficina de grupo administrativo y de gestión humana presentaba falla de bajo rendimiento, se hace la verificación completa de sus parámetros de funcionamiento, encontrando que presenta falla en el motor del blower, lo cual es indispensable su remplazo para lograr el óptimo funcionamiento del equipo.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO ARAUCA

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca



Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

REGISTRO FOTOGRAFICO ARAUQUITA

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

REGISTRO FOTOGRAFICO TAME

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca



Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca



Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

REGISTRO FOTOGRAFICO SARAVENA

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

3. Cumplimiento de las obligaciones:

Teniendo en cuenta el sistema de gestión de calidad de la entidad contratante, se encuentra que el contrato 81002092025 cuenta con obligaciones Generales, obligaciones Específicas y obligaciones del Sistema Integrado de Gestión inmersas dentro del contrato dentro de su cumplimiento, por tanto, a continuación, se evidencia el avance en las mismas:

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
1. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad (Nota: una vez se adjudique el contrato y antes de legalizarlo se debe hacer registro en la plataforma PROVEEDORES ICBF si no cuenta con este).	SI	Para el corte del segundo Informe (agosto 01/2025, hasta septiembre 03 de 2025). La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación efectuando el respectivo registro en el aplicativo PROVEEDORES de ICBF. Se anexa pantallazo del registro.
2. Suscribir el acta de inicio del contrato.	SI	La contratista BELCY MALDONADO TORRES el día 23/05/2025 suscribió acta inicio, la cual reposa en el expediente contractual 81002092025.
3. Suscribir la garantía de los amparos requeridos para el cumplimiento del contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.	SI	La contratista BELCY MALDONADO TORRES suscribió a favor de la entidad las garantías requeridas, las cuales fueron aprobadas el 22/05/2025. La póliza aprobada corresponde al número 475-47-994000071378 del 21/05/2025 la cual reposa en el expediente contractual.
4. Suscribir la garantía del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.	SI	La contratista BELCY MALDONADO TORRES suscribió a favor de la entidad las garantías requeridas, las cuales fueron aprobadas el 22/05/2025. La póliza aprobada corresponde al número 475-47-994000071378 del 21/05/2025 la cual reposa en el expediente contractual.
5. Entregar al Grupo Financiero el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente, debidamente diligenciado y firmado, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta.	SI	La contratista BELCY MALDONADO TORRES entregó a la entidad los documentos correspondientes a abono directo en cuenta de ahorros o corriente, debidamente diligenciado y firmado, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta, la evidencia reposa en los documentos cargados en la plataforma SECOP II

Powered by CamScanner

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
		para el proceso cuyo código correspondió al MC. El cual se anexo al informe de supervisión No. 01.
6. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales y presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICBF), para efectos del pago.	SI	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con lo establecido dentro de la obligación, respetando los precios presentados en la OFERTA ECONOMICA la cual se encuentra en el expediente contractual N° 81002092025 y revisados por el apoyo de la Supervisión por parte del ICBF Regional Arauca.
7. Presentar oportunamente las facturas, informes y los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	SI	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con lo establecido dentro de la obligación presentando dentro de los tiempos establecidos la factura FESF 43 y el informe de ejecución contractual para trámite de pago. El cual se anexa al informe de supervisión No. 02.
8. Mantener los precios presentados en la oferta, durante el tiempo de la ejecución del contrato.	SI	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con lo establecido dentro de la obligación, respetando los precios presentados en la OFERTA ECONOMICA la cual se encuentra en el expediente contractual N° 81002092025 y revisados por el apoyo de la Supervisión por parte del ICBF Regional Arauca.
9. Presentar con cada informe la factura, el desprendible de pago de la nómina; certificado de paz y salvo firmado por el trabajador que ejecutó las labores.	SI	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación, entregando los soportes correspondientes de paz y salvo con los trabajadores. Se anexa evidencia de cumplimiento al informe N° 02
10. Suscribir el acta de liquidación del contrato.	N/A	La obligación N° 10 no aplica con corte al informe N° 2.

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
1. Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos y estándares definidos en el numeral 6 "Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar" de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la	SI	La contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con plena autonomía técnica y administrativa con las actividades previstas en el contrato 81002092025 Actividades que se relacionan en el informe contractual en la Factura Electrónica FESF 43.

Powered by CamScanner

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT).		
2. Entregar a la entidad previo al inicio de labores: Cronograma de Mantenimientos preventivos, Listado de personal que estará ejecutando las distintas tareas, certificado de afiliación a Salud, Pensión y ARL del Personal; para el caso de trabajos en altura, presentar los certificados que acreditan al trabajador para realizar la tarea.	SI	a contratista BELCY MALDONADO TORRES acató el cronograma establecido por la entidad para los mantenimientos preventivos y correctivos, así mismo se adjunta al informe N° 02 comunicación en la cual se envió el Listado de personal que ejecutó las distintas tareas, certificación del pago a Salud, Pensión y ARL del Personal; El cual se anexa al informe de supervisión No. 02.
3. Suministrar todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento a los equipos, los cuales serán nuevos, de primera calidad, adecuados para cada caso y uso, y con certificado de conformidad de producto siempre que resulte aplicable según la normatividad vigente.	SI	La contratista BELCY MALDONADO TORRES Suministró todos los elementos necesarios para efectuar los mantenimientos a los equipos intervenidos, los elementos usados se verificaron por el apoyo a la supervisión y se evidenció que fueran nuevos, de primera calidad. Se anexa evidencia de cumplimiento en el informe N° 2.
4. Cambiar los materiales, insumos o herramientas que estén defectuosos, en mal estado y/o no cumplan con las especificaciones técnicas y sean devueltos por el ICBF, por otros nuevos y de iguales o superiores características, dentro del día hábil siguiente a partir de la comunicación escrita, telefónica o vía correo electrónico por parte del supervisor o por quien este designe.	SI	Con corte al informe de ejecución contractual N° 2 no se presentaron reclamaciones por parte de la supervisión del contrato 81002092025.
5. Deberá emplear los insumos y repuestos recomendados por el fabricante de cada equipo; pero podrá utilizar, bajo su responsabilidad, otros equivalentes en calidad técnica y resultados, en caso de dificultad para obtener los recomendados.	SI	La contratista BELCY MALDONADO TORRES empleó los insumos y repuestos recomendados por el fabricante de cada equipo en cada uno de los equipos, el cumplimiento se evidencia en el registro fotográfico que se anexa al informe contractual N° 2.
6. Proveer los medios materiales y humanos suficientes, en calidad y cantidad, para lograr el mejor resultado en el servicio, en el menor tiempo posible.	SI	La contratista BELCY MALDONADO TORRES efectuó los servicios requeridos en el segundo ciclo de mantenimientos con el personal acorde con lo establecido en la ficha de condiciones técnicas del proceso contractual, las cuales reposan en los documentos digitales cargados en la plataforma SECOP II.

Powered by CamScanner

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
7. Disponer del transporte necesario y del personal idóneo para la entrega oportuna en las diferentes sedes de las Regionales de las zonas geográficas, de los elementos y servicios que requiere el ICBF.	**NO**	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES efectuó los servicios de mantenimientos para las sedes ULA ARAUQUITA, CZ SARAVENA Y CZ TAME disponiendo de transporte propio cumpliendo con lo establecido en la obligación contractual.
8. Prestar el servicio en horas de atención al público previa coordinación o programación con el SUPERVISOR del contrato, o a quien éste delegue para tal fin.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con los servicios establecidos para el ciclo número 2 de mantenimientos respetando los horarios de trabajo de la entidad. La evidencia reposa en las solicitudes de ingreso que se efectuaron a la supervisión. El cual se anexo al informe de supervisión N° 2.
9. Identificar mediante un carné a los empleados que prestarán el servicio, adicionalmente, deberán portar siempre la respectiva escarapela.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual identificando su personal, tal como se evidencia en el registro fotográfico anexo al informe de supervisión N° 2.
10. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con personal técnico en refrigeración que cuente con la competencia laboral en manejo de refrigerantes nivel intermedio, además técnicos electricistas con tarjeta profesional expedida por el CONTE (de acuerdo con el anexo 3 de la Ficha de Condiciones Técnicas).	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual, teniendo en cuenta los perfiles del personal requerido en la ficha técnica del proceso. Las evidencias reposan en los documentos digitales cargados en la plataforma SECOP II, con la cual fue asignado el proceso. **Se anexa en medio magnético 2 ARCHIVOS. Hoja de vida Ferney 2025; Hoja de vida Daniel Blanco 2025.** El cual se anexo al informe de supervisión No. 01.
11. Los trabajadores del contratista que ejecuten labores de mantenimiento deberán atender las normas de seguridad y permitir la revisión que efectúe el vigilante o cualquier otra persona autorizada, de los elementos que entren o retiren de las dependencias del ICBF (Entregar a la entidad por medio de correo electrónico el listado de herramientas que ingresan).	**SI**	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual N° 11 en la cual el personal de mantenimiento atendió las normas de seguridad establecidas por la profesional SST del ICBF Regional Arauca.
12. Presentar al SUPERVISOR del contrato la lista de personal encargado por el OFERENTE para realizar las visitas de mantenimiento.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES acató el cumplimiento de la obligación contractual y envió del

Powered by CamScanner

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
		Listado de personal que ejecutó las distintas visitas de mantenimiento. La evidencia reposa en los correos de solicitud de autorización de ingreso a la entidad enviados a la supervisión del contrato 81002092025. El cual se anexa al informe de supervisión No. 02.
13. Presentar al SUPERVISOR, previo al inicio de la ejecución del contrato, la programación de visitas de mantenimiento preventivo con el fin de elaborar los permisos de ingresos necesarios para el personal encargado de las actividades.	SI	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual cumpliendo con el cronograma de trabajo establecido dentro de la ficha de condiciones técnicas del proceso. Se anexa cronograma para el segundo ciclo de mantenimientos.
14. Llevar una hoja de vida de cada uno de los equipos objeto de mantenimiento en la cual se hará un Registro del reporte del servicio que se realiza al equipo, el estado de funcionamiento final con sus recomendaciones, además, debe ser firmado por el Técnico de Mantenimiento. El reporte del servicio de mantenimiento de cada equipo se requerirá como soporte para el pago periódico de las facturas para pago presentadas por el contratista.	SI	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual anexando al informe de ejecución N° 02 las hojas de vida de cada uno de los equipos intervenidos. Como se evidencia en las ordenes de servicios. El cual se anexa al informe de supervisión No. 02.
15. El OFERENTE se compromete con la disponibilidad inmediata de los repuestos que sean necesarios para atender cualquier emergencia garantizando que el tiempo de entrega no será superior a 24 horas.	SI	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual entregando al personal técnico los repuestos necesarios para dar cumplimiento al cronograma establecido para el segundo ciclo de mantenimientos.
16. Presentar informe de ejecución contractual de actividades con cada cuenta de cobro que se presente al ICBF Regional Arauca.	SI	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación entregando a la entidad el informe contractual conforme a las recomendaciones establecidas por la supervisión del contrato 81002092025 y su equipo de apoyo.

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
Calidad:		
1. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria,	SI	La contratista BELCY MALDONADO TORRES para el cumplimiento de la obligación presentó previamente las

Powered by CamScanner

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.		hojas de vida del personal técnico, para lo cual se requirió como requisito técnico inicial. El documento en mención reposa dentro del expediente contractual electrónico presentado para el proceso y avalado por el equipo evaluador.
Seguridad y Salud en el Trabajo:		
1. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES Presentó la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados. Se anexa la evidencia al informe contractual N° 1. **Ver anexo 6**
2. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES efectuó inducción al personal técnico en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se anexa al informe contractual N° 1 Listado de asistencia de la actividad. **Ver anexo 7**
3. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES entregó los EPP requeridos para los servicios de mantenimiento, se anexa al Informe contractual N° 1 el registro de entrega. **Ver Anexo 8**
4. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 el concepto médico ocupacional favorable del personal de mantenimiento. **Ver Anexo 9**
5. Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral – ATEL del personal a cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del contrato o convenio.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 la certificación de la ARL POSITIVA en la que se indica que no se presentaron ATEL en el periodo de ejecución de los mantenimientos. **Ver Anexo 10**
6. Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 certificado en alturas del personal técnico que ejecutó las labores de mantenimiento. **Ver Anexo 11.**
Gestión Ambiental:		
1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 el formato F33.G7.ABS en el cual

Powered by CamScanner

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.		se da cumplimiento a lo requerido en la obligación. **Ver Anexo 12.**
2. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 el formato F35.G7.ABS en el cual se da cumplimiento a lo requerido en la obligación. **Ver Anexo 13**
3. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 el formato F37.G7.ABS en el cual se da cumplimiento a lo requerido en la obligación. **Ver Anexo 14**
Seguridad de la Información:		
1. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES informa que este documento se encuentra en el expediente contractual del contrato 81002092025, toda vez que es exigido como requisito previo.

Cordialmente:

BELCY MALDONADO TORRES
C.C. No. 1.098.628.196 de Arauca

Powered by CamScanner

COSTOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CICLO 2									
Lugar/Infraestructura	Tipo de Equipo	Ubicación/área de trabajo	Tipo de Equipo / Caracteristicas Generales	Capacidad	Cantidad de equipos	Valor Unitario del Servicio Mantenimiento	TARIFA IVA 0%	Valor unitario incluido IVA	Valor total incluido IVA
SEDE DIRECCIÓN REGIONAL, SEDE UNIDAD MÓVIL Y CENTRO ZONAL ARAUCA	Aires Acondicionados Sede de la Dirección Regional	Asistencia Técnica	Piso Techo/Marca Midea	60000 BTU/H	1	$ 210.000	$ -	$ 210.000	$ 210.000
		Coordinación Asistencia Tecnica	Split Inverter Electrolux	18000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Juridica	Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
			Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Correspondencia	Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Sala de juntas	Split Inverter MABE	24000 BTU/H	1	$ 175.000	$ -	$ 175.000	$ 175.000
		Oficina de Directora Regional	Piso Techo/Marca HISENSE	48000 BTU/H	1	$ 210.000	$ -	$ 210.000	$ 210.000
		Atención al Ciudadano	Split Inverter Marca CONFORT STAR	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Rack de Comunicaciones	Split inverter marca HISENSE	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
			Split inverter marca HISENSE	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Auditorio	Piso Techo/Marca Midea	48000 BTU/H	1	$ 210.000	$ -	$ 210.000	$ 210.000
		Financiera	McQuay	36000 BTU/H	1	$ 210.000	$ -	$ 210.000	$ 210.000
		Oficina Equipo Administrativo	Split Inverter Comfortfresh	18000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
			McQuay	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Coordinación Grupo Administrativo y GH	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Coordinadora CZ Arauca -	Split Inverter Marca MABE	18000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Asiencia Tecnica -Aseguramiento a la calidad, Eje Calidad, Familias	Split Inverter Marca General Electrix	18000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Equipo Primera Infancia cz Arauca	Split Confort Fresh	24000 BTU/H	1	$ 175.000	$ -	$ 175.000	$ 175.000
			Split Inverter Marca HISENSE	24000 BTU/H	1	$ 175.000	$ -	$ 175.000	$ 175.000
		Equipo Extraprocesales (Laberinto)	Split convencional Marca MIRAGE	18000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
			Split Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
			Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H	1	$ 175.000	$ -	$ 175.000	$ 175.000
			Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H	1	$ 175.000	$ -	$ 175.000	$ 175.000
		Apoyo a Coordinación Centro Zonal Arauca	Split Convencional Marca General Electrix	18000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Defensoria 3	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Defensoria 1	Split Inverter Marca HACEB	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Defensoria 2	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Equipo Apoyo a Defensorias (Antropologia)	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Apoyo Administrativo Centro Zonal Arauca	Split Inverter - Marca HISENSE	36000 BTU/H	1	$ 210.000	$ -	$ 210.000	$ 210.000
		Oficina atención al Ciudadano Centro Zonal Arauca	McQuay	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Oficina Equipo Asistencia Tecnica 1 (Por definir)	Split Inverter Marca CONFORFRESH	24000 BTU/H	1	$ 175.000	$ -	$ 175.000	$ 175.000
		Oficina Equipo Asistencia Tecnica 2 (Equipo apoyo a Supervisión)	Split Inverter Marca KALLEY	24000 BTU/H	1	$ 175.000	$ -	$ 175.000	$ 175.000
		Oficina Equipo Asistencia Tecnica 3 (Equipo Primera Infancia Regional)	Split Inverter Marca HISENSE	36000 BTU/H	1	$ 210.000	$ -	$ 210.000	$ 210.000
									$ 5.285.000

Lugar/Infraestructura	Tipo de Equipo	Ubicación/área de trabajo	Tipo de Equipo / Caracteristicas Generales	Capacidad	Cantidad de equipos	Valor Unitario del Servicio Mantenimiento	TARIFA IVA 0%	Valor unitario incluido IVA	Valor total incluido IVA
SEDE CENTRO ZONAL SARAVENA	Aires Acondicionados	Oficina Correspondencia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	9000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Oficina Nutricionista	MIDEA	12 000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Equipo Protección	CONFORTFRESH	18000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Coordinación CZ SARAVENA	Split - Inverter Electrolux	18.000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Equipo Primera Infancia	Split - Inverter Electrolux	18.000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Equipo de apoyo administrativo	MIDEA	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Oficina Servicio y Atención al Ciudadano	MIRAGE MAGNUM INVERTER	9.000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Oficina Defensor de Familia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	12.000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Rack de Comunicaciones	MIDEA	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Auditorio	Piso Techo - Marca Midea	60000 BTU/H	1	$ 210.000	$ -	$ 210.000	$ 210.000
		Nutricion	Split Marca Midea	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000

		Psicologia	Split Maraca Midea	9000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Trabajo Social	Split Maraca Midea	9000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
									$ 1.890.000

Lugar/infraestructura	Tipo de Equipo	Ubicación/área de trabajo	Tipo de Equipo / Caracteristicas Generales	Capacidad	Cantidad de equipos	Valor Unitario del Servicio Mantenimiento	TARIFA IVA 0%	Valor unitario incluido IVA	Valor total incluido IVA
SEDE CENTRO ZONAL TAME	Aires Acondicionados	Unidad de Correspondencia	Split Marca Midea	18000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Servicios y atención	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Psicologia	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Nutrición	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Defensoria	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Auditorio	Split Inverter Marca Mc QUAY	18000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Defensoria	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Rack de Comunicaciones	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Psicologia	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Oficina Coordinación	Split Inverter Marca MABE	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Primera Infancia	Split Inverter Marca MIRAGE	24000 BTU/H	1	$ 175.000	$ -	$ 175.000	$ 175.000
		Unidad de Apoyo	Split Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Psicologia	Split Marca Electrolux	18000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Asistencia y Asesoria	Split Marca Midea	18000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
									$ 2.275.000

Lugar/infraestructura	Tipo de Equipo	Ubicación/área de trabajo	Tipo de Equipo / Caracteristicas Generales	Capacidad	Cantidad de equipos	Valor Unitario del Servicio Mantenimiento	TARIFA IVA 0%	Valor unitario incluido IVA	Valor total incluido IVA
SEDE UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN ARAUQUITA	Aires Acondicionados	Nutrición	McQuay	12000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Psicologia	Split convencional Marca MIRAGE	9.000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Trabajo Social	Split convencional Marca MIRAGE	9.000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Oficina Defensor de Familia	Split convencional Marca MIRAGE	12.000 BTU/H	1	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
									$ 560.000

TOTAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CICLO 2	$ 10.010.000

COSTOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CICLO 2

Lugar/infraestructura	Tipo de Equipo	Ubicación/área de trabajo	Tipo de Equipo / Caracteristicas Generales	Capacidad	Cantidad de equipos	Repuestos utilizados	Valor	TARIFA IVA 0%	Valor unitario incluido IVA	Valor total incluido IVA
SEDE DIRECCIÓN REGIONAL Y CENTRO ZONAL ARAUCA	Aires Acondicionados	Coordinación Asistencia Tecnica	Split Confort Fresh	18000 BTU/H	1	Gas Refrig R410	$ 162.000	$ -	$ 162.000	$ 162.000
		Correspondencia	Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	1	Breaker 4*20	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
						Tubo cobre de 1/4	$ 150.000	$ -	$ 150.000	$ 150.000
						Tubo cobre de 1/2	$ 180.000	$ -	$ 180.000	$ 180.000
						Rubatex	$ 63.000	$ -	$ 63.000	$ 63.000
						Cinta Vinilo	$ 50.000	$ -	$ 50.000	$ 50.000
						Gas Refrig R410	$ 91.000	$ -	$ 91.000	$ 91.000
						Cable encauchetado 4*12	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Oficina Equipo Administrativo	McQuay	12000 BTU/H	1	Motor Blower	$ 280.000	$ -	$ 280.000	$ 280.000
		Equipo Primera Infancia cz Arauca	Split Confort Fresh	24000 BTU/H	1	Tubo de cobre de 1/4	$ 150.000	$ -	$ 150.000	$ 150.000
						Tubo de cobre de 1/2	$ 180.000	$ -	$ 180.000	$ 180.000
						Rubatex	$ 63.000	$ -	$ 63.000	$ 63.000
						Cinta Vinilo	$ 50.000	$ -	$ 50.000	$ 50.000
						Cable encauchetado 4*12	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 140.000
		Equipo Extraprocesales (Laberinto)	Split convencional Marca MIRAGE	18000 BTU/H	1	Sensor de Temperatura	$ 150.000	$ -	$ 150.000	$ 150.000
		Oficina Equipo Asistencia Tecnica 1 (Supervisión y Asistencia tecnica)	Split Inverter Marca CONFORFRESH	18000 BTU/H	1	Gas Refrig R410	$ 162.000	$ -	$ 162.000	$ 162.000
		Oficina Equipo Asistencia Tecnica 2 (Familia y comunidades)	Split Inverter Marca KALLEY	24000 BTU/H	1	Cinta Vinilo	$ 50.000	$ -	$ 50.000	$ 50.000
						Rubatex	$ 63.000	$ -	$ 63.000	$ 63.000
VALOR PARCIAL - MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SEDE ARAUCA										$ 2.264.000

Lugar/infraestructura	Tipo de Equipo	Ubicación/área de trabajo	Tipo de Equipo / Caracteristicas Generales	Capacidad	Cantidad de equipos	Repuestos utilizados	Valor	TARIFA IVA 0%	Valor unitario incluido IVA	Valor total incluido IVA
SEDE CENTRO ZONAL SARAVENA	Aires Acondicionados	Coordinación CZ SARAVENA	HISENCE	12.000 BTU/H	1	Rubatex	$ 63.000	$ -	$ 63.000	$ 63.000
						Cinta vinilo	$ 50.000	$ -	$ 50.000	$ 50.000
						Gas Refrig R410	$ 162.000	$ -	$ 162.000	$ 162.000
		Equipo Primera Infancia	Split - Inverter Electrolux	24.000 BTU/H	1	Rubatex	$ 63.000	$ -	$ 63.000	$ 63.000
						Cinta vinilo	$ 50.000	$ -	$ 50.000	$ 50.000
		Equipo de apoyo administrativo	MIDEA	12000 BTU/H	1	Valvula de 1/4	$ 95.000	$ -	$ 95.000	$ 95.000
		Oficina Servicio y Atención al Ciudadano	MIRAGE MAGNUM INVERTER	9.000 BTU/H	1	Gas Refrig R410	$ 162.000	$ -	$ 162.000	$ 162.000
		Trabajo Social	Split Maraca Midea	9000 BTU/H	1	Valvula de 1/4	$ 95.000	$ -	$ 95.000	$ 95.000
VALOR PARCIAL - MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SEDE CENTRO ZONAL SARAVENA										$ 740.000

Lugar/Infraestructura	Tipo de Equipo	Ubicación/área de trabajo	Tipo de Equipo / Caracteristicas Generales	Capacidad	Cantidad de equipos	Repuestos utilizados	Valor Unitario del Servicio Mantenimiento	TARIFA IVA 0%	Valor unitario incluido IVA	Valor total incluido IVA
SEDE CENTRO		Nutrición	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1	Fusible	$ 80.000	$ -	$ 80.000	$ 80.000
		Defensoria	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1	Rubatex	$ 83.000	$ -	$ 83.000	$ 83.000
						Cinta vinilo	$ 50.000	$ -	$ 50.000	$ 50.000
		Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1	Capacitor	$ 95.000	$ -	$ 95.000	$ 95.000
						Rubatex	$ 83.000	$ -	$ 83.000	$ 83.000
						Cinta vinilo	$ 50.000	$ -	$ 50.000	$ 50.000
		Defensoria	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1	Gas Refrig R410	$ 162.000	$ -	$ 162.000	$ 162.000
		Oficina Coordinación	Split Inverter Marca MABE	12000 BTU/H	1	Gas Refrig R410	$ 162.000	$ -	$ 162.000	$ 162.000
		Primera Infancia	Split Inverter Marca MIRAGE	24000 BTU/H	1	Rolineros del compresor	$ 100.000	$ -	$ 100.000	$ 100.000
		Unidad de Apoyo	Split Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H	1	Gas Refrig R410	$ 162.000	$ -	$ 162.000	$ 162.000
		Psicologia	Split Marca Electrolux	18000 BTU/H	1	Rubatex	$ 83.000	$ -	$ 83.000	$ 83.000
						Cinta vinilo	$ 50.000	$ -	$ 50.000	$ 50.000
VALOR PARCIAL - MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SEDE CENTRO ZONAL TAME										$ 1.100.000
TOTAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CICLO 2										$ 4.104.000
TOTAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - CICLO 2										$ 14.114.560

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 29 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Juridica 2

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 BTU | VOLTAJE: 220

MARCA: Kalley

MODELO: K-BACS122 IB01

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenmiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, Verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Jeimy Nem

DOCUMENTO: 7176772 YPO

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Mario Cruz.

DOCUMENTO: 15444289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 29 OR 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Sistema

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO		INSTALACION		MANTENIMIENTO CORRECTIVO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 24.000 BTU | VOLTAJE: 220

MARCA: Hisense

MODELO: AS- 24TW5SBPTV02A

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de amperajes y presiones con/ refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | SI: X | NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: ~~Ferny~~ Nem

DOCUMENTO: 7 116 771 480

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Nancy Cuevas.

DOCUMENTO: 1544289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 29 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Dirección 1

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 18.000 BTU | VOLTAJE: 220

MARCA: Mabe

MODELO: MMI18CDBWCCC8

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: DANIEL BLANCO
DOCUMENTO: 1116 805 037

QUIEN RECIBE
NOMBRE:
DOCUMENTO: 15444289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 29 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Direccion 2

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 48.000 BTU | VOLTAJE: 220

MARCA: Blueline

MODELO: PTE-U810 A1

SERIE: 540P193471L47260161002

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Fernel Niem

DOCUMENTO: 7 716 712 480

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Yamo Ortiz

DOCUMENTO: 15444289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 29 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Atención al usuario regional

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 BTU | VOLTAJE: 220

MARCA: Confortfresh

MODELO: CCHO12CA

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y Lavado general del equipo y sus Partes Verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Ferney Neme

DOCUMENTO: 1116 721 480

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Yamid Camelo

DOCUMENTO: 1544289

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 30 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Correspondencia

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
		X	

EQUIPO: Split | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12000 btu | VOLTAJE: 220v

MARCA: Kalley

MODELO: KBACS1221B01

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

instalacion de equipo de A. A y punto electrico.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

1 instalacion de A. A.
1 instalacion de punto electrico con breaker

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1 breaker 4x20	3 mts tubo cobre 1/4
3 mts tubo cobre 1/2	2 tiras Rubatex
2 cintas vinilo	9 tarro R 410

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6. 724

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X — NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: Ferney Neme
DOCUMENTO: 1 116 771 460

QUIEN RECIBE
NOMBRE:
DOCUMENTO: 1344289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 26 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Grupo administrativo y de gestion humana 1

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 18.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Confortfresh

MODELO: 13MSG18

SERIE: 632249735 02

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Lavado general del equipo y sus partes, verificacion de presiones del refrigerante y amperaje en energia

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Ferney Neme

DOCUMENTO: 1 116 772 490

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Manuel Cuervo

DOCUMENTO: 15444289

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 26 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Grupo administrativo y de gestion humana 2

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO		INSTALACION		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mc Quay

MODELO: MSMI-17012-CWF218A

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenmiento Preventivo y Cambio de motor del blower

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de amperajes y presiones del refrijerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1. Motor blower	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4. 150
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X | NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: Jerson Neira
DOCUMENTO: 1116 172 480

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Paul Cruz.
DOCUMENTO: 15444289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 26 OP 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Grupo administrativo y de gestion humana 3

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 9.000 BTu | VOLTAJE: 220

MARCA: Midea

MODELO: MSABA-09CRDNI-MPOW

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de amperajes y presion del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X — NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Jeremy Neira

DOCUMENTO: 1 116 772 480

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Mario Gomez

DOCUMENTO: 15444287.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 26 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Primera infancia asistencia Tecnica

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 36.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Hisense

MODELO: AS-36UW3SDKDK01 (AY)

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y Lavado general del equipo y sus partes, Verificacion de amperajes y presiones con refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Jeimy Nemu

DOCUMENTO: 1.116 772 470

QUIEN RECIBE

NOMBRE:

DOCUMENTO: 15444289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 27 OP 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Familias y comunidades

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 24.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Kalley

MODELO: K-BACS242LB01

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo y cambio de Rubatex y cinta vinilo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, Verificacion de amperajes y presiones del refrigerante y cambio de proteccion de la tuberia

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1. 2 Rubatex 1/8	2. 2 cinta vinilo
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4. 113
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X | NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: ALEXANDER BLANCO

DOCUMENTO: 1.116 805 037

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Mario Cano

DOCUMENTO: 15444289

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 27 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Supervisión asistencia tecnica

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 18.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Confortfresh

MODELO: 13MSG18

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo y Carga de gas refrigerante

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1. gas Refrigerante R410	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2. 162
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Daniel Blanco

DOCUMENTO: 1116 805 037

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Mario Cano

DOCUMENTO: 15444289-

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 28 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Nutricionista 1

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 24.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Kalley

MODELO: K-BACS2421B01

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes
Verificacion de presiones y amperajes.

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: DANIEL BLANCO
DOCUMENTO: 1.116 805 037

QUIEN RECIBE
NOMBRE:
DOCUMENTO: 1544 4289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 28 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Trabajo social

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 18.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mirge

MODELO: EMF 181 E

SERIE: EMF 181 E 704 190 3931

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo y ajuste y cambio de sensor de temperatura

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y Lavado general del equipo y de partes Verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1. Sensor de temperatura	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4. NO
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X — NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Ferney Nemu

DOCUMENTO: 1 111 192 480

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Mario Guevara.

DOCUMENTO: 15444 289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 28 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Nutricionista 2

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mc Quay

MODELO: MQMI-17612-CWF216A

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, Verificacion de presiones y amperajes

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI:	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE:

DOCUMENTO:

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Alan Cruz.

DOCUMENTO: 1544289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS -

FECHA: 27 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Primera infancia centro zonal 1

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 18.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Confortfresh

MODELO: 13MSG18

SERIE: 632299173552

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo y traslado de equipo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes verificacion de amperajes y presiones del refrigerante y traslado de equipo, se desmonta lo y se traslado a la oficina de grapa aereas

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1. tubo Cobre 1/4	2. tubo cobre 1/2
3. Rubafle	4. cinta aislo
5. cable 4X12	6. bases

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Jerney Arena

DOCUMENTO: 1116 442 480

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Mario Ques.

DOCUMENTO: 15444289

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 27 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Primera infancia centro zonal 2

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 18.000 BTu | VOLTAJE: 220

MARCA: Hisense

MODELO: AS-18TW/3SXATV

SERIE: 1KA038026PGND 09CXBS400 81

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenmiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes verificacion de amperajes y presiones de refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Ferney Neme

DOCUMENTO: 1 116 712 480

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Alexander Cano

DOCUMENTO: 1544289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 27 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Equipo interdiciplinario

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 18.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mabe

MODELO: MTMGI18CDBC31

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, Verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Ferney Neme

DOCUMENTO: 1 116 772 430

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Maria Cecilia

DOCUMENTO: 1544428?

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 27 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Coordinador centro zonal

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 18.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mabe

MODELO: MMT18CDBWCC08

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenmiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo, Verificacion de amperaje y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI X	NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: Daniel Blanco
DOCUMENTO: 1116 905 037

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Mario Cano
DOCUMENTO: 15444289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 27 OP 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Grupo financiero

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 36,000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mc Quay

MODELO: MQMI - 17036

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y de sus partes, verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Daniel Blanco

DOCUMENTO: 1116 805 037

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Mario Cerme

DOCUMENTO: 1544289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 27 OF 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Atención al usuario

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mc Quay

MODELO: MQMI-17012-CWF216A

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de Amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Daniel Blanco

DOCUMENTO: 1116 805 037

QUIEN RECIBE

NOMBRE:

DOCUMENTO: 1544289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 27 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Asistenciales centro zonal

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 36.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Hisense

MODELO: AS-36VW35DKDK01(AY)

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	X	NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: DANIEL BLANCO
DOCUMENTO: 1 116 805 037

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Mario Camus.
DOCUMENTO: 15444289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 28 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Defensoria 1

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 BTU | VOLTAJE: 220

MARCA: VIKING

MODELO: XJ12-12-4E-2-6

SERIE: 6322495708O

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, Verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Jenny Neira

DOCUMENTO: 1116742480

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Mario Cano.

DOCUMENTO: 15444789.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 28 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Defensoria 2

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 BTU | VOLTAJE: 220

MARCA: VI KING

MODELO: XJ12-12-4E-2-G

SERIE: 632299590 81

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes
Verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X — NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: Daniel Blanco
DOCUMENTO: 1116 805 037

QUIEN RECIBE
NOMBRE:
DOCUMENTO: 15444208.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 29 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICDF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Defensoria 3

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 9.000 BTU | VOLTAJE: 120

MARCA: Haceb

MODELO: AA AS 509 220 BL

SERIE: 9441930495

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenmiento Preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de amperajes y presion del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X — NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Fermy Arcos

DOCUMENTO: 1-116 442 490

QUIEN RECIBE

NOMBRE:

DOCUMENTO: 15444289

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 28 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Defensoria 4

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 24.000 BTU | VOLTAJE: 220

MARCA: Kalley

MODELO: K-BACS242IB01

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: DANIEL BLANCO
DOCUMENTO: 1 116 805 037

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Hans Camus
DOCUMENTO: 15444289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 28 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Defensor 3

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 BTU | VOLTAJE: 220

MARCA: Confortfresh

MODELO: CCH012CD

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo 1 ans Partes, Verificacion de amperajes y presiones con refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Fernay Nieto

DOCUMENTO: 1 116 772 480

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Paola Cortes S.

DOCUMENTO: 1544209.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 28 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBP

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Rack 2

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 BTU | VOLTAJE: 220

MARCA: Hisense

MODELO: AS 12 TW 25 LETV 00

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenmiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, Verificacion de amperaje y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Fermin Neira

DOCUMENTO: 1116 712 490

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Mauro Quiros

DOCUMENTO: 15444389.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 28 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Rack 2

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 BTU | VOLTAJE: 220

MARCA: Hisense

MODELO: AS-12TW2SLETV00

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de amperaje y presion del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Ferney Neira

DOCUMENTO: 1 116 772 490

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Paola Cruz.

DOCUMENTO: 1544289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 28 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Auditorio

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 60.000 BTU | VOLTAJE: 220

MARCA: Midea

MODELO: MUE-60 CANI-N

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenmiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, Verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Daniel Blanco

DOCUMENTO: 1 116 805 037

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Mario Rivero.

DOCUMENTO: 15444289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 25 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Asistencia Tecnica

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 60.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Midea

MODELO: MUE-60CRNI-N

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenmiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, Verificacion de amperajes y presion del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Fernando Nieto

DOCUMENTO: 7 711 742 430

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Laura Cortes

DOCUMENTO: 1544289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 29 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Coordinación asistencia tecnica

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 18.000 BTU | VOLTAJE: 220

MARCA: Confortfresh

MODELO: 13MSG18

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo y carga de refrigerante R410

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1. tamo 90s refrigerante	2. R410
3.	4. 162
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | SI: X | NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Ferny Nemi

DOCUMENTO: 1116 771 480

QUIEN RECIBE

NOMBRE:

DOCUMENTO: 1544289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 29 08 2025 | CIUDAD: ARAUCA - ARAUCA

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Juridica 1

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 BTU | VOLTAJE: 220

MARCA: Kalley

MODELO: K-BACS122IBOI

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme 1 lavado general del equipo y sus partes, Verificacion de amperajes y Presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Fermin Neira

DOCUMENTO: 7 111 772 980

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Mario Reina

DOCUMENTO: 15444289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 15 08 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ ARAUCA Arauquita

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Psicologia

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 9.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mirage

MODELO: EMF091E

SERIE: EMF091E7031900586

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes
Verificacion de presiones y amperajes

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: Ferney Neme
DOCUMENTO: 1116 772 410

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Mario Cuevas.
DOCUMENTO: 15444289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA:

CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Arauquita

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Trabajo social

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 9.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mirage

MODELO: EMF091E

SERIE: EMF091E7031900628

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Descarne y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de amperajes y presiones con refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Fernando Nieto

DOCUMENTO: 1116 772 480

QUIEN RECIBE

NOMBRE:

DOCUMENTO: 1544289

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 16 08 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Saravena

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Correspondencia

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 9.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mirage

MODELO: EMF091E

SERIE: EMF091E9062000067

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y Lavado general del equipo y sus partes, Verificacion de amperajes y presiones con refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X — NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: Daniel BLANCO
DOCUMENTO: 1116 805 077

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Hanny G.
DOCUMENTO: 1544428?

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 16 09 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Saravena

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Oficina nutricionista

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mirage

MODELO: EMF 121 E

SERIE: EMF121 E 704 2004662

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI:	NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: Daniel BLANCO
DOCUMENTO: 1.116 805 037

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Mario Cruz
DOCUMENTO: 15444289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 16 OP 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Saravena

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Psicologia

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 9.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Midea

MODELO: MSABA-09CNDASI-MPOW

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y de partes
Verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: Daniel Blanco
DOCUMENTO: 1116 805 037

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Paula Cruz
DOCUMENTO: 1544[illegible]289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 16 08 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Saravena

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Equipo de apoyo administrativo

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Midea

MODELO: MSABB-12CRDN1-MPQW

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, Verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: DANIEL BLANCO
DOCUMENTO: 1.116.805.037

QUIEN RECIBE
NOMBRE:
DOCUMENTO: 15444289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 16 08 2023 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ ARAUCA Saravena

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Oficina de servicio 1 atencion al ciudadano

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 9,000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mirage

MODELO: EMF091E

SERIE: EMF091E7031900242

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenmiento preventivo y carga de refrigerante R410

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de amperajes y presiones del refrigerante y carga de gas R410

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1. gas refrigerante R-410	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4. 162
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X — NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: DANIEL BLANCO
DOCUMENTO: 1.116 800 037

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Paula Camelo
DOCUMENTO: 1544209.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 16 08 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Saravena

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Defensor de familia

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mirage

MODELO: EMF12I E

SERIE: EMF121 E 7041 800 703

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: ~~Reiny~~ Nemu

DOCUMENTO: 1116 912 480

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Paula Cano

DOCUMENTO: 1544289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 16 08 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Saravena

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Primera infancia aire 1

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 24.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Samsung

MODELO: AS24FBCN

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Feiny Neira

DOCUMENTO: 1116 171 490

QUIEN RECIBE

NOMBRE:

DOCUMENTO: 1544289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 16 OF 2025 CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Saravina

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Primera infancia aire 2

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 24.000 BTu VOLTAJE: 220

MARCA: Electrolux

MODELO: EASE24A2BSEQW

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo y cambio de Proteccion de la tuberia

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus Partes, Verificacion de amperajes y Presiones del refrijerante y cambio del Rubatex y la cinta Unilo

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

2 Rubatex 7/8	2 cintas unilo
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2. 113
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X — NO:

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
NOMBRE: ~~Jeima Nieto~~	NOMBRE: Mario Cano
DOCUMENTO: 1 116 412 480	DOCUMENTO: 15464289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 17 OP 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ ARAUCA Saravena

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Coordinación

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Hisense

MODELO: AS-12BW25LETV00

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo y carga de refrigerante R410 y cambio de Rubatex y Cinta vinilo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus Partes, Verificacion de Presiones del refrigerante y amperajes, Cambio de Proteccion de la tuberia y ajuste de Carga de refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

2. Rubatex	2 cintas vinilo
1 gas refrigerante R410	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2. 220
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X — NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: ~~Fermy~~ Nemer Tinco

DOCUMENTO: 1.116 771 480

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Jairo Cano

DOCUMENTO: 15444289

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 17 08 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ ARAUCA Saravena

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Equipo de protección

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 18.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Confortfresh

MODELO: 13MSG18

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Jeiner Mena

DOCUMENTO: 1 116 772 480

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Paulo Cortes.

DOCUMENTO: 1544289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 17 08 2025 CIUDAD: ~~ARAUCA~~ ARAUCA Saravena

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Trabajo social

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 9.000 Btu VOLTAJE: 220

MARCA: Midea

MODELO: MSABA-09CRDN1-MPOW

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo y cambio de valbula 1/4

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes. Verificacion de amperajes y presiones del refrigerante y cambio de valbula baja

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1. 1 valbula 1/4	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4. 90
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: DANIEL BLANCO
DOCUMENTO: 1116 805037

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Mario Camel
DOCUMENTO: 15444289

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 17 08 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ ARAUCA Saravena

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Asistenciales

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 BTu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mc Quay

MODELO: MQMI - 17012 - CWF216A

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo y cambio del motor del blower

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y de partes, verificacion de amperajes y presion del refrigerante y cambio de motor del blower

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1 motor del blower	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4. 150
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Jeiney Nemir Tinco

DOCUMENTO: 1.112.332.480

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Mario Cano.

DOCUMENTO: 15444289.

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 17 OF 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ ARAUCA Saravena

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Auditorio

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: Aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 60.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Midea

MODELO: MVE -60 ERNI-N

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de presiones y amperajes en el equipo

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Jeiny Nom Tino

DOCUMENTO: 1 116 112 420

QUIEN RECIBE

NOMBRE:

DOCUMENTO: 15446289

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 23 08 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Tame

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Unidad de correspondencia

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 18.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Midea

MODELO: MQ02W-N

SERIE: MSABO-17CRFN1-MQ02W-N

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes
Verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X — NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: Feincy Neme
DOCUMENTO: 1116 112 480

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Edwin Delgadillo
DOCUMENTO: 96 195 395

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 23 08 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Tame

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Servicios y atención

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 9.000 BTu | VOLTAJE: 230

MARCA: Mirage

MODELO: EMF091E

SERIE: EMF91E7082000021

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenmiento Preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, Verificacion de amperajes y Presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI:	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Ferney Neme

DOCUMENTO: 1 116 712 400

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Edwin Delgadillo

DOCUMENTO: 96 195 395

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 23 08 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Tame

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Nutrición

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 BTu | VOLTAJE: 230

MARCA: Mirage

MODELO: EMF 12 1 E

SERIE: EMF 12 E 7042 004446

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo y cambio de fusible en tarjeta principal

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1. Fusible tarjeta principal	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4. 150
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X — NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: Fermy Neira

DOCUMENTO: 1116 772 460

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Edwin Delgadillo

DOCUMENTO: 96 195 395

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 23 OP 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ ARAUCA Tame

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Trabajo social 2

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 Btu | VOLTAJE: 230

MARCA: Mirage

MODELO: EMF 12 I E

SERIE: EMF 12 I E 704 1800015

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes
Verificacion de amperaje y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X | NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: Fermy Nemo
DOCUMENTO: 1 116 742 480

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Edwin Delgadillo
DOCUMENTO: 96 195 395

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 23 OP 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Tame

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Psicologia

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 9.000 Btu | VOLTAJE: 230

MARCA: Mirage

MODELO: EMF091E

SERIE: EMF091E 7062000224

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenmiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X | NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: ~~Fe~~ Nelme
DOCUMENTO: 1 116 772 480

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Edwin Delgadillo
DOCUMENTO: 96 195 395

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 23 08 2025 | CIUDAD ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Tame

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Auditorio

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 18.000 Btu | VOLTAJE: 230

MARCA: Mc Quay

MODELO: MQMI-17018-CWF216A

SERIE: MQMI-17018-CCU216A

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes
Verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: ~~Fermy~~ Nemr

DOCUMENTO: ~~1116 721 450~~

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Edwin Delgadillo

DOCUMENTO: 96 195 395

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 23 08 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Tame

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Defensoria

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 9.000 Btu | VOLTAJE: 230

MARCA: Mirage

MODELO: EMF-091 E

SERIE: EMF091E7031900058I

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo 1 cambio de Rubatex y cinta aislo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

2 Rubatex 118	2. 2 cinta aislo
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2. 113
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X — NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: DANIEL BLANCO
DOCUMENTO: 1776 805 037

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Edwin Delgadillo
DOCUMENTO: 96 195 395

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 24 07 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ ARAUCA Tame

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Defensoria

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 9.000 Btu | VOLTAJE 230

MARCA: Mirage

MODELO: EMF09!E

SERIE: EMF09!E 7062000004

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenmiento Preventivo y carga de refrigerante R410

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, Verificacion de amperajes y presiones del refrigerante y y ajuste de carga

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1. gas refrigerante R410	2.
3.	4.
5.	6.

162

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: Daniel Blanco
DOCUMENTO: 1116 805 037

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Edwin Delgadillo
DOCUMENTO: 96 195 395

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 24 OP 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ ARAUCA Tame

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Rack de comunicación

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Midea

MODELO: MSABD

SERIE: 17CFN1-MABWA

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes
Verificacion de amperajes y presiones del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X — NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: Daniel BLANCO
DOCUMENTO: 1 116 805 037

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Edwin Delgadillo
DOCUMENTO: 96 195 395

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 24 08 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Tame

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Psicologia

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 9.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mirage

MODELO: EMF091E

SERIE: EMF091E7062 00000 16

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y Lavado general del equipo y sus partes Verificacion de presion del refrigerante y amperaje de energia

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: DANIEL BLANCO
DOCUMENTO: 1 116 805 037

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Edwin Delgadillo
DOCUMENTO: 96 195 395

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 24 OF 2025 CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Tame

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Trabajo social

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mirage

MODELO: EMF 12 S E

SERIE: EMF 12 S E 8096 000001

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo y cambio de capacitor de 45 mFd y cambio de Rubatex y cinta vinilo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, Verificacion de amperajes y presiones del refrigerante, cambio de capacitor y proteccion de los tubos

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1 Capacitor 45	2. 3 tiros Rubatex
2 cinta vinilo	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6. 1500

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X — NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: Daniel Blanco
DOCUMENTO: 1.116 805 027

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Edwin Delgadillo
DOCUMENTO: 96 195 395

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 24 OF 2025 CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Tame

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Oficina coordinación

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12.000 Btu VOLTAJE: 220

MARCA: Mabe

MODELO: MM12CDBWCCC8

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo y carga de refrigerante R410

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes Verificacion de amperajes y presiones del refrigerante y ajuste de refrigerante R410

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1. Gas refrigerante R410	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

1 1/2

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: Daniel BLANCO
DOCUMENTO: 1116 005 037

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Edwin Delgadillo
DOCUMENTO: 96 195 395

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 24 08 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Tame

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Primera infancia

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 24.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mirage

MODELO: EMF 261 E

SERIE: 340761541099314012000

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo y cambio de rolineras del compresor

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Observar y lavado general del equipo Jaus Parks, Verificacion de amperajes y Presiones del refrigerante, Cambio de rolineras del Compresor

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1 juego de rolineras	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X — NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: ~~Fernando Neira~~
DOCUMENTO: 1 116 132 460

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Edwin Delgadillo
DOCUMENTO: 96 195 395

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 24 OP 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Tame

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Unidad de apoyo

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 12000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Mc Quay

MODELO: MQMI

SERIE: 17012-CWF256A

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo y carga de gas R410

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo y sus partes, verificacion de amperajes y presiones del refrigerante y carga de gas R410

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1. Gas refrigerante R410	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X — NO:

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: ~~Jeremy Neira~~

DOCUMENTO: ~~1116 372 490~~

QUIEN RECIBE

NOMBRE: Edwin Delgadillo

DOCUMENTO: 96 195 395

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

o

FECHA: 24 OR 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ - ARAUCA Tame

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Psicologia

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 18.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Electrolux

MODELO: EASF18F2MBH1W

SERIE:

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento preventivo y cambio de Rubatex y cinta aislo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Desarme y lavado general del equipo, soplo partes verificacion de presiones y amperaje, cambio de protector de tuberia

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

3 tiras Rubatex	2 cintas aislo
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

113

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO — SI: X — NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: Daniel BLANCO
DOCUMENTO: 1.116 805 037

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Edwin Delgadillo
DOCUMENTO: 96 195 395

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

SENALFRIOS ARAUCA

NIT: 1098628126-3 - Régimen simplificado

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

REPORTE DE SERVICIOS

FECHA: 24 08 2025 | CIUDAD: ~~ARAUCA~~ ARAUCA Tame

CLIENTE: ICBF

DOCUMENTO No:

AREA DEL SERVICIO: Asistencia y asesorias

MOTIVO DE VISITA

REVISION Y DIAGNOSTICO	INSTALACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			X

EQUIPO: aire acondicionado | CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 18.000 Btu | VOLTAJE: 220

MARCA: Midea

MODELO: MSABCP

SERIE: 17CFN1

EVALUACION DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento Preventivo

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Descarne y lavado general del equipo y de partes verificacion de amperajes y presion del refrigerante

INSUMOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

EQUIPOS UTILIZADOS

1.	2.
3.	4.
5.	6.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN:

EL EQUIPO SE ENTREGA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI: X	NO:

QUIEN ENTREGA
NOMBRE: DANIEL BLANCO
DOCUMENTO: 1116 905 037

QUIEN RECIBE
NOMBRE: Edwin Delgadillo
DOCUMENTO: 96 195 395

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

AUTORIZACION DE PAGO Nº 01 CONTRATO 81002092025 BELCY MALDONADO TORRES

Faynori Damaris Pineda Daza
Para Andreina Acosta Lopez
CC Nancy Edilma Arana Nieves

Responder | Responder a todos | Reenviar

miércoles 6/08/2025 9:21 a. m.

Yo, **FAYNORI DAMARS PINEDA DAZA,** Coordinadora del Grupo **ADMINISTRATIVO**, en mi calidad de supervisora del contrato **81002092025,** certifico el cumplimiento a satisfacción con las obligaciones contractuales por parte de la contratista **BELCY MALDONADO TORRES.**

Por lo anterior y de acuerdo con la resolución 5360 del 30 de junio de 2023, **AUTORIZO,** el pago correspondiente al periodo del 23/05/2025 hasta el 30/06/2025 por valor de **VEINTICINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($25.028.700).**

BIENESTAR FAMILIAR

Faynori Damaris Pineda Daza
Profesional Especializado
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Arauca
Carrera 21 # 1 -24 B. Fundadores
Teléfono: 607 8851826
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

Yo, **FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**BELCY MALDONADO TORRES**						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	**1.098.628.126-3**				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	**CONTRATO**	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	**81002092025**	FECHA SUSCRIPCIÓN	**21** (día)	**mayo** (mes)	**2025** (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE **23** (día) **mayo** (mes) **2025** (año)	HASTA	**31** (día) **diciembre** (mes) **2025** (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	**NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO**		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	**6** (día) **agosto** (mes) **2025** (año)						

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	**Vigencia**	PAGO No:	1	DE	3
VALOR A PAGAR	**$ 25.028.700,00**	EN LETRAS	**VEINTICINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE**		
PERÍODO DE PAGO	DESDE **23** (día) **mayo** (mes) **2025** (año)	HASTA	**30** (día) **agosto** (mes) **2025** (año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 206

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL NACIONAL	**79425**	**27**	**C-4699-1500-3-53105B-4699014-02**	**197-MANTENIMIENTO**	**02-02-02-008-007-02-9 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.**	**$ 25.028.700,00**

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	**DAVIVIENDA**	NÚMERO DE CUENTA	**0550506000118543**	TIPO DE CUENTA	**AHORRO**

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ - A	EN LETRAS			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	**$**	**25.028.700,00**
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	**$**	**25.028.700,00** B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	**$**	**25.028.700,00**

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA	**COORDINADORA ADMINISTRATIVA**	**REGIONAL ARAUCA**	**GRUPO ADMINISTRATIVO**	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
NANCY EDILMA ARANA NIEVEZ	**GRUPO ADMINISTRATIVO**		**6/08/2025**

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHbacosta	BEATRIZ ANDREINA ACOSTA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-081	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-02-2:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-081 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA	**Número de Compromiso:**	79425	**Valor Total:**	55.328.000,00	**Saldo por pagar:**	30.299.300,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098628126	**Tercero:**		BELCY MALDONADO TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	81002092025	**Fecha:**	21/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-20	53325	25.028.700,00	0,00	256025		298820225	2025-08-22	25.028.700,00	2.567.836,00	22.460.864,00	0550506000118543	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	810020920 25	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 81002092025

INFORME PERIODICO 02

1. Datos generales

Período del informe: desde 01/08/2025 hasta 08/09/2025

Número de contrato/convenio: 81002062025

Tipo de contrato/convenio: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha suscripción contrato/convenio: 21/05/2025

Valor Inicial del contrato/convenio: $55.328.000

Plazo de Ejecución Inicial desde 23/05/2025 hasta 31/12/2025

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA.

Alcance del objeto (si aplica): N/A

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA Coordinadora Administrativa	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio) 1.	FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA Coordinadora Administrativa
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica)	FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA Coordinadora Administrativa	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	Resolucion 0204 del 19/06/2024
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	N/A	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	N/A
Otros supervisores **(*)**	N/A	Cargos de otros supervisores	N/A

(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

3. Datos contratista

Nombre Contratista: BELCY MALDONADO TORRES

Cédula o NIT: 1098628126-3

Dirección: CALLE 23 #16-34 BARRIO CORDOBA

Correo electrónico: senalfrios@hotmail.com

Representante Legal que suscribió el contrato: BELCY MALDONADO TORRES

Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i):**

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i)**:

(i). Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde: 23/05/2025

Hasta cuándo:31/12/2025

Fecha aprobación pólizas:22/05/2025

Fecha expedición R.P: 23/05/2025

Fecha acta de inicio: 23/05/2025

Fecha inicio del contrato/convenio:23/05/2025

Fecha documento de Prórroga (si aplica):N/A

Prorrogado hasta cuándo (si aplica):

Fecha aprobación póliza de la prorroga:N/A

Fecha de terminación:N/A

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio

Aporte ICBF	**$ 55.328.000,00**
Aporte Contratista (si aplica)	0

No. de CDP:	23125	Fecha CDP:	3/04/2025	Valor de CDP:	$ 55.328.000,00
No. de RP:	79425	Fecha RP:	23/05/2025	Valor de RP:	$ 55.328.000,00

(+) ADICIONES

1. Fecha Documento Adición: N/A — Valor Adición: $0

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo: justificacion en se encuentra en la adicion del contrato consideraciones item.

No.CDP Adición:	N/A	Fecha CDP Adición:	N/A	Valor CDP Adición:	$0
No. de RP Adición:	N/A	Fecha RP Adición:	N/A	Valor RP Adición:	$0

Valor adición aporte contratista: $0

Fecha aprobación póliza de la adición: N/A

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: N/A — Valor disminución : $0

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo: N/A

No.CDP disminución :	N/A	Fecha CDP disminución :	N/A	Valor CDP disminución :	$0
No. de RP disminución :	N/A	Fecha RP disminución :	N/A	Valor RP disminución :	$0

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) $ 55.328.000,00

Valor anticipo (si aplica):	0	Fecha pago anticipo (si aplica):	N/A
Porcentaje amortización (si aplica):	0	Período facturado:	N/A

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Forma de Pago:	Se efectuaran tres (03) pagos (Junio, Septiembre y Diciembre/2025), los cuales se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, el Informe que se compone de los aspectos: Generales, Financieros, Técnicos y el cumplimiento de las Obligacionescontractuales (Incluida las evidencias); la certificación de recibo a satisfacción por parte dela supervisión y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de susempleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.Teniendo en cuenta la implementación de facturación electrónica, el contratista debe remitir las facturas al buzón siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, indicando en el asuntolos siguientes datos: PCI;#CONTRATO;CORREO SUPERVISOR. Se deberá adjuntar únicamente la factura electrónica en representación gráfica y el archivo XML de la factura. En las notas de la factura se debe incluir el siguiente texto:#$PCI;CONTRATONo.;CORREOSUPERVISOR#$. Las facturas se revisarán, aprobarán o rechazarán por el supervisor del contrato, directamente en la plataforma Olimpia delMinisterio de Hacienda. Si al realizar la verificación de una factura esta no cuenta con la información completa para su aprobación, será rechazada y se solicitarán las correcciones a la misma. La factura corregida debe ser enviada nuevamente al buzón de SIIF Nación. Los documentos adicionales a la factura deberán ser remitidos directamente al correo que elsupervisor del contrato disponga para el efecto. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptosserán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. N/A de N/A, consistente en N/A (cantidad) contratos, suscritos por N/A (contratante), con el fin de N/A (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en N/A folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
1	6/08/2025	$ 25.028.700,00	N/A

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta contractual (A)	Valor pagado o desembolsado (B)	Diferencia (A-B)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	$ 25.028.700,00	$ 25.028.700,00	N/A	298820225-2025-08-22	N/A
TOTALES	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
N/A	N/A	N/A
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto		Valor
Valor Inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por EL ICBF	$ 55.328.000,00
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	$ -
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	$ -
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	$ -
	Total	$ 55.328.000,00
Valor adiciones	Adición aporte ICBF	$ -
	Adición aporte CONTRATISTA	$ -
	Total	$ -
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	$ -
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	$ -
	Total	$ -
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por EL ICBF	$ 55.328.000,00
	Aporte en especie por EL ICBF	$ -
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	$ -
	Aporte en especie por CONTRATISTA	$ -
	Total	$ 55.328.000,00
Valor total pagado por el ICBF		$ 25.028.700,00
Valor total ejecutado recursos del ICBF		$ 25.028.700,00
Recursos reintegrados al ICBF		$ -
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		$ -
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		$ -
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		$ -
Saldo Pendiente por Pagar		$ 30.299.300,00
Saldo pendiente por liberar **		$ -

** Para el informe fina,l debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.*

*** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista).....*

Fecha estado de cuenta 2/09/2025

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475-47-994000071378	21/05/2025	30/04/2026
Calidad del Servicio			21/05/2025	30/04/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales			21/05/2025	30/12/2028

Nota: *Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.*

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción (seleccionar con una x)			Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Parcial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
Eje de Gestion de Calidad: **1.** Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES para el cumplimiento de la obligación presentó previamente las hojas de vida del personal técnico, para lo cual se requirió como requisito técnico inicial. El documento en mención reposa dentro del expediente contractual electrónico presentado para el proceso y avalado por el equipo evaluador.	
Eje de Seguridad de la Información: 1.Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES informa que este documento se encuentra en el expediente contractual del contrato, toda vez que es exigido como requisito previo.	
Eje Ambiental: 1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES entregó a la supervisión del contrato el formato F33.G7.ABS en el cual se da cumplimiento a la obligación contractual, como soporte se anexa al infome supervicion N° 1.	
Eje Ambiental: 2. Cumplir con la RESOLUCION 1188 DE 2003 y el DECRETO 4741 DE 2005, en la disposición adecuada de sobrantes y otros materiales usados en el mantenimiento preventivo, para lo cual el contratista deberá presentar las certificaciones de eliminación y/o disposición final de los residuos generados (Recuperación segura de gas para refrigeración).	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES entregó a la supervisión del contrato el formato F33.G7.ABS en el cual se da cumplimiento a la obligación contractual, Se anexa al infome supervicion N° 1.	
Eje Seguridad y Salud en el Trabajo: 1. . Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio. □	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES Presentó la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados. Se anexa la evidencia al informe contractual N° 1. Ver anexo 6	
Eje Seguridad y Salud en el Trabajo: 2. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. □	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES, anexa a este informe la evidencia (listado de asistencia) a Inducción brindada para temas relacionados en SST.Se anexa la evidencia al informe contractual N° 1. Ver anexo 6	
Eje Seguridad y Salud en el Trabajo: **3.** Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades. □	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES, anexa a este informe la evidencia de cumplimiento de la entrega de implementos de Protección personal, usados en la ejecución de labores. Se anexa al infome supervicion N° 1.	
Eje Seguridad y Salud en el Trabajo: **4.** Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES, anexa a este informe el concepto medico en estado favorable del del personal de mantenimiento. Ver Anexo 9 . Se anexa al infome supervicion N° 1.	
Eje Seguridad y Salud en el Trabajo: **5.** Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral – ATEL del personal a cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del contrato o convenio.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 la certificación de la ARL POSITIVA en la que se indica que no se presentaron ATEL en el periodo de ejecución de los mantenimientos. Ver Anexo 10.	
Eje Seguridad y Salud en el Trabajo: **6.** Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 certificado en alturas del personal técnico que ejecutó las labores de mantenimiento. Ver Anexo 11	
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
1. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad (Nota: una vez se adjudique el contrato y antes de legalizarlo se debe hacer registro en la plataforma PROVEEDORES ICBF si no cuenta con este).	**SI**	Para el corte del segundo Informe la contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación efectuando el respectivo registro en el aplicativo PROVEEDORES de ICBF. Se anexa pantallazo del registro.	
2.Suscribir el acta de inicio del contrato.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES el día 23/05/2025 suscribió acta inicio, la cual reposa en el expediente contractual 81002092025.	
3.□Suscribir la garantía de los amparos requeridos para el cumplimiento del contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES suscribió a favor de la entidad las garantías requeridas, las cuales fueron aprobadas el 22/05/2025. La póliza aprobada corresponde al número 475-47-994000071378 del 21/05/2025 la cual reposa en el expediente contractual.	
4.Suscribir la garantía del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES suscribió a favor de la entidad las garantías requeridas, las cuales fueron aprobadas el 22/05/2025. La póliza aprobada corresponde al número 475-47-994000071378 del 21/05/2025 la cual reposa en el expediente contractual.	
5.□Entregar al Grupo Financiero el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente, debidamente diligenciado y firmado, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES entregó a la entidad los documentos correspondientes a abono directo en cuenta de ahorros o corriente, debidamente diligenciado y firmado, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta, la evidencia reposa en los documentos cargados en la plataforma SECOP II para el proceso cuyo código correspondió al MC	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

6.Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales y presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICBF), para efectos del pago.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES, presento certificacion de cumplimiento pago de SISS y la planilla de pago de sus trabajadores asociados al servicio contratado por el ICBF, el cual se anexa al informe de supervision No. 02.	
7.Presentar oportunamente las facturas, informes y los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	**SI**	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con lo establecido dentro de la obligación presentando dentro de los tiempos establecidos los documentos requeridos para trámite de pago. El cual se anexa al informe de supervision No. 02.	
8. Mantener los precios presentados en la oferta, durante el tiempo de la ejecución del contrato	**SI**	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con lo establecido dentro de la obligación, respetando los precios presentados en la OFERTA ECONOMICA la cual se encuentra en el expediente contractual N° 81002092025 y revisados por el apoyo de la Supervisión por parte del ICBF Regional Arauca.	
9. Presentar con cada informe la factura, el desprendible de pago de la nómina; certificado de paz y salvo firmado por el trabajador que ejecutó las labores.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación, entregando los soportes correspondientes de paz y salvo con los trabajadores. Se anexa evidencia de cumplimiento al informe N° 02.	
Suscribir el acta de liquidación del contrato.	**N/A**	La obligación N° 10 no aplica con corte al informe N° 02.	
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato y/o Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
1. Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos y estándares definidos en el numeral 6 "Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar" de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT). SI	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con plena autonomía técnica y administrativa con las actividades previstas en el contrato 81002092025 Actividades que se relacionan en la Factura Electrónica FESF 42 , El cual se anexa al informe de supervision No. 02.	
2.Entregar a la entidad previo al inicio de labores: Cronograma de Mantenimientos preventivos, Listado de personal que estará ejecutando las distintas tareas, certificado de afiliación a Salud, Pensión y ARL del Personal; para el caso de trabajos en altura, presentar los certificados que acreditan al trabajador para realizar la tarea.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES acató el cronograma establecido por la entidad para los mantenimientos preventivos y correctivos, así mismo se adjunta al informe N° 02 comunicación en la cual se envió el Listado de personal que ejecutó las distintas tareas, certificacion del pago a Salud, Pensión y ARL del Personal; certificación de trabajos en altura. El cual se anexa al informe de supervision No. 01 y 02.	
3.Suministrar todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento a los equipos, los cuales serán nuevos, de primera calidad, adecuados para cada caso y uso, y con certificado de conformidad de producto siempre que resulte aplicable según la normatividad vigente.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES Suministró todos los elementos necesarios para efectuar los mantenimientos a los equipos intervenidos, los elementos usados se verificaron por el apoyo tecnico a la supervisión y se evidenció que fueran nuevos, de primera calidad. Se anexa evidencia de cumplimiento en el informe N° 02.	
4 Cambiar los materiales, insumos o herramientas que estén defectuosos, en mal estado y/o no cumplan con las especificaciones técnicas y sean devueltos por el ICBF, por otros nuevos y de iguales o superiores características, dentro del día hábil siguiente a partir de la comunicación escrita, telefónica o vía correo electrónico por parte del supervisor o por quien este designe.	**SI**	Con corte al informe de ejecución contractual N° 02 no se presentaron reclamaciones por parte de la supervisión del contrato 81002092025.	
5.Deberá emplear los insumos y repuestos recomendados por el fabricante de cada equipo; pero podrá utilizar, bajo su responsabilidad, otros equivalentes en calidad técnica y resultados, en caso de dificultad para obtener los recomendados.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES empleó los insumos y repuestos recomendados por el fabricante de cada equipo en cada uno de los equipos, el cumplimiento se evidencia en el registro fotográfico que se anexa al informe contractual N° 02.	
6. Proveer los medios materiales y humanos suficientes, en calidad y cantidad, para lograr el mejor resultado en el servicio, en el menor tiempo posible.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES efectuó los servicios requeridos en el primer ciclo de mantenimientos con el personal acorde con lo establecido en la ficha de condiciones técnicas del proceso contractual, las cuales reposan en los documentos digitales cargados en la plataforma SECOP II.	
7. Disponer del transporte necesario y del personal idóneo para la entrega oportuna en las diferentes sedes de las Regionales de las zonas geográficas, de los elementos y servicios que requiere el ICBF.	**SI**	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES efectuó los servicios de mantenimientos para las sedes ULA ARAUQUITA, CZ SARAVENA Y CZ TAME disponiendo de transporte propio cumpliendo con lo establecido en la obligación contractual.	
8. Prestar el servicio en horas de atención al público previa coordinación o programación con el SUPERVISOR del contrato, o a quien éste delegue para tal fin.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con los servicios establecidos para el ciclo 2 número de mantenimientos respetando los horarios de trabajo de la entidad. La evidencia reposa en las solicitudes de ingreso que se efectuaron a la supervisión.	
9. Identificar mediante un carné a los empleados que prestarán el servicio, adicionalmente, deberán portar siempre la respectiva escarapela.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual identificando su personal, tal como se evidencia en el registro fotográfico anexo al informe contractual N° 02.	
10. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con personal técnico en refrigeración que cuente con la competencia laboral en manejo de refrigerantes nivel intermedio, además técnicos electricistas con tarjeta profesional expedida por el CONTE (de acuerdo con el anexo 3 de la Ficha de Condiciones Técnicas).	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual, teniendo en cuenta los perfiles del personal requerido en la ficha técnica del proceso. Las evidencias reposan en los documentos digitales cargados en la plataforma SECOP II, con la cual fue asignado el proceso. Se anexa en medio magnético 2 ARCHIVOS. Hoja de vida Ferney 2025; Hoja de vida Daniel Blanco 2025. El cual se anexa al informe de supervision No. 01.	
11. Los trabajadores del contratista que ejecuten labores de mantenimiento deberán atender las normas de seguridad y permitir la revisión que efectúe el vigilante o cualquier otra persona autorizada, de los elementos que entren o retiren de las dependencias del ICBF (Entregar a la entidad por medio de correo electrónico el listado de herramientas que ingresan).	**SI**	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual N° 11 en la cual el personal de mantenimiento atendió las normas de seguridad establecidas por la profesional SST del ICBF Regional Arauca.	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

12. Presentar al SUPERVISOR del contrato la lista de personal encargado por el OFERENTE para realizar las visitas de mantenimiento.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES acató el cumplimiento de la obligación contractual y envió el Listado de personal que ejecutó las distintas visitas de mantenimiento. La evidencia reposa en los correos de solicitud de autorización de ingreso a la entidad enviados a la supervisión del contrato 81002092025. El cual se anexa al informe de supervision No. 02.	
13. Presentar al SUPERVISOR, previo al inicio de la ejecución del contrato, la programación de visitas de mantenimiento preventivo con el fin de elaborar los permisos de ingresos necesarios para el personal encargado de las actividades.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual cumpliendo con el cronograma de trabajo establecido dentro de la ficha de condiciones técnicas del proceso. Se anexa cronograma para el segundo ciclo 2 de mantenimientos.	
14. Llevar una hoja de vida de cada uno de los equipos objeto de mantenimiento en la cual se hará un Registro del reporte del servicio que se realiza al equipo, el estado de funcionamiento final con sus recomendaciones, además, debe ser firmado por el Técnico de Mantenimiento. El reporte del servicio de mantenimiento de cada equipo se requerirá como soporte para el pago periódico de las facturas para pago presentadas por el contratista.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual anexando al informe de ejecución N° 02 las hojas de vida de cada uno de los equipos intervenidos. Como se evidencia en las ordene de servicios. El cual se anexa al informe periodico de supervision No. 02.	
15. El OFERENTE se compromete con la disponibilidad inmediata de los repuestos que sean necesarios para atender cualquier emergencia garantizando que el tiempo de entrega no será superior a 24 horas.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual entregando al personal técnico los repuestos necesarios para dar cumplimiento al cronograma establecido para el segundo ciclo de mantenimientos. cual se anexa al informe periodico de supervision No. 02.	
16. Presentar informe de ejecución contractual de actividades con cada cuenta de cobro que se presente al ICBF Regional Arauca.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación entregando a la entidad el informe contractual conforme a las recomendaciones establecidas por la supervisión del contrato 81002092025 y su equipo de apoyo. EL cual se anexa al informe periodico de supervision No. 02.	

(i) *El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.*

(ii) *Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación especifica no sea requerida.*

(iii) *El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.*

(iv) *El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.*

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SÍ	x	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	**x**
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:				
Observaciones adicionales:				

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Planeación, Subdirección de mejoramiento

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de Informe 23/09/2025

Firma

FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA

Coordinadora Administrativa

Firma

NANCY EDILMA ARANA NIEVEZ

Contratista Porfesional - Legalizador de cuentas

Firma

MARIO ANDRES GUERRA MEDINA

Contratista Porfesional -Revisor Tècnico

Firma

SONIA ZULEIMA CISNEROS GARRIDO

Contratista Porfesional -Revisor Tècnico SST

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012