ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 09	
Hora: 3:30 p.m.	**Fecha: 02/05/2025**
Lugar:	Centro Zonal Remolino
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Remolino
Proceso:	Promoción y Prevención Primera Infancia
Objetivo:	Presentar informe al Supervisor Contractual la información correspondiente de las visitas de verificaciones de condiciones de calidad y obligaciones contractuales a las UDS CDI Mis Pequeñines y Fantasía de Colores, a través de la aplicación de las condiciones de calidad establecidas en la Guía Orientadora del Servicio y el clausulado contractual establecido en el Contrato de Aporte No. 52003542025 EAS Fundación Nariño Verde.

Agenda:

1. Saludo

2. Revisión de hallazgos encontrados en el proceso de verificación a las condiciones de calidad en el servicio de atención a la primera infancia.

3. Decisiones

4. Compromisos

Desarrollo:

1.Saludo

Siendo las 03:30 p.m. del día 02 de mayo de 2025, se encuentran reunidos de manera presencial en el CZ Remolino, la Doctora Miriam Nidia Jojoa Yaqueno– Coordinadora CZ Remolino, Paula Andrea López Arteaga Contractual, Mayely Santacruz Ordoñez- Enlace de seguimiento a la ejecución técnica, Angie Vanesa Gómez Gómez- Enlace de seguimiento a la ejecución técnica.

Se expresa un saludo y se da a conocer que se utilizaron técnicas como observación natural, entrevista, revisión documental. Se llevó a cabo una revisión exhaustiva en las diversas unidades de servicio en donde se identificaron situaciones encontradas que afectan a los componentes de atención:

- Familia, Comunidad y Redes
- Salud y Nutrición
- Proceso Pedagógico
- Talento Humano
- Ambientes Educativos y protectores
- Administrativo y de Gestión

PÚBLICA

2. Revisión de hallazgos encontrados en el proceso de verificación a las condiciones de calidad en el servicio de atención a la primera infancia.

Las unidades de servicio Centro de Desarrollo Infantil que se visitaron son:

Modalidad: Institucional
Servicio: Centro de Desarrollo Infantil
Municipio: Taminango

No.	Municipio	UDS
1	Taminango	Fantasía de Colores
2	Taminango	Mis Pequeñines

PÚBLICA

ACTIVIDADES REALIZADAS.

La supervisión del contrato brindo orientaciones al equipo de enlace de seguimiento a la ejecución técnica, para que en el mes de abril se realicen verificaciones a UDS Centro De Desarrollo Infantil con la finalidad de verificar la Guía Orientadora del Servicio y el clausulado contractual establecido en el Contrato de Aporte No. 52003542025 EAS Fundación Nariño Verde.

Cumpliendo con las orientaciones impartidas del supervisor del contrato, se describe a continuación las situaciones encontradas:

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

PÚBLICA

Unidad De Servicio	**Mis Pequeñines**
Código Cuéntame	5278600114709
Número De Acta	09
Fecha	25/04/2025
Dirección	Municipio de Taminango-Corregimiento de Granada
Objetivo	Realizar visita de verificación de condiciones de calidad y obligaciones contractuales a la Unidad de Servicio CDI Mis Pequeñines a través de la aplicación de las condiciones de calidad establecidas en la Guía Orientadora del Servicio y el clausulado contractual establecido en el Contrato de Aporte No. 52003542025.

DESCRIPCIÓN ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N. 09

Agenda:

1. Saludo
2. Presentación de los participantes
3. Socialización objeto de la reunión
4. Desarrollo de la visita de verificación
5. Observaciones durante la verificación
6. Socialización de resultados
7. Cierre de la Visita
8. Compromisos
9. Toma de firma de los involucrados

Desarrollo:

1. **Saludo**

Siendo las 09:00 a.m. del día 25 de abril de 2025, se encuentran reunidos de manera presencial en las instalaciones de la UDS CDI Mis Pequeñines, ubicada en el Municipio de Taminango Corregimiento de Granada, Yadi Daney Gómez Ruiz, Delis María Jaime Ojeda, Nelcy Muñoz y Mayely Santacruz Ordoñez.

Se expresa un saludo y se da a conocer que para llevar a cabo la visita de verificación a la UDS CDI Mis Pequeñines, se utilizará técnicas como: observación natural, entrevista, revisión documental para identificar las situaciones encontradas que afecten a los componentes de atención:

PÚBLICO

• Familia, Comunidad y Redes
• Salud y Nutrición
• Proceso Pedagógico
• Talento Humano
• Ambientes Educativos y protectores
• Administrativo y de Gestión

2. Presentación de los participantes

Para dar inicio a la visita a la UDS CDI Mis Pequeñines, se efectúa la presentación de los participantes que se encuentran en la verificación, Yadi Daney Gómez Ruiz C.C 1.004.748.513 quien se desempeña como agente educativo, Delis María Jaime Ojeda C.C 27.091.097 quien labora como profesional en salud y nutrición, Nelcy Muñoz Delgado C.C 59.861.490 la cual ejerce el rol de gestor de alimentos y Mayely Santacruz Ordoñez C.C 1.085.687.992 en calidad de profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica de ICBF Centro Zonal Remolino.

3. Socialización objeto de la reunión

En el marco de las orientaciones brindadas desde ICBF Sede Nacional frente al cumplimiento de las actividades correspondientes a la ejecución del indicador PA172, el equipo de operaciones de la Regional Nariño brindo las siguientes precisiones: dado que los resultados de las verificaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y las condiciones de calidad de los servicios de atención representan un insumo importante para la toma de acciones administrativas, por parte de la supervisión del contrato, la meta para el ciclo de abril es:

- ✓ **Profesionales Rol Técnico:** realizar mínimo 8 verificaciones a UDS (solo verificaciones UDS)
- ✓ **Profesional Rol Financiero:** realizar mínimo 1 verificación a EAS.

En este orden de ideas, el equipo de enlace de seguimiento a la ejecución técnica conformado por Angie Vanesa Gómez Gómez y Mayely Santacruz Ordoñez del CZ Remolino recibieron orientaciones por parte de la supervisora contractual Doctora Paula Andrea Arteaga López, con el objetivo de realizar visitas a unidades de atención CDI específicamente en el Municipio de Taminango zona rural.

El objeto de la reunión se enfatiza, en llevar a cabo visita de verificación de condiciones de calidad y obligaciones contractuales a la UDS CDI Mis Pequeñines, código 5278600114709 a través de la aplicación de las condiciones de calidad establecidas en la Guía Orientadora del Servicio y el clausulado contractual establecido en el Contrato de Aporte No. 52003542025 EAS Fundación Nariño Verde. Se procede con la verificación, de acuerdo con las condiciones de calidad contemplados en los componentes de atención establecidos en la Guía Operativa del Servicio Centro de Desarrollo Infantil.

PÚBLICA

COBERTURA Y ASISTENCIA		
Cupos Asignados	**Usuarios Registrados en RAM**	**Usuarios Presentes en la UDS/UA/UCA**
17	17	16

4. Desarrollo de la visita de verificación

A continuación, se describe las situaciones encontradas en la visita:

❖ **COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES**

Estándar 41: Documentar e implementar un plan para la gestión de riesgos de accidentes o situaciones que afecten la vida o integridad de las niñas, los niños y mujeres gestantes.

Durante la visita a la UDS Mis Pequeñines, se verifica las estrategias de mitigación al 100% de las situaciones de riesgo que puedan generar accidentes a las niñas y niños, por ende, se reconoce a lo siguiente:

- La unidad de servicio Mis Pequeñines dispone de un área de juegos y zona verde, donde se realizan actividades centradas en la exploración del medio ambiente. No obstante, se observa algunos residuos como alambres, fragmentos de madera, llanta de motocicleta, metales reciclables, recipientes de plástico y el lugar carece de sistemas de protección que impidan el ingreso de los niños y niñas a las viviendas vecinas. Elementos que simbolizan posibles peligros de accidentes para los beneficiarios.

- En la parte inferior de la UDS, una de las puertas del cuarto de bodega esta ajustada con cabuya, factores que representa posibles riesgos de accidentes.

Como acción inmediata: el talento humano lleva a cabo la orientación y el acompañamiento a las niñas y niños, durante las diferentes actividades que se abordaron en la jornada.

Estándar 44: Adelanta las gestiones necesarias para que las niñas, los niños y las mujeres gestantes cuenten con una póliza de seguro contra accidentes.

PUBLICA

- En la unidad de servicio Mis Pequeñines la usuaria: María Salome Enríquez Mesa RC 1.080.710.624. No cuenta con los soportes de póliza de seguro de accidentes que la ampara desde la fecha de vinculación al servicio y hasta la terminación del contrato de aporte o convenio.

Estándar 46: Dispone de muebles, elementos y material didáctico pertinente para las necesidades de desarrollo integral de la población atendida y el contexto sociocultural, que cumplan con condiciones de seguridad y salubridad y que sean suficientes de acuerdo con el grupo de atención, así como para el desarrollo de las actividades administrativas.

- En relación a los elementos de dotación entregados por el ICBF como artículos de lencería, incluyendo colchones y colchonetas, se identifica que en la unidad de servicio 1 colchonetas cuyo forro se encuentra desgastado y dañado. Esta situación puede representar riesgos de accidentes con los niños y niñas.

- Respecto a los elementos de dotación otorgados por el ICBF se reconoce que la unidad de servicio cuenta con 17 unidades de pocillos para el suministro de agua de panela, chocolate sorbetes, yogurt, kumis, jugos, dos de estos pocillos se encuentran deteriorados debido al tiempo de uso.

Es relevante mencionar que la UDS cuenta con 17 usuarios activos, por ello, talento humano solicita a la EAS Fundación Nariño Verde la posibilidad de dotar de esos implementos a los beneficiarios.

Estándar 38: El inmueble o espacio cumple con las condiciones de seguridad con relación a los elementos de la infraestructura.

Con respecto a las condiciones de infraestructura de la unidad de servicio, se reconoce lo siguiente:

- A través de la observación, se identifica que algunas paredes de la cocina reflejan humedad.

- Las puertas y ventanas de acceso a la unidad de servicio, salón de bodega, salón de aprendizaje, oficina de talento humano, cocina, no tienen vidrio, si no que tienen base de acrílico.

- En el salón de aprendizaje y cocina se observan que los vidrios de la puerta y ventana están completos y firmemente sujetos al marco. No obstante, los vidrios no cuentan con películas de seguridad ni con papel adhesivo que recubra la totalidad de la superficie. Se identifica que los vidrios de la puerta y ventana del salón de aprendizaje están cubiertos de papel contac.

- La profesional de enlace de seguimiento, evidencia que para abrir y cerrar las puertas para ingreso de los niños, niñas y talento humano hacia la puerta principal y salón de aprendizaje se requiere de mayor fuerza y presión. Factores que representa posibles riesgos de accidentes (machucones).

PÚBLICA

Estándar 40: Cuenta con un inmueble que cumple con las condiciones de la planta física establecidas en las especificaciones para las áreas educativa, recreativa, administrativa y de servicios. Dichas especificaciones tendrán en cuenta los espacios diferentes y particulares del territorio y las características de la población atendida.

- La unidad de servicio Mis Pequeñines cuenta con un baño línea adulto el cual es utilizado por el talento humano, se observa que la llave de descargue de agua no funciona.

❖ **COMPONENTE PROCESO PEDAGOGICO**

Estándar 25: Planea, implementa y hace seguimiento a las experiencias pedagógicas y de cuidado llevadas a cabo con las niñas y los niños desde la gestación, orientadas a la promoción del desarrollo infantil, en coherencia con su proyecto pedagógico, los fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la atención integral y las orientaciones pedagógicas nacionales y territoriales de educación inicial.

- La unidad de servicio cuenta con los soportes de planeación correspondiente al día 25 de abril de 2025, no obstante, no se realiza una descripción detallada de los aspectos a tener en cuenta en la experiencia pedagógica:

  - ✓ Intencionalidades de las experiencias
  - ✓ Descripción de las experiencias pedagógicas
  - ✓ Estrategias pedagógicas
  - ✓ Recursos o materiales
  - ✓ Valoración de experiencias

Además, en la planeación pedagógica no se especifica las actividades implementadas con el usuario Sergio Andrés Fernández Meza quien presenta los diagnósticos emitidos por la especialidad de pediatría R620 Retardo del Desarrollo, Q211 Defecto del Tabique Auricular, F840 Autismo en la niñez, H509 Estrabismo No Especificado. Diagnósticos que se identificaron en los anexos de la historia clínica que reposan en la carpeta del niño antes en mención.

❖ **COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN**

Estándar 52: Vincula al talento humano bajo una modalidad de contratación legal vigente, que cumpla con las formalidades plenas según lo estipulado por la ley laboral y civil.

PÚBLICA

- Durante el transcurso de la visita a la UDS Mis Pequeñines no se evidencia los soportes de los contratos laborales del talento humano (agente educativo, profesional en salud y nutrición y gestor de alimentos). El talento humano de la unidad de servicio refiere que los soportes en medio físico los enviaron a la EAS Fundación Nariño Verde y que hasta el momento no cuentan con sus contratos.

5. Observaciones durante la verificación

Se considera relevante que se apoye al talento humano de la UDS Mis Pequeñines para fortalecer asistencia técnica sobre los procesos de inclusión y diversidad, puesto que, en la unidad de servicio Mis Pequeñines se encuentra un usuario el cual presenta los siguientes diagnósticos R620 Retardo del Desarrollo, Q211 Defecto del Tabique Auricular, F840 Autismo en la niñez, H509 Estrabismo No Especificado, en pro del bienestar de los niños y niñas.

6. Socialización de resultados

La profesional del equipo de enlace de seguimiento a la ejecución técnica Mayely Santacruz Ordoñez socializo los resultados de la visita de verificación al talento humano que se encuentra en la visita Yadi Daney Gómez Ruiz, Delis María Jaime Ojeda y Nelcy Muñoz.

7. Cierre de la Visita

Siendo las 03:20 p.m. se da por terminada la visita de verificación, agradeciendo la participación y disponibilidad.

PÚBLICA

UDS	**Mis Pequeñines**
Código Cuéntame	5278600114709

Registro fotográfico zona verde









UDS	**Mis Pequeñines**
CÓDIGO CUENTAME	5278600114709

Registro fotográfico zona verde y puerta de bodega









UDS	**Mis Pequeñines**
Código Cuéntame	5278600114709

Registro fotográfico ingreso a la UDS, salones pedagógicos










UDS	**Mis Pequeñines**
Código Cuéntame	5278600114709

Registro fotográfico ingreso a la UDS, salón de bodega, oficina de talento humano









UDS	**Mis Pequeñines**
Código Cuéntame	5278600114709

Registro fotográfico servido de alimentos durante la jornada de atención









UDS	**Mis Pequeñines**
Código Cuéntame	5278600114709

Registro fotográfico servido de alimentos durante la jornada de atención









UDS	**Mis Pequeñines**
Código Cuéntame	5278600114709

Registro fotográfico cocina










UDS	**Mis Pequeñines**
Código Cuéntame	5278600114709

Registro fotográfico implementos de dotación, actividades pedagógicas









UDS	**Mis Pequeñines**
Código Cuéntame	5278600114709

8. Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**
No Aplica	No Aplica	No Aplica

9. Toma de firma de los involucrados

El talento humano de la UDS Yadi Daney Gómez Ruiz, Delis María Jaime Ojeda, Nelcy Muñoz y la profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica Mayely Santacruz Ordoñez realizan el registro de las firmas correspondientes en el acta de visita de verificación.

PÚBLICA

UNIDAD DE SERVICIO	**Fantasía De Colores**
CÓDIGO CUENTAME	5278600114736
NÚMERO DE ACTA	06
FECHA	23/04/2025
DIRECCIÓN	Municipio de Taminango-Corregimiento de Remolino
OBJETIVO	Realizar visita de verificación de condiciones de calidad y obligaciones contractuales a la Unidad de Servicio CDI Fantasía de Colores a través de la aplicación de las condiciones de calidad establecidas en la Guía Orientadora del Servicio y el clausulado contractual establecido en el Contrato de Aporte No. 52003542025.

DESCRIPCIÓN ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N.06

Agenda:

1. Saludo
2. Presentación de los participantes
3. Socialización objeto de la reunión
4. Desarrollo de la visita de verificación
5. Observaciones durante la verificación
6. Socialización de resultados
7. Cierre de la Visita
8. Compromisos
9. Toma de firma de los involucrados

Desarrollo:

1. Saludo

Siendo las 02:00 p.m. del día 23 de abril de 2025, se encuentran reunidos de manera presencial en las instalaciones de la UDS CDI Fantasía de Colores, ubicada en el Municipio de Taminango Corregimiento de Remolino, la supervisora contractual Paula Andrea López Arteaga y las profesionales de enlace de seguimiento a la ejecución técnica Mayely Santacruz Ordoñez y Angie Vanesa Gómez Gómez. Se expresa un saludo y se da a conocer que para llevar a cabo la visita de verificación a la UDS CDI Fantasía se Colores, se utilizará técnicas como: observación natural.

PÚBLICA

2. Presentación de los participantes

Para dar inicio a la visita a la UDS CDI Fantasía de Colores, se efectúa la presentación de los participantes que se encuentran en la verificación, Paula Andrea López Arteaga, identificada con cedula de ciudadanía 1.085.275.246 supervisora contractual, Angie Vanesa Gomez Gomez C.C 1.088.944.444 y Mayely Santacruz Ordoñez C.C 1.085.687.992 en calidad de profesionales de enlace de seguimiento a la ejecución técnica de ICBF Centro Zonal Remolino.

3. Socialización objeto de la reunión

En el marco de las orientaciones brindadas desde ICBF Sede Nacional frente al cumplimiento de las actividades correspondientes a la ejecución del indicador PA172, el equipo de operaciones de la Regional Nariño brindo las siguientes precisiones: dado que los resultados de las verificaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y las condiciones de calidad de los servicios de atención representan un insumo importante para la toma de acciones administrativas, por parte de la supervisión del contrato, la meta para el ciclo de abril es:

- ✓ **Profesionales Rol Técnico:** realizar mínimo 8 verificaciones a UDS (solo verificaciones UDS)
- ✓ **Profesional Rol Financiero:** realizar mínimo 1 verificación a EAS.

En este orden de ideas, es importante tener en cuenta que el día 28 de marzo de 2025 la Doctora Miriam Nidia Jojoa Yaqueno Coordinadora del CZ Remolino solicito al equipo de enlace técnico, visitar a la UDS CDI Fantasía de Colores en compañía de los ingenieros de la Alcaldía Municipal para contextualizarse sobre las condiciones de infraestructura puesto que, hasta la fecha, aun no se inicia la prestación del servicio a la comunidad. Posteriormente, el día 29 de marzo del año en curso el equipo de enlace técnico presentó un informe de las situaciones encontradas en la verificación, las cuales se describen a continuación:

- ✓ La unidad de servicio cuenta con una zona verde, la cual se encuentra cubierto de maleza, lo que ha provocado la acumulación de agua estancada, lodo y la proliferación de mosquitos.

- ✓ La zona verde, que incluye el patio de juegos, está cubierta por una polisombra que se encuentra en condiciones deterioradas y en mal estado.

- ✓ La unidad de servicio cuenta con dos sanitarios y dos lavamanos infantiles. Sin embargo, se ha observado que dos de las llaves no están bien ajustadas y que los sanitarios no funcionan adecuadamente. Además, uno de los baños carece de puerta y algunas paredes presentan problemas de humedad.

- ✓ Se puede observar que la cocina de la unidad de servicio, así como algunas paredes de los salones en el segundo piso, presentan humedad.

- ✓ El comedor de la unidad de servicio y los salones pedagógicos disponen de rejillas como medida de protección para prevenir posibles accidentes. Sin embargo, alrededor de estas rejillas hay una malla plástica que se encuentra deteriorada y en mal estado.

PÚBLICA

- ✓ Un stand ubicado en uno de los salones pedagógicos no está ajustado a la pared, lo que podría representar un riesgo de accidentes.

- ✓ Algunas paredes de los salones del segundo piso y del salón de la biblioteca presentan grietas.

- ✓ En el segundo piso de observa que una de las hojas de eternit que cubre el techo, esta partida.

- ✓ El techo de algunos salones del segundo piso no se encuentra en óptimas condiciones. En la parte superior de la polisombra, se evidencia que la guadua que la sostiene está deteriorada debido a la lluvia, sol.

- ✓ Algunas bases de los muros alrededor de la unidad de servicio y que conecta a casas vecinas no está en adecuadas condiciones, factores que representa posibles riesgos de accidentes.

Con respecto a lo anterior la junta de padres de familia, EAS Fundación Nariño Verde y talento humano de la EAS se organizaron para trabajar de manera conjunta con el propósito de subsanar las situaciones encontradas el día 28 de marzo y desde supervisión del contrato determinen si es posible iniciar la prestación del servicio a los niños y niñas. El día 22 de abril de 2025 el equipo de enlace de seguimiento a la ejecución técnica recibió orientaciones por parte de la supervisora contractual Doctora Paula Andrea Arteaga López, con el objetivo de realizar de manera prioritaria visitar la UDS Fantasía De Colores.

Atendiendo a las instrucciones impartidas desde supervisión contractual, se informa que el día 23 de abril del presente año se efectuo desplazamiento desde el Corregimiento de Remolino hasta el Barrio Esperanzas, lugar de ubicación de la UDS. Con la finalidad de contextualizarse sobre las condiciones de infraestructura de la UDS CDI Fantasía de Colores (con arriendo) a partir de los arreglos y adecuaciones que llevaron a cabo la EAS y junta de padres de familia, debido a que la comunidad solicita que se dé continuidad con la prestación del servicio.

El objeto de la reunión se enfatiza, en llevar a cabo visita de verificación de condiciones de calidad y obligaciones contractuales a la UDS Fantasía de Colores, código 5278600114736 del contrato N0.52003542025 EAS Fundación Nariño Verde.

4. Desarrollo de la visita de verificación

A continuación, se describe las situaciones encontradas en la visita:

❖ **COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES**

Orientaciones para el cumplimiento del estándar:

Estándar 38: El inmueble o espacio cumple con las condiciones de seguridad con relación a los elementos de la infraestructura.

Situaciones encontradas en el segundo piso

- En el segundo piso se observan que 2 vidrios de las ventanas están completos y firmemente sujetos al marco. No obstante, los vidrios no cuentan con películas de seguridad ni con papel adhesivo que recubra la totalidad de la superficie.

PÚBLICA

- Se puede notar que la parte inferior del techo está revestida con madera, aunque esta no se encuentra completamente ajustada. Asimismo, es evidente que, tanto en la parte superior como en la inferior, el techo está cubierto con paneles de yeso-superboard, que presentan además algunas grietas superficiales.

- Algunas paredes en los salones reflejan humedad y presentan grietas.

- Se identifica que una de las hojas de eternit que cubre el techo está partida, lo que propicia filtraciones de agua durante la temporada de invierno en el primer piso. Esto representa posibles riesgos de accidentes, dado que en esta área (primer piso) los niños y niñas se desplacen hacia los baños infantiles, aulas pedagógicas, comedor y la zona verde, salón de biblioteca.

Situaciones encontradas sala de biblioteca

- Algunas paredes, muro y piso del espacio del salón de biblioteca presentan grietas.

Situaciones encontradas en la cocina

- En la unidad de servicio se observa un lavaplatos cuya llave no cierra completamente, lo que provoca un desperdicio de agua.

Estándar 40: Cuenta con un inmueble que cumple con las condiciones de la planta física establecidas en las especificaciones para las áreas educativa, recreativa, administrativa y de servicios. Dichas especificaciones tendrán en cuenta los espacios diferentes y particulares del territorio y las características de la población atendida.

Situaciones encontradas segundo piso de la unidad de servicio

- En la planta superior de la unidad de servicio Fantasía de Colores se observa un baño y un lavamanos de línea adulto, donde la llave del lavamanos no se cierra totalmente, lo que provoca que se desperdicie el agua.

Estándar 41: Documentar e implementar un plan para la gestión de riesgos de accidentes o situaciones que afecten la vida o integridad de las niñas, los niños y mujeres gestantes.

Situaciones encontradas zona verde, patio de juegos, puerta de ingreso

- La unidad de servicio dispone de una entrada principal para acceder a la UDS Fantasía de Colores. La puerta, fabricada en hierro, presenta algunas rejillas oxidadas, averiadas y desprendidas de su base. Además, en la parte superior está cubierta con una malla plástica que no está completamente ajustada a la puerta.

- La unidad de servicio cuenta con una zona verde para la implementación de actividades pedagógicas y área de juego, en la parte inferior presenta maleza, lo que propicia la proliferación de mosquitos.

PÚBLICA

- En la zona verde se pueden apreciar restos de materiales de edificación: malla y placas de hierro, tubos, fragmentos de madera, vidrios, ruedas y plantas de jardín. Elementos que posiblemente provocan riesgos de accidentes en los usuarios.

- En el área de juegos se encuentra una banca de madera que carece de óptimas condiciones para el uso adecuado. Esto se debe a que algunas bases de madera están desgastadas y en mal estado, lo que, sumado a la falta de nivelación con el suelo y de estabilidad, puede representar riesgos de accidentes.

- En la parte superior de la zona verde, se encuentra un trampolín giratorio diseñado para que los niños y niñas disfruten de diversas actividades recreativas. Este trampolín está colocado sobre una llanta de automóvil, pero se puede observar que no está debidamente ajustado, lo que podría representar riesgos de accidente para los beneficiarios.

Situaciones encontradas comedor y salones pedagógicos

- El comedor de la unidad de servicio, así como los dos salones pedagógicos, disponen de rejillas como medida de protección para evitar eventuales incidentes. Sin embargo, alrededor de estas rejillas se ubican mallas plásticas las cuales se encuentran deterioradas y en mal estado.

Estándar 48: Cuenta con botiquines que cumplen con los criterios de proporción de niños y niñas y la dotación requerida.

- La unidad de servicio Fantasía de Colores cuenta con 1 extintor, se verifico que las fechas de mantenimiento y recarga esta desactualizado para su adecuado funcionamiento.

Estándar 46: Dispone de muebles, elementos y material didáctico pertinente para las necesidades de desarrollo integral de la población atendida y el contexto sociocultural, que cumplan con condiciones de seguridad y salubridad y que sean suficientes de acuerdo con el grupo de atención, así como para el desarrollo de las actividades administrativas.

- En el exterior de la UDS Fantasía de Colores, no se evidencia el aviso visible que indique la información establecida en el Manual de Imagen Corporativa para Operadores, Contratistas o Convenios del ICBF.

- En relación a los elementos de dotación entregados por el ICBF como artículos de lencería, incluyendo colchones y colchonetas, se identifica que en la unidad de servicio tres colchonetas cuyo forro se encuentra desgastado y dañado. Esta situación puede representar riesgos de accidentes con los niños y niñas.

PÚBLICA

5. Observaciones durante la verificación

Al culminar la visita de verificación se enviará el soporte del formato de acta a la coordinadora del CZ Remolino Miriam Nidia Jojoa Yaqueno, supervisora contractual Paula Andrea López Arteaga y coordinadora de zona Paola Andrea Jurado, para dar a conocer las situaciones encontradas y de esta manera presenten los soportes de subsanación y determinen las acciones a realizar con respecto al inicio de la prestación del servicio en la comunidad.

6. Socialización de resultados

Las profesionales del equipo de enlace de seguimiento a la ejecución técnica Mayely Santacruz Ordoñez y Angie Vanesa Gómez Gómez socializan los resultados de la visita de verificación a la supervisora contractual Paula Andrea López Arteaga.

7. Cierre de la Visita

Siendo las 05:30 p.m. se da por terminada la visita de verificación, agradeciendo la participación y disponibilidad.


PÚBLICA

UDS	**Fantasía De Colores**
Código Cuéntame	5278600114736

Registro fotográfico situaciones encontradas en el segundo piso









UDS	**Fantasía De Colores**
Código Cuéntame	5278600114736

Registro fotográfico situaciones encontradas en el segundo piso









UDS	**Fantasía De Colores**
Código Cuéntame	5278600114736

Registro fotográfico situaciones encontradas en el segundo piso



UDS	**Fantasía De Colores**
Código Cuéntame	5278600114736

Registro fotográfico situaciones encontradas en el segundo piso









UDS	**Fantasía De Colores**
Código Cuéntame	5278600114736

Registro fotográfico situaciones encontradas segundo piso, baño, cocina, extintor









UDS	**Fantasía De Colores**
Código Cuéntame	5278600114736

Registro fotográfico situaciones encontradas en el segundo piso









UDS	**Fantasía De Colores**
Código Cuéntame	5278600114736

Situaciones encontradas zona verde, patio de juegos









UDS	**Fantasía De Colores**
Código Cuéntame	5278600114736

Situaciones encontradas zona verde, patio de juegos










UDS	**Fantasía De Colores**
Código Cuéntame	5278600114736

Situaciones encontradas zona verde, patio de juegos









UDS	**Fantasía De Colores**
Código Cuéntame	5278600114736

Situaciones encontradas entrada principal a la unidad de servicio y comedor









UDS	**Fantasía De Colores**
Código Cuéntame	5278600114736

Situaciones encontradas salones pedagógicos y elementos de dotación









UDS	**Fantasía De Colores**
Código Cuéntame	5278600114736

Situaciones encontradas sala de biblioteca



UDS	**Fantasía De Colores**
Código Cuéntame	5278600114736

8. Compromisos tatareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**
No Aplica	No Aplica	No Aplica

9. Toma de firma de los involucrados

La supervisora contractual Paula Andrea López Arteaga y las profesionales de enlace de seguimiento a la ejecución técnica Mayely Santacruz Ordoñez y Angie Vanesa Gómez Gómez realizan el registro de las firmas correspondientes en el acta de visita de verificación.

PÚBLICA

CONCLUSIONES

- En relación a los elementos de dotación entregados por el ICBF como artículos de lencería, incluyendo colchones y colchonetas, se identifica que en las unidades de servicio existen colchonetas cuyos forros se encuentra desgastado y dañado. Esta situación puede representar riesgos de accidentes con los niños y niñas.

- En las zonas verdes se pueden apreciar restos de materiales de edificación: malla y placas de hierro, tubos, fragmentos de madera, vidrios, ruedas y plantas de jardín, elementos plásticos, Elementos que posiblemente provocan riesgos de accidentes en los usuarios.

- En el área de juegos se encuentra una banca de madera que carece de óptimas condiciones para el uso adecuado. Esto se debe a que algunas bases de madera están desgastadas y en mal estado, lo que, sumado a la falta de nivelación con el suelo y de estabilidad, puede representar riesgos de accidentes.

- En la parte superior de la zona verde de una UDS se encuentra un trampolín giratorio diseñado para que los niños y niñas disfruten de diversas actividades recreativas. Este trampolín está colocado sobre una llanta de automóvil, pero se puede observar que no está debidamente ajustado, lo que podría representar riesgos de accidente para los beneficiarios.

- Algunas paredes en los salones y cocina reflejan humedad y presentan grietas.

- En espacios de 1 UDS disponen de rejillas como medida de protección para evitar eventuales incidentes. Sin embargo, alrededor de estas rejillas se ubican mallas plásticas las cuales se encuentran deterioradas y en mal estado.

- Algunos sanitarios y lavamanos línea adulto presentan fallas en su funcionamiento.

- En las UDS se observan que los vidrios de las ventanas están completos y firmemente sujetos al marco. No obstante, los vidrios no cuentan con películas de seguridad ni con papel adhesivo que recubra la totalidad de la superficie.

- Se puede notar que la parte inferior del techo en 1 UDS está revestida con madera, aunque esta no se encuentra completamente ajustada. Asimismo, es evidente que, tanto en la parte superior como en la inferior, el techo está cubierto con paneles de yeso-superboard, que presentan además algunas grietas superficiales.

PUBLICA


3.Decisiones

Se espera la respuesta de las EAS de los planes de mejora y subsanación de las situaciones encontradas para definir si se realiza o no requerimientos por el posible incumplimiento contractual.

El plazo para subsanar las situaciones encontradas en el contrato 52003542025, es hasta el día 07 de mayo de 2025.

4.Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**
Informar de manera inmediata al supervisor de los presuntos incumplimientos que se evidencien en las vistas de verificación.	Enlaces de seguimiento a la ejecución técnica.	Mayo 2025

FIRMA ASISTENTES

Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Miriam Nidia Jojoa Yaqueno	Coordinadora/ CZ Remolino	ICBF-Centro Zonal Remolino	
Paula Andrea López Arteaga.	Supervisora Contractual/ CZ Remolino	ICBF-Centro Zonal Remolino	
Angie Vanesa Gómez Gómez	Contratista/ Enlace de seguimiento a la ejecución técnica Centro Zonal Remolino	ICBF-Centro Zonal Remolino	
Mayely Santacruz Ordoñez	Contratista/ Enlace de seguimiento a la ejecución técnica /Centro Zonal Remolino	ICBF-Centro Zonal Remolino	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	No aplica	No aplica	No aplica
Colaborador que elabora el acta:	Mayely Santacruz Ordoñez		

PÚBLICA