ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	8828	del	2023
Nombre del Asociado / Contratista:	CORPORACION MULTIETNIAS		
Nombre del Servicio:	CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO		
Nombre de la Unidad Operativa:	TIERRA DE SOL		
Dirección de la Unidad Operativa:	KRA 8C NUM 184-23		
Teléfono de la Unidad Operativa:	3138173953		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	COMUNIDADCUIDADOTIERRADELSOL8828@HOTMAIL.COM		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	RAQUEL PINTO SÁNCHEZ		
Cargo:	COORDINADORA	Celular:	3138173953

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	31	12	2023	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	X	Inspección del edificio:	X	

Descripción del evento: Esquina desgastada por el paso de sillas de ruedas



Posibles causas del evento y medidas para no repetición: Instalacion de esquinero que refuerce el muro para el paso de las personas mayores.



Descripción del evento: Desgaste de pintura en rampa por el paso de sillas de ruedas



Posibles causas del evento y medidas para no repetición: Se retoca la pintura de la rampa con pintura de trafico de rapido secado y de durabilidad.



Descripción del evento:Desgaste de pintura de los marcos de los comedores por paso de sillas de ruedas



Posibles causas del evento y medidas para no repetición: Se retoca los marcos de los comedores con pintura epoxica de facil limpieza y desinfeccion



Descripción del evento: Resane de muros por desinstalacion de timbres y cableado de los mismos



Posibles causas del evento y medidas para no repetición: Resane y pintura de muros e instalacion de timbres inhalambricos para no generar daño en los muros por el cableado y canaletas




Descripción del evento: Caida de baranda de sanitario por uso constante




Posibles causas del evento y medidas para no repetición: Se ajusta la baranda con tornillos y taladro asegurando la baranda



Descripción del evento: Desgaste de pintura en el sulo en donde va el contenedor de residuos descomide en el area de comedores.



Posibles causas del evento y medidas para no repetición: Retoque de pintura en el suelo con pintura amarilla de trafico pesado



3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO

Población total del servicio:	50	Población afectada por el evento:	0	Porcentaje de población afectada:	0%

Descripción de la afectación del servicio:

NO SE AFECTA EL SERVICIO DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN PERIODOS DONDE LAS PERSONAS MAYORES SE ENCUENTRAN EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	X	

Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:

NO APLICA

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin		Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Instalacion de esquinero que refuerce el muro para el paso de las personas mayores.	19/12/2023	19/12/2023		No aplica
Se retoca la pintura de la rampa con pintura de trafico de rapido secado y de durabilidad.	10/12/2023	10/12/2023		No aplica
Resane de muros por desinstalacion de timbres y cableado de los mismos	7/12/2023	7/12/2023		No aplica
Ajuste la baranda con tornillos y taladro asegurando la baranda	4/12/2023	4/12/2023		No aplica
Retoque de pintura en el suelo con pintura amarilla de trafico pesado	10/12/2023	10/12/2023		No aplica
Se retoca los marcos de los comedores con pintura epoxica de facil limpieza y desinfeccion	10/12/2023	10/12/2023		No aplica

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	6	100%
Actividades Ejecutadas	6	100%
Actividades Aplazadas	0	0%
Cumplimiento del periodo	6	100%
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje
Cumplimiento anterior	4	100%
Cumplimiento periodo actual	6	100%
Total de actividades programadas	0	0%
Total de actividades ejecutadas	0	0%
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0%
Nuevo cumplimiento acumulado	12	100%

6. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

NO REGISTRA

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	RAQUEL PINTO	Nombres y Apellidos:	JHOAN DAVID MONTES
Cargo:	Coordinadora	Cargo:	Contratista apoyo a la supervisión
Firma:		Firma:	