DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta

N°. FR - 4844

Cufe:0fd74975bd605582b3cd206aa243d16f0232fd0da62576d54ffcc11f70e9cc7a9762ed79e5e6823c8a4882f03202ae5e

Fecha de elaboración: 23 enero 2026 **Fecha de vencimiento: 22 febrero 2026**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Nissan
Línea: FRONTIER NP 300 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: YD25-675469P
Chasis: 3N6CD35BXZK386779
Color: BLANCO
Placa: OJZ638
Kilometraje: 138700
OrdenTaller: 2572
OrdenExterna: O.T.4250
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-01-16
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00040	CONJUNTO EMBRAGUE MOTOR	1,00	2.884.033,61	0,00	19,00	2.884.033,61
DM00041	HOJA PRINCIPAL TRASERA	1,00	295.798,32	0,00	19,00	295.798,32
DM00042	HOJAS SEGUNDA VUELTA TRASERA	1,00	203.361,34	0,00	19,00	203.361,34
DM00043	TORNILLO S/M	2,00	6.722,69	0,00	19,00	13.445,38
DM00044	BUJES MUELLES TEFLON	2,00	18.487,39	0,00	19,00	36.974,79
DM00045	SOPORTE CAJA AUXILIAR	1,00	274.789,92	0,00	19,00	274.789,92
DM00046	CORREA ACCESORIOS	1,00	64.705,88	0,00	19,00	64.705,88

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**6.149.579,83**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**6.149.579,83**
Valor IVA	**1.168.420,17**
Valor total	**7.318.000,00**

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta

N°. FR - 4844

Cufe:0fd74975bd605582b3cd206aa243d16f0232fd0da62576d54ffcc11f70e9cc7a9762ed79e5e6823c8a4882f03202ae5e

Fecha de elaboración: 23 enero 2026 **Fecha de vencimiento: 22 febrero 2026**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO

Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**

Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**

Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Nissan
Línea: FRONTIER NP 300 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: YD25-675469P
Chasis: 3N6CD35BXZK386779
Color: BLANCO
Placa: OJZ638
Kilometraje: 138700
OrdenTaller: 2572
OrdenExterna: O.T.4250
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-01-16
FechaSalida: null

DM00047	PATIN TENSOR	1,00	107.563,03	0,00	19,00	107.563,03
DM00048	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	2,00	1.134.453,78	0,00	19,00	2.268.907,56

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**6.149.579,83**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**6.149.579,83**
Valor IVA	**1.168.420,17**
Valor total	**7.318.000,00**

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido

Nit / C.C. _____

Fecha de recibido. _____

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004734

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

Proveedor: 900806031 - DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S **Codigo:** 900806031 **Teléfono:** 3153150454

Dirección: CR 7 2 63 SUR IN ZO INDUSTRIAL **Linea Distribucion:** 1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS **Estado:** Confirmado

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 27/01/2026

No. Factura: FR-4844 **CxP:** 0000043791 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 23/01/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-00013	BUJES DE MUELLES TEFLON	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 18.488	$ 36.975	0,00	19,00
0506-000136	PATIN TENSOR	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 107.563	$ 107.563	0,00	19,00
0506-000145	HOJA SEGUNDA VUELTA TRASERA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 203.361	$ 203.361	0,00	19,00
0506-000153	TORNILLO S/M	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 6.723	$ 13.445	0,00	19,00
0506-00050	HOJA PRINCIPAL TRASERA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 295.799	$ 295.799	0,00	19,00
0506-00108	CORREA ACCESORIOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 64.706	$ 64.706	0,00	19,00
0506-00187	LLANTAS GOODYEAR 255/70R16	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 1.134.454	$ 2.268.908	0,00	19,00
0506-00200	SOPORTE CAJA AUXILIAR	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 274.790	$ 274.790	0,00	19,00
0506-00277	CONJUNTO EMBRAGUE MOTOR	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 2.884.034	$ 2.884.034	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 6.149.581
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 1.168.420
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 27.673
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 153.740
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	$ 7.136.588

TOTAL: SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Detalle: SE REALIZA INGRESO DE FACTUA FR-4844 CTO 1209 VIGENCIAS FUTURAS 2025, CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP 300 DIESEL, PLACA OJZ638, O.T. 4250.

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075307204 - NASLLY EDITH ARISTIZABAL MOLINA

Usuario Impresión : 1075307204 - NASLLY ARISTIZABAL

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4845

Cufe:e15e3e42efc6ad6f29c65d13aa0e7f8965b62998bbc06b9818062e290fde7a0d9d6569d04b1ded148f5bacd53d4492c2

Fecha de elaboración: 23 enero 2026 **Fecha de vencimiento: 22 febrero 2026**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Nit / C.C.: 813.005.265 - 7
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila)
Teléfono: 8631818-8631818-8631818
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Nissan
Línea: FRONTIER NP 300 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: YD25-675469P
Chasis: 3N6CD35BXZK386779
Color: BLANCO
Placa: OJZ638
Kilometraje: 138700
OrdenTaller: 2572
OrdenExterna: O.T.4250
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-01-16
FechaSalida: 2026-01-23

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210019024	CAMBIO PRINCIPAL EMBRAGUE	1,00	588.235,29	0,00	19,00	588.235,29
210019024	CAMBIO HOJA DE RESORTE	2,00	171.428,57	0,00	19,00	342.857,14
210019024	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	1,00	128.571,43	0,00	19,00	128.571,43
210019024	CAMBIO TENSOR CORREA DE ACCESORIOS	1,00	395.798,32	0,00	19,00	395.798,32
210019024	CAMBIO CORREA DE ACCESORIOS	1,00	55.462,18	0,00	19,00	55.462,18
210019024	ALINEACION DE MUELLES CAMBIO GRAPAS Y ABRAZADERAS	1,00	86.554,62	0,00	19,00	86.554,62
2100193	ALINEACION	1,00	46.218,49	0,00	19,00	46.218,49

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**1.800.000,00**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.800.000,00**
Valor IVA	**342.000,00**
Valor total	**2.142.000,00**

Son: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900[illegible]

CR 7 2 63 SUR BN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta

N°. FR - 4845

Cufe:e15e3e42efc6ad6f29c65d13aa0e7f8965b62998bbc06b9818062e290fde7a0d9d6569[illegible]4b1ded148f5bacd53d4492c2

Fecha de elaboración: 23 enero 2026 **Fecha de vencimiento: 22 febrero 2026**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Nit / C.C.: 813.005.265 - 7
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila)
Teléfono: 8631818-8631818-8631818
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Nissan
Línea: FRONTIER NP 300 DIESEL
Tipo: CAMIONETA
Motor: YD25-675469P
Chasis: 3N6CD35BXZK386779
Color: BLANCO
Placa: OJZ638
Kilometraje: 138700
OrdenTaller: 2572
OrdenExterna: O.T.4250
Cilindraje: 2500
FechaEntrada: 2026-01-16
FechaSalida: 2026-01-23

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100194	BALANCEO	2,00	25.210,08	0,00	19,00	50.420,17
2100197	MONTAJE DE LLANTA	2,00	27.731,09	0,00	19,00	55.462,18
210069026	TENSION DE FRENOS	1,00	50.420,17	0,00	19,00	50.420,17

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**1.800.000,00**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**1.800.000,00**
Valor IVA	**342.000,00**
Valor total	**2.142.000,00**

Son: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	FORMATO **ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS**		mipg	
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	**CODIGO:** GAF-S3-F14	**VIGENCIA:** 05/06/2024	V3	**PÁGINA** 1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 16/01/2026

No. 137

1. CONTRATO No. 1209 DE 2025:
Nombre Firma: DIAGNOSTICAMOS MOTOR´S S.A.S
Representante Legal: AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
Nit. **900.806.031**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: NISSAN FRONTIER
Modelo: 2018
Placa: OJZ 638
Kilometraje: 138700
Dependencia adscrita: Referencia y Contra referencia

3. TRABAJO SOLICITADO:
☐ Mantenimiento Preventivo
☒ Mantenimiento Correctivo

Detalle

☐ Cambio General de Aceite	☐ Suspensión	☐ Sistema de enfriamiento
☐ Cambio de Aceite en el motor	☐ Bomba de Inyección	☐ Sistema de AA
☐ Cambio de Aceite en la trasmisión	☐ Cardan	☐ Motor de Arranque
☐ Cambio de filtro	☐ Crucetas	☐ Cambio de filtro motor
☐ Cambio de bujía precalentamiento	☐ Caja de cambio	☐ Cambio filtros combustibles
☐ Baterías	☐ Transmisión	☐ Tapicería en general
☐ Inyectores	☐ Motor	☐ Latonería y pintura
☐ Alternador	☐ Sistema de enfriamiento	☐ Lámparas
☐ Calibración	☐ Sistema Eléctrico en general	☐ Otros
☐ Frenos en general	☐ Sistema de Lubricación	
☐ Kit de embrague	☐ Sistema de encendido	

OBSERVACIONES:
1 CONJUNTO EMBRAGUE MOTOR, HOJA PRINCIPAL TRASERA, 1 HOJA SEGUNDA VUELTA TRASERA, 2 TORNILLO S/M, 2 BUJES MUELLES TEFLON, 1 SOPORTE CAJA AUXILIAR, 1 CORREA ACCESORIOS, 1 PATIN TENSOR, 2 LLANTAS GOODYEAR 255/70R16, 1 CAMBIO PRINCIPAL EMBRAGUE, 2 CAMBIO HOJA DE RESORTE, 1 CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA, 1 CAMBIO TENSOR CORREA ACCESORIOS, 1 CAMBIO CORREA ACCESORIOS, 1 ALINEACION DE MUELLES CAMBIO GRAPAS Y ABRAZADERAS, 1 ALINEACION, 2 BALANCEO, 2 MONTAJE DE LLANTA, 1 TENSION DE FRENOS.

AUTORIZADO:	ENTREGADO:	RECIBIDO:
NOMBRE: SONIA JANETH CUELLAR CALDERON SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NOMBRE: Amalia Rodriguez C.C. No.: 1075282230	NOMBRE: C.C. No. 1128785

CARMEN EMILIA OSPINA Salud Integral y Digital	FORMATO **ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS**		mipg	
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA2 de 2

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 137

Fecha de entrega del vehículo: 16-01-2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingreso Para Cambio de embrague, Cambio de hoja Principal y secundaria de muelles, suministro de tornillo, bujes melle teflon, soporte de caja auxiliar, Cambio de correa de accesorios, suministro de Patin tensor, tensionada de frenos, cambio de llantas, alineacion y balanceo.

ENTREGADO POR

NOMBRE: Angha Rodd
C.C. No. 1075282233

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1122887853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 16/01/2026	O. T. N: 4250
	MARCA: NISSAN	LINEA: FRONTIER NP300
	PLACA: OJZ638	MODELO:2018
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 3N6CD35BXZK386779	
	N° DE MOTOR: YD25 675469P	
KM: 138.700	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	


ANTECEDENTES

Se realiza el mantenimiento preventivo en las instalaciones del **TALLER**, donde se evidencio lo siguiente:

DETALLE DEL SERVICIO

1. Se evidencia deslizamiento del embrague durante el arranque y cambio de marcha, se halla fatiga estructural en hoja principal y secundaria del muelle, así mismo los bujes presentan juego excesivo, adicionalmente el soporte de caja auxiliar se encuentra deteriorado, el patín tensor presenta pérdida de tensión y anomalías, se efectúa cambio de piezas defectuosas dejando el vehículo en óptimas condiciones.







CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS
MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3





2. Se evidencia el cumplimiento de vida útil de las llantas, Se retiraron dos llantas en estado de desgaste avanzado y se instalaron dos nuevas, con especificaciones de acuerdo al fabricante.





3. Se realiza alineación y balanceo.

4. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
INGENIERA MECANICA
TP:CN230140087
Jefe de Taller

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO **ORDEN DE SERVICIOSPARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS**			
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	**CODIGO:** GAF-S3-F13	**VIGENCIA:** 05/06/2024	V3	**PÁGINA**1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 20/01/2026

MARCADEL VEHICULO: BUSETA HYUNDAI

PLACA: OZN 127

KM: 67253

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo__X__ Correctivo ____

TRABAJOS SOLICITADOS:

CAMBIO FILTRO DE TRAMPA, LIMPIADOR DE FRENOS.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: JUAN ANTONIO LOSANO
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 1.075.234.976

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

_____

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 20 de enero de 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION BUSETA HYUNDAI O.T 4251

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **BUSETA DE PLACA OZN127 KM: 67.253**

DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
LIMPIADOR DE FRENOS	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
TORNILLO BARRA TORCION	2	$ 110.000	$ 92.437	$ 17.563	$ 220.000
FILTRO DE TRAMPA	1	$ 97.000	$ 81.513	$ 15.487	$ 97.000
ORRING S/M	1	$ 103.000	$ 86.555	$ 16.445	$ 103.000
TOTAL, REPUESTOS					$ 480.000
DESCRIPCION MANO OBRA	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
TENSIÓN DE FRENOS	1	$ 60.000	$ 50.420	$ 9.580	$ 60.000
AJUSTE DE PIEZA	1	$ 90.000	$ 75.630	$ 14.370	$ 90.000
REVISIÓN FUGA DE COMBUSTIBLE	1	$ 80.000	$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 230.000
	GRAN TOTAL:	$ 710.000			

Atentamente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4846

Cufe:fbbb69f34d66bec1ee00c2b0c17340552423a835b588081a5a034e541a99e8686797905c17024a197b12f0cf3e6a535e

Fecha de elaboración: 23 enero 2026 **Fecha de vencimiento: 22 febrero 2026**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila)
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Nit / C.C.: 813.005.265 - 7
Teléfono: 8631818-8631818-8631818

Datos del vehículo

Marca: Hyundai
Tipo: BUSETA
Chasis: KMFGA17BP8C900514
Placa: OZN127
OrdenTaller: 2573
Cilindraje: 3907
FechaEntrada: 2026-01-20

Línea: STAREX H1
Motor: D4DB8350117
Color: BLANCO AZUL
Kilometraje: 67253
OrdenExterna: O.T.4251
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
DM00052	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	50.420,17	0,00	19,00	50.420,17
DM00053	TORNILLO BARRA TORCION	2,00	92.436,97	0,00	19,00	184.873,95
DM00054	FILTRO DE TRAMPA	1,00	81.512,61	0,00	19,00	81.512,61
DM00055	ORRING S/M	1,00	86.554,62	0,00	19,00	86.554,62

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**403.361,34**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**403.361,34**
Valor IVA	**76.638,66**
Valor total	**480.000,00**

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004735

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

Proveedor: 900806031 - DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S **Codigo:** 900806031 **Teléfono:** 3153150454

Dirección: CR 7 2 63 SUR IN ZO INDUSTRIAL **Linea Distribucion:** 1016 - SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS **Estado:** Confirmado

Ciudad: - () **Almacen:** 0506 - REPUESTOS VEHICULOS **Fecha:** 27/01/2026

No. Factura: FR-4846 **CxP:** 0000043792 **%ICA:** 0,45 **Fecha Factura:** 23/01/2026 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0506-000103	ORRING S/M	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 86.555	$ 86.555	0,00	19,00
0506-00035	FILTRO DE TRAMPA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 81.513	$ 81.513	0,00	19,00
0506-00056	LIMPIADOR DE FRENOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 50.420	$ 50.420	0,00	19,00
0506-00081	TORNILLO BARRA TORCION	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 92.437	$ 184.874	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 403.362
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 76.639
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 1.815
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 10.085
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 468.101**

TOTAL: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESOS M/CTE.

Detalle: SE INGRESA FACTURA FR-4846 CTO 1209 VIGENCIAS FUTURAS DEL 2025, BUSETA HYNDAI STAREX H1, PLACA OZN127,O.T.4251.

Elaboró

Revisó

Aprobó

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 90080603

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta

N°. FR - 4847

Cufe:21a05514690a84f50148aba6be05dae20407744d8a9579ef1866bb35103ee29d253c30bc288d153ed2c9e1f029747e46

Fecha de elaboración: 23 enero 2026 **Fecha de vencimiento: 22 febrero 2026**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO

Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA **Nit / C.C.: 813.005.265 - 7**

Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila) **Teléfono: 8631818-8631818-8631818**

Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Datos del vehículo

Marca: Hyundai	Línea: STAREX H1
Tipo: BUSETA	Motor: D4DB8350117
Chasis: KMFGA17BP8C900514	Color: BLANCO AZUL
Placa: OZN127	Kilometraje: 67253
OrdenTaller: 2573	OrdenExterna: O.T.4251
Cilindraje: 3907	
FechaEntrada: 2026-01-20	FechaSalida: 2026-01-23

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
210019024	REVISION FUGA DE COMBUSTIBLE	1,00	67.226,89	0,00	19,00	67.226,89
210059025	AJUSTE DE PIEZA	1,00	75.630,25	0,00	19,00	75.630,25
210069026	TENSION DE FRENOS	1,00	50.420,17	0,00	19,00	50.420,17

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**193.277,31**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**193.277,31**
Valor IVA	**36.722,69**
Valor total	**230.000,00**

Son: DOSCIENTOS TREINTA MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido

Nit / C.C. _____

Fecha de recibido. _____

CARMEN EMILIA OSPINA Salud, Bienestar y Equidad	FORMATO **ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS**		mipg	
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	**CODIGO:** GAF-S3-F14	**VIGENCIA:** 05/06/2024	V3	PÁGINA1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 20/01/2026

No. 138

1. CONTRATO No. 1209 DE 2025:
Nombre Firma: DIAGNOSTICAMOS MOTOR´S S.A.S
Representante Legal: AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
Nit. **900.806.031**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: HYUNDAI STAREX
Modelo: 2008
Placa: OZN 127
Kilometraje: 67253
Dependencia adscrita: P Y P

3. TRABAJO SOLICITADO:
☒ Mantenimiento Preventivo
☐ Mantenimiento Correctivo

Detalle

☐ Cambio General de Aceite	☐ Suspensión	☐ Sistema de enfriamiento
☐ Cambio de Aceite en el motor	☐ Bomba de Inyección	☐ Sistema de AA
☐ Cambio de Aceite en la trasmisión	☐ Cardan	☐ Motor de Arranque
☐ Cambio de filtro	☐ Crucetas	☐ Cambio de filtro motor
☐ Cambio de bujía precalentamiento	☐ Caja de cambio	☐ Cambio filtros combustibles
☐ Baterías	☐ Transmisión	☐ Tapicería en general
☐ Inyectores	☐ Motor	☐ Latonería y pintura
☐ Alternador	☐ Sistema de enfriamiento	☐ Lámparas
☐ Calibración	☐ Sistema Eléctrico en general	☐ Otros
☐ Frenos en general	☐ Sistema de Lubricación	
☐ Kit de embrague	☐ Sistema de encendido	

OBSERVACIONES:

1 LIMPIADOR DE FRENOS, 2 TORNILLO BARRA TORCION, 1 FILTRO DE TRAMPA, 1 ORRING S/M, 1 REVISIÓN FUGA DE COMBUSTIBLE, 1 AJUSTE DE PIEZA, 1 TENSIÓN DE FRENOS.

AUTORIZADO:
NOMBRE: SONIA JANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ENTREGADO:
NOMBRE: AMALIA RODRIGUEZ
C.C. No.: 1075282285

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1088763.

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO **ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS**			mipg
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	CODIGO: GAF-S3-F14	VIGENCIA: 05/06/2024	V3	PÁGINA2 de 2

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 138

Fecha de entrega del vehículo: 20-01-2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa para tension de frenos y tuision fuga de Combustible, cambio de oring S/M, cambio de tornillo barra tiración. filtro de trampa, suministro de limpiador de freno. y ajuste de pieta.

ENTREGADO POR

NOMBRE: Amalia Pardo
C.C. No. 1052822253

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 19287853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

Bo Nom

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 20/01/2026	O. T. N: 4251
	MARCA: HYUNDAI	LINEA:
	PLACA: OZN127	MODELO:2008
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: KMFGA17BP8C900514	
	N° DE MOTOR: D4DB8350117	
KMT: 67.253	TIPO: BUSETA UNIDAD ODONTOLOGICA	

Se realiza el mantenimiento preventivo en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente:

DETALLE DEL SERVICIO

1. Se realiza revisión y tensión del sistema de frenado, se corrige fuga de combustible presente, se efectuó cambio de filtro trampa al evidenciar contaminación con agua; de esta manera se reestablece el funcionamiento del vehículo.







2. Se entrega vehículo a satisfacción.

Cordialmente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
INGENIERA MECANICA
TP:CN230-140087
Jefe de Taller

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135 LT5 ZONAINDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922-3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	FORMATO **ORDEN DE SERVICIOSPARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS**		nipg	
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	**CODIGO:** GAF-S3-F13	**VIGENCIA:** 05/06/2024	**V3**	**PÁGINA**1 de 1

MANTENIMIENTOS

FECHA: 30/01/2026

MARCADEL VEHICULO: TOYOTA FORTUNER

PLACA: OWI 619

KM: 275557

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo____ Correctivo __X__

TRABAJOS SOLICITADOS:

CARRO PRESENTA PERDIDA DE POTENCIA, REVISION DE INYECTORES.

CONDUCTOR DEL VEHICULO: GABRIEL BONELO
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA: 7.723.027

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 30 de enero 2026

SEÑORES:

CARMEN EMILIA OSPINA

ASUNTO: COTIZACION TOYOTA FORTUNER O.T 4252

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI619 KM: 275.557**

DESCRIPCION MANO OBRA	CANT	VALOR UNI	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
SINCRONIZACION Y LIMPIEZA DE INYECTORES	1	$ 306.000	$ 257.143	$ 48.857	$ 306.000
CALIBRACION DE INYECTOR	1	$ 890.000	$ 747.899	$ 142.101	$ 890.000
REPARACION DE INYECTOR	4	$ 433.000	$ 363.866	$ 69.134	$ 1.732.000
REPROGRAMACION DE INYECTORES	4	$ 339.000	$ 284.874	$ 54.126	$ 1.356.000
REVISION SISTEMA DE INYECCION DESCONTAMINACION DE LINEAS	1	$ 457.000	$ 384.034	$ 72.966	$ 457.000
DESAIRADA DEL SISTEMA DE INYECCION	1	$ 153.000	$ 128.571	$ 24.429	$ 153.000
MONTAJE DE INYECTOR	4	$ 315.000	$ 264.706	$ 50.294	$ 1.260.000
TOTAL, MANO DE OBRA					$ 6.154.000
		GRAN TOTAL:	$ 6.154.000		

Atentamente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Nit. 900806031

CR 7 2 63 SUR IN 1 (Neiva - Huila)

Regimén COMUN Actividad económica CIIU 4520 54530

Resolución de facturación 18764103826399 del 29 diciembre 2025 vence 29 diciembre 2026

Rango autorizado FR 4794 al FR 20000

Factura electrónica de venta
N°. FR - 4849

Cufe:2536d0ea828100c0ce55a586b438b8233b968f0b0d517e31db94562700d0c96de1b0302cbad5f511664c2e4fe8e93c4e

Fecha de elaboración: 30 enero 2026 **Fecha de vencimiento: 01 marzo 2026**

Forma de pago: Credito

Concepto: FACTURA ELECTRONICA CREDITO
Cliente: ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR (Neiva - Huila)
Correo electrónico: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Nit / C.C.: 813.005.265 - 7
Teléfono: 8631818-8631818-8631818

Datos del vehículo

Marca: Toyota
Tipo: campero
Chasis: BAJYZ59G9E3065083
Placa: OWI619
OrdenTaller: 2575
Cilindraje: 3000
FechaEntrada: 2026-01-30

Línea: FORTUNER
Motor: 1KD-A181230
Color: SUPER BLANCO
Kilometraje: 275557
OrdenExterna: O.T.4252
FechaSalida: null

Código	Descripción de operaciones	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	%IVA	Sub total
2100191	SINCRONIZACION Y LIMPIEZA DE INYECTORES	1,00	257.142,86	0,00	19,00	257.142,86
2100192	CALIBRACION DE INYECTOR	1,00	747.899,16	0,00	19,00	747.899,16
2100193	REPARACION DE INYECTOR	4,00	363.865,55	0,00	19,00	1.455.462,18
2100194	REPROGRAMACION DE INYECTORES	4,00	284.873,95	0,00	19,00	1.139.495,80
2100190	REVISION SISTEMA DE INYECCION DESCONTAMINACION DE LINEAS	1,00	384.033,61	0,00	19,00	384.033,61
2100191	DESAIRADA DEL SISTEMA DE INYECCION	1,00	128.571,43	0,00	19,00	128.571,43
2100192	MONTAJE DE INYECTOR	4,00	264.705,88	0,00	19,00	1.058.823,53

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LAS PARTES VENDIDAS E INSTALADAS POR EL TALLER TIENEN GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA MANO DE OBRA TIENE GARANTÍA DE 3 MESES O 5.000 Km.

Valor exento	**0,00**
Valor gravado	**5.171.428,57**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**5.171.428,57**
Valor IVA	**982.571,43**
Valor total	**6.154.000,00**

Son: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DE PESOS MCTE

Observaciones Generales:

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido
Nit / C.C. _____
Fecha de recibido. _____

CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	FORMATO **ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS**			mipg
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	**CODIGO:** GAF-S3-F14	**VIGENCIA:** 05/06/2024	V3	**PÁGINA** 1 de 2

Fecha de Ingreso al Taller: 30/01/2026

No. 142

1. CONTRATO No. 1209 DE 2025:
Nombre Firma: DIAGNOSTICAMOS MOTOR´S S.A.S
Representante Legal: AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
Nit. **900.806.031**

2. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:
No. Oficial: MOVIL
Marca: TOYOTA FORTUNER
Modelo: 2014
Placa: OWI 619
Kilometraje: 275557
Dependencia adscrita: Gerencia

3. TRABAJO SOLICITADO:
☐ Mantenimiento Preventivo
☒ Mantenimiento Correctivo

Detalle

☐ Cambio General de Aceite
☐ Cambio de Aceite en el motor
☐ Cambio de Aceite en la trasmisión
☐ Cambio de filtro
☐ Cambio de bujía precalentamiento
☐ Baterías
☐ Inyectores
☐ Alternador
☐ Calibración
☐ Frenos en general
☐ Kit de embrague
☐ Suspensión
☐ Bomba de Inyección
☐ Cardan
☐ Crucetas
☐ Caja de cambio
☐ Transmisión
☐ Motor
☐ Sistema de enfriamiento
☐ Sistema Eléctrico en general
☐ Sistema de Lubricación
☐ Sistema de encendido
☐ Sistema de enfriamiento
☐ Sistema de AA
☐ Motor de Arranque
☐ Cambio de filtro motor
☐ Cambio filtros combustibles
☐ Tapicería en general
☐ Latonería y pintura
☐ Lámparas
☐ Otros

OBSERVACIONES:
1 SINCRONIZACION Y LIMPIEZA DE INYECTORES, 1 CALIBRACION DE INYECTOR, 4 REPARACION DE INYECTOR, 4 REPROGRAMACION DE INYECTORES, 1 REVISION SISTEMA DE INYECCION DESCONTAMINACION DE LINEAS, 1 DESAIRADA DEL SISTEMA DE INYECCION, 4 MONTAJE DE INYECTOR.

AUTORIZADO:
NOMBRE: SONIA JANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ENTREGADO:
NOMBRE:
C.C. No. :

RECIBIDO:
NOMBRE:
C.C. No. 1912837853

CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	FORMATO **ORDEN DE TRABAJO VEHICULOS**			mipg
PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO	**CODIGO:** GAF-S3-F14	**VIGENCIA:** 05/06/2024	V3	**PÁGINA** 2 de 2

4. ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO:

No. 142

Fecha de entrega del vehículo: 31 de enero de 2026

OBSERVACIONES:

Vehiculo ingresa por perdida de potencia y humo excesivo, se procede a realizar inicialmente diagnostico al sistema de inyección; que debido a los anomalias presentadas y al alto kilometraje del vehiculo se presume un desgaste natural en los inyectores, por ende se efectua sincronización y limpieza de inyectores identificando inyectores en mal estado; en efecto se repara cada uno de ellos, seguidamente se calibran y reprogramar, adicionalmente se revisa el sistema de inyección y descontaminación de lineas para finalmente desairar el sistema de inyeccion, quedando el sistema de inyección en optimas condiciones, Se procede a realizar prueba de ruta y durante la evaluación del vehiculo se evidencia Persistencia de un cascabeleo metalico proveniente del motor, en efecto el automotor continua en las instalaciones del taller descartando posibles fugas de compresión en el Piston 1 y 4 a espera de un diagnostico de desgaste o daño interno de motor.

ENTREGADO POR

NOMBRE:
C.C. No.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.C. No. 1128 7853

Vo. Bo. Nombre
Apoyo a la Supervisión

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 30 /01 /2026	O. T. N: 4252
	MARCA: TOYOTA	LINEA: FORTUNER
	PLACA: OWI619	MODELO:2014
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN:8AJYZ59G9E3065083	
	N° DE MOTOR:1KD-A181230	
KMT: 275.557	TIPO: CAMPERO	

ANTECEDENTES

Se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del **TALLER, donde se evidencio lo siguiente:**

DETALLE DEL SERVICIO


1. El vehículo ingresa al taller presentando pérdida de potencia y emisión excesiva de humo. Durante la evaluación inicial se identifican anomalías en el funcionamiento en ralentí, pérdida de rendimiento durante la marcha y emisión anormal de humo por el sistema de escape, lo cual constituye indicadores de una posible falla en el sistema de inyección.




   Con base en los hallazgos obtenidos y considerando el alto kilometraje del vehículo, se presume un desgaste natural de los inyectores. En consecuencia, se procede a realizar la sincronización del sistema de inyección, así como el desmontaje del conjunto de inyectores para su inspección y limpieza técnica especializada, determinándose desgaste y mal funcionamiento de los mismos, por lo cual requieren intervención correctiva.

   Se efectúa el reemplazo de los componentes internos defectuosos, seguido de la calibración individual de cada inyector en banco, ajustando la presión de apertura y el patrón de pulverización conforme a las especificaciones del fabricante. Posteriormente, se realiza la instalación y reprogramación de los inyectores. Adicionalmente, se ejecuta la revisión general del sistema de inyección, limpieza y descontaminación de líneas, así

como la purga (desairado) completa del sistema, garantizando un suministro de combustible continuo, presión adecuada y operación estable del motor.

Posterior a las intervenciones realizadas, el sistema de inyección queda en óptimas condiciones de operatividad.




2. Se realiza prueba de ruta, evidenciándose durante la evaluación del automotor la persistencia de un cascabeleo proveniente del motor. En razón a lo anterior, el vehículo permanece en las instalaciones del taller para la continuación del análisis técnico, siguiendo el orden de intervención correspondiente, con el objetivo de descartar posibles fugas de compresión en los cilindros 1 y 4, quedando pendiente la valoración de desgaste o daño interno del motor.

Cordialmente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
INGENIERA MECANICA
TP:CN230-140087
Jefe de Taller

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 31 de enero 2026

Señores:

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Ciudad

Asunto: Diagnostico Final Vehículo CHEVROLET DMAX GEV365

Cordial saludo

Contrato Nº 01209 de 2025 cuyo objeto es: **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON OBJETO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SON ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS".**

Realizada la inspección del vehículo **CHEVROLET DMAX** de placa **GEV365** se evidencia que al vehículo se le realizaron mantenimientos correspondientes según el cronograma, cumpliendo con los procedimientos establecidos. Al momento de la entrega, el vehículo se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento, se recomienda realizar cambio de aceite y filtración, revisión preventiva de frenos para mantener el buen estado del automotor.

Cordialmente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
INGENIERA MECANICA
TP:CN230-140087
Jefe de Taller

CARRERA 7 N. 2-63 SUR INTERIOR 1 ZONA INDUSTRIAL
TELEFONOS: 8707448- 3108786743
diagnosticamosmotors@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 31 de enero 2026

Señores:

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Ciudad

Asunto: Diagnostico Final Vehículo CHEVROLET DMAX GEV369

Cordial saludo

Contrato Nº 01209 de 2025 cuyo objeto es: **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON OBJETO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SON ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS".**

Realizada la inspección del vehículo **CHEVROLET DMAX** de placa **GEV369** se evidencia que al vehículo se le realizaron mantenimientos correspondientes según el cronograma, cumpliendo con los procedimientos establecidos. Al momento de la entrega, el vehículo se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento, se recomienda realizar cambio de aceite y filtración, revisión preventiva de frenos para mantener el buen estado del automotor.

Cordialmente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
INGENIERA MECANICA
TP:CN230-140087
Jefe de Taller

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 31 de enero 2026

Señores:

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Ciudad

Asunto: Diagnostico Final Vehículo CHEVROLET DMAX GEV370

Cordial saludo

Contrato Nº 01209 de 2025 cuyo objeto es: **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON OBJETO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SON ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS".**

Realizada la inspección del vehículo **CHEVROLET DMAX** de placa **GEV370** se evidencia que al vehículo se le realizaron mantenimientos correspondientes según el cronograma, cumpliendo con los procedimientos establecidos, cumpliendo con los procedimientos establecidos. Al momento de la entrega, el vehículo se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento, se recomienda realizar los mantenimientos preventivos periódicos con el fin de prolongar la vida útil de los sistemas del automotor.

Cordialmente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
INGENIERA MECANICA
TP:CN230-140087
Jefe de Taller

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 31 de enero 2026

Señores:

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Ciudad

Asunto: Diagnostico Final Vehículo CHEVROLET DMAX GEV371

Cordial saludo

Contrato Nº 01209 de 2025 cuyo objeto es: **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON OBJETO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SON ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS".**

Realizada la inspección del vehículo **CHEVROLET DMAX** de placa **GEV371** se evidencia que al vehículo se le realizaron mantenimientos correspondientes según el cronograma, cumpliendo con los procedimientos establecidos, cumpliendo con los procedimientos establecidos. Al momento de la entrega, el vehículo se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento, se recomienda realizar los mantenimientos preventivos periódicos con el fin de prolongar la vida útil de los sistemas del automotor, adicionalmente se recomienda realizar cambio de llantas producto del cumplimiento de su ciclo útil.

Cordialmente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
INGENIERA MECANICA
TP:CN230-140087
Jefe de Taller

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 31 de enero 2026

Señores:

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Ciudad

Asunto: Diagnostico Final Vehículo HYUNDAI OZN 127

Cordial saludo

Contrato Nº 01209 de 2025 cuyo objeto es: **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON OBJETO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SON ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS".**

Realizada la inspección del vehículo **HYUND**AI de placa **OZN 127** se evidencia que al vehículo se le realizaron mantenimientos correspondientes según el cronograma, cumpliendo con los procedimientos establecidos. Al momento de la entrega, el vehículo se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento, se recomienda realizar los mantenimientos preventivos periódicos con el fin de prolongar la vida útil de los sistemas del automotor.

Cordialmente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
INGENIERA MECANICA
TP:CN230-140087
Jefe de Taller

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

Neiva, 31 de enero 2026

Señores:

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Ciudad

Asunto: Diagnostico Final Vehículo DMAX OWI 620

Cordial saludo

Contrato Nº 01209 de 2025 cuyo objeto es: **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON OBJETO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR LOS CUALES SON ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIOS".**

Realizada la inspección del vehículo **DMAX** de placa **OWI620** se evidencia que al vehículo se le realizaron mantenimientos correspondientes según el cronograma, cumpliendo con los procedimientos establecidos. Al momento de la entrega, el vehículo se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento, se recomienda realizar cambio de aceite y filtración, revisión preventiva de frenos con el objetivo de mantener el buen estado del automotor.

Cordialmente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
INGENIERA MECANICA
TP:CN230-140087
Jefe de Taller

CARRERA 7 N. 2-63 SUR INTERIOR 1 ZONA INDUSTRIAL
TELEFONOS: 8707448- 3108786743
diagnosticamosmotors@gmail.com
NEIVA-HUILA