AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL **META**
NIT. 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-04
No. CARPETA:	568
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA** MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO DE LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META" **CONTRATO N° 779 22 PY 031-22 INF N°34 PARC N°12 C26-32 C568**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
39.	Informe componente seguridad y salud en el trabajo	109387-109586

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	779 22 PY 031-22 INF N°34 PARC N°12 C26-32 C568

Firma	Firma
Nombre: **FERNANDO VERA BARRERA**	Nombre: **DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS**
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 75809

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	EVCO.	CENTRO DE COSTO		DIA 21	MES 1	AÑO 2026
EQUIPO	bull. DSN-02.					RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24574.		HORA INICIAL	7:am.		
FINAL	24582.		HORA FINAL	5:PM.		
TOTAL HR/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: trabajo en el botadero KM-87.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M		32.59ls	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO :

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACION

OPERADOR Jose. A. Hoyos Ch | SUPERVISOR

109.387

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 75810

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	CVSP	CENTRO DE COSTO		DIA 22.	MES 1	AÑO 2026
EQUIPO	Bull. DSN-02.					RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24582.		HORA INICIAL	7:am		
FINAL	24588.		HORA FINAL	4: Pm.		
TOT. HR/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: trabajo de adecuacion de terreno en el botadero K 84.

REALIZO MANT. PREVENTIVO SI [X] NO [ ]

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DANO: se necesitan los tornillos de las cuchillas para darles la vuelta

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACION

OPERADOR Jose A Flores Ch. SUPERVISOR

109.388

MEYAN S.A

MEYAN S.A. EQUIPOS CONSTRUCTORES

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 75811

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	CVCO.	CENTRO DE COSTO	DIA 23	MES 1	AÑO 2026.	RECIBO
EQUIPO	Bull. D5 N-02.					

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24588.		HORA INICIAL	7:am.		
FINAL	24595.		HORA FINAL	5:pm.		
TOTAL/HR/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: trabajo en el botadero del Km-8t. adecuando terreno.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M		40.gls.	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: se necesita urgente darle la vuelta alas cuchillas. tornillos. y esquineras.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACION

OPERADOR: Jose A. Homes ch. | SUPERVISOR: Julian Combatt

109.389

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 75812

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA		CENTRO DE COSTO		DIA 24.	MES 1	AÑO 2026.
EQUIPO						

RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24595.		HORA INICIAL	7:am.		
FINAL	24595.		HORA FINAL	11:am		
TOT OR/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: adecuando terreno en el botadero KM-87.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO :

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECÁNICO A CARGO DE LA CORRECCION		ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO:	UBICACION ACTUAL		NUEVA UBICACIÓN
OPERADOR Jose A. Hoyos Ch.		SUPERVISOR	

109.390

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 75813

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA: CVCO. | CENTRO DE COSTO: | DIA: 26. | MES: 1 | AÑO: 2026. | RECIBO:

EQUIPO: bull. D5N-02.

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24596.		HORA INICIAL	7:am.		
FINAL	24602.		HORA FINAL	5:pm.		
TOT. HR/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: trabajo de adecuacion de terreno en el botadero del KM- 81

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M		35 gls.	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: se necesitan los tornillos para darle la vuelta alas cuchillas y esquineras que estan desgastadas.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR: Jose A. Flores Ch. | SUPERVISOR:

109.391

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 75814

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	CVC O.	CENTRO DE COSTO		DIA 27	MES 1.	AÑO 2026
EQUIPO	Bull. D5 N.02.					RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24602.		HORA INICIAL 7:am.		
FINAL	24610		HORA FINAL 5: PM.		
TOTAL R/KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: adecuacion de terreno en el botadero del KM- 8t.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: aceite para mando final HD-30.
tornillos para las cuchillas.
cambio de aceite del Motor.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACION:

OPERADOR: jose A. Homez Ch

SUPERVISOR:

Impresión controlada vía intranet

109.392

MEYAN S.A

MEYAN S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 75815

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	CUCO	CENTRO DE COSTO		DIA 28.	MES 1	AÑO 2026
EQUIPO	BULL DSN-02					RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24610.		HORA INICIAL	7. am.		
FINAL	24618.		HORA FINAL	5:PM.		
TOTAL HR/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Trabajo de adecuacion de terreno en el botadero del KM-8.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: ~~sete~~ se - le cambio filtro combustible - del bombin.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION: Macedonio Monrique

ORDEN DE TRABAJO N. 17

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACIÓN:

OPERADOR: Jose A. Hoyos Ch. SUPERVISOR:

109.393

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 75816

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA: EVCO. | CENTRO DE COSTO: 29. | DIA: 1. | MES: 2026. | AÑO | RECIBO

EQUIPO: Bull. D5.N.

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24618.		HORA INICIAL	7:9m.		
FINAL	24624		HORA FINAL	5: pm.		
TOTAL/ HR/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: trabajo de adecuacion de terreno en el botadero KM-6t.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI [x] NO [ ]

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: SE necesitan urgente los tornillos para zapatas.
Aceite HD-30.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR: Jose A. Flores Ch. | SUPERVISOR

109.394

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 75817

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	EVCO.	CENTRO DE COSTO		DIA 30	MES 1.	AÑO 2026.
EQUIPO	bull. D-5-N-02.					RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24624.		HORA INICIAL	7:am.		
FINAL	24628.		HORA FINAL	5: pm.		
TOTAL R/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: trabajo de adecuacion de terreno en el botadero - del KM - 8t.

REALIZO MANT. PREVENTIVO — SI ✓ — NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Se necesitan tornillos para zapatas - estan sueltas.
Aceite HD-30.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR Jose A Homes ch. | SUPERVISOR

109.395

MEYAN S.A.
INGENIEROS CONSTRUCTORES

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 75818

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	CVCO.	CENTRO DE COSTO	DIA 31.	MES 1.	AÑO 2026.	RECIBO
EQUIPO	Bull. D5N-02.					

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24628.		HORA INICIAL 7: am.		
FINAL	24631.		HORA FINAL 1: pm.		
TOTAL/KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: trabajo en el botadero KM-8t.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: pendiente: Lo de las cuchillas y esquineras tornillos para las zapatas que estan sueltas. Aceite HD- 30. revisar fuego de aceite en el motor.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR: Jose A. Flores Ch. | SUPERVISOR

Impresosdano tel 2510025

109.396

109.397

ANEXO 9.REGISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y ORDEN DE TRABAJO

109.398

LaPorciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**					CODIGO:	FOR-CM-20
						VERSIÓN:	2
	INFORME TÉCNICO					FECHA:	09-10-2019
						PAGINA:	1 DE 1
LUGAR :					**IDENTIFICACION EQUIPO**		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**BRAYHAN DAZA OSORIO**				**MARCA**	**CATERPILLAR**	
FECHA DE REPARACION	**06 DE ENERO DEL 2026**	**HORA INICIO**			**MODELO**	**2005**	
FECHA DE ENTREGA	**09 DE ENERO DEL 2026**	**HORA FINAL**			**S/N SERIE**	**CATCS533KDAK00290 - 2**	
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO GOMEZ**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**		
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**		**HOROM. PROX CAMBIO:**		**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**		

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Daño en empaquetadura orbitrol
2. Daño en mecanismo de aceleracion


Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de enpaquetadura orbitrol
2. Cambio de acelaracion y base

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén






SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO	x	SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA		OTRO			

observaciones : Mantenimiento correctivo

Brayhan D. Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

LaPorciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**	CODIGO:	FOR-CM-20
		VERSIÓN:	2
	INFORME TÉCNICO	FECHA:	09-10-2019
		PAGINA:	1 DE 1

LUGAR : URIBE META - PATIO					**IDENTIFICACION EQUIPO**		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**OSCAR FABIAN POLO**				**MARCA**	**FORD**	
FECHA DE REPARACION	**15 DE ENERO DEL 2026**	**HORA INICIO**			**MODELO**	**1967**	
FECHA DE ENTREGA	**19 DE ENERO DEL 2026**	**HORA FINAL**			**S/N SERIE**		
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**DBB425**	
OT		**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**		**HOROM. PROX CAMBIO:**	**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**		

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Falla en rodamiento de las 6 ruedas

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación:(Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Mantenimiento de rodamiento de las 6 ruedas

Labores de Mantenimiento











SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		SISTEMA DE TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA		SISTEMA DE SUSPENSIÓN		SISTEMA DE AIRE	

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

LaPorciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**	CODIGO:	FOR-CM-20
		VERSIÓN:	2
	INFORME TÉCNICO	FECHA:	09-10-2019
		PAGINA:	1 DE 1

LUGAR : URIBE META - PATIO					**IDENTIFICACION EQUIPO**		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**ALFONSO CUEVAS OLAYA**				**MARCA**	**FOTON**	
FECHA DE REPARACION	**26 DE ENERO DEL 2026**	**HORA INICIO**			**MODELO**	**2020**	
FECHA DE REPARACION	**26 DE ENERO DEL 2026**	**HORA FINAL**			**S/N SERIE**		
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**JJQ 737**	
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**		**HOROM. PROX CAMBIO:**		**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**		

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Daño en base filtro de combustible


Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble. registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)


Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clutch, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de base filtro de combustible

Labores de Mantenimiento







SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		SISTEMA DE TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	X
CABINA		SISTEMA DE SUSPENSIÓN		SISTEMA DE AIRE	

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

109.401

Triturados San José	**TRITURADOS SAN JOSE S.A.S**	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR : URIBE META					**IDENTIFICACION EQUIPO**	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**DIEGO ARMANDO ROJAS**				**MARCA**	**KENWORT2013**
FECHA DE REPARACION	**17 DE ENERO DE 2026**		**HORA INICIO**		**MODELO**	**2015**
FECHA DE ENTREGA	**17 DE ENERO DE 2026**		**HORA FINAL**		**S/N SERIE**	
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO GOMEZ**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**TRM-363**
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**		**HOROM. PROX CAMBIO:**		**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Daño en diafragma freno trasero


Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación:(Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación br. fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de diafragma freno trasero

Labores de Mantenimiento







SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		SISTEMA TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA		OTRO			

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

109.402.

Triturados San Jose	**TRITURADOS SAN JOSE S.A.S**	CODIGO:	FOR-CM-20
		VERSIÓN:	2
	INFORME TÉCNICO	FECHA:	09-10-2019
		PAGINA:	1 DE 1

LUGAR : URIBE META						**IDENTIFICACION EQUIPO**	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**GIOVANNY ROJAS**					**MARCA**	**KENWORT2013**
FECHA DE REPARACION	**08 DE ENERO DEL 2026**		**HORA INICIO**			**MODELO**	**2015**
FECHA DE ENTREGA	**08 DE ENERO DEL 2026**		**HORA FINAL**			**S/N SERIE**	**3BKBL50X0DF713939**
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO**					**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**TRK184**
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**	**169154 km/16170 H**	**HOROM. PROX CAMBIO:**	**176000 km o 16470 h**		**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	**169154 km/16170 H**

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Daño en enpaquetadura de valvula relay




Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble. registrar datos de como esta juego Axiales y radiales, si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de epaquetadura valvula relay

Labores de Mantenimiento


SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		SISTEMA TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA		OTRO			

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor +A22:O40

Triturados San José	**TRITURADOS SAN JOSE S.A.S**	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR : URIBE META				**IDENTIFICACION EQUIPO**	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**DIEGO ARMANDO ROJAS**			**MARCA**	**KENWORT2013**
FECHA DE REPARACION	**07 DE ENERO DE 2026**	**HORA INICIO**		**MODELO**	**2015**
FECHA DE ENTREGA	**07 DE ENERO DE 2026**	**HORA FINAL**		**S/N SERIE**	
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO GOMEZ**			**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**TRM-363**
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**		**HOROM. PROX CAMBIO:**	**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Desgaste en rodamiento de las 6 ruedas
2. Aceite de trasmisiones
3. Daño de retenedor spid por fuga
4. Aceite hidrahulico y filtro
5. Daño en chasis
6. Desgaste en tornilleria


Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1.Cambio de rodamiento de las 6 ruedas
2. Cambio de Aceite de trasmiciones
3. Cambio de retenedor spid
4. Cambio de aceite hidraulico y filtro
5. Soldadura en chasis
6. Cambio de tornilleria

Labores de Mantenimiento






SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		SISTEMA TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA		OTRO			

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

109403.

LaPorciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR : URIBE META - PATIO					**IDENTIFICACION EQUIPO**	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**OSCAR FABIAN POLO**				**MARCA**	**FORD**
FECHA DE REPARACION	**26 DE ENERO DEL 2026**		**HORA INICIO**		**MODELO**	**1967**
FECHA DE ENTREGA	**26 DE ENERO DEL 2026**		**HORA FINAL**		**S/N SERIE**	
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**DBB425**
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**		**HOROM. PROX CAMBIO:**		**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Daño en caucho centro cardan

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)


Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales, si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clu[illegible]dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

2. Cambio en caucho centro cardan

Labores de Mantenimiento





SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		SISTEMA DE TRANSMISION	X
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA		SISTEMA DE SUSPENSIÓN		SISTEMA DE AIRE	

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma SuperVisor

109 404

109405

LaPorciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR : URIBE META - PATIO					**IDENTIFICACION EQUIPO**		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**OSCAR FABIAN POLO**				**MARCA**	**FORD**	
FECHA DE REPARACION	**20 DE ENERO DEL 2026**		**HORA INICIO**		**MODELO**	**1967**	
FECHA DE ENTREGA	**20 DE ENERO DEL 2026**		**HORA FINAL**		**S/N SERIE**		
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**DBB425**	
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**		**HOROM. PROX CAMBIO:**		**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**		

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Fuga de aire recamara troque intermedio lado derecho

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clu[illegible]rección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de recamara de frenos

Labores de Mantenimiento







SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		SISTEMA DE TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA		SISTEMA DE SUSPENSIÓN		SISTEMA DE AIRE	

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

109406

MEYAN S.A	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01
		REVISION: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 13

EQUIPO: MOTO NIVELADORA **MODELO** 2015

SERIE/PLACA: MC-120K-04 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 11667

OPERADOR: JAIME VARGAS

FECHA DE ENTRADA: 27 de enero de 2026 **HORA ENTRADA:** 7:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 27 de enero de 2026 **HORA SALIDA:** 8:30 a. m.

MES: ENERO

FICHA DE MANTENIMIENTO

T. ACEITE:	MX15W40
HOROM ULTIMO CAMBIO:	11618
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM. PROX CAMBIO:	11868
HORAS/km FALTANTES. PROX CAMBIO:	201
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	14 de enero de 2026

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A	X	INTERNO		EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
27/01/2026	REVISAR BRONCES DE LA PALA	MACEDONIO M.	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: _____ **VoBo OPERADOR:** JAIME E VARGAS

109407

MEYAN S.A	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR:	CVCO - URIBE			IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Jaime Vargas			MARCA	CATERPILLAR
FECHA DE REPARACION	27-01-2026	HORA INICIO	7:30 AM	MODELO	2015
FECHA DE ENTREGA	27-01-2026	HORA FINAL	5:30 PM	S/N SERIE	
TECNICO	Macedonio Manrique			PLACA / No DE IDENTIFIC	MC120K-04
OT 13	HOROM.ULTIMO CAMBIO: 11618	HOROM. PROX CAMBIO: 11868		KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	11667

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Analisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Revizar bronces pala

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Carátula)

Bronces pala se desgastaron por uso

Se le instalaron bronces nuevos

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
Broces Cortos 4 unidad	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones Maquina problemas de insertos gatos fuga Soporte gatos Tornamezz

JAIME E VARGAS		
Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

10940

MEYAN S.A		CODIGO: FOR-CM-01
		REVISIÓN: 6
MEYAN S.A	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 10

EQUIPO: VOLQUETA **MODELO** 2010

SERIE/PLACA: TRG327 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 28865

OPERADOR: SIN CONDUCTOR

FECHA DE ENTRADA: 23 de enero de 2026 **HORA ENTRADA:** 8:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 24 de enero de 2026 **HORA SALIDA:** 2:00 p. m.

MES: ENERO

FICHA DE MANTENIMIENTO

T. ACEITE:	MX15W40
HOROM ULTIMO CAMBIO:	28410
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM. PROX CAMBIO:	28660
HORAS/km FALTANTES, PROX CAMBIO:	455
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	14 de diciembre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A X INTERNO EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
23/01/2026	REVISAR FALLA DE MOTOR	MACEDONIO M.	

VoBo **JEFE DE MANTENIMIENTO:** VoBo OPERADOR:

10960

MEYAN S.A.	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR:	Taller Oficina Uribe			IDENTIFICACION EQUIPO		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Sin Conductor.			MARCA	Kenworth.	
FECHA DE REPARACION	23-01-2026	HORA INICIO	9 AM	MODELO	2010	
FECHA DE ENTREGA	24-01-2026	HORA FINAL		S/N SERIE		
TECNICO	Macedonio Manrique M			PLACA / No DE IDENTIFIC	TRG 327	
OT 10	HOROM.ULTIMO CAMBIO: 18430	HOROM. PROX CAMBIO:	28060	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	28065	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Analisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operacion)

Realizar falla motor

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo sera juego Axiales y radiales; si se requiera)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

Descalibrada Valvulas motor 3 piston

Se calibro valvula piston numero 3

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones Se calibro motor ala espera de decision de autor. reparación

SIN CONDUCTOR		
Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor

109410

MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01
ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REVISIÓN: 6
	FECHA: 22-04-2017
	HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 9

EQUIPO: VOLQUETA **MODELO** 2015

SERIE/PLACA: WLL455 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 20259

OPERADOR: LUIS MONTEJO

FECHA DE ENTRADA: 20 de enero de 2026 **HORA ENTRADA:** 8:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 20 de enero de 2026 **HORA SALIDA:** 2:00 p. m.

MES: ENERO

FICHA DE MANTENIMIENTO

T. ACEITE:	MX15W40
HOROM.ULTIMO CAMBIO:	20197
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM. PROX CAMBIO:	20447
HORAS/km FALTANTES. PROX CAMBIO:	62
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	14 de diciembre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A	X	INTERNO		EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
20/01/2026	REVISAR LLANTAS DELANTERAS	MACEDONIO M.	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: **VoBo OPERADOR:**

109411

MEYAN S.A		CODIGO: FOR-CM-20
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN: 2
		FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR: Taller Oficina Uribe

NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Luis Monteio			IDENTIFICACION EQUIPO	
FECHA DE REPARACION	10-01-2026	HORA INICIO	9 AM	MARCA	Internacional
FECHA DE ENTREGA	10-01-2026	HORA FINAL	10 AM	MODELO	2015
TECNICO	Macedonio Enriquez			S/N SERIE	
OT 69	HOROM.ULTIMO CAMBIO: 20197	HORÓM. PROX CAMBIO: 20247		PLACA / No DE IDENTIFIC	WLL455
				KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	20259

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Analisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operacion)

Revizar ruedas llantas delanteras

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronizadón, reparación motor, fan clutch, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

Se le cambiaron llantas delanteras por deterioro

Se le instalaron dos llantas de segunda buenas

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones Se tomaron 2 llantas de la. SJQ 837
Se le instalaron a la WLL 455

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor
Luis		

109412

	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01
MEYAN S.A		REVISIÓN: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 8

EQUIPO: VOLQUETA **MODELO** 2007

SERIE/PLACA: SRM030 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 2285

OPERADOR: CESAR CASTILLO

FECHA DE ENTRADA: 19 de enero de 2026 **HORA ENTRADA:** 8:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 26 de enero de 2026 **HORA SALIDA:** 2:00 p. m.

MES: ENERO

FICHA DE MANTENIMIENTO

T. ACEITE:	MX15W40
HOROM ULTIMO CAMBIO:	2142
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM. PROX CAMBIO:	2392
HORAS/km FALTANTES PROX CAMBIO:	143
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	30 de noviembre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A X INTERNO | EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
19/01/2026	REVISAR ENCENDIDO MOTOR	MACEDONIO M.	
26/01/2026	REVISAR SOPORTE MOTOR	MACEDONIO M.	
26/01/2026	REVISAR MANGUERA PASO AIRE LLANTAS DELANTERAS	MACEDONIO M.	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: _____ **VoBo OPERADOR:** Cesar Castillo

109413

MEYAN S.A		CODIGO: FOR-CM-20
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN: 2
		FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR: Taller Oficina Uribe				IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Cesar Castillo			MARCA	Kenworth
FECHA DE REPARACION	26-01-2026	HORA INICIO	2 PM	MODELO	2007
FECHA DE ENTREGA	26-01-2026	HORA FINAL	6 PM	S/N SERIE	SRLH030
TECNICO	Mecanico Enriquez			PLACA / No DE IDENTIFIC	
OT 08	HOROM.ULTIMO CAMBIO: 12142	HOROM.PROX CAMBIO:	2392	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	2328

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Revizar Soporte motor mangueras paso aire llantas delanteros

Reparación (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si es requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

Tornillo Soporte motor roto, mangueras paso aire rotas

Se le instalo nuevo tornillo para soporte motor mangueras paso aire frenos de segunda.

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
Tornillos mangueras	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

CESAR Castillo		
Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor

1094114

MEYAN S.A	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA 09-10-2019
		PAGINA 1 DE 1

LUGAR:	Taller Oficina Uribe			IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Cesar Castillo.			MARCA	Kenworth.
FECHA DE REPARACION	19-01-2026	HORA INICIO	8 AM	MODELO	
FECHA DE ENTREGA	19-01-2026	HORA FINAL	2 PM	S/N SERIE	
TECNICO	Macedonio Manrique			PLACA / No DE IDENTIFIC	SRU 030
OT 08	HOROM.ULTIMO CAMBIO: 12142	HOROM. PROX CAMBIO:	27992	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	22855

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Revizar Encendido motor

Reparación: (Desensamble: registrar datos de como este juego Axiales y radiales, si es requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, tan cuoth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

Baterias bajas de carga arranque defectuoso

Se retiro arranque para arreglo

Se le instalo arranque reparado

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
Arranque reparado	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones Se le instalo arranque reparado del Veiculo UFW 713

CESAR castillo		
Firma Responsable de Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01
MEYAN S.A.		REVISION: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

109415

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 5

EQUIPO: VOLQUETA **MODELO** 2010

SERIE/PLACA: TRG324 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 27947

OPERADOR: PASCUAL GALINDO

FECHA DE ENTRADA: 14 de enero de 2026 **HORA ENTRADA:** 8:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 15 de enero de 2026 **HORA SALIDA:** 5:00 p. m.

MES: ENERO

FICHA DE MANTENIMIENTO

T. ACEITE:	MX15W40
HOROM ULTIMO CAMBIO:	
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM PROX CAMBIO:	250
HORAS/km FALTANTES PROX CAMBIO:	27947
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	2 de diciembre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A	X	INTERNO		EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
14/01/2026	REVISAR SISTEMA NEUMATICO	MACEDONIO M.	
15/01/2026	REVISAR JAUSEN TRASERO	MACEDONIO M.	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: _____ **VoBo OPERADOR:** Pascual Galindo

109416

MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR:	Taller Oficina Uribe			IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Pascual Galindo			MARCA	Kenworth
FECHA DE REPARACION	14-01-2026	HORA INICIO	8 AM	MODELO	2010
FECHA DE ENTREGA	15 01 2026	HORA FINAL	6 PM	S/N SERIE	
TECNICO	Macedonio Monriquell			PLACA / No DE IDENTIFIC	TRG324
OT 05	HOROM ULTIMO CAMBIO:		HOROM. PROX CAMBIO:	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	27947

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor):

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación):

Revisa sistema neumatico jausen trasero

Reparación (Desensamble: registrar datos de como esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el torque final (torque) y juego final (comparador Caratula)

Se le desmonto Secador, aire encontrando Saturado secador y Filtro ademas se revizo Fuga aceite Jausen encontrandolo Fisurado

Se le instalo un nuevo regulador de aire Filtro aire secador, Soldadura Jausen

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacen
Secador Filtro	
Regulador Aire	OR2754911X - K025894

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

Pascual Galindo		
Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01
MEYAN S.A		REVISIÓN: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

1094117

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 4

EQUIPO: VOLQUETA **MODELO** 2015

SERIE/PLACA: WLL457 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 18322

OPERADOR: PASCUAL GALINDO

FECHA DE ENTRADA: 7 de enero de 2026 **HORA ENTRADA:** 8:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 7 de enero de 2026 **HORA SALIDA:** 2:00 p. m.

MES: ENERO

FICHA DE MANTENIMIENTO

T. ACEITE:	MX15W40
HOROM.ULTIMO CAMBIO:	18234
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM. PROX CAMBIO:	18484
HORAS/km FALTANTES PROX CAMBIO:	88
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	2 de diciembre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A	X	INTERNO		EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
08/01/2026	REVISAR LLANTAS TRASERAS	MONTALLANTAS EL AVENTURERO	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: _____ **VoBo OPERADOR:** Pascual Galindo

109418

MEYAN S.A.

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CODIGO:	FOR-CM-20
VERSIÓN:	2
FECHA:	09-10-2019
PAGINA:	1 DE 1

LUGAR:	Montallantas Uribe				IDENTIFICACION EQUIPO		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Pascual Galindo				MARCA	Internacio	
FECHA DE REPARACION	07-01-2026	HORA INICIO	7:am		MODELO	2015	
FECHA DE ENTREGA	07-01-2026	HORA FINAL	8am		S/N SERIE		
TECNICO	Montallantas el Aventurero				PLACA / No DE IDENTIFIC	WLL457	
OT 04	HOROM.ULTIMO CAMBIO:	18234	HOROM. PROX CAMBIO:	18484	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	18332	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Revizar llantas Traseras

Reparación (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales: si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bendas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clutch, dirección, indique el ajuste final (porque) y juego final (comparador Caratula)

Se desmontaron llantas traseras encontrando Todas deterioradas
Se le instalaron nuevas llantas

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
llantas Traseras 8 unida des. 12R.22.5	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

Pascual Galindo		
Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor

MEYAN S.A		
	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01
		REVISIÓN: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

109419

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 3

EQUIPO: RETRO CARGADOR **MODELO** 2015

SERIE/PLACA: EN-B110B-01 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 8610

OPERADOR: EDWIN ALEJANDRO CONDE

FECHA DE ENTRADA: 8 de enero de 2026 **HORA ENTRADA:** 8:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 8 de enero de 2026 **HORA SALIDA:** 2:00 p. m.

MES: ENERO

FICHA DE MANTENIMIENTO

T. ACEITE:	MX15W40
HOROM. ULTIMO CAMBIO:	8302
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM. PROX CAMBIO:	8552
HORAS/km FALTANTES. PROX CAMBIO:	308
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	23 de enero de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A	X	INTERNO		EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
08/01/2026	REVISAR FUGA ACEITE POR CARDAN DE LA SERVO	MACEDONIO M.	

109420

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CODIGO	FOR-CM-20
VERSIÓN	2
FECHA	09-10-2019
PAGINA	1 DE 1

LUGAR: Taller Oficina Uribe

NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Conde			IDENTIFICACION EQUIPO MARCA	Newholland
FECHA DE REPARACION	8-01-2026	HORA INICIO	3 PM	MODELO	
FECHA DE ENTREGA	8-01-2026	HORA FINAL	6 PM	S/N SERIE	
TECNICO	Macedonio Henriquez			PLACA / No DE IDENTIFIC	BIIOB-01
OT 03	HOROM.ULTIMO CAMBIO: 8300	HOROM. PROX CAMBIO:	8550	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	8610

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Analisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Realizar Fuga aceite por cardan dela servo

Reparación (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bendas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clutch, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

Se desmonto Cardan y Trasero y Cuplin encontrando Fuga por el sello del Cuplin

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
Sello	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones Servo Transmicion muy pasado de aceite

Edwin Algandon		
Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01
MEYAN S.A.		REVISIÓN: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

10960

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 2

EQUIPO: VOLQUETA **MODELO** 2010

SERIE/PLACA: TRG324 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 27930

OPERADOR: PASCUAL GALINDO

FECHA DE ENTRADA: 7 de enero de 2026 **HORA ENTRADA:** 8:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 8 de enero de 2026 **HORA SALIDA:** 2:00 p. m.

MES: ENERO

FICHA DE MANTENIMIENTO

T. ACEITE:	MX15W40
HOROM.ULTIMO CAMBIO:	27847
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM. PROX CAMBIO:	28097
HORAS/km FALTANTES PROX CAMBIO:	83
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	26 de julio de 2024

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A	X	INTERNO		EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
07/01/2026	REVISAR MUELLE TRASERO	MACEDONIO M.	
07/01/2026	REVISAR ESPARRAGOS RUEDA TRASERA	MACEDONIO M.	
08/01/2026	REVISAR FUGA DE AIRE CONTROL DEL VOLCO	MACEDONIO M.	
08/01/2026	REVISAR VENTILADOR MOTOR O VENTAVIOLA	MACEDONIO M.	
08/01/2026	REVISAR BUJES DE LAS HOJAS	MACEDONIO M.	
08/01/2026	REVISAR CAJA DIRECCION PRINCIPAL	MACEDONIO M.	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: _____ **VoBo OPERADOR:** Pascual Galindo

109422

MEYAN S.A. AGENTES DE CONSTRUCCIONES	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR:	Taller Oficina Uribe			IDENTIFICACION EQUIPO		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Pascual Galindo			MARCA	Kenworth.	
FECHA DE REPARACION	7-01-2026	HORA INICIO	8 AM	MODELO	2010	
FECHA DE ENTREGA	8-01-2026	HORA FINAL	3 PM	S/N SERIE		
TECNICO	Macedonio Manriquez			PLACA / No DE IDENTIFIC	TRG 324	
OT 02	HOROM.ULTIMO CAMBIO: 27847	HOROM. PROX CAMBIO:	28097	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	17930	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Analisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Revizar muelle Trasero Derecho Esparragos, fuga trasera Fuga aire control Volco, Ventilador (motor cuentaviolo) Caja direccion principal, bujes, hojas

Reparación: (Desensamble (registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad);Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clutch, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

Se le desmonto, sillin Esparragos control aire Volco Ventilador Caja direccion Bujes y encontrando deterioro

Se le instalo sillin nuevo Bujes, hojas, caja direccion de segunda corrigio fuga aire control volco, y cambio de esparragos rueda

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
Sillin (1) Bujes bimetalico (2) Caja direccion de segunda Esparragos 10 unidades	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones: Se le instalo caja direccion de la TRG 326 a la TRG 324

Pascual Galindo		
Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

MEYAN S.A.	**MEYAN S.A**	CODIGO: FOR-CM-01
		REVISIÓN: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

109423

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 1

EQUIPO: VOLQUETA **MODELO** 2010

SERIE/PLACA: TRG325 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 24817

OPERADOR: FABIO LOPEZ

FECHA DE ENTRADA: 6 de enero de 2026 **HORA ENTRADA:** 8:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 6 de enero de 2026 **HORA SALIDA:** 11:00 a. m.

MES: ENERO

FICHA DE MANTENIMIENTO

T. ACEITE:	MX15W40
HOROM ULTIMO CAMBIO:	24489
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM. PROX CAMBIO:	24739
HORAS/km FALTANTES. PROX CAMBIO:	328
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	18 de octubre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A				
	X	INTERNO		EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
06/01/2026	REVISAR MUELLE DELANTERO LADO DERECHO	MACEDONIO M.	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: _____ **VoBo OPERADOR:** FABIO

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CODIGO	FOR-CM-20
VERSION	2
FECHA	09-10-2019
PAGINA	1 DE 1

LUGAR: Taller Oficina Uribe

NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Fabio lopez			IDENTIFICACION EQUIPO	
				MARCA	Kenworth
FECHA DE REPARACION	6-01-2026	HORA INICIO	8 AM	MODELO	2010
FECHA DE ENTREGA	6-01-2026	HORA FINAL	11 AM	S/N SERIE	
TECNICO	Macedonio Manrique			PLACA / No DE IDENTIFIC	TRG 385
OT 01	HOROM.ULTIMO CAMBIO: 24489	HOROM. PROX CAMBIO:	24139	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	24817

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporte el conductor, Es necesario realizar prueba de ruta o de operación)

Revizar muelle delantero lado derecho

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

Se desmonta muelle delantero encontrando tercer hoja muelle rota

Se instala una hoja de segunda en buen estado

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
Hoja Resorte (2 Segunda)	
Central 1/2 X 12	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones: Trabajo se realizo en compañia de Fabio lopez

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor
FABIO		

124901

109425

LaPorciúncula	CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR :						IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	JOSE ROLANDO BELTRAN BOHORQUEZ					MARCA	CAT
FECHA DE REPARACION	06 DE ENERO DEL 2026		HORA INICIO			MODELO	2012
FECHA DE ENTREGA	06 DE ENERO DEL 2026		HORA FINAL			S/N SERIE	CATCS533CTJL02957
TECNICO	OSCAR FABIAN POLO GOMEZ					PLACA / No DE IDENTIFIC	
OT	HOROM.ULTIMO CAMBIO:	4605	HOROM. PROX CAMBIO:	4855		KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Aceite de motor

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de aceite de motor

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén






SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	x
CABINA		OTRO			

Observaciones Mantenimiento preventivo

Rolando		
Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor A24:O34

109426

LaPorciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**	CODIGO:	FOR-CM-20
		VERSIÓN:	2
	INFORME TÉCNICO	FECHA:	09-10-2019
		PAGINA:	1 DE 1

LUGAR : URIBE META						**IDENTIFICACION EQUIPO**	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :		**ALEXANDER AGUIAR**				**MARCA**	**CAT**
FECHA DE REPARACION		**15 DE ENERO DEL 2026**	**HORA INICIO**			**MODELO**	**2019**
FECHA DE ENTREGA		**15 DE ENERO DEL 2026**	**HORA FINAL**			**S/N SERIE**	**CAT00320CTNG03101**
TECNICO		**OSCAR FABIAN POLO GOMEZ**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	
OT		**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**	9050	**HOROM. PROX CAMBIO:**	9300	**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Aceite de motor

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales, si se requiere)


Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de aceite de motor

Labores de Mantenimiento









SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones Mantenimiento preventivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

LaPorciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

109427

LUGAR : Patio Oficina Uribe Meta				**IDENTIFICACION EQUIPO**	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**FERNANDO POLOCHE**			**MARCA**	**INTERNACIONAL**
FECHA DE REPARACION	**16 DE ENERO DEL 2026**	**HORA INICIO**		**MODELO**	**2008**
FECHA DE ENTREGA	**16 DE ENERO DEL 2026**	**HORA FINAL**		**S/N SERIE**	
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO GÓMEZ**			**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**UPS884**
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:** 446544	**HOROM. PROX CAMBIO:** 442544		**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Aceite de motor


Diagnostico de la Falla (Analisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)


Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de aceite de motor

Labores de Mantenimiento





SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA		SISTEMA DE SUSPENSION			

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Fernando Poloche		
Firma Responsable del Equipo	**Firma Mecánico**	**Firma Supervisor**

8246 01

LaPorciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**					CODIGO:	FOR-CM-20
						VERSIÓN:	2
	INFORME TÉCNICO					FECHA:	09-10-2019
						PAGINA:	1 DE 1

LUGAR : URIBE META				**IDENTIFICACION EQUIPO**	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**CARLOS ECHEVERRY**			**MARCA**	**CATERPILLAR**
FECHA DE REPARACION	**17 DE ENERO DEL 2026**	**HORA INICIO**		**MODELO**	**120H**
FECHA DE ENTREGA	**17 DE ENERO DEL 2026**	**HORA FINAL**		**S/N SERIE**	**CAT0120HE5FM03327**
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO**			**PLACA / No DE IDENTIFIC**	
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:** 8146	**HOROM. PROX CAMBIO:** 8397		**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Aceite de motor
2. Daño de sistema eletrico

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales, si se requiere)


Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de aceite motor
2. Mantenimiento y arreglo de corto circuito en el sistema eletrico

Labores de Mantenimiento









SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA		OTRO			

Observaciones: Mantenimiento correctivo y preventivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor

MEYAN S.A	MEYAN S.A ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	CODIGO: FOR-CM-01 REVISIÓN: 6 FECHA: 22-04-2017 HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 1

EQUIPO: MOTONIVELADORA **MODELO** 2015

SERIE/PLACA: MC-120K-04 **HOROMETRO/KILOMETRAJE:** 11618

OPERADOR: JAIME VARGAS

FECHA DE ENTRADA: 14 de enero de 2026 **HORA ENTRADA:** 05:00:00 PM

FECHA DE SALIDA: 14 de enero de 2026 **HORA SALIDA:** 06:00:00 PM

MES: ENERO

FICHA DE MANTENIMIENTO	
T. ACEITE:	15W-40
HOROM ULTIMO CAMBIO:	11350
REALIZADO POR:	DIEGO MACIAS
HOROM PROX CAMBIO:	11600
HORAS/km FALTANTES PROX CAMBIO:	-18
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	17 de septiembre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A	X	INTERNO	EXTERNO

FECHA			DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
14/1/2026	SL	PASIVA	Air filter element Main A	MACEDONIO MANRIQUE	
14/1/2026	SL	PASIVA	Air filter element Safety A	MACEDONIO MANRIQUE	
14/1/2026	SL	PASIVA	ENGRASE ARTICULACION INSPECIONAR	MACEDONIO MANRIQUE	
14/1/2026	SL	PASIVA	FUEL FILTER	MACEDONIO MANRIQUE	
14/1/2026	SL	PASIVA	Fuel filter A	MACEDONIO MANRIQUE	
14/1/2026	SL	PASIVA	Fuel filter w. water separator A	MACEDONIO MANRIQUE	
14/1/2026	SL	PASIVA	Oil filter A	MACEDONIO MANRIQUE	
14/1/2026	SL	ACTIVA	RELLENOS DE ACEITE FILTRO PARA SINTETICO	MACEDONIO MANRIQUE	
14/1/2026	SL	PASIVA	REVISAR TODOS LOS NIVELES	MACEDONIO MANRIQUE	
14/1/2026	MPLA	ACTIVA	TOMA MUESTRA DE LOS ACEITES MOTOR (OPCIONAL)	MACEDONIO MANRIQUE	
14/1/2026	SL	PASIVA	ACEITE MOTOR	MACEDONIO MANRIQUE	
14/1/2026	SL	PASIVA	CAJA DE EL MANDO CIRCULAR	MACEDONIO MANRIQUE	
14/1/2026	SL	ACTIVA	CAJA DEL COJINETE DE LA PUNTA DEL EJE DELANTERO	MACEDONIO MANRIQUE	
14/1/2026	ASM	PASIVA	CAJA DEL MANDO DE EL TANDEM PARA CADA LADO	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO:

VoBo OPERADOR: JAIME E. VARGAS

10426

109430

MEYAN S.A.

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CODIGO	FOR-CM-20
VERSIÓN	2
FECHA	09-10-2019
PAGINA	1 DE 1

LUGAR :	Via Uribe Papamene Km 0				IDENTIFICACION EQUIPO		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	Jaime Vargas				MARCA	Caterpillar	
FECHA DE REPARACION	15-01-2026	HORA INICIO	5 pm		MODELO	2015	
FECHA DE ENTREGA	16-01-2026	HORA FINAL	6 pm		S/N SERIE		
TECNICO	Macedonio Llanrique				PLACA / No DE IDENTIFIC	UC120K-04	
OT 01	HOROM.ULTIMO CAMBIO: 11350	HOROM. PROX CAMBIO:	11600		KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	16618	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

Mantenimiento Preventivo

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Revizar Filtros combustible aceite aire por ciclo cumplido

Reparación: (Desensamble registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan cluch, direccion indique el ajuste final (torque) juego final (comparador Caratula)

Se desmontaron Filtros aceite combustible aire identificandolos para cambio por ciclo cumplido

Se instala Kit Filtros nuevos y agrego aceite

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
Filtro aceite P551807	
Filtro combusti P551311	(2)
Filtro Combus Separa P550900	
Filtro aire interno	P782105
Filtro aire externo	P537877
Aceite motor 15W40	1 Galon

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

JAIME E VARGAS Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor

SISTEMA DE LUBRICACION (SL)

MEYAN S.A.

CODIGO:	FOR-CM-25
REVISION	0
FECHA:	01-07-2020
HOJA:	1 DE

EQUIPO	MC-120k-04	CÓDIGO	MC-120K-04	CAPACIDA DE CARGA	125 Hp - 145 Hp	CONTOMTOR	JAIME VARGAS		
N° CHASIS	SZN02208	MODELO	2015	REFERENCIA	120K-04	VIGENCIA RTM		VIGENCIA SOAT	
N° MOTOR	KMVE05138	MARCA	Caterpillar		FECHA HOY	14/01/2026	N° CELULAR		0
MECANICO ASIGNADO	MACEDONIO MANRIQUE	FECHA INICIAL	14/01/2026	FECHA FINALIZACION	14/01/2026	H/KM ACTUAL	11618	HORAS / KM PROGAMADO	250	PROGRAMACION DEL PROXIMO CAMBIO	11868

OT	SL	SEGURIDAD	DESCRIPCION	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	H/PROGRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Firma mecanico	SOPORTES A ENTREGAR
1	1	PASIVA	FILTRO COMBUSTIBLE	Cambio filtro				250	0.05			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)
				Entrega el cartucho usado				250	0.02			
1	2	PASIVA	FILTRO SEPARADOR DE AGUA DE COMBUSTIBLE	cambio filtro				250	0.05			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)
				Entrega el cartucho usado				250	0.02			
1	3	PASIVA	FILTRO AIRE PRIMARIO	cambio filtro				250	0.03			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)"
				estado restrictor aire				250	0.04			
				Ajuste de las mangueras de admision				250	0.05			
				Entrega el cartucho usado				250	0.02			
1	3.1	PASIVA	FILTRO AIRE SECUNDARIO	cambio filtro				250	0.05			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)"
				estado restrictor aire				250	0.05			
				Ajuste de las mangueras de admision				250	0.05			
				Entrega el cartucho usado				250	0.02			
1	4	ACTIVA	REVISAR,CORREGUIR Y PREVENIR FUGAS DE ACEITE, NIVELES, REVISION DE KILOMETRAJE	Nivel de refrigerante				250	0.02			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)" 3-REVISION DE KILOMETRAJE
				Nivel direccion				250	0.02			
				Nivel aceite motor				250	0.02			
				Nivel de tensadores				250	0.03			
				Nivel trasmicion				250	0.02			
				Nivel diferenciales				250	0.1			
1	5	PASIVA	FILTRO ACEITE DE MOTOR	Cambio filtro				500	0			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)"
				toma muestra				500	0.02			
				Entrega el cartucho usado				500	0.01			
1	6	PASIVA	RELLENOS DE ACEITE FILTRO PARA SINTETICO					1000	0.3			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)"
1	7	ACTIVA	FILTRO DIRECCION	limpiezo valvula				500	0.2			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)"
				Cambio filtro				500	0.01			
				Entrega el cartucho usado				500	0.01			
1	8	ACTIVA	CAMBIO ACEITE CAJA DE DIRECCION	asegurase que el filtro se cambia				500	0.01			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)"
				Correccion de fugas				500	0.1			
				Cambio aceite				500	0.2			
				Disposicion del aceite				500	0.02			
1	9	PASIVA	FILTRO DIFERNCIAL TRASERA DELANTERA	Cambio filtro				1000	0.05			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)"
				Entrega el cartucho usado				1000	0.03			
1	10	PASIVA	ACEITE DE MOTOR	Cambio aceite				1000	0.3			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)"
				Disposicion del aceite				1000	0.03			
1	11	PASIVA	CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL TRASERA DELANTERA Y DELANTERA	Corregir fugas				2000	1			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)"
				Cambio aceite				2000	1			
				Disposicion del aceite				2000	0.02			
1	12	PASIVA	CAMBIAR Y/O FILTRAR LUBRICANTE HIDRAULICO	Estado filtros para realizar dialisis				2000	0.2			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)"
				Adicionar hidraulico usado				2000	0			
				Filtrar aceite				2000	0.2			
1	13	PASIVA	REPARACION BOMBA DE AGUA Y CAMBIO REFRIGERANTE	Revisar y repara bomba de agua				4000	4			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)"
				Cambio filtro agua(opcional)				4000	0.02			
				Estado del glicol del refrigerante				4000	0.04			
				WF2122 Fleetguard FILTRO AGUA REFRIGERACTO				1000	0.05			
				Cambio refrigerante				4000	0.1			
				Disposicion del refrigerante usado				4000	0.1			
1	14	PASIVA	CAMBIO ACEITE TRANSMISION (CAJA)	limpieza valvula				4000	0.2			1-FORMATO SL 2-REGISTRO FOTOGRAFICO (FOTO FAMILIAR)"
				cambio aceite				4000	0.1			
				Disposicion del aceite				4000	0.02			
1	15	PASIVA	ESCANER EQUIPO	PROMEDIO DEL COMBUSTIBLE				250	0.1			1- RESUMEN HISTORIAL ESCANER 2-FORMATO SL
				VELOCIDAD REGULADA 80KM/H				250	0.1			
				VERIFICAR Y CORREGIR CODIGOS DE FALLA				250	0.15			
				CORTE DE CILINDROS				250	0.4			
				Manometro Temperatura caja				250	0.01			
				Manometro Temperatura diferencial delantera				250	0.01			
				Manometro Temperatura diferencial trasera				250	0.01			
				Manometro Temperatura motor revisar				250	0.01			
				Manometro Temperatura agua motor revisar				250	0.01			
				Manometro Presion freno revisar				250	0.01			
				Manometro Piriometro				250	0.01			
				Tacometro y Velocimetro				250	0.01			
				Manometro Voltimetro				250	0.01			

Observaciones:

Nota: EL TIEMPO ESTABLECIDO POR HORA LABOR NO CONTEMPLA PROCESOS DE COMPRAS O DAÑOS DE PARTES INRREPARABLES

Firma operador: JAIME E VARGAS

Firma mecanico:

Firma supervisor:

109432

ANEXO 10. REGISTROS PREOPERACIONALES Y DOCUMENTACION DE MAQUINARIA

10423

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-14 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Pavimentacion Via **LOCALIZACIÓN:** Paipa Monguí Ux 105
MODELO: ——— **MARCA:** CATERPILLA **PLACAS:** CS533C1
INSPECCIONADO POR: Rolando
PERIODO: DEL 26 **DE** enero **AL** 31 **DE** enero **DE** 2026

ÍTEM		CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	2		R		R		R		R		R		R		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	2		R		R		R		R		R		R		
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S)	1	/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	1	/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios 20 lbs PQS	1	/		/		/		/		/		/			
	Asiento	1	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor- combustible)	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	1	/		/		/		/		/		/			
	Pito	1	/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	/		/		/		/		/		/			
	Espejo retrovisor central (convexo)	1	/		/		/		/		/		/			
	Estado de pedales	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Estado de mandos manuales	Completo	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Estado de los Cilindros	2	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de viraje	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica)	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Mando de estacionamiento (emergencia)	1	/		/		/		/		/		/			
	Motor	1	/		/		/		/		/		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Bateria y cables	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Freno de servicio	2 Llantas	/		/		/		/		/		/			
	Resguardos	Completos	/		/		/		/		/		/			
	Anclajes de contrapeso	Completos	/		/		/		/		/		/			
OTROS																
VoBo HSE			✱		✱		✱		✱		✱		✱		/	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no✓

OBSERVACIONES: Se le cambio manguera de agua por rotura. Y sigue necesitando el agua constante lado izquierdo y soldar Platina rodillo notenga luces trabajo nocturno

Rolando
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-14 REVISIÓN: 2
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Pavimentacion Viaal LOCALIZACIÓN: Paparuro Viba
MODELO: ———— MARCA: CATERPILLA PLACAS: CSSJJE
INSPECCIONADO POR: Jose Rolando
PERIODO: DEL 19 DE enero AL 24 DE enero DE 2026

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M
LUCES	De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	2		R		R		R		R		✓		R		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	2		R		R		R		R		✓		R		
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S)	1		/	/		/		/		✓		/			
	Cinturón de seguridad	1		/	/		/		/		✓		/			
	Extintor de incendios 20 lbs PQS	1		/	/		/		/		✓		/			
	Asiento	1		/	/		/		/		✓		/			
	Mandos de avance	Completos		/	/		/		/		✓		/			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor- combustible)	Completos		/	/		/		/		✓		/			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1		/	/		/		/		✓		/			
	Alarma de retroceso	1		/	/		/		/		✓		/			
	Pito	1		/	/		/		/		✓		/			
	Escaleras y apoyos de acceso	2		/	/		/		/		✓		/			
	Espejo retrovisor central (convexo)	1		/	/		/		/		✓		/			
	Estado de pedales	Completo		/	/		/		/		✓		/			
	Estado de mandos manuales	Completo		/	/		/		/		✓		/			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo		/	/		/		/		✓		/			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	Completo		/	/		/		/		✓		/			
	Estado de los Cilindros	2		/	/		/		/		✓		/			
	Mecanismo de viraje	Completo		/	/		/		/		✓		/			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica)	Completo		/	/		/		/		✓		/			
	Mando de estacionamiento (emergencia)	1		/	/		/		/		✓		/			
	Motor	1		/	/		/		/		✓		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos		/	/		/		/		✓		/			
	Bateria y cables	Completo		/	/		/		/		✓		/			
	Freno de servicio	2 Llantas		/	/		/		/		✓		/			
	Resguardos	Completos		X	X		X		X		✓		X			
	Anclajes de contrapeso	Completos		X	X		X		X		✓		X			
OTROS																
VoBo HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: Cauchos lado izquierdo para cambio
no tiene luces operacion nocturna. x tiene Parasol de
Plato dela araña cilindro

Rolando
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-14 REVISIÓN: 2
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

109483

SEDE O PROYECTO: Costruccion Via al Papamene LOCALIZACIÓN: Uribe Meta

MODELO: — — — MARCA: CATERPILLAR PLACAS: CGS33ET

INSPECCIONADO POR: Rolando

PERIODO: DEL 13 DE enero AL 17 DE enero DE 2026.

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	2				R		R	R		R		R			
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	2				R		R	R		R		R			
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S)	1			/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	1			/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios 20 lbs PQS	1			/		/		/		/		/			
	Asiento	1			/		/		/		/		/			
	Mandos de avance	Completos			/		/		/		/		/			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor- combustible)	Completos			/		/		/		/		/			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	1			/		/		/		/		/			
	Pito	1			/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso	2			/		/		/		/		/			
	Espejo retrovisor central (convexo)	1			/		/		/		/		/			
	Estado de pedales	Completo			/		/		/		/		/			
	Estado de mandos manuales	Completo			/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			/		/		/		/		/			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	Completo			/		/		/		/		/			
	Estado de los Cilindros	2			/		/		/		/		/			
	Mecanismo de viraje	Completo			/		/		/		/		/			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica)	Completo			/		/		/		/		/			
	Mando de estacionamiento (emergencia)	1			/		/		/		/		/			
	Motor	1			/		/		/		/		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos			/		/		/		/		/			
	Bateria y cables	Completo			/		/		/		/		/			
	Freno de servicio	2 Llantas			/		/		/		/		/			
	Resguardos	Completos			/		/		/		/		/			
	Anclajes de contrapeso	Completos			/		/		/		/		/			
OTROS																
VoBo HSE			/		✠		✠		✠		✠		✠		/	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no✓

OBSERVACIONES: Cambiar cauchos cuando se quede modelo no esten funcionando

José Rolando
NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos 72278
NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-14 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSTRUCION Y PAVIMENTACION LOCALIZACIÓN: UVIBC

MODELO: — — — — MARCA: CATER. PLACAS: CS533E1

INSPECCIONADO POR: JOSE ROLANDO BELTRAN

PERIODO: DEL 6 DE ENERO AL 10 DE ENERO DE 2026

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	2				R		R		R		R		R		
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	2				R		R		R		R		R		
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S)	1				/		/		/		/		/		
	Cinturón de seguridad	1			/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios 20 lbs PQS	1			/		/		/		/		/			
	Asiento	1			/		/		/		/		/			
	Mandos de avance	Completos			/		/		/		/		/			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor- combustible)	Completos			/		/		/		/		/			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	1			/		/		/		/		/			
	Pito	1			/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso	2			/		/		/		/		/			
	Espejo retrovisor central (convexo)	1			/		/		/		/		/			
	Estado de pedales	Completo			/		/		/		/		/			
	Estado de mandos manuales	Completo			/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			/		/		/		/		/			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	Completo			/		/		/		/		/			
	Estado de los Cilindros	2			/		/		/		/		/			
	Mecanismo de viraje	Completo			/		/		/		/		/			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica)	Completo			/		/		/		/		/			
	Mando de estacionamiento (emergencia)	1			/		/		/		/		/			
	Motor	1			/		/		/		/		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos			/		/		/		/		/			
	Bateria y cables	Completo			/		/		/		/		/			
	Freno de servicio	2 Llantas			/		/		/		/		/			
	Resguardos	Completos			X		X			X		X		X		
	Anclajes de contrapeso	Completos			X		X			X		X		X		
OTROS					/											
					/											
VoBo HSE			/		✱		✱		✱		✱		✱		/	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si ___ no X

OBSERVACIONES: SE HIZO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CON 4605 HRS SE VUELVE A CAMBIAR CON 4855 HRS

JOSE ROLANDO
NOMBRE OPERADOR

JUAN CARLOS TORRES
NOMBRE ING RESIDENTE

10926

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

1094787

SEDE O PROYECTO: C. V. Conexión Orinoquia **LOCALIZACIÓN:** Uribe

MODELO: 2015 **PLACA No.:** TRM 363

INSPECCIONADO POR: Diego A Rojas M.

SEMANA DEL 18 **DE** Enero **AL** 25 **DE** Enero **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	B		B		B		B		B		B			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	B		B		B		B		B		B			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	B		B		B		B		B		B			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	B		B		B		B		B		B			
	De Stop y señal trasera	2	B		B		B		B		B		B			
CABINA	Espejo central convexo	1	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A		
	Espejos laterales	2	B		B		B		B		B		B			
	Alarma de retroceso	1	B		B		B		B		B		B			
	Pito	1	B		B		B		B		B		B			
	Freno de emergencia	4 ruedas	B		B		B		B		B		B			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	B		B		B		B		B		B			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	B		B		B		B		B		B			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	B		B		B		B		B		B			
	Asiento en buena condición	1	B		B		B		B		B		B			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Escaleras y pasamanos	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Bateria y cables	Completo	B		B		B		B		B		B			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	B		B		B		B		B		B			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	B		B		B		B		B		B			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Pasadores, suspensión	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Grapas y anclaje de chasis	1	B		B		B		B		B		B			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Cadena del cardam	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Tubo de escape en buena condición	1	B		B		B		B		B		B			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	B		B		B		B		B		B			
VoBo SUPERVISOR																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES:

Diego A Rojas M.

NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

1094738

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
CVT	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C. CONEXION VIAL ORINOQUIA LOCALIZACIÓN: VRIBE

MODELO: 2015 PLACA No.: TRM 363

INSPECCIONADO POR: DIEGO A ROJAS M.

SEMANA DEL 13 DE ENERO AL 17 DE ENERO DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2											B			
	Traseras de trabajo (reflector)	1											B			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2											B			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2											B			
	De Stop y señal trasera	2											B			
CABINA	Espejo central convexo	1											B			
	Espejos laterales	2											B			
	Alarma de retroceso	1											B			
	Pito	1											B			
	Freno de emergencia	4 ruedas											B			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa											B			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1											B			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1											B			
	Asiento en buena condición	1											B			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo											B			
	Escaleras y pasamanos	Completo											B			
	Bateria y cables	Completo											B			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo											B			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo											B			
	Palanca de giro para vaciado	Completo											B			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4											B			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo											B			
	Pasadores, suspensión	Completo											B			
	Grapas y anclaje de chasis	1											B			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo											B			
	Cadena del cardam	Completo											B			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo											B			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo											B			
	Tubo de escape en buena condición	1											B			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo											B			
VoBo SUPERVISOR																

Varado Varado Varado Varado Varado Varado Varado Varado Varado Varado

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES: DEL 09/01/2026 EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y CORRECTIVO. HASTA EL DIA (14) 14/01/2026.

DIEGO ROJAS
NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C. Vial Conexión Orinoquia LOCALIZACIÓN: Urabe

MODELO: 2015 PLACA No.: TEM 363

INSPECCIONADO POR: Diego A Rojas M.

SEMANA DEL 26 DE Enero AL 01 DE Enero DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2									B		B			
	Traseras de trabajo (reflector)	1									B		B			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2									B		B			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2									B		B			
	De Stop y señal trasera	2									B		B			
CABINA	Espejo central convexo	1	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Espejos laterales	2									B		B			
	Alarma de retroceso	1									B		B			
	Pito	1									B		B			
	Freno de emergencia	4 ruedas									B		B			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa									B		B			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1									B		B			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1									B		B			
	Asiento en buena condición	1									B		B			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo									B		B			
	Escaleras y pasamanos	Completo									B		B			
	Bateria y cables	Completo									B		B			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo									B		B			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo									B		B			
	Palanca de giro para vaciado	Completo									B		B			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4									B		B			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo									B		B			
	Pasadores, suspensión	Completo									B		B			
	Grapas y anclaje de chasis	1									B		B			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo									B		B			
	Cadena del cardam	Completo									B		B			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo									B		B			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo									B		B			
	Tubo de escape en buena condición	1									B		B			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo									B		B			
	VoBo SUPERVISOR															

Vereda (Lun/Mar) · Vereda (Mié/Jue) · Vereda (Mar/Mié)

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** _____

OBSERVACIONES:

Diego Rojas

NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-19
REVISIÓN: 1
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER

109440

SEDE O PROYECTO: C. Vial Conexión Orinoquia LOCALIZACIÓN: Uribe Fleta

MODELO: 2015 PLACA No.: TRM 363

INSPECCIONADO POR: Diego A Rojas M.

SEMANA DEL 26 DE Enero AL 01 DE Febrero DE 16

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	B		B		B		B		B		B			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	B		B		B		B		B		B			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	B		B		B		B		B		B			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	B		B		B		B		B		B			
	De Stop y señal trasera	2	B		B		B		B		B		B			
CABINA	Espejo central convexo	1	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	A	A		
	Espejos laterales	2	B		B		B		B		B		B			
	Alarma de retroceso	1	B		B		B		B		B		B			
	Pito	1	B		B		B		B		B		B			
	Freno de emergencia	4 ruedas	B		B		B		B		B		B			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	B		B		B		B		B		B			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	B		B		B		B		B		B			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	B		B		B		B		B		B			
	Asiento en buena condición	1	B		B		B		B		B		B			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Escaleras y pasamanos	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Bateria y cables	Completo	B		B		B		B		B		B			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	B		B		B		B		B		B			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	B		B		B		B		B		B			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Pasadores, suspensión	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Grapas y anclaje de chasis	1	B		B		B		B		B		B			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Cadena del cardam	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	B		B		B		B		B		B			
	Tubo de escape en buena condición	1	B		B		B		B		B		B			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	B		B		B		B		B		B			
	VoBo SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ no X

OBSERVACIONES:

Diego A Rojas

NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 26-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CUCO LOCALIZACIÓN: Uribe.

MODELO: 323 6x MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: Cristian Garcia

SEMANA DEL 26 DE enero AL 31 DE enero DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_____ **no** X

OBSERVACIONES:

Cristian G.
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 26-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Cibe

MODELO: 2023 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: Cristian Garcia.

SEMANA DEL 19 DE Enero AL 24 DE Enero DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Cristian Garcia.
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

109442

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 26-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CUCO LOCALIZACIÓN: Uribe.

MODELO: 2024 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: Cristian García.

SEMANA DEL 13. DE enero AL 17 DE enero DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1				X		X		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor				✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo HSE																

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_____ no X

OBSERVACIONES:

Cristian García
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

104401

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 26-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Quibe

MODELO: 2025 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: Cristian García

SEMANA DEL 08 DE enero AL 10 DE enero DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5							✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1							✓		✓		✓			
CABINA	Espejos	1							✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1							✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1							✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1							✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1							✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS							✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1							✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1						-		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS							✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS							✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS							✓		✓		✓			
	Estado pasadores	COMPLETOS							✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2							✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1							✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1							✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS							✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1							✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1							✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo								✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS							✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1							✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1							✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS							✓		✓		✓			
	Fugas del motor								✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS							✓		✓		✓			
VoBo HSE									✓		✓		✓			

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ **no** X

OBSERVACIONES:

Cristian García.
NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos Ibarra
NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
CVC	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 28-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CUCO LOCALIZACIÓN: Uribe Meta

MODELO: 2023. MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: Cristian Garcia

SEMANA DEL 04 DE NOV AL 08 DE NOV DE 2025

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1				X		X		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor				✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS					✓		✓		✓		✓			
VoBo HSE					✓		✓		✓		✓		✓			

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Cristian Garcia.
NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos Ibarra
NOMBRE ING RESIDENTE

1094455

1094446

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 26-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Vía puramene LOCALIZACIÓN: Vichada

MODELO: CAT MARCA: 320 GC

INSPECCIONADO POR: Alex Aguiar

SEMANA DEL 26 DE enero AL 31 DE enero DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS		X		X		X		X		X		X		
	Estado pasadores	COMPLETOS		X		X		X		X		X		X		
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor			X		X		X		X		X		X		
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS		X		X		X		X		X		X		
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Alex Aguiar
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

1094417

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-16
REVISIÓN: 2
FECHA: 26-05-14
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS

SEDE O PROYECTO: Vía Paporiene LOCALIZACIÓN: URibe

MODELO: CAT MARCA: 320 GC

INSPECCIONADO POR: Alex Agudelo

SEMANA DEL 19 DE enero AL 24 DE enero DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS		X		X		X		X		X		X		
	Estado pasadores	COMPLETOS		X		X		X		X		X		X		
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor			X		X		X		X		X		X		
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS		X		X		X		X		X		X		
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Alex Agudelo
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

109448

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 26-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Vía paporene LOCALIZACIÓN: URIbe

MODELO: CAT MARCA: 320 GC

INSPECCIONADO POR: Alex Agudo

SEMANA DEL 13 DE enero AL 17 DE enero DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5			/		/		/		/		/			
	De trabajo traseras	1				X		Y		X		X		Y		
CABINA	Espejos	1			/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	1			/		/		/		/		/			
	Extintor de incendio 20 PQS	1			/		/		/		/		/			
	Asiento en buen estado	1			/		/		/		/		/			
	Vidrio panoramico en buen estado	1			/		/		/		/		/			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS			/		/		/		/		/			
	Tubo de escape (Exhosto)	1			/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso-Pito	1				X		Y		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS			/		/		/		/		/			
	Bateria y cables	COMPLETOS			/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS				X		Y		X		X		X		
	Estado pasadores	COMPLETOS				X		X		X		X		X		
	Orugas tensionadas	2			/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1			/		/		/		/		/			
	Corona de tornameza en buen estado	1			/		/		/		/		/			
	Mandos de avance	COMPLETOS			/		/		/		/		/			
	Mando de estacionamiento	1			/		/		/		/		/			
	Estado general desgarrador (balde)	1			/		/		/		/		/			
	Mandos de levante del brazo				/		/		/		/		/			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS			/		/		/		/		/			
	Compartimiento del motor aseado	1			/		/		/		/		/			
	Manguera de agua y de alta presión	1			/		/		/		/		/			
	Zapatas	COMPLETAS			/		/		/		/		/			
	Fugas del motor					X		Y		Y		X		Y		
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS				X		X		X		X		X		
	VoBo HSE															

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no Y

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 26-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Vía Papamene LOCALIZACIÓN: URibe

MODELO: CAT MARCA: 320 BC

INSPECCIONADO POR: Alex Aguiar

SEMANA DEL 6 DE enero AL 10 DE enero DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS		X		X		X		X		X		X		
	Estado pasadores	COMPLETOS		X		X		X		X		X		X		
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor			X		X		X		X		X		X		
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS		X		X		X		X		X		X		
	VoBo HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_____ no ✓

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos Bon
NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO.

MODELO: CAT 120 H **MARCA:** Motoniveladora.

INSPECCIONADO POR: Carlos Echeverry

PERIODO DEL 26 **DE** 04. **HASTA** 31 **DE** 04

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2	/		/		/									
	Traseras de trabajo (Reflector)	1	/		/		/									
	Direccionales delanteras de parqueo	2	/		/		/									
	Direccionales traseras de parqueo	2	/		/		/									
	De stop y señal trasera	2	/		/		/									
CABINA	Espejo central convexo	1	/		/		/									
	Espejos laterales	2	/		/		/									
	Alarma de retroceso	1		X		X		X								
	Pito	1	/		/		/									
	Frenos de servicio	GL	/		/		/									
	Dirección	GL	/		/		/				Borrada					
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1		X		X		X								
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1	/		/		/									
	Vidrio frontal (en buen estado)	1		X		X		X								
	Limpiabrisas	1		X		X		X								
	Extintor de incendio (20 PQA)	1	/		/		/									
	Asiento en buena condición	1	/		/		/									
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL	/		/		/				Borrada					
	Escaleras y pasamanos	1	/		/		/									
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6	/		/		/									
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL	/		/		/									
	Estado pasadores	GL	/		/		/									
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL	/		/		/									
	Terminales de dirección	GL	/		/		/									
	Mandos de avance	GL	/		/		/					Borrada				
	Motor	1	/		/		/									
	Bomba Hidraulica	1	/		/		/									
	Servotransmision	1	/		/		/									
	Vo.Bo. HSE		✱		✱		✱		/		/		/		/	

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si_____ **no** /

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE INGRESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Cuco.

MODELO: CAT 120H. **MARCA:** Motoniveladora.

INSPECCIONADO POR: Carlos echeverry

PERIODO DEL 14 **DE** -01. **HASTA** 29- **DE** 07-20.

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (Reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos de servicio	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1		X		X		X		X		X		X		
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1		X		✓		X		X		X		X		
	Limpiabrisas	1		X		X		X		X		X		X		
	Extintor de incendio (20 PQA)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Terminales de dirección	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba Hidraulica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Servotransmision	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si_____ no ✓

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

1094452

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Cuco.

MODELO: CAT 120 H **MARCA:** Motoniveladora

INSPECCIONADO POR: Carlos Echeverry

PERIODO DEL 13 **DE** -01- **HASTA** 17-01 **DE** 26.

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (Reflector)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos de servicio	GL			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	GL			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1			•	X		X		X		X		X		
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1				X		X		X		X		X		
	Limpiabrisas	1				X		X		X		X		X		
	Extintor de incendio (20 PQA)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	1			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	GL			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL			✓		✓		✓		✓		✓			
	Terminales de dirección	GL			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	GL			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba Hidraulica	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Servotransmision	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo.Bo. HSE															

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si_____ no ✓

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

109453

SEDE O PROYECTO: CUCO.

MODELO: CAT 120 H **MARCA:** Motoniveladora

INSPECCIONADO POR: Carlos Echeverry

PERIODO DEL 06- **DE** 07. **HASTA** 10. **DE** 07-26.

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2														
	Traseras de trabajo (Reflector)	1														
	Direccionales delanteras de parqueo	2														
	Direccionales traseras de parqueo	2														
	De stop y señal trasera	2														
CABINA	Espejo central convexo	1														
	Espejos laterales	2														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Frenos de servicio	GL														
	Dirección	GL														
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1				X		Y		X		X		X		
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1				X		Y		Y		X		X		
	Limpiabrisas	1				X		Y		X		X		X		
	Extintor de incendio (20 PQA)	1														
	Asiento en buena condición	1														
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL														
	Escaleras y pasamanos	1														
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6														
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL														
	Estado pasadores	GL														
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL														
	Terminales de dirección	GL														
	Mandos de avance	GL														
	Motor	1														
	Bomba Hidraulica	1														
	Servotransmision	1														
Vo.Bo. HSE																

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si_____ no✓

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos Tapias
NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O **LOCALIZACIÓN:**

MODELO: 2012 **PLACA No.:** TRK184

INSPECCIONADO POR: Giovanny Rojas

SEMANA DEL 26 **DE** Enero **AL** 01 **DE** Febrero **DE** 2018

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo SUPERVISOR			✗		✗		✗		✗		✗		✗		/	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** _____

OBSERVACIONES: fuga Norte toma fuerza, fuga Norte pistero motor

NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: O. S. C. **LOCALIZACIÓN:**

MODELO: 2017 **PLACA No.:** TRK 184

INSPECCIONADO POR: Giovanny Rojas

SEMANA DEL 19 **DE** Enero **AL** 25 **DE** Enero **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo SUPERVISOR															-	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES: fuga aceite piloto, paga Adm. bomba Rueda.

Giovanny Rojas
NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

1094555

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O LOCALIZACIÓN: Arauca - Arauca

MODELO: 2014 PLACA No.: TRK 184

INSPECCIONADO POR: Giovanny Rojas

SEMANA DEL 12 DE Enero AL 18 DE Enero DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Ballnera y bujes de protección	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo SUPERVISOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** ✓

OBSERVACIONES: Fuga Hoja tiene fuera fuga Hoja y le Hace

Giovanny Rojas.

NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

109456

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

1094457

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O **LOCALIZACIÓN:**

MODELO: 2014 **PLACA No.:** TRK 184

INSPECCIONADO POR: Giovany Rojas

SEMANA DEL 05 **DE** Enero **AL** 11 **DE** Enero **DE** 2016

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		-		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		-		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo			✓		-		✓		-		-			
	Escaleras y pasamanos	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo			✓		✓		✓		✓					
	Palanca de giro para vaciado	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1			✓		✓		✓		-		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo			✓		✓		✓		-		-			
	Cadena del cardam	Completo			✓		-		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo SUPERVISOR					✓		✓		✓		✓		✓		-	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR.** En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** ✓

OBSERVACIONES: fuga de aceite tomo fuera
fuga de Motor filtro

Giovany Rojas
NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

1094558

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACION:

MODELO: 2015 MARCA: INTERNATIONAL PLACAS: WLL 456

INSPECCIONADO POR: Cristian Fabian Herrera Gonzalez

SEMANA: DEL 26 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE

FECHA VENCIMIENTO SOAT 2026/03/20 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 2026/10/26

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 15 AGOSTO 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	—		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de media (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cornetas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles de descargue	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pala antichispa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros:															
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

Cristian Fabian Herrera
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CUCO LOCALIZACION: VEREDA META

MODELO: 2015 MARCA: INTERNATIONAL PLACAS: WLL456

INSPECCIONADO POR: Cristian Fabian Herrera Gonzalez

SEMANA: DEL 19 DE ENERO AL 24 DE ENERO DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 2026/03/20 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 2026/10/20

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 15 AGOSTO 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de media (Id/Ii)	4	/		/		/		/		/		/			
	Luz alta (Id/Ii)	4	/		/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria delantera (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional delantera (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo delantero (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo trasera (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria trasera (Id/Ii)	2	/		/		/		-		/		/			
	Luz direccional trasera (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de pisada del freno	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional volcó	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Licuadoras	2	/		/		/		/		/		/			
CABINA	Espejos laterales	2	/		/		/		/		/		/			
	Sistema limpia parabrisas	1	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	1	/		/		-		/		/		/			
	Pito	1	/		/		/		/		/		/			
	Cometas	1	/		/		/		/		/		/			
	Freno de servicio	Completa	/		/		/		/		/		/			
	Freno de emergencia	Completa	/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	2	/		/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	1	/		/		/		/		/		/			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Seguros de capot	2	/		/		/		/		/		/			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	/		/		-		/		/		/			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	/		/		/		-		/		/			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	/		/		-		/		/		/			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	/		/		/		/		/		/			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	/		/		-		/		/		/			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		-		/		/		/		/		/			
	Estado de la suspensión	General	/		/		/		/		/		/			
	Cadena del cardan.	1	/		/		-		/		-		/			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Controles de descargue	1	/		/		/		/		/		/			
	Fugas	Completo	/		/		-		-		/		/			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	/		/		/		/		/		/			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	/		/		-		/		/		/			
	Extintor (20 Lb)	1	/		/		/		/		/		/			
	Botiquín	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Pala antichispa	1	/		/		/		/		/		/			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Otros:															
VoBo HSE			/		/		/		/		/		/		/	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

Cristian Fabian Herrera
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

1094460

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACION: UBERE META

MODELO: 2015 MARCA: INTERNATIONAL PLACAS: WLL 45C

INSPECCIONADO POR: Cristian Fabian Herrera Gonzalez

SEMANA: DEL 13 DE ENERO AL 17 DE ENERO DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 2026/03/20 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 2026/10/20

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 15 AGOSTO 2026

DESCRIPCION		CANT.	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			JS	MI	JS	MI	JS	MI	JS	MI	JS	MI	JS	MI	JS	MI
LUCES	Exploradoras (Id/Ii)	2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Luz de media (Id/Ii)	4			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Luz alta (Id/Ii)	4			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Luz estacionaria delantera (Id/Ii)	2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Luz direccional delantera (Id/Ii)	2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Luz de parqueo delantero (Id/Ii)	2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Luz de parqueo trasera (Id/Ii)	2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Luz estacionaria trasera (Id/Ii)	2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Luz direccional trasera (Id/Ii)	2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Luz de pisada del freno	2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Luz direccional volcó	Completo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Licuadoras	2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA	Espejos laterales	2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema limpia parabrisas	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de retroceso	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pito	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cornetas	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Freno de servicio	Completa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Freno de emergencia	Completa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturón de seguridad	2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Asiento en buena condición	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Seguros de capot	2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Revisar sistemas de dirección	Completo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo			✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bandas impulsoras -correas	Completo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras de admisión y escape	Completo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de la suspensión	General			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cadena del cardan.	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mecanismo apertura compuerta	Completo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Controles de descargue	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas	Completo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pasadores y enganche del volcó	Completo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Extintor (20 Lb)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Botiquín	Completo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pala antichispa	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Otros:															
VoBo HSE					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

Cristian Fabian Herrera
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

10961

SEDE O PROYECTO: CUCO LOCALIZACION: URIBE META

MODELO: 2015 MARCA: INTERNATIONAL PLACAS: WLL 456

INSPECCIONADO POR: Cristian Fabian Herrera Gonzalez

SEMANA: DEL 06 DE ENERO AL 10 DE ENERO DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 2026/03/20 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 2026/10/20

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 15 AGOSTO 2026

			LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			BAS	MED	BAS	MED	BAS	MED	BAS	MED	BAS	MED	BAS	MED	BAS	MED
LUCES	Exploradoras (Id/Ii)	2			/		/		/		/		/			
	Luz de media (Id/Ii)	4			/		/		/		/		/			
	Luz alta (Id/Ii)	4			/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria delantera (Id/Ii)	2			/		/		/		/		/			
	Luz direccional delantera (Id/Ii)	2			/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo delantero (Id/Ii)	2			/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo trasera (Id/Ii)	2			/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria trasera (Id/Ii)	2			/		/		/		/		/			
	Luz direccional trasera (Id/Ii)	2			/		/		/		/		/			
	Luz de pisada del freno	2			/		/		/		/		/			
	Luz direccional volcó	Completo			/		/		/		/		/			
	Licuadoras	2			/		/		/		/		/			
CABINA	Espejos laterales	2			/		/		/		/		/			
	Sistema limpia parabrisas	1			/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	1			/		/		/		/		/			
	Pito	1			/		/		/		/		/			
	Cornetas	1			/		/		/		/		/			
	Freno de servicio	Completa			/		/		/		/		/			
	Freno de emergencia	Completa			/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	2			/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	1			/		/		/		/		/			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo			/		/		/		/		/			
	Seguros de capot	2			/		/		/		/		/			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo			/		/		/		/		/			
	Revisar sistemas de dirección	Completo			/		/		/		/		/			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo			/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo			/		/		/		/		/			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL			/		/		/		/		/			
	Bandas impulsoras -correas	Completo			/		/		/		/		/			
	Mangueras de admisión y escape	Completo			/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo				/		/		/		/		/			
	Estado de la suspensión	General			/		/		/		/		/			
	Cadena del cardan.	1			/		/		/		/		/			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo			/		/		/		/		/			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo			/		/		/		/		/			
	Controles de descargue	1			/		/		/		/		/			
	Fugas	Completo			/		/		/		/		/			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo			/		/		/		/		/			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo			/		/		/		/		/			
	Extintor (20 Lb)	1			/		/		/		/		/			
	Botiquín	Completo			/		/		/		/		/			
	Pala antichispa	1			/		/		/		/		/			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo			/		/		/		/		/			
	Otros:															
VoBo HSE																

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

Cristian Fabian Herrera

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

109462

SEDE O PROYECTO: CUCO. LOCALIZACION: URIBE

MODELO: 2010 MARCA: KENWORTH PLACAS: TRC 325

INSPECCIONADO POR: FABIO LOR

SEMANA: DEL 26 DE ENERO AL 1 DE ~~ENERO~~ FEBRERO DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 2026/11/05 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 2026/12/12

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 09 02 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/		\	
	Luz de media (Id/Ii)	4	/		/		/		/		/		/		\	
	Luz alta (Id/Ii)	4	/		/		/		/		/		/		\	
	Luz estacionaria delantera (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/		\	
	Luz direccional delantera (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/		\	
	Luz de parqueo delantero (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/		\	
	Luz de parqueo trasera (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/		\	
	Luz estacionaria trasera (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/		\	
	Luz direccional trasera (Id/Ii)	2	/		/		/		/		/		/		\	
	Luz de pisada del freno	2	/		/		/		/		/		/		\	
	Luz direccional volcó	Completo	/		/		/		/		/		/		\	
	Licuadoras	2	/		/		/		/		/		/		\	
CABINA	Espejos laterales	2	/		/		/		/		/		/		\	
	Sistema limpia parabrisas	1	/		/		/		/		/		/		\	
	Alarma de retroceso	1	/		/		/		/		/		/		\	
	Pito	1	/		/		/		/		/		/		\	
	Cornetas	1	/		/		/		/		/		/		\	
	Freno de servicio	Completa	/		/		/		/		/		/		\	
	Freno de emergencia	Completa	/		/		/		/		/		/		\	
	Cinturón de seguridad	2	/		/		/		/		/		/		\	
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/		/		/		\	
	Asiento en buena condición	1	/		/		/		/		/		/		\	
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	/		/		/		/		/		/		\	
	Seguros de capot	2	/		/		/		/		/		/		\	
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	/		/		/		/		/		/		\	
	Revisar sistemas de dirección	Completo	/		/		/		/		/		/		\	
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	/		/		/		/		/		/		\	
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	/		/		/		/		/		/		\	
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	/		/		/		/		/		/		\	
	Bandas impulsoras -correas	Completo	/		/		/		/		/		/		\	
	Mangueras de admisión y escape	Completo	/		/		/		/		/		/		\	
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSION	Ruido no normales del equipo		/		/		/		/		/		/		\	
	Estado de la suspensión	General	/		/		/		/		/		/		\	
	Cadena del cardan.	1	/		/		/		/		/		/		\	
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	/		/		/		/		/		/		\	
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	/		/		/		/		/		/		\	
	Controles de descargue	1	/		/		/		/		/		/		\	
	Fugas	Completo	/		/		/		/		/		/		\	
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	/		/		/		/		/		/		\	
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	/		/		/		/		/		/		\	
	Extintor (20 Lb)	1	/		/		/		/		/		/		\	
	Botiquín	Completo	/		/		/		/		/		/		\	
	Pala antichispa	1	/		/		/		/		/		/		\	
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	/		/		/		/		/		/		\	
	Otros:															
VoBo HSE			/		/		/		/		/		X		/	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

FABIO

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

109463

SEDE O PROYECTO: URIBE LOCALIZACION: URIBE

MODELO: 2010 MARCA: KENWORTH PLACAS: TRG 325

INSPECCIONADO POR: FABIO L

SEMANA: DEL 19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 2026/11/03 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 2026/12/12

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 09 02 2026.

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de media (ld/li)	4	/		/		/		/		/		/			
	Luz alta (ld/li)	4	/		/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz de pisada del freno	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional volcó	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Licuadoras	2	/		/		/		/		/		/			
CABINA	Espejos laterales	2	/		/		/		/		/		/			
	Sistema limpia parabrises	1	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	1	/		/		/		/		/		/			
	Pito	1	/		/		/		/		/		/			
	Cometas	1	/		/		/		/		/		/			
	Freno de servicio	Completa	/		/		/		/		/		/			
	Freno de emergencia	Completa	/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	2	/		/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	1	/		/		/		/		/		/			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Seguros de capot	2	/		/		/		/		/		/			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	/		/		/		/		/		/			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		/		/		/		/		/		/			
	Estado de la suspensión	General	/		/		/		/		/		/			
	Cadena del cardan.	1	/		/		/		/		/		/			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Controles de descargue	1	/		/		/		/		/		/			
	Fugas	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	/		/		/		/		/		/			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Extintor (20 Lb)	1	/		/		/		/		/		/			
	Botiquín	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Pala antichispa	1	/		/		/		/		/		/			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	/		/		/		/		/		/			
	Otros:															
	VoBo HSE		/		/		/		/		/		/		/	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

FABIO L
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

1094464

SEDE O PROYECTO: CUCO URIBE LOCALIZACION:

MODELO: 2010 MARCA: KENWORTH PLACAS: TRG 325

INSPECCIONADO POR: FABIO

SEMANA: DEL 12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 2026 11 05 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 26 12 12

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 09 02 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2														
	Luz de media (ld/li)	4														
	Luz alta (ld/li)	4														
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2														
	Luz direccional delantera (ld/li)	2														
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2														
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2														
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2														
	Luz direccional trasera (ld/li)	2														
	Luz de pisada del freno	2														
	Luz direccional volcó	Completo														
	Licuadoras	2														
CABINA	Espejos laterales	2														
	Sistema limpia parabrisas	1														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Cornetas	1														
	Freno de servicio	Completa														
	Freno de emergencia	Completa														
	Cinturón de seguridad	2														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	Asiento en buena condición	1														
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo														
	Seguros de capot	2														
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo														
	Revisar sistemas de dirección	Completo														
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo														
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo														
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL														
	Bandas impulsoras -correas	Completo														
	Mangueras de admisión y escape	Completo														
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo															
	Estado de la suspensión	General														
	Cadena del cardan.	1														
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo														
	Mecanismo apertura compuerta	Completo														
	Controles de descargue	1														
	Fugas	Completo														
	Pasadores y enganche del volcó	Completo														
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo														
	Extintor (20 Lb)	1														
	Botiquín	Completo														
	Pala antichispa	1														
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo														
	Otros:															
	VoBo HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

Fabio Lopez
NOMBRE CONDUCTOR

Juan Carlos Ibata
NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

1094465

SEDE O PROYECTO: URIBE LOCALIZACION: URIBE
MODELO: 2010 MARCA: KENWORTH PLACAS: TR6 325
INSPECCIONADO POR: FABIO L
SEMANA: DEL 6 DE ENERO AL 11 DE ENERO DE 2026
FECHA VENCIMIENTO SOAT 2026 11 03. FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 26 12 12
FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 04 02 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	/		/		/				/			/		/
	Luz de media (ld/li)	4	/		/		/		/		/			/		/
	Luz alta (ld/li)	4					/		-		/					
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	/				/		/		/			/		
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	/		/		/		/		/			/		
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	/		/		/		/		/					/
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2					/		/		/			/		
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	/				/		/		/					/
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/			/		
	Luz de pisada del freno	2	/		/		/		/		/					/
	Luz direccional volcó	Completo	/		/		/		/		/			/		/
	Licuadoras	2					/		/		/					
CABINA	Espejos laterales	2	/				/		/		/					
	Sistema limpia parabrisas	1					/		/		/			/		
	Alarma de retroceso	1	/		/		/		/		/			/		/
	Pito	1					/		/		/					/
	Cornetas	1	/				/		/		/					
	Freno de servicio	Completa			/		/		/		/			/		
	Freno de emergencia	Completa	/				/		/		/					/
	Cinturón de seguridad	2			/		/		/		/			/		
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/				/		/		/					
	Asiento en buena condición	1			/		/		/		/					
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	/				/		/		/			/		
	Seguros de capot	2			/		/		/		/					
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	/				/		/		/			/		/
	Revisar sistemas de dirección	Completo			/		/		/							
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	/		/		/		/		/			/		
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo					/		/		/					
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	/				/		/		/			/		/
	Bandas impulsoras -correas	Completo	/		/		/		/		/					
	Mangueras de admisión y escape	Completo			/		/		/		/			/		
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		/				/		/		/					/
	Estado de la suspensión	General			/		/		/		/			/		
	Cadena del cardan.	1	/				/		/		/					/
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo			/		/		/		/			/		
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	/				/		/		/					/
	Controles de descargue	1			/		/		/		/			/		
	Fugas	Completo	/				/		/		/					/
	Pasadores y enganche del volcó	Completo			/		/		/		/			/		
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	/				/		/		/					/
	Extintor (20 Lb)	1			/		/		/		/			/		
	Botiquín	Completo	/				/		/		/					/
	Pala antichispa	1			/		/		/		/			/		
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	/		/		/		/		/					/
	Otros:		/		/		/		/		/			/		/
VoBo HSE			/		/		#		#		#		/		/	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

LOS DIAS 6 Y 9 BAJADA

NOMBRE CONDUCTOR

JUAN CARLOS ISAZA
NOMBRE ING RESIDENTE

109466

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACION: URIBE

MODELO: 2010 MARCA: KENWORTH PLACAS: TAG 394

INSPECCIONADO POR: Pascual Galindo

SEMANA: DEL 26 DE Enero AL 01 DE Febrero DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 06-06-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 30-10-2026

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 28/3/26

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de media (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cornetas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles de descargue	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pala antichispa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros:															
VoBo HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

1094901

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACION: URIBE

MODELO: 2010 MARCA: KENWORTH PLACAS: TRG 324

INSPECCIONADO POR: Pascual Galindo

SEMANA: DEL 19 DE Enero AL 25 DE Enero DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 06-06-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 30-10-2026

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 26-3-26

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de media (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cornetas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles de descargue	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pala antichispa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros:															
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		X	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACION: UAIRE

MODELO: 2010 MARCA: KENWORTH PLACAS: TAG 324

INSPECCIONADO POR: Pascual Galindo

SEMANA: DEL 12 DE Enero AL 18 DE ENERO DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 06-06-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 30/10/2026

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 26-ene

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2			✓		✓				✓		✓			✓
	Luz de media (ld/li)	4		✓	✓		✓				✓		✓			
	Luz alta (ld/li)	4			✓		✓				✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2			✓		✓				✓		✓		✓	
	Luz direccional delantera (ld/li)	2			✓		✓				✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2			✓		✓				✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2			✓		✓				✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2			✓		✓				✓		✓			✓
	Luz direccional trasera (ld/li)	2		✓	✓		✓				✓		✓			✓
	Luz de pisada del freno	2		✓	✓		✓				✓		✓			✓
	Luz direccional volcó	Completo	✓		✓		✓				✓		✓		✓	
	Licuadoras	2			✓		✓				✓		✓		✓	
CABINA	Espejos laterales	2			✓		✓				✓		✓		✓	
	Sistema limpia parabrisas	1			✓		✓		Taller		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1		✓	✓		✓				✓		✓			
	Pito	1			✓		✓				✓		✓			
	Cornetas	1		✓	✓		✓				✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓				✓		✓			✓
	Freno de emergencia	Completa			✓		✓				✓		✓			✓
	Cinturón de seguridad	2			✓		✓				✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓				✓		✓			
	Asiento en buena condición	1		✓	✓		✓				✓		✓			✓
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓				✓		✓		✓	
	Seguros de capot	2			✓		✓				✓		✓			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓				✓		✓			
	Revisar sistemas de dirección	Completo			✓		✓				✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo		✓	✓		✓		Taller		✓		✓			✓
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo		✓	✓		✓				✓		✓			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓				✓		✓			✓
	Bandas impulsoras -correas	Completo			✓		✓				✓		✓		✓	
	Mangueras de admisión y escape	Completo			✓		✓				✓		✓			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo			✓	✓		✓				✓		✓			
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓				✓		✓			
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓				✓		✓			✓
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓				✓		✓			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo			✓		✓				✓		✓			
	Controles de descargue	1		✓	✓		✓				✓		✓			✓
	Fugas	Completo		✓	✓		✓				✓		✓			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo		✓	✓		✓		Taller		✓		✓			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓				✓		✓			
	Extintor (20 Lb)	1			✓		✓				✓		✓			✓
	Botiquín	Completo		✓	✓		✓				✓		✓			
	Pala antichispa	1	✓		✓		✓				✓		✓			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓		✓				✓		✓		✓	
	Otros:															
	VoBo HSE		X		✓		✓		—		✓		✓		X	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

1094601

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: CYCO LOCALIZACION: URIBE

MODELO: 2010 MARCA: KENWORTH PLACAS: TAB 324

INSPECCIONADO POR: Pascual Galindo

SEMANA: DEL 06 DE Enero AL 17 DE Enero DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 06-06-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 30/10/2026

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 30 12-08-26

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de media (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cornetas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles de descargue	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pala antichispa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros:															
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

NOMBRE CONDUCTOR

Juan Carlos Bonilla
NOMBRE ING RESIDENTE

109401

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12
		REVISIÓN: 6
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017
		PAGINA: 1 DE 1

10942

SEDE O PROYECTO: Meyan URUB LOCALIZACION: URBE

MODELO: 2007 MARCA: Kenworth PLACAS: SRM 030

INSPECCIONADO POR: Edgar Castillo

SEMANA: DEL 26 DE Enero AL 01 DE Febrero DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 25-01-2027 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 22-08-2026

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 04-03-26

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	/		/		/		/			/		/		
	Luz de media (ld/li)	4	/		/		/		/			/		/		
	Luz alta (ld/li)	4	/		/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	/		/		/		/		/		/			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	/		/		/		/			/				
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	/		/		/		/			/				
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/			/		
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/			/		
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	/		/		/		/							
	Luz de pisada del freno	2	/		/		/		/							
	Luz direccional volcó	Completo	/		/		/		/							
	Licuadoras	2		/	/		/		/			/				
CABINA	Espejos laterales	2	/		/		/		/			/				
	Sistema limpia parabrisas	1		/				/		/						
	Alarma de retroceso	1		/		/		/		/	/					
	Pito	1	/			/	/		/							
	Cornetas	1	/		/		/		/							
	Freno de servicio	Completa	/		/		/		/							
	Freno de emergencia	Completa	/		/		/		/			/				
	Cinturón de seguridad	2	/		/		/		/			/			-	/
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/							
	Asiento en buena condición	1	/		/		/		/							
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	/		/		/		/							
	Seguros de capot	2		/		/	/			/						
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	/		/		/		/							
	Revisar sistemas de dirección	Completo	/		/		/		/			/				
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo		/	/		/		/			/				
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	/		/		/		/			/				
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	/		/		/		/							
	Bandas impulsoras -correas	Completo	/		/		/		/							
	Mangueras de admisión y escape	Completo	/		/		/		/							
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		/		/		/		/			/		/		
	Estado de la suspensión	General	/		/		/		/			/		/		
	Cadena del cardan.	1	/		/		/		/			/		/		
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	/		/		/		/			/		/		
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	/		/		/		/			/		/		
	Controles de descargue	1	/		/		/		/			/		/		
	Fugas	Completo	/		/		/		/			/				
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	/		/		/		/			/				
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	/		/		/		/					/		
	Extintor (20 Lb)	1	/		/		/		/					/		
	Botiquín	Completo	/		/		/		/							
	Pala antichispa	1	/		/		/		/							
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	/		/		/		/							
	Otros:															
VoBo HSE			✱		✱		✱		✱		/		/		/	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si ____ no X

Prueba para medicinas 1. Luz delantera

Edgar Castillo.

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: Meyor LOCALIZACION: Rbe

MODELO: 2011 MARCA: Kenworth PLACAS: SRM030

INSPECCIONADO POR: CESAR EDUARDO CASTILLO.

SEMANA: DEL 19 DE enero AL 25 DE Enero DE 2016

FECHA VENCIMIENTO SOAT 25-01-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 20-08-2016

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 04-07-2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de media (ld/li)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (ld/li)	4	✓		✓		-		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	✓		✓		-		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cornetas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		-		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		-		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		-		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		-		✓		✓		✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓		-		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles de descargue	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pala antichispa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros:															
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si ____ no X

llantas delanteras en mal estado.

CESAR CASTILLO

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: Ubre meta LOCALIZACION: Ubre

MODELO: 204 MARCA: Remworth PLACAS: SEM 030

INSPECCIONADO POR: Cesar edvardo cardillo

SEMANA: DEL 12 DE enero AL 18 DE enero DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 01-25-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 22-08-26

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 04-03-2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (ld/li)	2	/		/		/		/		/					
	Luz de media (ld/li)	4	/		/		/		/		/					
	Luz alta (ld/li)	4	/		/		/		/		/					
	Luz estacionaria delantera (ld/li)	2	/		/		/		/		/					
	Luz direccional delantera (ld/li)	2	/		/		/		/		/					
	Luz de parqueo delantero (ld/li)	2	/		/		/		/		/					
	Luz de parqueo trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/					
	Luz estacionaria trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/					
	Luz direccional trasera (ld/li)	2	/		/		/		/		/					
	Luz de pisada del freno	2	/		/		/		/		/					
	Luz direccional volcó	Completo	/		/		/		/		/					
	Licuadoras	2	/		/		/		/		/					
CABINA	Espejos laterales	2	/		/		/		/		/					
	Sistema limpia parabrisas	1	/		/		/		/		/					
	Alarma de retroceso	1	/		/		/		/		/					
	Pito	1	/		/		/		/		/					
	Cornetas	1	/		/		/		/		/					
	Freno de servicio	Completa	/		/		/		/		/					
	Freno de emergencia	Completa	/		/		/		/		/					
	Cinturón de seguridad	2	/		/		/		/		/					
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/		/					
	Asiento en buena condición	1	/		/		/		/		/					
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	/		/		/		/		/					
	Seguros de capot	2	/		/		/		/		/					
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	/		/		/		/		/					
	Revisar sistemas de dirección	Completo	/		/		/		/		/					
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	/		/		/		/		/					
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	/		/		/		/		/					
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	/		/		/		/		/					
	Bandas impulsoras -correas	Completo	/		/		/		/		/					
	Mangueras de admisión y escape	Completo	/		/		/		/		/					
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		/		/		/		/		/					
	Estado de la suspensión	General	/		/		/		/		/					
	Cadena del cardan.	1	/		/		/		/		/					
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	/		/		/		/		/					
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	/		/		/		/		/					
	Controles de descargue	1	/		/		/		/		/					
	Fugas	Completo	/		/		/		/		/					
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	/		/		/		/		/					
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	/		/		/		/		/					
	Extintor (20 Lb)	1	/		/		/		/		/					
	Botiquín	Completo	/		/		/		/		/					
	Pala antichispa	1	/		/		/		/		/					
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	/		/		/		/		/					
	Otros:															
VoBo HSE			/		✱		✱		✱		✱		\		\	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no ✱

Cesar Cardillo
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

1044901

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

1094173

SEDE O PROYECTO: orbe motor LOCALIZACION: Orbe.

MODELO: 2011 MARCA: Kenworth PLACAS: SRM 030

INSPECCIONADO POR: Cesar Cordoba

SEMANA: DEL 05 DE enero AL 11 DE enero DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 01-25-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 22-08-26

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 04-03-2026.

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (Id/Ii)	2			/		/		/		/		/			
	Luz de media (Id/Ii)	4			/		/		/		/		/			
	Luz alta (Id/Ii)	4			/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria delantera (Id/Ii)	2			/		/		/		/		/			
	Luz direccional delantera (Id/Ii)	2			/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo delantero (Id/Ii)	2			/		/		/		/		/			
	Luz de parqueo trasera (Id/Ii)	2			/		/		/		/		/			
	Luz estacionaria trasera (Id/Ii)	2			/		/		/		/		/			
	Luz direccional trasera (Id/Ii)	2			/		/		/		/		/			
	Luz de pisada del freno	2			/		/		/		/		/			
	Luz direccional volcó	Completo			/		/		/		/		/			
	Licuadoras	2			/		/		/		/		/			
CABINA	Espejos laterales	2			/		/		/		/		/			
	Sistema limpia parabrisas	1			/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	1			/		/		/		/		/			
	Pito	1			/		/		/		/		/			
	Cornetas	1			/		/		/		/		/			
	Freno de servicio	Completa			/		/		/		/		/			
	Freno de emergencia	Completa			/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad	2			/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	1			/		/		/		/		/			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo			/		/		/		/		/			
	Seguros de capot	2			/		/		/		/		/			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo			/		/		/		/		/			
	Revisar sistemas de dirección	Completo			/		/		/		/		/			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo			/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo			/		/		/		/		/			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL			/		/		/		/		/			
	Bandas impulsoras -correas	Completo			/		/		/		/		/			
	Mangueras de admisión y escape	Completo			/		/		/		/		/			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo				/		/		/		/		/			
	Estado de la suspensión	General			/		/		/		/		/			
	Cadena del cardan.	1			/		/		/		/		/			
VOLCO	Manguera (rasgadas, grufidas, cristalizadas)	Completo			/		/		/		/		/			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo			/		/		/		/		/			
	Controles de descargue	1			/		/		/		/		/			
	Fugas	Completo			/		/		/		/		/			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo			/		/		/		/		/			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo			/		/		/		/		/			
	Extintor (20 Lb)	1			/		/		/		/		/			
	Botiquín	Completo			/		/		/		/		/			
	Pala antichispa	1			/		/		/		/		/			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo			/		/		/		/		/			
	Otros:															
VoBo HSE			/												/	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no XX

Cesar Cordoba
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INGENIERO RESIDENTE

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-14
REVISIÓN: 2
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO CVCO. UBIBE LOCALIZACIÓN: VIA PAPAMENE

MODELO: 2014 MARCA: DYNAPAC CD 250 PLACAS: #04

INSPECCIONADO POR: PLUTARCO SANCHEZ

PERIODO: DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2026.

ÍTEM		CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 20 lbs PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor- combustible)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	Completo	NO		NO		NO		NO		NO		NO			
	Estado de mandos manuales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los Cilindros	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento (emergencia)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	2 Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no ✓

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-14 REVISIÓN: 2
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO CVCO ORIBI. LOCALIZACIÓN: VIA POPAYAN

MODELO: 2014 MARCA: DYNAPAC CO 270 #04 PLACAS: #04.

INSPECCIONADO POR: PLUTARCO SANCHEZ

PERIODO: DEL 19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2026.

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 20 lbs PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor- combustible)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	Completo	ND		ND		ND		ND		ND		ND			
	Estado de mandos manuales	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los Cilindros	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento (emergencia)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	2 Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	VoBo HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no ✓

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

1094795

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-14 REVISIÓN: 2
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO CVCO URIBE LOCALIZACIÓN: VIA PAPAYENE

MODELO: 2014 MARCA: DYNAPAC CA 250 #04 PLACAS: #04

INSPECCIONADO POR: PLUTARCO SANCHEZ

PERIODO: DEL 13 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2026

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 20 lbs PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor- combustible)	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los Cilindros	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento (emergencia)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	2 Llantas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	VoBo HSE				✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ **no** ✓

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-14 REVISIÓN: 2
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

109427

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO CVCO UNIBL LOCALIZACIÓN: VIA PAPAMEN 8

MODELO: 2014 MARCA: DYNAPAC CA 250' PLACAS: 404

INSPECCIONADO POR: PLUTARCO SANCHEZ

PERIODO: DEL 6 DE ENERO AL 11 DE ENERO DE 2026

ÍTEM		CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cabina antivuelo (R.O.P.S)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 20 lbs PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor- combustible)	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	Completo				NO		NO		NO		NO		NO		
	Estado de mandos manuales	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de los Cilindros	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección (terminales, bomba hidráulica)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento (emergencia)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	2 Llantas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ **no** ✓

OBSERVACIONES:

PLUTARCO SANCHEZ
NOMBRE OPERADOR

JUAN CARLOS IBARRA
NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVC Orinoquia LOCALIZACIÓN: Cira
MODELO: 2011 MARCA: Kia PLACA No.: RLM914
INSPECCIONADO POR: Pablo Bryan R.
SEMANA DEL 26 DE enero AL 01 DE Febrero DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Pablo Bryan R
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INGENIERO RESIDENTE

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-15
REVISIÓN: 3
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS

SEDE O PROYECTO: Villa neta LOCALIZACIÓN: Via yopalera

MODELO: 2017 MARCA: Kona PLACA No.: RLM974

INSPECCIONADO POR: Luis

SEMANA DEL 19 DE _____ AL 25 DE _____ DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS			✓													
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no__✓__

OBSERVACIONES:

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Urbenota KIA - LOCALIZACIÓN: bia paperene

MODELO: 2011 MARCA: Kono PLACA No.: RLM974

INSPECCIONADO POR: Luis Alfredo

SEMANA DEL 12 DE 01 AL 18 DE 01 DE 2018

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1			✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo			✓		✓		✓							
OTROS					✓											
	Vo.Bo. HSE		✓		✗		✗		✗		✗		✗		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____no____

OBSERVACIONES:

Luis Alfredo

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

28601

1094481

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVC orinoquia LOCALIZACIÓN: Uribe

MODELO: 2011 MARCA: Hyundai PLACA No.: RLM 914

INSPECCIONADO POR: Pablo Bayona R.

SEMANA DEL 06 DE Enero AL 11 DE Enero DE 2015

DESCRIPCIÓN		CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1			✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1				X		X		X		X		X		
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas			✓	X		X		X		X		✓		
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1				X		X		X		✓		✓		
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1				X		X	✓	X		X		✓		
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo				X		X		✓		✓		✓		
	Motor-refrigerante-orometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
Vo.Bo. HSE			/		✓		✓		✓		✓		✓		/	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Pablo Bayona R.
NOMBRE CONDUCTOR

Juan Carlos Zuluaga
NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-16
REVISIÓN: 2
FECHA: 26-05-14
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS

SEDE O PROYECTO: Via Yopal Ace LOCALIZACIÓN: Ace
MODELO: 2010 MARCA: CAT 320D 01
INSPECCIONADO POR: Victor Beltran
SEMANA DEL 26 DE 01 AL 01 DE 02 DE 026

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES	De trabajo delanteras	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no ✓

OBSERVACIONES: Vidrio panoramico ubicado
Fuga hidraulica x bomba hidraulica Mangueras burbujas pedal derecho
falla electrica sobrante Roto
Aire acondicionado dañado ** Empaquetadura gato grande dañado
Cambio inferiores y superiores derecho
apoyos dañados base exploradora de diente posterior

Victor Beltran
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	FECHA: 26-05-14 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Vía Paquemeni LOCALIZACIÓN: Km 3700.

MODELO: 2010 MARCA: CAT 320D 01

INSPECCIONADO POR: Victor Beltran

SEMANA DEL 19 DE 01 AL 25 DE 01 DE 026

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: Vidrio panoramico ubicado
Fuga hidraulica y banco bolbulas, bomba hidraulica y pedal Gestion
Dano acopillas ictus JC Roto
Aire acondicionado dañado gato gimelo dañado empaquetadura
casillas inferiores dañadas (6)
spikers dañados

Victor Beltran T
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

109483

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-16
REVISIÓN: 2
FECHA: 28-05-14
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA DE ORUGAS

SEDE O PROYECTO: Via Puerto Nare LOCALIZACIÓN: Via Puerto Nare
MODELO: 2010 MARCA: CAT 320D GC
INSPECCIONADO POR: Victor Bolivar
SEMANA DEL 05 DE Enero AL 11 DE Enero DE 026

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	5			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	1			✓*		✓*		✓*		✓*		✓*			
CABINA	Espejos	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1			X		X		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cilindros en buen estado	COMPLETOS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	COMPLETAS			✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas del motor				✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	COMPLETOS			X		X		✓		X		✓			
VoBo HSE					(6)		(6)		(6)		(6)		(6)			

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: Vidrio panoramico abierto
Fuga hidraulica x bunco balbulas y bomba inferior
falta auxilios refrigerante moto
Aire acondicionado apagado
Cauchos inferiores dañados (6)

Victor De Arco
NOMBRE OPERADOR

JUAN Carlos Tinjaca
NOMBRE ING RESIDENTE

884601

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-10 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROCARGADOR.	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Via Paparnaz

MODELO: _____ MARCA: Wacker Neuson PLACA: BL744

INSPECCIONADO POR: Luis Manuel Alex Valero

PERIODO DEL 20 DE Enero AL 24 DE Enero DE 2025

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras parqueo/giro	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo/giro	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio (20 lbs PQS)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central convexo	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando en buen estado	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales en buen estado	Todos			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos estabilizadores en buen estado	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio en buen estado	4 llantas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	1			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado	4			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ no__X__

OBSERVACIONES:

Luis Manuel Alex Valero
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

1074855

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-10 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROCARGADOR.	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CvGO

MODELO: _____ **MARCA:** New Holland. **PLACA:** BLI03.

INSPECCIONADO POR: Edwin Alejandro Conde C.

PERIODO DEL 13 **DE** enero **AL** 18 **DE** enero **DE** 2016.

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)	2				X		X		X		X		X		
	De trabajo delanteras	2				X		X		X		X		X		
	Direccionales delanteras parqueo/giro	2				X										
	Direccionales traseras de parqueo/giro	2				X		X		X		X		X		
	De stop y señal trasera	2				X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	2				X		X		X		X		X		
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1														
	Cinturón de seguridad	1														
	Extintor de incendio (20 lbs PQS)	1														
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	1				X		X		X		F		X		
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos														
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1														
	Alarma de retroceso	1														
	Escaleras y apoyos de acceso	2														
	Espejos laterales	2														
	Espejo central convexo	1														
	Palancas de mando en buen estado	2														
	Pedales en buen estado	Todos														
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo														
	Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos														
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos														
	Gatos estabilizadores en buen estado	2														
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1														
	Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas														
	Freno de servicio en buen estado	4 llantas														
	Freno de emergencia en buen estado	1														
	Estado general (desgarrador/balde)	2														
	Mandos de levante del brazo	2														
	Gatos hidráulicos en buen estado	Todos														
	Compartimiento del motor aseado	Completo														
	Dirección	1														
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas															
	Huellas en buen estado	4														
	Vo.Bo. HSE															

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si_____ no_____

OBSERVACIONES:

Edwin Alejandro G.
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-10
REVISIÓN: 3
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROCARGADOR.

SEDE O PROYECTO: CVGO

MODELO: _____ **MARCA:** New Holland **PLACA:** B110B.

INSPECCIONADO POR: Edwin Oleandro C

PERIODO DEL 09 **DE** enero **AL** 11 **DE** enero **DE** 2025

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)	2										X		X		
	De trabajo delanteras	2										X		X		
	Direccionales delanteras parqueo/giro	2														
	Direccionales traseras de parqueo/giro	2										X		X		
	De stop y señal trasera	2										X		X		
	De trabajo traseras	2										X		X		
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1														
	Cinturón de seguridad	1														
	Extintor de incendio (20 lbs PQS)	1														
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	1														
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos														
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1														
	Alarma de retroceso	1														
	Escaleras y apoyos de acceso	2														
	Espejos laterales	2														
	Espejo central convexo	1														
	Palancas de mando en buen estado	2														
	Pedales en buen estado	Todos														
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo														
	Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos														
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos														
	Gatos estabilizadores en buen estado	2														
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1														
	Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas														
	Freno de servicio en buen estado	4 llantas														
	Freno de emergencia en buen estado	1														
	Estado general (desgarrador/balde)	2														
	Mandos de levante del brazo	2														
	Gatos hidráulicos en buen estado	Todos														
	Compartimiento del motor aseado	Completo														
	Dirección	1														
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas															
	Huellas en buen estado	4														
	Vo.Bo. HSE										NA		NA			

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ **no** NA

OBSERVACIONES:

Edwin Cardo
NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos Isaza
NOMBRE ING RESIDENTE

482601

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-10 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RETROCARGADOR.	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO

MODELO: _____ **MARCA:** _____ **PLACA:** BJ-244

INSPECCIONADO POR: Edwin Alejandro Conde C.

PERIODO DEL 06 **DE** Enero **AL** 11 **DE** Enero **DE** 2026.

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)	2														
	De trabajo delanteras	2														
	Direccionales delanteras parqueo/giro	2														
	Direccionales traseras de parqueo/giro	2														
	De stop y señal trasera	2														
	De trabajo traseras	2														
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1														
	Cinturón de seguridad	1														
	Extintor de incendio (20 lbs PQS)	1														
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	1														
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos														
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1														
	Alarma de retroceso	1														
	Escaleras y apoyos de acceso	2														
	Espejos laterales	2														
	Espejo central convexo	1														
	Palancas de mando en buen estado	2														
	Pedales en buen estado	Todos														
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo														
	Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos														
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos														
	Gatos estabilizadores en buen estado	2														
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1														
	Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas														
	Freno de servicio en buen estado	4 llantas														
	Freno de emergencia en buen estado	1														
	Estado general (desgarrador/balde)	2														
	Mandos de levante del brazo	2														
	Gatos hidráulicos en buen estado	Todos														
	Compartimiento del motor aseado	Completo														
	Dirección	1														
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas															
	Huellas en buen estado	4														
	Vo.Bo. HSE															

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ no ✓

OBSERVACIONES:

Edwin Alejandro C
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-92 REVISIÓN: 3
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	FECHA: 20-06-14 PÁGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O LOCALIZACIÓN: Vrq Papamene

MODELO: 2015 MARCA: New Holland INSPECCIONADO POR: Alex Rojas

PERÍODO DEL 26 DE Enero AL 31 DE Enero DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras			X		X		X		X		X		X		
	Direccionales traseras			X		X		X		X		X		X		
	Reflectivas Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras			X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X		X		
	De frenado			X		X		X		X		X		X		
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito			X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Frenos de servicio															
	* Freno de parqueo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios			X		X		X		X		X		X		
	Kit ambiental		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Silla del operador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales			X		X		X		X		X		X		
	Espejo central convexo			X		X		X		X		X		X		
	Pasamanos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Dirección															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FRESADORA	Puntes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores de seguridad del gato		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tornillos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapa Protectora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras Hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control Movimientos Laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Balde		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dientes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Protector de Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE															

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

Fuera de servicio: si____ no ✓

OBSERVACIONES: Varada desde el dia 28-01-26 Inoperativo

Alex Rojas
NOMBRE DE OPERADOR

NOMBRE INGENIERO RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-92 REVISIÓN: 3
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	FECHA: 20-06-14 PÁGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O LOCALIZACIÓN: Via Pajarmene

MODELO: 2015 MARCA: New Holland INSPECCIONADO POR: Alex Rojas

PERÍODO DEL 19 DE Enero AL 24 DE Enero DE 2026.

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Direccionales traseras			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Reflectivas Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	De frenado			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Frenos de servicio															
	* Freno de parqueo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Kit ambiental		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Silla del operador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Espejo central convexo			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pasamanos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Dirección															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FRESADORA	Puntes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores de seguridad del gato		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tornillos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapa Protectora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras Hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control Movimientos Laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Balde		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dientes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Protector de Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo HSE																

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

Fuera de servicio: si____ no ✓

OBSERVACIONES:

Alex Rojas
NOMBRE DE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-92 REVISIÓN: 3
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	FECHA: 20-06-14 PÁGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O LOCALIZACIÓN: Vía Papamene

MODELO: 2015 MARCA: New Holland INSPECCIONADO POR: Alex Rojas

PERÍODO DEL 13 DE Enero AL 17 DE Enero DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras					X		X		X		X		X		
	Direccionales traseras					X		X		X		X		X		
	Reflectivas Traseras				✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras					X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras					X		X		X		X		X		
	De frenado					X		X		X		X		X		
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito					X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Frenos de servicio															
	* Freno de parqueo				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios					X		X		X		X		X		
	Kit ambiental				✓		✓		✓		✓		✓			
	Silla del operador				✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales					X		X		X		X		X		
	Espejo central convexo				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasamanos de acceso				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Dirección															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance				✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor				✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓			
FRESADORA	Puntes				✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores de seguridad del gato				✓		✓		✓		✓		✓			
	Tornillos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapa Protectora				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras Hidráulicas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Control Movimientos Laterales				✓		✓		✓		✓		✓			
	Balde				✓		✓		✓		✓		✓			
	Dientes				✓		✓		✓		✓		✓			
	Protector de Mangueras				✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo HSE																

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

Fuera de servicio: si____ no ✓

OBSERVACIONES:

Alex Rojas
NOMBRE DE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-92 REVISIÓN: 3
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR	FECHA: 20-06-14 PÁGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O LOCALIZACIÓN: Vía Papamene

MODELO: 2015 MARCA: New Holland INSPECCIONADO POR: Alex Rojas

PERÍODO DEL 06 DE Enero AL 10 DE Enero DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras					X		X		X		X		X		
	Direccionales traseras					X		X		X		X		X		
	Reflectivas Traseras				✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras					X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras					X		X		X		X		X		
	De frenado					X		X		X		X		X		
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito					X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Frenos de servicio															
	* Freno de parqueo				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios					X		X		X		X		X		
	Kit ambiental				✓		✓		✓		✓		✓			
	Silla del operador				✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales					X		X		X		X		X		
	Espejo central convexo					X		X		X		X		X		
	Pasamanos de acceso				✓		✓		✓		✓		✓			
	*Dirección															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance				✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor				✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓			
FRESADORA	Puntes				✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples				✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores de seguridad del gato				✓		✓		✓		✓		✓			
	Tornillos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapa Protectora				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras Hidráulicas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Control Movimientos Laterales				✓		✓		✓		✓		✓			
	Balde				✓		✓		✓		✓		✓			
	Dientes				✓		✓		✓		✓		✓			
	Protector de Mangueras				✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo HSE															

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

Fuera de servicio: si_____ no_____

OBSERVACIONES:

Alex Rojas
NOMBRE DE OPERADOR

Juan Carlos Isaza
NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Conexion Orinoquia.

MODELO: Motoniveladora 120 K **MARCA:** Caterpillar

INSPECCIONADO POR: JAIME Vargas

PERIODO DEL 19 **DE** Enero/26 **HASTA** 25 **DE** Enero/26

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2		X		X		X		X		X		X		
	Traseras de trabajo (Reflector)	1		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales delanteras de parqueo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo	2		X		X	✓	X		X	✓	X		X		
	De stop y señal trasera	2		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2		X		X		X		X	✓	X		X		
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos de servicio	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio (20 PQA)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Terminales de dirección	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba Hidraulica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Servotransmision	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si_____ no X

OBSERVACIONES: Desajuste tornamesa - bujes Equipo de levante malos
Bronces Corredera de la cuchilla malos
No tiene Luces no tiene Espejos laterales.

JAIME Vargas.
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Conexion orinoquia.
MODELO: Motoniveladora 120 K. **MARCA:** caterpillar.
INSPECCIONADO POR: Jaime Vargas
PERIODO DEL 12 **DE** Enero/26 **HASTA** 18 **DE** Enero 26/

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2				X		X		/		X		X		
	Traseras de trabajo (Reflector)	1				X		X		/		X		X		
	Direccionales delanteras de parqueo	2			/		/		✓		/		/			
	Direccionales traseras de parqueo	2				X		X		X		X		X		
	De stop y señal trasera	2				X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo central convexo	1			/		✓		✓		/		/			
	Espejos laterales	2				X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso	1			/		/		/		/		/			
	Pito	1			/		/		/		/		/			
	Frenos de servicio	GL			/		/		/		/		/			
	Dirección	GL			/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1			/		/		/		/		/			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1			/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			/		/		/		/		/			
	Limpiabrisas	1			/		/		/		/		/			
	Extintor de incendio (20 PQA)	1			/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	1			/		/		/		/		/			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL			/		/		/		/		/			
	Escaleras y pasamanos	1			/		/		/		/		/			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6			/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL			/		/		/		/		/			
	Estado pasadores	GL			/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL			/		/		/		/		/			
	Terminales de dirección	GL			/		/		/		/		/			
	Mandos de avance	GL			/		/		/		/		/			
	Motor	1			/		/		/		/		/			
	Bomba Hidraulica	1			/		/		/		/		/			
	Servotransmision	1			/		/		/		/		/			
Vo.Bo. HSE			/		✱		✱		✱		✱		✱			

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ **no** X

OBSERVACIONES: Desajuste tornamesa - bujes equipo de levante malos Bronces, corredera de cuchillas malas. - No tiene luces - no tiene espejos Laterales

Jaime Vargas
NOMBRE OPERADOR

Jhon Carlos Tarazona
NOMBRE ING RESIDENTE

109495

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-08
REVISIÓN: 2
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA

SEDE O PROYECTO: Conexion orinoquia.

MODELO: Motoniveladora 120 k MARCA: Caterpillar.

INSPECCIONADO POR: Jaime Vargas.

PERIODO DEL 06 DE Enero/26. HASTA 11 DE Enero/26.

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2				X		X		X		X		X		
	Traseras de trabajo (Reflector)	1				X		X		X		X		X		
	Direccionales delanteras de parqueo	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo	2				X		X		X		X		X		
	De stop y señal trasera	2				X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo central convexo	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2				X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos de servicio	GL			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	GL			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiabrisas	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio (20 PQA)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	1			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	GL			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL			✓		✓		✓		✓		✓			
	Terminales de dirección	GL			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	GL			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba Hidraulica	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Servotransmision	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si_____ no X

OBSERVACIONES: Desajuste Tornamesa - bujes Equipo de levante malos Bronces corredera cuchilla malos - no tiene luces - no tiene espejos laterales.

Jaime Vargas.

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-17
REVISIÓN: 2
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA DUMPER

SEDE O PROYECTO: Via Versalles Paparoma LOCALIZACIÓN: Via

MODELO: 725 MARCA: CAT PLACA No.: 04

INSPECCIONADO POR: Guillermo Escobar D

SEMANA DEL 12 DE Enero AL 18 DE Enero DE 2026

		CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2			X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Luz de Reversa)	1			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras de parqueo	2			X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo	2			X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales	2			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X			
	Pito	1			X		X		X		X		X			
	Frenos de servicio	En 6 ruedas			X		X		X		X		X			
	Frenos de emergencia	En 4 ruedas			X		X		X		X		X			
	Pedales y palancas	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1			NA		NA		NA		NA		NA			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1			X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Limpiabrisas	1			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio (20 PQA)	1			X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante-motor-horometro)	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Escaleras y pasamanos	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Bateria y Cables en buen estado	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
LLANTAS	abultamientos)	6			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Estado mangueras	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Sistema de Refrigeracion	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Sistema de escape	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Pasadores en buen estado	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Control fugas de aire	COMPLETOS			NA		NA		NA		NA		NA			
	Cilindros de levante volco	2			X		X		X		X		X			
	Suspensión trasera	2			X		X		X		X		X			
	Articulacion central	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Mandos finales	6			X		X		X		X		X			
	Sistema electrico aislado	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
OTROS																
VoBo HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_____ no X

OBSERVACIONES: Corre Transmision Motor tonto
Sistema Hidraulico Motor fuga
Se cambio Empaq Bomba De Engranajes
Se pasan de Lacha Cardan

Guillermo Escobar D
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE INSPECTOR RESIDENTE

9336601

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-17
REVISIÓN: 2
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA DUMPER

SEDE O PROYECTO: _____ **LOCALIZACIÓN:** _____

MODELO: 725 **MARCA:** CAT **PLACA No.:** 04

INSPECCIONADO POR: Cristian Escobar

SEMANA DEL 5 **DE** Enero **AL** 11 **DE** Enero **DE** 2026

		CANTIDAD	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2			X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Luz de Reversa)	1			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras de parqueo	2			X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo	2			X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales	2			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X			
	Pito	1			X		X		X		X		X			
	Frenos de servicio	En 6 ruedas			X		X		X		X		X			
	Frenos de emergencia	En 4 ruedas			X		X		X		X		X			
	Pedales y palancas	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1			NA		NA		NA		NA		NA			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1			X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Limpiabrisas	1			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio (20 PQA)	1			X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante-motor-horometro)	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Escaleras y pasamanos	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Bateria y Cables en buen estado	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
LLANTAS	abultamientos)	6			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Estado mangueras	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Sistema de Refrigeracion	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Sistema de escape	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Pasadores en buen estado	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Control fugas de aire	COMPLETOS			NA		NA		NA		NA		NA			
	Cilindros de levante volco	2			X		X		X		X		X			
	Suspensión trasera	2			X		X		X		X		X			
	Articulacion central	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
	Mandos finales	6			X		X		X		X		X			
	Sistema electrico aislado	COMPLETOS			X		X		X		X		X			
OTROS																
VoBo HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si_____ **no** X

OBSERVACIONES: Cuna Transmision Motor Sistema Hidraulico Modulo Secundario Cabina Pedales Direccionales – Suspension Luces Mantenimiento Guarda Mangueras

Cristian Escobar
NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos Isaza
NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-09
		REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUES	FECHA: 25-05-2014
		PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO.

MODELO: 2015 MARCA: INTERNATIONAL PLACA: WNK 559

INSPECCIONADO POR: Pedro Vargas

PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2026

DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DE VEHICULO															
SOAT	1														
Tarjeta de propiedad	1														
Revisión Tecnicomecanica	1														
LUCES															
Frontales	2														
Traseras de trabajo.	1														
Direccionales delanteras de parqueo.	2														
Direccionales traseras de parqueo.	2														
De Stop y señal trasera.	2														
CABINA															
Espejos laterales	2														
Alarma de retroceso	1														
Pito	1														
Freno de servicio	Completa														
Freno de emergencia	Completa														
Dirección/suspensión (Terminales)	Completa														
Cinturón seguridad de tres puntos	2														
Vidrio frontal (en buen estado)	1														
Limpia brisas	2														
Extintor de incendios (20 lbs)	1														
Asiento en buena condición	2		X		X		X		X		X		X		
Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo														
Motor-refrigerante-orometro, aire)															
Bateria y cables	Completo														
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas	Completo														
Pasadores, suspensión	Completo														
Control fugas de aire	Completo														
Grapas y anclaje de chasis	Completo														
Cadena del cardan	Completo														
Acoples rapidos	Completos														
Mangueras	Completos														
Estado general del tanque	1														
Soporte del tanque	Completo														
Instalación de puesta a tierra	1														
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	Completo														
Motor de bomba	Completo														
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	Completos														
OTROS:															
Vo.Bo. HSE															

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si__ no X

OBSERVACIONES: Compresor de aire acondicionado se daño.

Pedro Vargas
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE INGRESIDENTE

109499

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-09 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUES	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CUCO

MODELO: 2015 MARCA: INTERNATIONAL PLACA: WNK559

INSPECCIONADO POR: Pedro Vargas

PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2026

DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DE VEHICULO															
SOAT	1														
Tarjeta de propiedad	1														
Revisión Tecnicomecanica	1														
LUCES															
Frontales	2														
Traseras de trabajo.	1														
Direccionales delanteras de parqueo.	2														
Direccionales traseras de parqueo.	2														
De Stop y señal trasera.	2														
CABINA															
Espejos laterales	2														
Alarma de retroceso	1														
Pito	1														
Freno de servicio	Completa														
Freno de emergencia	Completa														
Dirección/suspensión (Terminales)	Completa														
Cinturón seguridad de tres puntos	2														
Vidrio frontal (en buen estado)	1														
Limpia brisas	2														
Extintor de incendios (20 lbs)	1														
Asiento en buena condición	2		X		X		X		X		X		X		
Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo														
Motor-refrigerante-orometro, aire)															
Bateria y cables	Completo														
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas	Completo														
Pasadores, suspensión	Completo														
Control fugas de aire	Completo														
Grapas y anclaje de chasis	Completo														
Cadena del cardan	Completo														
Acoples rapidos	Completos														
Mangueras	Completos														
Estado general del tanque	1														
Soporte del tanque	Completo														
Instalación de puesta a tierrra	1														
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	Completo														
Motor de bomba	Completo														
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	Completos														
OTROS:															
Vo.Bo. HSE															

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si__ no X

OBSERVACIONES: Compresor de aire acondicionado se daño.

Pedro Vargas
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE INGENIERO RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-09 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUES	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CUCO

MODELO: 2015 MARCA: INTERNATIONAL PLACA: WNK 559

INSPECCIONADO POR: Pedro Vargas

PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2026.

DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DE VEHICULO															
SOAT	1														
Tarjeta de propiedad	1														
Revisión Tecnicomecanica	1														
LUCES															
Frontales	2														
Traseras de trabajo.	1														
Direccionales delanteras de parqueo.	2														
Direccionales traseras de parqueo.	2														
De Stop y señal trasera.	2														
CABINA															
Espejos laterales	2														
Alarma de retroceso	1														
Pito	1														
Freno de servicio	Completa														
Freno de emergencia	Completa														
Dirección/suspensión (Terminales)	Completa														
Cinturón seguridad de tres puntos	2														
Vidrio frontal (en buen estado)	1														
Limpia brisas	2														
Extintor de incendios (20 lbs)	1														
Asiento en buena condición	2				X		X		X		X		X		
Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo														
Motor-refrigerante-orometro, aire)															
Bateria y cables	Completo														
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas	Completo														
Pasadores, suspensión	Completo														
Control fugas de aire	Completo														
Grapas y anclaje de chasis	Completo														
Cadena del cardan	Completo														
Acoples rapidos	Completos														
Mangueras	Completos														
Estado general del tanque	1														
Soporte del tanque	Completo														
Instalación de puesta a tierra	1														
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	Completo														
Motor de bomba	Completo														
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	Completos														
OTROS:															
Vo.Bo. HSE															

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si__ no X

OBSERVACIONES: Compresor de aire acondicionado se daño.

Pedro Vargas
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-09 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUES	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CUCO

MODELO: 2015 **MARCA:** INTERNATIONAL **PLACA:** WNK559

INSPECCIONADO POR: Pedro Vargas.

PERIODO DEL 05 **DE** ENERO **AL** 11 **DE** ENERO **DE** 2026

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
DOCUMENTOS DEL VEHICULO								
SOAT	1							
Tarjeta de propiedad	1							
Revisión Tecnicomecanica	1							
LUCES								
Frontales	2							
Traseras de trabajo.	1							
Direccionales delanteras de parqueo.	2							
Direccionales traseras de parqueo.	2							
De Stop y señal trasera.	2							
CABINA								
Espejos laterales	2							
Alarma de retroceso	1							
Pito	1							
Freno de servicio	Completa							
Freno de emergencia	Completa							
Dirección/suspensión (Terminales)	Completa							
Cinturón seguridad de tres puntos	2							
Vidrio frontal (en buen estado)	1							
Limpia brisas	2							
Extintor de incendios (20 lbs)	1							
Asiento en buena condición	2		X	X	X	X	X	
Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo							
Motor-refrigerante-orometro, aire)								
Bateria y cables	Completo							
LONAS								
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos								
ESTADO MECÁNICO								
Control de fugas hidráulicas	Completo							
Pasadores, suspensión	Completo							
Control fugas de aire	Completo							
Grapas y anclaje de chasis	Completo							
Cadena del cardan	Completo							
Acoples rapidos	Completos							
Mangueras	Completos							
Estado general del tanque	1							
Soporte del tanque	Completo							
Instalación de puesta a tierra	1							
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	Completo							
Motor de bomba	Completo							
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	Completos							
OTROS:								
Vo.Bo. HSE								

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si__ no X

OBSERVACIONES: Compresor de aire acondicionado se daño.

Pedro Vargas
NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos Isaza
NOMBRE ING RESIDENTE

1095502

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-09 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUES	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: uribe neta

MODELO: 2020 MARCA: inter PLACA: WLL443

INSPECCIONADO POR: Luis

PERIODO DEL 5 DE enero AL 11 DE enero DE 2025

DESCRIPCIÓN	CANT	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
DOCUMENTOS DE VEHICULO															
SOAT	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Tarjeta de propiedad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Revisión Tecnicomecanica	1			✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES															
Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Traseras de trabajo.	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo.	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo.	2			✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera.	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección/suspensión (Terminales)	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón seguridad de tres puntos	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (20 lbs)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento en buena condición	2			✓		✓		✓		✓		✓			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
Motor-refrigerante-crometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas de aire	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
Grapas y anclaje de chasis	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
Cadena del cardan	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
Acoples rapidos	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del tanque	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Soporte del tanque	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
Instalación de puesta a tierra	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
Motor de bomba	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS:															
Vo.Bo. HSE				✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio; si ___ no X

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

Juan Carlos Ibarra

NOMBRE ING RESIDENTE

1095903

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-11
REVISIÓN: 3
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE BULLDOZER

SEDE O PROYECTO: CVCO. LOCALIZACION: Uribe. META.

MODELO: 2005. MARCA: CATERPillar. PLACA: D5N-02.

INSPECIONADO POR: Jose Abelardo Hores Chico.

SEMANA: DEL 26 DE Enero AL 31 DE Enero DE 2026.

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras (Reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20-PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Protección malla trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas Tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de avance	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante de cuchilla	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hoja Topadora	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Zapatas	Completos	✓		✓		✓		X	X		X				
	Rodillos Inferiores-Superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Winche y cable o Riper en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado/N.Grapas (perros) cumple las normas.	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros.															
	Vo.Bo. HSE														—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: Si_____ No ✓

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-11 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE BULLDOZER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACION: Yribe Meta.

MODELO: 2005. MARCA: Caterpillar PLACA: DTN-02

INSPECIONADO POR: Jose Hoyos.

SEMANA: DEL 19 DE Enero AL 24 DE ENERO DE 2026.

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De trabajo traseras (Reflector)	1		X		X		X	✓	X		X		X		X
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio 20-PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Protección malla trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso-Pito	1	✓	X		X		X		X		X		X		X
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orugas Tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando de avance	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando de levante de cuchilla	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Hoja Topadora	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos Inferiores-Superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Winche y cable o Riper en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado/N.Grapas (perros) cumple las normas.	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Otros.															
Vo.Bo. HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: Si____ No P

OBSERVACIONES:

Jose A. Hoyos Ch.
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

1095605

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-11 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE BULLDOZER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACION: Uribe Meta.

MODELO: 2005. MARCA: Caterpillar PLACA: DSN-02.

INSPECIONADO POR: Jose Homes Ch

SEMANA: DEL 13 DE 1 AL 17 DE 1 DE 26

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2		X		X		X	✓		✓		✓		✓	
	De trabajo traseras (Reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio 20-PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Protección malla trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso-Pito	1	✓	X		X		X		X		X		X		X
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orugas Tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando de avance	1		X		X		X		X		X		X		X
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando de levante de cuchilla	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Hoja Topadora	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos Inferiores-Superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Winche y cable o Riper en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado/N.Grapas (perros) cumple las normas.	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Otros.												✓			
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: Si____ No X

OBSERVACIONES:

Jose A. Homes Ch.
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

1095901

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-11
REVISIÓN: 3

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE BULLDOZER

FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO. LOCALIZACION: Uribe Meta.
MODELO: 2005 MARCA: Caterpillar PLACA: D5N-02.
INSPECIONADO POR: Jose Abelardo Homes Chico.
SEMANA: DEL 6 DE 1 AL 10 DE 1 DE 26.

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	·	X		X		X		X		X		X		X
	De trabajo traseras (Reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio 20-PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Protección malla trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso-Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orugas Tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando de avance	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando de levante de cuchilla	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Hoja Topadora	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos Inferiores-Superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Winche y cable o Riper en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado/N.Grapas (perros) cumple las normas.	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Otros.															
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: Si_____ No X

OBSERVACIONES:

Jose A. Homes Ch. — **NOMBRE OPERADOR**

Juan Carlos Tello — **NOMBRE ING RESIDENTE**

1092907

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Uribe

MODELO: Cabina doble. MARCA: Foton PLACA No.: VFV 362

INSPECCIONADO POR: Alejandro Muñoz Toledo

SEMANA DEL 26 DE enero AL 31 DE enero DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Alejandro Muñoz T.

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

8 05601

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-15
REVISIÓN: 3
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Uribe.

MODELO: Camioneta. MARCA: Foton PLACA No.: NFV 362

INSPECCIONADO POR: Alejandro Muñoz

SEMANA DEL 19 DE Enero AL 25 DE Enero DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓				✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si X no____

OBSERVACIONES:

Alejandro Muñoz I

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-15
REVISIÓN: 3
FECHA: 28-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Orbe

MODELO: Camioneta MARCA: Foton PLACA No.: NFV 362

INSPECCIONADO POR: Alejandro Linares

SEMANA DEL 12 DE Octubre AL 18 DE Octubre DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1			✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE				✓		✓		✓		✓		✓		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si ___ no ___

OBSERVACIONES:

Alejandro Linares — **NOMBRE CONDUCTOR**

Juan Carlos Tejada — **NOMBRE ING RESIDENTE**

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

1095 10

SEDE O PROYECTO: CVCO **LOCALIZACIÓN:** Uribe.

MODELO: Camioneta **MARCA:** Foton **PLACA No.:** UFU 362

INSPECCIONADO POR: Alejandro Reyes

SEMANA DEL 5 **DE** Enero **AL** 11 **DE** Enero **DE** 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1			✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4			NA		NA		NA		NA		NA			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo			NA		NA		NA		NA		NA			
	Caja de cambios	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Alejandro Reyes
NOMBRE CONDUCTOR

Jon Carlos Ariza
NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C V C O **LOCALIZACIÓN:**

MODELO: 2023 **MARCA:** Foton **PLACA No.:** LZO 560

INSPECCIONADO POR: Jose Dielver Herrera G

SEMANA DEL 26 **DE** enero **AL** 31 **DE** enero **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OTROS																
Vo.Bo. HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: cruceta de la doble malas

Jose Dielver Herrera G
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C V C O LOCALIZACIÓN:

MODELO: 2013 MARCA: Foton PLACA No.: UZO560

INSPECCIONADO POR: Jose Dielvar Herrera G

SEMANA DEL 19 DE enero AL 24 DE enero DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		-		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la **ADMINISTRACION** quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: cruzetas de la doble delanteras

Jose Dielvar Herrera G
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INGENIERO RESIDENTE

109512

10951 3.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C V C O LOCALIZACIÓN:

MODELO: 2023 MARCA: Foton PLACA No.: 120 560

INSPECCIONADO POR: Jose Duelver Herrera G

SEMANA DEL 13 DE Enero AL 17 DE Enero DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		/	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: cruceta de la doble malas

Duelver Herrera G
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C V C O LOCALIZACIÓN:

MODELO: 2023 MARCA: Foton PLACA No.: LZO 560

INSPECCIONADO POR: Jose Diever Herrera G

SEMANA DEL 6 DE enero AL 10 DE enero DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1			✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Jose Diever Herrera G
NOMBRE CONDUCTOR

Jhon Carlos Isaza
NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Via pavimento **LOCALIZACIÓN:** Urbe. Meta

MODELO: 2024 **MARCA:** foton **PLACA No.:** LUX 592

INSPECCIONADO POR: Luis A Vallejo

SEMANA DEL 26 **DE** Enero **AL** 31 **DE** Enero **DE** 2026.

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE		✱		✱		✱		✱		✱		✱		/	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no K

OBSERVACIONES:

Luis A Vallejo.
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

109515

109516

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-15
REVISIÓN: 3
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS

SEDE O PROYECTO: Via papamene LOCALIZACIÓN: Uribe - Meta

MODELO: 2024 MARCA: foton PLACA No.: LUX 597

INSPECCIONADO POR: LUIS ALBERTO VALLEJO TORO

SEMANA DEL 19 DE Enero AL 24 DE Enero DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si ____ no X

OBSERVACIONES:

Luis Alberto Vallejo Toro.
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-Gi-15
REVISIÓN: 3
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS

SEDE O PROYECTO: Via papamene LOCALIZACIÓN: Uribe - Meta

MODELO: 2024 MARCA: Foton PLACA No.: LVX 597

INSPECCIONADO POR: Luis Alberto Vallejo Toro

SEMANA DEL 13 DE Enero AL 17 DE Enero DE 2026.

DESCRIPCIÓN		CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1			✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
Vo.Bo. HSE					✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Luis Alberto Vallejo Toro.
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

10912

815601

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Via papamene LOCALIZACIÓN: Uribe- Meta

MODELO: 2024. MARCA: foton PLACA No.: LVX 597

INSPECCIONADO POR: Luis Alberto Vallejo Toro

SEMANA DEL 06 DE Enero AL 10 DE Enero DE 2026.

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1			✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS					✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo.Bo. HSE				✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Luis Alberto Vallejo Toro.
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

109519

ANEXO 11. ACTA DE REUNION DE COPASST

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-52 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 29-05-2014 PÁGINA: 1 DE 3

ACTA No.1

SEDE O PROYECTO: CVCO VIA URIBE -PAPAMENE | **FECHA: 31-01-2026**

ASUNTO: REUNION COPASST ENERO

ELABORADA POR: SUPERVISORA SST EDNA KATERINE GARZON SANCHEZ

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Arialdo Gonzales	Inspector	Arialdo
Angelica Maria asencio pineda	controladora vial	Angelica Asencio
Edna Katerine Garzon Sanchez	supervisor sst	
Nayarith rengifo Murillo	Residente social	
Estefania cardozo	controladora vial	Stefania Cardoso Vargas.

TEMAS TRATADOS

En Uribe-meta a los 31 días del mes de enero del 2026, siendo las 5:00 pm se reunieron en la oficina los representantes y suplentes del comité de seguridad y salud en el trabajo del consorcio vial conexión Orinoquia junto con la profesional Mauren Rodriguez capacitandonos en las funciones del comite paritario de seguridad y salud en el trabajo.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificacion de quórum.
2. Capacitacion profesional SST Mauren Rodriguez Martinez
3. Se realiza induciones y reinducciones al personal de ingreso junto con la entrega de EPP
4. Asiganción de actividades del mes de julio.
5. Determinancion de la fecha para siguiente reunion.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Llamado a lista y verificacion del quórum.

2. La profesional SST Mauren Rodriguez nos brinda una capacitacion a los funcionarios del comité de paritario de seguridad y salud en el trabajo explicando las funciones debido que es fundamental para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en cualquier organización, Objetivos, justificacion, que es un comite, sus funciones principales, propuestas de mejora, vigilancia,planeacion , ejecucion y seguimiento de las actividades.

Prevención de accidentes y enfermedades laborales:

Identificación y evaluación de riesgos: El COPASST se encarga de realizar inspecciones periódicas a los lugares de trabajo, identificar condiciones inseguras, actos inseguros y factores de riesgo que puedan afectar la salud de los trabajadores. Esta labor proactiva es esencial para prevenir accidentes y enfermedades.

Investigación de incidentes: En caso de que ocurran accidentes o enfermedades laborales, el comité colabora en la investigación de sus causas para determinar las medidas correctivas necesarias y evitar que se repitan.

Propuesta de medidas preventivas y correctivas: Basándose en las inspecciones e investigaciones, el COPASST propone a la dirección de la empresa la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-52 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 29-05-2014 PÁGINA: 2 DE 3

Participación activa de los trabajadores: Representación equitativa: Al ser un comité paritario, está compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores. Esto garantiza que las inquietudes y necesidades de los empleados sean escuchadas y consideradas en las decisiones relacionadas con la seguridad y salud.

Fomento de la cultura de seguridad: La participación de los trabajadores en el COPASST los empodera y los hace partícipes activos en la creación de un ambiente laboral más seguro y saludable. Esto fortalece el compromiso de todos con la seguridad.

Canal de comunicación: Sirve como un organismo de coordinación entre la empresa y los trabajadores para la solución de problemas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Recibe sugerencias, reclamos y propuestas de los empleados. culminando la capacitacion Realiza una actividad dinamica grupal identificando incidentes, accidentes actos y condiciones inseguras por medio de cartas.

3.Durante el mes de enero se realiza ingreso de personal realizandoles su respectiva induccion y reinduccion temas tratados cumplir politicas establecidas en el consorcio vial conexión orinoquia, mision, vision, valores corporativos, reglamento de higiene y seguridad industrial, comite paritario de seguridad y salud en el trabrajo, comite de convivencia laboral, plan de emergencia, factores de riesgo asiciados al cargo, procedemientos seguros aspectos e impactos ambientales, clasificacion de los residuos.

4.La adecuación de la señalización en los frentes de trabajo es crucial para garantizar la seguridad y la eficiencia en cualquier entorno laboral donde se desarrollen actividades. Su importancia radica en múltiples aspectos: Advertencia de peligros,indicacion de medidas de seguridad, delimitacion de areas peligrosas, mejora la eficiencia y la productividad, junto con un colaborador se realiza recorrido en los diferentes frentes de trabajo señalizando y delimitando cada unas de las areas.

5.Conocedores de la importancia de estas reuniones y que estas deben realizarse mensualmente se paso a definir la proxima reunion la cual se decidio para el dia 28 de febrero del 2026 a las 5:00 pm en las oficinas del Consorcio Vial Conexión Orinoquia

Siendo las 6:00 pm del 31 de enero del 2026 en las oficinas se da por culminada la reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad.

109522

ANEXO 12. CONFORMACION COCOLA

109523

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-52 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 29-05-2014 PÁGINA: 1 DE 3

ACTA No: 1

SEDE O PROYECTO: CVCO **FECHA: 30-01-26**

ASUNTO: REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

ELABORADA POR: EDNA KATERINE GARZON SANCHEZ

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Laura Olaya	Principal	
Luisa Calderon	Principal	
Nayarith Renginfo	Principal	
Edna Katherine Garzon Sanchez	Suplente	
Maria claudia jimenez	Principal	

TEMAS TRATADOS

Siendo las 05:00 PM del 30 de enero del 2026, se reunieron los miembros del comité de conviencia Laboral para dar inicio a la reunion junto con la profesional SST Mauren Rodriguez donde nos brinda una capacitacion sobre sobre la Resolución 3461 de 2025 del Ministerio de Trabajo, que actualiza el funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral, estableciendo sus funciones, tiempos para la atención de quejas (incluyendo procesos de acoso laboral), y la obligatoriedad de capacitaciones en derechos de género y derechos humanos, además de la creación de protocolos y campañas de sensibilización para prevenir el acoso y la violencia en el trabajo

ORDEN DEL DIA

1.Llamado a lista y verificacion de quórum.

2.Capacitacion Asesora SST maure Rodriguez Martinez Resolución 3461 de 2025 del Ministerio de Trabajo

3.Dinamica grupal

4.Asigancion de actividades

5.Indicadores

6.Determinancion de la fecha para siguiente reunion.

DESARROLLO DE LA REUNION

1.Llamado a lista y verificacion del quórum.

2. Se da inicio a la capacitacion dirijida por la asesora SST maure Rodriguez dandonos a conocer un poco de La Resolución 3461 de 2025 establece un nuevo marco para los Comités de Convivencia Laboral (CCL) en Colombia, derogando las resoluciones anteriores y actualizando la regulación de su conformación, funcionamiento y objetivos. Esta norma busca fortalecer la prevención y atención del acoso laboral y la promoción de ambientes de trabajo sanos, alineándose con el Convenio 190 de la OIT, al clarificar roles, establecer plazos para los procedimientos, imponer nuevas obligaciones a los empleadores, y enfatizar medidas de apoyo y seguimiento para los trabajadores. cambios de la resolucion politica, procedimiento de comite,flujograma acoso laboral, flujograma acoso sexual. Cambios en la Estructura y Funcionamiento, unas de las funciones del comite de convivencia laboral recibir y tramitar quejas 5 (dias), examinar los casos confidencialmente (15 dias), escuchar las partes (5 dias), promover espacio de dialogos y compromiso (15 dias), hacer seguimiento a compromisos (mensual), remitir a la alta direccion si no hay acuerdo mutuo maximo 15 dias.Reuniones Mensuales: Las reuniones ordinarias del CCL pasan de ser trimestrales a mensuales. Exclusiones, reuniones extratemporales,capacitaciones, realizacion de la politica de prevencion del acoso laboral, acoso sexual en un ambiente laboral.
Inhabilidad Ampliada: Se prohíbe ser miembro del comité a quienes hayan sido víctimas o denunciados por acoso laboral en el último año (antes eran 6 meses). Reglamento Interno Obligatorio: Los CCL deben crear su propio reglamento, incluyendo cláusulas estrictas de confidencialidad y el manejo reservado de la información sensible. se da a conocer el flujograma o ruta en caso se llegue a presentar un caso de acoso laboral.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-52 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 29-05-2014 PÁGINA: 2 DE 3

3. Se realiza una dinamica grupal llamada emociones con cartas y dados plasmando diferentes tipos de caras en menos tiempo quien logre plasmar la emocion gana un premio, dejando como reflexion cual sea la circunstancia que estemos pasando siempre hay que tener calma para poder afrontar cada situacion de la vida.

4.Asignacion de actividades mes de febrero se realizara divulgacion de tipos de acoso alboral al personal y cual es la ruta de apoyo en caso de que se suceda. Se realizara actividades ludicas para fomentar la buena convivencia y buen trato laboral.

5.Indicadores Número de casos solucionados /número de casos reportados *100; 0/0*100. a la fecha no se reportan casos de acoso laboral
Número de quejas presentadas en el periodo: 0
Número de quejas abiertas de periodos anteriores: 0
Número de quejas abiertas al final del periodo: 0
Número de quejas cerradas en el periodo: 0

6.Determinancion de la fecha para siguiente reunion. Conocedores de la importancia de estas reuniones y que estas deben realizarse mensual se paso a definir la proxima reunion la cual se decidio para el dia 27 de febrero del 2026 a las 6:00 pm en las oficinas del Consorcio Vial Conexión Orinoquia Siendo las 6:00 pm del 30 de enero del 2026 en las oficinas se da por culminada la reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad.

109525

ANEXO 13. REGISTRO ENTREGA DE DOTACION Y EPP

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Martha Gonzalez CEDULA: 40 210 283 CARGO: CONTROLADORA VIAL

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
22-1-26	—	—	1	1	1	—	—	—	—		—		—	—	—	—	1	1		Martha Gonzalez

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109526

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR MARICELA VITOVIS GUTIERREZ **CEDULA** 1120366920 **CARGO** CONTROLADORA VIAL

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
20/01/2026	—		1	1	1	1	—		—	—		1	—	—			1	1		Maricela Vitovis G

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109527

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 6
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Ana Milena Mayarez **CEDULA** 1123142993 **CARGO** CONTROLADORA VIAL

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
21-1-26			1		1							1					1	1		

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109528

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CVC	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Joan David Ceballos Poloche **CEDULA** 1122676444 **CARGO** Ajudante CAD

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLÁSTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
13/1/26	1	1						1												
31/01/26					1							1								

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109529

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Enfo Montenegro Duran CV-CO CEDULA 1119949760 CARGO Controladora Vial.

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
06 Enero 2026					1													1		Enfo Montenegro

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109330

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Robinson chingate Rincon C.V-C.O CEDULA 1006839687 CARGO Ayudante

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
06/01/26											1						1			
13/1/26							1													
23/01/26					1				1			1								
30/01/26									1											

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109531

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jaxany Triana. CVCO CEDULA 1728730 3 CARGO Ayudante de obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLÁSTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
6-01-26					1				1										Peto. Chaqueta.	
14/01/26									1 Soldador											
13/01/26					1				1											
20/01/26									1 Soldador											
31/01/26					1 obra.				1											

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109532

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5 FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Alton Tontes C.V.C.O CEDULA 1238365 CARGO Ayudante obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
05/1/22	—		1		1		—		—			1	—	—	—	—	1			

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109533

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR sandra milena olaya CVCO CEDULA 1193249859 CARGO controladora vial

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
6/07/2026	—		1	—			—			—			—				1	1		sandra
19-1-26	—			—		—	—			—		1	—				—			sandra

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109534

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: xSandra Milena Cruz CV.CO. CEDULA: 1123142256 CARGO: Aux lab

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
06/1/26	—	—	1	—	1		—			—		1	—				1	—		Sandra C.

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109535

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CVC	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO C.V.C.O

NOMBRE DEL TRABAJADOR Edward Lanzas — CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA — CEDULA 1123191782 — CARGO Ayudante de obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
05/11/25	—	—	1	1	2	—	—		1	—	—	1	—	—			1	—		
15/12/25												1								
09/1/26	1	1						1												
08/1/26													1							
23/01/26									1											

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109536

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-60
		REVISIÓN: 6
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014
		PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO Anderson Robles Blanco CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Anderson Robles. CEDULA 1052217393 CARGO Soldador

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
22-10-25								1							1					
15/11/25					1							1								
28/11/25						1		1 Soldador					1							
05/12/25	1			1				1	1 Soldador	1			1			1			1	
12/12/25	1				1			1	1	1			1			1			1	
13/1/26						1			1 Soldador										1 Peto	
13/1/26					1							=						=	1 Chaqueta	
22/1/26								1	1 Soldador						1					
22/01/26							=		1 Soldador									=		

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

1095537

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50
CV		REVISIÓN: 5
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014
		PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Brayan Castaneda Bravo CEDULA 1125962556 CARGO Ayudante de obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHO II	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
08/09/25	1			1	1						1	1					1	1	1	Brayan
15/09/25	2	2				1				1						1				Brayan
07/10/25							1	1	1			1					1			Brayan
27/10/25			1				1	1								1				Brayan
15/11/25			1						1			1			1					Brayan
01/12/25	1				1	1				1	1	1	1		1		1	1		Brayan
08/1/26				1	1							1	1							Brayan

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109538

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Jose daniel Osuna CEDULA 79698913 CARGO Topografo

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
15-1-25	—			—			—							—			1	—		

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 58 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109539

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Lucy Lanza **CEDULA** 53064265 **CARGO** Conductora Vial

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
24-02-25	—	—	1	1		—	—		—	—		1	1.	—	—	—	1	1.	—	Lucy.
05/03/25	2	2	—	—			1	1	—	—	1									Lucy L.
10-03-25	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1 1	—	—	—		1 1	—	Lucy Lom
15/09/25	2	2			1	1														Lucy L.
27/01/26					1							1						1		Lucy C

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109540

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Luis Mauricio Diaz Cordoba **CEDULA** 97410160 **CARGO** Ayudante de obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
16/10/24	2	2	1	1	1	1						1								
17/05/25												1								
29/07/25				1			1	1												
31/01/26												1								

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a les normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109541

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRÄBAJADOR: Fabian Sebra CEDULA 1006839312 CARGO: Ayudante

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
Oct 24	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fabian
7 Dic 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	Fabian
12/1/24	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Fabian
10-01-25	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	Fabian
15/01/25	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	Fabian
18/02/25	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	Fabian
25/03/25	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Fabian
08/09/25	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Fabian
20-1-26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Fabian

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109592

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CODIGO: FOR-GI-50
REVISIÓN: 5
FECHA: 24-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Astrid Carolina Robayo Ulcue. CEDULA: 1073245343 CARGO: Controladora Vial

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
12/08/24	2		1	1	1		1	1				1						Para y Siga		Carolina R.
14-08-24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		Carolina R.
29/08/24	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Carolina R.
13/01/24	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1		Carolina R.
19/07/25	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—		Carolina R.
09/09/25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1		Carolina R
15/09/25	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—		Carolina
08/10/25	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—		Carolina
20/11/25	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—		Carolina R.
05/1/26	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		Carolina R

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109543

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO C.V.C.C. CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Cesar Castilla CEDULA 1121918440 CARGO Conductor Volqueta

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
05/07/25	—	—	1	1	1		—		1	—							—	—		
18/07/25	2	2		—		1	—													
14/11/25	—				1		—		1											
14/1/26		—			1		—		—		—		—	—		—	—	—		
27/1/26	—		1		1		—		—			—	—			—	—			

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109544

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Macedonio Manrique **CEDULA** 80384834 **CARGO** Mecanico.

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
14-07-25									1			1								
29/09/25									1											
05/11/25									1			1								
29/01/26					2				1			1								

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109545

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Pedro Felipe Vargas Cuesta CEDULA 74280299 CARGO Conductor

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
10/10/24				1	1				1			1								
18/02/25							1		1							1				
08-03-25						1					1		1				1			
22/06/25								1	1					1						
18-06/25					1				1						1					
14-07-25								1	1							1				
25/08/25	2	2				1								1						
22/09/1									1							1				
07/11/25									1											
23/01/26									1											

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109546

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Edwin Conde - Mayan CEDULA: 1123190206 CARGO: operador

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
07/11/25					1															
06/01/26					1							1								

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

1095547

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 6
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-06-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO URIBE-META

NOMBRE DEL TRABAJADOR LUIS RODRIGUES **CEDULA** 4214826 **CARGO** CONDUCTOR VOLQUETA

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
03-10-23	2	2	1	1	1	1			1								1			
01/06/23									1											
17/01/24	2	2			1															
06/01/25									1											
27/02/26									1			1								
27/04/26									1											

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109548

MEYAN S.A	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
MEYAN S.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO taller

NOMBRE DEL TRABAJADOR Luis Maldonado CEDULA 137.02594 CARGO Operador

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
							1	1 NO												
26/11/24												1								
06/03/26					1							1								

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

42

109549

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Guillermo escobar CEDULA 6068873 CARGO conductor

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
25/10/24	2	2				1						1		1			1			
30/12/24									1	1		1						1		
20/11/24							1		1									1		
23/01/25								1	1								1			
23/05/25												1								
25/08/25	2	2				1														
06/11/26												1								

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109550

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Jhon Gomez CEDULA 1123565673 CARGO Conductor Volqueta

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
26/09/25	2	2	1	—		1	—		—				—					—		
29/09/26	—	—			—	—			1		—	—				—				

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109551

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CVC	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-5-2016 PAGINA: 1 DE 1

SIDE O PROYECTO C.V.C.O. CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Pablo Brayan Rocha Fernandez CEDULA 1120373395 CARGO Conductor

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTRÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
29/10/25	2	2	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	11	—	—	
22/12/25	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	1	—	—	—	—	11	—	—	
28/12/25	—	—	—	—	—	11	—	—	1	—	—	1	—	—	11	—	—	—	—	
17/10/25	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	11	—	—	—	11	—	—	—	—	
07/1/26	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados.

OBSERVACIONES:

109552

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO Meyan SA CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Wilfredo Antuni Reuza CEDULA 17685000 CARGO conductor volqueta

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
19-1-26	—		1	1	1	—	—		1	—	—	1	—	—	—		1	—		Wilfredo

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109553

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Yelsson Ortegon Pinzon MEYAN S.A **CEDULA** 1119949274 **CARGO** Conductor Volqueta

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
19-1-26	—		1	1	1	—			1	—		1	—	—	—	—	1	—		

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109554

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-60 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PÁGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR X Luis Manuel Hley Uribe **CEDULA** X 1055806320 **CARGO** X Operador vibro

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
14-1-26	—		1	1	1	—			1	—		1	—				1	—		

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

1095555

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-06-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO P.V.C O T.S.J — CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Yineth Robayo Olave — CEDULA 1109419468 — CARGO Ayudante de obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
02/07/25			1	1	1				1			1								Yineth Robayo
18/07/25	2	2						1												Yineth Robayo
25/07/25				1								1					1			Yineth Robayo
1/08/25									1			1	2							Yineth Robayo (Junto Anotar)
29/08/25									1			1								Yineth Robayo
24/11/25									1								1			Yineth Robayo
21/11/25									1			1								Yineth Robayo
05/1/26				1	1															Yineth Robayo
9/1/26									1											Yineth R.

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

1095556

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Gustavo Rodriguez CEDULA: 1006592955 CARGO: Ayudante Obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
08/08/25			1	1	1				1			1					1.			Gustavo
29/08/25												1								Gustavo
04/09/25					1				1											Gustavo
29/11/25					1				1.								1			Gustavo
05/1/26					1.				1			1.					1		x	
26/1/26.			1	1	1															Gustavo
21/01/26					1				1			1								Gustavo

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

1095572

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Carlos Urtado **CEDULA** 1007167553 **CARGO** Oficial

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
28/01/26	—			—					1	—		1	—							Carlos

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109558

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-06-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Jomar Cotes Arias **CEDULA** 1116924055 **CARGO** Ayudante de Obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
10/4/25	—	—	—		1		—	—										—		Jonar
13/4/25			—					—	1	—		1	—				1.	—		Jonar
30/11/25	—	—	—						1								1.	—		Jonar
29/11/25	—	—	—	1	1		—	—	1	—			—	—			1	—		Jonar
06/1/26	—	1	—	—	—		—		—				—	—			1	—		Jonar
21/01/26		—	—	—	1		—	—	1	—			—	—			1	—		Jonar

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a trevez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109559

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Henry Dario Gomez Moreno. CEDULA: 1004265[illegible] Ayudante Obra.

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
28/02/25	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1.	—	—	—	—	1.	—	—	
14/08/25	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	1.	2	—	—	11	—	—	—	
08/09/25	—	—	11	—	1	—	—	—	—	11	—	—	—	—	11	—	—	—	—	Henry. K.B.
15/10/25	—	—	—	1	—	11	—	—	1	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	
26/1/26.	—	—	—	1	1.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
19/1/26	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109860

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Diego lopez Pico TSJ CEDULA 1022990563 CARGO Ayudante de obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
08/1/26			1	1	1							1					1			
04/02/26									1											

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109561

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-06-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Avila Gonzalez Dario TST **CEDULA** 80878933 **CARGO** Ayudante de obra.

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
08/1/26	—	1	1	1	1		—		—	—		1	—	—	—	—	1	—		

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 58 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109562

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Oscar Ramiro Vega Ruiz **CEDULA** 1022925522 **CARGO** Ayudante de obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
08/1/26	1	1		1	1							1					1			
04/02/26												1								

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109563

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Yulieth alvarez TSJ CEDULA 1123802465 CARGO Ayudante de obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
03/12/25		—	—		1		—	—				1	—	—	—		1	—		

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109564

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Brayan stiven lopez TST **CEDULA** 1010010380 **CARGO** Ayudante de obra 1

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
08-1-26	1	1			1		1	1				1.					1			

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

1095685

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CVC	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO Q.V.C.O. CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Alexander Aguiar CEDULA 17225350 CARGO Operador

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
13-05-25								1						1			1			
16-09-25	2	2				1														
20/11/25												1								
15/12/25				1	1				1								1			
7/01/26											1									

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109566

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: oscar fabian pacho CEDULA 1220906 CARGO Of Multiplo

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
31/09/24												1								oscar P.
06/11/24												1								oscar P.
18/12/24										1		1							1	oscar P.
20-02/25					1 Fcha.				1			1								oscar P.
04/02/25	2	2				1														oscar P.
26/02/25												1								oscar P.
4/03/25	1			1	1					1		1			1	1				oscar P.
03/12/25					1															Oscar P.
23/01/26												1								oscar P.

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normalividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109507

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-06-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Carlos Alberto Arias T.S.J. - C.V.C.O **CEDULA** 83169530 **CARGO** Aux! operativo.

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
01/26			1	1	1							1					1			

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

1095568

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO Tramo San José — CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Elkin Andres Irana Rodriguez — CEDULA 1123141128 — CARGO Ayudante

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
19-1-26			1	1	1				1								1			Xelkin

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109569

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Luis Darwin Rojas - Porcincula CEDULA 7287601 CARGO Conductor de volqueta

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
21/6/26	—		1	1	1		—		1	—		1	—	—	—	—	1	—		
5/02/26				1	1							1								

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109570

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Wilmer Fernando Oren TSS. — Luis. CEDULA 1120583404 CARGO Auxiliar de obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
26-1-26			1	1					1			1					1			Wilmer Oren

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normalividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109571

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Sureidy Ramirez TSJ **CEDULA** 1133644081 **CARGO** Ayudante de obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
2-4-26	—	—		1	1		—	—	—			1		—	—		1	—		

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a travez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

109572

109573

ANEXO 14. EMOS REALIZADOS EN EL PERIODO

1069574

MEDICINA OCUPACIONAL CIMA VERTICAL S.A.S
CRA 27 33 A 08 SUR, Barrio Kennedy Central.
Teléfono 3828143 - 3015473361 - 900.869.258-6

Certificado de aptitud laboral

901854794-2 - BUILD ALTERNATIVA SAS

Paciente	MARLON MUNOZ MARTINEZ	Examen	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS
CC	1.122.516.413	Fecha	26 enero 2026
Edad	26 años		
Ocupación	AYUDANTE DE CONSTRUCCION		

Servicios realizados

- EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
- VISIOMETRIA
- OSTEOMUSCULAR (PRUEBA VESTIBULAR, FUERZA MUSCULAR)
- AUDIOMETRIA

Pruebas de laboratorio

- COLESTEROL
- TRIGLICÉRIDOS
- GLICEMIA

Concepto

Tipo de concepto
APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS

Énfasis
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS

Generación: 26 enero 2026

Observaciones y/o recomendaciones

NINGUNA

OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE
SALUD OCUPACIONAL
Registro 1796-1090 y Lic. 2552 SST.

Marlon Martinez.

MARLON MUNOZ MARTINEZ
CC: 1.122.516.413
Paciente
* Firma autorizada desde el consentimiento informado

1122516413

PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 26C # 37-38, barrio 7 de Agosto
Tel. 6833822 - 6660566 - 3134117421 - 3123209605
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-04-FI
VERSIÓN	01
FECHA	14-FEB-2012
Pág 1 de 1	

1095601

RECOMENDACIONES

DATOS DEL TRABAJADOR O ASPIRANTE

FOTO



Nombre: ROJAS CORDOBA LUIS DARWIN		Identificación: 17287601	
Género: MASCULINO	RH: O+	Fecha de Nacimiento: 02 de Marzo de 1975	Edad: 50
Tipo Examen: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO	Orden: 57982	Fecha: 2026-01-23
EPS: SANITAS S.A. E.P.S.	ARL: SURA	AFP: Porvenir	

EMPRESA

NIT: 900568745	Razon social: CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS	Actividad Economica: -

ENTIDAD EN MISION

NIT: 900568745	Razon social: CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS	Actividad Economica: -

RECOMENDACIONES

Reposo auditivo extralaboral	Adecuada iluminación del puesto de trabajo
Educación en higiene visual	Pausa activa visual
Control Auditivo en 1 año	Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido
Control Optometria en 1 año	Corrección Óptica con anteojos
Uso de protección visual según tipo de exposición	

OTRAS RECOMENDACIONES

- Use su corrección óptica para visión próxima (gafas de lectura o progresivas) al realizar tareas..
- Asegure una iluminación directa y suficiente sobre los documentos o tareas manuales para facilitar..
- Aumente el tamaño de la letra y el contraste en sus dispositivos electrónicos para reducir la demanda..
- Implemente un plan de alimentación balanceado orientado al control de peso saludable..
- Realice actividad física regular combinando resistencia y fortalecimiento..

Atendido por: PEREZ CALDERON FELISA
Reg.: 1047422687

Paciente: ROJAS CORDOBA LUIS DARWIN
Identificación: 17287601

PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD

CERTIFICADO DE APTITUD FISICA, MENTAL Y DE COORDINACION MOTRIZ

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S. Nit: 900434629-1
Calle 26C # 37-38, barrio 7 de Agosto Telefono(s): 6833822 - 6660566 - 3134117421 - 3123209605
Res. MinTransporte:
Registro IPS: RESOLUCIÓN 220000071712 FECHA 2014/02/10 de 3008-100000

109576

Fecha Certificación: 23 de Enero de 2026
Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA
Identificación: 17287601
Nombre: ROJAS CORDOBA LUIS DARWIN
Sexo: M
Grupo Sanguineo: O+
Fecha Nacimiento: 02 de Marzo de 1975
Edad: 50
Dirección: SAN ANTONIO
Escolaridad: SECUNDARIA
Ocupación: CONDUCTOR DE VOLQUETA
Teléfono(s): 3152548416
Ciudad: VILLAVICENCIO
Examen: Examen Medico Ocupacional
Tramite: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO





CERTIFICA

Que según lo establecido en la resolución 0217 del 31 de Enero de 2014 y sus anexos. Previo al examen medico se evaluaron los siguientes aspectos:

A. Capacidad Visual
B. Capacidad Auditiva
C. Capacidad Mental y Coordinación Motriz
D. Capacidad Física General

Y según lo establecido en la misma resolución y los resultados obtenidos se concluyo que el evaluado es:

Apto

Sin Restricciones

De conformidad con lo establecido en la resolución 0217 del 31 de Enero de 2014 y sus anexos, emitida por el Ministerio de Transporte y en cumplimiento de la norma ISO/IEC 17024:2012 autorizo al centro de reconocimiento PROTEGER IPS S.A.S para entregar información de los resultados psicosensométricos obtenidos en todas y cada una de las evaluaciones que me practicaron, en caso que la autoridad competente lo solicite por medios validos y me comprometo a cumplir con los deberes como persona certificada, los cuales me han sido informados.

Según lo establecido en la resolución 0217 del 31 de Enero de 2014 y sus anexos, emitida por el Ministerio de Transporte declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información suministrada durante las entrevistas (psicológica, auditiva, visual y medica) ha sido cierta y asumo todas las consecuencias que se puedan generar como resultado de tal información.

FELISA PEREZ CALDERÓN
MEDICO ESPECIALISTA SST
R.M. 6238
C.C 1.047.422.687

Firma medico certificador
PEREZ CALDERON FELISA

Persona certificada
ROJAS CORDOBA LUIS DARWIN

Este certificado tiene vigencia de 60 días según lo establecido en la resolución 0217 del 31 de enero de 2014 y sus anexos a partir de su fecha de expedición.
Si usted tiene alguna queja o petición sobre el servicio prestado por favor informarlo al área de recepción.

PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 26C # 37-38, barrio 7 de Agosto
Tel. 6833822 - 6660566 - 3134117421 - 3123209605
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-01-FI
VERSIÓN	01
FECHA	15-JUL-2013
Pág 1 de 1	

10954

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

DATOS DEL CERTIFICADO

Tipo Examen: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO # Orden: 57982 Fecha: 2026-01-23 09:32:50

FOTOGRAFIA



DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS NIT: 900568745 CIIU: 4290 SECTOR: -

ENT. MISIÓN: CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS NIT: 900568745 CIUDAD: VILLAVICENCIO

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: LUIS DARWIN APELLIDOS: ROJAS CORDOBA

IDENTIFICACIÓN: 17287601 FECHA DE NACIMIENTO: 02 de Marzo de 1975 EDAD: 50

ESTADO CIVIL: SEPARADO(A) NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA CARGO: CONDUCTOR DE VOLQUETA

ARL: SURA EPS: SANITAS S.A. E.P.S. AFP: Porvenir

EXAMENES REALIZADOS

Crc Test Psicologia, Examen Medico Ocupacional, Audiometria, Anexo Osteomuscular, Crc Certificacion, Crc Ocupacional, Crc Test De Audicion, Glicemia En Ayunas, Perfil Lipidico, Crc Test Motricidad, Crc Test De Vision, Optometria

RESULTADO PARA LA VALORACIÓN

RESULTADO: Con Recomendaciones

El paciente cuenta con patologias preexistentes suceptibles al COVID-19?: No

DEFINICIÓN DE CASOS PARA EL SVE OSTEOMUSCULAR

Caso Descartado

AUTORIZA AL TRABAJADOR PARA

Aptitud para conducir: Apto

RECOMENDACIONES

1. Use su corrección óptica para visión próxima (gafas de lectura o progresivas) al realizar tareas.
2. Asegure una iluminación directa y suficiente sobre los documentos o tareas manuales para facilitar.
3. Aumente el tamaño de la letra y el contraste en sus dispositivos electrónicos para reducir la demanda.
4. Implemente un plan de alimentación balanceado orientado al control de peso saludable.
5. Realice actividad física regular combinando resistencia y fortalecimiento.

Programa de Protección Auditiva

1) Control Auditivo en 1 año 2) Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido 3) Reposo auditivo extralaboral

Recomendaciones de Protección Visual

1) Adecuada iluminación del puesto de trabajo 2) Control Optometria en 1 año 3) Corrección Óptica con anteojos 4) Educación en higiene visual 5) Pausa activa visual 6) Uso de protección visual según tipo de exposición

FELISA PEREZ CALDERÓN
MEDICO ESPECIALISTA 927
R.M. 6238
C.C. 1.047.422.687



Atendido por: PEREZ CALDERON FELISA
Registro Médico: 1047422687
Licencia S.O.: 6238

Paciente: ROJAS CORDOBA LUIS DARWIN
Identificación: 17287601

PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD

CERTIFICADO DE APTITUD FISICA, MENTAL Y DE COORDINACION MOTRIZ

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S. Nit: 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa Telefono(s): 6828888 - 3134117421 - 3123209605
Res. MinTransporte:
Registro IPS: RESOLUCIÓN 220000071712 FECHA 2014/02/10 de 3008-100000

109528

Fecha Certificación: 29 de Diciembre de 2025
Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA
Identificación: 1193570016
Nombre: PEREZ POSSO FAIBER
Sexo: M
Grupo Sanguineo: O+
Fecha Nacimiento: 12 de Abril de 2003
Edad: 22
Dirección: CENTRO
Escolaridad: PRIMARIA
Ocupación: OPERADORES DE MAQUINARIA
Teléfono(s): 3209410380
Ciudad: GRANADA
Examen: Examen Medico Ocupacional
Tramite: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO





CERTIFICA

Que según lo establecido en la resolución 0217 del 31 de Enero de 2014 y sus anexos. Previo al examen medico se evaluaron los siguientes aspectos:

A. Capacidad Visual
B. Capacidad Auditiva
C. Capacidad Mental y Coordinación Motriz
D. Capacidad Física General

Y según lo establecido en la misma resolución y los resultados obtenidos se concluyo que el evaluado es:

Apto

Sin Restricciones

APTO PARA CONDUCIR DE ACUERDO A RESOLUCION 217 DE 2014

De conformidad con lo establecido en la resolución 0217 del 31 de Enero de 2014 y sus anexos, emitida por el Ministerio de Transporte y en cumplimiento de la norma ISO/IEC 17024:2012 autorizo al centro de reconocimiento PROTEGER IPS S.A.S para entregar información de los resultados psicosensométricos obtenidos en todas y cada una de las evaluaciones que me practicaron, en caso que la autoridad competente lo solicite por medios validos y me comprometo a cumplir con los deberes como persona certificada, los cuales me han sido informados.

Según lo establecido en la resolución 0217 del 31 de Enero de 2014 y sus anexos, emitida por el Ministerio de Transporte declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información suministrada durante las entrevistas (psicológica, auditiva, visual y medica) ha sido cierta y asumo todas las consecuencias que se puedan generar como resultado de tal información.

Kevin Andrés Montes Durango
Médico Especialista en SST
Reg. No. 1047462218
Licencia No. 1425 de 2022

Faiber

Firma medico certificador
MONTES DURANDO KEVIN ANDRES

Persona certificada
PEREZ POSSO FAIBER

Este certificado tiene vigencia de 60 días según lo establecido en la resolución 0217 del 31 de enero de 2014 y sus anexos a partir de su fecha de expedición.
Si usted tiene alguna queja o petición sobre el servicio prestado por favor informarlo al área de recepción.

PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa
Tel. 6828888 - 3134117421 - 3123209605
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-01-FI
VERSIÓN	01
FECHA	15-JUL-2013
Pág 1 de 1	

1095529

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

DATOS DEL CERTIFICADO

Tipo Examen: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO # Orden: 29962 Fecha: 2025-12-29 11:53:21

FOTOGRAFIA



DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS NIT: 900568745 CIIU: 4290 SECTOR: -

ENT. MISIÓN: CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS NIT: 900568745 CIUDAD: VILLAVICENCIO

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: FAIBER APELLIDOS: PEREZ POSSO

IDENTIFICACIÓN: 1193570016 FECHA DE NACIMIENTO: 12 de Abril de 2003 EDAD: 22

ESTADO CIVIL: UNION LIBRE NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA CARGO: OPERADORES DE MAQUINARI

ARL: POSITIVA EPS: SIN AFILIACIÓN AFP: Colpensiones

EXAMENES REALIZADOS

Anexo Osteomuscular, Glicemia En Ayunas, Perfil Lipidico, Crc Certificacion, Crc Ocupacional, Crc Test Motricidad, Optometria, Crc Test De Vision, Audiometria, Examen Medico Ocupacional, Crc Test De Audicion, Crc Test Psicologia

RESULTADO PARA LA VALORACIÓN

RESULTADO: Sin Recomendaciones

El paciente cuenta con patologias preexistentes suceptibles al COVID-19?: No

DEFINICIÓN DE CASOS PARA EL SVE OSTEOMUSCULAR

Caso Descartado

AUTORIZA AL TRABAJADOR PARA

Aptitud para conducir: Apto

RECOMENDACIONES

1. Continuar con estilos de vida saludables

Programa de Protección Auditiva

1) Control Auditivo en 1 año 2) Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido 3) Reposo auditivo extralaboral

Recomendaciones de Protección Visual

1) Control Optometria en 1 año

Kevin Andrés Montes Durango
Médico Especialista en SST
Reg. No. 1047462218
Licencia No. 1425 de 2022



Faiber

Atendido por: MONTES DURANDO KEVIN ANDRES
Registro Médico: 1047462218
Licencia S.O.: 1425-2022

Paciente: PEREZ POSSO FAIBER
Identificación: 1193570016

PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa
Tel. 6828888 - 3134117421 - 3123209605
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-04-FI
VERSIÓN	01
FECHA	14-FEB-2012
Pág 1 de 1	

1009880

RECOMENDACIONES

DATOS DEL TRABAJADOR O ASPIRANTE

FOTO



Nombre: PEREZ POSSO FAIBER		Identificación: 1193570016	
Género: MASCULINO	RH: O+	Fecha de Nacimiento: 12 de Abril de 2003	Edad: 22
Tipo Examen: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO	Orden: 29962	Fecha: 2025-12-29
EPS: SIN AFILIACIÓN	ARL: POSITIVA	AFP: Colpensiones	

EMPRESA

NIT: 900568745	Razon social: CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS	Actividad Economica: -

ENTIDAD EN MISION

NIT: 900568745	Razon social: CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS	Actividad Economica: -

RECOMENDACIONES

Control Auditivo en 1 año	Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido
Reposo auditivo extralaboral	Control Optometria en 1 año

OTRAS RECOMENDACIONES

Continuar con estilos de vida saludables.

faiber

Atendido por: MONTES DURANDO KEVIN ANDRES
Reg.: 1047462218

Paciente: PEREZ POSSO FAIBER
Identificación: 1193570016

PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD

CERTIFICADO DE APTITUD FISICA, MENTAL Y DE COORDINACION MOTRIZ

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S. Nit: 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa Telefono(s): 6828888 - 3134117421 - 3123209605
Res. MinTransporte:
Registro IPS: RESOLUCIÓN 220000071712 FECHA 2014/02/10 de 3008-100000

18560

Fecha Certificación: 29 de Diciembre de 2025
Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA
Identificación: 1123431891
Nombre: DAZA OSORIO BRAYHAN ALEJANDRO
Sexo: M
Grupo Sanguineo: B+
Fecha Nacimiento: 22 de Agosto de 2004
Edad: 21
Dirección: CENTRO
Escolaridad: TECNICO
Ocupación: OPERADORES DE MAQUINARIA
Teléfono(s): 3133989235
Ciudad: GRANADA
Examen: Examen Medico Ocupacional
Tramite: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO





CERTIFICA

Que según lo establecido en la resolución 0217 del 31 de Enero de 2014 y sus anexos. Previo al examen medico se evaluaron los siguientes aspectos:

A. Capacidad Visual
B. Capacidad Auditiva
C. Capacidad Mental y Coordinación Motriz
D. Capacidad Física General

Y según lo establecido en la misma resolución y los resultados obtenidos se concluyo que el evaluado es:

Apto

Sin Restricciones

APTO PARA CONDUCIR DE ACUERDO A RESOLUCION 217 DE 2014

De conformidad con lo establecido en la resolución 0217 del 31 de Enero de 2014 y sus anexos, emitida por el Ministerio de Transporte y en cumplimiento de la norma ISO/IEC 17024:2012 autorizo al centro de reconocimiento PROTEGER IPS S.A.S para entregar información de los resultados psicosensométricos obtenidos en todas y cada una de las evaluaciones que me practicaron, en caso que la autoridad competente lo solicite por medios validos y me comprometo a cumplir con los deberes como persona certificada, los cuales me han sido informados.

Según lo establecido en la resolución 0217 del 31 de Enero de 2014 y sus anexos, emitida por el Ministerio de Transporte declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información suministrada durante las entrevistas (psicológica, auditiva, visual y medica) ha sido cierta y asumo todas las consecuencias que se puedan generar como resultado de tal información.

Kevin Andrés Montes Durango
Médico Especialista en SST
Reg. No. 1047462218
Licencia No. 1425 de 2022

Brayhan D

Firma medico certificador
MONTES DURANDO KEVIN ANDRES

Persona certificada
DAZA OSORIO BRAYHAN ALEJANDRO

Este certificado tiene vigencia de 60 días según lo establecido en la resolución 0217 del 31 de enero de 2014 y sus anexos a partir de su fecha de expedición.
Si usted tiene alguna queja o petición sobre el servicio prestado por favor informarlo al área de recepción.

PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.

PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa
Tel. 6828888 - 3134117421 - 3123209605
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-01-FI
VERSIÓN	01
FECHA	15-JUL-2013
Pág 1 de 1	

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

DATOS DEL CERTIFICADO

Tipo Examen: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO # Orden: 29959 Fecha: 2025-12-29 11:29:20

FOTOGRAFIA



DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS NIT: 900568745 CIIU: 4290 SECTOR: -

ENT. MISIÓN: CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS NIT: 900568745 CIUDAD: VILLAVICENCIO

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: BRAYHAN ALEJANDRO APELLIDOS: DAZA OSORIO

IDENTIFICACIÓN: 1123431891 FECHA DE NACIMIENTO: 22 de Agosto de 2004 EDAD: 21

ESTADO CIVIL: SOLTERO(A) NIVEL EDUCATIVO: TECNICO CARGO: OPERADORES DE MAQUINARI

ARL: POSITIVA EPS: SALUD TOTAL S.A. AFP: Proteccion

EXAMENES REALIZADOS

Anexo Osteomuscular, Crc Test De Audicion, Glicemia En Ayunas, Perfil Lipidico, Crc Test Motricidad, Examen Medico Ocupacional, Crc Test Psicologia, Optometria, Crc Test De Vision, Crc Ocupacional, Crc Certificacion, Audiometria

RESULTADO PARA LA VALORACIÓN

RESULTADO: Con Recomendaciones

El paciente cuenta con patologias preexistentes suceptibles al COVID-19?: No

DEFINICIÓN DE CASOS PARA EL SVE OSTEOMUSCULAR

Caso Descartado

AUTORIZA AL TRABAJADOR PARA

Aptitud para conducir: Apto

RECOMENDACIONES

1. Gestione con su médico tratante la remisión a Nutricionista para un plan de alimentación saludable y ejercicio.

Programa de Protección Auditiva

1) Control Auditivo en 1 año 2) Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido 3) Reposo auditivo extralaboral

Recomendaciones de Protección Visual

1) Control Optometria en 1 año

Kevin Andrés Montes Durango
Médico Especialista en SST
Reg. No. 1047462218
Licencia No. 1425 de 2022

Atendido por: MONTES DURANDO KEVIN ANDRES
Registro Médico: 1047462218
Licencia S.O.: 1425-2022

Brayhan D

Paciente: DAZA OSORIO BRAYHAN ALEJANDRO
Identificación: 1123431891

1095983

PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.

PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa
Tel. 6828888 - 3134117421 - 3123209605
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-01-FI
VERSIÓN	01
FECHA	15-JUL-2013
Pág 1 de 1	

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

DATOS DEL CERTIFICADO

Tipo Examen: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO # Orden: 30714 Fecha: 2026-01-21 13:01:26

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: TRITURADOS SAN JOSÉ SAS NIT: 901709155 CIIU: 4923 SECTOR:
ENT. MISIÓN: TRITURADOS SAN JOSÉ SAS NIT: 901709155 CIUDAD: URIBE

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: WILMER FERNANDO APELLIDOS: OMEN FERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN: 1120583404 FECHA DE NACIMIENTO: 21 de Enero de 1976 EDAD: 50
ESTADO CIVIL: UNION LIBRE NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA CARGO: AYUDANTE DE OBRA
ARL: POSITIVA EPS: NUEVA EPS AFP: SIN AFILIACIÓN

FOTOGRAFIA



EXAMENES REALIZADOS

Anexo Osteomuscular, Audiometria, Examen Medico Ocupacional, Optometria

RESULTADO PARA LA VALORACIÓN

RESULTADO: Con Recomendaciones

¿El paciente cuenta con patologias preexistentes suceptibles al COVID-19?: No

DEFINICIÓN DE CASOS PARA EL SVE OSTEOMUSCULAR

Caso Descartado

RECOMENDACIONES

1. Participe rigurosamente en programas de conservación auditiva y audiometrías anuales.
2. Gestione con su médico tratante una valoración por Optómetra para el manejo de la agudeza visual disminuida en ojo derecho.

Programa de Protección Auditiva

1) Control Auditivo en 1 año 2) Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido 3) Reposo auditivo extralaboral

Recomendaciones de Protección Visual

1) Control Optometria en 1 año 2) Corrección Óptica con anteojos 3) Uso de lentes de descanso 4) Uso de protección visual según tipo de exposición

Kevin Andrés Montes Durango
Médico Especialista en SST
Reg. No. 1047462218
Licencia No. 1425 de 2022

Wilmer Omen

Atendido por: MONTES DURANDO KEVIN ANDRES
Registro Médico: 1047462218
Licencia S.O.: 1425-2022

Paciente: OMEN FERNANDEZ WILMER FERNANDO
Identificación: 1120583404

PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa
Tel. 6828888 - 3134117421 - 3123209605
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-01-FI
VERSIÓN	01
FECHA	15-JUL-2013
Pág 1 de 1	

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

DATOS DEL CERTIFICADO

Tipo Examen: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO # Orden: 30472 Fecha: 2026-01-16 10:40:10

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: TRITURADOS SAN JOSÉ SAS NIT: 901709155 CIIU: 4923 SECTOR:
ENT. MISIÓN: TRITURADOS SAN JOSÉ SAS NIT: 901709155 CIUDAD: URIBE

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: ELKIN ANDRES APELLIDOS: TRIANA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN: 1123141128 FECHA DE NACIMIENTO: 13 de Julio de 2005 EDAD: 20
ESTADO CIVIL: SOLTERO(A) NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA CARGO: AYUDANTE DE OBRA
ARL: POSITIVA EPS: CAPITAL SALUD AFP: SIN AFILIACIÓN

FOTOGRAFIA



EXAMENES REALIZADOS

Optometria, Anexo Osteomuscular, Examen Medico Ocupacional, Audiometria

RESULTADO PARA LA VALORACIÓN

RESULTADO: Sin Recomendaciones

¿El paciente cuenta con patologias preexistentes suceptibles al COVID-19?: No

DEFINICIÓN DE CASOS PARA EL SVE OSTEOMUSCULAR

Caso Descartado

RECOMENDACIONES

1. Continuar con estilos de vida saludables

Programa de Protección Auditiva

1) Control Auditivo en 1 año 2) Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido 3) Reposo auditivo extralaboral

Kevin Andrés Montes Durango
Médico Especialista en SST
Reg. No. 1047462218
Licencia No 1425 de 2022



Atendido por: MONTES DURANDO KEVIN ANDRES
Registro Médico: 1047462218
Licencia S.O.: 1425-2022

Paciente: TRIANA RODRIGUEZ ELKIN ANDRES
Identificación: 1123141128

PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa
Tel. 6828888 - 3134117421 - 3123209605
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-04-FI
VERSIÓN	01
FECHA	14-FEB-2012
Pág 1 de 1	

10585

RECOMENDACIONES

DATOS DEL TRABAJADOR O ASPIRANTE

FOTO



Nombre: TRIANA RODRIGUEZ ELKIN ANDRES		Identificación: 1123141128	
Género: MASCULINO	RH: O-	Fecha de Nacimiento: 13 de Julio de 2005	Edad: 20
Tipo Examen: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO	Orden: 30472	Fecha: 2026-01-16
EPS: CAPITAL SALUD	ARL: POSITIVA	AFP: SIN AFILIACIÓN	

EMPRESA

NIT: 901709155	Razon social: TRITURADOS SAN JOSÉ SAS	Actividad Economica:

ENTIDAD EN MISION

NIT: 901709155	Razon social: TRITURADOS SAN JOSÉ SAS	Actividad Economica:

RECOMENDACIONES

Control Auditivo en 1 año	Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido
Reposo auditivo extralaboral	

OTRAS RECOMENDACIONES

Continuar con estilos de vida saludables.

Atendido por: MONTES DURANDO KEVIN ANDRES
Reg.: 1047462218

Paciente: TRIANA RODRIGUEZ ELKIN ANDRES
Identificación: 1123141128

PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.

PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa
Tel. 6828888 - 3134117421 - 3123209605
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-01-FI
VERSIÓN	01
FECHA	15-JUL-2013
Pág 1 de 1	

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

DATOS DEL CERTIFICADO

Tipo Examen: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO # Orden: 30202 Fecha: 2026-01-08 10:08:47

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: TRITURADOS SAN JOSÉ SAS NIT: 901709155 CIIU: 4923 SECTOR:
ENT. MISIÓN: TRITURADOS SAN JOSÉ SAS NIT: 901709155 CIUDAD: URIBE

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: WILDER APELLIDOS: GUZMAN PEREZ
IDENTIFICACIÓN: 17287752 FECHA DE NACIMIENTO: 19 de Octubre de 1975 EDAD: 50
ESTADO CIVIL: UNION LIBRE NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA CARGO: AYUDANTE DE OBRA
ARL: POSITIVA EPS: SIN AFILIACIÓN AFP: SIN AFILIACIÓN

FOTOGRAFIA



EXAMENES REALIZADOS

Anexo Osteomuscular, Examen Medico Ocupacional, Optometria, Audiometria

RESULTADO PARA LA VALORACIÓN

RESULTADO: Con Recomendaciones

¿El paciente cuenta con patologias preexistentes suceptibles al COVID-19?: No

DEFINICIÓN DE CASOS PARA EL SVE OSTEOMUSCULAR

Caso Descartado

RECOMENDACIONES

1. Participe rigurosamente en programas de conservación auditiva y audiometrías anuales.
2. Asista a los controles de presión arterial y siga el plan de modificación de estilo de vida (dieta DASH).
3. Gestione con su médico tratante la remisión a Nutricionista para un plan de alimentación saludable y ejercicio.
4. Consulte con su médico tratante la remisión a Optómetra para el manejo de la disminución de la agudeza visual cercana.

Programa de Protección Auditiva

1) Control Auditivo en 1 año 2) Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido 3) Reposo auditivo extralaboral

Recomendaciones de Protección Visual

1) Control Optometria en 1 año 2) Corrección Óptica con anteojos 3) Uso de lentes de descanso 4) Uso de protección visual según tipo de exposición

Kevin Andrés Montes Durango
Médico Especialista en SST
Reg. No. 1047462218
Licencia No. 1425 de 2022

Atendido por: MONTES DURANDO KEVIN ANDRES
Registro Médico: 1047462218
Licencia S.O.: 1425-2022

Paciente: GUZMAN PEREZ WILDER
Identificación: 17287752