El 11/03/2025 se emite oficio SPL-0507 cuyo asunto es convocatoria al séptimo comité de seguimiento técnico y financiero al contrato 636-2024.

El 11/03/2025 se emite oficio SPL-0508 cuyo asunto es convocatoria al séptimo comité de seguimiento técnico y financiero al contrato 636-2024.
El 12/03/2025 se emite oficio SPL-0517 en respuesta al radicado 2240 del 06 de marzo del 2025.

El 13/03/2025 mediante radicado 2531 la UTRM radica el informe de avance financiero correspondiente a los meses de enero y febrero.

El 19/03/2025 se emite oficio SPL-0555 de solicitud de presentar el informe técnico y financiero correspondiente al mes de febrero.

El 19/03/2025 se emite oficio SPL-0558 en respuesta al radicado 2657 del 17 de marzo de 2025.

El 20/03/2025 se emite informe SPL-003 de revisión de las subsanaciones presentadas por la UTRM correspondiente al informe técnico del mes de enero, el cual se remite para las subsanaciones correspondientes.

El 20/03/2025 mediante radicado 1801 la UTRM radica el informe de avance técnico correspondiente al mes de febrero.

El 21/03/2025 se emite oficio SPL-0607 en respuesta al radicado 2236 del 06 de marzo de 2025.

El 21/03/2025 se emite oficio SPL-0606 en respuesta al radicado 2703 del 19 de marzo de 2025.

El 21/03/2025 se emite oficio SPL-0583 en respuesta al radicado 2798 del 20 de marzo de 2025.

El 25/03/2025 se emite informe SPL-004 de revisión de seguimiento a las actividades reportadas por la UTRM correspondiente al mes de febrero, el cual se remite para las subsanaciones correspondientes.

El 28/03/2025 se emite oficio SPL-0639 en respuesta al radicado 3076 del 27 de marzo de 2025.

El 04/04/2025 se emite oficio SPL-0700 en respuesta al radicado 3221 del 1 de abril de 2025.

El 4/04/2025 mediante radicado 3459 la UTRM remite cronograma de entrega de material vegetal.

El 4/04/2025 se emite oficio SPL-0701 a la UTRM para acompañamiento a las visitas programadas por la Contraloría General.

EL 07/04/2025 emite oficio SPL-0722 a la UTRM para cancelación de visitas programadas por la Contraloría General.

El 05/04/2025 se emite oficio SPL-0725 en respuesta al radicado 3219 del 2 de abril de 2025.

El 8/04/2025 se emite oficio SPL-0740 con solicitud de ajustes a la información cartográfica del proyecto a la UTRM.

El 8/04/2025 se emite oficio SPL-0741 en respuesta al radicado 3403 del 3 de abril de 2025.

El 11/04/2025 se emite oficio SPL-0784 a la UTRM con asunto acompañamiento a visitas requeridas por la Contraloría General de la República.

El 21/04/2025 la UTRM mediante radicado 3795 remite informe técnico de avance correspondiente al mes de marzo.

El 23/04/2025 la UTRM mediante radicado 4054 remite informe financiero del mes de marzo.

El 28/04/2025 la Contraloría General de la República remite solicitud de información relacionada con el contrato 636/2024.
El 02/05/2025 mediante oficio SPL-0947 a la UTRM con asunto solicitud de información y observaciones de seguimiento al contrato 636/2024.

El 02/05/2025 se emitió oficio SPL-0953 dirigido a la Contraloría General de la República dando respuesta a los requerimientos en ocasión a las visitas de seguimiento al contrato 636-2024.

El 05/05/2025 se emitió oficio SPL-1005 en respuesta al radicado 4338 del 30 de abril de 2025, con el asunto de solicitud de devolución de los informes mensuales con el fin de realizar subsanaciones.

El 08/05/2025 Se realizó una mesa técnica de seguimiento al avance del contrato 636-2024 con la participación del equipo de la UTRM y equipo de supervisión.

El 14/05/2025 se emitió oficio SPL-1091 por medio del cual se remiten las observaciones de los informes financieros correspondiente al contrato 636-2024.

El 15/05/2025 la UTRM mediante radicado 4825 allega informe técnico del mes de abril.

El 15/05/2025 la UTRM mediante radicado 4975 allega informe de Subsanación informe de avance técnico del mes de marzo.

El 15/05/2025 la UTRM mediante radicado 4976 allega informe de Subsanaciones de (septiembre a diciembre) y los informes de avance No. 5 correspondiente al mes de enero y No. 06 correspondiente al mes de febrero Cto. 636 de 2024.

El 15/05/2025 la UTRM mediante radicado 4989 allega reporte de subsanación de la información cartográfica se envía una carpeta ZIP CON archivos con extensión SIG.

El 15/05/2025 se emitió informe técnico IT-SPL-009 de revisión del informe técnico presentado por la UTRM correspondiente al mes de abril y se remite con observaciones.

El 15/05/2025 se realizó reunión de asesoría técnica con el equipo técnico de la UTRM, dicha reunión se llevó a cabo en la oficina de la UTRM en Morelia.

El 16/05/2025 se emitió Concepto técnico CT-SPL-004 por medio del cual se da viabilidad a la solicitud de prórroga que se realizó mediante radicado 4546.

El 19/05/2025 se emitió informe IT-SPL-010 Informe de las visitas de seguimiento a beneficiarios del proyecto de las veredas La Virginia, Agua Caliente, Santa Rosa, Campo Alegre y Rochela Alta del municipio de Morelia.

El 20/05/2025 se emitió Informe IT-SPL-011 informe de revisión de subsanaciones presentadas por la UTRM en respuesta a los informes IT-SPL-002, IT-SPL-003, IT-SPL-004, IT-SPL-007 emitidos por el equipo de supervisión.

El 21/05/2025 la UTRM mediante radicado 5248 allegan documentos legales y administrativos correspondientes a los meses de septiembre de 2024 a febrero 2025.

El 22/05/2025 la UTRM mediante radicado 5323 allega informe consolidado de la actividad 2,1 Realizar capacitación en temas sociales, ambientales y sistemas productivos sostenibles.

El 27/05/2025 se emitió IT-SPL-012 de revisión de informe final consolidado de la actividad 2.1. Realizar capacitación en temas sociales, ambientales y sistemas productivos presentado por la Unión Temporal Reforestación Morelia.

El 28/05/2025 se emitió oficio SPL-1181 en respuesta al radicado 4989, con el fin de que se realicen las respectivas correcciones a la cartografía del proyecto.

El 28/05/2025 se emitió memorando SPL-368 dirigido a la Secretaría General con el fin de que se revise el guion del video del proyecto.

El 03/06/2026, se realizó el octavo (8) comité de seguimiento técnico y financiero al contrato 636-2024, donde se emitió acta de reunión No. 010.

El 04/06/2024, se realizó mesa técnica con personal de la UTRM y el equipo de apoyo a la supervisión, donde se emitió informe IT-SPL-013.

El 09/06/2025, se emite oficio SPL-1237 en respuesta al guion del video enviado en cumplimiento de la actividad 2.2, donde se aprueba el guion del video.

El 10/06/2025 se emitió informe IT-SPL-014 de revisión del informe técnico presentado por la UTRM correspondiente a las subsanaciones del mes de abril. Aprobando dichos ajustes.

El 16/06/2025 se emite oficio SPL-1297 solicitando el informe técnico del mes de junio y las subsanaciones pendientes.

El 16/06/2025 se emite memorando SPL-438, remitido a la oficina jurídica de la Dirección General con el objeto de Solicitar prórroga de un (1) mes, extendiendo el plazo de ejecución del Contrato No. 636 de 2024.

El 18/062025, la UTRM mediante radicado 6508 allega informe financiero correspondiente al mes de mayo.

El 18/06/2026, la UTRM mediante radicado 6509 allega informe técnico correspondiente a las actividades ejecutadas en el mes de mayo.

El 19/06/2025, se emitió oficio SPL-1327 en respuesta al radicado 6479 del 18/06/2025, por medio del cual remite la resolución actualizada del vivero.

El 19/06/2025 se emite informe IT-SPL-015 de revisión del informe técnico presentado por la UTRM correspondiente al informe del mes de mayo, y se remite observaciones mediante oficio SPL-1332.

El 30/06/2025 se emite informe IT-SPL-016 de visitas de seguimiento al proyecto, realizadas durante el 25, 26 y 27 de junio del 2025.

El 09/07/2025, la UTRM mediante radicado 7304 allega informe técnico correspondiente a las actividades ejecutadas en el mes de junio.

El 10/09/2025 mediante radicado 7397 la UTRM envía la información cartográfica de las parcelas de seguimiento y monitoreo.

El 10/07/2025, desde la supervisión se emite oficio SPL-1423 por medio del cual se solicita la entrega de subsanaciones correspondiente a los informes IT-SPL-013 del 04/06/2025, IT- SPL015 del 19/06/2025, Oficio SPL-1181 del 28/05/2025.
El 10/07/2025 mediante radicado 7449 la UTRM da respuesta al requerimiento según oficio con radicado SPL-1379
El 10/07/2025 la UTRM mediante radicado 7450 envía subsanaciones del informe técnico del mes de mayo.

El 11/07/2025 la UTRM remite informe financiero mes de Junio de 2025.

El 14/07/2025 mediante radicado 7555, la UTRM reitera invitación a acto protocolario de entrega de estufas ecoeficientes en el municipio de Morelia.

El 16/07/2025 mediante radicado 7715, la UTRM remite facturas electrónicas donde legaliza el 50% del anticipo.

El 17/07/2025 mediante oficio DG-1489 se hace la invitación acto protocolario de entrega de estufas ecoeficientes y suscripción de acuerdos de conservación a Alcaldía de Morelia y Gobernación del Caquetá.
El 11/07/2025 mediante radicado 7506, la UTRM remite las subsanaciones solicitadas a la cartografía en el marco del contrato 636 del 2024.

El 22/07/2025 mediante radicado 7911, la UTRM solicita la realización de comité.

El 23/07/2025 mediante radicado 7987, la UTRM allega certificación de autorización para ejecución de actividades en predio, por parte de la beneficiaria Doris Rojas y certificado de arrendamiento del beneficiario Jose Huber Cadena Carvajal.

El 25/07/2025 mediante oficio SPL-1557, se remite informe IT-SPL-017 de revisión del informe técnico de Junio.

El 25/07/2025, mediante radicado 8199, la UTRM allega certificado de sana posesión de la usuaria Maria Alape.

El 25/07/2025, se emite oficio SPL-1564, donde se envían observaciones sobre las visitas de seguimiento al contrato 636-2024 realizadas desde 15 de julio al 17 de julio por parte de la supervisión.

El 28/07/2025, la UTRM comparte versión preliminar del video correspondiente a la actividad 2.2.

El 30/07/2025, la UTRM mediante radicado 8423 allega solicitud de prórroga correspondiente a un (1) mes.

EL 04/08/2025, la UTRM mediante radicado 8610 allega informes de subsanaciones solicitados de los 2 profesionales sociales, el coordinador y el técnico 2.

El 11/08/2025, la UTRM mediante radicado 8850 allega informes de subsanaciones del informe de la tercera medición de parcelas, informe final de las parcelas de monitoreo, informe del profesional SIG, informe de 2 técnicos de campo.

En el presente informe se plasma el seguimiento y acompañamiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión con corte al 01 de agosto de 2025, correspondiente a la ejecución realizada en el mes de julio reportada por la UTRM y subsanaciones correspondientes al mes de junio, se incluye la revisión documental realizada a las subsanaciones con los soportes presentados por UT Reforestación Morelia, se enmarca que no se ha recibido informe técnico del mes de julio, a continuación, el avance:

Avance físico por el contratista: 75.81% de las actividades reportadas por el contratista
Avance físico real del proyecto: 80.68% incluyendo el apoyo a la supervisión
Avance financiero: 50% que corresponde al valor del anticipo $1.974.000.000 más los pagos de apoyo a la supervisión que corresponde a $155.116.976
Avance financiero soportado: 72.5% con respecto al contratista y 79% de la supervisión.

3. LOGROS Y ALCANCES DEL PROYECTO

3.1 Estado de avance del proyecto según informe presentado por el contratista.

Tabla 3. Estado de avance del proyecto según informe presentado por el contratista–Periodo: del 2/07/2025 al 1/08/2025.

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%Avance físico	%Avance financiero soportado	Resultados
Actividad 1.1.1. Realizar reforestación de material vegetal en sistema tradicional	Hectáreas	40	8.57%	6.0%	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto, la fecha de terminación de la actividad es el 1/09/2025.
Actividad 1.1.2. Realizar Enriquecimiento de bosques secundarios	Hectáreas	100	9.28%	5.1%	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto, la fecha de terminación de la actividad es el 1/09/2025.
Actividad 1.1.3. Reforestar en líneas a manera de cercas vivas en áreas de potrero y/o cultivo-(Cobertura Arbórea mediante sistemas Agroforestales/silvopastoriles)	Hectáreas	80	20.05%	12.1%	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto, la fecha de terminación de la actividad es el 1/09/2025.
Actividad 1.1.4. Aislar áreas de manejo forestal	Hectáreas	220	21.50%	14.1%	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminación de la actividad es el 1/09/2025.
Actividad 1.1.5. Realizar Seguimiento y monitoreo a la restauración ecológica	parcelas de monitoreo	2	1.10%	1.1%	Durante este periodo el contratista presenta subsanaciones frente al informe final de seguimiento de parcelas. Hace falta la subsanación de la cartografía de parcelas, por

					tanto, se está a la espera para dar cumplimiento a la totalidad de esta actividad.
Actividad 1.1.6. Otorgar estufas ecoeficientes en el municipio de Morelia, Departamento de Caquetá	Número	80	1.84%	6.0%	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminación de la actividad es el 1/09/2025.
Actividad 2.1.1 Realizar Capacitación en temas sociales, ambientales y sistemas productivos sostenibles	Número	20	1.63%	1.4%	Esta actividad ya se completó al 100%.
Actividad 2.1.2 Elaborar un video, para promover la conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales.	Número	1	0.64%	0%	Durante este periodo el contratista remite versión preliminar del video con una duración de 15 minutos y desde la supervisión se emite oficio SPL-1670 donde se envían observaciones a la UT. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminación de la actividad es el 1/09/2025.
Actividad 2.1.3. Realizar Acompañamiento técnico para actividades de restauración y seguimiento	Número	10	11.21%	9.9%	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminación de la actividad es el 1/09/2025.
Realizar el apoyo a la supervisión	Número	10	4.88%	67%	El equipo de Supervisión, realizo la respectiva revisión del informe de subsanaciones presentadas al informe técnico de JUNIO emitiendo informe IT-SPL-025, siendo enviado a la UT para su revisión, adicional se emitieron oficios de requerimiento desde la supervisión y se emitieron respuesta a las solicitudes allegadas por la UT

					Reforestación Morelia. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto, la fecha de terminación del proyecto es el 1/09/2025. Desde el equipo de supervisión se realizaron 34 visitas de seguimiento y verificación de actividades a usuarios del proyecto. Se realizó mesa técnica para revisión de subsanaciones el día 11/07/2025, así mismo se realizó Comité No 9 el día 23/07/2025, y Comité No 10 el día 30/07/2025

Según la tabla 3 que describe el estado de avance del proyecto de acuerdo con los soportes presentados por el contratista a la fecha se tiene un avance del **75,81%.**

Avance físico general del proyecto: 80.68%, esto corresponde al porcentaje de avance del contratista más el avance del equipo de apoyo a la supervisión.
Avance financiero: 50 % que corresponde al valor del anticipo $1.974.000.000 más los pagos de apoyo a la supervisión que corresponde a $155.116.976
Avance financiero soportado: 72.5% con respecto al contratista y 79% de la supervisión.

3.2 Programación de pagos según el contrato de suministros No 636/2024

Un Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a título de anticipo, con la firma de las partes y la legalización de este	$ 1.974.000.000 con destino a la ejecución de las actividades 1.1.1 Realizar reforestación de material vegetal en sistema tradicional 1.1.2 Realizar enriquecimiento de bosques secundarios 1.1.3 Reforestación en línea a manera de cercas vivas en áreas de potrero y/o cultivo 1.1.4 Aislar áreas de manejo forestal 1.1.5 Realizar seguimiento y monitoreo a la restauración ecológica. 2.1. Realizar capacitación en temas sociales, ambientales y sistemas 2.2. Realizar acompañamiento técnico para actividades de restauración.	dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al inicio del plazo de ejecución del contrato, para lo cual deberá anexar: cronograma de actividades, copia del contrato, documentos de legalización del contrato, copia de acta de inicio del contrato y plan de inversión del desembolso y comprobante de encontrarse a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social.

El segundo pago se realizará con el cumplimiento de los siguientes avances:

Un treinta por ciento (30%) del valor contractual al momento que se haga	$ 1.184.400.000 con destino a la ejecución de las actividades 1.1.1 Realizar reforestación de material	Previa certificación de cumplimiento parcial a satisfacción expedida por el

entrega del informe de avance del 70%,	vegetal en sistema tradicional 1.1.2 Realizar enriquecimiento de bosques secundarios 1.1.3 Reforestación en línea a manera de cercas vivas en áreas de potrero y/o cultivo 1.1.4 Aislar áreas de manejo forestal 1.1.5 Realizar seguimiento y monitoreo a la restauración ecológica. 1.1.6 Otorgar estufas ecoeficientes 2.1. Realizar capacitación en temas sociales, ambientales y sistemas 2.2 Elaborar un video para promover la conservación, manejo y uso 2.3 Realizar acompañamiento técnico para actividades de restauración.	supervisor, sobre el avance de las etapas definidas.

El tercer pago se realizará con el cumplimiento de los siguientes avances:

Un pago final de un veinte por ciento (20%), del valor contractual una vez terminada la ejecución del contrato y entrega de informe final.	$ 789.600.000 con destino a la ejecución de las actividades 1.1.1 Realizar reforestación de material vegetal en sistema tradicional 1.1.2 Realizar enriquecimiento de bosques secundarios 1.1.3 Reforestación en línea a manera de cercas vivas en áreas de potrero y/o cultivo 1.1.4 Aislar áreas de manejo forestal 1.1.5 Realizar seguimiento y monitoreo a la restauración ecológica. 1.1.6 Otorgar estufas ecoeficientes 2.1 Realizar capacitación en temas sociales, ambientales y sistemas 2.2 Elaborar un video para promover la conservación, manejo y uso 2.3 Realizar acompañamiento técnico para actividades de restauración.	previa certificación del supervisor de que no existen obligaciones pendientes a cargo del contratista. la Subdirección Administrativa y Financiera de CORPOAMAZONIA la respectiva factura de servicio o documento que la reemplace, anexando certificación parcial o final de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y comprobante de encontrarse a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, cuando proceda.

Anotación: Desde Corpoamazonia ya se efectuó el pago de anticipo del 50%.

3.3 Revisión de compromisos adelantados desde CORPOAMAZONIA

- Revisión y envío de ajustes del informe técnico del mes de junio con soportes presentados por el contratista en el avance de implementación de actividades desarrolladas.
- Envío de solicitudes al contratista en el marco de las funciones como equipo supervisor.
- Respuesta a requerimientos y solicitudes por parte del contratista.

3.3.1 Avance técnico del mes de julio de 2025

Por parte del equipo de apoyo a la supervisión técnica, se logra consolidar el avance de actividades desarrolladas y reportadas por el contratista en el mes de julio, y el avance de la supervisión en el mes de julio, el cual se reporta por avance en la **Tabla 3** del presente informe.

3.3.2 Acciones de acompañamiento y seguimiento a la ejecución del proyecto por parte del equipo de apoyo a la supervisión.

En el mes de julio, desde del equipo de supervisión se adelantó acompañamiento en campo mediante visitas de seguimiento, adicional, se han realizado las revisiones pertinentes en cuanto de los soportes presentados en las subsanaciones del informe del mes de junio, el informe del mes de julio a la fecha no ha sido radicado, así como también la atención oportuna de las solicitudes presentadas por la UTRM, como se describe a continuación:

Revisión de subsanaciones correspondiente al informe técnico del mes de junio de 2025.

El 04 y 11 de agosto de 2025 mediante radicados 8610 agosto 04 de 2025 y 8850 agosto 11 de 2025, la UTRM presenta subsanaciones al informe del periodo comprendido entre el 02 de junio al 01 de julio de 2025 pendientes enviadas mediante IT-SPL-017. A continuación, las observaciones encontradas y consignadas por la supervisión en el informe IT-SPL-025:

Tabla 4. Relación de observaciones presentadas en el informe de subsanaciones correspondientes al informe del mes de junio de 2025.

Documento	Observaciones y/o recomendaciones
Informe de avance técnico del mes de junio (formato físico) (del folio No 1 al 50)	**Ítem 3. DURACIÓN DEL PROYECTO. Sin subsanar** **EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** **Ítem 5.1. Actividad 1.1.1. Realizar reforestación en sistema tradicional.** **Ítem 5.1.1: Siembra:** Se reportan 9 visitas de seguimiento y verificación a siembras, sin embargo, los beneficiarios Gabriel García Gasca Yate y Guillermo Rojas no tienen soporte de la visita. Adicionalmente se evidencian actas de visita que no fueron relacionados en la tabla 2. **Sin subsanar** **Ítem 5.1.3. Mantenimiento, Resiembra, fertilización, control fitosanitario, manejo de malezas:** Se reportan visitas a 14 beneficiarios, sin embargo, una vez revisados los soportes solo se relacionan 8 actas de visitas. **Sin subsanar** **Ítem 5.2. Actividad 1.1.1. Realizar enriquecimiento de bosques secundarios.** **Ítem 5.2.1. Siembra:** Se relaciona 38 visitas de seguimiento y verificación de siembras, sin embargo, solo se evidencia el soporte de 32 actas. **sin subsanar** **Ítem 5.2.3. Mantenimiento, Resiembra, fertilización, control fitosanitario, manejo de malezas:** Se reportan visitas a 22 beneficiarios, sin embargo, una vez revisados los soportes solo se relacionan 12 actas de visitas. Sin subsanar

	Ítem 5.3. Actividad 1.1.3. Reforestar en líneas a manera de cercas vivas **Ítem 5.3.1. Siembra:** Se relaciona 36 visitas de seguimiento y verificación de siembras, sin embargo, solo se evidencia el soporte de 26 actas. **sin subsanar** **Ítem 5.3.3. Mantenimiento, Resiembra, fertilización, control fitosanitario, manejo de malezas:** Se reportan visitas a 30 beneficiarios, sin embargo, una vez revisados los soportes solo se relacionan 18 actas de visitas. **Sin subsanar** **Ítem 5.4. Actividad Aislar áreas de manejo forestal:** Se relacionan que en el mes de junio se reportan verificación de 39 hectáreas aisladas, sin embargo, no se evidencia soporte de las visitas de acompañamiento y verificación de estas áreas. **Sin subsanar** **Ítem 5.4.3. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.** Tener en cuenta las observaciones relacionadas en los anexos 3 y 4. **Ítem 5.4.4. ACTIVIDAD 1.1.6. OTORGAR ESTUFAS ECOEFICIENTES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.** Sin observaciones **Ítem 5.5. AVANCE DEL PROYECTO** • Luego de revisar la tabla de consolidado de avance mensual correspondiente al mes de junio, se verifica que el porcentaje global de avance reportado por el contratista, equivalente al 76,81%, porcentaje que no corresponde al avance real del proyecto, Revisar y ajustar. **Sin subsanar**
ANEXOS **Anexo 1. Informes de asistencia Técnica (del folio No 52 al 131)**	Una vez realizada la revisión se tiene las siguientes observaciones para su consideración: • **Felipe Antonio Monterrosa Ortega:** Ajustar el ítem de duración del proyecto, dado que la fecha actual de terminación es el 01/08/2025 lo cual equivale a 11 meses no ha 10 como lo reportan, incorporar la novedad de la prórroga, además que el informe se encuentra sin firma. Adicionalmente, se debe verificar que el porcentaje de avance de ejecución del proyecto reportado en este documento coincida con el consignado en el informe técnico general. • **Hugo Romero:** Subsanado el ítem de duración del proyecto, pero el informe se encuentra sin firma del técnico. • **Anderson Javier Ortiz López:** Subsanado el ítem de duración del proyecto, pero el informe se encuentra sin firma del técnico. • **Juan Manuel Bolívar:** Subsanado.

	• **Cesar Augusto Sutachan Daza:** Ajustar el ítem de duración del proyecto, dado que la fecha actual de terminación es el 01/08/2025 lo cual equivale a 11 meses no a 10 como lo reportan, incorporar la novedad de la prórroga, además que el informe se encuentra sin firma del técnico. • Adicionalmente, se indica que se desarrollaron acciones correspondientes a la actividad 1.1.6 relacionada con la verificación del sitio a instalar las estufas; sin embargo, no se adjuntan las actas de visita que respalden dicha actividad. Se solicita anexar estos documentos como soporte. **Subsanado** • **Jesús Alberto Roa:** Ajustar el ítem de duración del proyecto, dado que la fecha actual de terminación es el 01/08/2025 lo cual equivale a 11 meses no a 10 como lo reportan, incorporar la novedad de la prórroga, además que el informe se encuentra sin firma del técnico. • menciona que se desarrollaron acciones correspondientes a la actividad 1.1.6 relacionada con la verificación del sitio a instalar las estufas; sin embargo, no se adjuntan las actas de visita que respalden dicha actividad. Se solicita anexar estos documentos como soporte. **Subsanado** • **Luis Armando Jaimes Rico:** Ajustar el ítem de duración del proyecto, dado que la fecha actual de terminación es el 01/08/2025 lo cual equivale a 11 meses no a 10 como lo reportan, incorporar la novedad de la prórroga, además que el informe se encuentra sin firma del técnico. • No se evidencia soporte de la capacitación realizada sobre bioseguridad al equipo técnico de la UTRM. **Sin subsanar**
Anexo 3. Formato tercer registro dasómetrico de las parcelas de monitoreo (del folio No. 242 al 287)	Subsanado
Anexo 4. Informe Final registros dasometricos (del folio No. 288 al 307)	Subsanado

De acuerdo a la revisión de documentación presentada por la UT hace falta la ajustar nuevamente las fechas de terminación del proyecto, el informe de avance del mes de junio, se evidencia la entrega de informes del personal técnico sin firmas, por tanto, se solicitó allegar la más pronto posible dicha información para completar las subsanaciones del informe IT-SPL-017, para hacer una revisión final para su validación y aprobación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.

Revisión de informe de avance técnico correspondiente al mes de julio de 2025.

La Unión Temporal Reforestación Morelia a la fecha no ha realizado la entrega del informe correspondiente al mes de julio.

3.3.3 Revisión de soportes de actividades reportadas.

Respuestas, solicitudes o requerimientos realizados al contratista.

Desde la supervisión se dio respuesta a los siguientes requerimientos allegados por el contratista:

Para este periodo la UTRM solo realizo requerimiento de I prorroga por tema de ola invernal se realizó lo pertinente para tramitarla ante la oficina jurídica.

Desde la supervisión se emitieron oficios dirigidos al contratista con requerimientos de información:

- El 09/07/2025, se emite oficio SPL-1423 Solicitud de entrega de subsanaciones correspondiente a los informes IT-SPL-013 del 04/06/2025, IT-SPL-015 del 19/06/2025, Oficio SPL-1181 del 28/05/2025. Contrato 636-2024.
- El 10/07/2025, se emitió oficio SPL-1557 Remisión de informe IT-SPL-017 de revisión del informe técnico de junio.
- El 25/07/2025, mediante SPL-1564 Se remiten observaciones sobre las visitas de seguimiento al contrato 636-2024 realizadas desde 15 de julio al 17 de julio por parte de la supervisión

3.3.4 Seguimiento financiero y administrativo

En mesa de trabajo financiera realizada el 09 de junio de 2025 se dieron lineamientos sobre el diligenciamiento de actas de entrega de bienes, elementos, insumos a los beneficiarios del proyecto, en cumplimiento de las actividades del contrato No 636 de 2024 para el respectivo tramite e ingreso y salida a la plataforma PCT del área de recursos físicos para el proceso de liquidación final del contrato. De igual forma se hizo la entrega del formato Matriz pata el diligenciamiento detallado de entrega.
De igual forma se revisaron las subsanaciones a las observaciones efectuadas a los informes presentados por el contratista de los meses de Marzo, abril y mayo de 2025. La documentación entregada se realizó mediante Oficio UTRM-0074 de 2025



Fotografía 1: Mesa financiera del 09/06/2025



Fotografía 2: Mesa financiera del 09/06/2025

Seguimiento financiero y técnico mediante comités realizados.


En el periodo de reporte se realizaron dos comités de seguimiento técnico y financiero, así mismo se realizó una mesa técnica, como se describe a continuación:

- El 11/07/2025 Se realizó una mesa técnica con el fin de revisar las subsanaciones correspondientes al IT-SPL-013 Y IT-SPL-015 y la revisión de acuerdos de conservación, con la participación del equipo de la UTRM y equipo de supervisión, dicha mesa técnica se realizó en la oficina PMASIS de la Subdirección de Planeación Ambiental.


En la mesa técnica se trataron los siguientes temas:

1. Revisión de las subsanaciones correspondiente al informe IT-SPL-013.
2. Revisión de las subsanaciones correspondiente al informe IT-SPL-015.
3. Revisión de los acuerdos de conservación.

Fotografía 1. Mesa técnica de revisión de subsanaciones jornada de la mañana



Fotografía 2. Mesa técnica de revisión de subsanaciones jornada de la tarde



- El 23/07/2025, se realizó el comité No 9, de seguimiento técnico y administrativo al contrato 636-2024, se desarrolló en la sala de juntas de la Subdirección de Planificación Ambiental.

En el comité técnico se trataron los siguientes temas:

1. Reporte avances por parte de la UT Reforestación Morelia.
2. Verificación de novedades sobre los beneficiarios reportados en el informe del mes de junio
3. Revisión de la matriz de seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión
4. Avance Administrativo y financiero al mes de junio de 2025 y Tramite Segundo desembolso
5. Cronograma de actividades por parte de la UT Reforestación Morelia para el tiempo restante de ejecución del proyecto.

Fotografía 3. Comité tecnico y financiero No. 9 realizado el 23/07/2025




- El 30/07/2025 Se realizó el comité No 10, de seguimiento técnico y administrativo al contrato 636-2024, se desarrolló de manera virtual mediante plataforma meet https://meet.google.com/wjt-xbnk-cvc

En el comité técnico se trataron los siguientes temas:

1.Reporte de novedades presentadas por parte de la UTRM
2.Solicitud de prórroga por dificultades presentadas por la ola invernal.

Fotografía 2. Comité tecnico y financiero No. 10 realizado el 30/07/2025



3.3.5 Revisión de informe mensual presentado por el contratista – Mes Julio

Hasta la fecha del presente reporte, la UTRM no ha realizado la entrega del informe correspondiente al mes de julio, razón por la cual no fue posible reportar avance en las actividades que se detallan continuación. Cabe resaltar que se ha reiterado la entrega oportuna de dichos informes par que la supervisión pueda hacer las observaciones pertinentes.

Avance respecto a las actividades:

Actividad 1.1.1. Realizar reforestación de material vegetal en sistema tradicional: Durante este periodo el contratista no reporta avance en esta actividad.

Actividad 1.1.2. Realizar Enriquecimiento de bosques secundarios: Durante este periodo el contratista no reporta avance en esta actividad.

Actividad 1.1.3. Reforestar en líneas a manera de cercas vivas en áreas de potrero y/o cultivo-(Cobertura Arbórea mediante sistemas Agroforestales/silvopastoriles): Durante este periodo el contratista no reporta avance en esta actividad.

Actividad 1.1.4. Aislar áreas de manejo forestal: Durante este periodo el contratista no reporta avance en esta actividad.

Actividad 1.1.5. Realizar Seguimiento y monitoreo a la restauración ecológica: Durante este periodo el contratista presenta subsanaciones frente al informe final de seguimiento de parcelas. Hace falta la subsanación de la cartografía de parcelas, por tanto, se está a la espera para dar cumplimiento a la totalidad de esta actividad.

Actividad 1.1.6. Entrega de estufas ecoeficientes: Durante este periodo el contratista no reporta avance en esta actividad.

Actividad 2.1.1 Realizar Capacitación en temas sociales, ambientales y sistemas productivos sostenibles: esta actividad está al 100 % de cumplimiento.

Actividad 2.1.2 Elaborar un video, para promover la conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales: Durante este periodo el contratista remite versión preliminar del video con una duración de 15 minutos y desde la supervisión se emite oficio SPL-1670 donde se envían observaciones a la UT. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminación de la actividad es el 1/09/2025.

Actividad 2.1.3. Realizar Acompañamiento técnico para actividades de restauración y seguimiento: Durante este periodo el contratista no reporta avance en esta actividad.

3.3.6 Visitas de seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión técnica

Desde el equipo de supervisión se realizaron 35 visitas de seguimiento a usuarios del proyecto.

Se realizó Comité No 9 el día 23/07/2025 y comité No 10 el día 30/07/2025, mesa técnica de seguimiento técnico el 11/07/2025

En la siguiente tabla se especifican los datos de los usuarios visitados y áreas de implementación verificadas:

Tabla 5. Listado de usuarios visitados en el municipio de Morelia, Caquetá.

No.	NOMBRE DE USUARIO	VEREDA	ÁREA (HA)	TIPO DE SISTEMA DE SIEMBRA
1	Ismael Puentes Ramírez	La Virginia	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva
2	Luz Aidé Salazar	La Virginia	2	Enriquecimiento Cerca Viva
3	Elver Ramon Vargas	La Virginia	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva
4	Jair Rincón	La Virginia	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva

5	Cenon Cuellar	Lagunilla	3	Enriquecimiento Cerca Viva
6	Diocelina Toledo De Rojas	Lagunilla	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva
7	Antonio Tovar Gonzales	Lagunilla	3	Enriquecimiento Cerca Viva
8	Walter Renza Becerra	Lagunilla	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva
9	Evelia Mora Sosa	Lagunilla	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva
10	Jaiber Perdomo Salgado	Lagunilla	2	Enriquecimiento Cerca Viva
11	Jaime Alberto Ramirez	Agua Caliente	2	Cerca Viva Enriquecimiento
12	Carolina Trujillo Rojas	Rochela Baja	2	Cerca Viva Enriquecimiento
13	Aracely Sánchez Guzmán	Rochela Baja	2	Cerca Viva Enriquecimiento
14	Nidia Horta	Rochela Baja	3	Cerca Viva Enriquecimiento Sistema Tradicional
15	José Nelson Claros	Rochela Baja	7	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
16	Aldinea Trujillo	Silencio	2	Cerca Viva Enriquecimiento
17	Diosenel Lugo	Silencio	2	Cerca Viva Enriquecimiento
18	Aracely Lugo Erizalde	Silencio	2	Cerca Viva Enriquecimiento
19	Albeiro Vargas Castaño	Silencio	2	Cerca Viva Enriquecimiento
20	Jesús Amin Vargas	Silencio	2	Cerca Viva Enriquecimiento
21	Dennys Llanos Triana	Silencio	3	Cerca Viva Enriquecimiento
22	Rusber Cupitre Cárdenas	La Esperanza	2	Cerca Viva Enriquecimiento
23	Jesús Ome Rentería	Campo Alegre	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
24	Orlando Narváez	Rochela Alta	3	Cerca Viva Enriquecimiento
25	Johan Daniel carrillo	Rochela Alta	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
26	Ofelia Cruz Botache	Rochela Alta	4	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
27	José Huber Cadena	Rochela Alta	5	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento

28	Katherine parra	Rochela Alta	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
29	Ancizar Plazas Llanos	Campo Alegre	2	Cerca Viva Enriquecimiento
30	Laureano Gallo	Fuente Hermosa	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
31	Kinlley Rojas	Fuente Hermosa	2	Cerca Viva Enriquecimiento
32	María Elenith Briñez	Bruselas	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
33	Gabriel Gasca Yate	Bruselas	2	Cerca Viva Enriquecimiento
34	Edgar Rodríguez	Santa Rosa	2	Cerca Viva Enriquecimiento
TOTAL, Ha			**94**	

Los 34 predios visitados suman un total de 94 hectáreas en las cuales se implementaron medidas de restauración ecológica, donde se evidenció avance en las siembras realizados algunos de ellos al 100% en su gran mayoría.

De acuerdo a las visitas se encontró lo siguiente:

- Se visitaron 34 beneficiados, Si bien ya iniciaron con labores de siembra en los 3 sistemas, solo alguno de ellos tiene al 100 % los demás tienen algunas observaciones como lo son resiembras y control de malezas.
- Se verificaron especies maderables como Yopo, Abarco, Leucaena, Indio Viejo, Flor morado, Nogal, Guamo; especies forrajeras como Matarratón, Nacedero y Botón de oro. En su mayoría en buen estado fitosanitario.
- Se verificaron especies maderables como Yopo, Abarco, Cedro, Flor morado, Nogal, Guamo; especies forrajeras como Matarratón, Nacedero, Botón de oro y Leucaena. Con buen estado fitosanitario, buena altura y desarrollo sin presencia de mortalidad.
- Todos los predios requieren labores de mantenimiento como plateo y control de malezas.
- En el caso de las señoras Carolina Trujillo y Aracely Sánchez, de la vereda Rochela Baja, Luz Aidé Salazar y Walter Renza Becerra se presentaron fallas en el funcionamiento del impulsor, por lo que estos equipos fueron devueltos al proveedor para hacer efectiva la garantía.
- Se verificó la participación de los beneficiarios a las capacitaciones realizadas durante el proyecto en temas de planificación predial, mantenimiento de estufas ecoeficientes, responsabilidad ambiental, establecimiento de cultivos forestales y la práctica de campo.
- Se evidencio una correcta preparación de terreno y correcto uso de los insumos según lineamientos del proyecto en los 34 beneficiados visitados.
- Se verifico la instalación y funcionamiento ADECUADO del impulsor en los predios de los siguientes usuarios: Ismael Puentes, Elver Ramon Vargas, Jair Rincón, Diocelina Toledo de Rojas, Antonio Tovar Gonzales, Evelia Mora Sosa, Jaiber Perdomo, Jaime Alberto Ramírez,

Nidia Horta, José Nelson Claros, Aldinea Trujillo, Diosenel Lugo, Aracely Lugo, Albeiro Vargas, Jesús Amin Vargas, Ruber Cupitre, Dennys Llanos.

- El usuario Cenon Cuellar, no cuentan con el impulsor instalado, por tanto, en la visita el personal del contratista dio asesoría del paso a paso para su correcta instalación y funcionamiento.

- Según lo manifestado por los 34 beneficiados visitados no se han entregado las herramientas correspondientes a la actividad 1.1.4.

- Se identificó que el mapa generado con la información cartográfica reportada por la Unión Temporal Reforestación Morelia y utilizada para la localización geográfica de los predios no coincide con las áreas de implementación verificadas en campo, lo que podría generar imprecisiones en el seguimiento y control del proyecto. Por lo cual se solicita al contratista subsanar en la menor brevedad posible.

Se recomendó a los usuarios continuar y terminar con las siembras, así mismo que deben terminar con la instalación de las cercas eléctricas donde se use en su totalidad los postes plásticos entregados para finalizar el aislamiento de las áreas.

En cuanto a la Unión Temporal Reforestación Morelia, se recomienda:

1. Continuar con el acompañamiento técnico permanente para asegurar el cumplimiento de todas las actividades de acuerdo con los lineamientos del proyecto.
2. Realizar la entrega completa de las herramientas correspondiente a la actividad 1.1.4.
3. Se solicita actualizar la cartografía correspondiente a las áreas intervenidas por cada sistema de restauración y remitirla al equipo de supervisión para su validación.
4. Realizar inspección a impulsores ya que algunos beneficiarios manifiestan que presentan fallas, y de ser necesario cambiar por garantía.
5. Se recomienda el acompañamiento en labores de resiembra y control de malezas en los sistemas ya implementados.
6. Se solicita actualizar la cartografía correspondiente a las áreas intervenidas para todos los usuarios visitados, así mismo la ubicación exacta para los usuarios Rusber Cupitre y Aracely Lugo y remitirla al equipo de supervisión para su validación.
7. Realizar seguimiento a las novedades presentadas acerca de fallas del impulsor por parte de las usuarias Carolina Trujillo y Aracely Sánchez, Luz Aidé Salazar y Walter Renza Becerra para que sea efectivo el cambio por garantía.

Todas estas apreciaciones fueron enviadas a la UTRM para las accione pertinentes.

A continuación, las evidencias fotográficas:



Fotografía 4. Verificación Instalación Impulsor- Orlando Narváez- vereda Rochela Alta



Fotografía 5. Verificación Instalación impulsor – Johan Carrillo- vereda Rochela Alta




Fotografía 6. Verificación Instalación impulsor – Jesús Ome Rentería- vereda Campoalegre



Fotografía 7. Verificación sistema de Enriquecimiento- Ofelia Cruz- vereda Rochela Alta



Fotografía 8. Verificación sistema tradicional- Jesús Ome Rentería- Vereda Campoalegre



Fotografía 9. Verificación Instalación Impulsor- Ancizar Llanos- Vereda Campoalegre



Fotografía 10. Verificación Instalación Impulsor- Ofelia Cruz- Vereda Rochela Alta



Fotografía 11. Verificación Instalación Impulsor- Ofelia Cruz- Vereda Rochela Alta



Fotografía 12. Verificación sistema cerca viva-Carolina Trujillo- Vereda Rochela Baja



Fotografía 13. Verificación crecimiento altura de especie Abarco-Carolina Trujillo- Vereda Rochela Baja



Fotografía 14.Verificación de aislamiento-Aracely Sánchez-Vereda Rochela Baja




Fotografía 15. Verificación Sistema Enriquecimiento-Aracely Sánchez- Vereda Rochela Baja



Fotografía 16. Verificación Instalación kit cerca eléctrica-Nidia Horta- Vereda Rochela Baja



Fotografía 17. Verificación sistema cerca viva-Nidia Horta-Vereda Rochela Baja



Fotografía 18. Asesoría en preparación del terreno. Predio Cenon Cuellar-vereda Lagunilla



Fotografía 19. Asesoría en siembra. Predio Cenon Cuellar- vereda Lagunilla




Fotografía 20. Verificación aislamiento. Predio Diocelina Toledo-vereda Lagunilla



Fotografía 21. Verificación del impulsor. Predio Diocelina Toledo- vereda Lagunilla



Fotografía 22. Verificación Cerca viva. Predio Antonio Tovar- vereda Lagunilla




Fotografía 23. Verificación Sistema de enriquecimiento. Predio Antonio Tovar- vereda Lagunilla



Fotografía 24. Verificación de asilamiento. Predio Walter Renza- vereda Lagunilla



Fotografía 25. Verificación de Cerca viva. Predio Walter Renza- vereda Lagunilla



Fotografía 26. Verificación Sistema de enriquecimiento. Predio Jaiber Perdomo- vereda Lagunilla



Fotografía 27. Verificación Asilamiento y cerca viva. Predio Jaiber Perdomo

3.3.8. Resumen avance de actividades según POA-Periodo: Mes de JULIO de 2025

Al corte del presente informe, los profesionales de apoyo a la supervisión presentan el estado de avance de las actividades según el POA y cronograma de trabajo así:

Tabla 6. Resumen avance de actividades según POA-Periodo: Mes de julio de 2025

Actividad	Meta de la Actividad	Unidad de Medida	Valor de la actividad	Peso de la actividad %	AVANCE MENSUAL - JULIO		
					DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
Actividad 1.1.1. Realizar reforestación de material vegetal en sistema tradicional	40	Hectáreas	463,900.000	**11,2%**	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto, la fecha de terminación de la actividad es el 1/09/2025.	8.57%	50%
Actividad 1.1.2. Realizar Enriquecimiento de bosques secundarios	100	Hectáreas	499,000,000	**12%**	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto, la fecha de terminación de la actividad es el 1/09/2025.	9.28%	50%
Actividad 1.1.3. Reforestar en líneas a manera de cercas vivas en áreas de potrero y/o cultivo- (Cobertura Arbórea mediante sistemas Agroforestales/ silvopastoriles)	80	Hectáreas	976,900,000	**23,6%**	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto, la fecha de terminación de la actividad es el 1/09/2025.	20.05%	50%
Actividad 1.1.4. Aislar áreas de manejo forestal	220	Hectáreas	976,250,000	**23,6%**	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminación	21.50%	50%

					de la actividad es el 1/09/2025.		
Actividad 1.1.5. Realizar Seguimiento y monitoreo a la restauración ecológica	2	parcelas de monitoreo	52,500,000	**1,3%**	Durante este periodo el contratista presenta subsanaciones frente al informe final de seguimiento de parcelas. Hace falta la subsanación de la cartografía de parcelas, por tanto, se está a la espera para dar cumplimiento a la totalidad de esta actividad.	1.10%	50%
Actividad 1.1.6. Otorgar estufas ecoeficientes en el municipio de Morelia, Departamento del Caquetá	80	Número	381,325,527	**9,2%**	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminación de la actividad es el 1/09/2025.	1.84%	50%
Actividad 2.1. Realizar Capacitación en temas sociales, ambientales y sistemas productivos sostenibles	20	Número	67,500,000	**1.6%**	Esta actividad ya se completó al 100%.	1.63%	50%
Actividad 2.2 Elaborar un video, para promover la conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales.	1	Número	41,006,973	**1,0%**	Durante este periodo el contratista remite versión preliminar del video con una duración de 15 minutos y desde la supervisión se emite oficio SPL-1670 donde se envían observaciones a la UT. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminación de la actividad es el 1/09/2025.	0.64%	50%
Actividad 2.3. Realizar Acompañamiento técnico para actividades de restauración y seguimiento	10	Número	489,617,500	**11,8%**	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2	11.21%	50%

					meses, por tanto la fecha de terminación de la actividad es el 1/09/2025.		
Realizar apoyo a supervisión	10	Número	197,428,571	5,0%	El equipo de Supervisión, realizo la respectiva revisión del informe de subsanaciones presentadas al informe técnico de JUNIO emitiendo informe IT-SPL-025, siendo enviado a la UT para su revisión, adicional se emitieron oficios de requerimiento desde la supervisión y se emitieron respuesta a las solicitudes allegadas por la UT Reforestación Morelia. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto, la fecha de terminación del proyecto es el 1/09/2025 Desde el equipo de supervisión se realizaron 34 visitas de seguimiento y verificación de actividades a usuarios del proyecto. Se realizó mesa técnica para revisión de subsanaciones el día 11/07/2025, así mismo se realizó Comité No 9 el día 23/07/2025, y Comité No 10 el día 30/07/2025	4.88%	79%
Total			**$ 4.146.000.000**	**100%**		**80,68%**	**50%**

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO AL MES DE JULIO: 80,68%

3.4 Evaluación porcentual de cumplimiento por componente

Para efectos de la siguiente tabla, se realizó una evaluación cualitativa del estado de cumplimiento teniendo en cuenta la calificación de ALTO, MEDIO y BAJO respecto a la evaluación cuantitativa resultante por cada meta, es decir el porcentaje de avance calculado por meta.

< 50 %: BAJO
50 – 70 %: MEDIO
➢ 70 %: ALTO

Tabla 7. Evaluación porcentual de cumplimiento por meta- periodo: a junio de 2025

METAS	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO REAL	AVANCE FINANCIERO	Estado de Cumplimiento
3202005: Servicio de restauración de ecosistemas.	100%	70,75%	50 %	ALTO
3202014: Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos.	100%	86,63%	50%	MEDIO
Realizar apoyo a la supervisión.	100%	97,50%	79%	
Total	**100%**	**80,68%**	**50%**	**ALTO**

Según lo anterior, se evidencia de manera general que el avance en la ejecución de las actividades del proyecto es **ALTO**, aunque presenta un retraso respecto al cronograma inicialmente establecido. Es importante señalar que la Supervisión ha estado presente de manera constante durante el desarrollo del proyecto, brindando el acompañamiento técnico necesario. Cabe destacar que la Unión Temporal Reforestación Morelia cuenta con dos prórrogas cada una de un mes, por lo que la nueva fecha de terminación del contrato es el 1 de septiembre de 2025.
Desde CORPOAMAZONIA se espera que, con el compromiso del equipo técnico de la UT y el acompañamiento continuo por parte de los profesionales de apoyo de la supervisión, el proyecto logre la completa ejecución y cumplir con los objetivos establecidos ya que esta cerca al proceso de liquidación.

3.5 Gestión documental

3.5.1 Actualización del expediente

Se realizó la revisión del expediente del SUMINISTRO DE SERVICIOS CONTRATO No. 636 de 2024 este mes se adjuntó, oficios de solicitudes allegadas y enviadas, informes presentados por la UTRM e informes de seguimiento del equipo de supervisión.

De la misma forma se están revisando y actualizando los expedientes de los contratos del equipo de apoyo a la supervisión, en lo que respecta a la legalización, inicio y presentación de informes objeto del control y seguimiento al contrato de suministro de servicios No. 636 de 2024 del contratista del proyecto.

3.6 Limitantes y/o dificultades presentadas.

Mediante el Radicado No. 4546 del 6 de mayo de 2025, la Unión Temporal (UT) solicitó una prórroga de un mes, argumentando que, debido a las condiciones climáticas (lluvias) y a la baja dedicación a las labores de siembra por parte de los beneficiarios, no sería posible alcanzar las metas del proyecto dentro del tiempo inicialmente establecido.
Tras el análisis de la solicitud por parte de la supervisión, se emitió el concepto técnico CT-SPL-004, con base en el cual, y previa evaluación en el comité de seguimiento, se aprobó la prórroga solicitada. En consecuencia, la nueva fecha de finalización del proyecto es el 1 de agosto de 2025.

El 30 de julio, mediante oficio RL-UTRM-089-2024, radicado bajo el número 8423 el 30 de julio de 2025, la UTRM solicitó la Prórroga II del Contrato 636 de 2024 para la ejecución del proyecto BPIN 20243223000001. La solicitud se fundamenta en que, debido a la ola invernal y al estado de las vías en la zona de la cordillera, no ha sido posible realizar la entrega e instalación de las estufas. Por tal motivo, solicitan una prórroga de un mes para finalizar las actividades en dicha zona. Desde el equipo de supervisión y en el comité técnico realizado el día 30 de julio se aprueba la solicitud y se fijan compromisos para finalizar en el tiempo establecido y poder dar paso a la liquidación sin ninguna novedad.

3.7 Observaciones y/o recomendaciones

Se recomienda al contratista la presentación de informes de avance tanto técnicos como financieros en medio físico y digital con firma original y con sus respectivos soportes, para el caso de las actas de visita, actas de reuniones o listados de asistencia, estas se deberán presentar en original para anexar al expediente. Es fundamental que estos documentos se presenten en las fechas establecidas, ya que se han evidenciado retrasos en la entrega de reportes, lo cual dificulta el proceso de revisión por parte del equipo de supervisión, afectando el seguimiento adecuado del cumplimiento del contrato.

3.8 Actividades a realizar en el siguiente periodo

- Continuar con la ejecución de actividades de acuerdo con el cronograma de actividades a la nueva fecha de terminación del 1 de septiembre de 2025.
- Revisión del informe del mes de julio una vez sea allegado por la UTRM
- Revisión de informes finales de ejecución del equipo técnico contratista y subsanaciones pendientes.
- Programar visitas conjuntas entre el contratista y la corporación para verificación de hectáreas sembradas y demás metas del proyecto en la zona de la cordillera.

3.9 Visto bueno profesional de apoyo a la supervisión por CORPOAMAZONIA

Se da el visto bueno del informe técnico, administrativo y financiero por parte del equipo de apoyo a la supervisión, correspondiente al periodo de julio de 2025 y se remite al supervisor del proyecto que para el efecto corresponde a la Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental, el día 10 de agosto de 2025.

	INFORME DE APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: F-GPR-012	**Versión: 1.0-2015**

Es el informe de,

LADY JOHANA CLAROS Ingeniera forestal- Profesional de Apoyo Supervisión técnica	**YURI ALEJANDRA MUNERA** Ingeniera forestal- Profesional de Apoyo Supervisión técnica
SINDY TATIANA PORTILLA Ingeniera forestal- Profesional de Apoyo Supervisión técnica	**DORA LILIA ORTEGA ACOSTA** Profesional de apoyo a la supervisión Administrativa y Financiera

Vo. Bo MARCELA MILDRED PÉREZ FAJARDO
Subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental
Supervisora

ANEXOS

- SIP 06 – Parte A y B
- SIP 06 – Anexo 1 Avance Financiero y Físico-actividades

	SEGUIMIENTO A PROYECTOS	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-SIP-006		**Versión:** 4 0-2015

PARTE A: SEGUIMIENTO FINANCIERO - JULIO -2025

ASPECTOS GENERALES			ASPECTOS FINANCIEROS								
				APORTES ACORDADOS en pesos ($)							
CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	VALOR TOTAL ($)	CORPOAMAZONIA ($) SGR	Aportante 1 ($)	Aportante 2 ($)	Procedencia Recursos CORPOAMAZONIA	Fecha del informe	VALOR INVERTIDO ($)	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
Código de viabilidad I 06-018-479 3202-01-01 01-24 y código BPIN 20243223000 001	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA	Disminuir los índices de deforestación y degradación de suelos en el sector rural del municipio de Morelia	$ 4 145.428.570,50	$ 4 145 428.570,50			SGR- SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	10 AGOSTO DE 2025	$ 2.128.259 936,75	$ 2.017 168.633,75	Se realizo el pago por concepto de honorarios a los profesionales de apoyo a la supervision

51 33992543

Firma del Supervisor:

Nombre de Supervisor: MARCELA MILDRED PEREZ FAJARDO

Cargo: Subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental

Supervisora

SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-SIP-006 **Versión:** 4 0-2015

PARTE B: SEGUIMIENTO FÍSICO - JULIO - 2025

ASPECTOS GENERALES			SEGUIMIENTO FISICO								
CODIGO	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO**	**ACTUACIONES ACORDADAS**	**TIEMPO DE EJECUCIÓN (meses)**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE INFORME**	**ACTUACIONES REALIZADAS**	**ACTUACIONES POR EJECUTAR**	**% DE CUMPLIMIENTO (SEMÁFORO)**	**TIEMPO RESTANTE PARA TERMINACIÓN DEL PROYECTO**	**OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES**
			1 1 1. Realizar reforestación de material vegetal en sistema tradicional	8,37			CORPOAMAZONIA en marco del contrato de suministro de servicios N° 636/2024 Desde la supervisión se realizo la revisión de subsanaciones del informe técnico de avance del mes de junio presentados por la UTRM, adicional se realizaron requerimientos y respuesta a las solicitudes del contratista. Asi mismo se realizaron 35 visitas de seguimiento a las actividades de siembra, aislamiento	Despues de aprobarse la solicitud de prórroga y ampliar la terminación del proyecto por 2 meses, con fecha de finalización el 1/09/2025, se realizará el seguimiento a las actividades pendientes y compromisos adquiridos para dar culminacion en los tiempos establecidos del proyecto	76,53%	0,00	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad Se aprobó solictud de pórroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminacion de la actividad es el 1/09/2025
			1 1.2.Realizar Enriquecimiento de bosques secundarios	8,37					77,18%	0,00	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solictud de pórroga en tiempo de 2 meses por tanto la fecha de terminacion de la actividad es el 1/09/2025
			1.1.3 Reforestar en lineas a manera de cercas vivas en áreas de potrero y/o cultivo-(Cobertura Arborea mediante sistemas agroforestales/silvopastoriles)	9,37					85,10%	0,00	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solictud de pórroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminacion de la actividad es el 1/09/2025
			1 1 4. Aislar áreas de manejo forestal	9,37					91,27%	0,00	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad Se aprobó solictud de pórroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminacion de la actividad es el 1/09/2025

Código de viabilidad 106-018-4793202-01-0101-24 y código BPIN 202432230 00001	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA	Disminuir los índices de deforestacion y degradación de suelos en el sector rural del municipio de Morelia	1 1 5 Realizar Seguimiento y monitoreo a la restauración ecológica	9,37	2/10/2024	10/09/2025			86 50%	0 00	Durante este periodo el contratista presenta subsanaciones frente al informe final de seguimiento de parcelas Hace falta la subsanacion de la cartografia de parcelas por tanto se está a la espera para dar cumplimiento a la totalidad de esta actividad
			1 1 6 Otorgar estufas ecoeficientes en el municipio de Morelia Departamento del Caquetá	3 37					20 00%	0 00	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad Se aprobó solicitud de porroga en tiempo de 2 meses por tanto la fecha de terminacion de la actividad es el 1/09/2025
			2 2 1 Realizar Capacitación en temas sociales, ambientales y sistemas productivos sostenibles	10 40					100 00%	0 00	Esta actividad ya se completo al 100%
			2 2 2 Elaborar un video, para promover la conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales	3 37					65 00%	0 00	Durante este periodo el contratista remite versión preliminar del video con una duración de 15 minutos y desde la supervisión se emite oficio SPL 1670 donde se envian
			2 2 3 Realizar Acompañamiento técnico para actividades de restauración y seguimiento	10,40					94 90%	0 00	El contratista no presenta informe técnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad Se aprobó solicitud de porroga en tiempo de 2 meses por tanto la fecha de terminacion de la actividad es el 1/09/2025
			Realizar el apoyo a supervisión	11,40				Coordinación con la Unión Temporal para el acompañamiento y seguimiento a las diferentes actividades que se estan ejecutando	97 50%	0 00	El equipo de Supervisión realizo la respectiva revisión del informe de subsanaciones presentandas al informe técnico de JUNIO emitiendo informe IT-SPL-025 siendo enviado a la UT para su revisión adicional se emitieron oficios de requerimiento desde la supervisión y se emitieron respuesta a las solicitudes allegadas por la UT Reforestacion Morelia Se aprobo solicitud de porroga en tiempo de 2 meses por tanto la fecha de terminacion del proyecto es el 1/09/2025 Desde el equipo de supervision se realizaron 34 visitas de seguimiento y verificacion de actividades a usuarios del proyecto Se realizo mesa tecnica para revisión de subsanaciones el dia 11/07/2025, asi mismo Se realizo Comité No 9 el dia 23/07/2025 y Comité No 10 el dia 30/07/2025

Firma del Supervisor

Nombre de Supervisor MARCELA MILDRED PEREZ FAJARDO

Cargo Subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental

Supervisor

SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-SIP-006

PARTE A: EJECUCION FISICA

NOMBRE DEL PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA
CODIGO VIABILIDAD	Código de viabilidad I 86-818-479 3282-81-81 81-24 y código BPIN 20243223000081
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 4.146.000.000,00 — **VALOR DEL CONTRATO 636/2024** — $ 3.946.000.000,00
OBJETIVO GENERAL	Disminuir los índices de deforestación y degradación de suelos en el sector rural del municipio de Morelia
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	10/08/2025
PERIODO DE EJECUCION REPORTADO	JULIO DE 2025
RESPONSABLE	Equipo técnico de apoyo a la supervisión
AVANCE FISICO PROGRAMADO	100%
AVANCE FISICO REAL DEL PROYECTO	80,68%
AVANCE FINANCIERO REPORTADO	51,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	2300,00%	24	25
		PROGRAMADO												ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE MES			TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
No	METAS	ACTIVIDADES POR METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	FECHA INICIO	PLAZO TRANSCURRIDO (meses)	FECHA ENTREGA ACTIVIDAD	PLAZO RESTANTE PARA ENTREGA DEL 100%	PESO DE LA ACTIVIDAD FRENTE AL PROYECTO %	% DE AVANCE PROGRAMADO A LA FECHA POR ACTIVIDAD	AVANCE DE LA ACTIVIDAD FRENTE AL PROYECTO	CANTIDAD	ESTADO(% DE AVANCE)	VR. TOTAL EJECUTADO	CANTIDAD	ESTADO(% DE AVANCE)	VR. TOTAL EJECUTADO MES	CANTIDAD	% DE AVANCE POR METAS	AVANCE DE LA ACTIVIDAD FRENTE AL PROYECTO	VR. TOTAL EJECUTADO	
1		1.1.1. Realizar reforestación de material vegetal en sistema tradicional	Hectáreas	40	11.597.500	463.900.000	2/11/2024	8,97	1/06/2025	0,00	11,2%	100,0%	11%	36,81	78,53%	364.999.470	0,00	0,00%	0	36,81	76,53%	8,57%	364.999.470	El contratista no presento informe tecnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminacion de la actividad es el 1/08/2025.
2		1.1.2. Realizar Enriquecimiento de bosques secundarios	Hectáreas	100	4.000.000	400.000.000	2/11/2024	8,97	1/06/2025	0,00	10,0%	100,0%	12%	77,10	77,10%	384.729.000	0,00	0,00%	0	77,1	77,10%	9,28%	384.729.000	El contratista no presento informe tecnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminacion de la actividad es el 1/08/2025.
3	3202005 servicio de restauración de ecosistemas	1.1.3. Reforestar en linderos a manera de cercas vivas en areas de potrero y/o cultivo (Cobertura Arborea mediante sistemas Agroforestales/silvopastoriles)	Hectáreas	60	12.211.250	976.900.000	2/11/2024	8,97	1/07/2025	0,00	23,6%	100,0%	24%	68,00	85,10%	831.341.500	0,00	0,00%	0	68,00	85,10%	20,05%	831.341.500	El contratista no presento informe tecnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminacion de la actividad es el 1/08/2025.
4		1.1.4. Aislar áreas de manejo forestal	Hectáreas	200	4.437.500	875.250.000	2/11/2024	8,97	1/07/2025	8,00	22,6%	100,0%	24%	200,00	91,27%	891.650.000	0,00	0,00%	0	200,0	91,27%	21,50%	891.650.000	El contratista no presento informe tecnico de julio por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobó solicitud de prórroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminacion de la actividad es el 1/08/2025.
5		1.1.5. Realizar Seguimiento y monitoreo a la restauración ecologica	parcelas de monitoreo	2	28.250.000	52.500.000	2/11/2024	8,97	1/07/2025	8,00	1,3%	100,0%	1%	1,43	71,50%	37.537.500	0,30	15,00%	7.875.000	1,73	86,50%	1,10%	45.412.500	Durante este periodo el contratista presenta subsanaciones frente al informe final de seguimiento de parcelas. Hace falta la subsanacion de la cartografía de parcelas, por tanto se esta a la espera para dar cumplimiento a la totalidad de esta actividad.

6		1.1.6.Otorgar estufas ecoeficientes en el municipio de Morelia. Departamento de Caquetá	Número	80	4.786.569	381.325.527	1/05/2025	3.37	1/07/2025	0.00	9.2%	100,0%	9%	10,80	20,00%	76.265.105	0,00	0,00%		0	16	0,00%	1,84%	76.265.105	El contratista no presenta informe técnico de cierre por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobo solicitud de prorroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminacion de la actividad es el 1/09/2025
7		2.1. Realizar Capacitación en temas sociales, ambientales y sistemas productivos sostenibles	Número	20	3.375.000	67.500.000	2/10/2024	12.40	1/07/2025	0.00	1.63%	100,0%	2%	20,00	100,00%	67.500.000	0,00	0,00%		0	20	100,00%	1,63%	67.500.000	Esta actividad ya se cumplio al 100%
8	328214 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos	2.2 Elaborar un video, para promover la conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales.	Número	1	41.006.973	41.006.973	1/05/2025	3.37	1/07/2025	0.00	1.0%	100,0%	1%	0,15	15,00%	6.151.046	0,50	50,00%	20.503.486	0,50	0,50	50,00%	0,84%	26.654.532	Durante esta periodo el contratista remite version preliminar del video con una duracion de 15 minutos y desde la supervision se emite oficio SPL 1670 donde se envian observaciones a la UT Se aprobo solicitud de prorroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminacion de la actividad es el 1/08/2025
9		2.3. Realizar Acompañamiento técnico para actividades de restauración y seguimiento	Número	10	46.961.730	469.617.300	2/10/2024	12.40	1/07/2025	0.00	11.5%	100,0%	12%	9,49	94,90%	884.647.030		0,00%		0	9,49	94,90%	11,21%	884.647.030	El contratista no presenta informe tecnico de cierre por tanto no se reporta avance en esta actividad. Se aprobo solicitud de prorroga en tiempo de 2 meses, por tanto la fecha de terminacion de la actividad es el 1/09/2025
10		Realizar el apoyo a supervisión	Número	10	10.742.857	107.428.571	2/09/2024	13.40	1/07/2025	0.00	5.0%	100,0%	5%	9,90	99,00%	187.557.142	0,25	2,50%	4.030.714	9,75	9,75	97,50%	4,88%	191.587.857	El equipo de Supervisión realizo la respectiva revisión del informe de subsanaciones presentadas al informe técnico de JURO enviando informe IT SPL 825 siendo enviado a la UT para su revisión aclaración se emitieron oficios de requerimiento desde la supervisión y se enviaron respuesta a las solicitudes allegadas por la UT Reforestación Moreliq. Se aprobó solicitud de prorroga en tiempo de 2 meses por tanto la fecha de terminacion del proyecto es el 30/09/2025 Desde el equipo de supervisión se realizaron 34 visitas de seguimiento y verificacion de actividades a usuarios del proyecto Se realizó mesa técnica para revisión de subsanaciones el dia 11/07/2025 asi mismo Se realizó Comité No 8 el dia 23/07/2025 y Comité No 10 el dia 30/07/2025
	TOTALES					4.145.428.571						100%		100%			1,05					80,68%	3.335.092.977	

FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE
CARGO

MARCELA MILENA PEREZ FAJARDO
Subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental
Supervisora

FIRMA PROFESIONAL QUE DILIGENCIO
NOMBRE
CARGO

LADY JOHANA CLAROS FLOREZ
Profesional de apoyo a la Supervisión técnica

YURI ALEJANDRA MUNERA AVILEZ
Profesional de apoyo a la Supervisión técnica

SINDY TATIANA PORTILLA ALVARADO
Profesional de apoyo a la Supervisión técnica

7662

SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-SIP-006

PARTE B: EJECUCION FINANCIERA

NOMBRE DEL PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA		
CODIGO VIABILIDAD	Código de viabilidad I D5-018-479 3202-01-01 01 24 y código BPIN 2024322300001		
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 4.145.428.571,00	VALOR DEL CONTRATO 636/2024	3.948.000.000
OBJETIVO GENERAL	Disminuir los índices de deforestación y degradación de suelos en el sector rural del municipio de Morelia		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	10/08/2025		
PERIODO DE EJECUCION REPORTADO	JULIO DE 2025		
RESPONSABLE	DORA LILIA ORTEGA ACOSTA		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PROGRAMADO										ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO MES			TOTAL ACUMULADO			
No	METAS	ACTIVIDADES POR METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	FECHA INICIO	PLAZO TRANSCURRIDO (Meses)	FECHA ENTREGA ACTIVIDAD	PLAZO RESTANTE PARA ENTREGA DEL 100%	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO A LA FECHA POR ACTIVIDAD	VR. TOTAL ANTERIOR $	% DE AVANCE FINANCIERO	FECHA INFORME FINANCIERO	VR. TOTAL EJECUTADO MES $	ESTADO PLAN DE AVANCE	VR. TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE POR METAS	OBSERVACIONES ESPECIFICAS	OBSERVACIONES GENERALES
1	3202006: servicio de restauración de ecosistemas	1.1.1. Realizar reforestación de material vegetal en sistema tradicional	Hectáreas	40	11.587.500	463.800.000,00	2/12/2024	8,37	1/08/2025	0,00		231.900.000	50,00%	30/07/2025	0,00	0,00%	231.900.000	33,00%		La Ejecucion corresponde al valor del anticipo del 50% desagregado por cada actividad del proyecto, de acuerdo al plan de inversion del anticipo aprobado por la supervision y el reconocimiento de honorarios y desplazamientos del equipo de apoyo a la supervision, con corte a julio de 2025.
2		1.1.2. Realizar Enriquecimiento de bosques secundarios	Hectáreas	100	4.980.000	498.000.000,00	2/12/2024	8,37	1/08/2025	0,00		249.500.000	50,00%	30/07/2025	0,00	0,00%	249.500.000	50,00%		
3		1.1.3. Reforestar en líneas a manera de cortas vivas en áreas de potrero y/o cultivo- (Cobertura Arbórea mediante sistemas Agroforestales/silvopastoriles)	Hectáreas	80	12.211.250	976.900.000,00	2/11/2024	9,37	1/07/2025	0,00		488.450.000	50,00%	30/07/2025	0,00	0,00%	488.450.000	50,00%		
4		1.1.4. Aislar áreas de manejo forestal	Hectáreas	220	4.437.500	976.250.000,00	2/11/2024	9,37	1/07/2025	0,00		488.125.000	50,00%	30/07/2025	0,00	0,00%	488.125.000	50,00%		
5		1.1.5. Realizar Seguimiento y monitoreo a la restauración ecológica	parcelas de monitoreo	2	26.250.000	52.500.000,00	2/11/2024	9,37	1/07/2025	0,00		26.250.000	50,00%	30/07/2025	0,00	0,00%	26.250.000	50,00%		
6		1.1.6. Otorgar estilos ecoeficientes en el Municipio de Morelia, Departamento de Caquetá	Número	80	4.766.569	381.325.527,00	1/08/2025	3,37	1/07/2025	0,00		190.662.764	50,00%	30/07/2025	0,00	0,00%	190.662.764	50,00%		
7		2.1. Realizar Capacitación en temas sociales, ambientales y sistemas productivos sostenibles	Número	20	3.375.000	67.500.000,00	2/10/2024	10,40	1/07/2025	0,00		33.750.000	100,00%	30/07/2025	0,00	0,00%	33.750.000	50,00%		
8	3203014: Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos	2.2 Elaborar un video, para promover la conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales.	Número	1	41.006.973	41.006.972,50	1/05/2025	3,37	1/07/2025	0,00		20.503.486	50,00%	30/07/2025	0,00	0,00%	20.503.486	50,00%		
9		2.3. Realizar Acompañamiento técnico para actividades de restauración y seguimiento	Número	10	48.961.750	489.617.500,00	2/10/2024	10,40	1/07/2025	0,00		244.808.750	50,00%	30/07/2025	0,00	0,00%	244.808.750	50,00%		
10		Realizar el apoyo a supervisión	Número	4	19.742.857	197.428.571,00	2/09/2024	11,40	1/07/2025	0,00		131.759.937	66,74%	30/07/2025	22.500.000	11,40%	154.259.937	78,13%		

TOTALES	4.145.428.571				2.105.759.937		22.500.000		2.128.259.937	51,34%	

FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE
CARGO

MARCELA MILDRED PEREZ FAJARDO
Subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental
Supervisora

FIRMA PROFESIONAL QUE DILIGENCIO
NOMBRE
CARGO

DORA LILIA ORTEGA ACOSTA
Profesional de apoyo a la supervision Administrativa y Financiera

7668

1669

CORPOAMAZONIA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

CODIGO SPL- 1669
San Miguel de Agreda de Mocoa -Putumayo, Fecha 01 de agosto 2025

Señor
MARIO FERNANDO BURBANO BURBANO
Representante Legal
UT Reforestación Morelia
Dirección: Carrera 14 No. 9 – 02 Barrio Huasipanga
Teléfono: 3132391735
Correo Electrónico: contactoutreforestacionm@gmail.com , gerenciabycsas@gmail.com
L. C.

Asunto: Observaciones cartográficas

Respetado señor Burbano,

En mi calidad de supervisora del Contrato No. 636 de 2024, y con base a información cartográfica enviada por la unión temporal correspondiente a las actividades de restauración en Radicado 7506 del 11 de julio de 2025 y de las parcelas de monitoreo remitido mediante Radicado 7397 del 10 de julio de 2025, se realizó la respectiva revisión, de la cual se derivan las siguientes observaciones para su ajuste:

1. Correspondiente a la actividad 1.1.1 relacionado con realizar la reforestación de material vegetal en sistema tradicional; según el literal a de la cláusula primera correspondiente a Obligaciones Específicas del Contratista, establece que para esta actividad se deberá realizar la reforestación de material vegetal en sistema tradicional de 40 hectáreas. Una vez revisada la información cartográfica se precisa mencionar que la suma de las áreas de la capa Sistema tradicional CTM12 es de 41,996 hectáreas, por tanto, se sugiere hacer la revisión individual de los predios para garantizar que el área mínima de restauración se cumpla en cada beneficiado.

2. Correspondiente a la actividad 1.1.2 relacionado con la actividad de enriquecimiento, la minuta del contrato No. 636 de 2024 establece que debe realizarse el enriquecimiento de bosques secundarios a 100 hectáreas, al realizar la suma de las áreas de la capa correspondiente a Enriquecimiento CTM12 se identifica que la suma de las áreas de la información cartográfica allegada es de 103,45 hectáreas, es necesario realizar el ajuste pertinente a fin de dar cumplimiento a lo definido en el literal a de la cláusula primera y se para garantice que el área mínima de restauración se cumpla en cada beneficiado.


3. Correspondiente a la actividad 1.1.3 relacionado con la actividad de reforestación en líneas a manera de cercas vivas en áreas de potrero y/o cultivo la minuta del contrato establece que deben realizarse 80 hectáreas; al realizar la verificación de la capa denominada cercas vivas CTM12, se identifica que la suma de las áreas es en total 83,22 hectáreas; así las cosas, a fin

de dar cumplimiento con la minuta del contrato se deberán realizar la revisión pertinente a la cartografía para que se cumpla con el área mínima de intervención por cada beneficiario.

4. En cuanto a la topología se evidencia una superposición entre los polígonos de Sistema tradicional y enriquecimiento de los señores Walter Renza y Evelia Mora, se solicita su revisión y ajuste.



5. Por otra parte en la revisión de la capa cerca viva se evidencia que el predio de la señora Evelia Mora presenta espacios en el poligono, según las visitas de verificacion en campo, el area de cerca viva es continua, por tanto, se debe ajustar.



6. Se recomienda que para cada polígono se coloquen los nombres completos de los usuarios con su número de cedula para mejorar la revisión.

7. Se Precisa mencionar que la información cartográfica allegada por la Unión Temporal Reforestación Morelia, corresponde a una carpeta en archivo .ZIP denominado Cartografía Parcelas de Monitoreo-Morelia, esta carpeta contiene la información en formato shapefile de los beneficiarios Seneida Murcia para la actividad de sistema tradicional y Andrés Augusto Hernández para la actividad de enriquecimiento de bosque, se precisa mencionar que una vez revisada la información cartográfica, se identifica lo siguiente: El polígono de la beneficiaria Seneida Murcia en la actividad Sistema tradicional no se localiza espacialmente en la misma zona en donde se había presentado en la información allegada los días 28 de mayo y 11 de julio de 2025, deberá definirse y aclarar cuál de las parcelas corresponde a la definitiva de la beneficiaria Seneida Murcia.

8. En lo relacionado con el polígono del beneficiario Andrés Augusto Hernández, se precisa mencionar que el usuario no se encuentra dentro de la información cartográfica allegada en los días 28 de mayo y 11 de julio de 2025; no obstante al revisar los atributos de la información cartográfica allegada con anterioridad se identifica un beneficiario de nombre Andrés Hernández, en caso de que el polígono corresponda al mismo usuario deberá explicarse y definirse cual de las localizaciones del polígono del beneficiario es la definitiva.

9. Allegar la cartografía correspondiente a la actividad 1.1.4. Aislar áreas de manejo forestal.

Se solicita realizar en campo la validación de la información cartográfica debido a que en algunos de ellos no coincide el reporte sobre las áreas verificadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Como recomendación final, se deberá allegar la información cartográfica completa por cada una de las actividades contratadas, a fin de poder realizar la revisión topológica y los cálculos correspondientes de las áreas contratadas. Por otro lado, deberá justificarse por que las parcelas de estos usuarios se localizan en zonas diferentes a las inicialmente establecidas.

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud sobre el particular, para lo cual puede comunicarse al número telefónico (57) (8) 4296641 o a través del correo electrónico correspondencia@corpoamazonia.gov.co.

Cordialmente,

MARCELA MILDRED PÉREZ FAJARDO
Subdirectora de Planificación Ambiental

Elaboró: Yuri Munera Leidy Claros Tatiana Portilla Contratistas -SPL

7670

Gmail Apoyo Supervisión Reforestación Morelia <supervisionutmorelia@gmail.com>

Fwd: SUBSANACIONES JUNIO

1 message

correspondencia corpoamazonia <correspondencia@corpoamazonia.gov.co> Mon, Aug 4, 2025 at 2:41 PM
To: spl corpoamazonia <spl@corpoamazonia.gov.co>
Cc: marcelacorpoamazonia@gmail.com, iris katalina riascos apraez <supervisionutmorelia@gmail.com>

Cordial saludo,

Radicado 8610 Agosto 04 de 2025.

Cordialmente,

Oficina de correspondencia.

---------- Forwarded message ---------
De: **UT REFORESTANCION MORELIA** <contactoutreforestacionm@gmail.com>
Date: lun, 4 ago 2025 a la(s) 12:17 p.m.
Subject: SUBSANACIONES JUNIO
To: correspondencia corpoamazonia <correspondencia@corpoamazonia.gov.co>, <marcelacorpoamazonia@gmail.com>

Social 1.pdf

Social 2.pdf

Buenas tardes, a continuación se adjuntan los informes donde mediante oficio SPL 155 se solicitó cambiar y actualizar la fecha de terminación, donde a fecha de Junio corresponde a 01-08-2025; como también me permito adjuntar los soportes de asistencia a predios para verificación en sitio antes de instalación de estufa eco eficiente.

4 attachments

Informe mes junio asistente tecnico 2.docx
130K

Informe mes Junio Social 1.docx
893K

Informe mes Junio Social 2.docx
1041K

Informe mes junio coordinador.docx
10101K

7671

Gmail

Apoyo Supervisión Reforestación Morelia <supervisionutmorelia@gmail.com>

Observaciones cartográficas

1 message

correspondencia corpoamazonia <correspondencia@corpoamazonia.gov.co> Fri, Aug 15, 2025 at 11:44 AM
To: UT REFORESTANCION MORELIA <contactoutreforestacionm@gmail.com>, "B&C Company S.A.S" <gerenciabycsas@gmail.com>
Cc: spl corpoamazonia <spl@corpoamazonia.gov.co>, marcelacorpoamazonia@gmail.com, iris katalina riascos apraez <supervisionutmorelia@gmail.com>

Atento Saludo,

Adjunto comunicado de referencia para su conocimiento y fines pertinentes.

Por favor acusar recibido del presente por este mismo medio tan pronto lea este mensaje. Gracias

cid:78f406df-2f62-466b-be7d-c0afd5bc858a

Oficina de Correspondencia
Sede Central

PBX (578) 4296641- 4296395- 4296395 Ext. 216. Línea Gratuita 018000930506
Carrera 17 Número 14-85 Barrio La Esmeralda, Mocoa, Putumayo.
correspondencia@corpoamazonia.gov.co
www.corpoamazonia.gov.co

Piensa en el ambiente antes de imprimir este correo. Contribuye a la cultura de cero papel. Usa ambas caras y papel reciclado.

SPL-1669.pdf
1215K

7672

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

CODIGO SPL-1649
San Miguel de Agreda de Mocoa -Putumayo, Fecha 08 de agosto de 2025

Señor
MARIO FERNANDO BURBANO BURBANO
Representante Legal
UT Reforestación Morelia
Dirección: Carrera 14 No. 9 – 02 Barrio Huasipanga
Teléfono. 3132391735
Correo Electrónico: contactoutreforestacionm@gmail.com , gerenciabycsas@gmail.com
L. C.

Asunto: Observaciones sobre las visitas de seguimiento al contrato 636-2024 realizadas desde 04 de agosto al 07 de agosto por parte de la supervisión.

Respetado señor Burbano,

En mi calidad de supervisora del Contrato No. 636 de 2024, y con base en las visitas de seguimiento realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante los días 04, 05, 06, y 07 de agosto del 2025, cuyo objetivo fue verificar el cumplimiento de las actividades reportadas por la Unión Temporal, se encontró algunas observaciones que deben ser atendidas con prioridad y se describen a continuación:

Ítem	Vereda	Beneficiario	Observación
1	Rochela baja	Carolina Trujillo	Impulsor por garantía.
2		Aracely Sánchez	Impulsor por garantía.
3		Rosalba Agudelo	Impulsor por garantía.
4	Vereda Caldas	Olga María Gómez	Pendiente implementación de cerca viva, enriquecimiento y asilamiento.
5	Vereda Bruselas	Alba Lucia Franco	Falta instalar estufa.
6	Vereda Rochela Alta	Eudel Cardenas	Impulsor por garantía.
7		Dagoberto Cardenas	Impulsor por garantía.
8	Vereda Agua caliente	Amparo Peña	Resiembra en Tradicional, cerca viva e instalar estufa.
9		Héctor Valderrama	Falta terminar aislamiento en el sistema de enriquecimiento
10		Telesforo Arrigui	Resembrar en los 3 sistemas, terminar aislamiento e instalar estufa.
11		Jhon Yami Duque	Pendiente todo.
12		Norma Constanza Sánchez	Resembrar en cerca viva y completar con forrajeros, resembrar en enriquecimiento e instalar estufa.
13	Vereda La Virginia	Luz Aidé Salazar	Impulsor por garantía.
14	Vereda Buena Vista	Maritza Bautista	Falta terminar cerca viva, terminar la instalación de aislamiento, instalar el impulsor y estufa.
15	Vereda Lagunilla	Walter Becerra	Impulsor por garantía y falta implementar el sistema tradicional.
16	Vereda Fuente Hermosa	Guillermo Rojas	Impulsor por garantía.
17		Laureano Gallo	Se verifico las siembras en un predio donde el usuario inicialmente vivía, pero el impulsor y la estufa están en una finca diferente, donde según lo manifestado por el beneficiario hizo un cambio de fincas con un familiar.

			Se recomienda revisar este caso de manera prioritaria.
18	Vereda Acacias	Edith Lugo	Impulsor por garantia

De igual manera, se debe atender de manera prioritaria lo siguiente:

1. **Rectificación de polígonos:**
Se evidenciaron diferencias entre la cartografía reportada y las áreas efectivamente intervenidas en campo, incluyendo ubicaciones erradas para algunos usuarios. Es necesario que la UT verifique y actualice los polígonos y remita para revisión.
2. **Pago de jornales pendientes:**
Se reportan beneficiarios que no han recibido el pago total correspondiente a jornales. Es necesario revisar la relación de jornales y garantizar el pago completo a los beneficiarios.

En lo que respecta a la actividad 1.1.4 Aislar áreas de manejo forestal, en donde se hizo entrega a los beneficiarios del proyecto un kit de cerca eléctrica y evidenciando que en el marco de las visitas de seguimiento el técnico de apoyo a la supervisión y algunos beneficiarios reportan la novedad de falla del impulsor se solicita que el contratista, quien adquirió los bienes a través de un procedimiento contractual, realice la gestión de hacer efectiva la garantía de acuerdo al proveedor y las condiciones que se pactaron entre las partes.

Los beneficiarios reportados corresponden a:

Beneficiario	Vereda
Carolina Trujillo	Rochela Baja
Aracely Sánchez	Rochela Baja
Rosalba Agudelo	Rochela Baja
Eudel Cárdenas	Rochela Alta
Dagoberto Cárdenas	Rochela Alta
Luz Ayde Salazar	La Virginia
Walter Becerra	Lagunilla
Guillermo Rojas	Fuente Hermosa
Edith Lugo	Acacias

Dada la cercanía del proceso de liquidación, la UTRM deberá realizar las acciones mencionadas en un término de 10 días con el fin de garantizar el cierre técnico y administrativo del contrato sin novedades.

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud sobre el particular, para lo cual puede comunicarse al número telefónico (57) (8) 4296641 o a través del correo electrónico correspondencia@corpoamazonia.gov.co

Cordialmente,

MARCELA MILDRED PÉREZ FAJARDO
Subdirectora de Planificación Ambiental

Elaboró PT: Yuri Munera_____ Leidy Claros ____Tatiana Portilla____ Contratistas -SPL
PAF: Dora Ortega - Contratistas -SPL

7673

Gmail

Apoyo Supervisión Reforestación Morelia <supervisionutmorelia@gmail.com>

Observaciones sobre las visitas de seguimiento al contrato 636 2024 realizadas desde 04 de agosto al 07 de agosto por parte de la supervisión

1 message

correspondencia corpoamazonia <correspondencia@corpoamazonia.gov.co> Wed, Aug 13, 2025 at 10:39 AM

To: UT REFORESTANCION MORELIA <contactoutreforestacionm@gmail.com>, "B&C Company S.A.S" <gerenciabycsas@gmail.com>

Cc: spl corpoamazonia <spl@corpoamazonia.gov.co>, marcelacorpoamazonia@gmail.com, iris katalina riascos apraez <supervisionutmorelia@gmail.com>, doraortega@corpoamazonia.gov.co

Atento Saludo,

Adjunto comunicado de referencia para su conocimiento y fines pertinentes.

Por favor acusar recibido del presente por este mismo medio tan pronto lea este mensaje. Gracias

cid:78f406df-2f62-466b-be7d-c0afd5bc858a

Oficina de Correspondencia
Sede Central

PBX (578) 4296641- 4296395- 4296395 Ext. 216. Línea Gratuita 018000930506
Carrera 17 Número 14-85 Barrio La Esmeralda, Mocoa, Putumayo.
correspondencia@corpoamazonia.gov.co
www.corpoamazonia.gov.co

Piensa en el ambiente antes de imprimir este correo. Contribuye a la cultura de cero papel. Usa ambas caras y papel reciclado.

SPL-1649.pdf
3259K

CORPOAMAZONIA	Informe No.024	INFORME DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE LAS VEREDAS AGUA CALIENTE, LA VIRGINIA, BUENA VISTA Y LAGUNILLA, DEL MUNICIPIO DE MORELIA.
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: IT-SPL-024	**Formato:** F-GDO-006	**Versión:** 1.0-2007
Elaboró: Leidy Johana Claros F.	**Revisó:** Marcela Pérez Fajardo	**Vo. Bo.:**
Cargo: Apoyo Técnico a la Supervisión	**Cargo:** Subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental	
Fecha: 10 de agosto de 2025	**Fecha:** 10 de agosto de 2025	

1. ASPECTOS GENERALES

ASUNTO:	Informe de las visitas de seguimiento en el marco del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA", en el marco del Plan de Acción Institucional "Amazonia para el Mundo 2024 - 2027"
INTERESADO:	Subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental
PROYECTO:	"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA", en el marco del Plan de Acción Institucional "Amazonia para el Mundo 2024 - 2027"
EJECUTOR:	Contrato No. 636 de 2024 – UNIÓN TEMPORAL REFORESTACIÓN MORELIA
SUPERVISIÓN:	Equipo de Apoyo a la Supervisión -SPL CORPOAMAZONIA

2. OBJETO

Realizar un informe de las visitas de seguimiento a beneficiarios del proyecto de las veredas Agua Caliente, La Virginia, Buena Vista y Lagunilla, del Municipio de Morelia, departamento del Caquetá.

3. ANTECEDENTES

El proyecto de "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA", está dirigido a la población beneficiaria correspondiente a 80 familias del municipio de Morelia, Departamento del Caquetá, estas se encuentran distribuidas en 1 familia de la vereda Acacias, 9 de la vereda Agua Caliente, 1 de Bajo delicias, 1 de Bolivia, 7 de Bruselas, 1 de Buenavista, 2 de Buenos Aires, 2 de Cabaña, 2 de Caldas, 3 de Campoalegre, 1 de Canelito, 1 de Delicias, 4 de Estrella, 3 de Fuente Hermosa, 6 de La Esperanza, 5 de Virginia, 6 de Lagunilla, 1 de Palmarito, 9 de Rochela Alta, 5 de Rochela Baja, 2 de Santa Rosa, y 8 familias de la vereda Silencio.

Durante los días 04 al 07 de agosto de 2025, se realizaron visitas técnicas de seguimiento al avance de ejecución del proyecto, donde se visitaron las veredas; Agua Caliente, La Virginia, Buena Vista y Lagunilla, del municipio de Morelia.

4. DESARROLLO DE VISITAS

El desarrollo de las visitas de seguimiento se llevó a cabo conforme a la programación definida los días 04, 05, 06, y 07 de agosto del profesional del equipo de apoyo a la supervisión, en acompañamiento con los profesionales Hugo Romero Sabogal, Juan Manuel Bolívar y el señor Flover Cruz Acosta de la Unión Temporal Reforestación Morelia; atendiendo los objetivos de verificación de avance físico y cumplimiento contractual, como se detalla a continuación.

4.1. ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN

Para el proyecto en mención se tiene prevista la implementación de 220 hectáreas mediante estrategias de restauración ecológica.

Durante las visitas se realizo seguimiento al avance de las siguientes actividades:

- ✓ **Actividad 1.1.1.** Realizar reforestación de material vegetal en sistema tradicional
- ✓ **Actividad 1.1.2.** Realizar Enriquecimiento de bosques secundarios
- ✓ **Actividad 1.1.3.** Reforestar en líneas a manera de cercas vivas en áreas de potrero y/o cultivo- (Cobertura Arbórea mediante sistemas Agroforestales/silvopastoriles)
- ✓ **Actividad 1.1.4.** Aislar áreas de manejo forestal
- ✓ **Actividad 2.2.3.** Realizar Acompañamiento técnico para actividades de restauración y seguimiento
- ✓ **Actividad 1.1.6.** Entrega e instalación de estufas ecoeficientes

4.2. VISITAS REALIZADAS

- El 04 de agosto de 2025, se visitó los 8 de los 9 beneficiarios de la Vereda Agua Caliente, donde se verifico el cumplimiento de la siembra en los diferentes sistemas, aislamiento, entrega de insumos y material vegetal e instalación de la estufa ecoeficiente. A continuación, se relaciona la relación de beneficiarios y lo verificado en campo:

Tabla 1. Visitas de seguimiento Vereda Agua Caliente

No.	Beneficiario	Vereda	Área (Ha)	Tipo de Sistema de Siembra	Cumple las actividades de restauración	Cumple las actividades de aislamiento	Acompañamiento técnico	Instalación de estufa	Observaciones
1	Amparo Peña	Agua Caliente	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	NO	SI	SI	NO	**1. Sistema Tradicional:** Pendiente de verificación. **2. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en un área de rastrojo, Tiene implementado especies de Carbón, Guamo, Nacedero, Matarratón, especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **3. Cerca viva:** La usuaria tiene implementado especies como Yopo, Bilibil, Leucaena, Botón de Oro, Nacedero, Matarratón, se evidencio especies en regular estado fitosanitario, durante la visita se evidencio porcentaje de mortalidad y se recomienda a la UTRM realizar la respectiva resiembra. **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas y utilización total de los postes, así mismo se verificó el impulsor ya instalado y en funcionamiento, según el beneficiario está funcionando correctamente. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **5. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se

									evidencio que la Estufa no está instalada. Con respecto a la entrega de materiales, falta la entrega de herramientas correspondientes a la actividad 1.1.4.
2	Luis Arcadio Montes	Agua Caliente	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Sistema Tradicional:** La siembra se implementó en un área de potrero, sembró especies como Cedro, Abarco, Guamo, Yopo, Ocobo, Guayacan, Sangretoro y Bilibil, especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **2. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en un área de rivera de fuentes hídricas, Tiene implementado especies de Carbón, Guamo, Nacedero, Matarratón, especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **3. Cerca viva:** El usuario tiene implementado especies como Yopo, Leucaena, Nogal, Matarratón, especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas y utilización total de los postes, así mismo se verificó el impulsor ya instalado y en funcionamiento, según el beneficiario está funcionando correctamente. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **5. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico la correcta instalación de la Estufa.
3	Rubén Dario Rojas	Agua Caliente	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Sistema de enriquecimiento:** Se verifico que el beneficiario realizo la respectiva resiembra de acuerdo con la recomendación dada en la visita del mes de mayo, durante esta visita se verifico que se sembró en 2 lotes en área de rivera de fuente hídrica, donde implemento especies como Carbón, Guamo, Nacedero, Matarratón, especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **2. Cerca viva:** El usuario tiene implementado especies como Yopo, Abarco, Botón de oro, Leucaena, Matarratón, especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas y utilización total de los postes, así mismo se verificó el impulsor ya instalado y en funcionamiento, según el beneficiario está funcionando correctamente. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **4. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verificó la correcta instalación de la Estufa.


4	Héctor Valderrama	Agua Caliente	4	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	SI	NO	SI	SI	**1. Sistema Tradicional:** La siembra se implementó en un área de potrero, sembró especies como Cedro, Abarco, Guamo, Yopo, Ocobo, Guayacan, Sangretoro, Nacedero y Bilibil, especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **2. Sistema de enriquecimiento:** Tiene implementada 2 hectáreas en un área de potrero, sembró especies como Carbón, Guamo, Nacedero, Matarratón, especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. Sin embargo, falta terminar de aislar una parte. **3. Cerca viva:** El usuario tiene implementado especies como Yopo, Leucaena, Abarco, Botón de oro, Nogal, Matarratón, especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortal **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas y utilización de los postes, sin embargo, falta terminar de asilar una parte del área de enriquecimiento, así mismo se verificó el impulsor ya instalado y en funcionamiento, según el beneficiario está funcionando correctamente. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **5. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico la correcta instalación de la Estufa.
5	Ana Julia Soto	Agua Caliente	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Sistema Tradicional:** La siembra se implementó en un área de rastrojo, sembró especies como Cedro, Abarco, Guamo, Yopo, Ocobo, Guayacan, Sangretoro y Bilibil, especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **2. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en un área de rivera de fuentes hídricas, Tiene implementado espe de Carbón, Guamo, Nacedero, Matarratón, especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **3. Cerca viva:** El usuario tiene implementado especies como Yopo, Leucaena, Abarco, Botón de Oro y Matarratón, especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas y utilización total de los postes. El impulsor está instalado y funcionando, sin embargo, la usuaria manifiesta que la batería no retiene la carga y que solo le dura aproximadamente 4 horas y lo tienen conectado a la energía eléctrica pública. Este caso se reporto a la UTRM para revisión y garantía. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **5. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se

									verifico la correcta instalación de la Estufa.
6	Telesforo Arrigui	Agua Caliente	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	NO	NO	SI	NO	**1. Sistema Tradicional:** Pendiente de verificación, dado que no se pudo ingresar por que el área estaba inundada. **2. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en un área de rivera de fuentes hídricas, Tiene implementado especies de Carbón, Guamo, Nacedero, Matarratón, especies en regular estado fitosanitario, durante la visita se evidencio porcentaje de mortalidad por lo tanto se recomienda realizar resiembra. **3. Cerca viva:** El usuario tiene implementado especies como Yopo, Leucaena, Bilibil, Botón de Oro y Matarratón, especies en regular estado fitosanitario, durante la visita se evidencio porcentaje de mortalidad por lo tanto se recomienda realizar resiembra. **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas y utilización de los postes, sin embargo, falta terminar de asilar una parte del área de enriquecimiento, así mismo se verificó el impulsor ya instalado y en funcionamiento, según el beneficiario está funcionando correctamente. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **5. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico que la Estufa no se encuentra instalada.
7	Jaime Alberto Ramírez	Agua Caliente	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico la correcta instalación de la Estufa. Se aclara que los sistemas de restauración fueron verificados en la visita de julio.
8	Norma Constanza Sánchez	Agua Caliente	2	Enriquecimiento Cerca Viva	NO	SI	SI	NO	**1. Sistema de enriquecimiento:** Pendiente de verificación, dado que el día de la visita no hubo acompañamiento por parte de quien conoce la ubicación de los polígonos de siembra. **2. Cerca viva:** El usuario tiene implementado especies como Abarco, Nogal, Yopo y Matarratón, especies en regular estado fitosanitario, durante la visita se evidencio porcentaje de mortalidad por lo tanto se recomienda realizar resiembra. **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas y utilización de los postes, se verificó el impulsor ya instalado y en funcionamiento, según el beneficiario está funcionando correctamente. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **4. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico que la Estufa no se encuentra instalada.

Registro Fotográfico vereda Agua Caliente



Fotografía 1. Verificación de Impulsor. Predio Amparo Peña



Fotografía 2. Verificación de aislamiento. Predio Amparo Peña




Fotografía 3. Verificación S. Tradicional. Predio Luis Arcadio Montes



Fotografía 4. Verificación Instalación de estufa. Predio Luis Arcadio Montes



Fotografía 5. Verificación Cerca Viva. predio Rubén Dario Rojas



Fotografía 6. Verificación Instalación de estufa. Predio Rubén Dario Rojas



Fotografía 7. Verificación S. tradicional. Predio Héctor Valderrama



Fotografía 8. Verificación Instalación de estufa. Predio Héctor Valderrama



Fotografía 9. Verificación S. de enriquecimiento. Predio Telesforo Arrigi



Fotografía 10. Verificación de estufa sin instalar. Predio Héctor Valderrama



Fotografía 11. Verificación S. Tradicional. Predio Ana Julia Soto



Fotografía 12. Verificación Instalación de estufa. Predio Ana Julia Soto



Fotografía 13. Verificación Instalación de estufa. Predio Jaime Ramírez



Fotografía 14. Verificación sin Instalación de estufa. Predio Norma Sánchez

- El 05 de agosto de 2025, se visitó los 5 beneficiarios de la Vereda la Virginia, adicionalmente se visitó el beneficiario de la vereda agua caliente que faltaba por visitar, donde se verifico el cumplimiento de la siembra en los diferentes sistemas, aislamiento, entrega de insumos y material vegetal e instalación de la estufa ecoeficiente. A continuación, se relaciona la relación de beneficiarios y lo verificado en campo:

Tabla 2. Visitas de seguimiento Vereda La Virginia

No.	Beneficiario	Vereda	Área (Ha)	Tipo de Sistema de Siembra	Cumple las actividades de restauración	Cumple las actividades de aislamiento	Acompañamiento técnico	Instalación estufa	Observaciones
1	Ismael Puentes Ramírez	La Virginia	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico la correcta instalación de la Estufa. Se aclara que los sistemas de restauración fueron verificados en la visita de julio.
2.	Yeidy Yurani Ospina	La Virginia	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en un área de rastrojo, Tiene implementado especies de Carbón, Guamo, Nacedero, Matarratón, especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **2. Cerca viva:** El usuario tiene implementado especies como Yopo, Leucaena, Abarco, Botón de Oro y Matarratón, especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas y utilización total de los postes. El impulsor está instalado y funcionando correctamente según lo manifestado por la usuaria. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **4. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico la correcta instalación de la Estufa.
	Luz Aidé Salazar	La Virginia	2	Cerca Viva Enriquecimiento	SI	SI	SI	SI	**1. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico la correcta instalación de la Estufa. Se aclara que los sistemas de restauración fueron verificados en la visita de julio.
4	Elver Ramon Vargas	La Virginia	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en un área de rastrojo, Tiene implementado especies de Carbón, Guamo, Nacedero, Matarratón, especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **2. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico la correcta instalación de la Estufa. Se aclara que los demás sistemas de restauración fueron verificados en la visita de julio.
5	Jair Rincón	La Virginia	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI		**1. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico la correcta instalación de la Estufa. Se aclara que los demás sistemas de restauración fueron verificados en la visita de julio.

6	Jhon Yami Duque	Agua caliente	4	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	NO	NO	NO	NO	**1. Sistema Tradicional:** Siembra no implementada. Se dio un plazo de 10 días para su implementación. **2. Sistema de enriquecimiento:** Siembra no implementada. Se dio un plazo de 10 días para su implementación. **3. Cerca viva:** Siembra no implementada. Se dio un plazo de 10 días para su implementación. **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico que no se ha realizado la instalación de la cerca eléctrica, se evidencio el panel instalado, pero sin el impulsor. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **5. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico que la Estufa no se encuentra instalada.

Registro Fotográfico vereda la Virginia



Fotografía 15. Verificación de Instalación de estufa. Predio Ismael Puentes



Fotografía 16. Verificación de Instalación de estufa. Predio Luz Aidé Salazar



Fotografía 17. Verificación de Instalación de estufa. Predio Jair Rincón



Fotografía 18. Verificación S: Enriquecimiento. Predio Elver Ramon Vargas



Fotografía 19. Verificación de Instalación de estufa. predio Elver Vargas



Fotografía 20. Verificación aislamiento. Predio Yeldy Yurani Ospina





Fotografía 21. Verificación de Instalación de estufa. Predio Yeidy Yurani Ospina	**Fotografía 22.** Verificaciones materiales de aislamiento. predio del señor Jhon Yami Duque

- El 06 de agosto de 2025, se visitó 1 beneficiario de la Vereda Buena Vista y 3 beneficiarios de la Vereda Lagunilla, donde se verifico el cumplimiento de la siembra en los diferentes sistemas, aislamiento, entrega de insumos y material vegetal e instalación de la estufa ecoeficiente. A continuación, se relaciona la relación de beneficiarios y lo verificado en campo:

Tabla 3. Visitas de seguimiento Vereda Buena Vista y Vereda Lagunilla

No.	Beneficiario	Vereda	Área (Ha)	Tipo de Sistema de Siembra	Cumple las actividades de restauración	Cumple las actividades de aislamiento	Acompañamiento técnico	Instalación estufa	Observaciones
1	Maritza Bautista	Buena Vista	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	NO	NO	SI	NO	**1. Sistema Tradicional:** La siembra se implementó en unas áreas aledañas a bosques, sembró especies como Cedro, Abarco, Guamo, Yopo, Ocobo, Guayacan, Sangretoro y Bilibil, especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **2. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en un área de rivera de fuentes hídricas, Tiene implementado especies de Yopo, Carbón, Guamo, Nacedero, Matarratón, especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **3. Cerca viva:** Pendiente de implementación. **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico que no se ha realizado toda la instalación de la cerca eléctrica. se evidencio que no se ha instalado el impulsor y se procede a dar una asesoría técnica para su correcta instalación. Se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipu en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **5. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico que la Estufa no se encuentra instalada.
2	Cenon Cuellar	Lagunilla	3	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Sistema de enriquecimiento:** La siembra se realizó en área de rastrojo, tiene implementado especies de Carbón, Guamo, Nacedero, Matarratón. Especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **2. Cerca Viva:** Tiene implementado especies de Yopo, Bilibil, Leucaena, Botón de Oro, Nacedero, Matarratón. especies en buen estado fitosanitario, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas y la utilización total de los postes, el impulsor está instalado, según manifiesta el beneficiario está funcionando correctamente. Con relación al alambre para el aislamiento se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del

									proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es mínima. **4. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico la correcta instalación de la Estufa.
2	Diocelina Toledo De Rojas	Lagunilla	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	Si	Si	Si	Si	**1. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico la correcta instalación de la Estufa. Se aclara que los demás sistemas de restauración fueron verificados en la visita de julio.
5	Evelia Mora Sosa	Lagunilla	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	Si	Si	Si	Si	**1. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico la correcta instalación de la Estufa. Se aclara que los demás sistemas de restauración fueron verificados en la visita de julio.

Registro Fotográfico vereda Buena vista y vereda Lagunilla



Fotografía 23. Verificación S. Enriquecimiento. Predio Maritza Bautista



Fotografía 24. Verificación de estufa sin instalar. Predio Maritza Bautista





Fotografía 25. Verificación aislamiento. Predio Cenon Cuellar



Fotografía 26. Verificación instalación de estufa. Predio Cenon Cuellar



Fotografía 27. Verificación instalación de estufa. Predio Diocelina Toledo

Fotografía 28. Verificación instalación de estufa. Predio Evelia Mora

- El 07 de agosto de 2025, se visitó los otros 3 beneficiarios de la Vereda Lagunilla, donde se verifico el cumplimiento de la siembra en los diferentes sistemas, aislamiento, entrega de insumos y material vegetal e instalación de la estufa ecoeficiente. A continuación, se relaciona la relación de beneficiarios y lo verificado en campo:

Tabla 4. Visitas de seguimiento Vereda Lagunilla.

No.	Beneficiario	Vereda	Área (Ha)	Tipo de Sistema de Siembra	Cumple las actividades de restauración	Cumple las actividades de aislamiento	Acompañamiento técnico	Instalación estufa	Observaciones
1	Antonio Tovar Gonzales	Lagunilla	3	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico la correcta instalación de la Estufa. Se aclara que los demás sistemas de restauración fueron verificados en la visita de julio.
2	Walter Renza Becerra	Lagunilla	4	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	NO	SI	SI	SI	**1. Sistema tradicional:** Siembra no implementada. Se dio un plazo de 10 días para su implementación. **2. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico la correcta instalación de la Estufa. Se aclara que los demás sistemas de restauración fueron verificados en la visita de julio.
3	Jaiber Perdomo Salgado	Lagunilla	2	Enriquecimiento Cerca Viva	SI	SI	SI	SI	**1. Instalación de estufa ecoeficiente:** Durante la visita se verifico la correcta instalación de la Estufa.

									Se aclara que los demás sistemas de restauración fueron verificados en la visita de julio.



Fotografía 29. Verificación instalación de estufa. Predio Antonio Tovar.



Fotografía 30. Verificación instalación de estufa. Predio Walter Renza



Fotografía 31. Verificación instalación de estufa. Predio Jaiber Perdomo

Así las cosas, se realizaron un total de 21 visitas, en la siguiente tabla se especifican los datos de los usuarios visitados, áreas de implementación y coordenadas:

Tabla 7. Listado de usuarios visitados en el municipio de Morelia, Caquetá.

No.	NOMBRE DE USUARIO	VEREDA	ÁREA (HA)	TIPO DE SISTEMA DE	COORDENADAS

				SIEMBRA	N	W
1	Amparo Peña	Agua Caliente	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°20'15.68"	75°37'7.29"
2	Luis Arcadio Montes	Agua Caliente	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°20'52.81"	75°37'5.18"
3	Rubén Darío Rojas	Agua Caliente	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°21'5.06"	75°37'0.98"
4	Héctor Valderrama	Agua Caliente	4	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°21'7.27"	75°37'25.53"
5	Ana Julia Soto	Agua Caliente	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°20'18.17"	75°35'46.61"
6	Telesforo Arrigi	Agua Caliente	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°20'41.7"	75°35'24.2"
7	Jaime Ramírez	Agua Caliente	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°21'42.99"	75°36'18.39"
8	Norma Constanza Sánchez	Agua Caliente	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°21'48.77"	75°36'14.94"
9	Jhon Yami Duque	Agua Caliente	4	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°20'5,74"	75°36'46.98"
10	Ismael Puentes Ramírez	La Virginia	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°20'9,954"	75°38'6,038"
11	Yeidy Yurani Ospina	La Virginia	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°19'29.84"	75°37'39.15"
12	Luz Aidé Salazar	La Virginia	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°19'9,64"	75°37'59,003"
13	Elver Ramon Vargas	La Virginia	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°19'55,89"	75°38'4,94"
14	Jair Rincón	La Virginia	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°19'1,43"	75°42'17,93"
15	Cenon Cuellar	Lagunilla	3	Enriquecimiento Cerca Viva	1°26'19,62"	75°38'53,28"
16	Diocelina Toledo De Rojas	Lagunilla	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°26'20,52"	75°39'2,08"
17	Antonio Tovar Gonzales	Lagunilla	3	Enriquecimiento Cerca Viva	1°27'1,22"	75°39'16,82"
18	Walter Renza Becerra	Lagunilla	4	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°26'56,83"	75°39'3,05"
19	Evelia Mora Sosa	Lagunilla	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°26'48.14"	75°39'15.43"
20	Jaiber Perdomo Salgado	Lagunilla	2	Enriquecimiento Cerca Viva	1°27'51,38"	75°39'39,72"
21	Maritza Bautista	Buena Vista	3	Sistema Tradicional Enriquecimiento Cerca Viva	1°29'37.68"	75°45'21.14"
TOTAL, Ha			**60**			

Los 21 predios visitados suman un total de 60 hectáreas en las cuales se implementaron medidas de restauración ecológica, sin embargo, 16 beneficiarios terminaron con la totalidad de las siembras en los respectivos sistemas de acuerdo con su acta de compromiso; Los beneficiarios Amparo Peña, Telesforo Arrigí y Norma Constanza Sánchez deben realizar resiembra ya que se evidencio porcentaje de mortalidad alto; los señores Walter Renza falta complementar el sistema tradicional y Maritza Bautista terminar el sistema de cerca vivas.

Con respecto a la instalación de las estufas, de los 21 beneficiarios visitados; 17 beneficiarios tienen su estufa instalada correctamente y los señores Amparo Peña, Telesforo Arrigí, Jhon Yami Duque, Norma Constanza Sánchez y Maritza Bautista no la tienen instalada.

5. CONCLUSIONES

Como resultado de las visitas realizadas, se concluye que:

- ✓ Se visitaron 21 beneficiados, de los cuales solo 16 beneficiarios tienen al 100% las áreas sembradas.
- ✓ 3 beneficiarios deben realizar resiembra en sus respectivos sistemas; Los señores, Amparo Peña, Telesforo Arrigí y Norma Constanza Sánchez.
- ✓ 2 beneficiarios deben complementar áreas de siembra; Walter Renza falta complementar el sistema tradicional y Maritza Bautista terminar el sistema de cerca vivas.
- ✓ 17 beneficiarios tienen su estufa instalada correctamente.
- ✓ 5 beneficiarios están pendientes de instalación de la estufa ecoeficiente; los señores Amparo Peña, Telesforo Arrigí, Jhon Yami Duque, Norma Constanza Sánchez y Maritza Bautista.
- ✓ Se verificaron especies maderables como Yopo, Abarco, Leucaena, Flor morado, Nogal, Cedro, Guayacan, Guamo, Bilibil, Sangretoro; especies forrajeras como Matarratón, Nacedero y Botón de oro. En su mayoría en buen estado fitosanitario.
- ✓ Durante esta visita se evidencio % de mortalidad, y se le informo al beneficiario y a la UTRM que deben realizar resiembra de las especies correspondientes.
- ✓ Se evidencio una correcta preparación de terreno y correcto uso de los insumos según lineamientos del proyecto en 20 beneficiados visitados, dado que 1 beneficiado no había iniciado con la preparación de terreno ni siembra.
- ✓ Con relación a la instalación de la cerca eléctrica y el aislamiento de los 21 beneficiados visitados solo 18 han ejecutado en su totalidad, quedando 3 beneficiarios por culminar.
- ✓ Se verifico la instalación y funcionamiento ADECUADO del impulsor en los predios de los siguientes usuarios: Amparo Peña, Luis Arcadio Montes, Rubén Dario Rojas, Héctor Valderrama, Ana Julia Soto, Telesforo Arrigí, Jaime Ramírez, Norma Constanza Sánchez, Ismael Puentes Ramírez, Yeidy Yurani Ospina, Elver Ramon Vargas, Jair Rincón, Cenon

Cuellar, Diocelina Toledo De Rojas, Antonio Tovar Gonzales, Evelia Mora Sosa, Jaiber Perdomo Salgado.

- ✓ Los usuarios Luz Aidé Salazar y Walter Renza Becerra, reportaron fallas en la batería del impulsor, por tanto, en la visita el personal del contratista informo que estos serán entregados al proveedor para su revisión y respectiva garantía.

- ✓ La usuaria Maritza Bautista no tenía instalado el impulsor, donde se brindó asesoría técnica en su correcta instalación.

- ✓ De acuerdo con las herramientas correspondientes a la actividad 1.1.4, 20 beneficiarios manifestaron haber recibido correctamente dichas herramientas; la señora Amparo Peña esta pendiente de la respectiva entrega.

- ✓ Se identificó que el mapa generado con la información cartográfica reportada por la Unión Temporal Reforestación Morelia y utilizada para la localización geográfica de los predios no coincide con las áreas de implementación verificadas en campo, lo que podría generar imprecisiones en el seguimiento y control del proyecto. Por lo cual se solicita al contratista subsanar en la menor brevedad posible.

- ✓ Los 20 beneficiarios visitados, manifestaron con preocupación que solo les realizaron un avance del pago por los jornales y solicitan se les cancele su totalidad ya que 18 de ellos ya culminaron en su totalidad las siembras correspondientes.

6. RECOMENDACIONES:

Se recomendó a los 18 beneficiarios que ya finalizaron el 100% de las siembras en los sistemas correspondientes, continuar con el seguimiento y monitoreo a estos individuos con el fin de garantizar su conservación.

A los otros 3 beneficiarios, se dio un tiempo de 10 días para que continúen con las respectivas siembras, con el fin de dar cumplimiento a lo pactado en las actas de compromiso con respecto a las áreas restauradas.

En cuanto a la Unión Temporal Reforestación Morelia, se recomienda:

1. Continuar con el acompañamiento técnico permanente para asegurar el cumplimiento de todas las actividades de acuerdo con los lineamientos del proyecto.
2. Priorizar el pago de los jornales a los beneficiarios dado que ya finalizaron con sus respectivas siembras.
3. Se solicita actualizar la cartografía correspondiente a las áreas intervenidas por cada sistema de restauración y remitirla al equipo de supervisión para su validación.
4. Realizar inspección a la batería del impulsor eléctrico de los señores Luz Aidé Salazar y Walter Renza Becerra y de ser necesario cambiar por garantía.

Es un informe de:

LADY JOHANA CLAROS FLOREZ
Ingeniera forestal- Profesional de Apoyo
Supervisión técnica

Vo. Bo MARCELA MILDRED PÉREZ FAJARDO
Subdirectora de Planificación Ambiental
Supervisora

7684

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
05	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Jho Yami Duque C.C: 17674340

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda Agua caliente.	Fuente hidrica.
Área destinada para el proyecto: 4 has	Coordenadas: N 1° 20' 5,79" W 75° 36' 46,98"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [X] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [2] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas **SI** [ ] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [ ] **NO** [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Sistema no implementado

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado ☐ Plateo ☐ Ahoyado ☐ Transporte interno de insumos ☐ Siembra ☐

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI ☐ NO ☐

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI ☐ NO ☐

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra ☐ Fertilización ☐ Control fitosanitario ☐ Manejo de malezas ☐

OBSERVACIONES: Sotma no implementado

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m s.n.m

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra

Sistema de siembra Cuadrado ☐ Lineal ☐ Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo ☐ Riveras de fuentes hídricas ☐ Areas aledañas a bosques ☐ Áreas de potreros ☐

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado ☐ Plateo ☐ Ahoyado ☐ Transporte interno de insumos ☐ Siembra ☐

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI ☐ NO ☐

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI ☐ NO ☐

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra ☐ Fertilización ☐ Control fitosanitario ☐ Manejo de malezas ☐

7685

OBSERVACIONES: Sistema no implementado

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [ ] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA:

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [ ] NO [X]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [ ] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [ ] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [ ] NO [X]
Coordenadas N W

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [ ] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [ ] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [ ] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: No se encontro instalacion de impulsor, cerca electrica, estufa y las areas de siembra estan sin terminar, se le informa a la UTRM que tienen 10 dias para subsanar.

Beneficiario

NOMBRE Juan Manuel Bolivar
Nº CEDULA 6499088
Nº CELULAR 3144036000

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE Jady Mayo
Nº CEDULA 1123322114

Ivan Enriquez -
1.122 783 535.

nota: la visita no fue atendida por el beneficiario, dado que hay una vivienda no habitada. la visita la acompaño el profesional de la UTRP Juan Manuel Bolivar quien firma el acta de visita. debido a lo anterior se dejan campos sin diligenciar ya que estos son exclusivamente para responder el beneficiario.

7686

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA Dia: 04 Mes: 08 Año: 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Amparo Perez C.C: 46773983

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	Fuente hídrica: La convicencia
Vereda: Agua Caliente	
Área destinada para el proyecto: 3 hectareas	Coordenadas: N 1°20'15.68" W 75°37'7.29"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura ☐ Documento de compraventa ☐ Usufructo ☐ Arriendo ☐ Otro ☐ _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1 ☐ Actividad 1.1.2. ☐ Actividad 1.1.3. ☐

☐ Remosión en masa ☐ Socavación ☐ Inundación ☐ Ninguna

☐ Ingreso de semovientes ☐ Población transeunte- Frencuentes ☐ Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m ☐

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 1111 Sistema de siembra Tradicional

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo ☐ Riveras de fuentes hídricas ☐ Áreas aledañas a bosques ☐ Áreas de potreros ☐

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1 Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado ☐ Plateo ☐ Ahoyado ☐ Transporte interno de insumos ☐ Siembra ☐

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI ☒ NO ☐

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI ☒ NO ☐

4.2.3 Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra ☐ Fertilización ☐ Control fitosanitario ☐ Manejo de malezas ☐

OBSERVACIONES: Jardana pendiente de realizar ; se le informa a la usuaria y otros que tenemos dias para socharlos

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°20'15.12" W 75°37'6.17" m.s.n.m ☐

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra Enriquecimiento

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo ☒ Riveras de fuentes hídricas ☐ Áreas aledañas a bosques ☐

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Nacedero	48 cm	X			X			
2	Carbon	35 cm	X			X			
3	nacedero	49 cm	X			X			
4	Matarraton	37 cm		X			X		
5	Leucaena	36 cm	X						
6	Carbon	29 cm	X		X	X			
7	matarraton	34 cm	X			X			
8	carbon	28 cm	X			X			
9	Guamo	30 cm	X			X			
10	Guamo	31 cm		X			X		

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [X] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Siembra terminada, no se evidencia 7% de mortalidad, se recomienda realizar plateo nuevamente

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N1°20'15,36" W75°37'4,33" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 7x10

Sistema de siembra Cuadrado [X] lineal [ ] Tresbolillo Otro

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Yopo	30cm.	X						
2	matarraton	38 cm		X					
3	Nogal	34 cm		X					
4	Boton de oro	30 cm			X				
5	Yopo	29 cm	X						
6	Leucaena	32 cm	X						
7	Boton de oro	28 cm			X				
8	matarraton	34 cm	X						
9	Abarco	37 cm	X						
10	Yopo	32 cm	X						

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [X] Control fitosanitario [X] Manejo de malezas [ ]

7687

OBSERVACIONES: Se recomienda realizar resiembra debido que se evidencia porcentaje de mortalidad.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA: Preparación de terreno y como sembrar

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [ ] NO [X]
Coordenadas N — W —

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: Falta los pagos de los jornales a otro pago Penal.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: No le han entregado la estufa y tampoco la herramienta de la actividad de Aislamiento. manifiesta q' le hacen 2 visitas técnicas

Beneficiario

NOMBRE: María Amparo Peña
Nº CEDULA: 40.773.985
Nº CELULAR: 3125303398

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Leidy Cano Juan Enrique
Nº CEDULA: 1123327291 1122763735

7688

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA Dia: 04 Mes: 08 Año: 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Wi Arcadio Montes C.C: 1256965

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Agua Caliente	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 3 ha	Coordenadas: N 1°20'52,81" W 75°37'3,18"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [X] certificado de Junta Acción

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°20'55,10" W 75°37'8,21" m s n m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 1111 Sistema de siembra: Tradicional

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1 Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas **SI** [X] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [X] **NO** [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Cedro	37 cm	X			X			
2	Abarco	34 cm	X			X			
3	Guamo	38 cm	X			X			
4	Yopo	36 cm	X			X			
5	Pocho	35 cm	X			X			
6	Guayacan	38 cm	X			X			
7	Sangretoro	39 cm	X			X			
8	Jobo	39 cm	X			X			
9	Yopo	34 cm	X			X			
10	Guamo	36 cm	X			X			

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [X] Control fitosanitario [X] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Siembra terminada a locho no se evidencia porcentaje de mortalidad.

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N 1°20'39,82" W 75°37'2,05" m.s n m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra Enriquecimiento

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Nacedero	52 cm	X			X			
2	Nacedero	54 cm	X			X			
3	Nacedero	39 cm	X			X			
4	Matarratón	42 cm	X			X			
5	Nacedero	54 cm	X			X			
6	Nacedero	55 cm	X			X			
7	Caucho	39 cm	X			X			
8	Caucho	38 cm	X			X			
9	Matarratón	48 cm	X			X			
10	Guamo	34 cm	X			X			

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [X] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Siembra terminada, no se evidencia porcentaje de mortalidad.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N1°20'53,09" W75°37'1,78" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra todo

Sistema de siembra Cuadrado [ ] Lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Yopo	37 cm	X			X			
2	Leucaena	39 cm	X			X			
3	Matarratón	58 cm	X			X			
4	Noga	39 cm	X			X			
5	Yopo	41 cm	X			X			
6	Yopo	38 cm	X			X			
7	Leucaena	39 cm	X			X			
8	Matarratón	61 cm	X			X			
9	Matarratón	60 cm	X			X			
10	Noga	41 cm	X			X			

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [X] Control fitosanitario [X] Manejo de malezas [X]

7689

OBSERVACIONES: Siembra terminada, no se evidencia porcentaje de mortalidad. Area con su respectivo aislamiento

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA: Siembra, mantenimiento de la siembra.

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 0°20'55.13" W-75°37'0.76"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda conservar y cuidar lo entregado en el proyecto, así mismo continuar con los labores de mantenimiento de las siembras.

Beneficiario

NOMBRE: Luis Arcadio montes
Nº CEDULA: 14256965
Nº CELULAR: 3229060053

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Juan Enriquez
Nº CEDULA: 1.122787535

7690

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro . 636 de 2024 suscrito entre UNIÓN TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA Dia: 24 Mes: 08 Año: 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Roben Dario Rojas C.C: 1219478

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	Predio La Gaona
Vereda: Agua Caliente.	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 2 has.	Coordenadas: N 1° 21' 5.06'' W 75° 37' 0.98''

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1 Actividades silviculturales de siembra realizadas

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2 Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. **SI** [ ] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [ ] **NO** [ ]

4.2.3 Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N 1° 21' 1.62'' W 75° 37' 0.99'' m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra Enriquecimiento

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Guamo	38 cm	X			X			
2	Nacedero	48 cm	X			X			
3	Matarratón	51 cm	X			X			
4	Carbón	39 cm	X			X			
5	Guamo	36 cm	X			X			
6	Guamo	39 cm	X			X			
7	Carbón	34 cm	X			X			
8	Matarratón	42 cm	X			X			
9	Nacedero	49 cm	X			X			
10	Carbón	38 cm	X			X			

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [X] Control fitosanitario [X] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Se verifica la resiembra, tiene 2 lotes de enriquecimiento. Área sembrada y aislada, el segundo lote se ubica en: N 1°20'50,94" W 75°36'53,48"

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N 1°20'57,72" W 75°36'57,59" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1]

Densidad de siembra [1040]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] Lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibo los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Matarratón	62 cm	X			X			
2	Yopo	58 cm	X			X			
3	Yopo	59 cm	X			X			
4	Abarco	45 cm	X			X			
5	Leucaena	99 cm	X			X			
6	Balso de oro	40 cm	X			X			
7	Matarratón	64 cm	X			X			
8	Matarratón	58 cm	X			X			
9	Yopo	55 cm	X			X			
10	Yopo	57 cm	X			X			

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [X] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

* Resiembra realizada 5% de mortalidad de acuerdo a lo evidenciado el día de la visita.

observaciones de diligenciado.

OBSERVACIONES: Tiene 2 lotes de área de enriquecimiento, sembrados y con Aislamiento, el segundo lote entra en N 1°20'0,6 W75°36'53,48 Siembras germinadas.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: Auditorio Alcaldía de Macarena
TEMAS QUE RECUERDA: Mantenimiento de Estufas

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°21'3,52" W75°37'1,74"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Siembras germinadas, se recomienda cuidar los materiales entregados y continuar con los mantenimientos a las siembras establecidas con el fin de garantizar su adaptabilidad.

Beneficiario		Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA	
NOMBRE	Ruben Dario Rojas.	FIRMA	
Nº CEDULA	1219 6478	NOMBRE	Ladi Johana Cleves Ivan Enrique
Nº CELULAR	313 387 7447	Nº CEDULA	1122332219 1122783575

7692

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
04	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Hector Alonso Valderrama C.C: 7693094

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Albania	
Vereda: Bocana Agua Caliente.	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto 4 has	Coordenadas N1°21' 7,27" W75°39' 25,58"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [X] Titulo Inadeer

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro _____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N1°21'16,7" W75°37'26.1" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 1111 Sistema de siembra Tradicional

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. **SI** [X] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [X] **NO** [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Yopo	47 cm	X			X			
2	Guamo	44 cm	X			X			
3	M. Roton	24 cm	X			X			
4	Nacedero	62 cm	X			X			
5	Moreira	34 cm	X			X			
6	Arrayan	45 cm	X			X			
7	Ahumado	24 cm	X			X			
8	Cedro	40 cm	X			X			
9	laurel	39 cm	X			X			
10	Nacui	41 cm	X			X			

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Jornadas terminadas y el porcentaje de mortalidad.

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N1°21'16,3" W75°39'29,2" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 2 Densidad de siembra 800 Sistema de siembra Enriquecimiento

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Matarraton	62 cm	X			X			
2	Nacedero	54 cm	X			X			
3	Guamo	40 cm	X			X			
4	Carbon	41 cm	X			X			
5	Caña-A	39 cm	X			X			
6	Guamo	38 cm	X			X			
7	Carbon	41 cm	X			X			
8	Guamo	35 cm	X			X			
9	Nacedero	54 cm	X			X			
10	Matarraton	67 cm	X			X			

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [X] Control fitosanitario [X] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Sistema terminado, falta aislar una parte.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N 2°11'17" W 75°37'223" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1]

Densidad de siembra [1040]

Sistema de siembra: Cuadrado [ ] neal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada: Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Yopo	34 cm	X			X			
2	Abarco	61 cm	X			X			
3	Leucaena	39 cm	X			X			
4	Matarraton	62 cm	X			X			
5	Botarde ojo	40 cm	X			X			
6	Nogal	38 cm	X			X			
7	Yopo	72 cm	X			X			
8	Yopo	64 cm	X			X			
9	Yopo	63 cm	X			X			
10	Yopo	60 cm	X			X			

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [X] Control fitosanitario [X] Manejo de malezas [X]

7693

OBSERVACIONES: Jornada no se evidencio porcentaje de mortalidad.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: Kilometro 17 - Rocha la Alta
TEMAS QUE RECUERDA: Siembra - Mantenimiento - Armar estufa. instalar Impulsor.

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [Y] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 0.°21'08,1" W -75°57'23,1"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: El Beneficiario que es el presidente de la Vereda manifiesta que estan pendientes los pagos finales.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Terminar de instalar sistema enriquecimiento y garantizar el Aislamiento con cinta a los Arcos de Cerca viva.

Beneficiario		Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA	
NOMBRE	x Hector A Valderrama	FIRMA	
Nº CEDULA:	7693094	NOMBRE:	Juan David Enriquez R.
Nº CELULAR:	3145088880	Nº CEDULA:	1.122353555

7694

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Ana Julia Soto C.C: 40081330

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Agua caliente	Fuente hidrica: la carrilera
Área destinada para el proyecto: 3 has	Coordenadas: N 1°20'18,17" W 75°35'46,61"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [X] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2 [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°20'17,14" W 75°35'47,16" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 1111 Sistema de siembra: Tradicional

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1 Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. **SI** [X] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [X] **NO** [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Yopo	7,44 cm	X			X			
2	Guamo	49 cm	X			X			
3	Abarco	49 cm	X			X			
4	Guayacan	64 cm	X			X			
5	Bilibil	34 cm	X			X			
6	Cedro	28 cm	X			X			
7	Yopo	7,54 cm	X			X			
8	Guayacan	68 cm	X			X			
9	Guamo	32 cm	X			X			
10	Abarco	99 cm	X			X			

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [X] Control fitosanitario [X] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Siembra terminada al 100%, no se evidencia porcentaje de mortalidad, Area con su respectivo Ahoyamiento, volver a realizar Plateo.

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N 1°20'17,46" W 75°35'49,26" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra Enriquecimiento

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Carbon	28 cm	X			X			
2	Nacedero	47 cm	X			X			
3	Matarraton	45 cm	X			X			
4	Guamo	39 cm	X			X			
5	Carbon	36 cm	X			X			
6	Nacedero	52 cm	X			X			
7	Nacedero	54 cm	X			X			
8	Guamo	37 cm	X			X			
9	Carbon	20 cm	X			X			
10	Carbon	20 cm	X			X			

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [X] Control fitosanitario [X] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Siembra terminada al 100%, durante la visita no se evidencio porcentaje de mortalidad. Area con su Aislamiento

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°20'20.30" W 75°35'96.71" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra Cuadrado [X] lineal [ ] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hidricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Yopo	114 cm	X			X			
2	Leucaena	56 cm	X			X			
3	Matarraton	64 cm	X			X			
4	Abarco	58 cm	X			X			
5	nogal	49 cm	X			X			
6	Yopo	125 cm	X			X			
7	Yopo	132 cm	X			X			
8	matarraton	58 cm	X			X			
9	Bolo de ob	54 cm	X			X			
10	Leucaena	50 cm	X			X			

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [X] Control fitosanitario [X] Manejo de malezas [X]

7695

OBSERVACIONES: Siembra germinada al 100%, no se evidencia porcentaje de mortalidad, área aislada.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA: Preparación del terreno y siembra.

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N1°20' 22.93" W75°35' 49.88"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [ ] NO [X]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [ ] NO [X]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: Se encuentra satisfecha por los materiales e insumos pero no con el acompañamiento realizado por el contratista, solo la visitaron 2 veces segun lo manifestado por la señora.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda cuidar los materiales y herramientas entregados, así como también continuar con las labores de mantenimiento con el fin de garantizar las siembras en cada sistema.

Beneficiario

NOMBRE: Ana Julia Soto C.
Nº CEDULA: 40091330
Nº CELULAR: 3203642442.

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Leidy Johana Cuervo Florez
Nº CEDULA: 1123.327.210

7696

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
04	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Talesforo Arriguí C.C: 17.680.836.

2. LOCALIZACION

2.1 UBICACIÓN

Municipio:	MORELIA.		
Vereda	Borana Agua caliente.	Fuente hidrica	Bodoquero
Área destinada para el proyecto:	3 Has.	Coordenadas N	1° 20'41,9" W -75° 35' 24,2"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [X] certificado de Java Predio

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [X] Inundación [ ] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 1111 Sistema de siembra: Tradicional

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1 Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2 Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas **SI** [ ] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [ ] **NO** [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: no se pudo verificar dado que todo el sistema estaba inundado.

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N1°20'39,9" W75°35'35,7" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra Enriquecimiento

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Caobon	39 cm	X			X			
2	Guamo	38 cm	X			X			
3	Nacedero	39 cm	X			X			
4	Nacedero	40 cm	X			X			
5	matarraton	41 cm	X			X			
6	Guamo	32 cm	X			X			
7	caobon	29 cm		X			X		
8	matarraton	44 cm		X			X		
9	Guamo	39 cm	X			X			
10	caobon	35 cm			X			X	

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Se recomienda realizar resiembra.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N1°20'41.6" W75°35'29.3" m s n m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [1240]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Yopo	39	X						
2	Bilibai	41	X						
3	Leucaena	35	X						
4	Nacedero	38	X						
5	Matarratan	42	X						
6	boton de oro	25			X			X	
7	Yopo	32	X						
8	Matarratan	41	X						
9	Nacedero	44		X			X		
10	Yopo	38		X			X		

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [X] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]

7697

OBSERVACIONES: Se recomienda regular resiembra, dado que no evidencia porcentaje de mortalidad.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: Km 17
TEMAS QUE RECUERDA: Actividades de siembra, mantenimiento

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [ ] NO [X]
Coordenadas N 7° 20' 41.7" W 73° 38' 29.2"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: El Beneficiario Manifiesta que la Mortalidad de los Sistemas se debe a las inundaciones persistentes en la zona.
- El Beneficiario Manifiesta que estan pendientes los Pagos por Avance de Actividades

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Culminar Instalacion de Estufa ecologica, terminar de realizar el aislamiento y realizar resiembras correspondientes a cada sistema.

Beneficiario

NOMBRE: Xtelesforo Arrigui
Nº CEDULA: 17.650.535
Nº CELULAR: No TIENE

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Yadil Cano R.
Nº CEDULA: 1123-3727[illegible]

Tycan Enriquez
1122783575.

7698

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
04	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Jaime Ramirez C.C: 117 802020

2. LOCALIZACION

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Agua Caliente.	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2	Coordenadas: N 1°21'42.99 W 75°36'18.39"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3 [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro _____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas **SI** [ ] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [ ] **NO** [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES:

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N W m s n m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra Enriquecimiento

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Este sistema se realizo en la vereda anterior.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N [ ] W [ ] m s n m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [1040]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] Lineal [X] Tresbolillo [ ] Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Areas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Res embra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7699

OBSERVACIONES: Este sistema se recibio en la visita anterior.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA: manejo y mantenimiento de estufa.

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°21'44.16" W 75°36'20.81"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: que se pagen el valor restante respecto a jornales

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda dar buen uso a los materiales, herramientas y estufa entregada, así mismo continuar con el mantenimiento de las siembras establecidas.

Beneficiario

NOMBRE: Jaime ramirez
Nº CEDULA: 1118020120
Nº CELULAR: 3214760619

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Cadet Johana Calvo Flórez - Ivan Tamayo
Nº CEDULA: 1.123.327.219 — 1122783535

7700

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
04	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1 1 Nombre: Norma Constanza Sanchez C.C: 40726166

2. LOCALIZACION

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	Predio Horo
Vereda: Agua caliente.	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2 has.	Coordenadas N 1°21'48.7" W75°36'14.94"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura ☐ Documento de compraventa ☐ Usufructo ☐ Arriendo ☐ Otro ☐ _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1 1 1. ☐ Actividad 1 1 2. ☐ Actividad 1 1 3. ☐

☐ Remosión en masa ☐ Socavación ☐ Inundación ☒ Ninguna

☐ Ingreso de semovientes ☐ Población transeunte- Frencuentes ☐ Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas **N** **W** m s.n.m ☐

Nro. Hectáreas ☐ Densidad de siembra ☐ Sistema de siembra: ☐

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo ☐ Riveras de fuentes hídricas ☐ Áreas aledañas a bosques ☐ Áreas de potreros ☐

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2 1 Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado ☐ Plateo ☐ Ahoyado ☐ Transporte interno de insumos ☐ Siembra ☐

4 2 2 Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. **SI** ☐ **NO** ☐

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** ☐ **NO** ☐

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2 4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra ☐ Fertilización ☐ Control fitosanitario ☐ Manejo de malezas ☐

OBSERVACIONES:

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N W m.s.n.m ☐

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra Enriquecimiento

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo ☐ Riveras de fuentes hídricas ☐ Áreas aledañas a bosques ☐

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Pendiente de verificación, dado que la visita no fue acompañamiento de la UTRM y el usuario no indico la cerca viva.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N 7°21'46.26" W 75°36'15.23" msnm [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [1040]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] Lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Aboarco	38 cm	X						
2	nogal	91 cm		X					
3	nogal	32 cm		X					
4	nogal	29 cm			X				
5	Mataratón	84 cm	X						
6	Mataratón	72 cm	X						
7	Aboarco	37 cm		X					
8	nogal	39 cm		X					
9	Yopo	32 cm		X					
10	Aboarco	47 cm	X						

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [X] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7701

OBSERVACIONES: Se deben realizar reviembra dado que se verifico % de mortalidad, adicionalmente falta complementar forrajeros en medio de los maderables.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: Auditorio Alcaldía de Morelia.
TEMAS QUE RECUERDA: Responsabilidad Ambiental

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [X]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [ ] NO [X]
Coordenadas N 1°21'48.77" W75°36'14.93"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [ ] NO [X]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [ ] NO [X]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: Falta cancelar el restante de los jornales. Satisfecho con el proyecto, sin embargo solo nos visitaron 2 veces - poco acompañamiento.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda realizar la resiembra de la cerca viva y la instalación de la estufa. Asi mismo se recomienda a la UTRM que en un tiempo de 10 días deben subsanar lo verificado en esta vuelta.

Beneficiario

NOMBRE: Norma constanza sandoz
Nº CEDULA: 40776166
Nº CELULAR: 3109109883

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Lady Juliana Cano Flórez
Nº CEDULA 1123327219.

Juan Enrique Z - 1128783535

7702

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA Dia: 05 Mes: 09 Año: 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Jair Rincon C.C: 17669985

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: La Virginia	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 3 Has	Coordenadas: N 1°19'38,62" W 75°38'42,25"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [X] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas **N** **W** m s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [777] Sistema de siembra. [tradicional]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1 Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas **SI** [X] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [X] **NO** [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Este sistema de realizo en la vuelta anterior

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** **N** **W** m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [400] Sistema de siembra [Enriquecimiento]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Este sistema se realizo en la vuelta anterior.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [400]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7703

OBSERVACIONES: Sistema recibido en la visita anterior

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA: mantenimiento de estufas

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°19'38,52" W -75°38'42,15"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda cuidar lo entregado y continuar con el mantenimiento de las estufas.

Beneficiario

NOMBRE: Juan Rincón
Nº CEDULA: 17669495
Nº CELULAR: 3134734764

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Lady Johana Cleves Florez
Nº CEDULA: 1.123-327-219 Ivan Enrique 1122760535.

7704

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA Dia: 05 Mes: 08 Año: 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Elvar Roman Vargas C.C: 96342757

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda La Jagua	Fuente hidrica:
Area destinada para el proyecto:	Coordenadas: N 1°19'55.89" W 75°38'4.94"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [X] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 1111 Sistema de siembra: Tradicional

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: este sistema fue realizado en la anterior visita.

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°19'45.53" W 75°38'4.59" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra Enriquecimiento

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Caobon	32 cm	X			X			
2	nacedero	30 cm	X			X			
3	matarraton	35 cm	X			X			
4	Guamo	34 cm	X			X			
5	Caobon	31 cm	X			X			
6	caobon	29 cm	X			X			
7	Guamo	35 cm	X			X			
8	Caobon	24 cm	X			X			
9	matarraton	31 cm	X			X			
10	caobon	27 cm	X			X			

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [X] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Siembra terminada al 100%, durante la visita no se evidencia porcentaje de mortalidad.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N [ ] W [ ] m s n m [ ]

Nro. Hectáreas [7] Densidad de siembra [70x70]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] Lineal [X] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Areas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7705

OBSERVACIONES: Este sistema se realizo en la anterior visita

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA: Plateo y siembras

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [✓] NO [ ]
Coordenadas N 1°9'57.32" W 75°38'5.54"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [✓] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda cuidar lo entregado y continuar con el mantenimiento de las siembras.

Beneficiario

NOMBRE: Elber Ramon Vargas
Nº CEDULA: *Elber Ramon Vargas
Nº CELULAR: a 3214881216

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Lorel Johana Cano
Nº CEDULA: 1123327219

Ivan Enrique
1122783535

7706

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro , 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
05	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Luz A. de Salazar C.C: 40660226

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: La Virginia.	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2 has	Coordenadas: N1°9'9,64" W75°37'59,003"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [X] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. **SI** [ ] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [ ] **NO** [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES:

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra 900 Sistema de siembra Enriquecimiento

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Este sistema se realizo en la vuelta Anterior

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N [ ] W [ ] m s n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [1000]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [ ] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hidricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7707

OBSERVACIONES: Este sistema se recibió en la visita anterior -

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA:

8 **Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado.** SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 **Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente** SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°19'09.5" W 75°38'08.3"

10 **¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM?** SI [X] NO [ ]

11 **¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM?** SI [X] NO [ ]

12 **Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto?** SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda cuidar todo lo entregado y continuar con el mantenimiento de los demeras

Beneficiario

NOMBRE: LUZ AIDE SALAZAR BOTERO
Nº CEDULA: 40.660 226
Nº CELULAR: 3124825516

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Lady Johana Cano
Nº CEDULA: 1.123.322.219

Iván Enrique 7722783 53

7708

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro. 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
05	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Yeidy Yorani Osma C.C: 1006978 86

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: La Virginia	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 2 ha).	Coordenadas N 1° 19' 29,84" W 75° 39' 39,15"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3 [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas **N** **W** m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra: [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1 Actividades silviculturales de siembra realizadas

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2 Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. **SI** [ ] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [ ] **NO** [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N 1°19'36,96" W 75°39'41,80" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra Enriquecimiento

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Matarratón	154 cm	X			X			
2	Nacedero	148 cm	X			X			
3	Caucho	54 cm	X			X			
4	Matarratón.	162 cm	X			X			
5	Guamo	51 cm	X			X			
6	Caucho	49 cm	X			X			
7	nacedero	84 cm	X			X			
8	Matarratón.	94 cm	X			X			
9	Matarratón	81 cm	X			X			
10	Caucho.	40 cm	X			X			

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [X] Control fitosanitario [X] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Siembra terminado al 100%. no se evidencia porcentaje de mortalidad durante la visita.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N[9°19'33.08" W75°37'38.60" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1]

Densidad de siembra [1040]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [ ] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	matarratón	172 cm	X			X			
2	leucaena	94 cm	X			X			
3	yopo	56 cm	X			X			
4	Abarco	56 cm	X			X			
5	matarratón	151 cm	X			X			
6	nogal	99 cm	X			X			
7	Bolondeado	51 cm	X			X			
8	Matarratón	88 cm	X			X			
9	yopo	62 cm	X			X			
10	Abarco	52 cm	X			X			

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [X] Manejo de malezas [X]

7709

OBSERVACIONES: Siembra terminada al 100%. durante la visita no se evidencia porcentaje de mortalidad.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA: Manejo y mantenimiento de estufas?

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 19' 39,28" W 75° 32' 39,12"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda cuidar lo entregado y continuar con las labores de mantenimiento de las siembras.

Beneficiario

NOMBRE: Wilfer Alvarez Renza
Nº CEDULA: 1117386111
Nº CELULAR: 3144991173

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: Leidy Johana Cano Florez
Nº CEDULA: 1.123.327.219 Ivan Enriquez 1122783735.

Nota: La visita fue atendida por el esposo de la señora Yeidy Yohani Ospina.

7710

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
05	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Ismael Rondon C.C: 1763039

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: La Virginia	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 3 has	Coordenadas N 1° 20' 3,00" W 75° 38' 9,85"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [X] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m s n.m [ ]

Nro. Hectáreas 7 Densidad de siembra 1111 Sistema de siembra Tradicional

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas **SI** [X] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [X] **NO** [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Siembra realizada en la anterior visita.

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N W m s n m [ ]

Nro. Hectáreas 7 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra Enriquecimiento

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: sistema realizado en la anterior visita.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [7] Densidad de siembra [1040]

Sistema de siembra Cuadrado [X] lineal [ ] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7711

OBSERVACIONES: Sistema recibido en las anteriores visitas

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA: Planificación predial

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°20'3.18" W 75°38'9.83"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda cuidar los materiales, herramientas y la estufa entregada. Asimismo se recomienda continuar con los mantenimientos de la siembra.

Beneficiario

NOMBRE: Israel Fuentes
Nº CEDULA: 1763S319 FICI9
Nº CELULAR: 3138857161

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: 1123327219
Nº CEDULA: 1722783535

7712

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro. 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA Día: 06 Mes: 08 Año: 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Ceron Cuellar C.C: 9954941

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Laguanilla	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 3 has	Coordenadas: N1°26'19,99" W75°38'53.25"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [X] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1 [ ] Actividad 1.1.2 [ ] Actividad 1.1.3 [ ]

[ ] Remoción en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas **N** **W** m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1 Actividades silviculturales de siembra realizadas

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas **SI** [ ] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [ ] **NO** [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N1°26'21,30" W75°38'51,94" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 2 Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2 PREPARACION DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [ ] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Cavlan	34 cm	X			X			
2	Nacedero	42 cm	X			X			
3	Matarratón	61 cm	X			X			
4	Guamo	44 cm	X			X			
5	Matarratón	56 cm	X			X			
6	Matarratón.	60 cm	X			X			
7	Guamo	39 cm	X			X			
8	Cavlan	30 cm	X			X			
9	Cavlan	36 cm	X			X			
10	Guamo	41 cm	X			X			

5 2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilizacion [X] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Siembra terminada, con su respectivo aislamiento, se recomienda en y me) volver a realizar plateo

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°26'27,54" W 75°38'54,19" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [1040]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] Lineal [ ] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Areas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACION DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Matarratón	65 cm	X			X			
2	Yoga!	44 cm	X			X			
3	Yopo	39 cm	X			X			
4	Alcaparro	45 cm	X			X			
5	Alcaparro	47 cm	X			X			
6	Leucaena	38 cm	X			X			
7	Yoga!	38 cm	X			X			
8	Balsadero	37 cm	X			X			
9	Yopo	41 cm	X			X			
10	Matarratón	62 cm	X			X			

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [X] Control fitosanitario [X] Manejo de malezas [ ]

7713

OBSERVACIONES: Estufa terminada con su respectivo Aislamiento se recomienda hacer mantenimiento preventivo en 7 mes.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR Alcaldía de Florencia
TEMAS QUE RECUERDA: manejo y mantenimiento de estufas.

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°36' 79,23" W 75° 38' 53,63"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda cuidar lo entregado en el marco del proyecto y contratar con los mantenimiento con el fin de garantizar las ventajas.

Beneficiario

NOMBRE: Cesar Cuellar
Nº CEDULA: 4954841 Florencia
Nº CELULAR: 3208476336

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Carol Lorena Cotacio
Nº CEDULA: 1233252191

1.122.783.535 Juan Enriquez

7714

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro. 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
06	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Evelia Mora C.C: 40771781

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Laguinilla	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 3 has	Coordenadas: N 1°26'48,19" W 75°39'15,43"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura ☐ Documento de compraventa ☐ Usufructo ☐ Arriendo ☐ Otro ☑ Certificado de Junta posesión

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. ☐ Actividad 1.1.2. ☐ Actividad 1.1.3. ☐

☐ Remosión en masa ☐ Socavación ☐ Inundación ☒ Ninguna

☐ Ingreso de semovientes ☐ Población transeunte- Frencuentes ☐ Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m ☐

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra ☐ Sistema de siembra ☐

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo ☐ Riveras de fuentes hídricas ☐ Áreas aledañas a bosques ☐ Áreas de potreros ☐

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado ☐ Plateo ☐ Ahoyado ☐ Transporte interno de insumos ☐ Siembra ☐

4.2.2 Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. **SI** ☒ **NO** ☐

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** ☒ **NO** ☐

4.2.3 Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4 2 4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra ☐ Fertilización ☐ Control fitosanitario ☐ Manejo de malezas ☐

OBSERVACIONES: Este sistema se realizo en la anterior visita

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N W m.s.n.m ☐

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra ☐ Sistema de siembra ☐

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo ☐ Riveras de fuentes hídricas ☐ Áreas aledañas a bosques ☐

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Esp Jatoba de recibo en el anterior visto.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [X] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades est puladas SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7715

OBSERVACIONES: Este sistema se revisó en los anteriores visitas.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA: Responsabilidad ambiental

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N1°26'48,14" W75°39'15,43"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda cuidar los materiales y mejoramientos entregados, y realizar mantenimiento a los sistemas implementados.

Beneficiario

NOMBRE: Evelia Mora S.
Nº CEDULA: 40'771'201
Nº CELULAR: 3136392044.

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA:
NOMBRE: IVAN DARIO E.
Nº CEDULA: 1233272109 1.122783535

7716

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA Dia: 06 Mes: 09 Año: 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Azucena Toledo C.C: 26651498

2. LOCALIZACION

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Laguanilla	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 3 has	Coordenadas: N 1°26'29,2" W 75°39'2,98"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [X] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3 [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 1111 Sistema de siembra Tradicional

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2 Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Este predio fue realizado en la visita anterior.

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra Enriquecimiento

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Este potrero fue reciado en la visita anterior.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N [ ] W [ ] m s n m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [1040]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] ineal [X] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7717

OBSERVACIONES: Este sistema fue realizado en la vereda anteriormente

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR Granada de Morelia
TEMAS QUE RECUERDA Instalación eficiente

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [ ] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N1°26'29,11" W75°38'58,61"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda cuidar los materiales y herramientas y la estufa entregada, así mismo se recomienda realizar mantenimiento a los sistemas implementados.

Beneficiario

NOMBRE Josefina Rafael R.
Nº CEDULA 26615148 Florencia C.
Nº CELULAR 3212598669

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Luis Enrique R.
Nº CEDULA 1123327219 1122783535

7718

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
07	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Antonio Tovar Gonzalez C.C:

2. LOCALIZACION

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Lagunilla	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 3 has	Coordenadas: N 1° 27' 355" W 75° 39' 19,41"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [X] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [ ] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1 Actividades silviculturales de siembra realizadas:

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. **SI** [ ] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [ ] **NO** [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES:

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 2 Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Este Distancia de recibo en la anterior visita

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [7] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] Tresbolillo [X] Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Área de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7719

OBSERVACIONES: Este asistencia se recibió en la anterior visita

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR
TEMAS QUE RECUERDA: Mantenimiento de estufas

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°27'5,54" W 75°39'19,40"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda cuidar las herramientas y la estufa entregada así como también continuen con el mantenimiento de los arboles.

Beneficiario

NOMBRE: Antonio Tovar
Nº CEDULA: 4967878
Nº CELULAR: 3213457728

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Lady Diana Cano Ivan Enrique Ramirez
Nº CEDULA: 1.123.327219 1122783535

7720

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
07	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Walter Rada Becerra. C.C: 17 653 503

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Lagunilla	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 4 Has.	Coordenadas: N 1°26'57,21" W 75°39'8,21"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [X] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 7 Densidad de siembra 1111 Sistema de siembra Tradicional

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas.

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. **SI** [ ] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [ ] **NO** [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4. QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: El cultivo debe tomar el sistema en 70 días dicha recomendación se realiza también a la UTRM

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 2 Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Este se dejara de realizar en la visita anterior.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N [ ] W [ ] m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [7] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra Cuadrado [ ] Lineal [X] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7721

OBSERVACIONES: Este sistema se realizó en la anterior vuelta.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR
TEMAS QUE RECUERDA Planificación predial.

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°26'57.12" W 75°39'8.51"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: El Beneficiario manifiesta que ya usó la estufa pero que esta se le despego la pintura... por el calor con relación al PMRUAV se encuentra con el proveedor por garantía según lo beneficiario.

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se le recuerda al Beneficiario y al Profesional de la UTRM que tienen 10 días para implementar el sistema faltante y a si mismo se recomienda el cuidado y uso de lo entregado en el PM.

Beneficiario

NOMBRE
Nº CEDULA 17653503
Nº CELULAR 3123336697

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Ivan Enrique.
Nº CEDULA 1.123327269. 1.122783535.

* Nota: Se le recuerda a la UTRM estar pendiente de la entrega del PMRUAV.

7722

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA Dia: 07 Mes: 08 Año: 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Jaiber Perdomo C.C: 17696094

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Lagunilla	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2 has	Coordenadas: N W

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [X] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [ ] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas.

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. **SI** [ ] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [ ] **NO** [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: [ ]

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cant dades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Este Datoma se recibió en la anterior visita.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N [ ] W [ ] m.s n.m [ ]

Nro. Hectáreas [1] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra Cuadrado [X] neal [ ] Tresbolillo Otro [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cant dades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7723

OBSERVACIONES: Este sistema se recibió en la anterior visita.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR:
TEMAS QUE RECUERDA: Responsabilidad ambiental

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [X] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1°27'46,93" W75°39'42,85"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: Se recomienda cuidar los materiales, herramientas y estufa entregados, así como también continuar con el mantenimiento de los sistemas implementados.

Beneficiario

NOMBRE
Nº CEDULA: 17.646.094
Nº CELULAR: 310.6693435

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Ivan Enrique
Nº CEDULA 1.122.327.209 1122783535

7724

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

SGR Sistema General de Regalías

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA Dia: 06 Mes: 09 Año: 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1. Nombre: Maritza Bautista C.C: 40075572

2. LOCALIZACION

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Buena vista	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 3 has.	Coordenadas: N 1° 29' 37.68" W 75° 45' 21.14"

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [X] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3 [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro _____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°29'32.7" W 75°45'25.3" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 1111 Sistema de siembra: Tradicional

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1 Actividades silviculturales de siembra realizadas

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

4.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. **SI** [X] **NO** [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos **SI** [X] **NO** [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Yopo	32 cm	X			X			
2	Guamo	31 cm	X			X			
3	Abarco	38 cm	X			X			
4	Guatacan	37 cm	X			X			
5	Cedro	34 cm	X			X			
6	Ocobo	36 cm	X			X			
7	Balsa	35 cm	X			X			
8	Sangretoro	38 cm	X			X			
9	Guamo	36 cm	X			X			
10	Yopo	32 cm	X			X			

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [X] Control fitosanitario [X] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Se recibe siembra al 100%, se recomienda continuar con los mantenimientos.

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N 1°29'32.7" W 75°45'25.3" m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 400 Sistema de siembra Enriquecimiento

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Matarratón	39 cm	X			X			
2	Yopo	36 cm	X			X			
3	Carbón	37 cm	X			X			
4	Guamo	32 cm	X			X			
5	Macedonio	37 cm	X			X			
6	Yopo	34 cm	X			X			
7	Carbón	36 cm	X			X			
8	Matarratón	39 cm	X			X			
9	Yopo	32 cm	X			X			
10	Carbón.	34 cm	X			X			

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [X] Control fitosanitario [X] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: Se sembro alrededor de lagos artificiales (Cepedal), Sembrado al 100%.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N 1°29'32.7" W 75°45'25.3" m s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 7040

Sistema de siembra Cuadrado [ ] Lineal [X] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7725

OBSERVACIONES: Estan realizando los desboroes y les faltan terminar. Aprox estan terminando la preparacion del terreno.

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: en Morelia - Auditorio Alcaldia.
TEMAS QUE RECUERDA: Responsabilidad Ambiental

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [ ] NO [X]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [ ]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [ ] NO [X]
Coordenadas N 1°29'37.96" W 75°45'21.10"

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [Y] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA: con respecto al Aislamiento 30% de los postes estan instalados pero sin instalar el alambre liso, y el otro 50%. Faltan instalar, con respecto a la estufa el beneficiario colocara un codo para añadir a la chimenea de la estufa, la estufa esta armada pero no la chimenea.

Beneficiario

NOMBRE: Armando Costa .M
Nº CEDULA: 97446267
Nº CELULAR: 3206739389.

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE: Lady Johana Calvo Florez
Nº CEDULA: 1.123.327.219 Ivan Enrique 7. 1.122783535.

Nota: A la UTRM se recomienda traer mas material vegetal dado que tiene ahora el mal estado en semborar y de los informes que tienen no van para subsanar y entregar.

* El impulsor tampo se encuentra instalado. y se brinda asesoria tecnica.
* La visita fue atendida por el esposo de la señora Maritza Bautista.



CORPOAMAZONIA	Informe No.23	**INFORME DE VISITAS DE VERIFICACIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE LAS VEREDAS ROCHELA BAJA, CALDAS, CANELITO Y BAJO DELICIAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA.**
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: IT-SPL-023	**Formato:** F-GDO-006	Versión: 1.0-2007
Elaboró: Tatiana Portilla A.	**Revisó**: Marcela Pérez Fajardo	**Vo. Bo.**:
Cargo: Apoyo Técnico a la Supervisión	**Cargo**: Subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental	
Fecha: 11 de agosto de 2025	**Fecha**: 11 de agosto de 2025	

1. ASPECTOS GENERALES

ASUNTO:	Informe de las visitas de seguimiento en el marco del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA", en el marco del Plan de Acción Institucional "Amazonia para el Mundo 2024 - 2027"
INTERESADO:	Subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental
PROYECTO:	"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA", en el marco del Plan de Acción Institucional "Amazonia para el Mundo 2024 - 2027"
EJECUTOR:	Contrato No. 636 de 2024 – UNIÓN TEMPORAL REFORESTACIÓN MORELIA
SUPERVISIÓN:	Equipo de Apoyo a la Supervisión -SPL CORPOAMAZONIA

2. OBJETO

Informe de visitas de verificación de actividades a los beneficiarios del proyecto de las veredas Rochela Baja, Caldas, Canelito y Bajo Delicias del municipio de morelia departamento del Caquetá

3. ANTECEDENTES

El proyecto de "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA", está dirigido a la población beneficiaria correspondiente a 80 familias del municipio de Morelia, Departamento del Caquetá, estas se encuentran distribuidas en 1 familia de la vereda Acacias, 9 de la vereda Agua Caliente, 1 de Bajo delicias, 1 de Bolivia, 7 de Bruselas, 1 de Buenavista, 2 de Buenos Aires, 2 de Cabaña, 2 de Caldas, 3 de Campoalegre, 1 de Canelito, 1 de Delicias, 4 de Estrella, 3 de Fuente Hermosa, 6 de La Esperanza, 5 de Virginia, 6 de Lagunilla, 1 de Palmarito, 9 de Rochela Alta, 5 de Rochela Baja, 2 de Santa Rosa, y 8 familias de la vereda Silencio.

Durante los días 4 al 7 de agosto de 2025, se realizaron visitas técnicas de verificación sobre el cumplimento de actividades del proyecto, donde se visitaron las veredas Rochela Baja, Caldas, Canelito y Bajo Delicias del el municipio de Morelia.

4. DESARROLLO DE VISITAS

Las visitas de verificación se realizaron según el cronograma establecido, los días 4,5,6 y 7 de agosto de 2025, con el acompañamiento técnico de la Unión Temporal Reforestación Morelia. Estas se desarrollaron con el propósito de revisar el avance físico de las actividades como cumplimiento de los objetivos del proyecto, como se describe a continuación.

4.1. ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN

El proyecto contempla la implementación de 220 hectáreas a través de estrategias de restauración ecológica.
Durante las visitas se realizó la verificación del avance en cumplimiento de las siguientes actividades:

- ✓ **Actividad 1.1.1.** Realizar reforestación de material vegetal en sistema tradicional

- ✓ **Actividad 1.1.2.** Realizar Enriquecimiento de bosques secundarios
- ✓ **Actividad 1.1.3.** Reforestar en líneas a manera de cercas vivas en áreas de potrero y/o cultivo- (Cobertura Arbórea mediante sistemas Agroforestales/silvopastoriles)
- ✓ **Actividad 1.1.4.** Aislar áreas de manejo forestal
- ✓ **Actividad 2.1.1.** Realizar capacitación en temas sociales ambientales y sistemas productivos sostenibles.
- ✓ **Actividad 2.2.3.** Realizar Acompañamiento técnico para actividades de restauración y seguimiento.

4.2. VISITAS REALIZADAS

Se visitaron 9 beneficiarios en total, 5 de la Vereda Rochela Baja el día 4 de agosto de 2025, 2 usuarios de la vereda Caldas el 6 de agosto de 2025, un usuario de la vereda Canelito, y finalmente un usuario de la vereda Bajo Delicias el 7 de agosto de 2025, en cada una de las visitas se verifico el cumplimiento de las siembras en los diferentes sistemas, aislamiento e instalación y funcionamiento del kit de cerca eléctrica y la estufa ecoeficiente. A continuación, se relaciona una tabla de los beneficiarios visitados:

Tabla 1. Listado de usuarios visitados en el municipio de Morelia, Caquetá.

No.	NOMBRE DE USUARIO	VEREDA	ÁREA (HA)	TIPO DE SISTEMA DE SIEMBRA	COORDENADAS
1	Carolina Trujillo Rojas	Rochela Baja	2	Cerca Viva Enriquecimiento	N 01° 18' 03.1" W 75° 35'40.7"
2	Aracely Sánchez Guzmán	Rochela Baja	2	Cerca Viva Enriquecimiento	N 01° 17'10.9" W 75° 35'07.9"
3	Nidia Horta	Rochela Baja	4	Cerca Viva Enriquecimiento Sistema Tradicional	N 01° 15'50.0" W 75° 34'26.3"
4	José Nelson Claros	Rochela Baja	7	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	N 01° 15'51.7" W 75° 34'18.9"
5	Rosalba Agudelo Pachon	Rochela Baja	4	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	N 01° 16'33" W 75° 34'38"
6	Olga María Gómez	Caldas	4	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	N 01° 30'19" W 75° 44'58"
7	Roberto Torres	Caldas	3	Cerca Viva Enriquecimiento	N 01° 31'11" W 75° 44'34"
8	Luis Hernán Gómez	Canelito	4	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	N 01° 21'00.2" W 75° 44'77.2"
9	Pedro Cerquera	Bajo Delicias	4	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	N 01° 22'47" W 75° 37'41"
	TOTAL, Ha		34		

De acuerdo con la tabla anterior, a los beneficiarios se les verificó el área implementada correspondiente al sistema comprometido. Durante la visita de seguimiento, se evaluaron aspectos como la distancia de siembra, el estado fitosanitario de las especies, las labores de mantenimiento realizadas, la medición del crecimiento en altura, el uso total de los insumos y materiales entregados,

el aislamiento completo de las áreas intervenidas y el funcionamiento de la cerca eléctrica y estufa ecoeficiente. A continuación, se presenta la descripción detallada de lo observado en campo para cada uno de los beneficiarios:

Tabla 2. Visitas de verificación de siembras y aislamiento.

No.	Beneficiario	Vereda	Área (Ha) implementadas	Tipo de Sistema de Siembra	Cumple las actividades de restauración	Cumple las actividades de aislamiento	Acompañamiento técnico	Verificación de estufa ecoeficiente	Observaciones
1	Carolina Trujillo Rojas	Rochela Baja	2	Cerca Viva Enriqueci miento	SI	SI	SI	SI	Las actividades de restauración están completas al 100% y verificadas en la anterior visita realizada. Se encuentra la estufa ecoeficiente instalada y funcionando. La usuaria informó que el impulsor fue devuelto por garantía y se encuentra a la espera de su revisión. Se recomendó al contratista realizar seguimiento a esta novedad y agilizar la respuesta.
2	Aracely Sánchez Guzmán	Rochela Baja	2	Cerca Viva Enriqueci miento	SI	SI	SI	SI	Las actividades de restauración están completas al 100% y verificadas en la anterior visita realizada. Se encuentra la estufa ecoeficiente instalada y funcionando. La usuaria informó que el impulsor fue devuelto por garantía y se encuentra a la espera de su revisión. Adicional, le hace falta el accesorio de termómetro de la estufa. Se recomendó al contratista realizar seguimiento a esta novedad y agilizar la respuesta.
3	Nidia Horta	Rochela Baja	4	Cerca Viva Enriqueci miento Sistema Tradicion al	SI	SI	SI	SI	Las actividades de restauración están completas al 100% y verificadas en la anterior visita realizada. Aislamiento completo y cerca eléctrica en funcionamiento. Se encuentra la estufa ecoeficiente instalada y funcionando.
4	José Nelson Claros	Rochela Baja	7	Cerca Viva Enriqueci miento Sistema Tradiciona l	SI	SI	SI	SI	Las actividades de restauración están completas al 100% y verificadas en la anterior visita realizada. Aislamiento completo y cerca eléctrica en funcionamiento. Se encuentra la estufa ecoeficiente instalada y funcionando.

5	Rosalba Agudelo Pachon	Rochela Baja	4	Cerca Viva Enriquecimiento Sistema Tradicional	SI	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** Se verificó el establecimiento del sistema (1ha) conservando las distancias de siembra de 5 metros entre árboles y en medio dos forrajeras, encontrando especies como Yopo, Matarratón, Abarco, Leucaena con altura promedio de 78.5 cm, con buena adaptación. Se recomienda realizar mantenimiento periódico (resiembras, plateo, fertilización y control fitosanitario). **Completado al 100 %** **2. Sistema de enriquecimiento:** Se verificó el establecimiento total del sistema (2 ha) con el uso de los insumos entregados conservando las distancias de siembra de 5 metros entre arboles y surcos encontrando especies como Guamo y Carbón establecidas en riveras de la fuente hídrica con altura promedio de 34.7 cm con buen estado fitosanitario y desarrollo. Se recomienda realizar mantenimiento periódico (resiembras, plateo, fertilización y control fitosanitario). **Completado al 100 %** **3. Sistema tradicional:** Se verificó el establecimiento total (1 ha) de este sistema, conservando las distancias de siembra de 3 metros entre árbol y surco, se encontraron especies como Flor Morado Abarco, Guayacan, Nogal con altura promedio de 63.1 cm con buen estado fitosanitario, Se recomienda realizar mantenimiento periódico (resiembras, plateo, fertilización y control fitosanitario). **Completado al 100%** **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verificó la instalación de los postes plásticos, alambre, aisladores y demás accesorios de la cerca eléctrica, la usuaria informó que el impulsor fue devuelto por garantía y se encuentra a la espera de su revisión. Se recomendó al contratista realizar seguimiento a esta novedad. **5.Estufa ecoeficiente instalada y funcionando.**
6	Olga María Gómez	Caldas	4	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	NO	NO	SI	SI	**1. Cerca viva:** Durante la revisión, se identificó alta mortalidad por tanto se recomienda realizar resiembra. **Sistema INCOMPLETO.** **2. Sistema de enriquecimiento:** Durante la revisión, se identificó alta mortalidad por tanto se recomienda realizar resiembra. **Sistema INCOMPLETO.** **3. Sistema tradicional:** Se verificó el establecimiento total (1 ha) de este sistema, conservando las distancias de siembra de 3 metros entre árbol y surco, se encontraron

									especies como Flor Morado, Yopo, Nogal con altura promedio de 39.8 cm con buen estado fitosanitario, Se recomienda realizar mantenimiento periódico (resiembras, plateo, fertilización y control fitosanitario). **Completado al 100%** **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verificó la instalación del impulsor con su panel, sin embargo, hace falta terminar el aislamiento. **Actividad INCOMPLETA** **4.Estufa ecoeficiente instalada y funcionando.**
7	Roberto Torres	Caldas	3	Cerca Viva Enriqueci miento	SI	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** Se verificó el establecimiento del sistema (1 ha), encontrando especies plantadas con una distancia de siembra de 5 metros entre árboles, y dos especies forrajeras intercaladas entre ellos. Se identificaron especies como Matarratón, Nogal, Yopo y Flor Morado con una altura promedio de 29.2 cm y buena adaptación al sitio. Se recomienda realizar mantenimientos periódicos que incluyan plateo, fertilización y control fitosanitario. **Completado al 100 %** **2. Sistema de enriquecimiento:** Se verificó el establecimiento total del sistema (2 ha) con el uso de los insumos entregados en áreas de rastrojo, se verificaron las distancias de siembra de 5 metros entre árboles y surcos encontrando especies como Yopo, Guayacán, Guamo, Nogal y Flor Morado con altura promedio de 30.3 cm con mayor adaptación la especie de Cedro. Se recomienda realizar mantenimiento periódico (resiembras por si encuentra algún individuo muerto, plateo, fertilización y control fitosanitario). **Completado al 100 %** **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verificó la instalación de los postes plásticos, alambre, aisladores y demás accesorios de la cerca eléctrica, se evidencia el buen funcionamiento. **COMPLETO AL 100%** **4.Estufa ecoeficiente instalada y funcionando.**
8	Luis Hernán Gómez	Canelito	4	Cerca Viva Sistema Tradiciona l Enriqueci miento	SI	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** Se verificó el establecimiento del sistema (1 ha), encontrando especies plantadas con una distancia de siembra de 5 metros entre árboles, y dos especies forrajeras intercaladas entre ellos. Durante la revisión, se identificaron especies como Yopo, Matarratón, Botón de Oro y Abarco y Guamo con una altura promedio de 87.5 cm con buen estado fitosanitario y altura. Se recomienda realizar mantenimientos periódicos que incluyan resiembras, plateo,

									fertilización y control fitosanitario. **Completado al 100 %** **2. Sistema de enriquecimiento:** Se verificó el establecimiento (2 ha) de especies maderables en áreas de rastrojo así también del uso de los insumos entregados conservando las distancias de siembra de 5 metros entre árboles y surcos encontrando especies como Abarco, Nogal, Guamo, Sangertoro, Carbón con altura promedio de 43.4 cm. Se recomienda realizar mantenimiento periódico (resiembras por si encuentra algún individuo muerto, plateo, fertilización y control fitosanitario). **Completado al 100%** **3. Sistema tradicional:** Se verificó el establecimiento total (1 ha) de este sistema en áreas de potrero, conservando las distancias de siembra de 3 metros entre árbol y surco, se encontraron especies como Flor Morado, Guamo, Yopo con altura promedio de 28.3 cm con buen estado fitosanitario. Se recomienda realizar mantenimiento periódico (resiembras, plateo, fertilización y control fitosanitario). **Completado al 100%** **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verificó la instalación de los postes plásticos, alambre, aisladores y demás accesorios de la cerca eléctrica, se evidencia el buen funcionamiento. **Actividad completa al 100 %** **5.Estufa ecoeficiente instalada y funcionando.**
9	Pedro Cerquera	Bajo Delicias	4	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	SI	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** Se verificó el establecimiento del sistema, encontrando especies plantadas con una distancia de siembra de 5 metros entre árboles, y dos especies forrajeras intercaladas entre ellos. Durante la visita, se identificaron especies Cedro, Matarraton, Yopo, Flor Morado y Abarco, con una altura promedio de 66.1 cm, buen estado fitosanitario y adaptación. Se recomienda realizar mantenimientos periódicos que incluyan resiembras, plateo, fertilización y control fitosanitario. **Completado al 100 %** **2. Sistema de enriquecimiento:** Se verificó el establecimiento total (2 ha) del sistema con el uso de los insumos entregados conservando las distancias de siembra de 5 metros entre árboles y surcos encontrando especies como Yopo, Nogal, Flor Morado con altura promedio de 35 3 cm con buena adaptación y desarrollo. Se recomienda realizar mantenimiento periódico (resiembras por si encuentra algún individuo muerto, plateo, fertilización y control fitosanitario). **Completado al 100 %** **3. Sistema tradicional:** Se verificó el

									establecimiento total (1 ha) de este sistema en áreas de potrero, conservando las distancias de siembra de 3 metros entre árbol y surco, se encontraron especies como Yopo, Flor Morado, Cedro, Nogal con altura promedio de 48.1 cm con buen estado fitosanitario, Se recomienda realizar mantenimiento periódico (resiembras, plateo, fertilización y control fitosanitario para asegurar la supervivencia de los individuos sembrados. **Completado al 100%** **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verificó la instalación de los postes plásticos, alambre, aisladores y demás accesorios de la cerca eléctrica, se evidencia el buen funcionamiento. ACTIVIDAD COMPLETA AL 100%

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITAS REALIZADAS

4 de agosto de 2025, vereda Rochela Baja



Fotografía 1. Verificación estufa ecoeficiente usuaria Nidia Horta



Fotografía 2. Verificación estufa ecoeficiente usuario José Nelson Claros



Fotografía 3. Verificación estufa ecoeficiente usuaria Aracely Sánchez.




Fotografía 4. Verificación estufa ecoeficiente usuaria Carolina Trujillo



Fotografía 5. Verificación sistema cercas vivas usuaria Rosalba Agudelo



Fotografía 6. Verificación sistema enriquecimiento usuaria Rosalba Agudelo



Fotografía 7. Verificación instalación estufa usuaria Rosalba Agudelo



Fotografía 8. Verificación siembra en sistema tradicional usuaria Rosalba Agudelo

5 de agosto de 2025, vereda Caldas



Fotografía 9. Verificación sistema tradicional usuaria Olga María Gómez



Fotografía 10. Impulsor instalado usuaria Olga María Gómez



Fotografía 11. Verificación de instalación de estufa Olga María Gómez



Fotografía 12. Verificación sistema Tradicional Usuaria Olga María Gómez

	• **Anderson Javier Ortiz López:** Subsanado el ítem de duración del proyecto, pero el informe se encuentra sin firma del técnico. • **Juan Manuel Bolívar:** Subsanado. • **Cesar Augusto Sutachan Daza:** Ajustar el ítem de duración del proyecto, dado que la fecha actual de terminación es el 01/08/2025 lo cual equivale a 11 meses no a 10 como lo reportan, incorporar la novedad de la prórroga, además que el informe se encuentra sin firma del técnico. • Adicionalmente, se indica que se desarrollaron acciones correspondientes a la actividad 1.1.6 relacionada con la verificación del sitio a instalar las estufas; sin embargo, no se adjuntan las actas de visita que respalden dicha actividad. Se solicita anexar estos documentos como soporte. **Subsanado** • **Jesús Alberto Roa:** Ajustar el ítem de duración del proyecto, dado que la fecha actual de terminación es el 01/08/2025 lo cual equivale a 11 meses no a 10 como lo reportan, incorporar la novedad de la prórroga, además que el informe se encuentra sin firma del técnico. • menciona que se desarrollaron acciones correspondientes a la actividad 1.1.6 relacionada con la verificación del sitio a instalar las estufas; sin embargo, no se adjuntan las actas de visita que respalden dicha actividad. Se solicita anexar estos documentos como soporte. **Subsanado** • **Luis Armando Jaimes Rico:** Ajustar el ítem de duración del proyecto, dado que la fecha actual de terminación es el 01/08/2025 lo cual equivale a 11 meses no a 10 como lo reportan, incorporar la novedad de la prórroga, además que el informe se encuentra sin firma del técnico. • No se evidencia soporte de la capacitación realizada sobre bioseguridad al equipo técnico de la UTRM. **Sin subsanar**
Anexo 3. Formato tercer registro dasómetrico de las parcelas de monitoreo (del folio No. 242 al 287)	Subsanado
Anexo 4. Informe Final registros dasometricos (del folio No. 288 al 307)	Subsanado

RECOMENDACIONES

1. Tal como se ha indicado en recomendaciones anteriores, todos los espacios de formatos, actas, deben ser diligenciados en su totalidad, evitando tachaduras y enmendaduras.

2. Los informes que son producto de una actividad realizada deben contener la información detallada y acompañado del respectivo registro fotográfico y firma original.

Una vez se subsanen en su totalidad las observaciones aquí presentadas, deberán remitir nuevamente la información para su validación por parte del equipo de apoyo a la supervisión. En esta revisión, algunas subsanaciones fueron aceptadas y otras requieren ajustes adicionales; por lo tanto, únicamente cuando todas las observaciones hayan sido subsanadas, deberá realizarse la radicación de la documentación completa en físico con (firmas, actas de visita o soportes en original) para incorporación en el expediente. Quedamos atentos a brindar el apoyo que se requiera.

Es un informe de:

YURI ALEJANDRA MUNERA AVILEZ
Ingeniera forestal- Profesional de Apoyo
Supervisión técnica

SINDY TATIANA PORTILLA ALVARADO
Ingeniera forestal- Profesional de Apoyo
Supervisión técnica

Vo. Bo MARCELA MILDRED PÉREZ FAJARDO
Subdirectora de Planificación Ambiental
Supervisora

7760

Gmail Apoyo Supervisión Reforestación Morelia <supervisionutmorelia@gmail.com>

Remisión de informe IT-SPL-025 de revisión de subsanaciones de Informe técnico de Junio.

1 message

correspondencia corpoamazonia <correspondencia@corpoamazonia.gov.co> Tue, Aug 19, 2025 at 2:55 PM
To: UT REFORESTANCION MORELIA <contactoutreforestacionm@gmail.com>, "B&C Company S.A.S" <gerenciabycsas@gmail.com>
Cc: spl corpoamazonia <spl@corpoamazonia.gov.co>, marcelacorpoamazonia@gmail.com, iris katalina riascos apraez <supervisionutmorelia@gmail.com>

Atento Saludo,

Adjunto comunicado de referencia para su conocimiento y fines pertinentes.

Por favor acusar recibido del presente por este mismo medio tan pronto lea este mensaje. Gracias

cid:78f406df-2f62-466b-be7d-c0afd5bc858a

Oficina de Correspondencia
Sede Central

PBX (578) 4296641- 4296395- 4296395 Ext. 216. Línea Gratuita 018000930506
Carrera 17 Número 14-85 Barrio La Esmeralda, Mocoa, Putumayo.
correspondencia@corpoamazonia.gov.co
www.corpoamazonia.gov.co

Piensa en el ambiente antes de imprimir este correo. Contribuye a la cultura de cero papel. Usa ambas caras y papel reciclado.

SPL-1963.pdf
2043K

Gmail Apoyo Supervisión Reforestación Morelia <supervisionutmorelia@gmail.com>

Radicado interno 5528, se remite copia de acta mesa técnica realizada el día 8 de mayo de 2025

1 message

correspondencia corpoamazonia <correspondencia@corpoamazonia.gov.co> Thu, May 29, 2025 at 4:34 PM

To: UT REFORESTANCION MORELIA <contactoutreforestacionm@gmail.com>
Cc: spl corpoamazonia <spl@corpoamazonia.gov.co>, marcelacorpoamazonia@gmail.com, iris katalina riascos apraez <supervisionutmorelia@gmail.com>

En atención al oficio RL-UTRM-073-2024 con el asunto "solicitud de copia del Acta de Mesa Técnica 08 de mayo de 2025, con radicado interno 5528, se remite copia del acta mesa técnica realizada el día 8 de mayo de 2025.

Cordialmente,

Subdirección de Planificación Ambiental.

Atento Saludo,

Adjunto comunicado de referencia para su conocimiento y fines pertinentes.

Por favor acusar recibido del presente por este mismo medio tan pronto lea este mensaje. Gracias

cid:78f406df-2f62-466b-be7d-c0afd5bc858a

Oficina de Correspondencia
Sede Central

PBX (578) 4296641- 4296395- 4296395 Ext. 216. Línea Gratuita 018000930506
Carrera 17 Número 14-85 Barrio La Esmeralda, Mocoa, Putumayo.
correspondencia@corpoamazonia.gov.co
www.corpoamazonia.gov.co

Piensa en el ambiente antes de imprimir este correo. Contribuye a la cultura de cero papel. Usa ambas caras y papel reciclado.

ACTA No.009 ACTA DE MESA TECNICA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO No. 636 DE 2024- 08 DE MAYO DE 2025..pdf
2919K

7761

CORPOAMAZONIA	Informe No.22	INFORME DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE LAS VEREDAS, SANTA ROSA, FUENTE HERMOSA, BRUSELAS, CAMPO ALEGRE, ROCHELA ALTA, BUENOS AIRES, DELICIAS, PALMARITO, ACACIAS Y BOLIVIA DEL MUNICIPIO DE MORELIA.
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: IT-SPL-022	**Formato:** F-GDO-006	**Versión**: 1.0-2007
Elaboró: Yuri Alejandra Munera Avilez	**Revisó:** Marcela Pérez Fajardo	**Vo. Bo.**:
Cargo: Apoyo Técnico a la Supervisión	**Cargo**: subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental	
Fecha: 14 de agosto de 2025	**Fecha**: 14 de agosto de 2025	

1. ASPECTOS GENERALES

ASUNTO:	Informe de las visitas de seguimiento en el marco del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA", en el marco del Plan de Acción Institucional "Amazonia para el Mundo 2024 - 2027"
INTERESADO:	Subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental
PROYECTO:	"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA", en el marco del Plan de Acción Institucional "Amazonia para el Mundo 2024 - 2027"
EJECUTOR:	Contrato No. 636 de 2024 – UNIÓN TEMPORAL REFORESTACIÓN MORELIA
SUPERVISIÓN:	Equipo de Apoyo a la Supervisión -SPL CORPOAMAZONIA

2. OBJETO

Realizar un informe de las visitas de seguimiento a beneficiarios del proyecto de las veredas Santa Rosa, Campo Alegre, Rochela Alta, Bruselas, Fuente Hermosa, Palmarito, acacias, Buenos Aires, Delicias y Bolivia del municipio de Morelia.

3. ANTECEDENTES

El proyecto de "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA", está dirigido a la población beneficiaria correspondiente a 80 familias del municipio de Morelia, Departamento del Caquetá, estas se encuentran distribuidas en 1 familia de la vereda Acacias, 9 de la vereda Agua Caliente, 1 de Bajo delicias, 1 de Bolivia, 7 de Bruselas, 1 de Buenavista, 2 de Buenos Aires, 2 de Cabaña, 2 de Caldas, 3 de Campoalegre, 1 de Canelito, 1 de Delicias, 4 de Estrella, 3 de Fuente Hermosa, 6 de La Esperanza, 5 de Virginia, 6 de Lagunilla, 1 de Palmarito, 9 de Rochela Alta, 5 de Rochela Baja, 2 de Santa Rosa, y 8 familias de la vereda Silencio.

Durante los días 04 al 07 de julio de 2025, se realizaron visitas técnicas de seguimiento al avance de ejecución del proyecto, donde se visitaron las veredas, Santa Rosa, Campo Alegre, Rochela Alta, Bruselas, Fuente Hermosa, Palmarito, acacias, Buenos Aires, Delicias y Bolivia del municipio de Morelia.

4. DESARROLLO DE VISITAS

El desarrollo de las visitas de seguimiento se llevó a cabo conforme a la programación definida los días 04, 05, 06, y 07 de agosto, del profesional del equipo de apoyo a la supervisión, y un profesional designado por la subdirectora de planificación ambiental como apoyo a las visitas finales del proyecto,

en acompañamiento de los profesionales Hugo Romero Sabogal, Jorge Enrique Peña y Flover Cruz Acosta y Juan Manuel Bolívar de la Unión Temporal Reforestación Morelia; atendiendo los objetivos de verificación de avance físico y cumplimiento contractual, como se detalla a continuación.

4.1. ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN

Para el proyecto en mención se tiene prevista la implementación de 220 hectáreas mediante estrategias de restauración ecológica.

Durante las visitas se realizo seguimiento al avance de las siguientes actividades:

- ✓ **Actividad 1.1.1.** Realizar reforestación de material vegetal en sistema tradicional
- ✓ **Actividad 1.1.2.** Realizar Enriquecimiento de bosques secundarios
- ✓ **Actividad 1.1.3.** Reforestar en líneas a manera de cercas vivas en áreas de potrero y/o cultivo- (Cobertura Arbórea mediante sistemas Agroforestales/silvopastoriles)
- ✓ **Actividad 1.1.4.** Aislar áreas de manejo forestal
- ✓ **Actividad 1.1.6.** Instalación y mantenimiento de estufas ecoeficiente
- ✓ **Actividad 2.2.3.** Realizar Acompañamiento técnico para actividades de restauración y seguimiento

4.2. VISITAS REALIZADAS

- ➢ El 04 de agosto de 2025, se visitó los 6 beneficiarios de la Vereda Bruselas, fuente hermosa y Bolivia, donde se verifico la siembra en los diferentes sistemas, aislamiento e instalación y funcionamiento del kit de cerca eléctrica e instalación de estufa ecoeficiente. A continuación, la relación de beneficiarios y lo verificado en campo:

Tabla 1. Visitas de seguimiento Vereda Bruselas, fuente hermosa y Bolivia

No.	Beneficiario	Vereda	Área (Ha)	Tipo de Sistema de Siembra	Cumple las actividades de restauración	Cumple las actividades de aislamiento	Acompañamiento técnico	Observaciones
1	Maria Elenith Briñez	Bruselas	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** Tiene implementado maderables como yopo, nogal abarco, leucaena, cada 5 m y en la mitad especies forrajeras; como, Matarratón, y Boton de oro **Ya implemento al 100 % este sistema** **2. Sistema Tradicional:** Se verifico la siembra de especies como abarco, guamo, yopo, guayacán, ocobo, bilibil, sangre toro, cedro **Ya implemento al 100 % este sistema** **3. Sistema de enriquecimiento:** se verifico la siembra de especies como carbón, guamo, nacedero, matarraton **Ya implemento al 100 % este sistema.**

							4. Aislar áreas de manejo forestal: Se verifico la instalación de las cercas eléctricas, así mismo se verificó el impulsor ya instalado y en funcionamiento, según el beneficiario está funcionando correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **5.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
2	Gabriel Gasca Yate	Bruselas	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** Tiene implementado maderables como yopo, nogal, abarco, leucaena cada 5 m y en la mitad especies forrajeras, como, Matarratón, y Botón de oro. **Ya implemento al 100 % este sistema** **2. Sistema Tradicional:** Se verifico la siembra de especies como abarco, guamo, yopo, guayacán, ocobo, bilibil, sangre toro, cedro **Ya implemento al 100 % este sistema** **3. Sistema de enriquecimiento:** se verifico la siembra de especies como: carbón, guamo, nacedero, matarratón. **Ya implemento al 100 % este sistema** **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas, así mismo se verificó el impulsor ya instalado y en funcionamiento, según el beneficiario está funcionando correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **5.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
3	María de Jesús Alape	Bolivia	5	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** Tiene implementado maderables cada 5 m, sembró especies como Yopo, Bilibil, Leucaena, y especies forrajeras como Matarratón y Botón de oro. **Le falta realizar control de maleza.** **2. Sistema Tradicional:** este sistema esta implementado al 100%. **3. Sistema de enriquecimiento:** este sistema esta implementado al 100% **4.Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas electricas, y la instalación del impulsor según el beneficiario está funcionando de manera adecuada.

							Con relación al alambre para el aislamiento se aclara que la cantidad entregada es conforme a lo estipulado en el perfil del proyecto y que los usuarios en contrapartida aportan la parte restante que es minima. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **5.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa


Cabe resaltar que las otras tres visitas las realizo el ingeniero Jesús Errira, quien fue designado por parte de la subdirectora De Planificación Y Ordenamiento Ambiental para brindar apoyo en las visitas de recibido del proyecto.

Visito al señor Hermison Tapiero y a la señora Alba Lucía Franco, residentes en la vereda Bruselas, y 1 beneficiario de la vereda Fuente Hermosa el señor Kinlley Rojas. Debido a la distancia y a las múltiples vías de acceso a las diferentes veredas, se tomó la decisión de dividir a los beneficiarios. Esta estrategia permitió agilizar y optimizar el desarrollo del trabajo.

No.	Beneficiario	Vereda	Área (Ha)	Tipo de Sistema de Siembra	Cumple las actividades de restauración	Cumple las actividades de aislamiento	Acompañamiento técnico	Observaciones
1	Kinlley Rojas	Fuente Hermosa	3	Cerca Viva Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** este sistema ya está al 100 % y fue verificado en una visita de seguimiento anterior. **2. Sistema de enriquecimiento:** se verifico la siembra de especies como carbón, guamo, nacedero, matarratón **Ya implemento al 100 % este sistema.** **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas, así mismo se verificó el impulsor ya instalado y en funcionamiento, según el beneficiario está funcionando correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **4.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.

2	Herminson Tapiero	Bruselas	2	Cerca Viva Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** este sistema ya está al 100 % y sembró especies como yopo, matarratón nacedero, nogal. **2. Sistema de enriquecimiento:** se verifico la siembra de especies como carbón, guamo, nacedero, matarratón **Ya implemento al 100 % este sistema**. **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas, así mismo se verificó el impulsor ya instalado y en funcionamiento, según el beneficiario está funcionando correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **4.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
3	Alba Lucia Franco	Bruselas	2	Cerca Viva Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** este sistema ya está al 100 % y fue verificado en una visita de seguimiento anterior. **2. Sistema de enriquecimiento:** se verifico la siembra de especies como carbón, guamo, nacedero, matarratón **Ya implemento al 100 % este sistema**. **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas, así mismo se verificó el impulsor ya instalado y en funcionamiento, según la beneficiaria está funcionando correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **4.Instalacion de estufa ecoeficiente:** no se evidencia la instalación de la estufa.


Registro Fotográfico vereda Bruselas, Fuente Hermosa



Fotografia 1. Verificación Estufa- Kinlley Rojas



Fotografia 2. Verificación sistema enriquecimiento-Kinlley Rojas



Fotografia 3. Verificación Estufa-Herminson Tapiero



Fotografia 4. Verificación cerca viva- Alba Lucia Franco

CORPOAMAZONIA	Informe No 22	INFORME DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE LAS VEREDAS, SANTA ROSA, FUENTE HERMOSA, BRUSELAS, CAMPO ALEGRE, ROCHELA ALTA, BUENOS AIRES, DELICIAS, PALMARITO, ACACIAS Y BOLIVIA DEL MUNICIPIO DE MORELIA.
		Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: IT-SPL-022	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

Registro Fotográfico vereda Bruselas, Bolivia



Fotografia 1. Verificación Estufa- Gabriel Gasca Yate



Fotografia 2. Verificación Estufa- Maria Elenith Briñez



Fotografia 3. Verificación Estufa-María de Jesús Alape



Fotografia 4. Verificación Instalación Impulsor- María de Jesús Alape

- El día 05 de agosto de 2025 se realizó una visita técnica a cuatro beneficiarios del proyecto: dos ubicados en la vereda Buenos Aires, Delicias y vereda Palmarito. Durante la jornada se verificaron los sistemas de siembra implementados, los aislamientos establecidos y la instalación de las estufas entregadas por parte del contratista.

A continuación, se relaciona la relación de beneficiarios y lo verificado en campo:

Tabla 2. Visitas de seguimiento Vereda Buenos Aires, Delicias y vereda Palmarito.


No.	Beneficiario	Vereda	Área (Ha)	Tipo de Sistema de Siembra	Cumple las actividades de restauración	Cumple las actividades de aislamiento	Acompañamiento técnico	Observaciones
1	Frederman Quintero	Buenos Aires	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** Tiene implementado maderables cada 5 m, sembró especies como yopo, bilibil, leucaena y especies forrajeras como Matarratón y Botón de oro. **Sistema al 100%.** **2. Sistema Tradicional:** Tiene implementado especie abarco, guamo, yopo, guayacán, ocobo, bilibil, sangre toro, cedro. **Sistema al 100%.** **3. Sistema de enriquecimiento:** tiene implementado especies como Carbón, Guamo, Nacedero, Matarraton. **Sistema al 100%** **4. Aislar áreas de manejo forestal:** se evidencia la instalación de las cercas eléctricas, e instalación y funcionamiento de panel e impulsor. Se encontró % de mortalidad ene el sistema tradicional ya establecido. **5.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
2	Doris Rojas	Buenos Aires	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** Tiene implementado maderables cada 5 m, sembró especies como yopo, bilibil, leucaena y especies forrajeras como Matarratón y Botón de oro. **Sistema al 100%.** **2. Sistema Tradicional:** Tiene implementado especie abarco, guamo, yopo, guayacán, ocobo, bilibil, sangre toro, cedro. **Sistema al 100%.** **3. Sistema de enriquecimiento:** tiene implementado especies como Carbón, Guamo, Nacedero, Matarratón. **Sistema al 100%** **4. Aislar áreas de manejo forestal:** se evidencia la instalación de las cercas eléctricas, e instalación y funcionamiento de panel e impulsor.

								Se encontró % de mortalidad en el sistema tradicional ya establecido. **5.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
3	Susana Ducuara	Delicias	2	Cerca Viva Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** Tiene implementado maderables cada 5 m, y en la mitad sembró forrajeras; sembró especies como Yopo, Abarco, Nogal, Leucaena y especies forrajeras como Matarratón, Nacedero y Botón de oro. **Sistema Al 100%** **2. Sistema de enriquecimiento:** Tiene implementado especies como Guamo, Nacedero, Matarratón, carbón. **Sistema al 100%** **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de cercas eléctricas, y la instalación del impulsor en funcionamiento la beneficiaria menciona que funciona correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **4.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
4	Eduardo Vela	Palmarito	2	Cerca Viva Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1.Cerca viva:** Tiene implementado maderables cada 5 m, y en la mitad sembró forrajeras; sembró especies como yopo, bilibil, leucaena y especies forrajeras como Matarratón, Nacedero y Botón de oro. **Sistema Al 100%** **2. Sistema de enriquecimiento:** Tiene implementado especies cómo Guamo, Nacedero, Matarratón, carbón. **Sistema al 100%** **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de cercas eléctricas, y la instalación del impulsor en funcionamiento la beneficiaria menciona que funciona correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **4.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.


Registro Fotográfico vereda Buenos Aires



Fotografia 5. Verificación Estufa-Fredermann Quintero



Fotografia . Verificación sistema Tradicional– Frederman Quintero



Fotografía 7. Verificación Cerca Viva– Doris Rojas



Fotografía 8. Verificación Estufa- Doris Rojas

Registro Fotográfico vereda Delicias





Fotografía 9. Verificación Estufa-Susana Ducuara	**Fotografía 10.** Verificación Cerca Viva-Susana Ducuara

Registro Fotográfico vereda Palmarito



Fotografía 11. Verificacion sistema Enriquecimiento – Eduardo Vela Tierradentro



Fotografía 12. Verificación Estufa-Eduardo Vela Tierradentro

- El 06 de agosto de 2025, se visitaron 12 beneficiarios entre la vereda Rochela Alta y Campo Alegre. Donde se verifico el avance de siembra en los diferentes sistemas, aislamiento e instalación de estufa.

A continuación, se relaciona la relación de beneficiarios y lo verificado en campo:

Tabla 3. Visitas realizadas en la vereda Rochela Alta y Campo Alegre.

No.	Beneficiario	Vereda	Área (Ha)	Tipo de Sistema de Siembra	Cumple las actividades de	Cumple las actividades de	Acompañamiento técnico	Observaciones
1	Katherine Parra	Rochela alta	3	Cerca Viva Enriquecimiento Sistema Tradicional	SI	SI	SI	**1.Cerca viva:** Tiene implementado maderables cada 5 m, y en la mitad sembró forrajeras, sembró especies como yopo, bilibil, leucaena y especies forrajeras como Matarratón, Nacedero y Botón de oro. **Sistema Al 100%** **2. Sistema de enriquecimiento:** Tiene implementado especies como Guamo, Nacedero, Matarratón, carbón. **Sistema al 100%** **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de cercas eléctricas, y la instalación del

							Impulsor en funcionamiento la beneficiaria menciona que funciona correctamente No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **4.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
2	Eudel Cárdenas	Rochela Alta	2	Cerca Viva Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1.Cerca viva:** Tiene implementado maderables cada 5 m, y en la mitad sembró forrajeras; sembró especies como yopo, bilibil, leucaena y especies forrajeras como Matarratón, Nacedero y Botón de oro. **Sistema Al 100%** **2. Sistema de enriquecimiento:** Tiene implementado especies como Guamo, Nacedero, Matarratón, carbón. **Sistema al 100%** **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de cercas eléctricas, y el beneficiario comenta que el impulsor presento fallas y fue llevado para garantia. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **4.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
3	Dagoberto Cardenas	Rochela Alta	2	Cerca Viva Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1.Cerca viva:** Tiene implementado maderables cada 5 m, y en la mitad sembró forrajeras; sembró especies como yopo, bilibil, leucaena y especies forrajeras como Matarratón, Nacedero y Botón de oro. **Sistema Al 100%** **2. Sistema de enriquecimiento:** Tiene implementado especies como Guamo, Nacedero, Matarratón, carbón. **Sistema al 100%** **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de cercas eléctricas, y el beneficiario comenta que el impulsor presento fallas y fue llevado para garantía. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **4.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
4	Andres Augusto Hernández	Rochela Alta	3	Cerca Viva Enriquecimiento Sistema tradicional	SI	SI	SI	**1.Cerca viva: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior **2. Sistema de enriquecimiento: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior. **3.Sistema Tradicional. Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior.

							4. Aislar áreas de manejo forestal: Se verifico la instalación de cercas eléctricas, y la instalación del impulsor en funcionamiento el beneficiario menciona que funciona correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas **5.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa
5	Orlando Narváez	Rochela Alta	3	Cerca Viva Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1.Cerca viva: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior **2. Sistema de enriquecimiento: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de cercas eléctricas, y la instalación del impulsor en funcionamiento el beneficiario menciona que funciona correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas **4.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa
6	Jhoan Daniel Carrillo	Rochela Alta	3	Cerca Viva Enriquecimiento Sistema tradicional	SI	SI	SI	**1.Cerca viva: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior **2. Sistema de enriquecimiento: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior. **3.Sistema Tradicional. Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior. **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de cercas eléctricas, y la instalación del impulsor en funcionamiento el beneficiario menciona que funciona correctamente No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **5.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
7	Ofelia Cruz Botache	Rochela Alta	3	Cerca Viva Enriquecimiento Sistema tradicional	SI	SI	SI	**1.Cerca viva: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior **2. Sistema de enriquecimiento: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior. **3.Sistema Tradicional. Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior. **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la

								instalación de cercas eléctricas, y la instalación del impulsor en funcionamiento el beneficiario menciona que funciona correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. La beneficiaria había realizado el plateo recomendaciones realizadas en las visitas anteriores. **5.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
8	Jose Huver Cadena	Rochela Alta	5	Cerca Viva Enriquecimiento Sistema tradicional	SI	SI	SI	**1.Cerca viva: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior **2. Sistema de enriquecimiento: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior **3.Sistema Tradicional. Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior. **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de cercas eléctricas, y la instalación del impulsor en funcionamiento el beneficiario menciona que funciona correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **5.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
9	Licinio Navarro	Rochela Alta	2	Cerca Viva Enriquecimiento	SI	SI	SI	**Cerca viva: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior **2. Sistema de enriquecimiento: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior **3. Aislar áreas de manejo forestal**: Se verifico la instalación de cercas eléctricas, y la instalación del impulsor en funcionamiento el beneficiario menciona que funciona correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **4.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
10	Ancizar Plazas Llanos	Campo alegre	2	Cerca Viva Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1. Cerca viva: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior **2. Sistema de enriquecimiento: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de cercas eléctricas, y la instalación del impulsor en funcionamiento el beneficiario menciona que funciona correctamente.

								No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **4.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
11	Jesús Ome Rentería	Campo alegre	3	Cerca Viva Enriquecimiento Sistema tradicional	SI	SI	SI	**1.Cerca viva: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior **2. Sistema de enriquecimiento: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior. **3.Sistema Tradicional. Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior. **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de cercas eléctricas, y la instalación del impulsor en funcionamiento el beneficiario menciona que funciona correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **5.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
12	Francisco Fajardo	Campo alegre	3	Cerca Viva Enriquecimiento Sistema tradicional	SI	SI	SI	**1.Cerca viva:** Tiene implementado maderables cada 5 m, y en la mitad sembró forrajeras, sembró especies como yopo, bilibil, leucaena y especies forrajeras como Matarratón, Nacedero y Botón de oro **Sistema Al 100%** **2. Sistema de enriquecimiento:** Tiene implementado especies como Guamo, Nacedero, Matarratón, carbón **Sistema al 100%** **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de cercas eléctricas, y la instalación del impulsor en funcionamiento la beneficiana menciona que funciona correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **4.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.


Registro Fotográfico vereda Rochela Alta.




Fotografía 13. Verificación Sistema Tradicional -Katherine Parra



Fotografía 14. Verificación Cerca Viva- Katherine Parra



Fotografía 15. Verificación Estufa- Katherine Parra




Fotografía 16. Verificación Instalación Impulsor- Katherine Parra




Fotografía 17. Verificación cerca viva Eudel Cárdenas



Fotografía 18. Verificación Instalación Estufa- Eudel Cárdenas



Fotografía 19. Verificación estufa-Andrés Augusto Hernández



Fotografía 20. Verificación Estufa-Jhoan Carrillo



Fotografía 21. Verificación Estufa-Licinio Navarro



Fotografía 22. Verificación Estufa-Ofelia Cruz Botache




Fotografía 23. Verificación Estufa-Dagoberto Cárdenas




Fotografía 24. Verificación Cerca Viva-Dagoberto Cárdenas

Registro Fotográfico vereda Campo Alegre.




Fotografía 25. Verificación Estufa-Ancizar Llanos Plazas



Fotografía 26. Verificación Estufa-Jesús Ome Rentería



Fotografía 27. Verificación Estufa-Francisco Fajardo



Fotografía 28. Verificación Cerca Viva- Francisco Fajardo

- El 07 de agosto de 2025, se visitó beneficiarios de la vereda Fuente Hermosa, Bruselas, Santa Rosa, Acacias. Donde se verifico el avance de siembra en los diferentes sistemas, aislamiento e instalación de estufa.

A continuación, se relaciona la relación de beneficiarios y lo verificado en campo:

Tabla 4. Visitas realizadas en la vereda Bruselas, Fuente Hermosa, Santa Rosa y Acacias.

No.	Beneficiario	Vereda	Área (Ha)	Tipo de Sistema de Siembra	Cumple las actividades de restauración	Cumple las actividades de	Acompañamiento técnico	Observaciones
1	Walberto Rafael Salcedo	Bruselas	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** Tiene implementado maderables cada 5 m y en el centro sembró las especies forrajeras; sembró especies como Yopo, Abarco, Nogal, leucaena, Matarratón, Botón de oro. **Ya implemento al 100 % este sistema.** **2. Sistema de enriquecimiento:** Tiene implementado especies como: carbón, guamo, nacedero, matarratón. **Ya implemento al 100 % este sistema.** 3.**Sistema tradicional:** tiene implementado especies como: abarco, guamo, yopo, guayacán, ocobo, bilibil, sangre toro, cedro. **Ya implemento al 100 % este sistema** **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas, así mismo se verificó el impulsor ya instalado y en funcionamiento, según el beneficiario está funcionando correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **5.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
2	Alirio Fajardo	Bruselas	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** Tiene implementado especies maderables y forrajeras cada 5 m, sembró especies como Abarco, Nogal, Yopo, Leucaena, Matarratón y botón de oro. **Ya implemento al 100 % este sistema** **2. Sistema Tradicional:** se ha realizado la siembra con especies como Abarco, Guamo, Yopo, Ocobo, Bilibil, guayacán, sangre toro,

								cedro. **Ya implemento al 100 % este sistema** **3. Sistema de enriquecimiento:** ha implementado las dos hectáreas con especies como Yopo, Nacedero, Guamo, Carbón, Matarratón. **Ya implemento al 100 % este sistema** **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas, así mismo se verificó el impulsor ya instalado y en funcionamiento, según el beneficiario está funcionando correctamente No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **5.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
3	Laureano Gallo	Fuente Hermosa	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** en una visita anterior se verifico este sistema. **Ya implemento al 100 % este sistema** **2. Sistema Tradicional:** se ha realizado la siembra con especies como Abarco, Guamo, Yopo, Ocobo, Bilibil, guayacán, sangre toro, cedro. El beneficiario realizó la resiembra como seguimiento a la observación hecha en una visita anterior. Sin embargo, debido a las condiciones propias de la zona de ladera y al encharcamiento del suelo, el establecimiento y desarrollo inicial de las especies forestales presenta un crecimiento lento y con un posible índice de mortalidad, se recomienda realizar seguimiento adecuado y de ser necesario resiembras. **Ya implemento al 100 % este sistema** **3. Sistema de enriquecimiento:** verificado en visita anterior. **Ya implemento al 100 % este sistema** **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verificó la instalación de las cercas eléctricas, así como el correcto funcionamiento del impulsor ya instalado. Según el beneficiario, el impulsor opera adecuadamente, aunque se verifico que este se encuentra ubicado en una zona distinta a la donde se realizaron las siembras. Se evidencia que el beneficiario realizo las siembras en un predio y la instalación de la estufa y el impulsor y panel solar en otro predio. Cabe resaltar que el area destinada a las

								siembras en los diferentes sistemas se encuentra debidamente aislada cumpliendo con los parámetros técnicos necesarios para evitar interferencias externas y garantizar condiciones óptimas de desarrollo de las especies. **5.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
4	Guillermo Rojas	Fuente Hermosa	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** Tiene implementado especies maderables y forrajeras cada 5 m, sembró especies como Abarco, Nogal, Yopo, Leucaena, Matarratón y botón de oro. **Ya implemento al 100 % este sistema** **2. Sistema Tradicional:** se ha realizado la siembra con especies como Abarco, Guamo, Yopo, Ocobo, Bilibil, guayacán, sangre toro, cedro. **Ya implemento al 100 % este sistema** **3. Sistema de enriquecimiento:** ha implementado las dos hectáreas con especies como Yopo, Nacedero, Guamo, Carbón, Matarratón. **Ya implemento al 100 % este sistema** **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas, así mismo se verificó el impulsor ya instalado y en funcionamiento, según el beneficiario está funcionando correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **5.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
5	Seneida Murcia	Santa Rosa	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** Tiene implementado especies maderables y forrajeras cada 5 m, sembró especies como Abarco, Nogal, Yopo, Leucaena, Matarratón y botón de oro. **Ya implemento al 100 % este sistema** **2. Sistema Tradicional:** se ha realizado la siembra con especies como Abarco, Guamo, Yopo, Ocobo, Bilibil, guayacán sangre toro, cedro. **Ya implemento al 100 % este sistema** **3. Sistema de enriquecimiento:** ha implementado las dos hectáreas con especies como Yopo, Nacedero, Guamo, Carbón, Matarratón.

								Ya implemento al 100 % este sistema **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas, así mismo se verificó el impulsor ya instalado y en funcionamiento, según el beneficiario está funcionando correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **5.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
6	Edgar Rodriguez	Santa Rosa	2	Cerca Viva Enriquecimiento	SI	SI	SI	**. Cerca viva: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior **2. Sistema de enriquecimiento: Sistema Al 100%** verificado ya en una visita de seguimiento anterior **3. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de cercas eléctricas, y la instalación del impulsor en funcionamiento el beneficiario menciona que funciona correctamente. No se encontró % de mortalidad de las siembras ya establecidas. **4.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.
7	Edith Lugo	Acacias	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento	SI	SI	SI	**1. Cerca viva:** Tiene implementado especies maderables y forrajeras cada 5 m, sembró especies como Abarco, Nogal, Yopo, Leucaena, Matarratón y botón de oro. **Ya implemento al 100 % este sistema** **2. Sistema Tradicional:** se ha realizado la siembra con especies como Abarco, Guamo, Yopo, Ocobo, Bilibil, guayacán, sangre toro, cedro. **Ya implemento al 100 % este sistema** **3. Sistema de enriquecimiento:** ha implementado las dos hectáreas con especies como Yopo, Nacedero, Guamo, Carbón, Matarratón. **Ya implemento al 100 % este sistema** **4. Aislar áreas de manejo forestal:** Se verifico la instalación de las cercas eléctricas, pero a un no ha instalado el impulsor y panel. No se encontró % de mortalidad de las siembras

								ya establecidas. **5.Instalacion de estufa ecoeficiente:** Se evidencia la instalación y funcionamiento de la estufa.



Fotografia 29. Verificación Instalación Estufa-Edgar Rodriguez



Fotografia 30. Verificación Instalación Estufa- Seneida Murcia



Fotografía 31. Verificación Instalación Estufa- Laureano Gallo



Fotografía 32. Verificación Instalación Estufa- Guillermo Rojas



Fotografía 33. Verificación Instalación Estufa- Alirio Fajardo



Fotografía 34. Verificación Instalación Impulsor- Walberto Rafael Salcedo

Tabla 5. Listado de usuarios visitados en el municipio de Morelia, Caquetá.

No.	NOMBRE DE USUARIO	VEREDA	ÁREA (HA)	TIPO DE SISTEMA DE SIEMBRA
1	Jesús Ome Rentería	Campo Alegre	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
2	Francisco Fajardo	Campo Alegre	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
3	Orlando Narváez	Rochela Alta	3	Cerca Viva Enriquecimiento
4	Johan Daniel carrillo	Rochela Alta	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
5	Ofelia Cruz Botache	Rochela Alta	4	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
6	José Huber Cadena	Rochela Alta	5	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
7	Katherine parra	Rochela Alta	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
8	Andrés Augusto Hernández	Rochela Alta	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
9	Licinio Navarro	Rochela Alta	2	Cerca Viva Enriquecimiento
10	Eudel Cardenas	Rochela Alta	2	Cerca Viva Enriquecimiento
11	Dagoberto Cardenas	Rochela Alta	2	Cerca Viva Enriquecimiento
12	Ancizar Plazas Llanos	Campo Alegre	2	Cerca Viva Enriquecimiento
13	Laureano Gallo	Fuente Hermosa	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
14	Guillermo Rojas	Fuente Hermosa	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
15	Walberto Rafael Salcedo	Bruselas	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
16	María Elenith Briñez	Bruselas	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
17	Gabriel Gasca Yate	Bruselas	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
18	Alirio Fajardo	Bruselas	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento

19	Edgar Rodríguez	Santa Rosa	2	Cerca Viva Enriquecimiento
20	Seneida Murcia	Santa Rosa	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
21	Edith Lugo	Acacias	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
22	Maria de Jesús Alape	Bolivia	2	Cerca Viva Enriquecimiento
23	Federmann quintero	Buenos Aires	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
24	Doris rojas	Buenos Aires	3	Cerca Viva Sistema Tradicional Enriquecimiento
25	Susana Ducuara	Delicias	2	Cerca Viva Enriquecimiento
26	Eduardo Vela Tierradentro	Palmanto	2	Cerca Viva Enriquecimiento
27	Kinlley Rojas	Fuente Hermosa	3	Cerca Viva Enriquecimiento
28	Herminson Tapiero	Bruselas	2	Cerca Viva Enriquecimiento
29	Alba Lucia Franco	Bruselas	2	Cerca Viva Enriquecimiento
TOTAL, Ha			**80**	

Los 29 predios visitados suman un total de 80 hectáreas en las cuales se implementarán medidas de restauración ecológica, sin embargo, solo en los predios de los señores EUDEL CARDENAS Y DAGOBERTO CARDENAS de la vereda ROCHELA ALTA presentan fallas en su impulsor, el cual se debe enviar para garantía al proveedor, y al señor LAUREANO GALLO de la vereda Fuente Hermosa presenta un caso especial el cual debe ser aclarado lo mas pronto posible ya que el beneficiario ha realizado las siembras en un predio y la instalación de la estufa y el panel solar en otro predio, que si bien hacen parte de la misma vereda no es el lugar reportado donde se llevaría a cabo toda la ejecución del proyecto,

El beneficiario menciona que por la avanzada edad y la oportunidad presentada realizo un cambio de predios con un familiar, Cabe resaltar que el área destinada a las siembras en los diferentes sistemas se encuentra debidamente aislada, cumpliendo con los parámetros técnicos necesarios para evitar interferencias externas y garantizar condiciones óptimas de desarrollo de las especies, por otra parte, la señora ALBA LUCIA FRANCO de la vereda Bruselas aun no ha instalado la estufa y la señora EDITH LUGO de la vereda Acacias aun no ha instalado el impulsor.

A los demás beneficiarios que ya están al 100 % en siembras se les recomendó realizar control de malezas, ya que en algunos sistemas las especies sembradas no son fácilmente identificables en campo. Es importante resaltar que los polígonos inicialmente presentados por la UTRM difieren de las áreas efectivamente intervenidas, por lo cual se hace necesario realizar la correspondiente actualización cartográfica.

4. CONCLUSIONES

Como resultado de las visitas realizadas, se concluye que:

- ✓ Se realizó la visita a un total de 29 beneficiarios. De estos, a dos no se les pudo otorgar el 100 % de cumplimiento de las actividades programadas, debido a que aún presentan observaciones.

- ✓ Se verificaron especies maderables como Yopo, Abarco, Leucaena, Indio Viejo, Flor morado, Nogal, Guamo; especies forrajeras como Matarratón, Nacedero y Botón de oro. En su mayoría en buen estado fitosanitario.

- ✓ Se evidencio una correcta preparación de terreno y correcto uso de los insumos según lineamientos del proyecto en los 29 beneficiados visitados.

- ✓ En relación con la instalación de la cerca eléctrica y el aislamiento, se evidenció que, de los 29 beneficiarios visitados, la ejecución ha sido completada en su totalidad, con excepción de los señores EUDEL CARDENAS Y DAGOBERTO CARDENAS, los cuales tienen los impulsores por garantías ya que funcionaron unos días y posteriormente se dañaron y la señora EDITH LUGO de la vereda acacias por que aun no ha realizado la instalación.

- ✓ Se identificó que el mapa generado con la información cartográfica reportada por la Unión Temporal Reforestación Morelia y utilizada para la localización geográfica de los predios no coincide con las áreas de implementación verificadas en campo, lo que podría generar imprecisiones en el seguimiento y control del proyecto. Por lo cual se solicita al contratista subsanar en la menor brevedad posible.

- ✓ Se logro evidenciar que el señor Laureano gallo de la vereda fuente hermosa, realizo las siembras en una parte y la instalación de la estufa y el impulsor en otra finca, resaltando que aunque se trate de la misma vereda son predios diferentes, el beneficiario menciona que realizo un cambio de vivienda con un familiar.

6. RECOMENDACIONES:

Se recomendó a los beneficiarios realizar las solicitudes para que se les cambien o solucione sus problemas con los impulsores.

Se recomendó a los beneficiarios realizar control periódico de malezas para garantizar el adecuado desarrollo de las siembras. Asimismo, se les recordó que los impulsores entregados y estufas no deben ser objeto de venta, préstamo o intercambio, ya que hacen parte de los activos del proyecto y están sujetos a procesos de verificación por parte de la Contraloría u otros entes de control.

En cuanto a la Unión Temporal Reforestación Morelia se recomienda:

1. Continuar con el acompañamiento técnico permanente para asegurar el cumplimiento de todas las actividades de acuerdo con los lineamientos del proyecto.
2. Se solicita actualizar la cartografía correspondiente a las áreas intervenidas por cada sistema de restauración y remitirla al equipo de supervisión para su validación.
3. Se recomienda dar solución pronta a las fallas presentadas en el kit de cerca eléctrica.

Es un informe de:

Yuri Munera A.

YURI ALEJANDRA MUNERA AVILEZ
Ingeniera forestal- Profesional de Apoyo
Supervisión técnica

Vo. Bo MARCELA MILDRED PÉREZ FAJARDO
Subdirectora de Planificación Ambiental
Supervisora

7776

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro. 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
14	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre Kisley Rojas C.C: 1.117.233.958

2. LOCALIZACION

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Fuente Hermosa	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 2 has.	Coordenadas N W

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [X] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1. [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3. [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m s n m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1. Actividades silviculturales de siembra realizadas

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2 Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: No se realizó reforestacion en sistema tradicional.

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°17'52.00" W 75°39'17,32" m s n m 270

Nro. Hectáreas 2 Densidad de siembra 5X5m Sistema de siembra cuadro

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Cedro	25		X			X		marchitamiento
2	Yopo	35	X			X			
3	Guamo	40	X			X			
4	Guayacan a.	30	X				X		
5	Ocobo	35		X			X		
6	Carbon	25	X			X			
7	Nogal	25		X			X		marchitamiento.
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [X] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: Se realizo corrección de las distancias de siembras.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N 1°17'51,80" W75° 39' 16,49" msnm 269

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ]

Sistema de siembra Cuadrado [X] Lineal [ ] Tresbolillo Otro _____

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Melaseton	40	X			X			
2	boton de oro	30		X			X		marchitamiento
3	cedro	30		X			X		
4	Yopo	45	X			X			
5	Ocobo	35		X			X		
6	Nogal	30		X			X		
7	Guamo	45	X			X			marchitamiento.
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [X] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7777

OBSERVACIONES:

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR: Morelia - Km 17.
TEMAS QUE RECUERDA: Labores culturales para Siembra

8 Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado. SI [Y] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [Y]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [Y] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 17' 50,37 W 75° 39' 20,01

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado: El beneficiario manifiesta estar satisfecho con la asistencia técnica prestada por el ejecutor y solicita apoyo para proximos mantenimientos y labores culturales para el material vegetal sembrado

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA:
- estar atento a las recomendaciones técnicas por parte del ejecutor del Proyecto
- Dar un buen uso a los insumos y materiales suministrados para el Proyecto

Beneficiario

X Kinley Rojas C.

NOMBRE
Nº CEDULA 1117233958
Nº CELULAR 3208211598

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA Jesus Brixe
NOMBRE Jesus Brixe
Nº CEDULA 98.357.109

7778

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA

Dia	Mes	Año
4	08	2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Alba Lucia Franco C.C:

2. LOCALIZACION

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda Brisclas	Fuente hidrica:
Área destinada para el proyecto: 2 ha	Coordenadas N W

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [ ] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1 [ ] Actividad 1.1.2 [ ] Actividad 1.1.3 [ ]

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m.s.n.m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Areas de potreros [ ]

4.2. PREPARACION DEL TERRENO

4.2.1 Actividades silviculturales de siembra realizadas

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2 Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos, materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3. Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: NO Se realizo reforestacion en Sistema Tradicional

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA **Coordenadas** N 1°17'50,34" W 75°39'19.78 m.s.n.m 274

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 5X5 mm Sistema de siembra cuadro

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [X]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Guamo	65	X			X			
2	Guayacan	45	X			X			
3	cedro	60	X			X			
4	ocobo	45	X			X			
5	yopo	50	X			X			
6									
7									
8									
9									
10									

5.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilización [X] Control fitosanitario [X] Manejo de malezas [X]

OBSERVACIONES: —

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N 1°18'21,19" W 75°38'19,23" msnm 281

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra

Sistema de siembra Cuadrado [ ] lineal [X] Tresbolillo Otro

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Areas de potreros [X]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1	Guamo	65	X			X			
2	Ocobo	50	X			X			
3	Yopo	45	X			X			
4	Caruban	30	X			X			
5	Matarraton	65	X	X			X		marchitamiento.
6	botan de oro								
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [X] Fertilizacion [X] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

7779

OBSERVACIONES:

7. ¿Ha participado en las jornadas de capacitación programadas por la UTRM?
NO [ ] SI [X] LUGAR
TEMAS QUE RECUERDA

8 **Se verifica el uso adeacuado de los insumos y la correcta instalación y el buen funcionamiento del sistema de aislamiento entregado.** SI [ ] NO [ ]

Tipo de posteadura: Poste Plástico [X] Poste aserrado [X]
Tipo de aislamiento: Aislamiento alambre liso [X] Alambre de Puas [ ]

9 Se verifica la instalación y el buen funcionamiento de la estufa ecoeficiente SI [X] NO [ ]
Coordenadas N 1° 18' 22,48" W 75° 38' 18,76

10 ¿Ha recibido acompañamiento y asistencia técnica en campo por parte de los profesionales de UTRM? SI [X] NO [ ]

11 ¿Esta usted conforme con las visitas técnicas realizada por el profesional de UTRM? SI [X] NO [ ]

12 Queda usted satisfecho con la ejecución de este proyecto? SI [X] NO [ ]

Observaciones generales presentadas por parte del beneficiado:

Recomendaciones de la visita por parte de CORPOAMAZONIA:

Beneficiario

NOMBRE
Nº CEDULA:
Nº CELULAR

x Ana Lucia Tole Lopez
41628473 Leta
3134312710.

Técnico de seguimiento - CORPOAMAZONIA

FIRMA
NOMBRE
Nº CEDULA

Jesus Esteve
Jesus Esteve
CC. 357.104

7780

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

contrato Nro., 636 de 2024 suscrito entre UNION TEMPORAL RESFORESTACION MORELIA UTRM y CORPOAMAZONIA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA

FECHA DE VISITA | Dia: 4 | Mes: OK | Año: 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO:

1.1 Nombre: Hermisol Tapiero C.C: 17.653.070

2. LOCALIZACIÓN

2.1 UBICACIÓN

Municipio: Morelia	
Vereda: Bruselas	Fuente hídrica:
Área destinada para el proyecto: 2 has.	Coordenadas: N W

3 CARACTERISTICAS DEL PREDIO Y TERRENO

Escritura [X] Documento de compraventa [ ] Usufructo [ ] Arriendo [ ] Otro [ ] _____

3.1. MARQUE CON UN X SI EN LA VISITA SE OBSERVA ALGUNA AFECTACIÓN ANTRÓPICA O NATURAL SOBRE EL ÁREA RESTAURADA

Afectación relacionada con las siguientes actividades: Actividad 1.1.1 [ ] Actividad 1.1.2. [ ] Actividad 1.1.3

[ ] Remosión en masa [ ] Socavación [ ] Inundación [X] Ninguna

[ ] Ingreso de semovientes [ ] Población transeunte- Frencuentes [ ] Otro_____

4 Actividad. 1.1.1. REFORESTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN SISTEMA TRADICIONAL

4.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N W m s n m [ ]

Nro. Hectáreas [ ] Densidad de siembra [ ] Sistema de siembra [ ]

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

4.2.1 Actividades silviculturales de siembra realizadas

Trazado [ ] Plateo [ ] Ahoyado [ ] Transporte interno de insumos [ ] Siembra [ ]

4.2.2 Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [ ] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [ ] NO [ ]

4.2.3 Mencione las plantulas que le fueron entregadas para realizar la reforestación

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad			Estado fitosanitario			Observaciones
			B	R	M	B	R	M	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

4.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: En este Predio no se realizo reforesta ción en sistema tradicional

5 Actividad. 1.1.2. REALIZAR ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES SECUNDARIOS

5.1. CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA Coordenadas N 1°18'38"24 W75°37'50" m s n m 235

Nro. Hectáreas 1 Densidad de siembra 5x5 m Sistema de siembra enriquecido

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [ ] Riveras de fuentes hídricas [X] Áreas aledañas a bosques [ ]

5.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

5.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

5.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad de acuerdo con a las cantidades estipuladas SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

5.2.3. Especies para siembra

Nro.	Nombre común	Altura cm	Calidad B	Calidad R	Calidad M	Estado fitosanitario B	Estado fitosanitario R	Estado fitosanitario M	Observaciones
1	Ocobo	35		X			X		marchitamiento
2	Guamo	35	X			X			
3	Nogal	28		X			X		marchitamiento.
4	Carbon	25	X			X			
5	Matarraton	35	X			X			
6									
7									
8									
9									
10									

5 2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [ ]

OBSERVACIONES: El material vegetal se sembro hace 1 mes aun no se han realizado labores de mantenimiento.

6 ACTIVIDAD. 1.1.3. REFORESTAR EN LÍNEAS A MANERA DE CERCAS VIVAS EN ÁREAS DE POTRERO (COBERTURA ARBÓREA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES/SILVOPASTORILES)

6.1 CRITERIOS GENERALES DE SIEMBRA

Coordenadas N 1°18'40.95 W 75°37'49.54 m s.n.m 250

Nro. Hectáreas 1

Densidad de siembra 5X5 m Individuos 1.70 Forestales

Sistema de siembra Cuadrado [ ] Lineal [ ] Tresbolillo Otro

Tipo de área seleccionada Area de rastrojo [X] Riveras de fuentes hídricas [ ] Áreas aledañas a bosques [ ] Áreas de potreros [ ]

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO

6.2.1. Actividades de campo previas a la siembra

Trazado [X] Plateo [X] Ahoyado [X] Transporte interno de insumos [X] Siembra [X]

6.2.2. Verificación entrega de insumos

Recibio los insumos materiales para esta actividad, de acuerdo con a las cantidades estipuladas. SI [X] NO [ ]

Se encuentra satisfecho por la calidad de materiales e insumos recibidos SI [X] NO [ ]

Nro.	Nombre común	Altura	Calidad B	Calidad R	Calidad M	Estado fitosanitario B	Estado fitosanitario R	Estado fitosanitario M	Observaciones
1	Ocobo	35		X			X		Presenta hojas amarillas
2	Guamo	40	X			X			
3	Nogal	30		X			X		
4	Matarraton	45	X						
5	boton de oro	30		X		X	X		marchitamiento
6									
7									
8									
9									
10									

6.2.4 QUE LABORES DE MANTENIMIENTO HAN REALIZADO POSTERIOR A LA SIEMBRA?

Resiembra [ ] Fertilización [ ] Control fitosanitario [ ] Manejo de malezas [X]